

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 24 Chemin de Pouvoirville 31400 TOULOUSE

Référence client : Circulations + LHEB03-25-26-53
/56, LHFB06-24/27, LHCA10, LHH
A01-06-07-16-19/22, LHEA07-23-
61/63. LHGA29-19/21. LHC503. L

Désignation : Larrey - Circulations +
LHEB03-25-26-53/56, LHFB06-24/27,
LHCA10, LHHA01-06-07-16-19/22,

Date de construction : Avant 1997

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : KELLER FLORENT

Accompagnateur : CHU - M FREITAS Benjamin (06 09 01 98 22)

Date de repérage : 22/10/2020

Numéro attestation : CPDI3125 V5

Délivré le : 03/08/2017

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc Edonia - Bat G - Rue de la Terre Victoria - 35760 ST Grégoire



A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE
Hôtel Dieu Saint Jacques - 2, Rue Viguerie - TSA 80035
31059 TOULOUSE CEDEX 9

Donneur d'ordre :
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE
Hôtel Dieu Saint Jacques - 2, Rue Viguerie - TSA 80035
31059 TOULOUSE CEDEX 9

A-4 SOCIÉTÉ

Société & Siret : AC Environnement (N° 441355914)

Date du rapport : 29/10/2020

Assurance : HDI Global SE N°76208471-30015
(date de validité : du 17/03/2020 au
31/12/2020)

A Riorges, le 29/10/2020

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Non

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

R-2 - Vol 1 (LHEB39)	R-2 - Vol 2 (LHEB37)
R-2 - Vol 3 (LHEB27)	R-2 - Vol 4 (LHEB25)
R-2 - Vol 5 (LHEB38)	R-2 - Vol 6 (LHEB53)
R-2 - Vol 7 (LHEB54)	R-2 - Vol 8 (LHEB55)
R-2 - Vol 9 (LHEB56)	R-2 - Vol 10 (LHEB22001)
R-2 - Vol 11 (LHEB26)	R-2 - Vol 12 (LHEB40)
R-2 - Vol 13 (LHEB41)	R-2 - Vol 14 (LHEB42)
R-2 - Vol 15 (LHEB02)	R-2 - Vol 16 (LHEB03)
R-2 - Vol 17 (LHEB43002)	R-2 - Vol 18 (LHEB04006)
R-2 - Vol 19 (LHFB01001)	R-2 - Vol 20 (LHEB27)
R-1 - Vol 21 (LHCA10)	R-1 - Vol 22 (LHCA13)
R-1 - Vol 23 (LHCA14)	R-1 - Vol 24 (LHCA18002)
R-1 - Vol 25 (LHCA21007)	R-1 - Vol 26 (LHHA01)
R-1 - Vol 27 (LHHA06)	R-1 - Vol 28 (LHHA07)

R-1 - Vol 29 (LHHA09)	R-1 - Vol 30 (LHHA10)
R-1 - Vol 31 (LHHA30001)	R-1 - Vol 32 (LHHA16)
R-1 - Vol 33 (LHHA20)	R-1 - Vol 34 (LHGA29)
R-1 - Vol 35 (LHGA19)	R-1 - Vol 36 (LHGA20)
R-1 - Vol 37 (LHGA21)	R-1 - Vol 38 (LHHA22)
R-1 - Vol 39 (LHBA20)	R+5 - Vol 40 (LHC503)
R+5 - Vol 41 (LHC529)	R+5 - Vol 42 (LHC501001)
R+5 - Vol 43 (LHB544)	R+5 - Vol 44 (LHB545)
R+5 - Vol 45 (LHB508)	R+5 - Vol 46 (LHB514)
R+5 - Vol 47 (LHB512)	R+5 - Vol 48 (LHC537)
R-1 - Vol 49 (LHCA22)	R-2 - Vol 50 (LHHB45)
R-1 - Vol 51 (SAS 1)	R-1 - Vol 52 (Sas 2)
R-1 - Vol 53 (Sas 3)	R-1 - Vol 54 (Sas 4)
R-1 - Vol 55 (LHEA40)	R-1 - Vol 56 (Lhea 41)

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

L'attention du donneur d'ordre/maître d'ouvrage/propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composants ou de parties de composant non inspectés faisant partie du périmètre et du programme des travaux, l'information sur la présence ou l'absence d'amiante ne peut être considérée comme exhaustive et ses obligations réglementaires de repérage définies aux articles R4412-97 et suivants du Code du travail ne sont pas remplies.

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Le programme des travaux (en annexe) à l'origine de ce repérage, a été défini par le document de référence FO ACTI 005-2 rédigé par M FREITAS Benjamin le 14/10/2020.

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

LHEB37 LHEB29 LHEB27 LHEB25 LHEB38 LHEB53 LHEB54
LHEB55 LHEB56 LHEB22001 LHEB26 LHEB40 LHEB41
LHEB42 LHEB02 LHEB03 LHEB43002 LHEB04006
LHFB01001 LHEB27 LHCA10 LHCA13 LHCA14 LHCA18002
LHCA21007 LHHA01 LHHA06 LHHA07 LHHA09 LHHA10
LHHA30001 LHHA16 LHHA20 LHGA29 LHGA19 LHGA20
LHGA21 LHHA22 LHBA20 LHC503 LHC501001 LHB544
LHB545 LHB508 LHB514 LHB512 LHC537 LHCA22 LHHB45
LHEA40 LHEA41 LHB514

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

DTA -
A532462094_10350523-001-1_CHU-Larrey-Bâtiment-Principal_K161-1_2018_03
- Apave - 25/11/2019

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction suivants :

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	R-2	Vol 1 (LHEB39) - Vol 2 (LHEB37) - Vol 3 (LHEB27) - Vol 4 (LHEB25) - Vol 5 (LHEB38) - Vol 6 (LHEB53) - Vol 7 (LHEB54) - Vol 8 (LHEB55) - Vol 9 (LHEB56) - Vol 10 (LHEB22001) - Vol 11 (LHEB26) - Vol 12 (LHEB40) - Vol 13 (LHEB41) - Vol 14 (LHEB42) - Vol 15 (LHEB02) - Vol 16 (LHEB03) - Vol 17 (LHEB43002) - Vol 18 (LHEB04006) - Vol 20 (LHEB27) - Vol 50 (LHHB45)	

Parois verticales intérieures et enduits	R-1	Vol 21 (LHCA10) - Vol 22 (LHCA13) - Vol 23 (LHCA14) - Vol 24 (LHCA18002) - Vol 25 (LHCA21007) - Vol 26 (LHHA01) - Vol 27 (LHHA06) - Vol 28 (LHHA07) - Vol 29 (LHHA09) - Vol 30 (LHHA10) - Vol 31 (LHHA30001) - Vol 32 (LHHA16) - Vol 33 (LHHA20) - Vol 34 (LHGA29) - Vol 35 (LHGA19) - Vol 36 (LHGA20) - Vol 38 (LHHA22) - Vol 39 (LHBA20) - Vol 49 (LHCA22) - Vol 51 (SAS 1) - Vol 52 (Sas 2) - Vol 53 (Sas 3) - Vol 54 (Sas 4) - Vol 55 (LHEA40) - Vol 56 (Lhea 41)
Plafond et faux-plafonds	R-1	Vol 26 (LHHA01) - Vol 27 (LHHA06) - Vol 28 (LHHA07) - Vol 34 (LHGA29) - Vol 35 (LHGA19) - Vol 38 (LHHA22) - Vol 51 (SAS 1) - Vol 52 (Sas 2) - Vol 53 (Sas 3) - Vol 54 (Sas 4) - Vol 55 (LHEA40) - Vol 56 (Lhea 41)
Revêtement de mur	R-1	Vol 35 (LHGA19)
Revêtement de sol	R-1	Vol 35 (LHGA19) - Vol 36 (LHGA20) - Vol 37 (LHGA21)
Parois verticales intérieures et enduits	R+5	Vol 40 (LHC503) - Vol 41 (LHC529) - Vol 42 (LHC501001) - Vol 43 (LHB544) - Vol 44 (LHB545) - Vol 45 (LHB508) - Vol 46 (LHB514) - Vol 47 (LHB512) - Vol 48 (LHC537)
Conduits, canalisations et équipements	R-1	Vol 55 (LHEA40) - Vol 56 (Lhea 41)

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Sans Objet

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Sans Objet

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Sans Objet

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante: après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Sans objet

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE

R+5

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 40 (LHC503)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P22	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 53245 n °22 - 2	002AC 05324 5 n°22 Phase 1	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 40 (LHC503)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P22	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 53245 n °22 - 2	002AC 05324 5 n°22 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 40 (LHC503)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P23	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 53245 n °23 - 2	002AC 05324 5 n°23 Phase 1	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 48 (LHC537)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002AC0 53245 n °23 - 2	002AC 05324 5 n°23 Phase 1	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 40 (LHC503)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P23	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 53245 n °23 - 2	002AC 05324 5 n°23 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

R+5

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 48 (LHC537)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002AC053245 n°23 - 2	002AC053245 n°23 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 40 (LHC503)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P23	Réalisation d'un prélèvement		002AC053245 n°23 - 2	002AC053245 n°23 Phase 3	Matériau souple fibreux de type papier, carton (vert) + (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 48 (LHC537)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002AC053245 n°23 - 2	002AC053245 n°23 Phase 3	Matériau souple fibreux de type papier, carton (vert) + (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 40 (LHC503)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P23	Réalisation d'un prélèvement		002AC053245 n°23 - 2	002AC053245 n°23 Phase 4	Matériau semi-dur de type plâtre (fibreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 48 (LHC537)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002AC053245 n°23 - 2	002AC053245 n°23 Phase 4	Matériau semi-dur de type plâtre (fibreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 40 (LHC503)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P24	Réalisation d'un prélèvement		002AC053245 n°24 - 2	002AC053245 n°24 Phase 1	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

R+5

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 40 (LHC503)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P24	Réalisation d'un prélèvement		002AC053245 n°24 - 2	002AC053245 n°24 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (brillant) (plâtreux) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 40 (LHC503)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P25	Réalisation d'un prélèvement		002AC053245 n°25 - 2	002AC053245 n°25	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 42 (LHC501001)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P26	Réalisation d'un prélèvement		002AC053245 n°26 - 2	002AC053245 n°26	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 43 (LHB544)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P27	Réalisation d'un prélèvement		002AC053245 n°27 - 2	002AC053245 n°27 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 44 (LHB545)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002AC053245 n°27 - 2	002AC053245 n°27 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces	Négatif	Négatif sur analyse

R+5

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 43 (LHB544)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P27	Réalisation d'un prélèvement		002AC053245 n°27 - 2	002AC053245 n°27 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 44 (LHB545)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002AC053245 n°27 - 2	002AC053245 n°27 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 43 (LHB544)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P27	Réalisation d'un prélèvement		002AC053245 n°27 - 2	002AC053245 n°27 Phase 3	Matériau semi-dur de type plâtre (fibreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 44 (LHB545)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002AC053245 n°27 - 2	002AC053245 n°27 Phase 3	Matériau semi-dur de type plâtre (fibreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 47 (LHB512)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P28	Réalisation d'un prélèvement		002AC053245 n°28 - 2	002AC053245 n°28 Phase 1	Matériau de type peinture (violet) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 47 (LHB512)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002AC053245 n°28 - 2	002AC053245 n°28 Phase 1	Matériau de type peinture (violet) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 46 (LHB514)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002AC053245 n°28 - 2	002AC053245 n°28 Phase 1	Matériau de type peinture (violet) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+5

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 45 (LHB508)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002AC053245 n°28 - 2	002AC053245 n°28 Phase 1	Matériau de type peinture (violet) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 47 (LHB512) - Vol 46 (LHB514) - Vol 45 (LHB508)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P28 - S62 - S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002AC053245 n°28 - 2	002AC053245 n°28 Phase 1	Matériau de type peinture (violet) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 47 (LHB512)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P28	Réalisation d'un prélèvement		002AC053245 n°28 - 2	002AC053245 n°28 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 47 (LHB512)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002AC053245 n°28 - 2	002AC053245 n°28 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 46 (LHB514)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002AC053245 n°28 - 2	002AC053245 n°28 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 45 (LHB508)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002AC053245 n°28 - 2	002AC053245 n°28 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 47 (LHB512) - Vol 46 (LHB514) - Vol 45 (LHB508)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P28 - S62 - S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002AC053245 n°28 - 2	002AC053245 n°28 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige)	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+5

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 47 (LHB512)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P28	Réalisation d'un prélèvement		002AC053245 n°28 - 2	002AC053245 n°28 Phase 3	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 47 (LHB512)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002AC053245 n°28 - 2	002AC053245 n°28 Phase 3	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 46 (LHB514)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002AC053245 n°28 - 2	002AC053245 n°28 Phase 3	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 45 (LHB508)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002AC053245 n°28 - 2	002AC053245 n°28 Phase 3	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 47 (LHB512) - Vol 46 (LHB514) - Vol 45 (LHB508)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P28 - S62 - S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002AC053245 n°28 - 2	002AC053245 n°28 Phase 3	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 41 (LHC529)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P29	Réalisation d'un prélèvement		002AC053245 n°29 - 2	002AC053245 n°29	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 48 (LHC537)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P30	Réalisation d'un prélèvement		002AC053245 n°30 - 2	002AC053245 n°30	Matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (plâtreux) (beige)	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R+5

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 46 (LHB514)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit de rebouchage	P34	Réalisation d'un prélèvement		002AC053245-1 n°34 - 1	P34	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 21 (LHCA10)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P7	Réalisation d'un prélèvement		002AC053245 n°7 - 2	002AC053245 n°7 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 22 (LHCA13)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002AC053245 n°7 - 2	002AC053245 n°7 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant)	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 23 (LHCA14)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002AC0 53245 n °7 - 2	002AC 05324 5 n°7 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 26 (LHHA01)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002AC0 53245 n °7 - 2	002AC 05324 5 n°7 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 27 (LHHA06)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002AC0 53245 n °7 - 2	002AC 05324 5 n°7 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 28 (LHHA07)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002AC0 53245 n °7 - 2	002AC 05324 5 n°7 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 29 (LHHA09)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002AC0 53245 n °7 - 2	002AC 05324 5 n°7 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 30 (LHHA10)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002AC0 53245 n °7 - 2	002AC 05324 5 n°7 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 32 (LHHA16)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002AC0 53245 n °7 - 2	002AC 05324 5 n°7 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 31 (LHHA30001)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002AC0 53245 n °7 - 2	002AC 05324 5 n°7 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 33 (LHHA20)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002AC0 53245 n °7 - 2	002AC 05324 5 n°7 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant	Négatif	Négatif sur analyse



R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 24 (LHCA18002)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002AC0 53245 n °7 - 2	002AC 05324 5 n°7 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 25 (LHCA21007)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002AC0 53245 n °7 - 2	002AC 05324 5 n°7 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 38 (LHHA22)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002AC0 53245 n °7 - 2	002AC 05324 5 n°7 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 24 (LHCA18002)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002AC0 53245 n °7 - 2	002AC 05324 5 n°7 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 49 (LHCA22)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002AC0 53245 n °7 - 2	002AC 05324 5 n°7 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant	Négatif	Négatif sur analyse

R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 22 (LHCA13) - Vol 23 (LHCA14) - Vol 26 (LHHA01) - Vol 27 (LHHA06) - Vol 28 (LHHA07) - Vol 29 (LHHA09) - Vol 30 (LHHA10) - Vol 32 (LHHA16) - Vol 31 (LHHA30001) - Vol 33 (LHHA20) - Vol 24 (LHCA18002) - Vol 25 (LHCA21007) - Vol 38 (LHHA22) - Vol 49 (LHCA22)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S34 - S35 - S36 - S40 - S41 - S42 - S43 - S46 - S47 - S49 - S56 - S57 - S58 - S60 - S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002AC0 53245 n °7 - 2	002AC 05324 5 n°7 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 21 (LHCA10)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P7	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 53245 n °7 - 2	002AC 05324 5 n°7 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 22 (LHCA13)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002AC0 53245 n °7 - 2	002AC 05324 5 n°7 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 23 (LHCA14)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002AC0 53245 n °7 - 2	002AC 05324 5 n°7 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 26 (LHHA01)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002AC0 53245 n °7 - 2	002AC 05324 5 n°7 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 27 (LHHA06)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002AC0 53245 n °7 - 2	002AC 05324 5 n°7 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse



R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 28 (LHHA07)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002AC0 53245 n °7 - 2	002AC 05324 5 n°7 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 29 (LHHA09)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002AC0 53245 n °7 - 2	002AC 05324 5 n°7 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 30 (LHHA10)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002AC0 53245 n °7 - 2	002AC 05324 5 n°7 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 32 (LHHA16)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002AC0 53245 n °7 - 2	002AC 05324 5 n°7 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 31 (LHHA30001)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002AC0 53245 n °7 - 2	002AC 05324 5 n°7 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 33 (LHHA20)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002AC0 53245 n °7 - 2	002AC 05324 5 n°7 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse



R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 24 (LHCA18002)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002AC0 53245 n °7 - 2	002AC 05324 5 n°7 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 25 (LHCA21007)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002AC0 53245 n °7 - 2	002AC 05324 5 n°7 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 38 (LHHA22)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002AC0 53245 n °7 - 2	002AC 05324 5 n°7 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 24 (LHCA18002)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002AC0 53245 n °7 - 2	002AC 05324 5 n°7 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 49 (LHCA22)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002AC0 53245 n °7 - 2	002AC 05324 5 n°7 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 22 (LHCA13) - Vol 23 (LHCA14) - Vol 26 (LHHA01) - Vol 27 (LHHA06) - Vol 28 (LHHA07) - Vol 29 (LHHA09) - Vol 30 (LHHA10) - Vol 32 (LHHA16) - Vol 31 (LHHA30001) - Vol 33 (LHHA20) - Vol 24 (LHCA18002) - Vol 25 (LHCA21007) - Vol 38 (LHHA22) - Vol 49 (LHCA22)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S34 - S35 - S36 - S40 - S41 - S42 - S43 - S46 - S47 - S49 - S56 - S57 - S58 - S60 - S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002AC0 53245 n °7 - 2	002AC 05324 5 n°7 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 26 (LHHA01)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P8	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 53245 n °8 - 2	002AC 05324 5 n°8	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau semi-dur de t	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 32 (LHHA16)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002AC0 53245 n °8 - 2	002AC 05324 5 n°8	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau semi-dur de t	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 26 (LHHA01)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Panneaux vissés	P9	Réalisation d'un prélèvement	Fibralith	002AC0 53245 n °9 - 2	002AC 05324 5 n°9	Matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 27 (LHHA06)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Panneaux vissés	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Fibralith	002AC0 53245 n °9 - 2	002AC 05324 5 n°9	Matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 28 (LHHA07)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Panneaux vissés	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Fibralith	002AC053245 n°9 - 2	002AC053245 n°9	Matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 38 (LHHA22)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Panneaux vissés	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Fibralith	002AC053245 n°9 - 2	002AC053245 n°9	Matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 27 (LHHA06) - Vol 28 (LHHA07) - Vol 38 (LHHA22)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Panneaux vissés	S38 - S39 - S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Fibralith	002AC053245 n°9 - 2	002AC053245 n°9	Matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 35 (LHGA19)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P10	Réalisation d'un prélèvement		002AC053245 n°10 - 1	002AC053245 n°10 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 36 (LHGA20)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002AC053245 n°10 - 1	002AC053245 n°10 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 37 (LHGA21)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002AC053245 n°10 - 1	002AC053245 n°10 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 36 (LHGA20) - Vol 37 (LHGA21)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S50 - S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002AC053245 n°10 - 1	002AC053245 n°10 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 35 (LHGA19)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P10	Réalisation d'un prélèvement		002AC053245 n°10 - 1	002AC053245 n°10 Phase 2	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 36 (LHGA20)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002AC053245 n°10 - 1	002AC053245 n°10 Phase 2	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 37 (LHGA21)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002AC053245 n°10 - 1	002AC053245 n°10 Phase 2	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 36 (LHGA20) - Vol 37 (LHGA21)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S50 - S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002AC053245 n°10 - 1	002AC053245 n°10 Phase 2	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse



R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 35 (LHGA19)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P11	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 53245 n °11 - 1	002AC 05324 5 n°11	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (fibreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 36 (LHGA20)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002AC0 53245 n °11 - 1	002AC 05324 5 n°11	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (fibreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 36 (LHGA20)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002AC0 53245 n °11 - 1	002AC 05324 5 n°11	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (fibreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 36 (LHGA20)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S52 - S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002AC0 53245 n °11 - 1	002AC 05324 5 n°11	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (fibreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 35 (LHGA19)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P12	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 53245 n °12 - 1	002AC 05324 5 n°12	Matériau de type peinture (friable) (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (friable)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 34 (LHGA29)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P13	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 53245 n °13 - 1	002AC 05324 5 n°13 Phase 1	Matériau de type peinture (friable) (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (friable) (plâtreux) (blanc) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 25 (LHCA21007)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002AC0 53245 n °13 - 1	002AC 05324 5 n°13 Phase 1	Matériau de type peinture (friable) (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (friable) (plâtreux) (blanc) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 24 (LHCA18002)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002AC0 53245 n °13 - 1	002AC 05324 5 n°13 Phase 1	Matériau de type peinture (friable) (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (friable) (plâtreux) (blanc) en traces	Négatif	Négatif sur analyse

R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 25 (LHCA21007) - Vol 24 (LHCA18002)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S54 - S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002AC0 53245 n °13 - 1	002AC 05324 5 n°13 Phase 1	Matériau de type peinture (friable) (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (friable) (plâtreux) (blanc) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 34 (LHGA29)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P13	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 53245 n °13 - 1	002AC 05324 5 n°13 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (friable) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 25 (LHCA21007)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002AC0 53245 n °13 - 1	002AC 05324 5 n°13 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (friable) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 24 (LHCA18002)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002AC0 53245 n °13 - 1	002AC 05324 5 n°13 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (friable) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 25 (LHCA21007) - Vol 24 (LHCA18002)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S54 - S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002AC0 53245 n °13 - 1	002AC 05324 5 n°13 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (friable) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 35 (LHGA19)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P14	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 53245 n °14 - 1	002AC 05324 5 n°14	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 34 (LHGA29)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P15	Réalisation d'un prélèvement		002AC053245 n°15 - 2	002AC053245 n°15 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 34 (LHGA29)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P15	Réalisation d'un prélèvement		002AC053245 n°15 - 2	002AC053245 n°15 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 38 (LHHA22)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	P16	Réalisation d'un prélèvement		002AC053245 n°16 - 2	002AC053245 n°16	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 32 (LHHA16)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P17	Réalisation d'un prélèvement		002AC053245 n°17 - 2	002AC053245 n°17	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 25 (LHCA21007)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P18	Réalisation d'un prélèvement		002AC053245 n°18 - 2	002AC053245 n°18 Phase 1	Matériau de type mousse (noir)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 25 (LHCA21007)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P18	Réalisation d'un prélèvement		002AC053245 n°18 - 2	002AC053245 n°18 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 24 (LHCA18002)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P19	Réalisation d'un prélèvement		002AC053245 n°19 - 2	002AC053245 n°19	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (LHBA20)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P20	Réalisation d'un prélèvement		002AC053245 n°20 - 2	002AC053245 n°20 Phase 1	Matériau de type peinture (violet) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (LHBA20)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P20	Réalisation d'un prélèvement		002AC053245 n°20 - 2	002AC053245 n°20 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (LHBA20)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P20	Réalisation d'un prélèvement		002AC053245 n°20 - 2	002AC053245 n°20 Phase 3	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (LHBA20)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P21	Réalisation d'un prélèvement		002AC053245 n°21 - 2	002AC053245 n°21	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 49 (LHCA22)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P31	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 53245 n °31 - 2	002AC 05324 5 n°31	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 52 (Sas 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P35	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 53245-1 n°35 - 1	P35	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 51 (SAS 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002AC0 53245-1 n°35 - 1	P35	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 51 (SAS 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002AC0 53245-1 n°35 - 1	P35	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 53 (Sas 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002AC0 53245-1 n°35 - 1	P35	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 54 (Sas 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002AC0 53245-1 n°35 - 1	P35	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 51 (SAS 1) - Vol 53 (Sas 3) - Vol 54 (Sas 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S66 - P35 - S67 - S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002AC0 53245-1 n°35 - 1	P35	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 52 (Sas 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plaques de plâtre	P36	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 53245-1 n°36 - 1	P36 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 51 (SAS 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plaques de plâtre	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002AC053245-1 n°36 - 1	P36 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 53 (Sas 3)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plaques de plâtre	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002AC053245-1 n°36 - 1	P36 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 54 (Sas 4)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plaques de plâtre	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002AC053245-1 n°36 - 1	P36 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 51 (SAS 1) - Vol 53 (Sas 3) - Vol 54 (Sas 4)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plaques de plâtre	S78 - S79 - S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002AC053245-1 n°36 - 1	P36 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 52 (Sas 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plaques de plâtre	P36	Réalisation d'un prélèvement		002AC053245-1 n°36 - 1	P36 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 51 (SAS 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plaques de plâtre	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002AC053245-1 n°36 - 1	P36 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 53 (Sas 3)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plaques de plâtre	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002AC053245-1 n°36 - 1	P36 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 54 (Sas 4)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plaques de plâtre	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002AC053245-1 n°36 - 1	P36 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 51 (SAS 1) - Vol 53 (Sas 3) - Vol 54 (Sas 4)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plaques de plâtre	S78 - S79 - S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002AC053245-1 n°36 - 1	P36 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 51 (SAS 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P37	Réalisation d'un prélèvement		002AC053245-1 n°37 - 1	P37 Phase 1	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 54 (Sas 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002AC053245-1 n°37 - 1	P37 Phase 1	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 51 (SAS 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P37	Réalisation d'un prélèvement		002AC053245-1 n°37 - 1	P37 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 54 (Sas 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002AC053245-1 n°37 - 1	P37 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 51 (SAS 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P37	Réalisation d'un prélèvement		002AC053245-1 n°37 - 1	P37 Phase 3	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 54 (Sas 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002AC053245-1 n°37 - 1	P37 Phase 3	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 55 (LHEA40)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Panneaux vissés	P38	Réalisation d'un prélèvement	Fibralite	002AC053245-1 n°38 - 1	P38	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 56 (Lhea 41)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Panneaux vissés	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38	Fibralite	002AC053245-1 n°38 - 1	P38	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 55 (LHEA40)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Panneaux vissés	P38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38	Fibralite	002AC053245-1 n°38 - 1	P38	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 56 (Lhea 41) - Vol 55 (LHEA40)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Panneaux vissés	S74 - P38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38	Fibralite	002AC053245-1 n°38 - 1	P38	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 55 (LHEA40)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P39	Réalisation d'un prélèvement		002AC053245-1 n°39 - 1	P39 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 56 (Lhea 41)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002AC053245-1 n°39 - 1	P39 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 55 (LHEA40)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002AC053245-1 n°39 - 1	P39 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 56 (Lhea 41) - Vol 55 (LHEA40)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S73 - P39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002AC053245-1 n°39 - 1	P39 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 55 (LHEA40)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P39	Réalisation d'un prélèvement		002AC053245-1 n°39 - 1	P39 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 56 (Lhea 41)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002AC053245-1 n°39 - 1	P39 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 55 (LHEA40)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002AC053245-1 n°39 - 1	P39 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 56 (Lhea 41) - Vol 55 (LHEA40)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S73 - P39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002AC053245-1 n°39 - 1	P39 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 55 (LHEA40)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P39	Réalisation d'un prélèvement		002AC053245-1 n°39 - 1	P39 Phase 3	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces ; matériau de type colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 56 (Lhea 41)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002AC053245-1 n°39 - 1	P39 Phase 3	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces ; matériau de type colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 55 (LHEA40)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002AC053245-1 n°39 - 1	P39 Phase 3	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces ; matériau de type colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse



R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 56 (Lhea 41) - Vol 55 (LHEA40)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S73 - P39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002AC053245-1 n°39 - 1	P39 Phase 3	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces ; matériau de type colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 55 (LHEA40)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P40	Réalisation d'un prélèvement		002AC053245-1 n°40 - 1	P40 Phase 1	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau (bitumineux) (noir) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 55 (LHEA40)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002AC053245-1 n°40 - 1	P40 Phase 1	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau (bitumineux) (noir) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 56 (Lhea 41)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002AC053245-1 n°40 - 1	P40 Phase 1	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau (bitumineux) (noir) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 55 (LHEA40)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002AC053245-1 n°40 - 1	P40 Phase 1	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau (bitumineux) (noir) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 55 (LHEA40) - Vol 56 (Lhea 41)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P40 - S71 - S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002AC053245-1 n°40 - 1	P40 Phase 1	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau (bitumineux) (noir) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 55 (LHEA40)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P40	Réalisation d'un prélèvement		002AC053245-1 n°40 - 1	P40 Phase 2	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 55 (LHEA40)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002AC053245-1 n°40 - 1	P40 Phase 2	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 56 (Lhea 41)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002AC053245-1 n°40 - 1	P40 Phase 2	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 55 (LHEA40)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002AC053245-1 n°40 - 1	P40 Phase 2	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse


R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 55 (LHEA40) - Vol 56 (Lhea 41)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P40 - S71 - S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002AC053245-1 n°40 - 1	P40 Phase 2	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 56 (Lhea 41)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P41	Réalisation d'un prélèvement		002AC053245-1 n°41 - 1	P41	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 56 (Lhea 41)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002AC053245-1 n°41 - 1	P41	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 55 (LHEA40)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002AC053245-1 n°41 - 1	P41	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 56 (Lhea 41) - Vol 55 (LHEA40)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P41 - S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002AC053245-1 n°41 - 1	P41	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 56 (Lhea 41)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P42	Réalisation d'un prélèvement		002AC053245-1 n°42 - 1	P42	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 56 (Lhea 41)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002AC053245-1 n°42 - 1	P42	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 56 (Lhea 41)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	P43	Réalisation d'un prélèvement		002AC053245-1 n°43 - 1	P43	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 55 (LHEA40)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P44	Réalisation d'un prélèvement		002AC053245-1 n°44 - 1	P44	Matériau de type peinture (blanc) (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 55 (LHEA40)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002AC053245-1 n°44 - 1	P44	Matériau de type peinture (blanc) (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 55 (LHEA40)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002AC053245-1 n°44 - 1	P44	Matériau de type peinture (blanc) (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 55 (LHEA40)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002AC053245-1 n°44 - 1	P44	Matériau de type peinture (blanc) (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 55 (LHEA40)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P44 - S76 - S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002AC053245-1 n°44 - 1	P44	Matériau de type peinture (blanc) (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
--------------	-----------	-----------	---------------------	------------	-------------	-----------	-----------	-----------	------------	----------	------------





Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 1 (LHEB39)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P1	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 53245 n °1 - 1	002AC 05324 5 n°1 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (LHEB37)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002AC0 53245 n °1 - 1	002AC 05324 5 n°1 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (LHEB38)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002AC0 53245 n °1 - 1	002AC 05324 5 n°1 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant)	Négatif	Négatif sur analyse



R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 3 (LHEB27)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002AC0 53245 n °1 - 1	002AC 05324 5 n°1 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (LHEB25)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002AC0 53245 n °1 - 1	002AC 05324 5 n°1 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (LHEB56)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002AC0 53245 n °1 - 1	002AC 05324 5 n°1 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant)	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 8 (LHEB55)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002AC0 53245 n °1 - 1	002AC 05324 5 n°1 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (LHEB54)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002AC0 53245 n °1 - 1	002AC 05324 5 n°1 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (LHEB53)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002AC0 53245 n °1 - 1	002AC 05324 5 n°1 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant)	Négatif	Négatif sur analyse



R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 11 (LHEB26)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002AC0 53245 n °1 - 1	002AC 05324 5 n°1 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (LHEB22001)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002AC0 53245 n °1 - 1	002AC 05324 5 n°1 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (LHEB40)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002AC0 53245 n °1 - 1	002AC 05324 5 n°1 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant)	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 13 (LHEB41)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002AC0 53245 n °1 - 1	002AC 05324 5 n°1 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (LHEB42)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002AC0 53245 n °1 - 1	002AC 05324 5 n°1 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 15 (LHEB02)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002AC0 53245 n °1 - 1	002AC 05324 5 n°1 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant)	Négatif	Négatif sur analyse



R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 16 (LHEB03)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002AC0 53245 n °1 - 1	002AC 05324 5 n°1 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 18 (LHEB04006)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002AC0 53245 n °1 - 1	002AC 05324 5 n°1 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 17 (LHEB43002)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002AC0 53245 n °1 - 1	002AC 05324 5 n°1 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant)	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 10 (LHEB22001)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002AC0 53245 n °1 - 1	002AC 05324 5 n°1 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (LHEB22001)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002AC0 53245 n °1 - 1	002AC 05324 5 n°1 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant)	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 2 (LHEB37) - Vol 5 (LHEB38) - Vol 3 (LHEB27) - Vol 4 (LHEB25) - Vol 9 (LHEB56) - Vol 8 (LHEB55) - Vol 7 (LHEB54) - Vol 6 (LHEB53) - Vol 11 (LHEB26) - Vol 10 (LHEB22001) - Vol 12 (LHEB40) - Vol 13 (LHEB41) - Vol 14 (LHEB42) - Vol 15 (LHEB02) - Vol 16 (LHEB03) - Vol 18 (LHEB04006) - Vol 17 (LHEB43002)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S3 - S4 - S5 - S6 - S14 - S15 - S16 - S17 - S18 - S20 - S22 - S23 - S24 - S25 - S26 - S27 - S28 - S31 - S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002AC0 53245 n °1 - 1	002AC 05324 5 n°1 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (LHEB39)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P1	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 53245 n °1 - 1	002AC 05324 5 n°1 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (LHEB37)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002AC0 53245 n °1 - 1	002AC 05324 5 n°1 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 5 (LHEB38)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002AC0 53245 n °1 - 1	002AC 05324 5 n°1 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (LHEB27)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002AC0 53245 n °1 - 1	002AC 05324 5 n°1 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (LHEB25)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002AC0 53245 n °1 - 1	002AC 05324 5 n°1 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (LHEB56)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002AC0 53245 n °1 - 1	002AC 05324 5 n°1 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (LHEB55)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002AC0 53245 n °1 - 1	002AC 05324 5 n°1 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 7 (LHEB54)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002AC053245 n°1 - 1	002AC053245 n°1 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (LHEB53)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002AC053245 n°1 - 1	002AC053245 n°1 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (LHEB26)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002AC053245 n°1 - 1	002AC053245 n°1 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (LHEB22001)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002AC053245 n°1 - 1	002AC053245 n°1 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (LHEB40)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002AC053245 n°1 - 1	002AC053245 n°1 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 13 (LHEB41)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002AC0 53245 n °1 - 1	002AC 05324 5 n°1 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (LHEB42)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002AC0 53245 n °1 - 1	002AC 05324 5 n°1 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 15 (LHEB02)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002AC0 53245 n °1 - 1	002AC 05324 5 n°1 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 16 (LHEB03)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002AC0 53245 n °1 - 1	002AC 05324 5 n°1 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 18 (LHEB04006)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002AC0 53245 n °1 - 1	002AC 05324 5 n°1 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse



R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 17 (LHEB43002)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002AC0 53245 n °1 - 1	002AC 05324 5 n°1 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (LHEB22001)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002AC0 53245 n °1 - 1	002AC 05324 5 n°1 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (LHEB22001)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002AC0 53245 n °1 - 1	002AC 05324 5 n°1 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 2 (LHEB37) - Vol 5 (LHEB38) - Vol 3 (LHEB27) - Vol 4 (LHEB25) - Vol 9 (LHEB56) - Vol 8 (LHEB55) - Vol 7 (LHEB54) - Vol 6 (LHEB53) - Vol 11 (LHEB26) - Vol 10 (LHEB22001) - Vol 12 (LHEB40) - Vol 13 (LHEB41) - Vol 14 (LHEB42) - Vol 15 (LHEB02) - Vol 16 (LHEB03) - Vol 18 (LHEB04006) - Vol 17 (LHEB43002)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S3 - S4 - S5 - S6 - S14 - S15 - S16 - S17 - S18 - S20 - S22 - S23 - S24 - S25 - S26 - S27 - S28 - S31 - S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002AC0 53245 n°1 - 1	002AC 05324 5 n°1 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (LHEB39)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P2	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 53245 n°2 - 1	002AC 05324 5 n°2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (LHEB39)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002AC0 53245 n°2 - 1	002AC 05324 5 n°2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (LHEB37)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002AC0 53245 n°2 - 1	002AC 05324 5 n°2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (LHEB38)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002AC0 53245 n°2 - 1	002AC 05324 5 n°2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (LHEB27)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002AC0 53245 n°2 - 1	002AC 05324 5 n°2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 4 (LHEB25)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002AC0 53245 n °2 - 1	002AC 05324 5 n°2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (LHEB53)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002AC0 53245 n °2 - 1	002AC 05324 5 n°2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (LHEB54)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002AC0 53245 n °2 - 1	002AC 05324 5 n°2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (LHEB55)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002AC0 53245 n °2 - 1	002AC 05324 5 n°2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (LHEB56)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002AC0 53245 n °2 - 1	002AC 05324 5 n°2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (LHEB26)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002AC0 53245 n °2 - 1	002AC 05324 5 n°2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (LHEB22001)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002AC0 53245 n °2 - 1	002AC 05324 5 n°2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 17 (LHEB43002)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002AC0 53245 n °2 - 1	002AC 05324 5 n°2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 18 (LHEB04006)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002AC0 53245 n °2 - 1	002AC 05324 5 n°2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 10 (LHEB22001)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002AC0 53245 n °2 - 1	002AC 05324 5 n°2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (LHEB39) - Vol 2 (LHEB37) - Vol 5 (LHEB38) - Vol 3 (LHEB27) - Vol 4 (LHEB25) - Vol 6 (LHEB53) - Vol 7 (LHEB54) - Vol 8 (LHEB55) - Vol 9 (LHEB56) - Vol 11 (LHEB26) - Vol 10 (LHEB22001) - Vol 17 (LHEB43002) - Vol 18 (LHEB04006)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1 - S2 - S7 - S8 - S9 - S10 - S11 - S12 - S13 - S19 - S21 - S29 - S30 - S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002AC0 53245 n °2 - 1	002AC 05324 5 n°2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 18 (LHEB04006)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P3	Réalisation d'un prélèvement	Autour de la gaine de ventilation	002AC0 53245 n °3 - 2	002AC 05324 5 n°3	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 16 (LHEB03)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P4	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 53245 n °4 - 2	002AC 05324 5 n°4	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 17 (LHEB43002)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Carreaux de plâtre	P5	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 53245 n °5 - 2	002AC 05324 5 n°5	Matériau de type peinture (bleu) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 20 (LHEB27)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P6	Réalisation d'un prélèvement		002AC053245 n°6 - 2	002AC053245 n°6	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 50 (LHHB45)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P32	Réalisation d'un prélèvement		002AC053245 n°32 - 2	002AC053245 n°32 Phase 1	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 50 (LHHB45)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P32	Réalisation d'un prélèvement		002AC053245 n°32 - 2	002AC053245 n°32 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (brillant) (plâtreux) (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 50 (LHHB45)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P32	Réalisation d'un prélèvement		002AC053245 n°32 - 2	002AC053245 n°32 Phase 3	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 50 (LHHB45)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P32	Réalisation d'un prélèvement		002AC053245 n°32 - 2	002AC053245 n°32 Phase 4	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse





Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 50 (LHHB45)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P33	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 53245 n °33 - 2	002AC 05324 5 n°33 Phase 1	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (brillant) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 50 (LHHB45)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P33	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 53245 n °33 - 2	002AC 05324 5 n°33 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (brillant) (plâtreux) (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse


ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	R-2	R-2 - Plan de repérage - Actions menées
	R-2	R-2 - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	R-2	R-2 - Zoom 1.1 - Actions menées
	R-2	R-2 - Zoom 1.2 - Actions menées
	R-2	R-2 - Zoom 1.3 - Actions menées
	R-2	R-2 - Zoom 1.4 - Actions menées
	R-1	R-1 - Plan de repérage - Actions menées
	R-1	R-1 - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	R-1	R-1 - Périmètre d'intervention 2 - Actions menées
	R-1	R-1 - Périmètre d'intervention 3 - Actions menées
	R-1	R-1 - Périmètre d'intervention 4 - Actions menées
	R-1	R-1 - Périmètre d'intervention 5 - Actions menées
	R+5	R+5 - Plan de repérage - Actions menées
	R+5	R+5 - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	R+5	R+5 - Périmètre d'intervention 2 - Actions menées


R-2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002AC053245-1
				Légende
				<div></div> Périmètre d'intervention 1
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	24 Chemin de Pouvoirville 31400 TOULOUSE	Larrey - Circulations + LHEB03-25-26-53/56, LHFB06-24/27, LHCA10, LHHA01-06-07-16-19/22, LHEA07-23-61/63, LHGA29 -19/21, LHC503, LHB508-514	22/10/2020	KELLER FLORENT

R-2 - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002AC053245-1



Plan de situation




Légende



Zoom 1.1



Zoom 1.2



Zoom 1.3



Zoom 1.4



Adresse du bien

24 Chemin de Pouvoirville
31400 TOULOUSE

Désignation





Larrey - Circulations + LHEB03-25-26-53/56, LHFB06-24/27,
LHCA10, LHHA01-06-07-16-19/22, LHEA07-23-61/63, LHGA29
-19/21, LHC503, LHB508-514






Date intervention



22/10/2020



Technicien intervenant

KELLER FLORENT

R-2 - ZOOM 1.1 - ACTIONS MENÉES				Référence: 002AC053245-1	
<div></div>				Légende	
					Localisation dun prélèvement négatif
					Localisation dun sondage négatif
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
	24 Chemin de Pouvoirville 31400 TOULOUSE	Larrey - Circulations + LHEB03-25-26-53/56, LHFB06-24/27, LHCA10, LHHA01-06-07-16-19/22, LHEA07-23-61/63, LHGA29 -19/21, LHC503, LHB508-514	22/10/2020	KELLER FLORENT	

R-2 - ZOOM 1.2 - ACTIONS MENÉES				Référence: 002AC053245-1
<div></div> <div><div>Plan de situation</div></div>				Légende
				 <div>Localisation dun prélèvement négatif</div>
				 <div>Localisation dun sondage négatif</div>
<div><div>AC ENVIRONNEMENT</div><div>DIAGNOSTICS IMMOBILIERS</div></div>	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	24 Chemin de Pouvoirville 31400 TOULOUSE	Larrey - Circulations + LHEB03-25-26-53/56, LHFB06-24/27, LHCA10, LHHA01-06-07-16-19/22, LHEA07-23-61/63, LHGA29 -19/21, LHC503, LHB508-514	22/10/2020	KELLER FLORENT

R-2 - ZOOM 1.3 - ACTIONS MENÉES				Référence: 002AC053245-1	
				Légende	
				 P	Localisation dun prélèvement négatif

R-2 - ZOOM 1.4 - ACTIONS MENÉES				Référence: 002AC053245-1	
<div></div>				Légende	
				 P	Localisation dun prélèvement négatif

R-1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002AC053245-1



Légende

	Périmètre d'intervention 1
	Périmètre d'intervention 2
	Périmètre d'intervention 3
	Périmètre d'intervention 4
	Périmètre d'intervention 5



Adresse du bien

24 Chemin de Pouvoirville
31400 TOULOUSE

Désignation

Larrey - Circulations + LHEB03-25-26-53/56, LHFB06-24/27,
LHCA10, LHHA01-06-07-16-19/22, LHEA07-23-61/63, LHGA29
-19/21, LHC503, LHB508-514

Date intervention

22/10/2020

Technicien intervenant

KELLER FLORENT

R-1 - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002AC053245-1

Légende

Localisation du prélèvement négatif

A line graph on a coordinate plane. The function starts at the origin (0,0), increases linearly with a positive slope, and then becomes horizontal. The horizontal segment is labeled with the letter 'S'.

Localisation dun sondage négatif



A detailed architectural floor plan of the University of Illinois at Chicago campus. The map shows a complex network of buildings, streets, and green spaces. Key features include: a large Y-shaped building complex at the top; a central area with several smaller buildings and open spaces; a large, dark-shaded rectangular building in the bottom left corner; and a large, light-colored rectangular building on the right side. Streets are labeled with names like "N. Dearborn St.", "N. Halsted St.", "N. LaSalle St.", "N. Paulina St.", "N. State St.", "N. Taylor St.", "N. Wells St.", "N. Franklin St.", "N. Madison St.", "N. Clark St.", "N. Adams St.", "N. Chestnut St.", "N. DuSable St.", "N. Erie St.", "N. Green St.", "N. Harrison St.", "N. Jackson St.", "N. Kenton St.", "N. Lincoln St.", "N. Marshall St.", "N. Myrtle St.", "N. North Ave.", "N. Oak St.", "N. Randolph St.", "N. Rockwell St.", "N. Schenck St.", "N. Shields St.", "N. Sprague St.", "N. Tenth St.", "N. Twelfth St.", "N. Thirteenth St.", "N. Fourteenth St.", "N. Fifteenth St.", "N. Sixteenth St.", "N. Seventeenth St.", "N. Eighteenth St.", "N. Nineteenth St.", "N. Twentieth St.", "N. Twenty-first St.", "N. Twenty-second St.", "N. Twenty-third St.", "N. Twenty-fourth St.", "N. Twenty-fifth St.", "N. Twenty-sixth St.", "N. Twenty-seventh St.", "N. Twenty-eighth St.", "N. Twenty-ninth St.", "N. Thirtieth St.", "N. Thirty-first St.", "N. Thirty-second St.", "N. Thirty-third St.", "N. Thirty-fourth St.", "N. Thirty-fifth St.", "N. Thirty-sixth St.", "N. Thirty-seventh St.", "N. Thirty-eighth St.", "N. Thirty-ninth St.", "N. Fortieth St.", "N. Forty-first St.", "N. Forty-second St.", "N. Forty-third St.", "N. Forty-fourth St.", "N. Forty-fifth St.", "N. Forty-sixth St.", "N. Forty-seventh St.", "N. Forty-eighth St.", "N. Forty-ninth St.", "N. Fiftieth St.", "N. Fifty-first St.", "N. Fifty-second St.", "N. Fifty-third St.", "N. Fifty-fourth St.", "N. Fifty-fifth St.", "N. Fifty-sixth St.", "N. Fifty-seventh St.", "N. Fifty-eighth St.", "N. Fifty-ninth St.", "N. Sixtieth St.", "N. Sixty-first St.", "N. Sixty-second St.", "N. Sixty-third St.", "N. Sixty-fourth St.", "N. Sixty-fifth St.", "N. Sixty-sixth St.", "N. Sixty-seventh St.", "N. Sixty-eighth St.", "N. Sixty-ninth St.", "N. Seventieth St.", "N. Seventy-first St.", "N. Seventy-second St.", "N. Seventy-third St.", "N. Seventy-fourth St.", "N. Seventy-fifth St.", "N. Seventy-sixth St.", "N. Seventy-seventh St.", "N. Seventy-eighth St.", "N. Seventy-ninth St.", "N. Eightieth St.", "N. Eighty-first St.", "N. Eighty-second St.", "N. Eighty-third St.", "N. Eighty-fourth St.", "N. Eighty-fifth St.", "N. Eighty-sixth St.", "N. Eighty-seventh St.", "N. Eighty-eighth St.", "N. Eighty-ninth St.", "N. Ninetieth St.", "N. One hundred st.", "N. One hundred one st.", "N. One hundred two st.", "N. One hundred three st.", "N. One hundred four st.", "N. One hundred five st.", "N. One hundred six st.", "N. One hundred seven st.", "N. One hundred eight st.", "N. One hundred nine st.", "N. One hundred ten st.", "N. One hundred eleven st.", "N. One hundred twelve st.", "N. One hundred thirteen st.", "N. One hundred fourteen st.", "N. One hundred fifteen st.", "N. One hundred sixteen st.", "N. One hundred seventeen st.", "N. One hundred eighteen st.", "N. One hundred nineteen st.", "N. One hundred twenty st.", "N. One hundred twenty one st.", "N. One hundred twenty two st.", "N. One hundred twenty three st.", "N. One hundred twenty four st.", "N. One hundred twenty five st.", "N. One hundred twenty six st.", "N. One hundred twenty seven st.", "N. One hundred twenty eight st.", "N. One hundred twenty nine st.", "N. One hundred thirty st.", "N. One hundred thirty one st.", "N. One hundred thirty two st.", "N. One hundred thirty three st.", "N. One hundred thirty four st.", "N. One hundred thirty five st.", "N. One hundred thirty six st.", "N. One hundred thirty seven st.", "N. One hundred thirty eight st.", "N. One hundred thirty nine st.", "N. One hundred forty st.", "N. One hundred forty one st.", "N. One hundred forty two st.", "N. One hundred forty three st.", "N. One hundred forty four st.", "N. One hundred forty five st.", "N. One hundred forty six st.", "N. One hundred forty seven st.", "N. One hundred forty eight st.", "N. One hundred forty nine st.", "N. One hundred fifty st.", "N. One hundred fifty one st.", "N. One hundred fifty two st.", "N. One hundred fifty three st.", "N. One hundred fifty four st.", "N. One hundred fifty five st.", "N. One hundred fifty six st.", "N. One hundred fifty seven st.", "N. One hundred fifty eight st.", "N. One hundred fifty nine st.", "N. One hundred sixty st.", "N. One hundred sixty one st.", "N. One hundred sixty two st.", "N. One hundred sixty three st.", "N. One hundred sixty four st.", "N. One hundred sixty five st.", "N. One hundred sixty six st.", "N. One hundred sixty seven st.", "N. One hundred sixty eight st.", "N. One hundred sixty nine st.", "N. One hundred seventy st.", "N. One hundred seventy one st.", "N. One hundred seventy two st.", "N. One hundred seventy three st.", "N. One hundred seventy four st.", "N. One hundred seventy five st.", "N. One hundred seventy six st.", "N. One hundred seventy seven st.", "N. One hundred seventy eight st.", "N. One hundred seventy nine st.", "N. One hundred eighty st.", "N. One hundred eighty one st.", "N. One hundred eighty two st.", "N. One hundred eighty three st.", "N. One hundred eighty four st.", "N. One hundred eighty five st.", "N. One hundred eighty six st.", "N. One hundred eighty seven st.", "N. One hundred eighty eight st.", "N. One hundred eighty nine st.", "N. One hundred ninety st.", "N. One hundred ninety one st.", "N. One hundred ninety two st.", "N. One hundred ninety three st.", "N. One hundred ninety four st.", "N. One hundred ninety five st.", "N. One hundred ninety six st.", "N. One hundred ninety seven st.", "N. One hundred ninety eight st.", "N. One hundred ninety nine st.", "N. Two hundred st.", "N. Two hundred one st.", "N. Two hundred two st.", "N. Two hundred three st.", "N. Two hundred four st.", "N. Two hundred five st.", "N. Two hundred six st.", "N. Two hundred seven st.", "N. Two hundred eight st.", "N. Two hundred nine st.", "N. Two hundred ten st.", "N. Two hundred eleven st.", "N. Two hundred twelve st.", "N. Two hundred thirteen st.", "N. Two hundred fourteen st.", "N. Two hundred fifteen st.", "N. Two hundred sixteen st.", "N. Two hundred seventeen st.", "N. Two hundred eighteen st.", "N. Two hundred nineteen st.", "N. Two hundred twenty st.", "N. Two hundred twenty one st.", "N. Two hundred twenty two st.", "N. Two hundred twenty three st.", "N. Two hundred twenty four st.", "N. Two hundred twenty five st.", "N. Two hundred twenty six st.", "N. Two hundred twenty seven st.", "N. Two hundred twenty eight st.", "N. Two hundred twenty nine st.", "N. Two hundred thirty st.", "N. Two hundred thirty one st.", "N. Two hundred thirty two st.", "N. Two hundred thirty three st.", "N. Two hundred thirty four st.", "N. Two hundred thirty five st.", "N. Two hundred thirty six st.", "N. Two hundred thirty seven st.", "N. Two hundred thirty eight st.", "N. Two hundred thirty nine st.", "N. Two hundred forty st.", "N. Two hundred forty one st.", "N. Two hundred forty two st.", "N. Two hundred forty three st.", "N. Two hundred forty four st.", "N. Two hundred forty five st.", "N. Two hundred forty six st.", "N. Two hundred forty seven st.", "N. Two hundred forty eight st.", "N. Two hundred forty nine st.", "N. Two hundred fifty st.", "N. Two hundred fifty one st.", "N. Two hundred fifty two st.", "N. Two hundred fifty three st.", "N. Two hundred fifty four st.", "N. Two hundred fifty five st.", "N. Two hundred fifty six st.", "N. Two hundred fifty seven st.", "N. Two hundred fifty eight st.", "N. Two hundred fifty nine st.", "N. Two hundred sixty st.", "N. Two hundred sixty one st.", "N. Two hundred sixty two st.", "N. Two hundred sixty three st.", "N. Two hundred sixty four st.", "N. Two hundred sixty five st.", "N. Two hundred sixty six st.", "N. Two hundred sixty seven st.", "N. Two hundred sixty eight st.", "N. Two hundred sixty nine st.", "N. Two hundred seventy st.", "N. Two hundred seventy one st.", "N. Two hundred seventy two st.", "N. Two hundred seventy three st.", "N. Two hundred seventy four st.", "N. Two hundred seventy five st.", "N. Two hundred seventy six st.", "N. Two hundred seventy seven st.", "N. Two hundred seventy eight st.", "N. Two hundred seventy nine st.", "N. Two hundred eighty st.", "N. Two hundred eighty one st.", "N. Two hundred eighty two st.", "N. Two hundred eighty three st.", "N. Two hundred eighty four st.", "N. Two hundred eighty five st.", "N. Two hundred eighty six st.", "N. Two hundred eighty seven st.", "N. Two hundred eighty eight st.", "N. Two hundred eighty nine st.", "N. Two hundred ninety st.", "N. Two hundred ninety one st.", "N. Two hundred ninety two st.", "N. Two hundred ninety three st.", "N. Two hundred ninety four st.", "N. Two hundred ninety five st.", "N. Two hundred ninety six st.", "N. Two hundred ninety seven st.", "N. Two hundred ninety eight st.", "N. Two hundred ninety nine st.", "N. Three hundred st.", "N. Three hundred one st.", "N. Three hundred two st.", "N. Three hundred three st.", "N. Three hundred four st.", "N. Three hundred five st.", "N. Three hundred six st.", "N. Three hundred seven st.", "N. Three hundred eight st.", "N. Three hundred nine st.", "N. Three hundred ten st.", "N. Three hundred eleven st.", "N. Three hundred twelve st.", "N. Three hundred thirteen st.", "N. Three hundred fourteen st.", "N. Three hundred fifteen st.", "N. Three hundred sixteen st.", "N. Three hundred seventeen st.", "N. Three hundred eighteen st.", "N. Three hundred nineteen st.", "N. Three hundred twenty st.", "N. Three hundred twenty one st.", "N. Three hundred twenty two st.", "N. Three hundred twenty three st.", "N. Three hundred twenty four st.", "N. Three hundred twenty five st.", "N. Three hundred twenty six st.", "N. Three hundred twenty seven st.", "N. Three hundred twenty eight st.", "N. Three hundred twenty nine st.", "N. Three hundred thirty st.", "N. Three hundred thirty one st.", "N. Three hundred thirty two st.", "N. Three hundred thirty three st.", "N. Three hundred thirty four st.", "N. Three hundred thirty five st.", "N. Three hundred thirty six st.", "N. Three hundred thirty seven st.", "N. Three hundred thirty eight st.", "N. Three hundred thirty nine st.", "N. Three hundred forty st.", "N. Three hundred forty one st.", "N. Three hundred forty two st.", "N. Three hundred forty three st.", "N. Three hundred forty four st.", "N. Three hundred forty five st.", "N. Three hundred forty six st.", "N. Three hundred forty seven st.", "N. Three hundred forty eight st.", "N. Three hundred forty nine st.", "N. Three hundred fifty st.", "N. Three hundred fifty one st.", "N. Three hundred fifty two st.", "N. Three hundred fifty three st.", "N. Three hundred fifty four st.", "N. Three hundred fifty five st.", "N. Three hundred fifty six st.", "N. Three hundred fifty seven st.", "N. Three hundred fifty eight st.", "N. Three hundred fifty nine st.", "N. Three hundred sixty st.", "N. Three hundred sixty one st.", "N. Three hundred sixty two st.", "N. Three hundred sixty three st.", "N. Three hundred sixty four st.", "N. Three hundred sixty five st.", "N. Three hundred sixty six st.", "N. Three hundred sixty seven st.", "N. Three hundred sixty eight st.", "N. Three hundred sixty nine st.", "N. Three hundred seventy st.", "N. Three hundred seventy one st.", "N. Three hundred seventy two st.", "N. Three hundred seventy three st.", "N. Three hundred seventy four st.", "N. Three hundred seventy five st.", "N. Three hundred seventy six st.", "N. Three hundred seventy seven st.", "N. Three hundred seventy eight st.", "N. Three hundred seventy nine st.", "N. Three hundred eighty st.", "N. Three hundred eighty one st.", "N. Three hundred eighty two st.", "N. Three hundred eighty three st.", "N. Three hundred eighty four st.", "N. Three hundred eighty five st.", "N. Three hundred eighty six st.", "N. Three hundred eighty seven st.", "N. Three hundred eighty eight st.", "N. Three hundred eighty nine st.", "N. Three hundred ninety st.", "N. Three hundred ninety one st.", "N. Three hundred ninety two st.", "N. Three hundred ninety three st.", "N. Three hundred ninety four st.", "N. Three hundred ninety five st.", "N. Three hundred ninety six st.", "N. Three hundred ninety seven st.", "N. Three hundred ninety eight st.", "N. Three hundred ninety nine st.", "N. Four hundred st.", "N. Four hundred one st.", "N. Four hundred two st.", "N. Four hundred three st.", "N. Four hundred four st.", "N. Four hundred five st.", "N. Four hundred six st.", "N. Four hundred seven st.", "N. Four hundred eight st.", "N. Four hundred nine st.", "N. Four hundred ten st.", "N. Four hundred eleven st.", "N. Four hundred twelve st.", "N. Four hundred thirteen st.", "N. Four hundred fourteen st.", "N. Four hundred fifteen st.", "N. Four hundred sixteen st.", "N. Four hundred seventeen st.", "N. Four hundred eighteen st.", "N. Four hundred nineteen st.", "N. Four hundred twenty st.", "N. Four hundred twenty one st.", "N. Four hundred twenty two st.", "N. Four hundred twenty three st.", "N. Four hundred twenty four st.", "N. Four hundred twenty five st.", "N. Four hundred twenty six st.", "N. Four hundred twenty seven st.", "N. Four hundred twenty eight st.", "N. Four hundred twenty nine st.", "N. Four hundred thirty st.", "N. Four hundred thirty one st.", "N. Four hundred thirty two st.", "N. Four hundred thirty three st.", "N. Four hundred thirty four st.", "N. Four hundred thirty five st.", "N. Four hundred thirty six st.", "N. Four hundred thirty seven st.", "N. Four hundred thirty eight st.", "N. Four hundred thirty nine st.", "N. Four hundred forty st.", "N. Four hundred forty one st.", "N. Four hundred forty two st.", "N. Four hundred forty three st.", "N. Four hundred forty four st.", "N. Four hundred forty five st.", "N. Four hundred forty six st.", "N. Four hundred forty seven st.", "N. Four hundred forty eight st.", "N. Four hundred forty nine st.", "N. Four hundred fifty st.", "N. Four hundred fifty one st.", "N. Four hundred fifty two st.", "N. Four hundred fifty three st.", "N. Four hundred fifty four st.", "N. Four hundred fifty five st.", "N. Four hundred fifty six st.", "N. Four hundred fifty seven st.", "N. Four hundred fifty eight st.", "N. Four hundred fifty nine st.", "N. Four hundred sixty st.", "N. Four hundred sixty one st.", "N. Four hundred sixty two st.", "N. Four hundred sixty three st



Adresse du bien

24 Chemin de Pouvoirville
31400 TOULOUSE

Désignation

Larrey - Circulations + LHEB03-25-26-53/56, LHFB06-24/27,
LHCA10, LHHA01-06-07-16-19/22, LHEA07-23-61/63, LHGA29
-19/21, LHC503, LHB508-514


Date intervention

22/10/2020


Techniciens intervenant

KELLER FLORENT


Légende



Localisation dun prélèvement négatif





Localisation dun sondage négatif





R-1 - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 3 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002AC053245-1

Légende

	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dun sondage négatif



Adresse du bien

24 Chemin de Pouvoirville
31400 TOULOUSE

Désignation

Larrey - Circulations + LHEB03-25-26-53/56, LHFB06-24/27,
LHCA10, LHHA01-06-07-16-19/22, LHEA07-23-61/63, LHGA29
-19/21, LHC503, LHB508-514

Date intervention

22/10/2020


Technicien intervenant

KELLER FLORENT

R-1 - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 4 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002AC053245-1


Légende




Localisation dun prélèvement
négatif



Localisation dun sondage négatif



Plan de situation



Adresse du bien

24 Chemin de Pouvoirville
31400 TOULOUSE

Désignation

Larrey - Circulations + LHEB03-25-26-53/56, LHFB06-24/27,
LHCA10, LHHA01-06-07-16-19/22, LHEA07-23-61/63, LHGA29
-19/21, LHC503, LHB508-514


Date intervention

22/10/2020



Technicien intervenant


KELLER FLORENT

Légende



Localisation d'un prélèvement
négatif



	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	24 Chemin de Pouvoirville 31400 TOULOUSE	Larrey - Circulations + LHEB03-25-26-53/56, LHFB06-24/27, LHCA10, LHHA01-06-07-16-19/22, LHEA07-23-61/63, LHGA29 -19/21, LHC503, LHB508-514	22/10/2020	KELLER FLORENT


Légende





Périmètre d'intervention 1






Périmètre d'intervention 2





Légende


	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dun sondage négatif




	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	24 Chemin de Pouvoirville 31400 TOULOUSE	Larrey - Circulations + LHEB03-25-26-53/56, LHFB06-24/27, LHCA10, LHHA01-06-07-16-19/22, LHEA07-23-61/63, LHGA29 -19/21, LHC503, LHB508-514	22/10/2020	KELLER FLORENT

Légende

	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dun sondage négatif



Plan de situation



Adresse du bien

24 Chemin de Pouvoirville
31400 TOULOUSE

Désignation

Larrey - Circulations + LHEB03-25-26-53/56, LHFB06-24/27,
LHCA10, LHHA01-06-07-16-19/22, LHEA07-23-61/63, LHGA29
-19/21, LHC503, LHB508-514

Date intervention

22/10/2020

Technicien intervenant

KELLER FLORENT

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002AC053245 n°22 - 2 (P22)	R+5 - Vol 40 (LHC503)	Prélèvement négatif
002AC053245 n°23 - 2 (P23)	R+5 - Vol 40 (LHC503)	Prélèvement négatif
002AC053245 n°24 - 2 (P24)	R+5 - Vol 40 (LHC503)	Prélèvement négatif
002AC053245 n°25 - 2 (P25)	R+5 - Vol 40 (LHC503)	Prélèvement négatif
002AC053245 n°26 - 2 (P26)	R+5 - Vol 42 (LHC501001)	Prélèvement négatif
002AC053245 n°27 - 2 (P27)	R+5 - Vol 43 (LHB544)	Prélèvement négatif
002AC053245 n°28 - 2 (P28)	R+5 - Vol 47 (LHB512)	Prélèvement négatif
002AC053245 n°29 - 2 (P29)	R+5 - Vol 41 (LHC529)	Prélèvement négatif
002AC053245 n°30 - 2 (P30)	R+5 - Vol 48 (LHC537)	Prélèvement négatif
002AC053245-1 n°34 - 1 (P34)	R+5 - Vol 46 (LHB514)	Prélèvement négatif
002AC053245 n°7 - 2 (P7)	R-1 - Vol 21 (LHCA10)	Prélèvement négatif
002AC053245 n°8 - 2 (P8)	R-1 - Vol 26 (LHHA01)	Prélèvement négatif
002AC053245 n°9 - 2 (P9)	R-1 - Vol 26 (LHHA01)	Prélèvement négatif
002AC053245 n°10 - 1 (P10)	R-1 - Vol 35 (LHGA19)	Prélèvement négatif
002AC053245 n°11 - 1 (P11)	R-1 - Vol 35 (LHGA19)	Prélèvement négatif
002AC053245 n°12 - 1 (P12)	R-1 - Vol 35 (LHGA19)	Prélèvement négatif
002AC053245 n°13 - 1 (P13)	R-1 - Vol 34 (LHGA29)	Prélèvement négatif
002AC053245 n°14 - 1 (P14)	R-1 - Vol 35 (LHGA19)	Prélèvement négatif
002AC053245 n°15 - 2 (P15)	R-1 - Vol 34 (LHGA29)	Prélèvement négatif
002AC053245 n°16 - 2 (P16)	R-1 - Vol 38 (LHHA22)	Prélèvement négatif
002AC053245 n°17 - 2 (P17)	R-1 - Vol 32 (LHHA16)	Prélèvement négatif
002AC053245 n°18 - 2 (P18)	R-1 - Vol 25 (LHCA21007)	Prélèvement négatif
002AC053245 n°19 - 2 (P19)	R-1 - Vol 24 (LHCA18002)	Prélèvement négatif
002AC053245 n°20 - 2 (P20)	R-1 - Vol 39 (LHBA20)	Prélèvement négatif
002AC053245 n°21 - 2 (P21)	R-1 - Vol 39 (LHBA20)	Prélèvement négatif
002AC053245 n°31 - 2 (P31)	R-1 - Vol 49 (LHCA22)	Prélèvement négatif
002AC053245-1 n°35 - 1 (P35)	R-1 - Vol 52 (Sas 2)	Prélèvement négatif

002AC053245-1 n°36 - 1 (P36)	R-1 - Vol 52 (Sas 2)	Prélevement négatif
002AC053245-1 n°37 - 1 (P37)	R-1 - Vol 51 (SAS 1)	Prélevement négatif
002AC053245-1 n°38 - 1 (P38)	R-1 - Vol 55 (LHEA40)	Prélevement négatif
002AC053245-1 n°39 - 1 (P39)	R-1 - Vol 55 (LHEA40)	Prélevement négatif
002AC053245-1 n°40 - 1 (P40)	R-1 - Vol 55 (LHEA40)	Prélevement négatif
002AC053245-1 n°41 - 1 (P41)	R-1 - Vol 56 (Lhea 41)	Prélevement négatif
002AC053245-1 n°42 - 1 (P42)	R-1 - Vol 56 (Lhea 41)	Prélevement négatif
002AC053245-1 n°43 - 1 (P43)	R-1 - Vol 56 (Lhea 41)	Prélevement négatif
002AC053245-1 n°44 - 1 (P44)	R-1 - Vol 55 (LHEA40)	Prélevement négatif
002AC053245 n°1 - 1 (P1)	R-2 - Vol 1 (LHEB39)	Prélevement négatif
002AC053245 n°2 - 1 (P2)	R-2 - Vol 1 (LHEB39)	Prélevement négatif
002AC053245 n°3 - 2 (P3)	R-2 - Vol 18 (LHEB04006)	Prélevement négatif
002AC053245 n°4 - 2 (P4)	R-2 - Vol 16 (LHEB03)	Prélevement négatif
002AC053245 n°5 - 2 (P5)	R-2 - Vol 17 (LHEB43002)	Prélevement négatif
002AC053245 n°6 - 2 (P6)	R-2 - Vol 20 (LHEB27)	Prélevement négatif
002AC053245 n°32 - 2 (P32)	R-2 - Vol 50 (LHHB45)	Prélevement négatif
002AC053245 n°33 - 2 (P33)	R-2 - Vol 50 (LHHB45)	Prélevement négatif



002AC053245 n°1 - 1 (P1) - R-2 - Vol 1 (LHEB39)



002AC053245 n°2 - 1 (P2) - R-2 - Vol 1 (LHEB39)



002AC053245 n°3 - 2 (P3) - R-2 - Vol 18 (LHEB04006)



002AC053245 n°4 - 2 (P4) - R-2 - Vol 16 (LHEB03)



002AC053245 n°5 - 2 (P5) - R-2 - Vol 17 (LHEB43002)



002AC053245 n°6 - 2 (P6) - R-2 - Vol 20 (LHEB27)



002AC053245 n°7 - 2 (P7) - R-1 - Vol 21 (LHCA10)



002AC053245 n°8 - 2 (P8) - R-1 - Vol 26 (LHHA01)



002AC053245 n°9 - 2 (P9) - R-1 - Vol 26 (LHHA01)



002AC053245 n°10 - 1 (P10) - R-1 - Vol 35 (LHGA19)



002AC053245 n°11 - 1 (P11) - R-1 - Vol 35 (LHGA19)



002AC053245 n°12 - 1 (P12) - R-1 - Vol 35 (LHGA19)




002AC053245 n°13 - 1 (P13) - R-1 - Vol 34 (LHGA29)



002AC053245 n°14 - 1 (P14) - R-1 - Vol 35 (LHGA19)



002AC053245 n°15 - 2 (P15) - R-1 - Vol 34 (LHGA29)



002AC053245 n°16 - 2 (P16) - R-1 - Vol 38 (LHHA22)



002AC053245 n°17 - 2 (P17) - R-1 - Vol 32 (LHHA16)



002AC053245 n°18 - 2 (P18) - R-1 - Vol 25
(LHCA21007)



002AC053245 n°19 - 2 (P19) - R-1 - Vol 24 (LHCA18002)



002AC053245 n°20 - 2 (P20) - R-1 - Vol 39 (LHBA20)



002AC053245 n°21 - 2 (P21) - R-1 - Vol 39 (LHBA20)



002AC053245 n°22 - 2 (P22) - R+5 - Vol 40 (LHC503)



002AC053245 n°23 - 2 (P23) - R+5 - Vol 40 (LHC503)



002AC053245 n°24 - 2 (P24) - R+5 - Vol 40 (LHC503)



002AC053245 n°25 - 2 (P25) - R+5 - Vol 40 (LHC503)



002AC053245 n°26 - 2 (P26) - R+5 - Vol 42
(LHC501001)



002AC053245 n°27 - 2 (P27) - R+5 - Vol 43 (LHB544)



002AC053245 n°28 - 2 (P28) - R+5 - Vol 47 (LHB512)



002AC053245 n°29 - 2 (P29) - R+5 - Vol 41 (LHC529)



002AC053245 n°30 - 2 (P30) - R+5 - Vol 48 (LHC537)



002AC053245 n°31 - 2 (P31) - R-1 - Vol 49 (LHCA22)



002AC053245 n°32 - 2 (P32) - R-2 - Vol 50 (LHHB45)



002AC053245 n°33 - 2 (P33) - R-2 - Vol 50 (LHHB45)



002AC053245-1 n°34 - 1 (P34) - R+5 - Vol 46 (LHB514)




002AC053245-1 n°35 - 1 (P35) - R-1 - Vol 52 (Sas 2)



002AC053245-1 n°36 - 1 (P36) - R-1 - Vol 52 (Sas 2)



002AC053245-1 n°37 - 1 (P37) - R-1 - Vol 51 (SAS 1)



002AC053245-1 n°38 - 1 (P38) - R-1 - Vol 55 (LHEA40)



002AC053245-1 n°39 - 1 (P39) - R-1 - Vol 55 (LHEA40)



002AC053245-1 n°40 - 1 (P40) - R-1 - Vol 55 (LHEA40)



002AC053245-1 n°41 - 1 (P41) - R-1 - Vol 56 (Lhea 41)



002AC053245-1 n°42 - 1 (P42) - R-1 - Vol 56 (Lhea 41)



002AC053245-1 n°43 - 1 (P43) - R-1 - Vol 56 (Lhea 41)



002AC053245-1 n°44 - 1 (P44) - R-1 - Vol 55 (LHEA40)

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
002AC053245 n°1 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant) - -	R-2 - Vol 1 (LHEB39)	
002AC053245 n°1 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) - -	R-2 - Vol 1 (LHEB39)	
002AC053245 n°2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) - -	R-2 - Vol 1 (LHEB39)	
002AC053245 n°3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) - -	R-2 - Vol 18 (LHEB04006)	
002AC053245 n°4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant) - -	R-2 - Vol 16 (LHEB03)	
002AC053245 n°5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (bleu) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) - -	R-2 - Vol 17 (LHEB43002)	
002AC053245 n°6	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) - -	R-2 - Vol 20 (LHEB27)	
002AC053245 n°7 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant) - -	R-1 - Vol 21 (LHCA10)	

002AC053245 Parois verticales Cloisons légères ou Matériau semi-dur R-1 - Vol 21
n°7 Phase 2 intérieures et enduits préfabriquées de type enduit (LHCA10)

(plâtreux) (blanc) (brillant) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) - -

002AC053245 Parois verticales Murs et cloisons Matériau de type R-1 - Vol 26
n°8 intérieures et enduits peinture (blanc) ; (LHHA01)

matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau semi-dur de type t - -

002AC053245 Plafond et faux-plafonds Plafonds Matériau semi-dur R-1 - Vol 26
n°9 de type enduit (gris) ; (LHHA01)

matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) - Fibralith -

002AC053245 Revêtement de sol Revêtement de sol Matériau souple de R-1 - Vol 35
n°10 Phase 1 de type revêtement de sol (fibreux) (beige) - (LHGA19)

-

002AC053245 Revêtement de sol Revêtement de sol Matériau de type R-1 - Vol 35
n°10 Phase 2 colle (beige) ; (LHGA19)

matériau semi-dur de type ragréage (rose) (clair) - -

002AC053245 Parois verticales Murs et cloisons Matériau semi-dur R-1 - Vol 35
n°11 intérieures et enduits de type enduit (LHGA19)

(plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (fibreux) (blanc) - -

002AC053245 Plafond et faux-plafonds Plafonds Matériau de type R-1 - Vol 35
n°12 peinture (friable) (beige) ; matériau (LHGA19)

semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (friable) - -

002AC053245 n°13 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (friable) (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (friable) (plâtreux) (blanc) en traces - -	R-1 - Vol 34 (LHGA29)
002AC053245 n°13 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (friable) (blanc) - -	R-1 - Vol 34 (LHGA29)
002AC053245 n°14	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) - -	R-1 - Vol 35 (LHGA19)
002AC053245 n°15 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces - -	R-1 - Vol 34 (LHGA29)
002AC053245 n°15 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) - -	R-1 - Vol 34 (LHGA29)
002AC053245 n°16	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc) - -	R-1 - Vol 38 (LHHA22)
002AC053245 n°17	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) - -	R-1 - Vol 32 (LHHA16)
002AC053245 n°18 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type mousse (noir) - -	R-1 - Vol 25 (LHCA21007)
002AC053245 n°18 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) - -	R-1 - Vol 25 (LHCA21007)
002AC053245 n°19	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) - -	R-1 - Vol 24 (LHCA18002)

002AC053245 n°20 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (violet) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) - -	R-1 - Vol 39 (LHBA20)
002AC053245 n°20 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) - -	R-1 - Vol 39 (LHBA20)
002AC053245 n°20 Phase 3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) - -	R-1 - Vol 39 (LHBA20)
002AC053245 n°21	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) - -	R-1 - Vol 39 (LHBA20)
002AC053245 n°22 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) - -	R+5 - Vol 40 (LHC503)
002AC053245 n°22 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) - -	R+5 - Vol 40 (LHC503)
002AC053245 n°23 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces - -	R+5 - Vol 40 (LHC503)
002AC053245 n°23 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige) - -	R+5 - Vol 40 (LHC503)
002AC053245 n°23 Phase 3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau souple fibreux de type papier, carton (vert) + (marron) - -	R+5 - Vol 40 (LHC503)
002AC053245 n°23 Phase 4	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type plâtre (fibreux) (blanc) - -	R+5 - Vol 40 (LHC503)
002AC053245 n°24 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) - -	R+5 - Vol 40 (LHC503)

002AC053245 n°24 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type enduit (brillant) (plâtreux) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) - -	R+5 - Vol 40 (LHC503)
002AC053245 n°25	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige) - -	R+5 - Vol 40 (LHC503)
002AC053245 n°26	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) - -	R+5 - Vol 42 (LHC501001)
002AC053245 n°27 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces - -	R+5 - Vol 43 (LHB544)
002AC053245 n°27 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) - -	R+5 - Vol 43 (LHB544)
002AC053245 n°27 Phase 3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type plâtre (fibreux) (blanc) - -	R+5 - Vol 43 (LHB544)
002AC053245 n°28 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (violet) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) - -	R+5 - Vol 47 (LHB512)
002AC053245 n°28 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige) - -	R+5 - Vol 47 (LHB512)
002AC053245 n°28 Phase 3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) - -	R+5 - Vol 47 (LHB512)
002AC053245 n°29	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (plâtreux) (blanc) - -	R+5 - Vol 41 (LHC529)
002AC053245 n°30	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (plâtreux) (beige) - -	R+5 - Vol 48 (LHC537)
002AC053245 n°31	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige) - -	R-1 - Vol 49 (LHCA22)

002AC053245 n°32 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces - -	R-2 - Vol 50 (LHHB45)
002AC053245 n°32 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type enduit (brillant) (plâtreux) (beige) - -	R-2 - Vol 50 (LHHB45)
002AC053245 n°32 Phase 3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau souple fibreuse de type papier, carton (beige) - -	R-2 - Vol 50 (LHHB45)
002AC053245 n°32 Phase 4	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) - -	R-2 - Vol 50 (LHHB45)
002AC053245 n°33 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (brillant) (blanc) - -	R-2 - Vol 50 (LHHB45)
002AC053245 n°33 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau semi-dur de type enduit (brillant) (plâtreux) (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) - -	R-2 - Vol 50 (LHHB45)
P34	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) - -	R+5 - Vol 46 (LHB514)
P35	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) - -	R-1 - Vol 52 (Sas 2)
P36 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) - -	R-1 - Vol 52 (Sas 2)
P36 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) - -	R-1 - Vol 52 (Sas 2)
P37 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) - -	R-1 - Vol 51 (SAS 1)

P37 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) - -	R-1 - Vol 51 (SAS 1)
P37 Phase 3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) - -	R-1 - Vol 51 (SAS 1)
P38	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) - Fibralite -	R-1 - Vol 55 (LHEA40)
P39 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces - -	R-1 - Vol 55 (LHEA40)
P39 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) - -	R-1 - Vol 55 (LHEA40)
P39 Phase 3	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces ; matériau de type colle (blanc) - -	R-1 - Vol 55 (LHEA40)
P40 Phase 1	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau (bitumineux) (noir) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) - -	R-1 - Vol 55 (LHEA40)
P40 Phase 2	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Matériau fibreux de type isolant (jaune) - -	R-1 - Vol 55 (LHEA40)
P41	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) - -	R-1 - Vol 56 (Lhea 41)
P42	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) - -	R-1 - Vol 56 (Lhea 41)
P43	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc) - -	R-1 - Vol 56 (Lhea 41)
P44	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (blanc) (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) - -	R-1 - Vol 55 (LHEA40)

AC ENVIRONNEMENT

Florent KELLER

64 Rue Clément Ader

42153 RIORGES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-SG-052946-01

Version du : 17/10/2020 2:58

Page 1/9

Dossier N° : 20Y029364

Date de réception : 16/10/2020

Date d'analyse : 16/10/2020

Référence dossier Client: 002AC053245

Larrey - Circulations + LHEB03-25-26-53/56, LHFB06-24/27, LHCA10, LHHA01-06-07-16-19/22, LHEA07-23-61/63, LHGA29-19/21, LHC503, LHB508-514 - 31400 TOULOUSE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1)	002AC053245 n°1 / Vol 1 (LHEB39) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant)	MET * / QCA9	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / QCA9	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	002AC053245 n°2 / Vol 1 (LHEB39) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / QCA9	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	002AC053245 n°3 / Vol 18 (LHEB04006) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduit de rebouchage	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / QCA9	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004 (1)	002AC053245 n°4 / Vol 16 (LHEB03) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant)	MET * / QCA9	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE CEDEX 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 95 / 109

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-SG-052946-01 Version du : 17/10/2020 2:58 Page 2/9
 Dossier N° : 20Y029364 Date de réception : 16/10/2020 Date d'analyse : 16/10/2020
 Référence dossier Client: 002AC053245
 Larrey - Circulations + LHEB03-25-26-53/56, LHFB06-24/27, LHCA10, LHHA01-06-07-16-19/22, LHEA07-23-61/63,
 LHGA29-19/21, LHC503, LHB508-514 - 31400 TOULOUSE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005 (1)	002AC053245 n°5 / Vol 17 (LHEB43002) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Carreaux de plâtre	Matériau de type peinture (bleu) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / QCA9	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006 (1)	002AC053245 n°6 / Vol 20 (LHEB27) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / QCA9	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007 (1)	002AC053245 n°7 / Vol 21 (LHCA10) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant)	MET * / QCA9	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / QCA9	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008 (1)	002AC053245 n°8 / Vol 26 (LHHA01) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / QCA9	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE CEDEX 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 96 / 109

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-SG-052946-01 Version du : 17/10/2020 2:58 Page 3/9
 Dossier N° : 20Y029364 Date de réception : 16/10/2020 Date d'analyse : 16/10/2020
 Référence dossier Client: 002AC053245
 Larrey - Circulations + LHEB03-25-26-53/56, LHFB06-24/27, LHCA10, LHHA01-06-07-16-19/22, LHEA07-23-61/63, LHGA29-19/21, LHC503, LHB508-514 - 31400 TOULOUSE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009	002AC053245 n°9 / Vol 26 (LHHA01) / Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Panneaux vissés	Matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	MET * / QCA9	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	002AC053245 n°10 / Vol 35 (LHGA19) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige)	MET * / QCA9	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) (clair)	MET * / QCA9	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011 (1)	002AC053245 n°11 / Vol 35 (LHGA19) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (fibreux) (blanc)	MET * / QCA9	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012 (1)	002AC053245 n°12 / Vol 35 (LHGA19) / Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Jonction entre panneaux préfabriqués	Matériau de type peinture (friable) (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (friable)	MET * / QCA9	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	002AC053245 n°13 / Vol 34 (LHGA29) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Matériau de type peinture (friable) (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (friable) (plâtreux) (blanc) en traces(i)	MET * / QCA9	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (friable) (blanc)	MET * / QCA9	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE CEDEX 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 97 / 109

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-SG-052946-01 Version du : 17/10/2020 2:58 Page 4/9
 Dossier N° : 20Y029364 Date de réception : 16/10/2020 Date d'analyse : 16/10/2020
 Référence dossier Client: 002AC053245
 Larrey - Circulations + LHEB03-25-26-53/56, LHFB06-24/27, LHCA10, LHHA01-06-07-16-19/22, LHEA07-23-61/63, LHGA29-19/21, LHC503, LHB508-514 - 31400 TOULOUSE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014	002AC053245 n°14 / Vol 35 (LHGA19) / Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / QCA9	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	002AC053245 n°15 / Vol 34 (LHGA29) / Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces(i)	MET * / QCA9	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MOLP * / F5HP	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
016	002AC053245 n°16 / Vol 38 (LHHA22) / Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Flocages	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	MOLP * / F5HP	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
017	002AC053245 n°17 / Vol 32 (LHHA16) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduit de rebouchage	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / QCA9	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	002AC053245 n°18 / Vol 25 (LHCA21007) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduit de rebouchage	Matériau de type mousse (noir)	MET * / QCA9	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / QCA9	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE CEDEX 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 98 / 109

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-SG-052946-01 Version du : 17/10/2020 2:58 Page 5/9
 Dossier N° : 20Y029364 Date de réception : 16/10/2020 Date d'analyse : 16/10/2020
 Référence dossier Client: 002AC053245
 Larrey - Circulations + LHEB03-25-26-53/56, LHFB06-24/27, LHCA10, LHHA01-06-07-16-19/22, LHEA07-23-61/63, LHGA29-19/21, LHC503, LHB508-514 - 31400 TOULOUSE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019 (1)	002AC053245 n°19 / Vol 24 (LHCA18002) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / QCA9	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	002AC053245 n°20 / Vol 39 (LHBA20) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués	Matériau de type peinture (violet) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / QCA9	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / WJ7Y	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / JR2T	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	002AC053245 n°21 / Vol 39 (LHBA20) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduit de rebouchage	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / QCA9	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	002AC053245 n°22 / Vol 40 (LHC503) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / JR2T	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / QCA9	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE CEDEX 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 99 / 109

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-SG-052946-01 Version du : 17/10/2020 2:58 Page 6/9
 Dossier N° : 20Y029364 Date de réception : 16/10/2020 Date d'analyse : 16/10/2020
 Référence dossier Client: 002AC053245
 Larrey - Circulations + LHEB03-25-26-53/56, LHFB06-24/27, LHCA10, LHHA01-06-07-16-19/22, LHEA07-23-61/63, LHGA29-19/21, LHC503, LHB508-514 - 31400 TOULOUSE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
023	002AC053245 n°23 / Vol 40 (LHC503) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces	MET * / QCA9	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige)	MET * / QCA9	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (vert) + (marron)	MOLP * / WJ7Y	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (fibreux) (blanc)	MET * / JR2T	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	002AC053245 n°24 / Vol 40 (LHC503) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige)	MET * / JR2T	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type enduit (brillant) (plâtreux) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(ii)	MET * / QCA9	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	002AC053245 n°25 / Vol 40 (LHC503) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduit de rebouchage	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige)	MET * / QCA9	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE CEDEX 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 100 / 109

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-SG-052946-01 Version du : 17/10/2020 2:58 Page 7/9
 Dossier N° : 20Y029364 Date de réception : 16/10/2020 Date d'analyse : 16/10/2020
 Référence dossier Client: 002AC053245
 Larrey - Circulations + LHEB03-25-26-53/56, LHFB06-24/27, LHCA10, LHHA01-06-07-16-19/22, LHEA07-23-61/63, LHGA29-19/21, LHC503, LHB508-514 - 31400 TOULOUSE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026	002AC053245 n°26 / Vol 42 (LHC501001) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduit de rebouchage	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / JR2T	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	002AC053245 n°27 / Vol 43 (LHB544) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces(i)	MET * / JR2T	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / WJ7Y	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (fibreux) (blanc)	MET * / JR2T	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	002AC053245 n°28 / Vol 47 (LHB512) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués	Matériau de type peinture (violet) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)	MET * / JR2T	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige)	MET * / QCA9	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / WJ7Y	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
029	002AC053245 n°29 / Vol 41 (LHC529) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (plâtreux) (blanc)	MET * / QCA9	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE CEDEX 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 101 / 109

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-SG-052946-01 Version du : 17/10/2020 2:58 Page 8/9
 Dossier N° : 20Y029364 Date de réception : 16/10/2020 Date d'analyse : 16/10/2020
 Référence dossier Client: 002AC053245
 Larrey - Circulations + LHEB03-25-26-53/56, LHFB06-24/27, LHCA10, LHHA01-06-07-16-19/22, LHEA07-23-61/63, LHGA29-19/21, LHC503, LHB508-514 - 31400 TOULOUSE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030 (1)	002AC053245 n°30 / Vol 48 (LHC537) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduit de rebouchage	Matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (plâtreux) (beige)	MET * / QCA9	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	002AC053245 n°31 / Vol 49 (LHCA22) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige)	MET * / JR2T	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	002AC053245 n°32 / Vol 50 (LHHB45) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces	MET * / QCA9	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type enduit (brillant) (plâtreux) (beige)	MET * / QCA9	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / WJ7Y	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / QCA9	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	002AC053245 n°33 / Vol 50 (LHHB45) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (brillant) (blanc)	MET * / QCA9	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE CEDEX 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 102 / 109

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-SG-052946-01

Version du : 17/10/2020 2:58

Page 9/9

Dossier N° : 20Y029364

Date de réception : 16/10/2020

Date d'analyse : 16/10/2020

Référence dossier Client:002AC053245

Larrey - Circulations + LHEB03-25-26-53/56, LHFB06-24/27, LHCA10, LHHA01-06-07-16-19/22, LHEA07-23-61/63, LHGA29-19/21, LHC503, LHB508-514 - 31400 TOULOUSE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type enduit (brillant) (plâtreux) (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / JR2T	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Observation(s) couche(s)

(i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

(ii) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm) ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par META indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.



Cyril Egaut

Technicien Analyste en Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE CEDEX 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 103 / 109

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur www.cofrac.fr

AC ENVIRONNEMENT

Julien COLINET

64 Rue Clément Ader

42153 RIORGES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-SG-054995-01

Version du : 29/10/2020 19:43

Page1/4

Dossier N° : 20Y030597

Date de réception : 27/10/2020

Date d'analyse : 28/10/2020

Référence dossier Client:002AC053245-1

Larrey - Circulations + LHEB03-25-26-53/56, LHFB06-24/27, LHCA10, LHHA01-06-07-16-19/22, LHEA07-23-61/63,

LHGA29-19/21, LHC503, LHB508-514 - 31400 TOULOUSE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	002AC053245-1 n°34 / Vol 46 (LHB514) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduit de rebouchage	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / JK5Z	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002 (2)	002AC053245-1 n°35 / Vol 52 (Sas 2) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / JK5Z	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	002AC053245-1 n°36 / Vol 52 (Sas 2) / Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Plaques de plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / JK5Z	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)(i)	MET * / JK5Z	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	002AC053245-1 n°37 / Vol 51 (SAS 1) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / JK5Z	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / EN30	- / -	-	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE CEDEX 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 104 / 109

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-SG-054995-01 Version du : 29/10/2020 19:43 Page2/4
 Dossier N° : 20Y030597 Date de réception : 27/10/2020 Date d'analyse : 28/10/2020
 Référence dossier Client:002AC053245-1
 Larrey - Circulations + LHEB03-25-26-53/56, LHFB06-24/27, LHCA10, LHHA01-06-07-16-19/22, LHEA07-23-61/63, LHGA29-19/21, LHC503, LHB508-514 - 31400 TOULOUSE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / JK5Z	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	002AC053245-1 n°38 / Vol 55 (LHEA40) / Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Panneaux vissés	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET * / JK5Z	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	002AC053245-1 n°39 / Vol 55 (LHEA40) / Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	MET * / JK5Z	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MOLP * / EN30	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces ; matériau de type colle (blanc)	MET * / JK5Z	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	002AC053245-1 n°40 / Vol 55 (LHEA40) / Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Calorifugeage	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau (bitumineux) (noir) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET * / JR2T	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP * / EN30	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
008	002AC053245-1 n°41 / Vol 56 (Lhea 41) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / JR2T	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE CEDEX 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 105 / 109

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-SG-054995-01 Version du : 29/10/2020 19:43 Page 3/4
 Dossier N° : 20Y030597 Date de réception : 27/10/2020 Date d'analyse : 28/10/2020
 Référence dossier Client: 002AC053245-1
 Larrey - Circulations + LHEB03-25-26-53/56, LHFB06-24/27, LHCA10, LHHA01-06-07-16-19/22, LHEA07-23-61/63, LHGA29-19/21, LHC503, LHB508-514 - 31400 TOULOUSE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009 (1)	002AC053245-1 n°42 / Vol 56 (Lhea 41) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / EA6X	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
010	002AC053245-1 n°43 / Vol 56 (Lhea 41) / Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Flocages	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	MOLP * / EN30	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
011	002AC053245-1 n°44 / Vol 55 (LHEA40) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre	Matériau de type peinture (blanc) (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / JR2T	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Un matériau de type enduit blanc est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (2) Un matériau de type peinture beige + maillage de fibre est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.

Observation(s) couche(s)

- (i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE CEDEX 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 106 / 109

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-SG-054995-01

Version du : 29/10/2020 19:43

Page4/4

Dossier N° : 20Y030597

Date de réception : 27/10/2020

Date d'analyse : 28/10/2020

Référence dossier Client:002AC053245-1

Larrey - Circulations + LHEB03-25-26-53/56, LHFB06-24/27, LHCA10, LHHA01-06-07-16-19/22, LHEA07-23-61/63, LHGA29-19/21, LHC503, LHB508-514 - 31400 TOULOUSE

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (μm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par META indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.



Vincent Chenal
Chef de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265

F-42016 ST ETIENNE CEDEX 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 107 / 109

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance 01/03

Assurance 02/03

Tour Opus 12 - Défense 9
77 Esplanade du Général de Gaulle
92914 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
T : +33 (0) 1 44 05 56 00
F : +33 (0) 1 44 05 56 00



ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Opus 12 - La Défense 9 - 77 Esplanade du Général de Gaulle - 92914 PARIS LA DÉFENSE CEDEX, agissant au nom et pour le compte de HDI GLOBAL SPECIALTY SE, Société européenne au capital de 121 600 000 EUR, dont le siège est à Roderbruchstraße 26, 30655 Hannover - Allemagne - Registre de commerce de Hannover sous le numéro HRB 211924, Entreprise soumise au contrôle de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Grauhofstraße Str. 108, 53117 Bonn, opérant en France en vertu de la Libre Prestation de Services, attestons que la société soussignée :

**VENTURA
64 RUE CLÉMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE**

est titulaire auprès de notre Compagnie, du contrat n° 76208471-30015, ayant pour objet de garantir cette société contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile et résultant de dommages causés aux tiers dans l'exercice de ses activités de :

L'Assuré déclare exercer les activités suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP) ;
- Tous rayonnages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition ;
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante ;
- Recherche d'amiante dans l'air ;
- Caractérisation des échantillons bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ;
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante ;
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites ;
- Diagnostic légionelle ;
- Etat parasitaire ;
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP) ;
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP) ;
- Recherche de plomb avant travaux/démolition ;
- Diagnostic plomb et/ou recherche de plomb après travaux ;
- Diagnostic de performance énergétique ;
- Diagnostic des déchets issus de la démolition/réhabilitation des bâtiments et Diagnostic « ressources » ;
- Carottage de voiries et réseaux routiers ;
- Diagnostic électrique – télétravail ;
- Information sur la présence d'un risque de minéral ;
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Camez") ;
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance) ;
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété ;
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation) ;
- Etat de l'installation intérieure d'électricité ;

HDI Global Specialty SE
T : +49 511 5604 2009
F : +49 511 5604 4009
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht,
Grauhofstraße Str. 108,
53117 Bonn, Germany

Registered office: Roderbruchstraße 26,
30655 Hannover, Germany
Commercial Register Hannover, Germany
Company Number HRB 211924
Supervisory Board: Ulrich Wulfschlaeger
Executive Board: Ralph Reuter/Chairman, Andreas
Bierschenk, Thomas Stöckl, Richard Taylor

HDI Global Specialty SE
T : +49 511 5604 2009
F : +49 511 5604 4009
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht,
Grauhofstraße Str. 108,
53117 Bonn, Germany

Registered office: Roderbruchstraße 26,
30655 Hannover, Germany
Commercial Register Hannover, Germany
Company Number HRB 211924
Supervisory Board: Ulrich Wulfschlaeger
Executive Board: Ralph Reuter/Chairman, Andreas
Bierschenk, Thomas Stöckl, Richard Taylor

Assurance 03/03

Attestation sur l'honneur



Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES
Tous Dommages Confordeux (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR par sinistre
Dont	
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement (pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)	500 000 EUR par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	30 000 EUR par sinistre
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS/ RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE	
Tous Dommages Confordeux (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	3 000 000 EUR par sinistre et par année d'assurance
Dont	
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 17/03/2020 au 31/12/2020, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assuré.

Fait à Paris, le mardi 24 mars 2020 - OBMM



HDI Global Specialty SE
T : +49 511 5604 2009
F : +49 511 5604 4009
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht,
Grauhofstraße Str. 108,
53117 Bonn, Germany

Registered office: Roderbruchstraße 26,
30655 Hannover, Germany
Commercial Register Hannover, Germany
Company Number HRB 211924
Supervisory Board: Ulrich Wulfschlaeger
Executive Board: Ralph Reuter/Chairman, Andreas
Bierschenk, Thomas Stöckl, Richard Taylor



AC ENVIRONNEMENT - SIÈGE SOCIAL
64, rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
☎ 04 77 46 92 44 ☎ 04 81 17 01 15 ✉ contact@ac-environnement.com

0 800 400 100
www.ac-environnement.com

S.A.S. au capital de 1 000 000 € - 30071 - 443102620208 - TVA intracommunautaire : FR 02430208 - APE : 7439Z - Assurée par HDI Global SE - AC Environnement n° 76208471-30015

Denis MORA

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné M. Denis MORA, gérant de la SAS AC ENVIRONNEMENT (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L.1334-13 du Code de la santé publique ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L.133-6 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L.134-6 du Code de la construction et de l'habitation ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.134-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L.134-7 du Code de la construction et de l'habitation.

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT est souscriptrice d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02 Janvier 2020

ANNEXE: DOCUMENTS

ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre
Victoria - 35760 ST Grégoire - CPDI3125 V5

Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI3125 Version 005

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'ICert, atteste que :

Monsieur KELLER Florent

Est certifié(e) selon le référentiel ICert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 03/08/2017 - Date d'expiration : 02/08/2022
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 03/08/2017 - Date d'expiration : 02/08/2022
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 15/06/2018 - Date d'expiration : 14/06/2023
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 31/10/2016 - Date d'expiration : 30/10/2021
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 31/10/2016 - Date d'expiration : 30/10/2021
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 12/04/2016 - Date d'expiration : 11/04/2021
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet : 13/07/2018 - Date d'expiration : 12/07/2023

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 14/09/2018.

* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.

**Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les missions relatives à l'état des travaux de rénové ou de confortement.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définit les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics de risque d'inondation par le plomb, des petites ou des petites après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définit les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits concernés de l'ensemble, et d'évaluation après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définit les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définit les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de performance énergétique et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 août 2007 modifié définit les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 9 juillet 2008 modifié définit les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.

ICert
Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr



Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

CPE DR 01 11 mai 13

FORMULAIRE Patrimoine Immobilier et Services Techniques	Page n°1 sur 1
DEMANDE de devis de REPERAGE AMIANTE avant intervention/travaux	Indexation : FO ACTI 005-2 Version : 2 Date d'application : 01/2020

En lien avec la procédure [Conduite à tenir en cas d'intervention dans un bâtiment soumis à la réglementation amiante](#), ce formulaire est à compléter pour fournir tous les éléments nécessaires au chiffrage du devis de repérage de matériau amianté, avant une intervention ou des travaux.

Pour rappel, en amont **le DTA est consulté** et n'apporte pas d'information sur le caractère amianté des matériaux, équipements et matériels.

1 – Compléter les éléments ci-dessous :

Identification précise du local/lieu à vérifier	- Site : Hôpital de Larrey - Bâtiment : Hôpital de Larrey - Etage/aile : R-2 / R-1 / R+5 - N° pièce ou lieu :
N° bon GMAO (si possible)	
Surface (en m ²) impactée par l'intervention	R-2 : local impacté : 30m ² Circulations : 720m ² R-1 : Local impacté : 350m² Circulations : 540m ² R+5 : Local impacté : 16m ² Circulations : 180m ²
Demande URGENTE (sous 48h) ?	OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>
Date max. d'intervention souhaitée (Contractuellement ; délai max 10 jours)	Courant semaine 41
Périmètre et programme des travaux précis	R-2/R-1/R+5 : Mise en place de prises de courant et de prises réseaux -> Vérification des plénums pour câblages et des parois pour fixations des prises R+5 : Mis en place d'une prise vide de gaz médicaux chambre LHB514. Repiquage sur le réseau de la chambre LHB508.
	<input checked="" type="checkbox"/> À cocher dans le cas d'une demande de repérage exhaustive de l'enveloppe (<i>Parois verticales intérieures et enduits / Plafonds et faux plafonds / Revêtements de sol et de murs / Conduits, canalisations et équipements</i>)
Contact ; nom, prénom + N° de téléphone à 10 chiffres	Donneur d'ordre : Benjamin Freitas Tel 06 09 01 98 22 Accompagnateur : Benjamin Freitas Tel 06 09 01 98 22
Pièces à fournir	- Ce formulaire dûment complété - Plan de masse - Plan de situation - Photos

2 – Envoyer la demande de devis par mail à :


1- Société AC Environnement ; chu@ac-environnement.com




FORMULAIRE Patrimoine Immobilier et Services Techniques	Page n°1 sur 1
DEMANDE de devis de REPERAGE AMIANTE avant intervention/travaux	Indexation : FO ACTI 005-2 Version : 2 Date d'application : 01/2020


- 2- Dans le cas où AC Environnement ne garantit pas le délai souhaité, possibilité de solliciter la
Société **DEKRA** ; guillaume.salafia@dekra.com, nathalie.morice@dekra.com




3 - A la réception de l'offre/devis, passer la demande de bon de commande (DBC) sur CASPER

HOPITAL LARREY SOUS-SOL B Plan Général






-  Parc à 120 places
-  Annexe technique / base de données
-  Local de stockage



-  local où sont prévues les prises.
-  Armoire électrique / baie de brassage.
-  cheminement de câbles.

HOPITAL LARREY
SOUS-SOL A




67

-  mise v.b. nuit - 67
-  mise vide à nuit.
-  chemin de niveau
à plan.




Échelle de
10 mètres

etc.

-  local où sont posés les guéridons.
-  Amov. électrique / baie de massage.
-  chemin de câble,

HOPITAL LARREY
5ème ETAGE
Plan Général

[illegible]