

UGECAM LA BUISSONNIERE B. SAINT INNOCENT

Visite du 20.02.2025

Rapport N°: 6LB-0630056993_202410_PM_20250221162716

Etabli par: RIOND, FREDERIC

Contact commercial: M. Christophe Duffaud

Contact technique: M. JEAN PHILIPPE DUCERF

FIRE SAFETY

Client

Nom: UGECAM LA BUISSONNIERE B. SAINT INNOCENT

Adress: 8, Chemin de la FONTAINE

Cp et ville: 73100 BRISON ST INNOCENT

Interlocuteur

Nom: M. BLANC Jean-Claude

Tel: 0479546602

Fax:

Email: jean-claude.blanc@ugecam.assurance-maladie.fr

Rapport N°: 6LB-0630056993_202410_PM_202502211627

Poste Technique: 6LB-0630056993

Visite N°: 202410

N° OS: 460828170

Contrat: 940222638

Localisation du technicien

Siemens SAS - Smart Infrastructure Agence de Grenoble

2 Rue de La Neva

38000 Grenoble

Tel: +33 (0)4 82 91 06 46

Fax: +33 (0)4 76 09 08 90

Date de la visite: Du 20.02.2025 au 21.02.2025

Heures de visite: Début 13:30 Fin 15:30

Type de la visite: Type 1 (100%)

Dernière visite: 25.06.2024

Type d'établissement:

Type ERP:

Catégorie ERP:

Constat et intervention

Visite de maintenance préventive du S.S.I

Système en bon état de fonctionnement à mon départ

Actions correctives et axes d'amélioration

Remplacement des piles de sauvegarde du CMSI

Pièces détachées et prestations

Désignation	Code art.	Qté	Stock
PILE LITHIUM 3,6V (PILE BATON)	FR6:LB470420008	2	T433

Observations client

Nom du client: M. BLANC Jean-Claude

Date et signature du client:

Nom du technicien: RIOND, FREDERIC

Date et signature du Technicien: 21.02.2025

Autres

Défauts fonctionnels

Sans objet

Observations**SDI****Rdc local SSI**

9 détecteurs mal fixés au niveau 2 et 2 détecteurs mal fixé au niveau 3 (chambre coquelicot et gentiane).

SMSI**Rdc Local SSI**

L'extracteur de désenfumage niveau 1 crèche ne passe pas en défaut de position de sécurité lors de l'activation de la fonction arrêt pompier (pressostat à remplacer).

Echéancier

Localisation	Référence	Quantité	Echéance
Batteries			
Rdc Local SSI - STT20	12 V - 12 Ah	2	2028
Rdc Local SSI - FC2040	12 V - 26 Ah	2	2028
Rdc Local SSI - . - AES48-4B-S	12 V - 17 Ah	4	2028
Rdc Local SSI - . - SLAT 24v 4A C24 SB	12 V - 12 Ah	2	2027

Déclencheurs pyrotechniques

Sans objet

Détecteurs

Rdc Local SSI - FC2040	FDOOT241-A3	147	2030
------------------------	-------------	-----	------

Réservoirs

Sans objet

SYSTEME DE DETECTION INCENDIE

1 - Equipement de contrôle et de signalisation

Localisation du tableau: Rdc local SSI

Marque: Siemens

Type: FC2040

Localisation CPU: Rdc Local SSI

Déportée:

Source secondaire (batteries): 2 x 12 V 26 Ah

Année Batteries: 2024

Relevés Batteries

Intensité (A)	Veille	Alarme
Suffisant	0.45	0.54

Visite Précédente

Intensité (A)	Veille	Alarme
Suffisant	0	0

Tension (V)	En Charge	T0	T0+1h
Suffisant	27.2	26.8	25.6

2 - Détecteurs automatiques

Tableau / CP4	Type détecteur	Référence	Date	Qté réelle	Vérifiés	Echangés
Rdc Local SSI	multicritere	FDOOT241-A3	2022	147	147	0
Totaux:				147	147	0

3 - Indicateurs d'actions

81

4 - Déclencheurs manuels

Tableau / CP4	Type déclencheur manuel	Référence	Qté réelle	Vérifiés
Rdc Local SSI	Standard Sinteso	FDM225	20	20

5 - Report et Télétransmissions

Type de report	Quantité
Tableau répétiteur FT2011	5

Commentaires

bon fonctionnement

6 - Systemès Aspirants

Sans objet

7 - DAS pilotés par relayage (hors SMSI)

Sans objet



SYSTEME DE MISE EN SECURITE INCENDIE

1 - Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie

Localisation du tableau: Rdc Local SSI

Marque: Siemens

Type: STT20

Source secondaire (batteries): 2 x 12 V 12 Ah

Année Batteries: 2024

Relevé Batteries

Intensité (A)

Suffisant

Veille

0.4

Alarme

0.5

Délestage

Temps (min)

Intensité (A)

Visite Précédente

Intensité (A)

Suffisant

Veille

0

Alarme

0

Délestage

Temps (min)

Intensité (A)

Tension (V)

Suffisant

En Charge

27.3

T0

26.6

T0+1h

25.6

2 - DAS et asservissements

Désignation DAS / Asservissements	Qté
PCF (Porte Coupe Feu - en Nb de portes)	9

Commentaires

Bon fonctionnement

Désignation DAS / Asservissements	Qté
CCF (Clapet Coupe feu)	6

Commentaires

Bon fonctionnement

Désignation DAS / Asservissements	Qté
Volet de désenfumage	16

Commentaires

Bon fonctionnement

Désignation DAS / Asservissements	Qté
Ouvrant en façade	14

Commentaires

Bon fonctionnement

Désignation DAS / Asservissements	Qté
Coffret de Relayage ventilateur	4

Commentaires

voir remarque

Désignation DAS / Asservissements	Qté
Ventilateur de désenfumage	4

Commentaires

Désignation DAS / Asservissements	Qté
BAES (Eclairage de Sécurité)	1

Commentaires

testé sur relayage uniquement

Désignation DAS / Asservissements	Qté
Déverrouillage Issues de Secours	10

Commentaires

bon fonctionnement

3 - Déclencheurs manuels

Sans objet



EQUIPEMENT D'ALARME

1 - Centrale

Localisation du tableau: La Buissonnière


2 - Diffuseurs sonores

Désignation	Référence	Quantité
Diffuseur sonore 90dB 24Vdc	DIF24	15
Diffuseur sonore	DAGS3000R	3
Flash lumineux	PA1280	3

3 - Zones d'Alarme

Zone d'Alarme (ZA)	Tps avant cde (min.)	Tps Fonct (min.)
Zone 1	0	5

Commentaires



ALIMENTATIONS

1 - Récapitulatif des alimentations SDI

Relevé détaillé dans les pages relatives à chaque installation

Localisation du tableau	Marque	Type	Batteries			Année
Rdc Local SSI	Siemens	FC2040	2	12 V	26 Ah	2024

2 - Récapitulatif des alimentations SMSI

Relevé détaillé dans les pages relatives à chaque installation

Localisation du tableau	Marque	Type	Batteries			Année
Rdc Local SSI	Siemens	STT20	2	12 V	12 Ah	2024

3 - Récapitulatif des alimentations SDAD

Relevé détaillé dans les pages relatives à chaque installation

Sans objet

4 - Récapitulatif des alimentations IEAG

Relevé détaillé dans les pages relatives à chaque installation

Localisation du tableau	Marque	Type	Batteries			Année
-------------------------	--------	------	-----------	--	--	-------

5 - Alimentations électriques autres

Rdc Local SSI

Localisation						
Capacité	Type		Désignation	Batteries		Année
48 V 4 A	AES <input checked="" type="checkbox"/>	Autre <input type="checkbox"/>	AES48-4B-S	4 x 12 V	17 Ah	2024

Tension (V)	Suffisant		Visite	I.Veille (A)	I.alarme (A)	Etat	Délestage	Intensité (A)	Temps (min)
En charge	T0	T0+1h	En cours	0	0	Suffisant			
0	0	0	Précédente	0	0	Suffisant			

Localisation						
Capacité	Type		Désignation	Batteries		Année
24 V 4 A	AES <input type="checkbox"/>	Autre <input checked="" type="checkbox"/>	SLAT 24v 4A C24 SB	2 x 12 V	12 Ah	2023

Tension (V)	Suffisant		Visite	I.Veille (A)	I.alarme (A)	Etat	Délestage	Intensité (A)	Temps (min)
En charge	T0	T0+1h	En cours	0	0	Suffisant			
0	0	0	Précédente	0	0	Suffisant			

SDI - Opérations de maintenance. Suivant équipements et/ou informations disponibles**1 - Examen des documents d'exploitation et inspection visuelle de l'installation**

1.1 - Examen du tableau de signalisation du système de sécurité incendie (SDI).

1.2 - Examen visuel de chaque détecteur incendie et de chaque boîtier de commande manuelle

1.3 - Changement d'affectation des locaux surveillés, modifications ou suppressions de locaux, modifications des conditions d'environnement

1.4 - Analyse de l'adaptation de l'installation au risque surveillé

1.5 - Signature du registre de sécurité

1.6 - Examen du dossier d'identité SSI

2 - Essais fonctionnels**2.1 - Vérification à chaque essai de l'exactitude des libellés et de leur affectation à la Z.D. prévue dans le plan des Z.D. et pour chaque élément**

2.1.1 - Détecteurs ponctuels: sollicitation locale effectuée par un générateur produisant un phénomène physique adapté.

2.1.2 - Détecteurs de fumée par aspiration: essai effectué pour chaque tubulure, au minimum à l'orifice de prélèvement le plus éloigné.

2.1.3 - Sollicitation locale de chaque interface d'entrée sortie (I/O), excepté les isolateurs de court-circuit et les matériels déportés d'adressage collectif

2.1.4 - Déclencheur manuel : par la clé de test

NB : En aucun cas, cet essai ne peut être confondu avec la vérification du niveau de performance proposée dans nos visites de conformité et réalisée au moyen de foyers types.**2.2 - Constat de fonctionnement des signalisations visuelles et sonores de dérangement créant un défaut pour chaque:**

2.2.1 - Circuit de détection: retrait de la tête de détection de son socle d'un détecteur ponctuel débouchable de chaque circuit de détection incendie (par débouchage du dernier point pour un circuit conventionnel

2.2.2 - Détecteur de fumée par aspiration: ouverture (raccord union ou équivalent) et obturation de chaque tubulure de chaque détecteur; coupure de l'électro-aspirateur.

2.2.3 - Détecteur linéaire de fumée: atténuation totale du faisceau de chaque détecteur linéaire de fumée (au niveau récepteur ou du réflecteur si celui-ci existe).

2.2.4 - Détecteur radio : constat des exigences particulières relatives à l'atténuation pour les systèmes de détection à liaisons radioélectriques (au moins 12 dB de marge de portée) à l'aide de l'outil certifié de mesure Siemens appelé RadioSpy. Simultanément effectuer le constat de la bonne transmission des informations vers les autres éléments constitutifs du S.D.I.

2.2.5 - Contrôle du bon fonctionnement des indicateurs d'action.

2.3 - Constat du report des informations d'une alarme feu et d'un dérangement vers:

2.3.1 - les boîtiers de répétition et/ou de report (T.R., T.R.E., T.R.C.). Pour les T.R.E. provoquer un défaut d'alimentation et s'assurer que le défaut est signalé sur le tableau de report

2.3.2 - les U.A.E..

2.3.3 - un site extérieur (alerte, station de télésurveillance), le cas échéant.

3 - Entretien (si nécessaire)

3.1 - Echange standard des détecteurs (la périodicité de ces échanges est en général fixée par les conditions particulières, l'inspection technique permettant toutefois si nécessaire de procéder à cette opération de manière anticipée). Ces détecteurs portent l'estampille NF reconditionnement.

3.2 - Pour les détecteurs par aspiration, remplacement si nécessaire

3.2.1 - des filtres internes et/ou du capteur

3.2.2 - des filtres externes : LF-AD ; BOIFI ; capteur débit d'air AMW3100V ;

3.2.3 - Nettoyage des réseaux

3.3 - Remplacement annuelle de la pile constituant la source auxiliaire d'avertissement (si elle existe).

3.4 - Serrage des connexions.

3.5 - Dépoussiérage.

SMSI - Opérations de maintenance. Suivant équipements et/ou informations disponibles**1 - Examen des documents d'exploitation et inspection visuelle de l'installation**

1.1 - Examen des états sur l'unité de signalisation (US) par action sur le (ou les) bouton (s) "essai voyants" éventuels et, dans le cas d'un centralisateur de mise en sécurité (CMSI), par action sur la touche "bilan"

1.2 - Changement d'affectation des locaux surveillés, modifications ou suppressions de locaux, modifications des conditions d'environnement

1.3 - Analyse de l'adaptation de l'installation au risque surveillé

1.4 - Signature du registre de sécurité

2 - Essais fonctionnels**2.1 - Type d'essais selon le S.S.I.**

2.1.a - S.S.I. de catégorie A comportant plus de 2 Z.S (et les S.S.I. comprenant au moins une Z.A. + 2 Z.C. ou une Z.A. + 1 Z.C. + 1 Z.F.)

2.1.a_ - Essais réalisés de l'U.C.M.C en mode manuel (1ère visite)-Essais en mode automatique à partir d'une ZDA ou ZDM (2ème visite)

2.1.b - S.S.I. de catégorie A autre

2.1.b_ - Essais réalisés pour chaque scénario en mode automatique à partir du déclenchement d'un des éléments (détecteur ou déclencheur manuel) choisi de façon aléatoire dans la Z.D. considérée et en mode manuel depuis l'U.C.M.C.

2.1.c - S.S.I. de catégorie B

2.1.c_ - Essais réalisés pour chaque scénario en mode manuel depuis l'U.C.M.C. et à partir d'un déclencheur manuel.

2.1.d - S.S.I. de catégorie C, D et E

2.1.d_ - Essais réalisés pour chaque scénario à partir des dispositifs de commandes (D.C.M., D.C.M.R., D.C.S.)

2.2 - Fonction Evacuation

2.2.1 - Contrôle du fonctionnement de la temporisation de la diffusion de l'alarme générale et du temps de fonctionnement

2.2.2 - Contrôle de l'audibilité de l'alarme en tous points de la ZA et si elle existe, de la visibilité de l'alarme visuelle (D.L.) dans les locaux et circulations équipés de ces dispositifs

2.2.3 - Contrôle du déverrouillage des dispositifs de verrouillage pour issues de secours.

Lorsque les issues sont gérées à partir de l'U.G.C.I.S., effectuer également l'essai fonctionnel de déverrouillage des issues à partir de son U.C.M.C. et en contrôler l'exécution à l'aide de la signalisation des positions de sécurité

2.2.4 - Contrôle de la mise en fonctionnement de l'éclairage de sécurité lorsque des textes de référence l'imposent

2.2.5 - Contrôle de la mise en fonctionnement des équipements techniques associés aux Z.A. (remise en lumière, arrêt du programme en cours,)

2.2.6 - Contrôle de la mise en fonctionnement d'alarme adaptés aux handicapés

2.3 - Fonction de compartimentage et de désenfumage

2.3.1 - Contrôle des signalisations des DAS

2.3.2 - Contrôle du passage en position de sécurité des D.A.S. : soit par contrôle visuel direct pour les D.A.S. sans contrôle de position soit par contrôle visuel des signalisations des contrôles de position sur le C.M.S.I.

2.3.3 - Contrôle de la commande des équipements techniques associés aux Z.C. (non arrêt ascenseurs, monte charge,)

2.3.4 - Contrôle de la commande des équipements techniques associés aux Z.F. (arrêts des C.T.A.,)

NB : La remise en position d'attente des DAS est à la charge du client sauf dispositions contraires explicitement indiquées dans les conditions particulières du contrat.

2.4 - Fonction d'extinction automatique à gaz

2.4.1 - Essais de signalisation sur l'U.S. du C.M.S.I. ou sur un T.R.E. dédié des informations suivantes : - Emission (ordre de commande ou passage de l'agent extincteur) ; - Dérangement général du D.E.C.T.

Evacuation - Opérations de maintenance. Suivant équipements et/ou informations disponibles

1 - Essais fonctionnels

1.1 - Constat du délai correct de la temporisation et de la durée de diffusion minimale de l'alarme

1.2 - Constat de fonctionnement des signalisations visuelles et sonores de dérangement en créant, par échantillonnage, un défaut pour : - chaque liaison U.G.A /élément central du système d'alarme incendie vocale (ou du S.S.S.) ; - chaque alimentation de l'élément central du système d'alarme incendie vocale (ou du S.S.S.).

1.3 - Essais fonctionnels pour les équipements d'alarme de type 1 et 2a : constat du délai correct de la temporisation et de la durée de diffusion minimale de l'alarme.

1.4 - Essais fonctionnel pour les équipements d'alarme de types 2b et 3 : constat de fonctionnement des signalisations visuelles et sonores d'alarme et des dispositifs commandés terminaux associés par ouverture des circuits des D.M.

Alimentation - Opérations de maintenance. Suivant équipements et/ou informations disponibles**1 - Alimentations**

- 1.1 - Examen visuel de la batterie (gonflement, corrosion, sels grimpants, fuite,)
- 1.2 - Examen des fusibles et des disjoncteurs et contrôle des isolements électriques par rapport à la terre
- 1.3 - Examen du serrage des connexions
- 1.4 - Visualisation de la remontée des informations de défaut des A.E.S., E.A.E. et E.A.E.S.
- 1.5 - Contrôle de la bonne tension nominale aux bornes de la batterie (en charge)
- 1.6 - Contrôle de la bonne tension batterie en début de décharge puis après une heure de décharge
- 1.7 - Mesurer le courant de décharge et le comparer à la valeur d'origine

Domaine 7

Détection automatique d'incendie
SDI et CMSI

Q7

COMPTE RENDU DE VERIFICATION PERIODIQUE

Titulaire de la certification

Nous, soussignés, entreprise titulaire de la certification APSAD de service * de maintenance de systèmes de détection automatique d'incendie et CMSI, sous le n° 067/00/I7.F7

Nom (ou raison sociale) SIEMENS SAS Smart Infrastructure
2 Rue de La Neva
38000 GRENOBLE

Représentée par : Mr Pascal ROBERT

Etablissement objet de l'installation

Nom (ou raison sociale) UGECAM LA BUISSONNIERE B. SAINT INNOCENT
8, Chemin de la FONTAINE

Nature de l'activité principale: Foyer d'accueil

☐ Cette installation a fait l'objet d'une déclaration N°☐ déclaration de conformité N7 au référentiel APSAD R7 avec surveillance totale☐ déclaration de conformité DC7 au référentiel APSAD R7

Référentiel APSAD R7

☐ déclaration d'installation présentant des écarts au référentiel APSAD R7

Norme NF S 61-970

☐ déclaration de conformité à la norme NF S 61-970☐ déclaration d'installation présentant des écarts à la norme NF S 61-970☐ Cette installation n'a fait l'objet d'aucune déclaration

Modifications survenues depuis visite précédente du 03/07/2024 :

Description des événements, modifications (installation, locaux, opérations, contenu, etc.), incidents survenus:

R.A.S

☐ Volumes non couverts, depuis la visite précédente, déclarés par l'exploitant :☒ Dossier technique existant: 6LB-0630056993

Etat du système:

☐ dysfonctionnements SDI & CMSI :☐ inadéquation de la détection par rapport aux risques à surveiller

Commentaires éventuels:

☒ un rapport spécifique est transmis au client en complément de ce document

Améliorations proposées

☐ Suivant le référentiel APSAD R7 ☐ Suivant la norme NF S 61-970☐ La description des observations et améliorations est formalisée en annexe de ce document (référence 6LB-0630056993_202410_PM_20250221162716 nombre de pages 14)*Les améliorations doivent préciser les préconisations apportées pour répondre aux évolutions du risque et leurs adéquations*La (les) visites de vérification a (ont) été effectuée(s)
par : RIOND, FREDERICen présence de : M. BLANC Jean-Claude
A BRISON ST INNOCENT le 21/02/2025

A: BRISON ST INNOCENT

Signature et cachet de l'entreprise

Le: 21/02/2025

SIEMENS SAS
Smart Infrastructure
2 Rue de La Neva
38000 GRENOBLETEL. 04 82 91 06 46 FAX 04 76 09 08 90
S.A.S au Capital de 29 088 989,32 €
SIRET 562 016 774 01652Ce compte rendu de vérification doit être dûment signé par l'entreprise titulaire de la certification APSAD de service en 2 exemplaires
1 conservé par l'entreprise, 1 transmis à l'utilisateur qui le met à disposition de son assureur.

Cette vérification périodique, réalisée par une entreprise titulaire de la certification APSAD de service de maintenance de SDI et CMSI, ne saurait en aucun cas se substituer à la vérification réglementaire prévue pour certains types d'établissements.

*Certification délivrée par CNPP Cert., Organisme certificateur reconnu par les professionnels de la sécurité et de l'assurance Route de la Chapelle
Réanville, CS22265, F 27950 Saint Marcel. www.cnpp.com

