



Systeme de Sécurité Incendie Service

Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès

Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN

S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.

SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00359365_AM__

Dépêche : WO-00359365

Nom contrat :

N° contrat: SC015619_30000_H DI 85390-010

Type de garantie:WT0600

Compte rendu de maintenance préventive

N° WO-00359365

Le présent rapport représente la synthèse de la visite de maintenance réalisée conformément à nos engagements contractuels.

Contrat n°

CHAPEAU DI - H DI 85390-010

326 AVENUE DE SAVOIE – LA TERRASSE

Le présent compte-rendu fait suite à la visite de maintenance réalisée par le technicien, Antoine MORIN débutée le 06/01/2025 et terminée le 06/01/2025.

Ce compte-rendu porte le numéro WO-00359365_AM_ et comporte tous les documents résumant les actions menées sur le site.

Lors de la visite, il a été procédé à des vérifications conformes au déroulé de mission décrit dans notre logiciel de suivi de maintenance. Les procédures appliquées sont référencées et décrites dans notre système qualité.



Système de Sécurité Incendie Service

Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès

Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN

S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.

SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00359365_AM__

Dépêche : WO-00359365

Nom contrat :

N° contrat: SC015619_30000_H DI 85390-010

Type de garantie: WT0600

AGENCE	SITE
Nom Agence: SSI Service - Agence Alpes Adresse: ZA des Blanchisseries, Rue de la Taille, Voiron, 38500 Téléphone: 0476054447 Email: adm_r_alpes@ssiservice.fr	Nom Site: ITEP SESSAD LA CHANTOURNE ECRINS Installation: CHAPEAU DI - H DI 85390-010 Adresse : 326 AVENUE DE SAVOIE, 38660, LA TERRASSE

Pour vos demandes de dépannage, contacter le **0972379111**

SYNTHESE DE L'INTERVENTION	
Intervention du : 06/01/2025 au 06/01/2025	Bon état de fonctionnement (limité à l'objet du contrat): ⁽¹⁾ OUI
Régistre de sécurité mis à jour:	⁽¹⁾ : Voir "Liste des constats relevés lors de l'intervention"
<hr/>	
Nom: Mr VIALLET	Interlocuteur sur site:
Prénom: Christophe	Téléphone: 615593240
Fonction: Technicien maintenance	Email: christophe.viallet@ugecam.assurance-maladie.fr

Etat de l'installation à l'arrivée	
Etat de l'installation à notre arrivée	En veille

Prise de contact	
Vous avez rencontré le client à votre arrivée ?	OUI
Modifications de site déclarées par le client ?	NON
Modifications d'exploitation du site ou affectation des locaux ?	NON
Événements anormaux signalés par le client ?	NON
Événements anormaux signalés sur la Main courante ?	NON

Prise en compte	
Présence Plans d'implantation et Scénario : ("Non", s'il manque un plan)	NON
Document(s) manquant(s) ou non à jour :	Pas de scénario au niveau de la centrale.
Avez-vous constaté des défauts récurrents depuis la dernière visite ?	NON

Système après intervention	
Type d'intervention	Fin de la mission
Registre de sécurité mis à jour	OUI
A notre départ, le système est-il fonctionnel ?	OUI
Le type et le nombre de détecteurs sont en adéquation avec le risque incendie	OUI

MP - DFCI	
L'installation possède-t-elle des détecteurs ioniques	NON

Récapitulatif des essais fonctionnels avec commentaires



Système de Sécurité Incendie Service

Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès

Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN

S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.

SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00359365_AM__

Dépêche : WO-00359365

Nom contrat :

N° contrat: SC015619_30000_H DI 85390-010

Type de garantie:WT0600

Famille	Équipement / Fonction	Commentaire
Indicateur d'action	IA 010/R+1 SALLE DE REUNION	S'allume aussi pour le bureau à l'entrée. Il faut le déplacer au dessus de la porte de la salle de réunion et rajouter un IA au dessus de la porte du bureau Responsable Technique.
Indicateur d'action	IA 010/R+1 BUREAU DIRECTRICE	Fonctionne mais ne possède plus de cache de protection.
ECS - Conventionnel	TEN 4-O/BUREAU INFIRMIERE RDC	Centrale vétuste. Fin de disponibilité des pièces détachées en 2012

Essais de détection						
Type	Installés	Testés	Fonctionnels	Non Fonctionnels	Non vérifiés	Remplacés
C.SCAN+ O	37	37	37	0	0	0
I.SCAN DM	1	1	1	0	0	0
IA 010	18	18	18	0	0	0
KR1/SR-910	5	5	5	0	0	0
SO23	2	2	2	0	0	0

Essais des DAS / Asservissements						
Type	Installés	Testés	Fonctionnels	Non Fonctionnels	Non vérifiés	Remplacés
+ DAS SONORE 2 TONS Libre	2	2	2	0	0	0

Essais des scénarios de mise en sécurité

Essais des fonctions en UCMC				
Type de fonction	Total	Testés	Fonctionnels	Non Fonctionnels
ZA	1	1	1	0

Essais équipements centraux					
Type	Quantité	Testés	Fonctionnels	Non Fonctionnels	Non vérifiés
EN 10S	1	1	1	0	0
TEN 4-O	1	1	1	0	0

TEN 4-O/BUREAU INFIRMIERE RDC		
DéTECTEURS ponctuels		
Équipement	Statut Test	Commentaire
SO23-Z2/RDC/CUISINE	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z1/R+1/BUREAU 3	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z1/R+1/BUREAU RESPONSABLE TECHNIQUE	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z1/R+1/SAS ENTREE VERS BUREAU RESPONSABLE TECHNIQUE	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z1/R+1/LOCAL STOCKAGE 1	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z1/R+1/LOCAL STOCKAGE 2	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z1/R+1/SECRETARIAT	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z1/R+1/SAS ISSUE DE SECOURS	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z1/R+1/CIRCULATION VERS LOCAL STOCKAGE 2	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z2/RDC/SEJOUR	Fonctionnel	



Système de Sécurité Incendie Service

Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès

Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN

S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.

SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00359365_AM__

Dépêche : WO-00359365

Nom contrat :

N° contrat: SC015619_30000_H DI 85390-010

Type de garantie: WT0600

Equipement	Statut Test	Commentaire
C.SCAN+ O-Z2/RDC/LOCAL TECHNIQUE	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z2/RDC/LOCAL MENAGE	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z2/RDC/BUREAU INFIRMIERE	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z2/RDC/SAS ISSUE DE SECOURS	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z2/RDC/BUREAU PSYCHOLOGUE	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z2/RDC/BUREAU ORTHOPHONISTE	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z1/R+1/BUREAU CHEFFE DE SERVICE	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z1/R+1/CIRCULATION VERS BUREAU CHEFFE DE SERVICE (RFL)	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z1/R+1/BUREAU DIRECTRICE	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z1/R+1/DEGAGEMENT VERS ACCES COMBLE	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z2/RDC/CHAMBRE	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z2/RDC/CIRCULATION VERS BUREAU PSYCHOLOGUE	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z3/SOUS-SOL/CIRCULATION	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z1/R+1/SAS PHOTOCOPIEUR VERS SALLE DE REUNION	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z1/R+1/BUREAU CHEFFE DE SERVICE	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z1/R+1/SALLE DE REUNION	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z2/RDC/CIRCULATION VERS CHAMBRE	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z1/R+1/BUREAU 4	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z2/RDC/BUREAU PSYCHOMOTRICIENNE	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z2/RDC/CIRCULATION VERS BUREAU 1	Fonctionnel	
SO23-Z3/SOUS-SOL/CHAUFFERIE	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z2/RDC/BUREAU 1	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z2/RDC/DEGAGEMENT	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z1/R+1/BUREAU 1	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z1/R+1/BUREAU 2	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z2/RDC/BUREAU 2	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z2/RDC/BUREAU 3	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z2/RDC/BUREAU 4	Fonctionnel	
C.SCAN+ O-Z1/R+1/CIRCULATION VERS BUREAU 1	Fonctionnel	

Déclencheurs manuels		
Equipement	Statut Test	Commentaire
I.SCAN DM-Z5//RDC/ENTREE VERS LOCAL TECHNIQUE	Fonctionnel	
KR1/SR-910-Z5/RDC/SAS ISSUE DE SECOURS	Fonctionnel	
KR1/SR-910-Z5/RDC/SORTIE VERS BUREAU 3	Fonctionnel	
KR1/SR-910-Z4/R+1/SAS ISSUE DE SECOURS	Fonctionnel	
KR1/SR-910-Z4/R+1/SORTIE VERS BUREAU 3	Fonctionnel	
KR1/SR-910-Z4/R+1/SAS ENTREE VERS LOCAL STOCKAGE 1	Fonctionnel	

DAS évacuation		
Equipement	Statut Test	Commentaire
+ DAS SONORE 2 TONS Libre//RDC VERS BUREAU INFIRMIERE	Fonctionnel	



Système de Sécurité Incendie Service

Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès

Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN

S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.

SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00359365_AM__

Dépêche : WO-00359365

Nom contrat :

N° contrat: SC015619_30000_H DI 85390-010

Type de garantie:WT0600

Equipement	Statut Test	Commentaire
+ DAS SONORE 2 TONS Libre//R+1 VERS SECREATARIAT	Fonctionnel	

Indicateur d'action		
Equipement	Statut Test	Commentaire
IA 010/R+1 SALLE DE REUNION	Fonctionnel	S'allume aussi pour le bureau à l'entrée. Il faut le déplacer au dessus de la porte de la salle de réunion et rajouter un IA au dessus de la porte du bureau Responsable Technique.
IA 010/R+1 LOCAL STOCKAGE 2	Fonctionnel	
IA 010/R+1 SECREATARIAT	Fonctionnel	
IA 010/R+1 BUREAU CHEFFE DE SERVICE	Fonctionnel	
IA 010/R+1 BUREAU CHEFFE DE SERVICE	Fonctionnel	
IA 010/R+1 BUREAU DIRECTRICE	Fonctionnel	Fonctionne mais ne possède plus de cache de protection.
IA 010/R+1 DEGAGEMENT	Fonctionnel	
IA 010/RDC SEJOUR	Fonctionnel	
IA 010/RDC LOCAL TECHNIQUE	Fonctionnel	
IA 010/RDC CHAMBRE	Fonctionnel	
IA 010/RDC LOCAL MENAGE	Fonctionnel	
IA 010/RDC BUREAU INFIRMIERE	Fonctionnel	
IA 010/BUREAU PSYCHOMOTRICIENNE	Fonctionnel	
IA 010/BUREAU PSYCHOLOGUE	Fonctionnel	
IA 010/RDC BUREAU ORTHOPONISTE	Fonctionnel	
IA 010/RDC DEGAGEMENT	Fonctionnel	
IA 010/R+1 LOCAL STOCKAGE 1	Fonctionnel	
IA 010/R+1 SAS PHOTOCOPIEUR	Fonctionnel	

Source de secours		
Equipement	Statut Test	Commentaire
Batterie 12V/7Ah/SDI BUREAU INFIRMIERE	Fonctionnel	
Batterie 12V/7Ah/SDI BUREAU INFIRMIERE	Fonctionnel	

Tableau répéteur		
Equipement	Statut Test	Commentaire
EN 10S/1/R+1 SECRETARIAT	Fonctionnel	

Test des batteries	
TEN 4-O/BUREAU INFIRMIERE RDC	
Gamme Batterie (Tension) - Centrale	
Quantité batterie	2
Tension nominale	12
Capacité nominale	7
Un0	25.19
Un1	25.25
Un2	0.5



Système de Sécurité Incendie Service

Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès

Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN

S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.

SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00359365_AM__

Dépêche : WO-00359365

Nom contrat :

N° contrat: SC015619_30000_H DI 85390-010

Type de garantie: WT0600

Satisfaisant	
Gamme Batterie (capacité) - Centrale	
Capacité nominale	7
Isec1	0.12
Isec2	1.25
Satisfaisant	

Résumé du reconditionnement		
TEN 4-O/BUREAU INFIRMIERE RDC		
Synthèse - Reconditionnement		
Date de dernier reconditionnement: 2020		
Equipement type	Quantité	Next ref date
C.SCAN+ O	20	2026
Date de dernier reconditionnement: 2024		
Equipement type	Quantité	Next ref date
C.SCAN+ O	10	2030

Détail - Reconditionnement	
Date de dernier reconditionnement: 2020	
Equipement	Prochaine date d'échange théorique
C.SCAN+ O-Z1/R+1/SAS ENTREE VERS BUREAU RESPONSABLE TECHNIQUE	2026
C.SCAN+ O-Z1/R+1/LOCAL STOCKAGE 1	2026
C.SCAN+ O-Z1/R+1/LOCAL STOCKAGE 2	2026
C.SCAN+ O-Z1/R+1/SAS ISSUE DE SECOURS	2026
C.SCAN+ O-Z1/R+1/CIRCULATION VERS LOCAL STOCKAGE 2	2026
C.SCAN+ O-Z2/RDC/SEJOUR	2026
C.SCAN+ O-Z2/RDC/LOCAL TECHNIQUE	2026
C.SCAN+ O-Z2/RDC/LOCAL MENAGE	2026
C.SCAN+ O-Z2/RDC/BUREAU INFIRMIERE	2026
C.SCAN+ O-Z2/RDC/SAS ISSUE DE SECOURS	2026
C.SCAN+ O-Z2/RDC/BUREAU ORTHOPHONISTE	2026
C.SCAN+ O-Z1/R+1/BUREAU CHEFFE DE SERVICE	2026
C.SCAN+ O-Z1/R+1/CIRCULATION VERS BUREAU CHEFFE DE SERVICE (RFL)	2026
C.SCAN+ O-Z1/R+1/BUREAU DIRECTRICE	2026
C.SCAN+ O-Z1/R+1/DEGAGEMENT VERS ACCES COMBLE	2026
C.SCAN+ O-Z3/SOUS-SOL/CIRCULATION	2026
C.SCAN+ O-Z1/R+1/SAS PHOTOCOPIEUR VERS SALLE DE REUNION	2026
C.SCAN+ O-Z1/R+1/BUREAU CHEFFE DE SERVICE	2026
C.SCAN+ O-Z2/RDC/DEGAGEMENT	2026
C.SCAN+ O-Z1/R+1/CIRCULATION VERS BUREAU 1	2026

Date de dernier reconditionnement: 2024



Système de Sécurité Incendie Service

Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès

Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN

S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.

SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00359365_AM__

Dépêche : WO-00359365

Nom contrat :

N° contrat: SC015619_30000_H DI 85390-010

Type de garantie:WT0600

Equipement	Prochaine date d'échange théorique
C.SCAN+ O-Z1/R+1/BUREAU RESPONSABLE TECHNIQUE	2030
C.SCAN+ O-Z1/R+1/SECRETARIAT	2030
C.SCAN+ O-Z2/RDC/BUREAU PSYCHOLOGUE	2030
C.SCAN+ O-Z2/RDC/CHAMBRE	2030
C.SCAN+ O-Z2/RDC/CIRCULATION VERS BUREAU PSYCHOLOGUE	2030
C.SCAN+ O-Z1/R+1/SALLE DE REUNION	2030
C.SCAN+ O-Z2/RDC/CIRCULATION VERS CHAMBRE	2030
C.SCAN+ O-Z1/R+1/BUREAU 4	2030
C.SCAN+ O-Z2/RDC/BUREAU PSYCHOMOTRICIENNE	2030
C.SCAN+ O-Z2/RDC/CIRCULATION VERS BUREAU 1	2030

Domaine 7	Détection automatique d'incendie SDI et CMSI	Q7
COMPTE RENDU DE VERIFICATION PERIODIQUE		

Titulaire de la certification
Nous, soussignés, entreprise titulaire de la certification APSAD de service* de maintenance de systèmes de détection automatique d'incendie et de centralisateurs de mise en sécurité incendie sous le n°

Nom (ou raison sociale) : SSI Service - Agence Alpes,
ZA des Blanchisseries, Rue de la Taille,
Voiron, 38500

Représentée par :

Etablissement objet de l'installation

Nom (ou raison sociale) : ITEP SESSAD LA CHANTOURNE ECRINS, CHAPEAU DI - H DI 85390-010 CHAPEAU DI - H DI 85390-010

326 AVENUE DE SAVOIE,
38660, LA TERRASSE

Nature de l'activité principale :

☐ Cette installation a fait l'objet d'une déclaration n°

Référentiel	<input type="checkbox"/> Déclaration de conformité N7 au référentiel APSAD R7 avec surveillance totale
APSAD R7	<input type="checkbox"/> Déclaration de conformité DC7 au référentiel APSAD R7
	<input type="checkbox"/> Déclaration d'installation présentant des écarts au référentiel APSAD R7

Norme	<input type="checkbox"/> Déclaration de conformité à la norme NF S 61-970
NF S 61-970	<input type="checkbox"/> Déclaration d'installation présentant des écarts à la norme NF S 61-970

☐ Cette installation n'a fait l'objet d'aucune déclaration

Modifications survenues depuis la visite précédente du

Description des événements, modifications (installation, locaux, exploitation, contenu, etc.), incidents survenus :

Aucun

Volumes non couverts, depuis la visite précédente, déclarés par l'exploitant :

Aucun

Dossier technique existant : ☐ oui (réf :) ☐ non

Etat du système

☐ dysfonctionnement SDI et CMSI

☐ inadéquation de la détection par rapport aux risques à surveiller

Commentaires éventuels


☒ un rapport spécifique est transmis au client en complément de ce document (réf : WO-00359365_AM_)

Améliorations proposées

☐ suivant le référentiel APSAD R7 ☐ suivant la norme NF S 61-970

☒ La description des observations et améliorations est formalisée en annexe de ce document (référence WO-00359365_AM_ nombre de pages :)

Les améliorations doivent préciser les préconisations apportées aux évolutions du risque et leurs adéquations.

<p>La (les) visite(s) de vérification a (ont) été effectuée(s)</p> <p>par : Antoine MORIN, Alexandre DE ANDRADE</p> <p>en présence de :</p> <p>Christophe Mr VIALLET</p> <p>le : 6/1/2025</p>	<p>À Voiron</p> <p>le : 6/1/2025</p> <p>Signature et cachet de l'entreprise</p> <p>SSI Service - Agence Alpes Tel. : 0476054447, 0972379111 ZA des Blanchisseries , Rue de la Taille</p> 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ce compte-rendu de vérification doit être dûment signé par l'entreprise titulaire de la certification APSAD de service en 2 exemplaires :
1 conservé par l'entreprise, 1 transmis à l'utilisateur qui le met à disposition de son assureur.

Cette vérification périodique, réalisée par une entreprise titulaire de la certification APSAD de service de maintenance de SDI et CMSI, ne saurait en aucun cas se substituer à la vérification réglementaire prévue pour certains types d'établissements.

* Certification délivrée par CNPP Cert., organisme certificateur reconnu par les professionnels de la sécurité et de l'assurance. Route de la Chapelle-Réanville, CS 22265, F 27950 Saint-Marcel. www.cnpp.com