



Système de Sécurité Incendie Service

Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès

Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN

S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.

SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00362187_AB__

Dépêche : WO-00362187

Nom contrat :

N° contrat: SC008945_20000_H DI 85390-002

Type de garantie:WT0600

Compte rendu de maintenance préventive

N° WO-00362187

Le présent rapport représente la synthèse de la visite de maintenance réalisée conformément à nos engagements contractuels.

Contrat n°

CHAPEAU DI - H DI 85390-002

415 CHEMIN DU PLOVIER – SAINT MARCEL LES VALENCE

Le présent compte-rendu fait suite à la visite de maintenance réalisée par le technicien, Anais BOURGEAT débutée le 19/05/2025 et terminée le 20/05/2025.

Ce compte-rendu porte le numéro WO-00362187_AB_ et comporte tous les documents résumant les actions menées sur le site.

Lors de la visite, il a été procédé à des vérifications conformes au déroulé de mission décrit dans notre logiciel de suivi de maintenance. Les procédures appliquées sont référencées et décrites dans notre système qualité.



Système de Sécurité Incendie Service

Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès

Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN

S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.

SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00362187_AB__

Dépêche : WO-00362187

Nom contrat :

N° contrat: SC008945_20000_H DI 85390-002

Type de garantie: WT0600

AGENCE	SITE
Nom Agence: SSI Service - Agence Alpes Adresse: ZA des Blanchisseries, Rue de la Taille, Voiron, 38500 Téléphone: 0476054447 Email: adm_r_alpes@ssiservice.fr	Nom Site: DOMAINE DU PLOVIER PAVILLON ARC EN CIEL Installation: CHAPEAU DI - H DI 85390-002 Adresse: 415 CHEMIN DU PLOVIER, 26320, SAINT MARCEL LES VALENCE

Pour vos demandes de dépannage, contacter le **0972379111**

SYNTHESE DE L'INTERVENTION	
Intervention du : 19/05/2025 au 20/05/2025	Bon état de fonctionnement (limité à l'objet du contrat): ⁽¹⁾ OUI
Régistre de sécurité mis à jour:	⁽¹⁾ : Voir "Liste des constats relevés lors de l'intervention"
<hr/>	
Nom: Mr Deroux	Interlocuteur sur site:
Prénom: Francois	Téléphone: 0687861483
Fonction: Responsable	Email: francois.deroux@ugecam.assurance-maladie.fr

Prise de contact	
Vous avez rencontré le client à votre arrivée ?	OUI
Modifications de site déclarées par le client ?	NON
Modifications d'exploitation du site ou affectation des locaux ?	NON
Événements anormaux signalés par le client ?	NON
Événements anormaux signalés sur la Main courante ?	NON

Prise en compte	
Présence Plans d'implantation et Scénario : ("Non", s'il manque un plan)	NON
Document(s) manquant(s) ou non à jour :	Tableau de corrélation non à jour. La Zone 12 n'est pas noté ni l'arrêt ventilation.
Avez-vous constaté des défauts récurrents depuis la dernière visite ?	NON

Système après intervention	
Type d'intervention	Fin de la mission
Régistre de sécurité mis à jour	OUI
A notre départ, le système est-il fonctionnel ?	OUI
Le type et le nombre de détecteurs sont en adéquation avec le risque incendie	OUI

MP - DFCI	
L'installation possède-t-elle des détecteurs ioniques	NON

Récapitulatif des essais non réalisables			
Famille	Équipement / Fonction	Cause	Commentaire
Tableau répétiteur	TR-SG/1/BATIMENT HORIZON	Non testé : Autres cas	Non fonctionnel débranché

Récapitulatif des essais non fonctionnels



Système de Sécurité Incendie Service

Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès

Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN

S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.

SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00362187_AB__

Dépêche : WO-00362187

Nom contrat :

N° contrat: SC008945_20000_H DI 85390-002

Type de garantie:WT0600

Famille	Équipement / Fonction	Cause	Commentaire
DAS compartimentage - DAS CCF	CCF - Clapet Coupe Feu télécommandé à Rupture//AILE NORD (REA AUTO)	Au moins un des clapets ne passent pas en position de sécurité.	
DAS compartimentage - DAS CCF	CCF - Clapet Coupe Feu télécommandé à Rupture//AILE NORD (REA AUTO)	Au moins un des clapets ne passent pas en position de sécurité.	
DAS compartimentage - DAS CCF	CCF - Clapet Coupe Feu télécommandé à Rupture//AILE NORD (REA AUTO)	Au moins un des clapets ne passent pas en position de sécurité.	
DAS compartimentage - DAS CCF	CCF - Clapet Coupe Feu télécommandé à Rupture//AILE NORD (REA AUTO)	Au moins un des clapets ne passent pas en position de sécurité.	
DAS compartimentage - DAS CCF	CCF - Clapet Coupe Feu télécommandé à Rupture//AILE SUD (REA AUTO)	Au moins un des clapets ne passent pas en position de sécurité. Le CCF 3 ne se réarme obligé de le réarmer manuellement.	
DAS compartimentage - DAS CCF	CCF - Clapet Coupe Feu télécommandé à Rupture//AILE SUD (REA AUTO)	Au moins un des clapets ne passent pas en position de sécurité.	
DAS compartimentage - DAS CCF	CCF - Clapet Coupe Feu télécommandé à Rupture//AILE NORD (REA AUTO)	Au moins un des clapets ne passent pas en position de sécurité. Le clapet CCF 1 sort de son axe.	
Compartimentage	1 - NORD	Les clapets coupe feu ne passent pas en position de sécurité	
Compartimentage	2 - CENTRE		
Compartimentage	3 - SUD	Les clapets coupe feu ne passent pas en position de sécurité	

Essais de détection						
Type	Installés	Testés	Fonctionnels	Non Fonctionnels	Non vérifiés	Remplacés
BAM95	7	7	7	0	0	0
COUPURE VENTILATION	1	0	0	0	0	0
IND05	42	42	42	0	0	0
OA05F	17	17	17	0	0	0
OA95	51	51	51	0	0	0
TA05F	2	2	2	0	0	0

Essais des DAS / Asservissements						
Type	Installés	Testés	Fonctionnels	Non Fonctionnels	Non vérifiés	Remplacés
AGS2000 - Alarme générale sélective	3	3	3	0	0	0
AVAGS-ALT - Alarme générale sélective	4	4	4	0	0	0
AVSU PZ - Diffuseur sonore 90db piézo	1	1	1	0	0	0
CCF - Clapet Coupe Feu télécommandé à Rupture	7	7	0	7	0	0
DAC TIRER-LACHER TREUIL	4	4	4	0	0	0
DAS OUVRANT DE FACADE CHASSIS	1	1	1	0	0	0
DAS OUVRANT DE TOITURE	4	4	4	0	0	0
DAS VOLET DE DESENFUMAGE 1 BATTANT	3	3	3	0	0	0
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture	5	5	5	0	0	0

Essais des scénarios de mise en sécurité
--



Système de Sécurité Incendie Service

Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès

Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN

S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.

SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00362187_AB__

Dépêche : WO-00362187

Nom contrat :

N° contrat: SC008945_20000_H DI 85390-002

Type de garantie:WT0600

Essais équipements centraux					
Type	Quantité	Testés	Fonctionnels	Non Fonctionnels	Non vérifiés
DELTA 256;16	1	1	1	0	0
HEPHAIS S 1024 MONOCHROME	1	1	1	0	0
TR-SG	1	0	0	0	1

HEPHAIS S 1024/LOCAL VEILLEUR		
DéTECTEURS ponctuels		
Equipement	Statut Test	Commentaire
OA95-Z8/01/DA CHAMBRE 19/RDC	Fonctionnel	
OA95-Z2/02/DA CHAMBRE 1/RDC	Fonctionnel	
OA95-Z2/03/DA CHAMBRE 3/RDC	Fonctionnel	
OA95-Z9/04/DA CIRCULATION SUD VERS SALLE D'ACTIVITE/RDC	Fonctionnel	
OA95-Z2/05/DA CHAMBRE 8/RDC	Fonctionnel	
OA95-Z2/06/DA CHAMBRE 4/RDC	Fonctionnel	
OA95-Z2/07/DA CHAMBRE 13/RDC	Fonctionnel	
OA95-Z2/08/DA CHAMBRE 5/RDC	Fonctionnel	
OA95-Z3/78/DA CIRCULATION NORD VERS CHAMBRE 6/RDC	Fonctionnel	
OA95-Z8/64/DA CHAMBRE 27/RDC	Fonctionnel	
OA95-Z2/63/DA INFIRMERIE/RDC	Fonctionnel	
OA95-Z2/62/DA BUREAU COTE NORD/RDC	Fonctionnel	
OA95-Z8/60/DA CHAMBRE 18/RDC	Fonctionnel	
OA95-Z8/58/DA CHAMBRE 26/RDC	Fonctionnel	
OA95-Z8/53/DA CHAMBRE 24/RDC	Fonctionnel	
OA95-Z9/52/DA SAS CHAMBRE 24 ET 25/RDC	Fonctionnel	
OA95-Z2/48/DA CHAMBRE 6/RDC	Fonctionnel	
OA95-Z8/47/DA CHAMBRE 29/RDC	Fonctionnel	
OA95-Z8/46/DA CHAMBRE 17/RDC	Fonctionnel	
OA95-Z3/45/DA CIRCULATION NORD VERS CHAMBRE 5/RDC	Fonctionnel	
OA95-Z11/44/DA SOUS SOL TGBT/SOUS SOL	Fonctionnel	
OA95-Z2/43/DA LOCAL MENAGE AILE NORD/RDC	Fonctionnel	
OA95-Z8/42/DA CHAMBRE 14/RDC	Fonctionnel	
OA95-Z2/41/DA CHAMBRE 7/RDC	Fonctionnel	
OA95-Z2/39/DA VESTIAIRE AILE NORD/RDC	Fonctionnel	
OA95-Z11/30/DA CIRCULATION SOUS SOL/SOUS SOL	Fonctionnel	
OA95-Z2/29/LINGE SALE COTE NORD/RDC	Fonctionnel	
OA95-Z2/28/DA CHAMBRE 11/RDC	Fonctionnel	
OA95-Z2/27/DA CHAMBRE 10/RDC	Fonctionnel	
OA95-Z3/25/DA CIRCULATION NORD VERS INFIRMERIE/RDC	Fonctionnel	
OA95-Z5/23/DA SALLE DE RESTAURATION COTE PARKING/RDC	Fonctionnel	
OA95-Z5/22/DA SALLE DE RESTAURATION COTE JARDIN/RDC	Fonctionnel	
OA95-Z5/21/DA SALLE DE RESTAURATION COTE JARDIN/RDC	Fonctionnel	
OA95-Z5/20/DA SALLE DE RESTAURATION COTE PARKING/RDC	Fonctionnel	



Système de Sécurité Incendie Service

Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès

Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN

S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.

SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00362187_AB__

Dépêche : WO-00362187

Nom contrat :

N° contrat: SC008945_20000_H DI 85390-002

Type de garantie:WT0600

Equipement	Statut Test	Commentaire
OA95-Z2/19/DA CHAMBRE 15/RDC	Fonctionnel	
OA95-Z2/18/DA CHAMBRE 14/RDC	Fonctionnel	
OA95-Z9/17/DA CIRCULATION SUD VERS CHAMBRE 17/RDC	Fonctionnel	
OA95-Z2/16/DA BUREAU RESPONSABLE PAVILLON/RDC	Fonctionnel	
OA95-Z8/15/DA CHAMBRE 22/RDC	Fonctionnel	
OA95-Z2/14/DA CHAMBRE 2/RDC	Fonctionnel	
OA95-Z2/13/DA VESTIAIRE AILE NORD/RDC	Fonctionnel	
OA95-Z9/12/DA CIRCULATION SUD VERS CHAMBRE 19/RDC	Fonctionnel	
OA95-Z8/11/DA LINGE PROPRE NON CONFORME SUD/RDC	Fonctionnel	
OA95-Z3/10/DA CIRCULATION NORD VERS LOCAL CHARGE/RDC	Fonctionnel	
OA95-Z8/09/DA CHAMBRE 21/RDC	Fonctionnel	
OA05F-Z6/24/DA LOCAL VEILLEUR/RDC	Fonctionnel	
OA05F-Z6/86/DA ARMOIRE SSI/RDC	Fonctionnel	
OA05F-Z12/26/DA COMBLE NORD/COMBLES	Fonctionnel	
OA05F-Z12/36/DA COMBLE NORD/COMBLES	Fonctionnel	
OA05F-Z12/38/DA COMBLE NORD/COMBLES	Fonctionnel	
OA05F-Z12/40/DA COMBLE NORD/COMBLES	Fonctionnel	
OA05F-Z12/49/DA COMBLE NORD/COMBLES	Fonctionnel	
OA05F-Z12/50/DA COMBLE NORD/COMBLES	Fonctionnel	
OA05F-Z12/51/DA COMBLE NORD/COMBLES	Fonctionnel	
OA05F-Z12/54/DA COMBLE NORD/COMBLES	Fonctionnel	
OA05F-Z12/55/DA COMBLE NORD/COMBLES	Fonctionnel	
OA05F-Z12/56/DA COMBLE NORD/COMBLES	Fonctionnel	
OA05F-Z12/57/DA COMBLE NORD/COMBLES	Fonctionnel	
OA05F-Z12/59/DA COMBLE NORD/COMBLES	Fonctionnel	
OA05F-Z12/65/DA COMBLE NORD/COMBLES	Fonctionnel	
OA05F-Z11/66/DA STOCKAGE SOUS SOL/SOUS SOL	Fonctionnel	
TA05F-Z11/61/CHAUFFERIE SOUS SOL/SOUS SOL	Fonctionnel	
TA05F-Z11/80/DA CHAUFFERIE/SOUS SOL	Fonctionnel	
OA05F-Z11/67/DA CIRCULATION SOUS SOL/SOUS SOL	Fonctionnel	
OA95-Z8/37/DA CHAMBRE 25/RDC	Fonctionnel	
OA95-Z8/35/DA CHAMBRE 20/RDC	Fonctionnel	
OA95-Z2/34/DA CHAMBRE 12/RDC	Fonctionnel	
OA95-Z2/33/DA CHAMBRE 9/RDC	Fonctionnel	
OA95-Z8/32/DA CHAMBRE 23/RDC	Fonctionnel	
OA95-Z8/31/DA CHAMBRE 28/RDC	Fonctionnel	

Déclencheurs manuels		
Equipement	Statut Test	Commentaire
BAM95-Z4/70/DM SALLE DE RESTAURATION COTE JARDIN/RDC	Fonctionnel	
BAM95-Z4/71/DM SALLE DE RESTAURATION COTE PARKING/RDC	Fonctionnel	
BAM95-Z7/74/DM CIRCULATION SUD VERS PCF/RDC	Fonctionnel	
BAM95-Z7/75/DM CIRCULATION SUD VERS IS/RDC	Fonctionnel	



Système de Sécurité Incendie Service

Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès

Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN

S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.

SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00362187_AB__

Dépêche : WO-00362187

Nom contrat :

N° contrat: SC008945_20000_H DI 85390-002

Type de garantie:WT0600

Equipement	Statut Test	Commentaire
BAM95-Z10/76/DM CIRCULATION SOUS SOL/SOUS SOL	Fonctionnel	
BAM95-Z1/73/DM CIRCULATION NORD VERS IS/RDC	Fonctionnel	
BAM95-Z1/72/DM CIRCULATION NORD VERS PCF/RDC	Fonctionnel	

Source de secours		
Equipement	Statut Test	Commentaire
Batterie 12V/17Ah/SDI	Fonctionnel	
Batterie 12V/17Ah/SDI	Fonctionnel	

Indicateur d'action		
Equipement	Statut Test	Commentaire
IND05/CHAMBRE 1	Fonctionnel	
IND05/CHAMBRE 3	Fonctionnel	
IND05/CHAMBRE 8	Fonctionnel	
IND05/CHAMBRE 4	Fonctionnel	
IND05/CHAMBRE 5	Fonctionnel	
IND05/CHAMBRE 2	Fonctionnel	
IND05/VESTIAIRE AILE NORD	Fonctionnel	
IND05/BUREAU RESPONSABLE PAVILLON	Fonctionnel	
IND05/CHAMBRE 14	Fonctionnel	
IND05/CHAMBRE 15	Fonctionnel	
IND05/CHAMBRE 10	Fonctionnel	
IND05/CHAMBRE 11	Fonctionnel	
IND05/LINGE SALE COTE NORD	Fonctionnel	
IND05/CHAMBRE 9	Fonctionnel	
IND05/INFIRMERIE	Fonctionnel	
IND05/CHAMBRE 19	Fonctionnel	
IND05/CHAMBRE 21	Fonctionnel	
IND05/LINGE PROPRE NON CONFORME AILE SUD	Fonctionnel	
IND05/CHAMBRE 22	Fonctionnel	
IND05/CHAMBRE 28	Fonctionnel	
IND05/CHAMBRE 23	Fonctionnel	
IND05/CHAMBRE 20	Fonctionnel	
IND05/CHAMBRE 25	Fonctionnel	
IND05/CHAMBRE 14	Fonctionnel	
IND05/CHAMBRE 17	Fonctionnel	
IND05/CHAMBRE 29	Fonctionnel	
IND05/CHAMBRE 24	Fonctionnel	
IND05/CHAMBRE 12	Fonctionnel	
IND05/VESTIAIRE AILE NORD	Fonctionnel	
IND05/CHAMBRE 7	Fonctionnel	
IND05/LOCAL MENAGE AILE NORD	Fonctionnel	
IND05/CHAMBRE 6	Fonctionnel	



Systeme de Sécurité Incendie Service

Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès

Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN

S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.

SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00362187_AB__

Dépêche : WO-00362187

Nom contrat :

N° contrat: SC008945_20000_H DI 85390-002

Type de garantie:WT0600

Equipement	Statut Test	Commentaire
IND05/BUREAU COTE NORD	Fonctionnel	
IND05/CHAMBRE 26	Fonctionnel	
IND05/CHAMBRE 18	Fonctionnel	
IND05/CHAMBRE 27	Fonctionnel	
IND05/TGBT	Fonctionnel	
IND05/CHAUFFERIE	Fonctionnel	
IND05/COMBLES NORD	Fonctionnel	
IND05/COMBLES SUD	Fonctionnel	
IND05/STOCKAGE SOUS SOL	Fonctionnel	
IND05/DA CHAMBRE 13/RDC	Fonctionnel	

Tableau répéteur		
Equipement	Statut Test	Commentaire
TR-SG/1/BATIMENT HORIZON	Non testé	Non fonctionnel débranché

Test des batteries		
HEPHAIS S 1024/LOCAL VEILLEUR		
Gamme Batterie (Tension) - Centrale		
Quantité batterie		2
Tension nominale		12
Capacité nominale		17
Tension à T0 (coupure secteur +15 min)		25.53
Tension à T+		25.67
Durée entre deux mesures (en heure décimale)		1
Satisfaisant		
Gamme Batterie (capacité) - Centrale		
Capacité nominale		17
Courant de consommation (En veille)		0.17
Courant de charge (après décharge)		1.75
Satisfaisant		

DELTA 256;16/LOCAL VEILLEUR		
DAS désenfumage		
Equipement	Statut Test	Commentaire
DAS OUVRANT DE TOITURE///AILE NORD/ZF1	Fonctionnel	
DAS OUVRANT DE TOITURE///AILE CENTRE/ZF2	Fonctionnel	
DAS OUVRANT DE TOITURE///AILE CENTRE/ZF2	Fonctionnel	
DAS OUVRANT DE TOITURE///AILE SUD/ZF3	Fonctionnel	
DAS OUVRANT DE FACADE CHASSIS///AILE NORD/ZF1	Fonctionnel	
DAS VOLET DE DESENFUMAGE 1 BATTANT///AILE NORD/ZF1	Fonctionnel	
DAS VOLET DE DESENFUMAGE 1 BATTANT///AILE SUD/ZF3	Fonctionnel	
DAS VOLET DE DESENFUMAGE 1 BATTANT///AILE SUD/ZF3	Fonctionnel	



Système de Sécurité Incendie Service

Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès

Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN

S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.

SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00362187_AB__

Dépêche : WO-00362187

Nom contrat :

N° contrat: SC008945_20000_H DI 85390-002

Type de garantie: WT0600

DAS compartimentage		
Equipement	Statut Test	Commentaire
CCF - Clapet Coupe Feu télécommandé à Rupture//AILE NORD (REA AUTO)	Non Fonctionnel	Au moins un des clapets ne passent pas en position de sécurité.
CCF - Clapet Coupe Feu télécommandé à Rupture//AILE NORD (REA AUTO)	Non Fonctionnel	Au moins un des clapets ne passent pas en position de sécurité.
CCF - Clapet Coupe Feu télécommandé à Rupture//AILE NORD (REA AUTO)	Non Fonctionnel	Au moins un des clapets ne passent pas en position de sécurité.
CCF - Clapet Coupe Feu télécommandé à Rupture//AILE NORD (REA AUTO)	Non Fonctionnel	Au moins un des clapets ne passent pas en position de sécurité.
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture//	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture//	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture//	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture//	Fonctionnel	
PCF - Porte Coupe Feu battante à fermeture auto à Rupture//	Fonctionnel	
CCF - Clapet Coupe Feu télécommandé à Rupture//AILE SUD (REA AUTO)	Non Fonctionnel	Au moins un des clapets ne passent pas en position de sécurité. Le CCF 3 ne se réarme obligé de le réarmer manuellement.
CCF - Clapet Coupe Feu télécommandé à Rupture//AILE SUD (REA AUTO)	Non Fonctionnel	Au moins un des clapets ne passent pas en position de sécurité.
CCF - Clapet Coupe Feu télécommandé à Rupture//AILE NORD (REA AUTO)	Non Fonctionnel	Au moins un des clapets ne passent pas en position de sécurité. Le clapet CCF 1 sort de son axe.

DAS évacuation		
Equipement	Statut Test	Commentaire
AVAGS-ALT - Alarme générale sélective//AILE SUD VERS BUANDERIE LINGE SALE	Fonctionnel	
AVSU PZ - Diffuseur sonore 90db piézo//SOUS SOL CIRCULATION	Fonctionnel	
AGS2000//AILE NORD VERS CHAMBRE 1	Fonctionnel	
AGS2000//AILE CENTRE COTE SUD	Fonctionnel	
AGS2000//AILE SUD SAS VERS CHAMBRE 24 / 25	Fonctionnel	
AVAGS-ALT - Alarme générale sélective//AILE NORD VERS 7	Fonctionnel	
AVAGS-ALT - Alarme générale sélective//AILE CENTRE COTE NORD	Fonctionnel	
AVAGS-ALT - Alarme générale sélective//AILE SUD VERS CHAMBRE 18	Fonctionnel	

Source de secours		
Equipement	Statut Test	Commentaire
Batterie 12V/17Ah/CMSI	Fonctionnel	
Batterie 12V/17Ah/CMSI	Fonctionnel	
Batterie 12V/12Ah/INTERIEUR AES 2	Fonctionnel	
Batterie 12V/12Ah/INTERIEUR AES 2	Fonctionnel	
Batterie 12V/24Ah/AES 1	Fonctionnel	
Batterie 12V/24Ah/AES 1	Fonctionnel	

Alimentation		
Equipement	Statut Test	Commentaire
AES/24/4/AES GERE LES CCF ET LE REA DES CLAPETS	Fonctionnel	



Système de Sécurité Incendie Service

Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès

Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN

S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.

SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00362187_AB__

Dépêche : WO-00362187

Nom contrat :

N° contrat: SC008945_20000_H DI 85390-002

Type de garantie:WT0600

Equipement	Statut Test	Commentaire
AES/24/2/HEPHEA 242	Fonctionnel	

Test des batteries		
DELTA 256;16/LOCAL VEILLEUR		
Gamme Batterie (Tension) - Centrale		
Quantité batterie		2
Tension nominale		12
Capacité nominale		17
Un0		25.63
Un1		25.87
Un2		1
Satisfaisant		
Gamme Batterie (capacité) - Centrale		
Capacité nominale		17
Isec1		0.11
Isec2		1.47
Satisfaisant		
RENOIS : Déangement alimentation		
Renvoi du dérangement secteur vers la centrale ?		OUI
Renvoi du dérangement batterie vers la centrale ?		OUI
Renvois du dérangement utilisation vers la centrale?		OUI
Satisfaisant		
Alimentation : Examen Electrique		
Bon calibrage des fusibles et des disjoncteurs		Satisfaisant
Contrôle des isolements par rapport à la terre		Satisfaisant
Satisfaisant		
Gamme Batterie (Tension) - Alimentation		
Un0		2
Un1		12
Un2		12
Isec1		25.66
Isec2		25.69
Durée entre deux mesures (en heure décimale)		1
Satisfaisant		
AES/24/4/AES GERE LES CCF ET LE REA DES CLAPETS		
Gamme Batterie (Capacité) - Alimentation		
Capacité nominale		12
Courant de consommation (En veille)		0.06
Courant de charge (après décharge)		0.83
Satisfaisant		



Système de Sécurité Incendie Service

Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès

Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN

S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.

SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00362187_AB__

Dépêche : WO-00362187

Nom contrat :

N° contrat: SC008945_20000_H DI 85390-002

Type de garantie: WT0600

RENOIS : Déangement alimentation		
Renvoi du déangement secteur vers la centrale ?		OUI
Renvoi du déangement batterie vers la centrale ?		OUI
Renvois du déangement utilisation vers la centrale?		OUI
Satisfaisant		
Alimentation : Examen Electrique		
Bon calibrage des fusibles et des disjoncteurs		Satisfaisant
Contrôle des isollements par rapport à la terre		Satisfaisant
Satisfaisant		
Gamme Batterie (Tension) - Alimentation		
Un0		2
Un1		12
Un2		24
Isec1		25.54
Isec2		25.55
Durée entre deux mesures (en heure décimale)		1
Satisfaisant		
AES/24/2/HEPHEA 242		
Gamme Batterie (Capacité) - Alimentation		
Capacité nominale		24
Courant de consommation (En veille)		0.51
Courant de charge (après décharge)		1.64
Satisfaisant		

Résumé du reconditionnement		
HEPHAIS S 1024/LOCAL VEILLEUR		
Synthèse - Reconditionnement		
Date de dernier reconditionnement: 2022		
Equipement type	Quantité	Next ref date
OA95	11	2028

Détail - Reconditionnement	
Date de dernier reconditionnement: 2022	
Equipement	Prochaine date d'échange théorique
OA95-Z9/04/DA CIRCULATION SUD VERS SALLE D'ACTIVITE/RDC	2028
OA95-Z3/78/DA CIRCULATION NORD VERS CHAMBRE 6/RDC	2028
OA95-Z3/45/DA CIRCULATION NORD VERS CHAMBRE 5/RDC	2028
OA95-Z3/25/DA CIRCULATION NORD VERS INFIRMERIE/RDC	2028
OA95-Z5/23/DA SALLE DE RESTAURATION COTE PARKING/RDC	2028
OA95-Z5/22/DA SALLE DE RESTAURATION COTE JARDIN/RDC	2028
OA95-Z5/21/DA SALLE DE RESTAURATION COTE JARDIN/RDC	2028
OA95-Z5/20/DA SALLE DE RESTAURATION COTE PARKING/RDC	2028



Système de Sécurité Incendie Service

Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès

Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN

S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.

SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00362187_AB__

Dépêche : WO-00362187

Nom contrat :

N° contrat: SC008945_20000_H DI 85390-002

Type de garantie: WT0600

Equipement	Prochaine date d'échange théorique
OA95-Z9/17/DA CIRCULATION SUD VERS CHAMBRE 17/RDC	2028
OA95-Z9/12/DA CIRCULATION SUD VERS CHAMBRE 19/RDC	2028
OA95-Z3/10/DA CIRCULATION NORD VERS LOCAL CHARGE/RDC	2028

Essais des asservissements en Manuel			
Fonctions	Résultat commande	Résultat gamme	Commentaires
1 - BATIMENT	undefined	Satisfaisant	
1 - NORD	undefined	Non satisfaisant	Les clapets coupe feu ne passent pas en position de sécurité
2 - CENTRE	undefined	Non satisfaisant	
3 - SUD	undefined	Non satisfaisant	Les clapets coupe feu ne passent pas en position de sécurité
1 - NORD	undefined	Satisfaisant	
2 - CENTRE	undefined	Satisfaisant	
3 - SUD	undefined	Satisfaisant	

Titulaire de la certification
Nous, soussignés, entreprise titulaire de la certification APSAD de service* de maintenance de systèmes de détection automatique d'incendie et de centralisateurs de mise en sécurité incendie sous le n°

Nom (ou raison sociale) : SSI Service - Agence Alpes,
ZA des Blanchisseries, Rue de la Taille,
Voiron, 38500

Représentée par :

Etablissement objet de l'installation

Nom (ou raison sociale) : DOMAINE DU PLOVIER PAVILLON ARC EN CIEL, CHAPEAU DI - H DI 85390-002
415 CHEMIN DU PLOVIER,
26320, SAINT MARCEL LES VALENCE

Nature de l'activité principale : ERP : Foyer personnes handicapées.

☐ Cette installation a fait l'objet d'une déclaration n°

Référentiel	<input type="checkbox"/> Déclaration de conformité N7 au référentiel APSAD R7 avec surveillance totale
APSAD R7	<input type="checkbox"/> Déclaration de conformité DC7 au référentiel APSAD R7
	<input type="checkbox"/> Déclaration d'installation présentant des écarts au référentiel APSAD R7

Norme	<input type="checkbox"/> Déclaration de conformité à la norme NF S 61-970
NF S 61-970	<input type="checkbox"/> Déclaration d'installation présentant des écarts à la norme NF S 61-970

☐ Cette installation n'a fait l'objet d'aucune déclaration

Modifications survenues depuis la visite précédente du

Description des événements, modifications (installation, locaux, exploitation, contenu, etc.), incidents survenus :

Aucun

Volumes non couverts, depuis la visite précédente, déclarés par l'exploitant :

Aucun

Dossier technique existant : ☐ oui (réf :) ☒ non

Etat du système

☐ dysfonctionnement SDI et CMSI

☐ inadéquation de la détection par rapport aux risques à surveiller

Commentaires éventuels

☒ un rapport spécifique est transmis au client en complément de ce document (réf : WO-00362187_AB_)


Améliorations proposées

☐ suivant le référentiel APSAD R7

☒ suivant la norme NF S 61-970

☒ La description des observations et améliorations est formalisée en annexe de ce document (référence WO-00362187_AB_ nombre de pages :)

Les améliorations doivent préciser les préconisations apportées aux évolutions du risque et leurs adéquations.

<p>La (les) visite(s) de vérification a (ont) été effectuée(s)</p> <p>par : Anais BOURGEAT, Antoine MORIN</p> <p>en présence de :</p> <p>Francois Mr Deroux</p> <p>le : 21/5/2025</p>	<p>À Voiron</p> <p>le : 21/5/2025</p> <p>Signature et cachet de l'entreprise</p> <p>SSI Service - Agence Alpes Tel. : 0476054447, 0972379111 ZA des Blanchisseries , Rue de la Taille</p> 
---	---

Ce compte-rendu de vérification doit être dûment signé par l'entreprise titulaire de la certification APSAD de service en 2 exemplaires :
1 conservé par l'entreprise, 1 transmis à l'utilisateur qui le met à disposition de son assureur.

Cette vérification périodique, réalisée par une entreprise titulaire de la certification APSAD de service de maintenance de SDI et CMSI, ne saurait en aucun cas se substituer à la vérification réglementaire prévue pour certains types d'établissements.