



Systeme de Sécurité Incendie Service

Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès

Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN

S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.

SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00361929_AB__

Dépêche : WO-00361929

Nom contrat :

N° contrat: SC008945_30000_H DI 85390-003

Type de garantie:WT0600

Compte rendu de maintenance préventive

N° WO-00361929

Le présent rapport représente la synthèse de la visite de maintenance réalisée conformément à nos engagements contractuels.

Contrat n°

CHAPEAU DI - H DI 85390-003

415 CHEMIN DU PLOVIER – SAINT MARCEL LES VALENCE

Le présent compte-rendu fait suite à la visite de maintenance réalisée par le technicien, Anais BOURGEAT débutée le 21/05/2025 et terminée le 21/05/2025.

Ce compte-rendu porte le numéro WO-00361929_AB_ et comporte tous les documents résumant les actions menées sur le site.

Lors de la visite, il a été procédé à des vérifications conformes au déroulé de mission décrit dans notre logiciel de suivi de maintenance. Les procédures appliquées sont référencées et décrites dans notre système qualité.



Système de Sécurité Incendie Service

Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès

Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN

S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.

SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00361929_AB__

Dépêche : WO-00361929

Nom contrat :

N° contrat: SC008945_30000_H DI 85390-003

Type de garantie: WT0600

AGENCE	SITE
Nom Agence: SSI Service - Agence Alpes Adresse: ZA des Blanchisseries, Rue de la Taille, Voiron, 38500 Téléphone: 0476054447 Email: adm_r_alpes@ssiservice.fr	Nom Site: DOMAINE DU PLOVIER IME ADOS Installation: CHAPEAU DI - H DI 85390-003 Adresse : 415 CHEMIN DU PLOVIER, 26320, SAINT MARCEL LES VALENCE

Pour vos demandes de dépannage, contacter le **0972379111**

SYNTHESE DE L'INTERVENTION	
Intervention du : 21/05/2025 au 21/05/2025	Bon état de fonctionnement (limité à l'objet du contrat): ⁽¹⁾ NON
Régistre de sécurité mis à jour:	⁽¹⁾ : Voir "Liste des constats relevés lors de l'intervention"
<hr/>	
Nom: Mr DEROUX	Interlocuteur sur site:
Prénom: François	Téléphone: 0687861483
Fonction: Responsable technique	Email: francois.deroux@ugecam.assurance-maladie.fr

Etat de l'installation à l'arrivée	
Etat de l'installation à notre arrivée	En veille

Prise de contact	
Vous avez rencontré le client à votre arrivée ?	OUI
Modifications de site déclarées par le client ?	NON
Modifications d'exploitation du site ou affectation des locaux ?	NON
Evénements anormaux signalés par le client ?	NON
Evénements anormaux signalés sur la Main courante ?	NON

Prise en compte	
Présence Plans d'implantation et Scénario : ("Non", s'il manque un plan)	NON
Document(s) manquant(s) ou non à jour :	Pas de dossier d'identité.
Avez-vous constaté des défauts récurrents depuis la dernière visite ?	NON

Système après intervention	
Type d'intervention	Fin de la mission
Registre de sécurité mis à jour	OUI
A notre départ, le système est-il fonctionnel ?	NON
Le type et le nombre de détecteurs sont en adéquation avec le risque incendie	OUI
SDI - Détection automatique	« Au moins un détecteur incendie ne fonctionne plus correctement. Un éventuel incendie pourrait ne pas être détecté dans les locaux concernés. »
Commentaire DAI	Détecteur ZD 3 combles espace de vie non localisé.

MP - DFCI	
L'installation possède-t-elle des détecteurs ioniques	NON



Système de Sécurité Incendie Service

Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès

Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN

S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.

SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00361929_AB__

Dépêche : WO-00361929

Nom contrat :

N° contrat: SC008945_30000_H DI 85390-003

Type de garantie:WT0600

Récapitulatif des essais non fonctionnels

Famille	Équipement / Fonction	Cause	Commentaire
ECS - Conventionnel	ES-LINE/CUISINE COTE ADO	2 12×4Ah : 26,29 /24,98 Conso : 0,10 /0,4 Remplacement des 2 batteries 12V/7Ah + 2 batteries 12V/4Ah qui datent de 2021. Prévoir de mettre un disjoncteur différentiel.	

Récapitulatif des essais fonctionnels avec commentaires

Famille	Équipement / Fonction	Commentaire
Détecteurs ponctuels - Conventionnel	EO2000 O-3362-F-Z3/COMBLES ESPACE DE VIE/COMBLES	Non localisé

Essais de détection

Type	Installés	Testés	Fonctionnels	Non Fonctionnels	Non vérifiés	Remplacés
DM MCP1A-R910SF-A207-01 COLLECTIF SL	3	3	3	0	0	0
EO2000 O-3362-F	9	9	9	0	0	0
IA2000	7	7	7	0	0	0
O-800371.F	1	1	1	0	0	0

Essais des DAS / Asservissements

Type	Installés	Testés	Fonctionnels	Non Fonctionnels	Non vérifiés	Remplacés
IQ8S-MB	2	2	2	0	0	0

Essais des scénarios de mise en sécurité

Essais équipements centraux

Type	Quantité	Testés	Fonctionnels	Non Fonctionnels	Non vérifiés
ES-LINE	1	1	0	1	0

ES-LINE/CUISINE COTE ADO

Détecteurs ponctuels

Équipement	Statut Test	Commentaire
EO2000 O-3362-F-Z3/COMBLES LINGERIE/COMBLES	Fonctionnel	
EO2000 O-3362-F-Z3/COMBLES LINGERIE/COMBLES	Fonctionnel	
EO2000 O-3362-F-Z2/ESPACE DE VIE CUISINE/RDC	Fonctionnel	
EO2000 O-3362-F-Z2/LOCAL EXTERIEUR	Fonctionnel	
EO2000 O-3362-F-Z2/CHAMBRE 1/RDC	Fonctionnel	
EO2000 O-3362-F-Z2/CHAMBRE 2/RDC	Fonctionnel	
EO2000 O-3362-F-Z2/CHAMBRE 3/RDC	Fonctionnel	
EO2000 O-3362-F-Z3/COMBLES ESPACE DE VIE/COMBLES	Fonctionnel	Non localisé
O-800371.F-Z2/BUREAU/RDC	Fonctionnel	
EO2000 O-3362-F-Z2/CUISINE COTE ADO	Fonctionnel	



Systeme de Sécurité Incendie Service

Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès

Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN

S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.

SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00361929_AB__

Dépêche : WO-00361929

Nom contrat :

N° contrat: SC008945_30000_H DI 85390-003

Type de garantie:WT0600

DAS évacuation		
Equipement	Statut Test	Commentaire
IQ8S-MB//RDC ESPACE DE VIE (RFL)	Fonctionnel	
IQ8S-MB//RDC CIRCULATION (RFL)	Fonctionnel	

Déclencheurs manuels		
Equipement	Statut Test	Commentaire
DM MCP1A-R910SF-A207-01 COLLECTIF SL-Z1/IS ESPACE DE VIE/RDC	Fonctionnel	
DM MCP1A-R910SF-A207-01 COLLECTIF SL-Z1/IS ESPACE DE VIE/RDC	Fonctionnel	
DM MCP1A-R910SF-A207-01 COLLECTIF SL-Z1/IS BUREAU/RDC	Fonctionnel	

Indicateur d'action		
Equipement	Statut Test	Commentaire
IA2000/CHAMBRE 1	Fonctionnel	
IA2000/CHAMBRE 2	Fonctionnel	
IA2000/CHAMBRE 3	Fonctionnel	
IA2000/COMBLES ESPACE DE VIE	Fonctionnel	
IA2000/COMBLES LINGERIE	Fonctionnel	
IA2000/BUREAU	Fonctionnel	
IA2000/LOCAL EXTERIEUR	Fonctionnel	

Source de secours		
Equipement	Statut Test	Commentaire
Batterie 12V/7Ah/DANS ECS	Fonctionnel	
Batterie 12V/7Ah/DANS ECS	Fonctionnel	

Test des batteries		
ES-LINE/CUISINE COTE ADO		
Gamme Batterie (Tension) - Centrale		
Quantité batterie		2
Tension nominale		12
Capacité nominale		7
Tension à T0 (coupure secteur +15 min)		26.40
Tension à T+		25.99
Durée entre deux mesures (en heure décimale)		15
Satisfaisant		
Gamme Batterie (capacité) - Centrale		
Capacité nominale		7
Courant de consommation (En veille)		0.12
Courant de charge (après décharge)		0.7
Satisfaisant		

Résumé du reconditionnement



Système de Sécurité Incendie Service

Parc des Algorithmes - Bâtiment Le Thalès

Route de l'Orme des Merisiers - 91190 SAINT AUBIN

S.A.S au capital de 5.000.000 d'Euros.

SAS au capital de 2.00.500 € - R.C.S EVRY B073 502 981 003 32

N° De rapport : WO-00361929_AB__

Dépêche : WO-00361929

Nom contrat :

N° contrat: SC008945_30000_H DI 85390-003

Type de garantie:WT0600

ES-LINE/CUISINE COTE ADO

Synthèse - Reconditionnement

Date de dernier reconditionement: 2022

Equipement type	Quantité	Next ref date
EO2000 O-3362-F	2	2028

Détail - Reconditionnement

Date de dernier reconditionement: 2022

Equipement	Prochaine date d'échange théorique
EO2000 O-3362-F-Z2/ESPACE DE VIE CUISINE/RDC	2028
EO2000 O-3362-F-Z2/LOCAL EXTERIEUR	2028

Domaine 7	Détection automatique d'incendie SDI et CMSI	Q7
COMPTE RENDU DE VERIFICATION PERIODIQUE		

Titulaire de la certification
Nous, soussignés, entreprise titulaire de la certification APSAD de service* de maintenance de systèmes de détection automatique d'incendie et de centralisateurs de mise en sécurité incendie sous le n°

Nom (ou raison sociale) : SSI Service - Agence Alpes,
ZA des Blanchisseries, Rue de la Taille,
Voiron, 38500

Représentée par :

Etablissement objet de l'installation

Nom (ou raison sociale) : DOMAINE DU PLOVIER IME ADOS, CHAPEAU DI - H DI 85390-003 CHAPEAU DI - H DI 85390-003

415 CHEMIN DU PLOVIER,
26320, SAINT MARCEL LES VALENCE

Nature de l'activité principale : ERP : Centre ados en situation de handicap.

☐ Cette installation a fait l'objet d'une déclaration n°

Référentiel	<input type="checkbox"/> Déclaration de conformité N7 au référentiel APSAD R7 avec surveillance totale
APSAD R7	<input type="checkbox"/> Déclaration de conformité DC7 au référentiel APSAD R7
	<input type="checkbox"/> Déclaration d'installation présentant des écarts au référentiel APSAD R7

Norme	<input type="checkbox"/> Déclaration de conformité à la norme NF S 61-970
NF S 61-970	<input type="checkbox"/> Déclaration d'installation présentant des écarts à la norme NF S 61-970

☐ Cette installation n'a fait l'objet d'aucune déclaration

Modifications survenues depuis la visite précédente du

Description des événements, modifications (installation, locaux, exploitation, contenu, etc.), incidents survenus :

Aucun

Volumes non couverts, depuis la visite précédente, déclarés par l'exploitant :

Aucun

Dossier technique existant : ☐ oui (réf :) ☒ non

Etat du système

☒ dysfonctionnement SDI et CMSI

☐ inadéquation de la détection par rapport aux risques à surveiller

Commentaires éventuels


☒ un rapport spécifique est transmis au client en complément de ce document (réf : WO-00361929_AB_)

Améliorations proposées

☐ suivant le référentiel APSAD R7 ☒ suivant la norme NF S 61-970

☒ La description des observations et améliorations est formalisée en annexe de ce document (référence WO-00361929_AB_ nombre de pages :)

Les améliorations doivent préciser les préconisations apportées aux évolutions du risque et leurs adéquations.

<p>La (les) visite(s) de vérification a (ont) été effectuée(s)</p> <p>par : Anais BOURGEAT, Antoine MORIN</p> <p>en présence de :</p> <p>François Mr DEROUX</p> <p>le : 21/5/2025</p>	<p>À Voiron</p> <p>le : 21/5/2025</p> <p>Signature et cachet de l'entreprise</p> <p>SSI Service - Agence Alpes Tel. : 0476054447, 0972379111 ZA des Blanchisseries , Rue de la Taille</p> 
---	---

Ce compte-rendu de vérification doit être dûment signé par l'entreprise titulaire de la certification APSAD de service en 2 exemplaires :
1 conservé par l'entreprise, 1 transmis à l'utilisateur qui le met à disposition de son assureur.

Cette vérification périodique, réalisée par une entreprise titulaire de la certification APSAD de service de maintenance de SDI et CMSI, ne saurait en aucun cas se substituer à la vérification réglementaire prévue pour certains types d'établissements.

* Certification délivrée par CNPP Cert., organisme certificateur reconnu par les professionnels de la sécurité et de l'assurance. Route de la Chapelle-Réanville, CS 22265, F 27950 Saint-Marcel. www.cnpp.com