

Affaire: RÉHABILITATION ET EXTENSION DE LOCAUX SUPMICROTECH - ENSMM																										
I - J Corrélations entre ZD, ZF et DCT IND2 - 01906/2025																										
NIVEAUX	ZONE DETECTION AUTOMATIQUE			FONCTIONS MISE EN SECURITE																						
	ZONE DETECTION MANUELLE		ZDA n°	ZF n°	FONCTION DESENFUMAGE								FONCTION COMPARTIMENTAGE					FONCTION EVACUATION								
	Localisation	ZDM n°			Exutoires toiture	Volets conduits unitaires	Volets conduits collectifs	Ouvrants de façade	Clapet coupe -feu CCF...	Coffrets relayage	Interverrouillage	Arrêt traitement air ventilation	Observations suite essais	ZC n°	Porte circulation limite zones PCF...	Châssis coulissant entre A8 Magasin et l'Atelier A1-1	Portes escaliers	Portes sur contrôle d'accès	Observations suite essais	ZA n°	Son NF S 32.001	Alarme générale tempo 0 minute	Alarme générale tempo 3 minutes	arrêt sonorisation de confort et remise en lumière local studio	Tableau de report	Déverrouillage du contrôle d'accès
RDJ	Locaux R-1 Batiment Turing et DESCARTES	10											1	X	X	X	X	X		X	X		X		X	
RDC	Locaux RDC Batiment Turing et DESCARTES	20											1	X	X	X	X	X		X	X		X		X	
1	Locaux R+1 Batiment Turing et DESCARTES	30											1	X	X	X	X	X		X	X		X		X	