



4 usinages identiques



BON POUR FABRICATION

NOTA :
- Casser les angles vifs non cotés par un rayon ou un chanfrein de 0.2

| | | | | | |
|---------------|----------------------------------|--------------|----------------|-------------|------------------------------|
| C | Modification file soudeur arrier | 26/03/2024 | DROINEALS | MARTINLM | MARTINLM |
| B | Modification file soudeur arrier | 24/01/2024 | DROINEALS | MARTINLM | MARTINLM |
| A | CREATION DU DOCUMENT | 19/01/2024 | DROINEALS | MARTINLM | MARTINLM |
| Révis. | Description | Date | Dessiné par | Vérifié par | Approuvé par |
| Matiere : | Aluminium EN AW-6062 T6 | Protection : | Microbillesage | | |
| Dessiné par : | DROINEALS | Date : | 17/11/2022 | | Totl generales : 02 2768 fcs |
| | | | Registre No : | 3.2 | Echelle : 1 : 2 |



FLOTTE
Océanographique
FRANÇAISE
PAR L'ITRIMER
CENTRE DE MEDITERRANEE
ZONE PORTUAIRE DE BREGALLON
RP 330
83507 LA SEVNE SUR MER CEDEX
04 70 00 00 00

Ensemble : PANIER AMOVIBLE

Elément : FLANC BABORD

N° **14.02** **VICTOR.B.14.02.03**

CODE FICHE: **10746023** date: **FORMAT: AD** **1/1** **11** **10**

Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et sont la propriété exclusive de la FLORAC. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la FLORAC est formellement interdite. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la FLORAC est formellement interdite. Ce document ne peut être communiqué ou reproduit sans autorisation préalable. Tout infraction constatée sera poursuivie conformément aux lois, décrets, ordonnances, arrêtés, circulaires, notes ministérielles, décisions, instructions en vigueur, ainsi que les règlements des tribunaux de commerce et des tribunaux de répression des délits et des crimes.