



**ENVIRONNEMENT**

AGENCE IDF RESIDENTIEL

152- 160 avenue Aristide Briand  
92220 BAGNEUX  
Tel : 0178121300  
Fax :

## COORDONNÉES DESTINATAIRE

Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS  
47 Rue de Charonne  
75011 PARIS

## DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



### RÉFÉRENCE

**Référence : 002EW797087**

A communiquer pour toute correspondance

Réalisé le : 07/08/2025

Référence mandataire : 21 rue de Choisy à Vitry-sur-Seine

### DÉSIGNATION DU BIEN

21 rue de Choisy à Vitry-sur-Seine  
21 Rue de Choisy  
94400 VITRY-SUR-SEINE

### PROPRIÉTAIRE

Société RESEAU DES ACHETEURS  
HOSPITALIERS  
47 Rue de Charonne  
75011 PARIS

### Diagnostics



AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48  
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B  
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE  
N° Vert 0 800 400 100  
[www.ac-environnement.com](http://www.ac-environnement.com)

## Note de synthèse



### TERMITE: ETAT DU BATIMENT

Indice d'infestation de termites dans le(s) bâtiment(s)

Absence

Indice d'infestation de termites aux abords du (des) bâtiment(s)

Absence



**ENVIRONNEMENT**

AGENCE IDF RESIDENTIEL

152- 160 avenue Aristide Briand  
92220 BAGNEUX  
Tel : 0178121300  
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS  
47 Rue de Charonne  
75011 PARIS

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

**Référence : 002EW797087**

A communiquer pour toute correspondance

Réalisé le : 07/08/2025

Référence mandataire : 21 rue de Choisy à Vitry-sur-Seine

DÉSIGNATION DU BIEN

21 rue de Choisy à Vitry-sur-Seine  
21 Rue de Choisy  
94400 VITRY-SUR-SEINE

PROPRIÉTAIRE

Société RESEAU DES ACHETEURS  
HOSPITALIERS  
47 Rue de Charonne  
75011 PARIS

Diagnostics



AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48  
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B  
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE  
N° Vert 0 800 400 100  
[www.ac-environnement.com](http://www.ac-environnement.com)

## Note de synthèse



### TERMITE: ETAT DU BATIMENT

Indice d'infestation de termites dans le(s) bâtiment(s)

Absence

Indice d'infestation de termites aux abords du (des) bâtiment(s)

Absence

## Etat du bâtiment relatif à la présence de termites

Diagnostic réalisé conformément au code de la construction et de l'habitation, articles L126-4, L131-3, L126-24, R126-2 à 4, R126-42 et D126-43, R184-7 et 8 et article R131-4, à l'arrêté du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites, ainsi qu'à la norme NFP 03-201 de



## SOMMAIRE

### A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation du ou des bien(s)
- A-2 - Désignation du client
- A-3 - Mission
- A-4 - Opérateur du diagnostic

### B - Conclusion(s)

- B-1 - Catégorie de termites en cause
- B-2 - Identification des ouvrages, parties d'ouvrage ou éléments n'ayant pu être visités et justification
- B-3 - Volumes non visités et justification
- B-4 - Constatations diverses
- B-5 - Identification du ou des bâtiments et des parties de bâtiment visitées et résultats du diagnostic (identification des éléments infestés par les termites ou ayant été infestés et ceux qui ne le sont pas)

### C - Moyens d'investigation

### D - Cadre juridique d'intervention

### E - Mission

### F - Conseil de bon usage

### G - Catégorie de termites en cause

### H - Reportage photographique

### I - Contrat de mission

### J - Plan(s)

### K - Annexes : Reportage photo, Certifications, attestation sur l'honneur, assurance

## PRÉSENCE D'INDICES D'INFESTATION DE TERMITES AU NIVEAU DU BATI

Non

Les indices d'infestations de termites aux abords du (des) bâtiment(s) sont listés dans le paragraphe B4 du présent rapport.

## PRÉSENCE DE BATIMENT(S)/PARTIE(S) DE BATIMENT ET/OU D'OUVRAGE(S)/PARTIES D'OUVRAGE(S) NON VISITÉES

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité



## A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

### A-1 DÉSIGNATION DU (OU DES) BIEN(S)

Adresse du bien : ...

21 Rue de Choisy 94400 VITRY-SUR-SEINE

Bâtiment :	Non communiqué
Etage :	Non communiqué
Références cadastrales :	Non communiqué
N° de lot :	Non communiqué
Désignation :	21 rue de Choisy à Vitry-sur-Seine

Présence d'un accompagnateur:	Non
Nombre de niveaux (y compris vide sanitaires, combles...):	3
Mitoyenneté:	Oui
Interface avec le sol:	Oui
Occupation des locaux:	Non
Bien meublé:	Non

### Informations collectées auprès du donneur d'ordre :

Traitements antérieurs contre les termites:	Non communiqué
Présence de termites dans le bâtiment préalablement repérée:	Non communiqué
Fourniture de la notice technique relatif à l'article R 131-3 du CCH si date du dépôt de la demande de permis de construire ou date d'engagement des travaux postérieure au 01/11/2006:	Sans objet
Si copropriété règlement de copropriété présenté:	Non
Plans fournis:	Non

Le bien est situé dans une zone à risque délimitée par un arrêté préfectoral en application de l'article L 131-3 du CCH précisant les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme.

**A-2 DESIGNATION DU CLIENT****Propriétaire :**

Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS  
47 Rue de Charonne  
75011 PARIS

**Donneur d'ordre :**

Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS  
47 Rue de Charonne  
75011 PARIS

Ref donneur d'ordre : 21 rue de Choisy à Vitry-sur-Seine

**A-3 MISSION**

**Date de la mission :** 07/08/2025  
**Référence mission :** 002EW797087  
**Référence mandataire :** 21 rue de Choisy à Vitry-sur-Seine  
**Heure arrivée :** 15:54  
**Heure départ :** 15:55

**A-4 OPERATEUR DU DIAGNOSTIC**

**Nom prénom :** VIALARD MAXIME  
**Certification n° :** DTI/2107-012  
**Certifié le :** 12/07/2021  
**Certifié par :** SOCOTEC Certification France - 13,  
cours Valmy 92977 PARIS LA  
DEFENSE- France

**Contrat d'assurance :** HDI Global SE  
76208471-30015valide jusqu'au  
31/12/2025 00:00:00

**Signature :**

**B - CONCLUSIONS****B-1 CATEGORIE DE TERMITES EN CAUSE****Absence d'indice d'infestation de Termites**

Les indices d'infestations de termites aux abords du (des) bâtiment(s) sont listés dans le paragraphe B4 du présent rapport.

## B-2 IDENTIFICATION DES OUVRAGES, PARTIES D'OUVRAGES ET/OU ÉLÉMENTS N'AYANT PU ÊTRE EXAMINÉS ET JUSTIFICATION

Volume, ouvrages, parties d'ouvrage	Motif de non visite
Néant	Néant

Conformément à la réglementation nous restons à disposition du donneur d'ordre pour mener les investigations complémentaires éventuelles.

## B-3 IDENTIFICATION DU (DES) BATIMENT(S) ET/OU PARTIE(S) DE BATIMENT NON VISITÉS ET JUSTIFICATION

Volume	Motif de non visite
Néant	Néant

Conformément à la réglementation nous restons à disposition du donneur d'ordre pour mener les investigations complémentaires éventuelles.

## B-4 CONSTATATIONS DIVERSES

### Ouvrage extérieur:

Abords immédiats du/des bâtiment(s)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés	Résultats du diagnostic d'infestation au jour de la visite
Vol 24 (Combles)	<b>Extérieur</b> : Divers (Bac en béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 24 (Combles)	<b>Extérieur</b> : Clôture (Portail métal)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 24 (Combles)	<b>Extérieur</b> : Végétaux (Débris végétaux)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 24 (Combles)	<b>Extérieur</b> : Végétaux (Herbe )	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 24 (Combles)	<b>Extérieur</b> : Végétaux (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 24 (Combles)	<b>Extérieur</b> : Végétaux (Abords immédiats)	Absence d'indices d'infestation de termites.



## B-5 IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENT VISITEES ET RESULTATS DU DIAGNOSTIC (identification des éléments infestés par les termites ou ayant été infestés et ceux qui ne le sont pas).

Bâtiments et parties de bâtiments visités	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés	Résultats du diagnostic d'infestation au jour de la visite
Vol 1 (Entrée)	<b>Menuiserie</b> : <i>Porte</i> (Dormant\ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 1 (Entrée)	<b>Parois</b> : <i>Mur</i> (Enduit ciment + Peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 1 (Entrée)	<b>Plancher</b> : <i>Plancher bas</i> (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 1 (Entrée)	<b>Plancher</b> : <i>Plancher Haut</i> (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 10 (Cuisine 1)	<b>Menuiserie</b> : <i>Porte</i> (Dormant\ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 10 (Cuisine 1)	<b>Parois</b> : <i>Cloison</i> (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 10 (Cuisine 1)	<b>Parois</b> : <i>Cloison</i> (Plinthes carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 10 (Cuisine 1)	<b>Parois</b> : <i>Mur</i> (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 10 (Cuisine 1)	<b>Plancher</b> : <i>Plancher bas</i> (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 10 (Cuisine 1)	<b>Plancher</b> : <i>Plancher Haut</i> (Plâtre et peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 11 (Pièce 2)	<b>Charpente</b> : <i>Charpente traditionnelle</i> (Panneaux firs-ciments )	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 11 (Pièce 2)	<b>Menuiserie</b> : <i>Fenêtre</i> (Dormant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 11 (Pièce 2)	<b>Menuiserie</b> : <i>Porte</i> (Dormant\ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 11 (Pièce 2)	<b>Parois</b> : <i>Cloison</i> (Placo plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 11 (Pièce 2)	<b>Parois</b> : <i>Mur</i> (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 11 (Pièce 2)	<b>Plancher</b> : <i>Plancher bas</i> (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 11 (Pièce 2)	<b>Plancher</b> : <i>Plancher bas</i> (Moquette)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 11 (Pièce 2)	<b>Plancher</b> : <i>Plancher Haut</i> (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 12 (Salle d'eau/W.C)	<b>Charpente</b> : <i>couverture</i> (Verre)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 12 (Salle d'eau/W.C)	<b>Menuiserie</b> : <i>Porte</i> (Dormant\ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 12 (Salle d'eau/W.C)	<b>Parois</b> : <i>Cloison</i> (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 12 (Salle d'eau/W.C)	<b>Parois</b> : <i>Mur</i> (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 12 (Salle d'eau/W.C)	<b>Parois</b> : <i>Mur</i> (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 12 (Salle d'eau/W.C)	<b>Plancher</b> : <i>Plancher bas</i> (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 12 (Salle d'eau/W.C)	<b>Plancher</b> : <i>Plancher Haut</i> (Verrière)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 13 (Cave 1)	<b>Menuiserie</b> : <i>Porte</i> (Dormants/ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 13 (Cave 1)	<b>Parois</b> : <i>Cloison</i> (Ciment + Peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 13 (Cave 1)	<b>Parois</b> : <i>Mur</i> (Ciment + Peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 13 (Cave 1)	<b>Plancher</b> : <i>Plancher bas</i> (Chape ciment)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 13 (Cave 1)	<b>Plancher</b> : <i>Plancher Haut</i> (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 14 (Cave 2)	<b>Menuiserie</b> : <i>Placard</i> (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 14 (Cave 2)	<b>Menuiserie</b> : <i>Porte</i> (Dormants/ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 14 (Cave 2)	<b>Parois</b> : <i>Cloison</i> (Ciment + Peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 14 (Cave 2)	<b>Parois</b> : <i>Mur</i> (Ciment + Peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 14 (Cave 2)	<b>Plancher</b> : <i>Plancher bas</i> (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 14 (Cave 2)	<b>Plancher</b> : <i>Plancher Haut</i> (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 15 (Cave 3)	<b>Menuiserie</b> : <i>Porte</i> (Dormant/Ouvrant bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 15 (Cave 3)	<b>Parois</b> : <i>Cloison</i> (Ciment + Peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 15 (Cave 3)	<b>Parois</b> : <i>Mur</i> (Ciment + Peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 15 (Cave 3)	<b>Plancher</b> : <i>Plancher bas</i> (Chape ciment)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 15 (Cave 3)	<b>Plancher</b> : <i>Plancher Haut</i> (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 16 (Cuisine 2)	<b>Menuiserie</b> : <i>Fenêtre</i> (Coffre volet PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 16 (Cuisine 2)	<b>Menuiserie</b> : <i>Fenêtre</i> (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 16 (Cuisine 2)	<b>Menuiserie</b> : <i>Porte</i> (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 16 (Cuisine 2)	<b>Parois</b> : <i>Cloison</i> (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 16 (Cuisine 2)	<b>Parois</b> : <i>Cloison</i> (Enduit plâtre peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 16 (Cuisine 2)	<b>Parois</b> : <i>Mur</i> (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 16 (Cuisine 2)	<b>Parois</b> : <i>Mur</i> (Enduit plâtre peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 16 (Cuisine 2)	<b>Plancher</b> : <i>Plancher bas</i> (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 16 (Cuisine 2)	<b>Plancher</b> : <i>Plancher Haut</i> (Enduit plâtre + peinture )	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 17 (Chambre 1)	<b>Menuiserie</b> : <i>Fenêtre</i> (Coffre volet PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 17 (Chambre 1)	<b>Menuiserie</b> : <i>Fenêtre</i> (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 17 (Chambre 1)	<b>Menuiserie</b> : <i>Placard</i> (Dormant/Ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 17 (Chambre 1)	<b>Menuiserie</b> : <i>Porte</i> (Dormants/ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 17 (Chambre 1)	<b>Parois</b> : <i>Cloison</i> (Enduit plâtre peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 17 (Chambre 1)	<b>Parois</b> : <i>Mur</i> (Enduit plâtre peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 17 (Chambre 1)	<b>Plancher</b> : <i>Plancher bas</i> (Parquet bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 17 (Chambre 1)	<b>Plancher</b> : <i>Plancher Haut</i> (Enduit plâtre + peinture )	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 18 (Cage escalier 3)	<b>Menuiserie</b> : <i>Escalier</i> (Limon bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 18 (Cage escalier 3)	<b>Menuiserie</b> : <i>Escalier</i> (Main courante)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 18 (Cage escalier 3)	<b>Menuiserie</b> : <i>Escalier</i> (Marches et contremarches bois vernis)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 18 (Cage escalier 3)	<b>Menuiserie</b> : <i>Porte</i> (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 18 (Cage escalier 3)	<b>Parois</b> : <i>Cloison</i> (Enduit plâtre peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 18 (Cage escalier 3)	<b>Plancher</b> : <i>Plancher Haut</i> (Enduit plâtre + peinture )	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 19 (Dégagement 3)	<b>Menuiserie</b> : <i>Porte</i> (Dormants/ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 19 (Dégagement 3)	<b>Parois</b> : <i>Cloison</i> (Enduit plâtre peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 19 (Dégagement 3)	<b>Parois</b> : <i>Cloison</i> (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 19 (Dégagement 3)	<b>Plancher</b> : <i>Plancher bas</i> (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 19 (Dégagement 3)	<b>Plancher</b> : <i>Plancher Haut</i> (Enduit plâtre + peinture )	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 2 (Cage escalier 1)	<b>Menuiserie</b> : <i>Escalier</i> (Escalier carrelage )	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 2 (Cage escalier 1)	<b>Menuiserie</b> : <i>Porte</i> (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 2 (Cage escalier 1)	<b>Parois</b> : <i>Cloison</i> (Enduit plâtre peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 2 (Cage escalier 1)	<b>Parois</b> : <i>Mur</i> (Enduit plâtre peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 2 (Cage escalier 1)	<b>Plancher</b> : <i>Plancher bas</i> (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 2 (Cage escalier 1)	<b>Plancher</b> : <i>Plancher Haut</i> (Enduit plâtre + peinture )	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 20 (Salle de bain/W.C)	<b>Menuiserie</b> : <i>Fenêtre</i> (Coffre volet PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 20 (Salle de bain/W.C)	<b>Menuiserie</b> : <i>Fenêtre</i> (Dormants/Ouvrants PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 20 (Salle de bain/W.C)	<b>Menuiserie</b> : <i>Porte</i> (Dormants/ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 20 (Salle de bain/W.C)	<b>Parois</b> : <i>Cloison</i> (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 20 (Salle de bain/W.C)	<b>Parois</b> : <i>Mur</i> (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 20 (Salle de bain/W.C)	<b>Plancher</b> : <i>Plancher bas</i> (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 20 (Salle de bain/W.C)	<b>Plancher</b> : <i>Plancher Haut</i> (Enduit plâtre + peinture )	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 21 (Chambre 2)	<b>Menuiserie</b> : <i>Fenêtre</i> (Coffre volet PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 21 (Chambre 2)	<b>Menuiserie</b> : <i>Fenêtre</i> (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 21 (Chambre 2)	<b>Menuiserie</b> : <i>Porte</i> (Dormants/ouvrants bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 21 (Chambre 2)	<b>Parois</b> : <i>Cloison</i> (Enduit plâtre peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 21 (Chambre 2)	<b>Parois</b> : <i>Mur</i> (Enduit plâtre peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 21 (Chambre 2)	<b>Plancher</b> : <i>Plancher bas</i> (Parquet bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 21 (Chambre 2)	<b>Plancher</b> : <i>Plancher Haut</i> (Enduit plâtre + peinture )	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 22 (Chambre 4)	<b>Menuiserie</b> : <i>Fenêtre</i> (Coffre volet PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 22 (Chambre 4)	<b>Menuiserie</b> : <i>Fenêtre</i> (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 22 (Chambre 4)	<b>Menuiserie</b> : <i>Porte</i> (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 22 (Chambre 4)	<b>Parois</b> : <i>Cloison</i> (Enduit plâtre peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 22 (Chambre 4)	<b>Parois</b> : <i>Mur</i> (Enduit plâtre peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 22 (Chambre 4)	<b>Plancher</b> : <i>Plancher bas</i> (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 22 (Chambre 4)	<b>Plancher</b> : <i>Plancher bas</i> (Plinthes carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 22 (Chambre 4)	<b>Plancher</b> : <i>Plancher Haut</i> (Enduit plâtre + peinture )	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 23 (Chambre 3)	<b>Menuiserie</b> : <i>Fenêtre</i> (Coffre volet PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 23 (Chambre 3)	<b>Menuiserie</b> : <i>Fenêtre</i> (Dormant/Ouvrant PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 23 (Chambre 3)	<b>Menuiserie</b> : <i>Placard</i> (Etagères bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 23 (Chambre 3)	<b>Menuiserie</b> : <i>Placard</i> (Ouvrant et dormant bpis)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 23 (Chambre 3)	<b>Menuiserie</b> : <i>Porte</i> (Dormant/ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 23 (Chambre 3)	<b>Parois</b> : <i>Cloison</i> (Enduit plâtre peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 23 (Chambre 3)	<b>Parois</b> : <i>Cloison</i> (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 23 (Chambre 3)	<b>Parois</b> : <i>Mur</i> (Enduit plâtre peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 23 (Chambre 3)	<b>Parois</b> : <i>Mur</i> (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 23 (Chambre 3)	<b>Plancher</b> : <i>Plancher bas</i> (Parquet bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 23 (Chambre 3)	<b>Plancher</b> : <i>Plancher Haut</i> (Enduit plâtre + peinture )	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 3 (W.C)	<b>Menuiserie</b> : <i>Porte</i> (Dormant\ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 3 (W.C)	<b>Parois</b> : <i>Cloison</i> (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 3 (W.C)	<b>Parois</b> : <i>Mur</i> (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 3 (W.C)	<b>Plancher</b> : <i>Plancher bas</i> (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 3 (W.C)	<b>Plancher</b> : <i>Plancher Haut</i> (Placo-plâtre)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 4 (Pièce 1)	<b>Charpente</b> : <i>Charpente traditionnelle</i> (Panneaux fibres-ciments )	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 4 (Pièce 1)	<b>Menuiserie</b> : <i>Fenêtre</i> (Dormant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 4 (Pièce 1)	<b>Menuiserie</b> : <i>Porte</i> (Dormant\ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 4 (Pièce 1)	<b>Parois</b> : <i>Cloison</i> (Placo plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 4 (Pièce 1)	<b>Parois</b> : <i>Mur</i> (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 4 (Pièce 1)	<b>Plancher</b> : <i>Plancher bas</i> (Parquet flottant)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 4 (Pièce 1)	<b>Plancher</b> : <i>Plancher bas</i> (Plinthes bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 4 (Pièce 1)	<b>Plancher</b> : <i>Plancher Haut</i> (Polystyrène )	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 5 (Dégagement 2)	<b>Menuiserie</b> : <i>Porte</i> (Dormant\ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Vol 5 (Dégagement 2)	<b>Menuiserie</b> : <i>Porte</i> (Porte métallique )	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 5 (Dégagement 2)	<b>Parois</b> : <i>Cloison</i> (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 5 (Dégagement 2)	<b>Parois</b> : <i>Mur</i> (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 5 (Dégagement 2)	<b>Plancher</b> : <i>Plancher bas</i> (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 5 (Dégagement 2)	<b>Plancher</b> : <i>Plancher Haut</i> (Platre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 6 (Cage escalier 2)	<b>Menuiserie</b> : <i>Escalier</i> (Escalier Bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 6 (Cage escalier 2)	<b>Menuiserie</b> : <i>Escalier</i> (Limon bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 6 (Cage escalier 2)	<b>Menuiserie</b> : <i>Escalier</i> (Marches et contremarches bois vernis)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 6 (Cage escalier 2)	<b>Menuiserie</b> : <i>Fenêtre</i> (Dormant et ouvrant Bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 6 (Cage escalier 2)	<b>Menuiserie</b> : <i>Porte</i> (Dormant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 6 (Cage escalier 2)	<b>Parois</b> : <i>Cloison</i> (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 6 (Cage escalier 2)	<b>Parois</b> : <i>Cloison</i> (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 6 (Cage escalier 2)	<b>Parois</b> : <i>Mur</i> (Plâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 6 (Cage escalier 2)	<b>Plancher</b> : <i>Plancher bas</i> (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 6 (Cage escalier 2)	<b>Plancher</b> : <i>Plancher Haut</i> (Platre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 7 (Dégagement 1)	<b>Charpente</b> : <i>couverture</i> (Verre)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 7 (Dégagement 1)	<b>Menuiserie</b> : <i>Fenêtre</i> (Dormant et ouvrant Bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 7 (Dégagement 1)	<b>Menuiserie</b> : <i>Fenêtre</i> (Dormant métallique )	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 7 (Dégagement 1)	<b>Menuiserie</b> : <i>Porte</i> (Dormant(s) métallique(s))	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 7 (Dégagement 1)	<b>Menuiserie</b> : <i>Porte</i> (Dormant\ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 7 (Dégagement 1)	<b>Parois</b> : <i>Cloison</i> (Cloison platre)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 7 (Dégagement 1)	<b>Parois</b> : <i>Mur</i> (Enduit platre peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 7 (Dégagement 1)	<b>Plancher</b> : <i>Plancher bas</i> (Béton brut)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 7 (Dégagement 1)	<b>Plancher</b> : <i>Plancher Haut</i> (Verrière)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 8 (Magasin)	<b>Charpente</b> : <i>couverture</i> (Plaques ondulées polyester )	Absence d'indices d'infestation de termites.



Vol 8 (Magasin)	<b>Menuiserie</b> : <i>Porte</i> (Baie vitrée)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 8 (Magasin)	<b>Menuiserie</b> : <i>Porte</i> (Dormant\ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 8 (Magasin)	<b>Parois</b> : <i>Mur</i> (Placoplâtre + peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 8 (Magasin)	<b>Plancher</b> : <i>Plancher bas</i> (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 8 (Magasin)	<b>Plancher</b> : <i>Plancher Haut</i> (Faux plafond)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 9 (Débarras)	<b>Parois</b> : <i>Cloison</i> (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 9 (Débarras)	<b>Parois</b> : <i>Mur</i> (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 9 (Débarras)	<b>Plancher</b> : <i>Plancher bas</i> (Carrelage)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 9 (Débarras)	<b>Plancher</b> : <i>Plancher Haut</i> (Plâtre et peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.

Précision : Le présent rapport ne peut nous engager en dehors des zones contrôlées énumérées ci-dessus ni en cas d'attaques ultérieures sur les parties non endommagées à ce jour.

## C - MOYENS D'INVESTIGATION

**Les moyens suivants sont nécessaires pour détecter une éventuelle présence de termites :**

### 1 - Examen visuel des parties visibles et accessibles :

- Recherche visuelle d'indices d'infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, dégâts, etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois visibles et accessibles;
- Examen des produits cellulosiques non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc.), posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts sur éléments de bois, détérioration de livres, cartons, etc.) ;
- Examen des matériaux non cellulosiques rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites (matériaux d'isolation, gaines électriques, revêtement de sol ou muraux, etc.) ;
- Recherche et examen des zones propices au passage et/ou au développement des termites (caves, vides sanitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, joints de dilatation, espaces créés par le retrait entre les différents matériaux, fentes des éléments porteurs en bois, etc.).

### 2 - Sondage mécanique des bois visibles et accessibles :

- Sondage non destructif de l'ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés les sondages sont approfondis et si nécessaire destructifs. Les éléments en bois en contact avec les maçonneries doivent faire l'objet de sondages rapprochés. Ne sont pas considérés comme sondages destructifs des altérations telles que celles résultant de l'utilisation de poinçons, de lames, etc.

**NOTE** : L'examen des meubles est aussi un moyen utile d'investigation.

## D - CADRE JURIDIQUE D'INTERVENTION

- Loi n°99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages complété par l'ordonnance 2005-655 du 8 Juin 2005 relative au logement et à la construction..
- Décret n° 2006-1653 du 21 décembre 2006 relatif à la durée de validité des documents constituant le dossier de diagnostic technique et modifiant le code de la construction et de l'habitation.
- Décret n° 2006 - 1114 du 5 Septembre 2006 relatif aux diagnostics immobiliers et modifiant le code de la construction et de l'habitation et le CSP.
- Arrêté du 29 mars 2007 fixant le modèle et la méthode de réalisation de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites.
- Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites
- Selon la norme AFNOR n° NF P03 201 de février 2016.
- Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

### **Abords immédiats du bâtiment :**

Bien que l'objet du présent constat vise exclusivement l'état du bâtiment relatif à la présence de termites, la biologie et le mode de vie souterrain de nombreuses espèces de termites nécessitent, pour information, d'examiner les abords du bâtiment, dans les limites de la propriété objet de la mission qui nous est confiée.

Par conséquent, selon la norme NF P03 201, une inspection du périmètre externe de bâtiment (dans sa totalité ou partiellement en fonction de la nature des obstacles techniques) sur une zone de 10 mètres de distance par rapport à l'emprise du bâtiment est réalisée, dans la limite de la propriété.

### **Préconisation :**

Dans le cas où les conclusions de ce rapport ont révélé des désordres liés à des agents de dégradation biologique du bois , il appartiendra aux personnes intéressées de prendre l'avis d'un homme de l'art sur le bien fondé de réaliser un traitement approprié et de faire vérifier la résistance mécanique des bois mis en oeuvre.

## E - MISSION

- Contrôler si le bien concerné fait l'objet de présence ou non de termites. Les indices d'infestations des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale. Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NFP03-200.
- Ce rapport n'autorisant pas le contrôle destructeur, il porte uniquement sur les parties visibles et accessibles depuis l'intérieur des constructions le jour du contrôle, sans démolition, dégradations lourdes, sans manutention d'objets lourds (meubles, appareils électroménagers).
- Le présent rapport est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment objet de la mission.
- L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux, même s'il y a bûchage (enlèvement de matière, afin de vérifier jusqu'ou s'est répandue l'attaque).

### Notes :

- Conformément à l'article L-271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.
- Le technicien déclare n'avoir aucun lien susceptible d'entacher son indépendance, éthique ou déontologique, avec les professionnels intermédiaires à la transaction. Il effectue ce diagnostic en toute légalité.
- Dans le cadre d'un contrôle dans une copropriété, l'état parasitaire ne portant que sur les parties privatives, la clause d'exonération de garantie pour vice caché prévu par l'article 1643 du code civil, si le vice caché est constitué par la présence de termites, ne pourra être stipulé que sur les parties privatives. Seul un état du bâtiment relatif à la présence de termites dans les parties communes de l'immeuble, annexé à l'acte authentique, constatant la réalisation de la vente, permettra de stipuler la clause d'exonération pour vice caché pour les parties communes.
- Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation au propriétaire de transmettre une déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L133-4 et R133-3 du code de la construction et de l'habitation.
- Conformément à l'article R 271-5 du CCH le présent rapport a une durée de validité de moins de 6 mois pour toute promesse de vente ou acte authentique de vente.

## F - CONSEILS DE BON USAGE

- Nettoyer les moisissures, en rechercher l'origine.
- Réparer toute fuite des réseaux d'eau.
- Remplacer le calorifugeage des canalisations détérioré.
- Reprendre les joints de baignoire, de bac de douche et évier altérés, mois.
- L'eau de pluie et l'eau de sol ne doivent pas infiltrer la maison, supprimer les flaques d'eau.
- Nettoyer les bouches de ventilation empoussiérées, réparer les bouches cassées, nettoyer les orifices d'entrée et d'extraction d'air obstrués, réparer les moteurs défectueux (extracteur, insufflateur)
- Déposer les lames de bois, les plâtres... bombées, gonflées, soulevées, rechercher l'origine de l'humidité
- Végétation : Supprimer les herbes et végétaux installés à la base des murs. Elaguer les branches dont le feuillage fait de l'ombre au bâtiment.
- Gouttières, chéneaux : Réparer les défauts d'étanchéité, fissures. Nettoyer les dépôts, feuilles, boues, déchets divers.
- Egouts et regards d'évacuation des eaux pluviales, usées et vannes : Réparer les défauts d'étanchéité, fissures. Nettoyer les dépôts feuilles qui stagnent, ...
- Protections (zinc, plomb) des bandeaux et corniches : Réparer les pièces de recouvrement déformées, percées, corrodées.
- Maintenir un taux d'humidité optimal, dans l'air ainsi que sur les matériaux du bâti, l'excès d'eau produite par l'activité humaine doit être évacué.
- Eviter la rupture hydrique qui apparaît bien souvent à la suite de défauts d'entretien, de dégâts des eaux ou d'erreurs de conception lors de réhabilitations (enduits étanches intempestifs, obturations des ventilations, non-respect de l'équilibre originel de la construction).
- Eviter le stockage de bois et tous les matériaux contenant de la cellulose.
- En cas de traitement de charpente ancien, il est recommandé de vérifier toute nouvelle infestation. Tous traitements ayant une durée de validée.

## G - CATEGORIE DE TERMITES EN CAUSE

### Généralités

En France métropolitaine et dans les DROM, les zones contaminées ou susceptibles de l'être font l'objet de mesures réglementaires (arrêtés préfectoraux et/ou municipaux).

### Catégories de termites présents en France métropolitaine

#### **Termites souterrains:**

A ce jour, en France métropolitaine, cinq espèces de termites souterrains sont identifiées (voir le fascicule de documentation FD X 40- 501) elles appartiennent toutes au genre *Reticulitermes*. : *Reticulitermes flavipes*, *Reticulitermes lucifugus*, *Reticulitermes banyulensis*, *Reticulitermes grassei*, *Reticulitermes urbis*.

#### **Termites dits de bois sec:**

Le genre *Kaloterms* - espèce *Kaloterms flavicollis* - est présent dans le sud de la France métropolitaine principalement sur le pourtour méditerranéen.

Le genre *Cryptoterms* est présent sur le territoire métropolitain où il est signalé de façon très ponctuelle.

### Catégories de termites présents dans les DROM

#### **Termites souterrains:**

Dans les Départements d'Outre-Mer, les espèces de termites souterrains provoquant des dégâts dans les bâtiments sont nombreuses et très actives. Les conditions climatiques favorisent leur développement.

On rencontre essentiellement trois genres :

- *Coptoterms* : Réunion, Guyane, Guadeloupe ;
- *Prorhinoterms* : Réunion ;
- *Heteroterms* : Guyane, Guadeloupe, Martinique.

#### **Termites dits de bois sec:**

Les espèces rencontrées appartiennent au genre *Cryptoterms* dans tous ces départements, et au genre *Incisiterms* aux Antilles.

#### **Termites arboricoles:**

Certaines espèces de termites à nids épigés (souvent sur les arbres) peuvent provoquer des dégâts importants. Elles appartiennent au genre *Nasutiterms*.

*Nasutiterms* : Guyane, Guadeloupe, Martinique

### Exemples d'indices d'infestation par les termites souterrains

Altérations dans le bois; termites souterrains vivants; galeries-tunnels (ou cordonnets) ou concrétions; cadavres ou restes d'individus reproducteurs (imagos); orifices obturés ou non.

### Exemples d'indices d'infestation par les termites de bois sec

Altérations dans le bois; présence de fèces; présence de termites vivants; cadavres ou restes d'individus reproducteurs.

### Exemples d'indices d'infestation par les termites arboricoles

Altérations dans le bois; termites vivants; galeries-tunnels (ou cordonnets) ou concrétions; cadavres ou restes d'individus reproducteurs (imagos); orifices obturés ou non; présence de nid aérien.

## H - REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

Aucune photo ajoutée au dossier



## I - CONTRAT DE MISSION

### PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

**Propriétaire :**  
Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS  
47 Rue de Charonne  
75011 PARIS

**Donneur d'ordre :**  
Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS  
47 Rue de Charonne  
75011 PARIS

**Accompagnateur:** Non

### DÉTAILS DU BIEN

**Adresse :** 21 Rue de Choisy  
**CP / Ville :** 94400 VITRY-SUR-SEINE  
**Désignation du bien :** 21 rue de Choisy à Vitry-sur-Seine  
**Référence Cadastre :** Non communiqué  
**N° Lot :** Non communiqué  
**Etage :** Non communiqué  
**Nombre de logements :** Non communiqué

**Usage :** Habitation (Maison individuelle)  
**Type de construction :** Non communiqué  
**Date de construction :** Non communiqué  
**Nombre de pièces :** Autre

### OBJET DE LA MISSION

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites. Réalisé conformément au code de la construction et de l'habitation, articles L133-4 à L133-6, articles R133-1 à R133-8, arrêté du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites, la norme NFP 03-201 de février 2016.

### INFORMATION GÉNÉRALE

Le donneur d'ordre doit fournir une description suffisante des lieux (exemple : emplacement, surface, usage, accessibilité, plan, éléments de copropriété, etc.) ainsi que tous les documents (traitements, rénovation, présence de termites, notice technique de construction...). Le contrat de mission précise si le donneur d'ordre prévoit la présence d'une personne à titre contradictoire.

Le donneur d'ordre doit fournir un accès sécurisé à tous les composants des lieux pour lesquels de diagnostiqueur a été mandaté, seules les parties accessibles le jour de la visite seront contrôlées. Les moyens suivants sont nécessaires pour détecter une éventuelle présence de termites, examen visuel des parties visibles et accessibles, sondage mécanique des bois visibles et accessibles, toutefois l'intervenant n'a pas l'autorisation réglementaire pour déposer des éléments nécessitant l'utilisation d'outils.

### DÉTAILS FACTURATION

**Coût mission TTC hors prélèvement :** voir bon de commande validé par le donneur d'ordre  
**Coût unitaire d'analyse TTC :** voir bon de commande validé par le donneur d'ordre

**Date de l'intervention :** 07/08/2025  
**Durée approximative :** 1h30min

### ENGAGEMENT CONTRACTUEL

**Bon pour accord:**  
**Le propriétaire ou son représentant**

absent


**Le 07/08/2025**  
**Le Technicien**




## Plan de repérage: Comble (Termite)

Vol 24 (Combles)


## Plan de repérage: R + 1 (Termite)



## Plan de repérage: RDC (Termite)



## Plan de repérage: Sous sol (Termite)



ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2025 1/2

Tour Trinity  
1 bis Place de la Défense - CS 20298  
92035 Paris La Défense Cedex  
T : +33 (0) 1 44 05 96 00  
F : +33 (0) 1 44 05 96 00



ATTESTATION D'ASSURANCE  
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

VENTURA  
64 RUE CLEMENT ADER  
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasite
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mûre
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Énergétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, annexionnement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de déconce - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevé de cotes et plan de l'existant en copropriété
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traité
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.

HDI Global SE  
HDI Platz 1, 30659 Hannover, Germany  
www.hdi.global

Commercial Register: HR Hannover  
HR Number: HR 6020  
VAT registration ID DE 219828792

Chairman of the Supervisory Board: Tordten Lause  
Board of Management: Dr. Edgar Pils (Chairman), Ragn  
Beutler,  
Dr. Maltecker Endersson, Dr. Christian Hemminger, Dr.  
Dirk Hering, David Hüls, Dr. Barbara Kilmazewski-  
Beutler, Dr. Thomas Kuhn

Tour Trinity  
1 bis Place de la Défense - CS 20298  
92035 Paris La Défense Cedex  
T : +33 (0) 1 44 05 96 00  
F : +33 (0) 1 44 05 96 00




- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques.
- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION		MONTANT DES GARANTIES
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement (pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2025 au 31/12/2025, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assuré.

Fait à Paris, le jeudi 12 décembre 2024 - RE/CT



HDI Global SE  
HDI Platz 1, 30659 Hannover, Germany  
www.hdi.global

Commercial Register: HR Hannover  
HR Number: HR 6020  
VAT registration ID DE 219828792

Chairman of the Supervisory Board: Tordten Lause  
Board of Management: Dr. Edgar Pils (Chairman), Ragn  
Beutler,  
Dr. Maltecker Endersson, Dr. Christian Hemminger, Dr.  
Dirk Hering, David Hüls, Dr. Barbara Kilmazewski-  
Beutler, Dr. Thomas Kuhn

Attestation AC 2025



ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné Mme Dominique BISAGA, présidente de la SAS AC ENVIRONNEMENT (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du 1 de l'article L. 271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126-24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT est souscrite d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrite auprès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02/01/2025

Dominique BISAGA  
Présidente



AC ENVIRONNEMENT  
SAS au capital 100 000 € - Siège social : 64 rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES  
S.A.T. en liquidation 100 000 € - SIRET : 44135591400298 - Publication au Mémorial : 01/04/2024 - APE : 7120B - Assurée par HDI Global SE - N° professionnel : 76208471-30015

SOCOTEC Certification France - 13, cours Valmy  
92977 PARIS LA DEFENSE- France - DTI/2107-012



CERTIFICAT  
N° DTI/2107-012

Certifié par la présente que :

**Maxime VIALARD**

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE DU(ES) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
AMIANTE	Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention	11/10/2022	10/10/2029
AMIANTE - avec mention	Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de bureaux/habergement plus de 200 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la liste C, les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement	11/10/2022	10/10/2029
CREP	Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)	12/07/2021	11/07/2029
TERMITES Métrropole	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment en métropole	12/07/2021	11/07/2029

qui ont été réalisés par Socotec Certification France conformément aux entités compétentes :

selon de la Norme ISO 18646-2017 relative à la certification des organismes de la branche technique et des organismes de formation et d'entretien des organismes de certification

Délivré le 20/02/2024

Thomas Henrich, Directeur opérationnel

Le certificat a la valeur d'un titre. La validité de ce certificat SOCOTEC Certification France est conditionnée par la présence des données de certification sur le site internet de SOCOTEC Certification France à l'adresse : [www.socotec-certification.com](http://www.socotec-certification.com)