

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."



A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 247 AVENUE JACQUES CARTIER 83000 TOULON

Référence client : CNMSS

Désignation : CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU
SECURITE SOCIALE

Date de construction : En 1997

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : ROSSILLON VICTOR

Accompagnateur : Chargé de projets (04 23 18 00 01)

Date de repérage : 24/08/2023

Numéro attestation : CPDI4785

Délivré le : 09/12/2021

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT – Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 SAINT GREGOIRE

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
247, AV JACQUES CARTIER
83000 TOULON

Donneur d'ordre :
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
247, AV JACQUES CARTIER
83000 TOULON

A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 08/09/2023

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 08/09/2023

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Non

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE
R-1 - Vol 1 (B805)

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE
R-1 - Vol 3 (B813)

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE
R-1 - Vol 5 (B834)

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE
R+2 - Vol 7 (Circulation 1)

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE
R+2 - Vol 9 (B274)

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE
R+2 - Vol 11 (B266)

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE
R-1 - Vol 13 (B850)

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE
R-1 - Vol 15 (Y820)

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE
R-1 - Vol 17 (B852)

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE
R-1 - Vol 2 (B809)

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE
R-1 - Vol 4 (B817)

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE
R+2 - Vol 6 (B258)

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE
R+2 - Vol 8 (Circulation 2)

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE
R+2 - Vol 10 (B270)

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE
R+2 - Vol 12 (B262)

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE
R-1 - Vol 14 (B842)

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE
R-1 - Vol 16 (Y821)

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE
R-1 - Vol 18 (Y822)

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S)
DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Les travaux envisagés sont travaux divers.

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Le périmètre d'intervention concerne la chaufferie, local CTA, Local Groupe Froid du bâtiment Brun.

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Conduits, canalisations et équipements	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1	Vol 1 (B805) - Vol 2 (B809) - Vol 3 (B813) - Vol 4 (B817) - Vol 5 (B834)	
Parois verticales intérieures et enduits	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1	Vol 1 (B805) - Vol 2 (B809) - Vol 3 (B813) - Vol 4 (B817) - Vol 5 (B834) - Vol 13 (B850) - Vol 14 (B842) - Vol 15 (Y820) - Vol 16 (Y821) - Vol 17 (B852) - Vol 18 (Y822)	
Revêtement de sol	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1	Vol 1 (B805) - Vol 2 (B809) - Vol 3 (B813) - Vol 4 (B817) - Vol 5 (B834) - Vol 13 (B850) - Vol 14 (B842) - Vol 15 (Y820) - Vol 16 (Y821) - Vol 17 (B852) - Vol 18 (Y822)	
Revêtement de mur	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1	Vol 4 (B817) - Vol 5 (B834) - Vol 13 (B850) - Vol 14 (B842) - Vol 15 (Y820) - Vol 16 (Y821) - Vol 17 (B852) - Vol 18 (Y822)	
Plafond et faux-plafonds	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1	Vol 5 (B834)	
Parois verticales intérieures et enduits	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2	Vol 6 (B258) - Vol 9 (B274) - Vol 10 (B270) - Vol 11 (B266)	
Plafond et faux-plafonds	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2	Vol 6 (B258) - Vol 9 (B274)	

Revêtement de sol	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2	Vol 6 (B258) - Vol 9 (B274)
Conduits, canalisations et équipements	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2	Vol 9 (B274) - Vol 12 (B262)
Revêtement de mur	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2	Vol 9 (B274) - Vol 12 (B262)
Equipements divers et accessoires	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1	Vol 14 (B842)

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Sans Objet

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Sans Objet

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Sans Objet

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Sans objet

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 6 (B258)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P21	Réalisation d'un prélèvement		002ER37 9995 n °21 - 1	002ER 37999 5 n°21	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (B258)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P22	Réalisation d'un prélèvement		002ER37 9995 n °22 - 1	002ER 37999 5 n°22	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (B258)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P23	Réalisation d'un prélèvement		002ER37 9995 n °23 - 1	002ER 37999 5 n°23	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (B258)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P24	Réalisation d'un prélèvement		002ER37 9995 n °24 - 1	002ER 37999 5 n°24	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (B258)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	P25	Réalisation d'un prélèvement		002ER37 9995 n °25 - 1	002ER 37999 5 n°25	Flocage - Souple Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (B258)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plancher	S15	Réalisation d'un sondage		S15 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 12 (B262)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Plinthe plâtre	P26	Réalisation d'un prélèvement		002ER37 9995 n °26 - 1	002ER 37999 5 n°26	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (B262)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P27	Réalisation d'un prélèvement		002ER37 9995 n °27 - 1	002ER 37999 5 n°27	Toile / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 12 (B262)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002ER379995 n°27 - 1	002ER379995 n°27	Toile / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (B262)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P28	Réalisation d'un prélèvement		002ER379995 n°28 - 1	002ER379995 n°28	Enduit / Toile - Effritable / Souple Fibreux - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (B262)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002ER379995 n°28 - 1	002ER379995 n°28	Enduit / Toile - Effritable / Souple Fibreux - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (B262)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Calorifugeage	P29	Réalisation d'un prélèvement		002ER379995 n°29 - 1	002ER379995 n°29	Mousse - Souple - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (B262)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Calorifugeage	P29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002ER379995 n°29 - 1	002ER379995 n°29	Mousse - Souple - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (B262)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Calorifugeage	P30	Réalisation d'un prélèvement		002ER379995 n°30 - 1	002ER379995 n°30	Mousse / Matériau - Souple / Effritable - Gris / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (B266)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P31	Réalisation d'un prélèvement		002ER379995 n°31 - 1	002ER379995 n°31	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 10 (B270)	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	P32	Réalisation d'un prélèvement		002ER37 9995 n °32 - 1	002ER 37999 5 n°32	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (B270)	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	P32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002ER37 9995 n °32 - 1	002ER 37999 5 n°32	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (B274)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P33	Réalisation d'un prélèvement		002ER37 9995 n °33 - 1	002ER 37999 5 n°33	Colle - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (B274)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P34	Réalisation d'un prélèvement		002ER37 9995 n °34 - 1	002ER 37999 5 n°34	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (B274)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002ER37 9995 n °34 - 1	002ER 37999 5 n°34	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (B274)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P35	Réalisation d'un prélèvement		002ER37 9995 n °35 - 1	002ER 37999 5 n°35	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (B274)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits ciment	P36	Réalisation d'un prélèvement		002ER37 9995 n °36 - 1	002ER 37999 5 n°36	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (B274)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P37	Réalisation d'un prélèvement		002ER37 9995 n °37 - 1	002ER 37999 5 n°37	Peinture / Toile - Effritable / Souple Fibreux - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (B274)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Calorifugeage	P38	Réalisation d'un prélèvement		002ER37 9995 n °38 - 1	002ER 37999 5 n°38	Laine / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Noir	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 9 (B274)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Calorifugeage	P38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER379995 n°38 - 1	002ER379995 n°38 - 1	Laine / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (B274)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Calorifugeage	P39	Réalisation d'un prélèvement		002ER379995 n°39 - 1	002ER379995 n°39 - 1	Mousse - Souple - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (B274)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Calorifugeage	P39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002ER379995 n°39 - 1	002ER379995 n°39 - 1	Mousse - Souple - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (B274)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Joint entre éléments	P40	Réalisation d'un prélèvement		002ER379995 n°40 - 1	002ER379995 n°40 - 1	Matériau - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (B274)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Joint entre éléments	P40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002ER379995 n°40 - 1	002ER379995 n°40 - 1	Matériau - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 5 (B834)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P1	Réalisation d'un prélèvement		002ER379995 n°1 - 1	002ER379995 n°1 - 1	Colle - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (B817)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER379995 n°1 - 1	002ER379995 n°1 - 1	Colle - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 3 (B813)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER37 9995 n°1 - 1	002ER 37999 5 n°1	Colle - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (B809)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER37 9995 n°1 - 1	002ER 37999 5 n°1	Colle - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (B805)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER37 9995 n°1 - 1	002ER 37999 5 n°1	Colle - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (B817) - Vol 3 (B813) - Vol 2 (B809) - Vol 1 (B805)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1 - S2 - S3 - S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER37 9995 n°1 - 1	002ER 37999 5 n°1	Colle - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (B834)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P2	Réalisation d'un prélèvement		002ER37 9995 n°2 - 1	002ER 37999 5 n°2	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (B834)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER37 9995 n°2 - 1	002ER 37999 5 n°2	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (B834)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P3	Réalisation d'un prélèvement		002ER37 9995 n°3 - 1	002ER 37999 5 n°3	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (B834)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER37 9995 n°3 - 1	002ER 37999 5 n°3	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (B834)	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P4	Réalisation d'un prélèvement		002ER37 9995 n°4 - 1	002ER 37999 5 n°4	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 5 (B834)	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER37 9995 n°4 - 1	002ER 37999 5 n°4	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (B834)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P5	Réalisation d'un prélèvement		002ER37 9995 n°5 - 1	002ER 37999 5 n°5	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (B834)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER37 9995 n°5 - 1	002ER 37999 5 n°5	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (B834)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P6	Réalisation d'un prélèvement		002ER37 9995 n°6 - 1	002ER 37999 5 n°6	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (B834)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P7	Réalisation d'un prélèvement		002ER37 9995 n°7 - 1	002ER 37999 5 n°7	Matériau / Laine / Matériau - Effritable Fibreux / Souple Fibreux / Souple Fibreux - Blanc / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (B834)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits ciment	P8	Réalisation d'un prélèvement		002ER37 9995 n°8 - 1	002ER 37999 5 n°8	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 5 (B834)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P9	Réalisation d'un prélèvement	2 Calorifugeage s - 2 Calorifugeage s	002ER37 9995 n°9 - 1	002ER 37999 5 n°9	Matériau / Toile / Matériau - Bitumineux / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (B817)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	2 Calorifugeage s - 2 Calorifugeage s	002ER37 9995 n°9 - 1	002ER 37999 5 n°9	Matériau / Toile / Matériau - Bitumineux / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (B813)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	2 Calorifugeage s - 2 Calorifugeage s	002ER37 9995 n°9 - 1	002ER 37999 5 n°9	Matériau / Toile / Matériau - Bitumineux / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (B809)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	2 Calorifugeage s - 2 Calorifugeage s	002ER37 9995 n°9 - 1	002ER 37999 5 n°9	Matériau / Toile / Matériau - Bitumineux / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (B805)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	2 Calorifugeage s - 2 Calorifugeage s	002ER37 9995 n°9 - 1	002ER 37999 5 n°9	Matériau / Toile / Matériau - Bitumineux / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (B817) - Vol 3 (B813) - Vol 2 (B809) - Vol 1 (B805)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	S5 - S7 - S11 - S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	2 Calorifugeage s - 2 Calorifugeage s	002ER37 9995 n°9 - 1	002ER 37999 5 n°9	Matériau / Toile / Matériau - Bitumineux / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 5 (B834)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Calorifugeage	P10	Réalisation d'un prélèvement	2 Calorifugeage s - 2 Calorifugeage s	002ER37 9995 n °10 - 1	002ER 37999 5 n°10	Matériau / Matériau - Bitumineux / Effritable - Noir / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (B817)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Calorifugeage	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	2 Calorifugeage s - 2 Calorifugeage s	002ER37 9995 n °10 - 1	002ER 37999 5 n°10	Matériau / Matériau - Bitumineux / Effritable - Noir / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (B813)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Calorifugeage	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	2 Calorifugeage s - 2 Calorifugeage s	002ER37 9995 n °10 - 1	002ER 37999 5 n°10	Matériau / Matériau - Bitumineux / Effritable - Noir / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (B809)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Calorifugeage	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	2 Calorifugeage s - 2 Calorifugeage s	002ER37 9995 n °10 - 1	002ER 37999 5 n°10	Matériau / Matériau - Bitumineux / Effritable - Noir / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (B805)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Calorifugeage	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	2 Calorifugeage s - 2 Calorifugeage s	002ER37 9995 n °10 - 1	002ER 37999 5 n°10	Matériau / Matériau - Bitumineux / Effritable - Noir / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (B817) - Vol 3 (B813) - Vol 2 (B809) - Vol 1 (B805)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Calorifugeage	S6 - S8 - S13 - S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	2 Calorifugeage s - 2 Calorifugeage s	002ER37 9995 n °10 - 1	002ER 37999 5 n°10	Matériau / Matériau - Bitumineux / Effritable - Noir / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (B834)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Calorifugeage	P11	Réalisation d'un prélèvement		002ER37 9995 n °11 - 1	002ER 37999 5 n°11	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 5 (B834)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Calorifugeage	P11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002ER379995 n°11 - 1	002ER379995 n°11	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (B817)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P12	Réalisation d'un prélèvement		002ER379995 n°12 - 1	002ER379995 n°12	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (B817)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER379995 n°12 - 1	002ER379995 n°12	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (B817)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P13	Réalisation d'un prélèvement		002ER379995 n°13 - 1	002ER379995 n°13	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (B817)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P14	Réalisation d'un prélèvement		002ER379995 n°14 - 1	002ER379995 n°14	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (B817)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P15	Réalisation d'un prélèvement		002ER379995 n°15 - 1	002ER379995 n°15	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (B813)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002ER379995 n°15 - 1	002ER379995 n°15	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (B809)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002ER379995 n°15 - 1	002ER379995 n°15	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (B813) - Vol 2 (B809)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	S16 - S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002ER379995 n°15 - 1	002ER379995 n°15	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 4 (B817)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P16	Réalisation d'un prélèvement		002ER37 9995 n °16 - 1	002ER 37999 5 n°16	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (B813)	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Enduits ciment	P17	Réalisation d'un prélèvement		002ER37 9995 n °17 - 1	002ER 37999 5 n°17	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (B805)	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Enduits ciment	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002ER37 9995 n °17 - 1	002ER 37999 5 n°17	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (B813)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Caisson plâtre	P18	Réalisation d'un prélèvement		002ER37 9995 n °18 - 1	002ER 37999 5 n°18	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (B805)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Caisson plâtre	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002ER37 9995 n °18 - 1	002ER 37999 5 n°18	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (B813)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Calorifugeage	P19	Réalisation d'un prélèvement		002ER37 9995 n °19 - 1	002ER 37999 5 n°19	Laine / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Orange / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (B813)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Calorifugeage	P19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002ER37 9995 n °19 - 1	002ER 37999 5 n°19	Laine / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Orange / Noir	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 1 (B805)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Flocages sur gaine	P20	Réalisation d'un prélèvement	Flocages non imprégnés, en bon état général. - Flocages non imprégnés, en bon état général.	002ER379995 n°20 - 1	002ER37999 5 n°20	Flocage - Souple Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (B842)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P41	Réalisation d'un prélèvement		002ER379995-1 n°41 - 1	P41	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (B842)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P42	Réalisation d'un prélèvement		002ER379995-1 n°42 - 1	P42	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (B842)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER379995-1 n°42 - 1	P42	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (B842)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P43	Réalisation d'un prélèvement		002ER379995-1 n°43 - 1	P43	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (B842)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER379995-1 n°43 - 1	P43	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (B842)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P44	Réalisation d'un prélèvement		002ER379995-1 n°44 - 1	P44	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (B842)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER379995-1 n°44 - 1	P44	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (B842)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P45	Réalisation d'un prélèvement		002ER379995-1 n°45 - 1	P45	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 14 (B842)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER379995-1 n°45 - 1	P45	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (B842)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P46	Réalisation d'un prélèvement		002ER379995-1 n°46 - 1	P46	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (B842)	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P47	Réalisation d'un prélèvement		002ER379995-1 n°47 - 1	P47	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (B842)	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER379995-1 n°47 - 1	P47	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (B842)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P48	Réalisation d'un prélèvement		002ER379995-1 n°48 - 1	P48	Enduit - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (B842)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002ER379995-1 n°48 - 1	P48	Enduit - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 15 (Y820)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P49	Réalisation d'un prélèvement		002ER379995-1 n°49 - 1	P49	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 16 (Y821)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER379995-1 n°49 - 1	P49	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 15 (Y820)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P50	Réalisation d'un prélèvement		002ER379995-1 n°50 - 1	P50	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 15 (Y820)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002ER37 9995-1 n °50 - 1	P50	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 16 (Y821)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002ER37 9995-1 n °50 - 1	P50	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 15 (Y820) - Vol 16 (Y821)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P50 - S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002ER37 9995-1 n °50 - 1	P50	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 15 (Y820)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P51	Réalisation d'un prélèvement		002ER37 9995-1 n °51 - 1	P51	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 16 (Y821)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002ER37 9995-1 n °51 - 1	P51	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 15 (Y820)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S18	Réalisation d'un sondage		S18 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 15 (Y820)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S18	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S18		S18 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 16 (Y821)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Isolation thermique porte	P52	Réalisation d'un prélèvement		002ER37 9995-1 n °52 - 1	P52	Laine - Fibreux Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 16 (Y821)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Isolation thermique porte	P52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002ER37 9995-1 n °52 - 1	P52	Laine - Fibreux Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 16 (Y821)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P53	Réalisation d'un prélèvement		002ER379995-1 n°53 - 1	P53	Colle - Dur - Beige Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 16 (Y821)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002ER379995-1 n°53 - 1	P53	Colle - Dur - Beige Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 17 (B852)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P54	Réalisation d'un prélèvement		002ER379995-1 n°54 - 1	P54	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 17 (B852)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P55	Réalisation d'un prélèvement		002ER379995-1 n°55 - 1	P55	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 18 (Y822)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002ER379995-1 n°55 - 1	P55	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 17 (B852)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P56	Réalisation d'un prélèvement		002ER379995-1 n°56 - 1	P56	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 17 (B852)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002ER379995-1 n°56 - 1	P56	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 18 (Y822)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002ER379995-1 n°56 - 1	P56	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 17 (B852) - Vol 18 (Y822)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P56 - S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002ER379995-1 n°56 - 1	P56	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 17 (B852)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P57	Réalisation d'un prélèvement		002ER379995-1 n°57 - 1	P57	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 17 (B852)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002ER37 9995-1 n °57 - 1	P57	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 18 (Y822)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002ER37 9995-1 n °57 - 1	P57	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 17 (B852) - Vol 18 (Y822)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P57 - S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002ER37 9995-1 n °57 - 1	P57	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 17 (B852)	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P58	Réalisation d'un prélèvement		002ER37 9995-1 n °58 - 1	P58	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Dur - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 17 (B852)	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002ER37 9995-1 n °58 - 1	P58	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Dur - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 17 (B852)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P59	Réalisation d'un prélèvement		002ER37 9995-1 n °59 - 1	P59	Enduit / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 17 (B852)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002ER37 9995-1 n °59 - 1	P59	Enduit / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 17 (B852)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P60	Réalisation d'un prélèvement		002ER37 9995-1 n °60 - 1	P60	Matériau / Colle - Effritable / Dur - Multicolore / Beige Gris	Négatif	Négatif sur analyse

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 17 (B852)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002ER379995-1 n°60 - 1	P60	Matériau / Colle - Effritable / Dur - Multicolore / Beige Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 17 (B852)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P61	Réalisation d'un prélèvement		002ER379995-1 n°61 - 1	P61	Matériau - Dur - Beige Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 17 (B852)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER379995-1 n°61 - 1	P61	Matériau - Dur - Beige Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 17 (B852)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P62	Réalisation d'un prélèvement		002ER379995-1 n°62 - 1	P62	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 17 (B852)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002ER379995-1 n°62 - 1	P62	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 17 (B852)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Joint de scellement	P63	Réalisation d'un prélèvement		002ER379995-1 n°63 - 1	P63	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 17 (B852)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P64	Réalisation d'un prélèvement		002ER379995-1 n°64 - 1	P64	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 17 (B852)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002ER379995-1 n°64 - 1	P64	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 17 (B852)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Joint de dilatation	P65	Réalisation d'un prélèvement		002ER379995-1 n°65 - 1	P65	Laine - Souple Fibreux - Beige Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 17 (B852)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Joint de dilatation	P65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002ER379995-1 n°65 - 1	P65	Laine - Souple Fibreux - Beige Jaune	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 13 (B850)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P66	Réalisation d'un prélèvement		002ER37 9995-1 n °66 - 1	P66	Matériau / Mortier - Effritable / Dur - Beige Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (B850)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P67	Réalisation d'un prélèvement		002ER37 9995-1 n °67 - 1	P67	Colle - Dur - Beige Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (B850)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P68	Réalisation d'un prélèvement		002ER37 9995-1 n °68 - 1	P68	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (B850)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002ER37 9995-1 n °68 - 1	P68	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (B850)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P69	Réalisation d'un prélèvement		002ER37 9995-1 n °69 - 1	P69	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Dur - Beige / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (B850)	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P70	Réalisation d'un prélèvement		002ER37 9995-1 n °70 - 1	P70	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (B850)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P71	Réalisation d'un prélèvement		002ER37 9995-1 n °71 - 1	P71	Enduit / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (B850)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71		002ER37 9995-1 n °71 - 1	P71	Enduit / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (B850)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P72	Réalisation d'un prélèvement		002ER37 9995-1 n °72 - 1	P72	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 14 (B842)	Equipements divers et accessoires	Aérothermes	Matériaux anti-vibration	P73	Réalisation d'un prélèvement		002ER379995-1 n°73 - 1	P73	Matériau - Effritable - Marron Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (B842)	Equipements divers et accessoires	Aérothermes	Matériaux anti-vibration	P73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002ER379995-1 n°73 - 1	P73	Matériau - Effritable - Marron Gris	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Plan de repérage - Actions menées
	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Zoom 1 - Actions menées
	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Périmètre d'intervention 2 - Actions menées
	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - Plan de repérage - Actions menées
	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - Zoom 1 - Actions menées

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER379995-1


Légende



Zoom 1



Périmètre d'intervention 2



Adresse du bien

247 AVENUE JACQUES CARTIER
83000 TOULON

Désignation



CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE


Date intervention

24/08/2023

Technicien intervenant

ROSSILLON VICTOR

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - ZOOM 1 - ACTIONS MENÉES				Référence: 002ER379995-1
<div></div>				Légende
				<div><div>P</div><div>Localisation dun prélèvement négatif</div></div>
				<div><div>S</div><div>Localisation dun sondage négatif</div></div>
<div></div>	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	247 AVENUE JACQUES CARTIER 83000 TOULON	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE	24/08/2023	ROSSILLON VICTOR




	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	247 AVENUE JACQUES CARTIER 83000 TOULON	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE	24/08/2023	ROSSILLON VICTOR

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER379995-1

Légende

	Zoom 1
---	--------



Adresse du bien	

247 AVENUE JACQUES CARTIER
83000 TOULON

Désignation





CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE

Date intervention

24/08/2023

Techniciens intervenant

ROSSILLON VICTOR

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - ZOOM 1 - ACTIONS MENÉES				Référence: 002ER379995-1		
	Légende					
		Localisation dun prélèvement négatif				
		Localisation dun sondage négatif				
<div></div>			Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
247 AVENUE JACQUES CARTIER 83000 TOULON			CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE	24/08/2023	ROSSILLON VICTOR	

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002ER379995 n°21 - 1 (P21)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - Vol 6 (B258)	Prélèvement négatif
002ER379995 n°22 - 1 (P22)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - Vol 6 (B258)	Prélèvement négatif
002ER379995 n°23 - 1 (P23)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - Vol 6 (B258)	Prélèvement négatif
002ER379995 n°24 - 1 (P24)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - Vol 6 (B258)	Prélèvement négatif
002ER379995 n°25 - 1 (P25)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - Vol 6 (B258)	Prélèvement négatif
002ER379995 n°26 - 1 (P26)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - Vol 12 (B262)	Prélèvement négatif
002ER379995 n°27 - 1 (P27)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - Vol 12 (B262)	Prélèvement négatif
002ER379995 n°28 - 1 (P28)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - Vol 12 (B262)	Prélèvement négatif
002ER379995 n°29 - 1 (P29)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - Vol 12 (B262)	Prélèvement négatif
002ER379995 n°30 - 1 (P30)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - Vol 12 (B262)	Prélèvement négatif
002ER379995 n°31 - 1 (P31)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - Vol 11 (B266)	Prélèvement négatif
002ER379995 n°32 - 1 (P32)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - Vol 10 (B270)	Prélèvement négatif
002ER379995 n°33 - 1 (P33)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - Vol 9 (B274)	Prélèvement négatif
002ER379995 n°34 - 1 (P34)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - Vol 9 (B274)	Prélèvement négatif
002ER379995 n°35 - 1 (P35)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - Vol 9 (B274)	Prélèvement négatif
002ER379995 n°36 - 1 (P36)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - Vol 9 (B274)	Prélèvement négatif
002ER379995 n°37 - 1 (P37)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - Vol 9 (B274)	Prélèvement négatif
002ER379995 n°38 - 1 (P38)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - Vol 9 (B274)	Prélèvement négatif

002ER379995 n°39 - 1 (P39)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - Vol 9 (B274)	Prélèvement négatif
002ER379995 n°40 - 1 (P40)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - Vol 9 (B274)	Prélèvement négatif
S15 - 1 (S15)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - Vol 6 (B258)	Absence : pas d'amiante par nature
002ER379995 n°1 - 1 (P1)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 5 (B834)	Prélèvement négatif
002ER379995 n°2 - 1 (P2)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 5 (B834)	Prélèvement négatif
002ER379995 n°3 - 1 (P3)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 5 (B834)	Prélèvement négatif
002ER379995 n°4 - 1 (P4)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 5 (B834)	Prélèvement négatif
002ER379995 n°5 - 1 (P5)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 5 (B834)	Prélèvement négatif
002ER379995 n°6 - 1 (P6)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 5 (B834)	Prélèvement négatif
002ER379995 n°7 - 1 (P7)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 5 (B834)	Prélèvement négatif
002ER379995 n°8 - 1 (P8)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 5 (B834)	Prélèvement négatif
002ER379995 n°9 - 1 (P9)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 5 (B834)	Prélèvement négatif
002ER379995 n°10 - 1 (P10)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 5 (B834)	Prélèvement négatif
002ER379995 n°11 - 1 (P11)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 5 (B834)	Prélèvement négatif
002ER379995 n°12 - 1 (P12)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 4 (B817)	Prélèvement négatif
002ER379995 n°13 - 1 (P13)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 4 (B817)	Prélèvement négatif
002ER379995 n°14 - 1 (P14)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 4 (B817)	Prélèvement négatif
002ER379995 n°15 - 1 (P15)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 4 (B817)	Prélèvement négatif
002ER379995 n°16 - 1 (P16)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 4 (B817)	Prélèvement négatif
002ER379995 n°17 - 1 (P17)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 3 (B813)	Prélèvement négatif

002ER379995 n°18 - 1 (P18)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 3 (B813)	Prélèvement négatif
002ER379995 n°19 - 1 (P19)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 3 (B813)	Prélèvement négatif
002ER379995 n°20 - 1 (P20)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 1 (B805)	Prélèvement négatif
002ER379995-1 n°41 - 1 (P41)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 14 (B842)	Prélèvement négatif
002ER379995-1 n°42 - 1 (P42)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 14 (B842)	Prélèvement négatif
002ER379995-1 n°43 - 1 (P43)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 14 (B842)	Prélèvement négatif
002ER379995-1 n°44 - 1 (P44)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 14 (B842)	Prélèvement négatif
002ER379995-1 n°45 - 1 (P45)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 14 (B842)	Prélèvement négatif
002ER379995-1 n°46 - 1 (P46)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 14 (B842)	Prélèvement négatif
002ER379995-1 n°47 - 1 (P47)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 14 (B842)	Prélèvement négatif
002ER379995-1 n°48 - 1 (P48)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 14 (B842)	Prélèvement négatif
002ER379995-1 n°49 - 1 (P49)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 15 (Y820)	Prélèvement négatif
002ER379995-1 n°50 - 1 (P50)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 15 (Y820)	Prélèvement négatif
002ER379995-1 n°51 - 1 (P51)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 15 (Y820)	Prélèvement négatif
002ER379995-1 n°52 - 1 (P52)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 16 (Y821)	Prélèvement négatif
002ER379995-1 n°53 - 1 (P53)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 16 (Y821)	Prélèvement négatif
002ER379995-1 n°54 - 1 (P54)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 17 (B852)	Prélèvement négatif
002ER379995-1 n°55 - 1 (P55)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 17 (B852)	Prélèvement négatif
002ER379995-1 n°56 - 1 (P56)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 17 (B852)	Prélèvement négatif
002ER379995-1 n°57 - 1 (P57)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 17 (B852)	Prélèvement négatif

002ER379995-1 n°58 - 1 (P58)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 17 (B852)	Prélèvement négatif
002ER379995-1 n°59 - 1 (P59)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 17 (B852)	Prélèvement négatif
002ER379995-1 n°60 - 1 (P60)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 17 (B852)	Prélèvement négatif
002ER379995-1 n°61 - 1 (P61)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 17 (B852)	Prélèvement négatif
002ER379995-1 n°62 - 1 (P62)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 17 (B852)	Prélèvement négatif
002ER379995-1 n°63 - 1 (P63)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 17 (B852)	Prélèvement négatif
002ER379995-1 n°64 - 1 (P64)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 17 (B852)	Prélèvement négatif
002ER379995-1 n°65 - 1 (P65)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 17 (B852)	Prélèvement négatif
002ER379995-1 n°66 - 1 (P66)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 13 (B850)	Prélèvement négatif
002ER379995-1 n°67 - 1 (P67)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 13 (B850)	Prélèvement négatif
002ER379995-1 n°68 - 1 (P68)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 13 (B850)	Prélèvement négatif
002ER379995-1 n°69 - 1 (P69)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 13 (B850)	Prélèvement négatif
002ER379995-1 n°70 - 1 (P70)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 13 (B850)	Prélèvement négatif
002ER379995-1 n°71 - 1 (P71)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 13 (B850)	Prélèvement négatif
002ER379995-1 n°72 - 1 (P72)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 13 (B850)	Prélèvement négatif
002ER379995-1 n°73 - 1 (P73)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 14 (B842)	Prélèvement négatif
S18 - 1 (S18)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 15 (Y820)	Absence : pas d'amiante par nature



002ER379995 n°1 - 1 (P1) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 5 (B834)



002ER379995 n°2 - 1 (P2) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 5 (B834)



002ER379995 n°3 - 1 (P3) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 5 (B834)



002ER379995 n°4 - 1 (P4) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 5 (B834)



002ER379995 n°5 - 1 (P5) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 5 (B834)



002ER379995 n°6 - 1 (P6) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 5 (B834)



002ER379995 n°7 - 1 (P7) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 5 (B834)



002ER379995 n°8 - 1 (P8) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 5 (B834)



002ER379995 n°9 - 1 (P9) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 5 (B834)



002ER379995 n°10 - 1 (P10) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 5 (B834)



002ER379995 n°11 - 1 (P11) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 5 (B834)



002ER379995 n°12 - 1 (P12) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 4 (B817)



002ER379995 n°13 - 1 (P13) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 4 (B817)



002ER379995 n°14 - 1 (P14) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 4 (B817)



002ER379995 n°15 - 1 (P15) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 4 (B817)



002ER379995 n°16 - 1 (P16) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 4 (B817)



002ER379995 n°17 - 1 (P17) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 3 (B813)



002ER379995 n°18 - 1 (P18) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 3 (B813)



002ER379995 n°19 - 1 (P19) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 3 (B813)



002ER379995 n°20 - 1 (P20) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 1 (B805)



002ER379995 n°21 - 1 (P21) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - Vol 6 (B258)



002ER379995 n°22 - 1 (P22) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - Vol 6 (B258)



002ER379995 n°23 - 1 (P23) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - Vol 6 (B258)



002ER379995 n°24 - 1 (P24) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - Vol 6 (B258)



002ER379995 n°25 - 1 (P25) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - Vol 6 (B258)



002ER379995 n°26 - 1 (P26) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - Vol 12 (B262)



002ER379995 n°27 - 1 (P27) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - Vol 12 (B262)



002ER379995 n°28 - 1 (P28) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - Vol 12 (B262)



002ER379995 n°29 - 1 (P29) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - Vol 12 (B262)



002ER379995 n°30 - 1 (P30) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - Vol 12 (B262)



002ER379995 n°31 - 1 (P31) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - Vol 11 (B266)



002ER379995 n°32 - 1 (P32) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - Vol 10 (B270)



002ER379995 n°33 - 1 (P33) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - Vol 9 (B274)




002ER379995 n°34 - 1 (P34) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - Vol 9 (B274)



002ER379995 n°35 - 1 (P35) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - Vol 9 (B274)



002ER379995 n°36 - 1 (P36) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - Vol 9 (B274)



002ER379995 n°37 - 1 (P37) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - Vol 9 (B274)



002ER379995 n°38 - 1 (P38) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - Vol 9 (B274)



002ER379995 n°39 - 1 (P39) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - Vol 9 (B274)



002ER379995 n°40 - 1 (P40) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - Vol 9 (B274)



002ER379995-1 n°41 - 1 (P41) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 14 (B842)



002ER379995-1 n°42 - 1 (P42) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 14 (B842)



002ER379995-1 n°43 - 1 (P43) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 14 (B842)



002ER379995-1 n°44 - 1 (P44) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 14 (B842)



002ER379995-1 n°45 - 1 (P45) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 14 (B842)



002ER379995-1 n°46 - 1 (P46) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 14 (B842)



002ER379995-1 n°47 - 1 (P47) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 14 (B842)



002ER379995-1 n°48 - 1 (P48) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 14 (B842)



002ER379995-1 n°49 - 1 (P49) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 15 (Y820)



002ER379995-1 n°50 - 1 (P50) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 15 (Y820)



002ER379995-1 n°51 - 1 (P51) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 15 (Y820)



002ER379995-1 n°52 - 1 (P52) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 16 (Y821)



002ER379995-1 n°53 - 1 (P53) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 16 (Y821)



002ER379995-1 n°54 - 1 (P54) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 17 (B852)




002ER379995-1 n°55 - 1 (P55) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 17 (B852)



002ER379995-1 n°56 - 1 (P56) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 17 (B852)



002ER379995-1 n°57 - 1 (P57) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 17 (B852)



002ER379995-1 n°58 - 1 (P58) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 17 (B852)



002ER379995-1 n°59 - 1 (P59) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 17 (B852)



002ER379995-1 n°60 - 1 (P60) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 17 (B852)



002ER379995-1 n°61 - 1 (P61) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 17 (B852)



002ER379995-1 n°62 - 1 (P62) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 17 (B852)



002ER379995-1 n°63 - 1 (P63) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 17 (B852)



002ER379995-1 n°64 - 1 (P64) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 17 (B852)



002ER379995-1 n°65 - 1 (P65) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 17 (B852)



002ER379995-1 n°66 - 1 (P66) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 13 (B850)



002ER379995-1 n°67 - 1 (P67) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 13 (B850)



002ER379995-1 n°68 - 1 (P68) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 13 (B850)



002ER379995-1 n°69 - 1 (P69) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 13 (B850)



002ER379995-1 n°70 - 1 (P70) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 13 (B850)



002ER379995-1 n°71 - 1 (P71) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 13 (B850)




002ER379995-1 n°72 - 1 (P72) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 13 (B850)



002ER379995-1 n°73 - 1 (P73) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 14 (B842)



S15 - 1 (S15) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - Vol 6 (B258)



S18 - 1 (S18) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 15 (Y820)

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
002ER379995 n°1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Effritable - Gris - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 5 (B834)	
002ER379995 n°2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 5 (B834)	
002ER379995 n°3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 5 (B834)	
002ER379995 n°4	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 5 (B834)	
002ER379995 n°5	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 5 (B834)	
002ER379995 n°6	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Laine - Souple Fibreux - Jaune - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 5 (B834)	
002ER379995 n°7	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau / Laine / Matériau - Effritable Fibreux / Souple Fibreux / Souple Fibreux - Blanc / Gris / Blanc - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 5 (B834)	
002ER379995 n°8	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Ciment - Effritable - Gris - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 5 (B834)	
002ER379995 n°9	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau / Toile / Matériau - Bitumineux / Souple Fibreux / Effritable - Noir / Blanc / Blanc - 2 Calorifugeages -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 5 (B834)	
002ER379995 n°10	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau / Matériau - Bitumineux / Effritable - Noir / Marron - 2 Calorifugeages -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 5 (B834)	

002ER379995 n°11	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Laine - Souple Fibreux - Jaune - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 5 (B834)
002ER379995 n°12	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 4 (B817)
002ER379995 n°13	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 4 (B817)
002ER379995 n°14	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment - Dur - Gris - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 4 (B817)
002ER379995 n°15	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment - Effritable - Gris - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 4 (B817)
002ER379995 n°16	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 4 (B817)
002ER379995 n°17	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Ciment - Effritable - Gris - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 3 (B813)
002ER379995 n°18	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Plâtre - Effritable - Blanc - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 3 (B813)
002ER379995 n°19	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Laine / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Orange / Noir - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 3 (B813)
002ER379995 n°20	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Flocage - Souple Fibreux - Gris - Flocages non imprégnés, en bon état général. -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 1 (B805)
002ER379995 n°21	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - Vol 6 (B258)

002ER379995 n°22	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - Vol 6 (B258)
002ER379995 n°23	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - Vol 6 (B258)
002ER379995 n°24	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - Vol 6 (B258)
002ER379995 n°25	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocage - Souple Fibreux - Gris - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - Vol 6 (B258)
002ER379995 n°26	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Plâtre - Effritable - Blanc - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - Vol 12 (B262)
002ER379995 n°27	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Toile / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - Vol 12 (B262)
002ER379995 n°28	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Enduit / Toile - Effritable / Souple Fibreux - Beige / Blanc - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - Vol 12 (B262)
002ER379995 n°29	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Mousse - Souple - Bleu - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - Vol 12 (B262)
002ER379995 n°30	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Mousse / Matériau - Souple / Effritable - Gris / Marron - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - Vol 12 (B262)
002ER379995 n°31	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - Vol 11 (B266)
002ER379995 n°32	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - Vol 10 (B270)

002ER379995 n°33	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Effritable - Gris - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - Vol 9 (B274)
002ER379995 n°34	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - Vol 9 (B274)
002ER379995 n°35	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Béton - Dur - Gris - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - Vol 9 (B274)
002ER379995 n°36	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Ciment - Effritable - Gris - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - Vol 9 (B274)
002ER379995 n°37	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Peinture / Toile - Effritable / Souple Fibreux - Gris / Blanc - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - Vol 9 (B274)
002ER379995 n°38	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Laine / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Noir - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - Vol 9 (B274)
002ER379995 n°39	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Mousse - Souple - Bleu - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - Vol 9 (B274)
002ER379995 n°40	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau - Bitumineux - Noir - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R+2 - Vol 9 (B274)
P41	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Beige - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 14 (B842)
P42	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 14 (B842)
P43	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 14 (B842)

P44	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 14 (B842)
P45	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 14 (B842)
P46	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 14 (B842)
P47	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 14 (B842)
P48	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit - Effritable - Beige - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 14 (B842)
P49	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 15 (Y820)
P50	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 15 (Y820)
P51	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 15 (Y820)
P52	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Laine - Fibreux Souple - Jaune - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 16 (Y821)
P53	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Beige Gris - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 16 (Y821)
P54	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 17 (B852)

P55	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 17 (B852)
P56	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 17 (B852)
P57	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Mortier - Dur - Gris - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 17 (B852)
P58	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Beige / Blanc / Gris - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 17 (B852)
P59	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Enduit / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 17 (B852)
P60	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau / Colle - Effritable / Dur - Multicolore / Beige Gris - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 17 (B852)
P61	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau - Dur - Beige Gris - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 17 (B852)
P62	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Beige - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 17 (B852)
P63	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Mortier - Dur - Gris - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 17 (B852)
P64	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 17 (B852)
P65	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Laine - Souple Fibreux - Beige Jaune - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 17 (B852)

P66	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau / Mortier - Effritable / Dur - Beige Blanc / Gris - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 13 (B850)
P67	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Beige Gris - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 13 (B850)
P68	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 13 (B850)
P69	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Beige / Beige / Gris - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 13 (B850)
P70	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Beige / Gris - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 13 (B850)
P71	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Enduit / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 13 (B850)
P72	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 13 (B850)
P73	Equipements divers et accessoires	Aérothermes	Matériau - Effritable - Marron Gris - -	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE R-1 - Vol 14 (B842)

CHANTIER

COORDONNÉES DESTINATAIRE

Référence C022023257140
Adresse Commande : 002ER379995
Affaire : CNMSS
247 AVENUE JACQUES CARTIER
83000 TOULON

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 29/03/2023

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022023257140
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC Environnement
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) ⁽¹⁾ : Morphologie et critères optiques <i>La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse. (*)</i> Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) ⁽²⁾ : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique <i>La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse</i>
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002ER379995_001

Référence labo	42PM01884447	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/02/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 5 (B834)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Effritable Gris	-	-	-	Acétone			Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige

Référence échantillon : 002ER379995_002

Référence labo	42PM01884448	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/02/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 5 (B834)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone			Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER379995_003

Référence labo	42PM01884449	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/02/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 5 (B834)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Enduit Effritable Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste		Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	JJA
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER379995_004

Référence labo	42PM01884450	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/02/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 5 (B834)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Enduit Effritable Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste		Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	2	2	RGR
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER379995_005

Référence labo	42PM01884451	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/02/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 5 (B834)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Bande Fibreux Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste		Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	JJA
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	PBE				
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3, 4 non dissociables analysées avec la couche 1.
Couches non-analysées : Carton Souple Fibreux Marron, Plâtre Effritable Blanc



Référence échantillon : 002ER379995_006

Référence labo	42PM01884452	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/02/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	28/03/2023
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 5 (B834)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Faux plafond Fibreux Beige		

		Description	MOLP		MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyse	Attaque chimique			Nb de préparation Grilles examinées	Analyse	Présence d'amiante
1	1	Laine Souple Fibreux Jaune	2	2	PBE	-			- - -	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP		0 MET					

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Peinture Effritable Blanc

Référence échantillon : 002ER379995_007

Référence labo	42PM01884453	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/02/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 5 (B834)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

		Description	MOLP		MET				Résultat		
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyse			Nb de préparation	Grilles examinées	Analyse	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Fibreux Blanc	2	2	PBE	Acétone		1	2	JJA	Non détecté
	2	Laine Souple Fibreux Gris	1	1	PBE						
	3	Matériau Souple Fibreux Blanc	2	2	PBE						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			3 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER379995_008

Référence labo	42PM01884454	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/02/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 5 (B834)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Enduit Effritable Gris		

		Description	MOLP		MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Ciment Effritable Gris	-	-	Acétone	1	2	JJA	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Peinture Effritable Blanc

Référence échantillon : 002ER379995_009

Référence labo	42PM01884455	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/02/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Enveloppe de calorifuge		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 5 (B834)		
Remarque concernant le prélèvement	2 Calorifugeages		

Le client a demandé à n'analyser que les couches Matériau Bitumineux Noir, Toile Fibreux Blanc, Matériau Effritable Blanc

Description			MOLP			MET			Résultat			
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique			Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme			1	2	JJA	Non détecté
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	1	1	PBE							
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-							
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET						

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.



Référence échantillon : 002ER379995_010

Référence labo	42PM01884456	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/02/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Calorifugeage		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 5 (B834)		
Remarque concernant le prélèvement	2 Calorifugeages		
	Le client a demandé à n'analyser que la couche Matériau Effritable Marron		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Matériau Bitumineux Noir	- - -	Acétone, Chloroforme	1 2 JJA
	2	Matériau Effritable Marron	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER379995_011

Référence labo	42PM01884457	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/02/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	28/03/2023
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Calorifugeage		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 5 (B834)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Laine Souple Fibreux Jaune	2 2 PBE	-	- - -
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP	0 MET	

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER379995_012

Référence labo	42PM01884458	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/02/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 4 (B817)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	- - -	Acétone	1 2 JJA
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER379995_013

Référence labo	42PM01884459	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/02/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 4 (B817)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	- - -	Acétone	1 2 JJA
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Matériau Effritable Marron



Référence échantillon : 002ER379995_014

Référence labo	42PM01884460	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/02/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 4 (B817)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Enduit Effritable Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Nb de préparation	Grilles	exam. analysées	Analyste	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles	exam. analysées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Dur Gris	- - -	Acétone	1	2	JJA		Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Peinture Effritable Beige

Référence échantillon : 002ER379995_015

Référence labo	42PM01884461	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/02/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduit de rebouchage		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 4 (B817)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Nb de préparation	Grilles	exam. analysées	Analyste	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles	exam. analysées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Effritable Gris	- - -	Acétone	1	2	JJA		Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER379995_016

Référence labo	42PM01884462	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/02/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduit de rebouchage		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 4 (B817)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Nb de préparation	Grilles	exam. analysées	Analyste	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles	exam. analysées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	- - -	Acétone	1	2	JJA		Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	- - -						
	3	Ciment Effritable Gris	- - -						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER379995_017

Référence labo	42PM01884463	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/02/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Gains et coffre verticaux - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 3 (B813)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Enduit Effritable Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Nb de préparation	Grilles	exam. analysées	Analyste	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles	exam. analysées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Effritable Gris	- - -	Acétone	1	2	JJA		Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couches non-analysées : Peinture Effritable Blanc, Matériau Effritable Rouge



Référence échantillon : 002ER379995_018

Référence labo	42PM01884464	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/02/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit air - Caisson plâtre		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 3 (B813)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Enduit Effritable Blanc		

		Description	MOLP	MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique			Nb de préparation Grilles examinées Analyse	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effrifiable Blanc	- - -	Acétone			1 2 JJA	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Peinture Effritable Blanc

Référence échantillon : 002ER379995_019

Référence labo	42PM01884465	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/02/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Calorifugeage		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 3 (B813)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées		Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Laine Souple Fibreux Orange	1	1	PBE	Acétone	1	2	Non détecté
	2	Matériau Effritable Noir	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER379995_020

Référence labo	42PM01884466	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/02/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit air - Flocages sur gaine		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 1 (B805)		
Remarque concernant le prélèvement	Flocages non imprégnés, en bon état général.		

		Description	MOLP		MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames	examinées Analyse	Attaque chimique	Nb de préparation Grilles	examinées Analyse	Présence d'amiante	
1	1	Flocage Souple Fibreux Gris	2	2 PBE	Acétone	1	2 JJA	Non détecté	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER379995_021

Référence labo	42PM01884467	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/02/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 6 (B258)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris Noir		

		Description	MOLP		MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames	examinées	Attaque chimique	Nb de préparation Grilles	examinées	Analyse	Présence d'amiante
			-	-		-	1		
1	1	Colle Dur Gris	-	-	Acétone	1	2	JJA	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couches non-analysées : Carrelage Dur Beige, Peinture Effritable Gris



Référence échantillon : 002ER379995_022

Référence labo	42PM01884468	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/02/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 6 (B258)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Enduit Effritable Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET	Nb de préparation Grilles examinées			Analyste	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées		Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	JJA		Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER379995_023

Référence labo	42PM01884469	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/02/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 6 (B258)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Enduit Effritable Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET	Nb de préparation Grilles examinées			Analyste	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées		Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	JJA		Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER379995_024

Référence labo	42PM01884470	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/02/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 6 (B258)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Bande Fibreux Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET	Nb de préparation Grilles examinées			Analyste	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées		Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	JJA		Non détecté ●
	2	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	PBE						
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.
Couches non-analysées : Peinture Effritable Blanc, Carton Fibreux Souple Marron, Plâtre Effritable Blanc

Référence échantillon : 002ER379995_025

Référence labo	42PM01884471	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/02/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Flocages		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 6 (B258)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET	Nb de préparation Grilles examinées			Analyste	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées		Analyste	Présence d'amiante
1	1	Flocage Souple Fibreux Gris	2	2	PBE	Acétone	1	2	JJA		Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS



Référence échantillon : 002ER379995_026

Référence labo	42PM01884472	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/02/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Plinthe plâtre		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 12 (B262)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Enduit Dur Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	1	2	JJA	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Peinture Effritable Gris

Référence échantillon : 002ER379995_027

Référence labo	42PM01884473	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/02/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Enveloppe de calorifuge		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 12 (B262)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Toile Souple Fibreux Blanc	1	1	PBE	1	2	JJA	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER379995_028

Référence labo	42PM01884474	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/02/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Enveloppe de calorifuge		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 12 (B262)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Beige	-	-	-	1	2	JJA	Non détecté ●
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	1	1	PBE				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Couche non-analysée : Aluminium Souple Gris

Référence échantillon : 002ER379995_029

Référence labo	42PM01884475	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/02/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Calorifugeage		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 12 (B262)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mousse Souple Bleu	-	-	-	1	2	JJA	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS



Référence échantillon : 002ER379995_030

Référence labo	42PM01884476	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/02/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Calorifugeage		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 12 (B262)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Mousse Souple Gris	- - -	Acétone	1 2 JJA Non détecté
	2	Matériau Effritable Marron	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER379995_031

Référence labo	42PM01884477	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/02/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 11 (B266)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Bande Fibreux Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Blanc	- - -	Acétone	1 2 JJA Non détecté
	2	Papier Souple Fibreux Beige	1 1 PBE		
	3	Enduit Effritable Blanc	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Couches non-analysées : Peinture Effritable Blanc, Carton Souple Fibreux Marron, Peinture Effritable Jaune, Plâtre Effritable Blanc

Référence échantillon : 002ER379995_032

Référence labo	42PM01884478	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/02/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 10 (B270)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Enduit Effritable Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Blanc	- - -	Acétone	1 2 JJA Non détecté
	2	Ciment Effritable Gris	- - -		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Couche non-analysée : Peinture Effritable Blanc

Référence échantillon : 002ER379995_033

Référence labo	42PM01884479	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/02/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 9 (B274)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées Analyse	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Colle Effritable Gris	- - -	Acétone	1 2 JJA Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige



Référence échantillon : 002ER379995_034

Référence labo	42PM01884480	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/02/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 9 (B274)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Nb de préparation	Grilles	examinées	Analyste	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles	examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	- - -	Acétone	1	2	JJA		Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Plinthe Dur Beige

Référence échantillon : 002ER379995_035

Référence labo	42PM01884481	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/02/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 9 (B274)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Enduit Effritable Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Nb de préparation	Grilles	examinées	Analyste	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles	examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Béton Dur Gris	- - -	Acétone	1	2	JJA		Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Peinture Effritable Beige

Référence échantillon : 002ER379995_036

Référence labo	42PM01884482	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/02/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 9 (B274)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Enduit Effritable Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Nb de préparation	Grilles	examinées	Analyste	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles	examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Effritable Gris	- - -	Acétone	1	2	JJA		Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Peinture Effritable Beige

Référence échantillon : 002ER379995_037

Référence labo	42PM01884483	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	23/02/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	29/03/2023
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Enveloppe de calorifuge		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 9 (B274)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Matériau Souple Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Nb de préparation	Grilles	examinées	Analyste	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles	examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Gris	- - -	Acétone	1	2	JJA		Non détecté ●
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	1 1 PBE						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP	1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Mousse Souple Bleu



Référence échantillon : 002ER379995_038

Référence labo 42PM01884484
 Date du prélèvement 23/02/2023
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Conduits, canalisations et équipements - Conduit air - Calorifugeage
 Zone de prélèvement CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 9 (B274)
 Remarque concernant le prélèvement Le client a demandé à n'analyser que la couche Laine Fibreux Beige

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 29/03/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Laine Souple Fibreux Beige	1	1	PBE	Acétone	1	2	JJA
	2	Matériau Effritable Noir	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER379995_039

Référence labo 42PM01884485
 Date du prélèvement 23/02/2023
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Calorifugeage
 Zone de prélèvement CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 9 (B274)
 Remarque concernant le prélèvement Le client a demandé à n'analyser que la couche Mousse Souple Bleu

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 29/03/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Mousse Souple Bleu	-	-	-	Acétone	2	2	RGR
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Matériau Bitumineux Noir

Référence échantillon : 002ER379995_040

Référence labo 42PM01884486
 Date du prélèvement 23/02/2023
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Joint entre éléments
 Zone de prélèvement CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 9 (B274)
 Remarque concernant le prélèvement Le client a demandé à n'analyser que la couche Matériau Bitumineux Noir

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 29/03/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	2	JJA
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Mousse Souple Bleu

Référence dossier: RSC022023257140

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 16 MOLP et 38 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 40/40

Resp. équipe suppléante
 Solène Dumont





Accréditation
N°1-6001
Portée
Disponible sur
www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.

Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm

(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection

(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection



AC ENVIRONNEMENT - 64, rue Clément Ader - 42153 Riorges - Fax : 0 825 800 954
SIRET : 441 355 914 000298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2023 au 31/12/2023)

Tél. : 0 800 600 133
labs@ac-environnement.fr

L.M.O.F 07.8 V7
PAGE 12 / 12

CHANTIER

COORDONNÉES DESTINATAIRE

Référence **C012023662634**
Adresse Commande : 002ER379995-1
Affaire : CNMSS
247 AVENUE JACQUES CARTIER
83000 TOULON

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 08/09/2023

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC012023662634 RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC Environnement
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée(MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques <i>La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)</i> Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique <i>La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)</i>
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002ER379995-1_041

Référence labo	PM05733792	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/08/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	07/09/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 14 (B842)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Nb de préparations	Grilles	Analyste	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lame explorées(**) Analyse	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**) Analyse			Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	- - -	Acétone	1	2	SBA	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET				

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER379995-1_042

Référence labo	PM05733793	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/08/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	07/09/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 14 (B842)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Nb de préparations	Grilles	Analyste	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lame explorées(**) Analyse	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**) Analyse			Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	- - -	Acétone	1	2	SBA	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Peinture Effritable Blanc

Référence échantillon : 002ER379995-1_043

Référence labo	PM05733794	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/08/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	07/09/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 14 (B842)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Enduit Effritable Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	SBA
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté ●

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Peinture Effritable Vert

Référence échantillon : 002ER379995-1_044

Référence labo	PM05733795	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/08/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	07/09/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 14 (B842)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	SBA
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté ●

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER379995-1_045

Référence labo	PM05733796	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/08/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	07/09/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 14 (B842)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	SBA
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté ●

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Peinture Effritable Vert

Référence échantillon : 002ER379995-1_046

Référence labo	PM05733797	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/08/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	07/09/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 14 (B842)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Enduit Effritable Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	2	3	MRO
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté ●

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.



Référence échantillon : 002ER379995-1_047

Référence labo	PM05733798	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/08/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	07/09/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 14 (B842)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Enduit Effritable Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Nb de préparations	Colles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone			Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	1	2	SBA	
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER379995-1_048

Référence labo	PM05733799	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/08/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	07/09/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduit de rebouchage		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 14 (B842)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Nb de préparations	Colles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Beige	-	-	-	Acétone			Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER379995-1_049

Référence labo	PM05733800	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/08/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	07/09/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 15 (Y820)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Nb de préparations	Colles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone			Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER379995-1_050

Référence labo	PM05733801	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/08/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	07/09/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 15 (Y820)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Nb de préparations	Colles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone			Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS



Référence échantillon : 002ER379995-1_051

Référence labo	PM05733802	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/08/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	07/09/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 15 (Y820)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Enduit Effritable Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone			Non détecté
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-	1	2	SBA	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER379995-1_052

Référence labo	PM05733803	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/08/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	07/09/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Isolation thermique porte		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 16 (Y821)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Laine Fibreuse Souple Jaune	2	2	HCQ	-	-	-	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			0 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER379995-1_053

Référence labo	PM05733804	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/08/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	07/09/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 16 (Y821)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige Gris	-	-	-	Acétone			Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER379995-1_054

Référence labo	PM05733805	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/08/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	07/09/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 17 (B852)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Effritable Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone			Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Peinture Effritable Gris Blanc



Référence échantillon : 002ER379995-1_055

Référence labo	PM05733806	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/08/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	07/09/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 17 (B852)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	1	2	SBA	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Carrelage Dur Gris

Référence échantillon : 002ER379995-1_056

Référence labo	PM05733807	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/08/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	07/09/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 17 (B852)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	1	2	SBA	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige

Référence échantillon : 002ER379995-1_057

Référence labo	PM05733808	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/08/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	08/09/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 17 (B852)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	1	2	SBA	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER379995-1_058

Référence labo	PM05733809	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/08/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	08/09/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 17 (B852)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Enduit Effritable Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	1	2	SBA	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.



Référence échantillon : 002ER379995-1_059

Référence labo	PM05733810	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/08/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	08/09/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 17 (B852)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Enduit Effritable Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effrifiable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	SBA	Non détecté
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse

Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Peinture Effritable Gris

Référence échantillon : 002ER379995-1_060

Référence labo	PM05733811	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/08/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	08/09/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 17 (B852)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Remarque concernant le prélevement										
Phase	Couche	Description Aspect, Texture, Couleur	MOLP			MET				Résultat
			Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	SBA	Non détecté
	2	Colle Dur Beige Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse

Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER379995-1_061

Référence labo	PM05733812	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/08/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	08/09/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 17 (B852)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Dur Beige Gris	-	-	-	1	2	SBA	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse

RAS

Référence échantillon : 002ER379995-1_062

Référence labo	PM05733813	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/08/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	08/09/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 17 (B852)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Blanc Beige		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	1	2	SBA	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse

Couche non-analysée : Plinthe Dur Beige



Référence échantillon : 002ER379995-1_063

Référence labo	PM05733814
Date du prélèvement	24/08/2023
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Joint de scellement
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 17 (B852)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	08/09/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	-	-	-	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER379995-1_064

Référence labo	PM05733815
Date du prélèvement	24/08/2023
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduit de rebouchage
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 17 (B852)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	08/09/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	-	-	-	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	-	-	-	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER379995-1_065

Référence labo	PM05733816
Date du prélèvement	24/08/2023
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Joint de dilatation
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 17 (B852)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	08/09/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Laine Souple Fibreux Beige Jaune	2	2	CEZ	-	-	-	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			0 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER379995-1_066

Référence labo	PM05733817
Date du prélèvement	24/08/2023
Auteur du prélèvement	AC Environnement
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 13 (B850)
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Enduit Effritable Gris

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	08/09/2023

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Beige Blanc	-	-	-	-	-	-	Non détecté
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-	-	-	-	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.



Référence échantillon : 002ER379995-1_067

Référence labo	PM05733818	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/08/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	08/09/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 13 (B850)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige Gris	-	-	-	1	2	SBA	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER379995-1_068

Référence labo	PM05733819	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/08/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	08/09/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 13 (B850)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	1	2	SBA	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER379995-1_069

Référence labo	PM05733820	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/08/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	08/09/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 13 (B850)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Enduit Effritable Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	1	2	SBA	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-				
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER379995-1_070

Référence labo	PM05733821	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/08/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	08/09/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 13 (B850)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Enduit Effritable Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	1	2	SBA	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-				
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.



Référence échantillon : 002ER379995-1_071

Référence labo	PM05733822	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/08/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	08/09/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 13 (B850)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Enduit Effritable Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	SBA
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Peinture Effritable Beige Blanc

Référence échantillon : 002ER379995-1_072

Référence labo	PM05733823	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/08/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	08/09/2023
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 13 (B850)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	SBA
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couches non-analysées : Matériau Effritable Blanc, Plinthe Dur Beige, Matériau Effritable Beige Blanc

Référence échantillon : 002ER379995-1_073

Référence labo	PM05733824	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/08/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	08/09/2023
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Aérothermes - Matériaux anti-vibration		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Vol 14 (B842)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Matériau Effritable Marron Gris	-	-	-	Acétone	1	2	SBA
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence dossier: RSC012023662634

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 2 MOLP et 31 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 33/33

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm

(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder à la lecture

(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Suppléant Responsable Equipe

Jonathan Marchal



Accréditation
N°1-6940
Portée
Disponible sur
www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.

Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.

(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection

(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection



AC ENVIRONNEMENT - 16 rue Marcel Vigneron - 94110 Arcueil - Fax : 09 81 40 98 73
SIRET : 441 355 914 00264 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2023 au 31/12/2023)

Tél. : 01 58 07 07 20
labs@ac-environnement.fr

LM0.F07.8.V7
PAGE 10 / 10

