



un soupçon de dégradation assez généralisé des sablière
des pièces non diagnostiquées car présence de plusieurs doublages empêchant l'accès
investigations à mener dans les pièces d'eau ou l'absence de ventilation et des infiltrations récurrentes laissent soupçonner des risques d'infestation.

RDC: cage d'escalier, service EST, hall d'entrée: plinthe sur trumeau Est: pourriture cubique et fibreuse de champignons type conioaphore et donkiopora. infestations probablement
anciennes.

sous-sol: cage d'escalier: pourriture cubique de champignons type conioaphore
local électrogène: pourriture fibreuse de champignon lignivore
cave 2: linteau baie: pourriture cubique et fibreuse de champignon lignivore

sous sol: escalier - linteau: infestation chaetomium globosum
linteau baie: infestation donkiopora expansa et chaetomium globosum