



## CHAPITRE 3 PLAN DE SUIVI

### 3.1 Suivi de l'état de conservation des flocages, calorifugeages, faux-plafonds contenant de l'amiante

DATE	INTERVENANT AGREE	COMPOSANT CONCERNE	LOCALISATION	RESULTAT DE LA GRILLE	MESURES A PRENDRE – NATURE ET DATE
<b>Bâtiment CAMPS</b>					
Pas de flocage, calorifugeage ou faux plafond contenant de l'amiante localisé dans le bâtiment, dans le cadre et les limites de notre mission					
<b>Bâtiment Béhier</b>					
Mai 2004	Bureau Veritas JP Grosdidier	Calorifuge toile plâtrée	Traverse tout le sous-sol, ensemble des calorifuges plâtreux	2	Surveillance du niveau d'empoussièrement <i>T. Rabelais Févr. 2008</i>
<b>Bâtiment Sergent / RRF</b>					
Mai 2004	Bureau Veritas JP Grosdidier	Faux Plafond de type fibro plâtre	Rdc réadaptation fonctionnel balnéothérapie	1	Etablissement d'une grille d'état de conservation tous les trois ans <i>E. R. CDNS Avril 2008</i>
Des calorifugeages contenant de l'amiante sont néanmoins présent dans la galerie passant sous le bâtiment, ils sont recensé dans le Dossier Technique Amiante correspondant.					



DATE	INTERVENANT AGREE	COMPOSANT CONCERNE	LOCALISATION	RESULTAT DE LA GRILLE	MESURES A PRENDRE – NATURE ET DATE
<b>Laboratoire ANAPATH</b>					
Pas de flocage, calorifugeage ou faux plafond contenant de l'amiante localisé dans le bâtiment, dans le cadre et les limites de notre mission					
<b>Bâtiment Maternité</b>					
Février 2004	Bureau Veritas JP Grosdidier	Calorifuge MTN91-1	combles	2	Surveillance du niveau d'empoussièrement
Février 2004	Bureau Veritas JP Grosdidier	Calorifuge MTN91-5	Sous-sol escalier	3	Travaux de désamiantage ou de confinement à terminer dans un délai 36 mois
Février 2004	Bureau Veritas JP Grosdidier	Calorifuge MTN91-7	Sous-sol dépôt matériel, circulation, entrepôts	1	Etablissement d'une grille d'état de conservation tous les trois ans
Février 2004	Bureau Veritas JP Grosdidier	Calorifuge MTN91-8	Sous-sol station chaufferie	2	Surveillance du niveau d'empoussièrement
<b>Bâtiment Pédiatrie</b>					
Pas de flocage, calorifugeage ou faux plafond contenant de l'amiante localisé dans le bâtiment, dans le cadre et les limites de notre mission					
<b>Internat</b>					
Pas de flocage, calorifugeage ou faux plafond contenant de l'amiante localisé dans le bâtiment, dans le cadre et les limites de notre mission					



DATE	INTERVENANT AGREE	COMPOSANT CONCERNE	LOCALISATION	RESULTAT DE LA GRILLE	MESURES A PRENDRE – NATURE ET DATE
<b>Bâtiments Jardin Atelier Auto Garages</b>					
Pas de flocage, calorifugeage ou faux plafond contenant de l'amiante localisé dans le bâtiment, dans le cadre et les limites de notre mission					
<b>Bâtiment François Rabelais</b>					
Pas de flocage, calorifugeage ou faux plafond contenant de l'amiante localisé dans le bâtiment, dans le cadre et les limites de notre mission					



### 3.2 Suivi de l'état de conservation des composants autres que flocages, calorifugeages, faux-plafonds contenant de l'amiante

DATE	INTERVENANT AGREE	COMPOSANT CONCERNE	LOCALISATION	ETAT DE CONSERV ATION	MESURES A PRENDRE – NATURE ET DATE
<b>Bâtiment CAMPS (E. Roux)</b>					
Février 2004	Bureau Veritas Cédric Bouteille	Couverture en fibrociment	Ensemble de la couverture	BE	Surveillance interne de l'état de dégradation
Février 2004	Bureau Veritas Cédric Bouteille	allège en fibrociment	Ensemble du bâtiment	BE	Surveillance interne de l'état de dégradation
<b>Bâtiment Béhier</b>					
Février 2004	Bureau Veritas JP Grosdidier	Conduit de ventilation	Sanitaires	BE	Surveillance interne de l'état de dégradation
<b>Bâtiment Sergent / RRF</b>					
Février 2004	Bureau Veritas JP Grosdidier	Dalles de sol	Niveau 0– Réadaptation fonctionnel	BE	Surveillance interne de l'état de dégradation
Février 2004	Bureau Veritas JP Grosdidier	Faux plafond	Niveau 0– Réadaptation fonctionnel	BE	Surveillance interne de l'état de dégradation
Février 2004	Bureau Veritas JP Grosdidier	Tresse	Niveau 0, lucarne porte coupe feu dans le couloir	BE	Surveillance interne de l'état de dégradation
Février 2004	Bureau Veritas JP Grosdidier	Plaque sur chemin de câbles	Niveau 0, local TGBT	BE	Surveillance interne de l'état de dégradation



DATE	INTERVENANT AGREE	COMPOSANT CONCERNE	LOCALISATION	ETAT DE CONSERVATION	MESURES A PRENDRE – NATURE ET DATE
Février 2004	Bureau Veritas JP Grosdidier	Dalles de sol	Niveau 0, sanitaire	DL	Surveillance interne de l'état de dégradation
Février 2004	Bureau Veritas JP Grosdidier	Dalles de sol	Niveau 0, bureau	BE	Surveillance interne de l'état de dégradation
Février 2004	Bureau Veritas JP Grosdidier	Dalles de sol	Niveau 0, entrée public	BE	Surveillance interne de l'état de dégradation
Février 2004	Bureau Veritas JP Grosdidier	Conduit vide ordure	Extrémité du bâtiment	BE	Surveillance interne de l'état de dégradation
Février 2004	Bureau Veritas JP Grosdidier	Conduit ventilation	Circule dans le bâtiment. Conduit vertical dans les escalier aux extrémités du bâtiment, à tous les étages	BE	Surveillance interne de l'état de dégradation
<b>Laboratoire ANAPATH</b>					
Février 2004	Bureau Veritas Cédric Bouteille	Conduit aération	Archive grenier (jusqu'en toiture)	BE	Surveillance interne de l'état de dégradation
Février 2004	Bureau Veritas Cédric Bouteille	Conduit aération	Douche (jusqu'en toiture)	BE	Surveillance interne de l'état de dégradation



DATE	INTERVENANT AGREE	COMPOSANT CONCERNE	LOCALISATION	ETAT DE CONSERV ATION	MESURES A PRENDRE – NATURE ET DATE
<b>Bâtiment Maternité</b>					
Février 2004	Bureau Veritas JP Grosdidier	Conduit de ventilation	Sous sol, niveau 0	BE	Surveillance interne de l'état de dégradation
Février 2004	Bureau Veritas JP Grosdidier	Conduit vide ordure	Vertical, part du niveau 2	BE	Surveillance interne de l'état de dégradation
Février 2004	Bureau Veritas JP Grosdidier	Conduit linge sale	Conduits verticaux, du niveau 2 jusqu'au sous-sol	BE	Surveillance interne de l'état de dégradation
Février 2004	Bureau Veritas JP Grosdidier	Fourreau amiante ciment	Sous sol, niveau 0, dans des murs	BE	Surveillance interne de l'état de dégradation
Février 2004	Bureau Veritas JP Grosdidier	Gaine	Sous sol, dans l'escalier	BE	Surveillance interne de l'état de dégradation
Février 2004	Bureau Veritas JP Grosdidier	Conduit eau pluviale	Niveau à, extérieur, de chaque coté du sas entre les deux parties de la maternité	BE	Surveillance interne de l'état de dégradation
Février 2004	Bureau Veritas JP Grosdidier	Plaque grise	Niveau 0, dans un placard technique	DL	Retrait de la plaque amiante





DATE	INTERVENANT AGREE	COMPOSANT CONCERNE	LOCALISATION	ETAT DE CONSERV ATION	MESURES A PRENDRE – NATURE ET DATE
<b>Bâtiment Pédiatrie</b>					
Aucun matériaux contenant de l'amiante localisé dans le bâtiment, dans le cadre et les limites de notre mission.					
<b>Bâtiment Internat</b>					
Aucun matériaux contenant de l'amiante localisé dans le bâtiment, dans le cadre et les limites de notre mission.					
<b>Bâtiment Jardin / Garage / Atelier auto</b>					
Février 2004	Bureau Veritas Cédric Bouteille	Conduit d'évacuation en fibrociment	Atelier Jardin - Bureau responsable	BE	Surveillance interne de l'état de dégradation
Février 2004	Bureau Veritas Cédric Bouteille	Conduit d'évacuation en fibrociment	Atelier Jardin - Vestiaire	BE	Surveillance interne de l'état de dégradation
Février 2004	Bureau Veritas Cédric Bouteille	Conduit d'évacuation en fibrociment	Garage 1 - Au extrémité du hangar	BE	Surveillance interne de l'état de dégradation
Février 2004	Bureau Veritas Cédric Bouteille	Conduit d'évacuation en fibrociment	Garage 2 - Au extrémité du hangar	BE	Surveillance interne de l'état de dégradation



DATE	INTERVENANT AGREE	COMPOSANT CONCERNE	LOCALISATION	ETAT DE CONSERV ATION	MESURES A PRENDRE – NATURE ET DATE
Février 2004	Bureau Veritas Cédric Bouteille	Conduit d'évacuation en fibrociment	Atelier auto	BE	Surveillance interne de l'état de dégradation
Février 2004	Bureau Veritas Cédric Bouteille	Conduit d'évacuation en fibrociment	Atelier Auto - Réserve	BE	Surveillance interne de l'état de dégradation
<b>Bâtiment François Rabelais</b>					
Février 2004	Bureau Veritas Cédric Bouteille	Dalle de sol	Ensembles des Chambres	BE	Surveillance interne de l'état de dégradation
Février 2004	Bureau Veritas Cédric Bouteille	Dalle de sol	Bureau direction	BE	Surveillance interne de l'état de dégradation