



PRÉFECTURE DU FINISTÈRE

Commission Consultative Départementale d'Incendie et de Secours du Finistère
(C.C.D.S.A)

Service Départemental d'Incendie et de Secours du Finistère
Groupement Prévention - Évaluation des Risques

Service ERP Quimper-Chateaulin
58, avenue de Keradennec
29337 Quimper
Tél : 02 98 10 31 82 ou 81
Télécopie : 02 98 10 31 95

Service ERP Brest-Morlaix
27, avenue Foch
29200 Brest
Tél : 02 98 34 55 29 ou 56 43
Télécopie : 02 98 34 55 79

Mél. : grpt.prevention-evaluationdesrisques@sdis29.fr

Dossier suivi par l'Adjudant-chef André LUNVEN

**Procès-verbal de visite Périodique
ERP de 3e catégorie**

Avis de la commission de sécurité de l'arrondissement de Brest

Le groupe de visite de la commission de sécurité de l'arrondissement de Brest a visité l'établissement
le 24 juin 2021

Dénomination	Hôpital Le Jeune - Bâtiment 3 - Lescao	
Adresse	17 rue de Brest - 29 290 Saint-Renan	
Adresse électronique	accueil@ch-saint-renan.fr	
Activité	Établissement de soins	
N° de dossier Prévention	20673.D	
Classement	Type : U	Catégorie : 3°

Téléphone	02 98 32 33 33
Propriétaire	Établissement public
Chef d'établissement	Mme Florence Favrel-Feuillade Directrice dans le cadre d'une direction unique
Directrice déléguée	Mme Bégoc
Responsable service technique	M. Eveillard services.techniques@ch-saint-renan.fr

En application des articles R 123.49 du Code de la Construction et de l'Habitation et 42 du décret du 8 mars 1995 modifié relatif à la C.C.D.S.A, le maire doit notifier le résultat de sa visite et sa décision à l'exploitant soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.

A Textes réglementaires applicables

- Code de l'Urbanisme
- Code de la Construction et de l'Habitation
- Décret n°95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité (C.C.D.S.A)
- Arrêté n°2019101-0001 du 11 avril 2019 du Préfet du Finistère relatif à la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité
- Articles GN (dispositions applicables à tous les établissements recevant du public - Livre I du règlement de sécurité)
- Arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public
- Arrêté Préfectoral n° 29-2021-01-12-006 du 12 janvier 2021 portant approbation du Règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie
- Arrêté du 10 décembre 2004 (applicable à compter du 22 avril 2005) modifié relatif aux établissements de type U.

B Historique – Dérogations

Date	Événement	Observation
23/06/1988	PV d'étude relatif à l'extension de la salle à manger sur 2 niveaux.	
03/04/1997	PV d'étude au PC n° 29 260 97 V1 009 relatif à l'extension et à la mise en sécurité de la résidence de Lescao. Les travaux seront réalisés en 3 phases.	
17/11/1997	PV de visite périodique	Avis favorable
03/05/1999	PV de visite de réception de l'Aile Sud (3 niveaux -hébergements) 1 ^{ère} tranche de réhabilitation de la résidence LESCAO	Avis favorable
26/05/1999	PV de visite périodique	Avis favorable
25/05/2000	PV de visite de réception de la zone d'hébergement de 46 lits (bâtiment 3) et de la salle polyvalente (bâtiment 3) au rez de chaussée bas. 2 ^{ème} tranche de réhabilitation de la résidence LESCAO	Avis favorable
19/12/2000	Compte rendu : objet fin de travaux (salle polyvalente au rez de chaussée, zone d'hébergement au 1 ^{er} étage). Validation de travaux au niveau 2 des bâtiments 1 et 3	
06/06/2001	PV de visite de réception zone de restauration (bâtiment 1), les locaux techniques et les locaux du rez de chaussée bas du bâtiment 2). 3 ^{ème} tranche de réhabilitation de la résidence LESCAO	Avis favorable
02/10/2002	Courrier sollicitant l'avis du service prévention concernant la mise en place d'une barrière de sécurité au niveau de l'escalier d'accès à la chapelle.	Avis favorable
12/03/2003	PV d'étude au PC n° 29 260 03 V 10 06 relatif à la construction d'un bâtiment à usage de cuisine centrale sur la partie Ouest du bâtiment (R+1)	
23/09/2003	PV de visite périodique	Avis favorable

12/01/2005	PV de visite de réception des travaux issus du PC n° 29 260 03 V 10 06 relatif à la construction d'un bâtiment à usage de cuisine centrale sur la partie Ouest du bâtiment (R+1)	Avis favorable
17/03/2006	Courrier sollicitant l'avis du service prévention concernant la mise en place d'une barrière coulissante sur l'escalier extérieur au 2 ^{ème} étage du bâtiment 3. afin de sécuriser l'accès aux terrasses.	Avis favorable
19/10/2006	PV de visite périodique	Avis favorable
13/10/2009	PV de visite périodique	Avis favorable
06/11/2012	PV de visite périodique	Avis favorable
26/01/2015	PV d'étude création local pause agent AT n°0292601500001	Avis favorable
24/11/2015	PV de visite périodique et de réception	Avis favorable
19/04/2018	Procès-verbal d'étude relatif à la réfection du SSI lié à l' AT0292601800001	Avis favorable
22/11/2018	PV de visite périodique et de réception lié à la réfection du SSI	Avis favorable
07/09/2021	PV de visite périodique	

Date	Historique des demandes et dérogations	Observation
12/03/2003	Absence d'encloisonnement de l'escalier mettant en communication les 2 niveaux (RDC bas et haut de la cuisine) - cuisine centrale bâtiment Ouest)	Avis favorable
12/03/2003	Suppression de l'escalier accessoire desservant la salle à manger des résidents au niveau 1	Avis favorable

C Description sommaire

Défense extérieure contre l'incendie (DECI)

PI/BI/REI	Numéro	Débit/Volume (m ³ /h, m ³)	Distance (m)	Conformité
	81	175m ³ /h	150m	
	80	110m ³ /h	100m	
	58	155m ³ /h	150m	

Descriptif

L'établissement destiné à l'accueil des personnes - EPHAD, comporte 4 niveaux (rez de jardin, rez de chaussée, R+1 et R+2).

Pour mémoire, le rez de jardin et le rez de chaussée sont composés de 2 sous niveaux : le haut et le bas.

➤ Rez-de-jardin bas :

- Espace non accessible au public comprenant la buanderie, une aire de réception, la chaufferie.
- Local compresseur aspiration patient, local poubelle (à l'est accès par l'extérieur), local réserve, local TGBT, tous donnant sur l'extérieur.
- Salle polyvalente de 188m² avec rangements et sanitaires (aile Nord).

- Rez-de-jardin haut :
 - Rangements (local risque important),
 - Atelier,
 - Bureau responsable technique,
 - Local traitement de l'air,
 - 2 Rangements,
 - Vestiaires hommes et femmes,
 - Vide sanitaire (aile Sud).
- Rez de chaussée bas - Pointe du Minou :
 - 2 zones d'hébergement au Sud et à l'Est,
 - Chambres de 301 à 328.
- Rez-de-chaussée haut :
 - Cuisine centrale avec office (LRM) et espace de restauration,
 - Zone administrative (local pharmacie, infirmière, surveillant, soins et préparation, animateur),
 - Zone accueil - détente (aile nord) comprenant une salle des familles, l'espace coiffure, le salon et des sanitaires).
- 1^{er} étage (aile Sud et Est) - Pointe de Corsen :
 - 2 zones d'hébergements au Sud et à l'Est,
 - Chambres de 331 à 358.
- 2^e étage (aile Sud -Est et Ouest) - Etage Saint Mathieu :
 - 3 zones d'hébergements au Sud, à l'Est et à l'Ouest chambres de 361 à 387,
 - Une salle à manger (aile Ouest),
 - Une salle de soins,
 - Un bureau.

La description ci-dessous est basée sur les éléments contenus dans le dossier	
Desserte	PBDN = 8,30m Façades accessibles 3+1 Voie échelle
Isolement Tiers	Tiers contigu - La distance entre l'aile EST du bâtiment (Lescao) et le pignon du pavillon Weinmann est de 5m. La condition d'isolement imposée par le CO 8 est satisfaisante du fait que le pignon du pavillon est en maçonnerie et ne comporte aucune baie.
Structures	Structure béton SF1/2 heure Plancher béton CF 1/2heure
Charpente / couverture	Toiture : terrasse avec étanchéité. M4 , T30 , indice 2 Charpente en lamellée collée sur l'aile Nord (salle polyvalente) - zinc Charpente métallique sur extension réceptionnée en 2005 - protégée par plaques de plâtres ou flocages. SF 1/2 heure
Façades	Peinture sur façade béton
Distribution intérieure	Cloisonnement traditionnel. Recoupement des circulations tous les 25 à 30 m. Extension 2005 (cuisine centrale) : parois toute hauteur.

Locaux à risques particuliers Importants Moyens	<p>Important :</p> <p>RDC bas : chaufferie d'une puissance de 300kw (accès par extérieur) que pour LESCAO, les locaux de séchage, lingerie et linge propre, TGBT (accès par extérieur)</p> <p>R+2 : chaufferie (extension 2005 - accès terrasse) pour la cuisine centrale</p> <p>Moyens :</p> <p>RDC bas : le local vide, le local poubelle, le local stockage change, les locaux linge sale buanderie, les locaux rangements, le vidoir, machinerie ascenseur (extension 2005)</p> <p>RDC haut : l'office, le rangement, le local poubelles, office (extension 2005)</p> <p>R+1 : les locaux de rangements, le local linge propre, le local linge sale, le vidoir</p> <p>R+2 : les locaux rangements, le local linge sale, le local linge propre, le vidoir.</p>
Dégagements	Barre anti-panique sur toutes portes les issues de secours
Portes automatiques	Oui. 2 au niveau du SAS.
Désenfumage locaux	Volume hall ascenseur-accueil détente est désenfumé naturellement au 1/200 ^{ème} de la surface, déclenchement électrique en partie basse
Désenfumage circulations	Mécanique des circulations asservies à la détection
Désenfumage escaliers	Naturel des 4 niveaux. Escaliers en cloisonnés. Commande manuelle pneumatique
Chauffage	Circulation d'eau chaude depuis une chaufferie de 300Kw fonctionnant au gaz naturel. Extension 2005 : Circulation d'eau chaude depuis la chaufferie de 230kw situé au dernier niveau fonctionnant au gaz naturel.
Ventilation / climatisation	<p>VMC simple flux dans les sanitaires</p> <p>Volets PF derrière chaque bouche</p> <ul style="list-style-type: none"> CTA au niveau de la salle polyvalente - coupure d'urgence au rez de jardin haut. CTA en terrasse (toit cuisine) au niveau de l'extension 2005 - coupure d'urgence.
Gaz utilisé	Gaz naturel
Locaux alimentés gaz	Les chaufferies et cuisines
Électricité	TGBT Poste HT à l'extérieur pour l'ensemble du site
Éclairage de sécurité	Éclairage d'ambiance et d'évacuation - Source de remplacement = Groupe électrogène de sécurité
Groupe électrogène	Groupe électrogène commun aux 4 bâtiments réserve de 8000l de fuel (cuve enterrée). 2 vannes police - une coupure nourrice de 500l ; l'autre coupure réservoir)
Ascenseurs - Monte charges	Monte charge pour la cuisine centrale. 2 ascenseurs encloués. Fonctionnement du non stop ascenseur
Zone de cuisson	Grande cuisine ouverte (Ouest du bâtiment) + office Saint Mathieu - Office RDC bas (inf. à 20 kW)
Moyens extinction internes	Extincteurs
Service de sécurité	2 personnes au minimum
Détection incendie	Généralisée

S.S.I	SSI de catégorie A local SSI dans le hall au rez de chaussée haut
Alarme	Type 1 AGS Report d'alarme
Alerte	Téléphone urbain
Plans	Plan d'intervention et d'évacuation Consignes de sécurité élaborées
Autres renseignements	Vide linge - traité sur le principe d'un vide ordure. Vide ordure condamné, toutes les trappes sont condamnées. Un local compresseur au rez de jardin bas.
Équipements mobiles individuels d'oxygénothérapie	Bouteille d'O ² de 1 m ³
Fluides médicaux	Oui. Oxygène et vide. Le stockage O ₂ est commun aux différents bâtiments et se situe en extérieur des bâtiments. L'acheminement se fait par réseau enterré. Vanne de coupure par demi étage et à l'extérieur du bâtiment.

D Calcul des effectifs - Classement - Dégagements

Effectifs

L'effectif du public a été calculé en prenant en application les articles GN 1 - GN 2 du règlement de sécurité et des dispositions particulières.

Niveau	Désignation du local	Surface	Article	Mode de calcul	Effectif public	Effectif personnel	Effectif total
Ensemble	/	U 2	1 p par lit 1 visiteur par lit 1 personnel pour 3 lits	92	92	31	215
RDC	Salle polyvalente 188m ²	L3	1p/m ²	188			188

L'effectif total du public accueilli est de 372 personnes.

L'effectif du personnel est de 31 personnes.

Le bâtiment peut accueillir 403 personnes.

Classement

Type : U	Catégorie : 3 ^{ème}
----------	------------------------------

Dégagements

Les dégagements sont conformes

E Vérifications techniques

Les renseignements ci-dessous proviennent de documents présentés par le chef d'établissement (registre de sécurité, rapport de vérifications...).

Désenfumage	Date	Contrôleur	Observation
Naturel DF 10 (annuelle par un TC)	20/06/2019 14/09/2020	Essemes	RAS
Mécanique DF 10 (annuelle par un TC)	30/10/2019 19/04/2021	SEI SPIE	2 observations (tourelle et batterie)
Mécanique DF 10 (triennale par un OA si SSI A ou B)	28/02/2020	Scotec	Rapport 92310/20/2129 RAS

Installations thermiques	Date	Contrôleur	Observation
Chaudières CH 58 (annuelle par un TC)	24/04/2020	Idex	RAS
Evacuation des produits de combustion (ramonage) CH 57 (annuelle par un TC)	24/04/2020	Idex	RAS
Clapets d'isolement (conduits aérauliques) CH 58 (annuelle par un TC)	19/04/2021	SPIE	RAS
Installations frigorigènes CH 58 (annuelle par un TC)	03/05/2019 12/02/2020	Axima	Devis pour remplacement soupape État très satisfaisant
Installations climatiques CH 58 (annuelle par un TC)	13/02/2020	Axima	RAS

Installations de gaz combustibles et hydrocarbures liquéfiés	Date	Contrôleur	Observation
Distribution gaz GZ 30 (annuelle par un TC)	18/03/2019 28/07/2020	Socotec	Rapport 92310/20/6114 1/1 observation levée
Détection gaz GZ 30 (annuelle par un TC)	22/03/2021	Oldahm	RAS

Installations électriques	Date	Contrôleur	Observation
Sécurité du public EL 19 (annuelle par un TC)	18/03/2019 28/07/2020	Socotec	Rapport 92310/20/6120 1/1 observation levée
Sécurité des travailleurs EL 4 (annuelle par un TC)	18/03/2019 28/07/2020	Socotec	Rapport 92310/20/6120 12/12 observations levées
Éclairage (normal, sécurité, remplacement) EC 15 (annuelle par un TC)	18/03/2019 28/07/2020	Socotec	Rapport 92310/20/6120 1/1 observation levée

Installations électriques	Date	Contrôleur	Observation
Groupe électrogène EL 19 (annuelle par un TC)	04/05/2021	BES	RAS
Installations de protection contre la foudre EL 19 (annuelle par un TC)	20/10/2020	Socotec	Rapport 92310/20/8243 1/1 observation levée

Ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants	Date	Contrôleur	Observation
Ascenseurs, escaliers mécaniques, trottoirs roulants AS 8 (contrat par un TC)	30/11/2020	Socotec	Rapport 16800/01/20/0096 RAS
Ascenseurs AS 9 (quinquennale par un OA)	2021	Socotec	Rapport n°92310/21/

Appareils de cuisson destinés à la restauration	Date	Contrôleur	Observation
Appareils de cuisson, arrêts d'urgence et signalétique GC 22 (annuelle par un TC)	28/07/2020	Socotec	Rapport 92310/20/6114 État satisfaisant
Conditions de ventilation des locaux (naturelle, extraction buées, graisses) GC 22 (annuelle par un TC)	14/10/2020 19/03/2021	ACO	RAS
Extraction des fumées (bon fonctionnement) GC 22 (annuelle par un TC)	14/10/2020 19/03/2021	ACO	RAS
Ramonage des conduits d'évacuation et nettoyage des ventilateurs d'extraction GC 21 (annuelle par un TC)	14/10/2020 19/03/2021	ACO	RAS

Moyens de secours contre l'incendie	Date	Contrôleur	Observation
Extincteurs MS 73 (annuelle par un TC)	14/09/2020	Sicli	RAS
Alarme MS 73 (annuelle par un TC)	21/04/2021	A2SI SPIE	2 Observations (devis en cours)
SSI catégorie A ou B MS 68 (annuelle - contrat par un TC)	21/04/2021	A2SI SPIE	2 Observations (devis en cours)
SSI catégorie A ou B MS 73 (triennale par un OA)	28/02/2020	Socotec	Rapport n°92310/20/2129 RAS
Systèmes de détection incendie dont SDAD MS 58 (annuelle - contrat par un TC)	21/04/2021	SPIE	RAS

Portes automatiques	Date	Contrôleur	Observation
Portes en façades CO 48 (contrat par un TC)	17/03/2021	Koné	RAS

Type U	Date	Contrôleur	Observation
Stockage de gaz médicaux U 64 (annuelle par un TC)	04/09/2019	Air liquide	RAS
Distribution de gaz médicaux U64 (annuelle par un TC)	12/11/2019	Socotec	Rapport 92640195880 RAS

OA : Organisme agréé par le Ministère de l'Intérieur

TC : Technicien compétent

En application de l'article GE 7, les vérifications techniques doivent être effectuées par des personnes ou des organismes agréés dans les établissements des 1^{re}, 2^e, 3^e et 4^e catégories, à la construction et pour tous travaux soumis à permis de construire, ainsi que pour les travaux d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public.

Autres documents présentés lors de la visite de réception.

- Rapport de vérification des portails par Socotec (RVRAT en date du 23/06/2021, 92310/21/6041 (absence d'observation).

F Exploitation

Affichage des plans des locaux
Affichés

Affichage et formalisation dans le registre de sécurité des consignes générales ou particulières
Oui

La commission de sécurité conseille de maintenir en position fermée les portes des locaux ou circulations en période nocturne. Cette disposition simple permet de limiter la propagation des fumées et des gaz de combustion. En fonction des impératifs liés à l'exploitation, cette recommandation vaut aussi pour les locaux d'hébergement.

Formation du personnel et du service de sécurité incendie (connaissance et mise en œuvre des organes de secours : alarme incendie, désenfumage, moyen d'extinction, coupure des fluides...)
Actions de formation : 8 personnes formées dont le personnel de cuisine Ensemble du personnel formé par M. Eveillard- SSIAP 2.

Organisation de la sécurité incendie (gestion de l'alarme, de l'alerte des secours, évacuation du public et personnel)
Visée et signée

Date du dernier exercice d'évacuation
Non

Registre de sécurité (R 123-51) sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité, et en particulier :

- l'état du personnel chargé du service d'incendie ;
- les diverses consignes générales et particulières établies en cas d'incendie y compris les consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap ;
- les dates des divers contrôles et vérifications techniques ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu ;
- les dates des travaux d'aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s'il y a lieu, de l'architecte ou du technicien chargé de surveiller les travaux.

Visé et signé

En application de l'article GN13, l'exploitant ne peut effectuer ou faire effectuer, en présence du public, des travaux qui feraient courir un danger quelconque à ce dernier ou qui apporteraient une gêne à son évacuation.

Périodicité des essais de ligne directe ou ligne téléphonique

Concluant

Mesures mises en œuvre pour répondre aux dispositions permettant l'évacuation des personnes en situation de handicap

En application de l'article R123-48 du CCH, le groupe de visite a évoqué avec l'exploitant les mesures mises en œuvre pour répondre aux dispositions permettant l'évacuation des personnes en situation de handicap.

Établissement concerné par les mesures de mise en sécurité des personnes en situation de handicap : les principes fondamentaux d'évacuation définis par l'article GN8 sont pris en considération et réalisés dans l'établissement. En cas d'incendie, les mesures prévues sont les suivantes :

- Aide humaine disponible en permanence pour participer à l'évacuation ;
- Création à chaque niveau d'espaces d'attente sécurisés ;
- Création de cheminements praticables, menant aux sorties ou aux espaces d'attente sécurisés ;
- Installation d'un équipement d'alarme perceptible tenant compte de la spécificité des locaux et des différentes situations de handicap des personnes amenées à les fréquenter isolément ;
- Élaboration de procédures et consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap.

Rappel des opérations à réaliser en cours d'exploitation

Une fiche rappelant les opérations à effectuer en cours d'exploitation ainsi que des modèles d'attestation de vérification des installations techniques sont accessibles en téléchargement sur le site internet du SDIS du Finistère (<http://www.sdis29.fr>) dans l'espace prévention.

G Résultats d'essais ponctuels réalisés lors de la visite

Arrêt d'urgence électrique	Non réalisé
Éclairage de sécurité	Bon fonctionnement
Portes à ouverture automatique	Bon fonctionnement
Déclencheurs manuels portes automatiques	Bon fonctionnement
Issues de secours	Concluant
Détection incendie <ul style="list-style-type: none">déclenchement des portes de recoupementdéclenchement des clapetsdéclenchement de l'alarmedéclenchement du désenfumagefonctionnement du non-stop ascenseur	Sollicitation DI chambre 256 au R+1 concluant Alarme concluant Levée de doute par personnel concluant Sollicitation DI salon corsen concluant Compartimentage concluant Désenfumage concluant Sollicitation DI Rdc hébergement Rdc concluant Inhibition désenfumage concluant
Alarme incendie	Bon fonctionnement
Arrêt d'urgence cuisine	Non réalisé
Désenfumage	Bon fonctionnement
Alerte par ligne téléphonique	Sur batterie

H Modifications réalisées

Le chef d'établissement ou son représentant précise à la commission de sécurité que l'établissement n'a subi aucune modification depuis la dernière visite de sécurité hormis la mise en place de portails sur les différentes entrées de l'hôpital.

En application des articles législatifs et réglementaires du Code de la Construction et de l'Habitation, les travaux qui ne sont pas soumis au permis de construire ne peuvent être exécutés qu'après autorisation du maire donnée après avis de la commission de sécurité compétente. Il en est de même pour toute création, tout aménagement ou toute modification des établissements.

I Prescriptions

Au terme de la visite, le groupe de visite a proposé un avis favorable à la poursuite d'activité et a demandé les pièces écrites suivantes :

- Rapport de vérification Quinquennale ascenseur,
- RVRAT mise en service des portails par Socotec.

Les documents suivants ont été présentés :

- RVRAT mise en service des portails par Socotec.

Prescriptions exécutées

Le représentant du chef d'établissement a confirmé aux membres du groupe de visite, lors de cette visite de sécurité, la réalisation des prescriptions suivantes :

- Procès-verbal de visite du 13/10/2009 : n°1, 2, 3/3.
- Procès-verbal de visite du 06/11/2012 : n°1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
- Procès-verbal de visite du 24/11/2015 : n°1/1.
- Procès-verbal d'étude du 19/04/2018 : n°1/1.
- Procès-verbal de visite du 21/11/2018 : n°1/1.

Prescriptions à exécuter

- Procès-verbal de visite du 24/06/2021 :

N°1 Lever les observations des rapports de contrôle des installations techniques suivantes :

- Alarme (2 observations)

et fournir au secrétariat du groupement prévention les certificats de levée des observations. Articles R123-43 et R123-44 du CCH

N°2 Transmettre les rapports de vérification et d'entretien des installations techniques suivantes :

- Rapport Quinquennale ascenseur 2021

Article R123-44 du CCH

J Avis

Dénomination	Hôpital Le Jeune Bâtiment 3 - Lescao	
Adresse	17 rue de Brest - 29 290 Saint-Renan	
Adresse électronique	accueil@ch-saint-renan.fr	
Activité	Établissement de soins	
N° de dossier Prévention	20673.D	
Classement	Type : U	Catégorie : 3 ^e

Après avoir pris connaissance des éléments suivants :

- les textes réglementaires applicables,
- les documents présentés lors de la visite,
- les vérifications techniques réglementaires réalisées ou non,
- les conditions d'exploitation,
- l'analyse des prescriptions,
- les modifications réalisées,

La Commission de Sécurité de l'Arrondissement de Brest émet,
en date du **mardi 7 septembre 2021** après délibération, dans le domaine de la sécurité incendie,
un avis

Favorable - Défavorable (1)
à la poursuite de l'activité de l'établissement

(1) rayer la mention inutile

Le Président de la Commission,



Carine LE GALL

Dans le cadre d'un établissement dépendant de personnes de droit public, une copie doit être adressée à l'administration concernée - article R 123-16 du Code de la Construction et de l'Habitation.

Les destinataires du présent procès verbal sont avisés que les données figurant sur ce document sont prévues à l'article 2 de l'arrêté du 22 janvier 1998, relatif à la création dans les préfectures d'un traitement automatisé de gestion de la liste départementale des Établissements Recevant du Public.