

RAPPORT DE REPERAGE DE L'AMIANTE

EN VUE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

Bien immobilier concerné	Station BP RN 104 Lieu dit Beauvert 91460 MARCOUSSIS
N° poste	30696
Référence du rapport	30696
Demandeur	BP France – Parc Saint Christophe – Newton 1-10 avenue de l'Entreprise 95866 CERGY PONTOISE CEDEX
Date de la visite	9 janvier 2006
- <u>Le présent rapport traite d'une recherche de Matériaux Contenant de l'Amiante sans sondage destructif en surface des matériaux ou produits regardant les volumes, locaux d'ouvrage ou partie d'ouvrage concernés par l'opération de repérage (volumes occupables ou occupés par des êtres humains).</u> - Le présent rapport de mission à intégrer au Dossier Technique Amiante n'est que l'un des composants du DTA proprement dit (qui rassemble un ensemble d'informations sur l'amiante mises à jour par le propriétaire de l'immeuble bâti et tenues à disposition des usagers et intervenants) La constitution du Dossier Technique Amiante proprement dit fait l'objet d'une mission séparée. - Les recherches de Matériaux Contenant de l'Amiante « pour constat - vente », « avant réalisation de travaux », « avant démolition » ou pour « examen visuel consécutif à travaux de désamiantage » font l'objet de missions et de rapports différents.	

CONCLUSION	
Il n'a pas été repéré de matériau contenant d'amiante.	
Le présent rapport comprend 11 pages	
Fait à TRAMOYES, le 19/01/2006 Auteur du rapport : PIETTE Romaric Entité : 01 CONTRÔLE - Référence de l'attestation de compétence : AM367/2004 Délivrée par EBTP	Signature 

Dossier : 30696	Implant n° 30696	Repérage de l'amiante pour dossier technique
Immeuble : Station BP RN 104 Lieu dit Beauvert 91460 MARCOUSSIS		

Sommaire

1. CADRE DE LA MISSION

- A. Liste exhaustive des ouvrages inclus au périmètre de la mission.
- B. Description complémentaire si besoin.

2. DESCRIPTIF DE LA MISSION

3. RESULTATS DETAILLES DU DIAGNOSTIC

- A. Echantillons contenant de l' amiante.
- B. Echantillons analysés mais ne contenant pas d' amiante.
- C. Echantillons non analysés susceptibles de contenir de l' amiante.

4. RECOMMANDATIONS SUITE A REPERAGE DE MATERIAUX SUSCEPTIBLE DE CONTENIR DE L'AMIANTE

- A. matériaux friables : Flocages, calorifugeages et faux plafond.
- B. Matériaux non friables : autres.

5. PHOTOS DE LA STATION

6. CROQUIS

7. MATERIAUX ECHANTILLONNES SUR LE SITE

8. PROCES-VERBAUX D' ANALYSE EN LABORATOIRE

9. FICHES DE COTATION DES FLOCAGES CALORIFUGEAGES ET FAUX PLAFONDS

10. ANNEXE

Dossier : 30696	Implant n° 30696	Repérage de l'amiante pour dossier technique
Immeuble : Station BP RN 104 Lieu dit Beauvert 91460 MARCOUSSIS		

1. CADRE DE LA MISSION

L'intervention a pour référentiel les articles R 1334-25 et R 1334-26 du Code de la Santé Publique et les textes qui leur sont liés (en particulier arrêté du 22 août 2002). Elle est effectuée selon le sens de la norme NF X 46-020. Cette visite a pour but de déceler la présence d'amiante sous forme de flochage et de calorifugeage au titre du décret 96/97 du 7 février 1996, du décret 96-98 du 7 février 1996 se rapportant aux matériaux durs et semi-durs, au décret du 12 septembre 1997 concernant les faux plafonds et de l'arrêté du 22 août 2002.

A. liste exhaustive des ouvrages inclus au périmètre de la mission.

Station : Boutique, bureau, cuisine, toilettes, vestiaire, douche, chambre froide.

B. Description complémentaire si besoin.

2. DESCRIPTIF DE LA MISSION

A. Documents

Plans descriptifs :

Croquis

PV d'analyse de laboratoire antérieurs au présent repérage (non joint au rapport)

Dans rapport de repérage antérieur si présents.

Rapports de repérage antérieurs au présent repérage (non joint au rapport)

Le 18/11/1998 par 01 Contrôle.

B. Information sur site

Accompagnateur : le gérant

Situation du site : Station ouverte

C. Autres informations sur le descriptif de la mission

Dossier : 30696	Implant n° 30696	Repérage de l'amiante pour dossier technique
Immeuble : Station BP RN 104 Lieu dit Beauvert 91460 MARCOUSSIS		

3. RESULTATS DETAILLES DU DIAGNOSTIC

Les tableaux suivants décrivent les résultats du diagnostic.

3 parties sont présentées :

Les échantillons contenant de l'amiante.

Les échantillons analysés mais ne contenant pas d'amiante.

Les échantillons non analysés susceptibles de contenir de l'amiante.

Les analyses des échantillons prélevés par le prestataire ont été effectuées par le laboratoire : LEM

	A. Echantillon contenant de l'amiante		
	Localisation	composant	n° échantillon
	Néant		

	B. Echantillons analysés mais ne contenant pas d'amiante.		
	Localisation	composant	n° échantillon
	Toit station	Revêtement bitumineux	06S001885-001

	C. Echantillons non analysés susceptibles de contenir de l'amiante.		
	Localisation	composant	Commentaire
	Néant		

Dossier : 30696	Implant n° 30696	Repérage de l'amiante pour dossier technique
Immeuble : Station BP RN 104 Lieu dit Beauvert 91460 MARCOUSSIS		

4. RECOMMANDATIONS SUITE A REPERAGE DE MATERIAUX SUSCEPTIBLE DE CONTENIR DE L'AMIANTE

Pour les composants contenant de l'amiante, les tableaux suivants décrivent les dispositions à mettre en œuvre par le propriétaire.

	A. Matériaux friables : Flocages, calorifugeages et faux plafond.		
Composant	Etat de conservation	Conduite à tenir	Echéance réglementaire
Néant			

	B. Matériaux non friables : autres.		
Composant	Etat de conservation	Conduite à tenir	Mesures spécifiques
Néant			



Dossier : 30696	Implant n° 30696	Repérage de l'amiante pour dossier technique
Immeuble : Station BP RN 104 Lieu dit Beauvert 91460 MARCOUSSIS		

5. PHOTO DE LA STATION



Dossier : 30696	Implant n° 30696	Repérage de l'amiante pour dossier technique
Immeuble : Station BP RN 104 Lieu dit Beauvert 91460 MARCOUSSIS		

6. CROQUIS



Revêtement
bitumineux:
06S001885-001

Station n° 30696

Dossier : 30696	Implant n° 30696	Repérage de l'amiante pour dossier technique
Immeuble : Station BP RN 104 Lieu dit Beauvert 91460 MARCOUSSIS		

7. MATERIAUX ECHANTILLONNES SUR LE SITE

Toit station : revêtement bitumineux



Dossier : 30696	Implant n° 30696	Repérage de l'amiante pour dossier technique
Immeuble : Station BP RN 104 Lieu dit Beauvert 91460 MARCOUSSIS		

8. PROCES - VERBAUX D'ANALYSES EN LABORATOIRES



01 CONTROLE
Mr PIETTE
152 Rue des Rapettes
BP 7
01390 TRAMOYES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 06S001885-001

Version du : 18/01/2006 15:43

Page 1 sur 1

Date de réception : 14/01/2006

Référence dossier : Site : Station BP n°30696
Lieu Dit Beauvert N104 - 91000 MARCOUSSIS

Référence échantillon : N°1 - Rev. bitumineux - Toit

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	Matériau bitumineux	
<i>Description microscopique en MET</i>		
<i>Traitement de l'échantillon</i>	Traitement au chloroforme	
<i>Nombre de préparations</i>	1	
© Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NFX 43-050

Pascal Haller
Responsable Département Fibres et
Poussières

S-FR-04P-AM-18022006

LEM Laboratoires - Site de Saverny
20 rue du Kochersberg - BP50047 - 67701 Saverny Cedex
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - e-mail : lemsaverny@lemlabo.com - site web : www.lemlabo.com
SAS au capital de 1 632 800 € - APE741 J - RCS SAVERNE 422 998 971

ACCREDITATION
N° 1-1488
PORTEE
COMMUNIQUEE
SUR DEMANDE



Dossier : 30696	Implant n° 30696	Repérage de l'amiante pour dossier technique
Immeuble : Station BP RN 104 Lieu dit Beauvert 91460 MARCOUSSIS		

9. FICHES DE COTATION DES FLOCAGES CALORIFUGEAGES ET FAUX PLAFONDS

Aucun

Dossier : 30696	Implant n° 30696	Repérage de l'amiante pour dossier technique
Immeuble : Station BP RN 104 Lieu dit Beauvert 91460 MARCOUSSIS		

ANNEXE



Expertise Bâtiment et Traitement de ses Pathologies

ATTESTATION DE COMPETENCE

OPERATEUR DE REPERAGE AMIANTE DANS LES BATIMENTS

M. Romaric Piette
152, rue des Rapettes
1390 Tramoyes

**Est reconnu compétent pour la fonction d'opérateur de repérage
de l'amiante et de diagnostic de l'état de conservation
des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

A l'issue du stage des 21, 22, 23 et 24 mars 2005 (soit 32 heures) il a passé avec succès le
contrôle de capacités validant sa compétence le 24 mars 2005.
Formation certifiée* prodiguée par le centre de formation
EBTP - 11, rue Clément Ader 31140 Aucamville.

Délivrée pour servir et valoir ce que de droit,

Aucamville, le 4 avril 2005

Direction Pédagogique
Philippe GUIQUET



Responsable Formation
Alexa Escaut



Attestation n° AM367/2004
*certificat n°DI-1841 délivré par Afaq Ascet International.

11, rue Clément Ader - 31140 AUCAMVILLE - Tél. : 05 61 377 379 - Fax : 05 61 377 374
e-mail : contact@ebtp.fr - site web : www.ebtp.fr
SARL au capital de 7 622,45 € - Siret 383 723 947 000 32 - APE 804 C
Organisme de formation référencé n° 733.102.812.31

DOC012-attestation amiante