

Reconditionnement de 4 saleuses						
Code interne	Localisation	Marque	Modèle – descriptif	N° série	Organes à remplacer	Autres prestations
SAB035AC10	PS de Brest	Acométis	Saleuse 6 m ³ sur berce	10523	<ul style="list-style-type: none"> - sablage et peinture de la berce - ajout d'un bac de protection en inox entre la berce et la saleuse - remplacement de la vis et du brise-mottes - remplacement des moteurs et réducteurs hydrauliques - remplacement de tous les flexibles - remplacement des piles du boîtier de commande 	<p>Pour l'ensemble des machines :</p> <ul style="list-style-type: none"> - étalonnage sur porteur - vérification du circuit électrique - remplacement d'organes si nécessaire (faisceau, connecteur, phare de travail, feu bleu) - vérification du circuit de saumure (tuyaux, pompe) <p>Et, en fonction de l'état des machines : retouches peinture sur 10 à 20 % de la surface totale</p>
SAB039AC10	PS de Nantes	Acométis	Saleuse 6 m ³ sur berce	10641	<ul style="list-style-type: none"> - sablage et peinture de la berce - ajout d'un bac de protection en inox entre la berce et la saleuse - remplacement de la vis et du brise-mottes - remplacement des moteurs et réducteurs hydrauliques - remplacement de tous les flexibles 	
SAB042AC10	CEI de Vannes	Acométis	Saleuse 6 m ³ sur berce	10417	<ul style="list-style-type: none"> - sablage et peinture de la berce - ajout d'un bac de protection en inox entre la berce et la saleuse - remplacement de la vis et du brise-mottes - remplacement des moteurs et réducteurs hydrauliques - remplacement de tous les flexibles - remplacement du faisceau électrique de commande - remplacement des piles du boîtier de commande - vérification du circuit électrique - remplacement des phares de travail 	
SAC004AC09	PS de Laval	Acométis	Saleuse 8 m ³ sur berce	10335	<ul style="list-style-type: none"> - montage d'un bac de protection en inox entre la berce et la saleuse - remplacement de la vis et du brise-mottes - remplacement des moteurs, réducteurs et distributeurs hydrauliques - remplacement du boîtier de commande analogique par du numérique - remplacement du faisceau électrique de commande - remplacement du vérin électrique de variation d'épandage 	