



- Légende :
- Rajout de Détecteurs Automatique d'Incendie
  - Diffuseurs sonores ajoutés
  - Porte EI90 défaillante à remplacer à l'identique
  - Porte E30 défaillante à remplacer à l'identique

## Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand

### HOPITAL GABRIEL MONTPIED

#### BATIMENTS HNH & PMT MISE EN CONFORMITE DU SSI

Pièce n°5 – Vues en plan "HNH" (R+2 au R+5)  
Autorisation de travaux

Date	Première émission	Modifications	Indice
29/09/2025	07/01/2026	Mise à jour suivant remarques MOA et BC	A B

Dresse par : SINTEC Dessine par : SINTEC

L'ingénieur en chef : 62 av. Edouard Michelin 63000 CLERMONT-FD  
**sintec** Tel : 04.73.91.50.50  
contact@sintec.fr

Date : Septembre 2025

Echelle : 1/100

N° Plan d'Affaire : 3144\_AT5\_BAT-HNH

N° de Classement Archives : 

--	--	--	--	--	--