



Légende :

- Rajout de Détecteurs Automatique d'Incendie
- Diffuseurs sonores ajoutés
- Porte EI90 défailante à remplacer à l'identique
- Porte E30 défailante à remplacer à l'identique

Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand

HOPITAL GABRIEL MONTPIED

BATIMENTS HNH & PMT
MISE EN CONFORMITE DU SSI

Pièce n°5 – Vues en plan "HNH" (SS2 au R+1)
Autorisation de travaux

Date	Modifications	Indice
29/09/2025	Première émission	A
07/01/2026	Mise à jour suivant remarques MOA et BC	B

Dresse par : SINTEC Dessine par : SINTEC

L'Ingénieur en chef :
sintec 62 av. Edouard Michelin 63000 CLERMONT-63
Tel : 04.73.9150.50 contact@sintec.fr

Date : Septembre 2025

Echelle : 1/100

N° Plan d'Affaire :
3144_AT5_BAT-HNH

N° de Classement Archives :