



**Bureau Veritas Exploitation SAS**  
CHAMPS SUR MARNE  
6 boulevard Archimède  
77420 CHAMPS SUR MARNE France  
Mail : rachid.dehiri@bureauveritas.com

**A l'attention de M. PLE CHARLES**  
CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS  
56 RUE DE LILLE  
75007 PARIS

**Rapport de vérification périodique en exploitation  
des moyens de secours concourant à la sécurité  
incendie**

- 15 QUAI ANATOLE FRANCE - LIMITÉE AUX MOYENS DE  
SECOURS HORS SSI -



**Intervention du 04/03/2024 au 05/03/2024**

**Coordonnées du site :** QAF  
**Nom du site :** 15 QAF  
**Latitude :** 2.3232  
**Longitude :** 48.8613

**Lieu d'intervention :** 15 QAF  
15 QUAI ANATOLE FRANCE  
75007 PARIS

**Numéro d'affaire :** 14416592  
**Référence du rapport :** 14416592/72.4.1.R  
**Rédigé le :** 18/03/2024  
**Par :** Rachid DEHIRI  
Ce document a été validé par son auteur



# SOMMAIRE

<b>PREAMBULE</b>	<b>4</b>
Objet de la vérification	
Rappel des principes d'intervention	
Actions à mener	
Personne(s) rencontrée(s)	
Elément(s) objet(s) du présent rapport	
<b>LISTE RECAPITULATIVE DES OBSERVATIONS ISSUES DE LA VERIFICATION</b>	<b>7</b>
LISTE RECAPITULATIVE DES OBSERVATIONS	
<b>RENSEIGNEMENTS GENERAUX</b>	<b>10</b>
RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET ADMINISTRATIFS	
Fiche n° 1 identification : RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET ADMINISTRATIFS	
Avis général : Satisfaisant.	10
ASPECT DOCUMENTAIRE	
Fiche n° 2 identification : ASPECT DOCUMENTAIRE	
Avis général : Satisfaisant.	12
DOCUMENTS LIES A LA SECURITE INCENDIE	
Fiche n° 3 identification : DOCUMENTS LIES A LA SECURITE INCENDIE	
Avis général : Non satisfaisant: Les vérifications ont fait apparaître les défautuosités ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.	14
<b>MOYENS D'EVACUATION DES PERSONNES</b>	<b>16</b>
SYSTEME D'ALERTE	
Fiche n° 4 identification : SYSTEME D'ALERTE	
Avis général : Satisfaisant.	16
<b>MOYENS D'EXTINCTION DU FEU</b>	<b>18</b>
EXTINCTEURS MOBILES	
Fiche n° 5 identification : EXTINCTEURS MOBILES	
Avis général : Non satisfaisant: Les vérifications ont fait apparaître les défautuosités ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.	18
COLONNE SECHE	
Fiche n° 6 identification : COLONNE SECHE	
Avis général : Satisfaisant.	21
ACCESSOIRES	
Fiche n° 7 identification : ACCESSOIRES	
Avis général : Non satisfaisant: Les vérifications ont fait apparaître les défautuosités ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.	23
<b>MOYENS D'EVACUATION DES FUMEEES</b>	<b>25</b>

SOMMAIRE

DESENFUMAGE NATUREL

Fiche n° 8 identification : DESENFUMAGE NATUREL

Avis général : Non satisfaisant: Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

25

# Préambule

## Objet de la vérification

Bureau Veritas Exploitation a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification périodique en exploitation de vos installations.

Ce rapport comprend une ou plusieurs fiches suivant les installations vérifiées :

- La fiche « renseignements généraux » mentionne l'identification de l'établissement, son classement, le texte de référence, l'avis général et les éventuelles actions à entreprendre ;
- La fiche « aspect documentaire » mentionne les documents mis à disposition lors de la vérification, la déclaration des modifications apportées à l'installation et les éventuelles observations liées à cette fiche ;
- Une ou plusieurs fiche(s) « équipement » qui précise le(s) type(s) d'installation, caractéristiques techniques essentielles, l'avis général, les éventuelles actions à entreprendre ainsi que le contenu de la prestation effectuée par Bureau Veritas, à l'aide des moyens mis à sa disposition.

## Rappel des principes d'intervention

La vérification a été réalisée en référence à la réglementation mentionnée dans la fiche « Renseignements généraux » ou « équipement ».

Les examens effectués ainsi que les éventuelles mesures et participations aux essais ont été réalisés :

- dans la configuration présentée le jour de la vérification ;
- sur les parties visibles et accessibles ;
- sans démontage ;
- sans intervention nécessitant la modification ou le déréglage des circuits ou dispositifs de sécurité ;
- en utilisant les accès permanents ou spécialement aménagés, appropriés et conformes à la réglementation.

A défaut d'une mention contraire dans les fiches du présent rapport, la vérification ne porte pas sur :

- les opérations d'entretien et de maintenance des appareils ou équipements ;
- la vérification de l'éclairage de sécurité qui fait l'objet d'une prestation indépendante ;
- la vérification des dégagements dont les caractéristiques ont été vérifiées à la conception de l'ouvrage.

Par ailleurs, Bureau Veritas ne peut être tenu pour responsable des dommages provoqués lors de la vérification par les essais de fonctionnement, ceux-ci ayant pour objectif de vérifier l'absence d'anomalie dans le fonctionnement de l'appareil ou de l'équipement.

Le présent document n'est pas un rapport de vérification de conformité des installations.




## Actions à mener




Sur la base de l'ensemble des informations en sa possession et notamment des « avis généraux » du présent rapport, le client doit prendre en compte ces avis et, le cas échéant, remédier aux écarts ou défauts constatés lors de la vérification.

Le client doit tenir à jour un registre de sécurité par établissement, y consigner sa propre conclusion à partir des résultats des vérifications, y annexer le présent rapport et le tenir à disposition des utilisateurs, des autorités et de l'organisme de contrôle.

Préambule

Note sur les pictogrammes utilisés :

Pictogrammes			
Critères			
✓ Sans observation ✓ 100% des équipements vérifiés	✓	✓	✗
✓ 100% des essais réalisées ✓ 100 % des points vérifiés	✓	✗	✗ ou ✓

Pictogrammes	Avis général
	Satisfaisant
	Vérification partielle : certains points n'ont pas été vérifiés
	Non satisfaisant : les vérifications ont fait apparaitre les défauts ou anomalies mentionnées dans le récapitulatif des « listes récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier

Personne(s) rencontrée(s)

Notre interlocuteur a été accueilli par : Monsieur DAIFFI (société ERIS).

Elément(s) objet(s) du présent rapport

RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET ADMINISTRATIFS

- ✓ Fiche n° 1 : Identification : 00.1  
Avis général : **Satisfaisant.**

ASPECT DOCUMENTAIRE

- ✓ Fiche n° 2 : Identification : 00.2  
Avis général : **Satisfaisant.**

DOCUMENTS LIES A LA SECURITE INCENDIE

- ✗ Fiche n° 3 : Identification : 20  
Avis général : **Non satisfaisant** : Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

SYSTEME D'ALERTE

- ✓ Fiche n° 4 : Identification : 13  
Avis général : **Satisfaisant.**

EXTINCTEURS MOBILES

- ✗ Fiche n° 5 : Identification : 01  
Avis général : **Non satisfaisant** : Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

COLONNE SECHE

- ✓ Fiche n° 6 : Identification : 07  
Avis général : **Satisfaisant.**

ACCESSOIRES

- ✗ Fiche n° 7 : Identification : 10  
Avis général : **Non satisfaisant** : Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

DESENFUMAGE NATUREL

- ✗ Fiche n° 8 : Identification : 18  
Avis général : **Non satisfaisant** : Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

# Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Périmètre vérifié dans le rapport | 15 QAF




## ÉQUIPEMENT(S) VÉRIFIÉ(S)

### Fiche N° 3 : DOCUMENTS LIES A LA SECURITE INCENDIE

N° interne : 20

Avis Général

Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Point vérifié	Actions à entreprendre	
<div>24.1- Présence et mise à jour des consignes</div> <div>Code Obs. : RD/180324/212137/0</div>	<div>Les plans d'évacuation ne sont pas à jour (absence des dispositifs de commande manuelle des étages 2 à 5 + modification de cloisonnement, absence de l'extincteur dans la salle de jeux au 1er étage).</div> <div>Date de 1<sup>er</sup> signalement: 04/03/2024 <b>NOUVEAU</b></div>	<div></div> <div></div>
<div>24.3- Présence et mise à jour des plans d'intervention</div> <div>Code Obs. : RD/180324/211919/0</div>	<div>Les plans d'intervention des sapeurs-pompiers ne sont pas à jour (absence des dispositifs de commande manuelle des étages 2 à 5 + modification de cloisonnement).</div> <div>Date de 1<sup>er</sup> signalement: 04/03/2024 <b>NOUVEAU</b></div>	<div></div>

### Fiche N° 5 : EXTINCTEURS MOBILES

N° interne : 01

Avis Général

Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Liste récapitulative  
des observations issues de la  
vérification

Point vérifié

Actions à entreprendre

6.1- Entretien annuel	L'extincteur numéro 0380 situé près de l'escalier au 7ème étage n'a pas été vérifié depuis plus d'un an par la société de maintenance.
Code Obs. : RD/180324/210942/0	Date de 1 <sup>er</sup> signalement: 04/03/2024 <b>NOUVEAU</b>
6.6- Etat de conservation	Nous avons constaté la présence d'extincteur qui ont plus de 10 ans, Assurer la vérification décennale de ces extincteurs.
Code Obs. : RD/180324/211807/0	Date de 1 <sup>er</sup> signalement: 04/03/2024 <b>NOUVEAU</b>
6.6- Etat de conservation	Les extincteurs suivant sont à faire vérifier :  - extincteur numéro 0283 situé près du bureau B 501 au 5ème étage (absence du plomb) ; - extincteur numéro 0288 situé près du bureau B 527 au 5ème étage (absence du plomb) ; - extincteur numéro 2760 situé près du bureau A 410 au 4ème étage (absence du plomb) ; - extincteur numéro 1771 situé près du bureau B 227 au 2ème étage (absence du plomb) ; - extincteur numéro 0399 situé sur l'aire de livraison au 1er sous-sol (absence du plomb).
Code Obs. : RD/180324/212249/0	Date de 1 <sup>er</sup> signalement: 04/03/2024 <b>NOUVEAU</b>



Fiche N° 7 : ACCESSOIRES

N° interne : 10

Avis Général	Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



# Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Point vérifié

Actions à entreprendre



33.3- Présence et état  
des seaux

Nous avons constaté l'absence d'un moyen de projection  
(pelle ou sceau) près des bacs à sable situé près des  
rampes de sortie à chaque niveau.

Code Obs. :

RD/180324/213449/0

Date de 1<sup>er</sup> signalement:

04/03/2024 **NOUVEAU**

## Fiche N° 8 : DESENFUMAGE NATUREL

N° interne : 18

Avis Général

Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Point vérifié

Actions à entreprendre



18.1- Etat apparent des  
dispositifs de  
désenfumage

Nous avons constaté l'absence de marteau sur les  
dispositifs de commande manuelle de l'escalier A et D.

Code Obs. :

RD/180324/212747/0

Date de 1<sup>er</sup> signalement:

04/03/2024 **NOUVEAU**



Fiche n° 1

RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET ADMINISTRATIFS

Texte de référence : Code du travail, Art R4224-17 et R4227-28 à 41 et suivant conditions particulières du contrat

Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : **Monsieur DAIFFI (société ERIS)**

✓

Avis général : Satisfaisant.

Caractéristiques

Nombre de batiments :	1	Nombre de niveaux :	3 sous-sol et R + 7
Nature de l'établissement :	Etablissement Code du Travail		
Origine du classement :	Registre de sécurité		
Date de construction ou de rénovation :	Non communiquée		

Informations :

15 quai Anatole France 75007.  
Effectif des travailleurs de 517 personnes (source registre de sécurité).

Instruments de mesure et moyens de contrôle

Moyens de contrôle

Autres : Clé polycoise

Fiche n° 1

RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET ADMINISTRATIFS

Liste des points applicables

L'ensemble des points que nous avons examiné lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des constats ou à celui des points non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue.

B Complement pour l'aspect réglementaire des vérifications en exploitation (VRE)

Fiche n° 2

ASPECT DOCUMENTAIRE

✓

Avis général : Satisfaisant.

Registre de sécurité

Registre de sécurité	
Type : <b>Registre de sécurité</b>	établi par : <b>Groupe caisse des dépôts</b>
Date du document : <b>2017</b>	Référence : <b>Classeur Bleu</b>
Présenté : <b>Oui</b>	

Carnet de maintenance/d'entretien

Carnet de maintenance/d'entretien	
Type : <b>Rapport de maintenance des extincteurs</b>	établi par : <b>La société SICLI</b>
Date du document : <b>20/07/2023</b>	Référence : <b>N°19085115</b>
Présenté : <b>Oui</b>	

Carnet de maintenance/d'entretien	
Type : <b>Rapport de maintenance du désenfumage naturel</b>	établi par : <b>La société CLEM</b>
Date du document : <b>06/06/2023</b>	Référence : <b>DN-7515AF</b>
Présenté : <b>Oui</b>	

Carnet de maintenance/d'entretien	
Type : <b>Rapport de maintenance des colonnes sèches</b>	établi par : <b>La société ACSI</b>
Date du document : <b>26/07/2023</b>	Référence : <b>N°750361</b>
Présenté : <b>Oui</b>	

Autres documents communiqués par l'exploitant

Type : <b>DOE</b>	établi par : <b>AMICA</b>
Référence : <b>Classeur</b>	
Présenté : <b>Oui</b>	

Suivi des modifications réalisées

Modifications effectuées :	<b>Aucune modification n'a été portée à notre connaissance.</b>
----------------------------	-----------------------------------------------------------------

Fiche n° 2

ASPECT DOCUMENTAIRE

Liste des points applicables

L'ensemble des points que nous avons examiné lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des constats ou à celui des points non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue.

4 Registre de sécurité	8 Autres documents communiqués par l'exploitant
6 Carnet de maintenance/d'entretien	9 Suivi des modifications réalisées

Fiche n° 3

DOCUMENTS LIES A LA SECURITE INCENDIE



Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : **Monsieur DAIFFI (société ERIS)**

**✖ Avis général : Non satisfaisant** : Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Date	Observations
04/03/2024	<b>24.1 Présence et mise à jour des consignes</b> Code OBS : <b>RD/180324/212137/0</b> <b>Les plans d'évacuation ne sont pas à jour (absence des dispositifs de commande manuelle des étages 2 à 5 + modification de cloisonnement, absence de l'extincteur dans la salle de jeux au 1er étage).</b>
04/03/2024	<b>24.3 Présence et mise à jour des plans d'intervention</b> Code OBS : <b>RD/180324/211919/0</b> <b>Les plans d'intervention des sapeurs-pompiers ne sont pas à jour (absence des dispositifs de commande manuelle des étages 2 à 5 + modification de cloisonnement).</b>

Caractéristiques

Personne chargée de la sécurité : <b>Monsieur LEGENDRE</b>	Composition du service de sécurité : <b>Employés désignés, Agents de sécurité</b>
------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Fiche n° 3

DOCUMENTS LIES A LA SECURITE INCENDIE

Liste des points applicables

L'ensemble des points que nous avons examiné lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des constats ou à celui des points non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue.

24 Documents liés à la sécurité incendie	24.1 Présence et mise à jour des consignes
	24.2 Consignation des exercices de formation du personnel
	24.3 Présence et mise à jour des plans d'intervention

Fiche n° 4

SYSTEME D'ALERTE



Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : **Monsieur DAIFFI (société ERIS)**

 **Avis général : Satisfaisant.**

Caractéristiques

par :	Non communiquée	
Modification de l'installation déclarée par le chef d'établissement :	Aucune modification n'a été portée à notre connaissance	

Système d'alerte Sapeur pompier

Type :	Téléphone urbain
--------	------------------

Système d'alerte Interne

Présence d'un poste interne au poste de sécurité :	Non
-------------------------------------------------------	-----



Fiche n° 4

SYSTEME D'ALERTE

Liste des points applicables

L'ensemble des points que nous avons examiné lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des constats ou à celui des points non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue.


35 Système d'alerte	35.1 Fonctionnement et accessibilité du système d'alerte
	35.2 Affichage du numéro d'appel
	35.5 Fonctionnement de l'interphone

Fiche n° 5

EXTINCTEURS MOBILES



Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : **Monsieur DAIFFI (société ERIS)**

 **Avis général : Non satisfaisant** : Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Date	Observations
	<b>6.1 Entretien annuel</b>
04/03/2024	Code OBS : <b>RD/180324/210942/0</b> <b>L'extincteur numéro 0380 situé près de l'escalier au 7ème étage n'a pas été vérifié depuis plus d'un an par la société de maintenance.</b>
	<b>6.6 Etat de conservation</b>
04/03/2024	Code OBS : <b>RD/180324/211807/0</b> <b>Nous avons constaté la présence d'extincteur qui ont plus de 10 ans, Assurer la vérification décennale de ces extincteurs.</b>
04/03/2024	Code OBS : <b>RD/180324/212249/0</b> <b>Les extincteurs suivant sont à faire vérifier :</b>  <b>- extincteur numéro 0283 situé près du bureau B 501 au 5ème étage (absence du plomb) ;</b> <b>- extincteur numéro 0288 situé près du bureau B 527 au 5ème étage (absence du plomb) ;</b> <b>- extincteur numéro 2760 situé près du bureau A 410 au 4ème étage (absence du plomb) ;</b> <b>- extincteur numéro 1771 situé près du bureau B 227 au 2ème étage (absence du plomb) ;</b> <b>- extincteur numéro 0399 situé sur l'aire de livraison au 1er sous-sol (absence du plomb).</b>

Caractéristiques

Date de la dernière intervention de maintenance : <b>20/07/2023</b>	par : <b>La société SICLI</b>
Modification de l'installation déclarée par le chef d'établissement : <b>Aucune modification n'a été portée à notre connaissance</b>	

Emplacement	Nombre	Type	Capacité
<b>15 Quai Anatole France</b>		<b>Eau pulvérisée avec Additif</b>	<b>6L</b>
<b>15 Quai Anatole France</b>		<b>Gaz carbonique</b>	<b>2kg</b>
<b>15 Quai Anatole France</b>		<b>Poudre polyvalente</b>	<b>6kg</b>

Fiche n° 5

EXTINCTEURS MOBILES

Fiche n° 5

EXTINCTEURS MOBILES

Liste des points applicables

L'ensemble des points que nous avons examiné lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des constats ou à celui des points non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue.

6 Extincteurs mobiles	6.1 Entretien annuel
	6.2 Quantités et répartitions
	6.3 Types d'extincteurs appropriés aux risques
	6.4 Accessibilité et signalisation
	6.5 Fixations
	6.6 Etat de conservation

Fiche n° 6

COLONNE SECHE



Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : **Monsieur DAIFFI (société ERIS)**

 **Avis général : Satisfaisant.**

Caractéristiques

Date de la dernière intervention de maintenance : <b>26/07/2023</b>	par : <b>La société ACSI</b>
Modification de l'installation déclarée par le chef d'établissement : <b>Aucune modification n'a été portée à notre connaissance</b>	

Identification	Emplacement	Diamètre (mm)	Emplacement des orifices d'alimentation
CS 1	Escalier A superstructure	65	15 quai Anatole France
CS 2	Escalier B superstructure	65	15 quai Anatole France
CS 3	Escalier C superstructure	65	15 quai Anatole France
CS 4	Escalier E superstructure	65	15 quai Anatole France
CS 5	Escalier G infrastructure	65	15 quai Anatole France
CS 6	Escalier I superstructure	65	15 quai Anatole France
CS 7	Escalier J superstructure	65	15 quai Anatole France
CS 8	Escalier H infrastructure	65	15 quai Anatole France
CS 9	Escalier K infrastructure	65	76 rue de Lille
CS 9	Escalier D superstructure	65	76 rue de Lille

Fiche n° 6

COLONNE SECHE

Liste des points applicables

L'ensemble des points que nous avons examiné lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des constats ou à celui des points non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue.

26 Colonnes seches	26.1 Identification des zones de desserte ainsi que des colonnes
	26.2 Etat général des colonnes sèches
	26.3 Accessibilité des prises
	26.4 Présence et état des bouchons de fermeture et de leurs chaînettes
	26.5 Fonctionnement de la robinetterie
	26.6 Etat, identification et accessibilité des demi-raccords d'alimentation
	26.7 Réalisation des contrôles hydrauliques

Fiche n° 7

ACCESSOIRES



Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : **Monsieur DAIFFI (société ERIS)**

**Avis général : Non satisfaisant** : Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Date	Observations
04/03/2024	<b>33.3 Présence et état des seaux</b> Code OBS : <b>RD/180324/213449/0</b> <b>Nous avons constaté l'absence d'un moyen de projection (pelle ou sceau) près des bacs à sable situé près des rampes de sortie à chaque niveau.</b>

Caractéristiques

Par : <b>Non communiquée</b>	
Les modifications suivantes ont été portées à notre connaissance : <b>Aucune modification n'a été portée à notre connaissance</b>	

Accessoires présents	Localisation
<b>Couvertures</b>	<b>chaque entrée du bâtiment</b>
<b>Bacs à sable</b>	<b>Parking</b>

Fiche n° 7

ACCESSOIRES

Liste des points applicables

L'ensemble des points que nous avons examiné lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des constats ou à celui des points non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue.

33 Accessoires	33.1 Présence et état des bacs à sable
	33.2 Présence et état des couvertures
	33.3 Présence et état des seaux




Fiche n° 8

DESENFUMAGE NATUREL



Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : **Monsieur DAIFFI (société ERIS)**

 **Avis général : Non satisfaisant** : Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Date	Observations
04/03/2024	<b>18.1 Etat apparent des dispositifs de désenfumage</b> <b>Code OBS : RD/180324/212747/0</b> <b>Nous avons constaté l'absence de marteau sur les dispositifs de commande manuelle de l'escalier A et D.</b>

Caractéristiques

Date de la dernière intervention de maintenance :	06/06/2023	par :	La société CLEM
Modification de l'installation déclarée par le chef d'établissement :	Aucune modification n'a été portée à notre connaissance	Date de mise en exploitation :	Non communiquée

Nombre et commande - Exutoires

Emplacement	Asservis DI - Nombre	Non Asservis - Nombre
Cages d'escalier A	0	1
Cages d'escalier B	0	1
Cages d'escalier C	0	1
Cages d'escalier D	0	1
Cages d'escalier E	0	1

Nombre et commande - Ouvrants

Emplacement	Asservis DI - Nombre	Non Asservis - Nombre
Bureaux circulation R+2	0	16
Bureaux circulation R+3	0	16
Bureaux circulation R+4	0	16
Bureaux circualtion R+5	0	16

Fiche n° 8

DESENFUMAGE NATUREL

Liste des points applicables

L'ensemble des points que nous avons examiné lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des constats ou à celui des points non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue.

18 Désenfumage naturel	18.1 Etat apparent des dispositifs de désenfumage
	18.2 Identification et état des dispositifs de commande
	18.3 Ouverture des dispositifs de désenfumage