

Bureau Veritas Exploitation SAS

LE PONTET
 Centre d'Affaires le Laser
 ZA Fontvert
 84130 LE PONTET France
 Téléphone : 04 90 03 99 80
 Mail : christophe.geniaux@bureauveritas.com

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de L'amiante avant démolition d'un immeuble bâti



Articles R1334-22 du Code de la Santé Publique et R4412-97 du Code du Travail, norme NF X46-020

Date(s) du repérage : le 12/09/2022 + 28/06/2023

Coordonnées du site : 840087001N
 Nom du site : USID ISTRES - Antenne ORANGE
 Latitude : 4.819681
 Longitude : 44.129467

Immeuble bâti objet du repérage :
 BAT 003
 AVENUE MARECHAL FOCH
 84100 ORANGE

Numéro d'affaire : 15781554 + 18881469
 Référence du rapport : 15781554/S3.4.3.R
 Rédigé le : 03/10/2022 + 29/10/2023
 Par l'opérateur de repérage : Christophe GENIAUX
 Date de la commande : 12/09/2022



Certification de compétence : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par Bureau Veritas certification 60, avenue du Général de Gaulle Immeuble le Guillaumet 92046 PARIS la Défense Certificat n° 8026822

MR GENIAUX	Date de début de validité	Date de fin de validité
Amiante sans mention	28/01/2019	27/01/2024
Amiante avec mention	04/03/2020	27/01/2024

Nom	Prénom	Fonction	Compétence
BUSSY	David	diagnostiqueur	Certificat de compétence n°13237763 obtenu le 15/06/2022 établi par Bureau Veritas Certification France Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX valable jusqu'au 14/06/2029

Signature du rédacteur :

Révision du 29/06/2023

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION	3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre.....	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage	3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage.....	3
2. CONCLUSIONS	5
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante	5
2.2. Obligation d'information	8
3. INFORMATIONS GENERALES	9
3.1. Immeuble bâti objet de la mission	9
3.2. Intervenants	9
3.3. Opérateur(s) de repérage.....	9
3.4. Laboratoire(s)	9
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE	10
4.1. Textes réglementaires.....	10
4.2. Méthodologie de la mission.....	10
4.3. Limites de la mission.....	10
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	12
5.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	12
5.2. Conditions de visite.....	12
1. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	13
1.1. Résultats détaillés.....	13
2. ANNEXES	19
2.1. Parties d'immeuble bâti visitées	19
2.2. Croquis de repérage	21
2.3. Photos	26
2.4. Attestation d'assurance.....	27
2.5. Certificat de compétence.....	31
2.6. Rapports d'essais de laboratoire	32

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
DEMOLITION

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il est établi préalablement au repérage et définit les ouvrages ou composants de la construction et parties d'ouvrages ou de composants de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus, susceptibles d'être présents dans l'immeuble bâti.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages ou composants et parties d'ouvrages ou de composants de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou composants
Murs et cloisons maçonnés	Flocages, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu, Fourreaux (carton, fibres-ciment)
Plafonds	Flocages, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Panneaux collés, vissés ou cloués, Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite), Bandes calicot, Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre, Sous couches des tissus muraux, Peintures intumescentes, Revêtements bitumineux, Peintures décoratives (pailletées, goutelettes,.), Résines, Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage, Joint de dilatation
Fenêtres de toit, lanternaux, verrières	Mastics (vitriers, bitumineux.), Joint d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Garnitures de friction sur fenêtres basculantes
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles, Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment, Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage, Peintures décoratives (pailletées, goutelettes,.), Revêtements bitumineux, Peintures intumescentes
Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium), Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure, Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.), Peintures décoratives
Revêtements de sol	Dalles de sol, Nez de marche, Dalles moquettes avec entrecoche noire, Sous-couches (carton, feutre, .) des revêtements souples, Colles bitumineuses, Colles non bitumineuses, Moquette, Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.), Peintures de sol, Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage, Revêtements de sols sportifs, Joints de dilatation et d'assemblage, Joints de contournement sur faux planchers, Enduit de cuvelage, Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas), Matelas, Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage, Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides, Rubans adhésifs, Mastics, Conduits en fibres-ciment, manchons, Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage), Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

- totalité du bâtiment

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Des joints de brides amiantés ont été diagnostiqués dans la chaufferie. Ils sont référencés et cartographiés dans le rapport réseaux 18329582

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe A de la norme NF X 46-020 concernés par les travaux prévus

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description
RDC / HALL	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e), COLLE / RAGREAGE
RDC / LOCAL TECHNIQUE	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante
RDC / SANITAIRE 1	Conduit	Conduit	fibre-ciment
RDC / DEGAGEMENT	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e), COLLE / RAGREAGE
RDC / CHAMBRE 4	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e), GRIS FONCE /COLLE / RAGREAGE
RDC / CHAMBRE 4	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, GRIS FONCE
RDC / CHAMBRE 4	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, blanc(he), COLLE /RAGREAGE
RDC / CHAMBRE 5	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e), GRIS FONCE /COLLE / RAGREAGE
RDC / CHAMBRE 5	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, GRIS FONCE
RDC / CHAMBRE 5	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, blanc(he), COLLE /RAGREAGE
RDC / CHAMBRE 6	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e), GRIS FONCE /COLLE / RAGREAGE
RDC / CHAMBRE 6	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, GRIS FONCE
RDC / CHAMBRE 6	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, blanc(he), COLLE /RAGREAGE
RDC / CHAMBRE 7	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, rouge, COLLE / RAGREAGE
RDC / CHAMBRE 7	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, jaune, COLLE RAGREAGE
RDC / CHAMBRE 7	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, GRIS CLAIR /COLLE / RAGREAGE
RDC / CHAMBRE 8	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, rouge, COLLE / RAGREAGE
RDC / CHAMBRE 8	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, GRIS CLAIR /COLLE / RAGREAGE
RDC / CHAMBRE 12	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e), GRIS FONCE /COLLE / RAGREAGE
RDC / CHAMBRE 12	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, GRIS FONCE
RDC / CHAMBRE 12	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, blanc(he), COLLE /RAGREAGE
RDC / CHAMBRE 13	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e), GRIS FONCE /COLLE / RAGREAGE
RDC / CHAMBRE 13	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, GRIS FONCE
RDC / CHAMBRE 13	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, blanc(he), COLLE /RAGREAGE
RDC / CHAMBRE 14	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e), GRIS FONCE /COLLE / RAGREAGE
RDC / CHAMBRE 14	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, GRIS FONCE
RDC / CHAMBRE 14	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, blanc(he), COLLE /RAGREAGE
RDC / CHAMBRE 15	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, rouge, COLLE / RAGREAGE
RDC / CHAMBRE 15	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, GRIS CLAIR /COLLE / RAGREAGE
RDC / CHAMBRE 15	Conduit	Conduit	fibre-ciment
RDC / CHAMBRE 16	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, rouge, COLLE / RAGREAGE

Matériaux et produits listés en annexe A de la norme NF X 46-020 concernés par les travaux prévus

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description
RDC / CHAMBRE 16	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, GRIS CLAIR /COLLE / RAGREAGE
RDC / CHAMBRE 18	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, rouge, COLLE / RAGREAGE
RDC / CHAMBRE 18	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, GRIS CLAIR /COLLE / RAGREAGE
RDC / CHAMBRE 1	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e), GRIS FONCE /COLLE / RAGREAGE
RDC / CHAMBRE 1	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, GRIS FONCE
RDC / CHAMBRE 1	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, blanc(he), COLLE /RAGREAGE
R+1 / PALIER	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante
R+1 / STOCKAGE	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, rouge, RAGREAGE / COLLE
R+1 / STOCKAGE	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, jaune, RAGREAGE / COLLE
R+1 / STOCKAGE	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e), RAGREAGE / COLLE
R+1 / SALLE TV	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, noir(e)
R+1 / SALLE TV	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, bleu(e)
R+1 / SALLE TV	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, rouge
R+1 / CHAMBRE 1	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, bleu(e)
R+1 / CHAMBRE 1	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e), foncé(e)
R+1 / CHAMBRE 1	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante
R+1 / CHAMBRE 2	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, bleu(e)
R+1 / CHAMBRE 2	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e), foncé(e)
R+1 / CHAMBRE 2	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante
R+1 / CHAMBRE 3	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, bleu(e)
R+1 / CHAMBRE 3	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e), foncé(e)
R+1 / CHAMBRE 3	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante
R+1 / CHAMBRE 4	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, bleu(e)
R+1 / CHAMBRE 4	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e), foncé(e)
R+1 / CHAMBRE 4	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante
R+1 / CHAMBRE 5	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, rouge, RAGREAGE / COLLE
R+1 / CHAMBRE 5	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, jaune, RAGREAGE / COLLE
R+1 / CHAMBRE 5	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e), RAGREAGE / COLLE
R+1 / CHAMBRE 5	Conduit	Conduit	fibres-ciment
R+1 / CHAMBRE 6	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, rouge, RAGREAGE / COLLE
R+1 / CHAMBRE 6	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, jaune, RAGREAGE / COLLE
R+1 / CHAMBRE 6	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e), RAGREAGE / COLLE
R+1 / SANITAIRE 3	Conduit	Conduit	fibres-ciment
R+1 / CHAMBRE 8	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, rouge, RAGREAGE / COLLE
R+1 / CHAMBRE 8	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, jaune, RAGREAGE / COLLE

Matériaux et produits listés en annexe A de la norme NF X 46-020 concernés par les travaux prévus

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description
R+1 / CHAMBRE 8	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e), RAGREAGE / COLLE
R+1 / CHAMBRE 12	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, bleu(e)
R+1 / CHAMBRE 12	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e), foncé(e)
R+1 / CHAMBRE 12	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante
R+1 / BUREAU 13	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, bleu(e)
R+1 / BUREAU 13	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e), foncé(e)
R+1 / BUREAU 13	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante
R+1 / BUREAU 14	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, bleu(e)
R+1 / BUREAU 14	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e), foncé(e)
R+1 / BUREAU 14	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante
R+1 / ARCHIVE	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, rouge, RAGREAGE / COLLE
R+1 / ARCHIVE	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, jaune, RAGREAGE / COLLE
R+1 / ARCHIVE	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e), RAGREAGE / COLLE
R+2 / COMBLE	Conduit	Conduit	fibre-ciment
EXT	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, rouge, RAGREAGE / COLLE
EXT	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, jaune, RAGREAGE / COLLE
EXT	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e), RAGREAGE / COLLE
EXT / FACADES	Conduit	Conduit	fibre-ciment

2.2. Obligation d'information

Dans tous les cas, et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse: BAT 003
AVENUE MARECHAL FOCH
84100 ORANGE

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date du permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications :
BAT 003	non communiqué	non communiqué	non communiqué	non communiqué

Le repérage porte exclusivement sur les parties de bâtiments et les locaux dont la liste est détaillée en annexe
Parties d'immeubles bâti visitées

3.2. Intervenants

Partie prenante	Société	Adresse	Coordonnées
Accompagnateur	Sergent Cruz	/	/

3.3. Opérateur(s) de repérage

Société	Nom	Organisme de certification	N° de certification*	Date d'obtention de la certification	Date de validité de la certification
BUREAU VERITAS 79018467501175	Christophe GENIAUX	Bureau Veritas certification	8026822	28/01/2019	27/01/2024

3.4. Laboratoire(s)

Société	N° d'accréditation	Adresse	Coordonnées
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud	1-5922	75C Avenue du Pascalet 30310VERGEZE France	+33 4 66 73 15 73

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe A de la norme NF X 46-020, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Textes réglementaires

- Code de la Santé Publique : article L1334-12-1, R1334-19, R1334-22 à 24, annexe 13-9,
- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

4.2. Méthodologie de la mission

L'opérateur de repérage examine de façon exhaustive toutes les parties de bâtiment concernées et affectées par le programme des travaux.

Il identifie les ouvrages de la construction, puis inspecte les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante en se référant à l'annexe A de la norme NF X 46-020 qui constitue la base du repérage.

Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante comprend au minimum une inspection visuelle des ouvrages de la construction afin de rechercher et d'identifier les différents matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante.

Cette inspection peut être suivie :

- d'investigations approfondies qui peuvent être destructives,

- de sondages,

- de prélèvements pour déterminer par analyse, la présence effective d'amiante dans les matériaux et produits préalablement identifiés comme étant susceptibles de contenir de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Les matériaux et produits sont identifiés, localisés, et leurs caractéristiques sont renseignées.

En fonction des informations dont il dispose (documents, marquage sur les matériaux), de sa connaissance des matériaux et produits, l'opérateur de repérage peut conclure à la présence d'amiante.

En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), il effectue un (ou des) prélèvement(s) pour analyses sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour conclure.

Les prélèvements sont effectués sur toute l'épaisseur du matériau. L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés. Il transmet au laboratoire d'analyse une fiche d'accompagnement.

Conformément aux dispositions de la norme NF X 46-020, les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.

4.3. Limites de la mission

Dans le cadre de notre mission, seuls les ouvrages et parties d'ouvrages clairement identifiés comme concernés par les travaux prévus selon le programme et le périmètre fourni par le donneur d'ordre, font l'objet du présent repérage.

En cas de programme et/ou de périmètre de travaux imprécis, insuffisamment détaillé, non abouti ou ambigu, il revient au donneur d'ordre de vérifier que les produits et matériaux impactés par les travaux prévus ont bien fait l'objet de recherche de présence ou d'absence d'amiante.

En cas de changement, ajout ou modification du périmètre et/ou du programme de travaux, il conviendra au donneur d'ordre de faire réaliser les investigations supplémentaires nécessaires.

La recherche des matériaux pouvant contenir de l'amiante (MPCA) de l'annexe A de la norme NF X 46-020 est réalisée par recherche visuelle et investigation destructrice d'ouvrages et de parties d'ouvrages, avec prélèvements d'échantillons selon une méthode d'échantillonnage respectant en cela les prescriptions de cette norme.

L'ancienneté des matériaux contenant de l'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entraîner la dénaturation de ceux-ci et donner lieu à la libération spontanée de fibres d'amiante. Ainsi, des fibres peuvent migrer et polluer un produit ou un matériau non réputé contenir de l'amiante, se trouvant à proximité du matériau amianté. L'intervention ne prend pas en compte dans le présent repérage, cet effet de pollution éventuelle.

Les résultats antérieurs, en matière de repérage d'amiante, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes réglementaires et normatifs.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date(s) du repérage : le 12/09/2022 + révision le 28/06/2023

5.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Rapports de repérage amiante :

Aucun rapport de repérage antérieur nous a été communiqué ou était disponible lors de la visite.

Autres documents :

Titre	Référence	Type Document
PLAN BATIMENT	PLAN REFERENTIEL	Plan

5.2. Conditions de visite

Absence d'informations sur la date de délivrance du permis de construire
Absence d'informations décrivant les produits, matériaux et protections physiques mises en place
Absence de communication des anciens rapports de repérage
Absence de communication par écrit des zones dans lesquelles sont réalisés les travaux et la nature de ceux-ci

1. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

1.1. Résultats détaillés

Abréviations du tableau :

Px = prélèvement pour analyse n°X (tous les prélèvements sont précédés d'un sondage)

Idem Px = produit ou matériau similaire à celui ayant fait l'objet du Px

S = sondage en complément de l'inspection visuelle

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
SS / SOUS STATION	Mur	Enduit	/	P060	Résultat d'analyse	/	NON
SS / SOUS STATION	Plafond	Enduit	ciment	P061	Résultat d'analyse	/	NON
SS / SOUS STATION	Conduit	Calorifugeage	laine de roche	P062	Résultat d'analyse	/	NON
SS / SOUS STATION	Conduit	Calorifugeage	laine de roche	P063	Résultat d'analyse	/	NON
SS / SOUS STATION	Conduit	Calorifugeage	laine de roche	P064	Résultat d'analyse	/	NON
SS / SOUS STATION	Revêtement de sol	Sol coulé	ciment	P065	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / HALL	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e), COLLE / RAGREAGE	idem P004	Résultat d'analyse	/	OUI
RDC / HALL	Plafond	Enduit	plâtre	P025	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / HALL	Carrelage	Colle	grise, ESCALIER	P026	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / HALL	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, ESCALIER	P027	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / HALL	Poteau	Enduit	plâtre	P028	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / LOCAL TECHNIQUE	Plinthe	Colle	blanche	P014	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / LOCAL TECHNIQUE	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier	P015	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / LOCAL TECHNIQUE	Mur	Revêtement	tapisserie	P016	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / LOCAL TECHNIQUE	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante	P017	Résultat d'analyse	/	OUI
RDC / SANITAIRE 1	Plinthe	Colle	blanche, gris(e)	P010	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / SANITAIRE 1	Plafond	Enduit	plâtre	P012	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
RDC / SANITAIRE 1	Mur	Enduit	/	P013	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / SANITAIRE 1	Faïence	Colle	blanche	P018	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / SANITAIRE 1	Faïence	Colle	blanche	P019	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / SANITAIRE 1	Conduit	Conduit	fibre-ciment	idem P070	Résultat d'analyse	/	OUI
RDC / DEGAGEMENT	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e), COLLE / RAGREAGE	P004	Résultat d'analyse	/	OUI
RDC / CHAMBRE 4	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e), GRIS FONCE /COLLE / RAGREAGE	idem P005	Résultat d'analyse	/	OUI
RDC / CHAMBRE 4	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, GRIS FONCE	idem P006	Résultat d'analyse	/	OUI
RDC / CHAMBRE 4	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, blanc(he), COLLE /RAGREAGE	idem P007	Résultat d'analyse	/	OUI
RDC / CHAMBRE 5	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e), GRIS FONCE /COLLE / RAGREAGE	idem P005	Résultat d'analyse	/	OUI
RDC / CHAMBRE 5	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, GRIS FONCE	idem P006	Résultat d'analyse	/	OUI
RDC / CHAMBRE 5	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, blanc(he), COLLE /RAGREAGE	idem P007	Résultat d'analyse	/	OUI
RDC / CHAMBRE 6	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e), GRIS FONCE /COLLE / RAGREAGE	P005	Résultat d'analyse	/	OUI
RDC / CHAMBRE 6	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, GRIS FONCE	P006	Résultat d'analyse	/	OUI
RDC / CHAMBRE 6	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, blanc(he), COLLE /RAGREAGE	P007	Résultat d'analyse	/	OUI
RDC / CHAMBRE 7	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, rouge, COLLE / RAGREAGE	P001	Résultat d'analyse	/	OUI
RDC / CHAMBRE 7	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, jaune, COLLE RAGREAGE	P002	Résultat d'analyse	/	OUI
RDC / CHAMBRE 7	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, GRIS CLAIR /COLLE / RAGREAGE	P003	Résultat d'analyse	/	OUI
RDC / CHAMBRE 7	Mur	Enduit	/	P008	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / CHAMBRE 7	Plafond	Enduit	plâtre	P009	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / CHAMBRE 8	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, rouge, COLLE / RAGREAGE	idem P001	Résultat d'analyse	/	OUI
RDC / CHAMBRE 8	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, GRIS CLAIR /COLLE / RAGREAGE	idem P003	Résultat d'analyse	/	OUI
RDC / CHAMBRE 12	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e), GRIS FONCE /COLLE / RAGREAGE	idem P005	Résultat d'analyse	/	OUI
RDC / CHAMBRE 12	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, GRIS FONCE	idem P006	Résultat d'analyse	/	OUI
RDC / CHAMBRE 12	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, blanc(he), COLLE /RAGREAGE	idem P007	Résultat d'analyse	/	OUI

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
RDC / CHAMBRE 13	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e), GRIS FONCE /COLLE / RAGREAGE	idem P005	Résultat d'analyse	/	OUI
RDC / CHAMBRE 13	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, GRIS FONCE	idem P006	Résultat d'analyse	/	OUI
RDC / CHAMBRE 13	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, blanc(he), COLLE /RAGREAGE	idem P007	Résultat d'analyse	/	OUI
RDC / CHAMBRE 14	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e), GRIS FONCE /COLLE / RAGREAGE	idem P005	Résultat d'analyse	/	OUI
RDC / CHAMBRE 14	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, GRIS FONCE	idem P006	Résultat d'analyse	/	OUI
RDC / CHAMBRE 14	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, blanc(he), COLLE /RAGREAGE	idem P007	Résultat d'analyse	/	OUI
RDC / CHAMBRE 15	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, rouge, COLLE / RAGREAGE	idem P001	Résultat d'analyse	/	OUI
RDC / CHAMBRE 15	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, GRIS CLAIR /COLLE / RAGREAGE	idem P003	Résultat d'analyse	/	OUI
RDC / CHAMBRE 15	Conduit	Conduit	fibre-ciment	idem P070	Résultat d'analyse	/	OUI
RDC / CHAMBRE 16	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, rouge, COLLE / RAGREAGE	idem P001	Résultat d'analyse	/	OUI
RDC / CHAMBRE 16	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, GRIS CLAIR /COLLE / RAGREAGE	idem P003	Résultat d'analyse	/	OUI
RDC / SANITAIRE 2	Mur	Enduit	plâtre	P020	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / SANITAIRE 2	Plafond	Enduit	/	P021	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / SANITAIRE 2	Revêtement du mur	Colle de plinthe	blanche	P022	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / SANITAIRE 2	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment	P023	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / CHAMBRE 18	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, rouge, COLLE / RAGREAGE	idem P001	Résultat d'analyse	/	OUI
RDC / CHAMBRE 18	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, GRIS CLAIR /COLLE / RAGREAGE	idem P003	Résultat d'analyse	/	OUI
RDC / CHAMBRE 1	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e), GRIS FONCE /COLLE / RAGREAGE	idem P005	Résultat d'analyse	/	OUI
RDC / CHAMBRE 1	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, GRIS FONCE	idem P006	Résultat d'analyse	/	OUI
RDC / CHAMBRE 1	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, blanc(he), COLLE /RAGREAGE	idem P007	Résultat d'analyse	/	OUI
R+1 / PALIER	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante	P029	Résultat d'analyse	/	OUI
R+1 / STOCKAGE	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, rouge, RAGREAGE / COLLE	P033	Résultat d'analyse	/	OUI
R+1 / STOCKAGE	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, jaune, RAGREAGE / COLLE	P034	Résultat d'analyse	/	OUI
R+1 / STOCKAGE	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e), RAGREAGE / COLLE	P035	Résultat d'analyse	/	OUI

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+1 / SALLE TV	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, noir(e)	P030	Résultat d'analyse	/	OUI
R+1 / SALLE TV	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, bleu(e)	P031	Résultat d'analyse	/	OUI
R+1 / SALLE TV	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, rouge	P032	Résultat d'analyse	/	OUI
R+1 / SALLE TV	Mur	Revêtement	tapisserie	P053	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / DEGAGEMENT	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	P054	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / DEGAGEMENT	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique	P055	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / CHAMBRE 1	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, bleu(e)	idem P043	Résultat d'analyse	/	OUI
R+1 / CHAMBRE 1	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e), foncé(e)	idem P044	Résultat d'analyse	/	OUI
R+1 / CHAMBRE 1	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante	idem P045	Résultat d'analyse	/	OUI
R+1 / CHAMBRE 2	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, bleu(e)	idem P043	Résultat d'analyse	/	OUI
R+1 / CHAMBRE 2	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e), foncé(e)	idem P044	Résultat d'analyse	/	OUI
R+1 / CHAMBRE 2	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante	idem P045	Résultat d'analyse	/	OUI
R+1 / CHAMBRE 3	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, bleu(e)	P043	Résultat d'analyse	/	OUI
R+1 / CHAMBRE 3	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e), foncé(e)	P044	Résultat d'analyse	/	OUI
R+1 / CHAMBRE 3	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante	P045	Résultat d'analyse	/	OUI
R+1 / CHAMBRE 3	Mur	Enduit	plâtre	P046	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / CHAMBRE 3	/	Enduit	/	P047	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / CHAMBRE 4	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, bleu(e)	idem P043	Résultat d'analyse	/	OUI
R+1 / CHAMBRE 4	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e), foncé(e)	idem P044	Résultat d'analyse	/	OUI
R+1 / CHAMBRE 4	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante	idem P045	Résultat d'analyse	/	OUI
R+1 / CHAMBRE 5	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, rouge, RAGREAGE / COLLE	idem P033	Résultat d'analyse	/	OUI
R+1 / CHAMBRE 5	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, jaune, RAGREAGE / COLLE	idem P034	Résultat d'analyse	/	OUI
R+1 / CHAMBRE 5	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e), RAGREAGE / COLLE	idem P035	Résultat d'analyse	/	OUI
R+1 / CHAMBRE 5	Conduit	Conduit	fibre-ciment	idem P070	Résultat d'analyse	/	OUI
R+1 / CHAMBRE 6	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, rouge, RAGREAGE / COLLE	idem P033	Résultat d'analyse	/	OUI

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+1 / CHAMBRE 6	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, jaune, RAGREAGE / COLLE	idem P034	Résultat d'analyse	/	OUI
R+1 / CHAMBRE 6	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e), RAGREAGE / COLLE	idem P035	Résultat d'analyse	/	OUI
R+1 / SANITAIRE 3	Plinthe	Colle	blanche	P038	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / SANITAIRE 3	Carrelage	Colle	grise	P039	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / SANITAIRE 3	Faïence	Colle	blanche	P040	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / SANITAIRE 3	Mur	Enduit	/	P041	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / SANITAIRE 3	Plafond	Enduit	plâtre	P042	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / SANITAIRE 3	Conduit	Conduit	fibres-ciment	P070	Résultat d'analyse	/	OUI
R+1 / CHAMBRE 8	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, rouge, RAGREAGE / COLLE	idem P033	Résultat d'analyse	/	OUI
R+1 / CHAMBRE 8	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, jaune, RAGREAGE / COLLE	idem P034	Résultat d'analyse	/	OUI
R+1 / CHAMBRE 8	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e), RAGREAGE / COLLE	idem P035	Résultat d'analyse	/	OUI
R+1 / CHAMBRE 12	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, bleu(e)	idem P043	Résultat d'analyse	/	OUI
R+1 / CHAMBRE 12	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e), foncé(e)	idem P044	Résultat d'analyse	/	OUI
R+1 / CHAMBRE 12	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante	idem P045	Résultat d'analyse	/	OUI
R+1 / BUREAU 13	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, bleu(e)	idem P043	Résultat d'analyse	/	OUI
R+1 / BUREAU 13	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e), foncé(e)	idem P044	Résultat d'analyse	/	OUI
R+1 / BUREAU 13	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante	idem P045	Résultat d'analyse	/	OUI
R+1 / BUREAU 14	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, bleu(e)	idem P043	Résultat d'analyse	/	OUI
R+1 / BUREAU 14	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e), foncé(e)	idem P044	Résultat d'analyse	/	OUI
R+1 / BUREAU 14	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante	idem P045	Résultat d'analyse	/	OUI
R+1 / SALLE DE REUNION	Mur	Enduit	/	P036	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / SALLE DE REUNION	Plafond	Enduit	plâtre	P037	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / ARCHIVE	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, rouge, RAGREAGE / COLLE	idem P033	Résultat d'analyse	/	OUI
R+1 / ARCHIVE	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, jaune, RAGREAGE / COLLE	idem P034	Résultat d'analyse	/	OUI
R+1 / ARCHIVE	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e), RAGREAGE / COLLE	idem P035	Résultat d'analyse	/	OUI

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+1 / SANITAIRE 4	Carrelage	Colle	grise	P048	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / SANITAIRE 4	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment	P049	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / SANITAIRE 4	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment	P050	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / SANITAIRE 4	Mur	Enduit	plâtre	P051	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / SANITAIRE 4	Plafond	Enduit	/	P052	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / COMBLE	Conduit	Conduit	fibre-ciment	idem P070	Résultat d'analyse	/	OUI
R+2 / COMBLE	Mur	Enduit	ciment	P071	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / COMBLE	Revêtement de sol	Sol coulé	ciment	P072	Résultat d'analyse	/	NON
EXT	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, rouge, RAGREAGE / COLLE	idem P033	Résultat d'analyse	/	OUI
EXT	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, jaune, RAGREAGE / COLLE	idem P034	Résultat d'analyse	/	OUI
EXT	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e), RAGREAGE / COLLE	idem P035	Résultat d'analyse	/	OUI
EXT / FACADES	Carrelage	Colle	grise, ESCALIER	P056	Résultat d'analyse	/	NON
EXT / FACADES	Façade	Enduit	ciment, APPUIE DE FENETRE	P057	Résultat d'analyse	/	NON
EXT / FACADES	Façade	Enduit	ciment	P058	Résultat d'analyse	/	NON
EXT / FACADES	Façade	Enduit	ciment	P059	Résultat d'analyse	/	NON
EXT / FACADES	Conduit	Conduit	fibre-ciment	P069	Résultat d'analyse	/	OUI
EXT / TOITURE	Plaque	Colle	grise, TUILE	P066	Résultat d'analyse	/	NON
EXT / TOITURE	Vitrage	Joint	mastic	P067	Résultat d'analyse	/	NON
EXT / TOITURE	Plaque	Colle	grise	P068	Résultat d'analyse	/	NON

2. ANNEXES

2.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

<i>Localisation</i>	<i>Commentaires</i>
SS / SOUS STATION	/
SS / STOCKAGE 1	/
SS / STOCKAGE 2	/
SS / VIDES SANITAIRE	/
RDC / HALL	/
RDC / LOCAL TECHNIQUE	/
RDC / SANITAIRE 1	/
RDC / DEGAGEMENT	/
RDC / DECROTTOIRE	/
RDC / CHAMBRE 4	/
RDC / CHAMBRE 5	/
RDC / CHAMBRE 6	/
RDC / CHAMBRE 7	/
RDC / CHAMBRE 8	/
RDC / CHAMBRE 12	/
RDC / CHAMBRE 13	/
RDC / CHAMBRE 14	/
RDC / CHAMBRE 15	/
RDC / CHAMBRE 16	/
RDC / SANITAIRE 2	/
RDC / CHAMBRE 18	/
RDC / CHAMBRE 1	/
R+1 / PALIER	/
R+1 / STOCKAGE	/
R+1 / SALLE TV	/
R+1 / DEGAGEMENT	/
R+1 / CHAMBRE 1	/
R+1 / CHAMBRE 2	/
R+1 / CHAMBRE 3	/
R+1 / CHAMBRE 4	/
R+1 / CHAMBRE 5	/
R+1 / CHAMBRE 6	/
R+1 / SANITAIRE 3	/
R+1 / CHAMBRE 8	/
R+1 / CHAMBRE 12	/
R+1 / BUREAU 13	/
R+1 / BUREAU 14	/
R+1 / SALLE DE REUNION	/
R+1 / ARCHIVE	/

Localisation	Commentaires
R+1 / SANITAIRE 4	/
R+2 / COMBLE	/
EXT / FACADES	/
EXT / TOITURE	/

2.2. Croquis de repérage




Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)		
Site : BAT 003	Adresse : AVENUE MARECHAL FOCH 84100 ORANGE	Localisation : SS
Réalisé par : Christophe GENIAUX	N° de planche : 1 / 4	




Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : BAT 003	Adresse : AVENUE MARECHAL FOCH 84100 ORANGE	Localisation : RDC
Réalisé par : Christophe GENIAUX	N° de planche : 2 / 4	



Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : BAT 003	Adresse : AVENUE MARECHAL FOCH 84100 ORANGE	Localisation : R+1
Réalisé par : Christophe GENIAUX	N° de planche : 3 / 4	





Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : BAT 003	Adresse : AVENUE MARECHAL FOCH 84100 ORANGE	Localisation : R+2
Réalisé par : Christophe GENIAUX	N° de planche : 4 / 4	

2.3. Photos



Prélèvement - P001 : RDC / CHAMBRE 7 - Dalle de sol-
(Présence d'amiante)




Prélèvement - P005 : RDC / CHAMBRE 6 - Dalle de sol-
(Présence d'amiante)



Prélèvement - P017 : RDC / LOCAL TECHNIQUE - Dalle de sol-
(Présence d'amiante)



Prélèvement - P029 : R+1 / PALIER - Dalle de sol- (Présence
d'amiante)



Prélèvement - P030 : R+1 / SALLE TV - Dalle de sol-
(Présence d'amiante)



Prélèvement - P033 : R+1 / STOCKAGE - Dalle de sol-
(Présence d'amiante)

2.4. Attestation d'assurance



ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG**, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
8 Cours du Triangle
92800 Puteaux

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation SAS
8 Cours du Triangle 92800 Puteaux

un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

1) Diagnostic amiante

- Repérage amiante avant travaux et démolition,
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante,
- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,
- Réalisation ou mise à jour de DAPP,
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition,
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante,
- Examen visuel après travaux de retrait et d'encapsulation,
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis,
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré,
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail,
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments,
- Repérage amiante avant-vente,
- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité,
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments (décret 2011-810 du 31 mars 2011) y compris le réemploi des matériaux : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

2) Autres diagnostics

- Diagnostic radon bâtiments,
- Diagnostic monoxyde de carbone,
- Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,
- Diagnostic accessibilité des handicapés des voiries,
- Diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité / de gaz,
- Diagnostic de l'état des risques naturels et technologiques (ERNT),
- Diagnostic de Performances Energétiques –DPE- :
 - Location
 - Cession immobilière
 - ERP
 - Neuf
- Mise à jour du DPE,

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

- Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC),
- Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment et diagnostic méréle (DDT),
- Etat parasitaire et diagnostic méréle (hors DDT),
- Diagnostic Plomb avant / après travaux,
- Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) :
 - En cas de location / vente
 - Dans les parties communes
- Risque d'intoxication au plomb dans les peintures,
- Etat des lieux,
- Métrages Loi Carrez/ Loi Boutin,
- Millèmes de copropriété,
- Prêts conventionnés (normes d'habitabilité),
- Sécurité piscine,
- Diagnostic technique Loi SRU,
- Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habitation ou recevant du public,
- Prélèvement et analyse de poussière et de revêtement afin de rechercher la présence de plomb.

3) Analyses et/ou prélèvements d'échantillons,

4) Conseil en performance énergétique.


5) Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil.

6) Toutes missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.

7) Toutes missions de maîtrise d'œuvre de désamiantage.

La présente attestation valable du 01/01/2021 au 31/12/2021 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.

Paris, le 15/12/2020


MSIG Insurance Europe AG
65, rue de la Victoire 75009 Paris
Tél : 01 40 67 12 34 Fax : 01 40 67 12 34
RCS Paris 753143882 APE 6512Z

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tél: +33(0)1 40 67 12 34
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG**, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
8 Cours du Triangle
92800 Puteaux

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation SAS
8 Cours du Triangle 92800 Puteaux

un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

1) Diagnostic amiante

- Repérage amiante avant travaux et démolition,
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante,
- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,
- Réalisation ou mise à jour de DAPP,
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition,
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante,
- Examen visuel après travaux de retrait et d'encapsulage,
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis,
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré,
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail,
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments,
- Repérage amiante avant-vente,
- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité,
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments (décret 2011-610 du 31 mars 2011) y compris le réemploi des matériaux : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

2) Autres diagnostics

- Diagnostic radon bâtiments,
- Diagnostic monoxyde de carbone,
- Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,
- Diagnostic accessibilité des handicapés des voiries,
- Diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité / de gaz,
- Diagnostic de l'état des risques naturels et technologiques (ERNT),
- Diagnostic de Performances Energétiques –DPE- :
 - Location
 - Cession immobilière
 - ERP
 - Neuf
- Mise à jour du DPE,

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

- Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC),
- Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment et diagnostic méréule (DDT),
- Etat parasitaire et diagnostic méréule (hors DDT),
- Diagnostic Plomb avant / après travaux,
- Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) :
 - En cas de location / vente
 - Dans les parties communes
- Risque d'intoxication au plomb dans les peintures,
- Etat des lieux,
- Métrages Loi Carrez/ Loi Boutin,
- Millièmes de copropriété,
- Prêts conventionnés (normes d'habitabilité),
- Sécurité piscine,
- Diagnostic technique Loi SRU,
- Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habitation ou recevant du public,
- Prélèvement et analyse de poussière et de revêtement afin de rechercher la présence de plomb.

3) Analyses et/ou prélèvements d'échantillons.

4) Conseil en performance énergétique.

5) Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil.

6) Toutes missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.

7) Toutes missions de maîtrise d'œuvre de désamiantage.

La présente attestation valable du 01/01/2022 au 31/12/2022 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.

Paris, le 21 décembre 2021

MSIG Insurance Europe AG
65, rue de la Victoire, 75009 Paris
Tel : 01 40 67 42 42 - Fax : 01 40 67 12 34
RCS Paris 753143882 - APE 6512Z

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

2.5. Certificat de compétence



BUREAU VERITAS
Certification

Certificat
Attribué à
GENIAUX Christophe

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du certificat
Amiante sans mention	Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification	28/01/2019	27/01/2024
Amiante avec mention	Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification	04/03/2020	27/01/2024
DPE sans mention	Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification	27/01/2019	26/01/2024
DPE avec mention	Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification	27/01/2019	26/01/2024
Electricité	Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification	24/02/2019	23/02/2024
Gaz	Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification	28/01/2019	27/01/2024
Plomb sans mention	Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification	14/02/2019	13/02/2024
Termites métropole	Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification	28/01/2019	27/01/2024

Date : 19/03/2020

Laurent Croguennec, Directeur Général

Numéro de certificat : 8104587





BUREAU VERITAS

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.

Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diag

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
60, avenue du Général de Gaulle – Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense



cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
ACCREDITATION
N°4-0087
Ligne des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



Certificat

Attribué à

David BUSSY

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du Certificat*
Amiante sans mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	15/06/2022	14/06/2029
Amiante avec mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	15/06/2022	14/06/2029

Date :16/06/2022

Numéro de certificat : 13237763

Laurent Croguennec, Président

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.

Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diag

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX



**BUREAU
VERITAS**



2.6. Rapports d'essais de laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Christophe GENIAUX
 37 39 Parc du Golf
 CS 20512
 13593 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KE-053139-01 Date d'émission de rapport : 28/09/2022 20:19 Page1/18

Dossier N° : 22KE025021 Date de réception : 22/09/2022 Date d'analyse : 23/09/2022
 Référence dossier Client:1510797386/15781554/S3/4/2_15781554/3/5

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	BV3KN1621 Réf. prél : P001 RDC/ CHAMBRE 7/Revêtement de sol - Dalle de sol - (cassante/rouge/ COLLE / RAGREAGE)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (rouge)	MET * / BRN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP * / I8UG	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	MET * / YWK4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	BV3KN1622 Réf. prél : P002 RDC/ CHAMBRE 7/Revêtement de sol - Dalle de sol - (cassante/jaune/COLLE RAGREAGE)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (jaune)	MET * / BRN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MOLP * / I8UG	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
003	BV3KN1623 Réf. prél : P003 RDC/ CHAMBRE 7/Revêtement de sol - Dalle de sol - (cassante/GRIS CLAIR /COLLE / RAGREAGE)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET * / BRN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MOLP * / I8UG	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
 75 Avenue de Pascalet

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 5922
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KE-053139-01

Date d'émission de rapport : 28/09/2022 20:19

Page 2/18

Dossier N° : 22KE025021

Date de réception : 22/09/2022

Date d'analyse : 23/09/2022

Référence dossier Client: 1510797386/15781554/S3/4/2_15781554/3/5

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	BV3KN1624 Réf. prél : P004 RDC/ DEGAGEMENT/Revêtement de sol - Dalle de sol - (cassante/gris(e)/COLLE / RAGREAGE)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET * / BRN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MOLP * / I8UG	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
005	BV3KN1625 Réf. prél : P005 RDC/ CHAMBRE 6/Revêtement de sol - Dalle de sol - (cassante/gris(e)/GRIS FONCE / COLLE / RAGREAGE)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (vert)	MET * / BRN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MOLP * / I8UG	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
006	BV3KN1626 Réf. prél : P006 RDC/ CHAMBRE 6/Revêtement de sol - Dalle de sol - (cassante/GRIS FONCE)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET * / BRN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MOLP * / I8UG	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
007	BV3KN1627 Réf. prél : P007 RDC/ CHAMBRE 6/Revêtement de sol - Dalle de sol - (cassante/blanc(he)/COLLE / RAGREAGE)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET * / GU3P	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de	MOLP * / I8UG	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KE-053139-01

Date d'émission de rapport : 28/09/2022 20:19

Page 3/18

Dossier N° : 22KE025021

Date de réception : 22/09/2022

Date d'analyse : 23/09/2022

Référence dossier Client: 1510797386/15781554/S3/4/2_15781554/3/5

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	BV3KN1628 Réf. prél : P008 RDC/ CHAMBRE 7/Mur - Enduit	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	MET * / BRN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	BV3KN1629 Réf. prél : P009 RDC/ CHAMBRE 7/Plafond - Enduit - (plâtre)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	MET * / GU3P	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	BV3KN1630 Réf. prél : P010 RDC/ SANITAIR 1/Plinthe - Colle - (blanche/gris(e))	Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	MET * / BRN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	BV3KN1631 Réf. prél : P012 RDC/ SANITAIR 1/Plafond - Enduit - (plâtre)	Matériau semi-dur (jaune) + (gris)	MET * / BRN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	BV3KN1633 Réf. prél : P013 RDC/ SANITAIR 1/Mur - Enduit	Matériau de type peinture (gris) + (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire) (cimenteux)	MET * / BRN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KE-053139-01

Date d'émission de rapport : 28/09/2022 20:19

Page 4/18

Dossier N° : 22KE025021

Date de réception : 22/09/2022

Date d'analyse : 23/09/2022

Référence dossier Client: 1510797386/15781554/S3/4/2_15781554/3/5

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire) (cémenteux)	MET * / BRN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	BV3KN1634 Réf. prél : P014 RDC/ LOCAL TECHNIQUE/Plinthe - Colle - (blanche)	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) + (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / BRN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	BV3KN1635 Réf. prél : P015 RDC/ LOCAL TECHNIQUE/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (mortier)	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) + (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (poudreux)	MET * / YWK4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	BV3KN1636 Réf. prél : P016 RDC/ LOCAL TECHNIQUE/Mur - Revêtement - (tapisserie)	Matériau souple fibreux de type moquette (vert) ; matériau de type mousse (jaune) en traces	MET * / BRN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type mousse (jaune)	MET * / BRN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / SET9	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
017 (1)	BV3KN1637 Réf. prél : P017 RDC/ LOCAL TECHNIQUE/Revêtement de sol - Dalle de sol - (cassante)	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MOLP * / SET9	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KE-053139-01

Date d'émission de rapport : 28/09/2022 20:19

Page 5/18

Dossier N° : 22KE025021

Date de réception : 22/09/2022

Date d'analyse : 23/09/2022

Référence dossier Client: 1510797386/15781554/S3/4/2_15781554/3/5

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018 (2)	BV3KN1638 Réf. prél : P018 RDC/ SANITAIR 1/Faïence - Colle - (blanche)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (blanc)	MET * / BRN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	BV3KN1639 Réf. prél : P019 RDC/ SANITAIR 1/Faïence - Colle - (blanche)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (blanc)	MET * / BRN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	BV3KN1640 Réf. prél : P020 RDC/ SANITAIR 2/Mur - Enduit - (plâtre)	Matériau de type peinture (beige) + (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / BRN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	MET * / BRN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	BV3KN1641 Réf. prél : P021 RDC/ SANITAIR 2/Plafond - Enduit	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (granulaire)	MET * / BRN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) + (beige)	MET * / BRN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KE-053139-01

Date d'émission de rapport : 28/09/2022 20:19

Page 6/18

Dossier N° : 22KE025021

Date de réception : 22/09/2022

Date d'analyse : 23/09/2022

Référence dossier Client: 1510797386/15781554/S3/4/2_15781554/3/5

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022	BV3KN1642 Réf. prél : P022 RDC/ SANITAIR 2/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (blanche) + Réf. prél : P024 RDC/ HALL/Mur Enduit - (plâtre)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	MET * / BRN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	BV3KN1643 Réf. prél : P023 RDC/ SANITAIR 2/Revêtement du mur - Colle de faïence - (ciment)	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) (ii) (iii)	MET * / BRN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	BV3KN1645 Réf. prél : P025 RDC/ HALL/Plafond - Enduit (plâtre)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) (fibreuse) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	MET * / BRN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	BV3KN1646 Réf. prél : P026 RDC/ HALL/Carrelage - Colle - (grise/ESCALIER)	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	MET * / BRN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type enduit (gris) (clair) (granulaire)	MET * / BRN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KE-053139-01

Date d'émission de rapport : 28/09/2022 20:19

Page 7/18

Dossier N° : 22KE025021

Date de réception : 22/09/2022

Date d'analyse : 23/09/2022

Référence dossier Client: 1510797386/15781554/S3/4/2_15781554/3/5

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026	BV3KN1647 Réf. prél : P027 RDC/ HALL/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (ciment/ESCALIER)	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) (marbré) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) (granulaire)	MET * / BRN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	BV3KN1648 Réf. prél : P028 RDC/ HALL/Poteau - Enduit - (plâtre)	Matériau de type peinture (noir) + (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	MET * / BRN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	BV3KN1649 Réf. prél : P029 R+1/ PALIER/Revêtement d sol - Dalle de sol - (cassante)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET * / BRN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MOLP * / I8UG	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
029 (1)	BV3KN1650 Réf. prél : P030 R+1/ SALLE TV/Revêtement de sol Dalle de sol - (cassante/noir(e))	Matériau semi-dur de type dalle de sol (noir)	MET * / BRN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (blanc)	MOLP * / SET9	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

030	BV3KN1651 Réf. prél : P031 R+1/ SALLE TV/Revêtement de sol Dalle de sol - (cassante/bleu(e))	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)	MET * /BRN6	1 / 2	Calcination ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
-----	--	--	-----------------------	-------	---	--

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KE-053139-01

Date d'émission de rapport : 28/09/2022 20:19

Page 8/18

Dossier N° : 22KE025021

Date de réception : 22/09/2022

Date d'analyse : 23/09/2022

Référence dossier Client: 1510797386/15781554/S3/4/2_15781554/3/5

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP * / SET9	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau semi-dur de type ragréage (blanc)(iv)	MET * / BRN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031 (1)	BV3KN1652 Réf. prél : P032 R+1/ SALLE TV/Revêtement de sol Dalle de sol - (cassante/rouge)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (rouge)	MET * / BRN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (blanc)	MOLP * / SET9	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
032 (1)	BV3KN1653 Réf. prél : P033 R+1/ STOCKAGE/Revêtement de sol - Dalle de sol - (cassante/rouge/RAGREAGE / COLLE)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (rouge)	MET * / BRN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (blanc)	MOLP * / SET9	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
033 (1)	BV3KN1654 Réf. prél : P034 R+1/ STOCKAGE/Revêtement de sol - Dalle de sol - (cassante/jaune/RAGREAGE / COLLE)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (jaune)	MET * / BRN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (blanc)	MOLP * / SET9	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KE-053139-01

Date d'émission de rapport : 28/09/2022 20:19

Page 9/18

Dossier N° : 22KE025021

Date de réception : 22/09/2022

Date d'analyse : 23/09/2022

Référence dossier Client: 1510797386/15781554/S3/4/2_15781554/3/5

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034 (1)	BV3KN1655 Réf. prél : P035 R+1/ STOCKAGE/Revêtement de sol - Dalle de sol - (cassante/gris(e)/RAGREAGE / COLLE)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET * / BRN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (blanc)	MOLP * / SET9	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
035	BV3KN1656 Réf. prél : P036 R+1/ SALLE DE REUNION/Mur - Enduit	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (granulaire) (cémenteux)	MET * / BRN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type enduit (beige) (granulaire) (cémenteux)	MET * / BRN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	BV3KN1657 Réf. prél : P037 R+1/ SALLE DE REUNION/Plafond - Enduit - (plâtre)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire) (cémenteux)	MET * / BRN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037	BV3KN1658 Réf. prél : P038 R+1/ SANITAIRE 3/Plinthe - Colle - (blanche)	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	MET * / BRN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	BV3KN1659 Réf. prél : P039 R+1/ SANITAIRE 3/Carrelage - Colle - (grise)					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KE-053139-01

Date d'émission de rapport : 28/09/2022 20:19

Page 10/18

Dossier N° : 22KE025021

Date de réception : 22/09/2022

Date d'analyse : 23/09/2022

Référence dossier Client: 1510797386/15781554/S3/4/2_15781554/3/5

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) (granulaire)	MET * / BRN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039	BV3KN1660 Réf. prél : P040 R+1/ SANITAIRE 3/Faïence - Colle - (blanche)	Matériau de type peinture (vert) ; matériau souple (blanc) (polymérisé)	MET * / GU3P	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type mastic (blanc) ; matériau de type peinture (gris) + (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / GU3P	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040	BV3KN1661 Réf. prél : P041 R+1/ SANITAIRE 3/Mur - Enduit	Matériau de type peinture (vert) + (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) (tacheté) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	MET * / GU3P	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041	BV3KN1662 Réf. prél : P042 R+1/ SANITAIRE 3/Plafond - Enduit - (plâtre)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	MET * / GU3P	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042	BV3KN1663 Réf. prél : P043 R+1/ CHAMBRE 3/Revêtement de sol - Dalle de sol - (cassante/bleu(e))	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)	MET * / GU3P	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KE-053139-01

Date d'émission de rapport : 28/09/2022 20:19

Page 11/18

Dossier N° : 22KE025021

Date de réception : 22/09/2022

Date d'analyse : 23/09/2022

Référence dossier Client: 1510797386/15781554/S3/4/2_15781554/3/5

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MOLP * / I8UG	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
043	BV3KN1664 Réf. prél : P044 R+1/ CHAMBRE 3/Revêtement de sol - Dalle de sol - (cassante/gris(e)-foncé e))	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET * / GU3P	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MOLP * / I8UG	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
044	BV3KN1665 Réf. prél : P045 R+1/ CHAMBRE 3/Revêtement de sol - Dalle de sol - (cassante)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET * / GU3P	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MOLP * / I8UG	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
045	BV3KN1666 Réf. prél : P046 R+1/ CHAMBRE 3/Mur - Enduit - (plâtre)	Matériau fibreux de type papier peint (beige) (tacheté) (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	MET * / GU3P	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046	BV3KN1667 Réf. prél : P047 R+1/ CHAMBRE 3 - Enduit					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KE-053139-01

Date d'émission de rapport : 28/09/2022 20:19

Page 12/18

Dossier N° : 22KE025021

Date de réception : 22/09/2022

Date d'analyse : 23/09/2022

Référence dossier Client: 1510797386/15781554/S3/4/2_15781554/3/5

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) + (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	MET * / GU3P	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047	BV3KN1668 Réf. prél : P048 R+1/ SANITAIRE 4/Carrelage - Colle - (grise)	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) (granulaire)	MET * / GU3P	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type peinture (jaune) + (bleu) ; matériau dur (gris) (foncé) ; matériau dur (beige) (granulaire)	MET * / GU3P	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048	BV3KN1669 Réf. prél : P049 R+1/ SANITAIRE 4/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (ciment)	Matériau dur de type ciment-colle (gris)(v)	MET * / GU3P	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049	BV3KN1670 Réf. prél : P050 R+1/ SANITAIRE 4/Revêtement du mur - Colle de faïence - (ciment)	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	MET * / GU3P	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050	BV3KN1671 Réf. prél : P051 R+1/ SANITAIRE 4/Mur - Enduit - (plâtre)					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KE-053139-01

Date d'émission de rapport : 28/09/2022 20:19

Page 13/18

Dossier N° : 22KE025021

Date de réception : 22/09/2022

Date d'analyse : 23/09/2022

Référence dossier Client: 1510797386/15781554/S3/4/2_15781554/3/5

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (jaune) + (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	MET * / GU3P	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051	BV3KN1672 Réf. pré : P052 R+1/ SANITAIRE 4/Plafond - Enduit	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	MET * / GU3P	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
052	BV3KN1673 Réf. pré : P053 R+1/ SALLE TV/Mur - Revêtement - (tapisserie)	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) (clair) ; matériau de type colle (gris) (transparent)	MET * / GU3P	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type peinture (beige) + (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	MET * / GU3P	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
053	BV3KN1674 Réf. pré : P054 R+1/ DEGAGEMENT/Revêtement de sol - Ciment colle , matériau dur gris	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur (gris) (granulaire)	MET * / GU3P	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KE-053139-01

Date d'émission de rapport : 28/09/2022 20:19

Page 14/18

Dossier N° : 22KE025021

Date de réception : 22/09/2022

Date d'analyse : 23/09/2022

Référence dossier Client: 1510797386/15781554/S3/4/2_15781554/3/5

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
054	BV3KN1675 Réf. prél : P055 R+1/ DEGAGEMENT/Revêtement de sol - Dalle de sol - (plastique)	Matériau souple (noir) (polymérisé)	MET * / GU3P	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
055	BV3KN1676 Réf. prél : P056 EXT/ FACADES/Carrelage - Colle - (grise/ESCALIER)	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) (granulaire)	MET * / GU3P	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056	BV3KN1677 Réf. prél : P057 EXT/ FACADES/Façade - Enduit - (ciment/APPUIE DE FENETRE)	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (granulaire)	MET * / YWK4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057	BV3KN1678 Réf. prél : P058 EXT/ FACADES/Façade - Enduit - (ciment)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (clair) (granulaire) ; matériau de type peinture (beige)	MET * / YWK4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (granulaire) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (granulaire)	MET * / YWK4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
058	BV3KN1679 Réf. prél : P059 EXT/ FACADES/Façade - Enduit - (ciment)	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	MET * / GU3P	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KE-053139-01

Date d'émission de rapport : 28/09/2022 20:19

Page 15/18

Dossier N° : 22KE025021

Date de réception : 22/09/2022

Date d'analyse : 23/09/2022

Référence dossier Client: 1510797386/15781554/S3/4/2_15781554/3/5

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
059	BV3KN1680 Réf. prél : P060 SS/ SOUS STATION/Mur - Enduit	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (jaune) (granulaire) ; matériau souple (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (granulaire)	MET * / YWK4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
060	BV3KN1681 Réf. prél : P061 SS/ SOUS STATION/Plafond - Isolant jaune	Matériau (noir) (pulvérulent) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET * / YWK4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP * / I8UG	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type maillage de fibres (gris)	MOLP * / I8UG	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
061	BV3KN1682 Réf. prél : P062 SS/ SOUS STATION/Conduit - Calorifugeage - (laine de roche)	Matériau (noir) (pulvérulent) ; matériau fibreux de type isolant (blanc) en traces(i)	MET * / YWK4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (blanc)	MOLP * / I8UG	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
062	BV3KN1683 Réf. prél : P063 SS/ SOUS STATION/Conduit - Calorifugeage - (laine de roche)	Matériau fibreux de type bourre de calorifuge (gris) + (de différentes couleurs)	MOLP * / I8UG	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type maillage de fibres (gris)	MOLP * / I8UG	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
063	BV3KN1684 Réf. prél : P064 SS/ SOUS STATION/Conduit - Calorifugeage - (laine de roche)	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) + (noir)	MET * / YWK4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KE-053139-01

Date d'émission de rapport : 28/09/2022 20:19

Page 16/18

Dossier N° : 22KE025021

Date de réception : 22/09/2022

Date d'analyse : 23/09/2022

Référence dossier Client: 1510797386/15781554/S3/4/2_15781554/3/5

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP * / I8UG	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
064	BV3KN1685 Réf. prél : P065 SS/ SOUS STATION/Revêtement de sol - Isolant blanc	Matériau (noir) (pulvérulent) ; matériau fibreux de type isolant (blanc) en traces	MET * / YWK4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (blanc)	MOLP * / I8UG	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
065	BV3KN1686 Réf. prél : P066 EXT/ TOITURE/Plaque - Colle - (grise/TUILE)	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	MET * / YWK4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
066	BV3KN1687 Réf. prél : P067 EXT/ TOITURE/Vitrage - Joint - (mastic)	Matériau semi-dur de type mastic (gris) + (blanc)	MET * / YWK4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
067	BV3KN1688 Réf. prél : P068 EXT/ TOITURE/Plaque - Colle - (grise)	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	MET * / YWK4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
068	BV3KN1689 Réf. prél : P069 EXT/ FACADES/Conduit - Conduit - (fibre-ciment)	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / I8UG	4 / 4	-	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)
069	BV3KN1690 Réf. prél : P070 R+1/ SANITAIRE 3/Conduit - Conduit - (fibre-ciment)	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / I8UG	4 / 4	-	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KE-053139-01

Date d'émission de rapport : 28/09/2022 20:19

Page 17/18

Dossier N° : 22KE025021

Date de réception : 22/09/2022

Date d'analyse : 23/09/2022

Référence dossier Client: 1510797386/15781554/S3/4/2_15781554/3/5

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
070	BV3KN1691 Réf. prél : P071 R+2/ COMBLE/Mur - Enduit - (ciment)	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	MET * / YWK4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
071	BV3KN1692 Réf. prél : P072 R+2/ COMBLE/Revêtement de sol - Sol coulé - (ciment)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (granulaire)	MET * / YWK4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau colle noire bitumineuse ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (2) Un matériau de type joint ciment blanc est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.

Observation(s) couche(s)

- (i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (ii) La totalité de la couche de ciment colle blanc a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (iii) Un matériau de type peinture bleu est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (iv) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (v) Un matériau de type peinture jaune et un matériau de type enduit blanc sont présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscop Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscop Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KE-053139-01

Date d'émission de rapport : 28/09/2022 20:19

Page 18/18

Dossier N° : 22KE025021

Date de réception : 22/09/2022

Date d'analyse : 23/09/2022

Référence dossier Client: 1510797386/15781554/S3/4/2_15781554/3/5

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)". "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Marie Vigouroux
Cheffe de Service

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur

www.cofrac.fr