




LEGENDE PEINTURE

- : peinture
- : tapisserie avec performance acoustique

LEGENDE

- : ajout store vénitien métallique
- : réparation store vénitien métallique
- : fenêtre à remplacer
- : fenêtre à réparer
- : réparation volet roulant
- : ajout store vénitien tissus
- : reprise cloison modulaire (suite dépose cloison)
- : ajout plinthe stratifié
- : prestation hors périmètre travaux (réalisé en régie par MOA)

NB :

- révision de l'ensemble des fenêtres et porte-fenêtres existantes
- pose de signalétique sur l'ensemble des portes neuves

- WC f. :
 - remettre en place 1 dalle de faux-plafond
- WC h. :
 - ajout de 2 dalles de faux-plafond démontable

Système chasse d'eau à remplacer

Attentes fontaines à eau

- Bureau 301 + EAS :
 - 1 dalle de moquette à recoller
 - ajouter repérage accès EAS extérieur sur vitrage existant
 - ajouter éclairage de sécurité
 - ajouter signalétique "EAS" sur porte

- Bureau 302 :
 - 1 poignée de fenêtre à réparer (manoeuvre difficile)
 - 1 seuil à refixer

- Bureau 303 :
 - 1 poignée de fenêtre à réparer (manoeuvre difficile)
 - 1 seuil à remplacer
 - remise en peinture complète des murs (compris placard en bois + panneau/cadre de porte côté intérieur)
 - signalisation baie accessible pompier
 - ajout d'un triangle sur fenêtre existante
 - pose tapisserie avec performance acoustique

- Bureau 305 :
 - ajout contre-cloison CF 1h tte htr
 - ajout plinthes

- Bureau 306 + EAS :
 - 1 poignée de fenêtre à réparer (manoeuvre difficile)
 - signalisation baie accessible pompier
 - ajout d'un triangle sur fenêtre existante
 - ajouter repérage accès EAS extérieur sur vitrage existant
 - ajouter éclairage de sécurité
 - ajouter signalétique "EAS" sur porte
 - remplacement ponctuel dalles faux-plafond (suite dépose cloison modulaire)
 - ajout sol souple + plinthes stratifiées + seuil
 - pose tapisserie avec performance acoustique

- Bureau 307 :
 - 1 poignée de fenêtre à remplacer (non fonctionnelle)

- Bureau 308 :
 - 1 manivelle pour volet roulant à remplacer (non fonctionnelle)

- Bureau 309 :
 - refixer cache poignée de fenêtre
 - ajout d'un store vénitien tissus
 - pose tapisserie avec performance acoustique

- Bureau 310 :
 - ajout d'1 vidoir

- Bureau 311 :
 - régler 1 volet roulant

- Bureau 312 :
 - ajout de 2 stores vénitiens (dont 1 en imposte sur porte IS + 1 toute hauteur)
 - ajouter 1 seuil de porte
 - reboucher trous sur cloison
 - remplacement ponctuel dalles faux-plafond (suite dépose cloison modulaire)

- Bureau 314 :
 - condamner 2 volets roulants

- Dégagement :
 - peinture sur cloisons existantes (suite ajout nouvelles cloisons CF 1h)

- SDR 317 :
 - remettre en place porte existante dégonflée
 - bouche de ventilation à remplacer
 - écran visioconférence (hors marché)

- Bureau 316 RS :
 - prise d'air neuf dans coffre VR

- Bureau 319 :
 - ventilateur de gaine isolé sur variateur et batterie élec autorégulée

- Bureau 320 :
 - bouche 120 m³/h

- Bureau 331 :
 - ajout d'1 vidoir

- Bureau 334 :
 - condamner 2 volets roulants

- Bureau 337 :
 - remettre en place porte existante dégonflée
 - bouche de ventilation à remplacer
 - écran visioconférence (hors marché)

- Bureau 340 :
 - ajout d'1 vidoir

- Bureau 343 :
 - condamner 2 volets roulants

- Bureau 346 :
 - remettre en place porte existante dégonflée
 - bouche de ventilation à remplacer
 - écran visioconférence (hors marché)

- Bureau 349 :
 - ajout d'1 vidoir

- Bureau 352 :
 - condamner 2 volets roulants

- Bureau 355 :
 - remettre en place porte existante dégonflée
 - bouche de ventilation à remplacer
 - écran visioconférence (hors marché)

- Bureau 358 :
 - ajout d'1 vidoir

- Bureau 361 :
 - condamner 2 volets roulants

- Bureau 364 :
 - remettre en place porte existante dégonflée
 - bouche de ventilation à remplacer
 - écran visioconférence (hors marché)

- Bureau 367 :
 - ajout d'1 vidoir

- Bureau 370 :
 - condamner 2 volets roulants

- Bureau 373 :
 - remettre en place porte existante dégonflée
 - bouche de ventilation à remplacer
 - écran visioconférence (hors marché)

- Bureau 376 :
 - ajout d'1 vidoir

- Bureau 379 :
 - condamner 2 volets roulants

- Bureau 382 :
 - remettre en place porte existante dégonflée
 - bouche de ventilation à remplacer
 - écran visioconférence (hors marché)

- Bureau 385 :
 - ajout d'1 vidoir

- Bureau 388 :
 - condamner 2 volets roulants

- Bureau 391 :
 - remettre en place porte existante dégonflée
 - bouche de ventilation à remplacer
 - écran visioconférence (hors marché)

- Bureau 394 :
 - ajout d'1 vidoir

- Bureau 397 :
 - condamner 2 volets roulants

- Bureau 400 :
 - remettre en place porte existante dégonflée
 - bouche de ventilation à remplacer
 - écran visioconférence (hors marché)

- Bureau 403 :
 - ajout d'1 vidoir

- Bureau 406 :
 - condamner 2 volets roulants

- Bureau 409 :
 - remettre en place porte existante dégonflée
 - bouche de ventilation à remplacer
 - écran visioconférence (hors marché)

- Bureau 412 :
 - ajout d'1 vidoir

- Bureau 415 :
 - condamner 2 volets roulants

- Bureau 418 :
 - remettre en place porte existante dégonflée
 - bouche de ventilation à remplacer
 - écran visioconférence (hors marché)

- Bureau 421 :
 - ajout d'1 vidoir

- Bureau 424 :
 - condamner 2 volets roulants

- Bureau 427 :
 - remettre en place porte existante dégonflée
 - bouche de ventilation à remplacer
 - écran visioconférence (hors marché)

- Bureau 430 :
 - ajout d'1 vidoir

- Bureau 433 :
 - condamner 2 volets roulants

- Bureau 436 :
 - remettre en place porte existante dégonflée
 - bouche de ventilation à remplacer
 - écran visioconférence (hors marché)

- Bureau 439 :
 - ajout d'1 vidoir

- Bureau 442 :
 - condamner 2 volets roulants

- Bureau 445 :
 - remettre en place porte existante dégonflée
 - bouche de ventilation à remplacer
 - écran visioconférence (hors marché)

- Bureau 448 :
 - ajout d'1 vidoir

- Bureau 451 :
 - condamner 2 volets roulants

- Bureau 454 :
 - remettre en place porte existante dégonflée
 - bouche de ventilation à remplacer
 - écran visioconférence (hors marché)

- Bureau 457 :
 - ajout d'1 vidoir

- Bureau 460 :
 - condamner 2 volets roulants

- Bureau 463 :
 - remettre en place porte existante dégonflée
 - bouche de ventilation à remplacer
 - écran visioconférence (hors marché)

- Bureau 466 :
 - ajout d'1 vidoir

- Bureau 469 :
 - condamner 2 volets roulants

- Bureau 472 :
 - remettre en place porte existante dégonflée
 - bouche de ventilation à remplacer
 - écran visioconférence (hors marché)

- Bureau 475 :
 - ajout d'1 vidoir

- Bureau 478 :
 - condamner 2 volets roulants

- Bureau 481 :
 - remettre en place porte existante dégonflée
 - bouche de ventilation à remplacer
 - écran visioconférence (hors marché)

- Bureau 484 :
 - ajout d'1 vidoir

- Bureau 487 :
 - condamner 2 volets roulants

- Bureau 490 :
 - remettre en place porte existante dégonflée
 - bouche de ventilation à remplacer
 - écran visioconférence (hors marché)

- Bureau 493 :
 - ajout d'1 vidoir

- Bureau 496 :
 - condamner 2 volets roulants

- Bureau 499 :
 - remettre en place porte existante dégonflée
 - bouche de ventilation à remplacer
 - écran visioconférence (hors marché)

- Bureau 502 :
 - ajout d'1 vidoir

- Bureau 505 :
 - condamner 2 volets roulants

- Bureau 508 :
 - remettre en place porte existante dégonflée
 - bouche de ventilation à remplacer
 - écran visioconférence (hors marché)

- Bureau 511 :
 - ajout d'1 vidoir

- Bureau 514 :
 - condamner 2 volets roulants

- Bureau 517 :
 - remettre en place porte existante dégonflée
 - bouche de ventilation à remplacer
 - écran visioconférence (hors marché)

- Bureau 520 :
 - ajout d'1 vidoir

- Bureau 523 :
 - condamner 2 volets roulants

- Bureau 526 :
 - remettre en place porte existante dégonflée
 - bouche de ventilation à remplacer
 - écran visioconférence (hors marché)

- Bureau 529 :
 - ajout d'1 vidoir

- Bureau 532 :
 - condamner 2 volets roulants

- Bureau 535 :
 - remettre en place porte existante dégonflée
 - bouche de ventilation à remplacer
 - écran visioconférence (hors marché)

- Bureau 538 :
 - ajout d'1 vidoir

- Bureau 541 :
 - condamner 2 volets roulants

- Bureau 544 :
 - remettre en place porte existante dégonflée
 - bouche de ventilation à remplacer
 - écran visioconférence (hors marché)

- Bureau 547 :
 - ajout d'1 vidoir

- Bureau 550 :
 - condamner 2 volets roulants

- Bureau 553 :
 - remettre en place porte existante dégonflée
 - bouche de ventilation à remplacer
 - écran visioconférence (hors marché)

- Bureau 556 :
 - ajout d'1 vidoir

- Bureau 559 :
 - condamner 2 volets roulants

- Bureau 562 :
 - remettre en place porte existante dégonflée
 - bouche de ventilation à remplacer
 - écran visioconférence (hors marché)

- Bureau 565 :
 - ajout d'1 vidoir

- Bureau 568 :
 - condamner 2 volets roulants

- Bureau 571 :
 - remettre en place porte existante dégonflée
 - bouche de ventilation à remplacer
 - écran visioconférence (hors marché)

- Bureau 574 :
 - ajout d'1 vidoir

- Bureau 577 :
 - condamner 2 volets roulants

- Bureau 580 :
 - remettre en place porte existante dégonflée
 - bouche de ventilation à remplacer
 - écran visioconférence (hors marché)

- Bureau 583 :
 - ajout d'1 vidoir

- Bureau 586 :
 - condamner 2 volets roulants

- Bureau 589 :
 - remettre en place porte existante dégonflée
 - bouche de ventilation à remplacer
 - écran visioconférence (hors marché)

- Bureau 592 :
 - ajout d'1 vidoir

- Bureau 595 :
 - condamner 2 volets roulants

- Bureau 598 :
 - remettre en place porte existante dégonflée
 - bouche de ventilation à remplacer
 - écran visioconférence (hors marché)

- Bureau 601 :
 - ajout d'1 vidoir

- Bureau 604 :
 - condamner 2 volets roulants

- Bureau 607 :
 - remettre en place porte existante dégonflée
 - bouche de ventilation à remplacer
 - écran visioconférence (hors marché)

- Bureau 610 :
 - ajout d'1 vidoir

- Bureau 613 :
 - condamner 2 volets roulants

- Bureau 616 :
 - remettre en place porte existante dégonflée
 - bouche de ventilation à remplacer
 - écran visioconférence (hors marché)

- Bureau 619 :
 - ajout d'1 vidoir

- Bureau 622 :
 - condamner 2 volets roulants

- Bureau 625 :
 - remettre en place porte existante dégonflée
 - bouche de ventilation à remplacer
 - écran visioconférence (hors marché)

- Bureau 628 :
 - ajout d'1 vidoir

- Bureau 631 :
 - condamner 2 volets roulants

- Bureau 634 :
 - remettre en place porte existante dégonflée
 - bouche de ventilation à remplacer
 - écran visioconférence (hors marché)

- Bureau 637 :
 - ajout d'1 vidoir

- Bureau 640 :
 - condamner 2 volets roulants

- Bureau 643 :
 - remettre en place porte existante dégonflée
 - bouche de ventilation à remplacer
 - écran visioconférence (hors marché)

- Bureau 646 :
 - ajout d'1 vidoir

- Bureau 649 :
 - condamner 2 volets roulants

- Bureau 652 :
 - remettre en place porte existante dégonflée
 - bouche de ventilation à remplacer
 - écran visioconférence (hors marché)

- Bureau 655 :
 - ajout d'1 vidoir

- Bureau 658 :
 - condamner 2 volets roulants

- Bureau 661 :
 - remettre en place porte existante dégonflée
 - bouche de ventilation à remplacer
 - écran visioconférence (hors marché)

- Bureau 664 :
 - ajout d'1 vidoir

- Bureau 667 :
 - condamner 2 volets roulants

- Bureau 670 :
 - remettre en place porte existante dégonflée
 - bouche de ventilation à remplacer
 - écran visioconférence (hors marché)

- Bureau 673 :
 - ajout d'1 vidoir

- Bureau 676 :
 - condamner 2 volets roulants

- Bureau 679 :
 - remettre en place porte existante dégonflée
 - bouche de ventilation à remplacer
 - écran visioconférence (hors marché)

- Bureau 682 :
 - ajout d'1 vidoir

- Bureau 685 :
 - condamner 2 volets roulants

- Bureau 688 :
 - remettre en place porte existante dégonflée
 - bouche de ventilation à remplacer
 - écran visioconférence (hors marché)

- Bureau 691 :
 - ajout d'1 vidoir

- Bureau 694 :
 - condamner 2 volets roulants

- Bureau 697 :
 - remettre en place porte existante dégonflée
 - bouche de ventilation à remplacer
 - écran visioconférence (hors marché)

- Bureau 700 :
 - ajout d'1 vidoir

- Bureau 703 :
 - condamner 2 volets roulants

- Bureau 706 :
 - remettre en place porte existante dégonflée
 - bouche de ventilation à remplacer
 - écran visioconférence (hors marché)

- Bureau 709 :
 - ajout d'1 vidoir

- Bureau 712 :
 - condamner 2 volets roulants

- Bureau 715 :
 - remettre en place porte existante dégonflée
 - bouche de ventilation à remplacer
 - écran visioconférence (hors marché)

- Bureau 718 :
 - ajout d'1 vidoir

- Bureau 721 :
 - condamner 2 volets roulants

- Bureau 724 :
 - remettre en place porte existante dégonflée
 - bouche de ventilation à remplacer
 - écran visioconférence (hors marché)

- Bureau 727 :
 - ajout d'1 vidoir

- Bureau 730 :
 - condamner 2 volets roulants

- Bureau 733 :
 - remettre en place porte existante dégonflée
 - bouche de ventilation à remplacer
 - écran visioconférence (hors marché)

- Bureau 736 :
 - ajout d'1 vidoir

- Bureau 739 :
 - condamner 2 volets roulants

- Bureau 742 :
 - remettre en place porte existante dégonflée
 - bouche de ventilation à remplacer
 - écran visioconférence (hors marché)

- Bureau 745 :
 - ajout d'1 vidoir

- Bureau 748 :
 - condamner 2 volets roulants

- Bureau 751 :
 - remettre en place porte existante dégonflée
 - bouche de ventilation à remplacer
 - écran visioconférence (hors marché)

- Bureau 754 :
 - ajout d'1 vidoir

- Bureau 757 :
 - condamner 2 volets roulants