

MAITRISE D'ŒUVRE

ARCHITECTES MANDATAIRES EMERGENCE ARCHITECTES

21 rue Chaptal
75009 PARIS

BET

OTE INGENIERIE

43-45 rue d'Armagnac
33080 BORDEAUX Cedex

ÉCONOMISTES

EMERGENCE INGENIERIE

21 rue Chaptal
75009 PARIS

BUREAU DE CONTRÔLE ALPES CONTRÔLES

C.S.S.I.

OTE INGENIERIE

O.P.C.

OTE INGENIERIE

C.S.P.S.

IRIS COORDINATION

MAÎTRISE D'OUVRAGE

C.H.U. DE BORDEAUX

Groupe Hospitalier Pellegrin
12 Rue Dubernat – 33404 TALENCE Cedex



DCE

▣ Tableau de repérage des portes

**Restructuration des soins externes d'urologie
11^e étage – Ailes 1&2 et Noyau Central**

TABLEAU DE PORTES		OUVRANTS					EXIGENCES			CARACTÉRISTIQUES										Observations
	N° de porte	Simple	Double	Couissant	hauteur m	largeur m	Classement au feu	PV - DAS	Huisséries	Finition	Stratifié compact	Béquille électronique sans fil	Cylindre électroniques	Ferme-porte	Ferme-porte 90°	BC à condamnation	Béquilles sur rosaces	Béquilles sur rosaces PMR	Oculus Classement au E/EI dito porte	
Examen																				
Chambre 01	HC 13	X	-	-	2,05	1,23	EI30	-	M	S	-	-	-	X	X	-	X	-	-	
SdE 01	HC 13b	X	-	-	2,05	0,83	-	-	M	-	X	-	-	-	-	X	X	-	-	
Chambre 02	HC 12	X	-	-	2,05	1,23	EI30	-	M	S	-	-	-	X	X	-	X	-	-	
SdE 02	HC 12b	X	-	-	2,05	0,83	-	-	M	-	X	-	-	-	-	X	X	-	-	
Chambre 03	HC 11	X	-	-	2,05	1,23	EI30	-	M	S	-	-	-	X	X	-	X	-	-	
SdE 03	HC 11b	X	-	-	2,05	0,83	-	-	M	-	X	-	-	-	-	X	X	-	-	
Chambre 04	HC 10	X	-	-	2,05	1,23	EI30	-	M	S	-	-	-	X	X	-	X	-	-	
SdE 04	HC 10b	X	-	-	2,05	0,83	-	-	M	-	X	-	-	-	-	X	X	-	-	
Chambre 05	HC 09	X	-	-	2,05	1,23	EI30	-	M	S	-	-	-	X	X	-	X	-	-	
SdE 05	HC 09b	X	-	-	2,05	0,83	-	-	M	-	X	-	-	-	-	X	X	-	-	
Chambre 06	HC 08	X	-	-	2,05	1,23	EI30	-	M	S	-	-	-	X	X	-	X	-	-	
SdE 06	HC 08b	X	-	-	2,05	0,83	-	-	M	-	X	-	-	-	-	X	X	-	-	
Chambre 07	HC 07	X	-	-	2,05	1,23	EI30	-	M	S	-	-	-	X	X	-	X	-	-	
SdE 07	HC 07b	X	-	-	2,05	0,83	-	-	M	-	X	-	-	-	-	X	X	-	-	
Chambre 08	HC 06	X	-	-	2,05	1,23	EI30	-	M	S	-	-	-	X	X	-	X	-	-	
SdE 08	HC 06b	X	-	-	2,05	0,83	-	-	M	-	X	-	-	-	-	X	X	-	-	
Chambre 09	HC 05	X	-	-	2,05	1,23	EI30	-	M	S	-	-	-	X	X	-	X	-	-	
SdE 09	HC 05b	X	-	-	2,05	0,83	-	-	M	-	X	-	-	-	-	X	X	-	-	
Chambre 11	HC 19	X	-	-	2,05	1,23	EI30	-	M	S	-	-	-	X	X	-	X	-	-	
SdE 11 PMR	HC 19b	-	-	X	2,05	0,93	-	-	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-	
Chambre 12	HC 18	X	-	-	2,05	1,23	EI30	-	M	S	-	-	-	X	X	-	X	-	-	
SdE 12 PMR	HC 18b	-	-	X	2,05	0,93	-	-	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-	
Chambre 13	HC 17	X	-	-	2,05	1,23	EI30	-	M	S	-	-	-	X	X	-	X	-	-	
SdE 13 PMR	HC 17b	-	-	X	2,05	0,93	-	-	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-	
Chambre 14	HC 16	X	-	-	2,05	1,23	EI30	-	M	S	-	-	-	X	X	-	X	-	-	
SdE 14 PMR	HC 16b	-	-	X	2,05	0,93	-	-	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-	
Chambre 15	HC 15	X	-	-	2,05	1,23	EI30	-	M	S	-	-	-	X	X	-	X	-	-	
SdE 15 PMR	HC 15b	-	-	X	2,05	0,93	-	-	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-	
Chambre HDJ 10	HJ 22	X	-	-	2,05	1,23	EI30	-	M	S	-	-	-	X	X	-	-	X	-	
SdE HDJ 10 PMR	HJ 22b	-	-	X	2,05	0,93	-	-	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-	
Chambre 16 PMR	HC 14	X	-	-	2,05	1,23	EI30	-	M	S	-	-	-	X	X	-	-	X	-	
SdE 16 PMR	HC 14b	-	-	X	2,05	0,93	-	-	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-	
Chambre HDJ 01	HJ 02	X	-	-	2,05	1,23	EI30	-	M	S	-	-	-	X	X	-	X	-	-	
SdE HDJ 01	HJ 02b	X	-	-	2,05	0,83	-	-	M	-	X	-	-	-	-	X	X	-	-	
Chambre HDJ 02	HJ 01	X	-	-	2,05	1,23	EI30	-	M	S	-	-	-	X	X	-	X	-	-	
SdE HDJ 02	HJ 01b	X	-	-	2,05	0,83	-	-	M	-	X	-	-	-	-	X	X	-	-	
Chambre HDJ 03	HJ 04	X	-	-	2,05	1,23	EI30	-	M	S	-	-	-	X	X	-	-	X	-	
SdE PMR HDJ 03	HJ 04b	-	-	X	2,05	0,93	-	-	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-	
Chambre HDJ 04	HJ 05	X	-	-	2,05	1,23	EI30	-	M	S	-	-	-	X	X	-	-	X	-	
SdE PMR HDJ 04	HJ 05b	-	-	X	2,05	0,93	-	-	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-	
Chambre HDJ 05	HJ 06	X	-	-	2,05	1,23	EI30	-	M	S	-	-	-	X	X	-	-	X	-	
SdE PMR HDJ 05	HJ 06b	-	-	X	2,05	0,93	-	-	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-	
Chambre HDJ 06	HJ 07	X	-	-	2,05	1,23	EI30	-	M	S	-	-	-	X	X	-	-	X	-	
SdE PMR HDJ 06	HJ 07b	-	-	X	2,05	0,93	-	-	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-	
Circulation 02	LC 34																			Supprimée au DCE
Uro dynami	EE 01	-	X	-	2,05	93+53	E30	-	M	S	-	X	X	X	-	-	-	-	-	
Déshabilleur 01 PMR	EE 01b	X	-	-	2,05	0,93	-	-	M	S	-	-	-	-	-	X	-	X	-	
Fibroscopie	EE 02	-	X	-	2,05	93+53	E30	-	M	S	-	X	X	X	-	-	-	-	-	
Déshabilleur 02	EE 02b	X	-	-	2,05	0,93	-	-	M	S	-	-	-	-	-	X	-	X	-	
Endoscopie	EE 04	-	X	-	2,05	93+53	E30	-	M	S	-	X	X	X	-	-	-	-	-	
Déshabilleur 03 PMR	EE 04b	X	-	-	2,05	0,93	-	-	M	S	-	-	-	-	-	X	-	X	-	
Désinfection	EE05	X	-	-	2,05	0,93	E30	-	M	S	-	X	X	X	-	-	-	-	-	
Désinfection Réserve	EE 05b	X	-	-	2,05	0,93	EI60	-	M	S	-	X	X	X	-	-	-	-	-	local à risque au sens du GHU10
Désinfection Réserve	EE 05c	X	-	-	2,05	0,93	EI60	-	M	S	-	X	X	X	-	-	-	-	-	local à risque au sens du GHU10
Débinétrie	EC 02	X	-	-	2,05	0,93	E30	-	M	S	-	-	X	X	-	X	X	-	-	
Instillation	EC 03	X	-	-	2,05	1,03	E30	-	M	S	-	-	X	X	-	X	X	-	-	
Stomathérapie	EC 21	X	-	-	2,05	1,03	E30	-	M	S	-	X	X	X	-	-	-	-	-	
Exam. Prél.	EC 20	X	-	-	2,05	1,03	E30	-	M	S	-	X	X	X	-	-	-	-	-	
Sanitaire PMR 04	EC 20b	-	-	X	2,05	0,93	-	-	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-	
Sanitaire PMR 04	EC 21b	-	-	X	2,05	0,93	-	-	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-	
LT IT médicale	LT IT 01	-	X	-	2,05	1,23	EI60	-	M	S	-	-	X	X	-	-	X	-	-	

Commun																				
Office repos 01	HC 04b	X	-	-	2,05	0,93	E30	-	M	S	-	X	X	X	-	-	-	-	-	
Office patients	HC 04a	X	-	-	2,05	0,93	E30	-	M	S	-	X	X	X	-	-	-	-	-	Ferme porte débrayable
Réserve solutés	HC 02	X	-	-	2,05	1,03	E160	-	M	S	-	X	X	X	-	-	-	-	-	Ferme porte débrayable local à risque au sens du GHU10
Réserve 01	HC 01	X	-	-	2,05	1,03	E160	-	M	S	-	X	X	X	-	-	-	-	-	Ferme porte débrayable local à risque au sens du GHU10
Lingerie	HC 01b	X	-	-	2,05	1,03	E160	-	M	S	-	X	X	X	-	-	X	-	-	local à risque au sens du GHU10
DGT 02	HJ 08	X	-	-	2,05	1,03	E30	-	M	S	-	-	-	X	-	-	X	-	-	Ferme porte débrayable
DGT 02	HJ 10	X	-	-	2,05	1,03	E30	-	M	S	-	-	-	X	-	-	X	-	-	Ferme porte débrayable
Accueil patients	HJ 09	X	-	-	2,05	0,93	E30	-	M	S	-	-	X	X	-	-	-	-	-	
Sanitaire PMR 01	HJ 10b	-	-	X	2,05	0,93	-	-	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-	
SAS 08	LC 35	X	-	-	2,05	1,03	E60	X	B	S	-	-	-	X	-	-	X	-	X - E60	
SAS 08	LC 34	X	-	-	2,05	1,03	E60	X	B	S	-	-	-	X	-	-	X	-	X - E60	
SAS 02	LC 27	-	X	-	2,05	93+93	E60	X	B	S	-	F	-	X	-	-	-	-	X - E60	Fermeture par lecteur de badge filair au lot 03 Électricité CFO- Cfa – SSI
SAS 02	LC 32	-	X	-	2,05	93+93	E60	X	B	S	-	-	-	X	-	-	-	-	X - E60	
DASRI	LC 11	-	X	-	2,05	93+93	E60	X	B	S	-	F	X	X	-	-	-	-	-	Support ventouse / local à risque au sens du GHU10 Fermeture par lecteur de badge filair au lot 03 Électricité CFO- Cfa – SSI
Sanitaire pers. 01	HC 23	X	-	-	2,05	0,93	-	-	M	S	-	-	-	X	-	X	X	-	-	
Local tech 04	LC 12	X	-	-	2,05	0,93	E160	-	M	S	-	-	X	X	-	-	X	-	-	
SAS 03	LC 13	X	-	-	2,05	0,93	E60	X	B	S	-	-	-	X	-	-	X	-	X - E60	
SAS 03	LC 14	X	-	-	2,05	0,93	E60	X	B	S	-	-	-	X	-	-	X	-	X - E60	
Salle de réunion	BM 13	X	-	-	2,05	0,93	E30	-	M	S	-	X	X	X	-	-	-	-	-	
Salle de réunion	BM 16	X	-	-	2,05	0,93	E30	-	M	S	-	X	X	X	-	-	-	-	-	
Salle de réunion	BM 12	X	-	-	2,05	0,93	E30	-	M	V	-	X	X	X	-	-	-	-	-	Vitrée
Salle de réunion	BM 14	X	-	-	2,05	0,93	E30	-	M	V	-	X	X	X	-	-	-	-	-	Vitrée
Echange Conv	BM 01	-	X	-	2,05	93+73	E30	-	M	V	-	X	X	X	-	-	-	-	-	Vitrée
Local tech 03	LC 19	X	-	-	2,05	0,83	E160	-	M	S	-	X	X	X	-	-	X	-	-	
WC 02 pers	BM 15	X	-	-	2,05	0,93	-	-	M	S	-	-	-	X	-	X	X	-	-	
Archives	EC 23	X	-	-	2,05	0,93	E160	-	M	S	-	X	X	X	-	-	X	-	-	local à risque au sens du GHU10
Local info	EC 23b	X	-	-	2,05	0,93	E160	-	M	S	-	X	X	X	-	-	X	-	-	
Zone de collecte	EC 24	X	-	-	2,05	1,03	E160	-	M	S	-	X	X	X	-	-	-	-	-	local à risque au sens du GHU10
Circulation BM	LC 18	-	X	-	2,05	93+53	E60	-	M	S	-	-	-	X	-	-	X	-	-	
Circulation BM	LC 18	X	-	-	2,05	1,23	E60	-	M	S	-	-	-	X	-	-	X	-	-	
Circulation 02	LC 17	-	X	-	2,05	93+93	E60	X	B	S	-	-	-	X	-	-	-	-	X - E60	
Sanitaire PMR 03	BM 17	X	-	-	2,05	0,93	-	-	M	S	-	-	-	-	-	X	-	X	-	
Sanitaire PMR 02	BM 16	X	-	-	2,05	0,93	-	-	M	S	-	-	-	-	-	X	-	X	-	
Attente exam 15 p	EE 06	X	-	-	2,05	1,03	E30	-	M	S	-	-	-	X	-	-	X	-	-	
Petite chirurgie	EE 07	X	-	-	2,05	1,23	E60	-	M	S	-	X	X	X	-	-	-	-	-	Ferme porte débrayable
Déshabilleur 04 PMR	EE 08	X	-	-	2,05	0,93	E60	-	M	S	-	-	-	X	-	X	-	-	-	Ferme porte débrayable
Déshabilleur 04 PMR	EE 08b	X	-	-	2,05	0,93	E60	-	M	S	-	-	-	X	-	X	-	-	-	
Réserve 02	EC 01	X	-	-	2,05	1,03	E160	-	M	S	-	X	X	X	-	-	-	-	-	
Accueil patient	EC 05	X	-	-	2,05	0,93	E30	-	M	S	-	X	X	X	-	-	-	-	-	
Impression	EC 05b	X	-	-	2,05	0,93	-	-	M	S	-	-	X	X	-	-	X	-	-	
Local tech 02	LC 05	X	-	-	2,05	0,83	E160	-	M	S	-	X	X	X	-	-	X	-	-	
Local tech 01	LC 04	X	-	-	2,05	0,73	E160	-	M	S	-	X	X	X	-	-	X	-	-	
Circulation 01	LC 07	-	X	-	2,05	93+93	E60	X	B	S	-	-	-	X	-	-	-	-	X - E60	
Circulation CLI	LC 24	-	X	-	2,05	93+93	E60	X	B	S	-	-	-	X	-	-	-	-	X - E60	
Circulation HDJ	LC 33	-	X	-	2,05	93+93	E60	X	B	S	-	-	-	X	-	-	-	-	X - E60	
SAS 04	LC 02	-	X	-	2,05	93+53	E60	X	B	S	-	-	-	X	-	-	X	-	X - E60	
SAS 04	LC 03	-	X	-	2,05	93+53	E60	X	B	S	-	-	-	X	-	-	X	-	X - E60	
SAS 01	LC 21	-	X	-	2,05	93+93	E60	X	B	S	-	F	-	X	-	-	-	-	X - E60	Fermeture par lecteur de badge filair au lot 03 Électricité CFO- Cfa – SSI
SAS 01	LC 22	-	X	-	2,05	93+93	E60	X	B	S	-	-	-	X	-	-	-	-	X - E60	
WC 04 pers	EC 06	X	-	-	2,05	0,93	E30	-	M	S	-	-	-	X	-	X	X	-	-	
DGT 03	EC 07	X	-	-	2,05	0,93	-	-	M	S	-	-	-	X	-	-	X	-	-	
WC 03 pers	EC 08	X	-	-	2,05	0,93	E30	-	M	S	-	-	-	X	-	X	X	-	-	
Office repos 02	EC 09	X	-	-	2,05	0,93	E30	-	M	S	-	X	X	X	-	-	-	-	-	
Local tech 05	LC 23	X	-	-	2,05	0,83	E160	-	M	S	-	-	X	X	-	-	X	-	-	
Local tech 06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	Existante
Attente 11 p	EC 22	X	-	-	2,05	1,03	E30	-	M	S	-	-	-	X	-	-	X	-	-	
Attente 18 p	EC 18	X	-	-	2,05	1,03	E30	-	M	S	-	-	-	X	-	-	X	-	-	
WC 05 pers	RC 01	X	-	-	2,05	0,93	E30	-	M	S	-	-	-	X	-	X	X	-	-	
WC 06 pers	RC 05	X	-	-	2,05	0,93	E30	-	M	S	-	-	-	X	-	X	X	-	-	
Salle de pause	RC 12	X	-	-	2,05	0,93	E30	-	M	S	-	X	X	X	-	-	-	-	-	
SAS 06	LC 25	X	-	-	2,05	0,93	E60	X	B	S	-	-	-	X	-	-	-	-	X - E60	
SAS 06	LC 26	X	-	-	2,05	0,93	E60	X	B	S	-	-	-	X	-	-	-	-	X - E60	
Visio 01	RC 04	X	-	-	2,05	0,83	E30	-	M	S	-	X	X	X	-	-	X	-	X - E60	
Visio 02	RC 08	X	-	-	2,05	0,83	E30	-	M	S	-	X	X	X	-	-	X	-	X - E60	
Réunion immersion 3D	RC 06	X	-	-	2,05	0,93	E30	-	M	S	-	X	X	X	-	-	-	-	-	

Bureaux																				
Bureau cadre	HC 03	X	-	-	2,05	0,93	E30	-	M	S	-	-	X	X	-	-	-	-	-	
Bureau 01	BM 11	X	-	-	2,05	0,93	E30	-	M	S	-	-	X	X	-	-	-	-	-	
Bureau 02	BM 10	X	-	-	2,05	0,93	E30	-	M	S	-	-	X	X	-	-	-	-	-	
Bureau 03	BM 09	X	-	-	2,05	0,93	E30	-	M	S	-	-	X	X	-	-	-	-	-	
Bureau 04	BM 08	X	-	-	2,05	0,93	E30	-	M	S	-	-	X	X	-	-	-	-	-	
Bureau 05	BM 07	X	-	-	2,05	0,93	E30	-	M	S	-	-	X	X	-	-	-	-	-	
Bureau 06	BM 06	X	-	-	2,05	0,93	E30	-	M	S	-	-	X	X	-	-	-	-	-	
Bureau 07	BM 05	X	-	-	2,05	0,93	E30	-	M	S	-	-	X	X	-	-	-	-	-	
Bureau 08	BM 04	X	-	-	2,05	0,93	E30	-	M	S	-	-	X	X	-	-	-	-	-	
Bureau 09	BM 03	X	-	-	2,05	0,93	E30	-	M	S	-	-	X	X	-	-	-	-	-	
Bureau 10	BM 02	X	-	-	2,05	0,93	E30	-	M	S	-	-	X	X	-	-	-	-	-	
Bureau 09 poly 6 postes	HC 25	X	-	-	2,05	0,93	E30	-	M	S	-	X	X	X	-	-	-	-	-	
SDE	HC 25b	X	-	-	2,05	0,83	-	-	M	S	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Bureau secrétariat 04	BM 15	X	-	-	2,05	0,93	E30	-	M	S	-	-	X	X	-	-	-	-	-	
Bureau chef clinique	BM 16	X	-	-	2,05	0,93	E30	-	M	S	-	X	X	X	-	-	-	-	-	
Bureau secrétariat 03	BM 17	X	-	-	2,05	0,93	E30	-	M	S	-	-	X	X	-	-	-	-	-	
Bureau secrétariat 02	BM 18	X	-	-	2,05	0,93	E30	-	M	S	-	-	X	X	-	-	-	-	-	
Bureau secrétariat 01	BM 19	X	-	-	2,05	0,93	E30	-	M	S	-	-	X	X	-	-	-	-	-	
Bureau IDE	EC 04	X	-	-	2,05	0,93	E30	-	M	S	-	X	X	X	-	-	-	-	-	
Bureau IDE TAS	EC 10	X	-	-	2,05	0,93	E30	-	M	S	-	-	X	X	-	-	-	-	-	
Bureau RAAC	EC 19	X	-	-	2,05	0,93	E30	-	M	S	-	-	X	X	-	-	-	-	-	
Réhab Accueil	EC 17	X	-	-	2,05	0,93	E30	-	M	S	-	X	X	X	-	-	-	-	-	
Bureau RC 01	RC 20	X	-	-	2,05	0,93	E30	-	M	S	-	-	X	X	-	-	-	-	-	
Bureau RC CONSULT 07	RC 18	X	-	-	2,05	0,93	E30	-	M	S	-	-	X	X	-	-	-	-	-	
Bureau RC 02	RC 16	X	-	-	2,05	0,93	E30	-	M	S	-	-	X	X	-	-	-	-	-	
Bureau RC 03	RC 15	X	-	-	2,05	0,93	E30	-	M	S	-	-	X	X	-	-	-	-	-	
Bureau RC 04	RC 14	X	-	-	2,05	0,93	E30	-	M	S	-	-	X	X	-	-	-	-	-	
Bureau RC 05	RC 13	X	-	-	2,05	0,93	E30	-	M	S	-	-	X	X	-	-	-	-	-	
Bureau RC 06	RC 11	X	-	-	2,05	0,93	E30	-	M	S	-	-	X	X	-	-	-	-	-	
Bureau RC 07	RC 10	X	-	-	2,05	0,93	E30	-	M	S	-	-	X	X	-	-	-	-	-	
Bureau RC 08	RC 09	X	-	-	2,05	0,93	E30	-	M	S	-	-	X	X	-	-	-	-	-	
Bureau RC 09	RC 07	X	-	-	2,05	0,93	E30	-	M	S	-	-	X	X	-	-	-	-	-	
Bureau RC 10	RC 03	X	-	-	2,05	0,93	E30	-	M	S	-	-	X	X	-	-	-	-	-	
Bureau RC 11	RC 02	X	-	-	2,05	0,93	E30	-	M	S	-	-	X	X	-	-	-	-	-	
Bureau consult 06	EC 16	X	-	-	2,05	0,93	E30	-	M	S	-	-	X	X	-	-	-	-	-	
Bureau consult 05	EC 15	X	-	-	2,05	0,93	E30	-	M	S	-	-	X	X	-	-	-	-	-	
Bureau consult 04	EC 14	X	-	-	2,05	0,93	E30	-	M	S	-	-	X	X	-	-	-	-	-	
Bureau consult 03	EC 13	X	-	-	2,05	0,93	E30	-	M	S	-	-	X	X	-	-	-	-	-	
Bureau consult 02	EC 12	X	-	-	2,05	0,93	E30	-	M	S	-	-	X	X	-	-	-	-	-	
Bureau consult PMR 01	EC 11	X	-	-	2,05	1,23	E30	-	M	S	-	-	X	X	-	-	-	-	-	
Local soins	HC 20	X	-	-	2,05	1,03	E30	-	M	S	-	X	X	X	-	-	X	-	-	Ferme porte débrayable
Local soins	HC 21	X	-	-	2,05	1,03	E30	-	M	S	-	X	X	X	-	-	X	-	-	Ferme porte débrayable
Ent																				
Lave bassin	HC 24	X	-	-	2,05	0,93	E30	-	M	S	-	X	X	X	-	-	-		-	Ferme porte débrayable
DGT 01	RC 17	X	-	-	2,05	0,93	-	-	M	S	-	-	-	X	-	-	X	-	-	Ferme porte débrayable
UM 02	RC 19	X	-	-	2,05	0,93	E30	-	M	S	-	-	X	X	-	-	-	-	-	Ferme porte débrayable