

RAPPORT DE VISITE DU RESEAU INCENDIES MLT


PROBLEMATIQUE :

Suite à un rapport établi par un bureau de contrôle des réseaux incendie il a été repéré que les éléments d'approvisionnement en eau contre les incendies (Poteaux, RIA) ne possèdent pas une pression suffisante pour la bonne utilisation de ceux-ci, le seuil minimum demande un débit de 60m³ et une pression de 1 Bar hors aucuns éléments n'est au-dessus du seuil (livrable 1).

VERIFICATION :

Une visite a eu lieu le 19/04/2024 avec la société SPIE FACILITIES afin d'évaluer la pression actuelle du réseau incendie via la station AEP de la MALTIERE

Photo des réseaux hydraulique : Réseau incendie à gauche et réseau eau potable a droite



La pression actuelle montre une pression a 3.6 Bar.

Photo du manomètre sur le réseau incendie

