



LEYENDA / LÉGENDE

	EXTINTOR 6 KG ABC/ EXTINTEUR 6 KG ABC
	PUNTO DE LUZ FLUORESCENTE DOBLE / POINT DE LUMIÈRE FLUORESCENT DOUBLE

ARGESCÓN - CESCO, S. L.

ESTUDIO DE ARQUITECTURA, GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN

Técnico responsable del Estudio - Technique responsable de l'Étude: Maria José Escobar Palacios  
Avda. Doctor Federico Rubio y Gali, Nº 86, Local 2 - 28040 Madrid

Avg. Francesc Macià, nº 119, 4º 1 - 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)  
Teléfono móvil - Téléphone mobile: 639.84.34.20 [argescconcescosl@terra.es](mailto:argescconcescosl@terra.es)

Diagnóstico de estado de conservación y de adecuación a normativa de los edificios pertenecientes al  
Liceo Francés de Madrid en Plaza del Liceo nº1 28043 de Madrid

Diagnostic d'état de conservation et d'adéquation à une réglementation des bâtiments appartenant à  
Lycée Français de Madrid dans la Plaza del Liceo nº1 28043 de Madrid

EDIFICIO F - PLANTA PRIMERA (SOBRE TEATRO) - INSTALACIONES  
BATIMENT F - PREMIER ETAGE (SUR LE THEATRE) - INSTALLATIONS