

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX



A Adresse du bien	B Propriétaire
DRFIP - CITE ADMINISTRATIVE Bâtiment A et B 2 boulevard MAGENTA 35000 RENNES	Nom : DRFIP Adresse : CITE ADMINISTRATIVE AVENUE DE LA LIBERTE 35000 RENNES
C Commanditaire de la mission	
Nom : DRFIP Qualité : Administration	Adresse : CITE ADMINISTRATIVE AVENUE DE LA LIBERTE 35000 RENNES
D L'appareil à fluorescence X	
Nom du fabricant de l'appareil : Niton Modèle de l'appareil : XLP 300 AW N° de série : 26375	Nature du radionucléide : Cadmium 109 Date du dernier chargement de la source : 15/09/2020 Activité de la source à cette date : 850 Mbq
E Execution de la mission	
Rapport N° : 15573867 P Date d'intervention : 02/08/2022	Date du rapport : 10/08/2022
F Nature des Travaux	
Travaux de rénovation du système incendie SSI.	
G Périmètre de la mission	
Locaux repérés sur les plans fournis par le client.	
H Cachet du diagnostiqueur	
Signature 	Société : BUREAU VERITAS EXPLOITATION Nom du diagnostiqueur : TRIBALLIER Cyril Organisme d'assurance : MSIG Insurance Europe AG Police : F210.16.0414.

SOMMAIRE

PREMIERE PAGE DU RAPPORT

ADRESSE DU BIEN	1
PROPRIETAIRE.....	1
COMMANDITAIRE DE LA MISSION	1
L'APPAREIL A FLUORESCENCE X.....	1
EXECUTION DE LA MISSION	1
NATURE DES TRAVAUX.....	1
PERIMETRE DE LA MISSION	1
CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	1

CADRE REGLEMENTAIRE3

PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION L4121-2 DU CODE DU TRAVAIL	3
PREVENTION DU RISQUE D'EXPOSITION AUX AGENTS CANCEROGENES, MUTAGENES ET TOXIQUES POUR LA REPRODUCTION R4412-59 ET SUIVANTS.....	3

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION3

L'AUTEUR DU DIAGNOSTIC.....	3
PERSONNE COMPETENTE EN RADIOPROTECTION (PCR)	3
ETALONNAGE DE L'APPAREIL.....	3
LE LABORATOIRE D'ANALYSE EVENTUEL.....	3
DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER	3
LE BIEN OBJET DE LA MISSION	3
OCCUPATION DU BIEN	4
LISTE DES LOCAUX VISITES	4
LISTE DES LOCAUX NON VISITES	6

METHODOLOGIE EMPLOYEE6

VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB PAR FLUORESCENCE X	8
RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE	8

PRESENTATION DES RESULTATS9

CROQUIS10

RESULTATS DES MESURES16

COMMENTAIRES48

ANNEXES49

NOTICE D'INFORMATION.....	49
AUTRES DOCUMENTS.....	49

1	CADRE REGLEMENTAIRE
Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants	

2	RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION
2.1	L'auteur du diagnostic
Nom et prénom : TRIBALLIER Cyrille	
2.2	Personne compétente en radioprotection (PCR)
Nom de la personne compétente en Radioprotection (PCR) : THILBAUT LACROSSE	
2.3	Etalonnage de l'appareil
Fabriquant de l'étalon : NITON N° NIST de l'étalon : SRM 2573 Concentration : 1,04 mg/cm² Incertitude : 0,06 mg/cm²	

Vérification de la justesse de l'appareil	N° mesure	Date	Concentration (mg/cm²)
En début de mission	1	02/08/2022	0
En fin de mission	891	02/08/2022	0
Si une remise sous tension a lieu			

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.
En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

2.4	Le laboratoire d'analyse éventuel
Nom du laboratoire : NC Nom du contact : NC Coordonnées : NC	

2.5	Description de l'ensemble immobilier
Année de construction : Antérieur au 1er janvier 1949 Nombre de bâtiments : 2 Nombre de cages d'escalier : Nombre de niveaux : 6	

2.6	Le bien objet de la mission
Adresse : DRFIP CITE ADMINISTRATIVE Bâtiment A et B 2 boulevard MAGENTA 35000 RENNES Type : Bâtiment Référence Cadastre : NC Destination du bâtiment : Bureaux Accompagnateur : Mr GRIGNON	

2.7 Occupation du bien		
L'occupant est	☒ Propriétaire ☐ Locataire ☐ Sans objet, le bien est vacant	Nom de l'occupant si différent du propriétaire : Nom :

2.8 Liste des locaux visites		
N°	Local	Etage

2.8 Liste des locaux visites		
1	Stockage matériel	BAT A RDC BAS
2	Circulation n°1	BAT A RDC BAS
3	Rangement	BAT A RDC BAS
4	Stockage	BAT A RDC BAS
5	Infirmierie	BAT A RDC BAS
6	Bureau chef cuisine	BAT A RDC BAS
7	Imprimés	BAT A RDC BAS
8	Archives n°1	BAT A RDC BAS
9	Atelier A	BAT A RDC BAS
10	Courrier	BAT A RDC BAS
11	Moteur frigo	BAT A RDC BAS
12	Bureau chef	BAT A RDC BAS
13	Cafétaria	BAT A RDC BAS
14	Stockage boisson	BAT A RDC BAS
15	TGBT	BAT B RDC BAS
16	Autocom	BAT B RDC BAS
17	Archive sdf	BAT B RDC BAS
18	Circulation n°2	BAT B RDC BAS
19	Cta	BAT B RDC BAS
20	Chaufferie	BAT B RDC BAS
21	Rgt cuisine	BAT B RDC BAS
22	Local informatique	BAT B RDC BAS
23	Archives n°2	BAT B RDC BAS
24	Local coffre	BAT B RDC BAS
25	Local électrique	BAT B RDC BAS
26	Repro	BAT B RDC BAS
27	Stockage technique	BAT B RDC BAS
28	Bureau agent technique	BAT B RDC BAS
29	Salle réunion n°1	BAT B RDC BAS
30	Entrée	BAT B RDC BAS
31	responsable accueil	BAT A RDC
32	Salle réunion n°2	BAT A RDC
33	Circulation n°3	BAT A RDC
34	Local 1 n°1	BAT A RDC
35	Lti n°1	BAT A RDC
36	Local 2 n°1	BAT A RDC
37	local 3	BAT A RDC
38	Local 4	BAT A RDC
39	Coffre	BAT A RDC
40	Circulation n°4	BAT B RDC
41	SDE 1	BAT B RDC
42	SDE 2	BAT B RDC
43	SDE 3	BAT B RDC
44	Informatique	BAT B RDC
45	Local 1 n°2	BAT B RDC
46	Archives n°3	BAT B RDC
47	Salle de repos	BAT B RDC
48	Archives n°4	BATA R+1
49	Local 1 n°3	BATA R+1

2.8 Liste des locaux visités		
50	Local 2 n°2	BATA R+1
51	Dgt n°1	BATA R+1
52	Circulation n°5	BATA R+1
53	Circulation n°6	BAT B R+1
54	Baie info	BAT B R+1
55	Local 1 n°4	BAT B R+1
56	Local 2 n°3	BAT B R+1
57	Local 3	BAT B R+1
58	Archives pelp	BAT B R+1
59	Archives ptgc	BAT B R+1
60	Espace vie	BAT B R+1
61	Archives n°5	BAT B R+1
62	Local 1 n°5	BAT A R+2
63	Local 2 n°4	BAT A R+2
64	Dgt 1	BAT A R+2
65	Dgt 2 n°1	BAT A R+2
66	Circulation n°7	BAT A R+2
67	Lti n°2	BAT A R+2
68	Local 1 n°6	BAT A R+3
69	local 2	BAT A R+3
70	Circulation n°8	BAT A R+3
71	Salle de pause 1	BAT A R+3
72	Salle de pause 2	BAT A R+3
73	Dgt 2 n°2	BAT A R+3
74	Archives n°6	BAT A R+4
75	Local mopieur	BAT A R+4
76	Circulation n°9	BAT A R+4
77	Dgt n°2	BAT A R+4
78	local 1	BAT A R+4
79	Local 2 n°5	BAT A R+4
80	Lti n°3	BAT A R+4

2.9 Liste des locaux non visités		
Néant, tous les locaux ont été visités.		

3 METHODOLOGIE EMPLOYEE		
Calibrage de l'appareil à fluorescence X Avant chaque constat, l'auteur procède au calibrage de son appareil selon les modalités fournies par le fabricant de l'appareil. Identification du bien objet de la mission L'auteur identifie le bien objet de la mission, ainsi que l'ensemble immobilier auquel il appartient. En cas d'ambiguïté, il réalise un croquis afin de situer le bien dans cet ensemble. Identification des locaux Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc. Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts : – chaque palier ; – chaque partie de cage d'escalier située entre deux paliers. En vue d'assurer la cohérence de ce découpage, le hall d'entrée pourra être assimilé au palier du rez-de chaussée.		


Identification des zones

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.

Selon la convention établie, une lettre est attribuée à chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A » le mur par lequel on accède au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire.

Une unité de diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène.

Chaque unité de diagnostic (porte, fenêtre, ...) est associée à une « zone ».



Seules les surfaces directement accessibles sont testées.

Identification des revêtements

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anti-corrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Sont exclus du repérage :

- les revêtements de type papiers peints, carrelages et faïences bruts, revêtements de sol plastique ;
- les matériaux de type menuiseries extérieures et intérieures en PVC ; canalisations et goulottes en PVC.

Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb mais ne libèrent pas de poussières de plomb s'ils sont en bon état, ils ne sont donc pas visés par le présent rapport.

Identification des unités de diagnostic et substrat

Dans chaque local, toutes les surfaces susceptibles d'avoir un revêtement contenant du plomb sont analysées ou incluses dans une unité de diagnostic à analyser.

Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint, toile de verre, moquette murale, etc.), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous.

L'auteur du constat identifie le substrat de l'unité de diagnostic par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques du matériau, et le revêtement apparent de l'unité de diagnostic.

Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revêtement est appliqué (plâtre, bois, brique, métal, etc.) constituant des unités de diagnostic distinctes :

- les différents murs d'une même pièce ;
- des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ;
- les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre ;
- des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte car elles ont pu être peintes par des peintures différentes) ;
- une allège ou une embrasure et la paroi murale à laquelle elle appartient.

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de diagnostic.

Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de diagnostic :

- l'ensemble des plinthes d'un même local ;
- une porte et son huisserie dans un même local ;
- une fenêtre et son huisserie dans un même local.

Dans une partie de cage d'escalier, sont aussi considérés comme unités de diagnostic distinctes :

- l'ensemble des marches ;
- l'ensemble des contremarches ;
- l'ensemble des balustres ;
- le limon ;
- la crémaillère ;
- la main courante ;
- le plafond.

Relevé des mesures :

Les résultats des mesures sont indiqués dans les tableaux suivants.

3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence x

Le présent diagnostic porte sur la mesure de concentration en plomb dans les revêtements avec un appareil à fluorescence X avant la réalisation de travaux.

Dans ce cadre, aucun seuil de concentration en plomb n'est précisé dans le code du travail.

Les résultats de nos mesures sont exprimés en mg/cm² de plomb de support avec indication de l'incertitude de la mesure.

Les valeurs de concentration en plomb, obtenues après l'application de l'appareil sur le support, sont retranscrites dans les tableaux de relevé de mesures. Ces valeurs sont celles du constructeur. Elles comprennent la valeur nominative et l'écart relatif (ex : 13,4 +/- 0,41).

3.2 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

À titre exceptionnel, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido soluble selon la norme NF X 46-031 «*Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb*», dans les cas suivants :

- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- lorsque dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²), mais aucune mesure n'est supérieure à 2 mg/cm² ;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.

Le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

4 PRESENTATION DES RESULTATS

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

5 CROQUIS

RDC BAS / Bâtiment A et B

BATIMENT B

BATIMENT A



PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE				LEGENDE		Situation du lieu 
Adresse	CTP MAGENTA 55000 RENNES					
RDC BAS	Auteur C TRIBALLIER					
BAT. A / B	N° dossier 15573867					
Planche	01					
Numérotation	Index 00					

RDC / Bâtiment A et B

BATIMENT B

BATIMENT A



FRANCHE DE REPERTOIRE TECHNIQUE				LÉGENDE		SITUATION DU LIEU
Adresse	CSP MAGENTA 35000 RENNES					
RDC	Chemin	Voie	Voie			
BAT. A / B	Assur	C. TRIMALLIER	N. ASSUR			
	Planche	1573867				
Zone d'extension	Indice	00				
						




R+1 / Bâtiment A et B

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		LIEU DNE		Situation du bien	
Adresse		CSP MAJES/NTA 20500 RENNES			
R+1		Date plan			
BAT A / B		Auteur			
		N° dossier			
Planche		(3)			
Dernière édition		Index			




R+2 / Bâtiment A

PLANCHE DE RÉFÉRENCE TECHNIQUE				LÉGENDE		Situation de l'œuvre
Adresse	CTP HADSENIA 35000 RENNES			Couleur		
R+2 BÂT. A	Date mise	interdit				
	Admisi	C. FIMALEIR				
	N° dossier	15573867				
	Planific	04				
Planification	Indice	00				
						




R+3 / Bâtiment A

PLANCHÉ DE RÉFÉRENCE TECHNIQUE		LÉGENDE		Situation du bien
Adresse	CITY MANGERIA 10 rue Pasteur 33000 RENNES			
R+3 BÂT. A	Date note	10/01/2022		
	Adresser	C. THIBAUTIER		
	N° dossier	15572867		
	Planche	05		
Planification	Indice	00		



R+4 / Bâtiment A

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE			LÉGENDE		Situation du bien
Adresse	CTP MAGENTA 35000 RENNES				
	Date mise	15/05/2012			
R+4 B.A.T. A	Adress	C. TRIALLIER			
	N° dossier	15573867			
	Planche	06			
Planche	Index	00			
					



6 RESULTATS DES MESURES

Local : Local 1 n°5 (BAT A R+2)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
667	A	Mur		Peinture	HD	0,21	0,1	
668					C	0,09	0,1	
669	B	Mur		Peinture	HD	0,48	0,1	
670					C	0,07	0,1	
671	C	Mur		Peinture	HD	0,07	0,1	
672					C	0,09	0,1	
673	D	Mur		Peinture	HD	0,32	0,1	
674					C	0,28	0,1	
	Plafond	Plafond	Brut					
	Toutes zones	portes	recent					

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	6	2

Local : Local 2 n°4 (BAT A R+2)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
659	A	Mur		Peinture	HD	0,23	0,1	
660					C	0,21	0,1	
661	B	Mur		Peinture	HD	0,42	0,1	
662					C	0,04	0,1	
663	C	Mur		Peinture	HD	0,1	0,1	
664					C	0,07	0,1	
665	D	Mur		Peinture	HD	0,47	0,1	
666					C	0,08	0,1	
	Plafond	Plafond	Brut					
	Toutes zones	portes	recent					

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	6	2

Local : Dgt 1 (BAT A R+2)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
651	A	Mur		Peinture	HD	0,07	0,1	
652					C	0,08	0,1	
653	B	Mur		Peinture	HD	0,01	0,1	
654					C	0,21	0,1	
655	C	Mur		Peinture	HD	0,08	0,1	
656					C	0,17	0,1	

657	D	Mur		Peinture	HD	0,31	0,1	
658					C	0,11	0,1	
	Plafond	Plafond	Brut					
	Toutes zones	portes	recent					

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	6	2

Local : Dgt 2 n°1 (BAT A R+2)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
643	A	Mur		Peinture	HD	0,1	0,1	
644					C	0,23	0,1	
645	B	Mur		Peinture	HD	0,07	0,1	
646					C	0,08	0,1	
647	C	Mur		Peinture	HD	0,11	0,1	
648					C	0,25	0,1	
649	D	Mur		Peinture	HD	0,08	0,1	
650					C	0,09	0,1	
	Plafond	Plafond	Brut					
	Toutes zones	portes	recent					

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	6	2

Local : Circulation n°7 (BAT A R+2)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
675	A	Mur		Peinture	HD	0,1	0,1	
676					C	0,45	0,1	
677	B	Mur		Peinture	HD	0,42	0,1	
678					C	0,08	0,1	
679	C	Mur		Peinture	HD	0,49	0,1	
680					C	0,28	0,1	
681	D	Mur		Peinture	HD	0,21	0,1	
682					C	0,05	0,1	
683	E	Mur		Peinture	HD	0,03	0,1	
684					C	0,07	0,1	
685	F	Mur		Peinture	HD	0,09	0,1	
686					C	0,1	0,1	
687	G	Mur		Peinture	HD	0,42	0,1	
688					C	0,09	0,1	
689	H	Mur		Peinture	HD	0,45	0,1	
690					C	0,07	0,1	
	Plafond	Plafond	Brut					
	Toutes zones	portes	recent					

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	10	2

Local : Lti n°2 (BAT A R+2)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
635	A	Mur		Peinture	HD	0,07	0,1	
636					C	0,1	0,1	
637	B	Mur		Peinture	HD	0,29	0,1	
638					C	0,25	0,1	
639	C	Mur		Peinture	HD	0,07	0,1	
640					C	0,31	0,1	
641	D	Mur		Peinture	HD	0,4	0,1	
642					C	0,33	0,1	
	Plafond	Plafond	Brut					
	Toutes zones	portes	recent					
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			6		2			

Local : Local 1 n°6 (BAT A R+3)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
691	A	Mur		Peinture	HD	0,31	0,1	
692					C	0,03	0,1	
693	B	Mur		Peinture	HD	0,38	0,1	
694					C	0,1	0,1	
695	C	Mur		Peinture	HD	0,37	0,1	
696					C	0,4	0,1	
697	D	Mur		Peinture	HD	0,29	0,1	
698					C	0,09	0,1	
	Plafond	Plafond	Brut					
	Toutes zones	portes	recent					
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			6		2			

Local : local 2 (BAT A R+3)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
699	A	Mur		Peinture	HD	0,49	0,1	
700					C	0,21	0,1	
701	B	Mur		Peinture	HD	0,09	0,1	
702					C	0,09	0,1	
703	C	Mur		Peinture	HD	0,25	0,1	
704					C	0,09	0,1	
705	D	Mur		Peinture	HD	0,4	0,1	
706					C	0,08	0,1	
	Plafond	Plafond	Brut					

	Toutes zones	portes	recent				
Nombre d'unités de diagnostic			Total	Non mesurées			
			6	2			

Local : Circulation n°8 (BAT A R+3)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
731	A	Mur		Peinture	HD	0,07	0,1	
732					C	0,09	0,1	
733	B	Mur		Peinture	HD	0,01	0,1	
734					C	0,08	0,1	
735	C	Mur		Peinture	HD	0,43	0,1	
736					C	0,11	0,1	
737	D	Mur		Peinture	HD	0,09	0,1	
738					C	0,08	0,1	
739	E	Mur		Peinture	HD	0,45	0,1	
740					C	0,16	0,1	
741	F	Mur		Peinture	HD	0,37	0,1	
742					C	0,06	0,1	
743	G	Mur		Peinture	HD	0,08	0,1	
744					C	0,08	0,1	
745	H	Mur		Peinture	HD	0,11	0,1	
746					C	0,3	0,1	
	Plafond	Plafond	Brut					
	Toutes zones	portes	recent					

Nombre d'unités de diagnostic			Total	Non mesurées			
			10	2			

Local : Salle de pause 1 (BAT A R+3)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
707	A	Mur		Peinture	HD	0,06	0,1	
708					C	0,08	0,1	
709	B	Mur		Peinture	HD	0,08	0,1	
710					C	0,1	0,1	
711	C	Mur		Peinture	HD	0,33	0,1	
712					C	0,08	0,1	
713	D	Mur		Peinture	HD	0,1	0,1	
714					C	0,23	0,1	
	Plafond	Plafond	Brut					
	Toutes zones	portes	recent					

Nombre d'unités de diagnostic			Total	Non mesurées			
			6	2			

Local : Salle de pause 2 (BAT A R+3)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
715	A	Mur		Peinture	HD	0,11	0,1	
716					C	0,1	0,1	
717	B	Mur		Peinture	HD	0,07	0,1	
718					C	0,07	0,1	
719	C	Mur		Peinture	HD	0,09	0,1	
720					C	0,09	0,1	
721	D	Mur		Peinture	HD	0,03	0,1	
722					C	0,04	0,1	
	Plafond	Plafond	Brut					
	Toutes zones	portes	recent					
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			6		2			

Local : Dgt 2 n°2 (BAT A R+3)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
723	A	Mur		Peinture	HD	0,11	0,1	
724					C	0,27	0,1	
725	B	Mur		Peinture	HD	0,09	0,1	
726					C	0,1	0,1	
727	C	Mur		Peinture	HD	0,38	0,1	
728					C	0,09	0,1	
729	D	Mur		Peinture	HD	0,06	0,1	
730					C	0,17	0,1	
	Plafond	Plafond	Brut					
	Toutes zones	portes	recent					
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			6		2			

Local : Archives n°6 (BAT A R+4)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
747	A	Mur		Peinture	HD	0,46	0,1	
748					C	0,08	0,1	
749	B	Mur		Peinture	HD	0,39	0,1	
750					C	0,5	0,1	
751	C	Mur		Peinture	HD	0,23	0,1	
752					C	0,15	0,1	
753	D	Mur		Peinture	HD	0,11	0,1	
754					C	0,08	0,1	
	Plafond	Plafond	Brut					

	Toutes zones	portes	recent				
Nombre d'unités de diagnostic			Total	Non mesurées			
			6	2			

Local : Local mopieur (BAT A R+4)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
755	A	Mur		Peinture	HD	0,18	0,1	
756					C	0,08	0,1	
757	B	Mur		Peinture	HD	0,1	0,1	
758					C	0,11	0,1	
759	C	Mur		Peinture	HD	0,08	0,1	
760					C	0,46	0,1	
761	D	Mur		Peinture	HD	0,37	0,1	
762					C	0,27	0,1	
	Plafond	Plafond	Brut					
	Toutes zones	portes	recent					

Nombre d'unités de diagnostic			Total	Non mesurées			
			6	2			

Local : Circulation n°9 (BAT A R+4)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
795	A	Mur		Peinture	HD	0,09	0,1	
796					C	0,11	0,1	
797	B	Mur		Peinture	HD	0,1	0,1	
798					C	0,15	0,1	
799	C	Mur		Peinture	HD	0,46	0,1	
800					C	0,06	0,1	
801	D	Mur		Peinture	HD	0,07	0,1	
802					C	0,07	0,1	
803	E	Mur		Peinture	HD	0,1	0,1	
804					C	0,37	0,1	
805	F	Mur		Peinture	HD	0,38	0,1	
806					C	0,1	0,1	
807	G	Mur		Peinture	HD	0,11	0,1	
808					C	0,3	0,1	
809	H	Mur		Peinture	HD	0,28	0,1	
810					C	0,21	0,1	
	Plafond	Plafond	Brut					
	Toutes zones	portes	recent					

Nombre d'unités de diagnostic			Total	Non mesurées			
			10	2			

Local : Dgt n°2 (BAT A R+4)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
763	A	Mur		Peinture	HD	0,19	0,1	
764					C	0,07	0,1	
765	B	Mur		Peinture	HD	0,26	0,1	
766					C	0,49	0,1	
767	C	Mur		Peinture	HD	0,08	0,1	
768					C	0,1	0,1	
769	D	Mur		Peinture	HD	0,09	0,1	
770					C	0,03	0,1	
	Plafond	Plafond	Brut					
	Toutes zones	portes	recent					
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			6		2			

Local : local 1 (BAT A R+4)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
771	A	Mur		Peinture	HD	0,13	0,1	
772					C	0,35	0,1	
773	B	Mur		Peinture	HD	0,19	0,1	
774					C	0,08	0,1	
775	C	Mur		Peinture	HD	0,43	0,1	
776					C	0,11	0,1	
777	D	Mur		Peinture	HD	0,33	0,1	
778					C	0,3	0,1	
	Plafond	Plafond	Brut					
	Toutes zones	portes	recent					
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			6		2			

Local : Local 2 n°5 (BAT A R+4)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
779	A	Mur		Peinture	HD	0,29	0,1	
780					C	0,5	0,1	
781	B	Mur		Peinture	HD	0,5	0,1	
782					C	0,08	0,1	
783	C	Mur		Peinture	HD	0,41	0,1	
784					C	0,07	0,1	
785	D	Mur		Peinture	HD	0,1	0,1	
786					C	0,06	0,1	
	Plafond	Plafond	Brut					

	Toutes zones	portes	recent				
Nombre d'unités de diagnostic			Total	Non mesurées			
			6	2			

Local : Lti n°3 (BAT A R+4)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
787	A	Mur		Peinture	HD	0,1	0,1	
788					C	0,32	0,1	
789	B	Mur		Peinture	HD	0,1	0,1	
790					C	0,08	0,1	
791	C	Mur		Peinture	HD	0,1	0,1	
792					C	0,09	0,1	
793	D	Mur		Peinture	HD	0,08	0,1	
794					C	0,11	0,1	
	Plafond	Plafond	Brut					
	Toutes zones	portes	recent					

Nombre d'unités de diagnostic			Total	Non mesurées			
			6	2			

Local : responsable accueil (BAT A RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
401	A	Mur		Peinture	HD	0,08	0,1	
402					C	0,14	0,1	
403	B	Mur		Peinture	HD	0,1	0,1	
404					C	0,17	0,1	
405	C	Mur		Peinture	HD	0,2	0,1	
406					C	0,09	0,1	
407	D	Mur		Peinture	HD	0,07	0,1	
408					C	0,1	0,1	
	Plafond	Plafond	Brut					
	Toutes zones	portes	recent					

Nombre d'unités de diagnostic			Total	Non mesurées			
			6	2			

Local : Salle réunion n°2 (BAT A RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
409	A	Mur		Peinture	HD	0,06	0,1	
410					C	0,1	0,1	
411	B	Mur		Peinture	HD	0,46	0,1	
412					C	0,25	0,1	
413	C	Mur		Peinture	HD	0,1	0,1	
414					C	0,09	0,1	

415	D	Mur		Peinture	HD	0,1	0,1	
416					C	0,08	0,1	
	Plafond	Plafond	Brut					
	Toutes zones	portes	recent					

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	6	2

Local : Circulation n°3 (BAT A RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
465	A	Mur		Peinture	HD	0,1	0,1	
466					C	0,11	0,1	
467	B	Mur		Peinture	HD	0,06	0,1	
468					C	0,08	0,1	
469	C	Mur		Peinture	HD	0,44	0,1	
470					C	0,09	0,1	
471	D	Mur		Peinture	HD	0,07	0,1	
472					C	0,23	0,1	
473	E	Mur		Peinture	HD	0,04	0,1	
474					C	0,22	0,1	
475	F	Mur		Peinture	HD	0,06	0,1	
476					C	0,1	0,1	
477	G	Mur		Peinture	HD	0,1	0,1	
478					C	0,4	0,1	
479	H	Mur		Peinture	HD	0,03	0,1	
480					C	0,1	0,1	
481	I	Mur		Peinture	HD	0,07	0,1	
482					C	0,11	0,1	
483	J	Mur		Peinture	HD	0,36	0,1	
484					C	0,49	0,1	
485	K	Mur		Peinture	HD	0,28	0,1	
486					C	0,08	0,1	
487	L	Mur		Peinture	HD	0,39	0,1	
488					C	0,08	0,1	
489	M	Mur		Peinture	HD	0,1	0,1	
490					C	0,09	0,1	
491	N	Mur		Peinture	HD	0,14	0,1	
492					C	0,1	0,1	
493	O	Mur		Peinture	HD	0,21	0,1	
494					C	0,37	0,1	
495	P	Mur		Peinture	HD	0,24	0,1	
496					C	0,09	0,1	
497	Plafond	Plafond	Brut		HD	0,08	0,1	
498					C	0,07	0,1	
499	Q	Mur		Peinture	HD	0,1	0,1	
500					C	0,08	0,1	
501	R	Mur		Peinture	HD	0,09	0,1	
502					C	0,11	0,1	
503	S	Mur		Peinture	HD	0,17	0,1	

504					C	0,1	0,1	
505	T	Mur		Peinture	HD	0,11	0,1	
506					C	0,34	0,1	
	Toutes zones	portes	recent					

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	22	1

Local : Local 1 n°1 (BAT A RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
417	A	Mur		Peinture	HD	0,15	0,1	
418					C	0,34	0,1	
419	B	Mur		Peinture	HD	0,08	0,1	
420					C	0,1	0,1	
421	C	Mur		Peinture	HD	0,09	0,1	
422					C	0,23	0,1	
423	D	Mur		Peinture	HD	0,22	0,1	
424					C	0,08	0,1	
	Plafond	Plafond	Brut					
	Toutes zones	portes	recent					

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	6	2

Local : Lti n°1 (BAT A RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
425	A	Mur		Peinture	HD	0,44	0,1	
426					C	0,26	0,1	
427	B	Mur		Peinture	HD	0,06	0,1	
428					C	0,06	0,1	
429	C	Mur		Peinture	HD	0,11	0,1	
430					C	0,09	0,1	
431	D	Mur		Peinture	HD	0,02	0,1	
432					C	0,49	0,1	
	Plafond	Plafond	Brut					
	Toutes zones	portes	recent					

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	6	2

Local : Local 2 n°1 (BAT A RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
433	A	Mur		Peinture	HD	0,08	0,1	
434					C	0,22	0,1	
435	B	Mur		Peinture	HD	0,38	0,1	

436					C	0,07	0,1	
437	C	Mur		Peinture	HD	0,12	0,1	
438					C	0,1	0,1	
439	D	Mur		Peinture	HD	0,32	0,1	
440					C	0,48	0,1	
	Plafond	Plafond	Brut					
	Toutes zones	portes	recent					
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			6		2			

Local : local 3 (BAT A RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
441	A	Mur		Peinture	HD	0,39	0,1	
442					C	0,11	0,1	
443	B	Mur		Peinture	HD	0,32	0,1	
444					C	0,09	0,1	
445	C	Mur		Peinture	HD	0,08	0,1	
446					C	0,35	0,1	
447	D	Mur		Peinture	HD	0,07	0,1	
448					C	0,07	0,1	
	Plafond	Plafond	Brut					
	Toutes zones	portes	recent					
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			6		2			

Local : Local 4 (BAT A RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
449	A	Mur		Peinture	HD	0,08	0,1	
450					C	0,06	0,1	
451	B	Mur		Peinture	HD	0,06	0,1	
452					C	0,36	0,1	
453	C	Mur		Peinture	HD	0,11	0,1	
454					C	0,11	0,1	
455	D	Mur		Peinture	HD	0,33	0,1	
456					C	0,06	0,1	
	Plafond	Plafond	Brut					
	Toutes zones	portes	recent					
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			6		2			

Local : Coffre (BAT A RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations
457	A	Mur		Peinture	HD	0,1	0,1	
458					C	0,18	0,1	
459	B	Mur		Peinture	HD	0,08	0,1	
460					C	0,1	0,1	
461	C	Mur		Peinture	HD	0,25	0,1	
462					C	0,07	0,1	
463	D	Mur		Peinture	HD	0,1	0,1	
464					C	0,08	0,1	
	Plafond	Plafond	Brut					
	Toutes zones	portes	recent					
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			6		2			

Local : Stockage matériel (BAT A RDC BAS)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2	A	Murs		Peinture	HD	0,25	0,1	
3					C	0,08	0,1	
4	B	Murs		Peinture	HD	0,07	0,1	
5					C	0,24	0,1	
6	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
7					C	0,09	0,1	
8	D	Murs		Peinture	HD	0,24	0,1	
9					C	0,07	0,1	
	Plafond	Murs	Brut					
10	Toutes zones	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
11					C	0,48	0,1	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	6		1			

Local : Circulation n°1 (BAT A RDC BAS)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations
135	A	Mur		Peinture	HD	0,43	0,1	
136					C	0,1	0,1	
137	B	Mur		Peinture	HD	0,08	0,1	
138					C	0,01	0,1	
139	C	Mur		Peinture	HD	0,08	0,1	
140					C	0,26	0,1	
141	D	Mur		Peinture	HD	0,02	0,1	
142					C	0,3	0,1	
143	E	Mur		Peinture	HD	0,11	0,1	

144					C	0,08	0,1	
145	F	Mur		Peinture	HD	0,45	0,1	
146					C	0,08	0,1	
147	G	Mur		Peinture	HD	0,1	0,1	
148					C	0,07	0,1	
149	H	Mur		Peinture	HD	0,07	0,1	
150					C	0,08	0,1	
151	I	Mur		Peinture	HD	0,44	0,1	
152					C	0,09	0,1	
153	J	Mur		Peinture	HD	0,07	0,1	
154					C	0,06	0,1	
155	K	Mur		Peinture	HD	0,07	0,1	
156					C	0,23	0,1	
157	L	Mur		Peinture	HD	0,1	0,1	
158					C	0,04	0,1	
159	M	Mur		Peinture	HD	0,11	0,1	
160					C	0,01	0,1	
161	N	Mur		Peinture	HD	0,09	0,1	
162					C	0,49	0,1	
163	O	Mur		Peinture	HD	0,07	0,1	
164					C	0,13	0,1	
165	P	Mur		Peinture	HD	0,09	0,1	
166					C	0,44	0,1	
	Plafond	Plafond	Brut					
167	Toutes zones	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,27	0,1	
168					C	0,09	0,1	
169	Toutes zones	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,46	0,1	
170					C	0,09	0,1	
171	Toutes zones	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Métal	Peinture	HD	0,1	0,1	
172					C	0,07	0,1	
173	Toutes zones	Porte n°2 Dormant intérieur	Métal	Peinture	HD	0,07	0,1	
174					C	0,43	0,1	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	21	1

Local : Rangement (BAT A RDC BAS)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
12	A	Murs		Peinture	HD	0,08	0,1	
13					C	0,1	0,1	
14	B	Murs		Peinture	HD	0,11	0,1	
15					C	0,07	0,1	
16	C	Murs		Peinture	HD	0,09	0,1	
17					C	0,04	0,1	
18	D	Murs		Peinture	HD	0,07	0,1	
19					C	0,09	0,1	
	Plafond	Murs	Brut					
20	Toutes zones	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
21					C	0,42	0,1	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	6	1

Local : Stockage (BAT A RDC BAS)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
121	A	Murs		Peinture	HD	0,16	0,1	
122					C	0,32	0,1	
123	B	Murs		Peinture	HD	0,5	0,1	
124					C	0,1	0,1	
125	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
126					C	0,1	0,1	
127	D	Murs		Peinture	HD	0,17	0,1	
128					C	0,43	0,1	
129	E	Murs		Peinture	HD	0,06	0,1	
130					C	0,12	0,1	
131	F	Murs		Peinture	HD	0,06	0,1	
132					C	0,36	0,1	
	Plafond	Murs	Brut					
133	Toutes zones	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
134					C	0,46	0,1	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	8	1

Local : Infirmerie (BAT A RDC BAS)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
107	A	Murs		Peinture	HD	0,1	0,1	
108					C	0,14	0,1	
109	B	Murs		Peinture	HD	0,24	0,1	
110					C	0,34	0,1	
111	C	Murs		Peinture	HD	0,09	0,1	
112					C	0,02	0,1	
113	D	Murs		Peinture	HD	0,23	0,1	
114					C	0,1	0,1	
115	E	Murs		Peinture	HD	0,08	0,1	
116					C	0,07	0,1	
117	F	Murs		Peinture	HD	0,07	0,1	
118					C	0,35	0,1	
	Plafond	Murs	Brut					
119	Toutes zones	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
120					C	0,34	0,1	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	8	1

Local : Bureau chef cuisine (BAT A RDC BAS)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
75	A	Murs		Peinture	HD	0,17	0,1	
76					C	0,07	0,1	
77	B	Murs		Peinture	HD	0,07	0,1	
78					C	0,07	0,1	
79	C	Murs		Peinture	HD	0,23	0,1	
80					C	0,11	0,1	
81	D	Murs		Peinture	HD	0,32	0,1	
82					C	0,08	0,1	
	Plafond	Murs	Brut					
83	Toutes zones	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
84					C	0,08	0,1	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	6		1			

Local : Imprimés (BAT A RDC BAS)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
32	A	Murs		Peinture	HD	0,07	0,1	
33					C	0,47	0,1	
34	B	Murs		Peinture	HD	0,39	0,1	
35					C	0,07	0,1	
36	C	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
37					C	0,07	0,1	
38	D	Murs		Peinture	HD	0,31	0,1	
39					C	0,06	0,1	
40	Plafond	Murs	Brut		HD	0,24	0,1	
41					C	0,24	0,1	
42	Toutes zones	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
43					C	0,08	0,1	
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
6			0					

Local : Archives n°1 (BAT A RDC BAS)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
44	A	Murs		Peinture	HD	0,14	0,1	
45	B	Murs		Peinture	HD	0,09	0,1	
46					C	0,08	0,1	
47	C	Murs		Peinture	HD	0,35	0,1	
48					C	0,05	0,1	
49	D	Murs		Peinture	HD	0,1	0,1	
50					C	0,09	0,1	
	Plafond	Murs	Brut					

51	Toutes zones	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
52					C	0,11	0,1	
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			6		1			

Local : Atelier A (BAT A RDC BAS)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
53	A	Murs		Peinture	HD	0,49	0,1	
54					C	0,07	0,1	
55	B	Murs		Peinture	HD	0,11	0,1	
56					C	0,41	0,1	
57	C	Murs		Peinture	HD	0,11	0,1	
58					C	0,39	0,1	
59	D	Murs		Peinture	HD	0,07	0,1	
60					C	0,45	0,1	
	Plafond	Murs	Brut					
61	Toutes zones	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
62					C	0,11	0,1	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	6		1			

Local : Courrier (BAT A RDC BAS)

Bilan de diagnostic (EN 12596-2:2017)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
63	A	Murs		Peinture	HD	0,31	0,1	
64					C	0,07	0,1	
65	B	Murs		Peinture	HD	0,02	0,1	
66					C	0,09	0,1	
67	C	Murs		Peinture	HD	0,24	0,1	
68					C	0,07	0,1	
69	D	Murs		Peinture	HD	0,06	0,1	
70					C	0,06	0,1	
	Plafond	Murs	Brut					
73	Toutes zones	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
74					C	0,09	0,1	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	6		1			

Local : Moteur frigo (BAT A RDC BAS)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	Plafond	Plafond	Brut					
	Toutes zones	Murs	Brut					
	Toutes zones	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	brut					

	Toutes zones	Porte Dormant intérieur	brut				
Nombre d'unités de diagnostic			Total	Non mesurées			
			4	4			

Local : Bureau chef (BAT A RDC BAS)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
22	A	Murs		Peinture	HD	0,09	0,1	
23					C	0,09	0,1	
24	B	Murs		Peinture	HD	0,08	0,1	
25					C	0,07	0,1	
26	C	Murs		Peinture	HD	0,07	0,1	
27					C	0,11	0,1	
28	D	Murs		Peinture	HD	0,25	0,1	
29					C	0,09	0,1	
	Plafond	Murs	Brut					
30	Toutes zones	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
31					C	0,07	0,1	

Nombre d'unités de diagnostic			Total	Non mesurées			
			6	1			

Local : Cafeteria (BAT A RDC BAS)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
97	A	Murs		Peinture	HD	0,13	0,1	
98					C	0,26	0,1	
99	B	Murs		Peinture	HD	0,09	0,1	
100					C	0,09	0,1	
101	C	Murs		Peinture	HD	0,06	0,1	
102					C	0,39	0,1	
103	D	Murs		Peinture	HD	0,1	0,1	
104					C	0,01	0,1	
	Plafond	Murs	Brut					
105	Toutes zones	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
106					C	0,1	0,1	

Nombre d'unités de diagnostic			Total	Non mesurées			
			6	1			

Local : Stockage boisson (BAT A RDC BAS)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
85	A	Murs		Peinture	HD	0,17	0,1	
86					C	0,1	0,1	
87	B	Murs		Peinture	HD	0,43	0,1	
88					C	0,21	0,1	
89	C	Murs		Peinture	HD	0,07	0,1	

90					C	0,24	0,1	
91	D	Murs		Peinture	HD	0,08	0,1	
92					C	0,1	0,1	
93	Plafond	Murs		Peinture	HD	0,43	0,1	
94					C	0,25	0,1	
95	Toutes zones	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,29	0,1	
96					C	0,06	0,1	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	6		0			

Local : Circulation n°6 (BAT B R+1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
875	A	Mur		Peinture	HD	0,39	0,1	
876					C	0,26	0,1	
877	B	Mur		Peinture	HD	0,1	0,1	
878					C	0,08	0,1	
879	C	Mur		Peinture	HD	0,22	0,1	
880					C	0,07	0,1	
881	D	Mur		Peinture	HD	0,18	0,1	
882					C	0,09	0,1	
883	E	Mur		Peinture	HD	0,09	0,1	
884					C	0,36	0,1	
885	F	Mur		Peinture	HD	0,08	0,1	
886					C	0,14	0,1	
887	G	Mur		Peinture	HD	0,1	0,1	
888					C	0,09	0,1	
889	H	Mur		Peinture	HD	0,26	0,1	
890					C	0,05	0,1	
	Plafond	Plafond	Brut					
	Toutes zones	portes	recent					
			Total		Non mesurées			
Nombre d'unités de diagnostic			10		2			

Local : Baie info (BAT B R+1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
811	A	Mur		Peinture	HD	0,43	0,1	
812					C	0,09	0,1	
813	B	Mur		Peinture	HD	0,08	0,1	
814					C	0,07	0,1	
815	C	Mur		Peinture	HD	0,11	0,1	
816					C	0,08	0,1	
817	D	Mur		Peinture	HD	0,1	0,1	
818					C	0,13	0,1	
	Plafond	Plafond	Brut					
	Toutes zones	portes	recent					

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	6	2

Local : Local 1 n°4 (BAT B R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
819	A	Mur		Peinture	HD	0,07	0,1	
820					C	0,08	0,1	
821	B	Mur		Peinture	HD	0,07	0,1	
822					C	0,43	0,1	
823	C	Mur		Peinture	HD	0,11	0,1	
824					C	0,12	0,1	
825	D	Mur		Peinture	HD	0,15	0,1	
826					C	0,32	0,1	
	Plafond	Plafond	Brut					
	Toutes zones	portes	recent					

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	6	2

Local : Local 2 n°3 (BAT B R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
827	A	Mur		Peinture	HD	0,08	0,1	
828					C	0,2	0,1	
829	B	Mur		Peinture	HD	0,1	0,1	
830					C	0,33	0,1	
831	C	Mur		Peinture	HD	0,11	0,1	
832					C	0,19	0,1	
833	D	Mur		Peinture	HD	0,09	0,1	
834					C	0,09	0,1	
	Plafond	Plafond	Brut					
	Toutes zones	portes	recent					

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	6	2

Local : Local 3 (BAT B R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
835	A	Mur		Peinture	HD	0,1	0,1	
836					C	0,1	0,1	
837	B	Mur		Peinture	HD	0,09	0,1	
838					C	0,05	0,1	
839	C	Mur		Peinture	HD	0,08	0,1	
840					C	0,07	0,1	
841	D	Mur		Peinture	HD	0,06	0,1	
842					C	0,07	0,1	

	Plafond	Plafond	Brut				
	Toutes zones	portes	recent				
Nombre d'unités de diagnostic			Total	Non mesurées			
			6	2			

Local : Archives pelp (BAT B R+1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
843	A	Mur		Peinture	HD	0,05	0,1	
844					C	0,08	0,1	
845	B	Mur		Peinture	HD	0,26	0,1	
846					C	0,09	0,1	
847	C	Mur		Peinture	HD	0,12	0,1	
848					C	0,08	0,1	
849	D	Mur		Peinture	HD	0,04	0,1	
850					C	0,14	0,1	
	Plafond	Plafond	Brut					
	Toutes zones	portes	recent					
Nombre d'unités de diagnostic			Total	Non mesurées				
			6	2				

Local : Archives ptgc (BAT B R+1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
851	A	Mur		Peinture	HD	0,25	0,1	
852					C	0,09	0,1	
853	B	Mur		Peinture	HD	0,06	0,1	
854					C	0,08	0,1	
855	C	Mur		Peinture	HD	0,1	0,1	
856					C	0,14	0,1	
857	D	Mur		Peinture	HD	0,07	0,1	
858					C	0,09	0,1	
	Plafond	Plafond	Brut					
	Toutes zones	portes	recent					
Nombre d'unités de diagnostic			Total	Non mesurées				
			6	2				

Local : Espace vie (BAT B R+1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
859	A	Mur		Peinture	HD	0,23	0,1	
860					C	0,06	0,1	
861	B	Mur		Peinture	HD	0,2	0,1	
862					C	0,09	0,1	
863	C	Mur		Peinture	HD	0,4	0,1	

864					C	0,1	0,1	
865	D	Mur		Peinture	HD	0,11	0,1	
866					C	0,25	0,1	
	Plafond	Plafond	Brut					
	Toutes zones	portes	recent					

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	6	2

Local : Archives n°5 (BAT B R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
867	A	Mur		Peinture	HD	0,07	0,1	
868					C	0,08	0,1	
869	B	Mur		Peinture	HD	0,1	0,1	
870					C	0,09	0,1	
871	C	Mur		Peinture	HD	0,44	0,1	
872					C	0,07	0,1	
873	D	Mur		Peinture	HD	0,22	0,1	
874					C	0,07	0,1	
	Plafond	Plafond	Brut					
	Toutes zones	portes	recent					

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	6	2

Local : Circulation n°4 (BAT B RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
563	A	Mur		Peinture	HD	0,1	0,1	
564					C	0,08	0,1	
565	B	Mur		Peinture	HD	0,08	0,1	
566					C	0,34	0,1	
567	C	Mur		Peinture	HD	0,09	0,1	
568					C	0,09	0,1	
569	D	Mur		Peinture	HD	0,39	0,1	
570					C	0,08	0,1	
571	E	Mur		Peinture	HD	0,5	0,1	
572					C	0,08	0,1	
573	F	Mur		Peinture	HD	0,1	0,1	
574					C	0,48	0,1	
575	G	Mur		Peinture	HD	0,1	0,1	
576					C	0,12	0,1	
577	H	Mur		Peinture	HD	0,47	0,1	
578					C	0,37	0,1	
579	I	Mur		Peinture	HD	0,36	0,1	
580					C	0,12	0,1	
581	J	Mur		Peinture	HD	0,09	0,1	
582					C	0,47	0,1	

583	K	Mur		Peinture	HD	0,07	0,1	
584					C	0,04	0,1	
585	L	Mur		Peinture	HD	0,16	0,1	
586					C	0,15	0,1	
587	M	Mur		Peinture	HD	0,08	0,1	
588					C	0,08	0,1	
589	N	Mur		Peinture	HD	0,22	0,1	
590					C	0,18	0,1	
	Plafond	Plafond	Brut					
	Toutes zones	portes	recent					

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	16	2

Local : SDE 1 (BAT B RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
507	A	Mur		Peinture	HD	0,33	0,1	
508					C	0,1	0,1	
509	B	Mur		Peinture	HD	0,46	0,1	
510					C	0,48	0,1	
511	C	Mur		Peinture	HD	0,07	0,1	
512					C	0,06	0,1	
513	D	Mur		Peinture	HD	0,17	0,1	
514					C	0,07	0,1	
	Plafond	Plafond	Brut					
	Toutes zones	portes	recent					

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	6	2

Local : SDE 2 (BAT B RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
515	A	Mur		Peinture	HD	0,33	0,1	
516					C	0,3	0,1	
517	B	Mur		Peinture	HD	0,23	0,1	
518					C	0,43	0,1	
519	C	Mur		Peinture	HD	0,42	0,1	
520					C	0,23	0,1	
521	D	Mur		Peinture	HD	0,07	0,1	
522					C	0,09	0,1	
	Plafond	Plafond	Brut					
	Toutes zones	portes	recent					

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	6	2

Local : SDE 3 (BAT B RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations
523	A	Mur		Peinture	HD	0,09	0,1	
524					C	0,07	0,1	
525	B	Mur		Peinture	HD	0,08	0,1	
526					C	0,07	0,1	
527	C	Mur		Peinture	HD	0,03	0,1	
528					C	0,08	0,1	
529	D	Mur		Peinture	HD	0,11	0,1	
530					C	0,08	0,1	
	Plafond	Plafond	Brut					
	Toutes zones	portes	recent					
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			6		2			

Local : Informatique (BAT B RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations
531	A	Mur		Peinture	HD	0,09	0,1	
532					C	0,29	0,1	
533	B	Mur		Peinture	HD	0,46	0,1	
534					C	0,32	0,1	
535	C	Mur		Peinture	HD	0,26	0,1	
536					C	0,08	0,1	
537	D	Mur		Peinture	HD	0,09	0,1	
538					C	0,49	0,1	
	Plafond	Plafond	Brut					
	Toutes zones	portes	recent					
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			6		2			

Local : Local 1 n°2 (BAT B RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur	Observations
539	A	Mur		Peinture	HD	0,06	0,1	
540					C	0,1	0,1	
541	B	Mur		Peinture	HD	0,35	0,1	
542					C	0,5	0,1	
543	C	Mur		Peinture	HD	0,3	0,1	
544					C	0,43	0,1	
545	D	Mur		Peinture	HD	0,25	0,1	
546					C	0,07	0,1	
	Plafond	Plafond	Brut					

	Toutes zones	portes	recent					
Nombre d'unités de diagnostic			Total	Non mesurées				
			6	2				

Local : Archives n°3 (BAT B RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
547	A	Mur		Peinture	HD	0,09	0,1	
548					C	0,07	0,1	
549	B	Mur		Peinture	HD	0,05	0,1	
550					C	0,1	0,1	
551	C	Mur		Peinture	HD	0,07	0,1	
552					C	0,07	0,1	
553	D	Mur		Peinture	HD	0,23	0,1	
554					C	0,08	0,1	
	Plafond	Plafond	Brut					
	Toutes zones	portes	recent					

Nombre d'unités de diagnostic			Total	Non mesurées				
			6	2				

Local : Salle de repos (BAT B RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
555	A	Mur		Peinture	HD	0,11	0,1	
556					C	0,09	0,1	
557	B	Mur		Peinture	HD	0,18	0,1	
558					C	0,07	0,1	
559	C	Mur		Peinture	HD	0,18	0,1	
560					C	0,35	0,1	
561	D	Mur		Peinture	HD	0,31	0,1	
562					C	0,08	0,1	
	Plafond	Plafond	Brut					
	Toutes zones	portes	recent					

Nombre d'unités de diagnostic			Total	Non mesurées				
			6	2				

Local : TGBT (BAT B RDC BAS)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
175	A	Murs	Brut	Peinture	HD	0,33	0,1	
176					C	0,1	0,1	
177	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Métal	Peinture	HD	0,36	0,1	
178					C	0,09	0,1	
179	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	HD	0,48	0,1	
180					C	0,31	0,1	

181	B	Murs	Brut	Peinture	HD	0,07	0,1	
182					C	0,07	0,1	
183	C	Murs	Brut	Peinture	HD	0,1	0,1	
184					C	0,1	0,1	
185	D	Murs	Brut	Peinture	HD	0,08	0,1	
186					C	0,08	0,1	
187	Plafond	Plafond	Brut	Peinture	HD	0,09	0,1	
188					C	0,26	0,1	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	7	0

Local : Autocom (BAT B RDC BAS)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
189	A	Mur		Peinture	HD	0,09	0,1	
190					C	0,2	0,1	
191	B	Mur		Peinture	HD	0,04	0,1	
192					C	0,08	0,1	
193	C	Mur		Peinture	HD	0,02	0,1	
194					C	0,08	0,1	
195	D	Mur		Peinture	HD	0,06	0,1	
196					C	0,06	0,1	
197	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,08	0,1	
198					C	0,09	0,1	
199	Toutes zones	Porte Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,1	0,1	
200					C	0,02	0,1	
201	Toutes zones	Porte Dormant intérieur		Peinture	HD	0,46	0,1	
202					C	0,11	0,1	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	7	0

Local : Archive sdf (BAT B RDC BAS)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
203	A	Mur		Peinture	HD	0,11	0,1	
204					C	0,09	0,1	
205	B	Mur		Peinture	HD	0,09	0,1	
206					C	0,09	0,1	
207	C	Mur		Peinture	HD	0,18	0,1	
208					C	0,17	0,1	
209	D	Mur		Peinture	HD	0,19	0,1	
210					C	0,09	0,1	
211	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,1	0,1	
212					C	0,15	0,1	
213	Toutes zones	Porte Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,07	0,1	
214					C	0,08	0,1	
215	Toutes zones	Porte Dormant intérieur		Peinture	HD	0,1	0,1	
216					C	0,16	0,1	

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	7	0

Local : Circulation n°2 (BAT B RDC BAS)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
371	A	Mur	Brut	Peinture	HD	0,09	0,1	
372					C	0,1	0,1	
373	B	Mur	Brut	Peinture	HD	0,07	0,1	
374					C	0,19	0,1	
375	C	Mur	Brut	Peinture	HD	0,06	0,1	
376					C	0,08	0,1	
377	D	Mur	Brut	Peinture	HD	0,27	0,1	
378					C	0,08	0,1	
379	E	Mur	Brut	Peinture	HD	0,36	0,1	
380					C	0,12	0,1	
381	F	Mur	Brut	Peinture	HD	0,2	0,1	
382					C	0,11	0,1	
383	G	Mur	Brut	Peinture	HD	0,09	0,1	
384					C	0,06	0,1	
385	H	Mur	Brut	Peinture	HD	0,27	0,1	
386					C	0,01	0,1	
387	I	Mur	Brut	Peinture	HD	0,1	0,1	
388					C	0,09	0,1	
389	J	Mur	Brut	Peinture	HD	0,08	0,1	
390					C	0,14	0,1	
391	K	Mur	Brut	Peinture	HD	0,07	0,1	
392					C	0,06	0,1	
393	L	Mur	Brut	Peinture	HD	0,4	0,1	
394					C	0,07	0,1	
395	Plafond	P'lafond	Brut		HD	0,19	0,1	
396					C	0,08	0,1	
397	Toutes zones	portes n°1	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
398					C	0,09	0,1	
399	Toutes zones	portes n°2	Métal	Peinture	HD	0,1	0,1	
400					C	0,15	0,1	

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	15	0

Local : Cta (BAT B RDC BAS)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
217	A	Mur		Peinture	HD	0,07	0,1	
218					C	0,08	0,1	
219	B	Mur		Peinture	HD	0,46	0,1	
220					C	0,09	0,1	
221	C	Mur		Peinture	HD	0,08	0,1	
222					C	0,02	0,1	

223	D	Mur	Peinture	HD	0,1	0,1	
224				C	0,26	0,1	
225	Plafond	Plafond	Peinture	HD	0,08	0,1	
226				C	0,17	0,1	
227	Toutes zones	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Peinture	HD	0,07	0,1	
228				C	0,1	0,1	
229	Toutes zones	Porte Dormant intérieur	Peinture	HD	0,1	0,1	
230				C	0,09	0,1	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	7	0

Local : Chaufferie (BAT B RDC BAS)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
231	A	Mur		Peinture	HD	0,15	0,1	
232					C	0,06	0,1	
233	B	Mur		Peinture	HD	0,09	0,1	
234					C	0,47	0,1	
235	C	Mur		Peinture	HD	0,09	0,1	
236					C	0,11	0,1	
237	D	Mur		Peinture	HD	0,06	0,1	
238					C	0,09	0,1	
239	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,09	0,1	
240					C	0,1	0,1	
241	Toutes zones	Porte Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,07	0,1	
242					C	0,07	0,1	
243	Toutes zones	Porte Dormant intérieur		Peinture	HD	0,08	0,1	
244					C	0,07	0,1	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	7	0

Local : Rgt cuisine (BAT B RDC BAS)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
245	A	Mur		Peinture	HD	0,33	0,1	
246					C	0,1	0,1	
247	B	Mur		Peinture	HD	0,17	0,1	
248					C	0,32	0,1	
249	C	Mur		Peinture	HD	0,09	0,1	
250					C	0,37	0,1	
251	D	Mur		Peinture	HD	0,1	0,1	
252					C	0,02	0,1	
253	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,4	0,1	
254					C	0,09	0,1	
255	Toutes zones	Porte Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,36	0,1	
256					C	0,45	0,1	
257	Toutes zones	Porte Dormant intérieur		Peinture	HD	0,17	0,1	
258					C	0,1	0,1	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	7	0

Local : Local informatique (BAT B RDC BAS)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
259	A	Mur		Peinture	HD	0,06	0,1	
260					C	0,07	0,1	
261	B	Mur		Peinture	HD	0,2	0,1	
262					C	0,31	0,1	
263	C	Mur		Peinture	HD	0,25	0,1	
264					C	0,39	0,1	
265	D	Mur		Peinture	HD	0,07	0,1	
266					C	0,37	0,1	
	Plafond	Plafond	Brut					
267	Toutes zones	Porte Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,32	0,1	
268					C	0,11	0,1	
269	Toutes zones	Porte Dormant intérieur		Peinture	HD	0,09	0,1	
270					C	0,11	0,1	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	7	1

Local : Archives n°2 (BAT B RDC BAS)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
271	A	Mur		Peinture	HD	0,07	0,1	
272					C	0,06	0,1	
273	B	Mur		Peinture	HD	0,07	0,1	
274					C	0,07	0,1	
275	C	Mur		Peinture	HD	0,06	0,1	
276					C	0,06	0,1	
277	D	Mur		Peinture	HD	0,1	0,1	
278					C	0,1	0,1	
	Plafond	Plafond	Brut					
279	Toutes zones	Porte Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,01	0,1	
280					C	0,32	0,1	
281	Toutes zones	Porte Dormant intérieur		Peinture	HD	0,1	0,1	
282					C	0,07	0,1	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	7	1

Local : Local coffre (BAT B RDC BAS)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
283	A	Mur		Peinture	HD	0,1	0,1	
284					C	0,14	0,1	
285	B	Mur		Peinture	HD	0,13	0,1	

286					C	0,11	0,1	
287	C	Mur		Peinture	HD	0,12	0,1	
288					C	0,42	0,1	
289	D	Mur		Peinture	HD	0,09	0,1	
290					C	0,07	0,1	
291	Plafond	Plafond	Brut		HD	0,04	0,1	
292					C	0,46	0,1	
293	Toutes zones	Porte Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,08	0,1	
294					C	0,28	0,1	
295	Toutes zones	Porte Dormant intérieur		Peinture	HD	0,39	0,1	
296					C	0,08	0,1	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	7	0

Local : Local électrique (BAT B RDC BAS)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
297	A	Mur		Peinture	HD	0,45	0,1	
298					C	0,11	0,1	
299	B	Mur		Peinture	HD	0,07	0,1	
300					C	0,07	0,1	
301	C	Mur		Peinture	HD	0,47	0,1	
302					C	0,09	0,1	
303	D	Mur		Peinture	HD	0,08	0,1	
304					C	0,4	0,1	
	Plafond	Plafond	Brut					
305	Toutes zones	Porte Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,34	0,1	
306					C	0,31	0,1	
307	Toutes zones	Porte Dormant intérieur		Peinture	HD	0,5	0,1	
308					C	0,29	0,1	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	7	1

Local : Repro (BAT B RDC BAS)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
309	A	Mur		Peinture	HD	0,1	0,1	
310					C	0,21	0,1	
311	B	Mur		Peinture	HD	0,07	0,1	
312					C	0,1	0,1	
313	C	Mur		Peinture	HD	0,22	0,1	
314					C	0,08	0,1	
315	D	Mur		Peinture	HD	0,06	0,1	
316					C	0,06	0,1	
	Plafond	Plafond	Brut					
317	Toutes zones	Porte Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,25	0,1	
318					C	0,32	0,1	
319	Toutes	Porte Dormant intérieur		Peinture	HD	0,11	0,1	

320	zones				C	0,45	0,1	
		Nombre d'unités de diagnostic		Total	Non mesurées			
				7	1			

Local : Stockage technique (BAT B RDC BAS)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
321	A	Mur		Peinture	HD	0,21	0,1	
322					C	0,11	0,1	
323	B	Mur		Peinture	HD	0,06	0,1	
324					C	0,18	0,1	
325	C	Mur		Peinture	HD	0,1	0,1	
326					C	0,26	0,1	
327	D	Mur		Peinture	HD	0,08	0,1	
328					C	0,27	0,1	
	Plafond	Plafond	Brut					
329	Toutes zones	Porte Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,46	0,1	
330					C	0,11	0,1	
331	Toutes zones	Porte Dormant intérieur		Peinture	HD	0,28	0,1	
332					C	0,1	0,1	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	7		1			

Local : Bureau agent technique (BAT B RDC BAS)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
333	A	Mur		Peinture	HD	0,09	0,1	
334					C	0,31	0,1	
335	B	Mur		Peinture	HD	0,09	0,1	
336					C	0,5	0,1	
337	C	Mur		Peinture	HD	0,08	0,1	
338					C	0,32	0,1	
339	D	Mur		Peinture	HD	0,08	0,1	
340					C	0,09	0,1	
	Plafond	Plafond	Brut					
341	Toutes zones	Porte Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,1	0,1	
342					C	0,06	0,1	
343	Toutes zones	Porte Dormant intérieur		Peinture	HD	0,08	0,1	
344					C	0,09	0,1	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	7		1			

Local : Salle réunion n°1 (BAT B RDC BAS)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
345	A	Mur		Peinture	HD	0,09	0,1	
346					C	0,09	0,1	

347	B	Mur		Peinture	HD	0,06	0,1	
348					C	0,08	0,1	
349	C	Mur		Peinture	HD	0,19	0,1	
350					C	0,1	0,1	
351	D	Mur		Peinture	HD	0,08	0,1	
352					C	0,28	0,1	
	Plafond	Plafond	Brut					
353	Toutes zones	Porte Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,09	0,1	
354					C	0,03	0,1	
355	Toutes zones	Porte Dormant intérieur		Peinture	HD	0,07	0,1	
356					C	0,08	0,1	

	Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
		7	1

Local : Entrée (BAT B RDC BAS)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
357	A	Mur		Peinture	HD	0,1	0,1	
358					C	0,24	0,1	
359	B	Mur		Peinture	HD	0,1	0,1	
360					C	0,09	0,1	
361	C	Mur		Peinture	HD	0,07	0,1	
362					C	0,24	0,1	
363	D	Mur		Peinture	HD	0,09	0,1	
364					C	0,1	0,1	
365	Plafond	Plafond	Brut	Peinture	HD	0,1	0,1	
366					C	0,08	0,1	
367	Toutes zones	Porte Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture	HD	0,05	0,1	
368					C	0,1	0,1	
369	Toutes zones	Porte Dormant intérieur		Peinture	HD	0,09	0,1	
370					C	0,03	0,1	

	Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
		7	0

Local : Archives n°4 (BATA R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
591	A	Mur		Peinture	HD	0,06	0,1	
592					C	0,23	0,1	
593	B	Mur		Peinture	HD	0,32	0,1	
594					C	0,19	0,1	
595	C	Mur		Peinture	HD	0,07	0,1	
596					C	0,08	0,1	
597	D	Mur		Peinture	HD	0,07	0,1	
598					C	0,07	0,1	
	Plafond	Plafond	Brut					
	Toutes zones	portes	recent					

	Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées

Nombre d'unités de diagnostic	6	2
-------------------------------	---	---

Local : Local 1 n°3 (BATA R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
599	A	Mur		Peinture	HD	0,08	0,1	
600					C	0,1	0,1	
601	B	Mur		Peinture	HD	0,06	0,1	
602					C	0,1	0,1	
603	C	Mur		Peinture	HD	0,19	0,1	
604					C	0,39	0,1	
605	D	Mur		Peinture	HD	0,47	0,1	
606					C	0,09	0,1	
	Plafond	Plafond	Brut					
	Toutes zones	portes	recent					

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	6	2

Local : Local 2 n°2 (BATA R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
607	A	Mur		Peinture	HD	0,08	0,1	
608					C	0,08	0,1	
609	B	Mur		Peinture	HD	0,09	0,1	
610					C	0,11	0,1	
611	C	Mur		Peinture	HD	0,07	0,1	
612					C	0,09	0,1	
613	D	Mur		Peinture	HD	0,24	0,1	
614					C	0,08	0,1	
	Plafond	Plafond	Brut					
	Toutes zones	portes	recent					

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	6	2

Local : Dgt n°1 (BATA R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
615	A	Mur		Peinture	HD	0,06	0,1	
616					C	0,09	0,1	
617	B	Mur		Peinture	HD	0,05	0,1	
618					C	0,1	0,1	
619	C	Mur		Peinture	HD	0,07	0,1	
620					C	0,06	0,1	
621	D	Mur		Peinture	HD	0,27	0,1	
622					C	0,35	0,1	

	Plafond	Plafond	Brut				
	Toutes zones	portes	recent				
Nombre d'unités de diagnostic			Total	Non mesurées			
			6	2			

Local : Circulation n°5 (BATA R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
623	A	Mur		Peinture	HD	0,07	0,1	
624					C	0,22	0,1	
625	B	Mur		Peinture	HD	0,17	0,1	
626					C	0,28	0,1	
627	C	Mur		Peinture	HD	0,44	0,1	
628					C	0,08	0,1	
629	D	Mur		Peinture	HD	0,09	0,1	
630					C	0,21	0,1	
631	E	Mur		Peinture	HD	0,06	0,1	
632					C	0,1	0,1	
633	F	Mur		Peinture	HD	0,07	0,1	
634					C	0,44	0,1	
	Plafond	Plafond	Brut					
	Toutes zones	portes	recent					
			Total		Non mesurées			
Nombre d'unités de diagnostic			8		2			

LEGENDE			
Localisation	HG : en Haut à Gauche	HC : en Haut au Centre	HD : en Haut à Droite
	MG : au Milieu à Gauche	C : au Centre	MD : au Milieu à Droite
	BG : en Bas à Gauche	BC : en Bas au Centre	BD : en Bas à Droite
Nature des dégradations	ND : Non dégradé	NV : Non visible	
	EU : Etat d'usage	D : Dégradé	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	565	121

7 COMMENTAIRES

Néant

8 ANNEXES

NOTICE D'INFORMATION

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Comment se contamine-t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers

- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation/réhabilitation et démolition
- Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils.) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
 - ! interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
 - ! rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
 - ! interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
 - ! ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- des conseils dans le choix des protections,
- une aide à l'information et à la formation,
- une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Des documents vous informent :

- le diagnostic plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb)
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
- Les guides de prévention :

Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr)

Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 909 (téléchargeable sur www.inrs.fr)

AUTRES DOCUMENTS



ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG**, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
8 Cours du Triangle
92800 Puteaux

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation SAS
8 Cours du Triangle 92800 Puteaux

un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

1) Diagnostic amiante

- Repérage amiante avant travaux et démolition,
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante,
- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,
- Réalisation ou mise à jour de DAPP,
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition,
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante,
- Examen visuel après travaux de retrait et d'encapsulation,
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis,
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré,
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail,
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments,
- Repérage amiante avant-vente,
- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité,
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments (décret 2011-610 du 31 mars 2011) y compris le réemploi des matériaux : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

2) Autres diagnostics

- Diagnostic radon bâtiments,
- Diagnostic monoxyde de carbone,
- Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,
- Diagnostic accessibilité des handicapés des voiries,
- Diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité / de gaz,
- Diagnostic de l'état des risques naturels et technologiques (ERNT),
- Diagnostic de Performances Energétiques –DPE- :
 - Location
 - Cession immobilière
 - ERP
 - Neuf
- Mise à jour du DPE,

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

Document 2



- Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC),
- Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment et diagnostic mérérule (DDT),
- Etat parasitaire et diagnostic mérérule (hors DDT),
- Diagnostic Plomb avant / après travaux,
- Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) :
 - En cas de location / vente
 - Dans les parties communes
- Risque d'intoxication au plomb dans les peintures,
- Etat des lieux,
- Métrages Loi Carrez/ Loi Boutin,
- Millièmes de copropriété,
- Prêts conventionnés (normes d'habitabilité),
- Sécurité piscine,
- Diagnostic technique Loi SRU,
- Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habilitation ou recevant du public,
- Prélèvement et analyse de poussière et de revêtement afin de rechercher la présence de plomb.

3) Analyses et/ou prélèvements d'échantillons.

4) Conseil en performance énergétique.

5) Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil.

6) Toutes missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.

7) Toutes missions de maîtrise d'œuvre de désamiantage.

La présente attestation valable du 01/01/2022 au 31/12/2022 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.

Paris, le 21 décembre 2021

MSIG Insurance Europe AG
65, rue de la Victoire - 75009 Paris
Tél : 01 40 67 42 42 - Fax : 01 40 67 12 34
RCS Paris 753143882 - APE 6512Z

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tél: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne