

N° d'affaire : C-TLCT-2025-20-255193

1 – Réaménagement des espaces de travail de réseau Canopé et du CNED à TOULOUSE

3 allée antonio Machado, 31051 TOULOUSE

Missions : L, LE, AV, SEI, HAND, GTB

Destinataire principal

RESEAU CANOPEE
Yannis LHUILLIER
3 Allée Antonio Machado, 31100 TOULOUSE
yannis.lhuillier@reseau-canope.fr

En copie

CNED
Christophe.Audidier@ac-cned.fr

ENZO&ROSSO
nathalie.estival@enzo-rosso.fr

SETES
jf.setes@setes.fr

CNED
Marjorie.Perrinet@ac-cned.fr

CNED
elodie.deshoulieres@ac-cned.fr

SETES
cd.setes@setes.fr

SETES
lk.setes@setes.fr



Détail des avis

TCE – « Tous Corps-d’Etats »

F Avis n° FED-3-1

Tous les ouvrages

Mission(s) : L, LE, AV, SEI, HAND, GTB

Réponses de l'architecte (ENZO&ROSSO) et de la maîtrise d'œuvre (SETES lot CFO-SSI) sur les observations émises au RICT-1 et dans la FED2.

Les avis suspendus suivants sont levés :

- * avis RICT-1-1 : porte tiercée automatique
- * avis RICT-1-3 : asservissements portes automatiques
- * avis RICT-1-4 : euroclasse feu stores intérieurs
- * avis RICT-1-5 : DAI

2025-10-14-email ENZO&ROSSO-Réponse avis RICT 1-1 et RICT1-4-lots architecturaux

2025-10-14-email SETES-Réponse avis RICT 1-3-RICT1-4-FED2-lot CFO-SSI

Signification des avis

F

Favorable : l'examen – dans le cadre de notre mission – de l'ouvrage ou de l'élément d'équipement concerné ne révèle pas d'aléas techniques liés à sa conception ni à sa réalisation.

D

Défavorable : l'examen – dans le cadre de notre mission – de l'ouvrage ou de l'élément d'équipement concerné révèle l'existence d'aléas techniques liés à sa conception ou à sa réalisation.

S

Suspendu : l'examen – dans le cadre de notre mission – de l'ouvrage ou de l'élément d'équipement concerné ne peut être correctement réalisé en l'absence d'informations complémentaires permettant d'évaluer les aléas techniques s'y rapportant. La non-communication des informations manquantes conduira à la formulation d'un avis défavorable sur cet ouvrage ou cet élément d'équipement dans notre rapport final.

SO

Sans objet : l'ouvrage ou l'élément d'équipement cité n'existe pas.

HM

Hors mission : l'ouvrage ou l'élément d'équipement cité ne fait pas partie du programme des travaux visé par notre contrat de contrôle technique.

Responsable d'opération

Guillaume GUBERT
Agence Toulouse
guillaume.gubert@btp-consultants.fr

Envoyé par

Noémie PERONNE
Agence Toulouse
noemie.peronne@btp-consultants.fr