

APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTI
Monsieur Andre REBELO
2A Rue des Arpents - 14 chaussée Jules César
95520 OSNY

Notre référence : AR-26-LH-035832-01

Numéro de dossier : 26H015008

Référence de dossier : C26190887-T260295014

C26190887 A - HOPITAL NOVO 95300 PONTOISE - HOPITAL NOVO

Madame, Monsieur,

Veillez trouver ci-joints les rapports d'analyse relatifs aux échantillons suivants :

- N° 26H015008-025 - Référence *P025-RDC - Office patient - Sol - Revêtement de sol - Linoléum
plastique gris*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest
CEBAT

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT ILE DE FRANCE SAS**
Analyses IDF
EUROFINS ABIDF
80-84 rue des Meuniers Bâtiment A1
92220 BAGNEUX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-052177-01	Date d'émission de rapport : 19/05/2026 12:13	Page1/8
Dossier N° : 26NM022964	Date de réception : 18/05/2026	Date d'analyse : 18/05/2026
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26NM022964	Référence de suivi du dossier N° : 26H015008	
Reçu au laboratoire le : 18/05/2026	Date de réception : 15/05/2026	
Date d'analyse : 18/05/2026		
Référence dossier Client: C26190887-T260295014C26190887 A - HOPITAL NOVO 95300 PONTOISE - HOPITAL NOVO		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	26H015008-001 - P001-1er SS - Local technique S08 - Sol - Plancher - Ragréege ciment gris et peinture	Matériau de type peinture (blanc) + (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (cimenteux) (gris)	MET * / D7RT	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	26H015008-002 - P002-1er SS - Local technique S08 - Sol - Plancher - Ragréege ciment gris et peinture	Matériau de type peinture (blanc) + (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (cimenteux) (gris)	MET * / D7RT	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	26H015008-003 - P003-1er SS - Local technique S08 - Murs - Murs - Enduit platre et peinture mur haut	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / D7RT	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 DUNKERQUE, FRANCE

Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-052177-01	Date d'émission de rapport : 19/05/2026 12:13	Page 2/8
Dossier N° : 26NM022964	Date de réception : 18/05/2026	Date d'analyse : 18/05/2026
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26NM022964	Référence de suivi du dossier N° : 26H015008	
Reçu au laboratoire le : 18/05/2026	Date de réception : 15/05/2026	
Date d'analyse : 18/05/2026		
Référence dossier Client: C26190887-T260295014C26190887 A - HOPITAL NOVO 95300 PONTOISE - HOPITAL NOVO		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	26H015008-004 - P004-1er SS - Local technique S08 - Murs - Murs - Enduit platre et peinture mur haut	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / D7RT	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	26H015008-005 - P005-1er SS - Local technique S08 - Sol - Plancher - Enduit ciment et peinture mur bas	Matériau de type peinture (gris) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / D7RT	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	26H015008-006 - P006-1er SS - Local technique S08 - Sol - Plancher - Enduit ciment et peinture mur bas	Matériau de type peinture (gris) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / D7RT	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	26H015008-007 - P007-1er SS - Local technique S08 - Plafond - Plafond - Enduit platre et peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / D7RT	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 DUNKERQUE, FRANCE

Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°

1- 1935

Portée disponible sur

www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-052177-01 Date d'émission de rapport : 19/05/2026 12:13 Page 3/8
 Dossier N° : 26NM022964 Date de réception : 18/05/2026 Date d'analyse : 18/05/2026
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 26NM022964 Référence de suivi du dossier N° : 26H015008
 Reçu au laboratoire le : 18/05/2026 Date de réception : 15/05/2026
 Date d'analyse : 18/05/2026
 Référence dossier Client: C26190887-T260295014C26190887 A - HOPITAL NOVO 95300 PONTOISE - HOPITAL NOVO
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	26H015008-008 - P008-1er SS - Local technique S08 - Plafond - Plafond - Enduit plâtre et peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / D7RT	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009 (1)	26H015008-009 - P009-1er SS - Local technique S08 - Toutes zones - Conduit de fluide - Conduits de ventilation fibro-ciment	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / S9EE	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
010	26H015008-010 - P010-1er SS - Local technique S08 - Toutes zones - Conduit de fluide - Calorifugeage liege et plâtre	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur (gris) + (marron) (foncé)	MET * / D7RT	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	26H015008-011 - P011-1er SS - Local medical 1 - Plafond - Plafond - Flochage cotonneux gris	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau friable fibreux de type flochage (blanc)	MET * / D7RT	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES

F-59640 DUNKERQUE, FRANCE

Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°

1- 1935

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-052177-01 Date d'émission de rapport : 19/05/2026 12:13 Page 4/8
 Dossier N° : 26NM022964 Date de réception : 18/05/2026 Date d'analyse : 18/05/2026
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 26NM022964 Référence de suivi du dossier N° : 26H015008
 Reçu au laboratoire le : 18/05/2026 Date de réception : 15/05/2026
 Date d'analyse : 18/05/2026
 Référence dossier Client: C26190887-T260295014C26190887 A - HOPITAL NOVO 95300 PONTOISE - HOPITAL NOVO
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	26H015008-012 - P012-1er SS - Local medical 1 - Plafond - Plafond - Flocage cotonneux gris	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	MET * / D7RT	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	26H015008-013 - P013-1er SS - Local medical 2 - Plafond - Plafond - Flocage cotonneux blanc	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	MET * / D7RT	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	26H015008-014 - P014-1er SS - Local medical 2 - Plafond - Plafond - Flocage cotonneux blanc	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	MET * / D7RT	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	26H015008-015 - P015-RDC - Salle de dialyse aile A - Sol - Revêtement de sol - Linoléum plastique bleu	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) ; matériau de type colle (transparent)	MET * / D7RT	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 DUNKERQUE, FRANCE

Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°

1- 1935

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-052177-01 Date d'émission de rapport : 19/05/2026 12:13 Page 5/8
 Dossier N° : 26NM022964 Date de réception : 18/05/2026 Date d'analyse : 18/05/2026
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 26NM022964 Référence de suivi du dossier N° : 26H015008
 Reçu au laboratoire le : 18/05/2026 Date de réception : 15/05/2026
 Date d'analyse : 18/05/2026
 Référence dossier Client: C26190887-T260295014C26190887 A - HOPITAL NOVO 95300 PONTOISE - HOPITAL NOVO
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016	26H015008-016 - P016-RDC - Salle de dialyse aile A - Sol - Plancher - Ragréege ciment gris+colle marron+dalle béton	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréege (cémenteux) (gris) + (blanc) ; matériau semi-dur (marron)	MET * / D7RT	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	26H015008-017 - P017-RDC - Pharmacie aile A - Sol - Revêtement de sol - Linoléum plastique bleu	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) ; matériau de type colle (jaune) en traces	MET * / D7RT	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018	26H015008-018 - P018-RDC - Pharmacie aile A - Sol - Plancher - Ragréege ciment gris+colle marron+dalle béton	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréege (cémenteux) (gris) + (blanc) ; matériau semi-dur (marron)	MET * / D7RT	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
019	26H015008-019 - P019-RDC - Wc aile C - Sol - Revêtement de sol - Linoléum plastique violet	Matériau (pulvérulent) (marron) ; matériau souple de type revêtement de sol (violet) ; matériau de type colle (jaune) en traces	MET * / D7RT	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
020	26H015008-020 - P020-RDC - Wc aile C - Sol - Plancher - Ragréege ciment gris+colle marron+dalle crème	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréege (cémenteux) (gris) ; matériau semi-dur (beige)	MET * / D7RT	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 DUNKERQUE, FRANCE

Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°

1- 1935

Portée disponible sur

www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-052177-01 Dossier N° : 26NM022964 Référence laboratoire sous-traitant N° : 26NM022964 Reçu au laboratoire le : 18/05/2026 Date d'analyse : 18/05/2026 Référence dossier Client: C26190887-T260295014C26190887 A - HOPITAL NOVO 95300 PONTOISE - HOPITAL NOVO	Date d'émission de rapport : 19/05/2026 12:13 Date de réception : 18/05/2026 Référence de suivi du dossier N° : 26H015008 Date de réception : 15/05/2026 Page 6/8 Date d'analyse : 18/05/2026
--	--

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021	26H015008-021 - P021-RDC - Bureau infirmier aile C - Sol - Revêtement de sol - Linoléum plastique violet	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau souple de type revêtement de sol (violet) ; matériau de type colle (jaune) en traces	MET * / D7RT	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
022	26H015008-022 - P022-RDC - Bureau infirmier aile C - Sol - Plancher - Ragraage ciment gris+colle marron+dalle crème	Matériau souple de type revêtement de sol (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragraage (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET * / DFJ3	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023	26H015008-023 - P023-RDC - Stock materiel aile B - Sol - Revêtement de sol - Linoléum plastique gris	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragraage en traces	MET * / DFJ3	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024	26H015008-024 - P024-RDC - Stock materiel aile B - Sol - Plancher - Ragraage ciment gris+colle jaune+dalle béton	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragraage (gris) ; matériau semi-dur (beige)	MET * / DFJ3	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES

F-59640 DUNKERQUE, FRANCE

Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°

1- 1935

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-052177-01 Date d'émission de rapport : 19/05/2026 12:13 Page 7/8
 Dossier N° : 26NM022964 Date de réception : 18/05/2026 Date d'analyse : 18/05/2026
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 26NM022964 Référence de suivi du dossier N° : 26H015008
 Reçu au laboratoire le : 18/05/2026 Date de réception : 15/05/2026
 Date d'analyse : 18/05/2026
 Référence dossier Client: C26190887-T260295014C26190887 A - HOPITAL NOVO 95300 PONTOISE - HOPITAL NOVO
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025	26H015008-025 - P025-RDC - Office patient - Sol - Revêtement de sol - Linoléum plastique gris	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) ; matériau de type colle (jaune) en traces	MET * / QK8U	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026	26H015008-026 - P026-RDC - Office patient - Sol - Plancher - Ragrée ciment gris+colle jaune+dalle béton	Matériau semi-dur de type ragréage (cimenteux) (gris) ; matériau de type colle (jaune)	MET * / DFJ3	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau fibre ciment ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-MOLP-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 DUNKERQUE, FRANCE

Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-052177-01	Date d'émission de rapport : 19/05/2026 12:13	Page 8/8
Dossier N° : 26NM022964	Date de réception : 18/05/2026	Date d'analyse : 18/05/2026
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26NM022964	Référence de suivi du dossier N° : 26H015008	
Reçu au laboratoire le : 18/05/2026	Date de réception : 15/05/2026	
Date d'analyse : 18/05/2026		
Référence dossier Client: C26190887-T260295014C26190887 A - HOPITAL NOVO 95300 PONTOISE - HOPITAL NOVO		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.		

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (μm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Jordan MASQUELIER
Responsable Département
Laboratoire

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 DUNKERQUE, FRANCE

Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

