

Affaire 26A0124 - Maintenance multi-technique des équipements des Etablissements Parties du Groupement Hospitalier de Territoire "Est-Hérault et Sud-Aveyron" (GHT EHSA) situés dans l'Aveyron
LOT 1 - MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DE GENIE THERMIQUE, CLIMATIQUE ET SANITAIRE
Annexe 2 CCTP - Liste des équipements des Etablissements

SITE	BATIMENT	MATERIEL	QTE	Criticité des équipements (1 ou 2) Catégorie 1 : . pour la maintenance corrective (hors astreinte) qualifiée d'urgente par le maître d'ouvrage : délai d'intervention : 2 heures ouvrées, délai de réparation : 4 heures ouvrées (ou mise en oeuvre d'une solution palliative) . pour l'astreinte : intervention dans les 4 heures Catégorie 2 : . pour la maintenance corrective (hors astreinte) qualifiée d'urgente par le maître d'ouvrage : délai d'intervention : 4 heures ouvrées, délai de réparation : 8 heures ouvrées (ou mise en oeuvre d'une solution palliative) . pour l'astreinte : intervention dans les 8 heures
CH MILLAU	CATTP	Ballon eau chaude sanitaire / RHEEM 1995 n° 029300006	1	2
CH MILLAU	CATTP	Brûleur Modulo contrôle M116 (1994)	1	2
CH MILLAU	CATTP	Chaudière gaz ZAEGEL HELD 116 KW (1994)	1	2
CH MILLAU	CATTP	Pompe chauffage / Grundfoss type : UPS 40050 F250 n° 95904420	1	2
CH MILLAU	CATTP	Pompe de relevage	1	2
CH MILLAU	CATTP	Vase d'expansion / Flexon 25 litres	2	2
CH MILLAU	CH MILLAU / CRECHE	Ballon ECS / Viessmann 100L	1	2
CH MILLAU	CH MILLAU / CRECHE	Brûleur Cuenod / NC1 GX207/8	1	2
CH MILLAU	CH MILLAU / CRECHE	Chaudière Viessmann / VITOROND 200 180kW	1	2
CH MILLAU	CH MILLAU / CRECHE	Disconnecteur SOCLA BA2760 DN25 (2023)	1	2
CH MILLAU	CH MILLAU / CRECHE	Pompe boucle Wilo / Wilo TOP D30	1	2
CH MILLAU	CH MILLAU / CRECHE	Pompe charge chaudière / Wilo TOP D30	1	2
CH MILLAU	CH MILLAU / CRECHE	Pompe réseau 1 / DAB VA55/180X EVO	1	2
CH MILLAU	CH MILLAU / CRECHE	Pompe Retour ECS / SALMSON NSB 25-20	1	2
CH MILLAU	CH MILLAU / CRECHE	V3V réseau 1 / Viessmann DN20-50	1	2
CH MILLAU	CH MILLAU / CRECHE	Vase expansion / Zilmet 200L	1	2
CH MILLAU	CH MILLAU / CUISINES	GTC WIT Redy -easy pro 2022	1	1
CH MILLAU	CH MILLAU / CUISINES	Adoucisseur DUPLEX FLECK 2900 BLFC/DLFC=1,0/5,0 (2014)	1	2
CH MILLAU	CH MILLAU / CUISINES	Ballon ECS / Atlantic SANIGAZ CONDENS 460-80 / 480L	1	2
CH MILLAU	CH MILLAU / CUISINES	Cellule refroidissement ACFRI AR160 SIMPLY III	1	2
CH MILLAU	CH MILLAU / CUISINES	Cellule refroidissement BONNET 80 kg / MANEUROP / MT 50HK 4VE R22 (1995)	1	2
CH MILLAU	CH MILLAU / CUISINES	Cellule refroidissement BONNET 160 Kg / MANEUROP / MT 100SH4DVE R22 (1995)	1	2
CH MILLAU	CH MILLAU / CUISINES	Cellule refroidissement FRIGINOX / Copland MC – R7ZS56KE-TWD /R404	1	2
CH MILLAU	CH MILLAU / CUISINES	Chambre froide Atelier Préparation froide	1	2
CH MILLAU	CH MILLAU / CUISINES	Chambre froide BOF	1	2
CH MILLAU	CH MILLAU / CUISINES	Chambre froide Conditionnement 2 évapos	1	2
CH MILLAU	CH MILLAU / CUISINES	Chambre froide Découpe 1 évapo	1	2
CH MILLAU	CH MILLAU / CUISINES	Chambre froide Dessert	1	2
CH MILLAU	CH MILLAU / CUISINES	Chambre froide Légumes	1	2
CH MILLAU	CH MILLAU / CUISINES	Chambre froide Négative : évap PROFROID CAB3164	1	2
CH MILLAU	CH MILLAU / CUISINES	Chambre froide Prépa Froide	1	2
CH MILLAU	CH MILLAU / CUISINES	Chambre froide Produits finis	1	2
CH MILLAU	CH MILLAU / CUISINES	Chambre froide SAS Congel	1	2
CH MILLAU	CH MILLAU / CUISINES	Chambre froide Viande	1	2
CH MILLAU	CH MILLAU / CUISINES	Chambre SAS Chariots	1	2
CH MILLAU	CH MILLAU / CUISINES	Chaudière GUILLOT Optimagaz 145 série E3 145 kW (2011)	2	1
CH MILLAU	CH MILLAU / CUISINES	Circuit CTA / Ppe double: WILO YONOS MAXO 40/0,5-12	1	2
CH MILLAU	CH MILLAU / CUISINES	Clim HITACHI CTA Conditionnement (2020)	1	1
CH MILLAU	CH MILLAU / CUISINES	Clim Local TGBT DAIKIN RXF35 (2022)	1	1
CH MILLAU	CH MILLAU / CUISINES	CTA / SYSTEMAIR Conditionnement / V3V: Systemair LR24A-SR-TP	1	2
CH MILLAU	CH MILLAU / CUISINES	CTA Self et Compensation hottes / V3V: SIEMENS MXG461.40-20	1	2
CH MILLAU	CH MILLAU / CUISINES	Disconnecteur SOCLA BA2860 DN20 (2025)	1	2
CH MILLAU	CH MILLAU / CUISINES	EXTRACTEUR Hotte Centrale France AIR 23/41 93 20 (1995)	1	2
CH MILLAU	CH MILLAU / CUISINES	EXTRACTEUR Hotte Fours France AIR 804/01 DD18 (1995)	1	2
CH MILLAU	CH MILLAU / CUISINES	EXTRACTEUR Hotte Self France AIR GMV DB 18 (1995)	1	2
CH MILLAU	CH MILLAU / CUISINES	EXTRACTEUR LAVERIE N°2 / France AIR VLI 7/4 Gaine	1	2
CH MILLAU	CH MILLAU / CUISINES	Extracteur SIEMENS Tunnel lavage	1	2
CH MILLAU	CH MILLAU / CUISINES	Extracteur WESPER prod et self	1	2
CH MILLAU	CH MILLAU / CUISINES	Groupe Froid BOF PECOMARK R448 (2025)	1	2
CH MILLAU	CH MILLAU / CUISINES	Groupe froid CONDITIONNEMENT / Hermetik R404A (1996) + 2 évap	1	2
CH MILLAU	CH MILLAU / CUISINES	Groupe froid CTA SYSTEMAIR / HITACHI	1	2
CH MILLAU	CH MILLAU / CUISINES	Groupe froid découpe - HERMETIQUE GR3 / UH caj 4517Z - R404A + 1 évap (2016)	1	2
CH MILLAU	CH MILLAU / CUISINES	Groupe Froid Légumes PECOMARK R448 (2025)	1	2
CH MILLAU	CH MILLAU / CUISINES	Groupe froid Négatif : PROFROID S44CH : R404A	1	2
CH MILLAU	CH MILLAU / CUISINES	Groupe Froid Produits Finis PECOMARK R448 (2025)	1	2
CH MILLAU	CH MILLAU / CUISINES	Groupe froid PROFROID 2X10cv 407F 52.250Kg + condenseur	1	2

SITE	BATIMENT	MATERIEL	QTE	Criticité des équipements (1 ou 2) Catégorie 1 : . pour la maintenance corrective (hors astreinte) qualifiée d'urgente par le maître d'ouvrage : délai d'intervention : 2 heures ouvrées, délai de réparation : 4 heures ouvrées (ou mise en oeuvre d'une solution palliative) . pour l'astreinte : intervention dans les 4 heures Catégorie 2 : . pour la maintenance corrective (hors astreinte) qualifiée d'urgente par le maître d'ouvrage : délai d'intervention : 4 heures ouvrées, délai de réparation : 8 heures ouvrées (ou mise en oeuvre d'une solution palliative) . pour l'astreinte : intervention dans les 8 heures
CH MILLAU	CH MILLAU / CUISINES	Groupe froid SAS Chariot DANFOSS R404A (2019)	1	2
CH MILLAU	CH MILLAU / CUISINES	Groupe Froid Viande PECOMARK R448 (2025)	1	2
CH MILLAU	CH MILLAU / CUISINES	Mitigeur ECS	2	2
CH MILLAU	CH MILLAU / CUISINES	Pompe de bouclage ECS TP 50-60/4 P5 : Grundfos 71A4 14F85 / P6 : Grundfos MG71B4-14TF85-C	1	2
CH MILLAU	CH MILLAU / CUISINES	Ppe double: SALMSON BMCXL 2070N / V3V: Thermic AT2ST	1	2
CH MILLAU	CH MILLAU / CUISINES	Production EF potable et réseau distribution	1	2
CH MILLAU	CH MILLAU / CUISINES	Réseau distribution ECS	1	2
CH MILLAU	CHRYSLIDE	Chaudière / Budérus ty : WLZ/4 - A 1986 n°19003/84	1	2
CH MILLAU	CHRYSLIDE	Gicleur / 0.75 60°S	1	2
CH MILLAU	CHRYSLIDE	Pompe chauffage / DAB VA 35/180 EUO n° 1107	1	2
CH MILLAU	CHRYSLIDE	Vase d'Expansion / Flexcon 18 litres	1	2
CH MILLAU	CMP ST AFFRIQUE	Chaudière gaz FERROLI	1	2
CH MILLAU	CMP ST AFFRIQUE	Pompe chauffage / SIDER type : SC25-40 18C	1	2
CH MILLAU	CMP ST AFFRIQUE	Pompe eau chaude sanitaire / WILO type : Star RS25/4 n° 4032954/0212	1	2
CH MILLAU	CMP ST AFFRIQUE	Vase d'expansion / Modèle 130 CAL PRU	1	2
CH MILLAU	CSM	GTC WIT Redy -easy pro 2022	1	1
CH MILLAU	CSM	Adoucisseur CLACK WS1 (2018)	1	2
CH MILLAU	CSM	Ballon de stockage 2000 litres / Alpha Laval	1	2
CH MILLAU	CSM	Bouches VMC	100	2
CH MILLAU	CSM	Brûleur Modulo contrôle M116 (2011)	2	1
CH MILLAU	CSM	Chaudière GUILLOT condensation 116 KW (2011)	2	2
CH MILLAU	CSM	Climatiseur HITACHI RAM-40NP2B R410A + 2 émetteurs muraux intérieurs	1	2
CH MILLAU	CSM	Climatiseur HITACHI RAC-35NH5 R410A + 1 émetteur mural intérieur (2011)	1	1
CH MILLAU	CSM	Climatiseur VRV HITACHI RAS-12 FSXN R410A + 14 émetteurs muraux intérieurs (2010)	1	2
CH MILLAU	CSM	CTA GEA COM 4plus CL 10AVBV	1	2
CH MILLAU	CSM	Disconnecteur SOCLA BA2760 2" (2011)	1	2
CH MILLAU	CSM	Disconnecteur SOCLA BA2760 3/4" (2011)	1	2
CH MILLAU	CSM	Echangeur eau chaude sanitaire / Rubis Magnum T4-10 Réf : 066202 RUS 21088 n° 107409	1	2
CH MILLAU	CSM	Extracteur plonge	1	2
CH MILLAU	CSM	Filtre / Cintropur	1	1
CH MILLAU	CSM	Filtre magnétique désemboueur	1	2
CH MILLAU	CSM	Pompe (arrosage)	1	2
CH MILLAU	CSM	Pompe / NSB 30-25B	1	1
CH MILLAU	CSM	Pompe / SCX 32-80N	2	2
CH MILLAU	CSM	Pompe / SXM 32-80 a	1	1
CH MILLAU	CSM	Pompe Nord / Sirix	1	1
CH MILLAU	CSM	Pompe Sud / UPS 32-80 180N	1	2
CH MILLAU	CSM	Primaire / Ppe: SALMSON Priux master 50-70 et SCX50-25N	1	2
CH MILLAU	CSM	Production EF potable et réseau distribution	1	2
CH MILLAU	CSM	Régulation / GEA	1	1
CH MILLAU	CSM	Réseau distribution ECS	1	2
CH MILLAU	CSM	Télécommande / Hitachi PSC-A46S	2	2
CH MILLAU	CSM	Vanne 3 voies / Siemens	1	2
CH MILLAU	CSM	Vanne 3 voies / SQS65	1	2
CH MILLAU	CSM	Vanne 3 voies / SQS65	1	2
CH MILLAU	CSM	Vanne mitigeage / Siemens MXG461B25-8	1	2
CH MILLAU	CSM	Vase / CIMM 150 litres chauffage	2	2
CH MILLAU	CSM	Vase eau chaude sanitaire / Vexbal Varen 25 litres	2	2
CH MILLAU	CSM	Vase eau froide / Maxi Varen 2010 200 litres	1	2
CH MILLAU	CSM	VMC ATLANTIC CRITAIR 13 C4 (2009)	4	2
CH MILLAU	CSM	VMC ATLANTIC CRITAIR M 181	1	2
CH MILLAU	CSM	VMC ATLANTIC CRITAIR M9 (2009)	1	2
CH MILLAU	HJ ST AFFRIQUE	Ballon eau chaude sanitaire électrique / ALTERNA 300 litres	1	2
CH MILLAU	HJ ST AFFRIQUE	Chaudière gaz murale BAXI 1.65 FF HTE 65 kW	1	2
CH MILLAU	HJ ST AFFRIQUE	Pompe / Grundfoss UPS 25-80 180 n° 52001110	1	1
CH MILLAU	HJ ST AFFRIQUE	Vase d'expansion / FLEXCON 50/1 50 litres	1	2
CH MILLAU	LGT RUE LILAS	Brûleur BENTOFLEX TL 35-8 (1996)	1	2
CH MILLAU	LGT RUE LILAS	Chaudière fuel GEMINOX 50 KW (1996)	1	2
CH MILLAU	LGT RUE LILAS	Clim Split	3	2

SITE	BATIMENT	MATERIEL	QTE	Criticité des équipements (1 ou 2) Catégorie 1 : . pour la maintenance corrective (hors astreinte) qualifiée d'urgente par le maître d'ouvrage : délai d'intervention : 2 heures ouvrées, délai de réparation : 4 heures ouvrées (ou mise en oeuvre d'une solution palliative) . pour l'astreinte : intervention dans les 4 heures Catégorie 2 : . pour la maintenance corrective (hors astreinte) qualifiée d'urgente par le maître d'ouvrage : délai d'intervention : 4 heures ouvrées, délai de réparation : 8 heures ouvrées (ou mise en oeuvre d'une solution palliative) . pour l'astreinte : intervention dans les 8 heures
CH MILLAU	LGT RUE LILAS	Pompe DAB / VEA 55/180 n° 96LAC	1	2
CH MILLAU	LGT RUE LILAS	Vase d'expansion / 25 litres	1	2
CH MILLAU	PEDOPSY MILLAU	Brûleur Matrix cylindrique	1	2
CH MILLAU	PEDOPSY MILLAU	Chaudière Vitocrossal CIB 80 2021	1	2
CH MILLAU	PEDOPSY MILLAU	Disconnecteur SOCLA BA2860 DN20	1	2
CH MILLAU	PEDOPSY MILLAU	Filtre magnétique désemboueur	1	1
CH MILLAU	PEDOPSY MILLAU	Mitigeur	1	1
CH MILLAU	PEDOPSY MILLAU	Pompe charge	1	1
CH MILLAU	PEDOPSY MILLAU	Pompe chauffage	1	1
CH MILLAU	PEDOPSY MILLAU	Pompe de boucle	1	1
CH MILLAU	PEDOPSY MILLAU	Pompe de RELEVAGE VIESSMANN	1	1
CH MILLAU	PEDOPSY MILLAU	Vase 200l	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	GTC WIT Redy -easy pro 2022	1	1
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Adoucisseur DUPLEX CLACK WS1 TwinRS002400 WS1/30CI(2019)	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Adoucisseur DUPLEX CLACK ADE-CL WS2-150 (2016)	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	AERO-CONDENSEUR / REFRION 201200273 4 VENTILATEURS	1	1
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Ballon Eau Glacée CHAROT 2000 litres (1986)	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Bouches VMC	316	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Brûleur CUENOD AGP	2	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Brûleur fioul	1	1
CH MILLAU	PUITS DE CALES	CENTRALE DIOXYDE DE CHLORE 2020	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Chambre froide LABORATOIRE Unité hermétique CAJ9480Z MMR R404A (2009)	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Chambre froide Morgue UH : CAJN4492Y 4 tiroirs 134A	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Chaudière SCA transtub E400 fioul 1985	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Chaudière VIESSMANN Vitrocrossal 300 CT3B 2022	2	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Climatisation DAIKIN 2MXM50N2V1B9 (2016) Ostéopathe radio	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Climatisation DAIKIN 4MXM68A9 (2024) Lit-Porte Urgences	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Climatisation VRV DAIKIN (2026) + 5 unités int. CHIR Ambulatoire	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Climatisation VRV DAIKIN (2026) + 6 unités int. Hdj/Addictologie	1	1
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Climatisation VRV DAIKIN (2026) + 7 unités int. CHIR Polyvalente	1	1
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Climatisation VRV DAIKIN (2026) + 8 unités int. MEDECINE	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Climatisation VRV DAIKIN RXYSQ8TY1 (2024) USC + 7 unités int.	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Climatiseur ATLANTIC AOY24UNBNL R410A + 1 émetteur (couloirs Urgence)	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Climatiseur DAIKIN RKS71FAV1B + 1 émetteur mural (onduleur)	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Climatiseur DAIKIN RKS25 L3V1B R410A + 1 émetteur mural (mammographie) 2019	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Climatiseur DAIKIN 2MXM68A2V1B9 Labo Biochimie 2023	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Climatiseur DAIKIN 5MXM90A9 Labo Bactériologie 2023	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Climatiseur DAIKIN 5MXM90A9 Labo Hémathologie 2023	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Climatiseur DAIKIN RKS35E2V1B R410A + 1 émetteur mural intérieur (2007) (banque de sang)	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Climatiseur DAIKIN RKS50J2V189 R410A + 1 émetteur mural intérieur (2012) (local tech scanner)	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Climatiseur DAIKIN RKS60F2V1B R410A + 1 émetteur (local serveur 2)	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Climatiseur DAIKIN RXF20F5V1B (2025) (interprétation Echo)	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Climatiseur DAIKIN RXF20F5V1B (2025) (Salle Echo)	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Climatiseur DAIKIN RXF50D6V1B (2024) (local autocom secours)	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Climatiseur DAIKIN RXM25R5V1B9 (2024) (consult echo mater)	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Climatiseur DAIKIN RKS71FAV1B8 R410A + 1 émetteur (local serveur 1)	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Climatiseur DAIKIN RKS71FAV1B8 R410A + 1 émetteur (local serveur 3)	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Climatiseur FUJITSU AOY24UNBNL Labo accueil 2009	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Climatiseur FUJITSU AOY512LDC R410A + 1 émetteur mural intérieur (interprétation radio)	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Climatiseur FUJITSU AOY9LSAC R410A + 1 émetteur mural (local SSPI)	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Climatiseur FUJITSU AOYA24LACL R410A + 2 émetteurs muraux intérieurs (Scanner 1)	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Climatiseur GENERAL AOG18UNBNL R410A + émetteur mural intérieur (Salle Attente Urgences)	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Climatiseur GENERAL AOG24FNBK R410A + 1 émetteur mural (office rdch bas)	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Climatiseur HITACHI RAC-50WEC R410A + 1 émetteur (salle radio 1)	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Climatiseur HITACHI RAC-50WEC R410A + 1 émetteur (salle radio 2)	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Climatiseur HITACHI RAS-3HVNC1 R410A (Maternité 1)	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Climatiseur HITACHI RAS-3HVNC1 R410A (Maternité 2)	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Climatiseur HITACHI RAC - 25NPA R410A + 1 émetteur mural (2014) (Bureau IOA)	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Climatiseur HITACHI RAC RAC-35WEA R410A + 1 émetteur mural (BUD)	1	2

SITE	BATIMENT	MATERIEL	QTE	Criticité des équipements (1 ou 2) Catégorie 1 : . pour la maintenance corrective (hors astreinte) qualifiée d'urgente par le maître d'ouvrage : délai d'intervention : 2 heures ouvrées, délai de réparation : 4 heures ouvrées (ou mise en oeuvre d'une solution palliative) . pour l'astreinte : intervention dans les 4 heures Catégorie 2 : . pour la maintenance corrective (hors astreinte) qualifiée d'urgente par le maître d'ouvrage : délai d'intervention : 4 heures ouvrées, délai de réparation : 8 heures ouvrées (ou mise en oeuvre d'une solution palliative) . pour l'astreinte : intervention dans les 8 heures
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Climatiseur HITACHI RAS 10FSNM R410A + 7 émetteurs muraux intérieurs (2014) (pharmacie)	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Climatiseur PECOMARK FH4532Z (2023) local poubelle	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Climatiseur TECHNIBEL GR9F 150R51BA R410A + 1 émetteur mural intérieur (2014) (local DASRI)	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Climatiseur TOSHIBA RAS 3M26HAV-E R410A + 2 émetteurs muraux (2013) (Bureau cardiologie 2ème)	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Climatiseur TOSHIBA RAS-24J2AVG-E - R32 (2013) (local autocom)	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Climatiseur TOSHIBA- RAV-SM304ATP-E (salle physio)	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Climatiseur TRANE TTK524A700A R410A + 1 émetteur mural intérieur Scanner	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Climatiseur UNITAIR CONDENCIAT CL/75A R410A (2009) (salle op 1)	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	CTA Administration / V2V: SKD62 Landis et Gyr et SKD62 SIEMENS	1	1
CH MILLAU	PUITS DE CALES	CTA Annexe Bloc / V2V SKD62 Landis et Gyr x3	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	CTA Bloc 1 UNITAIR Steribloc 5000	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	CTA Bloc 2 / V2V SKD62 Landis et Gyr x3	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	CTA Bloc 3 / V2V SKD62 Landis et Gyr x3	1	2

SITE	BATIMENT	MATERIEL	QTE	Criticité des équipements (1 ou 2) Catégorie 1 : . pour la maintenance corrective (hors astreinte) qualifiée d'urgente par le maître d'ouvrage : délai d'intervention : 2 heures ouvrées, délai de réparation : 4 heures ouvrées (ou mise en oeuvre d'une solution palliative) . pour l'astreinte : intervention dans les 4 heures Catégorie 2 : . pour la maintenance corrective (hors astreinte) qualifiée d'urgente par le maître d'ouvrage : délai d'intervention : 4 heures ouvrées, délai de réparation : 8 heures ouvrées (ou mise en oeuvre d'une solution palliative) . pour l'astreinte : intervention dans les 8 heures
CH MILLAU	PUITS DE CALES	CTA Bloc 4 / V3V SQS65 et SAS 61 SIEMENS	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	CTA Bloc 5 / V3V SQS65 SIEMENS x2	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	CTA CHIMIO / V3V SSB61 x2	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	CTA Consult. Ext et Hall / V2V SKD62 Landis et Gyr	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	CTA Consult. Gynéco / V2V SKD62 Landis et Gyr x2	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	CTA Endoscopie Salle 6 / V3V SSB61 SIEMENS x2	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	CTA Hébergement / V2V: SKD 62 Landis et Gyr	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	CTA Imagerie / V2V SKD62 Landis et Gyr et SKD62 SIEMENS	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	CTA IRM / V3V SSB61 SIEMENS x2 (salle)	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	CTA IRM / V3V SSB61 SIEMENS x2 (service)	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	CTA Labo / V2V SKD62 Landis et Gyr x2	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	CTA Mater 1 / V2V SKD62 Landis et Gyr x2	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	CTA Mater 2 / V3V: SSB61 x2	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	CTA Morgue / V2V SKD62 Landis et Gyr et SKD62 SIEMENS	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	CTA Pharmacie / V2V: SKD 62 Landis et Gyr	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	CTA Réa USC / V2V SKD62 Landis et Gyr x3	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	CTA SSPI / Ppe: SALMSON SCX65-90 / V3V SQS35 SIEMENS x3	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	CTA Stérilisation / Ppe: SALMSON SCX65-90 / V2V: SQS35 SIEMENS x2	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	CTA Traitement endoscope / V3V SSB61 SIEMENS x2	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	CTA URG / V3V SSB61 SIEMENS x2	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Départ ECS URG / Limiteur de température ECS : SPIRAX SARCO	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Disconnecteur BA/BM020 DN20 (2024)	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Disconnecteur EG Lennox SOCLA BA2860 3/4 DN20 (2025)	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Disconnecteur RIA Watts BA009MC DN80 2019	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Disconnecteur SOCLA BA2860 1" (2024)	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Disconnecteur SOCLA BA4760 DN100 (2025)	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Echangeur ECS / 1 : SANII 428S n° 080599 Guillot 2 : SANII 428S n° 080598 Guillot	2	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Electrovanne coupure gaz / AH-5209-0610 Johnson Controls	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Filtre magnétique désemboueur	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Groupe froid LENNOX ECOLEAN EACL 209 SM90 R407 + 250 KW IRM URGENCES	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Groupe froid TRANE AQUASTREAM 2 EC GAN 250 J7 2F 1 XD HXX2 R407C 250 KW IRM URGENCES (2009)	2	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Groupe froid TRANE RTW B207 R134 A	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Groupe froid TRANE CGAX035 (2024) SALLES 4 ET 5	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Humidificateur sur CTA IRM	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Limiteur de température ECS : SPIRAX SARCO	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Maintien de pression GMP842 / Ppe: Grundfos 3MOT MG71A2-14	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Pompe de bouclage ECS YONOS MAXO 40	2	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Pompe double / UMSD 80-60 n° F611 Grundfos (hébergement)	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Pompe double / UMSD65-60 F10 n° F611 Grundfos (administration)	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Pompe PERMO Metric C filmogène / Type : BT4A0708NPB200AA01000 n° 2009008048	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Pompe Primaire x 2 : MG100LC4-28FF215-D1 Grundfos	2	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Pompe primaire échangeur ecs /Ppe: Wilo Yonos MAXO 40/0.5-8	2	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Pompe primaire x 2 / MG100LC4-28FF215-D1 Grundfos	2	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Pompe PROMINEMT Bello Zon	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Pompe PROMINENT Beta 4	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Pompe recyclage / UPS 65-60/ZF n° 96402260 Grundfos	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Pompe simple / UPS 50-60 2/F Grundfos (IRM/URG)	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Production EF potable et réseau distribution	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Réseau distribution ECS	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Vanne 3 voies / SAS 31	2	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Vanne 3 voies / SAS 31 Siemens	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Vanne 3 voies / SAX31 Siemens	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Vanne 3 voies / SQH34 Siemens	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Vanne 3 voies / SQS 359.03	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Ventilo-convecteur WESPER AQUAF AN AHN Batteries, Bureau des entrées accueil Consult ext	14	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Climatisations 2X 2UI / HITACHI RAS 3HV NCI R410A 2KG MATER 1	2	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Climatiseur / DAIKIN RXS71FAV1B8	2	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Climatiseur / FITJUSHU ATLANTIC	1	2
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Climatiseur AERMEC CSA120H R410A + 1 émetteur mural intérieur Echographie	1	2

SITE	BATIMENT	MATERIEL	QTE	Criticité des équipements (1 ou 2) Catégorie 1 : . pour la maintenance corrective (hors astreinte) qualifiée d'urgente par le maître d'ouvrage : délai d'intervention : 2 heures ouvrées, délai de réparation : 4 heures ouvrées (ou mise en oeuvre d'une solution palliative) . pour l'astreinte : intervention dans les 4 heures Catégorie 2 : . pour la maintenance corrective (hors astreinte) qualifiée d'urgente par le maître d'ouvrage : délai d'intervention : 4 heures ouvrées, délai de réparation : 8 heures ouvrées (ou mise en oeuvre d'une solution palliative) . pour l'astreinte : intervention dans les 8 heures
CH MILLAU	PUITS DE CALES	Climatiseur ATLANTIC AOY24 LACL R410A + 1 émetteur (Scanner 2)	1	2
CH MILLAU	SAINTE ANNE	GTC WIT Redy -easy pro 2022	1	1
CH MILLAU	SAINTE ANNE	Adoucisseur ORIZON ADWS (2021)	1	2
CH MILLAU	SAINTE ANNE	CENTRALE DIOXYDE DE CHLORE bello zon	1	2
CH MILLAU	SAINTE ANNE	Climatiseur Atlantic AOY18FNB N R410A	3	2
CH MILLAU	SAINTE ANNE	Climatiseur MITSUBISHI- MUCFH-A24WV R410A	12	2
CH MILLAU	SAINTE ANNE	CTA ALDES ADF 2 H1 SALLES A MANGER 1&2 (1995)	2	2
CH MILLAU	SAINTE ANNE	CTA ALDES ANIMATION (2009)	2	2
CH MILLAU	SAINTE ANNE	Disconnecteur WATTS BA 009 DN 20 (1996)	1	2
CH MILLAU	SAINTE ANNE	Disconnecteur WATTS BA 009 DN 80 (1996)	1	2
CH MILLAU	SAINTE ANNE	ECHANGEUR URANUS / UJ118	1	2
CH MILLAU	SAINTE ANNE	Production ECS Echangeur RUBIS EVO DUPLEX 116D et réseau d'ECS	1	2
CH MILLAU	SAINTE ANNE	Production EF potable et réseau distribution	1	2
CH MILLAU	SAINTE ANNE	VMC ALDES modèle aéraulique VEC 271 B	2	2
CH MILLAU	SAINTE ANNE	VMC ALDES modèle aéraulique VEC 321C	1	2
CH MILLAU	ST COME	Adoucisseur CILLIT Reflex A1-50 (2010)	1	2
CH MILLAU	ST COME	Bouches VMC	100	2
CH MILLAU	ST COME	CLIM mono split DAIKIN RXM25A5V1B -R32 2024	1	2
CH MILLAU	ST COME	CLIM Split Fujitsu - Pf 5,90 kW - Pc 7,50 kW - R 410a	1	2
CH MILLAU	ST COME	CLIM Split Fujitsu - Pf 5,90 kW - Pc 7,50 kW - R 410a cassette encastrée	1	2
CH MILLAU	ST COME	CLIM VRV AVEC 6UI / HITACHI RAS-6FSNY3E R410A 4,15KG	2	2
CH MILLAU	ST COME	CTA CLIMA CHAPPEE CC9MRM 10	1	2
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Chaudière au sol gaz à condensation ATLANTIC GUILLOT VARMAX 450	2	1
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Groupe d’eau glacée à vitesse variable CARRIER 30RPB 330	1	1
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Ballon de stockage primaire CHAROT TAMFROID 2500 L	1	1
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Module de Production et Pasteurisation d'ECS CHAROT PASTORMASTER 120 SI SPECIAL 1500L INOX MO (inclus échangeurs, pompe double primaire et pompe double bouclage)	1	1
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Pompe double GRUNDFOS MAGNA3 circuit radiateurs "Chambres Aile A & B"	1	1
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Pompe double GRUNDFOS MAGNA3 circuit radiateurs "Chambres Aile C & D"	1	1
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Pompe double GRUNDFOS MAGNA3 circuit radiateurs "Locaux communs et techniques"	1	1
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Pompe double GRUNDFOS MAGNA3 circuit cassettes ventilo-convecteurs	1	1
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Pompe double circuit GRUNDFOS MAGNA3 compensation hotte d'extraction	1	1
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Pompe double circuit primaire "groupe eau glacée"	1	1
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Vase d'expansion standard 600L	1	1
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	<u>Sécurité - Circuit chauffage</u> : Groupe de raccordement	1	1
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Soupapes de sécurité	4	1
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	<u>Sécurité - Circuit Eau glacée</u> : Vase d'expansion standard + Groupe de raccordement	1	1
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Soupapes de sécurité 3 bars Dn 2	2	1
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	<u>Remplissage d'eau froide circuit chauffage</u> Adoucisseur BWT PERLAPRO XS 10 (5010 SC) pour le remplissage	1	1
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Clapet anti-retour DN20	1	1
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Robinet de puisage DN15 et clapet HA	1	2

SITE	BATIMENT	MATERIEL	QTE	Criticité des équipements (1 ou 2) Catégorie 1 : . pour la maintenance corrective (hors astreinte) qualifiée d'urgente par le maître d'ouvrage : délai d'intervention : 2 heures ouvrées, délai de réparation : 4 heures ouvrées (ou mise en oeuvre d'une solution palliative) . pour l'astreinte : intervention dans les 4 heures Catégorie 2 : . pour la maintenance corrective (hors astreinte) qualifiée d'urgente par le maître d'ouvrage : délai d'intervention : 4 heures ouvrées, délai de réparation : 8 heures ouvrées (ou mise en oeuvre d'une solution palliative) . pour l'astreinte : intervention dans les 8 heures
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Disconnecteur BA 20 équipé (Vannes, filtre)	1	1
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Compteur d'eau divisionnaire M-Bus	1	1
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Bouteille d'injection	1	1
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Vanne à bille DN20	4	1
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Séparateur d'air 125 équipé circuit de chauffage	1	1
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Séparateur d'air 125 équipé circuit d'eau glacée	1	1
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Filtre à tamis inox DN125 BWT à brides avec robinet de purge 2 vannes papillons DN125 et un manomètre	1	2
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	2 vannes papillons DN125 et un manomètre	1	2
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Filtre magnétique à poche ATLANTIC GUILLOT MAGNET EVO 16	1	2
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Filtre magnétique à poche ATLANTIC GUILLOT MAGNET EVO 08	1	2
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Ensemble des circuits chauffage compris circulateurs, filtres supplémentaires, raccordements électriques, coques calorifuge	1	1
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Déseμβoueur curatif et préventif type DRAG'EAU DS-D50 (16m3/h), (circuit de chauffage)	1	2
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Déseμβoueur curatif et préventif type DRAG'EAU DS-D50 (16m3/h) (circuit eau glacée)	1	2
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Analyse de la qualité de l'eau de chauffage : Traitement de l'eau des circuits de chauffage et d'eau glacée par inhibiteur complet	1	1
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Vannes 2 voies et servomoteurs de mise en cascade des chaudières	1	1
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	<u>Régulation des réseaux secondaires</u> : Circuit radiateurs chambres "Ailes A & B" compris sondes, vannes 3 voies et servomoteurs	1	1
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Circuit radiateurs chambres "Ailes C & D" compris sondes, vannes 3 voies et servomoteurs	1	1
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Circuit radiateurs "locaux communs et techniques" compris sondes, vannes 3 voies et servomoteurs	1	1
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Circuit cassettes 4 tubes "locaux communs" compris sondes, vannes 3 voies et servomoteurs	1	1
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Circuit compensation des hottes d'extraction cuisine et laverie compris sondes, vannes 3 voies et servomoteurs	1	1
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Vanne type PICV 2 voies à autorité constante	2	1
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Servomoteur de vanne 0-10V (compris transformateur 230/24AC Compris Thermostat anti-gel Compris Sonde de température en gaine Compris Sonde de température d'ambiance)	1	1
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Gestion des pompes de circulation (permutation, dégommege, défauts...)	1	1
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Plug M-Bus pour relève des compteurs volumétrique et de calories - relève d'énergie à ultrasons et remontés d'information compris	1	1
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Vanne de régulation indépendante de la pression différentielle (PICV) pour circuit à débit variable (Compris vanne pour débit de fuite pour protection des circulateurs) : vanne OVENTROP COCON QTZ DN15 - Plage 30 - 210 l/h	10	1
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Vanne OVENTROP COCON QTZ DN20 - Plage 180 - 1300 l/h	51	1
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Vanne OVENTROP COCON QTZ DN25 - Plage 300 - 2000 l/h	14	1
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Vanne OVENTROP COCON QTZ DN32 - Plage 600 - 3600 l/h	2	1
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Vannes d'équilibrage pour circuit à débit constant : Vanne OVENTROP HYDROCONTROL VTR DN32	5	1

SITE	BATIMENT	MATERIEL	QTE	Criticité des équipements (1 ou 2) Catégorie 1 : . pour la maintenance corrective (hors astreinte) qualifiée d'urgente par le maître d'ouvrage : délai d'intervention : 2 heures ouvrées, délai de réparation : 4 heures ouvrées (ou mise en oeuvre d'une solution palliative) . pour l'astreinte : intervention dans les 4 heures Catégorie 2 : . pour la maintenance corrective (hors astreinte) qualifiée d'urgente par le maître d'ouvrage : délai d'intervention : 4 heures ouvrées, délai de réparation : 8 heures ouvrées (ou mise en oeuvre d'une solution palliative) . pour l'astreinte : intervention dans les 8 heures
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Vanne OVENTROP HYDROCONTROL VTR DN40	9	1
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Régulateur de pression différentielle OVENTROP HYDROMAT DTR + Robinet d'arrêt DN65	1	1
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Soupapes différentielles DN25 - Protection corps des chaudières	2	1
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Vanne papillon DN125	18	1
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Vanne papillon DN80	4	2
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Vanne papillon DN65	21	2
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Vanne à bille DN50	4	2
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Robinet de vidange	15	2
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Clapet anti-retour à double battant DN125	1	1
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Clapet anti-retour à double battant DN80	4	1
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Clapet anti-retour à double battant DN65	5	1
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Clapet anti-retour DN50	1	1
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Thermomètre	16	2
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Conduit de fumée ventilation haute	1	2
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Carneau de raccordement au conduit de fumée : Carneau de raccordement type modulaire simple paroi HP, en acier inoxydable AISI 316 L, avec joints et colliers d'union	1	1
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Radiateurs verticaux sans ailettes : Radiateur FINIMETAL REGGANE 3000 VERTICAL 20V2100-450	13	2
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Radiateur FINIMETAL REGGANE 3000 VERTICAL 20V2100-600	253	2
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Radiateur FINIMETAL REGGANE 3000 VERTICAL 20V2100-750	9	2
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Radiateurs panneaux acier horizontal sans ailettes : Radiateur REGGANE TERTIAIRE 11S750-700	13	2
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Radiateur REGGANE TERTIAIRE 20S750-450	1	2
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Radiateur REGGANE TERTIAIRE 20S750-600	4	2
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Radiateur REGGANE TERTIAIRE 20S750-700	8	2
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Radiateur REGGANE TERTIAIRE 20S750-800	4	2
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Radiateur REGGANE TERTIAIRE 20S750-1000	9	2
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Radiateurs sèche-serviettes : Sèche-serviettes ZEHNDER VIRANDO AB-080-050-05 - 786x500	190	2
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Sèche-serviettes ZEHNDER VIRANDO AB-180-075-05	1	2
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Corps de robinet thermostatique type multi block pour raccordement Centraux sur radiateurs verticaux et sèches serviettes - corps AV9, à 17 valeurs de préréglage, équerre inversée	446	1
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Corps de robinet thermostatique en équerre inversé type AV9, à 17 valeurs de préréglage, équerre inversée	39	1
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Tête thermostatique type UNI XH, variation temporelle certifiée 0,20	485	1

SITE	BATIMENT	MATERIEL	QTE	Criticité des équipements (1 ou 2) Catégorie 1 : . pour la maintenance corrective (hors astreinte) qualifiée d'urgente par le maître d'ouvrage : délai d'intervention : 2 heures ouvrées, délai de réparation : 4 heures ouvrées (ou mise en oeuvre d'une solution palliative) . pour l'astreinte : intervention dans les 4 heures Catégorie 2 : . pour la maintenance corrective (hors astreinte) qualifiée d'urgente par le maître d'ouvrage : délai d'intervention : 4 heures ouvrées, délai de réparation : 8 heures ouvrées (ou mise en oeuvre d'une solution palliative) . pour l'astreinte : intervention dans les 8 heures
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Purgeur automatique type Flexvent H 1/2 blanc sur radiateurs de type verticaux	255	1
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Cassette 4 tubes : Ventilo-convecteur cassette 4 tubes CARRIER 42GW309DQH-A à vitesse variables régulation bacnet mstp équipées	124	1
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Unité extérieure MITSUBISHI PUHY-P250YNW-A	1	1
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Unité intérieure murale MITSUBISHI PKFY-P32VHM-ER2 compris pompe de relevage	4	1
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Unité intérieure murale MITSUBISHI PKFY-P40VHM-ER2 compris pompe de relevage	1	1
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Unité intérieure murale MITSUBISHI PKFY-P50VHM-ER2 compris pompe de relevage	1	1
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	Unité intérieure plafonnière carrossée MITSUBISHI PCFY-P40VKM-ER1 compris pompe de relevage	1	1
EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES DE MILLAU	EHPAD LES TERRASSES DES CAUSSES	GTC	1	1
SAINT AFFRIQUE	PAVILLON	Chaudière DE DIETRICH MS24FF HXE	1	2
SAINT AFFRIQUE	VILLA	Chaudière VIESSMANN 13278-42 43kW, V4V DN32 Siemens	1	2
SAINT AFFRIQUE	VILLA	Brûleur Weishaupt WL 15-B 3,2kg-h	1	2
SAINT AFFRIQUE	CHAUFFERIE PRINCIPALE	Chaudière 1 Atlantic Guillot FBG 815kW / Brûleur Weishaupt WNG20	1	2
SAINT AFFRIQUE	CHAUFFERIE PRINCIPALE	Chaudière 2 Sapcabloc 1069 kW / Brûleur Riello RL100	1	2
SAINT AFFRIQUE	CHAUFFERIE PRINCIPALE	Primaire CH, Ppe : Grundfos - 100-70/4 AFA BQQE	1	2
SAINT AFFRIQUE	CHAUFFERIE PRINCIPALE	MED petite aile, Ppe : Grundfos Magna3 D 50-150 F, V3V : 1"1/2 siemens 0.10v servom400N	1	2
SAINT AFFRIQUE	CHAUFFERIE PRINCIPALE	Cuisine/Atelier, Ppe : Grundfos Magna3 D 50-150 F, V3V : 1"1/2 siemens 0.10v servom400N	1	2
SAINT AFFRIQUE	CHAUFFERIE PRINCIPALE	Mater SUD, Ppe : Grundfos Magna3 D 32-80 F, V3V : 1" siemens 0.10v servom400N	1	2
SAINT AFFRIQUE	CHAUFFERIE PRINCIPALE	CHIR Ambu, Ppe : Grundfos Magna3 D 50-150 F, V3V : 1"1/2 siemens 0.10v servom400N	1	2
SAINT AFFRIQUE	CHAUFFERIE PRINCIPALE	Circuit CTA Réa Mater, Ppe : Grundfos Magna3 D 40-100 F, V3V: 1"1/2 siemens 0.10v servom400N	1	2
SAINT AFFRIQUE	CHAUFFERIE PRINCIPALE	Admin./Ophtalmo., Ppe : Magna3 50-60 F 240, V3V : 1"1/2 siemens 0.10v servom400N	1	2
SAINT AFFRIQUE	CHAUFFERIE PRINCIPALE	Mater NORD, Ppe : Grundfos Magna3 D 32-60 F, V3V : 1"1/4 siemens 0.10v servom400N	1	2
SAINT AFFRIQUE	CHAUFFERIE PRINCIPALE	Sous-station MED, Ppe : Grundfos Magna3 D 65-150 F	1	2
SAINT AFFRIQUE	CHAUFFERIE PRINCIPALE	Sous-station Sorgues, Ppe : Grundfos Magna3 D 80-120 F	1	2
SAINT AFFRIQUE	CHAUFFERIE PRINCIPALE	Sous-station Caylus, Ppe : Grundfos - TPD 100 110/4	1	2
SAINT AFFRIQUE	CHAUFFERIE PRINCIPALE	BO/Accueil, Ppe : Grundfos - TPD 100 110/4	1	2
SAINT AFFRIQUE	CHAUFFERIE PRINCIPALE	Adoucisseur Orizon AD1 30/BB/30L	1	2
SAINT AFFRIQUE	SOUS STATION MEDECINE	Chaudière 4 Guillot Optimagaz 407 403 kW	1	2
SAINT AFFRIQUE	SOUS STATION MEDECINE	Clapet anti-retour EA 2"	1	2
SAINT AFFRIQUE	SOUS STATION MEDECINE	Pharmacie, Ppe : Grundfos Magna3 D 32-60, 1"1/4 siemens 0.10v servom400N	1	2
SAINT AFFRIQUE	SOUS STATION MEDECINE	Internat, Ppe : Grundfos Magna3 D 32-60 F, V3V : 1"1/4 siemens 0.10v servom400N	1	2
SAINT AFFRIQUE	SOUS STATION MEDECINE	MED N-E, Ppe : Grundfos Magna3 D 32-60 F, V3V : 1"1/4 siemens 0.10v servom400N	1	2
SAINT AFFRIQUE	SOUS STATION MEDECINE	MED S-O, Ppe : Grundfos Magna3 D 25-40, V3V : 1"1/2 siemens 0.10v servom400N	1	2
SAINT AFFRIQUE	BLOC	Centrale de traitement d'air Wesper W3.25 / GVI 150 - Moteur: 1,5 CV (1500 Tr) / V3V : SAS61 x2, Régul: RLM162 SIEMENS	1	2
SAINT AFFRIQUE	USC	Centrale de traitement d'air CIAT Climat 208 1,5kW / V3V : SAS61 et SQS65 SIEMENS, Régul: RLM162 SIEMENS	1	2
SAINT AFFRIQUE	MATER	Centrale de traitement d'air CIAT Climat 208 1,5 kW / V3V : SAS61 et SQS65 SIEMENS, Régul: RLM162 SIEMENS	1	2
SAINT AFFRIQUE	TOIT TERRASSE BO	Groupe froid et du réseau BO Daikin EWAQ130DAYNCDH 131 kW	1	2
SAINT AFFRIQUE	TOIT TERRASSE USC	Groupe froid et du réseau USC et Maternité / CIAT RW 100 n°35001203 - 8,5 kg R22	1	2
SAINT AFFRIQUE	CUISINE	Cellule de refroidissement Foster EPRO1X compact 612151 40 bar	1	2
SAINT AFFRIQUE	CUISINE BOF	Chambre froide - Compresseur TFH2511Z-TZ	1	2
SAINT AFFRIQUE	CUISINE VIANDE	Chambre froide - Compresseur TFH2511Z-TZ	1	2
SAINT AFFRIQUE	CUISINE CONGELATEUR	Chambre froide - Compresseur TFH2511Z-TZ	1	2
SAINT AFFRIQUE	CUISINE ENTREES FROIDES	Chambre froide - Compresseur TFH2511Z-TZ	1	2
SAINT AFFRIQUE	CUISINE LÉGUMERIE	Chambre froide - Groupe de condensation par air CAJN 9513 ZMHR	1	2
SAINT AFFRIQUE	CUISINE	Chambre froide LHL france MR 170 L+DM	1	2
SAINT AFFRIQUE	CUISINE PREPA FROIDE	Chambre froide Danfoss OP-MPHM026 2,6 kW	1	2
SAINT AFFRIQUE	CUISINE PLONGE	Turbine d'extraction - Moteur VEM Motors K25R71K8 0,21 kW	1	2
SAINT AFFRIQUE	COMBLES BUREAUX	VMC Recyclage - Pas de plaque caisson - moteur : LEROY SOMER n°313794BL033 1,1kW	1	2
SAINT AFFRIQUE	COMBLES BUREAUX	VMC Air neuf - CIAT GV3M500SH 1,1 kW	1	2
SAINT AFFRIQUE	TOIT BATIMENT B	VMC Atlantic AIRVENT M1450J 511664 350W	1	2
SAINT AFFRIQUE	TOIT BATIMENT B	VMC Atlantic AIRVENT T2002 511660 350W	1	2
SAINT AFFRIQUE	TOIT BATIMENT B	VMC Atlantic AIRVENT M652J 511549 125W	1	2

SITE	BATIMENT	MATERIEL	QTE	Criticité des équipements (1 ou 2) Catégorie 1 : . pour la maintenance corrective (hors astreinte) qualifiée d'urgente par le maître d'ouvrage : délai d'intervention : 2 heures ouvrées, délai de réparation : 4 heures ouvrées (ou mise en oeuvre d'une solution palliative) . pour l'astreinte : intervention dans les 4 heures Catégorie 2 : . pour la maintenance corrective (hors astreinte) qualifiée d'urgente par le maître d'ouvrage : délai d'intervention : 4 heures ouvrées, délai de réparation : 8 heures ouvrées (ou mise en oeuvre d'une solution palliative) . pour l'astreinte : intervention dans les 8 heures
SAINT AFFRIQUE	TOIT BATIMENT B	VMC Aldes Aeraulique VEC270 Cat 4 245W	1	2
SAINT AFFRIQUE	COMBLE CSG	VMC EASYVEC C4 1500	1	2
SAINT AFFRIQUE	COMBLE SORGUE	VMC Aldes Aeraulique VEC271B 750W	1	2
SAINT AFFRIQUE	COMBLE SORGUE	VMC Aldes Aeraulique VEC271B 750W	1	2
SAINT AFFRIQUE	COMBLE SSR	VMC Aldes	1	2
SAINT AFFRIQUE	SOUS STATION CAYLUS	Adoucisseur Permo 7125-a-4x,c 10-116	1	2
SAINT AFFRIQUE	SOUS STATION CAYLUS	Salle CA, Ppe : Grundfos Magna3 D 32-60, V3V : 1" siemens 0.10v servom400N	1	2
SAINT AFFRIQUE	SOUS STATION CAYLUS	SSR, Ppe : Grundfos Magna3 D 50-100 F, V3V : 1"1/2 siemens 0.10v servom400N	1	2
SAINT AFFRIQUE	SOUS STATION CAYLUS	Aile Neuve, Ppe : Grundfos Magna3 D 40-120 F, V3V : 1"1/2 siemens 0.10v servom400N	1	2
SAINT AFFRIQUE	SOUS STATION CAYLUS	Aile Vieille, Ppe : Grundfos Magna3 D 65-100 F, V3V : 2" siemens 0.10v SAX6103	1	2
SAINT AFFRIQUE	SOUS STATION CAYLUS	Kiné, Ppe : Grundfos - Universel	1	2
SAINT AFFRIQUE	SOUS STATION CAYLUS	Ballon, Ppe : Grundfos Magna3 D 40-60 F	1	2
SAINT AFFRIQUE	SOUS STATION CUISINE	Adoucisseur CLACK WS15	1	2
SAINT AFFRIQUE	SOUS STATION SORGUE	Adoucisseur CLACK WS125V	1	2
SAINT AFFRIQUE	SOUS STATION SORGUE	Vaxergues, Ppe : Grundfos Magna3 D 65-60 F, V3V : 2" V3V siemens 0.10v SAX6103	1	2
SAINT AFFRIQUE	SOUS STATION SORGUE	Hôpital, Ppe : Grundfos - UPSD 65-60/2F, V3V : 2" V3V siemens 0.10v SAX6103	1	2
SAINT AFFRIQUE	SOUS STATION MEDECINE	Echangeur à plaque ECS AQUAFIRST FI1045DD	1	1
SAINT AFFRIQUE	SOUS STATION SOUS-CAYLUS	Echangeur à plaque ECS AQUAFIRST FI6017IS 10 bar	1	1
SAINT AFFRIQUE	MORGUE	GF chambre mortuaire - ZANOTTI MSB120TV02F	1	1
SAINT AFFRIQUE	INFO PRINCIPAL	Climatiseur SPLIT DAIKIN Sensira 6 Kw - maintenance trimestrielle	1	1
SAINT AFFRIQUE	INFO PRINCIPAL	Climatiseur SPLIT Hitachi RAC-35YH5 3,5kW/4,2kW - maintenance trimestrielle	1	1
SAINT AFFRIQUE	SALLE TV CAYLUS	Climatiseur SPLIT Fujitsu general AOYG24LALA 6,8kW/8kW	1	2
SAINT AFFRIQUE	SALLE A MANGER OUEST CAYLUS	Climatiseur SPLIT Fujitsu general AOYG24LALA 6,8kW/8kW	1	2
SAINT AFFRIQUE	SALLE A MANGER OUEST USLD	Climatiseur SPLIT Mitsubishi electric mucFH-A24WV 6kW/6,8kW	1	2
SAINT AFFRIQUE	SALLE A MANGER EST USLD	Climatiseur SPLIT Mitsubishi electric mucFH-A24WV 6kW/6,8kW	1	2
SAINT AFFRIQUE	SALLE A MANGER EST CAYLUS	Climatiseur SPLIT Fujitsu general AOYG24LALA 6,8kW/8kW	1	2
SAINT AFFRIQUE	SALLE TV USLD	Climatiseur SPLIT Mitsubishi electric mucFH-A24WV 6kW/6,8kW	1	2
SAINT AFFRIQUE	SALLE A MANGER CAYLUS	Ventiloconvecteur / Marque : WESPER SnyderGeneral	1	2
SAINT AFFRIQUE	SALLE A MANGER USLD	Ventiloconvecteurs / Marque : WESPER SnyderGeneral	2	2
SAINT AFFRIQUE	SSR	Climatiseur SPLIT Mitsubishi electric mucFH-A24WV 6kW/6,8kW	1	2
SAINT AFFRIQUE	SORGUE SALLE ANIMATION 1	Climatiseur SPLIT Mitsubishi electric mucFH-A24WV 6kW/6,8kW	1	2
SAINT AFFRIQUE	SORGUE SALLE ANIMATION 2	Climatiseur SPLIT Mitsubishi electric mucFH-A24WV 6kW/6,8kW	1	2
SAINT AFFRIQUE	SORGUE SALLE A MANGER 1	Climatiseur SPLIT Mitsubishi electric mucFH-A24WV 6kW/6,8kW	1	2
SAINT AFFRIQUE	SORGUE SALLE A MANGER 2	Climatiseur SPLIT Mitsubishi electric mucFH-A24WV 6kW/6,8kW	1	2
SAINT AFFRIQUE	SORGUE SALLE A MANGER 3	Climatiseur SPLIT Mitsubishi electric mucFH-A24WV 6kW/6,8kW	1	2
SAINT AFFRIQUE	OPHTALMO 3	Climatiseur SPLIT Mitsubishi electric SUZ-KA35VA 4,55kW/4,75kW	1	2
SAINT AFFRIQUE	OPHTALMO 4	Climatiseur SPLIT Mitsubishi electric SUZ-KA35VA 4,55kW/4,75kW	1	2
SAINT AFFRIQUE	OPHTALMO 1	Climatiseur SPLIT Mitsubishi electric SUZ-KA25VA 3,05kW/6,65kW	1	2
SAINT AFFRIQUE	OPHTALMO 6	Climatiseur SPLIT Mitsubishi electric MXZ-2D52VA 5.2 kW/6.4kW	1	2
SAINT AFFRIQUE	OPHTALMO 2	Climatiseur SPLIT Mitsubishi electric SUZ-KA25VA 3,05kW/6,65kW	1	2
SAINT AFFRIQUE	OPHTALMO 7	Climatiseur SPLIT Mitsubishi electric MUFZ-KJ25VEHZ 2.5kW/3.4kW	1	2
SAINT AFFRIQUE	OPHTALMO 5 BUREAU	Climatiseur SPLIT Mitsubishi electric SUZ-KA35VA 4,55kW/4,75kW	1	2
SAINT AFFRIQUE	STANDARD	Climatiseur SPLIT Fujitsu general AOYR07LGC 2,1KW/4,47	1	2
SAINT AFFRIQUE	STANDARD	Climatiseur SPLIT Fujitsu general AOYR07LGC 2,1KW/4,47	1	2
SAINT AFFRIQUE	STANDARD	Climatiseur SPLIT Daikin	1	2
SAINT AFFRIQUE	ONDULEUR BAT A	Climatiseur SPLIT Mitsubishi electric SUZ-KA25VA - maintenance trimestrielle	1	1
SAINT AFFRIQUE	RÉA+URGENCE	Climatiseur SPLIT Mitsubishi electric MXZ-2D53VA - maintenance trimestrielle	1	1
SAINT AFFRIQUE	SOUS STATION MÉDECINE	Ballons d'eau chaude Lacaze energies ECS 2000L	1	1
SAINT AFFRIQUE	TUNEL	Pompe de relevage Salmson mini sv204-06mf/d 0,94kW	1	2
SAINT AFFRIQUE	TOIT BATIMENT A	Batterie terminale CTA bloc opératoire	12	2
SAINT AFFRIQUE	TOIT BATIMENT A	CTA B0 Extraction / Marque : CIAT GV1150 n°8010278C / n°8010278B / n°8010278A	3	1
SAINT AFFRIQUE	Labo Biologie (banque du sang)	Climatiseur SPLIT / Marque : Mitsubishi MUHGA35VB n°9004381 - 1,05kg R410A - maintenance trimestrielle	1	1
SAINT AFFRIQUE	LABORATOIRE	Climatiseur SPLIT / Marque: Daikin Sky Air Alpha-series - 6 kW, modèle: RZAG60A2V1B - maintenance trimestrielle	1	1
SAINT AFFRIQUE	LABORATOIRE	Climatiseur SPLIT / Marque: Daikin Sky Air Alpha-series - 6 kW, modèle: RZAG60A2V1B - maintenance trimestrielle	1	1
SAINT AFFRIQUE	USLD (Baie informatique)	Climatiseur SPLIT / Marque : Fujitsu General AOYG24LALA 6,8kW/8kW n°R024498 - 1,70kg R410A - maintenance trimestrielle	1	1
SAINT AFFRIQUE	SST CAYLUS	Ballon ECS / Marque : LACAZE 1500L - n°1600281801 - 12/2016	1	2
SAINT AFFRIQUE	ONDULEUR BAT B	Climatiseur SPLIT / Marque : General Electric AOG18UNBNL n°E008211 - 1,55kg R410A - maintenance trimestrielle	1	1
SAINT AFFRIQUE	LABO	Chambre froide unités hermétiques MP12TB 1,6kw	1	1
SAINT AFFRIQUE	STANDARD	VRV (+7 cassettes) / Marque : DAIKIN 5XYSQ5PA7Y1B n°3001970 - année 2010 - 6kg R410A	1	2

SITE	BATIMENT	MATERIEL	QTE	Criticité des équipements (1 ou 2) Catégorie 1 : . pour la maintenance corrective (hors astreinte) qualifiée d'urgente par le maître d'ouvrage : délai d'intervention : 2 heures ouvrées, délai de réparation : 4 heures ouvrées (ou mise en oeuvre d'une solution palliative) . pour l'astreinte : intervention dans les 4 heures Catégorie 2 : . pour la maintenance corrective (hors astreinte) qualifiée d'urgente par le maître d'ouvrage : délai d'intervention : 4 heures ouvrées, délai de réparation : 8 heures ouvrées (ou mise en oeuvre d'une solution palliative) . pour l'astreinte : intervention dans les 8 heures
SAINT AFFRIQUE	RDC / CUISINE	CTA air neuf cuisine / Marque : WESPER WESPAC 3-99HPG6 / V3V : SKD Landis et Gyr, Régul: POLYGYR RWF61.10 Landis et Gyr	1	2
SAINT AFFRIQUE	TOIT TERRASSE / CUISINE	CTA air neuf cuisine (hotte) / Marque : France AIR VLI18/18 n°20754	1	2
SAINT AFFRIQUE	Labo Biologie	Ventiloconvecteur laboratoire / Marque : WESPER VPC60	10	2
SAINT AFFRIQUE	Chaufferie principale	Echangeur réseau de chaleur DALKIA 2100 kW	1	2
SAINT AFFRIQUE	Chaufferie principale	Maintien de pression / Type : MH03/2/2 AZWATT	1	2
SAINT AFFRIQUE	Sous-station bloc	Accueil / Ppe: Magna 1D 32-80 / V3V: 1" siemens 0.10v servom400N	1	2
SAINT AFFRIQUE	Sous-station bloc	BLOC / Ppe Magna 1D 32-80 / V3V: 1" siemens 0.10v servom400N	1	2
SAINT AFFRIQUE	Sous-station bloc	Pompe bouclage ECS NSB 25-20	1	1
SAINT AFFRIQUE	TOIT BATIMENT A	DISCONNECTEUR de type BA - Eau glacée GF DAIKIN	1	2
SAINT AFFRIQUE	GENERAL	GTC - WIT	1	1
SEVERAC D'AVEYRON	CHAUFFERIE	Chaudière VIESSMANN ParomatRU type PU 028 280-315 kW	2	1
SEVERAC D'AVEYRON	CHAUFFERIE	Brûleur CUENOD C28 H 201	2	1
SEVERAC D'AVEYRON	CHAUFFERIE	Pompes recyclage chaudière WILO TOP 40/10	2	1
SEVERAC D'AVEYRON	CHAUFFERIE	Vannes 3 voies LANDIS et GYR SQL 33	2	1
SEVERAC D'AVEYRON	CHAUFFERIE	Vannes 3 voies LANDIS et GYR SQK 33	2	1
SEVERAC D'AVEYRON	CHAUFFERIE	Pompes double WILO type DOS 32/80r-PN 10	2	1
SEVERAC D'AVEYRON	CHAUFFERIE	Vanne de décharge INTERMES VSC 1 1/4	1	1
SEVERAC D'AVEYRON	CHAUFFERIE	Vanne de décharge INTERMES USC 1 1/4	1	1
SEVERAC D'AVEYRON	CHAUFFERIE	Vanne d'équilibrage ARMSTRONG DN 40, PN 16 -BR	2	1
SEVERAC D'AVEYRON	CHAUFFERIE	Flexcon MEGAFLEX 140 I 2.4 bars	1	1
SEVERAC D'AVEYRON	CHAUFFERIE	Régulateur LANDIS et GYR RVL 55	1	1
SEVERAC D'AVEYRON	CHAUFFERIE	Armoire de commande	1	1
SEVERAC D'AVEYRON	CHAUFFERIE	Pompe à chaleur thermodynamique de 250 kW de puissance calorifique	1	1
SEVERAC D'AVEYRON	CHAUFFERIE	Echangeur à plaque primaire sur pompe à chaleur , réseau freon	1	1
SEVERAC D'AVEYRON	CHAUFFERIE	Echangeur à plaque secondaire sur réseau primaire chaufferie	1	1
SEVERAC D'AVEYRON	CHAUFFERIE	Circulateur	1	1
SEVERAC D'AVEYRON	CHAUFFERIE	Disconnecteur	1	1
SEVERAC D'AVEYRON	CHAUFFERIE	Bouches VMC	124	2
SEVERAC D'AVEYRON	SOUS STATION CHAUFFAGE ET ECS BÂTIMENT A, B, C ET L.	Armoire de commande	1	1
SEVERAC D'AVEYRON	SOUS STATION CHAUFFAGE ET ECS BÂTIMENT A, B, C ET L.	Pompe bouclage GRUNDFOS UPS 25-55 180	1	1
SEVERAC D'AVEYRON	SOUS STATION CHAUFFAGE ET ECS BÂTIMENT A, B, C ET L.	Vanne 3 voies mitigeur SIEMENS - SKD32-51	1	1
SEVERAC D'AVEYRON	SOUS STATION CHAUFFAGE ET ECS BÂTIMENT A, B, C ET L.	Pompe primaire ECS GRUNDFOS UPS 65-120	1	1
SEVERAC D'AVEYRON	SOUS STATION CHAUFFAGE ET ECS BÂTIMENT A, B, C ET L.	Pompe homogénéisation ballon GRUNDFOS UPS25-55 180	1	1
SEVERAC D'AVEYRON	SOUS STATION CHAUFFAGE ET ECS BÂTIMENT A, B, C ET L.	Pompe radiateurs GRUNDFOS UPSD 32-80 180	1	1
SEVERAC D'AVEYRON	SOUS STATION CHAUFFAGE ET ECS BÂTIMENT A, B, C ET L.	Vanne 3 voies BELIMO LR230A	1	1
SEVERAC D'AVEYRON	SOUS STATION CHAUFFAGE ET ECS BÂTIMENT A, B, C ET L.	Vases d'expansion 100 litres	4	1
SEVERAC D'AVEYRON	SOUS STATION CHAUFFAGE ET ECS BÂTIMENT A, B, C ET L.	Pompe GRUNDFOS MAGNA 1D 65/60	2	1
SEVERAC D'AVEYRON	SOUS STATION CHAUFFAGE ET ECS BÂTIMENT A, B, C ET L.	Vanne 3 voies BELIMO	1	1
SEVERAC D'AVEYRON	SOUS STATION CHAUFFAGE ET ECS BÂTIMENT A, B, C ET L.	Pompe YONOS MAXO D40	2	1
SEVERAC D'AVEYRON	SOUS STATION CHAUFFAGE ET ECS BÂTIMENT A, B, C ET L.	Vanne 3 voies STAefa CONTROL	3	1
SEVERAC D'AVEYRON	SOUS STATION CHAUFFAGE ET ECS BÂTIMENT A, B, C ET L.	Circulateur Compact 10 B	1	1
SEVERAC D'AVEYRON	SOUS STATION CHAUFFAGE ET ECS BÂTIMENT A, B, C ET L.	Pompe CHAPELLE - SALMSON CXL 50-32	1	1
SEVERAC D'AVEYRON	SOUS STATION CHAUFFAGE ET ECS BÂTIMENT A, B, C ET L.	Vanne 3 voies LANDIS SQK 33	1	1
SEVERAC D'AVEYRON	SOUS STATION CHAUFFAGE ET ECS BÂTIMENT A, B, C ET L.	Pompe de recyclage ECS WILO LCO 25-35	1	1
SEVERAC D'AVEYRON	SOUS STATION CHAUFFAGE ET ECS BÂTIMENT A, B, C ET L.	Pompe GRUNDFOS UPS 15-3521	1	1
SEVERAC D'AVEYRON	SOUS STATION CHAUFFAGE ET ECS BÂTIMENT A, B, C ET L.	Ballons ECS Inox 750l avec résistance 15kW	2	1
SEVERAC D'AVEYRON	SOUS STATION CHAUFFAGE ET ECS BÂTIMENT A, B, C ET L.	Echangeur à plaque sur réseau primaire	2	1
SEVERAC D'AVEYRON	SOUS STATION CHAUFFAGE ET ECS BÂTIMENT A, B, C ET L.	Circulateur sur primaire échangeur	1	1
SEVERAC D'AVEYRON	SOUS STATION CHAUFFAGE ET ECS BÂTIMENT A, B, C ET L.	Circulateur sur secondaire échangeur	1	1
SEVERAC D'AVEYRON	SOUS STATION CHAUFFAGE ET ECS BÂTIMENT A, B, C ET L.	Armoire électrique de commande	1	1
SEVERAC D'AVEYRON	SOUS STATION CHAUFFAGE ET ECS BÂTIMENT D	Pompes doubles WILO STRATOS D 32/3 pour chauffage et eau glacée	1	1
SEVERAC D'AVEYRON	SOUS STATION CHAUFFAGE ET ECS BÂTIMENT D	Groupe d'eau glacée DAIKIN EWA 0005 ADVP 5 kW 1.7kg de 410 A	1	1
SEVERAC D'AVEYRON	SOUS STATION CHAUFFAGE ET ECS BÂTIMENT D	Pompe double WILO STRATOS D 32	3	1
SEVERAC D'AVEYRON	SOUS STATION CHAUFFAGE ET ECS BÂTIMENT D	Pompe de bouclage WILO STAR 220	1	1
SEVERAC D'AVEYRON	SOUS STATION CHAUFFAGE ET ECS BÂTIMENT D	Ballon ECS Inox 750 litres Résistances 9 kW	1	1
SEVERAC D'AVEYRON	VILLA NORD	Chaudière De Dietrich GTU C120 FF	1	1
SEVERAC D'AVEYRON	VILLA NORD	Brûleur M 120 N	1	1
SEVERAC D'AVEYRON	VILLA NORD	Ballon ECS 300 l	1	1
SEVERAC D'AVEYRON	VILLA SUD	Chaudière Francobelge Gamme 3000	1	1

SITE	BATIMENT	MATERIEL	QTE	Criticité des équipements (1 ou 2) Catégorie 1 : . pour la maintenance corrective (hors astreinte) qualifiée d'urgente par le maître d'ouvrage : délai d'intervention : 2 heures ouvrées, délai de réparation : 4 heures ouvrées (ou mise en oeuvre d'une solution palliative) . pour l'astreinte : intervention dans les 4 heures Catégorie 2 : . pour la maintenance corrective (hors astreinte) qualifiée d'urgente par le maître d'ouvrage : délai d'intervention : 4 heures ouvrées, délai de réparation : 8 heures ouvrées (ou mise en oeuvre d'une solution palliative) . pour l'astreinte : intervention dans les 8 heures
SEVERAC D'AVEYRON	VILLA SUD	Brûleur Weishampt	1	1
SEVERAC D'AVEYRON	VILLA SUD	Pompe à chaleur ATLANTIC ALFEA inverter	1	1
SEVERAC D'AVEYRON	CUISINE	Chambre froide positive HK Refreration - 3kg R404A	1	1
SEVERAC D'AVEYRON	BÂTIMENT A	VMC VIM	1	1
SEVERAC D'AVEYRON	BÂTIMENT A	Split LG a cassette AUUW 366 B - 3,13kg R410A	1	1
SEVERAC D'AVEYRON	BÂTIMENT A	Ventilo-convecteur	4	1
SEVERAC D'AVEYRON	BÂTIMENT A	Surpresseur d'eau Calpeda type 520VV Mx V8 n°9966011955 - année 2013	1	1
SEVERAC D'AVEYRON	BÂTIMENT A	Système de traitement d'eau Aqua total 14000 BWT	1	1
SEVERAC D'AVEYRON	BÂTIMENT B	VMC France AIR CT8 4 94100757	1	1
SEVERAC D'AVEYRON	BÂTIMENT B	VMC VIM LBMB ECOWAT 30 VM	1	1
SEVERAC D'AVEYRON	BÂTIMENT B	VMC France VMC ECOBLUE 600 CALADAIR	1	1
SEVERAC D'AVEYRON	BÂTIMENT B	VMC AVIV-AIR ODYSSEE Mnipla 220	1	1
SEVERAC D'AVEYRON	BÂTIMENT B	Split LG AUUH 246 AB n°21135N / n° ?? 1,9kg R410A	2	1
SEVERAC D'AVEYRON	BÂTIMENT B	Split DAIKIN RXS 25K2V1B n°J029595 année 2012 - 1kg R410A	1	1
SEVERAC D'AVEYRON	BÂTIMENT B	Ventilo-convecteur CIAT	2	1
SEVERAC D'AVEYRON	BÂTIMENT C	VMC Atlantic 511549	1	1
SEVERAC D'AVEYRON	BÂTIMENT C	VMC (Buanderie) Vent-Axia	2	1
SEVERAC D'AVEYRON	BÂTIMENT C	Split (Salle d'animation) LG double évaporateur FM 25 AH A4UW246FAU 2,15kg R410A	1	1
SEVERAC D'AVEYRON	BÂTIMENT C	Split (Local poubelle) LG UU36W UHB	1	1
SEVERAC D'AVEYRON	BÂTIMENT D	VMC ATLANTIC Airvent BBC 2 1500 ZTUM 200 95050384 260W	1	1
SEVERAC D'AVEYRON	BÂTIMENT D	CIRCUIT BALLON ECS WILO STRATOS D32	2	1
SEVERAC D'AVEYRON	BÂTIMENT D	SOUS STATION UHR POMPE HOMOGENISATION GRUNDFOS ALPHA 1-25/40 130	1	1
SEVERAC D'AVEYRON	BÂTIMENT D	POMPE 5 ET 2 PAC WILO STATOS D32/3	2	1
SEVERAC D'AVEYRON	BÂTIMENT D	Pompes chloration et filmogene Athena ATMT2LNPFFC00	2	1
SEVERAC D'AVEYRON	BÂTIMENT L	VMC France VMC ZTUM 200 CUM 200/4 95050384	1	1
SEVERAC D'AVEYRON	BÂTIMENT L	Pompes chloration et filmogene Athena ATM2LNPFFC00	2	1
SEVERAC D'AVEYRON	BÂTIMENT L	Adoucisseur ORIZON AD125	1	1
SEVERAC D'AVEYRON	BÂTIMENT B	Split HITACHI RPC-4.0 FSN3+RAS 4HVNC1F 3.2Kg R410 A (salle à manger)	1	1
SEVERAC D'AVEYRON	BÂTIMENT D	Split DAIKIN FTXB 50 CV1B série K092585 1.7Kg R410 A (salle à manger)	1	1
SEVERAC D'AVEYRON	INFIRMERIE ALZEIHMER	Climatiseur infirmerie Alzeihmer / Marque : HITACHI RAC 35WEC n°010240 0,95kg R410	1	1
SEVERAC D'AVEYRON	INFIRMERIE SSR	Climatiseur infirmerie SSR / Marque : HITACHI RAC 35WEC n°010248 0,95kg R410	1	1
SEVERAC D'AVEYRON	SALLE INFO	Climatiseur salle informatique / Marque : HITACHI RAC 35WEC n°010247 0,95kg R410	1	1