

**APAVE INFRASTRUCTURES ET
CONSTRUCTION FRANCE**
Monsieur Mohamed FAOUZI
5 Rue Clément Ader
51100 REIMS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-HB-025891-01	Date d'émission de rapport : 03/04/2026 17:15	Page 1/15
Dossier N° : 26N014692	Date de réception : 01/04/2026	Date d'analyse : 01/04/2026
Référence dossier Client: C26119753M0001 - CHU REIMS AA - Aile de médecine HMB 45 rue COGNACQ JAY 51100 REIMS - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P001-R+1 - B21213 - Sol - sol - Dalle et Colle	Matériau souple de type dalle de sol (blanc)	MET * / FBCD	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / FBCD	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P002-R+1 - B21213 - Murs - Plinthes - Plinthe marron et Colle	Matériau semi-dur (fibreuse) (marron) ; matériau souple de type joint (transparent) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / FBCD	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	P003-R+1 - B21213 - Sol - sol - Carrelage + Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / FBCD	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	P004-R+1 - B21213 - Murs - Murs - Colle de faïence - Faïence					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-HB-025891-01 Date d'émission de rapport : 03/04/2026 17:15 Page 2/15
 Dossier N° : 26N014692 Date de réception : 01/04/2026 Date d'analyse : 01/04/2026
 Référence dossier Client:
 C26119753M0001 - CHU REIMS AA - Aile de médecine HMB 45 rue COGNACQ JAY 51100 REIMS - CENTRE
 HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / FBCD	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	P005-R+1 - B21216 - Murs - Murs - Calicots - Toile de verre peinte	Matériau de type maillage de fibres et liant (rose) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / FBCD	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / ZUG8	4 / 4 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / FBCD	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / FBCD	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-HB-025891-01 Date d'émission de rapport : 03/04/2026 17:15 Page 3/15
 Dossier N° : 26N014692 Date de réception : 01/04/2026 Date d'analyse : 01/04/2026
 Référence dossier Client:
 C26119753M0001 - CHU REIMS AA - Aile de médecine HMB 45 rue COGNACQ JAY 51100 REIMS - CENTRE
 HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006	P006-R+1 - B21202 - Sol - sol - Dalle et Colle et Ragréage	Matériau souple de type dalle de sol (blanc)	MET * / FBCD	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / FBCD	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	P007-R+1 - B21202 - Murs - Plinthes - Plinthe blanche et Colle	Matériau souple (blanc) ; matériau de type colle (blanc)	MET * / FBCD	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	P008-R+1 - B21201 - Sol - sol - Dalle et Colle et Ragréage	Matériau souple de type dalle de sol (blanc)	MET * / FBCD	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type joint (transparent)	MET * / FBCD	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	P009-R+1 - B21223 - Murs - Fenêtre - Peinture					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-HB-025891-01 Date d'émission de rapport : 03/04/2026 17:15 Page 4/15
 Dossier N° : 26N014692 Date de réception : 01/04/2026 Date d'analyse : 01/04/2026
 Référence dossier Client:
 C26119753M0001 - CHU REIMS AA - Aile de médecine HMB 45 rue COGNACQ JAY 51100 REIMS - CENTRE
 HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET * / FBCD	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	P010-R+1 - B21223 - Murs - Fenêtre - Joint de fenêtre - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / FBCD	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	P011-R+1 - B21206 - Murs - Murs - Calicots - Toile de verre peinte	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / Y8JB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / ZUG8	4 / 4 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / FBCD	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-HB-025891-01 Date d'émission de rapport : 03/04/2026 17:15 Page 5/15
 Dossier N° : 26N014692 Date de réception : 01/04/2026 Date d'analyse : 01/04/2026
 Référence dossier Client:
 C26119753M0001 - CHU REIMS AA - Aile de médecine HMB 45 rue COGNACQ JAY 51100 REIMS - CENTRE
 HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / FBCD	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012	P012-R+1 - B21203 - Sol - sol - Dalle et Colle et Ragréage	Matériau souple de type dalle de sol (blanc)	MET * / Y8JB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	MET * / Y8JB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	P013-R+1 - B21235 - Sol - sol - Dalle et Colle et Ragréage	Matériau souple de type dalle de sol (blanc)	MET * / Y8JB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / Y8JB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	P014-R+1 - B21235 - Sol - sol - Carrelage + Colle					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-HB-025891-01 Date d'émission de rapport : 03/04/2026 17:15 Page 6/15
 Dossier N° : 26N014692 Date de réception : 01/04/2026 Date d'analyse : 01/04/2026
 Référence dossier Client:
 C26119753M0001 - CHU REIMS AA - Aile de médecine HMB 45 rue COGNACQ JAY 51100 REIMS - CENTRE
 HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / Y8JB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	P015-R+1 - B21235 - Murs - Murs - Colle de faïence - Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / Y8JB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / ZUG8	4 / 4 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / Y8JB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016	P016-R+1 - B21235 - Murs - Murs - Calicots - Toile de verre peinte	Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu)	MET * / Y8JB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / ZUG8	4 / 4 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-HB-025891-01 Date d'émission de rapport : 03/04/2026 17:15 Page 7/15
 Dossier N° : 26N014692 Date de réception : 01/04/2026 Date d'analyse : 01/04/2026
 Référence dossier Client:
 C26119753M0001 - CHU REIMS AA - Aile de médecine HMB 45 rue COGNACQ JAY 51100 REIMS - CENTRE
 HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / Y8JB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / Y8JB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	P017-R+1 - B21233 - Murs - Fenêtre - Joint de fenêtre - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET * / Y8JB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018	P018-R+1 - B21201 - Murs - Plinthes - Plinthe Noir et Colle	Matériau semi-dur (noir) ; matériau de type colle (blanc)	MET * / Y8JB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
019	P019-R+1 - B21202 - Murs - Garde-corps - Peinture	Matériau de type peinture (vert) + (noir)	MET * / Y8JB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-HB-025891-01	Date d'émission de rapport : 03/04/2026 17:15	Page 8/15
Dossier N° : 26N014692	Date de réception : 01/04/2026	Date d'analyse : 01/04/2026
Référence dossier Client: C26119753M0001 - CHU REIMS AA - Aile de médecine HMB 45 rue COGNACQ JAY 51100 REIMS - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020	P020-R+1 - B21202 - Murs - Fenêtre - Joint de fenêtre - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET * / Y8JB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
021	P021-R+1 - B21202 - Plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) + (beige)	MET * / Y8JB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
022	P022-R+1 - B21203 - Plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) + (beige)	MET * / Y8JB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023	P023-RDC - B21115 - Sol - sol - Dalle et Colle et Ragréage	Matériau souple de type dalle de sol (blanc)	MET * / Y8JB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	MET * / Y8JB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-HB-025891-01 Date d'émission de rapport : 03/04/2026 17:15 Page 9/15
 Dossier N° : 26N014692 Date de réception : 01/04/2026 Date d'analyse : 01/04/2026
 Référence dossier Client:
 C26119753M0001 - CHU REIMS AA - Aile de médecine HMB 45 rue COGNACQ JAY 51100 REIMS - CENTRE
 HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024	P024-RDC - B21116 - Murs - Murs - Colle de faïence - Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / Y8JB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / ZUG8	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
025	P025-RDC - B21110 - Murs - Murs - Calicots - Toile de verre peinte	Matériau de type maillage de fibres et liant (rose)	MET * / Y8JB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / ZUG8	4 / 4 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / Y8JB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / Y8JB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-HB-025891-01 Date d'émission de rapport : 03/04/2026 17:15 Page 10/15
 Dossier N° : 26N014692 Date de réception : 01/04/2026 Date d'analyse : 01/04/2026

Référence dossier Client:
 C26119753M0001 - CHU REIMS AA - Aile de médecine HMB 45 rue COGNACQ JAY 51100 REIMS - CENTRE
 HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026	P026-RDC - B21110 - Sol - sol - Dalle et Colle et ragréage	Matériau souple de type dalle de sol (blanc)	MET * / Y8JB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / Y8JB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027	P027-RDC - B21117 - Sol - sol - Carrelage + Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / Y8JB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
028	P028-RDC - B21117 - Murs - Murs - Colle de faïence - Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / Y8JB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / ZUG8	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / Y8JB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-HB-025891-01 Date d'émission de rapport : 03/04/2026 17:15 Page 11/15
 Dossier N° : 26N014692 Date de réception : 01/04/2026 Date d'analyse : 01/04/2026

Référence dossier Client:
 C26119753M0001 - CHU REIMS AA - Aile de médecine HMB 45 rue COGNACQ JAY 51100 REIMS - CENTRE
 HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
029	P029-RDC - B21115 - Murs - Fenêtre - Joint de fenêtre - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET * / Y8JB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
030	P030-RDC - B21102 - Plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) + (beige)	MET * / Y8JB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
031	P031-RDC - B21121 - Murs - Fenêtre - Joint de fenêtre - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET * / Y8JB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
032 (1)	P032-R+1 - B21201 - Murs - Murs - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / Y8JB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
033	P033-R+1 - B21201 - Murs - Murs - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / Y8JB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-HB-025891-01 Date d'émission de rapport : 03/04/2026 17:15 Page 12/15
 Dossier N° : 26N014692 Date de réception : 01/04/2026 Date d'analyse : 01/04/2026
 Référence dossier Client:
 C26119753M0001 - CHU REIMS AA - Aile de médecine HMB 45 rue COGNACQ JAY 51100 REIMS - CENTRE
 HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034	P034-RDC - B21102 - Murs - Murs - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / Y8JB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
035	P035-RDC - A57134 - Murs - Murs - Calicots - Toile de verre peinte	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MET * / Y8JB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MET * / FE3C	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / FLP4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / BVH4	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
036	P036-RDC - A57134 - Murs - Murs - Conduits fibro - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / ZUG8	4 / 4 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite) *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-HB-025891-01 Date d'émission de rapport : 03/04/2026 17:15 Page 13/15
 Dossier N° : 26N014692 Date de réception : 01/04/2026 Date d'analyse : 01/04/2026
 Référence dossier Client:
 C26119753M0001 - CHU REIMS AA - Aile de médecine HMB 45 rue COGNACQ JAY 51100 REIMS - CENTRE
 HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
037	P037-RDC - A57136 - Sol - sol - Revêtement de sol + Colle	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	MET * / Y8JB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / Y8JB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
038	P038-RDC - A57134 - Sol - sol - Revêtement de sol + Colle	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET * / Y8JB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / Y8JB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
039	P039-RDC - A57135 - Sol - sol - Revêtement de sol + Colle	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	MET * / Y8JB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-HB-025891-01 Date d'émission de rapport : 03/04/2026 17:15 Page 14/15
 Dossier N° : 26N014692 Date de réception : 01/04/2026 Date d'analyse : 01/04/2026
 Référence dossier Client:
 C26119753M0001 - CHU REIMS AA - Aile de médecine HMB 45 rue COGNACQ JAY 51100 REIMS - CENTRE
 HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau (beige)	MET * / Y8JB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
040	P040-RDC - A57135 - Murs - Murs - Colle de faïence - Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / Y8JB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	MET * / Y8JB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
041	P041-RDC - A57136 - Murs - Fenêtre - Joint de fenêtre - Peinture	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / Y8JB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-MOLP-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-HB-025891-01

Date d'émission de rapport : 03/04/2026 17:15

Page 15/15

Dossier N° : 26N014692

Date de réception : 01/04/2026

Date d'analyse : 01/04/2026

Référence dossier Client:

C26119753M0001 - CHU REIMS AA - Aile de médecine HMB 45 rue COGNACQ JAY 51100 REIMS - CENTRE
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (μm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Priscillia DELESTREZ
Chargé(e) de Relations Clients

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur

www.cofrac.fr