

RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DU PLOMB AVANT REALISATION DE TRAVAUX

- Articles L.230-2 et L.235-1, du Code du Travail
- Articles R.231-45 et R.231-56-1 du Code du Travail
- Articles R 4412-5 à R 4412-6 du Code du Travail
- Articles R 4412-156 à R 4412-160 du Code du Travail
- Articles L.1334-5 à L.1334-12 et R.1334-10 à R.1334.12 du Code de la Santé Publique
- Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat des risques d'exposition au plomb
- Arrêté du 19 août 2011 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb dans les peintures
- Norme NFX 46-030 : Protocole de réalisation du Constat des Risques d'Exposition au Plomb
- Norme NF X 46-031 : Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb
- Guide INRS ED 909 : Intervention sur les peintures contenant du plomb – prévention des risques professionnels.

Rapport N° 945718 établi le 14/12/2022

BUREAUX
41 Rue du Touffenet
86000 POITIERS

Donneur d'ordre :

**UNION IMMOBILIERE ORGANIS SECURITE SOC - 41 RUE DU TOUFFENET -
86000 POITIERS**

Représentant ayant accompagné l'opérateur de repérage : Aucun accompagnateur

Laboratoire ayant effectué les éventuelles analyses :

Opérateur de repérage : Edouard BEAUDRIER

QUALICONSULT IMMOBILIER
6 Avenue Eric Tabarly - CS 60609
17187 PERIGNY
Tél. 05 46 43 24 49 - Fax 05 40 00 02 81
larochelle.facilities@qualiconsult.fr
SIRET 490 676 293 00981

	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant du plomb Avant réalisation de travaux	N° : 945718 14/12/2022
Immeuble bâti concerné : BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS		

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :

Désignation du bien

BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS

Propriétaire du bien

UNION IMMOBILIERE ORGANIS SECURITE SOC - 41 RUE DU TOUFFENET - 86000 POITIERS

Organisme ayant réalisé la mission

QUALICONSLT IMMOBILIER - Agence de LA ROCHELLE - 6, avenue Eric Tabarly - 17187 PERIGNY CEDEX

Contrat d'assurance :	MMA IARD - n°127.106.241 valide jusqu'au 31 décembre 2022
Opérateur de repérage :	Edouard BEAUDRILLIER
Certificat de compétence :	I.CERT - Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT GREGOIRE (CPDI4743)
Date du repérage :	17/11/2022

Modèle d'appareil utilisé pour les mesures

Nom du fabricant de l'appareil : **PROTEC**

Modèle de l'appareil : **RMD - LPA1**

Numéro de série : 4024	Nature du radionucléide : Co 57
Date du dernier chargement de la source : 10/01/2022	Activité à la date de chargement de la source : 444 MBq
N° d'autorisation ASN ou de déclaration ASN : T170321	Date d'autorisation ASN ou de déclaration ASN : 2021-02-09
	Si autorisation ASN, date de fin de validité : 0000-00-00

Nom du titulaire de l'autorisation ASN ou du déclarant ASN : **Déclarant Christophe TARDY**

Nom de la personne compétente en radioprotection : **Pascal BERLAIMONT**

Fabricant de l'étalon : GRETAGMABETH	N° NIST de l'étalon : 2573
Concentration : 1 mg/cm²	Incertitude : 0.04 mg/cm²
Vérification de la justesse de l'appareil en début de mission : date 17/11/2022	n° de la mesure : 1
	Concentration : 1,02 mg/cm²
Vérification de la justesse de l'appareil en fin de mission : date 17/11/2022	n° de la mesure : 2259
	Concentration : 0,99 mg/cm²
Vérification de la justesse de l'appareil si une remise sous tension a lieu : date : Sans objet	n° de la mesure : Sans objet
	Concentration : Sans objet

	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant du plomb Avant réalisation de travaux	N° : 945718 14/12/2022
Immeuble bâti concerné : BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS		

Liste des documents fournis par le donneur d'ordre	Observations	Voir annexe
Plans ou croquis		
Non		ANNEXE 1
Autres documents relatifs à la construction		
Non		/
Documents relatifs aux travaux projetés		
Oui		ANNEXE 3
Rapports de repérage antérieurs		
Non		/

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

SOMMAIRE

I.	PREAMBULE.....	5
II.	BUT DE LA MISSION	5
III.	LIMITES DE LA MISSION	5
IV.	TEXTES DE REFERENCE.....	5
V.	CONCLUSION	7
VI.	METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC	7
1.	Obligations du donneur d'ordre	7
2.	Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire.....	8
3.	Présentation des résultats	8
VII.	DESCRIPTION SUCCINCTE DES TRAVAUX ENVISAGES.....	9
VIII.	LOCAUX VISITES ET NON VISITES	9
IX.	INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES.....	10
X.	TRAVAUX EN PRESENCE DE REVETEMENTS CONTENANT DU PLOMB. CONSEILS POUR L'ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER	11
1.	Actions à réaliser par le Maître d'ouvrage :	11
2.	Actions à prévoir par les entreprises chargées des travaux.....	11
	ANNEXE 1 - PLANS ET CROQUIS	
	ANNEXE 2 - TABLEAU DES MESURES	
	ANNEXE 3 - DESCRIPTIF DES TRAVAUX ENVISAGES	
	ANNEXE 4 - ATTESTATION D'ASSURANCE	
	ANNEXE 5 - ATTESTATION DE CERTIFICATION	
	ANNEXE 6 - ATTESTATION DU SPECTROMETRE	

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

I. PREAMBULE

Ce rapport de repérage des revêtements contenant du plomb dans les principaux éléments de la construction est établi dans le cadre **des travaux de l'immeuble sis :**

BUREAUX
41 Rue du Touffenet
86000 POITIERS

II. BUT DE LA MISSION

Etablir un repérage de la présence éventuelle de revêtements contenant du plomb dans les éléments de la construction susceptibles d'être affectés par les travaux.

Ce rapport de repérage est établi selon la méthodologie du constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini à l'article L. 1334-5 du Code de la Santé Publique, qui consiste à mesurer **la concentration en plomb des revêtements** du bien concerné, aussi appelés **Unités de Diagnostic**, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non et à décrire leur état de conservation

Dans le cadre de ce diagnostic, seuls les composants affectés par les travaux font l'objet du présent repérage.

III. LIMITES DE LA MISSION

Les mesures réalisées ont été effectuées sur les matériaux de construction apparents le jour de la visite ainsi que sur les éléments accessibles après investigations approfondies pouvant nécessiter des sondages destructifs (cloisons de doublages, dépose d'éléments lourds, ...)

Les canalisations au plomb et autres matériaux en plomb massif ne font pas partie du champ d'application du CREP et n'ont donc ni fait l'objet de mesure ni fait l'objet d'un repérage (sauf en cas d'arrêté préfectoral particulier).

Les revêtements de type carrelage et les éléments en PVC brut contiennent souvent du plomb mais ne sont pas visés par cette mission de repérage car ce plomb n'est pas accessible.

La totalité des lieux concernés a été visitée sous réserve que la personne nous accompagnant nous ait donné l'accès à tous les locaux le jour de notre visite.

IV. TEXTES DE REFERENCE

Réglementation :

- Articles L.230-2 et L.235-1, du Code du Travail
- Articles R.231-45 et R.231-56-1 du Code du Travail
- Articles R 4412-5 à R 4412-6 du Code du Travail
- Articles R 4412-156 à R 4412-160 du Code du Travail
- Articles L.1334-5 à L.1334-12 et R.1334-10 à R.1334.12 du Code de la Santé Publique

	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant du plomb Avant réalisation de travaux	N° : 945718 14/12/2022
Immeuble bâti concerné : BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS		

- Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat des risques d'exposition au plomb
- Arrêté du 19 août 2011 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb dans les peintures

Autres documents :

- Norme NFX 46-030 : Protocole de réalisation du Constat des Risques d'Exposition au Plomb
- Norme NFX 46-031 : Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb
- Note technique n° 22 CRAMIF « Interventions sur les peintures contenant du plomb », approuvée par le Comité Technique Régional le 7 mars 2001
- Brochure de l'INRS « Intervention sur les peintures contenant du plomb. Prévention des risques professionnels » d'avril 2003 - édition INRS ED 909

	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant du plomb Avant réalisation de travaux	N° : 945718 14/12/2022
Immeuble bâti concerné : BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS		

V. CONCLUSION

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des revêtements contenant du plomb à une concentration supérieure au seuil défini par le Code de la Santé Publique (1 mg/cm²)

VI. METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC

1. Obligations du donneur d'ordre

Dans le cadre d'une mission de type « Travaux de Réhabilitation », le donneur d'ordre doit communiquer à QUALICONSULT IMMOBILIER un état descriptif écrit des travaux projetés que nous annexons à ce présent rapport. Si ce document venait à être manquant, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre dans l'hypothèse où ce rapport venait à être incomplet.

Le donneur d'ordre à la responsabilité de fournir à QUALICONSULT IMMOBILIER tous les **moyens d'accès** pour le bon déroulement de sa mission (clefs, échafaudage, échelle, etc.) et cela en assurant la sécurité de l'opérateur de repérage.

Le donneur d'ordre doit fournir à QUALICONSULT IMMOBILIER tous les états des risques d'accessibilité au plomb ou les rapports de recherches de plomb précédemment établis ainsi que les plans des locaux en format A4 ou A3

Dans les trois cas précités, si des investigations complémentaires venaient à être nécessaires, le donneur d'ordre devra re-missionner QUALICONSULT IMMOBILIER ou un autre organisme.

Méthodologie employée

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon la méthodologie de la norme NF X 46-030 «*Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb*».

Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil à fluorescence X (XRF) à lecture directe permettant d'analyser au moins une raie K du spectre de fluorescence du plomb, et sont exprimées en mg/cm².

a) Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de référence fixée par l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (article 3) :

1 mg/cm².

b) Stratégie de mesurage

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteur du constat effectue :

- 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ;
- 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ;
- 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²), mais que des unités de diagnostic du même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans un même local.

	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant du plomb Avant réalisation de travaux	N° : 945718 14/12/2022
Immeuble bâti concerné : BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS		

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs.

2. Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

À titre exceptionnel, l'auteur du constat tel que défini à l'Article R.1334-11 du code de la santé publique peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 «*Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb*», dans les cas suivants :

- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X
- lorsque dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²), mais aucune mesure n'est supérieure à 2 mg/cm² ;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «*Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb*» précitée sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).


Dans ce dernier cas, et quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g.

3. Présentation des résultats

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;
- la zone «plafond» est indiquée en clair.



Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

CONCENTRATION EN PLOMB	TYPE DE DÉGRADATION	CLASSEMENT
< seuils ⁽¹⁾		0
> seuils ⁽¹⁾	Non dégradé ou non visible	1
	Etat d'usage	2
	Dégradé	3
(1) 1 mg/cm2		

VII. DESCRIPTION SUCCINCTE DES TRAVAUX ENVISAGES

Amélioration de la sécurité incendie et la sureté de l'UIOSS (voir plans) Non fournis

Dans le cadre de ce diagnostic, seuls les composants affectés par les travaux font l'objet du présent repérage.

VIII. LOCAUX VISITES ET NON VISITES

Etage	Locaux visités	Zones non accessibles	Remarques
6ème étage	Salle maquette	/	/
6ème étage	Local technique	/	/
6ème étage	Escalier 1	/	/
6ème étage	CPAM archive 1	/	/
6ème étage	Escalier 2	/	/
6ème étage	Dégagement	/	/
6ème étage	Réunion	/	/
5ème étage	Dégagement 1	/	/
5ème étage	Dégagement 2	/	/
5ème étage	Palier	/	/
5ème étage	Escalier 1	/	/
5ème étage	Escalier 2	/	/
4ème étage	Dégagement 1	/	/
4ème étage	Dégagement 2	/	/
4ème étage	Palier	/	/
4ème étage	Escalier 1	/	/
4ème étage	Escalier 2	/	/
4ème étage	Bureau 1	/	/
4ème étage	Bureau 2	/	/
4ème étage	Archives	/	/
3ème étage	Dégagement 1	/	/
3ème étage	Dégagement 2	/	/
3ème étage	Palier	/	/
3ème étage	Escalier 1	/	/
3ème étage	Escalier 2	/	/
2ème étage	Dégagement 1	/	/
2ème étage	Palier	/	/
2ème étage	Escalier 1	/	/
2ème étage	Escalier 2	/	/
2ème étage	Dégagement 2	/	/
1er étage	Dégagement 1	/	/
1er étage	Dégagement 2	/	/
1er étage	Palier	/	/
1er étage	Escalier 1	/	/
1er étage	Escalier 2	/	/
1er étage	Local technique	/	/
1er étage	Stockage SM	/	/

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

Rdc	Deg 1	/	/
Rdc	Escalier 1	/	/
Rdc	Deg 2	/	/
Rdc	Deg 3	/	/
Rdc	Escalier 2	/	/
Rdc	Escalier 3	/	/
Rdc	Deg 4	/	/
Rdc	Deg 5	/	/
Rdc	Deg 6	/	/
Rdc	Deg 7	/	/
Rdc	Escalier 4	/	/
Rdc	Deg 8	/	/
Rdc	Deg 9	/	/
Rdc	Bureau 1	/	/
Rdc	Bureau 2	/	/
Rdc	Deg 10	/	/
Rdc	Restaurant	/	/
Rdc	Deg 11	/	/
Rdc	Deg 12	/	/
Rdc	Escalier 5	/	/
Rdc	Deg 13	/	/
Rdc	Hall	/	/
Sous-sol	Escalier 1	/	/
Sous-sol	Deg 1	/	/
Sous-sol	Stockage 1	/	/
Sous-sol	Stockage 2	/	/
Sous-sol	Stockage 3	/	/
Sous-sol	Deg 2	/	/
Sous-sol	Deg 3	/	/
Sous-sol	Courrier 1	/	/
Sous-sol	Deg 4	/	/
Sous-sol	Stockage rangement	/	/
Sous-sol	Local poubelle 1	/	/
Sous-sol	Local poubelle 2	/	/
Sous-sol	Stockage 4	/	/
Sous-sol	Stockage 5	/	/
Sous-sol	Stockage 6	/	/
Sous-sol	Courrier 2	/	/
Sous-sol	Reprographie	/	/
Sous-sol	Archive 1	/	/
Sous-sol	Stockage 7	/	/
Sous-sol	Aire de stationnement	/	/
Sous-sol	Escalier 2	/	/
Sous-sol	Escalier 3	/	/
Sous-sol	Escalier 4	/	/
Sous-sol	Deg 5	/	/
Sous-sol	Deg 6	/	/
Sous-sol	Deg 7	/	/
Sous-sol	Deg 8	/	/
Sous-sol	Deg 9	/	/
Sous-sol	Deg 10	/	/
Sous-sol	Deg 11	/	/

IX. INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

Faisant suite à notre diagnostic, nous vous informons qu'il apparaît nécessaire d'effectuer des investigations complémentaires. En effet, certaines parties ou composants de l'ouvrage diagnostiqué n'ont pu être examinés car inaccessibles, nous ne sommes donc pas en mesure de déterminer présence de revêtements contenant du plomb dans ces zones.

	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant du plomb Avant réalisation de travaux	N° : 945718 14/12/2022
Immeuble bâti concerné : BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS		

Localisation	Éléments concernés	Composant	Justifications
Néant			

X. TRAVAUX EN PRESENCE DE REVETEMENTS CONTENANT DU PLOMB. CONSEILS POUR L'ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER

1. Actions à réaliser par le Maître d'ouvrage :

Avant propos

- Il n'existe pas d'obligation de retirer systématiquement tous les revêtements contenant du plomb détectés. Il convient uniquement de prévoir au minimum dans le programme de travaux projeté la suppression de l'accessibilité au plomb sur les éléments de construction où du plomb accessible a été détecté (caractères gras et ligne grisée dans les fiches de résultat d'investigation).
- Dans tous les cas, il faut par contre examiner attentivement le présent rapport et recouper la localisation des revêtements contenant du plomb avec le lieu et la nature des travaux prévus pour que les entreprises intervenantes puissent intégrer le risque plomb dans leur évaluation des risques et mettent en place les protections collectives et individuelles adaptées.

Conception, consultation

- Planifier les travaux afin qu'ils soient réalisés dans des locaux vides et inoccupés.
- Planifier les travaux de façon à éviter toute coactivité avec d'autres corps d'état dans la zone polluée.
- Effectuer, avant le démarrage des travaux, des contrôles initiaux d'empoussièrement surfacique au sol
- Fournir aux entreprises intervenantes une copie du présent rapport de recherche de plomb.

Après le chantier

- Faire réaliser des contrôles d'empoussièrement surfacique au sol.
- Mettre à jour le Dossier d'Intervention Ultime sur l'Ouvrage s'il y a lieu en y indiquant notamment la localisation des revêtements contenant du plomb laissés en place et recouverts.

2. Actions à prévoir par les entreprises chargées des travaux

Informers, former

- Informers de la nature des travaux le Médecin du Travail et le CHSCT (ou à défaut les délégués du Choix des techniques d'intervention les moins polluantes possibles en y associant une technique personnel).
- Informers par écrit les salariés sur le risque plomb par la rédaction et la diffusion d'une notice de poste.
- Former les salariés (technique employée, équipements de protection, nettoyage du chantier, évacuation des déchets, entrées et sorties de la zone de travail, règles d'hygiène à respecter).

	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant du plomb Avant réalisation de travaux	N° : 945718 14/12/2022
Immeuble bâti concerné : BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS		

Préparer le chantier

- Examiner le diagnostic de recherche de plomb et recouper la localisation des revêtements concernés avec le lieu et la nature des travaux prévus.
- Choisir les techniques d'intervention les moins polluantes possibles en y associant une technique de réduction de l'empoussièrement à la source adaptée.
- Choisir les protections collectives et individuelles adaptées à la technique.

Avant de démarrer les travaux

- Rendre le chantier inaccessible au public
- Délimiter et signaler les zones à risque.
- En fonction de la technique employée, prévoir éventuellement un isolement de la zone, un sas d'accès, la mise en place d'extracteurs d'air à filtration Très Haute Efficacité.
- Aménager un local inaccessible au public pour y stocker les déchets.
- Mettre à disposition des opérateurs sur le chantier :
 - un point d'eau équipé de savon et de brosses à ongles,
 - une douche chauffée avec un espace de déshabillage,
 - un local avec des armoires vestiaires à deux compartiments séparés (vêtements de travail, vêtements de ville),
 - un local à usage de réfectoire.

Pendant les travaux

- Maintenir les moyens mis en place pour rendre le chantier inaccessible.
- Appliquer à toute personne présente sur le chantier (en particulier pour les visites de chantier) les dispositions prévues pour les intervenants.
- Commencer par les travaux les plus polluants.
- Assurer un nettoyage régulier de la zone de travail. Proscrire le balayage (utiliser des aspirateurs équipés de filtres Très Haute Efficacité).
- Ramasser régulièrement les déchets (au moins une fois par jour).
- Stocker les déchets dans un local inaccessible au public.
- Ne jamais faire brûler du bois recouvert de plomb.

Après les travaux


- Réaliser un nettoyage complet des zones de travail avec un aspirateur à filtre Très Haute Efficacité.
- Fournir au Maître d'Ouvrage un plan indiquant les éléments de construction présentant un revêtement contenant du plomb qui a été recouvert.


Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**


ANNEXE 1 - PLANS ET CROQUIS


 Bâti de porte contenant du plomb


 Porte métal contenant du plomb













Bâti de porte contenant du plomb





Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

ANNEXE 2 - TABLEAU DES MESURES



**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant du plomb**
Avant réalisation de travaux

N° : 945718
14/12/2022

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

LOCAL NO		1	DÉSIGNATION	SALLE MAQUETTE (6ÈME ÉTAGE)							
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC		SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ETAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL		MOQUETTE	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--							--		/		
2	A	PLINTHES		BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
3							0,01		/		
4	B	PLINTHES		BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
5							0,01		/		
6	C	PLINTHES		BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
7							0,00		/		
8	D	PLINTHES		BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
9							0,00		/		
10	E	PLINTHES		BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
11							0,03		/		
12	F	PLINTHES		BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
13							0,02		/		
14	A	MUR		PLÂTRE	TOILE DE VERRE + PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
15						BAS	0,01		/		
16	B	MUR		PLÂTRE	TOILE DE VERRE + PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
17						BAS	0,02		/		
18	C	MUR		PLÂTRE	TOILE DE VERRE + PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
19						BAS	0,00		/		
20	D	MUR		PLÂTRE	TOILE DE VERRE + PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
21						BAS	0,02		/		
22	E	MUR		PLÂTRE	TOILE DE VERRE + PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
23						BAS	0,01		/		
24	F	MUR		PLÂTRE	TOILE DE VERRE + PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
25						BAS	0,01		/		
--		PLAFOND		FAUX-PLAFOND	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--							--		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 14				NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil			UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

LOCAL NO		2	DÉSIGNATION	LOCAL TECHNIQUE (6ÈME ÉTAGE)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ÉTAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL	MOQUETTE	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
26	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
27					BAS	0,01		/		
28	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
29					BAS	0,01		/		
30	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
31					BAS	0,01		/		
32	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
33					BAS	0,00		/		
34	A	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
35						0,00		/		
36	A	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
37						0,00		/		
38	A	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
39						0,00		/		
40	A	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
41						0,01		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 9			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			

LOCAL NO		3	DÉSIGNATION	ESCALIER 1 (6ÈME ÉTAGE)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ETAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	A	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	B	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	C	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	D	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

--						--		/		RÈGLEMENTATION
42	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
43					BAS	0,02		/		
44	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
45					BAS	0,01		/		
46	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
47					BAS	0,03		/		
48	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
49					BAS	0,01		/		
50	A	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		2,2	ND	/	1	
--						--		/		
51	A	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		2,2	ND	/	1	
--						--		/		
52	A	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
53						0,01		/		
54	A	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
55						0,02		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 13			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			

LOCAL NO		4	DÉSIGNATION	CPAM ARCHIVE 1 (6ÈME ÉTAGE)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ÉTAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL	LINOLÉUM	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
56	A	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
57						0,00		/		
58	B	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
59						0,01		/		
60	C	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
61						0,00		/		
62	D	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
63						0,02		/		
64	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
65					BAS	0,01		/		

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

66	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0			
67					BAS	0,00		/				
68	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0			
69					BAS	0,01		/				
70	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0			
71					BAS	0,00		/				
--		PLAFOND	FAUX-PLAFOND	BRUT		--		/		NON MESURÉ		
--						--		/				
72	A	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		0,00		/	0			
73						0,00		/				
74	A	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		0,00		/	0			
75						0,00		/				
76	A	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0			
77						0,01		/				
78	A	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0			
79						0,01		/				
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 14			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				%				DE CLASSE 3: 0%	
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)					

LOCAL NO		5	DÉSIGNATION	ESCALIER 2 (6ÈME ÉTAGE)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ÉTAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
80	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
81					BAS	0,01		/		
82	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
83					BAS	0,03		/		
84	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
85					BAS	0,03		/		
86	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
87					BAS	0,02		/		
88	E	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
89					BAS	0,02		/		
90	F	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
91					BAS	0,03		/		
--	A	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

--						--		/		RÈGLEMENTATION
--	B	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	C	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	D	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	E	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	F	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--		SOL	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
92	A	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		2,6	ND	/	1	
--						--		/		
93	A	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		2,6	ND	/	1	
--						--		/		
94	A	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
95						0,01		/		
96	A	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
97						0,01		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 17			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			

LOCAL NO			6	DÉSIGNATION	DÉGAGEMENT (6ÈME ÉTAGE)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC		SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ÉTAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
98	A	MUR		PLÂTRE	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
99						BAS	0,01		/		
100	B	MUR		PLÂTRE	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
101						BAS	0,01		/		
102	C	MUR		PLÂTRE	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
103						BAS	0,02		/		
104	D	MUR		PLÂTRE	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
105						BAS	0,01		/		

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

106	E	MUR	PLÂTRE	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
107					BAS	0,01		/		
108	F	MUR	PLÂTRE	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
109					BAS	0,01		/		
110	G	MUR	PLÂTRE	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
111					BAS	0,02		/		
112	H	MUR	PLÂTRE	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
113					BAS	0,03		/		
--		PLAFOND	FAUX-PLAFOND	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
114	A	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
115						0,00		/		
116	B	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
117						0,01		/		
118	C	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
119						0,01		/		
120	D	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
121						0,00		/		
122	E	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
123						0,02		/		
124	F	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
125						0,02		/		
126	G	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
127						0,03		/		
128	H	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
129						0,03		/		
130	A	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
131						0,02		/		
132	A	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
133						0,03		/		
134	A	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
135						0,03		/		
136	A	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
137						0,02		/		

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

138	A	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 2	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
139						0,01		/		
140	A	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 2	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
141						0,00		/		
142	A	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 2	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
143						0,01		/		
144	A	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 2	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
145						0,00		/		
146	C	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 3	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
147						0,03		/		
148	C	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 3	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
149						0,00		/		
150	C	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 3	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
151						0,01		/		
152	C	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 3	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
153						0,00		/		
154	C	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 4	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
155						0,02		/		
156	C	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 4	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
157						0,00		/		
158	C	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 4	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
159						0,01		/		
160	C	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 4	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
161						0,01		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 33			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			

LOCAL NO		7	DÉSIGNATION	RÉUNION (6ÈME ÉTAGE)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ETAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL	MOQUETTE	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
162	A	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
163						0,02		/		
164	B	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

165						0,02		/		
166	C	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
167						0,01		/		
168	D	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
169						0,00		/		
170	A	MUR	PLÂTRE	TOILE DE VERRE + PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
171					BAS	0,02		/		
172	B	MUR	PLÂTRE	TOILE DE VERRE + PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
173					BAS	0,01		/		
174	C	MUR	PLÂTRE	TOILE DE VERRE + PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
175					BAS	0,01		/		
176	D	MUR	PLÂTRE	TOILE DE VERRE + PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
177					BAS	0,01		/		
--		PLAFOND	FAUX-PLAFOND	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
178	C	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
179						0,00		/		
180	C	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
181						0,03		/		
182	C	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
183						0,01		/		
184	C	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
185						0,01		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 14			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			

LOCAL NO		8	DÉSIGNATION	DÉGAGEMENT 1 (5ÈME ÉTAGE)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ETAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL	LINOLÉUM	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
186	A	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
187						0,01		/		
188	B	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
189						0,00		/		

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

190	C	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
191						0,01		/		
192	D	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
193						0,02		/		
194	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
195					BAS	0,00		/		
196	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
197					BAS	0,03		/		
198	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
199					BAS	0,00		/		
200	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
201					BAS	0,02		/		
--		PLAFOND	FAUX-PLAFOND	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
--	C	MURS INTÉRIEURS PLACARD	BÉTON	BRUT	HAUT	--		/		NON MESURÉ
--					BAS	--		/		
--	C	PLAFOND PLACARD	BÉTON	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
202	C	OUVRANT INTÉRIEUR PLACARD	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
203						0,01		/		
204	C	OUVRANT EXTÉRIEUR PLACARD	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
205						0,01		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 14			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			

LOCAL NO		9	DÉSIGNATION	DÉGAGEMENT 2 (5ÈME ÉTAGE)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ETAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
206	A	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
207						0,03		/		
208	B	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
209						0,01		/		
210	C	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

211						0,01		/		
212	D	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
213						0,03		/		
214	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
215					BAS	0,02		/		
216	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
217					BAS	0,02		/		
218	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
219					BAS	0,00		/		
220	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
221					BAS	0,01		/		
--		PLAFOND	FAUX-PLAFOND	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
--	B	MURS INTÉRIEURS PLACARD	BÉTON	BRUT	HAUT	--		/		NON MESURÉ
--					BAS	--		/		
222	B	OUVRANT INTÉRIEUR PLACARD	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
223						0,00		/		
224	B	OUVRANT EXTÉRIEUR PLACARD	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
225						0,01		/		
--	B	PLAFOND PLACARD	BÉTON	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 14			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			

LOCAL NO		10	DÉSIGNATION	PALIER (5ÈME ÉTAGE)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ETAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	A	PLINTHES	BOIS	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
--	B	PLINTHES	BOIS	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
--	C	PLINTHES	BOIS	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

--	D	PLINTHES	BOIS	BRUT		--		/		NON MESURÉ		
--						--		/				
226	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0			
227					BAS	0,01		/				
228	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0			
229					BAS	0,01		/				
230	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0			
231					BAS	0,02		/				
232	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0			
233					BAS	0,00		/				
--		PLAFOND	FAUX-PLAFOND	BRUT		--		/		NON MESURÉ		
--						--		/				
234	A	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		0,03		/	0			
235						0,03		/				
236	C	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		0,00		/	0			
237						0,01		/				
238	A	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		0,00		/	0			
239						0,00		/				
240	C	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		0,02		/	0			
241						0,01		/				
242	A	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0			
243						0,02		/				
244	C	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0			
245						0,01		/				
246	A	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0			
247						0,00		/				
248	C	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0			
249						0,02		/				
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 18			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				%				DE CLASSE 3: 0%	
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)				UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)				

LOCAL NO		11	DÉSIGNATION	ESCALIER 1 (5ÈME ÉTAGE)							
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC		SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ETAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL		CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

--						--		/		RÈGLEMENTATION	
--	A	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION	
--						--		/			
--	B	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION	
--						--		/			
--	C	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION	
--						--		/			
--	D	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION	
--						--		/			
250	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0		
251					BAS	0,03		/			
252	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0		
253					BAS	0,01		/			
254	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0		
255					BAS	0,03		/			
256	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0		
257					BAS	0,02		/			
258	E	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0		
259					BAS	0,00		/			
260	F	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0		
261					BAS	0,01		/			
262	A	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		1,5	ND	/	1		
--						--		/			
263	A	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		0,02		/	0		
264						0,02		/			
265	A	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0		
266						0,03		/			
267	A	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0		
268						0,01		/			
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 15			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				%				DE CLASSE 3: 0%
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)				

LOCAL NO			12	DÉSIGNATION	ESCALIER 2 (5ÈME ÉTAGE)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC		SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ETAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

--		SOL	MOQUETTE	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
269	A	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
270						0,02		/		
271	B	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
272						0,02		/		
273	C	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
274						0,03		/		
275	D	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
276						0,00		/		
277	E	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
278						0,00		/		
279	F	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
280						0,01		/		
281	G	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
282						0,03		/		
283	A	MUR	PLÂTRE	TOILE DE VERRE + PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
284					BAS	0,02		/		
285	B	MUR	PLÂTRE	TOILE DE VERRE + PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
286					BAS	0,01		/		
287	C	MUR	PLÂTRE	TOILE DE VERRE + PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
288					BAS	0,01		/		
289	D	MUR	PLÂTRE	TOILE DE VERRE + PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
290					BAS	0,00		/		
291	E	MUR	PLÂTRE	TOILE DE VERRE + PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
292					BAS	0,01		/		
293	F	MUR	PLÂTRE	TOILE DE VERRE + PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
294					BAS	0,03		/		
295	G	MUR	PLÂTRE	TOILE DE VERRE + PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
296					BAS	0,00		/		
297	A	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		1,6	ND	/	1	
--						--		/		
298	A	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		1,6	ND	/	1	
--						--		/		

	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant du plomb Avant réalisation de travaux	N° : 945718 14/12/2022
	Immeuble bâti concerné : BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS	

299	A	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
300						0,03		/		
301	A	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
302						0,00		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 19			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			

LOCAL NO		13	DÉSIGNATION	DÉGAGEMENT 1 (4ÈME ÉTAGE)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ÉTAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL	MOQUETTE	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
303	A	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
304						0,00		/		
305	B	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
306						0,01		/		
307	C	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
308						0,00		/		
309	D	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
310						0,01		/		
311	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
312					BAS	0,02		/		
313	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
314					BAS	0,01		/		
315	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
316					BAS	0,02		/		
317	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
318					BAS	0,03		/		
--		PLAFOND	FAUX-PLAFOND	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
--	D	MURS INTÉRIEURS PLACARD	BÉTON	BRUT	HAUT	--		/		NON MESURÉ
--					BAS	--		/		
319	D	OUVRANT INTÉRIEUR PLACARD	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
320						0,00		/		
321	D	OUVRANT EXTÉRIEUR PLACARD	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

322					0,01		/		
--	D	PLAFOND PLACARD	BÉTON	BRUT	--		/		NON MESURÉ
--					--	/			
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 14			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0			% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)		

LOCAL NO		14	DÉSIGNATION	DÉGAGEMENT 2 (4ÈME ÉTAGE)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ETAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL	MOQUETTE	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
323	A	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
324						0,01		/		
325	B	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
326						0,01		/		
327	C	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
328						0,00		/		
329	D	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
330						0,03		/		
331	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
332					BAS	0,00		/		
333	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
334					BAS	0,00		/		
335	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
336					BAS	0,01		/		
337	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
338					BAS	0,02		/		
--		PLAFOND	FAUX-PLAFOND	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
--	B	MURS INTÉRIEURS PLACARD	BÉTON	BRUT	HAUT	--		/		NON MESURÉ
--					BAS	--		/		
339	B	OUVRANT INTÉRIEUR PLACARD	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
340						0,00		/		
341	B	OUVRANT EXTÉRIEUR PLACARD	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
342						0,00		/		

	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant du plomb Avant réalisation de travaux		N° : 945718 14/12/2022
	Immeuble bâti concerné : BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS		

--	B	PLAFOND PLACARD	BÉTON	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 14			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0					% DE CLASSE 3: 0%		
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)				UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)		

LOCAL NO		15	DÉSIGNATION	PALIER (4ÈME ÉTAGE)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ETAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL	MOQUETTE	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
343	A	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
344						0,00		/		
345	B	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
346						0,02		/		
347	C	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
348						0,01		/		
349	D	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
350						0,02		/		
351	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
352					BAS	0,02		/		
353	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
354					BAS	0,02		/		
355	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
356					BAS	0,01		/		
357	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
358					BAS	0,00		/		
--		PLAFOND	FAUX-PLAFOND	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
359	A	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		1,3	ND	/	1	
--						--		/		
360	C	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		1,3	ND	/	1	
--						--		/		
361	A	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		1,3	ND	/	1	
--						--		/		
362	C	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		1,3	ND	/	1	

	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant du plomb Avant réalisation de travaux	N° : 945718 14/12/2022
	Immeuble bâti concerné : BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS	

--						--		/		
363	A	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
364						0,01		/		
365	C	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
366						0,00		/		
367	A	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
368						0,00		/		
369	C	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
370						0,01		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 18			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			

LOCAL NO		16	DÉSIGNATION	ESCALIER 1 (4ÈME ÉTAGE)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ÉTAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	A	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	B	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	C	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	D	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	E	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	F	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
371	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
372					BAS	0,01		/		
373	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
374					BAS	0,01		/		
375	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
376					BAS	0,03		/		

	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant du plomb Avant réalisation de travaux	N° : 945718 14/12/2022
Immeuble bâti concerné : BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS		

377	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
378					BAS	0,00		/		
379	E	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
380					BAS	0,02		/		
381	F	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
382					BAS	0,02		/		
383	A	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		1,5	ND	/	1	
--						--		/		
384	A	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		1,5	ND	/	1	
--						--		/		
385	A	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
386						0,01		/		
387	A	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
388						0,02		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 17			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			

LOCAL NO		17	DÉSIGNATION	ESCALIER 2 (4ÈME ÉTAGE)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ETAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	A	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	B	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	C	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	D	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	E	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	F	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
389	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

390					BAS	0,00		/		
391	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
392					BAS	0,02		/		
393	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
394					BAS	0,02		/		
395	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
396					BAS	0,00		/		
397	E	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
398					BAS	0,01		/		
399	F	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
400					BAS	0,02		/		
401	A	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		2	ND	/	1	
--						--		/		
402	A	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		2	ND	/	1	
--						--		/		
403	A	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
404						0,00		/		
405	A	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
406						0,00		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 17			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			

LOCAL NO		18	DÉSIGNATION	BUREAU 1 (4ÈME ÉTAGE)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ETAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL	MOQUETTE	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
407	A	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
408						0,00		/		
409	B	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
410						0,02		/		
411	C	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
412						0,02		/		
413	D	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
414						0,02		/		

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

415	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0			
416					BAS	0,01		/				
417	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0			
418					BAS	0,02		/				
419	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0			
420					BAS	0,02		/				
421	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0			
422					BAS	0,01		/				
--		PLAFOND	FAUX-PLAFOND	BRUT		--		/		NON MESURÉ		
--						--		/				
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 10			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				%				DE CLASSE 3: 0%	
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil			UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)				

LOCAL NO		19	DÉSIGNATION	BUREAU 2 (4ÈME ÉTAGE)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ETAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL	MOQUETTE	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
423	A	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
424						0,03		/		
425	B	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
426						0,02		/		
427	C	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
428						0,03		/		
429	D	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
430						0,02		/		
431	E	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
432						0,01		/		
433	F	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
434						0,01		/		
435	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
436					BAS	0,01		/		
437	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
438					BAS	0,03		/		
439	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	

	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant du plomb Avant réalisation de travaux	N° : 945718 14/12/2022
Immeuble bâti concerné : BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS		

440					BAS	0,02		/		
441	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
442					BAS	0,01		/		
443	E	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
444					BAS	0,01		/		
445	F	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
446					BAS	0,01		/		
--		PLAFOND	FAUX-PLAFOND	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 14			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			

LOCAL NO		20	DÉSIGNATION	ARCHIVES (4ÈME ÉTAGE)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ÉTAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL	MOQUETTE	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
447	A	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
448						0,00		/		
449	B	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
450						0,00		/		
451	C	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
452						0,03		/		
453	D	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
454						0,01		/		
455	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
456					BAS	0,00		/		
457	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
458					BAS	0,03		/		
459	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
460					BAS	0,00		/		
461	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
462					BAS	0,02		/		
--		PLAFOND	FAUX-PLAFOND	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		

	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant du plomb Avant réalisation de travaux	N° : 945718 14/12/2022
	Immeuble bâti concerné : BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS	

463	A	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
464						0,02		/		
465	A	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
466						0,00		/		
467	A	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
468						0,00		/		
469	A	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
470						0,02		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 14			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			

LOCAL NO		21	DÉSIGNATION	DÉGAGEMENT 1 (3ÈME ÉTAGE)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ETAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL	MOQUETTE	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
471	A	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
472						0,00		/		
473	B	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
474						0,03		/		
475	C	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
476						0,03		/		
477	D	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
478						0,02		/		
479	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
480					BAS	0,01		/		
481	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
482					BAS	0,02		/		
483	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
484					BAS	0,02		/		
485	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
486					BAS	0,01		/		
--		PLAFOND	FAUX-PLAFOND	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
--	D	MURS INTÉRIEURS PLACARD	BÉTON	BRUT	HAUT	--		/		NON MESURÉ

	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant du plomb Avant réalisation de travaux	N° : 945718 14/12/2022
	Immeuble bâti concerné : BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS	

--					BAS	--		/		
487	D	OUVRANT INTÉRIEUR PLACARD	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
488						0,03		/		
489	D	OUVRANT EXTÉRIEUR PLACARD	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
490						0,02		/		
--	D	PLAFOND PLACARD	BÉTON	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 14			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			

LOCAL NO		22	DÉSIGNATION	DÉGAGEMENT 2 (3ÈME ÉTAGE)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ETAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL	MOQUETTE	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
491	A	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
492						0,01		/		
493	B	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
494						0,01		/		
495	C	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
496						0,00		/		
497	D	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
498						0,00		/		
499	E	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
500						0,02		/		
501	F	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
502						0,01		/		
--	A	MUR	BÉTON	BRUT	HAUT	--		/		NON MESURÉ
--					BAS	--		/		
--	B	MUR	BÉTON	BRUT	HAUT	--		/		NON MESURÉ
--					BAS	--		/		
--	C	MUR	BÉTON	BRUT	HAUT	--		/		NON MESURÉ
--					BAS	--		/		
--	D	MUR	BÉTON	BRUT	HAUT	--		/		NON MESURÉ
--					BAS	--		/		

	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant du plomb Avant réalisation de travaux	N° : 945718 14/12/2022
Immeuble bâti concerné : BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS		

--	E	MUR	BÉTON	BRUT	HAUT	--		/		NON MESURÉ
--					BAS	--		/		
--	F	MUR	BÉTON	BRUT	HAUT	--		/		NON MESURÉ
--					BAS	--		/		
--		PLAFOND	FAUX-PLAFOND	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
503	B	OUVRANT INTÉRIEUR PLACARD	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
504						0,01		/		
505	B	OUVRANT EXTÉRIEUR PLACARD	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
506						0,03		/		
--	B	MURS INTÉRIEURS PLACARD	BÉTON	BRUT	HAUT	--		/		NON MESURÉ
--					BAS	--		/		
--	B	PLAFOND PLACARD	BÉTON	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 18			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			

LOCAL NO			23	DÉSIGNATION	PALIER (3ÈME ÉTAGE)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC		SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ETAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL		MOQUETTE	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--							--		/		
507	A	PLINTHES		BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
508							0,00		/		
509	B	PLINTHES		BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
510							0,00		/		
511	C	PLINTHES		BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
512							0,00		/		
513	D	PLINTHES		BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
514							0,03		/		
515	A	MUR		BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
516						BAS	0,02		/		
517	B	MUR		BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
518						BAS	0,01		/		
519	C	MUR		BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

520					BAS	0,01		/		
521	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
522					BAS	0,00		/		
--		PLAFOND	FAUX-PLAFOND	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
--	B	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
--	D	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
--	B	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
--	D	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
523	B	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
524						0,01		/		
525	D	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
526						0,00		/		
527	B	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
528						0,01		/		
529	D	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
530						0,01		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 18			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			

LOCAL NO		24	DÉSIGNATION	ESCALIER 1 (3ÈME ÉTAGE)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ETAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	A	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	B	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	C	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

--	D	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	E	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	F	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
531	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
532					BAS	0,03		/		
533	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
534					BAS	0,00		/		
535	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
536					BAS	0,02		/		
537	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
538					BAS	0,00		/		
539	E	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
540					BAS	0,01		/		
541	F	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
542					BAS	0,02		/		
543	A	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		1,2	ND	/	1	
--						--		/		
544	A	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		1,2	ND	/	1	
--						--		/		
545	A	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
546						0,01		/		
547	A	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
548						0,02		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 17			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			

LOCAL NO			25	DÉSIGNATION	ESCALIER 2 (3ÈME ÉTAGE)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC		SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ETAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL		CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--							--		/		
--	A	PLINTHES		CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

--						--		/		RÈGLEMENTATION	
--	B	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION	
--						--		/			
--	C	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION	
--						--		/			
--	D	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION	
--						--		/			
--	E	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION	
--						--		/			
--	F	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION	
--						--		/			
549	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0		
550					BAS	0,01		/			
551	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0		
552					BAS	0,00		/			
553	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0		
554					BAS	0,00		/			
555	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0		
556					BAS	0,00		/			
557	E	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0		
558					BAS	0,01		/			
559	F	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0		
560					BAS	0,00		/			
561	A	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		1,7	ND	/	1		
--						--		/			
562	A	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		1,7	ND	/	1		
--						--		/			
563	A	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0		
564						0,01		/			
565	A	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0		
566						0,01		/			
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 17			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				%				DE CLASSE 3: 0%
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)				



**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant du plomb**
Avant réalisation de travaux

N° : 945718
14/12/2022

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

LOCAL NO		26	DÉSIGNATION	DÉGAGEMENT 1 (2ÈME ÉTAGE)							
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC		SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ÉTAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL		MOQUETTE	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--							--		/		
567	A	PLINTHES		BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
568							0,00		/		
569	B	PLINTHES		BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
570							0,00		/		
571	C	PLINTHES		BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
572							0,02		/		
573	D	PLINTHES		BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
574							0,01		/		
575	A	MUR		BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
576						BAS	0,03		/		
577	B	MUR		BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
578						BAS	0,00		/		
579	C	MUR		BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
580						BAS	0,00		/		
581	D	MUR		BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
582						BAS	0,00		/		
--		PLAFOND		FAUX-PLAFOND	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--							--		/		
--	D	MURS INTÉRIEURS PLACARD		BÉTON	BRUT	HAUT	--		/		NON MESURÉ
--						BAS	--		/		
583	D	OUVRANT INTÉRIEUR PLACARD		BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
584							0,00		/		
585	D	OUVRANT EXTÉRIEUR PLACARD		BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
586							0,02		/		
--	D	PLAFOND PLACARD		BÉTON	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--							--		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 14				NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil			UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			

LOCAL NO	27	DÉSIGNATION	PALIER (2ÈME ÉTAGE)
----------	----	-------------	---------------------

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ETAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL	MOQUETTE	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
587	A	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
588						0,01		/		
589	B	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
590						0,01		/		
591	C	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
592						0,00		/		
593	D	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
594						0,01		/		
595	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
596					BAS	0,01		/		
597	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
598					BAS	0,00		/		
599	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
600					BAS	0,00		/		
601	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
602					BAS	0,00		/		
--		PLAFOND	FAUX-PLAFOND	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
603	B	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		0,00		/	0	
604						0,00		/		
605	D	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		0,03		/	0	
606						0,03		/		
607	B	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		0,01		/	0	
608						0,00		/		
609	D	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		0,02		/	0	
610						0,00		/		
611	B	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
612						0,00		/		
613	D	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
614						0,00		/		
615	B	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

616					0,01		/		
617	D	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE	0,03		/	0	
618					0,03		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 18			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0			% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)		

LOCAL NO		28	DÉSIGNATION	ESCALIER 1 (2ÈME ÉTAGE)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ETAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--	A	SOL	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--		PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	B	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	C	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	D	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	E	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	F	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
619	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
620					BAS	0,01		/		
621	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
622					BAS	0,00		/		
623	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
624					BAS	0,03		/		
625	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
626					BAS	0,01		/		
627	E	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
628					BAS	0,02		/		
629	F	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
630					BAS	0,01		/		

	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant du plomb Avant réalisation de travaux	N° : 945718 14/12/2022
Immeuble bâti concerné : BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS		

631	A	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		1,4	ND	/	1	
--						--		/		
632	A	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		1,4	ND	/	1	
--						--		/		
633	A	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
634						0,03		/		
635	A	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
636						0,01		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 17			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			

LOCAL NO		29	DÉSIGNATION	ESCALIER 2 (2ÈME ÉTAGE)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ETAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	A	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	B	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	C	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	D	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	E	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	F	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
637	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
638					BAS	0,00		/		
639	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
640					BAS	0,01		/		
641	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
642					BAS	0,00		/		
643	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

644					BAS	0,01		/		
645	E	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
646					BAS	0,00		/		
647	F	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
648					BAS	0,01		/		
649	A	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		1,6	ND	/	1	
--						--		/		
650	A	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		1,6	ND	/	1	
--						--		/		
651	A	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
652						0,00		/		
653	A	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
654						0,00		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 17			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			

LOCAL NO		30	DÉSIGNATION	DÉGAGEMENT 2 (2ÈME ÉTAGE)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ÉTAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL	MOQUETTE	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
655	A	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
656						0,00		/		
657	B	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
658						0,00		/		
659	C	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
660						0,00		/		
661	D	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
662						0,00		/		
663	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
664					BAS	0,02		/		
665	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
666					BAS	0,01		/		
667	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
668					BAS	0,00		/		

	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant du plomb Avant réalisation de travaux	N° : 945718 14/12/2022
	Immeuble bâti concerné : BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS	

669	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
670					BAS	0,00		/		
--		PLAFOND	FAUX-PLAFOND	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
--	B	MURS INTÉRIEURS PLACARD	BÉTON	BRUT	HAUT	--		/		NON MESURÉ
--					BAS	--		/		
671	B	OUVRANT INTÉRIEUR PLACARD	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
672						0,00		/		
673	B	OUVRANT EXTÉRIEUR PLACARD	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
674						0,01		/		
--	B	PLAFOND PLACARD	BÉTON	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 14			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			

LOCAL NO		31	DÉSIGNATION	DÉGAGEMENT I (1ER ÉTAGE)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ETAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL	MOQUETTE	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
675	A	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
676						0,01		/		
677	B	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
678						0,01		/		
679	C	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
680						0,01		/		
681	D	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
682						0,02		/		
683	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
684					BAS	0,00		/		
685	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
686					BAS	0,01		/		
687	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
688					BAS	0,02		/		
689	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

690					BAS	0,03		/				
--		PLAFOND	FAUX-PLAFOND	BRUT		--		/		NON MESURÉ		
--						--		/				
--	D	MURS INTÉRIEURS PLACARD	BÉTON	BRUT	HAUT	--		/		NON MESURÉ		
--						BAS	--				/	
691	D	OUVRANT INTÉRIEUR PLACARD	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0			
692						0,01		/				
693	D	OUVRANT EXTÉRIEUR PLACARD	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0			
694						0,01		/				
--	D	PLAFOND PLACARD	BÉTON	BRUT		--		/		NON MESURÉ		
--						--		/				
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 14			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				%				DE CLASSE 3: 0%	
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)					

LOCAL NO			32	DÉSIGNATION	DÉGAGEMENT 2 (1ER ÉTAGE)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC		SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ETAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL		MOQUETTE	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--							--		/		
695						A	PLINTHES		BOIS		
696		0,03		/							
697	B	PLINTHES		BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
698							0,03		/		
699	C	PLINTHES		BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
700							0,00		/		
701	D	PLINTHES		BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
702							0,02		/		
703	A	MUR		BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
704						BAS	0,02		/		
705	B	MUR		BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
706						BAS	0,01		/		
707	C	MUR		BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
708						BAS	0,02		/		
709	D	MUR		BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
710						BAS	0,02		/		

	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant du plomb Avant réalisation de travaux	N° : 945718 14/12/2022
Immeuble bâti concerné : BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS		

--		PLAFOND	FAUX-PLAFOND	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
--	B	MURS INTÉRIEURS PLACARD	BÉTON	BRUT	HAUT	--		/	0	NON MESURÉ
--					BAS	--		/		
711	B	OUVRANT INTÉRIEUR PLACARD	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
712						0,00		/		
713	B	OUVRANT EXTÉRIEUR PLACARD	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
714						0,03		/		
--	B	PLAFOND PLACARD	BÉTON	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 14			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			

LOCAL NO		33	DÉSIGNATION	PALIER (1ER ÉTAGE)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ETAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL	MOQUETTE	BRUT		--		/	0	NON MESURÉ
--						--		/		
715	A	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
716						0,02		/		
717	B	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
718						0,00		/		
719	C	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
720						0,00		/		
721	D	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
722						0,00		/		
723	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
724					BAS	0,01		/		
725	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
726					BAS	0,01		/		
727	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
728					BAS	0,02		/		
729	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
730					BAS	0,02		/		
--		PLAFOND	FAUX-PLAFOND	BRUT		--		/		NON MESURÉ

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

--						--		/		
731	B	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		0,02		/	0	
732						0,03		/		
733	D	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		0,01		/	0	
734						0,00		/		
735	B	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		0,02		/	0	
736						0,03		/		
737	D	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		0,03		/	0	
738						0,03		/		
739	B	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
740						0,00		/		
741	D	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
742						0,02		/		
743	B	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
744						0,01		/		
745	D	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
746						0,02		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 18			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			

LOCAL NO		34	DÉSIGNATION	ESCALIER 1 (1ER ÉTAGE)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ÉTAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	A	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	B	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	C	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	D	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	E	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

--	F	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÈGLEMENTATION
--						--		/		
747	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
748					BAS	0,01		/		
749	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
750					BAS	0,01		/		
751	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
752					BAS	0,02		/		
753	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
754					BAS	0,02		/		
755	E	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
756					BAS	0,02		/		
757	F	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
758					BAS	0,00		/		
759	A	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		1,3	ND	/	1	
--						--		/		
760	A	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		1,3	ND	/	1	
--						--		/		
761	A	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
762						0,00		/		
763	A	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
764						0,02		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 17			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			

LOCAL NO			35	DÉSIGNATION	ESCALIER 2 (1ER ÉTAGE)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC		SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ÉTAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--	A	SOL		CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--							--		/		
--		PLINTHES		CARRELAGE	BRUT		--		/	NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION	
--							--		/		
--		PLINTHES		CARRELAGE	BRUT		--		/	NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION	
--							--		/		
--	C	PLINTHES		CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

--						--		/		RÈGLEMENTATION
--	D	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	E	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	F	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
765	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
766					BAS	0,00		/		
767	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
768					BAS	0,02		/		
769	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
770					BAS	0,03		/		
771	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
772					BAS	0,00		/		
773	E	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
774					BAS	0,01		/		
775	F	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
776					BAS	0,00		/		
777	A	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		1,4	ND	/	1	
--						--		/		
778	A	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		1,4	ND	/	1	
--						--		/		
779	A	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
780						0,02		/		
781	A	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
782						0,00		/		

NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 17

NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0

% DE CLASSE 3: 0%

LEGENDE

UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil

UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)

UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)

LOCAL NO			36	DÉSIGNATION	LOCAL TECHNIQUE (1ER ÉTAGE)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC		SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ÉTAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL		MOQUETTE	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--							--		/		

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

6, avenue Eric Tabarly 17187 PERIGNY CEDEX - Tel./Fax. : 0546432443

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00981 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01 40 83 75 75 Télécopie 01 46 30 39 62 - n°TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

Page 60 sur 142

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

783	A	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
784						0,00		/		
785	B	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
786						0,03		/		
787	C	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
788						0,01		/		
789	D	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
790						0,00		/		
791	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
792					BAS	0,02		/		
793	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
794					BAS	0,00		/		
795	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
796					BAS	0,02		/		
797	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
798					BAS	0,00		/		
--		PLAFOND	FAUX-PLAFOND	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 10			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			

LOCAL NO		37	DÉSIGNATION	STOCKAGE SM (1ER ÉTAGE)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ETAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL	MOQUETTE	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
799	A	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
800						0,03		/		
801	B	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
802						0,02		/		
803	C	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
804						0,01		/		
805	D	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
806						0,00		/		
807	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

808					BAS	0,02		/		
809	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
810					BAS	0,02		/		
811	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
812					BAS	0,00		/		
813	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
814					BAS	0,01		/		
--		PLAFOND	FAUX-PLAFOND	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
815	A	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
816						0,01		/		
817	A	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
818						0,00		/		
819	A	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
820						0,01		/		
821	A	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
822						0,01		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 14			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			

LOCAL NO		38	DÉSIGNATION	DEG 1 (RDC)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ÉTAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL	MOQUETTE	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
823	A	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
824						0,01		/		
825	B	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
826						0,00		/		
827	C	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
828						0,03		/		
829	D	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
830						0,02		/		
831	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
832					BAS	0,01		/		

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

833	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
834					BAS	0,00		/		
835	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
836					BAS	0,01		/		
837	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
838					BAS	0,00		/		
--		PLAFOND	FAUX-PLAFOND	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
--	B	MURS INTÉRIEURS PLACARD	BÉTON	BRUT	HAUT	--		/		NON MESURÉ
--					BAS	--		/		
--	B	OUVRANT INTÉRIEUR PLACARD	BÉTON	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
--	B	OUVRANT EXTÉRIEUR PLACARD	BÉTON	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
--	B	PLAFOND PLACARD	BÉTON	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 14			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			

LOCAL NO		39	DÉSIGNATION	ESCALIER I (RDC)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ÉTAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	A	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	B	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	C	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	D	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	E	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	F	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

--						--		/		RÈGLEMENTATION
839	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
840					BAS	0,02		/		
841	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
842					BAS	0,03		/		
843	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
844					BAS	0,02		/		
845	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
846					BAS	0,00		/		
847	E	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
848					BAS	0,03		/		
849	F	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
850					BAS	0,01		/		
851	A	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		1,4	ND	/	1	
--						--		/		
852	A	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		1,4	ND	/	1	
--						--		/		
853	A	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
854						0,02		/		
855	A	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
856						0,01		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 17			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			

LOCAL NO			40	DÉSIGNATION	DEG 2 (RDC)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC		SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ETAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL		MOQUETTE	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--							--		/		
857	A	PLINTHES		BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
858							0,01		/		
859	B	PLINTHES		BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
860							0,02		/		
861	C	PLINTHES		BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
862							0,00		/		

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

863	D	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
864						0,01		/		
865	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
866					BAS	0,00		/		
867	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
868					BAS	0,00		/		
869	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
870					BAS	0,01		/		
871	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
872					BAS	0,02		/		
--		PLAFOND	FAUX-PLAFOND	BRUT		--		/		NON MESURE
--						--		/		
873	A	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		1,3	ND	/	1	
--						--		/		
874	A	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		1,3	ND	/	1	
--						--		/		
875	A	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
876						0,03		/		
877	A	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
878						0,03		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 14			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			

LOCAL NO			41	DÉSIGNATION	DEG 3 (RDC)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC		SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ETAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL		MOQUETTE	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--							--		/		
879	A	PLINTHES		BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
880							0,03		/		
881	B	PLINTHES		BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
882							0,02		/		
883	C	PLINTHES		BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
884							0,00		/		
885	D	PLINTHES		BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

886						0,01		/		
887	E	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
888						0,02		/		
889	F	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
890						0,00		/		
891	G	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
892						0,01		/		
893	H	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
894						0,02		/		
895	I	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
896						0,02		/		
897	J	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
898						0,03		/		
899	K	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
900						0,02		/		
901	L	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
902						0,03		/		
903	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
904					BAS	0,03		/		
905	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
906					BAS	0,00		/		
907	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
908					BAS	0,02		/		
909	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
910					BAS	0,02		/		
911	E	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
912					BAS	0,00		/		
913	F	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
914					BAS	0,01		/		
915	G	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
916					BAS	0,00		/		
917	H	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
918					BAS	0,02		/		
919	I	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

920					BAS	0,03		/		
921	J	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
922					BAS	0,01		/		
--		PLAFOND	FAUX-PLAFOND	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
923	D	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		0,02		/	0	
924						0,01		/		
925	J	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		0,03		/	0	
926						0,01		/		
927	D	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		0,03		/	0	
928						0,02		/		
929	J	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		0,03		/	0	
930						0,01		/		
931	D	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
932						0,01		/		
933	J	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
934						0,00		/		
935	D	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
936						0,01		/		
937	J	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
938						0,02		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 32			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			

LOCAL NO			42	DÉSIGNATION	ESCALIER 2 (RDC)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC		SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ETAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--	A	PLINTHES		CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--							--		/		
--	B	PLINTHES		CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--							--		/		
--	C	PLINTHES		CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--							--		/		
--	D	PLINTHES		CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--							--		/		

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

--	E	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	F	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
939	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
940					BAS	0,00		/		
941	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
942					BAS	0,03		/		
943	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
944					BAS	0,03		/		
945	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
946					BAS	0,01		/		
947	E	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
948					BAS	0,02		/		
949	F	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
950					BAS	0,01		/		
951	A	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		1,3	ND	/	1	
--						--		/		
952	A	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		1,3	ND	/	1	
--						--		/		
953	A	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
954						0,01		/		
955	A	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
956						0,01		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 16			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil			UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)		

LOCAL NO			43	DÉSIGNATION	ESCALIER 3 (RDC)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC		SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ÉTAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL		CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--							--	/			
--	A	PLINTHES		CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--							--	/			
--	B	PLINTHES		CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

--						--		/		RÈGLEMENTATION
--	C	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	D	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
957	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
958					BAS	0,00		/		
959	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
960					BAS	0,01		/		
961	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
962					BAS	0,03		/		
963	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
964					BAS	0,01		/		
965	A	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		1,2	ND	/	1	
--						--		/		
966	A	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		1,2	ND	/	1	
--						--		/		
967	A	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
968						0,03		/		
969	A	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
970						0,01		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 13			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			

LOCAL NO			44	DÉSIGNATION	DEG 4 (RDC)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC		SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ÉTAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL		MOQUETTE	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--							--		/		
971	A	PLINTHES		BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
972							0,02		/		
973	B	PLINTHES		BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
974							0,01		/		
975	C	PLINTHES		BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
976							0,01		/		

	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant du plomb Avant réalisation de travaux	N° : 945718 14/12/2022
Immeuble bâti concerné : BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS		

977	D	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0			
978						0,02		/				
979	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0			
980					BAS	0,02		/				
981	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0			
982					BAS	0,02		/				
983	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0			
984					BAS	0,03		/				
985	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0			
986					BAS	0,00		/				
--		PLAFOND	FAUX-PLAFOND	BRUT		--		/		NON MESURÉ		
--						--		/				
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 10			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				%				DE CLASSE 3: 0%	
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)				UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)				

LOCAL NO		45	DÉSIGNATION	DEG 5 (RDC)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ETAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL	MOQUETTE	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
987	A	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
988						0,00		/		
989	B	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
990						0,00		/		
991	C	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
992						0,02		/		
993	D	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
994						0,03		/		
995	E	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
996						0,00		/		
997	F	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
998						0,01		/		
999	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
1000					BAS	0,02		/		
1001	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

1002					BAS	0,01		/		
1003	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
1004					BAS	0,00		/		
1005	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
1006					BAS	0,02		/		
1007	E	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
1008					BAS	0,02		/		
1009	F	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
1010					BAS	0,02		/		
--		PLAFOND	FAUX-PLAFOND	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
1011	A	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
1012						0,00		/		
1013	A	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
1014						0,02		/		
1015	D	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 2	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
1016						0,03		/		
1017	D	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 2	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
1018						0,01		/		
1019	D	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 3	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
1020						0,00		/		
1021	D	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 3	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
1022						0,01		/		
1023	D	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 4	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
1024						0,03		/		
1025	D	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 4	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
1026						0,00		/		
1027	E	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 5	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
1028						0,02		/		
1029	E	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 5	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
1030						0,01		/		
1031	E	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 6	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
1032						0,01		/		
1033	E	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 6	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

1034						0,02		/		
1035	A	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		0,01		/	0	
1036						0,02		/		
1037	A	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		0,03		/	0	
1038						0,02		/		
1039	A	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 7	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
1040						0,03		/		
1041	A	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 7	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
1042						0,01		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 30			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			

LOCAL NO		46	DÉSIGNATION	DEG 6 (RdC)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ÉTAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL	MOQUETTE	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
1043	A	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
1044						0,02		/		
1045	B	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
1046						0,02		/		
1047	C	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
1048						0,01		/		
1049	D	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
1050						0,00		/		
1051	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
1052					BAS	0,01		/		
1053	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
1054					BAS	0,03		/		
1055	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
1056					BAS	0,02		/		
1057	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
1058					BAS	0,01		/		
--		PLAFOND	FAUX-PLAFOND	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

1059	F	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
1060						0,01		/		
1061	F	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
1062						0,00		/		
1063	F	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 2	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
1064						0,00		/		
1065	F	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 2	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
1066						0,01		/		
1067	F	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 3	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
1068						0,00		/		
1069	F	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 3	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
1070						0,02		/		
1071	F	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 4	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
1072						0,01		/		
1073	F	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 4	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
1074						0,01		/		
1075	E	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
1076						0,02		/		
1077	F	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
1078						0,01		/		
1079	E	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
1080					BAS	0,01		/		
1081	F	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
1082					BAS	0,02		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 22			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			

LOCAL NO		47	DÉSIGNATION	DEG 7 (RdC)							
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC		SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ETAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL		MOQUETTE	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--							--		/		
1083	A	PLINTHES		BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
1084							0,00		/		
1085	B	PLINTHES		BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

1086						0,02		/		
1087	C	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
1088						0,00		/		
1089	D	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
1090						0,03		/		
1091	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
1092					BAS	0,01		/		
1093	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
1094					BAS	0,01		/		
1095	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
1096					BAS	0,02		/		
1097	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
1098					BAS	0,02		/		
--		PLAFOND	FAUX-PLAFOND	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
1099	E	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
1100						0,03		/		
1101	F	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
1102						0,03		/		
1103	E	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
1104					BAS	0,02		/		
1105	F	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
1106					BAS	0,00		/		
1107	E	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
1108						0,01		/		
1109	E	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
1110						0,00		/		
1111	F	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 2	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
1112						0,00		/		
1113	F	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 2	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
1114						0,00		/		
1115	E	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
1116						0,01		/		
1117	E	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

1118					0,00		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 20			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0			% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)		UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			

LOCAL N°		48	DÉSIGNATION	ESCALIER 4 (Rdc)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ÉTAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--	A	SOL	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÈGLEMENTATION
--						--		/		
--		PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÈGLEMENTATION
--						--		/		
--	B	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÈGLEMENTATION
--						--		/		
--	C	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÈGLEMENTATION
--						--		/		
--	D	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÈGLEMENTATION
--						--		/		
--	E	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÈGLEMENTATION
--						--		/		
--	F	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÈGLEMENTATION
--						--		/		
1119	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
1120					BAS	0,00		/		
1121	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
1122					BAS	0,00		/		
1123	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
1124					BAS	0,01		/		
1125	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
1126					BAS	0,03		/		
1127	E	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
1128					BAS	0,00		/		
1129	F	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
1130					BAS	0,03		/		
1131	A	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		0,02		/	0	
1132						0,01		/		

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

1133	A	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		0,00		/	0	
1134						0,00		/		
1135	A	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
1136						0,02		/		
1137	A	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
1138						0,01		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 17			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			

LOCAL NO		49	DÉSIGNATION	DEG 8 (RdC)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ETAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL	MOQUETTE	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
1139	A	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
1140						0,00		/		
1141	B	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
1142						0,01		/		
1143	C	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
1144						0,02		/		
1145	D	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
1146						0,02		/		
1147	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
1148					BAS	0,02		/		
1149	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
1150					BAS	0,02		/		
1151	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
1152					BAS	0,01		/		
1153	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
1154					BAS	0,02		/		
--		PLAFOND	FAUX-PLAFOND	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
1155	A	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
1156						0,02		/		
1157	A	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

1158						0,00		/		
1159	A	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
1160						0,03		/		
1161	A	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
1162						0,00		/		
1163	D	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 2	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
1164						0,01		/		
1165	D	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 2	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
1166						0,00		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 16			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			

LOCAL NO		50	DÉSIGNATION	DEG 9 (RdC)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ÉTAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL	MOQUETTE	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
1167	A	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
1168						0,00		/		
1169	B	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
1170						0,00		/		
1171	C	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
1172						0,01		/		
1173	D	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
1174						0,03		/		
1175	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
1176					BAS	0,03		/		
1177	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
1178					BAS	0,00		/		
1179	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
1180					BAS	0,01		/		
1181	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
1182					BAS	0,01		/		
--		PLAFOND	FAUX-PLAFOND	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

1183	A	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0			
1184						0,00		/				
1185	A	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0			
1186						0,02		/				
1187	A	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0			
1188						0,02		/				
1189	B	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0			
1190						0,00		/				
1191	D	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0			
1192						0,00		/				
1193	A	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0			
1194						0,03		/				
1195	B	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0			
1196						0,00		/				
1197	D	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0			
1198						0,01		/				
1199	D	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 2	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0			
1200						0,01		/				
1201	D	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 2	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0			
1202						0,00		/				
1203	A	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 2	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0			
1204						0,00		/				
1205	A	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 2	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0			
1206						0,00		/				
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 22			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				%				DE CLASSE 3: 0%	
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)				UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)				

LOCAL NO			51	DÉSIGNATION	BUREAU 1 (RdC)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC		SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ETAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL		MOQUETTE	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--							--		/		
1207	A	PLINTHES		BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
1208							0,03		/		
1209	B	PLINTHES		BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

1210						0,03		/		
1211	C	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
1212						0,00		/		
1213	D	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
1214						0,01		/		
1215	E	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
1216						0,02		/		
1217	F	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
1218						0,02		/		
1219	G	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
1220						0,03		/		
1221	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
1222					BAS	0,02		/		
1223	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
1224					BAS	0,00		/		
1225	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
1226					BAS	0,01		/		
1227	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
1228					BAS	0,03		/		
1229	E	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
1230					BAS	0,02		/		
1231	F	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
1232					BAS	0,00		/		
1233	G	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
1234					BAS	0,01		/		
--		PLAFOND	FAUX-PLAFOND	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
1235	A	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
1236						0,03		/		
1237	A	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
1238						0,00		/		
1239	A	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
1240						0,00		/		
1241	A	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	



**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant du plomb**
Avant réalisation de travaux

N° : 945718
14/12/2022

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

1242					0,03		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 20			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0			% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)		UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			

LOCAL N°		52	DÉSIGNATION	BUREAU 2 (RDC)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ÉTAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL	MOQUETTE	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
1243	A	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
1244						0,03		/		
1245	B	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
1246						0,01		/		
1247	C	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
1248						0,01		/		
1249	D	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
1250						0,01		/		
1251	E	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
1252						0,02		/		
1253	F	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
1254						0,02		/		
1255	G	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
1256						0,01		/		
1257	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
1258					BAS	0,00		/		
1259	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
1260					BAS	0,00		/		
1261	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
1262					BAS	0,03		/		
1263	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
1264					BAS	0,03		/		
1265	E	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
1266					BAS	0,00		/		
1267	F	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
1268					BAS	0,01		/		

	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant du plomb Avant réalisation de travaux		N° : 945718 14/12/2022
	Immeuble bâti concerné : BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS		

1269	G	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
1270					BAS	0,02		/		
--		PLAFOND	FAUX-PLAFOND	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 16			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			

LOCAL NO		53	DÉSIGNATION	DEG 10 (RDC)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ETAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL	MOQUETTE	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
1271	A	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
1272						0,01		/		
1273	B	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
1274						0,00		/		
1275	C	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
1276						0,03		/		
1277	D	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
1278						0,03		/		
1279	E	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
1280						0,00		/		
1281	F	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
1282						0,01		/		
1283	G	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
1284						0,01		/		
1285	H	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
1286						0,00		/		
1287	I	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
1288						0,00		/		
1289	J	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
1290						0,00		/		
1291	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
1292					BAS	0,01		/		
1293	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

1294					BAS	0,03		/				
1295	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0			
1296					BAS	0,01		/				
1297	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0			
1298					BAS	0,01		/				
1299	E	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0			
1300					BAS	0,01		/				
1301	F	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0			
1302					BAS	0,01		/				
1303	G	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0			
1304					BAS	0,02		/				
1305	H	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0			
1306					BAS	0,02		/				
1307	I	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0			
1308					BAS	0,02		/				
1309	J	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0			
1310					BAS	0,00		/				
--		PLAFOND	FAUX-PLAFOND	BRUT		--		/		NON MESURÉ		
--						--		/				
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 22			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				%				DE CLASSE 3: 0%	
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)					

LOCAL NO		54	DÉSIGNATION	RESTAURANT (Rdc)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ETAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL	MOQUETTE	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
1311	A	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
1312						0,02		/		
1313	B	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
1314						0,01		/		
1315	C	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
1316						0,03		/		
1317	D	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
1318						0,00		/		

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

1319	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
1320					BAS	0,01		/		
1321	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
1322					BAS	0,01		/		
1323	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
1324					BAS	0,01		/		
1325	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
1326					BAS	0,00		/		
--		PLAFOND	FAUX-PLAFOND	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
1327	A	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
1328						0,03		/		
1329	A	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
1330						0,02		/		
1331	A	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
1332						0,03		/		
1333	A	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
1334						0,02		/		
1335	C	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 2	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
1336						0,02		/		
1337	C	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 2	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
1338						0,00		/		
1339	C	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 2	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
1340						0,02		/		
1341	C	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 2	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
1342						0,01		/		
1343	C	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 3	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
1344						0,00		/		
1345	C	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 3	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
1346						0,01		/		
1347	C	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 3	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
1348						0,03		/		
1349	C	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 3	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
1350						0,00		/		



**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant du plomb**
Avant réalisation de travaux

N° : 945718
14/12/2022

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 22		NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0		% DE CLASSE 3: 0%	
LEGENDE	UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil	UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)		UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)	

LOCAL No		55	DÉSIGNATION	DEG II (Rdc)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ÉTAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL	MOQUETTE	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
1351	A	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
1352						0,00		/		
1353	B	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
1354						0,01		/		
1355	C	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
1356						0,03		/		
1357	D	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
1358						0,00		/		
1359	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
1360					BAS	0,00		/		
1361	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
1362					BAS	0,02		/		
1363	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
1364					BAS	0,02		/		
1365	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
1366					BAS	0,00		/		
--		PLAFOND	FAUX-PLAFOND	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
1367	A	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
1368						0,01		/		
1369	C	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
1370						0,00		/		
1371	A	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
1372						0,03		/		
1373	C	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
1374						0,02		/		
1375	A	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

1376						0,02		/		
1377	C	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
1378						0,01		/		
1379	A	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
1380						0,00		/		
1381	C	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
1382						0,00		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 18			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			

LOCAL NO		56	DÉSIGNATION	DEG 12 (Rdc)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ETAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL	MOQUETTE	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
1383	A	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
1384						0,01		/		
1385	B	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
1386						0,02		/		
1387	C	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
1388						0,00		/		
1389	D	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
1390						0,03		/		
1391	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
1392					BAS	0,02		/		
1393	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
1394					BAS	0,01		/		
1395	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
1396					BAS	0,01		/		
1397	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
1398					BAS	0,02		/		
--		PLAFOND	FAUX-PLAFOND	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
1399	C	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
1400						0,00		/		

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

1401	C	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
1402						0,01		/		
1403	C	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
1404						0,01		/		
1405	C	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
1406						0,00		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 14			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)				UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)		

LOCAL NO		57	DÉSIGNATION	ESCALIER 5 (RDC)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ETAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--	A	SOL	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--		PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	B	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	C	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	D	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
1407	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
1408					BAS	0,02		/		
1409	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
1410					BAS	0,00		/		
1411	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
1412					BAS	0,01		/		
1413	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
1414					BAS	0,00		/		
1415	A	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
1416						0,02		/		
1417	A	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
1418						0,01		/		
1419	A	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		0,02		/	0	

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

1420					0,03		/		
1421	A	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE	0,01		/	0	
1422					0,01		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 13			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0			% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)		

LOCAL NO		58	DÉSIGNATION	DEG 13 (RDC)									
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC		SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ÉTAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS		
--		SOL		MOQUETTE	BRUT		--		/		NON MESURÉ		
--							--		/				
1423	A	PLINTHES		BOIS	PEINTURE		0,03		/	0			
1424							0,03		/				
1425	B	PLINTHES		BOIS	PEINTURE		0,02		/	0			
1426							0,03		/				
1427	C	PLINTHES		BOIS	PEINTURE		0,01		/	0			
1428							0,02		/				
1429	D	PLINTHES		BOIS	PEINTURE		0,00		/	0			
1430							0,00		/				
1431	A	MUR		BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0			
1432						BAS	0,01		/				
1433	B	MUR		BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0			
1434						BAS	0,00		/				
1435	C	MUR		BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0			
1436						BAS	0,01		/				
1437	D	MUR		BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0			
1438						BAS	0,03		/				
--		PLAFOND		FAUX-PLAFOND	BRUT		--		/		NON MESURÉ		
--							--		/				
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 10				NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				%				DE CLASSE 3: 0%	
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil			UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)					

LOCAL NO		59	DÉSIGNATION	HALL (RDC)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ETAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL	MOQUETTE	BRUT		--		/		NON MESURÉ

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

--						--		/		
1439	A	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
1440						0,01		/		
1441	B	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
1442						0,01		/		
1443	C	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
1444						0,01		/		
1445	D	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
1446						0,01		/		
1447	E	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
1448						0,01		/		
1449	F	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
1450						0,01		/		
1451	G	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
1452						0,00		/		
1453	H	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
1454						0,02		/		
1455	I	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
1456						0,00		/		
1457	J	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
1458						0,01		/		
1459	K	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
1460						0,01		/		
1461	L	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
1462						0,03		/		
1463	M	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
1464						0,01		/		
1465	N	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
1466						0,01		/		
1467	O	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
1468						0,02		/		
1469	P	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
1470						0,01		/		
1471	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

1472					BAS	0,01		/				
1473	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0			
1474					BAS	0,02		/				
1475	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0			
1476					BAS	0,00		/				
1477	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0			
1478					BAS	0,00		/				
1479	E	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0			
1480					BAS	0,02		/				
1481	F	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0			
1482					BAS	0,02		/				
1483	G	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0			
1484					BAS	0,01		/				
1485	H	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0			
1486					BAS	0,01		/				
1487	I	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0			
1488					BAS	0,02		/				
1489	J	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0			
1490					BAS	0,02		/				
1491	K	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0			
1492					BAS	0,02		/				
1493	L	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0			
1494					BAS	0,01		/				
1495	M	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0			
1496					BAS	0,01		/				
1497	N	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0			
1498					BAS	0,02		/				
1499	O	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0			
1500					BAS	0,00		/				
1501	P	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0			
1502					BAS	0,02		/				
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 33			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				%				DE CLASSE 3: 0%	
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)					

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

LOCAL NO		60	DÉSIGNATION	ESCALIER I (SOUS-SOL)							
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC		SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ÉTAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL		CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--							--		/		
--	A	PLINTHES		CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--							--		/		
--	B	PLINTHES		CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--							--		/		
--	C	PLINTHES		CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--							--		/		
--	D	PLINTHES		CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--							--		/		
1503	A	MUR		BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
1504						BAS	0,02		/		
1505	B	MUR		BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
1506						BAS	0,02		/		
1507	C	MUR		BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
1508						BAS	0,00		/		
1509	D	MUR		BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
1510						BAS	0,01		/		
1511	A	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1		MÉTAL	PEINTURE		0,03		/	0	
1512							0,02		/		
1513	C	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1		MÉTAL	PEINTURE		0,01		/	0	
1514							0,02		/		
1515	A	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1		MÉTAL	PEINTURE		0,00		/	0	
1516							0,01		/		
1517	C	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1		MÉTAL	PEINTURE		0,02		/	0	
1518							0,02		/		
1519	A	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1		BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
1520							0,01		/		
1521	C	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1		BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
1522							0,02		/		
1523	A	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1		BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
1524							0,03		/		

	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant du plomb Avant réalisation de travaux		N° : 945718 14/12/2022
	Immeuble bâti concerné : BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS		

1525	C	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
1526						0,01		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 17			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			

LOCAL NO			61	DÉSIGNATION	DEG 1 (SOUS-SOL)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC		SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ÉTAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL		BÉTON	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--							--		/		
1527	A	PLINTHES		BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
1528							0,03		/		
1529	B	PLINTHES		BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
1530							0,01		/		
1531	C	PLINTHES		BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
1532							0,01		/		
1533	D	PLINTHES		BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
1534							0,03		/		
1535	A	MUR		BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
1536						BAS	0,03		/		
1537	B	MUR		BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
1538						BAS	0,03		/		
1539	C	MUR		BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
1540						BAS	0,00		/		
1541	D	MUR		BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
1542						BAS	0,00		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 9				NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil			UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			

LOCAL NO		62	DÉSIGNATION	STOCKAGE 1 (SOUS-SOL)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ETAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL	BÉTON	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
1543	A	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
1544						0,00		/		

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

1545	B	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
1546						0,01		/		
1547	C	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
1548						0,01		/		
1549	D	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
1550						0,00		/		
1551	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
1552					BAS	0,00		/		
1553	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
1554					BAS	0,01		/		
1555	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
1556					BAS	0,02		/		
1557	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
1558					BAS	0,01		/		
1559	A	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		11	ND	/	1	
--						--		/		
1560	A	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		10,5	ND	/	1	
--						--		/		
1561	A	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		10,9	ND	/	1	
--						--		/		
1562	A	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		10	ND	/	1	
--						--		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 13			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			

LOCAL NO			63	DÉSIGNATION	STOCKAGE 2 (SOUS-SOL)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC		SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ÉTAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL		BÉTON	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--							--		/		
1563	A	PLINTHES		BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
1564							0,01		/		
1565	B	PLINTHES		BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
1566							0,02		/		
1567	C	PLINTHES		BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

1568						0,00		/		
1569	D	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
1570						0,01		/		
1571	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
1572					BAS	0,01		/		
1573	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
1574					BAS	0,00		/		
1575	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
1576					BAS	0,01		/		
1577	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
1578					BAS	0,00		/		
1579	A	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
1580						0,00		/		
1581	A	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
1582						0,02		/		
1583	A	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
1584						0,02		/		
1585	A	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
1586						0,02		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 13			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			

LOCAL NO		64	DÉSIGNATION	STOCKAGE 3 (SOUS-SOL)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ETAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL	BÉTON	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
1587	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
1588					BAS	0,01		/		
1589	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
1590					BAS	0,00		/		
1591	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
1592					BAS	0,00		/		
1593	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
1594					BAS	0,02		/		

	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant du plomb Avant réalisation de travaux	N° : 945718 14/12/2022
	Immeuble bâti concerné : BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS	

1595	A	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
1596						0,02		/		
1597	A	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
1598						0,00		/		
1599	A	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
1600						0,02		/		
1601	A	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
1602						0,02		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 9			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			

LOCAL NO		65	DÉSIGNATION	DEG 2 (SOUS-SOL)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ETAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL	BÉTON	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
1603	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
1604					BAS	0,01		/		
1605	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
1606					BAS	0,03		/		
1607	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
1608					BAS	0,00		/		
1609	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
1610					BAS	0,00		/		
1611	B	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		1,4	ND	/	1	
--						--		/		
1612	B	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		1,6	ND	/	1	
--						--		/		
1613	B	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 2	MÉTAL	PEINTURE		1,5	ND	/	1	
--						--		/		
1614	B	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 2	MÉTAL	PEINTURE		1,2	ND	/	1	
--						--		/		
1615	B	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 3	MÉTAL	PEINTURE		1,3	ND	/	1	
--						--		/		
1616	B	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 3	MÉTAL	PEINTURE		1,4	ND	/	1	

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

--					--		/		
1617	B	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 4	MÉTAL	PEINTURE	1,4	ND	/	1	
--					--		/		
1618	B	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 4	MÉTAL	PEINTURE	1,8	ND	/	1	
--					--		/		
1619	D	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 5	MÉTAL	PEINTURE	1,5	ND	/	1	
--					--		/		
1620	D	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 5	MÉTAL	PEINTURE	1,6	ND	/	1	
--					--		/		
1621	D	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 6	MÉTAL	PEINTURE	1,3	ND	/	1	
--					--		/		
1622	D	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 6	MÉTAL	PEINTURE	1,7	ND	/	1	
--					--		/		
1623	D	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 7	MÉTAL	PEINTURE	1,4	ND	/	1	
--					--		/		
1624	D	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 7	MÉTAL	PEINTURE	1,6	ND	/	1	
--					--		/		
1625	B	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE	0,00		/	0	
1626					0,01		/		
1627	B	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE	0,01		/	0	
1628					0,02		/		
1629	B	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 2	BOIS	PEINTURE	0,01		/	0	
1630					0,00		/		
1631	B	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 2	BOIS	PEINTURE	0,01		/	0	
1632					0,02		/		
1633	B	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 3	BOIS	PEINTURE	0,02		/	0	
1634					0,01		/		
1635	B	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 3	BOIS	PEINTURE	0,00		/	0	
1636					0,01		/		
1637	B	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 4	BOIS	PEINTURE	0,03		/	0	
1638					0,03		/		
1639	B	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 4	BOIS	PEINTURE	0,02		/	0	
1640					0,01		/		
1641	D	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 5	BOIS	PEINTURE	0,02		/	0	

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

1642						0,02		/				
1643	D	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 5	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0			
1644						0,01		/				
1645	D	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 6	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0			
1646						0,03		/				
1647	D	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 6	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0			
1648						0,01		/				
1649	D	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 7	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0			
1650						0,02		/				
1651	D	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 7	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0			
1652						0,00		/				
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 33			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				%				DE CLASSE 3: 0%	
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)				UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)				

LOCAL NO			66	DÉSIGNATION	DEG 3 (SOUS-SOL)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC		SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ÉTAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--	A	SOL		CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--							--		/		
--		PLINTHES		CARRELAGE	BRUT		--		/	NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION	
--							--		/		
--	B	PLINTHES		CARRELAGE	BRUT		--		/	NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION	
--							--		/		
--	C	PLINTHES		CARRELAGE	BRUT		--		/	NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION	
--							--		/		
--	D	PLINTHES		CARRELAGE	BRUT		--		/	NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION	
--							--		/		
--	E	PLINTHES		CARRELAGE	BRUT		--		/	NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION	
--							--		/		
--	F	PLINTHES		CARRELAGE	BRUT		--		/	NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION	
--							--		/		
--	G	PLINTHES		CARRELAGE	BRUT		--		/	NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION	
--							--		/		
--	H	PLINTHES		CARRELAGE	BRUT		--		/	NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION	
--							--		/		

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

1653	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
1654					BAS	0,03		/		
1655	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
1656					BAS	0,00		/		
1657	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
1658					BAS	0,03		/		
1659	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
1660					BAS	0,02		/		
1661	E	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
1662					BAS	0,00		/		
1663	F	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
1664					BAS	0,01		/		
1665	G	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
1666					BAS	0,01		/		
1667	H	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
1668					BAS	0,03		/		
--		PLAFOND	FAUX-PLAFOND	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
1669	A	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		1,3	ND	/	1	
--						--		/		
1670	E	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		1,5	ND	/	1	
--						--		/		
1671	A	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		1,4	ND	/	1	
--						--		/		
1672	E	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		1,3	ND	/	1	
--						--		/		
1673	E	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
1674						0,01		/		
1675	E	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
1676						0,01		/		
1677	A	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 2	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
1678						0,01		/		
1679	A	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 2	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
1680						0,01		/		

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

--	B	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 3	VERRE	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
--	H	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 3	VERRE	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
--	B	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 3	VERRE	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
--	H	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 3	VERRE	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 30			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			

LOCAL NO		67	DÉSIGNATION	COURRIER 1 (SOUS-SOL)							
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC		SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ETAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL		CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--							--		/		
--	A	PLINTHES		CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--							--		/		
--	B	PLINTHES		CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--							--		/		
--	C	PLINTHES		CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--							--		/		
--	D	PLINTHES		CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--							--		/		
1681	A	MUR		BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
1682						BAS	0,02		/		
1683	B	MUR		BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
1684						BAS	0,00		/		
1685	C	MUR		BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
1686						BAS	0,00		/		
1687	D	MUR		BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
1688						BAS	0,01		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 9				NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil			UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

LOCAL NO		68	DÉSIGNATION	DEG 4 (SOUS-SOL)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ÉTAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	A	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	B	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	C	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	D	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	E	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	F	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	G	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	H	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	I	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	J	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	K	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	L	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
1689	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
1690					BAS	0,00		/		
1691	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
1692					BAS	0,02		/		
1693	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
1694					BAS	0,02		/		

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

1695	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
1696					BAS	0,00		/		
1697	E	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
1698					BAS	0,01		/		
1699	F	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
1700					BAS	0,02		/		
1701	G	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
1702					BAS	0,02		/		
1703	H	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
1704					BAS	0,00		/		
1705	I	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
1706					BAS	0,02		/		
1707	J	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
1708					BAS	0,00		/		
1709	K	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
1710					BAS	0,00		/		
1711	L	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
1712					BAS	0,01		/		
1713	L	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		1,4	ND	/	1	
--						--		/		
1714	L	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		1,5	ND	/	1	
--						--		/		
1715	L	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 2	MÉTAL	PEINTURE		1,3	ND	/	1	
--						--		/		
1716	L	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 2	MÉTAL	PEINTURE		1,4	ND	/	1	
--						--		/		
1717	L	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 3	MÉTAL	PEINTURE		1,5	ND	/	1	
--						--		/		
1718	L	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 3	MÉTAL	PEINTURE		1,3	ND	/	1	
--						--		/		
--	B	MURS INTÉRIEURS PLACARD	BÉTON	BRUT	HAUT	--		/		NON MESURÉ
--					BAS	--		/		
1719	B	OUVRANT INTÉRIEUR PLACARD	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
1720						0,01		/		

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

1721	B	OUVRANT EXTÉRIEUR PLACARD	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0			
1722						0,00		/				
--	B	PLAFOND PLACARD	BÉTON	BRUT		--		/		NON MESURÉ		
--						--		/				
1723	L	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0			
1724						0,01		/				
1725	L	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0			
1726						0,01		/				
1727	L	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 2	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0			
1728						0,02		/				
1729	L	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 2	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0			
1730						0,00		/				
1731	L	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 3	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0			
1732						0,03		/				
1733	L	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 3	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0			
1734						0,03		/				
1735	H	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 4	MÉTAL	PEINTURE		1,4	ND	/	1			
--						--		/				
1736	H	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 4	MÉTAL	PEINTURE		1,6	ND	/	1			
--						--		/				
1737	H	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 4	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0			
1738						0,02		/				
1739	H	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 4	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0			
1740						0,03		/				
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 45			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				%				DE CLASSE 3: 0%	
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)					

LOCAL NO		69	DÉSIGNATION	STOCKAGE RANGEMENT (SOUS-SOL)							
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC		SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ETAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL		BÉTON	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--							--		/		
1741	A	MUR		BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
1742						BAS	0,02		/		
1743	B	MUR		BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

1744					BAS	0,00		/		
1745	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
1746					BAS	0,01		/		
1747	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
1748					BAS	0,01		/		
1749	E	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
1750					BAS	0,01		/		
1751	F	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
1752					BAS	0,01		/		
1753	F	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
1754						0,01		/		
1755	F	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
1756						0,03		/		
1757	F	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
1758						0,00		/		
1759	F	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
1760						0,00		/		
1761	A	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 2	MÉTAL	PEINTURE		0,02		/	0	
1762						0,01		/		
1763	A	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 2	MÉTAL	PEINTURE		0,03		/	0	
1764						0,03		/		
1765	A	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 2	MÉTAL	PEINTURE		0,02		/	0	
1766						0,00		/		
1767	A	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 2	MÉTAL	PEINTURE		0,02		/	0	
1768						0,01		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 15			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			

LOCAL NO		70	DÉSIGNATION	LOCAL POUBELLE 1 (SOUS-SOL)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ETAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
1769	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
1770					BAS	0,01		/		

	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant du plomb Avant réalisation de travaux	N° : 945718 14/12/2022
	Immeuble bâti concerné : BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS	

1771	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0		
1772					BAS	0,01		/			
1773	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0		
1774					BAS	0,01		/			
1775	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0		
1776					BAS	0,00		/			
--		PLAFOND	BÉTON	BRUT		--		/		NON MESURÉ	
--						--		/			
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 6			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				%				DE CLASSE 3: 0%
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)				

LOCAL NO		71	DÉSIGNATION	LOCAL POUBELLE 2 (SOUS-SOL)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ETAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	A	MUR	CARRELAGE	BRUT	HAUT	--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--					BAS	--		/		
--	B	MUR	CARRELAGE	BRUT	HAUT	--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--					BAS	--		/		
--	C	MUR	CARRELAGE	BRUT	HAUT	--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--					BAS	--		/		
--	D	MUR	CARRELAGE	BRUT	HAUT	--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--					BAS	--		/		
1777	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
1778					BAS	0,00		/		
1779	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
1780					BAS	0,02		/		
1781	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
1782					BAS	0,01		/		
1783	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
1784					BAS	0,01		/		
--		PLAFOND	BÉTON	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
1785	A	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

1786						0,00		/		
1787	A	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
1788						0,00		/		
1789	A	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
1790						0,03		/		
1791	A	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
1792						0,01		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 14			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			

LOCAL NO		72	DÉSIGNATION	STOCKAGE 4 (SOUS-SOL)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ETAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL	BÉTON	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
1793	A	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
1794						0,02		/		
1795	B	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
1796						0,00		/		
1797	C	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
1798						0,01		/		
1799	D	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
1800						0,00		/		
1801	A	MUR	PLÂTRE	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
1802					BAS	0,02		/		
1803	B	MUR	PLÂTRE	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
1804					BAS	0,01		/		
1805	C	MUR	PLÂTRE	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
1806					BAS	0,03		/		
1807	D	MUR	PLÂTRE	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
1808					BAS	0,00		/		
1809	A	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
1810						0,02		/		
1811	A	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
1812						0,01		/		

	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant du plomb Avant réalisation de travaux	N° : 945718 14/12/2022
	Immeuble bâti concerné : BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS	

1813	A	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
1814						0,01		/		
1815	A	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
1816						0,00		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 13			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)				UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)		

LOCAL NO		73	DÉSIGNATION	STOCKAGE 5 (SOUS-SOL)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ETAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL	BÉTON	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
1817	A	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
1818						0,01		/		
1819	B	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
1820						0,01		/		
1821	C	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
1822						0,01		/		
1823	D	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
1824						0,01		/		
1825	A	MUR	PLÂTRE	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
1826					BAS	0,02		/		
1827	B	MUR	PLÂTRE	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
1828					BAS	0,01		/		
1829	C	MUR	PLÂTRE	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
1830					BAS	0,02		/		
1831	D	MUR	PLÂTRE	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
1832					BAS	0,02		/		
1833	A	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
1834						0,01		/		
1835	A	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
1836						0,01		/		
1837	A	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
1838						0,01		/		
1839	A	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	



**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant du plomb**
Avant réalisation de travaux

N° : 945718
14/12/2022

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

1840					0,01		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 13			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0			% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil			UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)		UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)		

LOCAL NO		74	DÉSIGNATION	STOCKAGE 6 (SOUS-SOL)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ETAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL	BÉTON	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
1841	A	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
1842						0,00		/		
1843	B	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
1844						0,01		/		
1845	C	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
1846						0,01		/		
1847	D	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
1848						0,02		/		
1849	A	MUR	PLÂTRE	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
1850					BAS	0,02		/		
1851	B	MUR	PLÂTRE	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
1852					BAS	0,01		/		
1853	C	MUR	PLÂTRE	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
1854					BAS	0,03		/		
1855	D	MUR	PLÂTRE	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
1856					BAS	0,01		/		
1857	A	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
1858						0,01		/		
1859	A	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
1860						0,01		/		
1861	A	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
1862						0,01		/		
1863	A	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
1864						0,01		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 13			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			



**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant du plomb**
Avant réalisation de travaux

N° : 945718
14/12/2022

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

LOCAL NO		75	DÉSIGNATION	COURRIER 2 (SOUS-SOL)							
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC		SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ETAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL		LINOLÉUM	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--							--		/		
1865	A	PLINTHES		BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
1866							0,03		/		
1867	B	PLINTHES		BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
1868							0,00		/		
1869	C	PLINTHES		BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
1870							0,01		/		
1871	D	PLINTHES		BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
1872							0,01		/		
1873	A	MUR		BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
1874						BAS	0,02		/		
1875	B	MUR		BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
1876						BAS	0,01		/		
1877	C	MUR		BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
1878						BAS	0,01		/		
1879	D	MUR		BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
1880						BAS	0,01		/		
--		PLAFOND		FAUX-PLAFOND	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--							--		/		
1881	A	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1		MÉTAL	PEINTURE		0,01		/	0	
1882							0,00		/		
1883	A	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1		MÉTAL	PEINTURE		0,01		/	0	
1884							0,01		/		
1885	A	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1		BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
1886							0,00		/		
1887	A	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1		BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
1888							0,00		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 14				NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil			UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

LOCAL NO		76	DÉSIGNATION	REPROGRAPHIE (SOUS-SOL)							
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC		SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ÉTAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL		LINOLÉUM	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--							--		/		
1889	A	PLINTHES		BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
1890							0,03		/		
1891	B	PLINTHES		BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
1892							0,00		/		
1893	C	PLINTHES		BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
1894							0,01		/		
1895	D	PLINTHES		BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
1896							0,03		/		
1897	A	MUR		BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
1898						BAS	0,00		/		
1899	B	MUR		BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
1900						BAS	0,01		/		
1901	C	MUR		BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
1902						BAS	0,00		/		
1903	D	MUR		BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
1904						BAS	0,03		/		
--		PLAFOND		FAUX-PLAFOND	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--							--		/		
1905	A	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1		MÉTAL	PEINTURE		0,03		/	0	
1906							0,03		/		
1907	A	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1		MÉTAL	PEINTURE		0,01		/	0	
1908							0,00		/		
1909	A	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1		BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
1910							0,03		/		
1911	A	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1		BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
1912							0,01		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 14				NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil			UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			

LOCAL NO	77	DÉSIGNATION	ARCHIVE 1 (SOUS-SOL)
----------	----	-------------	----------------------

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ETAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL	LINOLÉUM	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
1913	A	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
1914						0,02		/		
1915	B	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
1916						0,02		/		
1917	C	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
1918						0,02		/		
1919	D	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
1920						0,02		/		
1921	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
1922					BAS	0,00		/		
1923	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
1924					BAS	0,01		/		
1925	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
1926					BAS	0,03		/		
1927	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
1928					BAS	0,01		/		
--		PLAFOND	FAUX-PLAFOND	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
1929	A	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		0,03		/	0	
1930						0,02		/		
1931	A	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		0,01		/	0	
1932						0,02		/		
1933	A	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
1934						0,01		/		
1935	A	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
1936						0,01		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 14			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			

LOCAL NO			78	DÉSIGNATION	STOCKAGE 7 (SOUS-SOL)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC		SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ETAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

--		SOL	BÉTON	BRUT		--	/		NON MESURÉ
--						--	/		
1937	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00	/	0	
1938					BAS	0,01	/		
1939	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02	/	0	
1940					BAS	0,01	/		
1941	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02	/	0	
1942					BAS	0,00	/		
1943	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01	/	0	
1944					BAS	0,02	/		
--		PLAFOND	BÉTON	BRUT		--	/		NON MESURÉ
--						--	/		
1945	A	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		0,03	/	0	
1946						0,01	/		
1947	A	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		0,01	/	0	
1948						0,00	/		
1949	A	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,02	/	0	
1950						0,03	/		
1951	A	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,03	/	0	
1952						0,02	/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 10			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0			% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)		

LOCAL NO		79	DÉSIGNATION	AIRE DE STATIONNEMENT (SOUS-SOL)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ETAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL	BÉTON	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
1953	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
1954					BAS	0,03		/		
1955	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
1956					BAS	0,02		/		
1957	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
1958					BAS	0,02		/		
1959	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

1960					BAS	0,01		/		
1961	E	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
1962					BAS	0,01		/		
1963	F	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
1964					BAS	0,01		/		
1965	G	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
1966					BAS	0,00		/		
1967	H	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
1968					BAS	0,03		/		
1969	I	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
1970					BAS	0,02		/		
1971	J	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
1972					BAS	0,00		/		
1973	M	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
1974					BAS	0,01		/		
1975	N	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
1976					BAS	0,02		/		
1977	K	MUR	PLÂTRE	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
1978					BAS	0,01		/		
1979	L	MUR	PLÂTRE	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
1980					BAS	0,02		/		
--		PLAFOND	BÉTON	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
1981	N	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		11	ND	/	1	
--						--		/		
1982	N	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		11	ND	/	1	
--						--		/		
1983	N	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		11	ND	/	1	
--						--		/		
1984	N	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		11	ND	/	1	
--						--		/		
1985	J	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 2	MÉTAL	PEINTURE		0,01		/	0	
1986						0,01		/		
1987	J	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 2	MÉTAL	PEINTURE		0,03		/	0	

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

1988					0,03		/		
1989	J	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 2	MÉTAL	PEINTURE	0,01		/	0	
1990					0,02		/		
1991	J	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 2	MÉTAL	PEINTURE	0,00		/	0	
1992					0,01		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 24			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0			% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)		

LOCAL NO		80	DÉSIGNATION	ESCALIER 2 (SOUS-SOL)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ETAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--	A	SOL	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--		PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--		PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--		PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	D	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
1993	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
1994					BAS	0,01		/		
1995	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
1996					BAS	0,02		/		
1997	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
1998					BAS	0,02		/		
1999	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
2000					BAS	0,01		/		
2001	A	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		1,4	ND	/	1	
--						--		/		
2002	A	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		1,4	ND	/	1	
--						--		/		
2003	A	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
2004						0,03		/		

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

2005	A	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
2006						0,01		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 13			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil			UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)		

LOCAL NO		81	DÉSIGNATION	ESCALIER 3 (SOUS-SOL)							
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC		SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ÉTAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL		CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--							--		/		
--	A	PLINTHES		CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--							--		/		
--	B	PLINTHES		CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--							--		/		
--	C	PLINTHES		CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--							--		/		
--	D	PLINTHES		CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--							--		/		
2007	A	MUR		BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
2008						BAS	0,01		/		
2009	B	MUR		BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
2010						BAS	0,00		/		
2011	C	MUR		BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
2012						BAS	0,02		/		
2013	D	MUR		BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
2014						BAS	0,03		/		
2015	A	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1		MÉTAL	PEINTURE		1,5	ND	/	1	
--							--		/		
2016	A	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1		MÉTAL	PEINTURE		1,5	ND	/	1	
--							--		/		
2017	A	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1		BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
2018							0,00		/		
2019	A	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1		BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
2020							0,00		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 13				NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				% DE CLASSE 3: 0%			

	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant du plomb Avant réalisation de travaux	N° : 945718 14/12/2022
	Immeuble bâti concerné : BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS	

LEGENDE	UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil	UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)	UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)
---------	---	---	--

LOCAL NO		82	DÉSIGNATION	ESCALIER 4 (SOUS-SOL)							
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC		SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ÉTAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL		CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--							--		/		
--	A	PLINTHES		CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--							--		/		
--	B	PLINTHES		CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--							--		/		
--	C	PLINTHES		CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--							--		/		
--	D	PLINTHES		CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--							--		/		
2021	A	MUR		BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
2022						BAS	0,02		/		
2023	B	MUR		BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
2024						BAS	0,03		/		
2025	C	MUR		BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
2026						BAS	0,03		/		
2027	D	MUR		BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
2028						BAS	0,02		/		
2029	A	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1		MÉTAL	PEINTURE		0,14		/	0	
2030							0,28		/		
2031	A	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1		MÉTAL	PEINTURE		1,3	ND	/	1	
--							--		/		
2032	A	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1		BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
2033							0,01		/		
2034	A	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1		BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
2035							0,03		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 13				NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil			UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			

LOCAL NO	83	DÉSIGNATION	DEG 5 (SOUS-SOL)
----------	----	-------------	------------------

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ETAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
2036	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
2037					BAS	0,00		/		
2038	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
2039					BAS	0,01		/		
2040	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
2041					BAS	0,01		/		
2042	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
2043					BAS	0,03		/		
--	A	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	B	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	C	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	D	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
2044	A	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		1,4	ND	/	1	
--						--		/		
2045	B	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		1,4	ND	/	1	
--						--		/		
2046	A	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		1,7	ND	/	1	
--						--		/		
2047	B	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		1,7	ND	/	1	
--						--		/		
2048	A	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
2049						0,03		/		
2050	B	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
2051						0,02		/		
2052	A	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
2053						0,01		/		
2054	B	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

2055					0,00	/	
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 17			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0			% DE CLASSE 3: 0%	
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)		UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)	

LOCAL N°		84	DÉSIGNATION	DEG 6 (SOUS-SOL)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ETAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--		PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--		PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--		PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
2056	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
2057					BAS	0,03		/		
2058	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
2059					BAS	0,01		/		
2060	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
2061					BAS	0,01		/		
2062	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
2063					BAS	0,01		/		
2064	A	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		1,4	ND	/	1	
--						--		/		
2065	C	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		1,4	ND	/	1	
--						--		/		
2066	A	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		1,3	ND	/	1	
--						--		/		
2067	C	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		1,3	ND	/	1	
--						--		/		
2068	B	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 2	MÉTAL	PEINTURE		1,6	ND	/	1	
--						--		/		

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

2069	B	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 2	MÉTAL	PEINTURE		1,6	ND	/	1	
--						--		/		
2070	B	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 3	MÉTAL	PEINTURE		1,5	ND	/	1	
--						--		/		
2071	B	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 3	MÉTAL	PEINTURE		1,5	ND	/	1	
--						--		/		
2072	B	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 4	MÉTAL	PEINTURE		1,5	ND	/	1	
--						--		/		
2073	B	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 4	MÉTAL	PEINTURE		1,5	ND	/	1	
--						--		/		
2074	D	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 5	MÉTAL	PEINTURE		1,7	ND	/	1	
--						--		/		
2075	D	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 5	MÉTAL	PEINTURE		1,7	ND	/	1	
--						--		/		
2076	D	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 6	MÉTAL	PEINTURE		1,3	ND	/	1	
--						--		/		
2077	D	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 6	MÉTAL	PEINTURE		1,3	ND	/	1	
--						--		/		
2078	A	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
2079						0,01		/		
2080	C	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
2081						0,03		/		
2082	A	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
2083						0,01		/		
2084	C	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
2085						0,01		/		
2086	B	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 2	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
2087						0,01		/		
2088	B	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 2	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
2089						0,01		/		
2090	B	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 3	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
2091						0,00		/		
2092	B	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 3	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
2093						0,00		/		

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

2094	B	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 4	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
2095						0,01		/		
2096	B	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 4	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
2097						0,00		/		
2098	D	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 5	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
2099						0,00		/		
2100	D	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 5	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
2101						0,00		/		
2102	D	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 6	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
2103						0,02		/		
2104	D	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 6	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
2105						0,02		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 37			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			

LOCAL NO		85	DÉSIGNATION	DEG 7 (SOUS-SOL)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ETAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	A	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	B	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	C	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	D	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	E	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	F	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	G	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	H	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

--						--		/		RÈGLEMENTATION
--	I	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÈGLEMENTATION
--						--		/		
--	J	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÈGLEMENTATION
--						--		/		
2106	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
2107					BAS	0,02		/		
2108	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
2109					BAS	0,02		/		
2110	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
2111					BAS	0,02		/		
2112	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
2113					BAS	0,03		/		
2114	E	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
2115					BAS	0,01		/		
2116	F	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
2117					BAS	0,00		/		
2118	G	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
2119					BAS	0,01		/		
2120	H	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
2121					BAS	0,01		/		
2122	I	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
2123					BAS	0,01		/		
2124	J	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
2125					BAS	0,03		/		
2126	A	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		1,7	ND	/	1	
--						--		/		
2127	A	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		1,7	ND	/	1	
--						--		/		
2128	I	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 2	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
2129						0,02		/		
2130	I	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 2	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
2131						0,01		/		
2132	I	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 2	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

2133						0,03		/		
2134	I	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 2	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
2135						0,01		/		
2136	C	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 3	MÉTAL	PEINTURE		1,3	ND	/	1	
--						--		/		
2137	C	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 3	MÉTAL	PEINTURE		1,3	ND	/	1	
--						--		/		
2138	A	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 3	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
2139						0,02		/		
2140	C	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 3	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
2141						0,02		/		
2142	A	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 3	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
2143						0,02		/		
2144	C	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 3	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
2145						0,01		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 33			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			

LOCAL NO		86	DÉSIGNATION	DEG 8 (SOUS-SOL)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ETAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	A	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	B	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	C	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	D	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
2146	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
2147					BAS	0,02		/		
2148	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
2149					BAS	0,00		/		

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

2150	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
2151					BAS	0,01		/		
2152	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
2153					BAS	0,01		/		
--		PLAFOND	FAUX-PLAFOND	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
2154	B	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		1,5	ND	/	1	
--						--		/		
2155	E	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		0,00		/	0	
2156						0,01		/		
2157	F	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		1,5	ND	/	1	
--						--		/		
2158	B	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		1,5	ND	/	1	
--						--		/		
2159	E	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		0,01		/	0	
2160						0,00		/		
2161	F	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		1,5	ND	/	1	
--						--		/		
2162	B	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
2163						0,03		/		
2164	E	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
2165						0,02		/		
2166	F	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
2167						0,00		/		
2168	B	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
2169						0,02		/		
2170	E	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
2171						0,00		/		
2172	F	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
2173						0,03		/		
2174	D	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 2	MÉTAL	PEINTURE		1,4	ND	/	1	
--						--		/		
2175	D	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 2	MÉTAL	PEINTURE		1,4	ND	/	1	
--						--		/		

	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant du plomb Avant réalisation de travaux	N° : 945718 14/12/2022
	Immeuble bâti concerné : BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS	

2176	D	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 2	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
2177						0,03		/		
2178	D	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 2	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
2179						0,01		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 26			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			

LOCAL NO		87	DÉSIGNATION	DEG 9 (SOUS-SOL)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ETAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	A	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	B	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	C	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	D	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
2180	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
2181					BAS	0,02		/		
2182	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
2183					BAS	0,00		/		
2184	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0	
2185					BAS	0,03		/		
2186	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	
2187					BAS	0,00		/		
--		PLAFOND	FAUX-PLAFOND	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		
2188	B	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		1,4	ND	/	1	
--						--		/		
2189	D	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		1,4	ND	/	1	
--						--		/		
2190	B	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		1,5	ND	/	1	

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

--					--		/		
2191	D	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE	1,5	ND	/	1	
--					--		/		
2192	B	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 2	MÉTAL	PEINTURE	1,4	ND	/	1	
--					--		/		
2193	D	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 2	MÉTAL	PEINTURE	1,5	ND	/	1	
--					--		/		
2194	B	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 2	MÉTAL	PEINTURE	1,4	ND	/	1	
--					--		/		
2195	D	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 2	MÉTAL	PEINTURE	1,5	ND	/	1	
--					--		/		
2196	B	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 3	MÉTAL	PEINTURE	1,4	ND	/	1	
--					--		/		
2197	D	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 3	MÉTAL	PEINTURE	1,6	ND	/	1	
--					--		/		
2198	B	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 3	MÉTAL	PEINTURE	1,6	ND	/	1	
--					--		/		
2199	D	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 3	MÉTAL	PEINTURE	1,6	ND	/	1	
--					--		/		
2200	B	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE	1,6	ND	/	1	
--					--		/		
2201	D	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE	0,01		/	0	
2202					0,01		/		
2203	B	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE	0,02		/	0	
2204					0,03		/		
2205	D	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE	0,02		/	0	
2206					0,02		/		
2207	B	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 2	BOIS	PEINTURE	0,02		/	0	
2208					0,03		/		
2209	D	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 2	BOIS	PEINTURE	0,01		/	0	
2210					0,00		/		
2211	B	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 2	BOIS	PEINTURE	0,00		/	0	
2212					0,00		/		
2213	D	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 2	BOIS	PEINTURE	0,01		/	0	

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

2214						0,01		/		
2215	B	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 3	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0	
2216						0,01		/		
2217	D	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 3	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0	
2218						0,03		/		
2219	B	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 3	BOIS	PEINTURE		0,03		/	0	
2220						0,03		/		
2221	D	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 3	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0	
2222						0,00		/		
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 34			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				% DE CLASSE 3: 0%			
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			

LOCAL NO		88	DÉSIGNATION	DEG 10 (SOUS-SOL)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ÉTAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--	A	SOL	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--		PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	B	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	C	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	D	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
2223	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
2224					BAS	0,01		/		
2225	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
2226					BAS	0,01		/		
2227	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0	
2228					BAS	0,00		/		
2229	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
2230					BAS	0,00		/		
--		PLAFOND	FAUX-PLAFOND	BRUT		--		/		NON MESURÉ
--						--		/		

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

2231	A	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		1,4	ND	/	1			
--					--		/					
2232	B	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		1,4	ND	/	1			
--					--		/					
2233	A	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		1,4	ND	/	1			
--					--		/					
2234	B	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	MÉTAL	PEINTURE		1,4	ND	/	1			
--					--		/					
2235	A	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0			
2236						0,00		/				
2237	B	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0			
2238						0,00		/				
2239	A	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,02		/	0			
2240						0,02		/				
2241	B	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0			
2242						0,00		/				
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 18			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				%				DE CLASSE 3: 0%	
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)			UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)					

LOCAL NO		89	DÉSIGNATION	DEG 11 (SOUS-SOL)						
N° DE MESURE	ZONE	UNITÉ DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVÊTEMENT APPARENT	LOCALISATION DE LA MESURE	MESURE (MG/CM²)	ÉTAT DE CONSERVATION	NATURE DE LA DÉGRADATION	CLASSEMENT DE L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC	OBSERVATIONS
--		SOL	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	A	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	B	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	C	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
--	D	PLINTHES	CARRELAGE	BRUT		--		/		NON MESURÉ - NON VISÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
--						--		/		
2243	A	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,00		/	0	
2244					BAS	0,00		/		
2245	B	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,02		/	0	



**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant du plomb**
Avant réalisation de travaux

N° : 945718
14/12/2022

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

2246					BAS	0,02		/				
2247	C	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,01		/	0			
2248					BAS	0,01		/				
2249	D	MUR	BÉTON	PEINTURE	HAUT	0,03		/	0			
2250					BAS	0,03		/				
--		PLAFOND	FAUX-PLAFOND	BRUT		--		/		NON MESURÉ		
--						--		/				
2251	D	BÂTI INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0			
2252						0,01		/				
2253	D	BÂTI EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0			
2254						0,00		/				
2255	D	OUVRANT INTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,01		/	0			
2256						0,00		/				
2257	D	OUVRANT EXTÉRIEUR PORTE 1	BOIS	PEINTURE		0,00		/	0			
2258						0,01		/				
NOMBRE D'UNITÉS DE DIAGNOSTIC: 14			NOMBRE D'UNITÉS DE CLASSE 3: 0				%				DE CLASSE 3: 0%	
LEGENDE		UD dont la concentration en plomb est inférieure ou égale au seuil de détection de l'appareil		UD contenant du plomb à une concentration inférieure au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)				UD contenant du plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de la Santé Publique (1 mg/cm²)				

	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant du plomb Avant réalisation de travaux	N° : 945718 14/12/2022
Immeuble bâti concerné : BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS		

ANNEXE 3 - DESCRIPTIF DES TRAVAUX ENVISAGES (Documents fournis par le Maître d'Ouvrage)

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**



QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293



6, avenue Eric Tabarly 17187 PERIGNY CEDEX - Tel./Fax. : 0546432443

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00981 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01 40 83 75 75 Télécopie 01 46 30 39 62 - n°TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

Page 128 sur 142

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**





Légende

-  Porte CF 1h à remplacer
-  Porte CF 1h à créer
-  Porte CF 12h à remplacer
-  Porte PF 1h à créer
-  Porte PF 12h à créer
-  Porte PF 12h à remplacer
-  Porte extérieur à remplacer
-  Classe CF 1h à créer

DESIGNATION & ADRESSE OUVRIAGE : PROJET D'AMELIORATION DE LA SECURITE INCENDIE ET DE LA SURETE DE L'UIOSS DE LA VIENNE - POITIERS (86) 41 Rue du Touffenet 86 000 POITIERS			
MAITRE D'OUVRAGE :		Phase : PRO Echelle : 1/1000 Indice : 0	
MAITRE D'OEUVRE :		Numéro d'affaire : 2110-018 Date : 21/10/2022 N° Plan : CE503 Niveau : R+1	
PLAN DE REPERAGE DES TRAVAUX DES LOTS 01 A 06			
Int.	Date	Modification	Revisé par
0	21/10/2022	Première Emission	XCH JHU
Bureau d'Etudes Fluides : ILAO - Siège social 8b rue des Greffières - CS 10051 - 17140 LAGORD Tél. +33 (0)5 46 311 313 - contact@ilao.fr La Rochelle Poitiers Bordeaux Paris			
			

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**



Légende

- Porte CF 1h à remplacer
- Porte CF 1h à créer
- Porte CF 1/2h à remplacer
- Porte PF 1h à créer
- Porte PF 1/2h à créer
- Porte PF 1/2h à remplacer
- Porte extérieure à remplacer
- Classeur CF 1h à créer

DESIGNATION & ADRESSE OUVRAGE :
**PROJET D'AMELIORATION DE LA SECURITE
INCENDIE ET DE LA SURETE
DE L'UIOSS DE LA VIENNE - POITIERS (86)
41 Rue du Touffenet
86 000 POITIERS**

MAITRE D'OUVRAGE : UIOSS de la Vienne
41 Rue du Touffenet
86 000 POITIERS

MAITRE D'OEUVRE : ILAO
8b rue des Greffières
17140 Lagord

**PLAN DE REPERAGE DES TRAVAUX
DES LOTS 01 A 06**

Phase : PRO
Echelle : 1/100'
Indice : 0
Numéro d'affaire : 2110-018
Date : 21/10/2022
N° Plan : CS04
Niveau : R+2


Lot	Date	Modification	Revisé par	Vérifié par
0	21/10/2022	Première Emission	XCH	JRD

Bureau d'Etudes Fluide :

ILAO - Siège social
8b rue des Greffières - CS 10051 - 17140 LAGORD
Tel. +33 (0)5 46 313 313 - contact@ilao.fr
La Rochelle | Poitiers | Bordeaux | Paris

ILAO
www.ilao.fr

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**



Détail travaux sur porte à créer

Création entourage de porte coupe feu 1h

Porte à créer

Légende

- Porte CF 1h à remplacer
- Porte CF 1h à créer
- Porte CF 1/2h à remplacer
- Porte PF 1h à créer
- Porte PF 1/2h à créer
- Porte PF 1/2h à remplacer
- Porte extérieure à remplacer
- Cloison CF 1h à créer

DESIGNATION & ADRESSE OUVRAGE :

PROJET D'AMELIORATION DE LA SECURITE INCENDIE ET DE LA SURETE DE L'UIOSS DE LA VIENNE - POITIERS (86)
41 Rue du Touffenet
86 000 POITIERS

MAITRE D'OUVRAGE : UIOSS de la Vienne
41 Rue du Touffenet
86 000 POITIERS

Phase : PRO

Echelle : 1/100"

MAITRE D'OEUVRE : ILAO
8b rue des Greffières
17140 Lagord

Indice : 0

Numéro d'affaire : 2110-018

Date : 21/10/2022

PLAN DE REPERAGE DES TRAVAUX DES LOTS 01 A 06


N° Plan : CES06

Niveau : R+4

N°	Date	Modification	Designé par	Vérifié par
0	21/10/2022	Première Emission	XCH	JHU

Bureau d'études Fluide :

ILAO – Siège social
8b rue des Greffières - CS 10051 - 17140 LAGORD
Tél. +33 (0)5 46 311 313 - contact@ilao.fr
La Rochelle | Poitiers | Bordeaux | Paris



Détail travaux sur porte à créer

Création entourage de porte coupe feu 1h

Porte à créer

Légende

- Porte CF 1h à remplacer
- Porte CF 1h à créer
- Porte CF 1/2h à remplacer
- Porte PF 1h à créer
- Porte PF 1/2h à créer
- Porte PF 1/2h à remplacer
- Porte extérieure à remplacer
- Cloison CF 1h à créer

DESIGNATION & ADRESSE OUVRAGE :

PROJET D'AMELIORATION DE LA SECURITE INCENDIE ET DE LA SURETE DE L'UIOSS DE LA VIENNE - POITIERS (86)
41 Rue du Touffenet
86 000 POITIERS

MAITRE D'OUVRAGE : UIOSS de la Vienne
41 Rue du Touffenet
86 000 POITIERS

Phase : PRO

Echelle : 1/100"

MAITRE D'OEUVRE : ILAO
8b rue des Greffières
17140 Lagord

Indice : 0

Numéro d'affaire : 2110-018

Date : 21/10/2022

PLAN DE REPERAGE DES TRAVAUX DES LOTS 01 A 06

N° Plan : CES05

Niveau : R+3



N°	Date	Modification	Designé par	Vérifié par
0	21/10/2022	Première Emission	XCH	JHU

Bureau d'études Fluide :



ILAO – Siège social
8b rue des Greffières - CS 10051 - 17140 LAGORD
Tél. +33 (0)5 46 311 313 - contact@ilao.fr
La Rochelle | Poitiers | Bordeaux | Paris



Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**





DESIGNATION & ADRESSE OUVRAGE : PROJET D'AMELIORATION DE LA SECURITE INCENDIE ET DE LA SURETE DE L'UIOSS DE LA VIENNE - POITIERS (86) 41 Rue du Touffenet 86 000 POITIERS			
MAITRE D'OUVRAGE :		Phase :	PRO
UIOSS de la Vienne 41 Rue du Touffenet 86 000 POITIERS		Echelle :	1/100'
MAITRE D'OEUVRE :		Indice :	0
ILAO 8b rue des Greffières 17140 Lagord		Numéro d'affaire :	2110-018
PLAN DE REPERAGE DES TRAVAUX DES LOTS 01 A 06		Date :	21/10/2022
		N° Plan :	CE504
		Niveau :	R+2
Int.	Date	Modification	Document par vérifié par
0	21/10/2022	Première Emission	XCH JRU
Bureau d'études Fluides :			
ILAO – Siège social 8b rue des Greffières - CS 10051 - 17140 LAGORD Tél. +33 (0)5 46 311 313 - contact@ilao.fr La Rochelle Poitiers Bordeaux Paris			



DESIGNATION & ADRESSE OUVRAGE : PROJET D'AMELIORATION DE LA SECURITE INCENDIE ET DE LA SURETE DE L'UIOSS DE LA VIENNE - POITIERS (86) 41 Rue du Touffenet 86 000 POITIERS			
MAITRE D'OUVRAGE :		Phase :	PRO
UIOSS de la Vienne 41 Rue du Touffenet 86 000 POITIERS		Echelle :	1/100'
MAITRE D'OEUVRE :		Indice :	0
ILAO 8b rue des Greffières 17140 Lagord		Numéro d'affaire :	2110-018
PLAN DE REPERAGE DES TRAVAUX DES LOTS 01 A 06		Date :	21/10/2022
		N° Plan :	CE505
		Niveau :	R+3
Int.	Date	Modification	Document par vérifié par
0	21/10/2022	Première Emission	XCH JRU
Bureau d'études Fluides :			
ILAO – Siège social 8b rue des Greffières - CS 10051 - 17140 LAGORD Tél. +33 (0)5 46 311 313 - contact@ilao.fr La Rochelle Poitiers Bordeaux Paris			



Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**



Légende

- Porte CF 1h à remplacer
- Porte CF 1h à créer
- Porte CF 1/2h à remplacer
- Porte PF 1h à créer
- Porte PF 1/2h à créer
- Porte PF 1/2h à remplacer
- Porte extérieure à remplacer
- Chassis CF 1h à créer

DESIGNATION & ADRESSE OUVRAGE :
PROJET D'AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ INCENDIE ET DE LA SÛRETÉ DE L'UIOSS DE LA VIENNE - POITIERS (86)
41 Rue du Touffenet
86 000 POITIERS

MAÎTRE D'OUVRAGE :
UIOSS de la Vienne
41 Rue du Touffenet
86 000 POITIERS



MAÎTRE D'ŒUVRE :
ILAO
8b rue des Greffières
17140 Lagord

PLAN DE REPERAGE DES TRAVAUX DES LOTS 01 A 06

N°	Date	Modification	Approuvé par	Validé par
0	21/10/2022	Première Emission	XCH	JBU

Bureau d'études fluide :

ILAO – Siège social
8b rue des Greffières - CS 10051 - 17140 LAGORD
Tél. +33 (0)5 46 311 313 - contact@ilao.fr
La Rochelle | Poitiers | Bordeaux | Paris



Légende

- Porte CF 1h à remplacer
- Porte CF 1h à créer
- Porte CF 1/2h à remplacer
- Porte PF 1h à créer
- Porte PF 1/2h à créer
- Porte PF 1/2h à remplacer
- Porte extérieure à remplacer
- Chassis CF 1h à créer

DESIGNATION & ADRESSE OUVRAGE :
PROJET D'AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ INCENDIE ET DE LA SÛRETÉ DE L'UIOSS DE LA VIENNE - POITIERS (86)
41 Rue du Touffenet
86 000 POITIERS

MAÎTRE D'OUVRAGE :
UIOSS de la Vienne
41 Rue du Touffenet
86 000 POITIERS

MAÎTRE D'ŒUVRE :
ILAO
8b rue des Greffières
17140 Lagord

PLAN DE REPERAGE DES TRAVAUX DES LOTS 01 A 06

N°	Date	Modification	Approuvé par	Validé par
0	21/10/2022	Première Emission	XCH	JBU

Bureau d'études fluide :

ILAO – Siège social
8b rue des Greffières - CS 10051 - 17140 LAGORD
Tél. +33 (0)5 46 311 313 - contact@ilao.fr
La Rochelle | Poitiers | Bordeaux | Paris



Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

ANNEXE 4 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**



ASSQC11

ATTESTATION D'ASSURANCE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES / MMA IARD

Atteste que : **QUALICONSULT IMMOBILIER (490 676 293 RCS Versailles)**
VELIZY PLUS – Bâtiment E – 1bis, rue du Petit Clamart 78140 VELIZY VILLACOUBLAY

Est titulaire du contrat de **RESPONSABILITE CIVILE n°127106241** destiné à garantir les conséquences pécuniaires des fautes, erreurs, omissions qui pourraient être commises dans l'exercice des missions confiées en qualité de **diagnostiqueurs immobiliers**.

Les missions :

- Diagnostic amiante et hydrocarbures aromatiques polycycliques avant travaux ou démolition,
- Diagnostics amiante avant-vente,
- Dossier technique amiante,
- Diagnostic gaz,
- Diagnostic termites,
- Exposition au plomb (CREP),
- Risques naturels et technologiques,
- Diagnostic de performance énergétique,
- Diagnostic légionellose,
- Diagnostic radon,
- Etat des lieux,
- Prêt conventionné : normes d'habitabilité, prêt à taux zéro,
- Contrôle périodique amiante,
- Etat parasitaire,
- Loi Carrez,
- Diagnostic Métrage Habitable Loi Boutin,
- Etat de l'installation électrique intérieure,
- Millièmes/Tantièmes,
- Diagnostic technique SRU,
- Recherche de plomb dans l'eau,
- Recherche de plomb avant et après travaux,
- Etat descriptif relatif à la décence et la performance technique du logement (loi Scellier),
- Assainissement autonome et privatif,
- Diagnostic conformité piscine,
- Diagnostic gestion des déchets issus de démolition,
- Assistance dans l'évaluation des risques professionnels pour la santé et la sécurité des travailleurs (décret 2001-1016 du 5 nov. 2001) : document unique
- Repérage des matériaux contenant des Fibres Céramiques Réfractaires,
- Mesure d'empoussièrement
- Contrôle visuel amiante
- Analyse mâchefer
- Potabilité de l'eau
- Analyse ponctuelle d'éléments vis-à-vis de l'amiante
- Dossier amiante partie privative (DAPP)
- Analyse ponctuelle plomb
- Chiffrage remise en état après état des lieux de sortie
- Diagnostic installation d'assainissement non collectif
- Diagnostic installation d'assainissement collectif

Les sommes assurées :

- RC Exploitation : 8.000.000 € tous dommages confondus par sinistre
- RC Professionnelle : 2.000.000 € tous dommages confondus par sinistre et par année

La présente attestation est délivrée pour valoir ce que de droit pour la période du **1^{er} janvier au 31 décembre 2022**. Elle ne peut engager la compagnie au-delà des clauses, limites et conditions de la police à laquelle elle se réfère, notamment en cas de suspension et de résiliation.

Fait à Paris, le : 22/12/2021

L'assureur

MMA IARD SA
RCS Le Mans 440 048 882
Siège Social : 14 bd Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9



Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

ANNEXE 5 - ATTESTATION DE CERTIFICATION

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**



Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI4743 Version 005

Je soussigné, **Philippe TROYAUX**, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur BEAUDRILLIER Edouard

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 20/02/2019 - Date d'expiration : 19/02/2024
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 20/02/2019 - Date d'expiration : 19/02/2024
DPE tout type de bâtiments	Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de bâtiment Date d'effet : 20/03/2019 - Date d'expiration : 19/03/2024
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 20/03/2019 - Date d'expiration : 19/03/2024
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 07/03/2018 - Date d'expiration : 06/03/2023
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 15/02/2018 - Date d'expiration : 14/02/2023
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 31/01/2018 - Date d'expiration : 30/01/2023
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet : 08/03/2018 - Date d'expiration : 07/03/2023

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Edité à Saint-Grégoire, le 20/03/2019.



* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.

**Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement. Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

cofrac
ACCREDITATION
N° 4-15522
PORTÉE
CERTIFICATION DISPONIBLE SUR
DE PERSONNES WWW.COFRAC.FR

CPE DI FR 11 rev13

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**

ANNEXE 6 - ATTESTATION DU SPECTROMETRE

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**



RADIOPRO-C-15
Durée maximale d'utilisation source Cobalt 57 dans LPA-1
Révision 1
Mise à jour 08/2014

Note d'Information

Durée maximale d'utilisation d'une source Cobalt 57 installée dans un analyseur de plomb, modèle LPA-1

A l'attention de toute personne détenant et utilisant un analyseur plomb LPA-1

La source isotope Cobalt 57, est intégrée dans l'analyseur LPA-1 dans le cadre de la détection de plomb dans les peintures.

- Pour l'analyseur de plomb LPA-1, la limite d'utilisation de la source Cobalt 57, d'une activité initiale de 444 MBq, est atteinte après un maximum de 24 mois.

Cette limite est indépendante du temps réel d'utilisation de l'appareil. Le déclin naturel de la source intervient dès son installation et accroît progressivement le temps de réponse de l'appareil. L'étalonnage du LPA-1 doit être vérifié (Se reporter au manuel d'instruction) pour déterminer si le résultat d'analyse est toujours satisfaisant. La durée maximale d'utilisation possible d'une source couplée à un LPA-1, maintenu en bon état de fonctionnement (et sous réserve d'un étalonnage vérifié) est de 24 mois. Cette durée dépendra de l'activité initiale de la source (444 MBq maximum) et d'autres caractéristiques de l'électronique.

Le renouvellement obligatoire de la source de l'analyseur plomb LPA-1 doit s'effectuer dans un délai maximum de 24 mois. Si le LPA-1 ne satisfait plus aux exigences lors de la procédure de vérification d'étalonnage avant cette échéance, alors la source de l'appareil LPA-1 doit être remplacée.

A Villebon sur Yvette, le 05/08/2014

LABORATOIRES PROTEC

ZI La Prairie - 10 rue de la Prairie - 91140 Villebon sur Yvette
Tél. : 01 69 32 01 00 - Fax : 01 69 32 02 00
e-mail : info@laboratoiresprotec.com
www.laboratoiresprotec.com
SA au capital de 400 020 € - RCS EVRY B 413 852 807
SIRET : 413 852 807 00085
APE : 7120B - N° de TVA : FR46413852807

PROTEC
ZI La Prairie
10 rue de la Prairie - Bât. 6
91140 Villebon sur Yvette
Tél : 01 69 32 01 00
Fax : 01 69 32 02 00
info@laboratoiresprotec.com
www.laboratoiresprotec.com

PROTEC L.E.A. (Site de Marseille)
Village d'Entreprise de Saint Henri
Bât. 3 Lot 13 - Rue Anne Gacon
13016 Marseille
Tél : 04 91 46 61 35
Fax : 04 91 09 36 39
proteclea@laboratoiresprotec.com
www.laboratoiresprotec.com

PROTEC L.E.A. (Site de Mougins)
1183, Avenue des Campellères
Immeuble HERMES
06250 Mougins
Tél : 04 91 46 61 35
Fax : 04 91 09 36 39
proteclea@laboratoiresprotec.com
www.laboratoiresprotec.com

PROTEC SENON (Etablissement L.E.A.)
ZI La Prairie
10 rue de la Prairie - Bât. 6
91140 Villebon sur Yvette
Tél : 02 47 49 34 30
Fax : 02 47 29 17 34
protecse@laboratoiresprotec.com
www.laboratoiresprotec.com

Immeuble bâti concerné : **BUREAUX - 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS**



Nominal Source Certificate

Distributor:	Laboratoires Protec SAS
Instrumentation Serial No:	4024
Model No:	A3901-2
Catalog No:	PHI-0025
Active Diameter/Mass:	0,093" (2;36mm)
Caver:	Stainless Steel
Backing:	Stainless Steel

Certificate Date:	10/01/2022
Quantity:	one (1)
SS&DR No:	CA406S174S
ANSI / ISO Classification:	ANSI 77C33322 ISO 2919
Manufacturer:	Eckert & Ziegler
Nuclide Half Life:	275 days
Recommended Working Life:	2 years

Nuclide	Source No.	Activity	Radiation Output
Co-57	U3-864	12mCi/444Mbq	Not applicable

LABORATOIRES PROTEC SAS

ZA de la Prairie Bât 6 – 10 rue de la Prairie – 91140 Villebon sur Yvette
Tel : 01.75.64.09.90 - Fax : 01.60.14.27.96 - www.protecgroupe.com