



Fiche d'intervention

HGP BAT MED - 28/08/2025 08:51

Adresse du site :	Responsable :	Pièces de Rechange :	Statistiques :
HEDBAUT	BATTERIE/87374	3	Nombre de BAES :
	BLOC/0	1	Nombre de BAES en défaut :
	BLOC/112101	1	%BAES en défaut
	TC/	1	222
			6
			3 %

Adresse	Défaut	Centrale	Localisation
0035	Lampe	batt med	RDJ Bas\HGP-B-23-302\Face ascenseur
0352	Batt.	batt med	RDJ Bas\HGP-B-22-201\CTA
0405	Com.	batt med	RDJ Bas\HGP-B-24-303\Circulation
0078	Com.	batt med	RDJ Haut\HGP-A-22-301\PCF
0235	Batt.	batt med	RDC\HGP-0-24-304\PCF-ZC-0-C1
0387	Batt.	batt med	RDC\HGP-0-24-305\escalier gastro

Le Test a été réalisé avec du retard en raison d'un.
Problème sur le logiciel qui gère les BAES.