

PROCES VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DÉSENFUMAGE

INFORMATIONS EUROFEU

Société : EUROFEU SERVICES **Tâche.:** 104861031-1 **N°Appel:** 104861031

Bon de Commande Client : Marché 23-0662 lot 1

N°Parc: 10657856 **N°Contrat:** 10134769 **Type contrat :** Forfait

Employé : jnpi **Unité de vente...:** Voiron **Technicien .:** PREVITALI JULIEN

INFORMATIONS INTERVENTION DU 28/10/2025

Nom client...: C647928 - Centre Hospitalier
THONON LES BAINS

Contact du site:

Adresse intervention: Hôpital G.PIANTA
Magasin Economat
3 Avenenue de la Dame
74200 THONON LES BAINS
FRANCE

Adresse Pv : Hopitaux du Léman
3 Avenue de la Dame
74200 THONON LES BAINS
FRANCE

Signature registre : Oui

Observation .:

Problème accessibilité: Non

Commentaire.:

Plan de prévention spécifique : Non **Modifications établissement .:** ras

PROCES VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE DÉSENFUMAGE

				Ouvrant		Verin 1		Verin 2		Boitier			DAD	CF/CV	CL
N°: 1 N°Ordre Boitier 0 Composant BG / Emplacement pcf 001 Bât: hébergemen Mise en service DAD: Fabricant Opération effectuée Vérification Code barre:	Niv: 0	TypeO	Mat	Mode	Nb	Force	Nb	Force	Loc	Gramth	GramF	Type		Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement	Commentaire :
					0		0		Etage	0	0				
		H/L	Ress	TypeV	Course	Diam	Course	Diam	Marque	Gramo	air	tete		Code Visuel : -Bon état	Mesures:
			Non							0	Non	0			
N°: 2 N°Ordre Boitier 0 Composant OFT24R / Emplacement pcf cardio Bât: hébergemen Mise en service DAD: Fabricant MAD Opération effectuée Vérification Code barre:	Niv: 5	TypeO	Mat	Mode	Nb	Force	Nb	Force	Loc	Gramth	GramF	Type		Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement	Commentaire :
					0		0		Etage	0	0				
		H/L	Ress	TypeV	Course	Diam	Course	Diam	Marque	Gramo	air	tete		Code Visuel : -Bon état	Mesures:
			Non							0	Non	0			
N°: 3 N°Ordre Boitier 0 Composant VE / Emplacement pcf cardio Bât: hébergemen Mise en service DAD: Fabricant Opération effectuée Vérification Code barre:	Niv: 5	TypeO	Mat	Mode	Nb	Force	Nb	Force	Loc	Gramth	GramF	Type		Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement	Commentaire :
					0		0		Etage	0	0				
		H/L	Ress	TypeV	Course	Diam	Course	Diam	Marque	Gramo	air	tete		Code Visuel : -Bon état	Mesures:
			Non							0	Non	0			

PROCES VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE DÉSENFUMAGE

				Ouvrant		Verin 1		Verin 2		Boitier		DAD	CF/CV	CL
N°: 4 N°Ordre Boitier 0 Composant BG / Emplacement escalier centre Bât: hébergemen Mise en service DAD: Fabricant Opération effectuée Vérification Code barre:	Niv: 0	TypeO	Mat	Mode	Nb	Force	Nb	Force	Loc	Gramth	GramF	Type	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire : Mesures:
					0		0		Etage	0	0			
		H/L	Ress	TypeV	Course	Diam	Course	Diam	Marque	Gramo	air	tete		
			Non							0	Non	0		
N°: 5 N°Ordre Boitier 0 Composant OFT24R / Emplacement escalier centre Bât: hébergemen Mise en service DAD: Fabricant MAD Opération effectuée Vérification Code barre:	Niv: 5	TypeO	Mat	Mode	Nb	Force	Nb	Force	Loc	Gramth	GramF	Type	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire : Mesures:
					0		0		Etage	0	0			
		H/L	Ress	TypeV	Course	Diam	Course	Diam	Marque	Gramo	air	tete		
			Non							0	Non	0		
N°: 6 N°Ordre Boitier 0 Composant VE / Emplacement escalier centre Bât: hébergemen Mise en service DAD: Fabricant Opération effectuée Vérification Code barre:	Niv: 5	TypeO	Mat	Mode	Nb	Force	Nb	Force	Loc	Gramth	GramF	Type	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire : Mesures:
					0		0		Etage	0	0			
		H/L	Ress	TypeV	Course	Diam	Course	Diam	Marque	Gramo	air	tete		
			Non							0	Non	0		

PROCES VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE DÉSENFUMAGE

	Ouvrant			Verin 1		Verin 2		Boitier			DAD	CF/CV	CL
N°: 7 N°Ordre Boitier 0 Composant BG / Emplacement escalier est Bât: hébergemen Mise en service DAD: Fabricant Opération effectuée Vérification Code barre:	TypeO	Mat	Mode	Nb	Force	Nb	Force	Loc	Gramth	GramF	Type	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire : Mesures:
				0		0		Etage	0	0			
	H/L	Ress	TypeV	Course	Diam	Course	Diam	Marque	Gramo	air	tete		
		Non							0	Non	0		
N°: 8 N°Ordre Boitier 0 Composant OFT24R / Emplacement escalier est Bât: hébergemen Mise en service DAD: Fabricant MAD Opération effectuée Vérification Code barre:	TypeO	Mat	Mode	Nb	Force	Nb	Force	Loc	Gramth	GramF	Type	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire : Mesures:
				0		0		Etage	0	0			
	H/L	Ress	TypeV	Course	Diam	Course	Diam	Marque	Gramo	air	tete		
		Non							0	Non	0		
N°: 9 N°Ordre Boitier 0 Composant VE / Emplacement escalier est Bât: hébergemen Mise en service DAD: Fabricant Opération effectuée Vérification Code barre:	TypeO	Mat	Mode	Nb	Force	Nb	Force	Loc	Gramth	GramF	Type	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire : Mesures:
				0		0		Etage	0	0			
	H/L	Ress	TypeV	Course	Diam	Course	Diam	Marque	Gramo	air	tete		
		Non							0	Non	0		

PROCES VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE DÉSENFUMAGE

	Ouvrant			Verin 1		Verin 2		Boitier			DAD	CF/CV	CL
N°: 10 N°Ordre Boitier 0 Composant OS / Emplacement escalier est Bât: médical Mise en service DAD: Fabricant Opération effectuée Vérification Code barre:	TypeO	Mat	Mode	Nb	Force	Nb	Force	Loc	Gramth	GramF	Type	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire : Mesures:
				0		0		Etage	0	0			
	H/L	Ress	TypeV	Course	Diam	Course	Diam	Marque	Gramo	air	tete		
		Non							20	Non	0		
N°: 11 N°Ordre Boitier 0 Composant OFTP / Emplacement escalier est Bât: médical Mise en service DAD: Fabricant DUP Opération effectuée Vérification Code barre:	TypeO	Mat	Mode	Nb	Force	Nb	Force	Loc	Gramth	GramF	Type	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire : Mesures:
				0		0		Etage	0	0			
	H/L	Ress	TypeV	Course	Diam	Course	Diam	Marque	Gramo	air	tete		
		Non							0	Non	0		
N°: 12 N°Ordre Boitier 0 Composant LA / Emplacement escalier est Bât: médical Mise en service DAD: Fabricant Opération effectuée Vérification Code barre:	TypeO	Mat	Mode	Nb	Force	Nb	Force	Loc	Gramth	GramF	Type	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire : Mesures:
		PCA		0		0		Etage	0	0			
	H/L	Ress	TypeV	Course	Diam	Course	Diam	Marque	Gramo	air	tete		
		Non							0	Non	0		

PROCES VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE DÉSENFUMAGE

				Ouvrant		Verin 1		Verin 2		Boitier		DAD	CF/CV	CL
N°: 13 N°Ordre Boitier 0 Composant OS / Emplacement escalier ouest Bât: médical Mise en service DAD: Fabricant Opération effectuée Vérification Code barre:	Niv: -1	TypeO	Mat	Mode	Nb	Force	Nb	Force	Loc	Gramth	GramF	Type	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire : Mesures:
					0		0		Etage	0	0			
		H/L	Ress	TypeV	Course	Diam	Course	Diam	Marque	Gramo	air	tete		
			Non							20	Non	0		
N°: 14 N°Ordre Boitier 0 Composant OFTP / Emplacement escalier ouest Bât: médical Mise en service DAD: Fabricant DUP Opération effectuée Vérification Code barre:	Niv: 0	TypeO	Mat	Mode	Nb	Force	Nb	Force	Loc	Gramth	GramF	Type	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire : Mesures:
					0		0		Etage	0	0			
		H/L	Ress	TypeV	Course	Diam	Course	Diam	Marque	Gramo	air	tete		
			Non							0	Non	0		
N°: 15 N°Ordre Boitier 0 Composant LA / Emplacement escalier ouest Bât: médical Mise en service DAD: Fabricant Opération effectuée Vérification Code barre:	Niv: 0	TypeO	Mat	Mode	Nb	Force	Nb	Force	Loc	Gramth	GramF	Type	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire : Mesures:
					0		0		Etage	0	0			
		H/L	Ress	TypeV	Course	Diam	Course	Diam	Marque	Gramo	air	tete		
			Non							0	Non	0		

PROCES VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE DÉSENFUMAGE

	Ouvrant			Verin 1		Verin 2		Boitier			DAD	CF/CV	CL
N°: 16 N°Ordre Boitier 0 Composant OS / Emplacement escalier central Bât: médical Mise en service DAD: Fabricant Opération effectuée Vérification Code barre:	TypeO	Mat	Mode	Nb	Force	Nb	Force	Loc	Gramth	GramF	Type	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire : Mesures:
				0		0		Etage	0	0			
	H/L	Ress	TypeV	Course	Diam	Course	Diam	Marque	Gramo	air	tete		
		Non							20	Non	0		
N°: 17 N°Ordre Boitier 0 Composant OFTP / Emplacement escalier central Bât: médical Mise en service DAD: Fabricant DUP Opération effectuée Vérification Code barre:	TypeO	Mat	Mode	Nb	Force	Nb	Force	Loc	Gramth	GramF	Type	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire : Mesures:
				0		0		Etage	0	0			
	H/L	Ress	TypeV	Course	Diam	Course	Diam	Marque	Gramo	air	tete		
		Non							0	Non	0		
N°: 18 N°Ordre Boitier 0 Composant LA / Emplacement escalier central Bât: médical Mise en service DAD: Fabricant Opération effectuée Vérification Code barre:	TypeO	Mat	Mode	Nb	Force	Nb	Force	Loc	Gramth	GramF	Type	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire : Mesures:
		PCA		0		0		Etage	0	0			
	H/L	Ress	TypeV	Course	Diam	Course	Diam	Marque	Gramo	air	tete		
		Non							0	Non	0		

PROCES VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE DÉSENFUMAGE

				Ouvrant		Verin 1		Verin 2		Boitier			DAD	CF/CV	CL
N°: 19 N°Ordre Boitier 0 Composant OFTP / Emplacement scanner Bât: plateau te Mise en service DAD: Fabricant Opération effectuée Vérification Code barre:	Niv: 1	TypeO	Mat	Mode	Nb	Force	Nb	Force	Loc	Gramth	GramF	Type		Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire : Mesures:
					0		0		Etage	0	0				
		H/L	Ress	TypeV	Course	Diam	Course	Diam	Marque	Gramo	air	tete			
			Non							0	Non	0			
N°: 20 N°Ordre Boitier 0 Composant LA / Emplacement scanner Bât: plateau te Mise en service DAD: Fabricant Opération effectuée Vérification Code barre:	Niv: 1	TypeO	Mat	Mode	Nb	Force	Nb	Force	Loc	Gramth	GramF	Type		Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire : Mesures:
					0		0		Etage	0	0				
		H/L	Ress	TypeV	Course	Diam	Course	Diam	Marque	Gramo	air	tete			
			Non							0	Non	0			
N°: 21 N°Ordre Boitier 0 Composant OS / Emplacement scanner Bât: plateau te Mise en service DAD: Fabricant Opération effectuée Vérification Code barre:	Niv: -1	TypeO	Mat	Mode	Nb	Force	Nb	Force	Loc	Gramth	GramF	Type		Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire : Mesures:
					0		0		Etage	0	0				
		H/L	Ress	TypeV	Course	Diam	Course	Diam	Marque	Gramo	air	tete			
			Non							0	Non	0			

PROCES VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE DÉSENFUMAGE

				Ouvrant		Verin 1		Verin 2		Boitier			DAD	CF/CV	CL
N°: 22 N°Ordre Boitier 0 Composant OFT24R / Emplacement centre planification Bât: plateau te Mise en service DAD: Fabricant Opération effectuée Vérification Code barre:	Niv: 1	TypeO	Mat	Mode	Nb	Force	Nb	Force	Loc	Gramth	GramF	Type		Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement	Commentaire :
					0		0		Etage	0	0				
		H/L	Ress	TypeV	Course	Diam	Course	Diam	Marque	Gramo	air	tete		Code Visuel : -Bon état	Mesures:
			Non							0	Non	0			
N°: 23 N°Ordre Boitier 0 Composant LA / Emplacement planification Bât: plateau te Mise en service DAD: Fabricant Opération effectuée Vérification Code barre:	Niv: 1	TypeO	Mat	Mode	Nb	Force	Nb	Force	Loc	Gramth	GramF	Type		Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement	Commentaire :
					0		0		Etage	0	0				
		H/L	Ress	TypeV	Course	Diam	Course	Diam	Marque	Gramo	air	tete		Code Visuel : -Bon état	Mesures:
			Non							0	Non	0			
N°: 24 N°Ordre Boitier 0 Composant OS / Emplacement escalier genyco Bât: plateau te Mise en service DAD: Fabricant Opération effectuée Vérification Code barre:	Niv: -1	TypeO	Mat	Mode	Nb	Force	Nb	Force	Loc	Gramth	GramF	Type		Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement	Commentaire :
					0		0		Etage	0	0				
		H/L	Ress	TypeV	Course	Diam	Course	Diam	Marque	Gramo	air	tete		Code Visuel : -Bon état	Mesures:
			Non							0	Non	0			

PROCES VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE DÉSENFUMAGE

													Ouvrant		Verin 1		Verin 2		Boitier			DAD	CF/CV		CL
N°: 25 N°Ordre Boitier 0 Composant OFTP / Emplacement escalier genyco Bât: plateau te Mise en service DAD: Fabricant Opération effectuée Vérification Code barre:	Niv: 1	TypeO	Mat	Mode	Nb	Force	Nb	Force	Loc	Gramth	GramF	Type	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état Mesures:	Commentaire :											
					0		0		Etage	0	0														
		H/L	Ress	TypeV	Course	Diam	Course	Diam	Marque	Gramo	air	tete													
			Non							0	Non	0													
N°: 26 N°Ordre Boitier 0 Composant LA / Emplacement escalier genyco Bât: plateau te Mise en service DAD: Fabricant Opération effectuée Vérification Code barre:	Niv: 1	TypeO	Mat	Mode	Nb	Force	Nb	Force	Loc	Gramth	GramF	Type	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état Mesures:	Commentaire :											
					0		0		Etage	0	0														
		H/L	Ress	TypeV	Course	Diam	Course	Diam	Marque	Gramo	air	tete													
			Non							0	Non	0													
N°: 27 N°Ordre Boitier 0 Composant OFTP / Emplacement escalier bloc Bât: plateau te Mise en service DAD: Fabricant Opération effectuée Vérification Code barre:	Niv: 2	TypeO	Mat	Mode	Nb	Force	Nb	Force	Loc	Gramth	GramF	Type	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état Mesures:	Commentaire :											
					0		0		Etage	0	0														
		H/L	Ress	TypeV	Course	Diam	Course	Diam	Marque	Gramo	air	tete													
			Non							0	Non	0													

PROCES VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE DÉSENFUMAGE

	Ouvrant			Verin 1		Verin 2		Boitier			DAD	CF/CV	CL
N°: 28 N°Ordre Boitier 0 Composant LA / Emplacement escalier bloc Bât: plateau te Mise en service DAD: Fabricant Opération effectuée Vérification Code barre:	TypeO	Mat	Mode	Nb	Force	Nb	Force	Loc	Gramth	GramF	Type	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire : Mesures:
				0		0		Etage	0	0			
	H/L	Ress	TypeV	Course	Diam	Course	Diam	Marque	Gramo	air	tete		
		Non							0	Non	0		
N°: 29 N°Ordre Boitier 0 Composant OS / Emplacement escalier bloc Bât: plateau te Mise en service DAD: Fabricant Opération effectuée Vérification Code barre:	TypeO	Mat	Mode	Nb	Force	Nb	Force	Loc	Gramth	GramF	Type	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire : Mesures:
				0		0		Etage	0	0			
	H/L	Ress	TypeV	Course	Diam	Course	Diam	Marque	Gramo	air	tete		
		Non							0	Non	0		
N°: 30 N°Ordre Boitier 0 Composant OFT / Emplacement passerelles Bât: médecine Mise en service DAD: Fabricant Opération effectuée Vérification Code barre:	TypeO	Mat	Mode	Nb	Force	Nb	Force	Loc	Gramth	GramF	Type	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire : Mesures:
				0		0		Etage	0	0			
	H/L	Ress	TypeV	Course	Diam	Course	Diam	Marque	Gramo	air	tete		
		Non							0	Non	0		

PROCES VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE DÉSENFUMAGE

			Ouvrant			Verin 1		Verin 2		Boitier			DAD	CF/CV	CL
N°: 31 N°Ordre Boitier 0 Composant LA / Emplacement passerelles Bât: médecine Mise en service DAD: Fabricant Opération effectuée Vérification Code barre:	Niv: 0	TypeO	Mat	Mode	Nb	Force	Nb	Force	Loc	Gramth	GramF	Type		Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement	Commentaire :
					0		0		Etage	0	0				
		H/L	Ress	TypeV	Course	Diam	Course	Diam	Marque	Gramo	air	tete		Code Visuel : -Bon état	Mesures:
			Non							0	Non	0			
N°: 32 N°Ordre Boitier 0 Composant OFT24R / Emplacement passerelles mat Bât: plateau te Mise en service DAD: Fabricant Opération effectuée Vérification Code barre:	Niv: 2	TypeO	Mat	Mode	Nb	Force	Nb	Force	Loc	Gramth	GramF	Type		Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement	Commentaire :
					0		0		Etage	0	0				
		H/L	Ress	TypeV	Course	Diam	Course	Diam	Marque	Gramo	air	tete		Code Visuel : -Bon état	Mesures:
			Non							0	Non	0			
N°: 33 N°Ordre Boitier 0 Composant LA / Emplacement passerelles mat Bât: plateau te Mise en service DAD: Fabricant Opération effectuée Vérification Code barre:	Niv: 2	TypeO	Mat	Mode	Nb	Force	Nb	Force	Loc	Gramth	GramF	Type		Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement	Commentaire :
					0		0		Etage	0	0				
		H/L	Ress	TypeV	Course	Diam	Course	Diam	Marque	Gramo	air	tete		Code Visuel : -Bon état	Mesures:
			Non							0	Non	0			

PROCES VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE DÉSENFUMAGE

													CF/CV		CL
													</		

PROCES VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE DÉSENFUMAGE

			Ouvrant			Verin 1		Verin 2		Boitier			DAD	CF/CV	CL
N°: 37 N°Ordre Boitier 0 Composant LA / Emplacement escalier Bât: nouveau bâ Mise en service DAD: Fabricant BLTEK Opération effectuée Vérification Code barre:	Niv: 2	TypeO	Mat	Mode	Nb	Force	Nb	Force	Loc	Gramth	GramF	Type		Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire : Mesures:
			PCA		0		0		Etage	0	0				
		H/L	Ress	TypeV	Course	Diam	Course	Diam	Marque	Gramo	air	tete			
			Non							0	Non	0			
N°: 38 N°Ordre Boitier 0 Composant OF / Emplacement escalier Bât: nouveau bâ Mise en service DAD: Fabricant DUP Opération effectuée Vérification Code barre:	Niv: 0	TypeO	Mat	Mode	Nb	Force	Nb	Force	Loc	Gramth	GramF	Type		Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire : Mesures:
					0		0		Etage	0	0				
		H/L	Ress	TypeV	Course	Diam	Course	Diam	Marque	Gramo	air	tete			
			Non							60	Non	0			
N°: 39 N°Ordre Boitier 0 Composant CHA_PNEUM / Emplacement escalier Bât: nouveau bâ Mise en service DAD: Fabricant Opération effectuée Vérification Code barre:	Niv: 0	TypeO	Mat	Mode	Nb	Force	Nb	Force	Loc	Gramth	GramF	Type		Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire : Mesures:
			VERR		0		0		Etage	0	0				
		H/L	Ress	TypeV	Course	Diam	Course	Diam	Marque	Gramo	air	tete			
			Non							0	Non	0			

PROCES VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE DÉSENFUMAGE

				Ouvrant		Verin 1		Verin 2		Boitier			DAD	CF/CV	CL
N°: 40 N°Ordre Boitier 0 Composant OFTP / Emplacement escalier Bât: nouveau bâ Mise en service DAD: Fabricant DUP Opération effectuée Vérification Code barre:	Niv: 3	TypeO	Mat	Mode	Nb	Force	Nb	Force	Loc	Gramth	GramF	Type		Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement	Commentaire :
					0		0		Etage	0	0				
		H/L	Ress	TypeV	Course	Diam	Course	Diam	Marque	Gramo	air	tete		Code Visuel : -Bon état	Mesures:
			Non							0	Non	0			
N°: 41 N°Ordre Boitier 0 Composant LA / Emplacement escalier Bât: nouveau bâ Mise en service DAD: Fabricant BLTEK Opération effectuée Vérification Code barre:	Niv: 3	TypeO	Mat	Mode	Nb	Force	Nb	Force	Loc	Gramth	GramF	Type		Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement	Commentaire :
			PCA		0		0		Etage	0	0				
		H/L	Ress	TypeV	Course	Diam	Course	Diam	Marque	Gramo	air	tete		Code Visuel : -Bon état	Mesures:
			Non							0	Non	0			