


1 EF_A'100_PRO
Ech : 1 : 50

4 ED_A'100_PRO
Ech : 1 : 100

3 EA_A'100_PRO
Ech : 1 : 100

-  PROJET Toiture terrasse étanchéité support
BAC ACIER isolant laine de roche 200mm
-  PROJET Toiture terrasse étanchéité support
BÉTON isolant laine de roche 200mm
-  PROJET Galerie - Réfection étanchéité support
BÉTON
-  OPTION Toiture terrasse étanchéité support
BAC ACIER isolant laine de roche 200mm
-  OPTION Toiture terrasse étanchéité support
BAC ACIER isolant laine de roche 200mm
-  Naissance EP existante
-  Naissance EP / Descente EP neuve
-  Doubleage ITI
-  Complexe FOB
-  Complexe MOB
-  Complexe Simple peau



Faber | Rénovation énergétique de la Faculté des Sciences
Université d'Angers
2 Boulevard Lavoisier 49000 Angers

ARCHITECTE MANDATAIRE	MAÎTRISE D'OUVRAGE	EXPLOITANT	AMO
faber 35, Boulevard de la Liberté 35220 Châteaubourg 02 99 74 49 92 contact@faber.archi	Rectorat Pays de la Loire Srvr. construction 8 Rue Gen. Marguerite 44 326 Nantes 02 51 86 30 73 sebastien.chullier@ac-nantes.fr	Université d'Angers 40 Rue de Rennes 49035 Angers 02 41 96 23 04 pauline.coumier@univ-angers.fr	ASCOTE Ingénierie Grand Ouest 40 rue de la Martellière 37500 Lez-Loches 02 47 20 68 81 emilie.maug@ascotegs.fr
BUREAU DE CONTROLE	SPS		
BUREAU VERITAS 2 rue de la Martellière - Bât B 49083 Trézac 05 73 48 55 28	QUALICOUSULT 355 avenue Patton 49066 Angers 02 41 68 95 55		
jerome.dutertre@bureauveritas.com	franc.morau@qualico.usult.fr		

BE STRUC. FLUIDE THERM.	BE ACOUSTIQUE	OPC
AJAS	GAMBA	TECHNIQUES ET CHANTIERS
53 rue Jules Vallès	Parc d'activités des Grésillères	122 rue du Château d'Orgemont
35000 RENNES	5 Av. Jules Verne	49000 ANGERS
02 22 91 08 54	44230 St-Sébastien-sur-Loire	02 41 66 14 32
fcamener@ajas.fr	06 33 82 50 60	r.rieguellet@techniquesetchantiers.fr
	florian.liard@gamba.fr	

DCE	030	A'100_ED.EF Bâtiment A' - Plan RDC- État Futur + Actuel + Démolition		
N° Dossier : 3417	Comme indiqué	Architecte : FM	Dessinateur : JG	Économiste : AUAS

Indice A	18.07.2025	Première diffusion
Indice B	19/09/2025	Additifs : Modification repérage des toitures ; Modification accueil RDC bâtiment A ; Ajout repérage de menuiseries