AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

AGENCE BAS RHIN

14 Avenue de l'Europe
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 0388813042
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

UNIVERSITE DE STRASBOURG
4, RUE BLAISE PASCAL
67000 STRASBOURG

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE

RÉFÉRENCE

Référence : 002ER120277
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 07/06/2022
Reférence mandataire : Mandataire

DÉSIGNATION DU BIEN

CAMPUS HISTORIQUE - 0070 -
INSTITUT DE BOTANIQUE
28 RUE GOETHE
67000 STRASBOURG

PROPRIÉTAIRE

UNIVERSITE DE STRASBOURG
4, RUE BLAISE PASCAL
67000 STRASBOURG

Diagnostics

Note de synthèse

AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. — Présence

Diagnostic Plomb avant Travaux

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb — Présence

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

AGENCE BAS RHIN

14 Avenue de l'Europe
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 0388813042
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

UNIVERSITE DE STRASBOURG
4, RUE BLAISE PASCAL
67000 STRASBOURG

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE

RÉFÉRENCE

Référence : 002ER120277
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 07/06/2022
Reférence mandataire : Mandataire

DÉSIGNATION DU BIEN

CAMPUS HISTORIQUE - 0070 -
INSTITUT DE BOTANIQUE
28 RUE GOETHE
67000 STRASBOURG

PROPRIÉTAIRE

UNIVERSITE DE STRASBOURG
4, RUE BLAISE PASCAL
67000 STRASBOURG

Diagnostics

Note de synthèse

AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. — Présence

Diagnostic Plomb avant Travaux

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb — Présence

Pré-rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG

Référence client : CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE

Désignation : CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE

Date de construction : Avant 1997

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
UNIVERSITE DE STRASBOURG
4, RUE BLAISE PASCAL
67000 STRASBOURG

Donneur d'ordre :
UNIVERSITE DE STRASBOURG
4, RUE BLAISE PASCAL
67000 STRASBOURG

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : BARRAO HUGO

Accompagnateur : LELIEVRE Thibault (Conducteur d'opérations -

Date de repérage 07/06/2022

Numéro attestation : CPDI5987

Délivré le : 29/04/2021

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire

A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 07/07/2022

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 07/07/2022

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION — Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS — Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propiétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant
- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable
- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage
- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions
- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

Annexe : Plans
Annexe : Reportage photographique
Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
Annexe : Prélevements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

R+8 - Vol 1 (Local 1)	R+8 - Vol 2 (Dégagement 1)
R+8 - Vol 3 (Machinerie ascenseur)	R+8 - Vol 4 (Local 2)
R+7 - Vol 5 (Dégagement 2)	R+7 - Vol 6 (728 LTE)
R+7 - Vol 7 (726 LTE Local SFR)	R+7 - Vol 8 (723 SER)
R+7 - Vol 9 (723A SER)	R+7 - Vol 10 (724 SER)
R+7 - Vol 11 (725 SER)	R+7 - Vol 12 (727 SER)
R+7 - Vol 13 (705 SER)	R+7 - Vol 14 (711 SER)
R+7 - Vol 15 (713 SER)	R+7 - Vol 16 (715 SER)
R+7 - Vol 17 (718 LTE)	R+7 - Vol 18 (719 SER)
R+7 - Vol 20 (Sanitaires)	R+7 - Vol 21 (Local 3)
R+7 - Vol 22 (Sortie de secours)	R+7 - Vol 23 (Issue de secours)
R+7 - Vol 24 (Couloir)	R+7 - Vol 25 (WC)
R+5 - Vol 26 (Dégagement R+5)	R+5 - 513 LAB
R+5 - 514 STO	R+5 - 515 BUR

R+5 - Vol 30 (518 BUR)	R+5 - Vol 31 (517 STO)
R+5 - Vol 32 (516 LAB)	R+5 - Vol 33 (525 LAB)
R+5 - Vol 34 (527 BUR)	R+5 - Vol 35 (526 STO)
R+5 - Vol 36 (530 LAB)	R+5 - Vol 37 (531 STO)
R+5 - Vol 38 (532 BUR)	R+5 - Vol 39 (534 LAB)
R+5 - Vol 40 (536 LAB)	R+5 - Vol 41 (540 LAB)
R+5 - Vol 42 (433 LAV)	R+5 - Vol 43 (535 CFR)
R+5 - Vol 44 (Issue de secours)	R+5 - Vol 45 (538 SAS)
R+5 - Vol 46 (539 LAB)	R+5 - Vol 47
R+5 - Vol 48	R+5 - Vol 49
R+5 - Vol 50	R+5 - Vol 51
R+5 - Vol 52	R+5 - Vol 53
R+5 - Vol 54	R+5 - Vol 55
R+5 - Vol 56	R+5 - Vol 57
R+5 - Vol 58	R+5 - Vol 59
R+5 - Vol 60	R+5 - Vol 61
R+5 - Vol 62	R+5 - Vol 63
R+5 - Vol 64	R+5 - Vol 65
R+5 - Vol 66	R+5 - Vol 67
R+5 - Vol 68	R+5 - Vol 69
R+5 - Vol 70	R+5 - Vol 71
R+4 - Vol 72	R+4 - Vol 73
R+4 - Vol 74	R+4 - Vol 75
R+4 - Vol 76	R+4 - Vol 77
R+4 - Vol 78	R+4 - Vol 79
R+4 - Vol 80	R+4 - Vol 81
R+4 - Vol 82	R+4 - Vol 83
R+4 - Vol 84	R+4 - Vol 85
R+4 - Vol 86	R+4 - Vol 87
R+4 - Vol 88	R+4 - Vol 89
R+4 - Vol 90	R+4 - Vol 91
R+4 - Vol 92	R+4 - Vol 93
R+4 - Vol 94	R+4 - Vol 95
R+4 - Vol 96	R+4 - Vol 97
R+4 - Vol 98	R+4 - Vol 99
R+4 - Vol 100	R+4 - Vol 101
R+4 - Vol 102	R+4 - Vol 103
R+4 - Vol 104	R+4 - Vol 105
R+4 - Vol 106	R+4 - Vol 107
R+4 - Vol 108	R+4 - Vol 109
R+4 - Vol 110	R+4 - Vol 111
R+4 - Vol 112	R+4 - Vol 113
R+4 - Vol 114	R+4 - Vol 115

R+4 - Vol 116	R+4 - Vol 117
R+4 - Vol 118	R+4 - Vol 119
R+4 - Vol 120	R+4 - Vol 121
R+6 - Vol 122	R+6 - Vol 123
R+6 - Vol 124	R+6 - Vol 125
R+6 - Vol 126	R+6 - Vol 127
R+6 - Vol 128	R+6 - Vol 129
R+6 - Vol 130	R+6 - Vol 131
R+6 - Vol 132	R+6 - Vol 133
R+6 - Vol 134	R+6 - Vol 135
R+6 - Vol 136	R+6 - Vol 137
R+6 - Vol 138	R+6 - Vol 139
R+6 - Vol 140	R+6 - Vol 141
R+6 - Vol 142	R+6 - Vol 143
R+6 - Vol 144	R+6 - Vol 145
R+6 - Vol 146	R+6 - Vol 147
R+6 - Vol 148	R+6 - Vol 149
R+6 - Vol 150	R+6 - Vol 151
R+6 - Vol 152	R+6 - Vol 153
R+6 - Vol 154	R+6 - Vol 155
R+6 - Vol 156	R+6 - Vol 157
R+6 - Vol 158	R+6 - Vol 159
R+6 - Vol 160	R+6 - Vol 161
R+6 - Vol 162	R+6 - Vol 163
R+6 - Vol 164	R+6 - Vol 165
R+6 - Vol 166	R+6 - Vol 167
R+6 - Vol 169	R+6 - Vol 170
R+6 - Vol 171	R+6 - Vol 172
R+6 - Vol 173	R+6 - Vol 174
R+6 - Vol 175	R+5 - Vol 176
R+5 - Vol 177	R+5 - Vol 178
R+5 - Vol 179	R+5 - Vol 180
R+5 - Vol 181	R+5 - Vol 182
R+5 - Vol 183	R+5 - Vol 184
R+5 - Vol 185	R+5 - Vol 186
R+5 - Vol 187	R+5 - Vol 188
R+5 - Vol 189	R+5 - Vol 190
R+5 - Vol 191	R+3 - Vol 192
R+3 - Vol 193	R+3 - Vol 194
R+3 - Vol 195	R+3 - Vol 196
R+3 - Vol 197	R+3 - Vol 198
R+3 - Vol 199	R+3 - Vol 200
R+3 - Vol 201	R+3 - Vol 202

R+3 - Vol 203	R+3 - Vol 204
R+3 - Vol 205	R+3 - Vol 206
R+3 - Vol 207	R+3 - Vol 208
R+3 - Vol 209	R+3 - Vol 210
R+3 - Vol 211	R+3 - Vol 212
R+3 - Vol 213	R+3 - Vol 214
R+3 - Vol 215	R+3 - Vol 216
R+3 - Vol 217	R+3 - Vol 218
R+3 - Vol 219	R+3 - Vol 220
R+3 - Vol 221	R+3 - Vol 222
R+3 - Vol 223	R+3 - Vol 224
R+3 - Vol 225	R+3 - Vol 226
R+3 - Vol 227	R+3 - Vol 228
R+3 - Vol 229	R+3 - Vol 230
R+3 - Vol 231	R+3 - Vol 232
R+3 - Vol 233	R+3 - Vol 234
R+3 - Vol 235	R+3 - Vol 236
R+3 - Vol 237	R+3 - Vol 238
R+3 - Vol 239	R+3 - Vol 240
R+3 - Vol 241	R+3 - Vol 242
R+3 - Vol 243	R+2 - Vol 244
R+2 - Vol 245	R+2 - Vol 246
R+2 - Vol 247	R+2 - Vol 248
R+2 - Vol 249	R+2 - Vol 250
R+2 - Vol 251	R+2 - Vol 252
R+2 - Vol 253	R+3 - Vol 254
Sous-sol - Vol 255	Sous-sol - Vol 256
Sous-sol - Vol 257	Sous-sol - Vol 258
Sous-sol - Vol 259	Sous-sol - Vol 260
Sous-sol - Vol 261	Sous-sol - Vol 262
Sous-sol - Vol 263	Sous-sol - Vol 264
Sous-sol - Vol 265	Sous-sol - Vol 266
Sous-sol - Vol 267	Sous-sol - Vol 268
Sous-sol - Vol 269	Sous-sol - Vol 270
Sous-sol - Vol 271	Sous-sol - Vol 272
Sous-sol - Vol 273	Sous-sol - Vol 274
Sous-sol - Vol 275	Sous-sol - Vol 277
Sous-sol - Vol 278	Sous-sol - Vol 279
Sous-sol - Vol 280	Sous-sol - Vol 281
Sous-sol - Vol 282	Sous-sol - Vol 283
Sous-sol - Vol 284	Sous-sol - Vol 285
Sous-sol - Vol 286	Sous-sol - Vol 287
Sous-sol - Vol 288	Sous-sol - Vol 289

Sous-sol - Vol 290	Sous-sol - Vol 291
Sous-sol - Vol 292	Sous-sol - Vol 293
Sous-sol - Vol 294	Sous-sol - Vol 295
Sous-sol - Vol 296	Sous-sol - Vol 298
Sous-sol - Vol 299	Chaufferie - Vol 300
Sous-sol - Vol 301	Sous-sol - Vol 302
Sous-sol - Vol 303	Sous-sol - Vol 304
Sous-sol - Vol 305	Sous-sol - Vol 306
Sous-sol - Vol 307	Sous-sol - Vol 308
Sous-sol - Vol 309	Sous-sol - Vol 310
Sous-sol - Vol 311	Sous-sol - Vol 312
R+1 - Vol 313	R+1 - Vol 314
R+1 - Vol 315	R+1 - Vol 316
R+1 - Vol 317	R+1 - Vol 318
R+1 - Vol 319	R+1 - Vol 320
R+1 - Vol 321	R+1 - Vol 322
R+1 - Vol 323	R+1 - Vol 324
R+1 - Vol 325	R+1 - Vol 326
R+1 - Vol 327	R+1 - Vol 328
R+1 - Vol 329	R+1 - Vol 330
R+1 - Vol 331	R+1 - Vol 332
R+1 - Vol 333	R+1 - Vol 334
RDC - Vol 335	RDC - Vol 336
RDC - Vol 337	RDC - Vol 338
RDC - Vol 339	RDC - Vol 340
RDC - Vol 341	RDC - Vol 342
RDC - Vol 343	RDC - Vol 344
RDC - Vol 345	RDC - Vol 346
RDC - Vol 347	RDC - Vol 348
RDC - Vol 349	RDC - Vol 350
RDC - Vol 351	RDC - Vol 352
RDC - Vol 353	RDC - Vol 354
RDC - Vol 355	RDC - Vol 356
RDC - Vol 357	RDC - Vol 358
RDC - Vol 359	RDC - Vol 360
RDC - Vol 361	RDC - Vol 362
Toiture - Vol 363	Façades - Vol 364
Centrale thermique - Vol 365	R+5 - Vol 366
R+2 - Vol 367	R+2 - Vol 368
R+2 - Vol 369	R+2 - Vol 370
R+2 - Vol 371	R+2 - Vol 372
R+2 - Vol 373	R+2 - Vol 374
R+2 - Vol 375	R+2 - Vol 376

R+2 - Vol 377	R+2 - Vol 378
R+2 - Vol 379	R+2 - Vol 380
R+2 - Vol 381	R+2 - Vol 382
R+2 - Vol 383	R+2 - Vol 384
R+5 - Vol 385	R+7 - Vol 386

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Vol 3 (Machinerie ascenseur) - R+8	Moyen investigation non mis a disposition	Non accessible sans un machiniste
Vol 284 - Sous-sol	Inaccessible sans sondage destructif	Sous carrelage
Vol 283 - Sous-sol	Inaccessible sans sondage destructif	Sous carrelage
Vol 277 - Sous-sol	Inaccessible sans sondage destructif	Dessous carrelage et arrière faience murale

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Aucune liste de travaux n'a été transmise car la logique est une rénovation complète du site.
Une démolition du site étant une possibilité, des sondages de la totalité des composants de la construction et des équipements ont été effectués.

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Ensemble du bâtiment

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

DAT - 002EA013373 - AC Environnement - 10/04/2018
Fiche d'intervention - FI.20220404.UNISTRA.BOTANIQUE - AC Environnement - 11/04/2022
DAT - 002M7001419 - AC Environnement - 08/03/2019
DAT - 002AC105211 - AC Environnement - 23/06/2021
DAT - 002HM011303 - AC Environnement - 22/12/2020

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Façades	R+8	Vol 1 (Local 1) - Vol 2 (Dégagement 1) - Vol 4 (Local 2)	
Parois verticales intérieures et enduits	R+8	Vol 1 (Local 1) - Vol 2 (Dégagement 1) - Vol 3 (Machinerie ascenseur) - Vol 4 (Local 2)	
Plafond et faux-plafonds	R+8	Vol 1 (Local 1) - Vol 2 (Dégagement 1) - Vol 3 (Machinerie ascenseur) - Vol 4 (Local 2)	
Revêtement de sol	R+8	Vol 1 (Local 1) - Vol 2 (Dégagement 1) - Vol 3 (Machinerie ascenseur) - Vol 4 (Local 2)	
Ascenceurs et monte charges	R+8	Vol 3 (Machinerie ascenseur)	
Conduits, canalisations et équipements	R+8	Vol 4 (Local 2)	

Façades	R+7	Vol 5 (Dégagement 2) - Vol 8 (723 SER) - Vol 9 (723A SER) - Vol 10 (724 SER) - Vol 11 (725 SER) - Vol 12 (727 SER) - Vol 13 (705 SER) - Vol 14 (711 SER) - Vol 15 (713 SER) - Vol 16 (715 SER)
Parois verticales intérieures et enduits	R+7	Vol 5 (Dégagement 2) - Vol 6 (728 LTE) - Vol 7 (726 LTE Local SFR) - Vol 8 (723 SER) - Vol 9 (723A SER) - Vol 10 (724 SER) - Vol 11 (725 SER) - Vol 12 (727 SER) - Vol 13 (705 SER) - Vol 14 (711 SER) - Vol 15 (713 SER) - Vol 16 (715 SER) - Vol 17 (718 LTE) - Vol 18 (719 SER) - Vol 20 (Sanitaires) - Vol 21 (Local 3) - Vol 22 (Sortie de secours) - Vol 23 (Issue de secours) - Vol 24 (Couloir) - Vol 25 (WC)
Plafond et faux-plafonds	R+7	Vol 5 (Dégagement 2) - Vol 6 (728 LTE) - Vol 7 (726 LTE Local SFR) - Vol 20 (Sanitaires) - Vol 21 (Local 3) - Vol 24 (Couloir) - Vol 386
Revêtement de mur	R+7	Vol 5 (Dégagement 2) - Vol 8 (723 SER) - Vol 9 (723A SER) - Vol 10 (724 SER) - Vol 11 (725 SER) - Vol 12 (727 SER) - Vol 20 (Sanitaires) - Vol 24 (Couloir) - Vol 25 (WC)
Revêtement de sol	R+7	Vol 5 (Dégagement 2) - Vol 6 (728 LTE) - Vol 7 (726 LTE Local SFR) - Vol 8 (723 SER) - Vol 9 (723A SER) - Vol 10 (724 SER) - Vol 11 (725 SER) - Vol 12 (727 SER) - Vol 13 (705 SER) - Vol 14 (711 SER) - Vol 15 (713 SER) - Vol 16 (715 SER) - Vol 17 (718 LTE) - Vol 18 (719 SER) - Vol 20 (Sanitaires) - Vol 21 (Local 3) - Vol 22 (Sortie de secours) - Vol 23 (Issue de secours) - Vol 24 (Couloir) - Vol 25 (WC)
Equipements divers et accessoires	R+7	Vol 6 (728 LTE) - Vol 16 (715 SER) - Vol 17 (718 LTE) - Vol 21 (Local 3)
Conduits, canalisations et équipements	R+7	Vol 22 (Sortie de secours)

Parois verticales intérieures et enduits	R+5	Vol 26 (Dégagement R+5) - 513 LAB - 514 STO - 515 BUR - Vol 30 (518 BUR) - Vol 32 (516 LAB) - Vol 33 (525 LAB) - Vol 34 (527 BUR) - Vol 36 (530 LAB) - Vol 38 (532 BUR) - Vol 39 (534 LAB) - Vol 40 (536 LAB) - Vol 41 (540 LAB) - Vol 42 (433 LAV) - Vol 43 (535 CFR) - Vol 44 (Issue de secours) - Vol 47 - Vol 48 - Vol 49 - Vol 50 - Vol 51 - Vol 52 - Vol 53 - Vol 54 - Vol 55 - Vol 56 - Vol 57 - Vol 58 - Vol 59 - Vol 60 - Vol 61 - Vol 63 - Vol 64 - Vol 65 - Vol 66 - Vol 67 - Vol 68 - Vol 69 - Vol 176 - Vol 177 - Vol 178 - Vol 179 - Vol 180 - Vol 181 - Vol 182 - Vol 183 - Vol 184 - Vol 185 - Vol 186 - Vol 187 - Vol 188 - Vol 189 - Vol 191 - Vol 385
Plafond et faux-plafonds	R+5	Vol 26 (Dégagement R+5) - 513 LAB - 514 STO - 515 BUR - Vol 32 (516 LAB) - Vol 33 (525 LAB) - Vol 36 (530 LAB) - Vol 40 (536 LAB) - Vol 41 (540 LAB) - Vol 42 (433 LAV) - Vol 43 (535 CFR) - Vol 47 - Vol 48 - Vol 49 - Vol 50 - Vol 51 - Vol 52 - Vol 53 - Vol 54 - Vol 55 - Vol 56 - Vol 57 - Vol 58 - Vol 59 - Vol 60 - Vol 61 - Vol 63 - Vol 68 - Vol 69 - Vol 176 - Vol 177 - Vol 178 - Vol 179 - Vol 180 - Vol 181 - Vol 182 - Vol 183 - Vol 184 - Vol 185 - Vol 186 - Vol 187 - Vol 188 - Vol 189 - Vol 190

Revêtement de sol	R+5	Vol 26 (Dégagement R+5) - 513 LAB - 514 STO - 515 BUR - Vol 30 (518 BUR) - Vol 31 (517 STO) - Vol 32 (516 LAB) - Vol 33 (525 LAB) - Vol 34 (527 BUR) - Vol 35 (526 STO) - Vol 36 (530 LAB) - Vol 37 (531 STO) - Vol 38 (532 BUR) - Vol 39 (534 LAB) - Vol 40 (536 LAB) - Vol 41 (540 LAB) - Vol 42 (433 LAV) - Vol 43 (535 CFR) - Vol 44 (Issue de secours) - Vol 45 (538 SAS) - Vol 46 (539 LAB) - Vol 47 - Vol 48 - Vol 49 - Vol 50 - Vol 51 - Vol 52 - Vol 53 - Vol 54 - Vol 55 - Vol 56 - Vol 57 - Vol 58 - Vol 59 - Vol 60 - Vol 61 - Vol 63 - Vol 71 - Vol 176 - Vol 177 - Vol 178 - Vol 179 - Vol 180 - Vol 181 - Vol 182 - Vol 183 - Vol 184 - Vol 185 - Vol 186 - Vol 187 - Vol 188 - Vol 189 - Vol 190 - Vol 385
Equipements divers et accessoires	R+5	513 LAB - 514 STO - 515 BUR - Vol 30 (518 BUR) - Vol 31 (517 STO) - Vol 32 (516 LAB) - Vol 33 (525 LAB) - Vol 34 (527 BUR) - Vol 35 (526 STO) - Vol 36 (530 LAB) - Vol 37 (531 STO) - Vol 38 (532 BUR) - Vol 39 (534 LAB) - Vol 40 (536 LAB) - Vol 41 (540 LAB) - Vol 42 (433 LAV) - Vol 43 (535 CFR) - Vol 45 (538 SAS) - Vol 46 (539 LAB) - Vol 50 - Vol 52 - Vol 55 - Vol 56 - Vol 57 - Vol 58 - Vol 60 - Vol 61 - Vol 68 - Vol 185 - Vol 186 - Vol 187 - Vol 188
Revêtement de mur	R+5	Vol 42 (433 LAV) - Vol 50 - Vol 52 - Vol 53 - Vol 55 - Vol 56 - Vol 57 - Vol 58 - Vol 59 - Vol 60 - Vol 61 - Vol 63 - Vol 71 - Vol 176 - Vol 180 - Vol 181 - Vol 183 - Vol 184 - Vol 185 - Vol 186 - Vol 187 - Vol 188 - Vol 189 - Vol 190
Façades	R+5	Vol 62 - Vol 366
Conduits, canalisations et équipements	R+5	Vol 64 - Vol 70 - Vol 189 - Vol 190

Parois verticales intérieures et enduits	R+4	Vol 72 - Vol 73 - Vol 74 - Vol 75 - Vol 76 - Vol 77 - Vol 78 - Vol 79 - Vol 80 - Vol 81 - Vol 82 - Vol 83 - Vol 84 - Vol 85 - Vol 86 - Vol 87 - Vol 88 - Vol 90 - Vol 91 - Vol 92 - Vol 93 - Vol 94 - Vol 95 - Vol 96 - Vol 97 - Vol 99 - Vol 100 - Vol 101 - Vol 102 - Vol 103 - Vol 104 - Vol 105 - Vol 106 - Vol 107 - Vol 108 - Vol 109 - Vol 110 - Vol 111 - Vol 112 - Vol 114 - Vol 115 - Vol 116 - Vol 117 - Vol 118 - Vol 119 - Vol 121
Plafond et faux-plafonds	R+4	Vol 72 - Vol 73 - Vol 74 - Vol 75 - Vol 76 - Vol 77 - Vol 78 - Vol 79 - Vol 80 - Vol 81 - Vol 82 - Vol 83 - Vol 84 - Vol 85 - Vol 86 - Vol 87 - Vol 88 - Vol 89 - Vol 90 - Vol 91 - Vol 92 - Vol 93 - Vol 94 - Vol 95 - Vol 96 - Vol 97 - Vol 99 - Vol 100 - Vol 101 - Vol 102 - Vol 103 - Vol 104 - Vol 105 - Vol 106 - Vol 107 - Vol 108 - Vol 109 - Vol 110 - Vol 111 - Vol 112 - Vol 113 - Vol 114 - Vol 115 - Vol 116 - Vol 117 - Vol 118 - Vol 119
Revêtement de sol	R+4	Vol 72 - Vol 73 - Vol 74 - Vol 75 - Vol 76 - Vol 77 - Vol 78 - Vol 79 - Vol 80 - Vol 81 - Vol 82 - Vol 83 - Vol 84 - Vol 85 - Vol 86 - Vol 87 - Vol 88 - Vol 89 - Vol 90 - Vol 91 - Vol 92 - Vol 94 - Vol 95 - Vol 97 - Vol 99 - Vol 100 - Vol 102 - Vol 103 - Vol 104 - Vol 105 - Vol 106 - Vol 107 - Vol 108 - Vol 109 - Vol 110 - Vol 111 - Vol 112 - Vol 113 - Vol 114 - Vol 115 - Vol 116 - Vol 117 - Vol 118 - Vol 119
Equipements divers et accessoires	R+4	Vol 74 - Vol 75 - Vol 76 - Vol 77 - Vol 78 - Vol 79 - Vol 85 - Vol 94 - Vol 95 - Vol 102 - Vol 103 - Vol 106 - Vol 107 - Vol 108 - Vol 110 - Vol 111 - Vol 116 - Vol 117
Revêtement de mur	R+4	Vol 74 - Vol 75 - Vol 76 - Vol 77 - Vol 78 - Vol 79 - Vol 80 - Vol 81 - Vol 82 - Vol 83 - Vol 85 - Vol 86 - Vol 88 - Vol 89 - Vol 90 - Vol 91 - Vol 92 - Vol 93 - Vol 94 - Vol 95 - Vol 97 - Vol 102 - Vol 103 - Vol 104 - Vol 106 - Vol 107 - Vol 108 - Vol 109 - Vol 110 - Vol 111 - Vol 112 - Vol 114 - Vol 115 - Vol 116 - Vol 117 - Vol 119

Conduits, canalisations et équipements	R+4	Vol 90 - Vol 112
Façades	R+4	Vol 98 - Vol 120
Parois verticales intérieures et enduits	R+6	Vol 122 - Vol 123 - Vol 124 - Vol 125 - Vol 126 - Vol 127 - Vol 128 - Vol 129 - Vol 130 - Vol 131 - Vol 132 - Vol 133 - Vol 134 - Vol 135 - Vol 136 - Vol 137 - Vol 138 - Vol 139 - Vol 140 - Vol 141 - Vol 142 - Vol 143 - Vol 145 - Vol 146 - Vol 147 - Vol 148 - Vol 149 - Vol 150 - Vol 151 - Vol 152 - Vol 153 - Vol 154 - Vol 155 - Vol 156 - Vol 157 - Vol 158 - Vol 159 - Vol 160 - Vol 161 - Vol 162 - Vol 163 - Vol 164 - Vol 165 - Vol 166 - Vol 167 - Vol 169 - Vol 170 - Vol 171 - Vol 172 - Vol 173 - Vol 174
Plafond et faux-plafonds	R+6	Vol 122 - Vol 123 - Vol 124 - Vol 125 - Vol 126 - Vol 127 - Vol 128 - Vol 129 - Vol 130 - Vol 131 - Vol 132 - Vol 133 - Vol 134 - Vol 135 - Vol 136 - Vol 137 - Vol 138 - Vol 139 - Vol 140 - Vol 141 - Vol 142 - Vol 145 - Vol 146 - Vol 147 - Vol 148 - Vol 149 - Vol 150 - Vol 151 - Vol 152 - Vol 153 - Vol 154 - Vol 155 - Vol 156 - Vol 157 - Vol 158 - Vol 159 - Vol 160 - Vol 161 - Vol 162 - Vol 163 - Vol 164 - Vol 165 - Vol 166 - Vol 167 - Vol 169 - Vol 170 - Vol 171 - Vol 172 - Vol 173 - Vol 174
Revêtement de mur	R+6	Vol 122 - Vol 125 - Vol 126 - Vol 127 - Vol 128 - Vol 131 - Vol 132 - Vol 133 - Vol 134 - Vol 135 - Vol 138 - Vol 139 - Vol 140 - Vol 142 - Vol 145 - Vol 148 - Vol 149 - Vol 150 - Vol 151 - Vol 152 - Vol 153 - Vol 154 - Vol 155 - Vol 156 - Vol 157 - Vol 161 - Vol 162 - Vol 163 - Vol 165 - Vol 170 - Vol 173

Revêtement de sol	R+6	Vol 122 - Vol 123 - Vol 124 - Vol 125 - Vol 126 - Vol 127 - Vol 128 - Vol 129 - Vol 130 - Vol 131 - Vol 132 - Vol 133 - Vol 134 - Vol 135 - Vol 136 - Vol 137 - Vol 138 - Vol 139 - Vol 140 - Vol 141 - Vol 142 - Vol 145 - Vol 146 - Vol 147 - Vol 148 - Vol 149 - Vol 150 - Vol 151 - Vol 152 - Vol 153 - Vol 154 - Vol 155 - Vol 156 - Vol 157 - Vol 160 - Vol 161 - Vol 162 - Vol 163 - Vol 164 - Vol 165 - Vol 166 - Vol 167 - Vol 169 - Vol 170 - Vol 171 - Vol 173 - Vol 174
Equipements divers et accessoires	R+6	Vol 127 - Vol 128 - Vol 132 - Vol 135 - Vol 137 - Vol 145 - Vol 147 - Vol 148 - Vol 149 - Vol 150 - Vol 151 - Vol 152 - Vol 154 - Vol 170
Conduits, canalisations et équipements	R+6	Vol 138 - Vol 166
Façades	R+6	Vol 144 - Vol 175
Parois verticales intérieures et enduits	R+3	Vol 192 - Vol 193 - Vol 194 - Vol 195 - Vol 196 - Vol 197 - Vol 198 - Vol 199 - Vol 200 - Vol 201 - Vol 202 - Vol 203 - Vol 204 - Vol 205 - Vol 206 - Vol 207 - Vol 208 - Vol 209 - Vol 210 - Vol 211 - Vol 212 - Vol 213 - Vol 214 - Vol 215 - Vol 216 - Vol 217 - Vol 218 - Vol 219 - Vol 220 - Vol 221 - Vol 222 - Vol 223 - Vol 224 - Vol 225 - Vol 226 - Vol 227 - Vol 228 - Vol 229 - Vol 230 - Vol 231 - Vol 232 - Vol 234 - Vol 235 - Vol 236 - Vol 237 - Vol 238 - Vol 239 - Vol 240 - Vol 241 - Vol 243
Plafond et faux-plafonds	R+3	Vol 193 - Vol 194 - Vol 195 - Vol 196 - Vol 197 - Vol 198 - Vol 199 - Vol 200 - Vol 201 - Vol 202 - Vol 203 - Vol 204 - Vol 205 - Vol 206 - Vol 207 - Vol 208 - Vol 209 - Vol 210 - Vol 211 - Vol 212 - Vol 213 - Vol 214 - Vol 215 - Vol 216 - Vol 217 - Vol 218 - Vol 219 - Vol 220 - Vol 221 - Vol 222 - Vol 223 - Vol 224 - Vol 225 - Vol 226 - Vol 227 - Vol 228 - Vol 229 - Vol 230 - Vol 231 - Vol 234 - Vol 239 - Vol 240 - Vol 243

Revêtement de mur	R+3	Vol 193 - Vol 194 - Vol 195 - Vol 197 - Vol 199 - Vol 200 - Vol 201 - Vol 202 - Vol 203 - Vol 204 - Vol 205 - Vol 206 - Vol 207 - Vol 208 - Vol 209 - Vol 210 - Vol 211 - Vol 212 - Vol 213 - Vol 214 - Vol 216 - Vol 217 - Vol 219 - Vol 220 - Vol 221 - Vol 222 - Vol 223 - Vol 224 - Vol 226 - Vol 227 - Vol 228 - Vol 229 - Vol 230 - Vol 232 - Vol 239 - Vol 240 - Vol 241
Revêtement de sol	R+3	Vol 193 - Vol 194 - Vol 195 - Vol 196 - Vol 197 - Vol 198 - Vol 199 - Vol 200 - Vol 201 - Vol 202 - Vol 203 - Vol 204 - Vol 205 - Vol 206 - Vol 207 - Vol 208 - Vol 209 - Vol 210 - Vol 211 - Vol 212 - Vol 213 - Vol 214 - Vol 215 - Vol 216 - Vol 217 - Vol 218 - Vol 219 - Vol 220 - Vol 221 - Vol 222 - Vol 223 - Vol 224 - Vol 226 - Vol 227 - Vol 228 - Vol 229 - Vol 230 - Vol 231 - Vol 234 - Vol 237 - Vol 239 - Vol 240 - Vol 241
Equipements divers et accessoires	R+3	Vol 199 - Vol 200 - Vol 201 - Vol 202 - Vol 203 - Vol 204 - Vol 205 - Vol 207 - Vol 212 - Vol 213 - Vol 220 - Vol 221 - Vol 222 - Vol 224 - Vol 226 - Vol 227 - Vol 239 - Vol 240
Conduits, canalisations et équipements	R+3	Vol 209 - Vol 214 - Vol 241
Façades	R+3	Vol 242 - Vol 254
Parois verticales intérieures et enduits	R+2	Vol 244 - Vol 245 - Vol 247 - Vol 249 - Vol 367 - Vol 368 - Vol 369 - Vol 370 - Vol 371 - Vol 372 - Vol 373 - Vol 374 - Vol 375 - Vol 376 - Vol 377 - Vol 378 - Vol 379 - Vol 380 - Vol 381 - Vol 382 - Vol 383 - Vol 384
Plafond et faux-plafonds	R+2	Vol 244 - Vol 245 - Vol 247 - Vol 367 - Vol 368 - Vol 369 - Vol 370 - Vol 371 - Vol 372 - Vol 373 - Vol 374 - Vol 375 - Vol 376 - Vol 377 - Vol 378 - Vol 379 - Vol 380 - Vol 381 - Vol 382 - Vol 383 - Vol 384
Revêtement de mur	R+2	Vol 244 - Vol 250 - Vol 369 - Vol 370 - Vol 371 - Vol 374 - Vol 376 - Vol 377 - Vol 378 - Vol 381

Revêtement de sol	R+2	Vol 244 - Vol 250 - Vol 369 - Vol 370 - Vol 371 - Vol 374 - Vol 375 - Vol 376 - Vol 377 - Vol 378 - Vol 381 - Vol 382 - Vol 383 - Vol 384
Conduits, canalisations et équipements	R+2	Vol 246 - Vol 251 - Vol 377
Equipements divers et accessoires	R+2	Vol 250 - Vol 369 - Vol 374 - Vol 376 - Vol 377 - Vol 378 - Vol 381
Façades	R+2	Vol 252 - Vol 253 - Vol 374
Equipements divers et accessoires	Sous-sol	Vol 255 - Vol 256 - Vol 257 - Vol 274 - Vol 305
Parois verticales intérieures et enduits	Sous-sol	Vol 255 - Vol 256 - Vol 257 - Vol 258 - Vol 260 - Vol 264 - Vol 267 - Vol 268 - Vol 269 - Vol 270 - Vol 271 - Vol 272 - Vol 273 - Vol 274 - Vol 275 - Vol 278 - Vol 279 - Vol 280 - Vol 281 - Vol 282 - Vol 283 - Vol 284 - Vol 285 - Vol 286 - Vol 287 - Vol 288 - Vol 289 - Vol 290 - Vol 291 - Vol 292 - Vol 293 - Vol 294 - Vol 295 - Vol 296 - Vol 298 - Vol 299 - Vol 301 - Vol 302 - Vol 303 - Vol 304 - Vol 305 - Vol 306 - Vol 307 - Vol 308 - Vol 309 - Vol 310 - Vol 311
Plafond et faux-plafonds	Sous-sol	Vol 255 - Vol 256 - Vol 260 - Vol 264 - Vol 267 - Vol 268 - Vol 269 - Vol 270 - Vol 271 - Vol 272 - Vol 273 - Vol 274 - Vol 275 - Vol 277 - Vol 278 - Vol 279 - Vol 280 - Vol 281 - Vol 282 - Vol 283 - Vol 284 - Vol 285 - Vol 286 - Vol 288 - Vol 289 - Vol 290 - Vol 291 - Vol 292 - Vol 293 - Vol 294 - Vol 295 - Vol 296 - Vol 298 - Vol 299 - Vol 301 - Vol 302 - Vol 303 - Vol 304 - Vol 305 - Vol 306 - Vol 307 - Vol 308 - Vol 309 - Vol 310 - Vol 311
Revêtement de mur	Sous-sol	Vol 255 - Vol 256 - Vol 257 - Vol 258 - Vol 260 - Vol 261 - Vol 262 - Vol 263 - Vol 264 - Vol 265 - Vol 266 - Vol 267 - Vol 268 - Vol 269 - Vol 270 - Vol 271 - Vol 272 - Vol 274 - Vol 275 - Vol 277 - Vol 280 - Vol 281 - Vol 287 - Vol 289

Revêtement de sol	Sous-sol	Vol 255 - Vol 256 - Vol 257 - Vol 258 - Vol 261 - Vol 262 - Vol 263 - Vol 264 - Vol 265 - Vol 266 - Vol 268 - Vol 269 - Vol 270 - Vol 271 - Vol 272 - Vol 273 - Vol 274 - Vol 275 - Vol 277 - Vol 278 - Vol 280 - Vol 281 - Vol 282 - Vol 283 - Vol 284 - Vol 285 - Vol 286 - Vol 287 - Vol 288 - Vol 289 - Vol 290 - Vol 291 - Vol 292 - Vol 293 - Vol 295 - Vol 296 - Vol 298 - Vol 301 - Vol 302 - Vol 303 - Vol 304 - Vol 305 - Vol 306 - Vol 307 - Vol 308 - Vol 309 - Vol 310 - Vol 311
Conduits, canalisations et équipements	Sous-sol	Vol 258 - Vol 267 - Vol 271 - Vol 272 - Vol 280 - Vol 289 - Vol 299 - Vol 302 - Vol 305 - Vol 309
Façades	Sous-sol	Vol 259 - Vol 312
Conduits, canalisations et équipements	Chaufferie	Vol 300
Equipements divers et accessoires	Chaufferie	Vol 300
Parois verticales intérieures et enduits	Chaufferie	Vol 300
Plafond et faux-plafonds	Chaufferie	Vol 300
Revêtement de sol	Chaufferie	Vol 300
Parois verticales intérieures et enduits	R+1	Vol 313 - Vol 314 - Vol 315 - Vol 316 - Vol 317 - Vol 318 - Vol 319 - Vol 321 - Vol 323 - Vol 324 - Vol 325 - Vol 326 - Vol 327 - Vol 328 - Vol 329 - Vol 330 - Vol 331 - Vol 332 - Vol 333
Plafond et faux-plafonds	R+1	Vol 313 - Vol 314 - Vol 315 - Vol 316 - Vol 317 - Vol 318 - Vol 319 - Vol 320 - Vol 321 - Vol 323 - Vol 324 - Vol 325 - Vol 327 - Vol 328 - Vol 329 - Vol 330 - Vol 331 - Vol 332 - Vol 333
Revêtement de mur	R+1	Vol 313 - Vol 314 - Vol 315 - Vol 321 - Vol 325 - Vol 327 - Vol 328
Revêtement de sol	R+1	Vol 313 - Vol 314 - Vol 315 - Vol 316 - Vol 317 - Vol 318 - Vol 319 - Vol 320 - Vol 321 - Vol 323 - Vol 324 - Vol 325 - Vol 327 - Vol 328 - Vol 330 - Vol 331 - Vol 332
Façades	R+1	Vol 322 - Vol 334

Parois verticales intérieures et enduits	RDC	Vol 335 - Vol 336 - Vol 337 - Vol 338 - Vol 339 - Vol 341 - Vol 342 - Vol 343 - Vol 344 - Vol 345 - Vol 346 - Vol 348 - Vol 349 - Vol 350 - Vol 351 - Vol 352 - Vol 353 - Vol 354 - Vol 355 - Vol 356 - Vol 357 - Vol 358 - Vol 360 - Vol 361
Plafond et faux-plafonds	RDC	Vol 335 - Vol 336 - Vol 337 - Vol 338 - Vol 339 - Vol 340 - Vol 341 - Vol 342 - Vol 343 - Vol 344 - Vol 345 - Vol 346 - Vol 347 - Vol 348 - Vol 349 - Vol 350 - Vol 351 - Vol 352 - Vol 353 - Vol 354 - Vol 355 - Vol 356 - Vol 357 - Vol 358 - Vol 360 - Vol 361
Revêtement de mur	RDC	Vol 335 - Vol 336 - Vol 337 - Vol 338 - Vol 339 - Vol 342
Revêtement de sol	RDC	Vol 335 - Vol 336 - Vol 337 - Vol 338 - Vol 339 - Vol 340 - Vol 342 - Vol 343 - Vol 344 - Vol 345 - Vol 346 - Vol 347 - Vol 348 - Vol 349 - Vol 350 - Vol 351 - Vol 352 - Vol 353 - Vol 354 - Vol 355 - Vol 357 - Vol 358 - Vol 360 - Vol 361
Façades	RDC	Vol 359 - Vol 362
Façades	Toiture	Vol 363
Parois verticales intérieures et enduits	Toiture	Vol 363
Toiture et étanchéité	Toiture	Vol 363
Façades	Façades	Vol 364
Conduits, canalisations et équipements	Centrale thermique	Vol 365
Parois verticales intérieures et enduits	Centrale thermique	Vol 365
Plafond et faux-plafonds	Centrale thermique	Vol 365
Revêtement de sol	Centrale thermique	Vol 365

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Aucun motif

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Aucune adjonction

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Néant

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalition d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :
- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
Vol 5 (Dégagement 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	P18
Vol 26 (Dégagement R+5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P43 Phase 1
513 LAB	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	P53
515 BUR	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P58
Vol 30 (518 BUR)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P58
515 BUR	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P59
Vol 30 (518 BUR)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P59
Vol 32 (516 LAB)	Equipements divers et accessoires	Sorbonne	Plaque	P63
Vol 33 (525 LAB)	Equipements divers et accessoires	Sorbonne	Plaque	P63
Vol 36 (530 LAB)	Equipements divers et accessoires	Sorbonne	Plaque	P63
Vol 40 (536 LAB)	Equipements divers et accessoires	Sorbonne	Plaque	P63
Vol 41 (540 LAB)	Equipements divers et accessoires	Sorbonne	Plaque	P63
Vol 42 (433 LAV)	Equipements divers et accessoires	Sorbonne	Plaque	P63
Vol 51	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P79
Vol 54	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P79
Vol 59	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P79
Vol 61	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P79
Vol 51	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P80
Vol 54	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P80
Vol 59	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P80
Vol 61	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P80
Vol 52	Equipements divers et accessoires	Sorbonne	Plaque	P85
Vol 57	Equipements divers et accessoires	Sorbonne	Plaque	P85
Vol 58	Equipements divers et accessoires	Sorbonne	Plaque	P85

Vol 60	Equipements divers et accessoires	Sorbonne	Plaque	P85
Vol 73	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P117
Vol 72	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P117
Vol 99	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P117
Vol 100	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P117
Vol 102	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P117
Vol 103	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P117
Vol 104	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P117
Vol 76	Equipements divers et accessoires	Paillasse	Plaques planes en fibres-ciment	P130
Vol 213	Equipements divers et accessoires	Paillasse	Plaques planes en fibres-ciment	P130
Vol 212	Equipements divers et accessoires	Paillasse	Plaques planes en fibres-ciment	P130
Vol 199	Equipements divers et accessoires	Paillasse	Plaques planes en fibres-ciment	P130
Vol 207	Equipements divers et accessoires	Paillasse	Plaques planes en fibres-ciment	P130
Vol 205	Equipements divers et accessoires	Paillasse	Plaques planes en fibres-ciment	P130
Vol 90	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P140
Vol 91	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	P146
Vol 92	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	P146
Vol 88	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P154
Vol 87	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P154
Vol 100	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P159 Phase 2
Vol 108	Equipements divers et accessoires	Sorbonne	Plaque	P177
Vol 111	Equipements divers et accessoires	Sorbonne	Plaque	P177
Vol 274	Equipements divers et accessoires	Sorbonne	Plaque	P177
Vol 204	Equipements divers et accessoires	Sorbonne	Plaque	P177
Vol 203	Equipements divers et accessoires	Sorbonne	Plaque	P177
Vol 199	Equipements divers et accessoires	Sorbonne	Plaque	P177

Vol 111	Equipements divers et accessoires	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	P178
Vol 145	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P237
Vol 146	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P237
Vol 174	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P239
Vol 164	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P239
Vol 170	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P248
Vol 145	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P248
Vol 148	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P248
Vol 149	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P248
Vol 150	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P248
Vol 151	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P248
Vol 152	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P248
Vol 153	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P248
Vol 154	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P248
Vol 165	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P248
Vol 163	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P248
Vol 162	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P248
Vol 161	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P248
Vol 155	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P248
Vol 156	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P248
Vol 157	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P248
Vol 150	Equipements divers et accessoires	Sorbonne	Plaque	P267
Vol 182	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P277
Vol 216	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S870
Vol 217	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S871
Vol 220	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S872
Vol 219	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S873

Vol 221	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S874
Vol 241	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S875
Vol 240	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S876
Vol 239	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S877
Vol 250	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P310
Vol 319	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P310
Vol 316	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P310
Vol 318	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P310
Vol 286	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P350
Vol 286	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P351
Vol 300	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P373
Vol 300	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Joint de bride	P390
Vol 300	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Joint de bride	P392
Vol 322	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P414
Vol 334	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P437
Vol 359	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P456
Vol 360	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P463
Vol 358	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P463
Vol 343	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P463
Vol 364	Façades	Murs	Colle de carrelage	P502
Vol 196	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P521 Phase 1
Vol 365	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	P529
Vol 384	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1537
Vol 375	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1538
Vol 381	Equipements divers et accessoires	Sorbonne	Plaque	S1543
Vol 378	Equipements divers et accessoires	Sorbonne	Plaque	S1544
Vol 377	Equipements divers et accessoires	Sorbonne	Plaque	S1545

Vol 374	Equipements divers et accessoires	Sorbonne	Plaque	S1546
Vol 369	Equipements divers et accessoires	Sorbonne	Plaque	S1547
Vol 375	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1556
Vol 218	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1595
Vol 240	Equipements divers et accessoires	Paillasse	Enduit plâtre	S1637
Vol 239	Equipements divers et accessoires	Paillasse	Enduit plâtre	S1638
Vol 221	Equipements divers et accessoires	Paillasse	Enduit plâtre	S1639
Vol 220	Equipements divers et accessoires	Paillasse	Enduit plâtre	S1640
Vol 223	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S1647
Vol 224	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1658

L'attention du donneur d'ordre/maître d'ouvrage/propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composants ou de parties de composant non inspectés faisant partie du périmètre et du programme des travaux, l'information sur la présence ou l'absence d'amiante ne peut être considérée comme exhaustive et ses obligations réglementaires de repérage définies aux articles R4412 - 97 et suivants du Code du travail ne sont pas remplies. Des investigations approfondies complémentaires seront à réaliser lorsque ces locaux/ parties de locaux, composant ou partie de composant seront accessibles de manière sécurisée.

Localisation	Materiau	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser	Moyen d'acces à mettre en oeuvre
Vol 5 (Dégagement 2)	Enduits ciment	Hauteur 6m		
Vol 3 (Machinerie ascenseur) - R+8		Moyen investigation non mis a disposition	Non accessible sans un machiniste	
Vol 284 - Sous-sol		Inaccessible sans sondage destructif	Sous carrelage	
Vol 283 - Sous-sol		Inaccessible sans sondage destructif	Sous carrelage	
Vol 277 - Sous-sol		Inaccessible sans sondage destructif	Dessous carrelage et arrière faience murale	

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Réserve n°1 : Les parties de volume situées à l'intérieur des coffrages n'ont pu être visitées ou uniquement que partiellement. Des investigations complémentaires peuvent donc s'avérer nécessaires après dépose de ces éléments de coffrage.

Réserve n°2 : Les parties de volume situées derrière les doublages de murs et de plafonds n'ont pu être visitées. Des investigations complémentaires peuvent donc s'avérer nécessaires après dépose de ces éléments de doublage.

Réserve n°3 : Les conduites noyées et enterrées ne peuvent être contrôlées, sans multiples carottages en phase de déconstruction.

Réserve n°4 : Les calles de ferraillages des dalles ne peuvent être contrôlées, sans multiples carottages en phase de déconstruction.

Réserve n°5 : Des investigations complémentaires devront être menées sur les fondations du bâtiment.

Réserve n°6 : Des investigations complémentaires devront être menées sur les enrobés routiers en périphérie du bâtiment.

Réserve n°7 : Les éléments des portes coupe-feu n'ont pas pu être prélevés sans altérer l'intégrité fonctionnelle du matériau.

Réserve n°8 : Les joints de structures entre les huisseries et les maçonneries non pas été investigués pour cause de risque de dégradations importantes des supports. Des investigations complémentaires peuvent s'avérer nécessaires une fois les huisseries déposées.

Réserve n°9 : Des investigations approfondies des chaudières, des CTA et de leurs équipements ne sont pas réalisable en fonctionnement. Des sondages sont impossibles sans atteinte à la fonction mécanique des appareils.

Réserve n°10 : Le repérage dans les plénums ne peut être exhaustif sans la dépose préalable de l'intégralité des faux-plafonds.

Réserve n°11 : Après les retours d'analyse du laboratoire, des investigations complémentaires sont nécessaires notamment sur les mastics vitriers et les colles de mosaïque en façades.

Réserve n°12 : Des investigations complémentaires dans le plénum en sous face de dalle extérieur devront être menées. Nécessité d'une nacelle comme moyen d'accès.

Commentaire n°1 : Le logement de service présent au sous-sol n'a pas été traité dans le présent rapport. Si des travaux sont prévus dans celui-ci, des investigations devront être menées.

Commentaire n°2 : L'ascenseur ayant été remplacé récemment, aucun prélèvements n'a été effectués sur ses équipements.

Commentaire n°3 : Des investigations complémentaires devront être menées sur les câbles électriques une fois le PV de consignation reçu.

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Toiture et étanchéité

2 - Façades

3 - Parois verticales intérieures et enduits

4 - Plafond et faux-plafonds

5 - Revêtement de sol

6 - Revêtement de mur

7 - Conduits, canalisations et équipements

8 - Ascenceurs et monte charges

9 - Equipements divers et accessoires

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture	Vol 363	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P481	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °481 - 1	P481	Shingle - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 363	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P481	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P481		002ER 12027 7 n °481 - 1	P481	Shingle - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 363	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P482	Réalisation d'un prélevement	Acrotères	002ER 12027 7 n °482 - 1	P482	Shingle - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 363	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	S1376	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P482	Acrotères	002ER 12027 7 n °482 - 1	P482	Shingle - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 363	Acrotère	Enduit ciment	P483	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °483 - 1	P483	Mortier / Matériau - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 363	Acrotère	Enduit ciment	S1376	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P483		002ER 12027 7 n °483 - 1	P483	Mortier / Matériau - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 363	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Revêtements	P484	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °484 - 1	P484	Matériau - Dur Bitumineux - Rouge	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture	Vol 363	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Revêtements	P484	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P484		002ER 12027 7 n °484 - 1	P484	Matériau - Dur Bitumineux - Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 363	Eléments ponctuels	Solin	P485	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °485 - 1	P485	Matériau / Matériau - Effritable / Souple - Blanc Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 363	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P486	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °486 - 1	P486	Bande - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 363	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Revêtements	P487	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °487 - 1	P487	Matériau - Dur Bitumineux - Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 363	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P488	Réalisation d'un prélevement	Acrotères	002ER 12027 7 n °488 - 1	P488	Shingle - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 363	Acrotère	Enduit ciment	P489	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °489 - 1	P489	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture	Vol 363	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P490	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °490 - 1	P490	Shingle - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 363	Eléments ponctuels	Solin	P491	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °491 - 1	P491	Matériau / Matériau - Effritable / Souple - Blanc Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 363	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Complexe d'étanchéité	P508	Réalisation d'un prélevement			P508	Matériau - Bitumineux Dur - Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 363	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Complexe d'étanchéité	P508	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P508			P508	Matériau - Bitumineux Dur - Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 363	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P509	Réalisation d'un prélevement	Relevé d'étanchéité		P509 Phase 1	Shingle - Bitumineux Fibreux - Rouge Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 363	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P509	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P509	Relevé d'étanchéité		P509 Phase 1	Shingle - Bitumineux Fibreux - Rouge Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 363	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P509	Réalisation d'un prélevement	Relevé d'étanchéité		P509 Phase 2	Matériau - Effritable - Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture	Vol 363	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P509	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P509	Relevé d'étanchéité		P509 Phase 2	Matériau - Effritable - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 363	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Dalle béton	P511	Réalisation d'un prélevement			P511	Matériau - Effritable Bitumineux - Noir Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 363	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Dalle béton	P511	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P511			P511	Matériau - Effritable Bitumineux - Noir Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 363	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P512	Réalisation d'un prélevement	1ere couche		P512	Matériau - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 363	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P513	Réalisation d'un prélevement	2eme couche		P513	Matériau - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 363	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P514	Réalisation d'un prélevement	Relevé d'étanchéité		P514	Matériau - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 363	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P514	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P514	Relevé d'étanchéité		P514	Matériau - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 363	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Dalle béton	P515	Réalisation d'un prélevement			P515	Béton / Matériau - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture	Vol 363	Verrières	Mastic	P516	Réalisation d'un prélevement			P516	Matériau - Fibreux Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 363	Verrières	Mastic	P516	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P516			P516	Matériau - Fibreux Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+8	Vol 2 (Dégagement 1)	Menuiseries	Joint vitrier	P6	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°6 - 1	P6	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	Vol 1 (Local 1)	Menuiseries	Joint vitrier	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 12027 7 n°6 - 1	P6	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	Vol 4 (Local 2)	Menuiseries	Joint vitrier	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 12027 7 n°6 - 1	P6	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	Vol 1 (Local 1) - Vol 4 (Local 2)	Menuiseries	Joint vitrier	S9 - S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ER 12027 7 n°6 - 1	P6	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+7	Vol 12 (727 SER)	Menuiseries	Mastic vitrier	P17	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°17 - 1	P17	Mastic / Peinture - Effritable / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 11 (725 SER)	Menuiseries	Mastic vitrier	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002ER 12027 7 n°17 - 1	P17	Mastic / Peinture - Effritable / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 10 (724 SER)	Menuiseries	Mastic vitrier	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002ER 12027 7 n°17 - 1	P17	Mastic / Peinture - Effritable / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 9 (723A SER)	Menuiseries	Mastic vitrier	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002ER 12027 7 n°17 - 1	P17	Mastic / Peinture - Effritable / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 8 (723 SER)	Menuiseries	Mastic vitrier	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002ER 12027 7 n°17 - 1	P17	Mastic / Peinture - Effritable / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+7	Vol 16 (715 SER)	Menuiseries	Mastic vitrier	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002ER 12027 7 n°17 - 1	P17	Mastic / Peinture - Effritable / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 15 (713 SER)	Menuiseries	Mastic vitrier	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002ER 12027 7 n°17 - 1	P17	Mastic / Peinture - Effritable / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 14 (711 SER)	Menuiseries	Mastic vitrier	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002ER 12027 7 n°17 - 1	P17	Mastic / Peinture - Effritable / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 13 (705 SER)	Menuiseries	Mastic vitrier	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002ER 12027 7 n°17 - 1	P17	Mastic / Peinture - Effritable / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 5 (Dégagement 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002ER 12027 7 n°17 - 1	P17	Mastic / Peinture - Effritable / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+7	Vol 11 (725 SER) - Vol 10 (724 SER) - Vol 9 (723A SER) - Vol 8 (723 SER) - Vol 16 (715 SER) - Vol 15 (713 SER) - Vol 14 (711 SER) - Vol 13 (705 SER) - Vol 5 (Dégagement 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	S35 - S36 - S37 - S38 - S39 - S40 - S41 - S42 - S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002ER 12027 7 n°17 - 1	P17	Mastic / Peinture - Effritable / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 62	Menuiseries	Mastic vitrier	P99	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°99 - 1	P99	Mastic / Peinture - Dur / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 62	Menuiseries	Mastic vitrier	P99	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002ER 12027 7 n°99 - 1	P99	Mastic / Peinture - Dur / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 366	Menuiseries	Mastic vitrier	S1478	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002ER 12027 7 n°99 - 1	P99	Mastic / Peinture - Dur / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 62 - Vol 366	Menuiseries	Mastic vitrier	P99 - S1478	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002ER 12027 7 n°99 - 1	P99	Mastic / Peinture - Dur / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 98	Menuiseries	Mastic vitrier	P121	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °121 - 1	P121	Mastic - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 98	Menuiseries	Mastic vitrier	P121	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121		002ER 12027 7 n °121 - 1	P121	Mastic - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 120	Menuiseries	Mastic vitrier	P176	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °176 - 1	P176	Mastic - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 120	Menuiseries	Mastic vitrier	P176	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P176		002ER 12027 7 n °176 - 1	P176	Mastic - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 144	Menuiseries	Mastic vitrier	P230	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °230 - 1	P230	Mastic - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 144	Menuiseries	Mastic vitrier	P230	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P230		002ER 12027 7 n °230 - 1	P230	Mastic - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 175	Menuiseries	Mastic vitrier	P261	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °261 - 1	P261	Peinture / Mastic / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Gris / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 175	Menuiseries	Mastic vitrier	P261	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P261		002ER 12027 7 n °261 - 1	P261	Peinture / Mastic / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Gris / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 242	Menuiseries	Mastic vitrier	P300	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °300 - 1	P300	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 254	Menuiseries	Mastic vitrier	P302	Réalisation d'un prélevement			P302	Mastic - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 253	Menuiseries	Mastic vitrier	P303	Réalisation d'un prélevement			P303	Mastic - Dur - Beige Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 252	Menuiseries	Mastic vitrier	P304	Réalisation d'un prélevement			P304	Mastic - Dur - Beige Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 259	Menuiseries	Mastic vitrier	P323	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °323 - 1	P323	Mastic - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 312	Menuiseries	Mastic vitrier	P403	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °403 - 1	P403	Mastic - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 312	Menuiseries	Mastic vitrier	P403	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P403		002ER 12027 7 n °403 - 1	P403	Mastic - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 322	Menuiseries	Mastic vitrier	P414	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °414 - 1	P414	Mastic - Effritable - Beige	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 334	Menuiseries	Mastic vitrier	P437	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °437 - 1	P437	Mastic - Effritable - Beige Marron	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 359	Menuiseries	Mastic vitrier	P456	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °456 - 1	P456	Mastic - Dur - Beige	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 359	Menuiseries	Mastic vitrier	P456	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P456		002ER 12027 7 n °456 - 1	P456	Mastic - Dur - Beige	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 362	Menuiseries	Mastic vitrier	P478	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °478 - 1	P478	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 362	Menuiseries	Mastic vitrier	P478	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P478		002ER 12027 7 n °478 - 1	P478	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 362	Menuiseries	Mastic vitrier	S1374	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P478		002ER 12027 7 n °478 - 1	P478	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 362	Menuiseries	Mastic vitrier	P478 - S1374	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P478		002ER 12027 7 n °478 - 1	P478	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 364	Murs	Enduit ciment	P494	Réalisation d'un prélevement			P494	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 364	Murs	Enduit ciment	P495	Réalisation d'un prélevement			P495	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades	Vol 364	Murs	Enduit ciment	P496	Réalisation d'un prélevement			P496	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 364	Murs	Enduit ciment	P497	Réalisation d'un prélevement			P497	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 364	Murs	Enduit ciment	P498	Réalisation d'un prélevement			P498	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 364	Murs	Enduit ciment	P499	Réalisation d'un prélevement			P499	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 364	Murs	Enduit ciment	P500	Réalisation d'un prélevement			P500	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 364	Murs	Enduit ciment	P501	Réalisation d'un prélevement			P501	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades	Vol 364	Murs	Colle de carrelage	P502	Réalisation d'un prélevement			P502	Colle - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
Façades	Vol 364	Murs	Colle de carrelage	P503	Réalisation d'un prélevement			P503	Colle / Mortier - Souple / Effritable - Translucide / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 364	Murs	Colle de carrelage	P504	Réalisation d'un prélevement			P504	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 364	Murs	Colle de carrelage	P505	Réalisation d'un prélevement			P505	Mortier - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 364	Murs	Colle de carrelage	P506	Réalisation d'un prélevement			P506	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 364	Murs	Colle de carrelage	P507	Réalisation d'un prélevement			P507	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 363	Murs	Enduit ciment	P510	Réalisation d'un prélevement			P510	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 363	Murs	Enduit ciment	P510	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P510			P510	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 364	Murs	Enduit ciment	P536	Réalisation d'un prélevement			P536	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades	Vol 364	Murs	Enduit ciment	P537	Réalisation d'un prélevement			P537	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 253	Menuiseries	Mastic vitrier	S1522	Réalisation d'un sondage		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P15 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+2	Vol 374	Menuiseries	Mastic vitrier	S1548	Réalisation d'un sondage		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P26 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+2	Vol 253	Menuiseries	Mastic vitrier	S1548	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1548		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P26 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 252	Menuiseries	Mastic vitrier	S1575	Réalisation d'un sondage		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P41 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+3	Vol 254	Menuiseries	Mastic vitrier	S1636	Réalisation d'un sondage		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P66 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+3	Vol 254	Menuiseries	Mastic vitrier	S1645	Réalisation d'un sondage		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P72 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+8	Vol 2 (Dégagement 1)	Murs et cloisons	Jonction entre maçonneries	P1	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°1 - 1	P1	Peinture / Ciment / Mortier - Effritable / Dur / Dur - Blanc / Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	Vol 2 (Dégagement 1)	Murs et cloisons	Jonction entre maçonneries	P1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 12027 7 n°1 - 1	P1	Peinture / Ciment / Mortier - Effritable / Dur / Dur - Blanc / Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	Vol 1 (Local 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P3	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°3 - 1	P3	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	Vol 2 (Dégagement 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 12027 7 n°3 - 1	P3	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	Vol 4 (Local 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 12027 7 n°3 - 1	P3	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	Vol 3 (Machinerie ascenseur)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S1480	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 12027 7 n°3 - 1	P3	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+8	Vol 2 (Dégagement 1) - Vol 4 (Local 2) - Vol 3 (Machinerie ascenseur)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S3 - S4 - S1480	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ER 12027 7 n°3 - 1	P3	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	Vol 4 (Local 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P5	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°5 - 1	P5	Peinture / Ciment / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	Vol 2 (Dégagement 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER 12027 7 n°5 - 1	P5	Peinture / Ciment / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	Vol 1 (Local 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER 12027 7 n°5 - 1	P5	Peinture / Ciment / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	Vol 2 (Dégagement 1) - Vol 1 (Local 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S7 - S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER 12027 7 n°5 - 1	P5	Peinture / Ciment / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+7	Vol 7 (726 LTE Local SFR)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S11	Réalisation d'un sondage		S11 - 1				Négatif sur document Voir P1 DAT AC Environnement Réf : 002AC105211
R+7	Vol 7 (726 LTE Local SFR)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S12	Réalisation d'un sondage		S12 - 1				Négatif sur document Voir P2 DAT AC Environnement Réf : 002AC105211
R+7	Vol 5 (Dégagement 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P9	Réalisation d'un prélevement		002ER120277 n°9 - 1	P9	Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 5 (Dégagement 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P10	Réalisation d'un prélevement		002ER120277 n°10 - 1	P10	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+7	Vol 5 (Dégagement 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 12027 7 n°10 - 1	P10	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 5 (Dégagement 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P11	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°11 - 1	P11	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 5 (Dégagement 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002ER 12027 7 n°11 - 1	P11	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 5 (Dégagement 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	P16	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°16 - 1	P16	Matériau / Matériau - Bitumineux Fibreux / Effritable - Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 9 (723A SER)	Menuiseries	Mastic vitrier	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002ER 12027 7 n°16 - 1	P16	Matériau / Matériau - Bitumineux Fibreux / Effritable - Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 10 (724 SER)	Menuiseries	Mastic vitrier	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002ER 12027 7 n°16 - 1	P16	Matériau / Matériau - Bitumineux Fibreux / Effritable - Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+7	Vol 11 (725 SER)	Menuiseries	Mastic vitrier	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002ER 12027 7 n°16 - 1	P16	Matériau / Matériau - Bitumineux Fibreux / Effritable - Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 14 (711 SER)	Menuiseries	Mastic vitrier	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002ER 12027 7 n°16 - 1	P16	Matériau / Matériau - Bitumineux Fibreux / Effritable - Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 15 (713 SER)	Menuiseries	Mastic vitrier	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002ER 12027 7 n°16 - 1	P16	Matériau / Matériau - Bitumineux Fibreux / Effritable - Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 16 (715 SER)	Menuiseries	Mastic vitrier	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002ER 12027 7 n°16 - 1	P16	Matériau / Matériau - Bitumineux Fibreux / Effritable - Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 9 (723A SER) - Vol 10 (724 SER) - Vol 11 (725 SER) - Vol 14 (711 SER) - Vol 15 (713 SER) - Vol 16 (715 SER)	Menuiseries	Mastic vitrier	S29 - S30 - S31 - S32 - S33 - S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002ER 12027 7 n°16 - 1	P16	Matériau / Matériau - Bitumineux Fibreux / Effritable - Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+7	Vol 5 (Dégagement 2)	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	P18	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°18 - 1	P18	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+7	Vol 5 (Dégagement 2)	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	P18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002ER 12027 7 n°18 - 1	P18	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+7	Vol 16 (715 SER)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P19	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°19 - 1	P19	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 15 (713 SER)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002ER 12027 7 n°19 - 1	P19	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 14 (711 SER)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002ER 12027 7 n°19 - 1	P19	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 13 (705 SER)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002ER 12027 7 n°19 - 1	P19	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 17 (718 LTE)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002ER 12027 7 n°19 - 1	P19	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+7	Vol 18 (719 SER)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002ER 12027 7 n°19 - 1	P19	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 8 (723 SER)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002ER 12027 7 n°19 - 1	P19	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 9 (723A SER)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002ER 12027 7 n°19 - 1	P19	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 10 (724 SER)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002ER 12027 7 n°19 - 1	P19	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 11 (725 SER)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002ER 12027 7 n°19 - 1	P19	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 12 (727 SER)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002ER 12027 7 n°19 - 1	P19	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+7	Vol 15 (713 SER) - Vol 14 (711 SER) - Vol 13 (705 SER) - Vol 17 (718 LTE) - Vol 18 (719 SER) - Vol 8 (723 SER) - Vol 9 (723A SER) - Vol 10 (724 SER) - Vol 11 (725 SER) - Vol 12 (727 SER)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S43 - S44 - S45 - S46 - S47 - S49 - S50 - S51 - S52 - S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002ER 12027 7 n°19 - 1	P19	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 5 (Dégagement 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P20	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°20 - 1	P20	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 5 (Dégagement 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002ER 12027 7 n°20 - 1	P20	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 8 (723 SER)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002ER 12027 7 n°20 - 1	P20	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 9 (723A SER)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002ER 12027 7 n°20 - 1	P20	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+7	Vol 10 (724 SER)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002ER 12027 7 n°20 - 1	P20	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 11 (725 SER)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002ER 12027 7 n°20 - 1	P20	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 12 (727 SER)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002ER 12027 7 n°20 - 1	P20	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 13 (705 SER)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002ER 12027 7 n°20 - 1	P20	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 14 (711 SER)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002ER 12027 7 n°20 - 1	P20	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 15 (713 SER)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002ER 12027 7 n°20 - 1	P20	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 16 (715 SER)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002ER 12027 7 n°20 - 1	P20	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+7	Vol 5 (Dégagement 2) - Vol 8 (723 SER) - Vol 9 (723A SER) - Vol 10 (724 SER) - Vol 11 (725 SER) - Vol 12 (727 SER) - Vol 13 (705 SER) - Vol 14 (711 SER) - Vol 15 (713 SER) - Vol 16 (715 SER)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P20 - S54 - S55 - S56 - S57 - S58 - S59 - S60 - S61 - S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002ER 12027 7 n°20 - 1	P20	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 5 (Dégagement 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	P21	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°21 - 1	P21	Matériau - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 5 (Dégagement 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	P21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002ER 12027 7 n°21 - 1	P21	Matériau - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 6 (728 LTE)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002ER 12027 7 n°21 - 1	P21	Matériau - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 21 (Local 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002ER 12027 7 n°21 - 1	P21	Matériau - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+7	Vol 24 (Couloir)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002ER 12027 7 n°21 - 1	P21	Matériau - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 5 (Dégagement 2) - Vol 6 (728 LTE) - Vol 21 (Local 3) - Vol 24 (Couloir)	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	P21 - S48 - S71 - S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002ER 12027 7 n°21 - 1	P21	Matériau - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 6 (728 LTE)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P24	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°24 - 1	P24	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Beige Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 21 (Local 3)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002ER 12027 7 n°24 - 1	P24	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Beige Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 20 (Sanitaires)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P29	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°29 - 1	P29	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 25 (WC)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002ER 12027 7 n°29 - 1	P29	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+7	Vol 20 (Sanitaires)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P30	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°30 - 1	P30	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 20 (Sanitaires)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002ER 12027 7 n°30 - 1	P30	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 25 (WC)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002ER 12027 7 n°30 - 1	P30	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 20 (Sanitaires) - Vol 25 (WC)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P30 - S81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002ER 12027 7 n°30 - 1	P30	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 22 (Sortie de secours)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P34	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°34 - 1	P34	Peinture / Mortier - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 23 (Issue de secours)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002ER 12027 7 n°34 - 1	P34	Peinture / Mortier - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 22 (Sortie de secours)	Murs et cloisons	Joint entre maçonneries	P36	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°36 - 1	P36	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+7	Vol 23 (Issue de secours)	Murs et cloisons	Joint entre maçonneries	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002ER 12027 7 n°36 - 1	P36	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 22 (Sortie de secours)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P38	Réalisation d'un prélèvement		002ER 12027 7 n°38 - 1	P38	Matériau - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 23 (Issue de secours)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER 12027 7 n°38 - 1	P38	Matériau - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 24 (Couloir)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P40	Réalisation d'un prélèvement		002ER 12027 7 n°40 - 1	P40	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 26 (Dégagement R+5)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P45	Réalisation d'un prélèvement		002ER 12027 7 n°45 - 1	P45	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 26 (Dégagement R+5)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 12027 7 n°45 - 1	P45	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 26 (Dégagement R+5)	Murs et cloisons	Joint entre maçonnerie	P48	Réalisation d'un prélèvement		002ER 12027 7 n°48 - 1	P48	Mortier - Effritable - Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 26 (Dégagement R+5)	Murs et cloisons	Joint entre maçonnerie	P48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002ER 12027 7 n°48 - 1	P48	Mortier - Effritable - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	513 LAB	Murs et cloisons	Joint entre maçonnerie	S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002ER 12027 7 n°48 - 1	P48	Mortier - Effritable - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	514 STO	Murs et cloisons	Joint entre maçonnerie	S87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002ER 12027 7 n°48 - 1	P48	Mortier - Effritable - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	515 BUR	Murs et cloisons	Joint entre maçonnerie	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002ER 12027 7 n°48 - 1	P48	Mortier - Effritable - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 26 (Dégagement R+5) - 513 LAB - 514 STO - 515 BUR	Murs et cloisons	Joint entre maçonnerie	P48 - S86 - S87 - S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002ER 12027 7 n°48 - 1	P48	Mortier - Effritable - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	513 LAB	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	P53	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°53 - 1	P53	Peinture / Fibres-ciment - Effritable / Dur Fibreux - Blanc / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+5	513 LAB	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P55	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°55 - 1	P55	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	513 LAB	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002ER 12027 7 n°55 - 1	P55	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	514 STO	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S93	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002ER 12027 7 n°55 - 1	P55	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	515 BUR	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S95	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002ER 12027 7 n°55 - 1	P55	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 188	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S834	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002ER 12027 7 n°55 - 1	P55	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 184	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S835	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002ER 12027 7 n°55 - 1	P55	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 183	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S836	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002ER 12027 7 n°55 - 1	P55	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 182	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S837	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002ER 12027 7 n°55 - 1	P55	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 181	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S838	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002ER 12027 7 n°55 - 1	P55	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	513 LAB - 514 STO - 515 BUR - Vol 188 - Vol 184 - Vol 183 - Vol 182 - Vol 181	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P55 - S93 - S95 - S834 - S835 - S836 - S837 - S838	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002ER 12027 7 n°55 - 1	P55	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	513 LAB	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P56	Réalisation d'un prélevement			P56	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 32 (516 LAB)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56			P56	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 33 (525 LAB)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56			P56	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 36 (530 LAB)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S111	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56			P56	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 40 (536 LAB)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56			P56	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 41 (540 LAB)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S113	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56			P56	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 42 (433 LAV)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S114	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56			P56	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 32 (516 LAB) - Vol 33 (525 LAB) - Vol 36 (530 LAB) - Vol 40 (536 LAB) - Vol 41 (540 LAB) - Vol 42 (433 LAV)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S109 - S110 - S111 - S112 - S113 - S114	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56			P56	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	515 BUR	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P57	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°57 - 1	P57	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 30 (518 BUR)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S105	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002ER 12027 7 n°57 - 1	P57	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 34 (527 BUR)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S106	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002ER 12027 7 n°57 - 1	P57	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 38 (532 BUR)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S107	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002ER 12027 7 n°57 - 1	P57	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 39 (534 LAB)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S108	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002ER 12027 7 n°57 - 1	P57	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 30 (518 BUR) - Vol 34 (527 BUR) - Vol 38 (532 BUR) - Vol 39 (534 LAB)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S105 - S106 - S107 - S108	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002ER 12027 7 n°57 - 1	P57	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	515 BUR	Menuiseries	Mastic vitrier	P60	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°60 - 1	P60	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Bleu Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	513 LAB	Menuiseries	Mastic vitrier	S96	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002ER 12027 7 n°60 - 1	P60	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Bleu Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 34 (527 BUR)	Menuiseries	Mastic vitrier	S140	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002ER 12027 7 n°60 - 1	P60	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Bleu Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 38 (532 BUR)	Menuiseries	Mastic vitrier	S141	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002ER 12027 7 n°60 - 1	P60	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Bleu Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 30 (518 BUR)	Menuiseries	Mastic vitrier	S142	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002ER 12027 7 n°60 - 1	P60	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Bleu Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 42 (433 LAV)	Menuiseries	Mastic vitrier	S151	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002ER 12027 7 n°60 - 1	P60	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Bleu Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	513 LAB - Vol 34 (527 BUR) - Vol 38 (532 BUR) - Vol 30 (518 BUR) - Vol 42 (433 LAV)	Menuiseries	Mastic vitrier	S96 - S140 - S141 - S142 - S151	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002ER 12027 7 n°60 - 1	P60	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Bleu Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 26 (Dégagement R+5)	Menuiseries	Carton	P68	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°68 - 1	P68	Carton - Fibreux Souple - Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 26 (Dégagement R+5)	Menuiseries	Carton	P68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002ER 12027 7 n°68 - 1	P68	Carton - Fibreux Souple - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 26 (Dégagement R+5)	Menuiseries	Joint à lèvre	P69	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°69 - 1	P69	Peinture / Joint - Effritable / Souple - Blanc / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 26 (Dégagement R+5)	Menuiseries	Joint à lèvre	P69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002ER 12027 7 n°69 - 1	P69	Peinture / Joint - Effritable / Souple - Blanc / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 26 (Dégagement R+5)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P70	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°70 - 1	P70	Peinture / Enduit type plâtre / Toile / Colle - Effritable / Effritable / Fibreux Souple / Souple - Blanc / Blanc / Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 40 (536 LAB)	Murs et cloisons	Isolant intérieur	P73	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°73 - 1	P73	Colle / Polystyrène - Souple / Souple - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 43 (535 CFR)	Porte coupe-feu	Joint	P74	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°74 - 1	P74	Peinture / Fibres / Matériau - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 43 (535 CFR)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P75	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°75 - 1	P75	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 44 (Issue de secours)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P78	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°78 - 1	P78	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 51	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P89	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°89 - 1	P89	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 52	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S232	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002ER 12027 7 n°89 - 1	P89	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 54	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S233	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002ER 12027 7 n°89 - 1	P89	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 55	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S234	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002ER 12027 7 n°89 - 1	P89	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 56	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S235	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002ER 12027 7 n°89 - 1	P89	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 57	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S236	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002ER 12027 7 n°89 - 1	P89	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 58	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S237	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002ER 12027 7 n°89 - 1	P89	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 59	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S238	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002ER 12027 7 n°89 - 1	P89	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 60	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S239	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002ER 12027 7 n°89 - 1	P89	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 61	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S240	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002ER 12027 7 n°89 - 1	P89	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 48	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1403	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002ER 12027 7 n°89 - 1	P89	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 47	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1404	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002ER 12027 7 n°89 - 1	P89	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 177	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1405	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002ER 12027 7 n°89 - 1	P89	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 178	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1406	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002ER 12027 7 n°89 - 1	P89	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 179	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1407	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002ER 12027 7 n°89 - 1	P89	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 180	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1408	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002ER 12027 7 n°89 - 1	P89	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 52 - Vol 54 - Vol 55 - Vol 56 - Vol 57 - Vol 58 - Vol 59 - Vol 60 - Vol 61 - Vol 48 - Vol 47 - Vol 177 - Vol 178 - Vol 179 - Vol 180	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S232 - S233 - S234 - S235 - S236 - S237 - S238 - S239 - S240 - S1403 - S1404 - S1405 - S1406 - S1407 - S1408	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002ER 12027 7 n°89 - 1	P89	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 51	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P90	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°90 - 1	P90	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 50	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S241	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002ER 12027 7 n°90 - 1	P90	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 52	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S242	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002ER 12027 7 n°90 - 1	P90	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 53	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S243	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002ER 12027 7 n°90 - 1	P90	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 54	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S244	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002ER 12027 7 n°90 - 1	P90	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 55	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S245	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002ER 12027 7 n°90 - 1	P90	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 56	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S246	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002ER 12027 7 n°90 - 1	P90	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 57	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S247	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002ER 12027 7 n°90 - 1	P90	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 58	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S248	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002ER 12027 7 n°90 - 1	P90	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 59	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S249	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002ER 12027 7 n°90 - 1	P90	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 60	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S250	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002ER 12027 7 n°90 - 1	P90	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 61	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S251	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002ER 12027 7 n°90 - 1	P90	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 48	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S1409	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002ER 12027 7 n°90 - 1	P90	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 47	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S1410	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002ER 12027 7 n°90 - 1	P90	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 180	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S1411	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002ER 12027 7 n°90 - 1	P90	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 179	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S1412	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002ER 12027 7 n°90 - 1	P90	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 178	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S1413	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002ER 12027 7 n°90 - 1	P90	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 177	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S1414	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002ER 12027 7 n°90 - 1	P90	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 63	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S1429	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002ER 12027 7 n°90 - 1	P90	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 50 - Vol 52 - Vol 53 - Vol 54 - Vol 55 - Vol 56 - Vol 57 - Vol 58 - Vol 59 - Vol 60 - Vol 61 - Vol 48 - Vol 47 - Vol 180 - Vol 179 - Vol 178 - Vol 177 - Vol 63	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S241 - S242 - S243 - S244 - S245 - S246 - S247 - S248 - S249 - S250 - S251 - S1409 - S1410 - S1411 - S1412 - S1413 - S1414 - S1429	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002ER 12027 7 n°90 - 1	P90	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 51	Menuiseries	Mastic vitrier	P91	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°91 - 1	P91	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Bleu / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 54	Menuiseries	Mastic vitrier	S252	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002ER 12027 7 n°91 - 1	P91	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Bleu / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 60	Menuiseries	Mastic vitrier	S253	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002ER 12027 7 n°91 - 1	P91	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Bleu / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 54 - Vol 60	Menuiseries	Mastic vitrier	S252 - S253	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002ER 12027 7 n°91 - 1	P91	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Bleu / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 49	Menuiseries	Mastic vitrier	P92	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°92 - 1	P92	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Bleu / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 49	Menuiseries	Mastic vitrier	P92	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P92		002ER 12027 7 n°92 - 1	P92	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Bleu / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 55	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P95	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°95 - 1	P95	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 65	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P106	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °106 - 1	P106	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 64	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S255	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106		002ER 12027 7 n °106 - 1	P106	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 66	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S256	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106		002ER 12027 7 n °106 - 1	P106	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 67	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S257	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106		002ER 12027 7 n °106 - 1	P106	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 189	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1439	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106		002ER 12027 7 n °106 - 1	P106	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 64 - Vol 66 - Vol 67 - Vol 189	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S255 - S256 - S257 - S1439	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106		002ER 12027 7 n °106 - 1	P106	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 65	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P107	Réalisation d'un prélèvement		002ER 12027 7 n °107 - 1	P107	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 66	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S260	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107		002ER 12027 7 n °107 - 1	P107	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 67	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S261	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107		002ER 12027 7 n °107 - 1	P107	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 189	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S1440	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107		002ER 12027 7 n °107 - 1	P107	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 66 - Vol 67 - Vol 189	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S260 - S261 - S1440	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107		002ER 12027 7 n °107 - 1	P107	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 68	Menuiseries	Joint à lèvre	P108	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °108 - 1	P108	Toile / Matériau - Souple Fibreux / Pulvérulent - Jaune / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 68	Murs et cloisons	Enduits ciment	P109	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °109 - 1	P109	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 69	Murs et cloisons	Enduits ciment	S262	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		002ER 12027 7 n °109 - 1	P109	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 68	Murs et cloisons	Colle isolant intérieur	P110	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °110 - 1	P110	Colle - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 68	Menuiseries	Joint à lèvre	P112	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °112 - 1	P112	Mousse - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 69	Menuiseries	Joint à lèvre	P113	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °113 - 1	P113	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 49	Murs et cloisons	Enduits ciment	P114	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °114 - 1	P114	Peinture / Enduit type plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 49	Murs et cloisons	Enduits ciment	P114	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P114		002ER 12027 7 n °114 - 1	P114	Peinture / Enduit type plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 73	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P119	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °119 - 1	P119	Plâtre / Peinture - Pulvérulent / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 72	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S270	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119		002ER 12027 7 n °119 - 1	P119	Plâtre / Peinture - Pulvérulent / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 73	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P120	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °120 - 1	P120	Plâtre / Peinture - Pulvérulent / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 72	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S271	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		002ER 12027 7 n °120 - 1	P120	Plâtre / Peinture - Pulvérulent / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 88	Menuiseries	Mastic vitrier	P122	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °122 - 1	P122	Mastic - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 74	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P126	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °126 - 1	P126	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 75	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S323	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002ER 12027 7 n °126 - 1	P126	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 76	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S324	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002ER 12027 7 n °126 - 1	P126	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 77	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S325	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002ER 12027 7 n °126 - 1	P126	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 78	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S326	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002ER 12027 7 n °126 - 1	P126	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 79	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S327	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002ER 12027 7 n °126 - 1	P126	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 80	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S338	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002ER 12027 7 n °126 - 1	P126	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 81	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S339	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002ER 12027 7 n °126 - 1	P126	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 82	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S340	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002ER 12027 7 n °126 - 1	P126	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 83	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S341	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002ER 12027 7 n °126 - 1	P126	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 75 - Vol 76 - Vol 77 - Vol 78 - Vol 79 - Vol 80 - Vol 81 - Vol 82 - Vol 83	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S323 - S324 - S325 - S326 - S327 - S338 - S339 - S340 - S341	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002ER 12027 7 n °126 - 1	P126	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 74	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P127	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °127 - 1	P127	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 75	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S328	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002ER 12027 7 n °127 - 1	P127	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 76	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S329	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002ER 12027 7 n °127 - 1	P127	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 77	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S330	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002ER12027 7 n °127 - 1	P127	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 78	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S331	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002ER12027 7 n °127 - 1	P127	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 79	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S332	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002ER12027 7 n °127 - 1	P127	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 80	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S342	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002ER12027 7 n °127 - 1	P127	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 81	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S343	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002ER12027 7 n °127 - 1	P127	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 82	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S344	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002ER12027 7 n °127 - 1	P127	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 83	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S345	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002ER12027 7 n °127 - 1	P127	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 75 - Vol 76 - Vol 77 - Vol 78 - Vol 79 - Vol 80 - Vol 81 - Vol 82 - Vol 83	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S328 - S329 - S330 - S331 - S332 - S342 - S343 - S344 - S345	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002ER12027 7 n °127 - 1	P127	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 90	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P134	Réalisation d'un prélevement		002ER12027 7 n °134 - 1	P134	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 93	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S382	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002ER12027 7 n °134 - 1	P134	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 94	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S383	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002ER12027 7 n °134 - 1	P134	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 95	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S384	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002ER12027 7 n °134 - 1	P134	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 96	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S385	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002ER12027 7 n °134 - 1	P134	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 97	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S386	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002ER12027 7 n °134 - 1	P134	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 86	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S387	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002ER12027 7 n °134 - 1	P134	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 85	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S388	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002ER12027 7 n °134 - 1	P134	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 84	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S389	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002ER12027 7 n °134 - 1	P134	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 93 - Vol 94 - Vol 95 - Vol 96 - Vol 97 - Vol 86 - Vol 85 - Vol 84	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S382 - S383 - S384 - S385 - S386 - S387 - S388 - S389	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002ER12027 7 n °134 - 1	P134	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 90	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P135	Réalisation d'un prélevement		002ER12027 7 n °135 - 1	P135	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 91	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S390	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P135		002ER12027 7 n °135 - 1	P135	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 92	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S391	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P135		002ER12027 7 n °135 - 1	P135	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 93	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S392	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P135		002ER12027 7 n °135 - 1	P135	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 94	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S393	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P135		002ER 12027 7 n °135 - 1	P135	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 95	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S394	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P135		002ER 12027 7 n °135 - 1	P135	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 96	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S395	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P135		002ER 12027 7 n °135 - 1	P135	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 97	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S396	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P135		002ER 12027 7 n °135 - 1	P135	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 86	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S397	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P135		002ER 12027 7 n °135 - 1	P135	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 85	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S398	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P135		002ER 12027 7 n °135 - 1	P135	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 91 - Vol 92 - Vol 93 - Vol 94 - Vol 95 - Vol 96 - Vol 97 - Vol 86 - Vol 85	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S390 - S391 - S392 - S393 - S394 - S395 - S396 - S397 - S398	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P135		002ER 12027 7 n °135 - 1	P135	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 91	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	P146	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °146 - 1	P146	Fibres-ciment / Peinture - Dur Fibreux / Effritable - Gris / Vert	Positif	Présence sur analyse
R+4	Vol 92	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	S401 (P146)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P146		002ER 12027 7 n °146 - 1	P146	Fibres-ciment / Peinture - Dur Fibreux / Effritable - Gris / Vert	Positif	Présence sur analyse
R+4	Vol 88	Murs et cloisons	Enduits ciment	P156	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °156 - 1	P156	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Jaune Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 87	Murs et cloisons	Enduits ciment	S406	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P156		002ER 12027 7 n °156 - 1	P156	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Jaune Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 99	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P157	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °157 - 1	P157	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 100	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S409	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P157		002ER 12027 7 n °157 - 1	P157	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 104	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S410	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P157		002ER 12027 7 n °157 - 1	P157	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 102	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S426	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P157		002ER 12027 7 n °157 - 1	P157	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 100 - Vol 104 - Vol 102	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S409 - S410 - S426	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P157		002ER 12027 7 n °157 - 1	P157	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 99	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P158	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °158 - 1	P158	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 100	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S411	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158		002ER 12027 7 n °158 - 1	P158	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 104	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S412	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158		002ER 12027 7 n °158 - 1	P158	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 102	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S427	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158		002ER 12027 7 n °158 - 1	P158	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 100 - Vol 104 - Vol 102	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S411 - S412 - S427	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158		002ER12027 7 n °158 - 1	P158	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 101	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P161	Réalisation d'un prélevement		002ER12027 7 n °161 - 1	P161	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 193	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S858	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P161		002ER12027 7 n °161 - 1	P161	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 101	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P162	Réalisation d'un prélevement		002ER12027 7 n °162 - 1	P162	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 193	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S859	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002ER12027 7 n °162 - 1	P162	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 101	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P163	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °163 - 1	P163	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 193	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S860	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163		002ER 12027 7 n °163 - 1	P163	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 121	Murs et cloisons	Enduits ciment	P166	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °166 - 1	P166	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 341	Murs et cloisons	Enduits ciment	S1312	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P166		002ER 12027 7 n °166 - 1	P166	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 326	Murs et cloisons	Enduits ciment	S1265	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P166		002ER 12027 7 n °166 - 1	P166	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 192	Murs et cloisons	Enduits ciment	S852	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P166		002ER 12027 7 n °166 - 1	P166	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 191	Murs et cloisons	Enduits ciment	S853	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P166		002ER 12027 7 n °166 - 1	P166	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 143	Murs et cloisons	Enduits ciment	S854	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P166		002ER 12027 7 n °166 - 1	P166	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 121	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P167	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °167 - 1	P167	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 341	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1313	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P167		002ER 12027 7 n °167 - 1	P167	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 326	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1266	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P167		002ER 12027 7 n °167 - 1	P167	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 192	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S855	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P167		002ER 12027 7 n °167 - 1	P167	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 191	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S856	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P167		002ER 12027 7 n °167 - 1	P167	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 143	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S857	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P167		002ER 12027 7 n °167 - 1	P167	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 106	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P174	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °174 - 1	P174	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 103	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S466	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P174		002ER 12027 7 n °174 - 1	P174	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 107	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S467	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P174		002ER 12027 7 n °174 - 1	P174	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 108	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S468	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P174		002ER 12027 7 n °174 - 1	P174	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 109	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S469	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P174		002ER 12027 7 n °174 - 1	P174	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 110	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S470	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P174		002ER 12027 7 n °174 - 1	P174	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 111	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S471	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P174		002ER 12027 7 n °174 - 1	P174	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 114	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S490	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P174		002ER 12027 7 n °174 - 1	P174	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 115	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S491	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P174		002ER 12027 7 n °174 - 1	P174	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 116	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S492	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P174		002ER12027 7 n °174 - 1	P174	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 117	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S493	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P174		002ER12027 7 n °174 - 1	P174	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 119	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S494	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P174		002ER12027 7 n °174 - 1	P174	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 103 - Vol 107 - Vol 108 - Vol 109 - Vol 110 - Vol 111 - Vol 114 - Vol 115 - Vol 116 - Vol 117 - Vol 119	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S466 - S467 - S468 - S469 - S470 - S471 - S490 - S491 - S492 - S493 - S494	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P174		002ER12027 7 n °174 - 1	P174	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 106	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P175	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °175 - 1	P175	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 103	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S472	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P175		002ER 12027 7 n °175 - 1	P175	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 107	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S473	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P175		002ER 12027 7 n °175 - 1	P175	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 108	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S474	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P175		002ER 12027 7 n °175 - 1	P175	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 109	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S475	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P175		002ER 12027 7 n °175 - 1	P175	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 110	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S476	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P175		002ER 12027 7 n °175 - 1	P175	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 111	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S477	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P175		002ER 12027 7 n °175 - 1	P175	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 119	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S495	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P175		002ER 12027 7 n °175 - 1	P175	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 117	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S496	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P175		002ER 12027 7 n °175 - 1	P175	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 116	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S497	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P175		002ER 12027 7 n °175 - 1	P175	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 115	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S498	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P175		002ER 12027 7 n °175 - 1	P175	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 114	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S499	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P175		002ER 12027 7 n °175 - 1	P175	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 103 - Vol 107 - Vol 108 - Vol 109 - Vol 110 - Vol 111 - Vol 119 - Vol 117 - Vol 116 - Vol 115 - Vol 114	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S472 - S473 - S474 - S475 - S476 - S477 - S495 - S496 - S497 - S498 - S499	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P175		002ER 12027 7 n °175 - 1	P175	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 112	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P180	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °180 - 1	P180	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 118	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S500	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P180		002ER 12027 7 n °180 - 1	P180	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 112	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P181	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °181 - 1	P181	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 112	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P181	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P181		002ER 12027 7 n °181 - 1	P181	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 118	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S501	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P181		002ER 12027 7 n °181 - 1	P181	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 112 - Vol 118	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P181 - S501	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P181		002ER 12027 7 n °181 - 1	P181	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 105	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P187	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °187 - 1	P187	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 135	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P208	Réalisation d'un prélevement		002ER12027 7 n °208 - 1	P208 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Papier / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 134	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S557	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P208		002ER12027 7 n °208 - 1	P208 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Papier / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 135	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P208	Réalisation d'un prélevement		002ER12027 7 n °208 - 1	P208 Phase 2	Plâtre - Pulvérulent - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 134	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S557	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P208		002ER 12027 7 n °208 - 1	P208 Phase 2	Plâtre - Pulvérulent - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 135	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P211	Réalisation d'un prélevement			P211	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc Vert	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 134	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S570	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P211			P211	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc Vert	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 132	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S571	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P211			P211	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc Vert	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 128	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S572	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P211			P211	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc Vert	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 125	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S573	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P211			P211	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc Vert	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 134 - Vol 132 - Vol 128 - Vol 125	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S570 - S571 - S572 - S573	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P211			P211	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc Vert	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 135	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P212	Réalisation d'un prélevement		002ER120277 n °212 - 1	P212	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Blanc Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 132	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S574	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P212		002ER120277 n °212 - 1	P212	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Blanc Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 128	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S575	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P212		002ER120277 n °212 - 1	P212	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Blanc Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 125	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S576	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P212		002ER120277 n °212 - 1	P212	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Blanc Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 142	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S577	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P212		002ER12027 7 n °212 - 1	P212	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Blanc Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 132 - Vol 128 - Vol 125 - Vol 142	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S574 - S575 - S576 - S577	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P212		002ER12027 7 n °212 - 1	P212	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Blanc Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 137	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P213	Réalisation d'un prélevement		002ER12027 7 n °213 - 1	P213	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 138	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P214	Réalisation d'un prélevement		002ER12027 7 n °214 - 1	P214	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 133	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S578	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P214		002ER12027 7 n °214 - 1	P214	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 131	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S579	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P214		002ER12027 7 n °214 - 1	P214	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 130	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S580	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P214		002ER 12027 7 n °214 - 1	P214	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 129	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S581	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P214		002ER 12027 7 n °214 - 1	P214	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 127	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S582	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P214		002ER 12027 7 n °214 - 1	P214	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 126	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S583	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P214		002ER 12027 7 n °214 - 1	P214	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 124	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S584	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P214		002ER 12027 7 n °214 - 1	P214	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 123	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S585	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P214		002ER 12027 7 n °214 - 1	P214	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 141	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S586	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P214		002ER 12027 7 n °214 - 1	P214	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 140	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S587	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P214		002ER 12027 7 n °214 - 1	P214	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 139	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S588	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P214		002ER 12027 7 n °214 - 1	P214	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 133 - Vol 131 - Vol 130 - Vol 129 - Vol 127 - Vol 126 - Vol 124 - Vol 123 - Vol 141 - Vol 140 - Vol 139	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S578 - S579 - S580 - S581 - S582 - S583 - S584 - S585 - S586 - S587 - S588	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P214		002ER 12027 7 n °214 - 1	P214	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 138	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P215	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °215 - 1	P215	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 138	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P215	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P215		002ER 12027 7 n °215 - 1	P215	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 136	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S589	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P215		002ER12027 7 n °215 - 1	P215	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 133	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S590	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P215		002ER12027 7 n °215 - 1	P215	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 131	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S591	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P215		002ER12027 7 n °215 - 1	P215	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 130	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S592	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P215		002ER12027 7 n °215 - 1	P215	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 129	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S593	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P215		002ER12027 7 n °215 - 1	P215	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 127	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S594	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P215		002ER12027 7 n °215 - 1	P215	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 126	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S595	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P215		002ER12027 7 n °215 - 1	P215	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 124	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S596	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P215		002ER12027 7 n °215 - 1	P215	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 123	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S597	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P215		002ER12027 7 n °215 - 1	P215	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 141	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S598	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P215		002ER12027 7 n °215 - 1	P215	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 140	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S599	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P215		002ER12027 7 n °215 - 1	P215	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 138 - Vol 136 - Vol 133 - Vol 131 - Vol 130 - Vol 129 - Vol 127 - Vol 126 - Vol 124 - Vol 123 - Vol 141 - Vol 140	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P215 - S589 - S590 - S591 - S592 - S593 - S594 - S595 - S596 - S597 - S598 - S599	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P215		002ER12027 7 n °215 - 1	P215	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 122	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P231	Réalisation d'un prélevement		002ER12027 7 n °231 - 1	P231	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 122	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P231	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P231		002ER12027 7 n °231 - 1	P231	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 176	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S795	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P231		002ER 12027 7 n °231 - 1	P231	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 122	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P232	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °232 - 1	P232	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 176	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S796	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P232		002ER 12027 7 n °232 - 1	P232	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 122	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P233	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °233 - 1	P233	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Blanc Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 176	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S797	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P233		002ER 12027 7 n °233 - 1	P233	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Blanc Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 174	Menuiseries	Mastic vitrier	P260	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °260 - 1	P260	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 174	Menuiseries	Mastic vitrier	P260	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P260		002ER 12027 7 n °260 - 1	P260	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 164	Menuiseries	Mastic vitrier	S710	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P260		002ER 12027 7 n °260 - 1	P260	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 174 - Vol 164	Menuiseries	Mastic vitrier	P260 - S710	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P260		002ER 12027 7 n °260 - 1	P260	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 153	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P263	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °263 - 1	P263	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 152	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S719	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P263		002ER 12027 7 n °263 - 1	P263	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 151	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S720	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P263		002ER 12027 7 n °263 - 1	P263	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 150	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S721	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P263		002ER 12027 7 n °263 - 1	P263	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 149	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S722	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P263		002ER 12027 7 n °263 - 1	P263	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 148	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S723	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P263		002ER 12027 7 n °263 - 1	P263	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 147	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S724	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P263		002ER 12027 7 n °263 - 1	P263	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 145	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S725	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P263		002ER 12027 7 n °263 - 1	P263	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 171	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S726	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P263		002ER 12027 7 n °263 - 1	P263	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 173	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S727	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P263		002ER 12027 7 n °263 - 1	P263	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 170	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S728	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P263		002ER 12027 7 n °263 - 1	P263	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 163	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S729	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P263		002ER 12027 7 n °263 - 1	P263	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 162	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S730	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P263		002ER 12027 7 n °263 - 1	P263	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 159	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S731	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P263		002ER 12027 7 n °263 - 1	P263	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 154	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S732	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P263		002ER 12027 7 n °263 - 1	P263	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 152 - Vol 151 - Vol 150 - Vol 149 - Vol 148 - Vol 147 - Vol 145 - Vol 171 - Vol 173 - Vol 170 - Vol 163 - Vol 162 - Vol 159 - Vol 154	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S719 - S720 - S721 - S722 - S723 - S724 - S725 - S726 - S727 - S728 - S729 - S730 - S731 - S732	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P263		002ER 12027 7 n °263 - 1	P263	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 153	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P264	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °264 - 1	P264	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 152	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S733	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P264		002ER 12027 7 n °264 - 1	P264	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 151	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S734	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P264		002ER 12027 7 n °264 - 1	P264	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 150	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S735	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P264		002ER 12027 7 n °264 - 1	P264	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 149	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S736	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P264		002ER 12027 7 n °264 - 1	P264	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 148	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S737	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P264		002ER12027 7 n °264 - 1	P264	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 147	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S738	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P264		002ER12027 7 n °264 - 1	P264	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 145	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S739	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P264		002ER12027 7 n °264 - 1	P264	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 173	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S740	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P264		002ER12027 7 n °264 - 1	P264	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 172	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S741	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P264		002ER12027 7 n °264 - 1	P264	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 171	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S742	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P264		002ER12027 7 n °264 - 1	P264	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 170	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S743	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P264		002ER12027 7 n °264 - 1	P264	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 154	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S744	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P264		002ER12027 7 n °264 - 1	P264	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 163	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S745	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P264		002ER12027 7 n °264 - 1	P264	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 162	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S746	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P264		002ER12027 7 n °264 - 1	P264	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 159	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S747	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P264		002ER 12027 7 n °264 - 1	P264	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 152 - Vol 151 - Vol 150 - Vol 149 - Vol 148 - Vol 147 - Vol 145 - Vol 173 - Vol 172 - Vol 171 - Vol 170 - Vol 154 - Vol 163 - Vol 162 - Vol 159	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S733 - S734 - S735 - S736 - S737 - S738 - S739 - S740 - S741 - S742 - S743 - S744 - S745 - S746 - S747	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P264		002ER 12027 7 n °264 - 1	P264	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 166	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P265	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °265 - 1	P265	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Orange / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 167	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S748	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P265		002ER 12027 7 n °265 - 1	P265	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Orange / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 169	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S749	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P265		002ER 12027 7 n °265 - 1	P265	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Orange / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 146	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S750	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P265		002ER 12027 7 n °265 - 1	P265	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Orange / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 155	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S751	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P265		002ER 12027 7 n °265 - 1	P265	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Orange / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 156	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S752	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P265		002ER 12027 7 n °265 - 1	P265	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Orange / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 157	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S753	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P265		002ER 12027 7 n °265 - 1	P265	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Orange / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 158	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S754	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P265		002ER 12027 7 n °265 - 1	P265	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Orange / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 160	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S755	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P265		002ER 12027 7 n °265 - 1	P265	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Orange / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 167 - Vol 169 - Vol 146 - Vol 155 - Vol 156 - Vol 157 - Vol 158 - Vol 160	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S748 - S749 - S750 - S751 - S752 - S753 - S754 - S755	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P265		002ER 12027 7 n °265 - 1	P265	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Orange / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 166	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P266	Réalisation d'un prélèvement		002ER 12027 7 n °266 - 1	P266	Peinture / Plâtre / Mortier - Effritable / Pulvérulent / Effritable - Orange / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 167	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S756	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P266		002ER 12027 7 n °266 - 1	P266	Peinture / Plâtre / Mortier - Effritable / Pulvérulent / Effritable - Orange / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 169	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S757	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P266		002ER 12027 7 n °266 - 1	P266	Peinture / Plâtre / Mortier - Effritable / Pulvérulent / Effritable - Orange / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 146	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S758	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P266		002ER 12027 7 n °266 - 1	P266	Peinture / Plâtre / Mortier - Effritable / Pulvérulent / Effritable - Orange / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 155	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S759	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P266		002ER 12027 7 n °266 - 1	P266	Peinture / Plâtre / Mortier - Effritable / Pulvérulent / Effritable - Orange / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 156	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S760	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P266		002ER 12027 7 n °266 - 1	P266	Peinture / Plâtre / Mortier - Effritable / Pulvérulent / Effritable - Orange / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 157	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S761	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P266		002ER 12027 7 n °266 - 1	P266	Peinture / Plâtre / Mortier - Effritable / Pulvérulent / Effritable - Orange / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 158	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S762	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P266		002ER 12027 7 n °266 - 1	P266	Peinture / Plâtre / Mortier - Effritable / Pulvérulent / Effritable - Orange / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 160	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S763	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P266		002ER 12027 7 n °266 - 1	P266	Peinture / Plâtre / Mortier - Effritable / Pulvérulent / Effritable - Orange / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 161	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S764	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P266		002ER 12027 7 n °266 - 1	P266	Peinture / Plâtre / Mortier - Effritable / Pulvérulent / Effritable - Orange / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 165	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S765	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P266		002ER 12027 7 n °266 - 1	P266	Peinture / Plâtre / Mortier - Effritable / Pulvérulent / Effritable - Orange / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 167 - Vol 169 - Vol 146 - Vol 155 - Vol 156 - Vol 157 - Vol 158 - Vol 160 - Vol 161 - Vol 165	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S756 - S757 - S758 - S759 - S760 - S761 - S762 - S763 - S764 - S765	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P266		002ER 12027 7 n °266 - 1	P266	Peinture / Plâtre / Mortier - Effritable / Pulvérulent / Effritable - Orange / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 174	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P273	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °273 - 1	P273	Peinture / Enduit type plâtre / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 164	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S794	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P273		002ER 12027 7 n °273 - 1	P273	Peinture / Enduit type plâtre / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 182	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P278	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °278 - 1	P278	Peinture / Enduit type plâtre / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Marron Rose / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 182	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P279	Réalisation d'un prélevement		002ER12027 7 n °279 - 1	P279	Peinture / Enduit type plâtre / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 181	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S839	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P279		002ER12027 7 n °279 - 1	P279	Peinture / Enduit type plâtre / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 183	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S840	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P279		002ER12027 7 n °279 - 1	P279	Peinture / Enduit type plâtre / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 184	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S841	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P279		002ER12027 7 n °279 - 1	P279	Peinture / Enduit type plâtre / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 185	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S842	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P279		002ER12027 7 n °279 - 1	P279	Peinture / Enduit type plâtre / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 186	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S843	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P279		002ER12027 7 n °279 - 1	P279	Peinture / Enduit type plâtre / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 187	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S844	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P279		002ER 12027 7 n °279 - 1	P279	Peinture / Enduit type plâtre / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 188	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S845	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P279		002ER 12027 7 n °279 - 1	P279	Peinture / Enduit type plâtre / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 181 - Vol 183 - Vol 184 - Vol 185 - Vol 186 - Vol 187 - Vol 188	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S839 - S840 - S841 - S842 - S843 - S844 - S845	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P279		002ER 12027 7 n °279 - 1	P279	Peinture / Enduit type plâtre / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 184	Menuiseries	Mastic vitrier	P280	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °280 - 1	P280	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 184	Menuiseries	Mastic vitrier	P280	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P280		002ER 12027 7 n °280 - 1	P280	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 216	Murs et cloisons	Enduits ciment	S868	Réalisation d'un sondage		002ER 12027 7 n °281 - 1				Négatif sur document Voir DAT AC Environnement Ref. 002M7 001419
R+3	Vol 217	Murs et cloisons	Enduits ciment	S868	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S868		002ER 12027 7 n °281 - 1				Négatif sur document Voir DAT AC Environnement Ref. 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 216	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S878	Réalisation d'un sondage		002ER 12027 7 n °281 - 1				Négatif sur docum ent Voir DAT AC Environ nement Ref. 002M7 001419
R+3	Vol 217	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S878	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S878		002ER 12027 7 n °281 - 1				Négatif sur docum ent Voir DAT AC Environ nement Ref. 002M7 001419
R+3	Vol 216	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S880	Réalisation d'un sondage		002ER 12027 7 n °281 - 1				Négatif sur docum ent Voir DAT AC Environ nement Ref. 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 217	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S880	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S880		002ER 12027 7 n °281 - 1				Négatif sur docum ent Voir DAT AC Environ nement Ref. 002M7 001419
R+3	Vol 234	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S882	Réalisation d'un sondage		002ER 12027 7 n °281 - 1				Négatif sur docum ent Voir DAT AC Environ nement Ref. 002M7 001419
R+3	Vol 231	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S882	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S882		002ER 12027 7 n °281 - 1				Négatif sur docum ent Voir DAT AC Environ nement Ref. 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 218	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S884	Réalisation d'un sondage		002ER 12027 7 n °281 - 1				Négatif sur docum ent Voir DAT AC Environ nement Ref. 002M7 001419
R+3	Vol 219	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S884	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S884		002ER 12027 7 n °281 - 1				Négatif sur docum ent Voir DAT AC Environ nement Ref. 002M7 001419
R+3	Vol 221	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S884	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S884		002ER 12027 7 n °281 - 1				Négatif sur docum ent Voir DAT AC Environ nement Ref. 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 222	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S884	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S884		002ER 12027 7 n °281 - 1				Négatif sur docum ent Voir DAT AC Environ nement Ref. 002M7 001419
R+3	Vol 223	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S884	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S884		002ER 12027 7 n °281 - 1				Négatif sur docum ent Voir DAT AC Environ nement Ref. 002M7 001419
R+3	Vol 224	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S884	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S884		002ER 12027 7 n °281 - 1				Négatif sur docum ent Voir DAT AC Environ nement Ref. 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 226	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S884	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S884		002ER 12027 7 n °281 - 1				Négatif sur docum ent Voir DAT AC Environ nement Ref. 002M7 001419
R+3	Vol 227	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S884	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S884		002ER 12027 7 n °281 - 1				Négatif sur docum ent Voir DAT AC Environ nement Ref. 002M7 001419
R+3	Vol 218	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S892	Réalisation d'un sondage		002ER 12027 7 n °281 - 1				Négatif sur docum ent Voir DAT AC Environ nement Ref. 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 219	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S892	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S892		002ER 12027 7 n °281 - 1				Négatif sur docum ent Voir DAT AC Environ nement Ref. 002M7 001419
R+3	Vol 220	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S892	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S892		002ER 12027 7 n °281 - 1				Négatif sur docum ent Voir DAT AC Environ nement Ref. 002M7 001419
R+3	Vol 221	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S892	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S892		002ER 12027 7 n °281 - 1				Négatif sur docum ent Voir DAT AC Environ nement Ref. 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 222	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S892	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S892		002ER 12027 7 n °281 - 1				Négatif sur docum ent Voir DAT AC Environ nement Ref. 002M7 001419
R+3	Vol 223	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S892	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S892		002ER 12027 7 n °281 - 1				Négatif sur docum ent Voir DAT AC Environ nement Ref. 002M7 001419
R+3	Vol 224	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S892	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S892		002ER 12027 7 n °281 - 1				Négatif sur docum ent Voir DAT AC Environ nement Ref. 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 225	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S892	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S892		002ER 12027 7 n °281 - 1				Négatif sur docum ent Voir DAT AC Environ nement Ref. 002M7 001419
R+3	Vol 226	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S892	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S892		002ER 12027 7 n °281 - 1				Négatif sur docum ent Voir DAT AC Environ nement Ref. 002M7 001419
R+3	Vol 227	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S892	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S892		002ER 12027 7 n °281 - 1				Négatif sur docum ent Voir DAT AC Environ nement Ref. 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 228	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S892	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S892		002ER 12027 7 n °281 - 1				Négatif sur docum ent Voir DAT AC Environ nement Ref. 002M7 001419
R+3	Vol 214	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P283	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °283 - 1	P283	Plâtre - Pulvérulent - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 207	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S932	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P283		002ER 12027 7 n °283 - 1	P283	Plâtre - Pulvérulent - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 214	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P284	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °284 - 1	P284	Plâtre - Pulvérulent - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 214	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P284	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P284		002ER 12027 7 n °284 - 1	P284	Plâtre - Pulvérulent - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 243	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S933	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P284		002ER 12027 7 n °284 - 1	P284	Plâtre - Pulvérulent - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 213	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S934	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P284		002ER12027 7 n °284 - 1	P284	Plâtre - Pulvérulent - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 212	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S935	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P284		002ER12027 7 n °284 - 1	P284	Plâtre - Pulvérulent - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 207	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S936	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P284		002ER12027 7 n °284 - 1	P284	Plâtre - Pulvérulent - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 204	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S938	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P284		002ER12027 7 n °284 - 1	P284	Plâtre - Pulvérulent - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 203	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S939	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P284		002ER12027 7 n °284 - 1	P284	Plâtre - Pulvérulent - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 202	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S940	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P284		002ER12027 7 n °284 - 1	P284	Plâtre - Pulvérulent - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 201	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S941	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P284		002ER12027 7 n °284 - 1	P284	Plâtre - Pulvérulent - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 199	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S943	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P284		002ER 12027 7 n °284 - 1	P284	Plâtre - Pulvérulent - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 214 - Vol 243 - Vol 213 - Vol 212 - Vol 207 - Vol 204 - Vol 203 - Vol 202 - Vol 201 - Vol 199	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P284 - S933 - S934 - S935 - S936 - S938 - S939 - S940 - S941 - S943	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P284		002ER 12027 7 n °284 - 1	P284	Plâtre - Pulvérulent - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 199	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P289	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °289 - 1	P289	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 201	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S946	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P289		002ER 12027 7 n °289 - 1	P289	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 202	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S947	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P289		002ER 12027 7 n °289 - 1	P289	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 203	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S948	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P289		002ER 12027 7 n °289 - 1	P289	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 204	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S949	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P289		002ER 12027 7 n °289 - 1	P289	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 207	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S951	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P289		002ER 12027 7 n °289 - 1	P289	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 200	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1446	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P289		002ER 12027 7 n °289 - 1	P289	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 212	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S952	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P289		002ER 12027 7 n °289 - 1	P289	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 205	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1447	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P289		002ER 12027 7 n °289 - 1	P289	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 213	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S953	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P289		002ER 12027 7 n °289 - 1	P289	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 201 - Vol 202 - Vol 203 - Vol 204 - Vol 207 - Vol 200 - Vol 212 - Vol 205 - Vol 213	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S946 - S947 - S948 - S949 - S951 - S1446 - S952 - S1447 - S953	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P289		002ER 12027 7 n °289 - 1	P289	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 198	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P292	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °292 - 1	P292	Peinture / Enduit type plâtre / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 215	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S966	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P292		002ER 12027 7 n °292 - 1	P292	Peinture / Enduit type plâtre / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 211	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P293	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °293 - 1	P293	Plâtre - Pulvérulent - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 197	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S967	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P293		002ER 12027 7 n °293 - 1	P293	Plâtre - Pulvérulent - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 206	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S968	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P293		002ER 12027 7 n °293 - 1	P293	Plâtre - Pulvérulent - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 196	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1384	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P293		002ER 12027 7 n °293 - 1	P293	Plâtre - Pulvérulent - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 195	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1385	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P293		002ER 12027 7 n °293 - 1	P293	Plâtre - Pulvérulent - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 194	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1386	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P293		002ER 12027 7 n °293 - 1	P293	Plâtre - Pulvérulent - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 197 - Vol 206 - Vol 196 - Vol 195 - Vol 194	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S967 - S968 - S1384 - S1385 - S1386	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P293		002ER 12027 7 n °293 - 1	P293	Plâtre - Pulvérulent - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 198	Menuiseries	Mastic vitrier	P294	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °294 - 1	P294	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Beige Bleu / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 198	Menuiseries	Mastic vitrier	P294	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P294		002ER 12027 7 n °294 - 1	P294	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Beige Bleu / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 215	Menuiseries	Mastic vitrier	S969	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P294		002ER 12027 7 n °294 - 1	P294	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Beige Bleu / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 198 - Vol 215	Menuiseries	Mastic vitrier	P294 - S969	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P294		002ER 12027 7 n °294 - 1	P294	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Beige Bleu / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 209	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P296	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °296 - 1	P296	Plâtre - Pulvérulent - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 210	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S987	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P296		002ER 12027 7 n °296 - 1	P296	Plâtre - Pulvérulent - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 211	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S988	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P296		002ER 12027 7 n °296 - 1	P296	Plâtre - Pulvérulent - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 197	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S989	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P296		002ER 12027 7 n °296 - 1	P296	Plâtre - Pulvérulent - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 208	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S990	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P296		002ER 12027 7 n °296 - 1	P296	Plâtre - Pulvérulent - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 206	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S991	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P296		002ER 12027 7 n °296 - 1	P296	Plâtre - Pulvérulent - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 196	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S1381	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P296		002ER 12027 7 n °296 - 1	P296	Plâtre - Pulvérulent - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 195	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S1382	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P296		002ER12027 7 n °296 - 1	P296	Plâtre - Pulvérulent - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 194	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S1383	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P296		002ER12027 7 n °296 - 1	P296	Plâtre - Pulvérulent - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 205	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S1452	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P296		002ER12027 7 n °296 - 1	P296	Plâtre - Pulvérulent - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 200	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S1453	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P296		002ER12027 7 n °296 - 1	P296	Plâtre - Pulvérulent - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 210 - Vol 211 - Vol 197 - Vol 208 - Vol 206 - Vol 196 - Vol 195 - Vol 194 - Vol 205 - Vol 200	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S987 - S988 - S989 - S990 - S991 - S1381 - S1382 - S1383 - S1452 - S1453	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P296		002ER12027 7 n °296 - 1	P296	Plâtre - Pulvérulent - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 209	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P297	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °297 - 1	P297	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 244	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P305	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °305 - 1	P305	Peinture / Enduit type plâtre / Ciment / Fibres - Effritable / Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Blanc / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 247	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1270	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P305		002ER 12027 7 n °305 - 1	P305	Peinture / Enduit type plâtre / Ciment / Fibres - Effritable / Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Blanc / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 325	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1239	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P305		002ER 12027 7 n °305 - 1	P305	Peinture / Enduit type plâtre / Ciment / Fibres - Effritable / Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Blanc / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 333	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1271	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P305		002ER 12027 7 n °305 - 1	P305	Peinture / Enduit type plâtre / Ciment / Fibres - Effritable / Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Blanc / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 325 - Vol 333	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1239 - S1271	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P305		002ER 12027 7 n °305 - 1	P305	Peinture / Enduit type plâtre / Ciment / Fibres - Effritable / Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Blanc / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 244	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P306	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °306 - 1	P306	Peinture / Enduit type plâtre / Ciment / Fibres - Effritable / Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Blanc / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 325	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1240	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P306		002ER 12027 7 n °306 - 1	P306	Peinture / Enduit type plâtre / Ciment / Fibres - Effritable / Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Blanc / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 244	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P307	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °307 - 1	P307	Enduit type plâtre / Fibres / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 258	Murs et cloisons	Enduits ciment	P316	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °316 - 1	P316	Peinture / Béton - Effritable / Dur - Bleu / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 258	Murs et cloisons	Enduits ciment	P317	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °317 - 1	P317	Matériau - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 255	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P318	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °318 - 1	P318	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 256	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1028	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P318		002ER 12027 7 n °318 - 1	P318	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 257	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1029	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P318		002ER 12027 7 n °318 - 1	P318	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 275	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1105	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P318		002ER 12027 7 n °318 - 1	P318	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 274	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1106	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P318		002ER 12027 7 n °318 - 1	P318	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 256 - Vol 257 - Vol 275 - Vol 274	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1028 - S1029 - S1105 - S1106	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P318		002ER 12027 7 n °318 - 1	P318	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 256	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P319	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °319 - 1	P319	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 255	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1030	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P319		002ER 12027 7 n °319 - 1	P319	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 274	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1103	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P319		002ER 12027 7 n °319 - 1	P319	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 275	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1104	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P319		002ER 12027 7 n °319 - 1	P319	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 255 - Vol 274 - Vol 275	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1030 - S1103 - S1104	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P319		002ER 12027 7 n °319 - 1	P319	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 268	Murs et cloisons	Enduits ciment	P327	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °327 - 1	P327	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Beige / Blanc / Marron Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 260	Murs et cloisons	Enduits ciment	S1050	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002ER 12027 7 n °327 - 1	P327	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Beige / Blanc / Marron Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 264	Murs et cloisons	Enduits ciment	S1051	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002ER 12027 7 n °327 - 1	P327	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Beige / Blanc / Marron Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 269	Murs et cloisons	Enduits ciment	S1052	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002ER 12027 7 n °327 - 1	P327	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Beige / Blanc / Marron Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 270	Murs et cloisons	Enduits ciment	S1053	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002ER 12027 7 n °327 - 1	P327	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Beige / Blanc / Marron Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 271	Murs et cloisons	Enduits ciment	S1054	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002ER 12027 7 n °327 - 1	P327	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Beige / Blanc / Marron Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 272	Murs et cloisons	Enduits ciment	S1055	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002ER 12027 7 n °327 - 1	P327	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Beige / Blanc / Marron Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 273	Murs et cloisons	Enduits ciment	S1056	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002ER 12027 7 n °327 - 1	P327	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Beige / Blanc / Marron Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 260 - Vol 264 - Vol 269 - Vol 270 - Vol 271 - Vol 272 - Vol 273	Murs et cloisons	Enduits ciment	S1050 - S1051 - S1052 - S1053 - S1054 - S1055 - S1056	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002ER 12027 7 n °327 - 1	P327	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Beige / Blanc / Marron Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 267	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P328	Réalisation d'un prélevement			P328	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 267	Menuiseries	Joint à lèvre	P329	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °329 - 1	P329	Mousse / Matériau - Souple / Souple Fibreux - Noir / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 267	Menuiseries	Joint à lèvre	P329	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P329		002ER 12027 7 n °329 - 1	P329	Mousse / Matériau - Souple / Souple Fibreux - Noir / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 278	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P333	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °333 - 1	P333	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 279	Murs et cloisons	Enduits ciment	P335	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °335 - 1	P335	Peinture / Mortier - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 299	Murs et cloisons	Enduits ciment	S1155	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P335		002ER 12027 7 n °335 - 1	P335	Peinture / Mortier - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 280	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P337	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °337 - 1	P337	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 280	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P337	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P337		002ER 12027 7 n °337 - 1	P337	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 281	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P340	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °340 - 1	P340	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 283	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1149	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P340		002ER 12027 7 n °340 - 1	P340	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 280	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P343	Réalisation d'un prélevement			P343 Phase 1	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 280	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P343	Réalisation d'un prélevement			P343 Phase 2	Toile - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 298	Murs et cloisons	Enduits ciment	P355	Réalisation d'un prélevement			P355	Peinture / Enduit type plâtre / Béton - Effritable / Effritable / Dur - Gris / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 298	Murs et cloisons	Enduits ciment	P355	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P355			P355	Peinture / Enduit type plâtre / Béton - Effritable / Effritable / Dur - Gris / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 288	Murs et cloisons	Enduits ciment	S1134	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P355			P355	Peinture / Enduit type plâtre / Béton - Effritable / Effritable / Dur - Gris / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 298 - Vol 288	Murs et cloisons	Enduits ciment	P355 - S1134	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P355			P355	Peinture / Enduit type plâtre / Béton - Effritable / Effritable / Dur - Gris / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 285	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P356	Réalisation d'un prélevement			P356	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 285	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P356	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P356			P356	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 285	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P357	Réalisation d'un prélevement			P357	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 285	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P357	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P357			P357	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 285	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P358	Réalisation d'un prélevement			P358	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 285	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P358	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P358			P358	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 289	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P360	Réalisation d'un prélevement			P360	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 289	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P360	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P360			P360	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 287	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P361	Réalisation d'un prélevement			P361	Plâtre / Peinture - Pulvérulent / Effritable - Blanc / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 287	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P361	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P361			P361	Plâtre / Peinture - Pulvérulent / Effritable - Blanc / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 284	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1151	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P361			P361	Plâtre / Peinture - Pulvérulent / Effritable - Blanc / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 287 - Vol 284	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P361 - S1151	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P361			P361	Plâtre / Peinture - Pulvérulent / Effritable - Blanc / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 287	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P362	Réalisation d'un prélevement			P362	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Rose / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 284	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1152	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P362			P362	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Rose / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 296	Murs et cloisons	Enduits ciment	P365	Réalisation d'un prélevement			P365	Mortier / Enduit type plâtre / Peinture - Effritable / Effritable / Effritable - Gris / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 290	Murs et cloisons	Enduits ciment	S1396	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P365			P365	Mortier / Enduit type plâtre / Peinture - Effritable / Effritable / Effritable - Gris / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 295	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P367	Réalisation d'un prélevement			P367	Plâtre / Peinture - Pulvérulent / Effritable - Blanc / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 294	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1139	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P367			P367	Plâtre / Peinture - Pulvérulent / Effritable - Blanc / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 293	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1140	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P367			P367	Plâtre / Peinture - Pulvérulent / Effritable - Blanc / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 292	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1141	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P367			P367	Plâtre / Peinture - Pulvérulent / Effritable - Blanc / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 286	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1142	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P367			P367	Plâtre / Peinture - Pulvérulent / Effritable - Blanc / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 294 - Vol 293 - Vol 292 - Vol 286	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1139 - S1140 - S1141 - S1142	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P367			P367	Plâtre / Peinture - Pulvérulent / Effritable - Blanc / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 295	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P368	Réalisation d'un prélevement			P368	Peinture / Plâtre / Ciment - Effritable / Pulvérulent / Effritable - Rose / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 292	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1143	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P368			P368	Peinture / Plâtre / Ciment - Effritable / Pulvérulent / Effritable - Rose / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 291	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1144	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P368			P368	Peinture / Plâtre / Ciment - Effritable / Pulvérulent / Effritable - Rose / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 286	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1145	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P368			P368	Peinture / Plâtre / Ciment - Effritable / Pulvérulent / Effritable - Rose / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 292 - Vol 291 - Vol 286	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1143 - S1144 - S1145	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P368			P368	Peinture / Plâtre / Ciment - Effritable / Pulvérulent / Effritable - Rose / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Chaufferie	Vol 300	Murs et cloisons	Enduits ciment	P369	Réalisation d'un prélevement		002ER12027 7 n °369 - 1	P369	Mortier / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferie	Vol 300	Murs et cloisons	Enduits ciment	P373	Réalisation d'un prélevement		002ER12027 7 n °373 - 1	P373	Ciment / Peinture / Colle - Dur / Effritable / Bitumineux - Gris / Vert / Noir	Positif	Présence sur analyse
Sous-sol	Vol 282	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P401	Réalisation d'un prélevement		002ER12027 7 n °401 - 1	P401	Papier / Enduit type plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 309	Murs et cloisons	Enduits ciment	P406	Réalisation d'un prélevement		002ER12027 7 n °406 - 1	P406	Ragréage - Effritable - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 311	Murs et cloisons	Enduits ciment	S1185	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P406		002ER12027 7 n °406 - 1	P406	Ragréage - Effritable - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 310	Murs et cloisons	Enduits ciment	S1186	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P406		002ER12027 7 n °406 - 1	P406	Ragréage - Effritable - Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 302	Murs et cloisons	Enduits ciment	S1187	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P406		002ER 12027 7 n °406 - 1	P406	Ragréage - Effritable - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 303	Murs et cloisons	Enduits ciment	S1188	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P406		002ER 12027 7 n °406 - 1	P406	Ragréage - Effritable - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 304	Murs et cloisons	Enduits ciment	S1189	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P406		002ER 12027 7 n °406 - 1	P406	Ragréage - Effritable - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 305	Murs et cloisons	Enduits ciment	S1190	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P406		002ER 12027 7 n °406 - 1	P406	Ragréage - Effritable - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 306	Murs et cloisons	Enduits ciment	S1191	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P406		002ER 12027 7 n °406 - 1	P406	Ragréage - Effritable - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 308	Murs et cloisons	Enduits ciment	S1192	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P406		002ER 12027 7 n °406 - 1	P406	Ragréage - Effritable - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 307	Murs et cloisons	Enduits ciment	S1193	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P406		002ER 12027 7 n °406 - 1	P406	Ragréage - Effritable - Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 301	Murs et cloisons	Enduits ciment	S1194	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P406		002ER 12027 7 n °406 - 1	P406	Ragréage - Effritable - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 311 - Vol 310 - Vol 302 - Vol 303 - Vol 304 - Vol 305 - Vol 306 - Vol 308 - Vol 307 - Vol 301	Murs et cloisons	Enduits ciment	S1185 - S1186 - S1187 - S1188 - S1189 - S1190 - S1191 - S1192 - S1193 - S1194	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P406		002ER 12027 7 n °406 - 1	P406	Ragréage - Effritable - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 314	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P415	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °415 - 1	P415	Plâtre - Pulvérulent - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 315	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1200	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P415		002ER 12027 7 n °415 - 1	P415	Plâtre - Pulvérulent - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 316	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1201	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P415		002ER 12027 7 n °415 - 1	P415	Plâtre - Pulvérulent - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 317	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1202	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P415		002ER 12027 7 n °415 - 1	P415	Plâtre - Pulvérulent - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 318	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1203	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P415		002ER 12027 7 n °415 - 1	P415	Plâtre - Pulvérulent - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 319	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1227	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P415		002ER 12027 7 n °415 - 1	P415	Plâtre - Pulvérulent - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 324	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1228	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P415		002ER 12027 7 n °415 - 1	P415	Plâtre - Pulvérulent - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 315 - Vol 316 - Vol 317 - Vol 318 - Vol 319 - Vol 324	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1200 - S1201 - S1202 - S1203 - S1227 - S1228	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P415		002ER 12027 7 n °415 - 1	P415	Plâtre - Pulvérulent - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 321	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P419	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °419 - 1	P419	Plâtre / Peinture - Pulvérulent / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 328	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1257	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P419		002ER 12027 7 n °419 - 1	P419	Plâtre / Peinture - Pulvérulent / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 313	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P427	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °427 - 1	P427	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 323	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1229	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P427		002ER 12027 7 n °427 - 1	P427	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 327	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1254	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P427		002ER 12027 7 n °427 - 1	P427	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 323 - Vol 327	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1229 - S1254	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P427		002ER 12027 7 n °427 - 1	P427	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 330	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P436	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °436 - 1	P436	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 329	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1260	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P436		002ER 12027 7 n °436 - 1	P436	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 331	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1261	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P436		002ER 12027 7 n °436 - 1	P436	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 332	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1262	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P436		002ER 12027 7 n °436 - 1	P436	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 329 - Vol 331 - Vol 332	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1260 - S1261 - S1262	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P436		002ER 12027 7 n °436 - 1	P436	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 332	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P440	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °440 - 1	P440	Enduit type plâtre / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 349	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P448	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °448 - 1	P448	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 349	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P448	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P448		002ER 12027 7 n °448 - 1	P448	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 350	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1276	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P448		002ER 12027 7 n °448 - 1	P448	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 335	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1278	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P448		002ER 12027 7 n °448 - 1	P448	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 352	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1289	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P448		002ER 12027 7 n °448 - 1	P448	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 351	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1290	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P448		002ER 12027 7 n °448 - 1	P448	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 338	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1359	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P448		002ER 12027 7 n °448 - 1	P448	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 336	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1360	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P448		002ER 12027 7 n °448 - 1	P448	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 337	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1361	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P448		002ER 12027 7 n °448 - 1	P448	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 349 - Vol 350 - Vol 335 - Vol 352 - Vol 351 - Vol 338 - Vol 336 - Vol 337	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P448 - S1276 - S1278 - S1289 - S1290 - S1359 - S1360 - S1361	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P448		002ER 12027 7 n °448 - 1	P448	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 338	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P467	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °467 - 1	P467	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 338	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P467	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P467		002ER 12027 7 n °467 - 1	P467	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 343	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1351	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P467		002ER 12027 7 n °467 - 1	P467	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 358	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1352	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P467		002ER 12027 7 n °467 - 1	P467	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 356	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1353	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P467		002ER 12027 7 n °467 - 1	P467	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 360	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1354	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P467		002ER 12027 7 n °467 - 1	P467	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 338 - Vol 343 - Vol 358 - Vol 356 - Vol 360	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P467 - S1351 - S1352 - S1353 - S1354	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P467		002ER 12027 7 n °467 - 1	P467	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 360	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P468	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °468 - 1	P468	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 358	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1355	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P468		002ER 12027 7 n °468 - 1	P468	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 356	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1356	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P468		002ER 12027 7 n °468 - 1	P468	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 343	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1357	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P468		002ER 12027 7 n °468 - 1	P468	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 358 - Vol 356 - Vol 343	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1355 - S1356 - S1357	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P468		002ER 12027 7 n °468 - 1	P468	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 336	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P469	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °469 - 1	P469	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 337	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1358	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P469		002ER 12027 7 n °469 - 1	P469	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 338	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P472	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °472 - 1	P472	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 338	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P473	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °473 - 1	P473	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 338	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P473	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P473		002ER 12027 7 n °473 - 1	P473	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 339	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P474	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °474 - 1	P474	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 342	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1362	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P474		002ER 12027 7 n °474 - 1	P474	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 346	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P475	Réalisation d'un prélevement			P475	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 344	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1363	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P475			P475	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 345	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1364	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P475			P475	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 361	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1365	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P475			P475	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 357	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1366	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P475			P475	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 344 - Vol 345 - Vol 361 - Vol 357	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1363 - S1364 - S1365 - S1366	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P475			P475	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 349	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P476	Réalisation d'un prélevement			P476	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 348	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1367	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P476			P476	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 350	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1368	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P476			P476	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 351	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1369	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P476			P476	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 352	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1370	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P476			P476	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 353	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1371	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P476			P476	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 354	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1372	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P476			P476	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 355	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1373	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P476			P476	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 348 - Vol 350 - Vol 351 - Vol 352 - Vol 353 - Vol 354 - Vol 355	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1367 - S1368 - S1369 - S1370 - S1371 - S1372 - S1373	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P476			P476	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 363	Murs et cloisons	Enduits ciment	P492	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °492 - 1	P492	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 363	Murs et cloisons	Enduits ciment	P493	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °493 - 1	P493	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 245	Murs et cloisons	Enduits ciment	P518	Réalisation d'un prélevement			P518	Mortier / Peinture - Effritable / Effritable - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 249	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P520	Réalisation d'un prélevement			P520	Plâtre / Carton / Enduit type plâtre / Toile - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Marron / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Centrale thermique	Vol 365	Murs et cloisons	Enduits ciment	P526	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °526 - 1	P526	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Centrale thermique	Vol 365	Murs et cloisons	Enduits ciment	P526	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P526		002ER 12027 7 n °526 - 1	P526	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 367	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1483	Réalisation d'un sondage		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur document Voir P1 DAT AC Environnement Réf : 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 368	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1483	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1483		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur document Voir P1 DAT AC Environnement Réf : 002M7 001419
R+2	Vol 376	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1505	Réalisation d'un sondage		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur document Voir P8 DAT AC Environnement Réf : 002M7 001419
R+2	Vol 377	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1505	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1505		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur document Voir P8 DAT AC Environnement Réf : 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 378	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1505	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1505		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P8 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+2	Vol 381	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1505	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1505		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P8 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+2	Vol 376	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1518	Réalisation d'un sondage		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P13 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 377	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1518	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1518		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P13 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+2	Vol 378	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1518	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1518		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P13 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+2	Vol 381	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1518	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1518		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P13 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 379	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1526	Réalisation d'un sondage		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P18 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+2	Vol 380	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1526	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1526		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P18 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+2	Vol 375	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1540	Réalisation d'un sondage		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P23 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 384	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1540	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1540		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P23 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+2	Vol 383	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1540	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1540		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P23 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+2	Vol 382	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1550	Réalisation d'un sondage		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P28 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 383	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1550	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1550		002ER12027 7 n °538 - 1				Négatif sur document Voir P28 DAT AC Environnement Réf : 002M7001419
R+2	Vol 382	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1552	Réalisation d'un sondage		002ER12027 7 n °538 - 1				Négatif sur document Voir P29 DAT AC Environnement Réf : 002M7001419
R+2	Vol 382	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1553	Réalisation d'un sondage		002ER12027 7 n °538 - 1				Négatif sur document Voir P30 DAT AC Environnement Réf : 002M7001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 368	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1557	Réalisation d'un sondage		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P34 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+2	Vol 367	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1557	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1557		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P34 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+2	Vol 369	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1567	Réalisation d'un sondage		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P39 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 369	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1567	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1567		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P39 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+2	Vol 370	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1567	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1567		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P39 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+2	Vol 371	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1567	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1567		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P39 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 374	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1567	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1567		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P39 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+2	Vol 369	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1571	Réalisation d'un sondage		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P40 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+2	Vol 370	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1571	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1571		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P40 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 371	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1571	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1571		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P40 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+2	Vol 374	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1571	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1571		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P40 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+2	Vol 373	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1593	Réalisation d'un sondage		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P47 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 372	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1593	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1593		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P47 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+3	Vol 240	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1614	Réalisation d'un sondage		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P61 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+3	Vol 239	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1614	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1614		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P61 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 238	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1614	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1614		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P61 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+3	Vol 237	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1614	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1614		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P61 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+3	Vol 236	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1614	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1614		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P61 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 235	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1614	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1614		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P61 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+3	Vol 240	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1620	Réalisation d'un sondage		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P62 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+3	Vol 239	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1620	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1620		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P62 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 238	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1620	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1620		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P62 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+3	Vol 237	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1620	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1620		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P62 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+3	Vol 236	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1620	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1620		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P62 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 235	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1620	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1620		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P62 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+3	Vol 241	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1641	Réalisation d'un sondage		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P68 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+3	Vol 241	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S1642	Réalisation d'un sondage		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P69 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 241	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S1642	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1642		002ER12027 7 n °538 - 1				Négatif sur document Voir P69 DAT AC Environnement Réf : 002M7001419
R+3	Vol 230	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1648	Réalisation d'un sondage		002ER12027 7 n °538 - 1				Négatif sur document Voir P76 DAT AC Environnement Réf : 002M7001419
R+3	Vol 229	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1648	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1648		002ER12027 7 n °538 - 1				Négatif sur document Voir P76 DAT AC Environnement Réf : 002M7001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 232	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1648	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1648		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P76 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+3	Vol 232	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1651	Réalisation d'un sondage		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P77 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+3	Vol 230	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1651	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1651		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P77 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 229	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1651	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1651		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P77 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+3	Vol 228	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1651	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1651		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P77 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+5	Vol 385	Murs et cloisons	Enduits ciment	S1667	Réalisation d'un sondage						Négatif sur docum ent Voir DAT AC Environ nement Ref. 002HM 011303

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 385	Murs et cloisons	Enduits ciment	S1668	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Voir DAT AC Environnement Ref. 002HM 011303

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+8	Vol 2 (Dégagement 1)	Plafonds	Enduits ciment	P4	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°4 - 1	P4	Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	Vol 1 (Local 1)	Plafonds	Enduits ciment	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 12027 7 n°4 - 1	P4	Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	Vol 4 (Local 2)	Plafonds	Enduits ciment	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 12027 7 n°4 - 1	P4	Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+8	Vol 3 (Machinerie ascenseur)	Plafonds	Enduits ciment	S1481	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 12027 7 n°4 - 1	P4	Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	Vol 1 (Local 1) - Vol 4 (Local 2) - Vol 3 (Machinerie ascenseur)	Plafonds	Enduits ciment	S5 - S6 - S1481	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 12027 7 n°4 - 1	P4	Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 5 (Dégagement 2)	Plafonds	Enduits plâtre	P13	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°13 - 1	P13	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 5 (Dégagement 2)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P14	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°14 - 1	P14	Enduit type plâtre / Fibres / Papier / Enduit type plâtre / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+7	Vol 5 (Dégagement 2)	Plafonds	Enduits ciment	I1			I1 - 1				Hauteur 6m
R+7	Vol 7 (726 LTE Local SFR)	Plafonds	Enduits ciment	P23	Réalisation d'un prélevement		002ER12027 7 n°23 - 1	P23	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Gris Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 6 (728 LTE)	Plafonds	Enduits ciment	P25	Réalisation d'un prélevement		002ER12027 7 n°25 - 1	P25	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 20 (Sanitaires)	Plafonds	Enduits ciment	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002ER12027 7 n°25 - 1	P25	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 21 (Local 3)	Plafonds	Enduits ciment	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002ER12027 7 n°25 - 1	P25	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 20 (Sanitaires) - Vol 21 (Local 3)	Plafonds	Enduits ciment	S67 - S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002ER12027 7 n°25 - 1	P25	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 24 (Couloir)	Plafonds	Enduits plâtre	P41	Réalisation d'un prélevement		002ER12027 7 n°41 - 1	P41	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 26 (Dégagement R+5)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P46	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°46 - 1	P46 Phase 1	Carton - Souple Fibreux - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	513 LAB	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002ER 12027 7 n°46 - 1	P46 Phase 1	Carton - Souple Fibreux - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	514 STO	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002ER 12027 7 n°46 - 1	P46 Phase 1	Carton - Souple Fibreux - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	515 BUR	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002ER 12027 7 n°46 - 1	P46 Phase 1	Carton - Souple Fibreux - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	513 LAB - 514 STO - 515 BUR	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S89 - S90 - S91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002ER 12027 7 n°46 - 1	P46 Phase 1	Carton - Souple Fibreux - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 26 (Dégagement R+5)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P46	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°46 - 1	P46 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	513 LAB	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002ER 12027 7 n°46 - 1	P46 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	514 STO	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002ER 12027 7 n°46 - 1	P46 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	515 BUR	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002ER 12027 7 n°46 - 1	P46 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	513 LAB - 514 STO - 515 BUR	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S89 - S90 - S91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002ER 12027 7 n°46 - 1	P46 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 26 (Dégagement R+5)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P46	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°46 - 1	P46 Phase 3	Carton - Souple Fibreux - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	513 LAB	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002ER 12027 7 n°46 - 1	P46 Phase 3	Carton - Souple Fibreux - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	514 STO	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002ER 12027 7 n°46 - 1	P46 Phase 3	Carton - Souple Fibreux - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	515 BUR	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002ER 12027 7 n°46 - 1	P46 Phase 3	Carton - Souple Fibreux - Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	513 LAB - 514 STO - 515 BUR	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S89 - S90 - S91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002ER 12027 7 n°46 - 1	P46 Phase 3	Carton - Souple Fibreux - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 26 (Dégagement R+5)	Plafonds	Enduits ciment	P47	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°47 - 1	P47	Mortier - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 26 (Dégagement R+5)	Plafonds	Enduits ciment	P47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER 12027 7 n°47 - 1	P47	Mortier - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	513 LAB	Plafonds	Enduits ciment	P52	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°52 - 1	P52	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 32 (516 LAB)	Plafonds	Enduits ciment	S97	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002ER 12027 7 n°52 - 1	P52	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 33 (525 LAB)	Plafonds	Enduits ciment	S98	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002ER 12027 7 n°52 - 1	P52	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 36 (530 LAB)	Plafonds	Enduits ciment	S99	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002ER 12027 7 n°52 - 1	P52	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 40 (536 LAB)	Plafonds	Enduits ciment	S100	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002ER 12027 7 n°52 - 1	P52	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 41 (540 LAB)	Plafonds	Enduits ciment	S101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002ER 12027 7 n°52 - 1	P52	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 42 (433 LAV)	Plafonds	Enduits ciment	S102	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002ER 12027 7 n°52 - 1	P52	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 63	Plafonds	Enduits ciment	S1421	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002ER 12027 7 n°52 - 1	P52	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 48	Plafonds	Enduits ciment	S1422	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002ER 12027 7 n°52 - 1	P52	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 47	Plafonds	Enduits ciment	S1423	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002ER 12027 7 n°52 - 1	P52	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 179	Plafonds	Enduits ciment	S1424	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002ER 12027 7 n°52 - 1	P52	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 178	Plafonds	Enduits ciment	S1425	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002ER 12027 7 n°52 - 1	P52	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 177	Plafonds	Enduits ciment	S1426	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002ER 12027 7 n°52 - 1	P52	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 32 (516 LAB) - Vol 33 (525 LAB) - Vol 36 (530 LAB) - Vol 40 (536 LAB) - Vol 41 (540 LAB) - Vol 42 (433 LAV) - Vol 63 - Vol 48 - Vol 47 - Vol 179 - Vol 178 - Vol 177	Plafonds	Enduits ciment	S97 - S98 - S99 - S100 - S101 - S102 - S1421 - S1422 - S1423 - S1424 - S1425 - S1426	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002ER 12027 7 n°52 - 1	P52	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 43 (535 CFR)	Plafonds	Enduits ciment	P76	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°76 - 1	P76	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 181	Plafonds	Enduits ciment	S802	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002ER 12027 7 n°76 - 1	P76	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 182	Plafonds	Enduits ciment	S803	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002ER 12027 7 n°76 - 1	P76	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 183	Plafonds	Enduits ciment	S804	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002ER 12027 7 n°76 - 1	P76	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 184	Plafonds	Enduits ciment	S805	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002ER 12027 7 n°76 - 1	P76	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 185	Plafonds	Enduits ciment	S806	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002ER 12027 7 n°76 - 1	P76	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 186	Plafonds	Enduits ciment	S807	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002ER 12027 7 n°76 - 1	P76	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 187	Plafonds	Enduits ciment	S808	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002ER 12027 7 n°76 - 1	P76	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 188	Plafonds	Enduits ciment	S809	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002ER 12027 7 n°76 - 1	P76	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 190	Plafonds	Enduits ciment	S1436	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002ER 12027 7 n°76 - 1	P76	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 189	Plafonds	Enduits ciment	S1437	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002ER 12027 7 n°76 - 1	P76	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 181 - Vol 182 - Vol 183 - Vol 184 - Vol 185 - Vol 186 - Vol 187 - Vol 188 - Vol 190 - Vol 189	Plafonds	Enduits ciment	S802 - S803 - S804 - S805 - S806 - S807 - S808 - S809 - S1436 - S1437	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002ER 12027 7 n°76 - 1	P76	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 52	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P83	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 50	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S187	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 51	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S188	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 53	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S189	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 54	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S190	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 55	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S191	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 56	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S192	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 57	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S193	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 58	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S194	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 60	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S195	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 183	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S826	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 182	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S827	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 181	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S828	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 185	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S829	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 186	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S830	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 187	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S831	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 184	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S832	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 188	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S833	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 180	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1402	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 48	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1415	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 47	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1416	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 179	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1417	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 178	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1418	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 177	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1419	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 63	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1420	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 190	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1435	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 255	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1038	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 256	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1039	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 274	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1091	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 275	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1092	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 283	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1148	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 347	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1299	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 358	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1300	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 360	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1301	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 342	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1306	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 346	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1307	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 343	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1308	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 340	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1346	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 320	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1207	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 321	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1208	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 328	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1252	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 329	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1253	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 198	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S914	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 215	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S915	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 197	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S916	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 199	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S917	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 201	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S918	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 202	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S919	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 203	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S920	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 204	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S921	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 208	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S922	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 206	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S923	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 207	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S924	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 210	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S925	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 211	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S926	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 212	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S927	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 213	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S928	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 214	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S929	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 196	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1387	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 195	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1388	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 194	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1389	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 200	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1454	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 205	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1455	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 72	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S272	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 73	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S273	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 88	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S274	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 74	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S275	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 75	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S276	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 76	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S277	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 77	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S278	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 78	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S279	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 79	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S280	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 80	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S281	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 81	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S282	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 82	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S283	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 83	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S284	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 87	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S285	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 86	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S286	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 85	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S287	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 84	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S288	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 99	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S413	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 100	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S414	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 102	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S415	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 104	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S417	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 106	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S418	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 107	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S419	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 108	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S420	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 109	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S421	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 110	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S422	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 111	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S423	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 123	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S531	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 124	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S532	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 125	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S533	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 126	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S534	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 127	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S535	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 128	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S536	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 129	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S537	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 130	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S538	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 131	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S539	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 132	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S540	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 133	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S541	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 134	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S542	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 135	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S543	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 136	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S544	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 137	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S545	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 139	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S546	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 140	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S547	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 142	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S548	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 145	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S680	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 146	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S681	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 147	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S682	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 148	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S683	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 149	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S684	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 150	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S685	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 151	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S686	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 152	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S687	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 153	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S688	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 154	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S689	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 155	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S690	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 156	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S691	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 157	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S692	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 158	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S693	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 159	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S694	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 160	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S695	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 161	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S696	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 162	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S697	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 163	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S698	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 164	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S699	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 165	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S700	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 167	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S701	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 169	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S702	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 170	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S703	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 171	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S704	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 173	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S705	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 50 - Vol 51 - Vol 53 - Vol 54 - Vol 55 - Vol 56 - Vol 57 - Vol 58 - Vol 60 - Vol 183 - Vol 182 - Vol 181 - Vol 185 - Vol 186 - Vol 187 - Vol 184 - Vol 188 - Vol 180 - Vol 48 - Vol 47 - Vol 179 - Vol 178 - Vol 177 - Vol 63 - Vol 190	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S187 - S188 - S189 - S190 - S191 - S192 - S193 - S194 - S195 - S826 - S827 - S828 - S829 - S830 - S831 - S832 - S833 - S1402 - S1415 - S1416 - S1417 - S1418 - S1419 - S1420 - S1435	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 255 - Vol 256 - Vol 274 - Vol 275 - Vol 283	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1038 - S1039 - S1091 - S1092 - S1148	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 347 - Vol 358 - Vol 360 - Vol 342 - Vol 346 - Vol 343 - Vol 340	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1299 - S1300 - S1301 - S1306 - S1307 - S1308 - S1346	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 320 - Vol 321 - Vol 328 - Vol 329	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1207 - S1208 - S1252 - S1253	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 198 - Vol 215 - Vol 197 - Vol 199 - Vol 201 - Vol 202 - Vol 203 - Vol 204 - Vol 208 - Vol 206 - Vol 207 - Vol 210 - Vol 211 - Vol 212 - Vol 213 - Vol 214 - Vol 196 - Vol 195 - Vol 194 - Vol 200 - Vol 205	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S914 - S915 - S916 - S917 - S918 - S919 - S920 - S921 - S922 - S923 - S924 - S925 - S926 - S927 - S928 - S929 - S1387 - S1388 - S1389 - S1454 - S1455	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 72 - Vol 73 - Vol 88 - Vol 74 - Vol 75 - Vol 76 - Vol 77 - Vol 78 - Vol 79 - Vol 80 - Vol 81 - Vol 82 - Vol 83 - Vol 87 - Vol 86 - Vol 85 - Vol 84 - Vol 99 - Vol 100 - Vol 102 - Vol 104 - Vol 106 - Vol 107 - Vol 108 - Vol 109 - Vol 110 - Vol 111	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S272 - S273 - S274 - S275 - S276 - S277 - S278 - S279 - S280 - S281 - S282 - S283 - S284 - S285 - S286 - S287 - S288 - S413 - S414 - S415 - S417 - S418 - S419 - S420 - S421 - S422 - S423	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 123 - Vol 124 - Vol 125 - Vol 126 - Vol 127 - Vol 128 - Vol 129 - Vol 130 - Vol 131 - Vol 132 - Vol 133 - Vol 134 - Vol 135 - Vol 136 - Vol 137 - Vol 139 - Vol 140 - Vol 142 - Vol 145 - Vol 146 - Vol 147 - Vol 148 - Vol 149 - Vol 150 - Vol 151 - Vol 152 - Vol 153 - Vol 154 - Vol 155 - Vol 156 - Vol 157 - Vol 158 - Vol 159 - Vol 160 - Vol 161 - Vol 162 - Vol 163 - Vol 164 - Vol 165 - Vol 167 - Vol 169 - Vol 170 - Vol 171 - Vol 173	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S531 - S532 - S533 - S534 - S535 - S536 - S537 - S538 - S539 - S540 - S541 - S542 - S543 - S544 - S545 - S546 - S547 - S548 - S680 - S681 - S682 - S683 - S684 - S685 - S686 - S687 - S688 - S689 - S690 - S691 - S692 - S693 - S694 - S695 - S696 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 1	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
				S697 - S698 - S699 - S700 - S701 - S702 - S703 - S704 - S705							
R+5	Vol 52	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P83	Réalisation d'un prélevement		002ER12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 50	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S187	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 51	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S188	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 53	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S189	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 54	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S190	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 55	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S191	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 56	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S192	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 57	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S193	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 58	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S194	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 60	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S195	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 183	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S826	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 182	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S827	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 181	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S828	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 185	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S829	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 186	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S830	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 187	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S831	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 184	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S832	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 188	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S833	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 180	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1402	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 48	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1415	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 47	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1416	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 179	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1417	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 178	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1418	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 177	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1419	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 63	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1420	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 190	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1435	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 255	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1038	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 256	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1039	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 274	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1091	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 275	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1092	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 283	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1148	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 347	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1299	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 358	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1300	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 360	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1301	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 342	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1306	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 346	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1307	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 343	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1308	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 340	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1346	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 320	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1207	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 321	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1208	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 328	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1252	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 329	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1253	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 198	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S914	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 215	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S915	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 197	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S916	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 199	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S917	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 201	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S918	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 202	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S919	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 203	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S920	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 204	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S921	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 208	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S922	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 206	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S923	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 207	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S924	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 210	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S925	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 211	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S926	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 212	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S927	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 213	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S928	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 214	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S929	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 196	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1387	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 195	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1388	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 194	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1389	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 200	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1454	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 205	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1455	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 72	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S272	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 73	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S273	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 88	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S274	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 74	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S275	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 75	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S276	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 76	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S277	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 77	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S278	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 78	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S279	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 79	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S280	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 80	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S281	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 81	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S282	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 82	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S283	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 83	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S284	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 87	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S285	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 86	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S286	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 85	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S287	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 84	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S288	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 99	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S413	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 100	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S414	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 102	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S415	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 104	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S417	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 106	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S418	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 107	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S419	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 108	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S420	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 109	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S421	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 110	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S422	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 111	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S423	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 123	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S531	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 124	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S532	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 125	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S533	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 126	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S534	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 127	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S535	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 128	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S536	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 129	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S537	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 130	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S538	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 131	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S539	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 132	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S540	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 133	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S541	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 134	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S542	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 135	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S543	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 136	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S544	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 137	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S545	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 139	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S546	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 140	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S547	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 142	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S548	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 145	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S680	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 146	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S681	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 147	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S682	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 148	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S683	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 149	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S684	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 150	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S685	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 151	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S686	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 152	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S687	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 153	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S688	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 154	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S689	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 155	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S690	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 156	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S691	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 157	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S692	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 158	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S693	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 159	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S694	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 160	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S695	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 161	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S696	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 162	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S697	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 163	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S698	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 164	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S699	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 165	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S700	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 167	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S701	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 169	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S702	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 170	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S703	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 171	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S704	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 173	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S705	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 50 - Vol 51 - Vol 53 - Vol 54 - Vol 55 - Vol 56 - Vol 57 - Vol 58 - Vol 60 - Vol 183 - Vol 182 - Vol 181 - Vol 185 - Vol 186 - Vol 187 - Vol 184 - Vol 188 - Vol 180 - Vol 48 - Vol 47 - Vol 179 - Vol 178 - Vol 177 - Vol 63 - Vol 190	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S187 - S188 - S189 - S190 - S191 - S192 - S193 - S194 - S195 - S826 - S827 - S828 - S829 - S830 - S831 - S832 - S833 - S1402 - S1415 - S1416 - S1417 - S1418 - S1419 - S1420 - S1435	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 255 - Vol 256 - Vol 274 - Vol 275 - Vol 283	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1038 - S1039 - S1091 - S1092 - S1148	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 347 - Vol 358 - Vol 360 - Vol 342 - Vol 346 - Vol 343 - Vol 340	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1299 - S1300 - S1301 - S1306 - S1307 - S1308 - S1346	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 320 - Vol 321 - Vol 328 - Vol 329	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1207 - S1208 - S1252 - S1253	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 198 - Vol 215 - Vol 197 - Vol 199 - Vol 201 - Vol 202 - Vol 203 - Vol 204 - Vol 208 - Vol 206 - Vol 207 - Vol 210 - Vol 211 - Vol 212 - Vol 213 - Vol 214 - Vol 196 - Vol 195 - Vol 194 - Vol 200 - Vol 205	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S914 - S915 - S916 - S917 - S918 - S919 - S920 - S921 - S922 - S923 - S924 - S925 - S926 - S927 - S928 - S929 - S1387 - S1388 - S1389 - S1454 - S1455	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 72 - Vol 73 - Vol 88 - Vol 74 - Vol 75 - Vol 76 - Vol 77 - Vol 78 - Vol 79 - Vol 80 - Vol 81 - Vol 82 - Vol 83 - Vol 87 - Vol 86 - Vol 85 - Vol 84 - Vol 99 - Vol 100 - Vol 102 - Vol 104 - Vol 106 - Vol 107 - Vol 108 - Vol 109 - Vol 110 - Vol 111	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S272 - S273 - S274 - S275 - S276 - S277 - S278 - S279 - S280 - S281 - S282 - S283 - S284 - S285 - S286 - S287 - S288 - S413 - S414 - S415 - S417 - S418 - S419 - S420 - S421 - S422 - S423	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 123 - Vol 124 - Vol 125 - Vol 126 - Vol 127 - Vol 128 - Vol 129 - Vol 130 - Vol 131 - Vol 132 - Vol 133 - Vol 134 - Vol 135 - Vol 136 - Vol 137 - Vol 139 - Vol 140 - Vol 142 - Vol 145 - Vol 146 - Vol 147 - Vol 148 - Vol 149 - Vol 150 - Vol 151 - Vol 152 - Vol 153 - Vol 154 - Vol 155 - Vol 156 - Vol 157 - Vol 158 - Vol 159 - Vol 160 - Vol 161 - Vol 162 - Vol 163 - Vol 164 - Vol 165 - Vol 167 - Vol 169 - Vol 170 - Vol 171 - Vol 173	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S531 - S532 - S533 - S534 - S535 - S536 - S537 - S538 - S539 - S540 - S541 - S542 - S543 - S544 - S545 - S546 - S547 - S548 - S680 - S681 - S682 - S683 - S684 - S685 - S686 - S687 - S688 - S689 - S690 - S691 - S692 - S693 - S694 - S695 - S696 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83		002ER 12027 7 n°83 - 1	P83 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
				S697 - S698 - S699 - S700 - S701 - S702 - S703 - S704 - S705							
R+5	Vol 52	Plafonds	Enduits ciment	P84	Réalisation d'un prélevement		002ER12027 7 n°84 - 1	P84	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 50	Plafonds	Enduits ciment	S196	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002ER12027 7 n°84 - 1	P84	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 51	Plafonds	Enduits ciment	S197	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002ER12027 7 n°84 - 1	P84	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 53	Plafonds	Enduits ciment	S198	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002ER12027 7 n°84 - 1	P84	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 54	Plafonds	Enduits ciment	S199	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002ER12027 7 n°84 - 1	P84	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 55	Plafonds	Enduits ciment	S200	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002ER 12027 7 n°84 - 1	P84	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 56	Plafonds	Enduits ciment	S201	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002ER 12027 7 n°84 - 1	P84	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 57	Plafonds	Enduits ciment	S202	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002ER 12027 7 n°84 - 1	P84	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 58	Plafonds	Enduits ciment	S203	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002ER 12027 7 n°84 - 1	P84	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 59	Plafonds	Enduits ciment	S204	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002ER 12027 7 n°84 - 1	P84	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 60	Plafonds	Enduits ciment	S205	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002ER 12027 7 n°84 - 1	P84	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 61	Plafonds	Enduits ciment	S206	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002ER 12027 7 n°84 - 1	P84	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 49	Plafonds	Enduits ciment	S207	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002ER 12027 7 n°84 - 1	P84	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 48	Plafonds	Enduits ciment	S1661	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002ER 12027 7 n°84 - 1	P84	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 47	Plafonds	Enduits ciment	S1662	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002ER 12027 7 n°84 - 1	P84	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 177	Plafonds	Enduits ciment	S1663	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002ER 12027 7 n°84 - 1	P84	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 178	Plafonds	Enduits ciment	S1664	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002ER 12027 7 n°84 - 1	P84	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 179	Plafonds	Enduits ciment	S1665	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002ER 12027 7 n°84 - 1	P84	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 180	Plafonds	Enduits ciment	S1666	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002ER 12027 7 n°84 - 1	P84	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 50 - Vol 51 - Vol 53 - Vol 54 - Vol 55 - Vol 56 - Vol 57 - Vol 58 - Vol 59 - Vol 60 - Vol 61 - Vol 49 - Vol 48 - Vol 47 - Vol 177 - Vol 178 - Vol 179 - Vol 180	Plafonds	Enduits ciment	S196 - S197 - S198 - S199 - S200 - S201 - S202 - S203 - S204 - S205 - S206 - S207 - S1661 - S1662 - S1663 - S1664 - S1665 - S1666	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002ER 12027 7 n°84 - 1	P84	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 61	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P97	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°97 - 1	P97	Faux-plafond / Peinture - Effritable Fibreux / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 59	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S254	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002ER 12027 7 n°97 - 1	P97	Faux-plafond / Peinture - Effritable Fibreux / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 103	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S434	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002ER 12027 7 n°97 - 1	P97	Faux-plafond / Peinture - Effritable Fibreux / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 68	Plafonds	Enduits ciment	P111	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °111 - 1	P111	Mortier / Peinture - Dur / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 69	Plafonds	Enduits ciment	S263	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P111		002ER 12027 7 n °111 - 1	P111	Mortier / Peinture - Dur / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 77	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P132	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °132 - 1	P132	Peinture / Faux plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 281	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1086	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002ER 12027 7 n °132 - 1	P132	Peinture / Faux plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 296	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002ER 12027 7 n °132 - 1	P132	Peinture / Faux plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 293	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002ER 12027 7 n °132 - 1	P132	Peinture / Faux plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 294	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1111	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002ER 12027 7 n °132 - 1	P132	Peinture / Faux plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 286	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002ER 12027 7 n °132 - 1	P132	Peinture / Faux plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 335	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1277	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002ER 12027 7 n °132 - 1	P132	Peinture / Faux plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 348	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1298	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002ER 12027 7 n °132 - 1	P132	Peinture / Faux plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 345	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1304	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002ER 12027 7 n °132 - 1	P132	Peinture / Faux plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 319	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1209	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002ER 12027 7 n °132 - 1	P132	Peinture / Faux plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 316	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1210	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002ER 12027 7 n °132 - 1	P132	Peinture / Faux plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 313	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1213	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002ER 12027 7 n °132 - 1	P132	Peinture / Faux plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 323	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1214	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002ER 12027 7 n °132 - 1	P132	Peinture / Faux plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 317	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1233	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002ER 12027 7 n °132 - 1	P132	Peinture / Faux plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 318	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1234	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002ER 12027 7 n °132 - 1	P132	Peinture / Faux plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 325	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1238	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002ER 12027 7 n °132 - 1	P132	Peinture / Faux plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 330	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1243	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002ER 12027 7 n °132 - 1	P132	Peinture / Faux plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 331	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1244	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002ER 12027 7 n °132 - 1	P132	Peinture / Faux plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 332	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1245	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002ER 12027 7 n °132 - 1	P132	Peinture / Faux plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 281 - Vol 296 - Vol 293 - Vol 294 - Vol 286	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1086 - S1109 - S1110 - S1111 - S1112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002ER 12027 7 n °132 - 1	P132	Peinture / Faux plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 335 - Vol 348 - Vol 345	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1277 - S1298 - S1304	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002ER 12027 7 n °132 - 1	P132	Peinture / Faux plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 319 - Vol 316 - Vol 313 - Vol 323 - Vol 317 - Vol 318 - Vol 325 - Vol 330 - Vol 331 - Vol 332	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1209 - S1210 - S1213 - S1214 - S1233 - S1234 - S1238 - S1243 - S1244 - S1245	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002ER 12027 7 n °132 - 1	P132	Peinture / Faux plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 77	Plafonds	Enduits ciment	P133	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °133 - 1	P133	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 72	Plafonds	Enduits ciment	S350	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133		002ER 12027 7 n °133 - 1	P133	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 73	Plafonds	Enduits ciment	S351	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133		002ER 12027 7 n °133 - 1	P133	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 74	Plafonds	Enduits ciment	S352	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133		002ER 12027 7 n °133 - 1	P133	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 75	Plafonds	Enduits ciment	S353	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133		002ER 12027 7 n °133 - 1	P133	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 76	Plafonds	Enduits ciment	S354	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133		002ER 12027 7 n °133 - 1	P133	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 78	Plafonds	Enduits ciment	S355	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133		002ER 12027 7 n °133 - 1	P133	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 79	Plafonds	Enduits ciment	S356	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133		002ER 12027 7 n °133 - 1	P133	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 80	Plafonds	Enduits ciment	S357	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133		002ER 12027 7 n °133 - 1	P133	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 81	Plafonds	Enduits ciment	S358	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133		002ER 12027 7 n °133 - 1	P133	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 82	Plafonds	Enduits ciment	S359	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133		002ER 12027 7 n °133 - 1	P133	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 83	Plafonds	Enduits ciment	S360	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133		002ER 12027 7 n °133 - 1	P133	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 87	Plafonds	Enduits ciment	S361	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133		002ER 12027 7 n °133 - 1	P133	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 85	Plafonds	Enduits ciment	S362	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133		002ER 12027 7 n °133 - 1	P133	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 86	Plafonds	Enduits ciment	S363	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133		002ER 12027 7 n °133 - 1	P133	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 89	Plafonds	Enduits ciment	S364	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133		002ER 12027 7 n °133 - 1	P133	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 90	Plafonds	Enduits ciment	S365	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133		002ER 12027 7 n °133 - 1	P133	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 91	Plafonds	Enduits ciment	S366	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133		002ER 12027 7 n °133 - 1	P133	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 92	Plafonds	Enduits ciment	S367	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133		002ER 12027 7 n °133 - 1	P133	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 93	Plafonds	Enduits ciment	S368	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133		002ER 12027 7 n °133 - 1	P133	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 94	Plafonds	Enduits ciment	S369	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133		002ER 12027 7 n °133 - 1	P133	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 95	Plafonds	Enduits ciment	S370	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133		002ER 12027 7 n °133 - 1	P133	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 96	Plafonds	Enduits ciment	S371	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133		002ER 12027 7 n °133 - 1	P133	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 97	Plafonds	Enduits ciment	S372	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133		002ER 12027 7 n °133 - 1	P133	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 88	Plafonds	Enduits ciment	S373	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133		002ER 12027 7 n °133 - 1	P133	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 72 - Vol 73 - Vol 74 - Vol 75 - Vol 76 - Vol 78 - Vol 79 - Vol 80 - Vol 81 - Vol 82 - Vol 83 - Vol 87 - Vol 85 - Vol 86 - Vol 89 - Vol 90 - Vol 91 - Vol 92 - Vol 93 - Vol 94 - Vol 95 - Vol 96 - Vol 97 - Vol 88	Plafonds	Enduits ciment	S350 - S351 - S352 - S353 - S354 - S355 - S356 - S357 - S358 - S359 - S360 - S361 - S362 - S363 - S364 - S365 - S366 - S367 - S368 - S369 - S370 - S371 - S372 - S373	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133		002ER 12027 7 n °133 - 1	P133	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 94	Plafonds	Enduits ciment	P150	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °150 - 1	P150	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 101	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P164	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °164 - 1	P164	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 338	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1309	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164		002ER 12027 7 n °164 - 1	P164	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 336	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1310	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164		002ER 12027 7 n °164 - 1	P164	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 337	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1311	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164		002ER 12027 7 n °164 - 1	P164	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 247	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1272	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164		002ER 12027 7 n °164 - 1	P164	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 193	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S850	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164		002ER 12027 7 n °164 - 1	P164	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 176	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S801	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164		002ER 12027 7 n °164 - 1	P164	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 122	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S628	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164		002ER 12027 7 n °164 - 1	P164	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 338 - Vol 336 - Vol 337	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1309 - S1310 - S1311	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164		002ER 12027 7 n °164 - 1	P164	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 101	Plafonds	Enduits plâtre	P165	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °165 - 1	P165	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 193	Plafonds	Enduits plâtre	S851	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002ER 12027 7 n °165 - 1	P165	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 117	Plafonds	Enduits ciment	P188	Réalisation d'un prélevement			P188	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 116	Plafonds	Enduits ciment	S508	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188			P188	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 115	Plafonds	Enduits ciment	S509	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188			P188	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 114	Plafonds	Enduits ciment	S510	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188			P188	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 113	Plafonds	Enduits ciment	S511	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188			P188	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 112	Plafonds	Enduits ciment	S512	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188			P188	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 111	Plafonds	Enduits ciment	S513	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188			P188	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 110	Plafonds	Enduits ciment	S514	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188			P188	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 109	Plafonds	Enduits ciment	S515	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188			P188	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 108	Plafonds	Enduits ciment	S516	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188			P188	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 107	Plafonds	Enduits ciment	S517	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188			P188	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 106	Plafonds	Enduits ciment	S518	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188			P188	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 104	Plafonds	Enduits ciment	S519	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188			P188	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 103	Plafonds	Enduits ciment	S520	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188			P188	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 102	Plafonds	Enduits ciment	S521	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188			P188	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 100	Plafonds	Enduits ciment	S522	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188			P188	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 99	Plafonds	Enduits ciment	S523	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188			P188	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 119	Plafonds	Enduits ciment	S524	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188			P188	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 118	Plafonds	Enduits ciment	S525	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188			P188	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 105	Plafonds	Enduits ciment	S526	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188			P188	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 116 - Vol 115 - Vol 114 - Vol 113 - Vol 112 - Vol 111 - Vol 110 - Vol 109 - Vol 108 - Vol 107 - Vol 106 - Vol 104 - Vol 103 - Vol 102 - Vol 100 - Vol 99 - Vol 119 - Vol 118 - Vol 105	Plafonds	Enduits ciment	S508 - S509 - S510 - S511 - S512 - S513 - S514 - S515 - S516 - S517 - S518 - S519 - S520 - S521 - S522 - S523 - S524 - S525 - S526	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188			P188	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 138	Plafonds	Enduits ciment	P222	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °222 - 1	P222	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 139	Plafonds	Enduits ciment	S600	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P222		002ER 12027 7 n °222 - 1	P222	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 140	Plafonds	Enduits ciment	S601	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P222		002ER 12027 7 n °222 - 1	P222	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 141	Plafonds	Enduits ciment	S602	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P222		002ER 12027 7 n °222 - 1	P222	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 142	Plafonds	Enduits ciment	S603	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P222		002ER 12027 7 n °222 - 1	P222	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 137	Plafonds	Enduits ciment	S604	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P222		002ER 12027 7 n °222 - 1	P222	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 123	Plafonds	Enduits ciment	S605	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P222		002ER 12027 7 n °222 - 1	P222	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 124	Plafonds	Enduits ciment	S606	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P222		002ER 12027 7 n °222 - 1	P222	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 125	Plafonds	Enduits ciment	S607	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P222		002ER 12027 7 n °222 - 1	P222	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 126	Plafonds	Enduits ciment	S608	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P222		002ER 12027 7 n °222 - 1	P222	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 127	Plafonds	Enduits ciment	S609	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P222		002ER 12027 7 n °222 - 1	P222	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 128	Plafonds	Enduits ciment	S610	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P222		002ER 12027 7 n °222 - 1	P222	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 129	Plafonds	Enduits ciment	S611	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P222		002ER 12027 7 n °222 - 1	P222	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 130	Plafonds	Enduits ciment	S612	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P222		002ER 12027 7 n °222 - 1	P222	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 131	Plafonds	Enduits ciment	S613	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P222		002ER 12027 7 n °222 - 1	P222	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 132	Plafonds	Enduits ciment	S614	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P222		002ER 12027 7 n °222 - 1	P222	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 133	Plafonds	Enduits ciment	S615	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P222		002ER 12027 7 n °222 - 1	P222	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 134	Plafonds	Enduits ciment	S616	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P222		002ER 12027 7 n °222 - 1	P222	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 135	Plafonds	Enduits ciment	S617	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P222		002ER 12027 7 n °222 - 1	P222	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 136	Plafonds	Enduits ciment	S618	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P222		002ER 12027 7 n °222 - 1	P222	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 139 - Vol 140 - Vol 141 - Vol 142 - Vol 137 - Vol 123 - Vol 124 - Vol 125 - Vol 126 - Vol 127 - Vol 128 - Vol 129 - Vol 130 - Vol 131 - Vol 132 - Vol 133 - Vol 134 - Vol 135 - Vol 136	Plafonds	Enduits ciment	S600 - S601 - S602 - S603 - S604 - S605 - S606 - S607 - S608 - S609 - S610 - S611 - S612 - S613 - S614 - S615 - S616 - S617 - S618	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P222		002ER 12027 7 n °222 - 1	P222	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 122	Plafonds	Enduits plâtre	P234	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °234 - 1	P234	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 176	Plafonds	Enduits plâtre	S798	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P234		002ER 12027 7 n °234 - 1	P234	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 166	Plafonds	Enduits ciment	P268	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °268 - 1	P268	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 160	Plafonds	Enduits ciment	S766	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P268		002ER 12027 7 n °268 - 1	P268	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 161	Plafonds	Enduits ciment	S767	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P268		002ER 12027 7 n °268 - 1	P268	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 159	Plafonds	Enduits ciment	S768	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P268		002ER 12027 7 n °268 - 1	P268	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 158	Plafonds	Enduits ciment	S769	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P268		002ER 12027 7 n °268 - 1	P268	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 157	Plafonds	Enduits ciment	S770	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P268		002ER 12027 7 n °268 - 1	P268	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 156	Plafonds	Enduits ciment	S771	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P268		002ER 12027 7 n °268 - 1	P268	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 155	Plafonds	Enduits ciment	S772	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P268		002ER 12027 7 n °268 - 1	P268	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 154	Plafonds	Enduits ciment	S773	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P268		002ER 12027 7 n °268 - 1	P268	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 153	Plafonds	Enduits ciment	S774	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P268		002ER 12027 7 n °268 - 1	P268	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 152	Plafonds	Enduits ciment	S775	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P268		002ER 12027 7 n °268 - 1	P268	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 162	Plafonds	Enduits ciment	S776	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P268		002ER 12027 7 n °268 - 1	P268	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 163	Plafonds	Enduits ciment	S777	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P268		002ER 12027 7 n °268 - 1	P268	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 164	Plafonds	Enduits ciment	S778	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P268		002ER 12027 7 n °268 - 1	P268	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 165	Plafonds	Enduits ciment	S779	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P268		002ER 12027 7 n °268 - 1	P268	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 174	Plafonds	Enduits ciment	S780	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P268		002ER 12027 7 n °268 - 1	P268	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 167	Plafonds	Enduits ciment	S781	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P268		002ER 12027 7 n °268 - 1	P268	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 169	Plafonds	Enduits ciment	S782	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P268		002ER 12027 7 n °268 - 1	P268	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 170	Plafonds	Enduits ciment	S783	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P268		002ER 12027 7 n °268 - 1	P268	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 171	Plafonds	Enduits ciment	S784	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P268		002ER 12027 7 n °268 - 1	P268	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 172	Plafonds	Enduits ciment	S785	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P268		002ER 12027 7 n °268 - 1	P268	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 173	Plafonds	Enduits ciment	S786	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P268		002ER 12027 7 n °268 - 1	P268	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 145	Plafonds	Enduits ciment	S787	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P268		002ER 12027 7 n °268 - 1	P268	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 146	Plafonds	Enduits ciment	S788	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P268		002ER 12027 7 n °268 - 1	P268	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 147	Plafonds	Enduits ciment	S789	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P268		002ER 12027 7 n °268 - 1	P268	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 148	Plafonds	Enduits ciment	S790	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P268		002ER 12027 7 n °268 - 1	P268	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 149	Plafonds	Enduits ciment	S791	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P268		002ER 12027 7 n °268 - 1	P268	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 150	Plafonds	Enduits ciment	S792	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P268		002ER 12027 7 n °268 - 1	P268	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 151	Plafonds	Enduits ciment	S793	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P268		002ER 12027 7 n °268 - 1	P268	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 160 - Vol 161 - Vol 159 - Vol 158 - Vol 157 - Vol 156 - Vol 155 - Vol 154 - Vol 153 - Vol 152 - Vol 162 - Vol 163 - Vol 164 - Vol 165 - Vol 174 - Vol 167 - Vol 169 - Vol 170 - Vol 171 - Vol 172 - Vol 173 - Vol 145 - Vol 146 - Vol 147 - Vol 148 - Vol 149 - Vol 150 - Vol 151	Plafonds	Enduits ciment	S766 - S767 - S768 - S769 - S770 - S771 - S772 - S773 - S774 - S775 - S776 - S777 - S778 - S779 - S780 - S781 - S782 - S783 - S784 - S785 - S786 - S787 - S788 - S789 - S790 - S791 - S792 - S793	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P268		002ER 12027 7 n °268 - 1	P268	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 182	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P277	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °277 - 1	P277	Peinture / Enduit type plâtre / Papier / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse
R+5	Vol 182	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1477 (P277)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P277		002ER 12027 7 n °277 - 1	P277	Peinture / Enduit type plâtre / Papier / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 209	Plafonds	Enduits ciment	P295	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °295 - 1	P295	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 208	Plafonds	Enduits ciment	S970	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P295		002ER 12027 7 n °295 - 1	P295	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 207	Plafonds	Enduits ciment	S971	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P295		002ER 12027 7 n °295 - 1	P295	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 206	Plafonds	Enduits ciment	S972	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P295		002ER 12027 7 n °295 - 1	P295	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 215	Plafonds	Enduits ciment	S973	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P295		002ER 12027 7 n °295 - 1	P295	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 204	Plafonds	Enduits ciment	S974	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P295		002ER 12027 7 n °295 - 1	P295	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 203	Plafonds	Enduits ciment	S975	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P295		002ER 12027 7 n °295 - 1	P295	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 202	Plafonds	Enduits ciment	S976	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P295		002ER 12027 7 n °295 - 1	P295	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 201	Plafonds	Enduits ciment	S977	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P295		002ER 12027 7 n °295 - 1	P295	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 199	Plafonds	Enduits ciment	S978	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P295		002ER 12027 7 n °295 - 1	P295	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 197	Plafonds	Enduits ciment	S979	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P295		002ER 12027 7 n °295 - 1	P295	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 198	Plafonds	Enduits ciment	S980	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P295		002ER 12027 7 n °295 - 1	P295	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 210	Plafonds	Enduits ciment	S981	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P295		002ER 12027 7 n °295 - 1	P295	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 211	Plafonds	Enduits ciment	S982	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P295		002ER 12027 7 n °295 - 1	P295	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 212	Plafonds	Enduits ciment	S983	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P295		002ER 12027 7 n °295 - 1	P295	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 213	Plafonds	Enduits ciment	S984	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P295		002ER 12027 7 n °295 - 1	P295	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 243	Plafonds	Enduits ciment	S985	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P295		002ER 12027 7 n °295 - 1	P295	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 214	Plafonds	Enduits ciment	S986	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P295		002ER 12027 7 n °295 - 1	P295	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 194	Plafonds	Enduits ciment	S1390	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P295		002ER 12027 7 n °295 - 1	P295	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 195	Plafonds	Enduits ciment	S1391	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P295		002ER 12027 7 n °295 - 1	P295	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 196	Plafonds	Enduits ciment	S1392	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P295		002ER 12027 7 n °295 - 1	P295	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 205	Plafonds	Enduits ciment	S1456	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P295		002ER 12027 7 n °295 - 1	P295	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 200	Plafonds	Enduits ciment	S1457	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P295		002ER 12027 7 n °295 - 1	P295	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 208 - Vol 207 - Vol 206 - Vol 215 - Vol 204 - Vol 203 - Vol 202 - Vol 201 - Vol 199 - Vol 197 - Vol 198 - Vol 210 - Vol 211 - Vol 212 - Vol 213 - Vol 243 - Vol 214 - Vol 194 - Vol 195 - Vol 196 - Vol 205 - Vol 200	Plafonds	Enduits ciment	S970 - S971 - S972 - S973 - S974 - S975 - S976 - S977 - S978 - S979 - S980 - S981 - S982 - S983 - S984 - S985 - S986 - S1390 - S1391 - S1392 - S1456 - S1457	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P295		002ER 12027 7 n °295 - 1	P295	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 244	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P308	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °308 - 1	P308	Matériau / Faux plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 244	Plafonds	Enduits plâtre	P309	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °309 - 1	P309	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 247	Plafonds	Enduits plâtre	S1267	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P309		002ER 12027 7 n °309 - 1	P309	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 333	Plafonds	Enduits plâtre	S1268	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P309		002ER 12027 7 n °309 - 1	P309	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 325	Plafonds	Enduits plâtre	S1269	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P309		002ER 12027 7 n °309 - 1	P309	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 333 - Vol 325	Plafonds	Enduits plâtre	S1268 - S1269	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P309		002ER 12027 7 n °309 - 1	P309	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 268	Plafonds	Enduits ciment	P326	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °326 - 1	P326	Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 267	Plafonds	Enduits ciment	S1042	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P326		002ER 12027 7 n °326 - 1	P326	Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 269	Plafonds	Enduits ciment	S1043	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P326		002ER 12027 7 n °326 - 1	P326	Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 270	Plafonds	Enduits ciment	S1044	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P326		002ER 12027 7 n °326 - 1	P326	Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 271	Plafonds	Enduits ciment	S1045	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P326		002ER 12027 7 n °326 - 1	P326	Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 272	Plafonds	Enduits ciment	S1046	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P326		002ER 12027 7 n °326 - 1	P326	Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 273	Plafonds	Enduits ciment	S1047	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P326		002ER 12027 7 n °326 - 1	P326	Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 260	Plafonds	Enduits ciment	S1048	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P326		002ER 12027 7 n °326 - 1	P326	Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 264	Plafonds	Enduits ciment	S1049	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P326		002ER 12027 7 n °326 - 1	P326	Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 275	Plafonds	Enduits ciment	S1093	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P326		002ER 12027 7 n °326 - 1	P326	Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 274	Plafonds	Enduits ciment	S1094	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P326		002ER 12027 7 n °326 - 1	P326	Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 267 - Vol 269 - Vol 270 - Vol 271 - Vol 272 - Vol 273 - Vol 260 - Vol 264 - Vol 275 - Vol 274	Plafonds	Enduits ciment	S1042 - S1043 - S1044 - S1045 - S1046 - S1047 - S1048 - S1049 - S1093 - S1094	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P326		002ER 12027 7 n °326 - 1	P326	Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 279	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P336	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °336 - 1	P336	Laine - Fibreux Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 315	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1212	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P336		002ER 12027 7 n °336 - 1	P336	Laine - Fibreux Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 270	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P342	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °342 - 1	P342	Matériau / Faux plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 298	Plafonds	Enduits ciment	P354	Réalisation d'un prélevement			P354	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Gris / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 288	Plafonds	Enduits ciment	S1114	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P354			P354	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Gris / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 288	Plafonds	Enduits ciment	S1115	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P354			P354	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Gris / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 285	Plafonds	Enduits ciment	S1116	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P354			P354	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Gris / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 281	Plafonds	Enduits ciment	S1117	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P354			P354	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Gris / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 279	Plafonds	Enduits ciment	S1118	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P354			P354	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Gris / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 280	Plafonds	Enduits ciment	S1122	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P354			P354	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Gris / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 278	Plafonds	Enduits ciment	S1123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P354			P354	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Gris / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 296	Plafonds	Enduits ciment	S1124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P354			P354	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Gris / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 295	Plafonds	Enduits ciment	S1125	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P354			P354	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Gris / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 294	Plafonds	Enduits ciment	S1126	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P354			P354	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Gris / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 293	Plafonds	Enduits ciment	S1127	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P354			P354	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Gris / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 292	Plafonds	Enduits ciment	S1128	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P354			P354	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Gris / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 291	Plafonds	Enduits ciment	S1129	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P354			P354	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Gris / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 299	Plafonds	Enduits ciment	S1156	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P354			P354	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Gris / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 284	Plafonds	Enduits ciment	S1157	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P354			P354	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Gris / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 283	Plafonds	Enduits ciment	S1158	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P354			P354	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Gris / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 289	Plafonds	Enduits ciment	S1132	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P354			P354	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Gris / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 290	Plafonds	Enduits ciment	S1397	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P354			P354	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Gris / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 286	Plafonds	Enduits ciment	S1133	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P354			P354	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Gris / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 288 - Vol 285 - Vol 281 - Vol 279 - Vol 280 - Vol 278 - Vol 296 - Vol 295 - Vol 294 - Vol 293 - Vol 292 - Vol 291 - Vol 299 - Vol 284 - Vol 283 - Vol 289 - Vol 290 - Vol 286	Plafonds	Enduits ciment	S1114 - S1115 - S1116 - S1117 - S1118 - S1122 - S1123 - S1124 - S1125 - S1126 - S1127 - S1128 - S1129 - S1156 - S1157 - S1158 - S1132 - S1397 - S1133	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P354				P354	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Gris / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferie	Vol 300	Plafonds	Enduits ciment	P371	Réalisation d'un prélevement		002ER120277 n °371 - 1	P371	Ciment / Peinture - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 284	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1154	Réalisation d'un sondage						Négatif sur marquage

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 282	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P402	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °402 - 1	P402	Papier / Enduit type plâtre / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 277	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1164	Réalisation d'un sondage						Négatif sur marquage
Sous-sol	Vol 309	Plafonds	Enduits ciment	P405	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °405 - 1	P405	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 310	Plafonds	Enduits ciment	S1175	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P405		002ER 12027 7 n °405 - 1	P405	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 311	Plafonds	Enduits ciment	S1176	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P405		002ER 12027 7 n °405 - 1	P405	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 308	Plafonds	Enduits ciment	S1177	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P405		002ER 12027 7 n °405 - 1	P405	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 307	Plafonds	Enduits ciment	S1178	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P405		002ER 12027 7 n °405 - 1	P405	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 306	Plafonds	Enduits ciment	S1179	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P405		002ER 12027 7 n °405 - 1	P405	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 305	Plafonds	Enduits ciment	S1180	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P405		002ER 12027 7 n °405 - 1	P405	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 304	Plafonds	Enduits ciment	S1181	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P405		002ER 12027 7 n °405 - 1	P405	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 303	Plafonds	Enduits ciment	S1182	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P405		002ER 12027 7 n °405 - 1	P405	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 302	Plafonds	Enduits ciment	S1183	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P405		002ER 12027 7 n °405 - 1	P405	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 301	Plafonds	Enduits ciment	S1184	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P405		002ER 12027 7 n °405 - 1	P405	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 310 - Vol 311 - Vol 308 - Vol 307 - Vol 306 - Vol 305 - Vol 304 - Vol 303 - Vol 302 - Vol 301	Plafonds	Enduits ciment	S1175 - S1176 - S1177 - S1178 - S1179 - S1180 - S1181 - S1182 - S1183 - S1184	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P405		002ER 12027 7 n °405 - 1	P405	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 314	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P416	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °416 - 1	P416	Laine / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 314	Plafonds	Enduits ciment	P417	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °417 - 1	P417	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 315	Plafonds	Enduits ciment	S1217	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P417		002ER 12027 7 n °417 - 1	P417	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 316	Plafonds	Enduits ciment	S1218	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P417		002ER 12027 7 n °417 - 1	P417	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 317	Plafonds	Enduits ciment	S1219	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P417		002ER 12027 7 n °417 - 1	P417	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 318	Plafonds	Enduits ciment	S1220	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P417		002ER 12027 7 n °417 - 1	P417	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 323	Plafonds	Enduits ciment	S1221	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P417		002ER 12027 7 n °417 - 1	P417	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 319	Plafonds	Enduits ciment	S1222	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P417		002ER 12027 7 n °417 - 1	P417	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 313	Plafonds	Enduits ciment	S1223	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P417		002ER 12027 7 n °417 - 1	P417	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 320	Plafonds	Enduits ciment	S1224	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P417		002ER 12027 7 n °417 - 1	P417	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 321	Plafonds	Enduits ciment	S1225	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P417		002ER 12027 7 n °417 - 1	P417	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 328	Plafonds	Enduits ciment	S1246	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P417		002ER 12027 7 n °417 - 1	P417	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 329	Plafonds	Enduits ciment	S1247	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P417		002ER 12027 7 n °417 - 1	P417	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 327	Plafonds	Enduits ciment	S1248	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P417		002ER 12027 7 n °417 - 1	P417	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 330	Plafonds	Enduits ciment	S1249	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P417		002ER 12027 7 n °417 - 1	P417	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 331	Plafonds	Enduits ciment	S1250	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P417		002ER 12027 7 n °417 - 1	P417	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 332	Plafonds	Enduits ciment	S1251	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P417		002ER 12027 7 n °417 - 1	P417	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 315 - Vol 316 - Vol 317 - Vol 318 - Vol 323 - Vol 319 - Vol 313 - Vol 320 - Vol 321 - Vol 328 - Vol 329 - Vol 327 - Vol 330 - Vol 331 - Vol 332	Plafonds	Enduits ciment	S1217 - S1218 - S1219 - S1220 - S1221 - S1222 - S1223 - S1224 - S1225 - S1246 - S1247 - S1248 - S1249 - S1250 - S1251	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P417		002ER 12027 7 n °417 - 1	P417	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 324	Plafonds	Enduits plâtre	P430	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °430 - 1	P430	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 351	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1281	Réalisation d'un sondage						Négatif sur marquage 2010
RDC	Vol 350	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1281	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1281						Négatif sur marquage 2010

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 349	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1281	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1281						Négatif sur marquage 2010
RDC	Vol 344	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1281	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1281						Négatif sur marquage 2010
RDC	Vol 352	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1281	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1281						Négatif sur marquage 2010
RDC	Vol 353	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1281	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1281						Négatif sur marquage 2010
RDC	Vol 354	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1281	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1281						Négatif sur marquage 2010
RDC	Vol 355	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1281	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1281						Négatif sur marquage 2010
RDC	Vol 357	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1281	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1281						Négatif sur marquage 2010

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 361	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1281	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1281						Négatif sur marquage 2010
RDC	Vol 350	Plafonds	Enduits ciment	P449	Réalisation d'un prélevement			P449	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 349	Plafonds	Enduits ciment	S1320	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P449			P449	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 348	Plafonds	Enduits ciment	S1321	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P449			P449	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 351	Plafonds	Enduits ciment	S1322	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P449			P449	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 352	Plafonds	Enduits ciment	S1323	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P449			P449	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 353	Plafonds	Enduits ciment	S1324	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P449			P449	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 354	Plafonds	Enduits ciment	S1325	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P449			P449	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 355	Plafonds	Enduits ciment	S1326	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P449			P449	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 357	Plafonds	Enduits ciment	S1327	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P449			P449	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 361	Plafonds	Enduits ciment	S1328	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P449			P449	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 347	Plafonds	Enduits ciment	S1329	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P449			P449	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 360	Plafonds	Enduits ciment	S1330	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P449			P449	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 358	Plafonds	Enduits ciment	S1331	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P449			P449	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 337	Plafonds	Enduits ciment	S1332	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P449			P449	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 336	Plafonds	Enduits ciment	S1333	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P449			P449	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 335	Plafonds	Enduits ciment	S1334	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P449			P449	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 338	Plafonds	Enduits ciment	S1335	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P449			P449	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 342	Plafonds	Enduits ciment	S1336	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P449			P449	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 346	Plafonds	Enduits ciment	S1337	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P449			P449	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 344	Plafonds	Enduits ciment	S1338	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P449			P449	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 343	Plafonds	Enduits ciment	S1339	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P449			P449	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 345	Plafonds	Enduits ciment	S1340	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P449			P449	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 341	Plafonds	Enduits ciment	S1341	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P449			P449	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 339	Plafonds	Enduits ciment	S1342	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P449			P449	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 349 - Vol 348 - Vol 351 - Vol 352 - Vol 353 - Vol 354 - Vol 355 - Vol 357 - Vol 361 - Vol 347 - Vol 360 - Vol 358 - Vol 337 - Vol 336 - Vol 335 - Vol 338 - Vol 342 - Vol 346 - Vol 344 - Vol 343 - Vol 345 - Vol 341 - Vol 339	Plafonds	Enduits ciment	S1320 - S1321 - S1322 - S1323 - S1324 - S1325 - S1326 - S1327 - S1328 - S1329 - S1330 - S1331 - S1332 - S1333 - S1334 - S1335 - S1336 - S1337 - S1338 - S1339 - S1340 - S1341 - S1342	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P449			P449	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 339	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1343	Réalisation d'un sondage						Négatif sur marquage
RDC	Vol 356	Plafonds	Enduits plâtre	P477	Réalisation d'un prélevement		002ER120277 n °477 - 1	P477	Plâtre - Pulvérulent - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 245	Plafonds	Enduits ciment	P519	Réalisation d'un prélevement			P519	Mortier / Peinture - Effritable / Effritable - Gris / Blanc Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Centrale thermique	Vol 365	Plafonds	Enduits ciment	P528	Réalisation d'un prélevement		002ER120277 n °528 - 1	P528	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 367	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1485	Réalisation d'un sondage		002ER120277 n °538 - 1				Négatif sur marquage1998
R+2	Vol 368	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1485	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1485		002ER120277 n °538 - 1				Négatif sur marquage1998
R+2	Vol 376	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1509	Réalisation d'un sondage		002ER120277 n °538 - 1				Négatif sur document Voir P9 DAT AC Environnement Réf : 002M7001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 374	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1509	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1509		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P9 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+2	Vol 376	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1512	Réalisation d'un sondage		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P11 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+2	Vol 381	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1512	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1512		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P11 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 377	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1524	Réalisation d'un sondage		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P17 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+2	Vol 378	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1524	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1524		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P17 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+2	Vol 382	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1524	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1524		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P17 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 369	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1524	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1524		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P17 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+2	Vol 370	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1524	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1524		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P17 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+2	Vol 371	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1524	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1524		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P17 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 379	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1528	Réalisation d'un sondage		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P19 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+2	Vol 380	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1528	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1528		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P19 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+2	Vol 372	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1528	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1528		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P19 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 373	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1528	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1528		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P19 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+2	Vol 375	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1539	Réalisation d'un sondage		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P22 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+2	Vol 383	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1554	Réalisation d'un sondage		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P31 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 384	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1554	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1554		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P31 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+2	Vol 375	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1554	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1554		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P31 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+2	Vol 375	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1588	Réalisation d'un sondage		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P46 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 218	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1588	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1588		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P46 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+3	Vol 216	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1588	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1588		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P46 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+3	Vol 217	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1588	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1588		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P46 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 234	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1588	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1588		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P46 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+3	Vol 220	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1599	Réalisation d'un sondage		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P60 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+3	Vol 219	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1599	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1599		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P60 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 221	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1599	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1599		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P60 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+3	Vol 222	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1599	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1599		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P60 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+3	Vol 223	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1599	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1599		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P60 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 224	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1599	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1599		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P60 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+3	Vol 225	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1599	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1599		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P60 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+3	Vol 226	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1599	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1599		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P60 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 227	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1599	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1599		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P60 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+3	Vol 228	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1599	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1599		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P60 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+3	Vol 229	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1599	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1599		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P60 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 230	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1599	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1599		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P60 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+3	Vol 231	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1599	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1599		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P60 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+3	Vol 240	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1599	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1599		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P60 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 239	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1599	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1599		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P60 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+7	Vol 386	Plafonds	Enduits ciment	S1670	Réalisation d'un sondage						Négatif sur docum ent Voir DAT AC Environ nement Ref. 002HM 011303

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+8	Vol 2 (Dégagement 1)	Revêtement de sol	Chape maigre	P2	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°2 - 1	P2	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	Vol 4 (Local 2)	Revêtement de sol	Chape maigre	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 12027 7 n°2 - 1	P2	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+8	Vol 1 (Local 1)	Revêtement de sol	Chape maigre	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 12027 7 n°2 - 1	P2	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	Vol 3 (Machinerie ascenseur)	Revêtement de sol	Chape maigre	S1479	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 12027 7 n°2 - 1	P2	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	Vol 4 (Local 2) - Vol 1 (Local 1) - Vol 3 (Machinerie ascenseur)	Revêtement de sol	Chape maigre	S1 - S2 - S1479	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 12027 7 n°2 - 1	P2	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 8 (723 SER)	Revêtement de sol	Chape maigre	S14	Réalisation d'un sondage		S14 - 1				Négatif sur document Voir P5 DAT AC Environnement Réf : 002AC 105211

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+7	Vol 9 (723A SER)	Revêtement de sol	Chape maigre	S14	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S14		S14 - 1				Négatif sur document Voir P5 DAT AC Environnement Réf : 002AC 105211
R+7	Vol 10 (724 SER)	Revêtement de sol	Chape maigre	S14	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S14		S14 - 1				Négatif sur document Voir P5 DAT AC Environnement Réf : 002AC 105211
R+7	Vol 11 (725 SER)	Revêtement de sol	Chape maigre	S14	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S14		S14 - 1				Négatif sur document Voir P5 DAT AC Environnement Réf : 002AC 105211

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+7	Vol 12 (727 SER)	Revêtement de sol	Chape maigre	S14	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S14		S14 - 1				Négatif sur document Voir P5 DAT AC Environnement Réf : 002AC105211
R+7	Vol 5 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Chape maigre	S14	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S14		S14 - 1				Négatif sur document Voir P5 DAT AC Environnement Réf : 002AC105211
R+7	Vol 13 (705 SER)	Revêtement de sol	Chape maigre	S14	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S14		S14 - 1				Négatif sur document Voir P5 DAT AC Environnement Réf : 002AC105211

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+7	Vol 14 (711 SER)	Revêtement de sol	Chape maigre	S14	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S14		S14 - 1				Négatif sur document Voir P5 DAT AC Environnement Réf : 002AC 105211
R+7	Vol 15 (713 SER)	Revêtement de sol	Chape maigre	S14	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S14		S14 - 1				Négatif sur document Voir P5 DAT AC Environnement Réf : 002AC 105211
R+7	Vol 16 (715 SER)	Revêtement de sol	Chape maigre	S14	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S14		S14 - 1				Négatif sur document Voir P5 DAT AC Environnement Réf : 002AC 105211

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+7	Vol 18 (719 SER)	Revêtement de sol	Chape maigre	S14	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S14		S14 - 1				Négatif sur document Voir P5 DAT AC Environnement Réf : 002AC105211
R+7	Vol 17 (718 LTE)	Revêtement de sol	Chape maigre	S14	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S14		S14 - 1				Négatif sur document Voir P5 DAT AC Environnement Réf : 002AC105211
R+7	Vol 5 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P12	Réalisation d'un prélevement		002ER120277 n°12 - 1	P12	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 24 (Couloir)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002ER120277 n°12 - 1	P12	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+7	Vol 5 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P15	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°15 - 1	P15	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 7 (726 LTE Local SFR)	Revêtement de sol	Chape maigre	P22	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°22 - 1	P22	Mortier - Dur - Gris Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 6 (728 LTE)	Revêtement de sol	Chape maigre	S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002ER 12027 7 n°22 - 1	P22	Mortier - Dur - Gris Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 21 (Local 3)	Revêtement de sol	Chape maigre	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002ER 12027 7 n°22 - 1	P22	Mortier - Dur - Gris Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 6 (728 LTE) - Vol 21 (Local 3)	Revêtement de sol	Chape maigre	S66 - S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002ER 12027 7 n°22 - 1	P22	Mortier - Dur - Gris Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 20 (Sanitaires)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P27	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°27 - 1	P27	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 25 (WC)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002ER 12027 7 n°27 - 1	P27	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+7	Vol 22 (Sortie de secours)	Revêtement de sol	Chape maigre	P35	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°35 - 1	P35	Mortier - Dur - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 23 (Issue de secours)	Revêtement de sol	Chape maigre	S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002ER 12027 7 n°35 - 1	P35	Mortier - Dur - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 44 (Issue de secours)	Revêtement de sol	Chape maigre	S150	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002ER 12027 7 n°35 - 1	P35	Mortier - Dur - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 26 (Dégagement R+5)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P43	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°43 - 1	P43 Phase 1	Revêtement - Dur - Beige	Positif	Présence sur analyse
R+5	Vol 26 (Dégagement R+5)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 12027 7 n°43 - 1	P43 Phase 1	Revêtement - Dur - Beige	Positif	Présence sur analyse
R+5	Vol 26 (Dégagement R+5)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P43	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°43 - 1	P43 Phase 2	Colle / Toile / Matériau - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Marron / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 26 (Dégagement R+5)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 12027 7 n°43 - 1	P43 Phase 2	Colle / Toile / Matériau - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Marron / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 26 (Dégagement R+5)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P44	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°44 - 1	P44	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Beige Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 26 (Dégagement R+5)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER 12027 7 n°44 - 1	P44	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Beige Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	513 LAB	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P54	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°54 - 1	P54	Mortier - Dur - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	514 STO	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S92	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002ER 12027 7 n°54 - 1	P54	Mortier - Dur - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 31 (517 STO)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S115	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002ER 12027 7 n°54 - 1	P54	Mortier - Dur - Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 32 (516 LAB)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S116	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002ER 12027 7 n°54 - 1	P54	Mortier - Dur - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 33 (525 LAB)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S117	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002ER 12027 7 n°54 - 1	P54	Mortier - Dur - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 35 (526 STO)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S118	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002ER 12027 7 n°54 - 1	P54	Mortier - Dur - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 36 (530 LAB)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S119	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002ER 12027 7 n°54 - 1	P54	Mortier - Dur - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 37 (531 STO)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S120	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002ER 12027 7 n°54 - 1	P54	Mortier - Dur - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 39 (534 LAB)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S121	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002ER 12027 7 n°54 - 1	P54	Mortier - Dur - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 40 (536 LAB)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S122	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002ER 12027 7 n°54 - 1	P54	Mortier - Dur - Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 41 (540 LAB)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002ER 12027 7 n°54 - 1	P54	Mortier - Dur - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 43 (535 CFR)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002ER 12027 7 n°54 - 1	P54	Mortier - Dur - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 42 (433 LAV)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S125	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002ER 12027 7 n°54 - 1	P54	Mortier - Dur - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 45 (538 SAS)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S152	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002ER 12027 7 n°54 - 1	P54	Mortier - Dur - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 46 (539 LAB)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S153	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002ER 12027 7 n°54 - 1	P54	Mortier - Dur - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 190	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1398	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002ER 12027 7 n°54 - 1	P54	Mortier - Dur - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 180	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1399	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002ER 12027 7 n°54 - 1	P54	Mortier - Dur - Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 189	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1441	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002ER 12027 7 n°54 - 1	P54	Mortier - Dur - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	514 STO - Vol 31 (517 STO) - Vol 32 (516 LAB) - Vol 33 (525 LAB) - Vol 35 (526 STO) - Vol 36 (530 LAB) - Vol 37 (531 STO) - Vol 39 (534 LAB) - Vol 40 (536 LAB) - Vol 41 (540 LAB) - Vol 43 (535 CFR) - Vol 42 (433 LAV) - Vol 45 (538 SAS) - Vol 46 (539 LAB) - Vol 190 - Vol 180 - Vol 189	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S92 - S115 - S116 - S117 - S118 - S119 - S120 - S121 - S122 - S123 - S124 - S125 - S152 - S153 - S1398 - S1399 - S1441	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002ER 12027 7 n°54 - 1	P54	Mortier - Dur - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	515 BUR	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P58	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°58 - 1	P58	Revêtement / Colle / Matériau - Dur / Bitumineux / Effritable - Bleu / Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 30 (518 BUR)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S103 (P58)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002ER 12027 7 n°58 - 1	P58	Revêtement / Colle / Matériau - Dur / Bitumineux / Effritable - Bleu / Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+5	515 BUR	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P59	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°59 - 1	P59	Colle / Matériau / Mortier - Bitumineux / Effritable / Dur - Noir / Bleu / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+5	Vol 30 (518 BUR)	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S104 (P59)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002ER 12027 7 n°59 - 1	P59	Colle / Matériau / Mortier - Bitumineux / Effritable / Dur - Noir / Bleu / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+5	Vol 32 (516 LAB)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P61	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°61 - 1	P61	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 183	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S816	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER 12027 7 n°61 - 1	P61	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 184	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S817	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER 12027 7 n°61 - 1	P61	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 185	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S818	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER 12027 7 n°61 - 1	P61	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 186	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S819	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER 12027 7 n°61 - 1	P61	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 187	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S820	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER 12027 7 n°61 - 1	P61	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 188	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S821	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER 12027 7 n°61 - 1	P61	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 183 - Vol 184 - Vol 185 - Vol 186 - Vol 187 - Vol 188	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S816 - S817 - S818 - S819 - S820 - S821	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER 12027 7 n°61 - 1	P61	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 34 (527 BUR)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P64	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°64 - 1	P64	Revêtement - Dur - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 38 (532 BUR)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S148	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002ER 12027 7 n°64 - 1	P64	Revêtement - Dur - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 34 (527 BUR)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P65	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°65 - 1	P65	Colle / Mortier - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 38 (532 BUR)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S149	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002ER 12027 7 n°65 - 1	P65	Colle / Mortier - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 26 (Dégagement R+5)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P66	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°66 - 1	P66	Matériau - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 26 (Dégagement R+5)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER 12027 7 n°66 - 1	P66	Matériau - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 26 (Dégagement R+5)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P67	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°67 - 1	P67	Colle / Ragréage / Matériau / Matériau - Souple / Effritable / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 26 (Dégagement R+5)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER 12027 7 n°67 - 1	P67	Colle / Ragréage / Matériau / Matériau - Souple / Effritable / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 39 (534 LAB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P71	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°71 - 1	P71	Revêtement - Souple Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 39 (534 LAB)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P72	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°72 - 1	P72	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 51	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P79	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°79 - 1	P79	Revêtement - Dur - Bleu	Positif	Présence sur analyse
R+5	Vol 54	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S163 (P79)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002ER 12027 7 n°79 - 1	P79	Revêtement - Dur - Bleu	Positif	Présence sur analyse
R+5	Vol 59	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S164 (P79)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002ER 12027 7 n°79 - 1	P79	Revêtement - Dur - Bleu	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 61	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S165 (P79)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002ER12027 7 n°79 - 1	P79	Revêtement - Dur - Bleu	Positif	Présence sur analyse
R+5	Vol 51	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P80	Réalisation d'un prélevement		002ER12027 7 n°80 - 1	P80	Mortier / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+5	Vol 54	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S166 (P80)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80		002ER12027 7 n°80 - 1	P80	Mortier / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+5	Vol 59	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S167 (P80)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80		002ER12027 7 n°80 - 1	P80	Mortier / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+5	Vol 61	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S168 (P80)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80		002ER12027 7 n°80 - 1	P80	Mortier / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+5	Vol 52	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P81	Réalisation d'un prélevement		002ER12027 7 n°81 - 1	P81	Mortier - Dur - Gris Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 50	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S169	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P81		002ER12027 7 n°81 - 1	P81	Mortier - Dur - Gris Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 53	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S170	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P81		002ER 12027 7 n°81 - 1	P81	Mortier - Dur - Gris Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 55	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S171	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P81		002ER 12027 7 n°81 - 1	P81	Mortier - Dur - Gris Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 56	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S172	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P81		002ER 12027 7 n°81 - 1	P81	Mortier - Dur - Gris Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 57	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S173	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P81		002ER 12027 7 n°81 - 1	P81	Mortier - Dur - Gris Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 58	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S174	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P81		002ER 12027 7 n°81 - 1	P81	Mortier - Dur - Gris Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 59	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S175	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P81		002ER 12027 7 n°81 - 1	P81	Mortier - Dur - Gris Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 60	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S176	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P81		002ER 12027 7 n°81 - 1	P81	Mortier - Dur - Gris Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 61	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S177	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P81		002ER 12027 7 n°81 - 1	P81	Mortier - Dur - Gris Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 63	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1428	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P81		002ER 12027 7 n°81 - 1	P81	Mortier - Dur - Gris Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 50 - Vol 53 - Vol 55 - Vol 56 - Vol 57 - Vol 58 - Vol 59 - Vol 60 - Vol 61 - Vol 63	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S169 - S170 - S171 - S172 - S173 - S174 - S175 - S176 - S177 - S1428	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P81		002ER 12027 7 n°81 - 1	P81	Mortier - Dur - Gris Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 52	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P86	Réalisation d'un prélevement	Semelle	002ER 12027 7 n°86 - 1	P86	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Noir / Gris Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 50	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S211	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86	Semelle	002ER 12027 7 n°86 - 1	P86	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Noir / Gris Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 55	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S212	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86	Semelle	002ER 12027 7 n°86 - 1	P86	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Noir / Gris Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 56	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S213	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86	Semelle	002ER 12027 7 n°86 - 1	P86	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Noir / Gris Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 57	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S214	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86	Semelle	002ER 12027 7 n°86 - 1	P86	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Noir / Gris Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 58	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S215	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86	Semelle	002ER 12027 7 n°86 - 1	P86	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Noir / Gris Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 60	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S216	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86	Semelle	002ER 12027 7 n°86 - 1	P86	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Noir / Gris Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 61	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S217	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86	Semelle	002ER 12027 7 n°86 - 1	P86	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Noir / Gris Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 50 - Vol 55 - Vol 56 - Vol 57 - Vol 58 - Vol 60 - Vol 61	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S211 - S212 - S213 - S214 - S215 - S216 - S217	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86	Semelle	002ER 12027 7 n°86 - 1	P86	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Noir / Gris Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 58	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P93	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°93 - 1	P93	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 58	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P94	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°94 - 1	P94	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 60	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P96	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°96 - 1	P96	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 49	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P100	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °100 - 1	P100 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 49	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P100	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °100 - 1	P100 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 49	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P101	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °101 - 1	P101 Phase 1	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 49	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P101	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °101 - 1	P101 Phase 2	Ragréage - Effritable - Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 71	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P115	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °115 - 1	P115	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 73	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P117	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °117 - 1	P117	Revêtement - Semi-dur Fibreux - Bleu	Positif	Présence sur analyse
R+4	Vol 72	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S268 (P117)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002ER 12027 7 n °117 - 1	P117	Revêtement - Semi-dur Fibreux - Bleu	Positif	Présence sur analyse
R+4	Vol 99	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S407 (P117)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002ER 12027 7 n °117 - 1	P117	Revêtement - Semi-dur Fibreux - Bleu	Positif	Présence sur analyse
R+4	Vol 100	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S424 (P117)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002ER 12027 7 n °117 - 1	P117	Revêtement - Semi-dur Fibreux - Bleu	Positif	Présence sur analyse
R+4	Vol 102	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S428 (P117)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002ER 12027 7 n °117 - 1	P117	Revêtement - Semi-dur Fibreux - Bleu	Positif	Présence sur analyse
R+4	Vol 103	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S430 (P117)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002ER 12027 7 n °117 - 1	P117	Revêtement - Semi-dur Fibreux - Bleu	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 104	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S432 (P117)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002ER 12027 7 n °117 - 1	P117	Revêtement - Semi-dur Fibreux - Bleu	Positif	Présence sur analyse
R+4	Vol 73	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P118	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °118 - 1	P118 Phase 1	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 72	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S269	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		002ER 12027 7 n °118 - 1	P118 Phase 1	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 99	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S408	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		002ER 12027 7 n °118 - 1	P118 Phase 1	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 100	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S425	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		002ER 12027 7 n °118 - 1	P118 Phase 1	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 102	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S429	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		002ER 12027 7 n °118 - 1	P118 Phase 1	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 103	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S431	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		002ER 12027 7 n °118 - 1	P118 Phase 1	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 104	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S433	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		002ER 12027 7 n °118 - 1	P118 Phase 1	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 72 - Vol 99 - Vol 100 - Vol 102 - Vol 103 - Vol 104	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S269 - S408 - S425 - S429 - S431 - S433	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		002ER 12027 7 n °118 - 1	P118 Phase 1	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 73	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P118	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °118 - 1	P118 Phase 2	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 72	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S269	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		002ER 12027 7 n °118 - 1	P118 Phase 2	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 99	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S408	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		002ER 12027 7 n °118 - 1	P118 Phase 2	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 100	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S425	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		002ER 12027 7 n °118 - 1	P118 Phase 2	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 102	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S429	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		002ER 12027 7 n °118 - 1	P118 Phase 2	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 103	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S431	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		002ER 12027 7 n °118 - 1	P118 Phase 2	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 104	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S433	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		002ER 12027 7 n °118 - 1	P118 Phase 2	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 72 - Vol 99 - Vol 100 - Vol 102 - Vol 103 - Vol 104	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S269 - S408 - S425 - S429 - S431 - S433	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		002ER 12027 7 n °118 - 1	P118 Phase 2	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 74	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P124	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °124 - 1	P124	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 75	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S297	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P124		002ER 12027 7 n °124 - 1	P124	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 76	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S298	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P124		002ER 12027 7 n °124 - 1	P124	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 77	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S299	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P124		002ER 12027 7 n °124 - 1	P124	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 78	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S300	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P124		002ER 12027 7 n °124 - 1	P124	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 79	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S301	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P124		002ER 12027 7 n °124 - 1	P124	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 85	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S302	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P124		002ER 12027 7 n °124 - 1	P124	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 94	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S303	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P124		002ER 12027 7 n °124 - 1	P124	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 95	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S304	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P124		002ER 12027 7 n °124 - 1	P124	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 75 - Vol 76 - Vol 77 - Vol 78 - Vol 79 - Vol 85 - Vol 94 - Vol 95	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S297 - S298 - S299 - S300 - S301 - S302 - S303 - S304	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P124		002ER 12027 7 n °124 - 1	P124	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 76	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P128	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °128 - 1	P128	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 74	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S333	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P128		002ER 12027 7 n °128 - 1	P128	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 75	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S334	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P128		002ER 12027 7 n °128 - 1	P128	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 77	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S335	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P128		002ER 12027 7 n °128 - 1	P128	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 78	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S336	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P128		002ER 12027 7 n °128 - 1	P128	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 79	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S337	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P128		002ER 12027 7 n °128 - 1	P128	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 80	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S346	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P128		002ER 12027 7 n °128 - 1	P128	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 81	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S347	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P128		002ER 12027 7 n °128 - 1	P128	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 82	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S348	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P128		002ER 12027 7 n °128 - 1	P128	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 83	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S349	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P128		002ER 12027 7 n °128 - 1	P128	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 84	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S374	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P128		002ER 12027 7 n °128 - 1	P128	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 85	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S375	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P128		002ER 12027 7 n °128 - 1	P128	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 86	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S376	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P128		002ER 12027 7 n °128 - 1	P128	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 89	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S377	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P128		002ER 12027 7 n °128 - 1	P128	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 90	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S378	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P128		002ER 12027 7 n °128 - 1	P128	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 95	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S381	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P128		002ER 12027 7 n °128 - 1	P128	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 74 - Vol 75 - Vol 77 - Vol 78 - Vol 79 - Vol 80 - Vol 81 - Vol 82 - Vol 83 - Vol 84 - Vol 85 - Vol 86 - Vol 89 - Vol 90 - Vol 95	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S333 - S334 - S335 - S336 - S337 - S346 - S347 - S348 - S349 - S374 - S375 - S376 - S377 - S378 - S381	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P128		002ER 12027 7 n °128 - 1	P128	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 92	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P144	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °144 - 1	P144 Phase 1	Revêtement - Semi-dur - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 91	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S399	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P144		002ER 12027 7 n °144 - 1	P144 Phase 1	Revêtement - Semi-dur - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 92	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P144	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °144 - 1	P144 Phase 2	Colle / Bois aggloméré - Souple / Fibreux Dur - Jaune / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 91	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S399	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P144		002ER 12027 7 n °144 - 1	P144 Phase 2	Colle / Bois aggloméré - Souple / Fibreux Dur - Jaune / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 92	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P145	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °145 - 1	P145	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 91	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S400	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P145		002ER 12027 7 n °145 - 1	P145	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 94	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P147	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °147 - 1	P147	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 97	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P152	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °152 - 1	P152	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 97	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S402	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P152		002ER 12027 7 n °152 - 1	P152	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 88	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P154	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °154 - 1	P154	Revêtement - Fibreux Semi-dur - Gris Marron	Positif	Présence sur analyse
R+4	Vol 87	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1461 (P154)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P154		002ER 12027 7 n °154 - 1	P154	Revêtement - Fibreux Semi-dur - Gris Marron	Positif	Présence sur analyse
R+4	Vol 88	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P155	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °155 - 1	P155	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 87	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S405	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P155		002ER 12027 7 n °155 - 1	P155	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 100	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P159	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °159 - 1	P159 Phase 1	Colle / Matériau / Ragréage - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 100	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P159	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °159 - 1	P159 Phase 2	Revêtement / Sous-couche - Dur / Souple Fibreux - Bleu / Rouge	Positif	Présence sur analyse
R+4	Vol 100	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P160	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °160 - 1	P160 Phase 1	Revêtement - Souple - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 100	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P160	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °160 - 1	P160 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 102	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P169	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °169 - 1	P169	Moquette - Fibreux Souple - Gris Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 194	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S1376	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P169		002ER 12027 7 n °169 - 1	P169	Moquette - Fibreux Souple - Gris Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 106	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P171	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °171 - 1	P171	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 103	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S449	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P171		002ER 12027 7 n °171 - 1	P171	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 102	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S450	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P171		002ER 12027 7 n °171 - 1	P171	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 107	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S451	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P171		002ER 12027 7 n °171 - 1	P171	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 108	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S452	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P171		002ER 12027 7 n °171 - 1	P171	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 110	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S453	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P171		002ER 12027 7 n °171 - 1	P171	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 111	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S454	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P171		002ER 12027 7 n °171 - 1	P171	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 116	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S506	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P171		002ER 12027 7 n °171 - 1	P171	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 117	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S507	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P171		002ER 12027 7 n °171 - 1	P171	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 103 - Vol 102 - Vol 107 - Vol 108 - Vol 110 - Vol 111 - Vol 116 - Vol 117	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S449 - S450 - S451 - S452 - S453 - S454 - S506 - S507	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P171		002ER 12027 7 n °171 - 1	P171	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 107	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P172	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °172 - 1	P172	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 106	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S455	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P172		002ER 12027 7 n °172 - 1	P172	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 108	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S456	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P172		002ER 12027 7 n °172 - 1	P172	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 109	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S457	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P172		002ER 12027 7 n °172 - 1	P172	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 110	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S458	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P172		002ER 12027 7 n °172 - 1	P172	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 111	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S459	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P172		002ER 12027 7 n °172 - 1	P172	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 112	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S479	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P172		002ER 12027 7 n °172 - 1	P172	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 113	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S480	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P172		002ER 12027 7 n °172 - 1	P172	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 114	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S481	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P172		002ER 12027 7 n °172 - 1	P172	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 115	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S482	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P172		002ER 12027 7 n °172 - 1	P172	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 116	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S483	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P172		002ER 12027 7 n °172 - 1	P172	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 117	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S484	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P172		002ER 12027 7 n °172 - 1	P172	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 106 - Vol 108 - Vol 109 - Vol 110 - Vol 111 - Vol 112 - Vol 113 - Vol 114 - Vol 115 - Vol 116 - Vol 117	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S455 - S456 - S457 - S458 - S459 - S479 - S480 - S481 - S482 - S483 - S484	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P172		002ER 12027 7 n °172 - 1	P172	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 111	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P179	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °179 - 1	P179	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 105	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P185	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °185 - 1	P185	Revêtement / Matériau - Souple / Effritable - Beige / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 198	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S863	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P185		002ER 12027 7 n °185 - 1	P185	Revêtement / Matériau - Souple / Effritable - Beige / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 215	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S864	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P185		002ER 12027 7 n °185 - 1	P185	Revêtement / Matériau - Souple / Effritable - Beige / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 198 - Vol 215	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S863 - S864	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P185		002ER 12027 7 n °185 - 1	P185	Revêtement / Matériau - Souple / Effritable - Beige / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 105	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P186	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °186 - 1	P186	Mortier / Colle - Effritable / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 119	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P189	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °189 - 1	P189	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 118	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P191	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °191 - 1	P191 Phase 1	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 118	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P191	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °191 - 1	P191 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 118	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P192	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °192 - 1	P192	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Dur / Dur - Jaune / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 137	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P193	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °193 - 1	P193 Phase 1	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 126	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S527	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P193		002ER 12027 7 n °193 - 1	P193 Phase 1	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 127	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S528	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P193		002ER 12027 7 n °193 - 1	P193 Phase 1	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 126 - Vol 127	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S527 - S528	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P193		002ER 12027 7 n °193 - 1	P193 Phase 1	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 137	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P193	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °193 - 1	P193 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 126	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S527	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P193		002ER 12027 7 n °193 - 1	P193 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 127	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S528	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P193		002ER 12027 7 n °193 - 1	P193 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 126 - Vol 127	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S527 - S528	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P193		002ER 12027 7 n °193 - 1	P193 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 137	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P194	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °194 - 1	P194	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 126	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S529	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P194		002ER 12027 7 n °194 - 1	P194	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 127	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S530	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P194		002ER 12027 7 n °194 - 1	P194	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 126 - Vol 127	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S529 - S530	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P194		002ER 12027 7 n °194 - 1	P194	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 128	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P196	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °196 - 1	P196	Revêtement - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 141	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S622	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P196		002ER 12027 7 n °196 - 1	P196	Revêtement - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 128	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P197	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °197 - 1	P197	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 141	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S623	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P197		002ER 12027 7 n °197 - 1	P197	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 129	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P198	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °198 - 1	P198	Revêtement - Souple - Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 129	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P199	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °199 - 1	P199	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 130	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P200	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °200 - 1	P200 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 130	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P200	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °200 - 1	P200 Phase 2	Fibres / Colle - Souple Fibreux / Souple - Marron / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 130	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P201	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °201 - 1	P201	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 131	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P202	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °202 - 1	P202	Revêtement - Souple - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 136	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S555	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P202		002ER 12027 7 n °202 - 1	P202	Revêtement - Souple - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 123	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S626	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P202		002ER 12027 7 n °202 - 1	P202	Revêtement - Souple - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 136 - Vol 123	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S555 - S626	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P202		002ER 12027 7 n °202 - 1	P202	Revêtement - Souple - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 131	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P203	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °203 - 1	P203	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 136	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S556	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P203		002ER 12027 7 n °203 - 1	P203	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 123	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S627	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P203		002ER 12027 7 n °203 - 1	P203	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 136 - Vol 123	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S556 - S627	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P203		002ER 12027 7 n °203 - 1	P203	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 133	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P205	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °205 - 1	P205	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 132	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S551	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P205		002ER 12027 7 n °205 - 1	P205	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 140	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S552	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P205		002ER 12027 7 n °205 - 1	P205	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 139	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S553	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P205		002ER 12027 7 n °205 - 1	P205	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 135	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S554	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P205		002ER 12027 7 n °205 - 1	P205	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 138	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S558	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P205		002ER 12027 7 n °205 - 1	P205	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 132 - Vol 140 - Vol 139 - Vol 135 - Vol 138	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S551 - S552 - S553 - S554 - S558	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P205		002ER 12027 7 n °205 - 1	P205	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 134	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P206	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °206 - 1	P206	Revêtement - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 134	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P207	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °207 - 1	P207	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 128	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P223	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °223 - 1	P223	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Noir / Rose Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 135	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S619	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P223		002ER 12027 7 n °223 - 1	P223	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Noir / Rose Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 142	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P226	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °226 - 1	P226	Mortier / Peinture - Dur / Effritable - Gris / Orange	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 125	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P228	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °228 - 1	P228	Revêtement - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 124	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S624	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P228		002ER 12027 7 n °228 - 1	P228	Revêtement - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 125	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P229	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °229 - 1	P229	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 124	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S625	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P229		002ER 12027 7 n °229 - 1	P229	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 122	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P235	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °235 - 1	P235	Mortier - Dur - Gris Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 122	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P235	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P235		002ER 12027 7 n °235 - 1	P235	Mortier - Dur - Gris Rose	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 335	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1279	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P235		002ER 12027 7 n °235 - 1	P235	Mortier - Dur - Gris Rose	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 338	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1314	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P235		002ER 12027 7 n °235 - 1	P235	Mortier - Dur - Gris Rose	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 336	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1315	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P235		002ER 12027 7 n °235 - 1	P235	Mortier - Dur - Gris Rose	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 337	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1316	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P235		002ER 12027 7 n °235 - 1	P235	Mortier - Dur - Gris Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 313	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1215	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P235		002ER 12027 7 n °235 - 1	P235	Mortier - Dur - Gris Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 325	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1236	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P235		002ER 12027 7 n °235 - 1	P235	Mortier - Dur - Gris Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 327	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1241	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P235		002ER 12027 7 n °235 - 1	P235	Mortier - Dur - Gris Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 244	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1024	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P235		002ER 12027 7 n °235 - 1	P235	Mortier - Dur - Gris Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 193	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S861	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P235		002ER 12027 7 n °235 - 1	P235	Mortier - Dur - Gris Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 176	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1023	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P235		002ER 12027 7 n °235 - 1	P235	Mortier - Dur - Gris Rose	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 335 - Vol 338 - Vol 336 - Vol 337	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1279 - S1314 - S1315 - S1316	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P235		002ER 12027 7 n °235 - 1	P235	Mortier - Dur - Gris Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 313 - Vol 325 - Vol 327	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1215 - S1236 - S1241	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P235		002ER 12027 7 n °235 - 1	P235	Mortier - Dur - Gris Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 145	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P237	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °237 - 1	P237	Revêtement - Dur Fibreux - Bleu	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 146	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S629 (P237)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P237		002ER 12027 7 n °237 - 1	P237	Revêtement - Dur Fibreux - Bleu	Positif	Présence sur analyse
R+6	Vol 145	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P238	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °238 - 1	P238	Colle / Mortier - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 146	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S630	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P238		002ER 12027 7 n °238 - 1	P238	Colle / Mortier - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 174	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P239	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °239 - 1	P239	Revêtement - Dur Fibreux - Bleu Beige	Positif	Présence sur analyse
R+6	Vol 164	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1477 (P239)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P239		002ER 12027 7 n °239 - 1	P239	Revêtement - Dur Fibreux - Bleu Beige	Positif	Présence sur analyse
R+6	Vol 174	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P240	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °240 - 1	P240	Colle / Mortier - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 164	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S707	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P240		002ER 12027 7 n °240 - 1	P240	Colle / Mortier - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 174	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P241	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °241 - 1	P241	Revêtement / Colle / Matériau - Souple / Souple / Effritable - Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 174	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P242	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °242 - 1	P242	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 174	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P243	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °243 - 1	P243	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 174	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P244	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °244 - 1	P244	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 173	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P245	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °245 - 1	P245	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 170	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P246	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °246 - 1	P246	Mortier - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 171	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S631	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P246		002ER 12027 7 n °246 - 1	P246	Mortier - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 169	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S632	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P246		002ER 12027 7 n °246 - 1	P246	Mortier - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 166	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S633	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P246		002ER 12027 7 n °246 - 1	P246	Mortier - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 165	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S634	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P246		002ER 12027 7 n °246 - 1	P246	Mortier - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 163	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S635	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P246		002ER 12027 7 n °246 - 1	P246	Mortier - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 162	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S636	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P246		002ER 12027 7 n °246 - 1	P246	Mortier - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 161	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S637	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P246		002ER 12027 7 n °246 - 1	P246	Mortier - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 154	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S638	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P246		002ER 12027 7 n °246 - 1	P246	Mortier - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 153	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S639	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P246		002ER 12027 7 n °246 - 1	P246	Mortier - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 152	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S640	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P246		002ER 12027 7 n °246 - 1	P246	Mortier - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 151	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S641	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P246		002ER 12027 7 n °246 - 1	P246	Mortier - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 150	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S642	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P246		002ER 12027 7 n °246 - 1	P246	Mortier - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 149	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S643	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P246		002ER 12027 7 n °246 - 1	P246	Mortier - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 148	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S644	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P246		002ER 12027 7 n °246 - 1	P246	Mortier - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 167	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S645	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P246		002ER 12027 7 n °246 - 1	P246	Mortier - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 155	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S677	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P246		002ER 12027 7 n °246 - 1	P246	Mortier - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 156	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S678	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P246		002ER 12027 7 n °246 - 1	P246	Mortier - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 157	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S679	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P246		002ER 12027 7 n °246 - 1	P246	Mortier - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 171 - Vol 169 - Vol 166 - Vol 165 - Vol 163 - Vol 162 - Vol 161 - Vol 154 - Vol 153 - Vol 152 - Vol 151 - Vol 150 - Vol 149 - Vol 148 - Vol 167 - Vol 155 - Vol 156 - Vol 157	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S631 - S632 - S633 - S634 - S635 - S636 - S637 - S638 - S639 - S640 - S641 - S642 - S643 - S644 - S645 - S677 - S678 - S679	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P246		002ER 12027 7 n °246 - 1	P246	Mortier - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 170	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P247	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °247 - 1	P247	Mortier / Matériau - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 171	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S646	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P247		002ER 12027 7 n °247 - 1	P247	Mortier / Matériau - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 147	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S647	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P247		002ER 12027 7 n °247 - 1	P247	Mortier / Matériau - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 148	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S648	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P247		002ER 12027 7 n °247 - 1	P247	Mortier / Matériau - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 149	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S649	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P247		002ER 12027 7 n °247 - 1	P247	Mortier / Matériau - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 150	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S650	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P247		002ER 12027 7 n °247 - 1	P247	Mortier / Matériau - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 151	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S651	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P247		002ER 12027 7 n °247 - 1	P247	Mortier / Matériau - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 152	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S652	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P247		002ER 12027 7 n °247 - 1	P247	Mortier / Matériau - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 154	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S653	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P247		002ER 12027 7 n °247 - 1	P247	Mortier / Matériau - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 145	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S655	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P247		002ER 12027 7 n °247 - 1	P247	Mortier / Matériau - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 171 - Vol 147 - Vol 148 - Vol 149 - Vol 150 - Vol 151 - Vol 152 - Vol 154 - Vol 145	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S646 - S647 - S648 - S649 - S650 - S651 - S652 - S653 - S655	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P247		002ER 12027 7 n °247 - 1	P247	Mortier / Matériau - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 167	Revêtement de sol	Résine	P249	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °249 - 1	P249	Revêtement / Matériau / Matériau - Dur / Dur / Effritable - Jaune / Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 147	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P250	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °250 - 1	P250	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Bleu / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 147	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P251	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °251 - 1	P251 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 147	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P251	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °251 - 1	P251 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 147	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P252	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °252 - 1	P252	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 155	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P254	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °254 - 1	P254	Revêtement - Souple - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 156	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S708	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P254		002ER 12027 7 n °254 - 1	P254	Revêtement - Souple - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 155	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P255	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °255 - 1	P255	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 156	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S709	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002ER 12027 7 n °255 - 1	P255	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 157	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P256	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °256 - 1	P256	Revêtement - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 157	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P257	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °257 - 1	P257	Matériau / Colle / Ragréage - Effritable / Souple / Effritable - Beige / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 160	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P258	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °258 - 1	P258	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 160	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P259	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °259 - 1	P259	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 181	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P274	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °274 - 1	P274	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 182	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P276	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °276 - 1	P276	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Gris / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 217	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S903	Réalisation d'un sondage		002ER 12027 7 n °281 - 1				Négatif sur docum ent Voir DAT AC Environ nement Ref. 002M7 001419
R+3	Vol 220	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S903	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S903		002ER 12027 7 n °281 - 1				Négatif sur docum ent Voir DAT AC Environ nement Ref. 002M7 001419
R+3	Vol 219	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S903	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S903		002ER 12027 7 n °281 - 1				Négatif sur docum ent Voir DAT AC Environ nement Ref. 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 221	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S903	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S903		002ER 12027 7 n °281 - 1				Négatif sur docum ent Voir DAT AC Environ nement Ref. 002M7 001419
R+3	Vol 222	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S903	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S903		002ER 12027 7 n °281 - 1				Négatif sur docum ent Voir DAT AC Environ nement Ref. 002M7 001419
R+3	Vol 226	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S903	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S903		002ER 12027 7 n °281 - 1				Négatif sur docum ent Voir DAT AC Environ nement Ref. 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 227	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S903	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S903		002ER 12027 7 n °281 - 1				Négatif sur docum ent Voir DAT AC Environ nement Ref. 002M7 001419
R+3	Vol 228	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S903	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S903		002ER 12027 7 n °281 - 1				Négatif sur docum ent Voir DAT AC Environ nement Ref. 002M7 001419
R+3	Vol 237	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S903	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S903		002ER 12027 7 n °281 - 1				Négatif sur docum ent Voir DAT AC Environ nement Ref. 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 239	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S903	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S903		002ER 12027 7 n °281 - 1				Négatif sur docum ent Voir DAT AC Environ nement Ref. 002M7 001419
R+3	Vol 240	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S903	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S903		002ER 12027 7 n °281 - 1				Négatif sur docum ent Voir DAT AC Environ nement Ref. 002M7 001419
R+3	Vol 214	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P281	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °281 - 1	P281	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 198	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P288	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °288 - 1	P288 Phase 1	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 215	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S944	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P288		002ER 12027 7 n °288 - 1	P288 Phase 1	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 198	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P288	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °288 - 1	P288 Phase 2	Tresse - Souple Fibreux - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 215	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S944	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P288		002ER 12027 7 n °288 - 1	P288 Phase 2	Tresse - Souple Fibreux - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 209	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P298	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °298 - 1	P298	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 208	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S992	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P298		002ER 12027 7 n °298 - 1	P298	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 207	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S993	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P298		002ER 12027 7 n °298 - 1	P298	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 206	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S994	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P298		002ER 12027 7 n °298 - 1	P298	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 204	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S995	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P298		002ER 12027 7 n °298 - 1	P298	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 203	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S996	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P298		002ER 12027 7 n °298 - 1	P298	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 202	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S997	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P298		002ER 12027 7 n °298 - 1	P298	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 201	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S998	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P298		002ER 12027 7 n °298 - 1	P298	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 199	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S999	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P298		002ER 12027 7 n °298 - 1	P298	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 197	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1000	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P298		002ER 12027 7 n °298 - 1	P298	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 213	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1001	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P298		002ER 12027 7 n °298 - 1	P298	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 212	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1002	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P298		002ER 12027 7 n °298 - 1	P298	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 211	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1003	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P298		002ER 12027 7 n °298 - 1	P298	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 210	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1004	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P298		002ER 12027 7 n °298 - 1	P298	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 194	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1377	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P298		002ER 12027 7 n °298 - 1	P298	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 195	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1378	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P298		002ER 12027 7 n °298 - 1	P298	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 200	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1450	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P298		002ER 12027 7 n °298 - 1	P298	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 205	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1451	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P298		002ER 12027 7 n °298 - 1	P298	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 208 - Vol 207 - Vol 206 - Vol 204 - Vol 203 - Vol 202 - Vol 201 - Vol 199 - Vol 197 - Vol 213 - Vol 212 - Vol 211 - Vol 210 - Vol 194 - Vol 195 - Vol 200 - Vol 205	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S992 - S993 - S994 - S995 - S996 - S997 - S998 - S999 - S1000 - S1001 - S1002 - S1003 - S1004 - S1377 - S1378 - S1450 - S1451	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P298		002ER 12027 7 n °298 - 1	P298	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 250	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P310	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °310 - 1	P310	Revêtement - Dur Fibreux - Bleu	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 319	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1204 (P310)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P310		002ER 12027 7 n °310 - 1	P310	Revêtement - Dur Fibreux - Bleu	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 316	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1205 (P310)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P310		002ER 12027 7 n °310 - 1	P310	Revêtement - Dur Fibreux - Bleu	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 318	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1230 (P310)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P310		002ER 12027 7 n °310 - 1	P310	Revêtement - Dur Fibreux - Bleu	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 319	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1477 (P310)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P310		002ER 12027 7 n °310 - 1	P310	Revêtement - Dur Fibreux - Bleu	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 250	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P311	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °311 - 1	P311	Colle / Matériau - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 316	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S1206	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P311		002ER 12027 7 n °311 - 1	P311	Colle / Matériau - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 319	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S1211	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P311		002ER 12027 7 n °311 - 1	P311	Colle / Matériau - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 318	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S1231	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P311		002ER 12027 7 n °311 - 1	P311	Colle / Matériau - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 316 - Vol 319 - Vol 318	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S1206 - S1211 - S1231	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P311		002ER 12027 7 n °311 - 1	P311	Colle / Matériau - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 257	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P321	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °321 - 1	P321	Matériau - Effritable - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 256	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1032	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P321		002ER 12027 7 n °321 - 1	P321	Matériau - Effritable - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 255	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1033	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P321		002ER 12027 7 n °321 - 1	P321	Matériau - Effritable - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 258	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1034	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P321		002ER 12027 7 n °321 - 1	P321	Matériau - Effritable - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 268	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1070	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P321		002ER 12027 7 n °321 - 1	P321	Matériau - Effritable - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 269	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1071	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P321		002ER 12027 7 n °321 - 1	P321	Matériau - Effritable - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 270	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1072	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P321		002ER 12027 7 n °321 - 1	P321	Matériau - Effritable - Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 271	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1073	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P321		002ER 12027 7 n °321 - 1	P321	Matériau - Effritable - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 272	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1074	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P321		002ER 12027 7 n °321 - 1	P321	Matériau - Effritable - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 273	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1075	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P321		002ER 12027 7 n °321 - 1	P321	Matériau - Effritable - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 266	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1076	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P321		002ER 12027 7 n °321 - 1	P321	Matériau - Effritable - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 265	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1077	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P321		002ER 12027 7 n °321 - 1	P321	Matériau - Effritable - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 264	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1078	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P321		002ER 12027 7 n °321 - 1	P321	Matériau - Effritable - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 263	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1079	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P321		002ER 12027 7 n °321 - 1	P321	Matériau - Effritable - Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 262	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1080	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P321		002ER 12027 7 n °321 - 1	P321	Matériau - Effritable - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 261	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1081	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P321		002ER 12027 7 n °321 - 1	P321	Matériau - Effritable - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 280	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1085	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P321		002ER 12027 7 n °321 - 1	P321	Matériau - Effritable - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 275	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1100	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P321		002ER 12027 7 n °321 - 1	P321	Matériau - Effritable - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 274	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P321		002ER 12027 7 n °321 - 1	P321	Matériau - Effritable - Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 256 - Vol 255 - Vol 258 - Vol 268 - Vol 269 - Vol 270 - Vol 271 - Vol 272 - Vol 273 - Vol 266 - Vol 265 - Vol 264 - Vol 263 - Vol 262 - Vol 261 - Vol 280 - Vol 275 - Vol 274	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1032 - S1033 - S1034 - S1070 - S1071 - S1072 - S1073 - S1074 - S1075 - S1076 - S1077 - S1078 - S1079 - S1080 - S1081 - S1085 - S1100 - S1101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P321		002ER12027 7 n °321 - 1	P321	Matériau - Effritable - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 278	Revêtement de sol	Chape maigre	P334	Réalisation d'un prélevement	Semelle	002ER12027 7 n °334 - 1	P334	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 281	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P341	Réalisation d'un prélevement		002ER12027 7 n °341 - 1	P341	Matériau - Dur - Rose Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 287	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1107	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P341		002ER12027 7 n °341 - 1	P341	Matériau - Dur - Rose Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 295	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P346	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °346 - 1	P346	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 295	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P347	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °347 - 1	P347	Ragréage / Colle - Effritable / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 296	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P348	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °348 - 1	P348	Moquette / Matériau - Fibreux Souple / Bitumineux - Marron / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 296	Revêtement de sol	Ragréage	P349	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °349 - 1	P349	Ragréage - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 286	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P350	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °350 - 1	P350	Revêtement - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
Sous-sol	Vol 286	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P351	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °351 - 1	P351	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
Sous-sol	Vol 288	Revêtement de sol	Chape maigre	P353	Réalisation d'un prélevement			P353	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 298	Revêtement de sol	Chape maigre	S1113	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P353			P353	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 290	Revêtement de sol	Chape maigre	S1395	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P353			P353	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 298 - Vol 290	Revêtement de sol	Chape maigre	S1113 - S1395	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P353			P353	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 285	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P359	Réalisation d'un prélevement			P359	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 289	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1135	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P359			P359	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 291	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1136	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P359			P359	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 292	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1137	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P359			P359	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 293	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1138	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P359			P359	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 289 - Vol 291 - Vol 292 - Vol 293	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1135 - S1136 - S1137 - S1138	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P359			P359	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferie	Vol 300	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P370	Réalisation d'un prélevement		002ER120277 n °370 - 1	P370	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferie	Vol 300	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P374	Réalisation d'un prélevement	Semelles	002ER120277 n °374 - 1	P374	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferie	Vol 300	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P374	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P374	Semelles	002ER120277 n °374 - 1	P374	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 283	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1150	Réalisation d'un sondage						Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Élément récent
Sous-sol	Vol 284	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1153	Réalisation d'un sondage						Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Élément récent
Sous-sol	Vol 282	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P400	Réalisation d'un prélevement		002ER120277 n °400 - 1	P400	Revêtement - Souple Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 277	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1163	Réalisation d'un sondage						Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Élément récent
Sous-sol	Vol 309	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P404	Réalisation d'un prélevement		002ER120277 n °404 - 1	P404	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 308	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S1165	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P404		002ER120277 n °404 - 1	P404	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 311	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S1166	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P404		002ER120277 n °404 - 1	P404	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 310	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S1167	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P404		002ER120277 n °404 - 1	P404	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 303	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S1168	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P404		002ER 12027 7 n °404 - 1	P404	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 302	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S1169	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P404		002ER 12027 7 n °404 - 1	P404	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 304	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S1170	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P404		002ER 12027 7 n °404 - 1	P404	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 305	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S1171	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P404		002ER 12027 7 n °404 - 1	P404	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 306	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S1172	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P404		002ER 12027 7 n °404 - 1	P404	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 301	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S1173	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P404		002ER 12027 7 n °404 - 1	P404	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 307	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S1174	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P404		002ER 12027 7 n °404 - 1	P404	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 308 - Vol 311 - Vol 310 - Vol 303 - Vol 302 - Vol 304 - Vol 305 - Vol 306 - Vol 301 - Vol 307	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S1165 - S1166 - S1167 - S1168 - S1169 - S1170 - S1171 - S1172 - S1173 - S1174	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P404		002ER 12027 7 n °404 - 1	P404	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 314	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P412	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °412 - 1	P412	Revêtement - Souple - Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 314	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P413	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °413 - 1	P413 Phase 1	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 314	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P413	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °413 - 1	P413 Phase 2	Ragréage / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 321	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P421	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °421 - 1	P421	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 328	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1259	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P421		002ER 12027 7 n °421 - 1	P421	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 320	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P422	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °422 - 1	P422	Moquette - Fibreux Souple Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 320	Revêtement de sol	Ragréage	P423	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °423 - 1	P423	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 324	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P424	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °424 - 1	P424	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 324	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P425	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °425 - 1	P425	Matériau - Bitumineux Fibreux - Marron Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 324	Revêtement de sol	Ragréage	P426	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °426 - 1	P426	Ragréage / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 317	Revêtement de sol	Plancher	S1232	Réalisation d'un sondage						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature Parquet flottant

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 313	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P428	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °428 - 1	P428	Revêtement / Colle / Toile - Semi-dur / Souple / Souple Fibreux - Beige / Jaune / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 323	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1235	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P428		002ER 12027 7 n °428 - 1	P428	Revêtement / Colle / Toile - Semi-dur / Souple / Souple Fibreux - Beige / Jaune / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 327	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1255	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P428		002ER 12027 7 n °428 - 1	P428	Revêtement / Colle / Toile - Semi-dur / Souple / Souple Fibreux - Beige / Jaune / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 323 - Vol 327	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1235 - S1255	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P428		002ER 12027 7 n °428 - 1	P428	Revêtement / Colle / Toile - Semi-dur / Souple / Souple Fibreux - Beige / Jaune / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 313	Revêtement de sol	Ragréage	P429	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °429 - 1	P429	Matériau / Toile / Mortier - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Marron / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 327	Revêtement de sol	Ragréage	S1256	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P429		002ER 12027 7 n °429 - 1	P429	Matériau / Toile / Mortier - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Marron / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 323	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P431	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °431 - 1	P431	Revêtement - Souple - Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 323	Revêtement de sol	Ragréage	P432	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °432 - 1	P432	Ragréage / Colle - Effritable / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 315	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P433	Réalisation d'un prélevement			P433	Matériau / Mortier - Dur / Dur - Noir / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 330	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P434	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °434 - 1	P434	Revêtement / Colle - Souple Fibreux / Souple - Jaune / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 330	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P435	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °435 - 1	P435	Ragréage / Colle - Effritable / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 331	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P438	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °438 - 1	P438	Revêtement - Souple Fibreux - Gris Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 332	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1263	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P438		002ER 12027 7 n °438 - 1	P438	Revêtement - Souple Fibreux - Gris Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 331	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P439	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °439 - 1	P439	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 332	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S1264	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P439		002ER 12027 7 n °439 - 1	P439	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 344	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P441	Réalisation d'un prélevement			P441	Revêtement / Colle / Ragréage - Semi-dur Fibreux / Souple / Effritable - Marron / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 344	Revêtement de sol	Ragréage	P442	Réalisation d'un prélevement			P442	Ragréage / Colle - Effritable / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 346	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P443	Réalisation d'un prélevement			P443	Revêtement - Souple - Gris Noir	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 347	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P444	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °444 - 1	P444	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 347	Revêtement de sol	Ragréage	P445	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °445 - 1	P445	Ragréage / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 349	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P446	Réalisation d'un prélevement	Vert	002ER 12027 7 n °446 - 1	P446	Revêtement - Souple - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 350	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1274	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P446	Vert	002ER 12027 7 n °446 - 1	P446	Revêtement - Souple - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 349	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P447	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °447 - 1	P447	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 350	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S1275	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P447		002ER 12027 7 n °447 - 1	P447	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 351	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P450	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °450 - 1	P450	Revêtement - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 351	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P451	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °451 - 1	P451	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 352	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P452	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °452 - 1	P452	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 352	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P453	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °453 - 1	P453 Phase 1	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 352	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P453	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °453 - 1	P453 Phase 2	Ragréage - Effritable - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 352	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P454	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °454 - 1	P454	Revêtement - Souple - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 351	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1291	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P454		002ER 12027 7 n °454 - 1	P454	Revêtement - Souple - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 353	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1292	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P454		002ER 12027 7 n °454 - 1	P454	Revêtement - Souple - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 354	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1293	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P454		002ER 12027 7 n °454 - 1	P454	Revêtement - Souple - Vert	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 355	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1294	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P454		002ER 12027 7 n °454 - 1	P454	Revêtement - Souple - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 351 - Vol 353 - Vol 354 - Vol 355	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1291 - S1292 - S1293 - S1294	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P454		002ER 12027 7 n °454 - 1	P454	Revêtement - Souple - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 352	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P455	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °455 - 1	P455 Phase 1	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 353	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S1295	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P455		002ER 12027 7 n °455 - 1	P455 Phase 1	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 354	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S1296	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P455		002ER 12027 7 n °455 - 1	P455 Phase 1	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 355	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S1297	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P455		002ER 12027 7 n °455 - 1	P455 Phase 1	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 353 - Vol 354 - Vol 355	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S1295 - S1296 - S1297	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P455		002ER 12027 7 n °455 - 1	P455 Phase 1	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 352	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P455	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °455 - 1	P455 Phase 2	Ragréage - Effritable - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 353	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S1295	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P455		002ER 12027 7 n °455 - 1	P455 Phase 2	Ragréage - Effritable - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 354	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S1296	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P455		002ER 12027 7 n °455 - 1	P455 Phase 2	Ragréage - Effritable - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 355	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S1297	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P455		002ER 12027 7 n °455 - 1	P455 Phase 2	Ragréage - Effritable - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 353 - Vol 354 - Vol 355	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S1295 - S1296 - S1297	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P455		002ER 12027 7 n °455 - 1	P455 Phase 2	Ragréage - Effritable - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 348	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P457	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °457 - 1	P457	Revêtement - Semi-dur Fibreux - Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 348	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P458	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °458 - 1	P458 Phase 1	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 348	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P458	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °458 - 1	P458 Phase 2	Ragréage - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 339	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P459	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °459 - 1	P459	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 342	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1344	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P459		002ER 12027 7 n °459 - 1	P459	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 340	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P461	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °461 - 1 - 002ER 12027 7 n °461 - 2	P461 Phase 1	Revêtement - Souple - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 340	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P461	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °461 - 1 - 002ER 12027 7 n °461 - 2	P461 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 340	Revêtement de sol	Ragréage	P462	Réalisation d'un prélevement			P462	Ragréage - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 360	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P463	Réalisation d'un prélevement		002ER120277 n °463 - 1	P463	Revêtement - Dur - Beige	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 358	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1347 (P463)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P463		002ER120277 n °463 - 1	P463	Revêtement - Dur - Beige	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 343	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1348 (P463)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P463		002ER120277 n °463 - 1	P463	Revêtement - Dur - Beige	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 360	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P464	Réalisation d'un prélevement		002ER120277 n °464 - 1	P464	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 358	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S1349	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P464		002ER120277 n °464 - 1	P464	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 343	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S1350	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P464		002ER120277 n °464 - 1	P464	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 358 - Vol 343	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S1349 - S1350	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P464		002ER 12027 7 n °464 - 1	P464	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 360	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P465	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °465 - 1	P465 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 360	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P465	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °465 - 1	P465 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 360	Revêtement de sol	Ragréage	P466	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °466 - 1	P466 Phase 1	Ragréage - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 360	Revêtement de sol	Ragréage	P466	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °466 - 1	P466 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 345	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P470	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °470 - 1	P470	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 345	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P471	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °471 - 1	P471 Phase 1	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 345	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P471	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °471 - 1	P471 Phase 2	Ragréage - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 345	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P471	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °471 - 1	P471 Phase 3	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 357	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P479	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °479 - 1	P479	Revêtement - Souple - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 361	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1374	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P479		002ER 12027 7 n °479 - 1	P479	Revêtement - Souple - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 357	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P480	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °480 - 1	P480 Phase 1	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 361	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S1375	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P480		002ER 12027 7 n °480 - 1	P480 Phase 1	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 357	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P480	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °480 - 1	P480 Phase 2	Ragréage - Dur - Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 361	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S1375	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P480		002ER 12027 7 n °480 - 1	P480 Phase 2	Ragréage - Dur - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 195	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P517	Réalisation d'un prélevement			P517 Phase 1	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 195	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P517	Réalisation d'un prélevement			P517 Phase 2	Revêtement - Souple Fibreux - Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 48	Revêtement de sol	Revêtement de sol	S1430	Réalisation d'un sondage	Couche supérieure					Négatif sur document Travaux effectué en 2019
R+5	Vol 47	Revêtement de sol	Revêtement de sol	S1431	Réalisation d'un sondage	Couche supérieure					Négatif sur document Travaux effectué en 2019

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 177	Revêtement de sol	Revêtement de sol	S1432	Réalisation d'un sondage	Couche supérieure					Négatif sur document Travaux effectué en 2019
R+5	Vol 178	Revêtement de sol	Revêtement de sol	S1433	Réalisation d'un sondage	Couche supérieure					Négatif sur document Travaux effectué en 2019
R+5	Vol 179	Revêtement de sol	Revêtement de sol	S1434	Réalisation d'un sondage	Couche supérieure					Négatif sur document Travaux effectué en 2019
R+3	Vol 196	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P521	Réalisation d'un prélevement			P521 Phase 1	Revêtement - Dur - Bleu	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 196	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P521	Réalisation d'un prélevement			P521 Phase 2	Colle / Toile / Matériau - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Beige / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 196	Revêtement de sol	Ragréage	P522	Réalisation d'un prélevement			P522	Matériau / Mortier - Effritable / Dur - Marron / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Centrale thermique	Vol 365	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P527	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °527 - 1	P527	Matériau / Mortier - Effritable / Effritable - Marron / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 376	Revêtement de sol	Chape maigre	S1490	Réalisation d'un sondage	Socle	002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur document Voir P4 DAT AC Environnement Réf : 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 377	Revêtement de sol	Chape maigre	S1490	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1490	Socle	002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P4 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+2	Vol 381	Revêtement de sol	Chape maigre	S1490	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1490	Socle	002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P4 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+2	Vol 376	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1501	Réalisation d'un sondage		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P7 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 377	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1501	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1501		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P7 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+2	Vol 378	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1501	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1501		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P7 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+2	Vol 381	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1501	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1501		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P7 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 376	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1511	Réalisation d'un sondage		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent
R+2	Vol 383	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1536	Réalisation d'un sondage		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P20 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+2	Vol 384	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1536	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1536		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P20 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 375	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1536	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1536		002ER12027 7 n °538 - 1				Négatif sur document Voir P20 DAT AC Environnement Réf : 002M7001419
R+2	Vol 384	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1537	Réalisation d'un sondage		002ER12027 7 n °538 - 1				Présence sur document Voir P21 DAT AC Environnement Réf : 002M7001419
R+2	Vol 375	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1538	Réalisation d'un sondage		002ER12027 7 n °538 - 1				Présence sur document Voir P21 DAT AC Environnement Réf : 002M7001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 382	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1549	Réalisation d'un sondage		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P27 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+2	Vol 384	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S1555	Réalisation d'un sondage		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P32 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+2	Vol 375	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1556	Réalisation d'un sondage		002ER 12027 7 n °538 - 1				Présen ce sur docum ent Voir P33 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 369	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S1559	Réalisation d'un sondage		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P35 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+2	Vol 374	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S1559	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1559		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P35 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+2	Vol 369	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S1561	Réalisation d'un sondage		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P36 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 374	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S1561	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1561		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P36 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+2	Vol 369	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1576	Réalisation d'un sondage		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P42 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+2	Vol 370	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1576	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1576		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P42 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 371	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1576	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1576		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P42 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+2	Vol 374	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1576	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1576		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P42 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+2	Vol 370	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1586	Réalisation d'un sondage		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P45 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 371	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1586	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1586		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P45 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+3	Vol 218	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1595	Réalisation d'un sondage		002ER 12027 7 n °538 - 1				Présen ce sur docum ent Voir P57 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+3	Vol 216	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1596	Réalisation d'un sondage		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P48 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 234	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1597	Réalisation d'un sondage		002ER 12027 7 n °538 - 1 - 002ER 12027 7 n °538 - 2				Négatif sur docum ent Voir P59 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+3	Vol 231	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1597	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1597		002ER 12027 7 n °538 - 1 - 002ER 12027 7 n °538 - 2				Négatif sur docum ent Voir P59 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+3	Vol 227	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S1635	Réalisation d'un sondage	Socle	002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P65 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 226	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S1635	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1635	Socle	002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P65 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+3	Vol 220	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S1635	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1635	Socle	002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P65 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+3	Vol 221	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S1635	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1635	Socle	002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P65 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 222	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S1635	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1635	Socle	002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P65 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+3	Vol 239	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S1635	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1635	Socle	002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P65 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+3	Vol 240	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S1635	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1635	Socle	002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P65 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 241	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1644	Réalisation d'un sondage		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P71 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+3	Vol 241	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1644	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1644		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P71 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+3	Vol 223	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1646	Réalisation d'un sondage		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P74 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 223	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S1647	Réalisation d'un sondage		002ER12027 7 n °538 - 1				Présence sur document Voir P75 DAT AC Environnement Réf : 002M7001419
R+3	Vol 231	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1652	Réalisation d'un sondage		002ER12027 7 n °538 - 1				Négatif sur document Voir P78 DAT AC Environnement Réf : 002M7001419
R+3	Vol 230	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1653	Réalisation d'un sondage	Couche supérieure	002ER12027 7 n °538 - 1				Négatif sur document Voir P79 DAT AC Environnement Réf : 002M7001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 229	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1653	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1653	Couche supérieure	002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P79 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+3	Vol 230	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1655	Réalisation d'un sondage	Couche inférieure	002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P80 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+3	Vol 229	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1655	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1655	Couche inférieure	002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P80 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 224	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1658	Réalisation d'un sondage		002ER12027 7 n °538 - 1				Présence sur document Voir P82 DAT AC Environnement Réf : 002M7001419
R+5	Vol 385	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S1669	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Voir DAT AC Environnement Ref. 002HM011303

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+7	Vol 8 (723 SER)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S13	Réalisation d'un sondage		S13 - 1				Négatif sur document Voir P4 DAT AC Environnement Réf : 002AC105211

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+7	Vol 5 (Dégagement 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S13	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S13		S13 - 1				Négatif sur document Voir P4 DAT AC Environnement Réf : 002AC105211
R+7	Vol 12 (727 SER)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S13	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S13		S13 - 1				Négatif sur document Voir P4 DAT AC Environnement Réf : 002AC105211
R+7	Vol 11 (725 SER)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S13	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S13		S13 - 1				Négatif sur document Voir P4 DAT AC Environnement Réf : 002AC105211

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+7	Vol 10 (724 SER)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S13	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S13		S13 - 1				Négatif sur document Voir P4 DAT AC Environnement Réf : 002AC105211
R+7	Vol 9 (723A SER)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S13	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S13		S13 - 1				Négatif sur document Voir P4 DAT AC Environnement Réf : 002AC105211
R+7	Vol 20 (Sanitaires)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P28	Réalisation d'un prélevement		002ER120277 n°28 - 1	P28	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 25 (WC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002ER120277 n°28 - 1	P28	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+7	Vol 24 (Couloir)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P42	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°42 - 1	P42	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 42 (433 LAV)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P77	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°77 - 1	P77	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 183	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S810	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77		002ER 12027 7 n°77 - 1	P77	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 185	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S811	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77		002ER 12027 7 n°77 - 1	P77	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 186	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S812	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77		002ER 12027 7 n°77 - 1	P77	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 187	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S813	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77		002ER 12027 7 n°77 - 1	P77	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 188	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S814	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77		002ER 12027 7 n°77 - 1	P77	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 184	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S815	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77		002ER 12027 7 n°77 - 1	P77	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 190	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1400	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77		002ER 12027 7 n°77 - 1	P77	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 180	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1401	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77		002ER 12027 7 n°77 - 1	P77	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 63	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1427	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77		002ER 12027 7 n°77 - 1	P77	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 189	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1442	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77		002ER 12027 7 n°77 - 1	P77	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 183 - Vol 185 - Vol 186 - Vol 187 - Vol 188 - Vol 184 - Vol 190 - Vol 180 - Vol 63 - Vol 189	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S810 - S811 - S812 - S813 - S814 - S815 - S1400 - S1401 - S1427 - S1442	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77		002ER 12027 7 n°77 - 1	P77	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 52	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P82	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°82 - 1	P82	Peinture / Matériau - Effritable / Dur - Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 52	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82		002ER 12027 7 n°82 - 1	P82	Peinture / Matériau - Effritable / Dur - Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 50	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S178	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82		002ER 12027 7 n°82 - 1	P82	Peinture / Matériau - Effritable / Dur - Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 53	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S179	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82		002ER 12027 7 n°82 - 1	P82	Peinture / Matériau - Effritable / Dur - Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 55	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S180	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82		002ER 12027 7 n°82 - 1	P82	Peinture / Matériau - Effritable / Dur - Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 56	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S181	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82		002ER 12027 7 n°82 - 1	P82	Peinture / Matériau - Effritable / Dur - Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 57	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S182	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82		002ER 12027 7 n°82 - 1	P82	Peinture / Matériau - Effritable / Dur - Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 58	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S183	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82		002ER 12027 7 n°82 - 1	P82	Peinture / Matériau - Effritable / Dur - Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 59	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S184	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82		002ER 12027 7 n°82 - 1	P82	Peinture / Matériau - Effritable / Dur - Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 60	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S185	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82		002ER 12027 7 n°82 - 1	P82	Peinture / Matériau - Effritable / Dur - Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 61	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S186	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82		002ER 12027 7 n°82 - 1	P82	Peinture / Matériau - Effritable / Dur - Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 52 - Vol 50 - Vol 53 - Vol 55 - Vol 56 - Vol 57 - Vol 58 - Vol 59 - Vol 60 - Vol 61	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P82 - S178 - S179 - S180 - S181 - S182 - S183 - S184 - S185 - S186	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82		002ER 12027 7 n°82 - 1	P82	Peinture / Matériau - Effritable / Dur - Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 71	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P116	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °116 - 1	P116	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 71	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P116	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P116		002ER 12027 7 n °116 - 1	P116	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 74	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P125	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °125 - 1	P125	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 75	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S305	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P125		002ER 12027 7 n °125 - 1	P125	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 76	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S306	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P125		002ER 12027 7 n °125 - 1	P125	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 77	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S307	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P125		002ER 12027 7 n °125 - 1	P125	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 78	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S308	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P125		002ER 12027 7 n °125 - 1	P125	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 79	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S309	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P125		002ER 12027 7 n °125 - 1	P125	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 80	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S310	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P125		002ER 12027 7 n °125 - 1	P125	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 81	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S311	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P125		002ER 12027 7 n °125 - 1	P125	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 82	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S312	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P125		002ER 12027 7 n °125 - 1	P125	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 83	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S313	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P125		002ER 12027 7 n °125 - 1	P125	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 85	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S314	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P125		002ER 12027 7 n °125 - 1	P125	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 86	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S315	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P125		002ER 12027 7 n °125 - 1	P125	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 89	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S316	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P125		002ER 12027 7 n °125 - 1	P125	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 90	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S317	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P125		002ER 12027 7 n °125 - 1	P125	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 91	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S318	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P125		002ER 12027 7 n °125 - 1	P125	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 92	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S319	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P125		002ER 12027 7 n °125 - 1	P125	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 93	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S320	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P125		002ER 12027 7 n °125 - 1	P125	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 95	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S322	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P125		002ER 12027 7 n °125 - 1	P125	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 75 - Vol 76 - Vol 77 - Vol 78 - Vol 79 - Vol 80 - Vol 81 - Vol 82 - Vol 83 - Vol 85 - Vol 86 - Vol 89 - Vol 90 - Vol 91 - Vol 92 - Vol 93 - Vol 95	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S305 - S306 - S307 - S308 - S309 - S310 - S311 - S312 - S313 - S314 - S315 - S316 - S317 - S318 - S319 - S320 - S322	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P125		002ER12027 7 n °125 - 1	P125	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 88	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P148	Réalisation d'un prélevement		002ER12027 7 n °148 - 1	P148	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 94	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P149	Réalisation d'un prélevement		002ER12027 7 n °149 - 1	P149	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 97	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P153	Réalisation d'un prélevement		002ER12027 7 n °153 - 1	P153	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 97	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P153	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P153		002ER 12027 7 n °153 - 1	P153	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 97	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S403	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P153		002ER 12027 7 n °153 - 1	P153	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 97	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P153 - S403	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P153		002ER 12027 7 n °153 - 1	P153	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 106	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P170	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °170 - 1	P170	Colle - Dur - Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 104	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S437	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P170		002ER 12027 7 n °170 - 1	P170	Colle - Dur - Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 103	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S438	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P170		002ER 12027 7 n °170 - 1	P170	Colle - Dur - Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 102	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S439	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P170		002ER 12027 7 n °170 - 1	P170	Colle - Dur - Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 107	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S440	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P170		002ER 12027 7 n °170 - 1	P170	Colle - Dur - Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 108	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S441	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P170		002ER 12027 7 n °170 - 1	P170	Colle - Dur - Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 109	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S442	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P170		002ER 12027 7 n °170 - 1	P170	Colle - Dur - Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 110	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S443	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P170		002ER 12027 7 n °170 - 1	P170	Colle - Dur - Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 111	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S444	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P170		002ER 12027 7 n °170 - 1	P170	Colle - Dur - Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 117	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S485	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P170		002ER 12027 7 n °170 - 1	P170	Colle - Dur - Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 116	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S486	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P170		002ER 12027 7 n °170 - 1	P170	Colle - Dur - Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 114	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S487	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P170		002ER 12027 7 n °170 - 1	P170	Colle - Dur - Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 115	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S488	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P170		002ER 12027 7 n °170 - 1	P170	Colle - Dur - Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 112	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S489	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P170		002ER 12027 7 n °170 - 1	P170	Colle - Dur - Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 104 - Vol 103 - Vol 102 - Vol 107 - Vol 108 - Vol 109 - Vol 110 - Vol 111 - Vol 117 - Vol 116 - Vol 114 - Vol 115 - Vol 112	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S437 - S438 - S439 - S440 - S441 - S442 - S443 - S444 - S485 - S486 - S487 - S488 - S489	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P170		002ER 12027 7 n °170 - 1	P170	Colle - Dur - Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 119	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P190	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °190 - 1	P190	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 135	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P209	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °209 - 1	P209	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 135	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P210	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °210 - 1	P210	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 134	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S559	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P210		002ER 12027 7 n °210 - 1	P210	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 138	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S560	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P210		002ER 12027 7 n °210 - 1	P210	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 133	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S561	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P210		002ER 12027 7 n °210 - 1	P210	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 132	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S562	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P210		002ER 12027 7 n °210 - 1	P210	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 139	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S563	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P210		002ER 12027 7 n °210 - 1	P210	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 131	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S564	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P210		002ER 12027 7 n °210 - 1	P210	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 140	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S565	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P210		002ER 12027 7 n °210 - 1	P210	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 128	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S566	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P210		002ER 12027 7 n °210 - 1	P210	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 127	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S567	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P210		002ER 12027 7 n °210 - 1	P210	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 126	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S568	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P210		002ER 12027 7 n °210 - 1	P210	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 125	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S569	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P210		002ER 12027 7 n °210 - 1	P210	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 134 - Vol 138 - Vol 133 - Vol 132 - Vol 139 - Vol 131 - Vol 140 - Vol 128 - Vol 127 - Vol 126 - Vol 125	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S559 - S560 - S561 - S562 - S563 - S564 - S565 - S566 - S567 - S568 - S569	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P210		002ER 12027 7 n °210 - 1	P210	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 142	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P227	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °227 - 1	P227	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 122	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P236	Réalisation d'un prélevement			P236	Matériau / Colle / Toile / Peinture - Dur / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Gris / Jaune / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 335	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1280	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P236			P236	Matériau / Colle / Toile / Peinture - Dur / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Gris / Jaune / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 338	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1317	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P236			P236	Matériau / Colle / Toile / Peinture - Dur / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Gris / Jaune / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 336	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1318	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P236			P236	Matériau / Colle / Toile / Peinture - Dur / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Gris / Jaune / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 337	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1319	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P236			P236	Matériau / Colle / Toile / Peinture - Dur / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Gris / Jaune / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 313	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1216	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P236			P236	Matériau / Colle / Toile / Peinture - Dur / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Gris / Jaune / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 325	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1237	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P236			P236	Matériau / Colle / Toile / Peinture - Dur / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Gris / Jaune / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 327	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1242	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P236			P236	Matériau / Colle / Toile / Peinture - Dur / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Gris / Jaune / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 244	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1025	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P236			P236	Matériau / Colle / Toile / Peinture - Dur / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Gris / Jaune / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 193	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S862	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P236			P236	Matériau / Colle / Toile / Peinture - Dur / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Gris / Jaune / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 176	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S800	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P236			P236	Matériau / Colle / Toile / Peinture - Dur / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Gris / Jaune / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 335 - Vol 338 - Vol 336 - Vol 337	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1280 - S1317 - S1318 - S1319	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P236			P236	Matériau / Colle / Toile / Peinture - Dur / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Gris / Jaune / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 313 - Vol 325 - Vol 327	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1216 - S1237 - S1242	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P236			P236	Matériau / Colle / Toile / Peinture - Dur / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Gris / Jaune / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 170	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P248	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °248 - 1	P248	Colle - Dur - Gris	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 170	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1462 (P248)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P248		002ER12027 7 n °248 - 1	P248	Colle - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+6	Vol 145	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1462 (P248)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P248		002ER12027 7 n °248 - 1	P248	Colle - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+6	Vol 148	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1463 (P248)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P248		002ER12027 7 n °248 - 1	P248	Colle - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+6	Vol 149	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1464 (P248)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P248		002ER12027 7 n °248 - 1	P248	Colle - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+6	Vol 150	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1465 (P248)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P248		002ER12027 7 n °248 - 1	P248	Colle - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+6	Vol 151	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1466 (P248)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P248		002ER12027 7 n °248 - 1	P248	Colle - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+6	Vol 152	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1467 (P248)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P248		002ER12027 7 n °248 - 1	P248	Colle - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 153	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1468 (P248)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P248		002ER 12027 7 n °248 - 1	P248	Colle - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+6	Vol 154	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1469 (P248)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P248		002ER 12027 7 n °248 - 1	P248	Colle - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+6	Vol 165	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1470 (P248)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P248		002ER 12027 7 n °248 - 1	P248	Colle - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+6	Vol 163	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1471 (P248)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P248		002ER 12027 7 n °248 - 1	P248	Colle - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+6	Vol 162	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1472 (P248)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P248		002ER 12027 7 n °248 - 1	P248	Colle - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+6	Vol 161	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1473 (P248)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P248		002ER 12027 7 n °248 - 1	P248	Colle - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+6	Vol 155	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1474 (P248)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P248		002ER 12027 7 n °248 - 1	P248	Colle - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 156	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1475 (P248)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P248		002ER 12027 7 n °248 - 1	P248	Colle - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+6	Vol 157	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1476 (P248)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P248		002ER 12027 7 n °248 - 1	P248	Colle - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+6	Vol 173	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P272	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °272 - 1	P272	Peinture / Matériau / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Orange / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 181	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P275	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °275 - 1	P275	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 216	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S870	Réalisation d'un sondage		002ER 12027 7 n °281 - 1				Présence sur document Voir DAT AC Environnement Ref. 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 217	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S871	Réalisation d'un sondage		002ER12027 7 n °281 - 1				Présence sur document Voir DAT AC Environnement Ref. 002M7001419
R+3	Vol 220	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S872	Réalisation d'un sondage		002ER12027 7 n °281 - 1				Présence sur document Voir DAT AC Environnement Ref. 002M7001419
R+3	Vol 219	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S873	Réalisation d'un sondage		002ER12027 7 n °281 - 1				Présence sur document Voir DAT AC Environnement Ref. 002M7001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 221	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S874	Réalisation d'un sondage		002ER 12027 7 n °281 - 1				Présence sur document Voir DAT AC Environnement Ref. 002M7 001419
R+3	Vol 221	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S874	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S874		002ER 12027 7 n °281 - 1				Présence sur document Voir DAT AC Environnement Ref. 002M7 001419
R+3	Vol 241	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S875	Réalisation d'un sondage		002ER 12027 7 n °281 - 1				Présence sur document Voir DAT AC Environnement Ref. 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 241	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S875	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S875		002ER12027 7 n °281 - 1				Présence sur document Voir DAT AC Environnement Ref. 002M7001419
R+3	Vol 240	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S876	Réalisation d'un sondage		002ER12027 7 n °281 - 1				Présence sur document Voir DAT AC Environnement Ref. 002M7001419
R+3	Vol 239	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S877	Réalisation d'un sondage		002ER12027 7 n °281 - 1				Présence sur document Voir DAT AC Environnement Ref. 002M7001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 239	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S877	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S877		002ER 12027 7 n °281 - 1				Présence sur document Voir DAT AC Environnement Ref. 002M7 001419
R+3	Vol 214	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P282	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °282 - 1	P282	Peinture / Plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Gris / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 214	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P282	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P282		002ER 12027 7 n °282 - 1	P282	Peinture / Plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Gris / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 209	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P299	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °299 - 1	P299	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 210	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1005	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P299		002ER 12027 7 n °299 - 1	P299	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 211	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1006	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P299		002ER 12027 7 n °299 - 1	P299	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 212	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1007	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P299		002ER 12027 7 n °299 - 1	P299	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 213	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1008	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P299		002ER 12027 7 n °299 - 1	P299	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 197	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1009	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P299		002ER 12027 7 n °299 - 1	P299	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 199	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1010	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P299		002ER 12027 7 n °299 - 1	P299	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 201	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1011	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P299		002ER 12027 7 n °299 - 1	P299	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 202	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1012	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P299		002ER 12027 7 n °299 - 1	P299	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 203	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1013	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P299		002ER 12027 7 n °299 - 1	P299	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 204	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1014	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P299		002ER 12027 7 n °299 - 1	P299	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 206	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1015	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P299		002ER 12027 7 n °299 - 1	P299	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 207	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1016	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P299		002ER 12027 7 n °299 - 1	P299	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 208	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1017	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P299		002ER 12027 7 n °299 - 1	P299	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 194	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1379	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P299		002ER 12027 7 n °299 - 1	P299	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 195	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1380	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P299		002ER 12027 7 n °299 - 1	P299	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 205	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1448	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P299		002ER 12027 7 n °299 - 1	P299	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 200	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1449	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P299		002ER 12027 7 n °299 - 1	P299	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 210 - Vol 211 - Vol 212 - Vol 213 - Vol 197 - Vol 199 - Vol 201 - Vol 202 - Vol 203 - Vol 204 - Vol 206 - Vol 207 - Vol 208 - Vol 194 - Vol 195 - Vol 205 - Vol 200	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1005 - S1006 - S1007 - S1008 - S1009 - S1010 - S1011 - S1012 - S1013 - S1014 - S1015 - S1016 - S1017 - S1379 - S1380 - S1448 - S1449	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P299		002ER 12027 7 n °299 - 1	P299	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 213	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P301	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °301 - 1	P301	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 250	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P312	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °312 - 1	P312	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 256	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P320	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °320 - 1	P320	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 257	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1031	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P320		002ER 12027 7 n °320 - 1	P320	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 255	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1035	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P320		002ER 12027 7 n °320 - 1	P320	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 258	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1036	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P320		002ER 12027 7 n °320 - 1	P320	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 268	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1057	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P320		002ER 12027 7 n °320 - 1	P320	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 269	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1058	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P320		002ER 12027 7 n °320 - 1	P320	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 270	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1059	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P320		002ER 12027 7 n °320 - 1	P320	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 271	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1060	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P320		002ER 12027 7 n °320 - 1	P320	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 272	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1061	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P320		002ER 12027 7 n °320 - 1	P320	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 267	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1062	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P320		002ER 12027 7 n °320 - 1	P320	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 266	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1063	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P320		002ER 12027 7 n °320 - 1	P320	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 265	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1064	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P320		002ER 12027 7 n °320 - 1	P320	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 264	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1065	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P320		002ER 12027 7 n °320 - 1	P320	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 263	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1066	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P320		002ER 12027 7 n °320 - 1	P320	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 262	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1067	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P320		002ER 12027 7 n °320 - 1	P320	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 261	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1068	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P320		002ER 12027 7 n °320 - 1	P320	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 260	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1069	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P320		002ER 12027 7 n °320 - 1	P320	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 280	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1084	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P320		002ER 12027 7 n °320 - 1	P320	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 275	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1098	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P320		002ER 12027 7 n °320 - 1	P320	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 274	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1099	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P320		002ER 12027 7 n °320 - 1	P320	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 257 - Vol 255 - Vol 258 - Vol 268 - Vol 269 - Vol 270 - Vol 271 - Vol 272 - Vol 267 - Vol 266 - Vol 265 - Vol 264 - Vol 263 - Vol 262 - Vol 261 - Vol 260 - Vol 280 - Vol 275 - Vol 274	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1031 - S1035 - S1036 - S1057 - S1058 - S1059 - S1060 - S1061 - S1062 - S1063 - S1064 - S1065 - S1066 - S1067 - S1068 - S1069 - S1084 - S1098 - S1099	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P320		002ER 12027 7 n °320 - 1	P320	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 281	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P344	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °344 - 1	P344	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 281	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P344	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P344		002ER 12027 7 n °344 - 1	P344	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 287	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S1108	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P344		002ER12027 7 n °344 - 1	P344	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 281 - Vol 287	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P344 - S1108	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P344		002ER12027 7 n °344 - 1	P344	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 289	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P352	Réalisation d'un prélevement			P352	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 289	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P352	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P352			P352	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 277	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S1162	Réalisation d'un sondage						Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Élément récent
R+1	Vol 314	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P418	Réalisation d'un prélevement		002ER12027 7 n °418 - 1	P418	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 314	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P418	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P418		002ER 12027 7 n °418 - 1	P418	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 315	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1226	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P418		002ER 12027 7 n °418 - 1	P418	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 314 - Vol 315	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P418 - S1226	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P418		002ER 12027 7 n °418 - 1	P418	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 321	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P420	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °420 - 1	P420	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 328	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1258	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P420		002ER 12027 7 n °420 - 1	P420	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 339	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P460	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °460 - 1	P460	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 342	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1345	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P460		002ER 12027 7 n °460 - 1	P460	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 376	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1486	Réalisation d'un sondage	Colle grise foncée	002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P1 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+2	Vol 376	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1486	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1486	Colle grise foncée	002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P1 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+2	Vol 376	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1487	Réalisation d'un sondage	Colle grise claire	002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P3 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 376	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1487	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1487	Colle grise claire	002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur document Voir P3 DAT AC Environnement Réf : 002M7 001419
R+2	Vol 377	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1487	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1487	Colle grise claire	002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur document Voir P3 DAT AC Environnement Réf : 002M7 001419
R+2	Vol 381	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1487	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1487	Colle grise claire	002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur document Voir P3 DAT AC Environnement Réf : 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 376	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S1514	Réalisation d'un sondage		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P12 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+2	Vol 377	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S1514	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1514		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P12 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+2	Vol 378	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S1514	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1514		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P12 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 381	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S1514	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1514		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P12 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+2	Vol 369	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1563	Réalisation d'un sondage		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P37 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+2	Vol 374	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1563	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1563		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P37 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 369	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S1582	Réalisation d'un sondage		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P44 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+2	Vol 370	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S1582	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1582		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P44 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+2	Vol 371	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S1582	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1582		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P44 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 374	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S1582	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1582		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P44 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+3	Vol 220	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S1625	Réalisation d'un sondage		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P63 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+3	Vol 221	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S1625	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1625		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P63 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 222	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S1625	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1625		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P63 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+3	Vol 226	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S1625	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1625		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P63 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+3	Vol 227	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S1625	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1625		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P63 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 239	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S1625	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1625		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P63 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+3	Vol 240	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S1625	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1625		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P63 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+3	Vol 232	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1657	Réalisation d'un sondage		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P81 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 230	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1657	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1657		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P81 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+3	Vol 229	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1657	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1657		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P81 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+3	Vol 228	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1657	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1657		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P81 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 227	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1657	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1657		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P81 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+3	Vol 226	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1657	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1657		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P81 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+3	Vol 224	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1657	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1657		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P81 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 223	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1657	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1657		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P81 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+3	Vol 222	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1657	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1657		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P81 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+8	Vol 4 (Local 2)	Conduit air	Tresses	P7	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°7 - 1	P7	Matériau - Souple Fibreux - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+8	Vol 4 (Local 2)	Conduit air	Tresses	P8	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°8 - 1	P8	Matériau - Souple Fibreux - Gris Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+7	Vol 22 (Sortie de secours)	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P31	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°31 - 1	P31 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit type plâtre - Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Beige / Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 22 (Sortie de secours)	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P31	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°31 - 1	P31 Phase 2	Carton - Souple Fibreux - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 22 (Sortie de secours)	Conduit eau	Calorifugeage	P32	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°32 - 1	P32	Laine / Carton - Fibreux Souple / Souple Fibreux - Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 22 (Sortie de secours)	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P33	Réalisation d'un prélevement	Coude	002ER 12027 7 n°33 - 1	P33	Peinture / Toile / Enduit type plâtre / Plâtre - Effritable / Fibreux Souple / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+7	Vol 22 (Sortie de secours)	Conduit eau	Joint de bride	P37	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°37 - 1	P37	Matériau / Matériau / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Gris / Beige / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 64	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P102	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °102 - 1	P102	Carton / Toile / Matériau - Souple Fibreux / Fibreux Souple / Effritable - Marron / Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 70	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	S265	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P102		002ER 12027 7 n °102 - 1	P102	Carton / Toile / Matériau - Souple Fibreux / Fibreux Souple / Effritable - Marron / Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 190	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	S1438	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P102		002ER 12027 7 n °102 - 1	P102	Carton / Toile / Matériau - Souple Fibreux / Fibreux Souple / Effritable - Marron / Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 70 - Vol 190	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	S265 - S1438	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P102		002ER 12027 7 n °102 - 1	P102	Carton / Toile / Matériau - Souple Fibreux / Fibreux Souple / Effritable - Marron / Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 64	Conduit eau	Calorifugeage	P103	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °103 - 1	P103	Laine - Fibreux Souple - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 70	Conduit eau	Calorifugeage	S266	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103		002ER 12027 7 n °103 - 1	P103	Laine - Fibreux Souple - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 64	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P104	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °104 - 1	P104	Plâtre / Carton / Toile / Matériau / Laine - Pulvérulent / Souple Fibreux / Fibreux Souple / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Marron / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 64	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P104	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002ER 12027 7 n °104 - 1	P104	Plâtre / Carton / Toile / Matériau / Laine - Pulvérulent / Souple Fibreux / Fibreux Souple / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Marron / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 70	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	S267	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002ER 12027 7 n °104 - 1	P104	Plâtre / Carton / Toile / Matériau / Laine - Pulvérulent / Souple Fibreux / Fibreux Souple / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Marron / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 64 - Vol 70	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P104 - S267	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002ER 12027 7 n °104 - 1	P104	Plâtre / Carton / Toile / Matériau / Laine - Pulvérulent / Souple Fibreux / Fibreux Souple / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Marron / Beige / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 64	Conduit air	Joint entre éléments	P105	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °105 - 1	P105	Mastic - Résineux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 90	Conduit eau	Calorifugeage	P136	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °136 - 1	P136	Laine - Fibreux Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 90	Conduit air	Enveloppe de calorifuge	P137	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °137 - 1	P137 Phase 1	Papier - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 251	Conduit air	Enveloppe de calorifuge	S1459	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P137		002ER 12027 7 n °137 - 1	P137 Phase 1	Papier - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 246	Conduit air	Enveloppe de calorifuge	S1460	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P137		002ER 12027 7 n °137 - 1	P137 Phase 1	Papier - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 189	Conduit air	Enveloppe de calorifuge	S1458	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P137		002ER 12027 7 n °137 - 1	P137 Phase 1	Papier - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 251 - Vol 246	Conduit air	Enveloppe de calorifuge	S1459 - S1460	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P137		002ER 12027 7 n °137 - 1	P137 Phase 1	Papier - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 90	Conduit air	Enveloppe de calorifuge	P137	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °137 - 1	P137 Phase 2	Matériau / Fibres - Effritable / Souple Fibreux - Noir / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 251	Conduit air	Enveloppe de calorifuge	S1459	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P137		002ER 12027 7 n °137 - 1	P137 Phase 2	Matériau / Fibres - Effritable / Souple Fibreux - Noir / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 246	Conduit air	Enveloppe de calorifuge	S1460	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P137		002ER 12027 7 n °137 - 1	P137 Phase 2	Matériau / Fibres - Effritable / Souple Fibreux - Noir / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 189	Conduit air	Enveloppe de calorifuge	S1458	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P137		002ER 12027 7 n °137 - 1	P137 Phase 2	Matériau / Fibres - Effritable / Souple Fibreux - Noir / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 251 - Vol 246	Conduit air	Enveloppe de calorifuge	S1459 - S1460	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P137		002ER 12027 7 n °137 - 1	P137 Phase 2	Matériau / Fibres - Effritable / Souple Fibreux - Noir / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 90	Conduit air	Calorifugeage	P138	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °138 - 1	P138	Laine - Fibreux Souple - Noir Vert	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 90	Conduit air	Joint entre éléments	P139	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °139 - 1	P139	Peinture / Toile / Enduit type plâtre / Matériau - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Vert Beige / Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 90	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P140	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °140 - 1	P140	Matériau - Bitumineux - Noir	Positif	Présence sur analyse
R+4	Vol 90	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P141	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °141 - 1	P141 Phase 1	Carton - Souple Fibreux - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 90	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P141	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °141 - 1	P141 Phase 2	Toile / Matériau - Fibreux Souple / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 90	Conduit eau	Calorifugeage	P142	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °142 - 1	P142	Laine - Fibreux Souple - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 90	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P143	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °143 - 1	P143	Plâtre / Enduit type plâtre / Toile - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 112	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P182	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °182 - 1	P182 Phase 1	Toile / Enduit type plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 209	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	S1018	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P182		002ER 12027 7 n °182 - 1	P182 Phase 1	Toile / Enduit type plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 112	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P182	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °182 - 1	P182 Phase 2	Carton - Souple Fibreux - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 209	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	S1018	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P182		002ER 12027 7 n °182 - 1	P182 Phase 2	Carton - Souple Fibreux - Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 112	Conduit eau	Calorifugeage	P183	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °183 - 1	P183 Phase 1	Laine - Fibreux Souple - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 209	Conduit eau	Calorifugeage	S1019	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183		002ER 12027 7 n °183 - 1	P183 Phase 1	Laine - Fibreux Souple - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 112	Conduit eau	Calorifugeage	P183	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °183 - 1	P183 Phase 2	Fibres - Souple Fibreux - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 209	Conduit eau	Calorifugeage	S1019	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183		002ER 12027 7 n °183 - 1	P183 Phase 2	Fibres - Souple Fibreux - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 112	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P184	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °184 - 1	P184 Phase 1	Toile / Enduit type plâtre - Fibreux Souple / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 209	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	S1020	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P184		002ER 12027 7 n °184 - 1	P184 Phase 1	Toile / Enduit type plâtre - Fibreux Souple / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 112	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P184	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °184 - 1	P184 Phase 2	Plâtre - Pulvérulent - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 209	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	S1020	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P184		002ER 12027 7 n °184 - 1	P184 Phase 2	Plâtre - Pulvérulent - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 138	Conduit air	Joint entre éléments	P216	Réalisation d'un prélevement			P216	Matériau - Souple - Noir Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 138	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P217	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °217 - 1	P217 Phase 1	Peinture / Toile - Effritable / Fibreux Souple - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 138	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P217	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °217 - 1	P217 Phase 2	Carton - Souple Fibreux - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 138	Conduit eau	Calorifugeage	P218	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °218 - 1	P218	Laine - Fibreux Souple - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 138	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P219	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °219 - 1	P219	Peinture / Toile / Laine / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 138	Conduit air	Calorifugeage	P220	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °220 - 1	P220	Laine - Souple Fibreux - Orange	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 138	Conduit air	Joint entre éléments	P221	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °221 - 1	P221	Peinture / Toile / Enduit type plâtre / Papier / Fibres / Aluminium / Laine - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Souple / Souple Fibreux - Beige / Blanc / Bla	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 166	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P269	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °269 - 1	P269	Matériau / Enduit type plâtre / Toile - Fibreux Effritable / Effritable / Fibreux Souple - Marron / Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 166	Conduit eau	Calorifugeage	P270	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °270 - 1	P270	Laine / Matériau - Fibreux Souple / Effritable - Beige / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 166	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P271	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °271 - 1	P271	Enduit type plâtre / Toile / Plâtre - Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 214	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P285	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °285 - 1	P285 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit type plâtre - Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Beige / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 214	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P285	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °285 - 1	P285 Phase 2	Matériau - Souple Fibreux - Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 214	Conduit eau	Calorifugeage	P286	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °286 - 1	P286	Laine / Carton - Fibreux Souple / Souple Fibreux - Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 214	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P287	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °287 - 1	P287	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 258	Conduit air	Colle	P324	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °324 - 1	P324	Colle / Polystyrène - Souple / Souple - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 271	Conduit air	Colle	S1087	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P324		002ER 12027 7 n °324 - 1	P324	Colle / Polystyrène - Souple / Souple - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 272	Conduit air	Colle	S1088	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P324		002ER 12027 7 n °324 - 1	P324	Colle / Polystyrène - Souple / Souple - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 271 - Vol 272	Conduit air	Colle	S1087 - S1088	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P324		002ER 12027 7 n °324 - 1	P324	Colle / Polystyrène - Souple / Souple - Jaune / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 258	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P325	Réalisation d'un prélevement			P325	Matériau / Tresse - Bitumineux / Souple Fibreux - Noir / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 271	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	S1089	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P325			P325	Matériau / Tresse - Bitumineux / Souple Fibreux - Noir / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 272	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	S1090	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P325			P325	Matériau / Tresse - Bitumineux / Souple Fibreux - Noir / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 271 - Vol 272	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	S1089 - S1090	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P325			P325	Matériau / Tresse - Bitumineux / Souple Fibreux - Noir / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 258	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P330	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °330 - 1	P330	Carton / Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Fibreux Souple / Effritable - Marron / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 258	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	S1082	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P330		002ER 12027 7 n °330 - 1	P330	Carton / Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Fibreux Souple / Effritable - Marron / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 267	Conduit eau	Calorifugeage	P331	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °331 - 1	P331	Laine / Toile / Matériau - Fibreux Souple / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 258	Conduit eau	Calorifugeage	S1083	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P331		002ER 12027 7 n °331 - 1	P331	Laine / Toile / Matériau - Fibreux Souple / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 267	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P332	Réalisation d'un prélevement	Coude	002ER 12027 7 n °332 - 1	P332	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 280	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P338	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °338 - 1	P338	Peinture / Enduit type plâtre / Toile / Carton - Effritable / Effritable / Fibreux Souple / Souple Fibreux - Blanc / Marron / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 299	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	S1159	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P338		002ER 12027 7 n °338 - 1	P338	Peinture / Enduit type plâtre / Toile / Carton - Effritable / Effritable / Fibreux Souple / Souple Fibreux - Blanc / Marron / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 280	Conduit eau	Calorifugeage	P339	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °339 - 1	P339	Laine - Fibreux Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 299	Conduit eau	Calorifugeage	S1160	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P339		002ER 12027 7 n °339 - 1	P339	Laine - Fibreux Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 280	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P345	Réalisation d'un prélevement	Coude	002ER 12027 7 n °345 - 1	P345	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Marron / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 299	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	S1161	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P345	Coude	002ER 12027 7 n °345 - 1	P345	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Marron / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 289	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P363	Réalisation d'un prélevement			P363	Toile / Plâtre / Carton - Fibreux Souple / Effritable / Souple Fibreux - Marron / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 289	Conduit eau	Calorifugeage	P364	Réalisation d'un prélevement			P364 Phase 1	Laine - Fibreux Souple - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 289	Conduit eau	Calorifugeage	P364	Réalisation d'un prélevement			P364 Phase 2	Matériau - Effritable - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 289	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P366	Réalisation d'un prélevement	Coude		P366	Peinture / Plâtre / Fibres - Effritable / Pulvérulent / Souple Fibreux - Beige / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Chaufferie	Vol 300	Conduit eau	Joint de bride	P376	Réalisation d'un prélevement		002ER12027 7 n °376 - 1	P376	Matériau - Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferie	Vol 300	Conduit eau	Joint de bride	P377	Réalisation d'un prélevement		002ER12027 7 n °377 - 1	P377	Matériau / Matériau - Effritable Fibreux / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferie	Vol 300	Conduit eau	Joint de bride	P377	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P377		002ER12027 7 n °377 - 1	P377	Matériau / Matériau - Effritable Fibreux / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferie	Vol 300	Conduit eau	Joint de bride	P378	Réalisation d'un prélevement		002ER12027 7 n °378 - 1	P378	Matériau - Effritable Fibreux - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferie	Vol 300	Conduit eau	Joint de bride	P378	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P378		002ER12027 7 n °378 - 1	P378	Matériau - Effritable Fibreux - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferie	Vol 300	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P379	Réalisation d'un prélevement		002ER12027 7 n °379 - 1	P379	Laine / Matériau - Fibreux Souple / Effritable - Beige / Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Chaufferie	Vol 300	Conduit eau	Joint de bride	P380	Réalisation d'un prélevement		002ER12027 7 n °380 - 1	P380	Matériau - Fibreux - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferie	Vol 300	Conduit eau	Joint de bride	P380	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P380		002ER12027 7 n °380 - 1	P380	Matériau - Fibreux - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferie	Vol 300	Conduit eau	Joint de bride	P381	Réalisation d'un prélevement		002ER12027 7 n °381 - 1	P381	Matériau - Fibreux - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferie	Vol 300	Conduit eau	Joint de bride	P381	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P381		002ER12027 7 n °381 - 1	P381	Matériau - Fibreux - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferie	Vol 300	Conduit eau	Joint de bride	P383	Réalisation d'un prélevement			P383	Matériau - Effritable - Beige Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferie	Vol 300	Conduit eau	Joint de bride	P383	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P383			P383	Matériau - Effritable - Beige Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferie	Vol 300	Conduit eau	Joint de bride	P384	Réalisation d'un prélevement		002ER12027 7 n °384 - 1	P384	Matériau - Effritable - Beige Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Chaufferie	Vol 300	Conduit eau	Joint de bride	P384	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P384		002ER12027 7 n °384 - 1	P384	Matériau - Effritable - Beige Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferie	Vol 300	Conduit eau	Joint de bride	P385	Réalisation d'un prélevement		002ER12027 7 n °385 - 1	P385	Matériau - Effritable Fibreux - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferie	Vol 300	Conduit eau	Joint de bride	P385	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P385		002ER12027 7 n °385 - 1	P385	Matériau - Effritable Fibreux - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferie	Vol 300	Conduit eau	Joint de bride	P386	Réalisation d'un prélevement		002ER12027 7 n °386 - 1	P386	Matériau - Fibreux - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferie	Vol 300	Conduit eau	Joint de bride	P386	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P386		002ER12027 7 n °386 - 1	P386	Matériau - Fibreux - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferie	Vol 300	Conduit eau	Joint de bride	S1148	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P386		002ER12027 7 n °386 - 1	P386	Matériau - Fibreux - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferie	Vol 300	Conduit eau	Joint de bride	P386 - S1148	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P386		002ER12027 7 n °386 - 1	P386	Matériau - Fibreux - Vert	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Chaufferie	Vol 300	Conduit eau	Joint de bride	P387	Réalisation d'un prélevement		002ER12027 7 n °387 - 1	P387	Matériau - Effritable Fibreux - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferie	Vol 300	Conduit eau	Joint de bride	P387	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P387		002ER12027 7 n °387 - 1	P387	Matériau - Effritable Fibreux - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferie	Vol 300	Conduit eau	Joint de bride	P388	Réalisation d'un prélevement		002ER12027 7 n °388 - 1	P388	Matériau - Effritable Fibreux - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferie	Vol 300	Conduit eau	Joint de bride	P388	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P388		002ER12027 7 n °388 - 1	P388	Matériau - Effritable Fibreux - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferie	Vol 300	Conduit eau	Joint de bride	P389	Réalisation d'un prélevement		002ER12027 7 n °389 - 1	P389	Matériau - Effritable - Beige Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferie	Vol 300	Conduit eau	Joint de bride	P389	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P389		002ER12027 7 n °389 - 1	P389	Matériau - Effritable - Beige Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferie	Vol 300	Conduit eau	Joint de bride	P390	Réalisation d'un prélevement		002ER12027 7 n °390 - 1	P390	Joint de bride - Fibreux - Multicolore	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Chaufferie	Vol 300	Conduit eau	Joint de bride	P390	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P390		002ER12027 7 n °390 - 1	P390	Joint de bride - Fibreux - Multicolore	Positif	Présence sur analyse
Chaufferie	Vol 300	Conduit eau	Joint de bride	P391	Réalisation d'un prélevement		002ER12027 7 n °391 - 1	P391	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferie	Vol 300	Conduit eau	Joint de bride	P391	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P391		002ER12027 7 n °391 - 1	P391	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferie	Vol 300	Conduit eau	Joint de bride	P392	Réalisation d'un prélevement		002ER12027 7 n °392 - 1	P392	Matériau - Effritable - Beige	Positif	Présence sur analyse
Chaufferie	Vol 300	Conduit eau	Joint de bride	P392	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P392		002ER12027 7 n °392 - 1	P392	Matériau - Effritable - Beige	Positif	Présence sur analyse
Chaufferie	Vol 300	Conduit air	Enveloppe de calorifuge	P393	Réalisation d'un prélevement		002ER12027 7 n °393 - 1	P393	Peinture / Plâtre / Toile - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Marron / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Chaufferie	Vol 300	Conduit air	Enveloppe de calorifuge	P393	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P393		002ER12027 7 n °393 - 1	P393	Peinture / Plâtre / Toile - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Marron / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferie	Vol 300	Conduit air	Calorifugeage	P394	Réalisation d'un prélevement		002ER12027 7 n °394 - 1	P394	Laine / Matériau / Fibres / Papier - Fibreux Souple / Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux - Jaune / Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferie	Vol 300	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P395	Réalisation d'un prélevement		002ER12027 7 n °395 - 1	P395	Plâtre - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferie	Vol 300	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P396	Réalisation d'un prélevement		002ER12027 7 n °396 - 1	P396	Carton / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Chaufferie	Vol 300	Conduit eau	Calorifugeage	P397	Réalisation d'un prélevement		002ER12027 7 n °397 - 1	P397	Laine - Fibreux Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferie	Vol 300	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P398	Réalisation d'un prélevement		002ER12027 7 n °398 - 1	P398	Peinture / Toile / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Rouge / Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferie	Vol 300	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P399	Réalisation d'un prélevement		002ER12027 7 n °399 - 1	P399	Plâtre / Peinture - Pulvérulent / Effritable - Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 309	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P407	Réalisation d'un prélevement		002ER12027 7 n °407 - 1	P407	Carton / Toile / Enduit type plâtre - Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 302	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	S1195	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P407		002ER 12027 7 n °407 - 1	P407	Carton / Toile / Enduit type plâtre - Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 305	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	S1198	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P407		002ER 12027 7 n °407 - 1	P407	Carton / Toile / Enduit type plâtre - Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 302 - Vol 305	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	S1195 - S1198	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P407		002ER 12027 7 n °407 - 1	P407	Carton / Toile / Enduit type plâtre - Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 309	Conduit eau	Calorifugeage	P408	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °408 - 1	P408	Laine - Fibreux Souple - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 302	Conduit eau	Calorifugeage	S1196	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P408		002ER 12027 7 n °408 - 1	P408	Laine - Fibreux Souple - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 305	Conduit eau	Calorifugeage	S1199	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P408		002ER 12027 7 n °408 - 1	P408	Laine - Fibreux Souple - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 302 - Vol 305	Conduit eau	Calorifugeage	S1196 - S1199	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P408		002ER 12027 7 n °408 - 1	P408	Laine - Fibreux Souple - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 309	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P409	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °409 - 1	P409	Plâtre - Pulvérulent - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 305	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	S1197	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P409		002ER 12027 7 n °409 - 1	P409	Plâtre - Pulvérulent - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 309	Conduit eau	Joint de bride	P410	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °410 - 1	P410	Joint - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 309	Conduit eau	Joint de bride	P410	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P410		002ER 12027 7 n °410 - 1	P410	Joint - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 189	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P523	Réalisation d'un prélevement			P523	Carton / Matériau / Toile - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Marron / Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 189	Conduit eau	Calorifugeage	P524	Réalisation d'un prélevement			P524	Laine - Fibreux Souple - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 189	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P525	Réalisation d'un prélevement	Coude		P525	Matériau - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Centrale thermique	Vol 365	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	P529	Réalisation d'un prélevement			P529	Fibres-ciment / Matériau - Dur Fibreux / Effritable - Gris / Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Centrale thermique	Vol 365	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P530	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °530 - 1	P530	Carton / Plâtre / Toile / Laine - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux - Marron / Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Centrale thermique	Vol 365	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P531	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °531 - 1	P531 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit type plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Centrale thermique	Vol 365	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P531	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P531		002ER 12027 7 n °531 - 1	P531 Phase 1	Peinture / Toile / Enduit type plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Centrale thermique	Vol 365	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P531	Réalisation d'un prélevement		002ER12027 7 n °531 - 1	P531 Phase 2	Carton - Souple Fibreux - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Centrale thermique	Vol 365	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P531	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P531		002ER12027 7 n °531 - 1	P531 Phase 2	Carton - Souple Fibreux - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Centrale thermique	Vol 365	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P531	Réalisation d'un prélevement		002ER12027 7 n °531 - 1	P531 Phase 3	Toile / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Vert	Négatif	Négatif sur analyse
Centrale thermique	Vol 365	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P531	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P531		002ER12027 7 n °531 - 1	P531 Phase 3	Toile / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Vert	Négatif	Négatif sur analyse
Centrale thermique	Vol 365	Conduit eau	Calorifugeage	P532	Réalisation d'un prélevement		002ER12027 7 n °532 - 1	P532	Laine - Fibreux Souple - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Centrale thermique	Vol 365	Conduit eau	Calorifugeage	P532	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P532		002ER12027 7 n °532 - 1	P532	Laine - Fibreux Souple - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Centrale thermique	Vol 365	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P533	Réalisation d'un prélevement	Coude	002ER 12027 7 n °533 - 1	P533	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Centrale thermique	Vol 365	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P533	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P533	Coude	002ER 12027 7 n °533 - 1	P533	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Centrale thermique	Vol 365	Conduit eau	Joint de bride	P534	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °534 - 1	P534	Matériau - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Centrale thermique	Vol 365	Conduit eau	Joint de bride	P534	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P534		002ER 12027 7 n °534 - 1	P534	Matériau - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Centrale thermique	Vol 365	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P535	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °535 - 1	P535	Peinture / Toile / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Centrale thermique	Vol 365	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P535	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P535		002ER12027 7 n °535 - 1	P535	Peinture / Toile / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 377	Conduit eau	Calorifugeage	S1523	Réalisation d'un sondage		002ER12027 7 n °538 - 1				Négatif sur document Voir P16 DAT AC Environnement Réf : 002M7001419
R+3	Vol 241	Conduit eau	Calorifugeage	S1643	Réalisation d'un sondage		002ER12027 7 n °538 - 1				Négatif sur document Voir P70 DAT AC Environnement Réf : 002M7001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 241	Conduit eau	Calorifugeage	S1643	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1643		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P70 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Ascenceurs et monte charges

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+8	Vol 3 (Machinerie ascenseur)	Machinerie	Ensemble des équipements	S1482	Réalisation d'un sondage						Négatif sur docum ent Ascens eur rempla cé en 2021-2 022

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+7	Vol 6 (728 LTE)	Evier	Evier	P26	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°26 - 1	P26	Matériau - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+7	Vol 21 (Local 3)	Evier	Evier	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002ER 12027 7 n°26 - 1	P26	Matériau - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 17 (718 LTE)	Paillasse	Paillasse	P39	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°39 - 1	P39	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+7	Vol 16 (715 SER)	Paillasse	Paillasse	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002ER 12027 7 n°39 - 1	P39	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	513 LAB	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	P49	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°49 - 1	P49	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	513 LAB	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	P49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 12027 7 n°49 - 1	P49	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	514 STO	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 12027 7 n°49 - 1	P49	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 32 (516 LAB)	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S154	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 12027 7 n°49 - 1	P49	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 33 (525 LAB)	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S155	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 12027 7 n°49 - 1	P49	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 36 (530 LAB)	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S156	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 12027 7 n°49 - 1	P49	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 40 (536 LAB)	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S157	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 12027 7 n°49 - 1	P49	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 41 (540 LAB)	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S158	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 12027 7 n°49 - 1	P49	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 42 (433 LAV)	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S159	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 12027 7 n°49 - 1	P49	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 45 (538 SAS)	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S160	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 12027 7 n°49 - 1	P49	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 46 (539 LAB)	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S161	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 12027 7 n°49 - 1	P49	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 185	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S822	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 12027 7 n°49 - 1	P49	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 186	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S823	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 12027 7 n°49 - 1	P49	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 187	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S824	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 12027 7 n°49 - 1	P49	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 188	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S825	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 12027 7 n°49 - 1	P49	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	513 LAB - 514 STO - Vol 32 (516 LAB) - Vol 33 (525 LAB) - Vol 36 (530 LAB) - Vol 40 (536 LAB) - Vol 41 (540 LAB) - Vol 42 (433 LAV) - Vol 45 (538 SAS) - Vol 46 (539 LAB) - Vol 185 - Vol 186 - Vol 187 - Vol 188	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	P49 - S84 - S154 - S155 - S156 - S157 - S158 - S159 - S160 - S161 - S822 - S823 - S824 - S825	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 12027 7 n°49 - 1	P49	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	513 LAB	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	P50	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°50 - 1	P50	Matériau - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	513 LAB	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	P50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002ER 12027 7 n°50 - 1	P50	Matériau - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	514 STO	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	P50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002ER 12027 7 n°50 - 1	P50	Matériau - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	513 LAB - 514 STO	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	P50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002ER 12027 7 n°50 - 1	P50	Matériau - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	513 LAB	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	P51	Réalisation d'un prélevement	Plinthe	002ER 12027 7 n°51 - 1	P51	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	513 LAB	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	P51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51	Plinthe	002ER 12027 7 n°51 - 1	P51	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	514 STO	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51	Plinthe	002ER 12027 7 n°51 - 1	P51	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	515 BUR	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	P51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51	Plinthe	002ER 12027 7 n°51 - 1	P51	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 31 (517 STO)	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S126	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51	Plinthe	002ER 12027 7 n°51 - 1	P51	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 30 (518 BUR)	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S127	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51	Plinthe	002ER 12027 7 n°51 - 1	P51	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 32 (516 LAB)	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S128	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51	Plinthe	002ER 12027 7 n°51 - 1	P51	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 33 (525 LAB)	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S129	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51	Plinthe	002ER 12027 7 n°51 - 1	P51	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 34 (527 BUR)	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S130	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51	Plinthe	002ER 12027 7 n°51 - 1	P51	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 35 (526 STO)	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S131	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51	Plinthe	002ER 12027 7 n°51 - 1	P51	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 36 (530 LAB)	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S132	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51	Plinthe	002ER 12027 7 n°51 - 1	P51	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 37 (531 STO)	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S133	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51	Plinthe	002ER 12027 7 n°51 - 1	P51	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 38 (532 BUR)	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S134	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51	Plinthe	002ER 12027 7 n°51 - 1	P51	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 39 (534 LAB)	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S135	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51	Plinthe	002ER 12027 7 n°51 - 1	P51	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 40 (536 LAB)	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S136	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51	Plinthe	002ER 12027 7 n°51 - 1	P51	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 41 (540 LAB)	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S137	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51	Plinthe	002ER 12027 7 n°51 - 1	P51	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 42 (433 LAV)	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S138	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51	Plinthe	002ER 12027 7 n°51 - 1	P51	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 43 (535 CFR)	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S139	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51	Plinthe	002ER 12027 7 n°51 - 1	P51	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 45 (538 SAS)	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S162	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51	Plinthe	002ER 12027 7 n°51 - 1	P51	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	513 LAB - 514 STO - 515 BUR - Vol 31 (517 STO) - Vol 30 (518 BUR) - Vol 32 (516 LAB) - Vol 33 (525 LAB) - Vol 34 (527 BUR) - Vol 35 (526 STO) - Vol 36 (530 LAB) - Vol 37 (531 STO) - Vol 38 (532 BUR) - Vol 39 (534 LAB) - Vol 40 (536 LAB) - Vol 41 (540 LAB) - Vol 42 (433 LAV) - Vol 43 (535 CFR) - Vol 45 (538 SAS)	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	P51 - S85 - S126 - S127 - S128 - S129 - S130 - S131 - S132 - S133 - S134 - S135 - S136 - S137 - S138 - S139 - S162	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51	Plinthe	002ER 12027 7 n°51 - 1	P51	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 32 (516 LAB)	Paillasse	Enduit plâtre	P62	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°62 - 1	P62	Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 185	Paillasse	Enduit plâtre	S846	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002ER 12027 7 n°62 - 1	P62	Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 186	Paillasse	Enduit plâtre	S847	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002ER 12027 7 n°62 - 1	P62	Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 187	Paillasse	Enduit plâtre	S848	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002ER 12027 7 n°62 - 1	P62	Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 188	Paillasse	Enduit plâtre	S849	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002ER 12027 7 n°62 - 1	P62	Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 185 - Vol 186 - Vol 187 - Vol 188	Paillasse	Enduit plâtre	S846 - S847 - S848 - S849	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002ER 12027 7 n°62 - 1	P62	Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 32 (516 LAB)	Sorbonne	Plaque	P63	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°63 - 1	P63	Fibres-ciment / Peinture - Dur Fibreux / Effritable - Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 32 (516 LAB)	Sorbonne	Plaque	P63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002ER 12027 7 n°63 - 1	P63	Fibres-ciment / Peinture - Dur Fibreux / Effritable - Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
R+5	Vol 33 (525 LAB)	Sorbonne	Plaque	S143 (P63)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002ER 12027 7 n°63 - 1	P63	Fibres-ciment / Peinture - Dur Fibreux / Effritable - Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
R+5	Vol 36 (530 LAB)	Sorbonne	Plaque	S144 (P63)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002ER 12027 7 n°63 - 1	P63	Fibres-ciment / Peinture - Dur Fibreux / Effritable - Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
R+5	Vol 40 (536 LAB)	Sorbonne	Plaque	S145 (P63)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002ER 12027 7 n°63 - 1	P63	Fibres-ciment / Peinture - Dur Fibreux / Effritable - Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
R+5	Vol 41 (540 LAB)	Sorbonne	Plaque	S146 (P63)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002ER 12027 7 n°63 - 1	P63	Fibres-ciment / Peinture - Dur Fibreux / Effritable - Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
R+5	Vol 42 (433 LAV)	Sorbonne	Plaque	S147 (P63)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002ER 12027 7 n°63 - 1	P63	Fibres-ciment / Peinture - Dur Fibreux / Effritable - Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 52	Sorbonne	Plaque	P85	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°85 - 1	P85	Fibres-ciment / Peinture - Dur Fibreux / Effritable - Gris / Blanc Beige	Positif	Présence sur analyse
R+5	Vol 57	Sorbonne	Plaque	S208 (P85)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002ER 12027 7 n°85 - 1	P85	Fibres-ciment / Peinture - Dur Fibreux / Effritable - Gris / Blanc Beige	Positif	Présence sur analyse
R+5	Vol 58	Sorbonne	Plaque	S209 (P85)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002ER 12027 7 n°85 - 1	P85	Fibres-ciment / Peinture - Dur Fibreux / Effritable - Gris / Blanc Beige	Positif	Présence sur analyse
R+5	Vol 60	Sorbonne	Plaque	S210 (P85)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002ER 12027 7 n°85 - 1	P85	Fibres-ciment / Peinture - Dur Fibreux / Effritable - Gris / Blanc Beige	Positif	Présence sur analyse
R+5	Vol 52	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	P87	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°87 - 1	P87	Mortier - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 52	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	P87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87		002ER 12027 7 n°87 - 1	P87	Mortier - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 50	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S218	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87		002ER 12027 7 n°87 - 1	P87	Mortier - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 55	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S219	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87		002ER 12027 7 n°87 - 1	P87	Mortier - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 56	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S220	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87		002ER 12027 7 n°87 - 1	P87	Mortier - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 57	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S221	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87		002ER 12027 7 n°87 - 1	P87	Mortier - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 58	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S222	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87		002ER 12027 7 n°87 - 1	P87	Mortier - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 60	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S223	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87		002ER 12027 7 n°87 - 1	P87	Mortier - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 61	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S224	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87		002ER 12027 7 n°87 - 1	P87	Mortier - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 68	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S264	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87		002ER 12027 7 n°87 - 1	P87	Mortier - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 52 - Vol 50 - Vol 55 - Vol 56 - Vol 57 - Vol 58 - Vol 60 - Vol 61 - Vol 68	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	P87 - S218 - S219 - S220 - S221 - S222 - S223 - S224 - S264	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87		002ER 12027 7 n°87 - 1	P87	Mortier - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 52	Paillasse	Enduit	P88	Réalisation d'un prélevement	Sous paillasse	002ER 12027 7 n°88 - 1	P88	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 52	Paillasse	Enduit	P88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88	Sous paillasse	002ER 12027 7 n°88 - 1	P88	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 50	Paillasse	Enduit	S225	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88	Sous paillasse	002ER 12027 7 n°88 - 1	P88	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 55	Paillasse	Enduit	S226	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88	Sous paillasse	002ER 12027 7 n°88 - 1	P88	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 56	Paillasse	Enduit	S227	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88	Sous paillasse	002ER 12027 7 n°88 - 1	P88	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 57	Paillasse	Enduit	S228	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88	Sous paillasse	002ER 12027 7 n°88 - 1	P88	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 58	Paillasse	Enduit	S229	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88	Sous paillasse	002ER 12027 7 n°88 - 1	P88	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 60	Paillasse	Enduit	S230	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88	Sous paillasse	002ER 12027 7 n°88 - 1	P88	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 61	Paillasse	Enduit	S231	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88	Sous paillasse	002ER 12027 7 n°88 - 1	P88	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 52 - Vol 50 - Vol 55 - Vol 56 - Vol 57 - Vol 58 - Vol 60 - Vol 61	Paillasse	Enduit	P88 - S225 - S226 - S227 - S228 - S229 - S230 - S231	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88	Sous paillasse	002ER 12027 7 n°88 - 1	P88	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 60	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	P98	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n°98 - 1	P98	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 74	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	P123	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °123 - 1	P123	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 74	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	P123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P123		002ER 12027 7 n °123 - 1	P123	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 75	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S289	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P123		002ER 12027 7 n °123 - 1	P123	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 76	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S290	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P123		002ER 12027 7 n °123 - 1	P123	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 77	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S291	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P123		002ER 12027 7 n °123 - 1	P123	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 78	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S292	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P123		002ER 12027 7 n °123 - 1	P123	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 79	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S293	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P123		002ER 12027 7 n °123 - 1	P123	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 85	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S294	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P123		002ER 12027 7 n °123 - 1	P123	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 94	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S295	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P123		002ER 12027 7 n °123 - 1	P123	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 95	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S296	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P123		002ER 12027 7 n °123 - 1	P123	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 74 - Vol 75 - Vol 76 - Vol 77 - Vol 78 - Vol 79 - Vol 85 - Vol 94 - Vol 95	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	P123 - S289 - S290 - S291 - S292 - S293 - S294 - S295 - S296	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P123		002ER 12027 7 n °123 - 1	P123	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 76	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	P129	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °129 - 1	P129	Matériau - Dur - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 76	Paillasse	Plaques planes en fibres-ciment	P130	Réalisation d'un prélevement	Sous paillasse	002ER 12027 7 n °130 - 1	P130	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 213	Paillasse	Plaques planes en fibres-ciment	S930 (P130)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P130	Sous paillasse	002ER 12027 7 n °130 - 1	P130	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 212	Paillasse	Plaques planes en fibres-ciment	S931 (P130)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P130	Sous paillasse	002ER 12027 7 n °130 - 1	P130	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 199	Paillasse	Plaques planes en fibres-ciment	S954 (P130)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P130	Sous paillasse	002ER 12027 7 n °130 - 1	P130	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 207	Paillasse	Plaques planes en fibres-ciment	S1273 (P130)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P130	Sous paillasse	002ER 12027 7 n °130 - 1	P130	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 205	Paillasse	Plaques planes en fibres-ciment	S1394 (P130)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P130	Sous paillasse	002ER 12027 7 n °130 - 1	P130	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+4	Vol 76	Sorbonne	Plaque	P131	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °131 - 1	P131	Matériau - Dur - Blanc Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 256	Sorbonne	Plaque	S1027	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131		002ER 12027 7 n °131 - 1	P131	Matériau - Dur - Blanc Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 200	Sorbonne	Plaque	S1393	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131		002ER 12027 7 n °131 - 1	P131	Matériau - Dur - Blanc Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 95	Paillasse	Enduit	P151	Réalisation d'un prélevement	Sois paillasse	002ER 12027 7 n °151 - 1	P151	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 102	Paillasse	Enduit	P168	Réalisation d'un prélevement	Sous paillasse	002ER 12027 7 n °168 - 1	P168	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 106	Paillasse	Enduit	S435	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P168	Sous paillasse	002ER 12027 7 n °168 - 1	P168	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 103	Paillasse	Enduit	S436	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P168	Sous paillasse	002ER 12027 7 n °168 - 1	P168	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 107	Paillasse	Enduit	S445	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P168	Sous paillasse	002ER 12027 7 n °168 - 1	P168	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 108	Paillasse	Enduit	S446	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P168	Sous paillasse	002ER 12027 7 n °168 - 1	P168	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 110	Paillasse	Enduit	S447	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P168	Sous paillasse	002ER 12027 7 n °168 - 1	P168	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 116	Paillasse	Enduit	S502	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P168	Sous paillasse	002ER 12027 7 n °168 - 1	P168	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 117	Paillasse	Enduit	S503	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P168	Sous paillasse	002ER 12027 7 n °168 - 1	P168	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 106 - Vol 103 - Vol 107 - Vol 108 - Vol 110 - Vol 116 - Vol 117	Paillasse	Enduit	S435 - S436 - S445 - S446 - S447 - S502 - S503	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P168	Sous paillasse	002ER 12027 7 n °168 - 1	P168	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 106	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	P173	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °173 - 1	P173	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 103	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S460	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P173		002ER 12027 7 n °173 - 1	P173	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 102	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S461	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P173		002ER 12027 7 n °173 - 1	P173	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 107	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S462	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P173		002ER 12027 7 n °173 - 1	P173	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 108	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S463	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P173		002ER 12027 7 n °173 - 1	P173	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 110	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S464	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P173		002ER 12027 7 n °173 - 1	P173	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 111	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S465	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P173		002ER 12027 7 n °173 - 1	P173	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 117	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S504	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P173		002ER 12027 7 n °173 - 1	P173	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 116	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S505	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P173		002ER 12027 7 n °173 - 1	P173	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 103 - Vol 102 - Vol 107 - Vol 108 - Vol 110 - Vol 111 - Vol 117 - Vol 116	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S460 - S461 - S462 - S463 - S464 - S465 - S504 - S505	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P173		002ER 12027 7 n °173 - 1	P173	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 108	Sorbonne	Plaque	P177	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °177 - 1	P177	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+4	Vol 111	Sorbonne	Plaque	S478 (P177)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P177		002ER 12027 7 n °177 - 1	P177	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
Sous-sol	Vol 274	Sorbonne	Plaque	S1102 (P177)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P177		002ER 12027 7 n °177 - 1	P177	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 204	Sorbonne	Plaque	S865 (P177)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P177		002ER 12027 7 n °177 - 1	P177	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 203	Sorbonne	Plaque	S866 (P177)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P177		002ER 12027 7 n °177 - 1	P177	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 199	Sorbonne	Plaque	S867 (P177)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P177		002ER 12027 7 n °177 - 1	P177	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+4	Vol 111	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	P178	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °178 - 1	P178	Colle - Dur - Beige	Positif	Présence sur analyse
R+6	Vol 137	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	P195	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °195 - 1	P195	Matériau - Effritable - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 128	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S549	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P195		002ER 12027 7 n °195 - 1	P195	Matériau - Effritable - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 127	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S550	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P195		002ER 12027 7 n °195 - 1	P195	Matériau - Effritable - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 128 - Vol 127	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S549 - S550	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P195		002ER 12027 7 n °195 - 1	P195	Matériau - Effritable - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 132	Evier	Tampon bitumineux	P204	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °204 - 1	P204	Tampon - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 128	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	P224	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °224 - 1	P224	Matériau / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 128	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	P224	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P224		002ER 12027 7 n °224 - 1	P224	Matériau / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 135	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S620	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P224		002ER 12027 7 n °224 - 1	P224	Matériau / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 128 - Vol 135	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	P224 - S620	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P224		002ER 12027 7 n °224 - 1	P224	Matériau / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 128	Paillasse	Enduit	P225	Réalisation d'un prélevement	Sous paillasse	002ER 12027 7 n °225 - 1	P225	Matériau - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 128	Paillasse	Enduit	P225	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P225	Sous paillasse	002ER 12027 7 n °225 - 1	P225	Matériau - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 135	Paillasse	Enduit	S621	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P225	Sous paillasse	002ER 12027 7 n °225 - 1	P225	Matériau - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 128 - Vol 135	Paillasse	Enduit	P225 - S621	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P225	Sous paillasse	002ER 12027 7 n °225 - 1	P225	Matériau - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 148	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	P253	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °253 - 1	P253	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 148	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	P253	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P253		002ER 12027 7 n °253 - 1	P253	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 147	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S667	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P253		002ER 12027 7 n °253 - 1	P253	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 145	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S668	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P253		002ER 12027 7 n °253 - 1	P253	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 149	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S669	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P253		002ER 12027 7 n °253 - 1	P253	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 150	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S670	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P253		002ER 12027 7 n °253 - 1	P253	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 151	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S671	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P253		002ER 12027 7 n °253 - 1	P253	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 152	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S672	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P253		002ER 12027 7 n °253 - 1	P253	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 154	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S673	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P253		002ER 12027 7 n °253 - 1	P253	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 148 - Vol 147 - Vol 145 - Vol 149 - Vol 150 - Vol 151 - Vol 152 - Vol 154	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	P253 - S667 - S668 - S669 - S670 - S671 - S672 - S673	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P253		002ER 12027 7 n °253 - 1	P253	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 154	Paillasse	Enduit	P262	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °262 - 1	P262	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 152	Paillasse	Enduit	S711	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P262		002ER 12027 7 n °262 - 1	P262	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 151	Paillasse	Enduit	S712	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P262		002ER 12027 7 n °262 - 1	P262	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 150	Paillasse	Enduit	S713	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P262		002ER 12027 7 n °262 - 1	P262	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 149	Paillasse	Enduit	S714	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P262		002ER 12027 7 n °262 - 1	P262	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 148	Paillasse	Enduit	S715	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P262		002ER 12027 7 n °262 - 1	P262	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 170	Paillasse	Enduit	S716	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P262		002ER 12027 7 n °262 - 1	P262	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 147	Paillasse	Enduit	S717	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P262		002ER 12027 7 n °262 - 1	P262	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+6	Vol 145	Paillasse	Enduit	S718	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P262		002ER 12027 7 n °262 - 1	P262	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 152 - Vol 151 - Vol 150 - Vol 149 - Vol 148 - Vol 170 - Vol 147 - Vol 145	Paillasse	Enduit	S711 - S712 - S713 - S714 - S715 - S716 - S717 - S718	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P262		002ER 12027 7 n °262 - 1	P262	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+6	Vol 150	Sorbonne	Plaque	P267	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °267 - 1	P267	Fibres-ciment / Peinture - Dur Fibreux / Effritable - Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 199	Paillasse	Enduit	P290	Réalisation d'un prélevement	Sous paillasse	002ER 12027 7 n °290 - 1	P290	Plâtre / Mortier - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 201	Paillasse	Enduit	S956	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P290	Sous paillasse	002ER 12027 7 n °290 - 1	P290	Plâtre / Mortier - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 202	Paillasse	Enduit	S957	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P290	Sous paillasse	002ER 12027 7 n °290 - 1	P290	Plâtre / Mortier - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 203	Paillasse	Enduit	S958	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P290	Sous paillasse	002ER 12027 7 n °290 - 1	P290	Plâtre / Mortier - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 200	Paillasse	Enduit	S1443	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P290	Sous paillasse	002ER 12027 7 n °290 - 1	P290	Plâtre / Mortier - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 201 - Vol 202 - Vol 203 - Vol 200	Paillasse	Enduit	S956 - S957 - S958 - S1443	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P290	Sous paillasse	002ER 12027 7 n °290 - 1	P290	Plâtre / Mortier - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 199	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	P291	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °291 - 1	P291	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 199	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	P291	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P291		002ER 12027 7 n °291 - 1	P291	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 201	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S959	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P291		002ER 12027 7 n °291 - 1	P291	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 202	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S960	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P291		002ER 12027 7 n °291 - 1	P291	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 203	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S961	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P291		002ER 12027 7 n °291 - 1	P291	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 204	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S962	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P291		002ER 12027 7 n °291 - 1	P291	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 207	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S963	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P291		002ER 12027 7 n °291 - 1	P291	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 212	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S964	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P291		002ER 12027 7 n °291 - 1	P291	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 213	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S965	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P291		002ER 12027 7 n °291 - 1	P291	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 200	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S1444	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P291		002ER 12027 7 n °291 - 1	P291	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 205	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S1445	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P291		002ER 12027 7 n °291 - 1	P291	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 199 - Vol 201 - Vol 202 - Vol 203 - Vol 204 - Vol 207 - Vol 212 - Vol 213 - Vol 200 - Vol 205	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	P291 - S959 - S960 - S961 - S962 - S963 - S964 - S965 - S1444 - S1445	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P291		002ER 12027 7 n °291 - 1	P291	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 250	Paillasse	Enduit	P313	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °313 - 1	P313	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 250	Paillasse	Enduit	P313	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P313		002ER 12027 7 n °313 - 1	P313	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 250	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	P314	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °314 - 1	P314	Colle / Joint - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 256	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	P315	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °315 - 1	P315	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 256	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	P315	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P315		002ER 12027 7 n °315 - 1	P315	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 255	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S1026	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P315		002ER 12027 7 n °315 - 1	P315	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 257	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S1041	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P315		002ER 12027 7 n °315 - 1	P315	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 274	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S1097	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P315		002ER 12027 7 n °315 - 1	P315	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 256 - Vol 255 - Vol 257 - Vol 274	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	P315 - S1026 - S1041 - S1097	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P315		002ER 12027 7 n °315 - 1	P315	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 256	Paillasse	Enduit	P322	Réalisation d'un prélevement	Sous paillasse	002ER 12027 7 n °322 - 1	P322	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 256	Paillasse	Enduit	P322	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P322	Sous paillasse	002ER 12027 7 n °322 - 1	P322	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 255	Paillasse	Enduit	S1037	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P322	Sous paillasse	002ER 12027 7 n °322 - 1	P322	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 257	Paillasse	Enduit	S1040	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P322	Sous paillasse	002ER 12027 7 n °322 - 1	P322	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 274	Paillasse	Enduit	S1095	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P322	Sous paillasse	002ER 12027 7 n °322 - 1	P322	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 274	Paillasse	Enduit	S1096	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P322	Sous paillasse	002ER 12027 7 n °322 - 1	P322	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-sol	Vol 256 - Vol 255 - Vol 257 - Vol 274	Paillasse	Enduit	P322 - S1037 - S1040 - S1095 - S1096	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P322	Sous paillasse	002ER 12027 7 n °322 - 1	P322	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferie	Vol 300	Semelles	Enduit ciment	P372	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °372 - 1	P372	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferie	Vol 300	Semelles	Enduit ciment	P372	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P372		002ER 12027 7 n °372 - 1	P372	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferie	Vol 300	Tuyauteries	Tresses	P375	Réalisation d'un prélevement		002ER 12027 7 n °375 - 1	P375	Fibres / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferie	Vol 300	Chaudières	Ensemble des matériaux	S1146	Réalisation d'un sondage		S1146 - 1				Négatif sur marquage 2003
Chaufferie	Vol 300	CTA	Ensemble des matériaux	S1147	Réalisation d'un sondage		S1147 - 1				Négatif sur marquage 2018

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Chaufferie	Vol 300	Chaudières	Joints	P382	Réalisation d'un prélevement	Bruleur	002ER120277 n °382 - 1	P382	Matériau - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 305	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	P411	Réalisation d'un prélevement			P411	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 376	Paillasse	Enduit plâtre	S1493	Réalisation d'un sondage	Sous face de paillasse	002ER120277 n °538 - 1				Négatif sur document Voir P5 DAT AC Environnement Réf : 002M7001419
R+2	Vol 377	Paillasse	Enduit plâtre	S1493	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1493	Sous face de paillasse	002ER120277 n °538 - 1				Négatif sur document Voir P5 DAT AC Environnement Réf : 002M7001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 378	Paillasse	Enduit plâtre	S1493	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1493	Sous face de paillasse	002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P5 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+2	Vol 381	Paillasse	Enduit plâtre	S1493	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1493	Sous face de paillasse	002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P5 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+2	Vol 376	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S1497	Réalisation d'un sondage		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P6 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 377	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S1497	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1497		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur document Voir P6 DAT AC Environnement Réf : 002M7 001419
R+2	Vol 378	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S1497	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1497		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur document Voir P6 DAT AC Environnement Réf : 002M7 001419
R+2	Vol 381	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S1497	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1497		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur document Voir P6 DAT AC Environnement Réf : 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 381	Sorbonne	Plaque	S1543	Réalisation d'un sondage	Plaque blanche	002ER 12027 7 n °538 - 1				Présence sur document Voir P25 DAT AC Environnement Réf : 002M7 001419
R+2	Vol 378	Sorbonne	Plaque	S1544	Réalisation d'un sondage	Plaque blanche	002ER 12027 7 n °538 - 1				Présence sur document Voir P25 DAT AC Environnement Réf : 002M7 001419
R+2	Vol 377	Sorbonne	Plaque	S1545	Réalisation d'un sondage	Plaque blanche	002ER 12027 7 n °538 - 1				Présence sur document Voir P25 DAT AC Environnement Réf : 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 374	Sorbonne	Plaque	S1546	Réalisation d'un sondage	Plaque blanche	002ER 12027 7 n °538 - 1				Présence sur document Voir P25 DAT AC Environnement Réf : 002M7 001419
R+2	Vol 369	Sorbonne	Plaque	S1547	Réalisation d'un sondage	Plaque blanche	002ER 12027 7 n °538 - 1				Présence sur document Voir P25 DAT AC Environnement Réf : 002M7 001419
R+2	Vol 369	Paillasse	Enduit platre	S1565	Réalisation d'un sondage	Sous face de paillasse					Négatif sur document Voir P38 DAT AC Environnement Réf : 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 374	Paillasse	Enduit platre	S1565	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1565	Sous face de paillasse					Négatif sur document Voir P38 DAT AC Environnement Réf : 002M7001419
R+2	Vol 369	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S1580	Réalisation d'un sondage		002ER120277 n °538 - 1				Négatif sur document Voir P43 DAT AC Environnement Réf : 002M7001419
R+2	Vol 369	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S1580	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1580		002ER120277 n °538 - 1				Négatif sur document Voir P43 DAT AC Environnement Réf : 002M7001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 374	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S1580	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1580		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur document Voir P43 DAT AC Environnement Réf : 002M7 001419
R+3	Vol 220	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S1630	Réalisation d'un sondage		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur document Voir P64 DAT AC Environnement Réf : 002M7 001419
R+3	Vol 221	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S1630	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1630		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur document Voir P64 DAT AC Environnement Réf : 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 222	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S1630	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1630		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P64 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+3	Vol 226	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S1630	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1630		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P64 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419
R+3	Vol 227	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S1630	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1630		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur docum ent Voir P64 DAT AC Environ nement Réf : 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 240	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S1630	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1630		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur document Voir P64 DAT AC Environnement Réf : 002M7 001419
R+3	Vol 239	Paillasse	Colle de carrelage (faïence)	S1630	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1630		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur document Voir P64 DAT AC Environnement Réf : 002M7 001419
R+3	Vol 240	Paillasse	Enduit plâtre	S1637	Réalisation d'un sondage	Sous face de paillasse	002ER 12027 7 n °538 - 1				Présence sur document Voir P67 DAT AC Environnement Réf : 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 239	Paillasse	Enduit plâtre	S1638	Réalisation d'un sondage	Sous face de paillasse	002ER 12027 7 n °538 - 1				Présence sur document Voir P67 DAT AC Environnement Réf : 002M7 001419
R+3	Vol 221	Paillasse	Enduit plâtre	S1639	Réalisation d'un sondage	Sous face de paillasse	002ER 12027 7 n °538 - 1				Présence sur document Voir P67 DAT AC Environnement Réf : 002M7 001419
R+3	Vol 221	Paillasse	Enduit plâtre	S1639	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1639	Sous face de paillasse	002ER 12027 7 n °538 - 1				Présence sur document Voir P67 DAT AC Environnement Réf : 002M7 001419

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 220	Paillasse	Enduit plâtre	S1640	Réalisation d'un sondage	Sous face de paillasse	002ER 12027 7 n °538 - 1				Présence sur document Voir P67 DAT AC Environnement Réf : 002M7 001419
R+3	Vol 224	Paillasse	Colle de plateau	S1659	Réalisation d'un sondage		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur document Voir P83 DAT AC Environnement Réf : 002M7 001419
R+3	Vol 224	Paillasse	Joint	S1660	Réalisation d'un sondage		002ER 12027 7 n °538 - 1				Négatif sur document Voir P84 DAT AC Environnement Réf : 002M7 001419

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Sous-sol	Sous-sol - Plan de repérage - Actions menées
	Sous-sol	Sous-sol - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	Sous-sol	Sous-sol - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Toutes catégories confondues
	Sous-sol	Sous-sol - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Equipements divers et accessoires
	Sous-sol	Sous-sol - Périmètre d'intervention 2 - Actions menées
	Sous-sol	Sous-sol - Périmètre d'intervention 2 - MPCA Toutes catégories confondues
	Sous-sol	Sous-sol - Périmètre d'intervention 2 - MPCA Revêtement de sol
	Sous-sol	Sous-sol - Périmètre d'intervention 3 - Actions menées
	RDC	RDC - Plan de repérage - Actions menées
	RDC	RDC - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	RDC	RDC - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Toutes catégories confondues
	RDC	RDC - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Façades
	RDC	RDC - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Revêtement de sol
	RDC	RDC - Périmètre d'intervention 2 - Actions menées
	RDC	RDC - Périmètre d'intervention 2 - MPCA Toutes catégories confondues
	RDC	RDC - Périmètre d'intervention 2 - MPCA Revêtement de sol
	R+1	R+1 - Plan de repérage - Actions menées
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Façades
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Revêtement de sol
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention 2 - Actions menées
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention 2 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention 2 - MPCA Façades
	R+2	R+2 - Plan de repérage - Actions menées
	R+2	R+2 - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	R+2	R+2 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+2	R+2 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Revêtement de sol
	R+2	R+2 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Equipements divers et accessoires
	R+2	R+2 - Périmètre d'intervention 2 - Actions menées
	R+2	R+2 - Périmètre d'intervention 2 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+2	R+2 - Périmètre d'intervention 2 - MPCA Revêtement de sol
	R+2	R+2 - Périmètre d'intervention 2 - MPCA Equipements divers et accessoires
	R+3	R+3 - Plan de repérage - Actions menées
	R+3	R+3 - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	R+3	R+3 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+3	R+3 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Revêtement de sol
	R+3	R+3 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Equipements divers et accessoires
	R+3	R+3 - Périmètre d'intervention 2 - Actions menées
	R+3	R+3 - Périmètre d'intervention 2 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+3	R+3 - Périmètre d'intervention 2 - MPCA Revêtement de sol
	R+3	R+3 - Périmètre d'intervention 2 - MPCA Revêtement de mur
	R+3	R+3 - Périmètre d'intervention 2 - MPCA Equipements divers et accessoires
	R+4	R+4 - Plan de repérage - Actions menées
	R+4	R+4 - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées

R+4	R+4 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Toutes catégories confondues
R+4	R+4 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
R+4	R+4 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Revêtement de sol
R+4	R+4 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
R+4	R+4 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Equipements divers et accessoires
R+4	R+4 - Périmètre d'intervention 2 - Actions menées
R+4	R+4 - Périmètre d'intervention 2 - MPCA Toutes catégories confondues
R+4	R+4 - Périmètre d'intervention 2 - MPCA Revêtement de sol
R+4	R+4 - Périmètre d'intervention 2 - MPCA Equipements divers et accessoires
R+5	R+5 - Plan de repérage - Actions menées
R+5	R+5 - Plan de repérage - MPCA Toutes catégories confondues
R+5	R+5 - Plan de repérage - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
R+5	R+5 - Plan de repérage - MPCA Revêtement de sol
R+5	R+5 - Plan de repérage - MPCA Equipements divers et accessoires
R+5	R+5 - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
R+5	R+5 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Toutes catégories confondues
R+5	R+5 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Revêtement de sol
R+5	R+5 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Equipements divers et accessoires
R+5	R+5 - Périmètre d'intervention 2 - Actions menées
R+5	R+5 - Périmètre d'intervention 2 - MPCA Toutes catégories confondues
R+5	R+5 - Périmètre d'intervention 2 - MPCA Plafond et faux-plafonds
R+5	R+5 - Périmètre d'intervention 2 - MPCA Revêtement de sol
R+6	R+6 - Plan de repérage - Actions menées
R+6	R+6 - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
R+6	R+6 - Périmètre d'intervention 2 - Actions menées
R+6	R+6 - Périmètre d'intervention 2 - MPCA Toutes catégories confondues
R+6	R+6 - Périmètre d'intervention 2 - MPCA Revêtement de sol
R+6	R+6 - Périmètre d'intervention 2 - MPCA Revêtement de mur
R+6	R+6 - Périmètre d'intervention 2 - MPCA Equipements divers et accessoires
R+7	R+7 - Plan de repérage - Actions menées
R+7	R+7 - MPCA Toutes catégories confondues
R+7	R+7 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
R+8	R+8 - Plan de repérage - Actions menées
Chaufferie	Chaufferie - Plan de repérage - Actions menées
Chaufferie	Chaufferie - MPCA Toutes catégories confondues
Chaufferie	Chaufferie - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
Chaufferie	Chaufferie - MPCA Conduits, canalisations et équipements
Façades	Façades - Plan de repérage - Actions menées
Façades	Façades - MPCA Toutes catégories confondues
Façades	Façades - MPCA Façades
Toiture	Toiture - Plan de repérage - Actions menées
Centrale thermique	Centrale thermique - Plan de repérage - Actions menées
Centrale thermique	Centrale thermique - MPCA Toutes catégories confondues
Centrale thermique	Centrale thermique - MPCA Conduits, canalisations et équipements

SOUS-SOL - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER120277



Légende	
	Périmètre dintervention 1
	Périmètre dintervention 2
	Périmètre dintervention 3

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

SOUS-SOL - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER120277



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

SOUS-SOL - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002ER120277



Légende

	P177 : Plaque

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

SOUS-SOL - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA EQUIPEMENTS DIVERS ET ACCESSOIRES

Référence:
002ER120277



Légende

	P177 : Plaque

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

SOUS-SOL - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER120277



Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
	Voir plan chaufferie

Plan de situation

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

SOUS-SOL - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002ER120277



Légende

	P351 : Colles de revêtement de sol
	P350 : Dalles plastiques

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

SOUS-SOL - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002ER120277



Légende

	P351 : Colles de revêtement de sol
	P350 : Dalles plastiques

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

SOUS-SOL - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 3 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER120277



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER120277



Légende

	Périmètre dintervention 1
	Périmètre dintervention 2

Echelle: libre 5.00 m | Nom Fichier : 007001 | Date Impression: 26/04/2017

Bâtiment : INSTITUT BOTANIQUE RUE GOETHE 67000 STRASBOURG

Plan Numéro

REZ DE CHAUSSEE - 000

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER120277



Plan de situation



Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002ER120277

Plan de situation



Légende

	P463 : Lés plastiques avec sous-couche
	P456 : Mastic vitrier

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA FAÇADES

Référence:
002ER120277

Plan de situation



Légende

	P456 : Mastic vitrier

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002ER120277

Légende

	P463 : Lés plastiques avec sous-couche

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER120277



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002ER120277



Légende

	P463 : Lés plastiques avec sous-couche

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002ER120277



Plan de situation



Légende

	P463 : Lés plastiques avec sous-couche

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER120277



Légende	
	Périmètre dintervention 1
	Périmètre dintervention 2

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER120277



Plan de situation



Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002ER120277

Plan de situation



Légende

	P414 : Mastic vitrier
	P310 : Lés plastiques avec sous-couche

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA FAÇADES

Référence:
002ER120277

Légende

	P414 : Mastic vitrier

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002ER120277

Plan de situation



Légende

	P310 : Lés plastiques avec sous-couche

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER120277



Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002ER120277

Légende

	P437 : Mastic vitrier

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - MPCA FAÇADES

Référence:
002ER120277

Plan de situation



Légende

	P437 : Mastic vitrier

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER120277



Echelle: libre | 2.50 m | Nom Fichier : 007001 | Date Impression: 26/04/2017

Bâtiment : INSTITUT BOTANIQUE RUE GOETHE 67000 STRASBOURG

Plan Numéro

ETAGE 02 - 002

Légende	
	Périmètre dintervention 1
	Périmètre dintervention 2

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER120277



Plan de situation



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002ER120277



Plan de situation



Légende

	S1538: Lés plastiques avec sous-couche
	S1547: Plaque
	S1556: Lés plastiques avec sous-couche
	S1546: Plaque

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002ER120277



Légende

	S1538: Lés plastiques avec sous-couche
	S1556: Lés plastiques avec sous-couche

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA EQUIPEMENTS DIVERS ET ACCESSOIRES

Référence:
002ER120277



Légende

	S1547: Plaque
	S1546: Plaque

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER120277



Plan de situation



Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002ER120277



Plan de situation



Légende

	S1545: Plaque
	S1544: Plaque
	S1537: Lés plastiques avec sous-couche
	S1543: Plaque
	P310 : Lés plastiques avec sous-couche

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002ER120277



Plan de situation



Légende

	S1537: Lés plastiques avec sous-couche
	P310 : Lés plastiques avec sous-couche

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - MPCA EQUIPEMENTS DIVERS ET ACCESSOIRES

Référence:
002ER120277



Plan de situation



Légende

	S1545: Plaque
	S1544: Plaque
	S1543: Plaque

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER120277



Echelle: libre	2.50 m	Nom Fichier : 007001	Date Impression: 26/04/2017
Bâtiment : INSTITUT BOTANIQUE RUE GOETHE 67000 STRASBOURG			
Plan Numéro			

ETAGE 03 - 003

Légende	
	Périmètre dintervention 1
	Périmètre dintervention 2

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+3 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER120277



Plan de situation



Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+3 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002ER120277



Légende

	P521 : Revêtement - Dur - Bleu
	P130 : Plaques planes en fibres-ciment
	P177 : Plaque

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+3 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002ER120277



Légende

	P521 : Revêtement - Dur - Bleu

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+3 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA EQUIPEMENTS DIVERS ET ACCESSOIRES

Référence:
002ER120277



Légende

	P130 : Plaques planes en fibres-ciment
	P177 : Plaque

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+3 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER120277



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+3 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002ER120277



Plan de situation

Légende

S1640: Enduit plâtre		S870: Colle de carrelage (plinthe)	
S877: Colle de carrelage (plinthe)		S1639: Enduit plâtre	
		S874: Colle de carrelage (plinthe)	
		S875: Colle de carrelage (plinthe)	
		S873: Colle de carrelage (plinthe)	
		S876: Colle de carrelage (plinthe)	
		S871: Colle de carrelage (plinthe)	
		S1595: Lés plastiques avec sous-couche	
		S1638: Enduit plâtre	
		S1647: Colle bitumeuse	
		S1637: Enduit plâtre	
		S872: Colle de carrelage (plinthe)	
		S1658: Lés plastiques avec sous-couche	

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+3 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002ER120277



Plan de situation

Légende

	S1595: Lés plastiques avec sous-couche
	S1647: Colle bitumeuse
	S1658: Lés plastiques avec sous-couche

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+3 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - MPCA REVÊTEMENT DE MUR

Référence:
002ER120277



Plan de situation

Légende

	S870: Colle de carrelage (plinthe)
	S874: Colle de carrelage (plinthe)
	S875: Colle de carrelage (plinthe)
	S873: Colle de carrelage (plinthe)
	S876: Colle de carrelage (plinthe)
	S871: Colle de carrelage (plinthe)
	S872: Colle de carrelage (plinthe)
	S877: Colle de carrelage (plinthe)

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+3 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - MPCA EQUIPEMENTS DIVERS ET ACCESSOIRES

Référence:
002ER120277



Légende

	S1639: Enduit plâtre
	S1638: Enduit plâtre
	S1637: Enduit plâtre
	S1640: Enduit plâtre

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+4 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER120277



Echelle: libre | 2.50 m | Nom Fichier : 007001 | Date Impression: 26/04/2017

Bâtiment : INSTITUT BOTANIQUE RUE GOETHE 67000 STRASBOURG

Plan Numéro

ETAGE 04 - 004

Légende

	Périmètre dintervention 1
	Périmètre dintervention 2

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+4 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER120277



Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+4 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002ER120277



Plan de situation



Légende

	P140 : Enveloppe de calorifuge
	P117 : Lés plastiques avec sous-couche
	P154 : Lés plastiques avec sous-couche
	P146 : Plaques planes en fibres-ciment
	P130 : Plaques planes en fibres-ciment

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+4 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002ER120277



Plan de situation



Légende

	P146 : Plaques planes en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+4 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002ER120277



Plan de situation



Légende

	P117 : Lés plastiques avec sous-couche
	P154 : Lés plastiques avec sous-couche

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+4 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002ER120277



Plan de situation



Légende

	P140 : Enveloppe de calorifuge

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+4 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA EQUIPEMENTS DIVERS ET ACCESSOIRES

Référence:
002ER120277



Plan de situation



Légende

	P130 : Plaques planes en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+4 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER120277



Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+4 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002ER120277



Légende

	P178 : Colle de carrelage (faïence)
	P117 : Lés plastiques avec sous-couche
	P159 : Revêtement / Sous-couche - Dur / Souple Fibreux - Bleu / Rouge
	P177 : Plaque

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+4 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002ER120277



Légende

	P117 : Lés plastiques avec sous-couche
	P159 : Revêtement / Sous-couche - Dur / Souple Fibreux - Bleu / Rouge

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+4 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - MPCA EQUIPEMENTS DIVERS ET ACCESSOIRES

Référence:
002ER120277



Légende

	P178 : Colle de carrelage (faïence)
	P177 : Plaque

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+5 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER120277



Echelle: libre | 2.50 m | Nom Fichier : 007001 | Date Impression: 26/04/2017

Bâtiment : INSTITUT BOTANIQUE RUE GOETHE 67000 STRASBOURG

Plan Numéro

ETAGE 05 - 005

Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif
	Périmètre dintervention 1
	Périmètre dintervention 2

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+5 - PLAN DE REPÉRAGE - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002ER120277



Echelle: libre | 2.50 m | Nom Fichier : 007001 | Date Impression: 26/04/2017

Bâtiment : INSTITUT BOTANIQUE RUE GOETHE 67000 STRASBOURG

Plan Numéro

ETAGE 05 - 005

Légende

	P43 : Revêtement - Dur - Beige
	P53 : Plaques planes en fibres-ciment
	P63 : Plaque
	P58 : Dalles plastiques
	P59 : Colle bitumeuse

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+5 - PLAN DE REPÉRAGE - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002ER120277



Echelle: libre | 2.50 m | Nom Fichier : 007001 | Date Impression: 26/04/2017

Bâtiment : INSTITUT BOTANIQUE RUE GOETHE 67000 STRASBOURG

Plan Numéro

ETAGE 05 - 005

Légende

	P53 : Plaques planes en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+5 - PLAN DE REPÉRAGE - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002ER120277



Echelle: libre | 2.50 m | Nom Fichier : 007001 | Date Impression: 26/04/2017

Bâtiment : INSTITUT BOTANIQUE RUE GOETHE 67000 STRASBOURG

Plan Numéro

ETAGE 05 - 005

Légende

	P43 : Revêtement - Dur - Beige
	P58 : Dalles plastiques
	P59 : Colle bitumeuse

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+5 - PLAN DE REPÉRAGE - MPCA EQUIPEMENTS DIVERS ET ACCESSOIRES

Référence:
002ER120277



Echelle: libre	2.50 m	Nom Fichier : 007001	Date Impression: 26/04/2017
Bâtiment : INSTITUT BOTANIQUE RUE GOETHE 67000 STRASBOURG			
Plan Numéro			

ETAGE 05 - 005

Légende

	P63 : Plaque

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+5 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER120277



Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Plan de situation

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+5 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002ER120277



Légende

	P43 : Revêtement - Dur - Beige
	P63 : Plaque
	P80 : Colle bitumeuse
	P85 : Plaque
	P79 : Dalles plastiques

Plan de situation

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+5 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002ER120277



Légende

	P43 : Revêtement - Dur - Beige
	P80 : Colle bitumeuse
	P79 : Dalles plastiques

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+5 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA EQUIPEMENTS DIVERS ET ACCESSOIRES

Référence:
002ER120277



Plan de situation



Légende

	P63 : Plaque
	P85 : Plaque

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+5 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER120277



Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Plan de situation

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+5 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002ER120277



Légende

	P277 : Jonction entre panneaux préfabriqués
	P277 : Jonction entre panneaux préfabriqués
	P58 : Dalles plastiques

Plan de situation

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+5 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - MPCA PLAFOND ET FAUX-PLAFONDS

Référence:
002ER120277



Légende

	P277 : Jonction entre panneaux préfabriqués
	P277 : Jonction entre panneaux préfabriqués

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+5 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002ER120277



Légende

	P58 : Dalles plastiques

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+6 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER120277



Légende

	Périmètre dintervention 1
	Périmètre dintervention 2

Echelle: libre | 2.50 m | Nom Fichier : 007001 | Date Impression: 26/04/2017

Bâtiment : INSTITUT BOTANIQUE RUE GOETHE 67000 STRASBOURG

Plan Numéro

ETAGE 06 - 006

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+6 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER120277



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+6 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER120277



Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+6 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002ER120277

Plan de situation



Légende

	P248 : Colle de carrelage (plinthe)
	P267 : Plaque
	P237 : Lés plastiques avec sous-couche
	P239 : Lés plastiques avec sous-couche

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+6 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002ER120277



Plan de situation



Légende

	P237 : Lés plastiques avec sous-couche
	P239 : Lés plastiques avec sous-couche

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+6 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - MPCA REVÊTEMENT DE MUR

Référence:
002ER120277

Plan de situation



Légende

	P248 : Colle de carrelage (plinthe)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+6 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - MPCA EQUIPEMENTS DIVERS ET ACCESSOIRES

Référence:
002ER120277



Plan de situation



Légende

	P267 : Plaque

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+7 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER120277



Echelle: libre | 2.50 m | Nom Fichier : 007001 | Date impression: 26/04/2017

Bâtiment : INSTITUT BOTANIQUE RUE GOETHE 67000 STRASBOURG

Plan Numéro

ETAGE 07 - 007

Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+7 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002ER120277



Echelle: libre	Nom Fichier : 007001
Bâtiment : INSTITUT BOTANIQUE RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	Date impression: 26/04/2017
Plan Numéro	ETAGE 07 - 007

Légende

	P18 : Plaques planes en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+7 - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002ER120277



Echelle: libre (2.50 m)	Nom Fichier : 007001 — Date impression: 26/04/2017
Bâtiment : INSTITUT BOTANIQUE RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	
Plan Numéro	ETAGE 07 - 007

Légende

	P18 : Plaques planes en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+8 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER120277



Echelle: libre — 2.50 m | Nom Fichier : 007001 | Date Impression: 26/04/2017

Bâtiment : INSTITUT BOTANIQUE RUE GOETHE 67000 STRASBOURG

Plan Numéro

ETAGE 08 - 008

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

CHAUFFERIE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER120277



Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

CHAUFFERIE - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002ER120277



Légende

	P390 : Joint de bride
	P373 : Enduits ciment
	P392 : Joint de bride

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

CHAUFFERIE - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002ER120277











Légende

	P373 : Enduits ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

CHAUFFERIE - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002ER120277



Légende

	P390 : Joint de bride
	P392 : Joint de bride

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

FAÇADES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER120277

Vol 364



Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

FAÇADES - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002ER120277

Vol 364



Légende

	P502 : Colle de carrelage

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

FAÇADES - MPCA FAÇADES

Référence:
002ER120277

Vol 364



Légende

	P502 : Colle de carrelage

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

TOITURE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER120277



Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

CENTRALE THERMIQUE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER120277

Vol 365



Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

Référence:
002ER120277

Vol 365





Légende

	P529 : Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

CENTRALE THERMIQUE - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002ER120277

Vol 365



Légende

	P529 : Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002ER120277 n°526 - 1 (P526)	Centrale thermique - Vol 365	Prélevement négatif
002ER120277 n°527 - 1 (P527)	Centrale thermique - Vol 365	Prélevement négatif
002ER120277 n°528 - 1 (P528)	Centrale thermique - Vol 365	Prélevement négatif
002ER120277 n°530 - 1 (P530)	Centrale thermique - Vol 365	Prélevement négatif
002ER120277 n°531 - 1 (P531)	Centrale thermique - Vol 365	Prélevement négatif
002ER120277 n°532 - 1 (P532)	Centrale thermique - Vol 365	Prélevement négatif
002ER120277 n°533 - 1 (P533)	Centrale thermique - Vol 365	Prélevement négatif
002ER120277 n°534 - 1 (P534)	Centrale thermique - Vol 365	Prélevement négatif
002ER120277 n°535 - 1 (P535)	Centrale thermique - Vol 365	Prélevement négatif
002ER120277 n°369 - 1 (P369)	Chaufferie - Vol 300	Prélevement négatif
002ER120277 n°370 - 1 (P370)	Chaufferie - Vol 300	Prélevement négatif
002ER120277 n°371 - 1 (P371)	Chaufferie - Vol 300	Prélevement négatif
002ER120277 n°372 - 1 (P372)	Chaufferie - Vol 300	Prélevement négatif
002ER120277 n°373 - 1 (P373)	Chaufferie - Vol 300	Prélevement positif
002ER120277 n°374 - 1 (P374)	Chaufferie - Vol 300	Prélevement négatif
002ER120277 n°375 - 1 (P375)	Chaufferie - Vol 300	Prélevement négatif
002ER120277 n°376 - 1 (P376)	Chaufferie - Vol 300	Prélevement négatif
002ER120277 n°377 - 1 (P377)	Chaufferie - Vol 300	Prélevement négatif
002ER120277 n°378 - 1 (P378)	Chaufferie - Vol 300	Prélevement négatif
002ER120277 n°379 - 1 (P379)	Chaufferie - Vol 300	Prélevement négatif
002ER120277 n°380 - 1 (P380)	Chaufferie - Vol 300	Prélevement négatif
002ER120277 n°381 - 1 (P381)	Chaufferie - Vol 300	Prélevement négatif
002ER120277 n°382 - 1 (P382)	Chaufferie - Vol 300	Prélevement négatif
002ER120277 n°384 - 1 (P384)	Chaufferie - Vol 300	Prélevement négatif
002ER120277 n°385 - 1 (P385)	Chaufferie - Vol 300	Prélevement négatif
002ER120277 n°386 - 1 (P386)	Chaufferie - Vol 300	Prélevement négatif
002ER120277 n°387 - 1 (P387)	Chaufferie - Vol 300	Prélevement négatif
002ER120277 n°388 - 1 (P388)	Chaufferie - Vol 300	Prélevement négatif
002ER120277 n°389 - 1 (P389)	Chaufferie - Vol 300	Prélevement négatif
002ER120277 n°390 - 1 (P390)	Chaufferie - Vol 300	Prélevement positif
002ER120277 n°391 - 1 (P391)	Chaufferie - Vol 300	Prélevement négatif
002ER120277 n°392 - 1 (P392)	Chaufferie - Vol 300	Prélevement positif
002ER120277 n°393 - 1 (P393)	Chaufferie - Vol 300	Prélevement négatif
002ER120277 n°394 - 1 (P394)	Chaufferie - Vol 300	Prélevement négatif
002ER120277 n°395 - 1 (P395)	Chaufferie - Vol 300	Prélevement négatif
002ER120277 n°396 - 1 (P396)	Chaufferie - Vol 300	Prélevement négatif
002ER120277 n°397 - 1 (P397)	Chaufferie - Vol 300	Prélevement négatif
002ER120277 n°398 - 1 (P398)	Chaufferie - Vol 300	Prélevement négatif
002ER120277 n°399 - 1 (P399)	Chaufferie - Vol 300	Prélevement négatif
S1146 - 1 (S1146)	Chaufferie - Vol 300	Absence sur marquage du materiau
S1147 - 1 (S1147)	Chaufferie - Vol 300	Absence sur marquage du materiau
002ER120277 n°412 - 1 (P412)	R+1 - Vol 314	Prélevement négatif
002ER120277 n°413 - 1 (P413)	R+1 - Vol 314	Prélevement négatif
002ER120277 n°414 - 1 (P414)	R+1 - Vol 322	Prélevement positif
002ER120277 n°415 - 1 (P415)	R+1 - Vol 314	Prélevement négatif
002ER120277 n°416 - 1 (P416)	R+1 - Vol 314	Prélevement négatif
002ER120277 n°417 - 1 (P417)	R+1 - Vol 314	Prélevement négatif
002ER120277 n°418 - 1 (P418)	R+1 - Vol 314	Prélevement négatif
002ER120277 n°419 - 1 (P419)	R+1 - Vol 321	Prélevement négatif
002ER120277 n°420 - 1 (P420)	R+1 - Vol 321	Prélevement négatif
002ER120277 n°421 - 1 (P421)	R+1 - Vol 321	Prélevement négatif

002ER120277 n°422 - 1 (P422)	R+1 - Vol 320	Prélevement négatif
002ER120277 n°423 - 1 (P423)	R+1 - Vol 320	Prélevement négatif
002ER120277 n°424 - 1 (P424)	R+1 - Vol 324	Prélevement négatif
002ER120277 n°425 - 1 (P425)	R+1 - Vol 324	Prélevement négatif
002ER120277 n°426 - 1 (P426)	R+1 - Vol 324	Prélevement négatif
002ER120277 n°427 - 1 (P427)	R+1 - Vol 313	Prélevement négatif
002ER120277 n°428 - 1 (P428)	R+1 - Vol 313	Prélevement négatif
002ER120277 n°429 - 1 (P429)	R+1 - Vol 313	Prélevement négatif
002ER120277 n°430 - 1 (P430)	R+1 - Vol 324	Prélevement négatif
002ER120277 n°431 - 1 (P431)	R+1 - Vol 323	Prélevement négatif
002ER120277 n°432 - 1 (P432)	R+1 - Vol 323	Prélevement négatif
002ER120277 n°434 - 1 (P434)	R+1 - Vol 330	Prélevement négatif
002ER120277 n°435 - 1 (P435)	R+1 - Vol 330	Prélevement négatif
002ER120277 n°436 - 1 (P436)	R+1 - Vol 330	Prélevement négatif
002ER120277 n°437 - 1 (P437)	R+1 - Vol 334	Prélevement positif
002ER120277 n°438 - 1 (P438)	R+1 - Vol 331	Prélevement négatif
002ER120277 n°439 - 1 (P439)	R+1 - Vol 331	Prélevement négatif
002ER120277 n°440 - 1 (P440)	R+1 - Vol 332	Prélevement négatif
002ER120277 n°305 - 1 (P305)	R+2 - Vol 244	Prélevement négatif
002ER120277 n°306 - 1 (P306)	R+2 - Vol 244	Prélevement négatif
002ER120277 n°307 - 1 (P307)	R+2 - Vol 244	Prélevement négatif
002ER120277 n°308 - 1 (P308)	R+2 - Vol 244	Prélevement négatif
002ER120277 n°309 - 1 (P309)	R+2 - Vol 244	Prélevement négatif
002ER120277 n°310 - 1 (P310)	R+2 - Vol 250	Prélevement positif
002ER120277 n°311 - 1 (P311)	R+2 - Vol 250	Prélevement négatif
002ER120277 n°312 - 1 (P312)	R+2 - Vol 250	Prélevement négatif
002ER120277 n°313 - 1 (P313)	R+2 - Vol 250	Prélevement négatif
002ER120277 n°314 - 1 (P314)	R+2 - Vol 250	Prélevement négatif
002ER120277 n°538 - 1 (S1483)	R+2 - Vol 367	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1485)	R+2 - Vol 367	Absence sur marquage du materiau
002ER120277 n°538 - 1 (S1486)	R+2 - Vol 376	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1487)	R+2 - Vol 376	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1490)	R+2 - Vol 376	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1493)	R+2 - Vol 376	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1497)	R+2 - Vol 376	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1501)	R+2 - Vol 376	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1505)	R+2 - Vol 376	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1509)	R+2 - Vol 376	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1511)	R+2 - Vol 376	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1512)	R+2 - Vol 376	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1514)	R+2 - Vol 376	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1518)	R+2 - Vol 376	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1522)	R+2 - Vol 253	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1523)	R+2 - Vol 377	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1524)	R+2 - Vol 377	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1526)	R+2 - Vol 379	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1528)	R+2 - Vol 379	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1536)	R+2 - Vol 383	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1537)	R+2 - Vol 384	Présence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1538)	R+2 - Vol 375	Présence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1539)	R+2 - Vol 375	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1540)	R+2 - Vol 375	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1543)	R+2 - Vol 381	Présence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1544)	R+2 - Vol 378	Présence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1545)	R+2 - Vol 377	Présence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1546)	R+2 - Vol 374	Présence sur présentation de documents

002ER120277 n°538 - 1 (S1547)	R+2 - Vol 369	Présence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1548)	R+2 - Vol 374	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1549)	R+2 - Vol 382	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1550)	R+2 - Vol 382	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1552)	R+2 - Vol 382	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1553)	R+2 - Vol 382	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1554)	R+2 - Vol 383	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1555)	R+2 - Vol 384	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1556)	R+2 - Vol 375	Présence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1557)	R+2 - Vol 368	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1559)	R+2 - Vol 369	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1561)	R+2 - Vol 369	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1563)	R+2 - Vol 369	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1567)	R+2 - Vol 369	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1571)	R+2 - Vol 369	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1575)	R+2 - Vol 252	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1576)	R+2 - Vol 369	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1580)	R+2 - Vol 369	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1582)	R+2 - Vol 369	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1586)	R+2 - Vol 370	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1588)	R+2 - Vol 375	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1593)	R+2 - Vol 373	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°281 - 1 (P281)	R+3 - Vol 214	Prélevement négatif
002ER120277 n°282 - 1 (P282)	R+3 - Vol 214	Prélevement négatif
002ER120277 n°283 - 1 (P283)	R+3 - Vol 214	Prélevement négatif
002ER120277 n°284 - 1 (P284)	R+3 - Vol 214	Prélevement négatif
002ER120277 n°285 - 1 (P285)	R+3 - Vol 214	Prélevement négatif
002ER120277 n°286 - 1 (P286)	R+3 - Vol 214	Prélevement négatif
002ER120277 n°287 - 1 (P287)	R+3 - Vol 214	Prélevement négatif
002ER120277 n°288 - 1 (P288)	R+3 - Vol 198	Prélevement négatif
002ER120277 n°289 - 1 (P289)	R+3 - Vol 199	Prélevement négatif
002ER120277 n°290 - 1 (P290)	R+3 - Vol 199	Prélevement négatif
002ER120277 n°291 - 1 (P291)	R+3 - Vol 199	Prélevement négatif
002ER120277 n°292 - 1 (P292)	R+3 - Vol 198	Prélevement négatif
002ER120277 n°293 - 1 (P293)	R+3 - Vol 211	Prélevement négatif
002ER120277 n°294 - 1 (P294)	R+3 - Vol 198	Prélevement négatif
002ER120277 n°295 - 1 (P295)	R+3 - Vol 209	Prélevement négatif
002ER120277 n°296 - 1 (P296)	R+3 - Vol 209	Prélevement négatif
002ER120277 n°297 - 1 (P297)	R+3 - Vol 209	Prélevement négatif
002ER120277 n°298 - 1 (P298)	R+3 - Vol 209	Prélevement négatif
002ER120277 n°299 - 1 (P299)	R+3 - Vol 209	Prélevement négatif
002ER120277 n°300 - 1 (P300)	R+3 - Vol 242	Prélevement négatif
002ER120277 n°301 - 1 (P301)	R+3 - Vol 213	Prélevement négatif
002ER120277 n°281 - 1 (S868)	R+3 - Vol 216	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°281 - 1 (S870)	R+3 - Vol 216	Présence sur présentation de documents
002ER120277 n°281 - 1 (S871)	R+3 - Vol 217	Présence sur présentation de documents
002ER120277 n°281 - 1 (S872)	R+3 - Vol 220	Présence sur présentation de documents
002ER120277 n°281 - 1 (S873)	R+3 - Vol 219	Présence sur présentation de documents
002ER120277 n°281 - 1 (S874)	R+3 - Vol 221	Présence sur présentation de documents
002ER120277 n°281 - 1 (S875)	R+3 - Vol 241	Présence sur présentation de documents
002ER120277 n°281 - 1 (S876)	R+3 - Vol 240	Présence sur présentation de documents
002ER120277 n°281 - 1 (S877)	R+3 - Vol 239	Présence sur présentation de documents
002ER120277 n°281 - 1 (S878)	R+3 - Vol 216	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°281 - 1 (S880)	R+3 - Vol 216	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°281 - 1 (S882)	R+3 - Vol 234	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°281 - 1 (S884)	R+3 - Vol 218	Absence sur présentation de documents

002ER120277 n°281 - 1 (S892)	R+3 - Vol 218	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°281 - 1 (S903)	R+3 - Vol 217	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1595)	R+3 - Vol 218	Présence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1596)	R+3 - Vol 216	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1597)	R+3 - Vol 234	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 2 (S1597)	R+3 - Vol 234	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1599)	R+3 - Vol 220	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1614)	R+3 - Vol 240	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1620)	R+3 - Vol 240	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1625)	R+3 - Vol 220	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1630)	R+3 - Vol 220	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1635)	R+3 - Vol 227	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1636)	R+3 - Vol 254	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1637)	R+3 - Vol 240	Présence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1638)	R+3 - Vol 239	Présence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1639)	R+3 - Vol 221	Présence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1640)	R+3 - Vol 220	Présence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1641)	R+3 - Vol 241	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1642)	R+3 - Vol 241	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1643)	R+3 - Vol 241	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1644)	R+3 - Vol 241	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1645)	R+3 - Vol 254	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1646)	R+3 - Vol 223	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1647)	R+3 - Vol 223	Présence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1648)	R+3 - Vol 230	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1651)	R+3 - Vol 232	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1652)	R+3 - Vol 231	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1653)	R+3 - Vol 230	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1655)	R+3 - Vol 230	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1657)	R+3 - Vol 232	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1658)	R+3 - Vol 224	Présence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1659)	R+3 - Vol 224	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°538 - 1 (S1660)	R+3 - Vol 224	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°117 - 1 (P117)	R+4 - Vol 73	Prélevement positif
002ER120277 n°118 - 1 (P118)	R+4 - Vol 73	Prélevement négatif
002ER120277 n°119 - 1 (P119)	R+4 - Vol 73	Prélevement négatif
002ER120277 n°120 - 1 (P120)	R+4 - Vol 73	Prélevement négatif
002ER120277 n°121 - 1 (P121)	R+4 - Vol 98	Prélevement négatif
002ER120277 n°122 - 1 (P122)	R+4 - Vol 88	Prélevement négatif
002ER120277 n°123 - 1 (P123)	R+4 - Vol 74	Prélevement négatif
002ER120277 n°124 - 1 (P124)	R+4 - Vol 74	Prélevement négatif
002ER120277 n°125 - 1 (P125)	R+4 - Vol 74	Prélevement négatif
002ER120277 n°126 - 1 (P126)	R+4 - Vol 74	Prélevement négatif
002ER120277 n°127 - 1 (P127)	R+4 - Vol 74	Prélevement négatif
002ER120277 n°128 - 1 (P128)	R+4 - Vol 76	Prélevement négatif
002ER120277 n°129 - 1 (P129)	R+4 - Vol 76	Prélevement négatif
002ER120277 n°130 - 1 (P130)	R+4 - Vol 76	Prélevement positif
002ER120277 n°131 - 1 (P131)	R+4 - Vol 76	Prélevement négatif
002ER120277 n°132 - 1 (P132)	R+4 - Vol 77	Prélevement négatif
002ER120277 n°133 - 1 (P133)	R+4 - Vol 77	Prélevement négatif
002ER120277 n°134 - 1 (P134)	R+4 - Vol 90	Prélevement négatif
002ER120277 n°135 - 1 (P135)	R+4 - Vol 90	Prélevement négatif
002ER120277 n°136 - 1 (P136)	R+4 - Vol 90	Prélevement négatif
002ER120277 n°137 - 1 (P137)	R+4 - Vol 90	Prélevement négatif
002ER120277 n°138 - 1 (P138)	R+4 - Vol 90	Prélevement négatif
002ER120277 n°139 - 1 (P139)	R+4 - Vol 90	Prélevement négatif

002ER120277 n°140 - 1 (P140)	R+4 - Vol 90	Prélevement positif
002ER120277 n°141 - 1 (P141)	R+4 - Vol 90	Prélevement négatif
002ER120277 n°142 - 1 (P142)	R+4 - Vol 90	Prélevement négatif
002ER120277 n°143 - 1 (P143)	R+4 - Vol 90	Prélevement négatif
002ER120277 n°144 - 1 (P144)	R+4 - Vol 92	Prélevement négatif
002ER120277 n°145 - 1 (P145)	R+4 - Vol 92	Prélevement négatif
002ER120277 n°146 - 1 (P146)	R+4 - Vol 91	Prélevement positif
002ER120277 n°147 - 1 (P147)	R+4 - Vol 94	Prélevement négatif
002ER120277 n°148 - 1 (P148)	R+4 - Vol 88	Prélevement négatif
002ER120277 n°149 - 1 (P149)	R+4 - Vol 94	Prélevement négatif
002ER120277 n°150 - 1 (P150)	R+4 - Vol 94	Prélevement négatif
002ER120277 n°151 - 1 (P151)	R+4 - Vol 95	Prélevement négatif
002ER120277 n°152 - 1 (P152)	R+4 - Vol 97	Prélevement négatif
002ER120277 n°153 - 1 (P153)	R+4 - Vol 97	Prélevement négatif
002ER120277 n°154 - 1 (P154)	R+4 - Vol 88	Prélevement positif
002ER120277 n°155 - 1 (P155)	R+4 - Vol 88	Prélevement négatif
002ER120277 n°156 - 1 (P156)	R+4 - Vol 88	Prélevement négatif
002ER120277 n°157 - 1 (P157)	R+4 - Vol 99	Prélevement négatif
002ER120277 n°158 - 1 (P158)	R+4 - Vol 99	Prélevement négatif
002ER120277 n°159 - 1 (P159)	R+4 - Vol 100	Prélevement positif
002ER120277 n°160 - 1 (P160)	R+4 - Vol 100	Prélevement négatif
002ER120277 n°161 - 1 (P161)	R+4 - Vol 101	Prélevement négatif
002ER120277 n°162 - 1 (P162)	R+4 - Vol 101	Prélevement négatif
002ER120277 n°163 - 1 (P163)	R+4 - Vol 101	Prélevement négatif
002ER120277 n°164 - 1 (P164)	R+4 - Vol 101	Prélevement négatif
002ER120277 n°165 - 1 (P165)	R+4 - Vol 101	Prélevement négatif
002ER120277 n°166 - 1 (P166)	R+4 - Vol 121	Prélevement négatif
002ER120277 n°167 - 1 (P167)	R+4 - Vol 121	Prélevement négatif
002ER120277 n°168 - 1 (P168)	R+4 - Vol 102	Prélevement négatif
002ER120277 n°169 - 1 (P169)	R+4 - Vol 102	Prélevement négatif
002ER120277 n°170 - 1 (P170)	R+4 - Vol 106	Prélevement négatif
002ER120277 n°171 - 1 (P171)	R+4 - Vol 106	Prélevement négatif
002ER120277 n°172 - 1 (P172)	R+4 - Vol 107	Prélevement négatif
002ER120277 n°173 - 1 (P173)	R+4 - Vol 106	Prélevement négatif
002ER120277 n°174 - 1 (P174)	R+4 - Vol 106	Prélevement négatif
002ER120277 n°175 - 1 (P175)	R+4 - Vol 106	Prélevement négatif
002ER120277 n°176 - 1 (P176)	R+4 - Vol 120	Prélevement négatif
002ER120277 n°177 - 1 (P177)	R+4 - Vol 108	Prélevement positif
002ER120277 n°178 - 1 (P178)	R+4 - Vol 111	Prélevement positif
002ER120277 n°179 - 1 (P179)	R+4 - Vol 111	Prélevement négatif
002ER120277 n°180 - 1 (P180)	R+4 - Vol 112	Prélevement négatif
002ER120277 n°181 - 1 (P181)	R+4 - Vol 112	Prélevement négatif
002ER120277 n°182 - 1 (P182)	R+4 - Vol 112	Prélevement négatif
002ER120277 n°183 - 1 (P183)	R+4 - Vol 112	Prélevement négatif
002ER120277 n°184 - 1 (P184)	R+4 - Vol 112	Prélevement négatif
002ER120277 n°185 - 1 (P185)	R+4 - Vol 105	Prélevement négatif
002ER120277 n°186 - 1 (P186)	R+4 - Vol 105	Prélevement négatif
002ER120277 n°187 - 1 (P187)	R+4 - Vol 105	Prélevement négatif
002ER120277 n°189 - 1 (P189)	R+4 - Vol 119	Prélevement négatif
002ER120277 n°190 - 1 (P190)	R+4 - Vol 119	Prélevement négatif
002ER120277 n°191 - 1 (P191)	R+4 - Vol 118	Prélevement négatif
002ER120277 n°192 - 1 (P192)	R+4 - Vol 118	Prélevement négatif
002ER120277 n°43 - 1 (P43)	R+5 - Vol 26 (Dégagement R+5)	Prélevement positif
002ER120277 n°44 - 1 (P44)	R+5 - Vol 26 (Dégagement R+5)	Prélevement négatif

002ER120277 n°45 - 1 (P45)	R+5 - Vol 26 (Dégagement R+5)	Prélevement négatif
002ER120277 n°46 - 1 (P46)	R+5 - Vol 26 (Dégagement R+5)	Prélevement négatif
002ER120277 n°47 - 1 (P47)	R+5 - Vol 26 (Dégagement R+5)	Prélevement négatif
002ER120277 n°48 - 1 (P48)	R+5 - Vol 26 (Dégagement R+5)	Prélevement négatif
002ER120277 n°49 - 1 (P49)	R+5 - 513 LAB	Prélevement négatif
002ER120277 n°50 - 1 (P50)	R+5 - 513 LAB	Prélevement négatif
002ER120277 n°51 - 1 (P51)	R+5 - 513 LAB	Prélevement négatif
002ER120277 n°52 - 1 (P52)	R+5 - 513 LAB	Prélevement négatif
002ER120277 n°53 - 1 (P53)	R+5 - 513 LAB	Prélevement positif
002ER120277 n°54 - 1 (P54)	R+5 - 513 LAB	Prélevement négatif
002ER120277 n°55 - 1 (P55)	R+5 - 513 LAB	Prélevement négatif
002ER120277 n°57 - 1 (P57)	R+5 - 515 BUR	Prélevement négatif
002ER120277 n°58 - 1 (P58)	R+5 - 515 BUR	Prélevement positif
002ER120277 n°59 - 1 (P59)	R+5 - 515 BUR	Prélevement positif
002ER120277 n°60 - 1 (P60)	R+5 - 515 BUR	Prélevement négatif
002ER120277 n°61 - 1 (P61)	R+5 - Vol 32 (516 LAB)	Prélevement négatif
002ER120277 n°62 - 1 (P62)	R+5 - Vol 32 (516 LAB)	Prélevement négatif
002ER120277 n°63 - 1 (P63)	R+5 - Vol 32 (516 LAB)	Prélevement positif
002ER120277 n°64 - 1 (P64)	R+5 - Vol 34 (527 BUR)	Prélevement négatif
002ER120277 n°65 - 1 (P65)	R+5 - Vol 34 (527 BUR)	Prélevement négatif
002ER120277 n°66 - 1 (P66)	R+5 - Vol 26 (Dégagement R+5)	Prélevement négatif
002ER120277 n°67 - 1 (P67)	R+5 - Vol 26 (Dégagement R+5)	Prélevement négatif
002ER120277 n°68 - 1 (P68)	R+5 - Vol 26 (Dégagement R+5)	Prélevement négatif
002ER120277 n°69 - 1 (P69)	R+5 - Vol 26 (Dégagement R+5)	Prélevement négatif
002ER120277 n°70 - 1 (P70)	R+5 - Vol 26 (Dégagement R+5)	Prélevement négatif
002ER120277 n°71 - 1 (P71)	R+5 - Vol 39 (534 LAB)	Prélevement négatif
002ER120277 n°72 - 1 (P72)	R+5 - Vol 39 (534 LAB)	Prélevement négatif
002ER120277 n°73 - 1 (P73)	R+5 - Vol 40 (536 LAB)	Prélevement négatif
002ER120277 n°74 - 1 (P74)	R+5 - Vol 43 (535 CFR)	Prélevement négatif
002ER120277 n°75 - 1 (P75)	R+5 - Vol 43 (535 CFR)	Prélevement négatif

002ER120277 n°76 - 1 (P76)	R+5 - Vol 43 (535 CFR)	Prélevement négatif
002ER120277 n°77 - 1 (P77)	R+5 - Vol 42 (433 LAV)	Prélevement négatif
002ER120277 n°78 - 1 (P78)	R+5 - Vol 44 (Issue de secours)	Prélevement négatif
002ER120277 n°79 - 1 (P79)	R+5 - Vol 51	Prélevement positif
002ER120277 n°80 - 1 (P80)	R+5 - Vol 51	Prélevement positif
002ER120277 n°81 - 1 (P81)	R+5 - Vol 52	Prélevement négatif
002ER120277 n°82 - 1 (P82)	R+5 - Vol 52	Prélevement négatif
002ER120277 n°83 - 1 (P83)	R+5 - Vol 52	Prélevement négatif
002ER120277 n°84 - 1 (P84)	R+5 - Vol 52	Prélevement négatif
002ER120277 n°85 - 1 (P85)	R+5 - Vol 52	Prélevement positif
002ER120277 n°86 - 1 (P86)	R+5 - Vol 52	Prélevement négatif
002ER120277 n°87 - 1 (P87)	R+5 - Vol 52	Prélevement négatif
002ER120277 n°88 - 1 (P88)	R+5 - Vol 52	Prélevement négatif
002ER120277 n°89 - 1 (P89)	R+5 - Vol 51	Prélevement négatif
002ER120277 n°90 - 1 (P90)	R+5 - Vol 51	Prélevement négatif
002ER120277 n°91 - 1 (P91)	R+5 - Vol 51	Prélevement négatif
002ER120277 n°92 - 1 (P92)	R+5 - Vol 49	Prélevement négatif
002ER120277 n°93 - 1 (P93)	R+5 - Vol 58	Prélevement négatif
002ER120277 n°94 - 1 (P94)	R+5 - Vol 58	Prélevement négatif
002ER120277 n°95 - 1 (P95)	R+5 - Vol 55	Prélevement négatif
002ER120277 n°96 - 1 (P96)	R+5 - Vol 60	Prélevement négatif
002ER120277 n°97 - 1 (P97)	R+5 - Vol 61	Prélevement négatif
002ER120277 n°98 - 1 (P98)	R+5 - Vol 60	Prélevement négatif
002ER120277 n°99 - 1 (P99)	R+5 - Vol 62	Prélevement négatif
002ER120277 n°100 - 1 (P100)	R+5 - Vol 49	Prélevement négatif
002ER120277 n°101 - 1 (P101)	R+5 - Vol 49	Prélevement négatif
002ER120277 n°102 - 1 (P102)	R+5 - Vol 64	Prélevement négatif
002ER120277 n°103 - 1 (P103)	R+5 - Vol 64	Prélevement négatif
002ER120277 n°104 - 1 (P104)	R+5 - Vol 64	Prélevement négatif
002ER120277 n°105 - 1 (P105)	R+5 - Vol 64	Prélevement négatif
002ER120277 n°106 - 1 (P106)	R+5 - Vol 65	Prélevement négatif
002ER120277 n°107 - 1 (P107)	R+5 - Vol 65	Prélevement négatif
002ER120277 n°108 - 1 (P108)	R+5 - Vol 68	Prélevement négatif
002ER120277 n°109 - 1 (P109)	R+5 - Vol 68	Prélevement négatif
002ER120277 n°110 - 1 (P110)	R+5 - Vol 68	Prélevement négatif
002ER120277 n°111 - 1 (P111)	R+5 - Vol 68	Prélevement négatif
002ER120277 n°112 - 1 (P112)	R+5 - Vol 68	Prélevement négatif
002ER120277 n°113 - 1 (P113)	R+5 - Vol 69	Prélevement négatif
002ER120277 n°114 - 1 (P114)	R+5 - Vol 49	Prélevement négatif
002ER120277 n°115 - 1 (P115)	R+5 - Vol 71	Prélevement négatif
002ER120277 n°116 - 1 (P116)	R+5 - Vol 71	Prélevement négatif
002ER120277 n°274 - 1 (P274)	R+5 - Vol 181	Prélevement négatif
002ER120277 n°275 - 1 (P275)	R+5 - Vol 181	Prélevement négatif
002ER120277 n°276 - 1 (P276)	R+5 - Vol 182	Prélevement négatif
002ER120277 n°277 - 1 (P277)	R+5 - Vol 182	Prélevement positif
002ER120277 n°278 - 1 (P278)	R+5 - Vol 182	Prélevement négatif
002ER120277 n°279 - 1 (P279)	R+5 - Vol 182	Prélevement négatif
002ER120277 n°280 - 1 (P280)	R+5 - Vol 184	Prélevement négatif
002ER120277 n°193 - 1 (P193)	R+6 - Vol 137	Prélevement négatif
002ER120277 n°194 - 1 (P194)	R+6 - Vol 137	Prélevement négatif
002ER120277 n°195 - 1 (P195)	R+6 - Vol 137	Prélevement négatif
002ER120277 n°196 - 1 (P196)	R+6 - Vol 128	Prélevement négatif

002ER120277 n°197 - 1 (P197)	R+6 - Vol 128	Prélevement négatif
002ER120277 n°198 - 1 (P198)	R+6 - Vol 129	Prélevement négatif
002ER120277 n°199 - 1 (P199)	R+6 - Vol 129	Prélevement négatif
002ER120277 n°200 - 1 (P200)	R+6 - Vol 130	Prélevement négatif
002ER120277 n°201 - 1 (P201)	R+6 - Vol 130	Prélevement négatif
002ER120277 n°202 - 1 (P202)	R+6 - Vol 131	Prélevement négatif
002ER120277 n°203 - 1 (P203)	R+6 - Vol 131	Prélevement négatif
002ER120277 n°204 - 1 (P204)	R+6 - Vol 132	Prélevement négatif
002ER120277 n°205 - 1 (P205)	R+6 - Vol 133	Prélevement négatif
002ER120277 n°206 - 1 (P206)	R+6 - Vol 134	Prélevement négatif
002ER120277 n°207 - 1 (P207)	R+6 - Vol 134	Prélevement négatif
002ER120277 n°208 - 1 (P208)	R+6 - Vol 135	Prélevement négatif
002ER120277 n°209 - 1 (P209)	R+6 - Vol 135	Prélevement négatif
002ER120277 n°210 - 1 (P210)	R+6 - Vol 135	Prélevement négatif
002ER120277 n°212 - 1 (P212)	R+6 - Vol 135	Prélevement négatif
002ER120277 n°213 - 1 (P213)	R+6 - Vol 137	Prélevement négatif
002ER120277 n°214 - 1 (P214)	R+6 - Vol 138	Prélevement négatif
002ER120277 n°215 - 1 (P215)	R+6 - Vol 138	Prélevement négatif
002ER120277 n°217 - 1 (P217)	R+6 - Vol 138	Prélevement négatif
002ER120277 n°218 - 1 (P218)	R+6 - Vol 138	Prélevement négatif
002ER120277 n°219 - 1 (P219)	R+6 - Vol 138	Prélevement négatif
002ER120277 n°220 - 1 (P220)	R+6 - Vol 138	Prélevement négatif
002ER120277 n°221 - 1 (P221)	R+6 - Vol 138	Prélevement négatif
002ER120277 n°222 - 1 (P222)	R+6 - Vol 138	Prélevement négatif
002ER120277 n°223 - 1 (P223)	R+6 - Vol 128	Prélevement négatif
002ER120277 n°224 - 1 (P224)	R+6 - Vol 128	Prélevement négatif
002ER120277 n°225 - 1 (P225)	R+6 - Vol 128	Prélevement négatif
002ER120277 n°226 - 1 (P226)	R+6 - Vol 142	Prélevement négatif
002ER120277 n°227 - 1 (P227)	R+6 - Vol 142	Prélevement négatif
002ER120277 n°228 - 1 (P228)	R+6 - Vol 125	Prélevement négatif
002ER120277 n°229 - 1 (P229)	R+6 - Vol 125	Prélevement négatif
002ER120277 n°230 - 1 (P230)	R+6 - Vol 144	Prélevement négatif
002ER120277 n°231 - 1 (P231)	R+6 - Vol 122	Prélevement négatif
002ER120277 n°232 - 1 (P232)	R+6 - Vol 122	Prélevement négatif
002ER120277 n°233 - 1 (P233)	R+6 - Vol 122	Prélevement négatif
002ER120277 n°234 - 1 (P234)	R+6 - Vol 122	Prélevement négatif
002ER120277 n°235 - 1 (P235)	R+6 - Vol 122	Prélevement négatif
002ER120277 n°237 - 1 (P237)	R+6 - Vol 145	Prélevement positif
002ER120277 n°238 - 1 (P238)	R+6 - Vol 145	Prélevement négatif
002ER120277 n°239 - 1 (P239)	R+6 - Vol 174	Prélevement positif
002ER120277 n°240 - 1 (P240)	R+6 - Vol 174	Prélevement négatif
002ER120277 n°241 - 1 (P241)	R+6 - Vol 174	Prélevement négatif
002ER120277 n°242 - 1 (P242)	R+6 - Vol 174	Prélevement négatif
002ER120277 n°243 - 1 (P243)	R+6 - Vol 174	Prélevement négatif
002ER120277 n°244 - 1 (P244)	R+6 - Vol 174	Prélevement négatif
002ER120277 n°245 - 1 (P245)	R+6 - Vol 173	Prélevement négatif
002ER120277 n°246 - 1 (P246)	R+6 - Vol 170	Prélevement négatif
002ER120277 n°247 - 1 (P247)	R+6 - Vol 170	Prélevement négatif
002ER120277 n°248 - 1 (P248)	R+6 - Vol 170	Prélevement positif
002ER120277 n°249 - 1 (P249)	R+6 - Vol 167	Prélevement négatif
002ER120277 n°250 - 1 (P250)	R+6 - Vol 147	Prélevement négatif
002ER120277 n°251 - 1 (P251)	R+6 - Vol 147	Prélevement négatif
002ER120277 n°252 - 1 (P252)	R+6 - Vol 147	Prélevement négatif
002ER120277 n°253 - 1 (P253)	R+6 - Vol 148	Prélevement négatif
002ER120277 n°254 - 1 (P254)	R+6 - Vol 155	Prélevement négatif
002ER120277 n°255 - 1 (P255)	R+6 - Vol 155	Prélevement négatif

002ER120277 n°256 - 1 (P256)	R+6 - Vol 157	Prélevement négatif
002ER120277 n°257 - 1 (P257)	R+6 - Vol 157	Prélevement négatif
002ER120277 n°258 - 1 (P258)	R+6 - Vol 160	Prélevement négatif
002ER120277 n°259 - 1 (P259)	R+6 - Vol 160	Prélevement négatif
002ER120277 n°260 - 1 (P260)	R+6 - Vol 174	Prélevement négatif
002ER120277 n°261 - 1 (P261)	R+6 - Vol 175	Prélevement négatif
002ER120277 n°262 - 1 (P262)	R+6 - Vol 154	Prélevement négatif
002ER120277 n°263 - 1 (P263)	R+6 - Vol 153	Prélevement négatif
002ER120277 n°264 - 1 (P264)	R+6 - Vol 153	Prélevement négatif
002ER120277 n°265 - 1 (P265)	R+6 - Vol 166	Prélevement négatif
002ER120277 n°266 - 1 (P266)	R+6 - Vol 166	Prélevement négatif
002ER120277 n°267 - 1 (P267)	R+6 - Vol 150	Prélevement positif
002ER120277 n°268 - 1 (P268)	R+6 - Vol 166	Prélevement négatif
002ER120277 n°269 - 1 (P269)	R+6 - Vol 166	Prélevement négatif
002ER120277 n°270 - 1 (P270)	R+6 - Vol 166	Prélevement négatif
002ER120277 n°271 - 1 (P271)	R+6 - Vol 166	Prélevement négatif
002ER120277 n°272 - 1 (P272)	R+6 - Vol 173	Prélevement négatif
002ER120277 n°273 - 1 (P273)	R+6 - Vol 174	Prélevement négatif
002ER120277 n°9 - 1 (P9)	R+7 - Vol 5 (Dégagement 2)	Prélevement négatif
002ER120277 n°10 - 1 (P10)	R+7 - Vol 5 (Dégagement 2)	Prélevement négatif
002ER120277 n°11 - 1 (P11)	R+7 - Vol 5 (Dégagement 2)	Prélevement négatif
002ER120277 n°12 - 1 (P12)	R+7 - Vol 5 (Dégagement 2)	Prélevement négatif
002ER120277 n°13 - 1 (P13)	R+7 - Vol 5 (Dégagement 2)	Prélevement négatif
002ER120277 n°14 - 1 (P14)	R+7 - Vol 5 (Dégagement 2)	Prélevement négatif
002ER120277 n°15 - 1 (P15)	R+7 - Vol 5 (Dégagement 2)	Prélevement négatif
002ER120277 n°16 - 1 (P16)	R+7 - Vol 5 (Dégagement 2)	Prélevement négatif
002ER120277 n°17 - 1 (P17)	R+7 - Vol 12 (727 SER)	Prélevement négatif
002ER120277 n°18 - 1 (P18)	R+7 - Vol 5 (Dégagement 2)	Prélevement positif
002ER120277 n°19 - 1 (P19)	R+7 - Vol 16 (715 SER)	Prélevement négatif
002ER120277 n°20 - 1 (P20)	R+7 - Vol 5 (Dégagement 2)	Prélevement négatif
002ER120277 n°21 - 1 (P21)	R+7 - Vol 5 (Dégagement 2)	Prélevement négatif
002ER120277 n°22 - 1 (P22)	R+7 - Vol 7 (726 LTE Local SFR)	Prélevement négatif
002ER120277 n°23 - 1 (P23)	R+7 - Vol 7 (726 LTE Local SFR)	Prélevement négatif
002ER120277 n°24 - 1 (P24)	R+7 - Vol 6 (728 LTE)	Prélevement négatif

002ER120277 n°25 - 1 (P25)	R+7 - Vol 6 (728 LTE)	Prélevement négatif
002ER120277 n°26 - 1 (P26)	R+7 - Vol 6 (728 LTE)	Prélevement négatif
002ER120277 n°27 - 1 (P27)	R+7 - Vol 20 (Sanitaires)	Prélevement négatif
002ER120277 n°28 - 1 (P28)	R+7 - Vol 20 (Sanitaires)	Prélevement négatif
002ER120277 n°29 - 1 (P29)	R+7 - Vol 20 (Sanitaires)	Prélevement négatif
002ER120277 n°30 - 1 (P30)	R+7 - Vol 20 (Sanitaires)	Prélevement négatif
002ER120277 n°31 - 1 (P31)	R+7 - Vol 22 (Sortie de secours)	Prélevement négatif
002ER120277 n°32 - 1 (P32)	R+7 - Vol 22 (Sortie de secours)	Prélevement négatif
002ER120277 n°33 - 1 (P33)	R+7 - Vol 22 (Sortie de secours)	Prélevement négatif
002ER120277 n°34 - 1 (P34)	R+7 - Vol 22 (Sortie de secours)	Prélevement négatif
002ER120277 n°35 - 1 (P35)	R+7 - Vol 22 (Sortie de secours)	Prélevement négatif
002ER120277 n°36 - 1 (P36)	R+7 - Vol 22 (Sortie de secours)	Prélevement négatif
002ER120277 n°37 - 1 (P37)	R+7 - Vol 22 (Sortie de secours)	Prélevement négatif
002ER120277 n°38 - 1 (P38)	R+7 - Vol 22 (Sortie de secours)	Prélevement négatif
002ER120277 n°39 - 1 (P39)	R+7 - Vol 17 (718 LTE)	Prélevement négatif
002ER120277 n°40 - 1 (P40)	R+7 - Vol 24 (Couloir)	Prélevement négatif
002ER120277 n°41 - 1 (P41)	R+7 - Vol 24 (Couloir)	Prélevement négatif
002ER120277 n°42 - 1 (P42)	R+7 - Vol 24 (Couloir)	Prélevement négatif
	R+7 - Vol 5 (Dégagement 2)	I1

S11 - 1 (S11)	R+7 - Vol 7 (726 LTE Local SFR)	Absence sur présentation de documents
S12 - 1 (S12)	R+7 - Vol 7 (726 LTE Local SFR)	Absence sur présentation de documents
S13 - 1 (S13)	R+7 - Vol 8 (723 SER)	Absence sur présentation de documents
S14 - 1 (S14)	R+7 - Vol 8 (723 SER)	Absence sur présentation de documents
002ER120277 n°1 - 1 (P1)	R+8 - Vol 2 (Dégagement 1)	Prélevement négatif
002ER120277 n°2 - 1 (P2)	R+8 - Vol 2 (Dégagement 1)	Prélevement négatif
002ER120277 n°3 - 1 (P3)	R+8 - Vol 1 (Local 1)	Prélevement négatif
002ER120277 n°4 - 1 (P4)	R+8 - Vol 2 (Dégagement 1)	Prélevement négatif
002ER120277 n°5 - 1 (P5)	R+8 - Vol 4 (Local 2)	Prélevement négatif
002ER120277 n°6 - 1 (P6)	R+8 - Vol 2 (Dégagement 1)	Prélevement négatif
002ER120277 n°7 - 1 (P7)	R+8 - Vol 4 (Local 2)	Prélevement négatif
002ER120277 n°8 - 1 (P8)	R+8 - Vol 4 (Local 2)	Prélevement négatif
002ER120277 n°444 - 1 (P444)	RDC - Vol 347	Prélevement négatif
002ER120277 n°445 - 1 (P445)	RDC - Vol 347	Prélevement négatif
002ER120277 n°446 - 1 (P446)	RDC - Vol 349	Prélevement négatif
002ER120277 n°447 - 1 (P447)	RDC - Vol 349	Prélevement négatif
002ER120277 n°448 - 1 (P448)	RDC - Vol 349	Prélevement négatif
002ER120277 n°450 - 1 (P450)	RDC - Vol 351	Prélevement négatif
002ER120277 n°451 - 1 (P451)	RDC - Vol 351	Prélevement négatif
002ER120277 n°452 - 1 (P452)	RDC - Vol 352	Prélevement négatif
002ER120277 n°453 - 1 (P453)	RDC - Vol 352	Prélevement négatif
002ER120277 n°454 - 1 (P454)	RDC - Vol 352	Prélevement négatif
002ER120277 n°455 - 1 (P455)	RDC - Vol 352	Prélevement négatif
002ER120277 n°456 - 1 (P456)	RDC - Vol 359	Prélevement positif
002ER120277 n°457 - 1 (P457)	RDC - Vol 348	Prélevement négatif
002ER120277 n°458 - 1 (P458)	RDC - Vol 348	Prélevement négatif
002ER120277 n°459 - 1 (P459)	RDC - Vol 339	Prélevement négatif
002ER120277 n°460 - 1 (P460)	RDC - Vol 339	Prélevement négatif
002ER120277 n°461 - 2 (P461)	RDC - Vol 340	Prélevement négatif
002ER120277 n°461 - 1 (P461)	RDC - Vol 340	Prélevement négatif
002ER120277 n°463 - 1 (P463)	RDC - Vol 360	Prélevement positif
002ER120277 n°464 - 1 (P464)	RDC - Vol 360	Prélevement négatif
002ER120277 n°465 - 1 (P465)	RDC - Vol 360	Prélevement négatif
002ER120277 n°466 - 1 (P466)	RDC - Vol 360	Prélevement négatif
002ER120277 n°467 - 1 (P467)	RDC - Vol 338	Prélevement négatif
002ER120277 n°468 - 1 (P468)	RDC - Vol 360	Prélevement négatif
002ER120277 n°469 - 1 (P469)	RDC - Vol 336	Prélevement négatif
002ER120277 n°470 - 1 (P470)	RDC - Vol 345	Prélevement négatif

002ER120277 n°471 - 1 (P471)	RDC - Vol 345	Prélevement négatif
002ER120277 n°472 - 1 (P472)	RDC - Vol 338	Prélevement négatif
002ER120277 n°473 - 1 (P473)	RDC - Vol 338	Prélevement négatif
002ER120277 n°474 - 1 (P474)	RDC - Vol 339	Prélevement négatif
002ER120277 n°477 - 1 (P477)	RDC - Vol 356	Prélevement négatif
002ER120277 n°478 - 1 (P478)	RDC - Vol 362	Prélevement négatif
002ER120277 n°479 - 1 (P479)	RDC - Vol 357	Prélevement négatif
002ER120277 n°480 - 1 (P480)	RDC - Vol 357	Prélevement négatif
002ER120277 n°315 - 1 (P315)	Sous-sol - Vol 256	Prélevement négatif
002ER120277 n°316 - 1 (P316)	Sous-sol - Vol 258	Prélevement négatif
002ER120277 n°317 - 1 (P317)	Sous-sol - Vol 258	Prélevement négatif
002ER120277 n°318 - 1 (P318)	Sous-sol - Vol 255	Prélevement négatif
002ER120277 n°319 - 1 (P319)	Sous-sol - Vol 256	Prélevement négatif
002ER120277 n°320 - 1 (P320)	Sous-sol - Vol 256	Prélevement négatif
002ER120277 n°321 - 1 (P321)	Sous-sol - Vol 257	Prélevement négatif
002ER120277 n°322 - 1 (P322)	Sous-sol - Vol 256	Prélevement négatif
002ER120277 n°323 - 1 (P323)	Sous-sol - Vol 259	Prélevement négatif
002ER120277 n°324 - 1 (P324)	Sous-sol - Vol 258	Prélevement négatif
002ER120277 n°326 - 1 (P326)	Sous-sol - Vol 268	Prélevement négatif
002ER120277 n°327 - 1 (P327)	Sous-sol - Vol 268	Prélevement négatif
002ER120277 n°329 - 1 (P329)	Sous-sol - Vol 267	Prélevement négatif
002ER120277 n°330 - 1 (P330)	Sous-sol - Vol 258	Prélevement négatif
002ER120277 n°331 - 1 (P331)	Sous-sol - Vol 267	Prélevement négatif
002ER120277 n°332 - 1 (P332)	Sous-sol - Vol 267	Prélevement négatif
002ER120277 n°333 - 1 (P333)	Sous-sol - Vol 278	Prélevement négatif
002ER120277 n°334 - 1 (P334)	Sous-sol - Vol 278	Prélevement négatif
002ER120277 n°335 - 1 (P335)	Sous-sol - Vol 279	Prélevement négatif
002ER120277 n°336 - 1 (P336)	Sous-sol - Vol 279	Prélevement négatif
002ER120277 n°337 - 1 (P337)	Sous-sol - Vol 280	Prélevement négatif
002ER120277 n°338 - 1 (P338)	Sous-sol - Vol 280	Prélevement négatif
002ER120277 n°339 - 1 (P339)	Sous-sol - Vol 280	Prélevement négatif
002ER120277 n°340 - 1 (P340)	Sous-sol - Vol 281	Prélevement négatif
002ER120277 n°341 - 1 (P341)	Sous-sol - Vol 281	Prélevement négatif
002ER120277 n°342 - 1 (P342)	Sous-sol - Vol 270	Prélevement négatif
002ER120277 n°344 - 1 (P344)	Sous-sol - Vol 281	Prélevement négatif
002ER120277 n°345 - 1 (P345)	Sous-sol - Vol 280	Prélevement négatif
002ER120277 n°346 - 1 (P346)	Sous-sol - Vol 295	Prélevement négatif
002ER120277 n°347 - 1 (P347)	Sous-sol - Vol 295	Prélevement négatif
002ER120277 n°348 - 1 (P348)	Sous-sol - Vol 296	Prélevement négatif
002ER120277 n°349 - 1 (P349)	Sous-sol - Vol 296	Prélevement négatif
002ER120277 n°350 - 1 (P350)	Sous-sol - Vol 286	Prélevement positif
002ER120277 n°351 - 1 (P351)	Sous-sol - Vol 286	Prélevement positif
002ER120277 n°400 - 1 (P400)	Sous-sol - Vol 282	Prélevement négatif
002ER120277 n°401 - 1 (P401)	Sous-sol - Vol 282	Prélevement négatif
002ER120277 n°402 - 1 (P402)	Sous-sol - Vol 282	Prélevement négatif
002ER120277 n°403 - 1 (P403)	Sous-sol - Vol 312	Prélevement négatif
002ER120277 n°404 - 1 (P404)	Sous-sol - Vol 309	Prélevement négatif
002ER120277 n°405 - 1 (P405)	Sous-sol - Vol 309	Prélevement négatif
002ER120277 n°406 - 1 (P406)	Sous-sol - Vol 309	Prélevement négatif
002ER120277 n°407 - 1 (P407)	Sous-sol - Vol 309	Prélevement négatif
002ER120277 n°408 - 1 (P408)	Sous-sol - Vol 309	Prélevement négatif
002ER120277 n°409 - 1 (P409)	Sous-sol - Vol 309	Prélevement négatif
002ER120277 n°410 - 1 (P410)	Sous-sol - Vol 309	Prélevement négatif
002ER120277 n°481 - 1 (P481)	Toiture - Vol 363	Prélevement négatif
002ER120277 n°482 - 1 (P482)	Toiture - Vol 363	Prélevement négatif
002ER120277 n°483 - 1 (P483)	Toiture - Vol 363	Prélevement négatif

002ER120277 n°484 - 1 (P484)	Toiture - Vol 363	Prélevement négatif
002ER120277 n°485 - 1 (P485)	Toiture - Vol 363	Prélevement négatif
002ER120277 n°486 - 1 (P486)	Toiture - Vol 363	Prélevement négatif
002ER120277 n°487 - 1 (P487)	Toiture - Vol 363	Prélevement négatif
002ER120277 n°488 - 1 (P488)	Toiture - Vol 363	Prélevement négatif
002ER120277 n°489 - 1 (P489)	Toiture - Vol 363	Prélevement négatif
002ER120277 n°490 - 1 (P490)	Toiture - Vol 363	Prélevement négatif
002ER120277 n°491 - 1 (P491)	Toiture - Vol 363	Prélevement négatif
002ER120277 n°492 - 1 (P492)	Toiture - Vol 363	Prélevement négatif
002ER120277 n°493 - 1 (P493)	Toiture - Vol 363	Prélevement négatif

002ER120277 n°1 - 1 (P1) - R+8 - Vol 2 (Dégagement 1)

002ER120277 n°2 - 1 (P2) - R+8 - Vol 2 (Dégagement 1)

002ER120277 n°3 - 1 (P3) - R+8 - Vol 1 (Local 1)

002ER120277 n°4 - 1 (P4) - R+8 - Vol 2 (Dégagement 1)

002ER120277 n°5 - 1 (P5) - R+8 - Vol 4 (Local 2)

002ER120277 n°6 - 1 (P6) - R+8 - Vol 2 (Dégagement 1)

002ER120277 n°7 - 1 (P7) - R+8 - Vol 4 (Local 2)

002ER120277 n°8 - 1 (P8) - R+8 - Vol 4 (Local 2)

002ER120277 n°9 - 1 (P9) - R+7 - Vol 5 (Dégagement 2)

002ER120277 n°10 - 1 (P10) - R+7 - Vol 5 (Dégagement 2)

002ER120277 n°11 - 1 (P11) - R+7 - Vol 5 (Dégagement 2)

002ER120277 n°12 - 1 (P12) - R+7 - Vol 5 (Dégagement 2)

002ER120277 n°13 - 1 (P13) - R+7 - Vol 5 (Dégagement 2)

002ER120277 n°14 - 1 (P14) - R+7 - Vol 5 (Dégagement 2)

002ER120277 n°15 - 1 (P15) - R+7 - Vol 5 (Dégagement 2)

002ER120277 n°16 - 1 (P16) - R+7 - Vol 5 (Dégagement 2)

002ER120277 n°17 - 1 (P17) - R+7 - Vol 12 (727 SER)

002ER120277 n°18 - 1 (P18) - R+7 - Vol 5 (Dégagement 2)

002ER120277 n°19 - 1 (P19) - R+7 - Vol 16 (715 SER)

002ER120277 n°20 - 1 (P20) - R+7 - Vol 5 (Dégagement 2)

002ER120277 n°21 - 1 (P21) - R+7 - Vol 5 (Dégagement 2)

002ER120277 n°22 - 1 (P22) - R+7 - Vol 7 (726 LTE Local SFR)

002ER120277 n°23 - 1 (P23) - R+7 - Vol 7 (726 LTE Local SFR)

002ER120277 n°24 - 1 (P24) - R+7 - Vol 6 (728 LTE)

002ER120277 n°25 - 1 (P25) - R+7 - Vol 6 (728 LTE)

002ER120277 n°26 - 1 (P26) - R+7 - Vol 6 (728 LTE)

002ER120277 n°27 - 1 (P27) - R+7 - Vol 20 (Sanitaires)

002ER120277 n°28 - 1 (P28) - R+7 - Vol 20 (Sanitaires)

002ER120277 n°29 - 1 (P29) - R+7 - Vol 20 (Sanitaires)

002ER120277 n°30 - 1 (P30) - R+7 - Vol 20 (Sanitaires)

002ER120277 n°31 - 1 (P31) - R+7 - Vol 22 (Sortie de secours)

002ER120277 n°32 - 1 (P32) - R+7 - Vol 22 (Sortie de secours)

002ER120277 n°33 - 1 (P33) - R+7 - Vol 22 (Sortie de secours)

002ER120277 n°34 - 1 (P34) - R+7 - Vol 22 (Sortie de secours)

002ER120277 n°35 - 1 (P35) - R+7 - Vol 22 (Sortie de secours)

002ER120277 n°36 - 1 (P36) - R+7 - Vol 22 (Sortie de secours)

002ER120277 n°37 - 1 (P37) - R+7 - Vol 22 (Sortie de secours)

002ER120277 n°38 - 1 (P38) - R+7 - Vol 22 (Sortie de secours)

002ER120277 n°39 - 1 (P39) - R+7 - Vol 17 (718 LTE)

002ER120277 n°40 - 1 (P40) - R+7 - Vol 24 (Couloir)

002ER120277 n°41 - 1 (P41) - R+7 - Vol 24 (Couloir)

002ER120277 n°42 - 1 (P42) - R+7 - Vol 24 (Couloir)

002ER120277 n°43 - 1 (P43) - R+5 - Vol 26
(Dégagement R+5)

002ER120277 n°44 - 1 (P44) - R+5 - Vol 26
(Dégagement R+5)

002ER120277 n°45 - 1 (P45) - R+5 - Vol 26
(Dégagement R+5)

002ER120277 n°46 - 1 (P46) - R+5 - Vol 26
(Dégagement R+5)

002ER120277 n°47 - 1 (P47) - R+5 - Vol 26
(Dégagement R+5)

002ER120277 n°48 - 1 (P48) - R+5 - Vol 26
(Dégagement R+5)

002ER120277 n°49 - 1 (P49) - R+5 - 513 LAB

002ER120277 n°50 - 1 (P50) - R+5 - 513 LAB

002ER120277 n°51 - 1 (P51) - R+5 - 513 LAB

002ER120277 n°52 - 1 (P52) - R+5 - 513 LAB

002ER120277 n°53 - 1 (P53) - R+5 - 513 LAB

002ER120277 n°54 - 1 (P54) - R+5 - 513 LAB

002ER120277 n°55 - 1 (P55) - R+5 - 513 LAB

002ER120277 n°57 - 1 (P57) - R+5 - 515 BUR

002ER120277 n°58 - 1 (P58) - R+5 - 515 BUR

002ER120277 n°59 - 1 (P59) - R+5 - 515 BUR

002ER120277 n°60 - 1 (P60) - R+5 - 515 BUR

002ER120277 n°61 - 1 (P61) - R+5 - Vol 32 (516 LAB)

002ER120277 n°62 - 1 (P62) - R+5 - Vol 32 (516 LAB)

002ER120277 n°63 - 1 (P63) - R+5 - Vol 32 (516 LAB)

002ER120277 n°64 - 1 (P64) - R+5 - Vol 34 (527 BUR)

002ER120277 n°65 - 1 (P65) - R+5 - Vol 34 (527 BUR)



002ER120277 n°66 - 1 (P66) - R+5 - Vol 26
(Dégagement R+5)



002ER120277 n°67 - 1 (P67) - R+5 - Vol 26
(Dégagement R+5)

002ER120277 n°68 - 1 (P68) - R+5 - Vol 26
(Dégagement R+5)

002ER120277 n°69 - 1 (P69) - R+5 - Vol 26
(Dégagement R+5)

002ER120277 n°70 - 1 (P70) - R+5 - Vol 26
(Dégagement R+5)

002ER120277 n°71 - 1 (P71) - R+5 - Vol 39 (534 LAB)

002ER120277 n°72 - 1 (P72) - R+5 - Vol 39 (534 LAB)

002ER120277 n°73 - 1 (P73) - R+5 - Vol 40 (536 LAB)

002ER120277 n°74 - 1 (P74) - R+5 - Vol 43 (535 CFR)

002ER120277 n°75 - 1 (P75) - R+5 - Vol 43 (535 CFR)

002ER120277 n°76 - 1 (P76) - R+5 - Vol 43 (535 CFR)

002ER120277 n°77 - 1 (P77) - R+5 - Vol 42 (433 LAV)

002ER120277 n°78 - 1 (P78) - R+5 - Vol 44 (Issue de secours)

002ER120277 n°79 - 1 (P79) - R+5 - Vol 51

002ER120277 n°80 - 1 (P80) - R+5 - Vol 51

002ER120277 n°81 - 1 (P81) - R+5 - Vol 52

002ER120277 n°82 - 1 (P82) - R+5 - Vol 52

002ER120277 n°83 - 1 (P83) - R+5 - Vol 52

002ER120277 n°84 - 1 (P84) - R+5 - Vol 52

002ER120277 n°85 - 1 (P85) - R+5 - Vol 52

002ER120277 n°86 - 1 (P86) - R+5 - Vol 52

002ER120277 n°87 - 1 (P87) - R+5 - Vol 52

002ER120277 n°88 - 1 (P88) - R+5 - Vol 52

002ER120277 n°89 - 1 (P89) - R+5 - Vol 51

002ER120277 n°90 - 1 (P90) - R+5 - Vol 51



002ER120277 n°91 - 1 (P91) - R+5 - Vol 51

002ER120277 n°92 - 1 (P92) - R+5 - Vol 49

002ER120277 n°93 - 1 (P93) - R+5 - Vol 58

002ER120277 n°94 - 1 (P94) - R+5 - Vol 58



002ER120277 n°95 - 1 (P95) - R+5 - Vol 55

002ER120277 n°96 - 1 (P96) - R+5 - Vol 60



002ER120277 n°97 - 1 (P97) - R+5 - Vol 61



002ER120277 n°98 - 1 (P98) - R+5 - Vol 60

002ER120277 n°99 - 1 (P99) - R+5 - Vol 62

002ER120277 n°100 - 1 (P100) - R+5 - Vol 49

002ER120277 n°101 - 1 (P101) - R+5 - Vol 49

002ER120277 n°102 - 1 (P102) - R+5 - Vol 64



002ER120277 n°103 - 1 (P103) - R+5 - Vol 64

002ER120277 n°104 - 1 (P104) - R+5 - Vol 64



002ER120277 n°105 - 1 (P105) - R+5 - Vol 64

002ER120277 n°106 - 1 (P106) - R+5 - Vol 65



002ER120277 n°107 - 1 (P107) - R+5 - Vol 65

002ER120277 n°108 - 1 (P108) - R+5 - Vol 68

002ER120277 n°109 - 1 (P109) - R+5 - Vol 68

002ER120277 n°110 - 1 (P110) - R+5 - Vol 68

002ER120277 n°111 - 1 (P111) - R+5 - Vol 68

002ER120277 n°112 - 1 (P112) - R+5 - Vol 68

002ER120277 n°113 - 1 (P113) - R+5 - Vol 69

002ER120277 n°114 - 1 (P114) - R+5 - Vol 49

002ER120277 n°115 - 1 (P115) - R+5 - Vol 71

002ER120277 n°116 - 1 (P116) - R+5 - Vol 71

002ER120277 n°117 - 1 (P117) - R+4 - Vol 73

002ER120277 n°118 - 1 (P118) - R+4 - Vol 73

002ER120277 n°119 - 1 (P119) - R+4 - Vol 73

002ER120277 n°120 - 1 (P120) - R+4 - Vol 73

002ER120277 n°121 - 1 (P121) - R+4 - Vol 98

002ER120277 n°122 - 1 (P122) - R+4 - Vol 88

002ER120277 n°123 - 1 (P123) - R+4 - Vol 74

002ER120277 n°124 - 1 (P124) - R+4 - Vol 74

002ER120277 n°125 - 1 (P125) - R+4 - Vol 74

002ER120277 n°126 - 1 (P126) - R+4 - Vol 74

002ER120277 n°127 - 1 (P127) - R+4 - Vol 74

002ER120277 n°128 - 1 (P128) - R+4 - Vol 76

002ER120277 n°129 - 1 (P129) - R+4 - Vol 76

002ER120277 n°130 - 1 (P130) - R+4 - Vol 76

002ER120277 n°131 - 1 (P131) - R+4 - Vol 76

002ER120277 n°132 - 1 (P132) - R+4 - Vol 77

002ER120277 n°133 - 1 (P133) - R+4 - Vol 77

002ER120277 n°134 - 1 (P134) - R+4 - Vol 90

002ER120277 n°135 - 1 (P135) - R+4 - Vol 90

002ER120277 n°136 - 1 (P136) - R+4 - Vol 90

002ER120277 n°137 - 1 (P137) - R+4 - Vol 90

002ER120277 n°138 - 1 (P138) - R+4 - Vol 90

002ER120277 n°139 - 1 (P139) - R+4 - Vol 90

002ER120277 n°140 - 1 (P140) - R+4 - Vol 90

002ER120277 n°141 - 1 (P141) - R+4 - Vol 90

002ER120277 n°142 - 1 (P142) - R+4 - Vol 90

002ER120277 n°143 - 1 (P143) - R+4 - Vol 90

002ER120277 n°144 - 1 (P144) - R+4 - Vol 92

002ER120277 n°145 - 1 (P145) - R+4 - Vol 92

002ER120277 n°146 - 1 (P146) - R+4 - Vol 91

002ER120277 n°147 - 1 (P147) - R+4 - Vol 94

002ER120277 n°148 - 1 (P148) - R+4 - Vol 88

002ER120277 n°149 - 1 (P149) - R+4 - Vol 94



002ER120277 n°150 - 1 (P150) - R+4 - Vol 94

002ER120277 n°151 - 1 (P151) - R+4 - Vol 95

002ER120277 n°152 - 1 (P152) - R+4 - Vol 97

002ER120277 n°153 - 1 (P153) - R+4 - Vol 97

002ER120277 n°154 - 1 (P154) - R+4 - Vol 88



002ER120277 n°155 - 1 (P155) - R+4 - Vol 88

002ER120277 n°156 - 1 (P156) - R+4 - Vol 88



002ER120277 n°157 - 1 (P157) - R+4 - Vol 99

002ER120277 n°158 - 1 (P158) - R+4 - Vol 99

002ER120277 n°159 - 1 (P159) - R+4 - Vol 100

002ER120277 n°160 - 1 (P160) - R+4 - Vol 100

002ER120277 n°161 - 1 (P161) - R+4 - Vol 101

002ER120277 n°162 - 1 (P162) - R+4 - Vol 101

002ER120277 n°163 - 1 (P163) - R+4 - Vol 101

002ER120277 n°164 - 1 (P164) - R+4 - Vol 101

002ER120277 n°165 - 1 (P165) - R+4 - Vol 101

002ER120277 n°166 - 1 (P166) - R+4 - Vol 121

002ER120277 n°167 - 1 (P167) - R+4 - Vol 121

002ER120277 n°168 - 1 (P168) - R+4 - Vol 102

002ER120277 n°169 - 1 (P169) - R+4 - Vol 102

002ER120277 n°170 - 1 (P170) - R+4 - Vol 106

002ER120277 n°171 - 1 (P171) - R+4 - Vol 106

002ER120277 n°172 - 1 (P172) - R+4 - Vol 107

002ER120277 n°173 - 1 (P173) - R+4 - Vol 106

002ER120277 n°174 - 1 (P174) - R+4 - Vol 106

002ER120277 n°175 - 1 (P175) - R+4 - Vol 106

002ER120277 n°176 - 1 (P176) - R+4 - Vol 120

002ER120277 n°177 - 1 (P177) - R+4 - Vol 108

002ER120277 n°178 - 1 (P178) - R+4 - Vol 111

002ER120277 n°179 - 1 (P179) - R+4 - Vol 111

002ER120277 n°180 - 1 (P180) - R+4 - Vol 112



002ER120277 n°181 - 1 (P181) - R+4 - Vol 112

002ER120277 n°182 - 1 (P182) - R+4 - Vol 112

002ER120277 n°183 - 1 (P183) - R+4 - Vol 112

002ER120277 n°184 - 1 (P184) - R+4 - Vol 112



002ER120277 n°185 - 1 (P185) - R+4 - Vol 105

002ER120277 n°186 - 1 (P186) - R+4 - Vol 105



002ER120277 n°187 - 1 (P187) - R+4 - Vol 105

002ER120277 n°189 - 1 (P189) - R+4 - Vol 119

002ER120277 n°190 - 1 (P190) - R+4 - Vol 119

002ER120277 n°191 - 1 (P191) - R+4 - Vol 118

002ER120277 n°192 - 1 (P192) - R+4 - Vol 118

002ER120277 n°193 - 1 (P193) - R+6 - Vol 137

002ER120277 n°194 - 1 (P194) - R+6 - Vol 137

002ER120277 n°195 - 1 (P195) - R+6 - Vol 137

002ER120277 n°196 - 1 (P196) - R+6 - Vol 128

002ER120277 n°197 - 1 (P197) - R+6 - Vol 128

002ER120277 n°198 - 1 (P198) - R+6 - Vol 129



002ER120277 n°199 - 1 (P199) - R+6 - Vol 129

002ER120277 n°200 - 1 (P200) - R+6 - Vol 130

002ER120277 n°201 - 1 (P201) - R+6 - Vol 130

002ER120277 n°202 - 1 (P202) - R+6 - Vol 131

002ER120277 n°203 - 1 (P203) - R+6 - Vol 131

002ER120277 n°204 - 1 (P204) - R+6 - Vol 132

002ER120277 n°205 - 1 (P205) - R+6 - Vol 133

002ER120277 n°206 - 1 (P206) - R+6 - Vol 134

002ER120277 n°207 - 1 (P207) - R+6 - Vol 134

002ER120277 n°208 - 1 (P208) - R+6 - Vol 135

002ER120277 n°209 - 1 (P209) - R+6 - Vol 135

002ER120277 n°210 - 1 (P210) - R+6 - Vol 135



002ER120277 n°212 - 1 (P212) - R+6 - Vol 135

002ER120277 n°213 - 1 (P213) - R+6 - Vol 137

002ER120277 n°214 - 1 (P214) - R+6 - Vol 138

002ER120277 n°215 - 1 (P215) - R+6 - Vol 138

002ER120277 n°217 - 1 (P217) - R+6 - Vol 138

002ER120277 n°218 - 1 (P218) - R+6 - Vol 138

002ER120277 n°219 - 1 (P219) - R+6 - Vol 138

002ER120277 n°220 - 1 (P220) - R+6 - Vol 138

002ER120277 n°221 - 1 (P221) - R+6 - Vol 138

002ER120277 n°222 - 1 (P222) - R+6 - Vol 138

002ER120277 n°223 - 1 (P223) - R+6 - Vol 128

002ER120277 n°224 - 1 (P224) - R+6 - Vol 128

002ER120277 n°225 - 1 (P225) - R+6 - Vol 128

002ER120277 n°226 - 1 (P226) - R+6 - Vol 142

002ER120277 n°227 - 1 (P227) - R+6 - Vol 142

002ER120277 n°228 - 1 (P228) - R+6 - Vol 125

002ER120277 n°229 - 1 (P229) - R+6 - Vol 125

002ER120277 n°230 - 1 (P230) - R+6 - Vol 144

002ER120277 n°231 - 1 (P231) - R+6 - Vol 122



002ER120277 n°232 - 1 (P232) - R+6 - Vol 122

002ER120277 n°233 - 1 (P233) - R+6 - Vol 122



002ER120277 n°234 - 1 (P234) - R+6 - Vol 122

002ER120277 n°235 - 1 (P235) - R+6 - Vol 122

002ER120277 n°237 - 1 (P237) - R+6 - Vol 145

002ER120277 n°238 - 1 (P238) - R+6 - Vol 145

002ER120277 n°239 - 1 (P239) - R+6 - Vol 174

002ER120277 n°240 - 1 (P240) - R+6 - Vol 174

002ER120277 n°241 - 1 (P241) - R+6 - Vol 174

002ER120277 n°242 - 1 (P242) - R+6 - Vol 174

002ER120277 n°243 - 1 (P243) - R+6 - Vol 174

002ER120277 n°244 - 1 (P244) - R+6 - Vol 174

002ER120277 n°245 - 1 (P245) - R+6 - Vol 173

002ER120277 n°246 - 1 (P246) - R+6 - Vol 170

002ER120277 n°247 - 1 (P247) - R+6 - Vol 170

002ER120277 n°248 - 1 (P248) - R+6 - Vol 170

002ER120277 n°249 - 1 (P249) - R+6 - Vol 167

002ER120277 n°250 - 1 (P250) - R+6 - Vol 147



002ER120277 n°251 - 1 (P251) - R+6 - Vol 147

002ER120277 n°252 - 1 (P252) - R+6 - Vol 147

002ER120277 n°253 - 1 (P253) - R+6 - Vol 148

002ER120277 n°254 - 1 (P254) - R+6 - Vol 155

002ER120277 n°255 - 1 (P255) - R+6 - Vol 155

002ER120277 n°256 - 1 (P256) - R+6 - Vol 157

002ER120277 n°257 - 1 (P257) - R+6 - Vol 157

002ER120277 n°258 - 1 (P258) - R+6 - Vol 160

002ER120277 n°259 - 1 (P259) - R+6 - Vol 160

002ER120277 n°260 - 1 (P260) - R+6 - Vol 174

002ER120277 n°261 - 1 (P261) - R+6 - Vol 175

002ER120277 n°262 - 1 (P262) - R+6 - Vol 154

002ER120277 n°263 - 1 (P263) - R+6 - Vol 153

002ER120277 n°264 - 1 (P264) - R+6 - Vol 153

002ER120277 n°265 - 1 (P265) - R+6 - Vol 166



002ER120277 n°266 - 1 (P266) - R+6 - Vol 166

002ER120277 n°267 - 1 (P267) - R+6 - Vol 150

002ER120277 n°268 - 1 (P268) - R+6 - Vol 166

002ER120277 n°269 - 1 (P269) - R+6 - Vol 166

002ER120277 n°270 - 1 (P270) - R+6 - Vol 166

002ER120277 n°271 - 1 (P271) - R+6 - Vol 166

002ER120277 n°272 - 1 (P272) - R+6 - Vol 173

002ER120277 n°273 - 1 (P273) - R+6 - Vol 174

002ER120277 n°274 - 1 (P274) - R+5 - Vol 181

002ER120277 n°275 - 1 (P275) - R+5 - Vol 181

002ER120277 n°276 - 1 (P276) - R+5 - Vol 182



002ER120277 n°277 - 1 (P277) - R+5 - Vol 182

002ER120277 n°278 - 1 (P278) - R+5 - Vol 182



002ER120277 n°279 - 1 (P279) - R+5 - Vol 182

002ER120277 n°280 - 1 (P280) - R+5 - Vol 184

002ER120277 n°281 - 1 (P281) - R+3 - Vol 214

002ER120277 n°282 - 1 (P282) - R+3 - Vol 214

002ER120277 n°283 - 1 (P283) - R+3 - Vol 214

002ER120277 n°284 - 1 (P284) - R+3 - Vol 214

002ER120277 n°285 - 1 (P285) - R+3 - Vol 214



002ER120277 n°286 - 1 (P286) - R+3 - Vol 214

002ER120277 n°287 - 1 (P287) - R+3 - Vol 214

002ER120277 n°288 - 1 (P288) - R+3 - Vol 198



002ER120277 n°289 - 1 (P289) - R+3 - Vol 199

002ER120277 n°290 - 1 (P290) - R+3 - Vol 199

002ER120277 n°291 - 1 (P291) - R+3 - Vol 199

002ER120277 n°292 - 1 (P292) - R+3 - Vol 198



002ER120277 n°293 - 1 (P293) - R+3 - Vol 211

002ER120277 n°294 - 1 (P294) - R+3 - Vol 198

002ER120277 n°295 - 1 (P295) - R+3 - Vol 209

002ER120277 n°296 - 1 (P296) - R+3 - Vol 209

002ER120277 n°297 - 1 (P297) - R+3 - Vol 209

002ER120277 n°298 - 1 (P298) - R+3 - Vol 209

002ER120277 n°299 - 1 (P299) - R+3 - Vol 209

002ER120277 n°300 - 1 (P300) - R+3 - Vol 242

002ER120277 n°301 - 1 (P301) - R+3 - Vol 213

002ER120277 n°305 - 1 (P305) - R+2 - Vol 244

002ER120277 n°306 - 1 (P306) - R+2 - Vol 244

002ER120277 n°307 - 1 (P307) - R+2 - Vol 244

002ER120277 n°308 - 1 (P308) - R+2 - Vol 244

002ER120277 n°309 - 1 (P309) - R+2 - Vol 244

002ER120277 n°310 - 1 (P310) - R+2 - Vol 250

002ER120277 n°311 - 1 (P311) - R+2 - Vol 250

002ER120277 n°312 - 1 (P312) - R+2 - Vol 250

002ER120277 n°313 - 1 (P313) - R+2 - Vol 250

002ER120277 n°314 - 1 (P314) - R+2 - Vol 250

002ER120277 n°315 - 1 (P315) - Sous-sol - Vol 256



002ER120277 n°316 - 1 (P316) - Sous-sol - Vol 258

002ER120277 n°317 - 1 (P317) - Sous-sol - Vol 258

002ER120277 n°318 - 1 (P318) - Sous-sol - Vol 255

002ER120277 n°319 - 1 (P319) - Sous-sol - Vol 256

002ER120277 n°320 - 1 (P320) - Sous-sol - Vol 256

002ER120277 n°321 - 1 (P321) - Sous-sol - Vol 257

002ER120277 n°322 - 1 (P322) - Sous-sol - Vol 256

002ER120277 n°323 - 1 (P323) - Sous-sol - Vol 259

002ER120277 n°324 - 1 (P324) - Sous-sol - Vol 258

002ER120277 n°326 - 1 (P326) - Sous-sol - Vol 268

002ER120277 n°327 - 1 (P327) - Sous-sol - Vol 268

002ER120277 n°329 - 1 (P329) - Sous-sol - Vol 267

002ER120277 n°330 - 1 (P330) - Sous-sol - Vol 258

002ER120277 n°331 - 1 (P331) - Sous-sol - Vol 267

002ER120277 n°332 - 1 (P332) - Sous-sol - Vol 267



002ER120277 n°333 - 1 (P333) - Sous-sol - Vol 278

002ER120277 n°334 - 1 (P334) - Sous-sol - Vol 278



002ER120277 n°335 - 1 (P335) - Sous-sol - Vol 279

002ER120277 n°336 - 1 (P336) - Sous-sol - Vol 279

002ER120277 n°337 - 1 (P337) - Sous-sol - Vol 280

002ER120277 n°338 - 1 (P338) - Sous-sol - Vol 280

002ER120277 n°339 - 1 (P339) - Sous-sol - Vol 280

002ER120277 n°340 - 1 (P340) - Sous-sol - Vol 281

002ER120277 n°341 - 1 (P341) - Sous-sol - Vol 281

002ER120277 n°342 - 1 (P342) - Sous-sol - Vol 270

002ER120277 n°344 - 1 (P344) - Sous-sol - Vol 281

002ER120277 n°345 - 1 (P345) - Sous-sol - Vol 280

002ER120277 n°346 - 1 (P346) - Sous-sol - Vol 295

002ER120277 n°347 - 1 (P347) - Sous-sol - Vol 295

002ER120277 n°348 - 1 (P348) - Sous-sol - Vol 296

002ER120277 n°349 - 1 (P349) - Sous-sol - Vol 296

002ER120277 n°350 - 1 (P350) - Sous-sol - Vol 286

002ER120277 n°351 - 1 (P351) - Sous-sol - Vol 286

002ER120277 n°369 - 1 (P369) - Chaufferie - Vol 300

002ER120277 n°370 - 1 (P370) - Chaufferie - Vol 300

002ER120277 n°371 - 1 (P371) - Chaufferie - Vol 300

002ER120277 n°372 - 1 (P372) - Chaufferie - Vol 300

002ER120277 n°373 - 1 (P373) - Chaufferie - Vol 300

002ER120277 n°374 - 1 (P374) - Chaufferie - Vol 300

002ER120277 n°375 - 1 (P375) - Chaufferie - Vol 300

002ER120277 n°376 - 1 (P376) - Chaufferie - Vol 300

002ER120277 n°377 - 1 (P377) - Chaufferie - Vol 300

002ER120277 n°378 - 1 (P378) - Chaufferie - Vol 300

002ER120277 n°379 - 1 (P379) - Chaufferie - Vol 300



002ER120277 n°380 - 1 (P380) - Chaufferie - Vol 300

002ER120277 n°381 - 1 (P381) - Chaufferie - Vol 300

002ER120277 n°382 - 1 (P382) - Chaufferie - Vol 300

002ER120277 n°384 - 1 (P384) - Chaufferie - Vol 300



002ER120277 n°385 - 1 (P385) - Chaufferie - Vol 300

002ER120277 n°386 - 1 (P386) - Chaufferie - Vol 300

002ER120277 n°387 - 1 (P387) - Chaufferie - Vol 300

002ER120277 n°388 - 1 (P388) - Chaufferie - Vol 300

002ER120277 n°389 - 1 (P389) - Chaufferie - Vol 300

002ER120277 n°390 - 1 (P390) - Chaufferie - Vol 300



002ER120277 n°391 - 1 (P391) - Chaufferie - Vol 300

002ER120277 n°392 - 1 (P392) - Chaufferie - Vol 300

002ER120277 n°393 - 1 (P393) - Chaufferie - Vol 300

002ER120277 n°394 - 1 (P394) - Chaufferie - Vol 300

002ER120277 n°395 - 1 (P395) - Chaufferie - Vol 300

002ER120277 n°396 - 1 (P396) - Chaufferie - Vol 300

002ER120277 n°397 - 1 (P397) - Chaufferie - Vol 300

002ER120277 n°398 - 1 (P398) - Chaufferie - Vol 300

002ER120277 n°399 - 1 (P399) - Chaufferie - Vol 300

002ER120277 n°400 - 1 (P400) - Sous-sol - Vol 282

002ER120277 n°401 - 1 (P401) - Sous-sol - Vol 282



002ER120277 n°402 - 1 (P402) - Sous-sol - Vol 282

002ER120277 n°403 - 1 (P403) - Sous-sol - Vol 312

002ER120277 n°404 - 1 (P404) - Sous-sol - Vol 309

002ER120277 n°405 - 1 (P405) - Sous-sol - Vol 309

002ER120277 n°406 - 1 (P406) - Sous-sol - Vol 309

002ER120277 n°407 - 1 (P407) - Sous-sol - Vol 309

002ER120277 n°408 - 1 (P408) - Sous-sol - Vol 309

002ER120277 n°409 - 1 (P409) - Sous-sol - Vol 309

002ER120277 n°410 - 1 (P410) - Sous-sol - Vol 309

002ER120277 n°412 - 1 (P412) - R+1 - Vol 314

002ER120277 n°413 - 1 (P413) - R+1 - Vol 314

002ER120277 n°414 - 1 (P414) - R+1 - Vol 322

002ER120277 n°415 - 1 (P415) - R+1 - Vol 314



002ER120277 n°416 - 1 (P416) - R+1 - Vol 314



002ER120277 n°417 - 1 (P417) - R+1 - Vol 314

002ER120277 n°418 - 1 (P418) - R+1 - Vol 314



002ER120277 n°419 - 1 (P419) - R+1 - Vol 321

002ER120277 n°420 - 1 (P420) - R+1 - Vol 321

002ER120277 n°421 - 1 (P421) - R+1 - Vol 321

002ER120277 n°422 - 1 (P422) - R+1 - Vol 320

002ER120277 n°423 - 1 (P423) - R+1 - Vol 320

002ER120277 n°424 - 1 (P424) - R+1 - Vol 324

002ER120277 n°425 - 1 (P425) - R+1 - Vol 324

002ER120277 n°426 - 1 (P426) - R+1 - Vol 324



002ER120277 n°427 - 1 (P427) - R+1 - Vol 313

002ER120277 n°428 - 1 (P428) - R+1 - Vol 313

002ER120277 n°429 - 1 (P429) - R+1 - Vol 313



002ER120277 n°430 - 1 (P430) - R+1 - Vol 324

002ER120277 n°431 - 1 (P431) - R+1 - Vol 323

002ER120277 n°432 - 1 (P432) - R+1 - Vol 323

002ER120277 n°434 - 1 (P434) - R+1 - Vol 330

002ER120277 n°435 - 1 (P435) - R+1 - Vol 330

002ER120277 n°436 - 1 (P436) - R+1 - Vol 330

002ER120277 n°437 - 1 (P437) - R+1 - Vol 334

002ER120277 n°438 - 1 (P438) - R+1 - Vol 331



002ER120277 n°439 - 1 (P439) - R+1 - Vol 331

002ER120277 n°440 - 1 (P440) - R+1 - Vol 332

002ER120277 n°444 - 1 (P444) - RDC - Vol 347

002ER120277 n°445 - 1 (P445) - RDC - Vol 347

002ER120277 n°446 - 1 (P446) - RDC - Vol 349

002ER120277 n°447 - 1 (P447) - RDC - Vol 349



002ER120277 n°448 - 1 (P448) - RDC - Vol 349

002ER120277 n°450 - 1 (P450) - RDC - Vol 351



002ER120277 n°451 - 1 (P451) - RDC - Vol 351

002ER120277 n°452 - 1 (P452) - RDC - Vol 352



002ER120277 n°453 - 1 (P453) - RDC - Vol 352

002ER120277 n°454 - 1 (P454) - RDC - Vol 352

002ER120277 n°455 - 1 (P455) - RDC - Vol 352

002ER120277 n°456 - 1 (P456) - RDC - Vol 359

002ER120277 n°457 - 1 (P457) - RDC - Vol 348



002ER120277 n°458 - 1 (P458) - RDC - Vol 348

002ER120277 n°459 - 1 (P459) - RDC - Vol 339

002ER120277 n°460 - 1 (P460) - RDC - Vol 339

002ER120277 n°461 - 2 (P461) - RDC - Vol 340

002ER120277 n°461 - 1 (P461) - RDC - Vol 340

002ER120277 n°463 - 1 (P463) - RDC - Vol 360

002ER120277 n°464 - 1 (P464) - RDC - Vol 360

002ER120277 n°465 - 1 (P465) - RDC - Vol 360

002ER120277 n°466 - 1 (P466) - RDC - Vol 360



002ER120277 n°467 - 1 (P467) - RDC - Vol 338

002ER120277 n°468 - 1 (P468) - RDC - Vol 360

002ER120277 n°469 - 1 (P469) - RDC - Vol 336

002ER120277 n°470 - 1 (P470) - RDC - Vol 345

002ER120277 n°471 - 1 (P471) - RDC - Vol 345

002ER120277 n°472 - 1 (P472) - RDC - Vol 338

002ER120277 n°473 - 1 (P473) - RDC - Vol 338

002ER120277 n°474 - 1 (P474) - RDC - Vol 339

002ER120277 n°477 - 1 (P477) - RDC - Vol 356

002ER120277 n°478 - 1 (P478) - RDC - Vol 362

002ER120277 n°479 - 1 (P479) - RDC - Vol 357

002ER120277 n°480 - 1 (P480) - RDC - Vol 357

002ER120277 n°481 - 1 (P481) - Toiture - Vol 363

002ER120277 n°482 - 1 (P482) - Toiture - Vol 363

002ER120277 n°483 - 1 (P483) - Toiture - Vol 363

002ER120277 n°484 - 1 (P484) - Toiture - Vol 363

002ER120277 n°485 - 1 (P485) - Toiture - Vol 363

002ER120277 n°486 - 1 (P486) - Toiture - Vol 363

002ER120277 n°487 - 1 (P487) - Toiture - Vol 363

002ER120277 n°488 - 1 (P488) - Toiture - Vol 363

002ER120277 n°489 - 1 (P489) - Toiture - Vol 363

002ER120277 n°490 - 1 (P490) - Toiture - Vol 363

002ER120277 n°491 - 1 (P491) - Toiture - Vol 363

002ER120277 n°492 - 1 (P492) - Toiture - Vol 363

002ER120277 n°493 - 1 (P493) - Toiture - Vol 363

002ER120277 n°526 - 1 (P526) - Centrale thermique - Vol 365

002ER120277 n°527 - 1 (P527) - Centrale thermique - Vol 365

002ER120277 n°528 - 1 (P528) - Centrale thermique - Vol 365

002ER120277 n°530 - 1 (P530) - Centrale thermique - Vol 365

002ER120277 n°531 - 1 (P531) - Centrale thermique - Vol 365

002ER120277 n°532 - 1 (P532) - Centrale thermique - Vol 365

002ER120277 n°533 - 1 (P533) - Centrale thermique - Vol 365



002ER120277 n°534 - 1 (P534) - Centrale thermique - Vol 365

002ER120277 n°535 - 1 (P535) - Centrale thermique - Vol 365

I1 - 1 - R+7 - Vol 5 (Dégagement 2)

S11 - 1 (S11) - R+7 - Vol 7 (726 LTE Local SFR)

S12 - 1 (S12) - R+7 - Vol 7 (726 LTE Local SFR)

S13 - 1 (S13) - R+7 - Vol 8 (723 SER)

S14 - 1 (S14) - R+7 - Vol 8 (723 SER)

002ER120277 n°281 - 1 (S868) - R+3 - Vol 216

002ER120277 n°281 - 1 (S870) - R+3 - Vol 216

002ER120277 n°281 - 1 (S871) - R+3 - Vol 217

002ER120277 n°281 - 1 (S872) - R+3 - Vol 220

002ER120277 n°281 - 1 (S873) - R+3 - Vol 219

002ER120277 n°281 - 1 (S874) - R+3 - Vol 221

002ER120277 n°281 - 1 (S875) - R+3 - Vol 241

002ER120277 n°281 - 1 (S876) - R+3 - Vol 240

002ER120277 n°281 - 1 (S877) - R+3 - Vol 239

002ER120277 n°281 - 1 (S878) - R+3 - Vol 216

002ER120277 n°281 - 1 (S880) - R+3 - Vol 216

002ER120277 n°281 - 1 (S882) - R+3 - Vol 234

002ER120277 n°281 - 1 (S884) - R+3 - Vol 218

002ER120277 n°281 - 1 (S892) - R+3 - Vol 218

002ER120277 n°281 - 1 (S903) - R+3 - Vol 217

S1146 - 1 (S1146) - Chaufferie - Vol 300

S1147 - 1 (S1147) - Chaufferie - Vol 300

002ER120277 n°538 - 1 (S1483) - R+2 - Vol 367



002ER120277 n°538 - 1 (S1485) - R+2 - Vol 367

002ER120277 n°538 - 1 (S1486) - R+2 - Vol 376

002ER120277 n°538 - 1 (S1487) - R+2 - Vol 376

002ER120277 n°538 - 1 (S1490) - R+2 - Vol 376

002ER120277 n°538 - 1 (S1493) - R+2 - Vol 376

002ER120277 n°538 - 1 (S1497) - R+2 - Vol 376

002ER120277 n°538 - 1 (S1501) - R+2 - Vol 376

002ER120277 n°538 - 1 (S1505) - R+2 - Vol 376

002ER120277 n°538 - 1 (S1509) - R+2 - Vol 376

002ER120277 n°538 - 1 (S1511) - R+2 - Vol 376



002ER120277 n°538 - 1 (S1512) - R+2 - Vol 376



002ER120277 n°538 - 1 (S1514) - R+2 - Vol 376

002ER120277 n°538 - 1 (S1518) - R+2 - Vol 376

002ER120277 n°538 - 1 (S1522) - R+2 - Vol 253

002ER120277 n°538 - 1 (S1523) - R+2 - Vol 377

002ER120277 n°538 - 1 (S1524) - R+2 - Vol 377

002ER120277 n°538 - 1 (S1526) - R+2 - Vol 379

002ER120277 n°538 - 1 (S1528) - R+2 - Vol 379

002ER120277 n°538 - 1 (S1536) - R+2 - Vol 383

002ER120277 n°538 - 1 (S1537) - R+2 - Vol 384

002ER120277 n°538 - 1 (S1538) - R+2 - Vol 375



002ER120277 n°538 - 1 (S1539) - R+2 - Vol 375

002ER120277 n°538 - 1 (S1540) - R+2 - Vol 375

002ER120277 n°538 - 1 (S1543) - R+2 - Vol 381

002ER120277 n°538 - 1 (S1544) - R+2 - Vol 378

002ER120277 n°538 - 1 (S1545) - R+2 - Vol 377

002ER120277 n°538 - 1 (S1546) - R+2 - Vol 374

002ER120277 n°538 - 1 (S1547) - R+2 - Vol 369

002ER120277 n°538 - 1 (S1548) - R+2 - Vol 374

002ER120277 n°538 - 1 (S1549) - R+2 - Vol 382

002ER120277 n°538 - 1 (S1550) - R+2 - Vol 382

002ER120277 n°538 - 1 (S1552) - R+2 - Vol 382

002ER120277 n°538 - 1 (S1553) - R+2 - Vol 382



002ER120277 n°538 - 1 (S1554) - R+2 - Vol 383

002ER120277 n°538 - 1 (S1555) - R+2 - Vol 384

002ER120277 n°538 - 1 (S1556) - R+2 - Vol 375

002ER120277 n°538 - 1 (S1557) - R+2 - Vol 368

002ER120277 n°538 - 1 (S1559) - R+2 - Vol 369

002ER120277 n°538 - 1 (S1561) - R+2 - Vol 369

002ER120277 n°538 - 1 (S1563) - R+2 - Vol 369

002ER120277 n°538 - 1 (S1567) - R+2 - Vol 369

002ER120277 n°538 - 1 (S1571) - R+2 - Vol 369

002ER120277 n°538 - 1 (S1575) - R+2 - Vol 252

002ER120277 n°538 - 1 (S1576) - R+2 - Vol 369

002ER120277 n°538 - 1 (S1580) - R+2 - Vol 369

002ER120277 n°538 - 1 (S1582) - R+2 - Vol 369

002ER120277 n°538 - 1 (S1586) - R+2 - Vol 370



002ER120277 n°538 - 1 (S1588) - R+2 - Vol 375

002ER120277 n°538 - 1 (S1593) - R+2 - Vol 373

002ER120277 n°538 - 1 (S1595) - R+3 - Vol 218

002ER120277 n°538 - 1 (S1596) - R+3 - Vol 216

002ER120277 n°538 - 1 (S1597) - R+3 - Vol 234

002ER120277 n°538 - 2 (S1597) - R+3 - Vol 234



002ER120277 n°538 - 1 (S1599) - R+3 - Vol 220

002ER120277 n°538 - 1 (S1614) - R+3 - Vol 240

002ER120277 n°538 - 1 (S1620) - R+3 - Vol 240

002ER120277 n°538 - 1 (S1625) - R+3 - Vol 220

002ER120277 n°538 - 1 (S1630) - R+3 - Vol 220

002ER120277 n°538 - 1 (S1635) - R+3 - Vol 227

002ER120277 n°538 - 1 (S1636) - R+3 - Vol 254

002ER120277 n°538 - 1 (S1637) - R+3 - Vol 240

002ER120277 n°538 - 1 (S1638) - R+3 - Vol 239

002ER120277 n°538 - 1 (S1639) - R+3 - Vol 221

002ER120277 n°538 - 1 (S1640) - R+3 - Vol 220

002ER120277 n°538 - 1 (S1641) - R+3 - Vol 241

002ER120277 n°538 - 1 (S1642) - R+3 - Vol 241

002ER120277 n°538 - 1 (S1643) - R+3 - Vol 241

002ER120277 n°538 - 1 (S1644) - R+3 - Vol 241

002ER120277 n°538 - 1 (S1645) - R+3 - Vol 254

002ER120277 n°538 - 1 (S1646) - R+3 - Vol 223

002ER120277 n°538 - 1 (S1647) - R+3 - Vol 223

002ER120277 n°538 - 1 (S1648) - R+3 - Vol 230

002ER120277 n°538 - 1 (S1651) - R+3 - Vol 232

002ER120277 n°538 - 1 (S1652) - R+3 - Vol 231

002ER120277 n°538 - 1 (S1653) - R+3 - Vol 230

002ER120277 n°538 - 1 (S1655) - R+3 - Vol 230

002ER120277 n°538 - 1 (S1657) - R+3 - Vol 232

002ER120277 n°538 - 1 (S1658) - R+3 - Vol 224

002ER120277 n°538 - 1 (S1659) - R+3 - Vol 224

002ER120277 n°538 - 1 (S1660) - R+3 - Vol 224

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Ciment / Mortier - Effritable / Dur / Dur - Blanc / Gris / Beige - -	R+8 - Vol 2 (Dégagement 1)	
P2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris - -	R+8 - Vol 2 (Dégagement 1)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris - -	R+8 - Vol 1 (Local 1)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris - -	R+8 - Vol 2 (Dégagement 1)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Ciment / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Gris / Gris - -	R+8 - Vol 4 (Local 2)	
P6	Façades	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Gris / Beige - -	R+8 - Vol 2 (Dégagement 1)	
P7	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Matériau - Souple Fibreux - Marron - -	R+8 - Vol 4 (Local 2)	
P8	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Matériau - Souple Fibreux - Gris Marron - -	R+8 - Vol 4 (Local 2)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris - -	R+7 - Vol 5 (Dégagement 2)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Mortier - Dur - Gris - -	R+7 - Vol 5 (Dégagement 2)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc - -	R+7 - Vol 5 (Dégagement 2)	
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc - -	R+7 - Vol 5 (Dégagement 2)	
P13	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc - -	R+7 - Vol 5 (Dégagement 2)	
P14	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit type plâtre / Fibres / Papier / Enduit type plâtre / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc / Blanc - -	R+7 - Vol 5 (Dégagement 2)	
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris - -	R+7 - Vol 5 (Dégagement 2)	
P16	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau / Matériau - Bitumineux Fibreux / Effritable - Noir / Gris - -	R+7 - Vol 5 (Dégagement 2)	

P17	Façades	Menuiseries	Mastic / Peinture - Effritable / Effritable - Beige / Beige - -	R+7 - Vol 12 (727 SER)
P18	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris - -	R+7 - Vol 5 (Dégagement 2)
P19	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Mortier - Dur - Gris - -	R+7 - Vol 16 (715 SER)
P20	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Mortier - Dur - Gris - -	R+7 - Vol 5 (Dégagement 2)
P21	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau - Effritable - Blanc - -	R+7 - Vol 5 (Dégagement 2)
P22	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris Rose - -	R+7 - Vol 7 (726 LTE Local SFR)
P23	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Gris Beige / Gris - -	R+7 - Vol 7 (726 LTE Local SFR)
P24	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Beige Gris / Gris - -	R+7 - Vol 6 (728 LTE)
P25	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris - -	R+7 - Vol 6 (728 LTE)
P26	Equipements divers et accessoires	Evier	Matériau - Dur - Gris - -	R+7 - Vol 6 (728 LTE)
P27	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Beige - -	R+7 - Vol 20 (Sanitaires)
P28	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Mortier - Dur - Gris - -	R+7 - Vol 20 (Sanitaires)
P29	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris - -	R+7 - Vol 20 (Sanitaires)
P30	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris - -	R+7 - Vol 20 (Sanitaires)
P31 Phase 1	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Peinture / Toile / Enduit type plâtre - Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Beige / Beige / Beige - -	R+7 - Vol 22 (Sortie de secours)
P31 Phase 2	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Carton - Souple Fibreux - Marron - -	R+7 - Vol 22 (Sortie de secours)
P32	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Laine / Carton - Fibreux Souple / Souple Fibreux - Blanc / Marron - -	R+7 - Vol 22 (Sortie de secours)

P33	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Peinture / Toile / Enduit type plâtre / Plâtre - Effritable / Fibreux Souple / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Beige / Blanc - -	R+7 - Vol 22 (Sortie de secours)
P34	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Mortier - Effritable / Effritable - Beige / Gris - -	R+7 - Vol 22 (Sortie de secours)
P35	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Marron - -	R+7 - Vol 22 (Sortie de secours)
P36	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Mortier - Dur - Gris - -	R+7 - Vol 22 (Sortie de secours)
P37	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau / Matériau / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Gris / Beige / Marron - -	R+7 - Vol 22 (Sortie de secours)
P38	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau - Effritable - Beige - -	R+7 - Vol 22 (Sortie de secours)
P39	Equipements divers et accessoires	Paillasse	Mortier - Dur - Gris - -	R+7 - Vol 17 (718 LTE)
P40	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc - -	R+7 - Vol 24 (Couloir)
P41	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - -	R+7 - Vol 24 (Couloir)
P42	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Beige - -	R+7 - Vol 24 (Couloir)
P43 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Beige - -	R+5 - Vol 26 (Dégagement R+5)
P43 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Toile / Matériau - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Marron / Rose - -	R+5 - Vol 26 (Dégagement R+5)
P44	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Beige Marron - -	R+5 - Vol 26 (Dégagement R+5)
P45	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - -	R+5 - Vol 26 (Dégagement R+5)
P46 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Carton - Souple Fibreux - Marron - -	R+5 - Vol 26 (Dégagement R+5)
P46 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Plâtre - Effritable - Blanc - -	R+5 - Vol 26 (Dégagement R+5)

P46 Phase 3	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Carton - Souple Fibreux - Marron - -	R+5 - Vol 26 (Dégagement R+5)
P47	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Mortier - Effritable - Gris - -	R+5 - Vol 26 (Dégagement R+5)
P48	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Mortier - Effritable - Marron - -	R+5 - Vol 26 (Dégagement R+5)
P49	Equipements divers et accessoires	Paillasse	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc - -	R+5 - 513 LAB
P50	Equipements divers et accessoires	Paillasse	Matériau - Dur - Gris - -	R+5 - 513 LAB
P51	Equipements divers et accessoires	Paillasse	Mortier - Dur - Gris - -	R+5 - 513 LAB
P52	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Ciment - Effritable - Gris - -	R+5 - 513 LAB
P53	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Fibres-ciment - Effritable / Dur Fibreux - Blanc / Gris - -	R+5 - 513 LAB
P54	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Rose - -	R+5 - 513 LAB
P55	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable - Blanc - -	R+5 - 513 LAB
P56	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable - Blanc - -	R+5 - 513 LAB
P57	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable - Blanc - -	R+5 - 515 BUR
P58	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Matériau - Dur / Bitumineux / Effritable - Bleu / Noir / Gris - -	R+5 - 515 BUR
P59	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau / Mortier - Bitumineux / Effritable / Dur - Noir / Bleu / Gris - -	R+5 - 515 BUR
P60	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Bleu Beige / Beige - -	R+5 - 515 BUR
P61	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris - -	R+5 - Vol 32 (516 LAB)
P62	Equipements divers et accessoires	Paillasse	Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris - -	R+5 - Vol 32 (516 LAB)
P63	Equipements divers et accessoires	Sorbonne	Fibres-ciment / Peinture - Dur Fibreux / Effritable - Gris / Blanc - -	R+5 - Vol 32 (516 LAB)
P64	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Bleu - -	R+5 - Vol 34 (527 BUR)
P65	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Mortier - Souple / Effritable - Jaune / Gris - -	R+5 - Vol 34 (527 BUR)

P66	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau - Souple - Gris - -	R+5 - Vol 26 (Dégagement R+5)
P67	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Matériau / Matériau - Souple / Effritable / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Blanc / Beige - -	R+5 - Vol 26 (Dégagement R+5)
P68	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Carton - Fibreux Souple - Marron - -	R+5 - Vol 26 (Dégagement R+5)
P69	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Peinture / Joint - Effritable / Souple - Blanc / Noir - -	R+5 - Vol 26 (Dégagement R+5)
P70	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit type plâtre / Toile / Colle - Effritable / Effritable / Fibreux Souple / Souple - Blanc / Blanc / Blanc / Jaune - -	R+5 - Vol 26 (Dégagement R+5)
P71	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple Fibreux - Gris - -	R+5 - Vol 39 (534 LAB)
P72	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris - -	R+5 - Vol 39 (534 LAB)
P73	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Colle / Polystyrène - Souple / Souple - Jaune / Blanc - -	R+5 - Vol 40 (536 LAB)
P74	Parois verticales intérieures et enduits	Porte coupe-feu	Peinture / Fibres / Matériau - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Noir - -	R+5 - Vol 43 (535 CFR)
P75	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Gris - -	R+5 - Vol 43 (535 CFR)
P76	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Gris - -	R+5 - Vol 43 (535 CFR)
P77	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - -	R+5 - Vol 42 (433 LAV)
P78	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris - -	R+5 - Vol 44 (Issue de secours)
P79	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Bleu - -	R+5 - Vol 51
P80	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir - -	R+5 - Vol 51

P81	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris Rose - -	R+5 - Vol 52
P82	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture / Matériau - Effritable / Dur - Noir / Gris - -	R+5 - Vol 52
P83 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron - -	R+5 - Vol 52
P83 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Plâtre - Effritable - Blanc - -	R+5 - Vol 52
P84	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Mortier - Dur - Gris - -	R+5 - Vol 52
P85	Equipements divers et accessoires	Sorbonne	Fibres-ciment / Peinture - Dur Fibreux / Effritable - Gris / Blanc Beige - -	R+5 - Vol 52
P86	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Noir / Gris Rose - -	R+5 - Vol 52
P87	Equipements divers et accessoires	Paillasse	Mortier - Effritable - Gris - -	R+5 - Vol 52
P88	Equipements divers et accessoires	Paillasse	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - -	R+5 - Vol 52
P89	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - -	R+5 - Vol 51
P90	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - -	R+5 - Vol 51
P91	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Bleu / Beige - -	R+5 - Vol 51
P92	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Bleu / Beige - -	R+5 - Vol 49
P93	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris - -	R+5 - Vol 58
P94	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris - -	R+5 - Vol 58
P95	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - -	R+5 - Vol 55
P96	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris - -	R+5 - Vol 60
P97	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Faux-plafond / Peinture - Effritable Fibreux / Effritable - Gris / Blanc - -	R+5 - Vol 61
P98	Equipements divers et accessoires	Paillasse	Colle - Dur - Gris - -	R+5 - Vol 60
P99	Façades	Menuiseries	Mastic / Peinture - Dur / Effritable - Beige / Gris - -	R+5 - Vol 62

P100 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Gris - -	R+5 - Vol 49
P100 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune - -	R+5 - Vol 49
P101 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune - -	R+5 - Vol 49
P101 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - Effritable - Rose - -	R+5 - Vol 49
P102	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Carton / Toile / Matériau - Souple Fibreux / Fibreux Souple / Effritable - Marron / Beige / Beige - -	R+5 - Vol 64
P103	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Laine - Fibreux Souple - Blanc - -	R+5 - Vol 64
P104	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Plâtre / Carton / Toile / Matériau / Laine - Pulvérulent / Souple Fibreux / Fibreux Souple / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Marron / Beige / Marron / Blanc - -	R+5 - Vol 64
P105	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Mastic - Résineux - Gris - -	R+5 - Vol 64
P106	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Jaune / Blanc - -	R+5 - Vol 65
P107	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre - Effritable - Blanc - -	R+5 - Vol 65
P108	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Toile / Matériau - Souple Fibreux / Pulvérulent - Jaune / Noir - -	R+5 - Vol 68
P109	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Mortier - Dur - Gris - -	R+5 - Vol 68
P110	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Colle - Bitumineux - Noir - -	R+5 - Vol 68
P111	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Mortier / Peinture - Dur / Effritable - Gris / Beige - -	R+5 - Vol 68
P112	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mousse - Souple - Noir - -	R+5 - Vol 68
P113	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint - Souple - Noir - -	R+5 - Vol 69
P114	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit type plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris - -	R+5 - Vol 49
P115	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris - -	R+5 - Vol 71
P116	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Mortier - Dur - Gris - -	R+5 - Vol 71

P117	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Semi-dur Fibreux - Bleu - -	R+4 - Vol 73
P118 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune - -	R+4 - Vol 73
P118 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris - -	R+4 - Vol 73
P119	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre / Peinture - Pulvérulent / Effritable - Blanc / Blanc - -	R+4 - Vol 73
P120	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre / Peinture - Pulvérulent / Effritable - Blanc / Blanc - -	R+4 - Vol 73
P121	Façades	Menuiseries	Mastic - Dur - Beige - -	R+4 - Vol 98
P122	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic - Dur - Beige - -	R+4 - Vol 88
P123	Equipements divers et accessoires	Paillasse	Colle - Dur - Gris - -	R+4 - Vol 74
P124	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris - -	R+4 - Vol 74
P125	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - -	R+4 - Vol 74
P126	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune Beige / Blanc - -	R+4 - Vol 74
P127	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc - -	R+4 - Vol 74
P128	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris - -	R+4 - Vol 76
P129	Equipements divers et accessoires	Paillasse	Matériau - Dur - Noir - -	R+4 - Vol 76
P130	Equipements divers et accessoires	Paillasse	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris - -	R+4 - Vol 76
P131	Equipements divers et accessoires	Sorbonne	Matériau - Dur - Blanc Marron - -	R+4 - Vol 76
P132	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Faux plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige - -	R+4 - Vol 77
P133	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Mortier - Dur - Gris - -	R+4 - Vol 77
P134	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre - Effritable - Blanc - -	R+4 - Vol 90
P135	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc - -	R+4 - Vol 90
P136	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Laine - Fibreux Souple - Jaune - -	R+4 - Vol 90
P137 Phase 1	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Papier - Souple Fibreux - Beige - -	R+4 - Vol 90

P137 Phase 2	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Matériau / Fibres - Effritable / Souple Fibreux - Noir / Beige - -	R+4 - Vol 90
P138	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Laine - Fibreux Souple - Noir Vert - -	R+4 - Vol 90
P139	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Peinture / Toile / Enduit type plâtre / Matériau - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Vert Beige / Blanc / Blanc / Beige - -	R+4 - Vol 90
P140	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau - Bitumineux - Noir - -	R+4 - Vol 90
P141 Phase 1	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Carton - Souple Fibreux - Marron - -	R+4 - Vol 90
P141 Phase 2	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Toile / Matériau - Fibreux Souple / Effritable - Beige / Beige - -	R+4 - Vol 90
P142	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Laine - Fibreux Souple - Blanc - -	R+4 - Vol 90
P143	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Plâtre / Enduit type plâtre / Toile - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Beige / Beige - -	R+4 - Vol 90
P144 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Semi-dur - Bleu - -	R+4 - Vol 92
P144 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Bois aggloméré - Souple / Fibreux Dur - Jaune / Marron - -	R+4 - Vol 92
P145	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune - -	R+4 - Vol 92
P146	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Fibres-ciment / Peinture - Dur Fibreux / Effritable - Gris / Vert - -	R+4 - Vol 91
P147	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris - -	R+4 - Vol 94
P148	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - -	R+4 - Vol 88
P149	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - -	R+4 - Vol 94
P150	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris - -	R+4 - Vol 94
P151	Equipements divers et accessoires	Paillasse	Ciment - Dur - Gris - -	R+4 - Vol 95
P152	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris - -	R+4 - Vol 97
P153	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - -	R+4 - Vol 97
P154	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Fibreux Semi-dur - Gris Marron - -	R+4 - Vol 88

P155	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris - -	R+4 - Vol 88
P156	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Jaune Beige / Blanc - -	R+4 - Vol 88
P157	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - -	R+4 - Vol 99
P158	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc - -	R+4 - Vol 99
P159 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau / Ragréage - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Blanc / Gris - -	R+4 - Vol 100
P159 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Sous-couche - Dur / Souple Fibreux - Bleu / Rouge - -	R+4 - Vol 100
P160 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Bleu - -	R+4 - Vol 100
P160 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris - -	R+4 - Vol 100
P161	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc - -	R+4 - Vol 101
P162	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc - -	R+4 - Vol 101
P163	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc - -	R+4 - Vol 101
P164	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - -	R+4 - Vol 101
P165	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - -	R+4 - Vol 101
P166	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc - -	R+4 - Vol 121
P167	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre - Effritable - Blanc - -	R+4 - Vol 121
P168	Equipements divers et accessoires	Paillasse	Plâtre - Effritable - Blanc - -	R+4 - Vol 102
P169	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette - Fibreux Souple - Gris Noir - -	R+4 - Vol 102
P170	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris Beige - -	R+4 - Vol 106
P171	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris - -	R+4 - Vol 106

P172	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris - -	R+4 - Vol 107
P173	Equipements divers et accessoires	Paillasse	Colle - Dur - Gris - -	R+4 - Vol 106
P174	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc - -	R+4 - Vol 106
P175	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc - -	R+4 - Vol 106
P176	Façades	Menuiseries	Mastic - Dur - Beige - -	R+4 - Vol 120
P177	Equipements divers et accessoires	Sorbonne	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris - -	R+4 - Vol 108
P178	Equipements divers et accessoires	Paillasse	Colle - Dur - Beige - -	R+4 - Vol 111
P179	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris - -	R+4 - Vol 111
P180	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Vert / Blanc - -	R+4 - Vol 112
P181	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Vert / Blanc - -	R+4 - Vol 112
P182 Phase 1	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Toile / Enduit type plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Beige - -	R+4 - Vol 112
P182 Phase 2	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Carton - Souple Fibreux - Marron - -	R+4 - Vol 112
P183 Phase 1	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Laine - Fibreux Souple - Blanc - -	R+4 - Vol 112
P183 Phase 2	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Fibres - Souple Fibreux - Marron - -	R+4 - Vol 112
P184 Phase 1	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Toile / Enduit type plâtre - Fibreux Souple / Effritable - Beige / Beige - -	R+4 - Vol 112
P184 Phase 2	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Plâtre - Pulvérulent - Blanc - -	R+4 - Vol 112
P185	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Matériau - Souple / Effritable - Beige / Marron - -	R+4 - Vol 105
P186	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier / Colle - Effritable / Souple - Gris / Jaune - -	R+4 - Vol 105
P187	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige Blanc / Blanc - -	R+4 - Vol 105
P188	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris - -	R+4 - Vol 117
P189	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris - -	R+4 - Vol 119

P190	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - -	R+4 - Vol 119
P191 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Beige - -	R+4 - Vol 118
P191 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris - -	R+4 - Vol 118
P192	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Dur / Dur - Jaune / Gris / Gris - -	R+4 - Vol 118
P193 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Beige - -	R+6 - Vol 137
P193 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris - -	R+6 - Vol 137
P194	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Beige - -	R+6 - Vol 137
P195	Equipements divers et accessoires	Paillasse	Matériau - Effritable - Noir - -	R+6 - Vol 137
P196	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple Fibreux - Beige - -	R+6 - Vol 128
P197	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris - -	R+6 - Vol 128
P198	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Rouge - -	R+6 - Vol 129
P199	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris - -	R+6 - Vol 129
P200 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Gris - -	R+6 - Vol 130
P200 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Fibres / Colle - Souple Fibreux / Souple - Marron / Jaune - -	R+6 - Vol 130
P201	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris - -	R+6 - Vol 130
P202	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Bleu - -	R+6 - Vol 131
P203	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris - -	R+6 - Vol 131
P204	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon - Bitumineux - Noir - -	R+6 - Vol 132
P205	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Beige - -	R+6 - Vol 133
P206	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Noir - -	R+6 - Vol 134
P207	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris - -	R+6 - Vol 134

P208 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit type plâtre / Papier / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc - -	R+6 - Vol 135
P208 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre - Pulvérulent - Blanc - -	R+6 - Vol 135
P209	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - -	R+6 - Vol 135
P210	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - -	R+6 - Vol 135
P211	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc Vert - -	R+6 - Vol 135
P212	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Blanc Jaune / Blanc - -	R+6 - Vol 135
P213	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc - -	R+6 - Vol 137
P214	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable - Blanc - -	R+6 - Vol 138
P215	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc - -	R+6 - Vol 138
P216	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Matériau - Souple - Noir Gris - -	R+6 - Vol 138
P217 Phase 1	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Peinture / Toile - Effritable / Fibreux Souple - Beige / Blanc - -	R+6 - Vol 138
P217 Phase 2	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Carton - Souple Fibreux - Marron - -	R+6 - Vol 138
P218	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Laine - Fibreux Souple - Blanc - -	R+6 - Vol 138
P219	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Peinture / Toile / Laine / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Blanc / Blanc - -	R+6 - Vol 138
P220	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Laine - Souple Fibreux - Orange - -	R+6 - Vol 138

P221	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Peinture / Toile / Enduit type plâtre / Papier / Fibres / Aluminium / Laine - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Souple / Souple Fibreux - Beige / Blanc / Bla - -	R+6 - Vol 138
P222	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Mortier - Dur - Gris - -	R+6 - Vol 138
P223	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Noir / Rose Gris - -	R+6 - Vol 128
P224	Equipements divers et accessoires	Paillasse	Matériau / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris - -	R+6 - Vol 128
P225	Equipements divers et accessoires	Paillasse	Matériau - Dur - Blanc - -	R+6 - Vol 128
P226	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier / Peinture - Dur / Effritable - Gris / Orange - -	R+6 - Vol 142
P227	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Mortier - Dur - Gris - -	R+6 - Vol 142
P228	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Gris - -	R+6 - Vol 125
P229	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris - -	R+6 - Vol 125
P230	Façades	Menuiseries	Mastic - Effritable - Gris - -	R+6 - Vol 144
P231	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Multicolore / Blanc - -	R+6 - Vol 122
P232	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - -	R+6 - Vol 122
P233	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Blanc Jaune / Blanc - -	R+6 - Vol 122
P234	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - -	R+6 - Vol 122
P235	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris Rose - -	R+6 - Vol 122
P236	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau / Colle / Toile / Peinture - Dur / Souple / Souple Fibreux / Effritable - Gris / Jaune / Blanc / Beige - -	R+6 - Vol 122
P237	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur Fibreux - Bleu - -	R+6 - Vol 145

P238	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Mortier - Souple / Dur - Jaune / Gris - -	R+6 - Vol 145
P239	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur Fibreux - Bleu Beige - -	R+6 - Vol 174
P240	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Mortier - Souple / Dur - Jaune / Gris - -	R+6 - Vol 174
P241	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Matériau - Souple / Souple / Effritable - Gris / Jaune / Gris - -	R+6 - Vol 174
P242	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris - -	R+6 - Vol 174
P243	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune - -	R+6 - Vol 174
P244	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris - -	R+6 - Vol 174
P245	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Noir - -	R+6 - Vol 173
P246	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Beige - -	R+6 - Vol 170
P247	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier / Matériau - Effritable / Effritable - Beige / Gris - -	R+6 - Vol 170
P248	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - -	R+6 - Vol 170
P249	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Matériau / Matériau - Dur / Dur / Effritable - Jaune / Beige / Beige - -	R+6 - Vol 167
P250	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Bleu / Jaune / Gris - -	R+6 - Vol 147
P251 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Gris - -	R+6 - Vol 147
P251 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris - -	R+6 - Vol 147
P252	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris - -	R+6 - Vol 147
P253	Equipements divers et accessoires	Paillasse	Colle - Dur - Gris - -	R+6 - Vol 148
P254	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Bleu - -	R+6 - Vol 155
P255	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose - -	R+6 - Vol 155
P256	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Beige - -	R+6 - Vol 157

P257	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau / Colle / Ragréage - Effritable / Souple / Effritable - Beige / Jaune / Gris - -	R+6 - Vol 157
P258	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Gris - -	R+6 - Vol 160
P259	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris - -	R+6 - Vol 160
P260	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Beige / Beige - -	R+6 - Vol 174
P261	Façades	Menuiseries	Peinture / Mastic / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Gris / Beige / Blanc - -	R+6 - Vol 175
P262	Equipements divers et accessoires	Paillasse	Plâtre - Effritable - Blanc - -	R+6 - Vol 154
P263	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Jaune / Blanc - -	R+6 - Vol 153
P264	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Jaune / Blanc - -	R+6 - Vol 153
P265	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Orange / Blanc - -	R+6 - Vol 166
P266	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Plâtre / Mortier - Effritable / Pulvérulent / Effritable - Orange / Blanc / Gris - -	R+6 - Vol 166
P267	Equipements divers et accessoires	Sorbonne	Fibres-ciment / Peinture - Dur Fibreux / Effritable - Gris / Blanc - -	R+6 - Vol 150
P268	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Béton - Dur - Gris - -	R+6 - Vol 166
P269	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau / Enduit type plâtre / Toile - Fibreux Effritable / Effritable / Fibreux Souple - Marron / Beige / Beige - -	R+6 - Vol 166
P270	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Laine / Matériau - Fibreux Souple / Effritable - Beige / Marron - -	R+6 - Vol 166
P271	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Enduit type plâtre / Toile / Plâtre - Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Beige / Beige / Blanc - -	R+6 - Vol 166

P272	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture / Matériau / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Orange / Beige / Gris - -	R+6 - Vol 173
P273	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit type plâtre / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc / Blanc - -	R+6 - Vol 174
P274	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris - -	R+5 - Vol 181
P275	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc - -	R+5 - Vol 181
P276	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Gris / Blanc / Gris - -	R+5 - Vol 182
P277	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit type plâtre / Papier / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc - -	R+5 - Vol 182
P278	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit type plâtre / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Marron Rose / Blanc - -	R+5 - Vol 182
P279	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit type plâtre / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc - -	R+5 - Vol 182
P280	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Blanc / Beige - -	R+5 - Vol 184
P281	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris - -	R+3 - Vol 214
P282	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture / Plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Gris / Blanc / Beige - -	R+3 - Vol 214
P283	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Pulvérulent - Blanc - -	R+3 - Vol 214
P284	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre - Pulvérulent - Blanc - -	R+3 - Vol 214

P285 Phase 1	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Peinture / Toile / Enduit type plâtre - Effritable / Fibreux Souple / Effritable - Beige / Blanc / Beige - -	R+3 - Vol 214
P285 Phase 2	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau - Souple Fibreux - Marron - -	R+3 - Vol 214
P286	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Laine / Carton - Fibreux Souple / Souple Fibreux - Blanc / Marron - -	R+3 - Vol 214
P287	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc - -	R+3 - Vol 214
P288 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Beige - -	R+3 - Vol 198
P288 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Tresse - Souple Fibreux - Marron - -	R+3 - Vol 198
P289	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc - -	R+3 - Vol 199
P290	Equipements divers et accessoires	Paillasse	Plâtre / Mortier - Effritable / Effritable - Blanc / Gris - -	R+3 - Vol 199
P291	Equipements divers et accessoires	Paillasse	Colle - Dur - Gris - -	R+3 - Vol 199
P292	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit type plâtre / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc - -	R+3 - Vol 198
P293	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Pulvérulent - Blanc - -	R+3 - Vol 211
P294	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Beige Bleu / Beige - -	R+3 - Vol 198
P295	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Ciment - Effritable - Gris - -	R+3 - Vol 209
P296	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre - Pulvérulent - Blanc - -	R+3 - Vol 209
P297	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Jaune / Blanc - -	R+3 - Vol 209
P298	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris - -	R+3 - Vol 209
P299	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - -	R+3 - Vol 209
P300	Façades	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Blanc / Beige - -	R+3 - Vol 242
P301	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc - -	R+3 - Vol 213

P302	Façades	Menuiseries	Mastic - Dur - Beige - -	R+3 - Vol 254
P303	Façades	Menuiseries	Mastic - Dur - Beige Gris - -	R+2 - Vol 253
P304	Façades	Menuiseries	Mastic - Dur - Beige Gris - -	R+2 - Vol 252
P305	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit type plâtre / Ciment / Fibres - Effritable / Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Blanc / Gris / Blanc - -	R+2 - Vol 244
P306	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit type plâtre / Ciment / Fibres - Effritable / Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Blanc / Gris / Blanc - -	R+2 - Vol 244
P307	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit type plâtre / Fibres / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc - -	R+2 - Vol 244
P308	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau / Faux plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige - -	R+2 - Vol 244
P309	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - -	R+2 - Vol 244
P310	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur Fibreux - Bleu - -	R+2 - Vol 250
P311	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau - Souple / Dur - Jaune / Gris - -	R+2 - Vol 250
P312	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - -	R+2 - Vol 250
P313	Equipements divers et accessoires	Paillasse	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - -	R+2 - Vol 250
P314	Equipements divers et accessoires	Paillasse	Colle / Joint - Dur / Dur - Gris / Gris - -	R+2 - Vol 250
P315	Equipements divers et accessoires	Paillasse	Colle - Dur - Gris - -	Sous-sol - Vol 256
P316	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Béton - Effritable / Dur - Bleu / Gris - -	Sous-sol - Vol 258
P317	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau - Dur - Gris - -	Sous-sol - Vol 258
P318	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Bleu / Blanc - -	Sous-sol - Vol 255

P319	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Blanc - -	Sous-sol - Vol 256
P320	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - -	Sous-sol - Vol 256
P321	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau - Effritable - Rose - -	Sous-sol - Vol 257
P322	Equipements divers et accessoires	Paillasse	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - -	Sous-sol - Vol 256
P323	Façades	Menuiseries	Mastic - Dur - Beige - -	Sous-sol - Vol 259
P324	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Colle / Polystyrène - Souple / Souple - Jaune / Blanc - -	Sous-sol - Vol 258
P325	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau / Tresse - Bitumineux / Souple Fibreux - Noir / Marron - -	Sous-sol - Vol 258
P326	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris - -	Sous-sol - Vol 268
P327	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Beige / Blanc / Marron Gris - -	Sous-sol - Vol 268
P328	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable - Blanc - -	Sous-sol - Vol 267
P329	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mousse / Matériau - Souple / Souple Fibreux - Noir / Beige - -	Sous-sol - Vol 267
P330	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Carton / Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Fibreux Souple / Effritable - Marron / Blanc / Blanc - -	Sous-sol - Vol 258
P331	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Laine / Toile / Matériau - Fibreux Souple / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc - -	Sous-sol - Vol 267
P332	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Plâtre - Effritable - Blanc - -	Sous-sol - Vol 267
P333	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable - Blanc - -	Sous-sol - Vol 278
P334	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris - -	Sous-sol - Vol 278
P335	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Mortier - Effritable / Effritable - Blanc / Gris - -	Sous-sol - Vol 279
P336	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Laine - Fibreux Souple - Jaune - -	Sous-sol - Vol 279
P337	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - -	Sous-sol - Vol 280

P338	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Peinture / Enduit type plâtre / Toile / Carton - Effritable / Effritable / Fibreux Souple / Souple Fibreux - Blanc / Marron / Blanc / Marron - -	Sous-sol - Vol 280
P339	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Laine - Fibreux Souple - Beige - -	Sous-sol - Vol 280
P340	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Marron / Blanc - -	Sous-sol - Vol 281
P341	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau - Dur - Rose Noir - -	Sous-sol - Vol 281
P342	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau / Faux plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige - -	Sous-sol - Vol 270
P343 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc - -	Sous-sol - Vol 280
P343 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Toile - Souple Fibreux - Blanc - -	Sous-sol - Vol 280
P344	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Gris - -	Sous-sol - Vol 281
P345	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Marron / Beige - -	Sous-sol - Vol 280
P346	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Beige / Jaune - -	Sous-sol - Vol 295
P347	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage / Colle - Effritable / Souple - Gris / Jaune - -	Sous-sol - Vol 295
P348	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette / Matériau - Fibreux Souple / Bitumineux - Marron / Noir - -	Sous-sol - Vol 296
P349	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - Effritable - Gris - -	Sous-sol - Vol 296
P350	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Gris - -	Sous-sol - Vol 286
P351	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris - -	Sous-sol - Vol 286
P352	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - -	Sous-sol - Vol 289
P353	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Béton - Dur - Gris - -	Sous-sol - Vol 288
P354	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Gris / Blanc / Gris - -	Sous-sol - Vol 298

P355	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit type plâtre / Béton - Effritable / Effritable / Dur - Gris / Blanc / Gris - -	Sous-sol - Vol 298
P356	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc - -	Sous-sol - Vol 285
P357	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc - -	Sous-sol - Vol 285
P358	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc - -	Sous-sol - Vol 285
P359	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Beige - -	Sous-sol - Vol 285
P360	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc - -	Sous-sol - Vol 289
P361	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre / Peinture - Pulvérulent / Effritable - Blanc / Rose - -	Sous-sol - Vol 287
P362	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Rose / Blanc - -	Sous-sol - Vol 287
P363	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Toile / Plâtre / Carton - Fibreux Souple / Effritable / Souple Fibreux - Marron / Blanc / Marron - -	Sous-sol - Vol 289
P364 Phase 1	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Laine - Fibreux Souple - Blanc - -	Sous-sol - Vol 289
P364 Phase 2	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau - Effritable - Marron - -	Sous-sol - Vol 289
P365	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Mortier / Enduit type plâtre / Peinture - Effritable / Effritable / Effritable - Gris / Blanc / Blanc - -	Sous-sol - Vol 296
P366	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Peinture / Plâtre / Fibres - Effritable / Pulvérulent / Souple Fibreux - Beige / Blanc / Beige - -	Sous-sol - Vol 289
P367	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre / Peinture - Pulvérulent / Effritable - Blanc / Rose - -	Sous-sol - Vol 295

P368	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre / Ciment - Effritable / Pulvérulent / Effritable - Rose / Blanc / Gris - -	Sous-sol - Vol 295
P369	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Mortier / Matériau - Effritable / Effritable - Gris / Blanc - -	Chaufferie - Vol 300
P370	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris - -	Chaufferie - Vol 300
P371	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Ciment / Peinture - Effritable / Effritable - Gris / Blanc - -	Chaufferie - Vol 300
P372	Equipements divers et accessoires	Semelles	Mortier - Dur - Gris - -	Chaufferie - Vol 300
P373	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment / Peinture / Colle - Dur / Effritable / Bitumineux - Gris / Vert / Noir - -	Chaufferie - Vol 300
P374	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Béton - Dur - Gris - -	Chaufferie - Vol 300
P375	Equipements divers et accessoires	Tuyauteries	Fibres / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Marron - -	Chaufferie - Vol 300
P376	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau - Fibreux - Noir - -	Chaufferie - Vol 300
P377	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau / Matériau - Effritable Fibreux / Effritable - Multicolore / Blanc - -	Chaufferie - Vol 300
P378	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau - Effritable Fibreux - Multicolore - -	Chaufferie - Vol 300
P379	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Laine / Matériau - Fibreux Souple / Effritable - Beige / Noir - -	Chaufferie - Vol 300
P380	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau - Fibreux - Multicolore - -	Chaufferie - Vol 300
P381	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau - Fibreux - Multicolore - -	Chaufferie - Vol 300
P382	Equipements divers et accessoires	Chaudières	Matériau - Effritable - Beige - -	Chaufferie - Vol 300
P383	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau - Effritable - Beige Marron - -	Chaufferie - Vol 300
P384	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau - Effritable - Beige Marron - -	Chaufferie - Vol 300
P385	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau - Effritable Fibreux - Multicolore - -	Chaufferie - Vol 300
P386	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau - Fibreux - Vert - -	Chaufferie - Vol 300
P387	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau - Effritable Fibreux - Marron - -	Chaufferie - Vol 300

P388	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau - Effritable Fibreux - Multicolore - -	Chaufferie - Vol 300
P389	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau - Effritable - Beige Marron - -	Chaufferie - Vol 300
P390	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Joint de bride - Fibreux - Multicolore - -	Chaufferie - Vol 300
P391	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Joint - Souple - Noir - -	Chaufferie - Vol 300
P392	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau - Effritable - Beige - -	Chaufferie - Vol 300
P393	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Peinture / Plâtre / Toile - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Marron / Blanc / Blanc - -	Chaufferie - Vol 300
P394	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Laine / Matériau / Fibres / Papier - Fibreux Souple / Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux - Jaune / Blanc / Blanc / Beige - -	Chaufferie - Vol 300
P395	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Plâtre - Dur - Blanc - -	Chaufferie - Vol 300
P396	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Carton / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Bleu - -	Chaufferie - Vol 300
P397	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Laine - Fibreux Souple - Beige - -	Chaufferie - Vol 300
P398	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Peinture / Toile / Enduit type plâtre / Carton - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Rouge / Blanc / Blanc / Marron - -	Chaufferie - Vol 300
P399	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Plâtre / Peinture - Pulvérulent / Effritable - Blanc / Marron - -	Chaufferie - Vol 300
P400	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple Fibreux - Gris - -	Sous-sol - Vol 282
P401	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Papier / Enduit type plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc - -	Sous-sol - Vol 282

P402	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Papier / Enduit type plâtre / Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Marron / Blanc - -	Sous-sol - Vol 282
P403	Façades	Menuiseries	Mastic - Effritable - Beige - -	Sous-sol - Vol 312
P404	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris - -	Sous-sol - Vol 309
P405	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Ciment - Effritable - Gris - -	Sous-sol - Vol 309
P406	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ragréage - Effritable - Marron - -	Sous-sol - Vol 309
P407	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Carton / Toile / Enduit type plâtre - Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc / Blanc - -	Sous-sol - Vol 309
P408	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Laine - Fibreux Souple - Blanc - -	Sous-sol - Vol 309
P409	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Plâtre - Pulvérulent - Blanc - -	Sous-sol - Vol 309
P410	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Joint - Souple - Beige - -	Sous-sol - Vol 309
P411	Equipements divers et accessoires	Paillasse	Colle - Dur - Gris - -	Sous-sol - Vol 305
P412	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Rouge - -	R+1 - Vol 314
P413 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune - -	R+1 - Vol 314
P413 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc - -	R+1 - Vol 314
P414	Façades	Menuiseries	Mastic - Effritable - Beige - -	R+1 - Vol 322
P415	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Pulvérulent - Blanc - -	R+1 - Vol 314
P416	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Laine / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Blanc - -	R+1 - Vol 314
P417	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Mortier - Dur - Gris - -	R+1 - Vol 314
P418	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - -	R+1 - Vol 314
P419	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre / Peinture - Pulvérulent / Effritable - Blanc / Beige - -	R+1 - Vol 321
P420	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - -	R+1 - Vol 321
P421	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris - -	R+1 - Vol 321
P422	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette - Fibreux Souple Bitumineux - Noir - -	R+1 - Vol 320

P423	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris - -	R+1 - Vol 320
P424	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir Marron - -	R+1 - Vol 324
P425	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau - Bitumineux Fibreux - Marron Noir - -	R+1 - Vol 324
P426	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris - -	R+1 - Vol 324
P427	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc - -	R+1 - Vol 313
P428	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Toile - Semi-dur / Souple / Souple Fibreux - Beige / Jaune / Marron - -	R+1 - Vol 313
P429	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau / Toile / Mortier - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Marron / Gris - -	R+1 - Vol 313
P430	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc - -	R+1 - Vol 324
P431	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Gris Beige - -	R+1 - Vol 323
P432	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage / Colle - Effritable / Souple - Gris / Jaune - -	R+1 - Vol 323
P433	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau / Mortier - Dur / Dur - Noir / Beige - -	R+1 - Vol 315
P434	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple Fibreux / Souple - Jaune / Jaune - -	R+1 - Vol 330
P435	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage / Colle - Effritable / Souple - Gris / Jaune - -	R+1 - Vol 330
P436	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc - -	R+1 - Vol 330
P437	Façades	Menuiseries	Mastic - Effritable - Beige Marron - -	R+1 - Vol 334
P438	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple Fibreux - Gris Blanc - -	R+1 - Vol 331
P439	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris - -	R+1 - Vol 331

P440	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit type plâtre / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc - -	R+1 - Vol 332
P441	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Ragréage - Semi-dur Fibreux / Souple / Effritable - Marron / Jaune / Gris - -	RDC - Vol 344
P442	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage / Colle - Effritable / Souple - Gris / Jaune - -	RDC - Vol 344
P443	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Gris Noir - -	RDC - Vol 346
P444	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Gris / Jaune - -	RDC - Vol 347
P445	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Beige - -	RDC - Vol 347
P446	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Vert - Vert -	RDC - Vol 349
P447	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris - -	RDC - Vol 349
P448	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc - -	RDC - Vol 349
P449	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Mortier - Dur - Gris - -	RDC - Vol 350
P450	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Beige - -	RDC - Vol 351
P451	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris - -	RDC - Vol 351
P452	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Gris - -	RDC - Vol 352
P453 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune - -	RDC - Vol 352
P453 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - Effritable - Rose - -	RDC - Vol 352
P454	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Vert - -	RDC - Vol 352
P455 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune - -	RDC - Vol 352
P455 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - Effritable - Rose - -	RDC - Vol 352
P456	Façades	Menuiseries	Mastic - Dur - Beige - -	RDC - Vol 359
P457	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Semi-dur Fibreux - Rouge - -	RDC - Vol 348
P458 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune - -	RDC - Vol 348

P458 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - Effritable - Gris - -	RDC - Vol 348
P459	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris - -	RDC - Vol 339
P460	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - -	RDC - Vol 339
P461 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Marron - -	RDC - Vol 340
P461 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune - -	RDC - Vol 340
P462	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - Dur - Gris - -	RDC - Vol 340
P463	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Beige - -	RDC - Vol 360
P464	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc - -	RDC - Vol 360
P465 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Gris - -	RDC - Vol 360
P465 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune - -	RDC - Vol 360
P466 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - Dur - Gris - -	RDC - Vol 360
P466 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune - -	RDC - Vol 360
P467	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc - -	RDC - Vol 338
P468	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc - -	RDC - Vol 360
P469	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc - -	RDC - Vol 336
P470	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Gris - -	RDC - Vol 345
P471 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune - -	RDC - Vol 345
P471 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - Dur - Gris - -	RDC - Vol 345
P471 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris - -	RDC - Vol 345
P472	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc - -	RDC - Vol 338
P473	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc - -	RDC - Vol 338
P474	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc - -	RDC - Vol 339
P475	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc - -	RDC - Vol 346

P476	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc - -	RDC - Vol 349
P477	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre - Pulvérulent - Blanc - -	RDC - Vol 356
P478	Façades	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Gris / Beige - -	RDC - Vol 362
P479	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Bleu - -	RDC - Vol 357
P480 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune - -	RDC - Vol 357
P480 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - Dur - Rose - -	RDC - Vol 357
P481	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Shingle - Bitumineux - Noir - -	Toiture - Vol 363
P482	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Shingle - Bitumineux - Noir - -	Toiture - Vol 363
P483	Toiture et étanchéité	Acrotère	Mortier / Matériau - Dur / Bitumineux - Gris / Noir - -	Toiture - Vol 363
P484	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau - Dur Bitumineux - Rouge - -	Toiture - Vol 363
P485	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Matériau / Matériau - Effritable / Souple - Blanc Gris / Gris - -	Toiture - Vol 363
P486	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bande - Bitumineux - Noir - -	Toiture - Vol 363
P487	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau - Dur Bitumineux - Rouge - -	Toiture - Vol 363
P488	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Shingle - Bitumineux Fibreux - Noir - -	Toiture - Vol 363
P489	Toiture et étanchéité	Acrotère	Mortier - Dur - Gris - -	Toiture - Vol 363
P490	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Shingle - Bitumineux - Noir - -	Toiture - Vol 363
P491	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Matériau / Matériau - Effritable / Souple - Blanc Gris / Gris - -	Toiture - Vol 363
P492	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Mortier - Dur - Gris - -	Toiture - Vol 363
P493	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Mortier - Dur - Gris - -	Toiture - Vol 363
P494	Façades	Murs	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Blanc - -	Façades - Vol 364
P495	Façades	Murs	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Blanc - -	Façades - Vol 364

P496	Façades	Murs	Peinture / Enduit type plâtre / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Beige / Blanc - -	Façades - Vol 364
P497	Façades	Murs	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Blanc - -	Façades - Vol 364
P498	Façades	Murs	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Blanc - -	Façades - Vol 364
P499	Façades	Murs	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Blanc - -	Façades - Vol 364
P500	Façades	Murs	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Blanc - -	Façades - Vol 364
P501	Façades	Murs	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Blanc - -	Façades - Vol 364
P502	Façades	Murs	Colle - Dur - Gris - -	Façades - Vol 364
P503	Façades	Murs	Colle / Mortier - Souple / Effritable - Translucide / Gris - -	Façades - Vol 364
P504	Façades	Murs	Mortier - Dur - Gris - -	Façades - Vol 364
P505	Façades	Murs	Mortier - Effritable - Gris - -	Façades - Vol 364
P506	Façades	Murs	Béton - Dur - Gris - -	Façades - Vol 364
P507	Façades	Murs	Colle - Dur - Gris - -	Façades - Vol 364
P508	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau - Bitumineux Dur - Rouge - -	Toiture - Vol 363
P509 Phase 1	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Shingle - Bitumineux Fibreux - Rouge Noir - -	Toiture - Vol 363
P509 Phase 2	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau - Effritable - Marron - -	Toiture - Vol 363
P510	Façades	Murs	Mortier - Dur - Gris - -	Toiture - Vol 363
P511	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau - Effritable Bitumineux - Noir Marron - -	Toiture - Vol 363
P512	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau - Bitumineux - Noir - -	Toiture - Vol 363
P513	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau - Bitumineux - Noir - -	Toiture - Vol 363
P514	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau - Bitumineux - Noir - -	Toiture - Vol 363
P515	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Béton / Matériau - Dur / Bitumineux - Gris / Noir - -	Toiture - Vol 363

P516	Toiture et étanchéité	Verrières	Matériau - Fibreux Bitumineux - Noir - -	Toiture - Vol 363
P517 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune - -	R+3 - Vol 195
P517 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple Fibreux - Rouge - -	R+3 - Vol 195
P518	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Mortier / Peinture - Effritable / Effritable - Gris / Gris - -	R+2 - Vol 245
P519	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Mortier / Peinture - Effritable / Effritable - Gris / Blanc Jaune - -	R+2 - Vol 245
P520	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre / Carton / Enduit type plâtre / Toile - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Marron / Blanc / Blanc - -	R+2 - Vol 249
P521 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Bleu - -	R+3 - Vol 196
P521 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Toile / Matériau - Souple / Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Beige / Rose - -	R+3 - Vol 196
P522	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau / Mortier - Effritable / Dur - Marron / Gris - -	R+3 - Vol 196
P523	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Carton / Matériau / Toile - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Marron / Beige / Beige - -	R+5 - Vol 189
P524	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Laine - Fibreux Souple - Blanc - -	R+5 - Vol 189
P525	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau - Effritable - Beige - -	R+5 - Vol 189
P526	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Mortier / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Beige - -	Centrale thermique - Vol 365
P527	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau / Mortier - Effritable / Effritable - Marron / Gris - -	Centrale thermique - Vol 365
P528	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Mortier - Dur - Gris - -	Centrale thermique - Vol 365
P529	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Fibres-ciment / Matériau - Dur Fibreux / Effritable - Gris / Gris - -	Centrale thermique - Vol 365

P530	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Carton / Plâtre / Toile / Laine - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux - Marron / Blanc / Blanc / Beige - -	Centrale thermique - Vol 365
P531 Phase 1	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Peinture / Toile / Enduit type plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige - -	Centrale thermique - Vol 365
P531 Phase 2	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Carton - Souple Fibreux - Marron - -	Centrale thermique - Vol 365
P531 Phase 3	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Toile / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Vert - -	Centrale thermique - Vol 365
P532	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Laine - Fibreux Souple - Blanc - -	Centrale thermique - Vol 365
P533	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Vert / Blanc - -	Centrale thermique - Vol 365
P534	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau - Effritable - Beige - -	Centrale thermique - Vol 365
P535	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Peinture / Toile / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc / Blanc - -	Centrale thermique - Vol 365
P536	Façades	Murs	Mortier - Dur - Gris - -	Façades - Vol 364
P537	Façades	Murs	Mortier - Dur - Gris - -	Façades - Vol 364

AC LABS
PRÉLÈVEMENTS & ANALYSES

CHANTIER

Référence	**C012022592228**
Adresse	Commande : 002ER120277 Affaire : CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE 28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 07/07/2022

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC012022592228
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC Environnement
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.(*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002ER120277_001

Référence labo	PM05003814	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Jonction entre maçonneries		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 2 (Dégagement 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MGA	Non détecté	●
	2	Ciment Dur Gris	-	-	-						
	3	Mortier Dur Beige	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_002

Référence labo	PM05003815	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 2 (Dégagement 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MGA	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_003

Référence labo	PM05003816	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 1 (Local 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MGA	Non détecté	●
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_004

Référence labo	PM05003817	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 2 (Dégagement 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MGA	Non détecté	●
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER120277_005

Référence labo	PM05003818	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 4 (Local 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MGA	Non détecté	●
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-						
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER120277_006

Référence labo	PM05003819	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint vitrier		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 2 (Dégagement 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MGA	Non détecté	●
	2	Mastic Effritable Beige	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_007

Référence labo	PM05003820	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	01/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit air - Tresses		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 4 (Local 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Souple Fibreux Marron	2	2	CCE	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_008

Référence labo	PM05003821	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	01/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit air - Tresses		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 4 (Local 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Souple Fibreux Gris Marron	2	2	CCE	Acétone	1	2	FOU	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_009

Référence labo	PM05003822	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 5 (Dégagement 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MGA	Non détecté	●
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : La couche Ciment / Effritable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER120277_010

Référence labo	PM05003823	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 5 (Dégagement 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MGA	Non détecté	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_011

Référence labo	PM05003824	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 5 (Dégagement 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MGA	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER120277_012

Référence labo	PM05003825	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 5 (Dégagement 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MGA	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_013

Référence labo	PM05003826	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 5 (Dégagement 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MGA	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER120277_014

Référence labo	PM05003827	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	06/07/2022
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 5 (Dégagement 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Bande Fibreux Beige, Enduit Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	2	4	HHE	Non détecté	●
	2	Fibres Souple Fibreux Blanc	1	1	CCE						
	3	Papier Souple Fibreux Blanc	1	1	CCE						
	4	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
	5	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	2 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4, 5 non dissociables analysées avec la couche 1. Couche non-analysée : Carton Fibreux Souple Marron

Référence échantillon : 002ER120277_015

Référence labo	PM05003828	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 5 (Dégagement 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MGA	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_016

Référence labo	PM05003829	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 5 (Dégagement 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	MGA	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	La couche Matériau / Effritable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_017

Référence labo	PM05003830	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 12 (727 SER)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mastic Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MGA	Non détecté	●
	2	Peinture Effritable Beige	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	La couche Peinture / Effritable / Beige est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_018

Référence labo	PM05003831	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	30/06/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Plaques planes en fibres-ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 5 (Dégagement 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	2	2	CCE	-	-	-	-	Chrysotile Riébeckite-amiante (Crocidolite)	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			0 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_019

Référence labo	PM05003832	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 16 (715 SER)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MGA	Non détecté	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_020

Référence labo	PM05003833	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 5 (Dégagement 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MGA	Non détecté	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_021

Référence labo	PM05003834	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Colle de carreaux de plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 5 (Dégagement 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MGA	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_022

Référence labo	PM05003835	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 7 (726 LTE Local SFR)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Dur Gris Rose	-	-	-	Acétone	1	2	MGA	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_023

Référence labo	PM05003836	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 7 (726 LTE Local SFR)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Gris Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MGA	Non détecté	●
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_024

Référence labo	PM05003837	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 6 (728 LTE)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MGA	Non détecté	●
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_025

Référence labo	PM05003838	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 6 (728 LTE)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MGA	Non détecté	●
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_026

Référence labo	PM05003839	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	07/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Evier - Evier		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 6 (728 LTE)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MGA	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_027

Référence labo	PM05003840	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 20 (Sanitaires)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MGA	Non détecté	●
	2	Mortier Dur Beige	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_028

Référence labo	PM05003841	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 20 (Sanitaires)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MGA	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_029

Référence labo	PM05003842	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 20 (Sanitaires)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MGA	Non détecté	●
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_030

Référence labo	PM05003843	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 20 (Sanitaires)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	2	2	MGA	Non détecté	●
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_031

Référence labo	PM05003844	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	02/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Enveloppe de calorifuge		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 22 (Sortie de secours)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	DQU	Non détecté	●
	2	Toile Fibreux Souple Beige	1	1	HCQ						
	3	Enduit type plâtre Effritable Beige	-	-	-						
2	4	Carton Souple Fibreux Marron	2	2	HCQ	-	-	-	-	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 2 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_032

Référence labo	PM05003845	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	01/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Calorifugeage		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 22 (Sortie de secours)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Laine Fibreux Souple Blanc	2	2	HCQ	-	-	-	-	Non détecté	●
1	2	Carton Souple Fibreux Marron	2	2	HCQ	-	-	-	-	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 2 MOLP, 0 MET

Remarque concernant l'analyse : La couche Carton / Souple Fibreux / Marron est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_033

Référence labo	PM05003846	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	02/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Enveloppe de calorifuge		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 22 (Sortie de secours)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	DQU	Non détecté	●
	2	Toile Fibreux Souple Beige	1	1	HCQ						
	3	Enduit type plâtre Effritable Beige	-	-	-						
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_034

Référence labo	PM05003847	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 22 (Sortie de secours)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	TVI	Non détecté	●
	2	Mortier Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_035

Référence labo	PM05003848	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 22 (Sortie de secours)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Dur Marron	-	-	-	Acétone	1	2	TVI	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_036

Référence labo	PM05003849	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Joint entre maçonneries		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 22 (Sortie de secours)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	TVI	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_037

Référence labo	PM05003850	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Joint de bride		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 22 (Sortie de secours)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Effritable Gris	-	-	-	Acétone	2	4	MOK	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Fibreux Beige	-	-	-						
	3	Matériau Effritable Marron	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Les couches Matériau / Effritable Fibreux / Beige, Matériau / Effritable / Marron sont présentes en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_038

Référence labo	PM05003851	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduit de rebouchage		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 22 (Sortie de secours)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	TVI	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_039

Référence labo	PM05003852	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Paillasse - Paillasse		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 17 (718 LTE)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	TVI	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_040

Référence labo	PM05003853	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 24 (Couloir)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	TVI	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER120277_041

Référence labo	PM05003854	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 24 (Couloir)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	TVI	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER120277_042

Référence labo	PM05003855	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 24 (Couloir)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	2	2	MOK	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Beige	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	La couche Matériau / Effritable / Beige est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_043

Référence labo	PM05003856	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	02/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 26 (Dégagement R+5)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	1	FOU	Chrysotile	●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	DQU	Non détecté	●
	3	Toile Souple Fibreux Marron	1	1	HCQ						
	4	Matériau Effritable Rose	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 3, 4 non dissociables analysées avec la couche 2.

Référence échantillon : 002ER120277_044

Référence labo	PM05003857	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	02/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 26 (Dégagement R+5)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	FOU	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Beige Marron	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_045

Référence labo	PM05003858	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	02/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 26 (Dégagement R+5)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	FOU	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_046

Référence labo	PM05003859	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	02/07/2022
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 26 (Dégagement R+5)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Carton Souple Fibreux Marron	2	2	HCQ	-	-	-	-	Non détecté	●
2	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	GDO	Non détecté	●
3	3	Carton Souple Fibreux Marron	2	2	HCQ	-	-	-	-	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	2 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER120277_047

Référence labo	PM05003860	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	02/07/2022
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 26 (Dégagement R+5)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	FOU	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_048

Référence labo	PM05003861	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	02/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Joint entre maçonnerie		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 26 (Dégagement R+5)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Effritable Marron	-	-	-	Acétone	1	2	FOU	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_049

Référence labo	PM05003862	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	02/07/2022
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Paillasse - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - 513 LAB		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	FOU	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	La couche Matériau / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_050

Référence labo	PM05003863	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	02/07/2022
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Paillasse - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - 513 LAB		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	FOU	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_051

Référence labo	PM05003864	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	02/07/2022
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Paillasse - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - 513 LAB		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	FOU	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_052

Référence labo	PM05003865	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	02/07/2022
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - 513 LAB		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Ciment Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	FOU	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_053

Référence labo	PM05003866	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	01/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Plaques planes en fibres-ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - 513 LAB		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	1	1	HCQ	-	-	-	-	Chrysotile	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_054

Référence labo	PM05003867	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	02/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - 513 LAB		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Dur Rose	-	-	-	Acétone	1	2	FOU	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_055

Référence labo	PM05003868	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	02/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - 513 LAB		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	FOU	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_056

Référence labo	PM05003869	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	02/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - 513 LAB		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	FOU	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_057

Référence labo	PM05003870	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	01/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - 515 BUR		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RCA	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_058

Référence labo	PM05003871	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	01/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - 515 BUR		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Bleu	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	1	RCA	Chrysotile
	2	Colle Bitumineux Noir	-	-	-					
	3	Matériau Effritable Gris	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : La couche Matériau / Effritable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_059

Référence labo	PM05003872	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	01/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - 515 BUR		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	1	RCA	Chrysotile
	2	Matériau Effritable Bleu	-	-	-					
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_060

Référence labo	PM05003873	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	01/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - 515 BUR		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Bleu Beige	-	-	-	Acétone	1	2	RCA	Non détecté	●
	2	Mastic Effritable Beige	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_061

Référence labo	PM05003874	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 32 (516 LAB)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	JMA	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER120277_062

Référence labo	PM05003875	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Paillasse - Enduit plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 32 (516 LAB)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	JMA	Non détecté	●
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse La couche Ciment / Effritable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_063

Référence labo	PM05003876	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Sorbonne - Plaque		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 32 (516 LAB)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	1	1	DAN	-	-	-	-	Chrysotile	●
	2	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET					

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_064

Référence labo	PM05003877	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 34 (527 BUR)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Souple Bleu		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	JMA	Non détecté ●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	Couche non-analysée : Toile Fibreux Souple Marron

Référence échantillon : 002ER120277_065

Référence labo	PM05003878	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 34 (527 BUR)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	JMA	Non détecté ●
	2	Mortier Effritable Gris	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_066

Référence labo	PM05003879	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 26 (Dégagement R+5)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Souple Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	2	JMA	Non détecté ●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_067

Référence labo	PM05003880	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 26 (Dégagement R+5)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	JMA	Non détecté ●
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-					
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
	4	Matériau Effritable Beige	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	La couche Matériau / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 2, 3, 4 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_068

Référence labo	PM05003881	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Carton		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 26 (Dégagement R+5)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Carton Fibreux Souple Marron	2	2	DAN	-	-	-	-	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_069

Référence labo	PM05003882	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Joint à lèvre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 26 (Dégagement R+5)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	JMA	Non détecté	●
	2	Joint Souple Noir	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_070

Référence labo	PM05003883	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 26 (Dégagement R+5)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	BDJ	Non détecté	●
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Toile Fibreux Souple Blanc	1	1	DAN						
	4	Colle Souple Jaune	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Les couches Peinture / Effritable / Blanc, Enduit type plâtre / Effritable / Blanc, Colle / Souple / Jaune sont présentes en quantité insuffisante pou contre-expertise et archivage. Couches 2, 3, 4 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_071

Référence labo	PM05003884	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 39 (534 LAB)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Fibreux Gris	2	2	DAN	-	-	-	-	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_072

Référence labo	PM05003885	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 39 (534 LAB)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté	●
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_073

Référence labo	PM05003886	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Isolant intérieur		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 40 (536 LAB)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Jaune		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté	●
	2	Polystyrène Souple Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_074

Référence labo	PM05003887	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Porte coupe-feu - Joint		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 43 (535 CFR)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté	●
	2	Fibres Souple Fibreux Beige	1	1	DAN						
	3	Matériau Effritable Noir	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_075

Référence labo	PM05003888	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 43 (535 CFR)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté	●
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Mortier Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_076

Référence labo	PM05003889	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 43 (535 CFR)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté	●
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Mortier Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_077

Référence labo	PM05003890	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	06/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 42 (433 LAV)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	3	2	RCA	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Peinture Effritable Noir

Référence échantillon : 002ER120277_078

Référence labo	PM05003891	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	14/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 44 (Issue de secours)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté	●
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Mortier Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_079

Référence labo	PM05003892	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 51		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Dur Bleu		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Dur Bleu	-	-	-	Acétone	1	1	JMA	Chrysotile	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Colle Bitumineux Noir

Référence échantillon : 002ER120277_080

Référence labo	PM05003893	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 51		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	1	ISI	Chrysotile	●
	2	Colle Bitumineux Noir	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_081

Référence labo	PM05003894	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 52		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Dur Gris Rose	-	-	-	Acétone	1	2	MGA	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_082

Référence labo	PM05003895	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 52		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Noir	-	-	-	Acétone	1	2	MGA	Non détecté	●
	2	Matériau Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_083

Référence labo	PM05003896	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 52		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	BDJ	Non détecté	●
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	DAN						
2	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	BDJ	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_084

Référence labo	PM05003897	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 52		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MGA	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_085

Référence labo	PM05003898	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Sorbonne - Plaque		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 52		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	2	2	DAN	-	-	-	-	Chrysotile	●
	2	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 1 MOLP, 0 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_086

Référence labo	PM05003899	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 52		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Noir	-	-	-	Acétone	1	2	BDJ	Non détecté	●
	2	Mortier Dur Gris Rose	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_087

Référence labo	PM05003900	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Paillasse - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 52		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	BDJ	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_088

Référence labo	PM05003901	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Paillasse - Enduit		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 52		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_089

Référence labo	PM05003902	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 51		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER120277_090

Référence labo	PM05003903	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 51		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_091

Référence labo	PM05003904	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 51		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
	2	Mastic Dur Beige	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_092

Référence labo	PM05003905	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 49		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
	2	Mastic Dur Beige	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_093

Référence labo	PM05003906	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 58		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_094

Référence labo	PM05003907	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 58		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	2	2	MGA	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_095

Référence labo	PM05003908	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 55		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_096

Référence labo	PM05003909	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 60		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_097

Référence labo	PM05003910	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	02/07/2022
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 61		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Faux-plafond Effritable Fibreux Gris	2	2	HCQ	Acétone	1	2	DQU	Non détecté	●
	2	Peinture Effritable Blanc	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 1 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_098

Référence labo	PM05003911	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Paillasse - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 60		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_099

Référence labo	PM05003912	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	06/07/2022
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 62		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mastic Dur Beige	-	-	-	Acétone	2	4	HHE	Non détecté	●
	2	Peinture Effritable Gris	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_100

Référence labo	PM05003913	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 49		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER120277_101

Référence labo	PM05003914	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 49		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
2	2	Ragréage Effritable Rose	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER120277_102

Référence labo	PM05003915	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	02/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Enveloppe de calorifuge		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 64		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	HCQ	Acétone	1	2	DQU	Non détecté	●
	2	Toile Fibreux Souple Beige	1	1	HCQ						
	3	Matériau Effritable Beige	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	2 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_103

Référence labo	PM05003916	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	01/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Calorifugeage		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 64		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Laine Fibreux Souple Blanc	2	2	HCQ	-	-	-	-	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER120277_104

Référence labo	PM05003917	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	02/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Enveloppe de calorifuge		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 64		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DQU	Non détecté	●
	2	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	HCQ						
	3	Toile Fibreux Souple Beige	1	1	HCQ						
	4	Matériau Effritable Marron	-	-	-						
	5	Laine Souple Fibreux Blanc	1	1	HCQ						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	3 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	La couche Laine / Souple Fibreux / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 2, 3, 4, 5 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_105

Référence labo	PM05003918	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit air - Joint entre éléments		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 64		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mastic Résineux Gris	-	-	-	Chloroforme	2	4	HHE	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_106

Référence labo	PM05003919	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 65		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
	2	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_107

Référence labo	PM05003920	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 65		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_108

Référence labo	PM05003921	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	02/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Joint à lèvre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 68		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Toile Souple Fibreux Jaune	1	1	HCQ	Acétone	1	2	DQU	Non détecté	●
	2	Matériau Pulvérulent Noir	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_109

Référence labo	PM05003922	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 68		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_110

Référence labo	PM05003923	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Colle isolant intérieur		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 68		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Bitumineux Noir	-	-	-	Chloroforme	2	4	HHE	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Polystyrène Souple Blanc

Référence échantillon : 002ER120277_111

Référence labo	PM05003924	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 68		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
	2	Peinture Effritable Beige	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_112

Référence labo	PM05003925	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Joint à lèvre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 68		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mousse Souple Noir	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER120277_113

Référence labo	PM05003926	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Joint à lèvre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 69		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Joint Souple Noir	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER120277_114

Référence labo	PM05003927	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 49		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_115

Référence labo	PM05003928	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 71		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER120277_116

Référence labo	PM05003929	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 71		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_117

Référence labo	PM05003930	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 73		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Semi-dur Fibreux Bleu	2	2	HCQ	Acétone	2	2	MGA	Chrysotile	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 1 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_118

Référence labo	PM05003931	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 73		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
2	2	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 2 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_119

Référence labo	PM05003932	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 73		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
	2	Peinture Effritable Blanc	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_120

Référence labo	PM05003933	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 73		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
	2	Peinture Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_121

Référence labo	PM05003934	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	06/07/2022
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 98		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mastic Dur Beige	-	-	-	Acétone	2	4	HHE	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_122

Référence labo	PM05003935	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 88		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mastic Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	RCA	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_123

Référence labo	PM05003936	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Paillasse - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 74		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	2	2	NNG	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_124

Référence labo	PM05003937	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 74		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	RCA	Non détecté	●
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_125

Référence labo	PM05003938	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	06/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 74		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	2	4	MRO	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_126

Référence labo	PM05003939	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 74		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Jaune Beige	-	-	-	Acétone	1	2	RCA	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_127

Référence labo	PM05003940	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 74		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	RCA	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_128

Référence labo	PM05003941	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 76		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	RCA	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_129

Référence labo	PM05003942	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Paillasse - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 76		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Dur Noir	-	-	-	Acétone	1	2	RCA	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_130

Référence labo	PM05003943	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	01/07/2022
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Paillasse - Plaques planes en fibres-ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 76		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	1	1	HCQ	-	-	-	-	Chrysotile

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP	0 MET

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_131

Référence labo	PM05003944	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Sorbonne - Plaque		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 76		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Dur Blanc Marron	-	-	-	Acétone	2	2	HHE	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_132

Référence labo	PM05003945	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	02/07/2022
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 77		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DQU	Non détecté	●
	2	Faux plafond Effritable Fibreux Beige	2	2	HCQ						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_133

Référence labo	PM05003946	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 77		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	RCA	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_134

Référence labo	PM05003947	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 90		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RCA	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_135

Référence labo	PM05003948	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 90		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	RCA	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_136

Référence labo	PM05003949	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	01/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Calorifugeage		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 90		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Laine Fibreux Souple Jaune	2	2	HCQ	-	-	-	-	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_137

Référence labo	PM05003950	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit air - Enveloppe de calorifuge		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 90		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Papier Souple Fibreux Beige	2	2	HCQ	-	-	-	-	Non détecté	●
2	2	Matériau Effritable Noir	-	-	-	Acétone	2	4	HHE	Non détecté	●
	3	Fibres Souple Fibreux Beige	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couches 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER120277_138

Référence labo	PM05003951	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	01/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit air - Calorifugeage		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 90		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Laine Fibreux Souple Noir Vert	2	2	HCQ	-	-	-	-	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_139

Référence labo	PM05003952	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	02/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit air - Joint entre éléments		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 90		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Vert Beige	-	-	-	Acétone	1	2	GDO	Non détecté	●
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	1	1	HCQ						
	3	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
	4	Matériau Souple Fibreux Beige	2	2	HCQ						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	2 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_140

Référence labo	PM05003953	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Enveloppe de calorifuge		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 90		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	1	RCA	Chrysotile	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_141

Référence labo	PM05003954	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	02/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Enveloppe de calorifuge		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 90		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Carton Souple Fibreux Marron	2	2	HCQ	-	-	-	-	Non détecté	●
2	2	Toile Fibreux Souple Beige	1	1	HCQ	Acétone	1	2	GDO	Non détecté	●
	3	Matériau Effritable Beige	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			2 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.
Couches 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER120277_142

Référence labo	PM05003955	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	01/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Calorifugeage		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 90		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Laine Fibreux Souple Blanc	2	2	HCQ	-	-	-	-	Non détecté	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			0 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_143

Référence labo	PM05003956	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	02/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Enveloppe de calorifuge		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 90		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DQU	Non détecté	●
	2	Enduit type plâtre Effritable Beige	-	-	-						
	3	Toile Souple Fibreux Beige	1	1	HCQ						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_144

Référence labo	PM05003957	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 92		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Semi-dur Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	RCA	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	RCA	Non détecté	●
	3	Bois aggloméré Fibreux Dur Marron	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 2 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.
Couche non-analysée : Peinture Effritable Blanc

Référence échantillon : 002ER120277_145

Référence labo	PM05003958	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 92		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Jaune		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	RCA	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Bois Dur Fibreux Marron

Référence échantillon : 002ER120277_146

Référence labo	PM05003959	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	01/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Plaques planes en fibres-ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 91		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	1	1	HCQ	-	-	-	-	Chrysotile	●
	2	Peinture Effritable Vert	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 1 MOLP, 0 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_147

Référence labo	PM05003960	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 94		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	RCA	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige

Référence échantillon : 002ER120277_148

Référence labo	PM05003961	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	06/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 88		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	2	4	BDJ	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_149

Référence labo	PM05003962	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 94		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	RCA	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_150

Référence labo	PM05003963	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 94		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RCA	Non détecté
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_151

Référence labo	PM05003964	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Paillasse - Enduit		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 95		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_152

Référence labo	PM05003965	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 97		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Carrelage Dur Gris

Référence échantillon : 002ER120277_153

Référence labo	PM05003966	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 97		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_154

Référence labo	PM05003967	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 88		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Fibreux Semi-dur Gris Marron	2	2	JGA	Acétone	3	4	HHE	Chrysotile	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_155

Référence labo	PM05003968	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 88		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_156

Référence labo	PM05003969	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 88		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Jaune Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_157

Référence labo	PM05003970	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 99		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_158

Référence labo	PM05003971	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 99		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_159

Référence labo	PM05003972	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 100		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Ragréage Dur Gris	-	-	-						
2	4	Revêtement Dur Bleu	-	-	-	Acétone	2	2	NNG	Chrysotile	●
	5	Sous-couche Souple Fibreux Rouge	1	1	JGA						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.
Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4.

Référence échantillon : 002ER120277_160

Référence labo	PM05003973	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 100		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	2	2	NNG	Non détecté	●
	3	Ragréage Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon : 002ER120277_161

Référence labo	PM05003974	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 101		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_162

Référence labo	PM05003975	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 101		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_163

Référence labo	PM05003976	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 101		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_164

Référence labo	PM05003977	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 101		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_165

Référence labo	PM05003978	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 101		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_166

Référence labo	PM05003979	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 121		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_167

Référence labo	PM05003980	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 121		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_168

Référence labo	PM05003981	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Paillasse - Enduit		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 102		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_169

Référence labo	PM05003982	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	01/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Moquettes avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 102		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Moquette Fibreux Souple Gris Noir	2	2	JGA	-	-	-	-	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP	0 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_170

Référence labo	PM05003983	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 106		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris Beige	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_171

Référence labo	PM05003984	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 106		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_172

Référence labo	PM05003985	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 107		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_173

Référence labo	PM05003986	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Paillasse - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 106		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_174

Référence labo	PM05003987	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 106		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_175

Référence labo	PM05003988	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 106		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_176

Référence labo	PM05003989	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	06/07/2022
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 120		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mastic Dur Beige	-	-	-	Acétone	3	4	MGA	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : La couche Mastic / Dur / Beige est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.

Référence échantillon : 002ER120277_177

Référence labo	PM05003990	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	01/07/2022
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Sorbonne - Plaque		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 108		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	1	1	JGA	-	-	-	-	Chrysotile

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP	0 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_178

Référence labo	PM05003991	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Paillasse - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 111		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Chrysotile

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_179

Référence labo	PM05003992	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 111		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_180

Référence labo	PM05003993	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 112		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Vert	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_181

Référence labo	PM05003994	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 112		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Vert	-	-	-	Acétone	1	2	NCH	Non détecté	●
	2	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_182

Référence labo	PM05003995	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	02/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Enveloppe de calorifuge		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 112		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Toile Souple Fibreux Marron	1	1	JGA	Acétone	1	2	DQU	Non détecté	●
	2	Enduit type plâtre Effritable Beige	-	-	-						
2	3	Carton Souple Fibreux Marron	2	2	JGA	-	-	-	-	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 2 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_183

Référence labo	PM05003996	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	01/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Calorifugeage		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 112		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Laine Fibreux Souple Blanc	2	2	JGA	-	-	-	-	Non détecté	●
2	2	Fibres Souple Fibreux Marron	2	2	JGA	-	-	-	-	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 2 MOLP, 0 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_184

Référence labo	PM05003997	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Enveloppe de calorifuge		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 112		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Toile Fibreux Souple Beige	1	1	JGA	Acétone	1	2	MGA	Non détecté	●
	2	Enduit type plâtre Effritable Beige	-	-	-						
2	3	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NCH	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER120277_185

Référence labo	PM05003998	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 105		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Beige	-	-	-	Acétone	1	2	NCH	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Marron	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_186

Référence labo	PM05003999	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 105		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	NCH	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_187

Référence labo	PM05004000	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 105		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NCH	Non détecté	●
	2	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_188

Référence labo	PM05004001	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 117		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NCH	Non détecté	●
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche non-analysée : Matériau plastique Dur Marron Blanc

Référence échantillon : 002ER120277_189

Référence labo	PM05004002	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 119		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	NCH	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_190

Référence labo	PM05004003	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 119		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	NCH	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_191

Référence labo	PM05004004	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 118		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Beige	-	-	-	Acétone	1	2	NCH	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	NCH	Non détecté	●
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse	La couche Ragréage / Effritable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon : 002ER120277_192

Référence labo	PM05004005	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 118		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Colle Souple Jaune, Ragréage Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	NCH	Non détecté	●
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-						
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1. Couche non-analysée : Matériau Souple Blanc

Référence échantillon : 002ER120277_193

Référence labo	PM05004006	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 137		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Beige	-	-	-	Acétone	1	2	NCH	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	NCH	Non détecté	●
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon : 002ER120277_194

Référence labo	PM05004007	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 137		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	NCH	Non détecté	●
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						
	3	Matériau Effritable Beige	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_195

Référence labo	PM05004008	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Paillasse - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 137		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Effritable Noir	-	-	-	Acétone	1	2	NCH	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_196

Référence labo	PM05004009	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	01/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 128		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Souple Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Fibreux Beige	2	2	JGA	-	-	-	-	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche non-analysée : Colle Souple Jaune

Référence échantillon : 002ER120277_197

Référence labo	PM05004010	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 128		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	NCH	Non détecté	●
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige

Référence échantillon : 002ER120277_198

Référence labo	PM05004011	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 129		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Souple Rouge		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Rouge	-	-	-	Acétone	1	2	NCH	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches non-analysées : Colle Souple Jaune, Ragréage Effritable Gris, Fibres Souple Fibreux Marron

Référence échantillon : 002ER120277_199

Référence labo	PM05004012	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 129		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	NCH	Non détecté	●
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_200

Référence labo	PM05004013	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 130		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	2	NCH	Non détecté	●
2	2	Fibres Souple Fibreux Marron	1	1	JGA	Acétone	1	2	DQU	Non détecté	●
	3	Colle Souple Jaune	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon : 002ER120277_201

Référence labo	PM05004014	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 130		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	NCH	Non détecté	●
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_202

Référence labo	PM05004015	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 131		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Souple Bleu		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	NCH	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche non-analysée : Toile Souple Fibreux Marron

Référence échantillon : 002ER120277_203

Référence labo	PM05004016	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 131		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	NCH	Non détecté	●
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_204

Référence labo	PM05004017	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Evier - Tampon bitumineux		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 132		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Tampon Bitumineux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	2	NCH	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_205

Référence labo	PM05004018	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 133		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	NCH	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_206

Référence labo	PM05004019	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 134		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Souple Noir		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Noir	-	-	-	Acétone	1	2	NCH	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	Couches non-analysées : Colle Souple Jaune, Toile Souple Fibreux Marron

Référence échantillon : 002ER120277_207

Référence labo	PM05004020	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 134		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	NCH	Non détecté	●
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_208

Référence labo	PM05004021	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 135		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Papier Souple Beige, Enduit Dur Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MGA	Non détecté	●
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Papier Souple Fibreux Blanc	1	1	JGA						
	4	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
2	5	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NCH	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4 non dissociables analysées avec la couche 1. Couche non-analysée : Carton Souple Fibreux Marron Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER120277_209

Référence labo	PM05004022	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 135		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	NCH	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches non-analysées : Carrelage Dur Noir, Papier Souple Fibreux Blanc

Référence échantillon : 002ER120277_210

Référence labo	PM05004023	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 135		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	NCH	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_211

Référence labo	PM05004024	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 135		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	TVI	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc Vert	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP — 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce
des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER120277_212

Référence labo	PM05004025	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 135		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	TVI	Non détecté	●
	2	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP — 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce
des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER120277_213

Référence labo	PM05004026	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 137		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	2	TVI	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP — 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_214

Référence labo	PM05004027	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 138		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	TVI	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP — 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle
fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER120277_215

Référence labo	PM05004028	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 138		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	TVI	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER120277_216

Référence labo	PM05004029	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit air - Joint entre éléments		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 138		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Souple Noir Gris	-	-	-	Acétone	1	2	TVI	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_217

Référence labo	PM05004030	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Enveloppe de calorifuge		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 138		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MGA	Non détecté	●
	2	Toile Fibreux Souple Blanc	1	1	HCQ						
2	3	Carton Souple Fibreux Marron	2	2	HCQ	-	-	-	-	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	2 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_218

Référence labo	PM05004031	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	01/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Calorifugeage		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 138		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Laine Fibreux Souple Blanc	2	2	HCQ	-	-	-	-	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_219

Référence labo	PM05004032	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Enveloppe de calorifuge		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 138		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MGA	Non détecté
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	1	1	HCQ					
	3	Laine Souple Fibreux Blanc	1	1	HCQ					
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	2 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4 non dissociables analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente d celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER120277_220

Référence labo	PM05004033	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	01/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit air - Calorifugeage		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 138		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Laine Souple Fibreux Orange	2	2	HCQ	-	-	-	-	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET				

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_221

Référence labo	PM05004034	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Non
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit air - Joint entre éléments		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 138		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MGA	Non détecté
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	1	1	HCQ					
	3	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
	4	Papier Souple Fibreux Blanc	1	1	HCQ					
	5	Fibres Souple Fibreux Blanc	1	1	HCQ					
	6	Aluminium Souple Gris	-	-	-					
	7	Laine Souple Fibreux Jaune	1	1	HCQ					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	4 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4, 5, 6, 7 non dissociables analysées avec la couche 1. Phase 1 non accréditée car comportant plus de 5 couches. Analyse non réglementaire : Analyse non accréditée. Couches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER120277_222

Référence labo	PM05004035	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 138		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	TVI	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_223

Référence labo	PM05004036	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 128		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Noir	-	-	-	Acétone	1	2	TVI	Non détecté	●
	2	Mortier Dur Rose Gris	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_224

Référence labo	PM05004037	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Paillasse - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 128		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	TVI	Non détecté	●
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_225

Référence labo	PM05004038	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Paillasse - Enduit		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 128		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	TVI	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_226

Référence labo	PM05004039	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 142		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	TVI	Non détecté	●
	2	Peinture Effritable Orange	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP — 1 MET

Remarque concernant l'analyse : La couche Peinture / Effritable / Orange est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_227

Référence labo	PM05004040	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 142		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	TVI	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP — 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_228

Référence labo	PM05004041	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 125		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Dur Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Dur Gris	-	-	-	Acétone	2	4	HHE	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP — 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Colle Souple Translucide

Référence échantillon : 002ER120277_229

Référence labo	PM05004042	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	01/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 125		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	SME	Non détecté	●
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP — 1 MET

Remarque concernant l'analyse : La couche Ragréage / Effritable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Carrelage Dur Gris

Référence échantillon : 002ER120277_230

Référence labo	PM05004043	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	01/07/2022
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 144		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mastic Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	SME	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_231

Référence labo	PM05004044	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	01/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 122		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	SME	Non détecté
	2	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER120277_232

Référence labo	PM05004045	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	01/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 122		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	SME	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER120277_233

Référence labo	PM05004046	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	01/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 122		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	SME	Non détecté	●
	2	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER120277_234

Référence labo	PM05004047	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	01/07/2022
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 122		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	SME	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER120277_235

Référence labo	PM05004048	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	01/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 122		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Dur Gris Rose	-	-	-	Acétone	1	2	SME	Non détecté	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_236

Référence labo	PM05004049	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	01/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 122		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	SME	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
	3	Toile Souple Fibreux Blanc	-	-	-						
	4	Peinture Effritable Beige	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : La couche Toile / Souple Fibreux / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3, 4 non dissociables analysées avec la couche 1.
Couche non-analysée : Carrelage Dur Gris

Référence échantillon : 002ER120277_237

Référence labo	PM05004050	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 145		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Dur Fibreux Bleu	2	2	HCQ	Acétone	2	1	MGA	Chrysotile	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 1 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_238

Référence labo	PM05004051	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	01/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 145		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	SME	Non détecté	●
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_239

Référence labo	PM05004052	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 174		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Dur Fibreux Bleu Beige	2	2	HCQ	Acétone	2	1	MGA	Chrysotile	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 1 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_240

Référence labo	PM05004053	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	01/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 174		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	SME	Non détecté	●
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_241

Référence labo	PM05004054	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 174		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
	3	Matériau Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	La couche Matériau / Effritable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_242

Référence labo	PM05004055	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 174		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_243

Référence labo	PM05004056	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 174		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	La couche Colle / Souple / Jaune est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_244

Référence labo	PM05004057	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 174		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_245

Référence labo	PM05004058	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 173		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Noir	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_246

Référence labo	PM05004059	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 170		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_247

Référence labo	PM05004060	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 170		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Gris	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_248

Référence labo	PM05004061	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 170		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	3	5	NNG	Chrysotile	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_249

Référence labo	PM05004062	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Résine		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 167		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Dur Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
	2	Matériau Dur Beige	-	-	-						
	3	Matériau Effritable Beige	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_250

Référence labo	PM05004063	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 147		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_251

Référence labo	PM05004064	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 147		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	2 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon : 002ER120277_252

Référence labo	PM05004065	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 147		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER120277_253

Référence labo	PM05004066	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Paillasse - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 148		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_254

Référence labo	PM05004067	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 155		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Souple Bleu		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche non-analysée : Colle Souple Jaune

Référence échantillon : 002ER120277_255

Référence labo	PM05004068	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 155		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
	2	Ragréage Effritable Rose	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_256

Référence labo	PM05004069	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 157		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Dur Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Beige	-	-	-	Acétone	2	4	MGA	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches non-analysées : Colle Souple Jaune, Ragréage Dur Gris

Référence échantillon : 002ER120277_257

Référence labo	PM05004070	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 157		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté ●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_258

Référence labo	PM05004071	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 160		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Souple Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Colle Souple Jaune

Référence échantillon : 002ER120277_259

Référence labo	PM05004072	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 160		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté ●
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_260

Référence labo	PM05004073	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 174		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
	2	Mastic Effritable Beige	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_261

Référence labo	PM05004074	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 175		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
	2	Mastic Effritable Beige	-	-	-						
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_262

Référence labo	PM05004075	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Paillasse - Enduit		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 154		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_263

Référence labo	PM05004076	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 153		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
	2	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_264

Référence labo	PM05004077	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 153		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
	2	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_265

Référence labo	PM05004078	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 166		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Orange	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
	2	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_266

Référence labo	PM05004079	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 166		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Orange	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
	2	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-						
	3	Mortier Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : La couche Mortier / Effritable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_267

Référence labo	PM05004080	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Sorbonne - Plaque		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 150		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	1	1	CCE	-	-	-	-	Chrysotile	●
	2	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_268

Référence labo	PM05004081	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 166		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Béton Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_269

Référence labo	PM05004082	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	06/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Enveloppe de calorifuge		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 166		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Fibreux Effritable Marron	2	2	CCE	Acétone	1	2	DQU	Non détecté	●
	2	Enduit type plâtre Effritable Beige	-	-	-						
	3	Toile Fibreux Souple Beige	1	1	CCE						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	2 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_270

Référence labo	PM05004083	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	06/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Calorifugeage		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 166		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Laine Fibreux Souple Beige	1	1	CCE	Acétone	1	2	DQU	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Marron	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	La couche Matériau / Effritable / Marron est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_271

Référence labo	PM05004084	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Enveloppe de calorifuge		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 166		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Enduit type plâtre Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	RCA	Non détecté	●
	2	Toile Fibreux Souple Beige	1	1	JGA						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_272

Référence labo	PM05004085	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 173		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Orange	-	-	-	Acétone	1	2	MOK	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Beige	-	-	-						
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat 0 MOLP 1 MET

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_273

Référence labo	PM05004086	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 174		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MOK	Non détecté	●
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat 0 MOLP 1 MET

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_274

Référence labo	PM05004087	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 181		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MOK	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat 0 MOLP 1 MET

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER120277_275

Référence labo	PM05004088	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 181		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MOK	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat 0 MOLP 1 MET

Remarque concernant l'analyse La couche Matériau / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_276

Référence labo	PM05004089	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 182		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MOK	Non détecté	●
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_277

Référence labo	PM05004090	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	06/07/2022
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 182		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	2	1	AiD	Chrysotile	●
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	JGA						
	4	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3, 4 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_278

Référence labo	PM05004091	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 182		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	2	2	HHE	Non détecté	●
	2	Enduit type plâtre Effritable Beige	-	-	-						
	3	Carton Souple Fibreux Marron Rose	1	1	JGA						
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3, 4 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_279

Référence labo	PM05004092	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 182		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MOK	Non détecté	●
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_280

Référence labo	PM05004093	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	19/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 184		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MOK	Non détecté	●
	2	Mastic Effritable Beige	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_281

Référence labo	PM05004094	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 214		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MOK	Non détecté	●
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Carrelage Dur Noir

Référence échantillon : 002ER120277_282

Référence labo	PM05004095	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 214		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MOK	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Mortier Dur Beige	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_283

Référence labo	PM05004096	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 214		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MOK	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP — 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_284

Référence labo	PM05004097	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 214		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MOK	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP — 1 MET

Remarque concernant l'analyse : La couche Plâtre / Pulvérulent / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.

Référence échantillon : 002ER120277_285

Référence labo	PM05004098	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	01/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Enveloppe de calorifuge		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 214		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	NCH	Non détecté	●
	2	Toile Fibreux Souple Blanc	1	1	JGA						
	3	Enduit type plâtre Effritable Beige	-	-	-						
2	4	Matériau Souple Fibreux Marron	2	2	JGA	Acétone	1	2	NCH	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 2 MOLP — 2 MET

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_286

Référence labo	PM05004099	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	01/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Calorifugeage		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 214		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Laine Fibreux Souple Blanc	2	2	JGA	-	-	-	-	Non détecté	●
1	2	Carton Souple Fibreux Marron	2	2	JGA	-	-	-	-	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 2 MOLP — 0 MET

Remarque concernant l'analyse : La couche Carton / Souple Fibreux / Marron est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_287

Référence labo	PM05004100	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Enveloppe de calorifuge		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 214		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MOK	Non détecté	●
	2	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_288

Référence labo	PM05004101	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 198		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MOK	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Beige	-	-	-						
2	3	Tresse Souple Fibreux Marron	2	2	JGA	Acétone	1	2	RCA	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_289

Référence labo	PM05004102	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 199		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MOK	Non détecté	●
	2	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_290

Référence labo	PM05004103	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Paillasse - Enduit		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 199		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MOK	Non détecté	●
	2	Mortier Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : La couche Mortier / Effritable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_291

Référence labo	PM05004104	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Paillasse - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 199		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MOK	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP — 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_292

Référence labo	PM05004105	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	01/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 198		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	NCH	Non détecté	●
	2	Enduit type plâtre Effritable Beige	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP — 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_293

Référence labo	PM05004106	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	01/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 211		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NCH	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP — 1 MET

Remarque concernant l'analyse : La couche Plâtre / Pulvérulent / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.

Référence échantillon : 002ER120277_294

Référence labo	PM05004107	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	01/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 198		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	NCH	Non détecté	●
	2	Mastic Effritable Beige	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP — 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_295

Référence labo	PM05004108	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	01/07/2022
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 209		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Ciment Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	NCH	Non détecté	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_296

Référence labo	PM05004109	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	01/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 209		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NCH	Non détecté	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_297

Référence labo	PM05004110	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	01/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 209		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	NCH	Non détecté	●
	2	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_298

Référence labo	PM05004111	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	01/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 209		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	NCH	Non détecté	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_299

Référence labo	PM05004112	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	06/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 209		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	3	6	MOK	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_300

Référence labo	PM05004113	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	01/07/2022
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 242		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NCH	Non détecté ●
	2	Mastic Effritable Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_301

Référence labo	PM05004114	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 213		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches non-analysées : Enduit type plâtre Effritable Blanc, Matériau Effritable Jaune Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER120277_302

Référence labo	PM05004115	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 254		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mastic Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_303

Référence labo	PM05004116	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 253		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mastic Dur Beige Gris	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER120277_304

Référence labo	PM05004117	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	06/07/2022
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 252		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mastic Dur Beige Gris	-	-	-	Acétone	2	4	HHE	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER120277_305

Référence labo	PM05004118	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 244		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	2	2	HHE	Non détecté	●
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-						
	4	Fibres Souple Fibreux Blanc	1	1	JGA						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3, 4 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_306

Référence labo	PM05004119	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 244		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	2	2	MGA	Non détecté	●
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-						
	4	Fibres Souple Fibreux Blanc	1	1	JGA						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3, 4 non dissociables analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente d
celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER120277_307

Référence labo	PM05004120	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 244		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	2	2	MGA	Non détecté	●
	2	Fibres Souple Fibreux Blanc	1	1	JGA						
	3	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	JGA						
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	2 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	La couche Enduit type plâtre / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 2, 3, 4 non dissociables analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente c celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER120277_308

Référence labo	PM05004121	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 244		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RCA	Non détecté	●
	2	Faux plafond Effritable Fibreux Beige	2	2	JGA						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_309

Référence labo	PM05004122	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 244		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté	●
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER120277_310

Référence labo	PM05004123	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 250		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Fibreux Bleu	2	2	JGA	Acétone	3	4	MGA	Chrysotile
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_311

Référence labo	PM05004124	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 250		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté
	2	Matériau Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_312

Référence labo	PM05004125	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 250		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_313

Référence labo	PM05004126	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Paillasse - Enduit		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 250		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER120277_314

Référence labo	PM05004127	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Paillasse - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 250		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté	●
	2	Joint Dur Gris	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_315

Référence labo	PM05004128	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Paillasse - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 256		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_316

Référence labo	PM05004129	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 258		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté	●
	2	Béton Dur Gris	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_317

Référence labo	PM05004130	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 258		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_318

Référence labo	PM05004131	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 255		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP — 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_319

Référence labo	PM05004132	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 256		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP — 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER120277_320

Référence labo	PM05004133	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	06/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 256		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	2	4	MGA	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP — 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie, la diffraction électroni et la composition chimique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER120277_321

Référence labo	PM05004134	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 257		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Effritable Rose	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP — 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_322

Référence labo	PM05004135	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Paillasse - Enduit		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 256		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté	●
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER120277_323

Référence labo	PM05004136	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 259		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mastic Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_324

Référence labo	PM05004137	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit air - Colle		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 258		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Jaune		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté	●
	2	Polystyrène Souple Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_325

Référence labo	PM05004138	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Enveloppe de calorifuge		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 258		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	2	4	HHE	Non détecté	●
	2	Tresse Souple Fibreux Marron	2	2	JGA						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_326

Référence labo	PM05004139	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 268		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté	●
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_327

Référence labo	PM05004140	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 268		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté	●
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Mortier Dur Marron Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	La couche Enduit type plâtre / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_328

Référence labo	PM05004141	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 267		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NNG	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER120277_329

Référence labo	PM05004142	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Joint à lèvre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 267		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mousse Souple Noir	-	-	-	Acétone	1	2	RCA	Non détecté	●
	2	Matériau Souple Fibreux Beige	2	2	JGA						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_330

Référence labo	PM05004143	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Enveloppe de calorifuge		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 258		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	JGA	Acétone	1	2	RCA	Non détecté	●
	2	Toile Fibreux Souple Blanc	1	1	JGA						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	2 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_331

Référence labo	PM05004144	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Calorifugeage		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 267		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Laine Fibreux Souple Blanc	1	1	SZA	Acétone	1	2	RCA	Non détecté	●
	2	Toile Souple Fibreux Beige	1	1	SZA						
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	2 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_332

Référence labo	PM05004145	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Enveloppe de calorifuge		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 267		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_333

Référence labo	PM05004146	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 278		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MOK	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_334

Référence labo	PM05004147	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 278		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MOK	Non détecté	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_335

Référence labo	PM05004148	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 279		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MOK	Non détecté	●
	2	Mortier Effritable Gris	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_336

Référence labo	PM05004149	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 279		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Laine Fibreux Souple Jaune	2	2	SZA	-	-	-	-	Non détecté	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			0 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_337

Référence labo	PM05004150	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 280		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MOK	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_338

Référence labo	PM05004151	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Enveloppe de calorifuge		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 280		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RCA	Non détecté	●
	2	Enduit type plâtre Effritable Marron	-	-	-						
	3	Toile Fibreux Souple Blanc	1	1	SZA						
	4	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	SZA						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	2 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_339

Référence labo	PM05004152	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Calorifugeage		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 280		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Laine Fibreux Souple Beige	2	2	SZA	-	-	-	-	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_340

Référence labo	PM05004153	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 281		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Marron	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
	2	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_341

Référence labo	PM05004154	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 281		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Dur Rose Noir	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_342

Référence labo	PM05004155	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 270		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DQU	Non détecté	●
	2	Faux plafond Effritable Fibreux Beige	2	2	SZA						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_343

Référence labo	PM05004156	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 280		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
	2	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-						
2	3	Toile Souple Fibreux Blanc	2	2	SZA	-	-	-	-	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER120277_344

Référence labo	PM05004157	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de plinthe		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 281		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_345

Référence labo	PM05004158	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Enveloppe de calorifuge		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 280		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Marron	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
	2	Plâtre Pulvérulent Beige	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER120277_346

Référence labo	PM05004159	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 295		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MOK	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_347

Référence labo	PM05004160	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 295		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Ragréage Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_348

Référence labo	PM05004161	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Moquettes avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 296		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Moquette Fibreux Souple Marron	1	1	SZA	Acétone, Chloroforme	1	2	RCA	Non détecté	●
	2	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_349

Référence labo	PM05004162	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 296		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Ragréage Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche non-analysée : Bois Fibreux Dur Marron

Référence échantillon : 002ER120277_350

Référence labo	PM05004163	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 286		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	MRO	Chrysotile	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_351

Référence labo	PM05004164	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 286		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	1	MRO	Chrysotile	●
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_352

Référence labo	PM05004165	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de plinthe		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 289		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_353

Référence labo	PM05004166	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 288		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Béton Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_354

Référence labo	PM05004167	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 298		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_355

Référence labo	PM05004168	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 298		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Béton Dur Gris	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_356

Référence labo	PM05004169	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 285		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
	2	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_357

Référence labo	PM05004170	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 285		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	2	2	HHE	Non détecté	●
	2	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_358

Référence labo	PM05004171	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 285		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MRO	Non détecté	●
	2	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_359

Référence labo	PM05004172	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 285		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MOK	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_360

Référence labo	PM05004173	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 289		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MOK	Non détecté	●
	2	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_361

Référence labo	PM05004174	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 287		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MOK	Non détecté	●
	2	Peinture Effritable Rose	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_362

Référence labo	PM05004175	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 287		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Rose	-	-	-	Acétone	1	2	MOK	Non détecté	●
	2	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_363

Référence labo	PM05004176	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	02/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Enveloppe de calorifuge		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 289		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Toile Fibreux Souple Marron	1	1	JGA	Acétone	1	2	DQU	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	JGA						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	2 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_364

Référence labo	PM05004177	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Calorifugeage		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 289		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Laine Fibreux Souple Blanc	2	2	JGA	-	-	-	-	Non détecté	●
2	2	Matériau Effritable Marron	-	-	-	Acétone	1	2	MOK	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : La couche Matériau / Effritable / Marron est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.

Référence échantillon : 002ER120277_365

Référence labo	PM05004178	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 296		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MOK	Non détecté	●
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Peinture Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_366

Référence labo	PM05004179	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Enveloppe de calorifuge		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 289		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MOK	Non détecté	●
	2	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-						
	3	Fibres Souple Fibreux Beige	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_367

Référence labo	PM05004180	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 295		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MOK	Non détecté	●
	2	Peinture Effritable Rose	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_368

Référence labo	PM05004181	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	22/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 295		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Rose	-	-	-	Acétone	1	2	MOK	Non détecté	●
	2	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-						
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : La couche Ciment / Effritable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_369

Référence labo	PM05004182	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 300		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MOK	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_370

Référence labo	PM05004183	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	02/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 300		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	DQU	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_371

Référence labo	PM05004184	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 300		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Ciment Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MOK	Non détecté	●
	2	Peinture Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_372

Référence labo	PM05004185	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Semelles - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 300		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MOK	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_373

Référence labo	PM05004186	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 300		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Dur Gris	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	1	MOK	Chrysotile
	2	Peinture Effritable Vert	-	-	-					
	3	Colle Bitumineux Noir	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : La couche Colle / Bitumineux / Noir est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_374

Référence labo	PM05004187	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 300		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Béton Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MOK	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_375

Référence labo	PM05004188	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	02/07/2022
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Tuyauteries - Tresses		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 300		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Fibres Souple Fibreux Beige	1	1	JGA	Acétone	1	2	DQU	Non détecté
	2	Matériau Effritable Marron	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 1 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : La couche Matériau / Effritable / Marron est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_376

Référence labo	PM05004189	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Joint de bride		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 300		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Fibreux Noir	2	2	JGA	Acétone	2	4	HHE	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 1 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_377

Référence labo	PM05004190	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Joint de bride		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 300		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Effritable Fibreux Multicolore	2	2	JGA	Acétone	2	4	MGA	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie, la diffraction électronique et la composition chimique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER120277_378

Référence labo	PM05004191	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Joint de bride		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 300		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Effritable Fibreux Multicolore	2	2	JGA	Acétone	2	4	MGA	Non détecté	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_379

Référence labo	PM05004192	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	02/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Calorifugeage		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 300		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Laine Fibreux Souple Beige	1	1	JGA	Acétone	1	2	GDO	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Noir	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_380

Référence labo	PM05004193	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Joint de bride		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 300		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Fibreux Multicolore	2	2	JGA	Acétone	2	4	HHE	Non détecté	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_381

Référence labo	PM05004194	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Joint de bride		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 300		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Fibreux Multicolore	2	2	JGA	Acétone	2	4	HHE	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : La couche Matériau / Fibreux / Multicolore est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.

Référence échantillon : 002ER120277_382

Référence labo	PM05004195	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Chaudières - Joints		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 300		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MOK	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_383

Référence labo	PM05004196	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Joint de bride		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 300		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Effritable Beige Marron	-	-	-	Acétone	2	4	HHE	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_384

Référence labo	PM05004197	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Joint de bride		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 300		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Effritable Beige Marron	-	-	-	Acétone	2	4	HHE	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_385

Référence labo	PM05004198	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Joint de bride		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 300		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Fibreux Multicolore	2	2	JGA	Acétone	2	4	MGA	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_386

Référence labo	PM05004199	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Joint de bride		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 300		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Fibreux Vert	2	2	JGA	Acétone	2	4	HHE	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_387

Référence labo	PM05004200	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Joint de bride		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 300		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Fibreux Marron	2	2	JGA	Acétone	2	4	MOK	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_388

Référence labo	PM05004201	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Joint de bride		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 300		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Fibreux Multicolore	2	2	JGA	Acétone	2	4	MGA	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER120277_389

Référence labo	PM05004202	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Joint de bride		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 300		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Beige Marron	-	-	-	Acétone	2	4	HHE	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER120277_390

Référence labo	PM05004203	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	01/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Joint de bride		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 300		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Joint de bride Fibreux Multicolore	2	2	JGA	-	-	-	-	Chrysotile

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP	0 MET

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_391

Référence labo	PM05004204	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Joint de bride		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 300		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Joint Souple Noir	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_392

Référence labo	PM05004205	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Joint de bride		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 300		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	ISI	Chrysotile

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	La couche Matériau / Effritable / Beige est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.

Référence échantillon : 002ER120277_393

Référence labo	PM05004206	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit air - Enveloppe de calorifuge		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 300		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Marron	-	-	-	Acétone	1	2	BDJ	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Toile Souple Fibreux Blanc	1	1	HCQ						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_394

Référence labo	PM05004207	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit air - Calorifugeage		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 300		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Laine Fibreux Souple Jaune	1	1	HCQ	Acétone	1	2	BDJ	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Fibres Souple Fibreux Blanc	1	1	HCQ						
	4	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	HCQ						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	3 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_395

Référence labo	PM05004208	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	06/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Enveloppe de calorifuge		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 300		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Dur Blanc	-	-	-	Acétone	2	2	MGA	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la diffraction électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER120277_396

Référence labo	PM05004209	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Enveloppe de calorifuge		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 300		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	HCQ	Acétone	1	2	BDJ	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Bleu	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_397

Référence labo	PM05004210	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	01/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Calorifugeage		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 300		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Laine Fibreux Souple Beige	2	2	HCQ	-	-	-	-	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_398

Référence labo	PM05004211	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	02/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Enveloppe de calorifuge		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 300		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Rouge	-	-	-	Acétone	1	2	FOU	Non détecté	●
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	1	1	HCQ						
	3	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
	4	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	HCQ						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	2 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_399

Référence labo	PM05004212	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Enveloppe de calorifuge		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 300		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté	●
	2	Peinture Effritable Marron	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER120277_400

Référence labo	PM05004213	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	01/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 282		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Fibreux Gris	2	2	HCQ	-	-	-	-	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_401

Référence labo	PM05004214	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	02/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 282		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Papier Souple Beige, Enduit Dur Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	HCQ	Acétone	1	2	GDO	Non détecté
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couches non-analysées : Carton Souple Fibreux Marron, Toile Souple Fibreux Blanc, Peinture Effritable Vert

Référence échantillon : 002ER120277_402

Référence labo	PM05004215	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	06/07/2022
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 282		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Enduit Dur Blanc, Papier Souple Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	HCQ	Acétone	2	4	MGA	Non détecté
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	HCQ					
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	2 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4 non dissociables analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente d celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER120277_403

Référence labo	PM05004216	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 312		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mastic Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_404

Référence labo	PM05004217	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 309		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_405

Référence labo	PM05004218	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 309		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Ciment Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER120277_406

Référence labo	PM05004219	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 309		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Ragréage Effritable Marron	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER120277_407

Référence labo	PM05004220	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	02/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Enveloppe de calorifuge		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 309		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	HCQ	Acétone	1	2	MOK	Non détecté	●
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	1	1	HCQ						
	3	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	2 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_408

Référence labo	PM05004221	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	01/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Calorifugeage		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 309		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Laine Fibreux Souple Blanc	2	2	HCQ	-	-	-	-	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER120277_409

Référence labo	PM05004222	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	06/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Enveloppe de calorifuge		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 309		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-	Acétone	2	2	HHE	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER120277_410

Référence labo	PM05004223	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	06/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Joint de bride		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 309		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Joint Souple Beige	-	-	-	Acétone	2	2	RCA	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_411

Référence labo	PM05004224	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	06/07/2022
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Paillasse - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 305		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	2	2	MGA	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER120277_412

Référence labo	PM05004225	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 314		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Souple Rouge		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Rouge	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_413

Référence labo	PM05004226	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	06/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 314		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	2	2	RCA	Non détecté	●
2	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-	Acétone	2	2	RCA	Non détecté	●
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon : 002ER120277_414

Référence labo	PM05004227	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	06/07/2022
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 322		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mastic Effritable Beige	-	-	-	Acétone	2	1	MGA	Chrysotile	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : La couche Mastic / Effritable / Beige est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.

Référence échantillon : 002ER120277_415

Référence labo	PM05004228	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	06/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 314		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-	Acétone	2	2	RCA	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_416

Référence labo	PM05004229	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 314		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Laine Souple Fibreux Jaune	1	1	HCQ	Acétone	1	2	BDJ	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_417

Référence labo	PM05004230	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 314		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_418

Référence labo	PM05004231	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	06/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 314		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	2	4	MGA	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER120277_419

Référence labo	PM05004232	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 321		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté	●
	2	Peinture Effritable Beige	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_420

Référence labo	PM05004233	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	06/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 321		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	2	4	MGA	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER120277_421

Référence labo	PM05004234	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 321		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MOK	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_422

Référence labo	PM05004235	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Moquettes avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 320		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Moquette Fibreux Souple Bitumineux Noir	1	1	HCQ	Acétone, Chloroforme	1	2	MGA	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 1 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_423

Référence labo	PM05004236	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 320		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MOK	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_424

Référence labo	PM05004237	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 324		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Bitumineux Fibreux Noir Marron	-	-	-	Chloroforme	1	2	MOK	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_425

Référence labo	PM05004238	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 324		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Bitumineux Fibreux Marron Noir	-	-	-	Chloroforme	1	2	MOK	Non détecté	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_426

Référence labo	PM05004239	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 324		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Ragréage Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MOK	Non détecté	●
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_427

Référence labo	PM05004240	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 313		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MOK	Non détecté	●
	2	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_428

Référence labo	PM05004241	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 313		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Semi-dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MGA	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
	3	Toile Souple Fibreux Marron	1	1	HCQ						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_429

Référence labo	PM05004242	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 313		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Effritable Beige	-	-	-	Acétone	2	2	MOK	Non détecté	●
	2	Toile Souple Fibreux Marron	1	1	HCQ						
	3	Mortier Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_430

Référence labo	PM05004243	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 324		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MOK	Non détecté	●
	2	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_431

Référence labo	PM05004244	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 323		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Gris Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MOK	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_432

Référence labo	PM05004245	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 323		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Ragréage Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MOK	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : La couche Colle / Souple / Jaune est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_433

Référence labo	PM05004246	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 315		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Dur Noir	-	-	-	Acétone	1	2	MOK	Non détecté	●
	2	Mortier Dur Beige	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_434

Référence labo	PM05004247	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 330		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Fibreux Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	MOK	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	La couche Colle / Souple / Jaune est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_435

Référence labo	PM05004248	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 330		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Ragréage Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MOK	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_436

Référence labo	PM05004249	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 330		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MOK	Non détecté	●
	2	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	La couche Peinture / Effritable / Beige est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_437

Référence labo	PM05004250	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 334		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mastic Effritable Beige Marron	-	-	-	Acétone	1	1	MOK	Chrysotile
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_438

Référence labo	PM05004251	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 331		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Souple Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Fibreux Gris Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MOK	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche non-analysée : Colle Souple Jaune

Référence échantillon : 002ER120277_439

Référence labo	PM05004252	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 331		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	MOK	Non détecté
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_440

Référence labo	PM05004253	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	23/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 332		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Enduit Dur Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HHE	Non détecté
	2	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	CCE					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_441

Référence labo	PM05004254	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 344		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Semi-dur Fibreux Marron	2	2	HCQ	Acétone	2	4	MGA	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_442

Référence labo	PM05004255	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 344		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Ragréage Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MOK	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : La couche Colle / Souple / Jaune est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Revêtement Semi-dur Rouge

Référence échantillon : 002ER120277_443

Référence labo	PM05004256	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 346		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Gris Noir	-	-	-	Acétone	1	2	MOK	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_444

Référence labo	PM05004257	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 347		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Dur Gris	-	-	-	Acétone	2	4	HHE	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_445

Référence labo	PM05004258	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 347		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Ragréage Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MOK	Non détecté	●
	2	Mortier Dur Beige	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_446

Référence labo	PM05004259	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 349		
Remarque concernant le prélèvement	Vert Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Semi-dur Vert		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Vert	-	-	-	Acétone	1	2	MOK	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche non-analysée : Colle Souple Jaune

Référence échantillon : 002ER120277_447

Référence labo	PM05004260	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 349		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	MOK	Non détecté	●
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_448

Référence labo	PM05004261	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 349		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MOK	Non détecté	●
	2	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_449

Référence labo	PM05004262	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 350		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MOK	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_450

Référence labo	PM05004263	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 351		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Dur Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MOK	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Colle Souple Jaune

Référence échantillon : 002ER120277_451

Référence labo	PM05004264	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 351		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté	●
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_452

Référence labo	PM05004265	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 352		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Souple Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couches non-analysées : Colle Souple Jaune, Peinture Effritable Bleu, Ragréage Effritable Rose

Référence échantillon : 002ER120277_453

Référence labo	PM05004266	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 352		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	JMA	Non détecté	●
2	2	Ragréage Effritable Rose	-	-	-	Acétone	1	2	JMA	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP — 2 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_454

Référence labo	PM05004267	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 352		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Souple Vert		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Vert	-	-	-	Acétone	1	2	JMA	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP — 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Colle Souple Jaune

Référence échantillon : 002ER120277_455

Référence labo	PM05004268	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 352		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté	●
2	2	Ragréage Effritable Rose	-	-	-	Acétone	1	2	JMA	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP — 2 MET

Remarque concernant l'analyse : La couche Colle / Souple / Jaune est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.

Référence échantillon : 002ER120277_456

Référence labo	PM05004269	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 359		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mastic Dur Beige	-	-	-	Acétone	2	1	MGA	Chrysotile	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP — 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_457

Référence labo	PM05004270	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 348		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Semi-dur Rouge		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Semi-dur Fibreux Rouge	2	2	HCQ	Acétone	1	2	BDJ	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_458

Référence labo	PM05004271	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 348		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté	●
2	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	2 MET

Remarque concernant l'analyse	La couche Colle / Souple / Jaune est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.

Référence échantillon : 002ER120277_459

Référence labo	PM05004272	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 339		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	2	2	MGA	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	Couche non-analysée : Carrelage Dur Noir

Référence échantillon : 002ER120277_460

Référence labo	PM05004273	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 339		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	HHE	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	Couche non-analysée : Carrelage Dur Noir

Référence échantillon : 002ER120277_461

Référence labo	PM05004274	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 340		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Marron	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse	La couche Colle / Souple / Jaune est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.

Référence échantillon : 002ER120277_462

Référence labo	PM05004275	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 340		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Ragréage Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_463

Référence labo	PM05004276	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 360		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Dur Beige	-	-	-	Acétone	2	1	MGA	Chrysotile	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_464

Référence labo	PM05004277	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 360		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche non-analysée : Carrelage Dur Gris

Référence échantillon : 002ER120277_465

Référence labo	PM05004278	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 360		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	2	JMA	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	JMA	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 2 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_466

Référence labo	PM05004279	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 360		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Ragréage Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	JMA	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	JMA	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 2 MET

Remarque concernant l'analyse : La couche Colle / Souple / Jaune est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.

Référence échantillon : 002ER120277_467

Référence labo	PM05004280	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 338		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_468

Référence labo	PM05004281	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 360		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER120277_469

Référence labo	PM05004282	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 336		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté	●
	2	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER120277_470

Référence labo	PM05004283	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 345		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Souple Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches non-analysées : Colle Souple Jaune, Ragréage Effritable Gris

Référence échantillon : 002ER120277_471

Référence labo	PM05004284	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 345		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté	●
2	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté	●
3	3	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			3 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER120277_472

Référence labo	PM05004285	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 338		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté	●
	2	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER120277_473

Référence labo	PM05004286	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 338		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté	●
	2	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_474

Référence labo	PM05004287	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 339		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté	●
	2	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_475

Référence labo	PM05004288	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 346		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté	●
	2	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER120277_476

Référence labo	PM05004289	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 349		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté	●
	2	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de ce des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002ER120277_477

Référence labo	PM05004290	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 356		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_478

Référence labo	PM05004291	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 362		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	NCH	Non détecté	●
	2	Mastic Dur Beige	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_479

Référence labo	PM05004292	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 357		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Semi-dur Bleu		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches non-analysées : Colle Souple Jaune, Ragréage Effritable Rose

Référence échantillon : 002ER120277_480

Référence labo	PM05004293	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 357		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté	●
2	2	Ragréage Dur Rose	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_481

Référence labo	PM05004294	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Bandes bitumeuses		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 363		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Shingle Bitumineux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	2	HUM	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_482

Référence labo	PM05004295	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Bandes bitumeuses		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 363		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Shingle Bitumineux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	2	HUM	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002ER120277_483

Référence labo	PM05004296	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	06/07/2022
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Acrotère - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 363		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone, Chloroforme	2	2	HHE	Non détecté	●
	2	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	La couche Matériau / Bitumineux / Noir est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_484

Référence labo	PM05004297	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Revêtements		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 363		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Dur Bitumineux Rouge	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	HUM	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_485

Référence labo	PM05004298	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Eléments ponctuels - Solin		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 363		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Blanc Gris	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté
	2	Matériau Souple Gris	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_486

Référence labo	PM05004299	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Bandes bitumeuses		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 363		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Bande Bitumineux Noir	-	-	-	Chloroforme	2	2	TVI	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_487

Référence labo	PM05004300	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Revêtements		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 363		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Dur Bitumineux Rouge	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	HUM	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_488

Référence labo	PM05004301	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Bandes bitumeuses		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 363		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Shingle Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	2	HUM	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_489

Référence labo	PM05004302	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Acrotère - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 363		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_490

Référence labo	PM05004303	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Bandes bitumeuses		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 363		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Shingle Bitumineux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	2	HUM	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_491

Référence labo	PM05004304	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Eléments ponctuels - Solin		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 363		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Blanc Gris	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté
	2	Matériau Souple Gris	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_492

Référence labo	PM05004305	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 363		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	2	2	TVI	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_493

Référence labo	PM05004306	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 363		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	2	2	TVI	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_494

Référence labo	PM05004307	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 364		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	2	2	TVI	Non détecté
	2	Mortier Dur Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_495

Référence labo	PM05004308	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 364		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté
	2	Mortier Dur Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_496

Référence labo	PM05004309	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 364		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté	●
	2	Enduit type plâtre Effritable Beige	-	-	-						
	3	Mortier Dur Blanc	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat 0 MOLP 1 MET

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_497

Référence labo	PM05004310	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 364		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté	●
	2	Mortier Dur Blanc	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat 0 MOLP 1 MET

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_498

Référence labo	PM05004311	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 364		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté	●
	2	Mortier Dur Blanc	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat 0 MOLP 1 MET

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_499

Référence labo	PM05004312	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 364		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté	●
	2	Mortier Dur Blanc	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat 0 MOLP 1 MET

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_500

Référence labo	PM05004313	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 364		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté	●
	2	Mortier Dur Blanc	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP — 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_501

Référence labo	PM05004314	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 364		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Non détecté	●
	2	Mortier Dur Blanc	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP — 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_502

Référence labo	PM05004315	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Façades - Murs - Colle de carrelage		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 364		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	HUM	Chrysotile	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP — 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_503

Référence labo	PM05004316	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Façades - Murs - Colle de carrelage		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 364		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Translucide	-	-	-	Acétone	2	4	TVI	Non détecté	●
	3	Mortier Effritable Gris	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP — 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Carrelage Dur Bleu

Référence échantillon : 002ER120277_504

Référence labo	PM05004317	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Façades - Murs - Colle de carrelage		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 364		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	2	2	TVI	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Carrelage Dur Bleu

Référence échantillon : 002ER120277_505

Référence labo	PM05004318	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Façades - Murs - Colle de carrelage		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 364		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Effritable Gris	-	-	-	Acétone	2	4	TVI	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Carrelage Dur Bleu

Référence échantillon : 002ER120277_506

Référence labo	PM05004319	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Façades - Murs - Colle de carrelage		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 364		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Béton Dur Gris	-	-	-	Acétone	2	2	TVI	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_507

Référence labo	PM05004320	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Façades - Murs - Colle de carrelage		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 364		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	2	4	HHE	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Carrelage Dur Bleu

Référence échantillon : 002ER120277_508

Référence labo	PM05004321	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Complexe d'étanchéité		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 363		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Bitumineux Dur Rouge	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	HUM	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_509

Référence labo	PM05004322	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Bandes bitumeuses		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 363		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Shingle Bitumineux Fibreux Rouge Noir	-	-	-	Chloroforme	2	2	HHE	Non détecté	●
2	2	Matériau Effritable Marron	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 2 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_510

Référence labo	PM05004323	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 363		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_511

Référence labo	PM05004324	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Dalle béton		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 363		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Effritable Bitumineux Noir Marron	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	NCH	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_512

Référence labo	PM05004325	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Bandes bitumeuses		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 363		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	2	NCH	Non détecté	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_513

Référence labo	PM05004326	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Bandes bitumeuses		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 363		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	2	ISI	Non détecté	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_514

Référence labo	PM05004327	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Bandes bitumeuses		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 363		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	2	ISI	Non détecté	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_515

Référence labo	PM05004328	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Dalle béton		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 363		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Béton Dur Gris	-	-	-	Acétone, Chloroforme	2	4	HHE	Non détecté	●
	2	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_516

Référence labo	PM05004329	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	06/07/2022
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Verrières - Mastic		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 363		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Fibreux Bitumineux Noir	-	-	-	Chloroforme	5	8	ALC	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_517

Référence labo	PM05004330	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 195		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté	●
2	2	Revêtement Souple Fibreux Rouge	2	2	CCE	-	-	-	-	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 1 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_518

Référence labo	PM05004331	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 245		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté	●
	2	Peinture Effritable Gris	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_519

Référence labo	PM05004332	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	06/07/2022
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 245		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Effritable Gris	-	-	-	Acétone	2	2	MGA	Non détecté	●
	2	Peinture Effritable Blanc Jaune	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_520

Référence labo	PM05004333	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 249		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	JMA	Non détecté	●
	2	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	SZA						
	3	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
	4	Toile Souple Fibreux Blanc	1	1	SZA						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	2 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_521

Référence labo	PM05004334	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 196		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Dur Bleu	-	-	-	Acétone	1	1	ISI	Chrysotile	●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	MOK	Non détecté	●
	3	Toile Souple Fibreux Beige	1	1	SZA						
	4	Matériau Effritable Rose	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 3, 4 non dissociables analysées avec la couche 2.

Référence échantillon : 002ER120277_522

Référence labo	PM05004335	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 196		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Effritable Marron	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté	●
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_523

Référence labo	PM05004336	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Enveloppe de calorifuge		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 189		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	SZA	Acétone	1	2	JMA	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Beige	-	-	-						
	3	Toile Souple Fibreux Beige	1	1	SZA						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	2 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_524

Référence labo	PM05004337	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Calorifugeage		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 189		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Laine Fibreux Souple Blanc	2	2	SZA	-	-	-	-	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_525

Référence labo	PM05004338	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Enveloppe de calorifuge		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 189		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_526

Référence labo	PM05004339	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 365		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Beige	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_527

Référence labo	PM05004340	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 365		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Marron	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté
	2	Mortier Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_528

Référence labo	PM05004341	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 365		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_529

Référence labo	PM05004342	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit air - Conduit en fibres-ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 365		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	1	1	SZA	-	-	-	-	Chrysotile
	2	Matériau Effritable Gris	-	-	-	-	-	-	-	-
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_530

Référence labo	PM05004343	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Enveloppe de calorifuge		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 365		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	SZA	Acétone	1	2	JMA	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Toile Souple Fibreux Blanc	1	1	SZA					
	4	Laine Souple Fibreux Beige	1	1	SZA					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	3 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_531

Référence labo	PM05004344	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Enveloppe de calorifuge		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 365		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MOK	Non détecté	●
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	1	1	SZA						
	3	Enduit type plâtre Effritable Beige	-	-	-						
2	4	Carton Souple Fibreux Marron	2	2	SZA	-	-	-	-	Non détecté	●
3	5	Toile Souple Fibreux Beige	1	1	SZA	Acétone	1	2	JMA	Non détecté	●
	6	Matériau Effritable Vert	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	3 MOLP	2 MET

Remarque concernant l'analyse : La couche Matériau / Effritable / Vert est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.
Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 5.

Référence échantillon : 002ER120277_532

Référence labo	PM05004345	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	04/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Calorifugeage		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 365		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Laine Fibreux Souple Blanc	2	2	SZA	-	-	-	-	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP	0 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_533

Référence labo	PM05004346	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Enveloppe de calorifuge		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 365		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Effritable Vert	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_534

Référence labo	PM05004347	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Joint de bride		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 365		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_535

Référence labo	PM05004348	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Enveloppe de calorifuge		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 365		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	MOK	Non détecté	●
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	1	1	SZA						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER120277_536

Référence labo	PM05004349	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 364		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER120277_537

Référence labo	PM05004350	**Échantillon conforme aux critères d'acceptation**	Oui
Date du prélèvement	26/06/2022	**Analyse réglementaire**	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	**Date d'analyse**	05/07/2022
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE - Vol 364		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Suppléant Responsable Equipe
Aline COLAS

Accréditation N°1-6940 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 18 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

Diagnostic Plomb avant Travaux

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation / réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un constat de risque d'exposition au plomb ni un diagnostic du risque d'intoxication au plomb, qui relèvent des obligations prévues par le code de la santé publique.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DU BIEN

Adresse :	28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG
Batiment :	NC
Etage :	NC
Références client :	STITUT DE BOTANIQUE
N° de lot :	Non communiqué
Désignation :	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE
Date de construction ou permis de construire :	Avant 1997
Fonction du bâtiment :	Autres

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
UNIVERSITE DE STRASBOURG
4, RUE BLAISE PASCAL
67000 STRASBOURG

Donneur d'ordre :
UNIVERSITE DE STRASBOURG
4, RUE BLAISE PASCAL
67000 STRASBOURG

Accompagnateur : Sans objet

A-3 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D'ANALYSE

Modèle d'appareil / n°série :	Fondis XLp (6122)
Date de chargement de la source :	08/02/2021
Nature radionucléide :	Cd-109
Activité initiale :	850MBq
Date de fin de validité de la source :	08/07/2025
Adresse du laboratoire éventuel :	Pas d'analyse effectuée

A-4 MISSION

Date de la mission :	07/06/2022
Date du rapport :	07/06/2022
Référence mission :	002ER120277
Circonstance du constat :	Travaux

A-5 AUTEUR DU CONSTAT / ORGANISME

Société & Siret :	AC Environnement - 44135591400298
Nom prénom :	BARRAO HUGO
Certification n° :	CPDI5987
Délivré le	17/11/2021

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire

Présence de revêtements et/ou matériaux contenant du plomb : Oui

Présence de locaux non visités : Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation du bien
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Appareil à fluorescence x et laboratoire d'analyse
- A-4 - Mission
- A-5 - Auteur du constat / Organisme

B - Sommaire

C - Mission
- C-1 - Conclusion
- C-2 - Validité du diagnostic
- C-3 - Commentaires
- C-4 - Descriptif des travaux et documentation(s) transmise(s)

D - Stratégie de mesures
- D-1 - L'identification des locaux et des zones
- D-2 - Identification des revêtements et matériaux
- D-3 - Identification des unités de diagnostic
- D-4 - Choix des points de mesures
- D-5 - Relevé des mesures

E - Synthèse de la mission
- E-1 - Locaux visités
- E-2 - Locaux non visités
- E-3 - Résultat des mesures

F - Informations sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb
- F-1 - Informations relatives aux travaux en présence de plomb
- F-2 - Textes de référence
- F-3 - Ressources documentaires

G - Annexes :
- G-1 - Notice d'informations
- G-2 - Croquis
- G-3 - Attestation d'autorisation d'exercer par l'ASN
- G-4 - Attestation de certification et d'assurance

C - MISSION

C-1 CONCLUSION

Présence de revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Rappel de la réglementation :

Conformément au Code du Travail (Article R4412-1 et suivants) : Principes généraux de prévention, Prévention du risque chimique et CMR, tout Maître d'Ouvrage amené à réaliser des travaux dans un bâtiment est tenu de procéder, en collaboration avec le coordonnateur SPS s'il y a lieu, à l'évaluation des risques liés aux travaux en vue de la transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises intervenantes.

Cette évaluation doit permettre aux donneurs d'ordre et aux entreprises intervenantes d'évaluer les risques professionnels qui dépendent de la combinaison de deux facteurs : le danger et le mode opératoire. Il n'est donc pas prévu que le diagnostiqueur s'appuie sur une valeur seuil pour conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

C-2 VALIDITÉ DU DIAGNOSTIC

Objet du diagnostic : ce diagnostic ne porte que sur les unités de diagnostic concernées par les travaux (voir descriptif des travaux au paragraphe C.4).
Il n'est valable que dans le cadre de la réalisation des travaux.
Ce présent diagnostic plomb ne peut être utilisé en cas de vente ou de location
Circonstance du présent constat : Travaux

C-3 COMMENTAIRES

Néant

C-4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

- Périmètre d'intervention défini par le donneur d'ordre : Non communiqué

- Programme des travaux défini par le donneur d'ordre : Non communiqué

D - STRATÉGIE DE MESURES

D-1 L'IDENTIFICATION DES LOCAUX ET DES ZONES

L'auteur du constat effectue une visite exhaustive des locaux/matériaux du bien objet de la mission. Il dresse la liste détaillée des locaux/matériaux visités. Si des locaux/matériaux n'ont pas été visités, il en dresse aussi la liste et précise les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été visités. Il réalise un croquis lisible de l'ensemble des locaux du bien objet de la mission, visités ou non, et reporte sur le croquis la désignation de chaque local.
Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C, …) selon la convention décrite ci-dessous. La convention d'écriture sur le croquis est la suivante :
- la zone de l'accès au local est nommée «A». Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», … dans le sens des aiguilles d'une montre ; toutes les zones sont reportées sur le croquis ;
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

D-2 L'IDENTIFICATION DES REVÊTEMENTS ET MATÉRIAUX (canalisations, tables,...)

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anti-corrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre. Le revêtement au plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons et des appuis de fenêtre doit également être recherché.
Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb. D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb mais peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb. (EXEMPLE Toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents.) L'unité de diagnostic sur lequel est posé le revêtement est à analyser. Les revêtements de type «doublage», récents, ne font pas l'objet de mesure, cependant ils doivent être identifiés comme tels dans le rapport. Aux revêtements identifiés par le CREP, **il faut ajouter la faïence**. Contrairement au CREP, **les matériaux en plomb rentrent dans le champ du repérage**. Par conséquent, ils doivent être identifiés par le diagnostiqueur (par fluorescence X et/ou constat visuel) s'ils sont impactés par les travaux.

D-3 L'IDENTIFICATION DES UNTÉS DE DIAGNOSTIC

- **Cas général :**

Pour chaque zone, l'auteur du constat dresse la liste des unités de diagnostic, **recouvertes ou non d'un revêtement, y compris celles manifestement récentes**. Il identifie chaque unité de diagnostic par un nom non ambigu. Lorsqu'il y a plusieurs unités de diagnostic de même type (porte, fenêtre…) dans une même zone, chacune d'elles doit être clairement identifiée et repérée sur le croquis.
EXEMPLE Le mur de la zone A est désigné par «mur A».
L'auteur du constat identifie le substrat et le revêtement apparent de l'unité de diagnostic. Pour tous les types d'unités de diagnostic recouvertes ou non d'un revêtement, y compris celles manifestement récentes, constituent des unités de diagnostic distinctes :
- les différents murs d'une même pièce ;
- des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ;
- les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre ;
- des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte car elles ont pu être peintes par des peintures différentes) ;
- une allège et la paroi murale à laquelle elle appartient.

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de diagnostic. Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de diagnostic : l'ensemble des plinthes d'un même local, une porte et son huisserie dans un même local, une fenêtre et son huisserie dans un même local. (EXEMPLE Zone A : - Porte 1).

- **Cas particulier de la cage d'escalier**

Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Est considéré comme local distinct : chaque palier, chaque partie de cage d'escalier (y compris le demi-palier) située entre deux paliers. En vue d'assurer la cohérence de ce découpage, le hall d'entrée peut être assimilé au palier du rez-de-chaussée. Dans un même «local» (partie de cage d'escalier), est aussi considéré comme une unité de diagnostic distincte : l'ensemble des marches, l'ensemble des contremarches, l'ensemble des balustres, le limon, la crémaillère, la main courante, le plafond.

D-4 CHOIX DES POINTS DE MESURES

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.
Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic et des travaux à effectuer.
En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur-seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées sur une UD elles seront prises à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ….).
Toutes les mesures effectuées par UD doivent être consignées dans le rapport sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes. Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire par méthode ICP ou acide/soluble.

D-5 RELEVÉ DES MESURES

Les résultats sont consignés dans un tableau et exprimés en mg/cm2 pour la fluorescence X avec précision des incertitudes de mesures.
Le diagnostiqueur peut avoir recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire. Les résultats seront renseignés en mg/g. Méthode adaptée dans le cas ou le diagnostiqueur ne peut conclure avec l'appareil à fluorescence X (revêtement dégradé).
Le diagnostiqueur identifie la présence de plomb sur un matériau par constat visuel.
Le diagnostiqueur n'a pas à se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées ou les constats visuels effectués, cependant, il joint à son diagnostic **une notice d'information.** Celle-ci vise à informer le
client du risque que présente le plomb et des mesures de prévention à mettre en œuvre le cas échéant.
Dans le tableau de présentation des mesures, une évaluation de l'état de conservation des revêtements contenant du plomb sera précisée en vue de faciliter l'évaluation des risques des intervenants.

E - SYNTHÈSE DE LA MISSION

E-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

R+8 : Vol 1 (Local 1)	R+8 : Vol 2 (Dégagement 1)
R+8 : Vol 3 (Machinerie ascenseur)	R+8 : Vol 4 (Local 2)
R+7 : Vol 5 (Dégagement 2)	R+7 : Vol 6 (728 LTE)
R+7 : Vol 7 (726 LTE Local SFR)	R+7 : Vol 8 (723 SER)
R+7 : Vol 9 (723A SER)	R+7 : Vol 10 (724 SER)
R+7 : Vol 11 (725 SER)	R+7 : Vol 12 (727 SER)
R+7 : Vol 13 (705 SER)	R+7 : Vol 14 (711 SER)
R+7 : Vol 15 (713 SER)	R+7 : Vol 16 (715 SER)
R+7 : Vol 17 (718 LTE)	R+7 : Vol 18 (719 SER)
R+7 : Vol 20 (Sanitaires)	R+7 : Vol 21 (Local 3)
R+7 : Vol 22 (Sortie de secours)	R+7 : Vol 23 (Issue de secours)
R+7 : Vol 24 (Couloir)	R+7 : Vol 25 (WC)
R+5 : Vol 26 (Dégagement R+5)	R+5 : 513 LAB
R+5 : 514 STO	R+5 : 515 BUR
R+5 : Vol 30 (518 BUR)	R+5 : Vol 31 (517 STO)
R+5 : Vol 32 (516 LAB)	R+5 : Vol 33 (525 LAB)
R+5 : Vol 34 (527 BUR)	R+5 : Vol 35 (526 STO)
R+5 : Vol 36 (530 LAB)	R+5 : Vol 37 (531 STO)
R+5 : Vol 38 (532 BUR)	R+5 : Vol 39 (534 LAB)
R+5 : Vol 40 (536 LAB)	R+5 : Vol 41 (540 LAB)
R+5 : Vol 42 (433 LAV)	R+5 : Vol 43 (535 CFR)
R+5 : Vol 44 (Issue de secours)	R+5 : Vol 45 (538 SAS)
R+5 : Vol 46 (539 LAB)	R+5 : Vol 47
R+5 : Vol 48	R+5 : Vol 49
R+5 : Vol 50	R+5 : Vol 51
R+5 : Vol 52	R+5 : Vol 53
R+5 : Vol 54	R+5 : Vol 55
R+5 : Vol 56	R+5 : Vol 57
R+5 : Vol 58	R+5 : Vol 59
R+5 : Vol 60	R+5 : Vol 61
R+5 : Vol 62	R+5 : Vol 63
R+5 : Vol 64	R+5 : Vol 65
R+5 : Vol 66	R+5 : Vol 67
R+5 : Vol 68	R+5 : Vol 69
R+5 : Vol 70	R+5 : Vol 71
R+4 : Vol 72	R+4 : Vol 73
R+4 : Vol 74	R+4 : Vol 75
R+4 : Vol 76	R+4 : Vol 77
R+4 : Vol 78	R+4 : Vol 79
R+4 : Vol 80	R+4 : Vol 81
R+4 : Vol 82	R+4 : Vol 83
R+4 : Vol 84	R+4 : Vol 85
R+4 : Vol 86	R+4 : Vol 87
R+4 : Vol 88	R+4 : Vol 89
R+4 : Vol 90	R+4 : Vol 91
R+4 : Vol 92	R+4 : Vol 93
R+4 : Vol 94	R+4 : Vol 95
R+4 : Vol 96	R+4 : Vol 97
R+4 : Vol 98	R+4 : Vol 99
R+4 : Vol 100	R+4 : Vol 101

R+4 : Vol 102	R+4 : Vol 103
R+4 : Vol 104	R+4 : Vol 105
R+4 : Vol 106	R+4 : Vol 107
R+4 : Vol 108	R+4 : Vol 109
R+4 : Vol 110	R+4 : Vol 111
R+4 : Vol 112	R+4 : Vol 113
R+4 : Vol 114	R+4 : Vol 115
R+4 : Vol 116	R+4 : Vol 117
R+4 : Vol 118	R+4 : Vol 119
R+4 : Vol 120	R+4 : Vol 121
R+6 : Vol 122	R+6 : Vol 123
R+6 : Vol 124	R+6 : Vol 125
R+6 : Vol 126	R+6 : Vol 127
R+6 : Vol 128	R+6 : Vol 129
R+6 : Vol 130	R+6 : Vol 131
R+6 : Vol 132	R+6 : Vol 133
R+6 : Vol 134	R+6 : Vol 135
R+6 : Vol 136	R+6 : Vol 137
R+6 : Vol 138	R+6 : Vol 139
R+6 : Vol 140	R+6 : Vol 141
R+6 : Vol 142	R+6 : Vol 143
R+6 : Vol 144	R+6 : Vol 145
R+6 : Vol 146	R+6 : Vol 147
R+6 : Vol 148	R+6 : Vol 149
R+6 : Vol 150	R+6 : Vol 151
R+6 : Vol 152	R+6 : Vol 153
R+6 : Vol 154	R+6 : Vol 155
R+6 : Vol 156	R+6 : Vol 157
R+6 : Vol 158	R+6 : Vol 159
R+6 : Vol 160	R+6 : Vol 161
R+6 : Vol 162	R+6 : Vol 163
R+6 : Vol 164	R+6 : Vol 165
R+6 : Vol 166	R+6 : Vol 167
R+6 : Vol 169	R+6 : Vol 170
R+6 : Vol 171	R+6 : Vol 172
R+6 : Vol 173	R+6 : Vol 174
R+6 : Vol 175	R+5 : Vol 176
R+5 : Vol 177	R+5 : Vol 178
R+5 : Vol 179	R+5 : Vol 180
R+5 : Vol 181	R+5 : Vol 182
R+5 : Vol 183	R+5 : Vol 184
R+5 : Vol 185	R+5 : Vol 186
R+5 : Vol 187	R+5 : Vol 188
R+5 : Vol 189	R+5 : Vol 190
R+5 : Vol 191	R+3 : Vol 192
R+3 : Vol 193	R+3 : Vol 194
R+3 : Vol 195	R+3 : Vol 196
R+3 : Vol 197	R+3 : Vol 198
R+3 : Vol 199	R+3 : Vol 200
R+3 : Vol 201	R+3 : Vol 202
R+3 : Vol 203	R+3 : Vol 204
R+3 : Vol 205	R+3 : Vol 206
R+3 : Vol 207	R+3 : Vol 208

R+3 : Vol 209	R+3 : Vol 210
R+3 : Vol 211	R+3 : Vol 212
R+3 : Vol 213	R+3 : Vol 214
R+3 : Vol 215	R+3 : Vol 216
R+3 : Vol 217	R+3 : Vol 218
R+3 : Vol 219	R+3 : Vol 220
R+3 : Vol 221	R+3 : Vol 222
R+3 : Vol 223	R+3 : Vol 224
R+3 : Vol 225	R+3 : Vol 226
R+3 : Vol 227	R+3 : Vol 228
R+3 : Vol 229	R+3 : Vol 230
R+3 : Vol 231	R+3 : Vol 232
R+3 : Vol 233	R+3 : Vol 234
R+3 : Vol 235	R+3 : Vol 236
R+3 : Vol 237	R+3 : Vol 238
R+3 : Vol 239	R+3 : Vol 240
R+3 : Vol 241	R+3 : Vol 242
R+3 : Vol 243	R+2 : Vol 244
R+2 : Vol 245	R+2 : Vol 246
R+2 : Vol 247	R+2 : Vol 248
R+2 : Vol 249	R+2 : Vol 250
R+2 : Vol 251	R+2 : Vol 252
R+2 : Vol 253	R+3 : Vol 254
Sous-sol : Vol 255	Sous-sol : Vol 256
Sous-sol : Vol 257	Sous-sol : Vol 258
Sous-sol : Vol 259	Sous-sol : Vol 260
Sous-sol : Vol 261	Sous-sol : Vol 262
Sous-sol : Vol 263	Sous-sol : Vol 264
Sous-sol : Vol 265	Sous-sol : Vol 266
Sous-sol : Vol 267	Sous-sol : Vol 268
Sous-sol : Vol 269	Sous-sol : Vol 270
Sous-sol : Vol 271	Sous-sol : Vol 272
Sous-sol : Vol 273	Sous-sol : Vol 274
Sous-sol : Vol 275	Sous-sol : Vol 277
Sous-sol : Vol 278	Sous-sol : Vol 279
Sous-sol : Vol 280	Sous-sol : Vol 281
Sous-sol : Vol 282	Sous-sol : Vol 283
Sous-sol : Vol 284	Sous-sol : Vol 285
Sous-sol : Vol 286	Sous-sol : Vol 287
Sous-sol : Vol 288	Sous-sol : Vol 289
Sous-sol : Vol 290	Sous-sol : Vol 291
Sous-sol : Vol 292	Sous-sol : Vol 293
Sous-sol : Vol 294	Sous-sol : Vol 295
Sous-sol : Vol 296	Sous-sol : Vol 298
Sous-sol : Vol 299	Chaufferie : Vol 300
Sous-sol : Vol 301	Sous-sol : Vol 302
Sous-sol : Vol 303	Sous-sol : Vol 304
Sous-sol : Vol 305	Sous-sol : Vol 306
Sous-sol : Vol 307	Sous-sol : Vol 308
Sous-sol : Vol 309	Sous-sol : Vol 310
Sous-sol : Vol 311	Sous-sol : Vol 312
R+1 : Vol 313	R+1 : Vol 314
R+1 : Vol 315	R+1 : Vol 316

R+1 : Vol 317	R+1 : Vol 318
R+1 : Vol 319	R+1 : Vol 320
R+1 : Vol 321	R+1 : Vol 322
R+1 : Vol 323	R+1 : Vol 324
R+1 : Vol 325	R+1 : Vol 326
R+1 : Vol 327	R+1 : Vol 328
R+1 : Vol 329	R+1 : Vol 330
R+1 : Vol 331	R+1 : Vol 332
R+1 : Vol 333	R+1 : Vol 334
RDC : Vol 335	RDC : Vol 336
RDC : Vol 337	RDC : Vol 338
RDC : Vol 339	RDC : Vol 340
RDC : Vol 341	RDC : Vol 342
RDC : Vol 343	RDC : Vol 344
RDC : Vol 345	RDC : Vol 346
RDC : Vol 347	RDC : Vol 348
RDC : Vol 349	RDC : Vol 350
RDC : Vol 351	RDC : Vol 352
RDC : Vol 353	RDC : Vol 354
RDC : Vol 355	RDC : Vol 356
RDC : Vol 357	RDC : Vol 358
RDC : Vol 359	RDC : Vol 360
RDC : Vol 361	RDC : Vol 362
Toiture : Vol 363	Façades : Vol 364
Centrale thermique : Vol 365	R+5 : Vol 366
R+2 : Vol 367	R+2 : Vol 368
R+2 : Vol 369	R+2 : Vol 370
R+2 : Vol 371	R+2 : Vol 372
R+2 : Vol 373	R+2 : Vol 374
R+2 : Vol 375	R+2 : Vol 376
R+2 : Vol 377	R+2 : Vol 378
R+2 : Vol 379	R+2 : Vol 380
R+2 : Vol 381	R+2 : Vol 382
R+2 : Vol 383	R+2 : Vol 384

E.2 LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS

Localisation	Motif	Remarque
Vol 386		
Vol 385		

E-3 RÉSULTAT DES MESURES

Etalonnage

1	Etalonnage début	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur
2	Etalonnage fin	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur

TABLEAU DES MESURES

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Centrale thermique - Vol 365					
16878	A	Mur ciment brut-Mur1	Haut Droite	Ciment	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
16879	A	Mur ciment brut-Mur2	Centre Gauche	Ciment	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
16880	B	Mur ciment brut-Mur1	Bas Droite	Ciment	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
16881	C	Mur ciment brut-Mur1	Haut Droite	Ciment	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
16882	A	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16883	A	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16884	A	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16885	A	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16886	A	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16887	A	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16888	B	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16889	B	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16890	B	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16891	B	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16892	B	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16893	B	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16894	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16895	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16896	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16897	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16898	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16899	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Chaufferie - Vol 300					
16760	A	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16761	A	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16762	A	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16763	A	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16764	A	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16765	A	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16766	B	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16767	B	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16768	B	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16769	B	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16770	B	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16771	B	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16772	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16773	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16774	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16775	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16776	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16777	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16778	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16779	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16780	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16781	D	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Chaufferie - Vol 300					
16782	D	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16783	D	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16784	D	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16785	D	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16786	D	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16787	D	Canalisation (Ferronnerie)-Cana3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16788	D	Canalisation (Ferronnerie)-Cana3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16789	D	Canalisation (Ferronnerie)-Cana3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16790	D	Canalisation (Ferronnerie)-Cana4	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16791	D	Canalisation (Ferronnerie)-Cana4	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16792	D	Canalisation (Ferronnerie)-Cana4	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16793	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16794	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16795	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16796	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16797	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16798	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16799	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16800	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16801	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16802	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana4	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16803	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana4	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16804	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana4	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Chaufferie - Vol 300					
16805	F	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16806	F	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16807	F	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16808	F	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16809	F	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16810	F	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16811	F	Canalisation (Ferronnerie)-Cana3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16812	F	Canalisation (Ferronnerie)-Cana3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16813	F	Canalisation (Ferronnerie)-Cana3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16814	F	Canalisation (Ferronnerie)-Cana4	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16815	F	Canalisation (Ferronnerie)-Cana4	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16816	F	Canalisation (Ferronnerie)-Cana4	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16817	C	Mur ciment brut-Mur1	Centre Centre	Ciment	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
16818	C	Mur ciment brut-Mur2	Haut Centre	Ciment	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
16819	D	Mur ciment brut-Mur1	Haut Droite	Ciment	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
16820	D	Mur ciment brut-Mur2	Bas Droite	Ciment	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
16821	B	Mur ciment brut-Mur1	Bas Droite	Ciment	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
16822	B	Mur ciment brut-Mur2	Centre Gauche	Ciment	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
16823	A	Mur ciment brut-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
16824	E	Mur ciment brut-Mur1	Centre Centre	Ciment	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
16825	F	Mur ciment brut-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 28

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades - Vol 364					
16826	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16827	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16828	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16829	A	Mur ciment peint-Mur2	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16830	A	Mur ciment peint-Mur2	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16831	A	Mur ciment peint-Mur2	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16832	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16833	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16834	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16835	B	Mur ciment peint-Mur2	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16836	B	Mur ciment peint-Mur2	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16837	B	Mur ciment peint-Mur2	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16838	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16839	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16840	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16841	C	Mur ciment peint-Mur2	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16842	C	Mur ciment peint-Mur2	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16843	C	Mur ciment peint-Mur2	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16844	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16845	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16846	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16847	D	Mur ciment peint-Mur2	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16848	D	Mur ciment peint-Mur2	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façades - Vol 364					
16849	D	Mur ciment peint-Mur2	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16850	A	Mur ciment peint-Mur3	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16851	A	Mur ciment peint-Mur3	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16852	A	Mur ciment peint-Mur3	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16853	B	Mur ciment peint-Mur3	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16854	B	Mur ciment peint-Mur3	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16855	B	Mur ciment peint-Mur3	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16856	C	Mur ciment peint-Mur3	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16857	C	Mur ciment peint-Mur3	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16858	C	Mur ciment peint-Mur3	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16859	D	Mur ciment peint-Mur3	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16860	D	Mur ciment peint-Mur3	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16861	D	Mur ciment peint-Mur3	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16862	A	Faience brut (Faience)-Faience1	Bas Gauche	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
16863	B	Faience brut (Faience)-Faience1	Bas Centre	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
16864	C	Faience brut (Faience)-Faience1	Centre Gauche	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
16865	D	Faience brut (Faience)-Faience1	Centre Droite	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 16

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 313					
3199	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 313					
3202	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3203	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3204	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3205	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3206	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3207	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3208	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3209	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3210	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3211	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3212	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3213	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3214	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3215	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3216	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3217	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3218	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3219	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3694	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3695	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3696	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3697	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3698	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 313					
3699	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3700	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3701	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3702	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3703	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3704	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3705	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3730	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3731	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3732	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3733	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3734	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3735	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3748	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3749	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3750	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3751	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3752	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3753	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3754	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3755	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3756	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3757	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 313					
3758	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3759	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3766	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3767	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3768	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3769	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3770	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3771	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3778	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3779	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3780	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3781	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3782	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3783	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3790	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3791	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3792	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3793	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3794	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3795	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3796	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3797	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3798	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 313					
3799	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3800	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3801	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3802	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3803	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3804	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3805	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3806	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3807	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3808	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3809	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3810	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3811	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3812	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3813	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3820	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3821	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3822	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3823	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3824	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3825	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3826	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3827	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 313					
3828	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3829	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3830	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3831	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3832	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3833	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3834	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3835	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3836	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3837	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3838	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte7	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3839	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte7	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3840	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte7	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3841	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3842	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3843	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3844	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte8	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3845	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte8	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3846	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte8	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3847	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3848	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3849	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3850	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte9	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 313					
3851	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte9	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3852	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte9	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3853	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3854	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3855	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3856	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte10	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3857	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte10	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3858	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte10	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3859	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte10	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3860	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte10	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3861	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte10	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3862	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte11	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3863	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte11	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3864	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte11	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3865	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte11	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3866	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte11	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3867	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte11	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3868	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte12	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3869	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte12	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3870	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte12	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3871	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte12	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3872	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte12	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3873	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte12	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 313					
3874	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte13	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3875	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte13	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3876	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte13	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3877	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte13	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3878	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte13	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3879	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte13	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3880	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte14	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3881	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte14	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3882	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte14	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3883	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte14	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3884	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte14	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3885	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte14	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3886	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte15	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3887	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte15	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3888	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte15	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3889	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte15	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3890	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte15	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3891	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte15	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3898	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte16	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3899	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte16	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3900	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte16	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3901	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte16	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3902	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte16	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 313					
3903	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte16	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3910	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte17	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3911	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte17	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3912	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte17	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3913	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte17	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3914	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte17	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3915	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte17	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3916	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte18	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3917	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte18	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3918	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte18	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3919	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte18	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3920	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte18	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3921	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte18	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3922	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte19	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3923	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte19	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3924	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte19	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3925	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte19	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3926	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte19	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3927	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte19	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3928	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte20	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3929	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte20	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3930	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte20	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3931	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte20	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 313					
3932	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte20	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3933	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte20	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3934	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3935	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3936	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3937	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3938	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3939	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3940	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3941	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3942	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3943	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana4	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3944	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana4	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3945	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana4	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3946	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana5	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3947	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana5	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3948	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana5	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3949	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana6	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3950	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana6	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3951	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana6	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3952	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana7	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3953	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana7	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3954	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana7	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 70

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 314					
3196	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3292	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3293	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3294	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3295	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3296	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3297	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3298	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3299	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3300	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3301	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3302	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3303	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3814	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3815	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3816	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3817	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3818	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3819	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3892	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 314					
3893	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3894	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3895	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3896	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3897	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 315					
3195	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3280	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3281	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3282	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3283	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3284	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3285	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3286	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3287	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3288	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3289	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3290	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3291	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 315					
3742	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3743	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3744	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3745	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3746	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3747	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3904	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3905	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3906	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3907	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3908	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3909	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 316					
3194	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3262	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3263	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3264	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3265	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3266	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 316					
3267	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3268	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3269	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3270	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3271	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3272	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3273	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3274	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3275	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3276	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3277	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3278	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3279	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3724	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3725	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3726	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3727	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3728	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3729	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3736	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3737	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3738	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3739	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 316					
3740	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3741	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 317					
3193	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3250	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3251	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3252	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3253	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3254	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3255	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3256	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3257	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3258	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3259	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3260	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3261	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3664	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3665	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3666	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 317					
3667	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3668	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3669	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 318					
3192	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3238	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3239	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3240	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3241	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3242	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3243	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3244	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3245	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3246	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3247	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3248	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3249	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3658	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3659	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 318					
3660	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3661	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3662	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3663	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 319					
3200	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3607	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3608	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3609	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3610	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3611	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3612	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3613	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3614	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3615	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3616	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3617	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3618	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3619	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 319					
3620	J	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3621	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3622	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3623	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3624	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3625	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3626	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3627	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3628	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3629	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3630	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3631	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3632	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3633	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3634	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3635	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3636	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3637	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3638	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3639	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3682	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3683	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3684	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 319					
3685	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3686	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3687	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3688	H	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3689	H	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3690	H	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3691	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3692	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3693	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 16

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 320					
3191	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3198	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3316	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3317	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3318	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3319	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3320	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 320					
3321	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3322	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3323	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3324	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3325	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3326	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3327	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3772	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3773	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3774	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3775	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3776	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3777	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 321					
3190	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3197	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3304	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 321					
3305	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3306	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3307	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3308	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3309	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3310	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3311	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3312	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3313	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3314	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3315	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3784	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3785	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3786	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3787	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3788	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3789	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 322					
3355	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3356	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 322					
3357	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3358	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3359	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3360	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3361	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3362	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3363	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3364	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3365	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3366	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3367	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3368	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3369	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3370	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3371	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3372	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3373	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3374	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3375	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3376	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3377	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3378	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3379	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 322					
3380	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3381	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3382	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3383	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3384	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3385	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3386	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3387	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3388	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3389	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3390	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3391	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3392	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3393	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3394	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3395	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3396	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3397	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3398	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3399	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3400	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3401	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3402	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 322					
3403	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3404	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3405	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3406	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3407	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3408	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3409	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3410	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3411	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3412	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3413	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3414	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3415	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3416	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3417	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3418	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3419	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3420	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3421	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3422	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3423	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3424	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3425	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 322					
3426	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3427	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3428	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3429	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3430	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3431	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3432	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3433	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3434	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3435	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3436	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3437	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3438	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3439	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3440	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3441	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3442	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3443	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3444	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3445	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3446	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3447	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3448	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 322					
3449	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3450	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3451	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3452	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3453	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3454	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3455	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3456	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3457	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3458	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3459	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3460	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3461	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3462	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3463	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3464	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3465	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3466	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3467	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3468	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3469	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3470	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3471	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 322					
3472	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3473	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3474	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3475	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3476	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3477	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3478	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3479	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3480	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3481	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3482	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3483	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3484	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3485	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3486	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3487	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3488	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3489	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3490	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3491	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3492	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3493	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3494	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 322					
3495	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3496	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3497	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3498	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3499	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3500	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3501	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3502	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3503	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3504	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3505	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3506	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3507	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3508	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3509	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3510	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3511	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3512	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3513	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3514	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3515	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3516	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre9	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3517	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 322					
3518	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3519	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3520	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3521	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3522	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3523	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3524	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3525	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3526	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3527	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3528	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3529	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3530	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3531	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3532	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3533	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3534	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3535	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3536	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3537	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3538	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3539	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3540	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 322					
3541	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3542	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3543	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3544	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3545	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3546	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3547	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3548	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3549	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3550	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3551	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3552	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3553	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3554	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3555	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3556	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3557	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3558	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3559	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3560	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3561	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3562	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3563	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 322					
3564	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3565	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3566	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3567	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3568	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3569	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3570	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3571	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3572	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3573	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3574	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3575	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3576	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3577	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3578	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3579	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3580	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3581	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3582	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3583	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3584	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3585	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3586	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 322					
3587	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3588	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3589	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3590	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3591	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3592	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3593	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3594	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3595	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3596	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3597	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3598	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3599	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3600	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3601	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3602	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3603	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3604	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3605	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3606	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 42

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 323					
3201	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3220	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3221	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3222	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3223	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3224	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3225	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3226	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3227	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3228	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3229	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3230	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3231	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3232	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3233	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3234	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3235	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3236	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3237	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3640	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3641	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3642	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 323					
3643	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3644	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3645	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3646	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3647	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3648	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3649	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3650	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3651	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3652	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3653	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3654	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3655	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3656	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3657	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3670	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3671	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3672	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3673	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3674	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3675	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3676	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3677	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 323					
3678	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3679	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3680	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3681	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3706	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3707	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3708	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3709	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3710	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3711	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3712	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3713	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3714	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3715	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3716	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3717	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3718	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3719	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3720	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3721	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3722	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3723	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 23

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 324					
3328	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3329	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3330	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3331	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3332	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3333	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3334	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3335	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3336	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3337	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3338	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3339	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3340	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3341	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3342	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3343	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3344	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3345	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3346	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3347	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3348	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3349	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3350	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 324					
3351	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3352	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3353	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3354	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3760	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3761	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3762	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3763	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3764	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3765	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 325					
3979	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3980	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3981	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3982	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3983	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 325					
3984	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3985	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3986	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3987	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3988	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3989	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3990	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3991	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3992	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3993	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3994	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3995	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3996	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3997	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3998	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3999	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4000	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4001	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4002	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4003	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4004	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4005	J	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4006	K	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 325					
4007	K	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4008	K	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4009	L	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4010	L	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4011	L	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4012	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4013	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4014	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4129	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4138	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4139	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4140	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4141	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4142	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4143	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4144	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4145	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4146	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4147	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4148	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4149	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4150	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 325					
4151	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4152	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4153	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4154	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4155	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4204	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4205	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4206	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4207	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4208	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4209	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 21

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 326					
4015	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4016	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4017	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4018	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4019	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4020	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4021	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4022	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 326					
4023	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4024	A	Mur platre peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4025	A	Mur platre peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4026	A	Mur platre peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4027	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4028	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4029	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4130	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4156	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4157	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4158	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4159	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4160	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4161	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 327					
3955	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3956	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3957	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3958	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 327					
3959	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3960	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3961	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3962	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3963	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3964	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana4	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3965	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana4	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3966	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana4	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3967	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana5	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3968	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana5	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3969	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana5	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3970	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana6	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3971	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana6	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3972	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana6	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3973	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana7	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3974	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana7	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3975	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana7	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3976	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana8	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3977	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana8	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3978	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana8	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4054	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4055	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4056	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 327					
4057	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4058	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4059	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4060	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4061	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4062	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4063	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4064	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4065	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4066	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4067	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4068	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4069	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4070	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4071	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4133	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4174	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4175	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4176	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4177	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4178	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4179	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 327					
4180	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4181	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4182	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4183	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4184	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4185	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4186	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4187	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4188	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4189	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4190	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4191	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4192	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4193	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4194	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4195	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4196	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4197	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4198	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4199	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4200	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4201	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4202	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 327					
4203	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4210	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4211	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4212	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4213	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4214	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4215	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4222	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4223	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4224	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4225	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4226	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4227	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4234	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4235	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4236	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4237	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4238	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4239	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4240	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4241	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4242	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4243	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 327					
4244	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4245	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4276	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4277	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4278	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4279	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4280	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4281	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4288	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4289	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4290	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4291	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4292	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4293	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4294	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4295	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4296	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4297	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4298	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4299	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4300	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4301	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4302	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 327					
4303	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4304	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4305	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4306	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte7	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4307	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte7	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4308	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte7	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4309	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4310	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4311	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4312	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte8	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4313	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte8	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4314	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte8	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4315	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4316	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4317	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4318	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte9	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4319	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte9	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4320	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte9	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4321	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4322	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4323	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4324	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte10	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4325	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte10	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 327					
4326	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte10	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4327	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte10	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4328	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte10	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4329	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte10	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4330	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte11	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4331	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte11	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4332	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte11	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4333	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte11	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4334	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte11	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4335	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte11	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4336	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte12	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4337	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte12	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4338	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte12	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4339	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte12	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4340	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte12	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4341	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte12	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4342	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte13	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4343	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte13	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4344	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte13	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4345	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte13	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4346	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte13	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4347	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte13	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4348	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte14	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 327					
4349	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte14	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4350	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte14	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4351	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte14	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4352	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte14	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4353	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte14	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4354	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte15	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4355	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte15	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4356	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte15	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4357	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte15	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4358	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte15	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4359	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte15	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4360	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte16	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4361	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte16	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4362	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte16	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4363	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte16	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4364	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte16	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4365	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte16	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4366	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte17	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4367	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte17	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4368	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte17	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4369	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte17	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4370	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte17	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4371	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte17	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 327					
4372	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte18	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4373	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte18	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4374	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte18	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4375	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte18	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4376	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte18	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4377	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte18	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 65

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 328					
4042	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4043	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4044	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4045	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4046	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4047	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4048	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4049	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4050	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4051	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4052	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4053	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 328					
4131	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4162	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4163	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4164	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4165	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4166	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4167	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 329					
4030	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4031	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4032	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4033	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4034	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4035	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4036	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4037	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4038	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4039	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4040	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 329					
4041	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4132	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4168	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4169	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4170	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4171	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4172	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4173	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 330					
4072	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4073	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4074	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4075	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4076	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4077	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4078	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4079	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4080	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4081	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 330					
4082	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4083	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4134	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4216	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4217	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4218	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4219	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4220	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4221	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4228	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4229	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4230	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4231	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4232	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4233	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4246	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4247	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4248	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4249	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4250	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4251	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 331					
4084	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4085	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4086	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4087	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4088	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4089	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4090	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4091	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4092	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4093	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4094	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4095	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4135	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4252	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4253	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4254	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4255	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4256	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4257	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 332					
4096	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4097	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4098	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4099	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4100	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4101	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4102	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4103	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4104	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4105	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4106	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4107	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4108	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4109	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4110	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4111	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4112	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4113	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4136	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4258	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4259	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4260	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 332					
4261	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4262	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4263	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 333					
4114	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4115	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4116	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4117	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4118	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4119	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4120	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4121	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4122	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4123	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4124	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4125	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4126	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4127	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4128	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 333					
4137	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4264	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4265	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4266	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4267	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4268	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4269	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4270	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4271	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4272	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4273	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4274	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4275	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4282	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4283	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4284	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4285	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4286	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4287	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 334					
4378	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4379	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4380	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4381	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4382	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4383	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4384	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4385	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4386	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4387	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4388	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4389	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4390	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4391	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4392	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4393	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4394	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4395	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4396	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4397	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4398	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4399	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4400	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 334					
4401	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4402	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4403	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4404	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4405	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4406	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4407	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4408	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4409	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4410	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4411	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4412	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4413	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4414	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4415	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4416	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4417	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4418	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4419	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4420	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4421	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4422	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4423	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 334					
4424	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4425	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4426	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4427	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4428	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4429	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4430	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4431	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4432	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4433	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4434	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4435	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4436	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4437	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4438	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4439	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4440	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4441	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4442	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4443	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4444	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4445	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4446	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 334					
4447	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4448	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4449	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4450	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4451	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4452	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4453	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4454	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4455	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4456	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4457	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4458	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4459	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4460	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4461	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4462	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4463	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4464	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4465	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4466	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4467	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4468	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4469	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 334					
4470	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4471	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4472	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4473	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4474	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4475	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4476	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4477	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4478	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4479	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4480	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4481	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4482	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4483	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4484	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4485	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4486	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4487	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4488	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4489	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4490	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4491	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4492	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 334					
4493	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4494	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4495	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4496	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4497	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4498	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4499	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4500	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4501	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4502	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4503	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4504	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4505	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4506	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4507	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4508	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4509	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4510	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4511	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4512	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4513	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4514	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4515	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 334					
4516	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4517	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4518	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4519	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4520	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4521	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4522	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4523	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4524	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4525	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4526	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4527	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4528	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4529	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4530	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4531	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4532	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4533	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4534	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4535	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4536	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4537	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4538	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 334					
4539	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4540	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4541	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4542	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4543	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4544	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4545	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4546	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4547	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4548	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4549	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4550	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4551	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4552	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4553	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4554	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4555	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4556	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4557	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4558	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4559	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4560	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4561	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 334					
4562	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4563	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4564	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4565	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4566	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4567	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4568	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4569	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4570	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre10	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4571	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre10	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4572	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre10	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4573	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre10	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4574	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre10	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4575	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre10	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4576	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre10	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4577	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4578	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4579	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre10	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4580	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre10	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4581	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre10	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4582	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre11	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4583	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre11	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4584	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre11	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 334					
4585	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre11	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4586	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre11	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4587	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre11	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4588	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre11	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4589	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre11	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4590	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre11	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4591	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre11	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4592	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre11	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4593	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre11	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4594	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre12	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4595	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre12	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4596	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre12	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4597	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre12	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4598	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre12	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4599	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre12	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4600	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre12	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4601	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre12	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4602	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre12	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4603	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre12	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4604	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre12	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4605	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre12	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4606	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre13	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4607	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre13	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 334					
4608	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre13	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4609	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre13	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4610	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre13	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4611	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre13	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4612	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre13	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4613	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre13	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4614	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre13	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4615	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre13	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4616	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre13	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4617	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre13	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4618	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre14	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4619	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre14	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4620	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre14	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4621	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre14	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4622	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre14	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4623	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre14	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4624	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre14	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4625	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre14	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4626	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre14	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4627	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre14	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4628	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre14	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4629	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre14	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4630	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 334					
4631	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4632	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4633	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4634	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4635	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4636	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4637	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4638	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4639	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4640	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4641	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4642	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4643	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4644	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4645	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4646	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4647	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4648	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4649	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4650	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4651	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4652	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4653	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 334					
4654	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4655	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4656	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4657	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4658	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4659	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4660	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4661	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4662	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4663	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4664	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4665	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 48

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 244					
5218	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5219	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5220	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5221	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5222	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5223	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5224	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 244					
5225	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5226	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5227	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5228	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5229	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5230	K	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5231	K	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5232	K	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5233	L	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5234	L	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5235	L	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5236	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5237	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5238	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5239	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5240	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5241	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5242	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5243	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5244	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5245	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5246	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5247	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 244					
5248	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5249	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5250	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5251	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5252	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5253	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5257	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5490	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5491	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5492	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5493	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5494	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5495	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5496	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5497	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5498	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5499	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5500	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5501	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5514	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5515	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5516	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 244					
5517	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5518	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5519	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 19

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 245					
5194	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5195	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5196	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5197	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5198	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5199	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5200	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5201	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5202	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5203	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5204	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5205	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5206	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5207	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5208	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5209	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 245					
5210	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5211	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5212	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5213	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5214	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5215	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5216	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5217	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5258	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5502	G	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5503	G	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5504	G	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5505	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5506	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5507	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 246					
5164	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5165	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5166	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 246					
5167	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5168	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5169	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5170	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5171	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5172	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5173	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5174	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5175	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5265	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5466	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5467	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5468	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5469	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5470	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5471	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 247					
5146	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5147	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 247					
5148	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5149	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5150	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5151	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5152	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5153	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5154	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5155	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5156	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5157	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5158	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5159	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5160	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5161	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5162	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5163	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5266	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5448	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5449	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5450	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5451	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5452	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 247					
5453	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5460	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5461	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5462	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5463	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5464	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5465	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 248					
5134	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5135	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5136	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5137	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5138	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5139	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5140	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5141	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5142	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5143	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5144	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5145	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 248					
5267	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5442	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5443	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5444	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5445	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5446	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5447	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 249					
5796	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5797	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5798	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5799	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5800	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5801	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6288	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6289	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6290	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6291	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6292	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 249					
6293	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6294	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6295	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6296	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6297	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6298	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6299	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6300	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6301	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6302	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6303	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6304	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6305	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6423	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 250					
5916	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5917	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5918	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5919	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 250					
5920	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5921	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5922	I	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5923	I	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5924	I	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5925	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5926	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5927	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6360	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6361	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6362	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6363	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6364	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6365	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6366	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6367	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6368	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6369	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6370	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6371	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6372	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6373	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6374	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 250					
6375	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6376	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6377	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6378	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6379	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6380	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6381	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6382	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6383	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6384	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6385	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6386	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6387	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6388	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6389	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6390	K	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6391	K	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6392	K	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6393	L	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6394	L	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6395	L	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6396	M	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6397	M	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 250					
6398	M	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6399	N	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6400	N	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6401	N	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6402	O	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6403	O	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6404	O	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6405	P	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6406	P	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6407	P	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6408	Q	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6409	Q	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6410	Q	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6411	R	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6412	R	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6413	R	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6414	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 23

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 251					
5754	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 251					
5755	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5756	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5757	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5758	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5759	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6330	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6331	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6332	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6333	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6334	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6335	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6336	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6337	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6338	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6339	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6340	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6341	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 252					
4666	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4667	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 252					
4668	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4669	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4670	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4671	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4672	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4673	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4674	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4675	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4676	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4677	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4678	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4679	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4680	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4681	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4682	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4683	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4684	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4685	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4686	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4687	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4688	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4689	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4690	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 252					
4691	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4692	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4693	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4694	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4695	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4696	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4697	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4698	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4699	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4700	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4701	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4702	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4703	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4704	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4705	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4706	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4707	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4708	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4709	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4710	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4711	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4712	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4713	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 252					
4714	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4715	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4716	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4717	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4718	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4719	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4720	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4721	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4722	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4723	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4724	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4725	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4726	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4727	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4728	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4729	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4730	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4731	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4732	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4733	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4734	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4735	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4736	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 252					
4737	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4738	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4739	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4740	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4741	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4742	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4743	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4744	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4745	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4746	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4747	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4748	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4749	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4750	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4751	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4752	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4753	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4754	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4755	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4756	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4757	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4758	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4759	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 252					
4760	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4761	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4762	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4763	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4764	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4765	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4766	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4767	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4768	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4769	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4770	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4771	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4772	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4773	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4774	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4775	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4776	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4777	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4778	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4779	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4780	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4781	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4782	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 252					
4783	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4784	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4785	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4786	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4787	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4788	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4789	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4790	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4791	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4792	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4793	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4794	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4795	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4796	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4797	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4798	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4799	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4800	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4801	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4802	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4803	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4804	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4805	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 252					
4806	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4807	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4808	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4809	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4810	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4811	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4812	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4813	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre9	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4814	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4815	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4816	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4817	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4818	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4819	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4820	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4821	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4822	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre10	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4823	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre10	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4824	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre10	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4825	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre10	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4826	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre10	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4827	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4828	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre10	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 252					
4829	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre10	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4830	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4831	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre10	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4832	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre10	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4833	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre10	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4834	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre11	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4835	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre11	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4836	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre11	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4837	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre11	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4838	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre11	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4839	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre11	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4840	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre11	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4841	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre11	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4842	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre11	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4843	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre11	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4844	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre11	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4845	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre11	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4846	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre12	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4847	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre12	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4848	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre12	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4849	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre12	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4850	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre12	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4851	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre12	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 252					
4852	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre12	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4853	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre12	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4854	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre12	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4855	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre12	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4856	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre12	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4857	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre12	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4858	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre13	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4859	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre13	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4860	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre13	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4861	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre13	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4862	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre13	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4863	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre13	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4864	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre13	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4865	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre13	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4866	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre13	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4867	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre13	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4868	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre13	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4869	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre13	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4870	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre14	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4871	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre14	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4872	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre14	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4873	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre14	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4874	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre14	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 252					
4875	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre14	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4876	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre14	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4877	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre14	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4878	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre14	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4879	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre14	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4880	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre14	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4881	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre14	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4882	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4883	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4884	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4885	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4886	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4887	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4888	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4889	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4890	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4891	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4892	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4893	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4894	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4895	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4896	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4897	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 252					
4898	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4899	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4900	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4901	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4902	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4903	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4904	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4905	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4906	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4907	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4908	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4909	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4910	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4911	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4912	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4913	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4914	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4915	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4916	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4917	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4918	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4919	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4920	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 252					
4921	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4922	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4923	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4924	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4925	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4926	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4927	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4928	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4929	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4930	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4931	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4932	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4933	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4934	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4935	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4936	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4937	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4938	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4939	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4940	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4941	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4942	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4943	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 252					
4944	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4945	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4946	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4947	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4948	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4949	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4950	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4951	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4952	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4953	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4954	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4955	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4956	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4957	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4958	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4959	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4960	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4961	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4962	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4963	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4964	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4965	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4966	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 252					
4967	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4968	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4969	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4970	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4971	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4972	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4973	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4974	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4975	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4976	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4977	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4978	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4979	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4980	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4981	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre9	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4982	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4983	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4984	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4985	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4986	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4987	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4988	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4989	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 252					
4990	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre10	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4991	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre10	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4992	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre10	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4993	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre10	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4994	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre10	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4995	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre10	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4996	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre10	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4997	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre10	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4998	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre10	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4999	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5000	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre10	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5001	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre10	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 56

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 253					
5928	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5929	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5930	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5931	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5932	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5933	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5934	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 253					
5935	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5936	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5937	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5938	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5939	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5940	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5941	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5942	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5943	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5944	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5945	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5946	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5947	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5948	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5949	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5950	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5951	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5952	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5953	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5954	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5955	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5956	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5957	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 253					
5958	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5959	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5960	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5961	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5962	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5963	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5964	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5965	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5966	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5967	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5968	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5969	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5970	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5971	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5972	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5973	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5974	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5975	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5976	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5977	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5978	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5979	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5980	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 253					
5981	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5982	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5983	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5984	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5985	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5986	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5987	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5988	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5989	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5990	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5991	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5992	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5993	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5994	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5995	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5996	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5997	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5998	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5999	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6000	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6001	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6002	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6003	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 253					
6004	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6005	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6006	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6007	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6008	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6009	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6010	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6011	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6012	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6013	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6014	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6015	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6016	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6017	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6018	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6019	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6020	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6021	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6022	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6023	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6024	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6025	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6026	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 253					
6027	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6028	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6029	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6030	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6031	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6032	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6033	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6034	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6035	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6036	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6037	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6038	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6039	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6040	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6041	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6042	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6043	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6044	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6045	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6046	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6047	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6048	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6049	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 253					
6050	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6051	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6052	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6053	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6054	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6055	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6056	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6057	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6058	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6059	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6060	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6061	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6062	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6063	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre9	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6064	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6065	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6066	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6067	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6068	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6069	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6070	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6071	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6072	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre10	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 253					
6073	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre10	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6074	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre10	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6075	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre10	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6076	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre10	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6077	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre10	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6078	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre10	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6079	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6080	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6081	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre10	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6082	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre10	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6083	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre10	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6084	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre11	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6085	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre11	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6086	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre11	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6087	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre11	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6088	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre11	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6089	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre11	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6090	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre11	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6091	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre11	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6092	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre11	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6093	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre11	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6094	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre11	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6095	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre11	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 253					
6096	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre12	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6097	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre12	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6098	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre12	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6099	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre12	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6100	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre12	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6101	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre12	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6102	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre12	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6103	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre12	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6104	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre12	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6105	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre12	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6106	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre12	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6107	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre12	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6108	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre13	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6109	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre13	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6110	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre13	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6111	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre13	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6112	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre13	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6113	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre13	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6114	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre13	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6115	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre13	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6116	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre13	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6117	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre13	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6118	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre13	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 253					
6119	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre13	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6120	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre14	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6121	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre14	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6122	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre14	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6123	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre14	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6124	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre14	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6125	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre14	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6126	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre14	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6127	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre14	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6128	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre14	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6129	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre14	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6130	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre14	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6131	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre14	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6132	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6133	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6134	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6135	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6136	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6137	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6138	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6139	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6140	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6141	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 253					
6142	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6143	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6144	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6145	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6146	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6147	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6148	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6149	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6150	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6151	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6152	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6153	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6154	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6155	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6156	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6157	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6158	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6159	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6160	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6161	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6162	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6163	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6164	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 253					
6165	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6166	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6167	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6168	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6169	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6170	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6171	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6172	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6173	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6174	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6175	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6176	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6177	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6178	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6179	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6180	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6181	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6182	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6183	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6184	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6185	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6186	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6187	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 253					
6188	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6189	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6190	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6191	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 44

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 367					
5002	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5003	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5004	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5005	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5006	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5007	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5008	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5009	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5010	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5011	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5012	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5013	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5014	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5015	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5016	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 367					
5017	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5018	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5019	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5020	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5021	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5022	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5023	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5024	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5025	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5254	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5268	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5269	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5270	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5271	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5272	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5273	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5274	G	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5275	G	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5276	G	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5277	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5278	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5279	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 367					
5280	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5281	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5282	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5283	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5284	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5285	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5286	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5287	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5288	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5289	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5290	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5291	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 17

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 368					
5026	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5027	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5028	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5029	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5030	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5031	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5032	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 368					
5033	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5034	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5035	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5036	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5037	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5038	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5039	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5040	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5041	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5042	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5043	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5044	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5045	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5046	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5047	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5048	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5049	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5255	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5292	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5293	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5294	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5295	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 368					
5296	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5297	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5298	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5299	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5300	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5301	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5302	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5303	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5304	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5305	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5306	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5307	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5308	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5309	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5310	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5311	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5312	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5313	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5314	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5315	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5322	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5323	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5324	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 368					
5325	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5326	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5327	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		19						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 369					
5050	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5051	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5052	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5053	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5054	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5055	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5056	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5057	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5058	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5059	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5060	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5061	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5256	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5316	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5317	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 369					
5318	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5319	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5320	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5321	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5328	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5329	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5330	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5331	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5332	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5333	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5340	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5341	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5342	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5343	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5344	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5345	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5382	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5383	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5384	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5385	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5386	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5387	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 370					
5062	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5063	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5064	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5065	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5066	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5067	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5068	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5069	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5070	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5071	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5072	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5073	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5074	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5075	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5076	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5077	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5078	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5079	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5263	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5370	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5371	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5372	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 370					
5373	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5374	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5375	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5376	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5377	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5378	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5379	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5380	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5381	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 371					
5104	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5105	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5106	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5107	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5108	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5109	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5110	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5111	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5112	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5113	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 371					
5114	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5115	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5116	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5117	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5118	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5119	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5120	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5121	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5262	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5406	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5407	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5408	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5409	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5410	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5411	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5412	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5413	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5414	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5415	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5416	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5417	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 372					
5080	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5081	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5082	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5083	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5084	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5085	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5086	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5087	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5088	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5089	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5090	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5091	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5260	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5364	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5365	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5366	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5367	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5368	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5369	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 373					
5092	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5093	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5094	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5095	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5096	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5097	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5098	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5099	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5100	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5101	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5102	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5103	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5261	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5388	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5389	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5390	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5391	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5392	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5393	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 374					
5122	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5123	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5124	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5125	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5126	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5127	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5128	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5129	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5130	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5131	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5132	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5133	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5264	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5418	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5419	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5420	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5421	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5422	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5423	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5424	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5425	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5426	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 374					
5427	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5428	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5429	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5436	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5437	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5438	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5439	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5440	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5441	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 375					
5176	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5177	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5178	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5179	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5180	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5181	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5182	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5183	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5184	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5185	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 375					
5186	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5187	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5188	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5189	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5190	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5191	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5192	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5193	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5259	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5334	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5335	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5336	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5337	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5338	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5339	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5346	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5347	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5348	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5349	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5350	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5351	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5352	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 375					
5353	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5354	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5355	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5356	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5357	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5358	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5359	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5360	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5361	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5362	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5363	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5394	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5395	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5396	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5397	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5398	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5399	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5400	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5401	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5402	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5403	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5404	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5405	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 375					
5430	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte7	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5431	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte7	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5432	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte7	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5433	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5434	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5435	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5454	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5455	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5456	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5457	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5458	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5459	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5472	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5473	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5474	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5475	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5476	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5477	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5478	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5479	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5480	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5481	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5482	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 375					
5483	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5484	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5485	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5486	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5487	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5488	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5489	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5508	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5509	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5510	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5511	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5512	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5513	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5520	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte8	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5521	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte8	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5522	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte8	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5523	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte8	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5524	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5525	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte8	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5526	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte9	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5527	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte9	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5528	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte9	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5529	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 375					
5530	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5531	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5532	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte10	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5533	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte10	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5534	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte10	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5535	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte10	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5536	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte10	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5537	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte10	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5538	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte11	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5539	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte11	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5540	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte11	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5541	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte11	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5542	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte11	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5543	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte11	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5544	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte12	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5545	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte12	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5546	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte12	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5547	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte12	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5548	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte12	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5549	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte12	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5550	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte13	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5551	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte13	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5552	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte13	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 375					
5553	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte13	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5554	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte13	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5555	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte13	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5556	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte14	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5557	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte14	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5558	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte14	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5559	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte14	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5560	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte14	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5561	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte14	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5562	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte15	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5563	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte15	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5564	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte15	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5565	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte15	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5566	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte15	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5567	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte15	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5568	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte16	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5569	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte16	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5570	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte16	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5571	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte16	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5572	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte16	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5573	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte16	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5574	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte17	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5575	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte17	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 375					
5576	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte17	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5577	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte17	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5578	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte17	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5579	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte17	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5580	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte18	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5581	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte18	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5582	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte18	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5583	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte18	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5584	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte18	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5585	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte18	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5586	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte19	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5587	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte19	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5588	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte19	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5589	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte19	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5590	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte19	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5591	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte19	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5592	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5593	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5594	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5595	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5596	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5597	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5598	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 375					
5599	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5600	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5601	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana4	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5602	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana4	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5603	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana4	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5604	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana5	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5605	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana5	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5606	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana5	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 60

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 376					
5886	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5887	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5888	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5889	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5890	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5891	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5892	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5893	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5894	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5895	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5896	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 376					
5897	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5910	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5911	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5912	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5913	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5914	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5915	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6192	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6193	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6194	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6195	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6196	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6197	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6198	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6199	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6200	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6201	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6202	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6203	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6415	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
				R+2 - Vol 376				
6431	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
				R+2 - Vol 377				
5838	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5839	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5840	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5841	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5842	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5843	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5874	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5875	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5876	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5877	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5878	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5879	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5880	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5881	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5882	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5883	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5884	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 377					
5885	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6204	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6205	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6206	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6207	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6208	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6209	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6210	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6211	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6212	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6213	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6214	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6215	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6216	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6217	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6218	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6219	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6220	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6221	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6417	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
				R+2 - Vol 377				
6430	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
				R+2 - Vol 378				
5826	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5827	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5828	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5829	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5830	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5831	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5832	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5833	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5834	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5835	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5836	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5837	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6246	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6247	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6248	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6249	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6250	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 378					
6251	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6252	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6253	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6254	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6255	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6256	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6257	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6258	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6259	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6260	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6261	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6262	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6263	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6420	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6427	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 379					
5844	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 379					
5845	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5846	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5847	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5848	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5849	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6222	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6223	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6224	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6225	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6226	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6227	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6228	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6229	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6230	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6231	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6232	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6233	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6418	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6429	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 380					
5850	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5851	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5852	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5853	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5854	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5855	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6234	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6235	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6236	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6237	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6238	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6239	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6240	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6241	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6242	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6243	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6244	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6245	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6419	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6428	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 381					
5814	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5815	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5816	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5817	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5818	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5819	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5820	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5821	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5822	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5823	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5824	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5825	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6264	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6265	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6266	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6267	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6268	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6269	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6270	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6271	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6272	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6273	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 381					
6274	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6275	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6421	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6425	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 382					
5790	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5791	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5792	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5793	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5794	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5795	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5802	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5803	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5804	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5805	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5806	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5807	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 382					
5808	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5809	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5810	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5811	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5812	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5813	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6276	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6277	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6278	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6279	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6280	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6281	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6282	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6283	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6284	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6285	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6286	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6287	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6422	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6426	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 383					
5760	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5761	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5762	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5763	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5764	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5765	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5766	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5767	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5768	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5769	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5770	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5771	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5772	H	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5773	H	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5774	H	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5775	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5776	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5777	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5778	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5779	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5780	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5781	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 383					
5782	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5783	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5784	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5785	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5786	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5787	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5788	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5789	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6306	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6307	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6308	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6309	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6310	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6311	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6312	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6313	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6314	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6315	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6316	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6317	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6318	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6319	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6320	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 383					
6321	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6322	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6323	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6324	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6325	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6326	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6327	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6328	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6329	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6424	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 19

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 384					
5607	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5608	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5609	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5610	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5611	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5612	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5613	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5614	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 384					
5615	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5616	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana4	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5617	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana4	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5618	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana4	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5619	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana5	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5620	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana5	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5621	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana5	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5622	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5623	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5624	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5625	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5626	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5627	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5628	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5629	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5630	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5631	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5632	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5633	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5634	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5635	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5636	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5637	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 384					
5638	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5639	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5640	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5641	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5642	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5643	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5644	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5645	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5646	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5647	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5648	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5649	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5650	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5651	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5652	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5653	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5654	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5655	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5656	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5657	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5658	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5659	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5660	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 384					
5661	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5662	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5663	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5664	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5665	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5666	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5667	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5668	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5669	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5670	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte7	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5671	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte7	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5672	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte7	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5673	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5674	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5675	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5676	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte8	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5677	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte8	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5678	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte8	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5679	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5680	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5681	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5682	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte9	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5683	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte9	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 384					
5684	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte9	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5685	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5686	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5687	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5688	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte10	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5689	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte10	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5690	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte10	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5691	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte10	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5692	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte10	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5693	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte10	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5694	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte11	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5695	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte11	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5696	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte11	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5697	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte11	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5698	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte11	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5699	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte11	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5700	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte12	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5701	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte12	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5702	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte12	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5703	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte12	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5704	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte12	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5705	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte12	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5706	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte13	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 384					
5707	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte13	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5708	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte13	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5709	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte13	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5710	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte13	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5711	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte13	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5712	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte14	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5713	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte14	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5714	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte14	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5715	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte14	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5716	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte14	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5717	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte14	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5718	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte15	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5719	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte15	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5720	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte15	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5721	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte15	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5722	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte15	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5723	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte15	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5724	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte16	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5725	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte16	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5726	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte16	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5727	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte16	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5728	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte16	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5729	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte16	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 384					
5730	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte17	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5731	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte17	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5732	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte17	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5733	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte17	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5734	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte17	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5735	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte17	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5736	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte18	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5737	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte18	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5738	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte18	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5739	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte18	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5740	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte18	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5741	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte18	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5742	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5743	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5744	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5745	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5746	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5747	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5748	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5749	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5750	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5751	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5752	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 384					
5753	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5856	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte19	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5857	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte19	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5858	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte19	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5859	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte19	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5860	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte19	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5861	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte19	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5862	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte20	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5863	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte20	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5864	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte20	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5865	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte20	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5866	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte20	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5867	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte20	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5868	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte21	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5869	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte21	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5870	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte21	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5871	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte21	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5872	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte21	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5873	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte21	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5898	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte22	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5899	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte22	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5900	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte22	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5901	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte22	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 384					
5902	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte22	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5903	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte22	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5904	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte23	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5905	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte23	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5906	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte23	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5907	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte23	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5908	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte23	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5909	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte23	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6342	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6343	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6344	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6345	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6346	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6347	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6348	C	Mur platre peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6349	C	Mur platre peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6350	C	Mur platre peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6351	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6352	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6353	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6354	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6355	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6356	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 384					
6357	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6358	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6359	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6416	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 66

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 192					
6729	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6730	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6731	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6732	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6733	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6734	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6735	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6736	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6737	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6738	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6739	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6740	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 192					
6779	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6965	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6966	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6967	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6968	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6969	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6970	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6971	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6972	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6973	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6974	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6975	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6976	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 193					
6741	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6742	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6743	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6744	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6745	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 193					
6746	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6747	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6748	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6749	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6750	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6751	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6752	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6753	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6754	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6755	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6756	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6757	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6758	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6759	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6760	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6761	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6762	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6763	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6764	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6765	L	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6766	L	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6767	L	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6768	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 193					
6769	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6770	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6771	J	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6772	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6773	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6774	K	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6775	K	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6776	K	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6778	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6833	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6834	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6835	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6836	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6837	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6838	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6839	H	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6840	H	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6841	H	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6842	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6843	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6844	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6845	H	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 193					
6846	H	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6847	H	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6848	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6849	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6850	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6875	G	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6876	G	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6877	G	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6878	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6879	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6880	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6977	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6978	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6979	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6980	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6981	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6982	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 23

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 194					
6432	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6433	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 194					
6434	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6435	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6436	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6437	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6438	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6439	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6440	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6441	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6442	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6443	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6777	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6830	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6831	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6832	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6857	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6858	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6859	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6860	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 194					
6861	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6862	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 195					
6444	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6445	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6446	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6447	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6448	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6449	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6450	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6451	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6452	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6453	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6454	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6455	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6780	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6827	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 195					
6828	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6829	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6851	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6852	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6853	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6854	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6855	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6856	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6863	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6864	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6865	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6866	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6867	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6868	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 196					
6456	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6457	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 196					
6458	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6459	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6460	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6461	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6462	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6463	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6464	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6465	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6466	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6467	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6781	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6824	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6825	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6826	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6869	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6870	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6871	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6872	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 196					
6873	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6874	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6893	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6894	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6895	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6896	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6897	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6898	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6899	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6900	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6901	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6902	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6903	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6904	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 197					
6468	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6469	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6470	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6471	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6472	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 197					
6473	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6474	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6475	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6476	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6477	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6478	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6479	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6785	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6821	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6822	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6823	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6905	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6906	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6907	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6908	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6909	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6910	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6911	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 197					
6912	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6913	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6914	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6915	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6916	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7151	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7152	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7153	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7154	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7155	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7156	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 198					
6711	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6712	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6713	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6714	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6715	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6716	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6717	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6718	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 198					
6719	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6720	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6721	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6722	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6723	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6724	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6725	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6726	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6727	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6728	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6787	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6815	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6816	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6817	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6881	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6882	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6883	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6884	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 198					
6885	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6886	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6887	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6888	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6889	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6890	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6891	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6892	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6917	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6918	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6919	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6920	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6921	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6922	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6923	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6924	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6925	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6926	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6927	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6928	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6935	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6936	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6937	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 198					
6938	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6939	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6940	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6989	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6990	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6991	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6992	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6993	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6994	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6995	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6996	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6997	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6998	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6999	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7000	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7007	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7008	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7009	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7010	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7011	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7012	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7019	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7020	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 198					
7021	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7022	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7023	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7024	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7031	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7032	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7033	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7034	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7035	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7036	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7049	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7050	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7051	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7052	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7053	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7054	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7073	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7074	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7075	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7076	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7077	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7078	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7079	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 198					
7080	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7081	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7082	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7083	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7084	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7127	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte7	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7128	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte7	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7129	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte7	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7130	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7131	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7132	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7133	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7134	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7135	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7136	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7137	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7138	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7199	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte8	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7200	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte8	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7201	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte8	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7202	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7203	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte8	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7204	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 198					
7205	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte9	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7206	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte9	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7207	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte9	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7208	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7209	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7210	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7211	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte10	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7212	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte10	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7213	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte10	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7214	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte10	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7215	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte10	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7216	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte10	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7217	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte11	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7218	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte11	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7219	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte11	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7220	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte11	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7221	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte11	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7222	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte11	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7223	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte12	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7224	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte12	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7225	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte12	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7226	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte12	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7227	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte12	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 198					
7228	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte12	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7229	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte13	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7230	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte13	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7231	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte13	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7232	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte13	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7233	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte13	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7234	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte13	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7235	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte14	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7236	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte14	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7237	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte14	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7238	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte14	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7239	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte14	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7240	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte14	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7241	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte15	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7242	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte15	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7243	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte15	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7244	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte15	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7245	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte15	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7246	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte15	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7247	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte16	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7248	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte16	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7249	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte16	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7250	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte16	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 198					
7251	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte16	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7252	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte16	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7253	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte17	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7254	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte17	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7255	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte17	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7256	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte17	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7257	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte17	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7258	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte17	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7259	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte18	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7260	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte18	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7261	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte18	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7262	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte18	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7263	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte18	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7264	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte18	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7265	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7266	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7267	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7268	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7269	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7270	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7271	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7272	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7273	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 198					
7274	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana4	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7275	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana4	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7276	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana4	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7277	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana5	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7278	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana5	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7279	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana5	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 65

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 199					
6480	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6481	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6482	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6483	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6484	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6485	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6486	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6487	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6488	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6489	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6490	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6491	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 199					
6786	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6809	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6929	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6930	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6931	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6932	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6933	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6934	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7145	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7146	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7147	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7148	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7149	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7150	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 200					
6492	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6493	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6494	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 200					
6495	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6496	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6497	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6498	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6499	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6500	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6501	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6502	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6503	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6789	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6808	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7001	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7002	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7003	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7004	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7005	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7006	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7121	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7122	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7123	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 200					
7124	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7125	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7126	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 201					
6504	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6505	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6506	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6507	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6508	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6509	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6510	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6511	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6512	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6513	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6514	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6515	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6790	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
				R+3 - Vol 201				
6807	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7025	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7026	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7027	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7028	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7029	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7030	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7109	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7110	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7111	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7112	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7113	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7114	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7115	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7116	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7117	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7118	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7119	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7120	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 202					
6516	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6517	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6518	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6519	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6520	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6521	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6522	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6523	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6524	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6525	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6526	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6527	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6793	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6806	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7067	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7068	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7069	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7070	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7071	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7072	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 202					
7091	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7092	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7093	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7094	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7095	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7096	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7103	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7104	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7105	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7106	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7107	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7108	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 203					
6528	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6529	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6530	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6531	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6532	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6533	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6534	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 203					
6535	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6536	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6537	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6538	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6539	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6796	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6805	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7097	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7098	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7099	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7100	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7101	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7102	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 204					
6540	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6541	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6542	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 204					
6543	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6544	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6545	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6546	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6547	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6548	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6549	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6550	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6551	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6552	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6553	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6554	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6555	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6556	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6557	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6797	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6804	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7139	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7140	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7141	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 204					
7142	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7143	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7144	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		10						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 205					
6558	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6559	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6560	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6561	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6562	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6563	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6564	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6565	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6566	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6567	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6568	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6569	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6798	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 205					
6802	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7175	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7176	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7177	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7178	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7179	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7180	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 206					
6570	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6571	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6572	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6573	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6574	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6575	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6576	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6577	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6578	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6579	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6580	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 206					
6581	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6799	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6812	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6813	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6814	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7169	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7170	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7171	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7172	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7173	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7174	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 207					
6582	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6583	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6584	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 207					
6585	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6586	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6587	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6588	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6589	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6590	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6591	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6592	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6593	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6800	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6803	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7181	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7182	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7183	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7184	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7185	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7186	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 208					
6603	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6604	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6605	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6606	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6607	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6608	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6609	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6610	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6611	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6612	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6613	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6614	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6795	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7187	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7188	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7189	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7190	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7191	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7192	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 209					
6615	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6616	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6617	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6618	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6619	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6620	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6621	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6622	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6623	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6624	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6625	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6626	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6794	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7085	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7086	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7087	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7088	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7089	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7090	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 210					
6627	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6628	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6629	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6630	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6631	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6632	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6633	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6634	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6635	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6636	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6637	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6638	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6792	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7061	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7062	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7063	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7064	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7065	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7066	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 211					
6639	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6640	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6641	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6642	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6643	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6644	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6645	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6646	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6647	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6648	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6649	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6650	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6651	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6652	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6653	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6654	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6655	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6656	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6791	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6818	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 211					
6819	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6820	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7037	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7038	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7039	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7040	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7041	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7042	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7043	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7044	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7045	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7046	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7047	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7048	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7055	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7056	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7057	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7058	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7059	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7060	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 212					
6657	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6658	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6659	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6660	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6661	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6662	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6663	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6664	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6665	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6666	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6667	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6668	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6788	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7013	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7014	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7015	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7016	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7017	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7018	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 213					
6669	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6670	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6671	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6672	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6673	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6674	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6675	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6676	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6677	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6678	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6679	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6680	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6784	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6811	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6983	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6984	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6985	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6986	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6987	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6988	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 214					
6681	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6682	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6683	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6684	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6685	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6686	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6687	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6688	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6689	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6690	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6691	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6692	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6693	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6694	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6695	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6696	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6697	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6698	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6782	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
				R+3 - Vol 214				
6810	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6941	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6942	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6943	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6944	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6945	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6946	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6953	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6954	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6955	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6956	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6957	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6958	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6959	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6960	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6961	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6962	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6963	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6964	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 215					
6594	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6595	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6596	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6597	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6598	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6599	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6600	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6601	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6602	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6801	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7157	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7158	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7159	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7160	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7161	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7162	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7163	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7164	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7165	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7166	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7167	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7168	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 215					
7193	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7194	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7195	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7196	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7197	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7198	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 216					
7640	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7641	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7642	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7643	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7644	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7645	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7646	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7647	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7648	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7649	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7650	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7651	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 216					
7961	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8000	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8252	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8253	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8254	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8255	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8256	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8257	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 217					
7652	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7653	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7654	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7655	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7656	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7657	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7658	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7659	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7660	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 217					
7661	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7662	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7663	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7962	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7999	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8258	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8259	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8260	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8261	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8262	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8263	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 218					
7664	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7665	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7666	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7667	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7668	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 218					
7669	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7670	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7671	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7672	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7673	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7674	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7675	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7963	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7998	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8264	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8265	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8266	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8267	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8268	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8269	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8270	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8271	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8272	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8273	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8274	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 218					
8275	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		10						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 219					
7688	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7689	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7690	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7691	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7692	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7693	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7694	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7695	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7696	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7697	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7698	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7699	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7964	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8005	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		6						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 220					
7676	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7677	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7678	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7679	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7680	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7681	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7682	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7683	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7684	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7685	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7686	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7687	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7965	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7997	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8006	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 221					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 221					
7700	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7701	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7702	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7703	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7704	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7705	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7706	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7707	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7708	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7709	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7710	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7711	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7966	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7995	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8004	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8204	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8205	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8206	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8207	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 221					
8208	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8209	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 222					
7712	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7713	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7714	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7715	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7716	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7717	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7718	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7719	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7720	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7721	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7722	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7723	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7971	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7992	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 222					
8007	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8186	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8187	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8188	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8189	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8190	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8191	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 223					
7724	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7725	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7726	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7727	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7728	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7729	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7730	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7731	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7732	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7733	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7734	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 223					
7735	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7972	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8008	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8180	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8181	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8182	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8183	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8184	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8185	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 224					
7748	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7749	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7750	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7751	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7752	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7753	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7754	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 224					
7755	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7756	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7757	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7758	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7759	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7975	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8009	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 225					
7736	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7737	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7738	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7739	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7740	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7741	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7742	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7743	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7744	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 225					
7745	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7746	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7747	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7976	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8010	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8174	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8175	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8176	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8177	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8178	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8179	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 226					
7760	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7761	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7762	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7763	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7764	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 226					
7765	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7766	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7767	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7768	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7769	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7770	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7771	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7979	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7989	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8011	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8108	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8109	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8110	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8111	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8112	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8113	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 227					
7772	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7773	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7774	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7775	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7776	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7777	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7778	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7779	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7780	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7781	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7782	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7783	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7981	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7988	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8102	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8103	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8104	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8105	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8106	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8107	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 228					
7784	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7785	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7786	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7787	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7788	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7789	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7790	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7791	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7792	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7793	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7794	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7795	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7982	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8090	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8091	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8092	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8093	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8094	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8095	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8096	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 228					
8097	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8098	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8099	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8100	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8101	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 229					
7796	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7797	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7798	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7799	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7800	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7801	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7802	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7803	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7804	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7805	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7806	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7807	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7983	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 229					
8042	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8043	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8044	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8045	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8046	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8047	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 230					
7808	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7809	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7810	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7811	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7812	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7813	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7814	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7815	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7816	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7817	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7818	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7819	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 230					
7986	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8030	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8031	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8032	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8033	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8034	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8035	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 231					
7952	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7953	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7954	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7955	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7956	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7957	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7958	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7959	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7960	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7984	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 231					
8018	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8019	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8020	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8021	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8022	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8023	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8024	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8025	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8026	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8027	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8028	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8029	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8048	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8049	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8050	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8051	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8052	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8053	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8054	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8055	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8056	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8057	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8058	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 231					
8059	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8060	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8061	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8062	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8063	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8064	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8065	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8066	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8067	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8068	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8069	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8070	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8071	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 16

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 232					
7820	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7821	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7822	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7823	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7824	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7825	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 232					
7826	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7827	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7828	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7829	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7830	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7831	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7985	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7987	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8036	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8037	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8038	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8039	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8040	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8041	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 233					
7832	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7833	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 233					
7834	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7835	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7836	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7837	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7838	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7839	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7840	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7841	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7842	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7843	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7980	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8072	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8073	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8074	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8075	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8076	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8077	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 234					
7934	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 234					
7935	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7936	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7937	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7938	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7939	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7940	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7941	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7942	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7943	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7944	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7945	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7946	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7947	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7948	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7949	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7950	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7951	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7968	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8001	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8078	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 234					
8079	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8080	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8081	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8082	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8083	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8084	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8085	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8086	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8087	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8088	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8089	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8114	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8115	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8116	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8117	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8118	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8119	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8120	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8121	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8122	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8123	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8124	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8125	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 234					
8162	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8163	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8164	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8165	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8166	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8167	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8168	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8169	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8170	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8171	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8172	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8173	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8192	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8193	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8194	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8195	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8196	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8197	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8198	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8199	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8200	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8201	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8202	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 234					
8203	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8210	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8211	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8212	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8213	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8214	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8215	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8228	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8229	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8230	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8231	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8232	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8233	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8240	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8241	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8242	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8243	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8244	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8245	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8246	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8247	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8248	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8249	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 234					
8250	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8251	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8276	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8277	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8278	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8279	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8280	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8281	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8282	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8283	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8284	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8285	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8286	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8287	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8288	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8289	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8290	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8291	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8292	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8293	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8294	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte7	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8295	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte7	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8296	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte7	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 234					
8297	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8298	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8299	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8300	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte8	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8301	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte8	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8302	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte8	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8303	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8304	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8305	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8306	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte9	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8307	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte9	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8308	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte9	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8309	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8310	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8311	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8312	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte10	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8313	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte10	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8314	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte10	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8315	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte10	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8316	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte10	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8317	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte10	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8318	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte11	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8319	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte11	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 234					
8320	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte11	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8321	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte11	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8322	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte11	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8323	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte11	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8324	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte12	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8325	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte12	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8326	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte12	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8327	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte12	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8328	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte12	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8329	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte12	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8330	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte13	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8331	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte13	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8332	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte13	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8333	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte13	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8334	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte13	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8335	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte13	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8336	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte14	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8337	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte14	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8338	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte14	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8339	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte14	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8340	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte14	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8341	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte14	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8342	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte15	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 234					
8343	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte15	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8344	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte15	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8345	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte15	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8346	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte15	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8347	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte15	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8348	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte16	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8349	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte16	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8350	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte16	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8351	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte16	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8352	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte16	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8353	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte16	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8354	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8355	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8356	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8357	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8358	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8359	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8360	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8361	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8362	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8363	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana4	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8364	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana4	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8365	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana4	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 234					
8366	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana5	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8367	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana5	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8368	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana5	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		63						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 235					
7844	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7845	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7846	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7847	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7848	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7849	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7850	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7851	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7852	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7853	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7854	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7855	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7978	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 235					
8012	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8126	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8127	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8128	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8129	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8130	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8131	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 236					
7856	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7857	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7858	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7859	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7860	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7861	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7862	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7863	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7864	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7865	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7866	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 236					
7867	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7977	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7990	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8013	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8132	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8133	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8134	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8135	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8136	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8137	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 237					
7868	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7869	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7870	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7871	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7872	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 237					
7873	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7874	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7875	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7876	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7877	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7878	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7879	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7974	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7991	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8014	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 238					
7880	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7881	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7882	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7883	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7884	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 238					
7885	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7886	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7887	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7888	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7889	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7890	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7891	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7973	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8015	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8138	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8139	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8140	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8141	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8142	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8143	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 239					
7892	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 239					
7893	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7894	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7895	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7896	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7897	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7898	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7899	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7900	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7901	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7902	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7903	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7970	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7993	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8016	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8144	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8145	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8146	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8147	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8148	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 239					
8149	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8150	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8151	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8152	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8153	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8154	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8155	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8156	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8157	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8158	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8159	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8160	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8161	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 240					
7904	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7905	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7906	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7907	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7908	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7909	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 240					
7910	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7911	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7912	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7913	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7914	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7915	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7969	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7994	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8003	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8017	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8216	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8217	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8218	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8219	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8220	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8221	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 241					
7916	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7917	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7918	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7919	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7920	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7921	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7922	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7923	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7924	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7925	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7926	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7927	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7928	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7929	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7930	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7931	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7932	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7933	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7967	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7996	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 241					
8002	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8222	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8223	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8224	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8225	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8226	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8227	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8234	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8235	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8236	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8237	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8238	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8239	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 242					
7280	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7281	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7282	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7283	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7284	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 242					
7285	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7286	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7287	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7288	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7289	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7290	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7291	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7292	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7293	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7294	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7295	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7296	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7297	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7298	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7299	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7300	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7301	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7302	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7303	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7304	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7305	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7306	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7307	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 242					
7308	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7309	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7310	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7311	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7312	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7313	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7314	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7315	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7316	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7317	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7318	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7319	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7320	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7321	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7322	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7323	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7324	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7325	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7326	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7327	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7328	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7329	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7330	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 242					
7331	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7332	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7333	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7334	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7335	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7336	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7337	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7338	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7339	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7340	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7341	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7342	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7343	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7344	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7345	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7346	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7347	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7348	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7349	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7350	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7351	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7352	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7353	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 242					
7354	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7355	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7356	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7357	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7358	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7359	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7360	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7361	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7362	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7363	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7364	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7365	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7366	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7367	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7368	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7369	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7370	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7371	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7372	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7373	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7374	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7375	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7376	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 242					
7377	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7378	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7379	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7380	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre9	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7381	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7382	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7383	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7384	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7385	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7386	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7387	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7388	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7389	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7390	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7391	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7392	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7393	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7394	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7395	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7396	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7397	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7398	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7399	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 242					
7400	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7401	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7402	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7403	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7404	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7405	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7406	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7407	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7408	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7409	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7410	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7411	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7412	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7413	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7414	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7415	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7416	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7417	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7418	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7419	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7420	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7421	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7422	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 242					
7423	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7424	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7425	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7426	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7427	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7428	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7429	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7430	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7431	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7432	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7433	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7434	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7435	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7436	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7437	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7438	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7439	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7440	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7441	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7442	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7443	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7444	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7445	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 242					
7446	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7447	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7448	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7449	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7450	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7451	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7452	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7453	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7454	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7455	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7456	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7457	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7458	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7459	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7460	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7461	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7462	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7463	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7464	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7465	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7466	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7467	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7468	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 242					
7469	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7470	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7471	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7472	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7473	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7474	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7475	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7476	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7477	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7478	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7479	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7480	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7481	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7482	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7483	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7484	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7485	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7486	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7487	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7488	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7489	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7490	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7491	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 242					
7492	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7493	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7494	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7495	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7496	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre10	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7497	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre10	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7498	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre10	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7499	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre10	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7500	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre10	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7501	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre10	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7502	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre10	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7503	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre10	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7504	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre10	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7505	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre10	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7506	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre10	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7507	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7508	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre11	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7509	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre11	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7510	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre11	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7511	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre11	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7512	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre11	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7513	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre11	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7514	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre11	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 242					
7515	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre11	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7516	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre11	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7517	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre11	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7518	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre11	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7519	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre11	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7520	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre12	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7521	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre12	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7522	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre12	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7523	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre12	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7524	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre12	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7525	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre12	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7526	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre12	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7527	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre12	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7528	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre12	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7529	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre12	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7530	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre12	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7531	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre12	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7532	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre13	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7533	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre13	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7534	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre13	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7535	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre13	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7536	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre13	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7537	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre13	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 242					
7538	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre13	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7539	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre13	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7540	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre13	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7541	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre13	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7542	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre13	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7543	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre13	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7544	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre14	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7545	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre14	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7546	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre14	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7547	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre14	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7548	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre14	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7549	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre14	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7550	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre14	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7551	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre14	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7552	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre14	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7553	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre14	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7554	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre14	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7555	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre14	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7556	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7557	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7558	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7559	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7560	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 242					
7561	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7562	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7563	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7564	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7565	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7566	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7567	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7568	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7569	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7570	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7571	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7572	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7573	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7574	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7575	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7576	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7577	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7578	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7579	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7580	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7581	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7582	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7583	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 242					
7584	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7585	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7586	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7587	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7588	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7589	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7590	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7591	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7592	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7593	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7594	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7595	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7596	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7597	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7598	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7599	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7600	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7601	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7602	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7603	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7604	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7605	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7606	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 242					
7607	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7608	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7609	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7610	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7611	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7612	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7613	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7614	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7615	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7616	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7617	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7618	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7619	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7620	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7621	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7622	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7623	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7624	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7625	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7626	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7627	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7628	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7629	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 242					
7630	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7631	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7632	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7633	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7634	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7635	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7636	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7637	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7638	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7639	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 60

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 243					
6699	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6700	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6701	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6702	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6703	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6704	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6705	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6706	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6707	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 243					
6708	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6709	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6710	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6783	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6947	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6948	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6949	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6950	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6951	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6952	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 254					
8369	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8370	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8371	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8372	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8373	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8374	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8375	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8376	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 254					
8377	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8378	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8379	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8380	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8381	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8382	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8383	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8384	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8385	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8386	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8387	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8388	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8389	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8390	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8391	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8392	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8393	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8394	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8395	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8396	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8397	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8398	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8399	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 254					
8400	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8401	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8402	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8403	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8404	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8405	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8406	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8407	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8408	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8409	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8410	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8411	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8412	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8413	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8414	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8415	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8416	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8417	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8418	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8419	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8420	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8421	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8422	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 254					
8423	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8424	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8425	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8426	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8427	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8428	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8429	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8430	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8431	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8432	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8433	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8434	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8435	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8436	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8437	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8438	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8439	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8440	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8441	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8442	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8443	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8444	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8445	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 254					
8446	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8447	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8448	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8449	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8450	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8451	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8452	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8453	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8454	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8455	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8456	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8457	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8458	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8459	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8460	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8461	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8462	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8463	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8464	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8465	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8466	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8467	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8468	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 254					
8469	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8470	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8471	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8472	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8473	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8474	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8475	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8476	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8477	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8478	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8479	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8480	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8481	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8482	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8483	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8484	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8485	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8486	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8487	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8488	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8489	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8490	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8491	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 254					
8492	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8493	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8494	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8495	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8496	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8497	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8498	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8499	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8500	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8501	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8502	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8503	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8504	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8505	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8506	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8507	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8508	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8509	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8510	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8511	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8512	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8513	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8514	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 254					
8515	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8516	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8517	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8518	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8519	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8520	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8521	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8522	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8523	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8524	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8525	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8526	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8527	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8528	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8529	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre9	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8530	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8531	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8532	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8533	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8534	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8535	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8536	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8537	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre10	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 254					
8538	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre10	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8539	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre10	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8540	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre10	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8541	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre10	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8542	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre10	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8543	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre10	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8544	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre10	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8545	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre10	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8546	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre10	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8547	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre10	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8548	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre10	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8549	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre11	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8550	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre11	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8551	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre11	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8552	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre11	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8553	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre11	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8554	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre11	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8555	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre11	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8556	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre11	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8557	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre11	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8558	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre11	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8559	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre11	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8560	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre11	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 254					
8561	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre12	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8562	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre12	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8563	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre12	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8564	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre12	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8565	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre12	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8566	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre12	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8567	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre12	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8568	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre12	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8569	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre12	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8570	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre12	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8571	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre12	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8572	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre12	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8573	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre13	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8574	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre13	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8575	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre13	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8576	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre13	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8577	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre13	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8578	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre13	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8579	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre13	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8580	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre13	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8581	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre13	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8582	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre13	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8583	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre13	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 254					
8584	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre13	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8585	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre14	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8586	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre14	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8587	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre14	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8588	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre14	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8589	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre14	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8590	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre14	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8591	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre14	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8592	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre14	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8593	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre14	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8594	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre14	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8595	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre14	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8596	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre14	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8597	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8598	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8599	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8600	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8601	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8602	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8603	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8604	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8605	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8606	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 254					
8607	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8608	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8609	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8610	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8611	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8612	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8613	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8614	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8615	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8616	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8617	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8618	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8619	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8620	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8621	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8622	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8623	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8624	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8625	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8626	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8627	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8628	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8629	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 254					
8630	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8631	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8632	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8633	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8634	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8635	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8636	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8637	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8638	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8639	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8640	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8641	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8642	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8643	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8644	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8645	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8646	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8647	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8648	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8649	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8650	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8651	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8652	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 254					
8653	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8654	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8655	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8656	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8657	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8658	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8659	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8660	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8661	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8662	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8663	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8664	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8665	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8666	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8667	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8668	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8669	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8670	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8671	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8672	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8673	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8674	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8675	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 254					
8676	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8677	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8678	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8679	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8680	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8681	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8682	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8683	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8684	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8685	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8686	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8687	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8688	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8689	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8690	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8691	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8692	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 54

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 100					
10158	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10159	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 100					
10160	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10161	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10162	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10163	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10164	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10165	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10166	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10167	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10168	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10169	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10466	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
10503	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10504	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10505	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10794	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10795	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10796	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10797	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 100					
10798	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10799	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 101					
10410	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10411	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10412	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10413	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10414	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10415	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10416	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10417	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10418	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10419	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10420	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10421	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10422	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10423	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10424	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10425	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10426	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 101					
10427	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10428	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10429	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10430	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10431	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10432	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10433	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10434	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10435	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10436	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10437	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10438	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10439	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10440	K	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10441	K	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10442	K	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10443	L	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10444	L	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10445	L	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10465	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
				R+4 - Vol 101				
10499	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
10782	G	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10783	G	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10784	G	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10785	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10786	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10787	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10788	H	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10789	H	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10790	H	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10791	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10792	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10793	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10806	H	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10807	H	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10808	H	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10809	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10810	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10811	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10812	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10813	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10814	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 101					
10815	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10816	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10817	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10824	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10825	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10826	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10827	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10828	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10829	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 24

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 102					
10170	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10171	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10172	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10173	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10174	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10175	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10176	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10177	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10178	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10179	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 102					
10180	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10181	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10468	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
10486	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
10764	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10765	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10766	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10767	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10768	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10769	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 103					
10182	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10183	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10184	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10185	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10186	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10187	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 103					
10188	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10189	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10190	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10191	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10192	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10193	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10194	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10195	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10196	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10197	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10198	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10199	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10469	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
10487	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
10752	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10753	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10754	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10755	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10756	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10757	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 104					
10200	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10201	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10202	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10203	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10204	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10205	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10206	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10207	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10208	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10209	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10210	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10211	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10470	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
10506	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10507	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10508	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10740	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 104					
10741	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10742	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10743	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10744	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10745	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 105					
10446	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10447	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10448	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10449	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10450	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10451	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10452	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10453	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10454	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10455	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10456	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10457	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10458	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10459	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 105					
10460	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10461	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10462	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10463	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10475	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
10509	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10510	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10511	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10512	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10513	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10514	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10515	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10516	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10517	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10518	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10519	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10520	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10521	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 105					
10522	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10523	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10548	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10549	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10550	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10551	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10552	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10553	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10584	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10585	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10586	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10587	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10588	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10589	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10590	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10591	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10592	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10593	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10594	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10595	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10626	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10627	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10628	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 105					
10629	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10630	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10631	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10632	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10633	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10634	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10635	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10636	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10637	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10662	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10663	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10664	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10665	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10666	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10667	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10686	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10687	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10688	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10689	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10690	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10691	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10698	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10699	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 105					
10700	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10701	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10702	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10703	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10704	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10705	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10706	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10707	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10708	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10709	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10716	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10717	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10718	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10719	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10720	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10721	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10758	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10759	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10760	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10761	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10762	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10763	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10770	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 105					
10771	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10772	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10773	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10774	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10775	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10776	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10777	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10778	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10779	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10780	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10781	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10836	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10837	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10838	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10839	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10840	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10841	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10842	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte7	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10843	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte7	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10844	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte7	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10845	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10846	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10847	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 105					
10848	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte8	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10849	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte8	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10850	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte8	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10851	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10852	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10853	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10854	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte9	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10855	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte9	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10856	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte9	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10857	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10858	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10859	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10860	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte10	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10861	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte10	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10862	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte10	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10863	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte10	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10864	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte10	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10865	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte10	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10866	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte11	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10867	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte11	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10868	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte11	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10869	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte11	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10870	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte11	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 105					
10871	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte11	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10872	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte12	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10873	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte12	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10874	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte12	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10875	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte12	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10876	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte12	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10877	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte12	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10878	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte13	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10879	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte13	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10880	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte13	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10881	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte13	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10882	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte13	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10883	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte13	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10884	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte14	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10885	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte14	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10886	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte14	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10887	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte14	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10888	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte14	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10889	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte14	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10890	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte15	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10891	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte15	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10892	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte15	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10893	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte15	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 105					
10894	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte15	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10895	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte15	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10896	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte16	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10897	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte16	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10898	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte16	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10899	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte16	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10900	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte16	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10901	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte16	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10902	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte17	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10903	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte17	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10904	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte17	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10905	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte17	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10906	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte17	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10907	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte17	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10908	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte18	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10909	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte18	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10910	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte18	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10911	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte18	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10912	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte18	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10913	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte18	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10914	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte19	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10915	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte19	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10916	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte19	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 105					
10917	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte19	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10918	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte19	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10919	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte19	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11019	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11020	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11021	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11022	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11023	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11024	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11025	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11026	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11027	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11028	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana4	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11029	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana4	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11030	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana4	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11031	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana5	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11032	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana5	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11033	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana5	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 71

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 106					
10212	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 106					
10213	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10214	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10215	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10216	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10217	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10218	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10219	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10220	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10221	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10222	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10223	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10476	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
10488	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
10614	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10615	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10616	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10617	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10618	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10619	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10692	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 106					
10693	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10694	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10695	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10696	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10697	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10710	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10711	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10712	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10713	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10714	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10715	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10746	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10747	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10748	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10749	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10750	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10751	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 107					
10224	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10225	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 107					
10226	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10227	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10228	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10229	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10230	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10231	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10232	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10233	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10234	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10235	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10477	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
10489	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
10602	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10603	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10604	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10605	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10606	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10607	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10608	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10609	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 107					
10610	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10611	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10612	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10613	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10620	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10621	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10622	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10623	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10624	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10625	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 108					
10236	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10237	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10238	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10239	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10240	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10241	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10242	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10243	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10244	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 108					
10245	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10246	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10247	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10480	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
10490	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
10572	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10573	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10574	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10575	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10576	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10577	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10596	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10597	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10598	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10599	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10600	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10601	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 109					
10248	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10249	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10250	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10251	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10252	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10253	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10254	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10255	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10256	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10257	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10258	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10259	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10482	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
10492	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
10560	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10561	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10562	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10563	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10564	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10565	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 109					
10566	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10567	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10568	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10569	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10570	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10571	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10578	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10579	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10580	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10581	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10582	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10583	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 110					
10260	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10261	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10262	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10263	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10264	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10265	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10266	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 110					
10267	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10268	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10269	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10270	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10271	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10484	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
10491	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
10536	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10537	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10538	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10539	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10540	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10541	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10542	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10543	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10544	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10545	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10546	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10547	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10554	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 110					
10555	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10556	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10557	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10558	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10559	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 111					
10272	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10273	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10274	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10275	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10276	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10277	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10278	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10279	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10280	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10281	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10282	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10283	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10284	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10285	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 111					
10286	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10287	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10288	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10289	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10485	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
10493	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
10524	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10525	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10526	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10527	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10528	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10529	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10530	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10531	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10532	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10533	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10534	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10535	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 112					
10290	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10291	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10292	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10293	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10294	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10295	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10296	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10297	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10298	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10299	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10300	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10301	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10483	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
10680	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10681	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10682	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10683	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10684	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10685	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 113					
10302	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10303	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10304	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10305	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10306	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10307	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10308	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10309	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10310	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10311	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10312	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10313	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10314	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10315	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10316	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10317	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10318	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10319	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10481	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
10494	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 113					
10668	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10669	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10670	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10671	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10672	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10673	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 114					
10320	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10321	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10322	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10323	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10324	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10325	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10326	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10327	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10328	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10329	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10330	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10331	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10332	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 114					
10333	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10334	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10335	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10336	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10337	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10479	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
10495	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
10656	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10657	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10658	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10659	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10660	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10661	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10674	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10675	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10676	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10677	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10678	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10679	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 115					
10338	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10339	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10340	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10341	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10342	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10343	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10344	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10345	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10346	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10347	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10348	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10349	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10478	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 116					
10350	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10351	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10352	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10353	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10354	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 116					
10355	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10356	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10357	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10358	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10359	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10360	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10361	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10474	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
10496	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
10638	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10639	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10640	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10641	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10642	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10643	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10650	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10651	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10652	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10653	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10654	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 116					
10655	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 117					
10362	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10363	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10364	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10365	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10366	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10367	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10368	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10369	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10370	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10371	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10372	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10373	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10473	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
10497	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
10644	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 117					
10645	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10646	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10647	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10648	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10649	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10722	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10723	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10724	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10725	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10726	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10727	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 118					
10374	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10375	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10376	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10377	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10378	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10379	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10380	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10381	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 118					
10382	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10383	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10384	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10385	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10472	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
10728	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10729	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10730	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10731	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10732	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10733	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 119					
10386	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10387	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10388	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10389	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10390	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10391	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10392	C	Mur platre peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 119					
10393	C	Mur platre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10394	C	Mur platre peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10395	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10396	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10397	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10471	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
10498	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
10734	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10735	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10736	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10737	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10738	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10739	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 120					
9834	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9835	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9836	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 120					
9837	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9838	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9839	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9840	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9841	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9842	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9843	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9844	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9845	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9846	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9847	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9848	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9849	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9850	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9851	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9852	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9853	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9854	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9855	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9856	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9857	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9858	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9859	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 120					
9860	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9861	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9862	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9863	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9864	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9865	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9866	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9867	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9868	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9869	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9870	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9871	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9872	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9873	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9874	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9875	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9876	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9877	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9878	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9879	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9880	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9881	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9882	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 120					
9883	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9884	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9885	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9886	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9887	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9888	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9889	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9890	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9891	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9892	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9893	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9894	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9895	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9896	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9897	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9898	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9899	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9900	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9901	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9902	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9903	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9904	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9905	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 120					
9906	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9907	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9908	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9909	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9910	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9911	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9912	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9913	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9914	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9915	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9916	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9917	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9918	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9919	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9920	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9921	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9922	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9923	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9924	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9925	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9926	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9927	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9928	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 120					
9929	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9930	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9931	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9932	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9933	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9934	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9935	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9936	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9937	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9938	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9939	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9940	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9941	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9942	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9943	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9944	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9945	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9946	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9947	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9948	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9949	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9950	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9951	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 120					
9952	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9953	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9954	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9955	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9956	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9957	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9958	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9959	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9960	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9961	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9962	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9963	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9964	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9965	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9966	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9967	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9968	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9969	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre9	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9970	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9971	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9972	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9973	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9974	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 120					
9975	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9976	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9977	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9978	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre10	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9979	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre10	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9980	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre10	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9981	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9982	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre10	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9983	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9984	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre10	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9985	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre10	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9986	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre10	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9987	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre10	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9988	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre10	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9989	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre10	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9990	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre11	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9991	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre11	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9992	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre11	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9993	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre11	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9994	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre11	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9995	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre11	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9996	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre11	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9997	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre11	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 120					
9998	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre11	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9999	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre11	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10000	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre11	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10001	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre11	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10002	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre12	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10003	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre12	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10004	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre12	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10005	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre12	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10006	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre12	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10007	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre12	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10008	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre12	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10009	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre12	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10010	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre12	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10011	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre12	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10012	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre12	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10013	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre12	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10014	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre13	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10015	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre13	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10016	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre13	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10017	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre13	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10018	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre13	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10019	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre13	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10020	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre13	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 120					
10021	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre13	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10022	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre13	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10023	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre13	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10024	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre13	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10025	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre13	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10026	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre14	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10027	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre14	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10028	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre14	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10029	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre14	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10030	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre14	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10031	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre14	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10032	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre14	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10033	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre14	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10034	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre14	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10035	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre14	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10036	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre14	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10037	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre14	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10038	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10039	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10040	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10041	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10042	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10043	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 120					
10044	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10045	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10046	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10047	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10048	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10049	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10050	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10051	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10052	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10053	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10054	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10055	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10056	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10057	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10058	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10059	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10060	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10061	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10062	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10063	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10064	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10065	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10066	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 120					
10067	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10068	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10069	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10070	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10071	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10072	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10073	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10074	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10075	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10076	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10077	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10078	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10079	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10080	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10081	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10082	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10083	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10084	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10085	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10086	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10087	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10088	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10089	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 120					
10090	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10091	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10092	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10093	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10094	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10095	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10096	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10097	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10098	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10099	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10100	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10101	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10102	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10103	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10104	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10105	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10106	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10107	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10108	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10109	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10110	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10111	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10112	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 120					
10113	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10114	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10115	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10116	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10117	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10118	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10119	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10120	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10121	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10122	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10123	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10124	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10125	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10126	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10127	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10128	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10129	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10130	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10131	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10132	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10133	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10134	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10135	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 120					
10136	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10137	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10138	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre9	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10139	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10140	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10141	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10142	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10143	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10144	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10145	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 52

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 121					
10398	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10399	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10400	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10401	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10402	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10403	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10404	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10405	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10406	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 121					
10407	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10408	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10409	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10467	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
10830	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10831	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10832	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10833	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10834	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10835	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 72					
8693	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8694	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8695	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8696	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8697	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8698	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8699	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8700	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 72					
8701	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8702	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8703	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8704	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9008	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9081	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9082	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9083	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9102	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9103	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9104	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9105	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9106	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9107	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9108	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9109	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9110	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9111	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 72					
9112	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9113	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 73					
8705	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8706	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8707	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8708	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8709	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8710	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8711	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8712	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8713	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8714	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8715	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8716	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8717	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8718	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8719	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9009	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 73					
9078	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9079	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9080	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9120	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9121	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9122	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9123	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9124	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9125	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 74					
8720	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8721	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8722	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8723	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8724	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8725	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 74					
8726	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8727	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8728	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8729	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8730	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8731	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9010	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9063	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9132	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9133	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9134	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9135	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9136	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9137	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9144	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9145	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9146	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9147	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9148	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9149	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 75					
8732	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8733	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8734	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8735	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8736	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8737	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8738	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8739	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8740	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8741	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8742	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8743	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9011	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9062	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9186	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9187	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9188	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9189	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9190	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 75					
9191	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		8						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 76					
8744	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8745	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8746	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8747	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8748	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8749	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8750	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8751	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8752	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8753	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8754	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8755	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9012	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9061	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9216	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 76					
9217	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9218	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9219	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9220	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9221	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9330	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9331	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9332	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9333	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9334	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9335	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 77					
8756	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8757	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8758	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8759	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8760	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8761	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8762	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8763	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 77					
8764	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8765	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8766	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8767	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9013	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9060	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9246	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9247	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9248	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9249	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9250	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9251	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9252	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9253	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9254	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9255	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9256	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9257	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9312	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9313	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 77					
9314	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9315	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9316	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9317	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9324	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9325	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9326	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9327	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9328	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9329	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 78					
8768	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8769	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8770	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8771	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8772	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8773	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8774	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8775	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8776	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 78					
8777	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8778	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8779	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8780	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8781	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8782	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8783	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8784	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8785	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9014	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9059	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9300	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9301	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9302	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9303	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9304	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9305	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9318	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9319	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9320	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 78					
9321	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9322	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9323	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 79					
8786	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8787	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8788	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8789	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8790	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8791	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8792	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8793	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8794	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8795	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8796	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8797	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9015	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 79					
9058	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9336	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9337	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9338	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9339	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9340	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9341	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 80					
8798	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8799	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8800	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8801	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8802	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8803	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8804	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8805	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8806	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8807	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8808	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 80					
8809	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9016	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9084	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9085	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9086	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9342	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9343	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9344	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9345	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9346	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9347	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 81					
8810	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8811	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8812	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 81					
8813	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8814	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8815	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8816	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8817	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8818	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8819	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8820	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8821	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9017	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9087	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9088	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9089	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9360	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9361	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9362	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9363	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9364	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
				R+4 - Vol 81				
9365	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		8						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
				R+4 - Vol 82				
8822	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8823	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8824	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8825	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8826	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8827	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8828	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8829	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8830	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8831	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8832	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8833	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9018	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9090	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 82					
9091	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9092	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9366	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9367	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9368	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9369	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9370	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9371	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 83					
8834	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8835	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8836	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8837	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8838	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8839	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8840	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8841	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8842	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 83					
8843	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8844	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8845	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9019	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9093	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9094	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9095	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9378	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9379	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9380	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9381	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9382	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9383	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 84					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 84					
9020	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9046	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9047	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9048	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9049	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9050	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9051	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9052	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9053	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9054	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9055	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9056	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9057	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9071	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9408	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9409	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9410	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9411	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9412	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9413	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 85					
8846	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8847	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8848	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8849	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8850	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8851	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8852	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8853	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8854	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8855	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8856	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8857	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9021	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9070	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9420	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9421	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9422	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9423	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9424	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 85					
9425	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		8						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 86					
8858	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8859	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8860	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8861	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8862	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8863	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8864	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8865	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8866	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8867	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8868	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8869	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9022	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9069	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9432	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 86					
9433	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9434	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9435	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9436	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9437	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 87					
9023	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9034	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9035	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9036	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9037	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9038	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9039	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9040	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9041	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9042	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9043	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9044	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9045	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 87					
9072	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9073	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9074	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9282	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9283	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9284	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9285	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9286	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9287	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9288	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9289	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9290	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9291	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9292	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9293	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9348	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9349	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9350	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9351	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 87					
9352	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9353	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9354	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9355	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9356	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9357	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9358	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9359	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9372	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9373	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9374	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9375	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9376	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9377	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9384	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9385	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9386	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9387	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9388	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9389	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9390	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9391	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9392	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 87					
9393	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9394	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9395	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9396	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9397	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9398	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9399	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9400	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9401	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9402	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9403	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9404	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9405	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9406	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9407	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9414	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9415	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9416	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9417	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9418	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9419	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9426	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9427	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 87					
9428	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9429	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9430	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9431	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9438	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9439	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9440	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9441	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9442	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9443	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 30

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 88					
8990	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8991	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8992	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8993	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8994	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8995	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8996	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8997	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8998	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 88					
8999	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9000	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9001	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9002	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9003	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9004	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9005	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9006	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9007	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9033	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9075	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9076	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9077	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9096	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9097	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9098	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9099	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9100	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 88					
9101	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9114	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9115	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9116	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9117	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9118	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9119	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9126	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9127	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9128	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9129	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9130	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9131	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9138	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9139	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9140	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9141	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9142	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9143	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9150	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9151	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9152	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9153	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 88					
9154	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9155	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9156	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9157	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9158	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9159	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9160	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9161	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9174	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9175	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9176	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9177	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9178	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9179	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9192	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9193	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9194	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9195	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9196	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9197	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9198	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9199	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9200	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 88					
9201	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9202	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9203	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9222	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9223	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9224	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9225	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9226	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9227	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9240	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9241	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9242	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9243	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9244	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9245	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9258	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9259	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9260	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9261	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9262	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9263	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9264	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9265	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 88					
9266	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9267	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9268	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9269	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9294	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9295	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9296	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9297	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9298	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9299	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9306	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9307	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9308	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9309	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9310	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9311	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10920	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10921	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10922	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10923	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10924	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10925	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10926	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte7	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 88					
10927	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte7	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10928	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte7	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10929	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10930	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10931	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10932	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte8	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10933	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte8	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10934	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte8	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10935	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10936	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10937	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte8	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10938	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte9	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10939	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte9	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10940	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte9	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10941	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10942	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10943	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10944	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte10	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10945	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte10	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10946	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte10	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10947	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte10	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10948	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10949	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte10	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 88					
10950	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte11	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10951	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte11	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10952	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte11	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10953	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte11	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10954	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte11	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10955	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte11	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10956	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte12	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10957	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte12	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10958	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte12	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10959	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte12	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10960	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte12	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10961	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte12	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10962	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte13	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10963	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte13	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10964	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte13	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10965	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte13	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10966	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte13	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10967	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte13	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10968	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte14	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10969	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte14	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10970	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte14	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10971	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte14	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10972	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte14	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 88					
10973	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte14	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10974	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte15	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10975	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte15	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10976	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte15	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10977	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte15	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10978	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte15	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10979	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte15	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10980	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte16	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10981	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte16	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10982	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte16	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10983	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte16	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10984	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte16	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10985	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte16	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10986	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte17	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10987	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte17	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10988	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte17	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10989	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte17	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10990	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte17	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10991	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte17	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10992	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte18	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10993	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte18	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10994	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte18	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10995	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte18	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 88					
10996	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte18	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10997	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte18	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10998	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte19	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10999	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte19	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11000	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte19	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11001	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte19	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11002	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte19	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11003	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte19	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11004	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11005	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11006	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11007	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11008	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11009	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11010	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11011	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11012	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11013	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana4	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11014	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana4	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11015	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana4	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11016	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana5	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11017	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana5	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11018	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana5	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 71

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 89					
8870	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8871	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8872	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8873	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8874	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8875	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8876	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8877	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8878	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8879	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8880	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8881	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9024	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9068	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9276	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9277	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9278	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9279	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9280	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 89					
9281	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9444	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9445	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9446	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9447	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9448	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9449	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 90					
8882	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8883	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8884	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8885	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8886	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8887	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8888	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8889	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8890	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8891	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8892	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8893	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 90					
9025	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9270	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9271	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9272	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9273	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9274	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9275	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 91					
8894	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8895	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8896	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8897	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8898	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8899	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8900	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8901	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8902	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8903	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8904	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 91					
8905	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8906	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8907	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8908	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8909	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8910	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8911	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9026	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9234	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9235	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9236	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9237	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9238	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9239	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 92					
8912	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8913	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8914	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8915	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 92					
8916	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8917	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8918	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8919	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8920	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8921	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8922	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8923	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8924	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8925	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8926	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8927	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8928	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8929	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9027	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9228	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9229	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9230	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9231	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9232	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9233	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 93					
8930	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8931	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8932	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8933	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8934	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8935	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8936	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8937	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8938	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8939	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8940	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8941	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9028	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9067	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9204	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9205	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9206	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9207	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9208	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 93					
9209	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		8						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 94					
8942	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8943	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8944	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8945	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8946	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8947	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8948	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8949	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8950	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8951	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8952	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8953	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9029	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9066	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9210	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 94					
9211	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9212	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9213	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9214	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9215	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 95					
8954	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8955	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8956	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8957	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8958	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8959	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8960	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8961	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8962	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8963	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8964	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8965	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9030	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 95					
9065	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9180	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9181	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9182	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9183	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9184	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9185	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 96					
8966	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8967	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8968	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8969	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8970	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8971	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8972	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8973	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8974	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8975	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8976	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 96					
8977	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9031	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9168	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9169	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9170	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9171	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9172	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9173	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 97					
8978	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8979	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8980	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8981	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8982	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8983	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8984	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8985	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8986	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8987	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 97					
8988	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8989	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9032	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9064	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9162	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9163	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9164	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9165	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9166	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9167	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 98					
9450	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9451	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9452	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9453	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9454	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9455	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 98					
9456	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9457	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9458	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9459	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9460	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9461	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9462	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9463	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9464	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9465	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9466	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9467	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9468	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9469	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9470	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9471	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9472	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9473	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9474	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9475	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9476	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9477	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9478	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 98					
9479	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9480	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9481	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9482	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9483	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9484	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9485	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9486	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9487	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9488	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9489	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9490	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9491	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9492	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9493	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9494	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9495	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9496	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9497	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9498	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9499	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9500	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9501	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 98					
9502	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9503	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9504	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9505	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9506	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9507	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9508	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9509	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9510	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9511	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9512	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9513	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9514	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9515	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9516	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9517	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9518	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9519	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9520	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9521	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9522	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9523	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9524	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 98					
9525	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9526	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9527	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9528	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9529	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9530	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9531	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9532	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9533	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9534	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9535	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9536	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9537	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9538	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9539	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9540	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9541	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9542	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9543	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9544	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9545	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9546	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9547	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 98					
9548	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9549	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9550	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9551	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9552	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9553	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9554	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9555	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9556	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9557	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9558	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9559	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9560	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9561	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9562	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9563	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9564	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9565	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9566	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9567	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9568	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9569	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9570	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 98					
9571	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9572	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9573	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9574	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9575	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9576	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9577	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9578	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9579	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9580	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9581	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9582	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9583	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9584	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9585	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9586	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9587	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9588	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9589	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9590	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9591	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9592	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9593	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 98					
9594	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9595	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9596	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9597	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9598	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9599	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9600	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9601	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9602	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9603	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9604	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9605	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9606	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9607	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9608	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9609	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9610	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre9	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9611	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9612	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9613	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9614	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9615	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9616	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 98					
9617	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9618	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9619	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre10	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9620	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre10	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9621	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre10	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9622	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre10	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9623	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre10	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9624	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre10	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9625	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre10	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9626	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre10	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9627	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9628	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre10	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9629	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre10	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9630	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre11	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9631	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre11	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9632	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre11	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9633	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre11	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9634	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre11	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9635	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre11	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9636	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre11	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9637	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre11	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9638	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre11	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9639	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre11	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 98					
9640	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre11	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9641	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre11	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9642	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre12	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9643	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre12	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9644	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre12	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9645	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre12	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9646	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre12	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9647	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre12	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9648	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre12	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9649	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre12	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9650	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre12	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9651	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre12	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9652	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre12	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9653	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre12	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9654	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre13	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9655	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre13	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9656	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre13	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9657	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre13	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9658	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre13	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9659	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre13	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9660	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre13	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9661	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre13	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9662	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre13	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 98					
9663	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre13	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9664	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre13	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9665	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre13	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9666	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre14	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9667	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre14	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9668	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre14	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9669	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre14	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9670	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre14	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9671	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre14	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9672	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre14	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9673	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre14	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9674	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre14	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9675	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre14	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9676	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre14	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9677	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre14	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9678	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9679	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9680	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9681	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9682	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9683	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9684	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9685	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 98					
9686	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9687	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9688	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9689	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9690	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9691	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9692	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9693	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9694	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9695	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9696	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9697	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9698	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9699	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9700	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9701	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9702	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9703	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9704	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9705	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9706	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9707	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9708	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 98					
9709	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9710	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9711	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9712	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9713	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9714	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9715	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9716	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9717	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9718	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9719	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9720	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9721	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9722	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9723	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9724	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9725	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9726	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9727	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9728	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9729	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9730	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9731	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 98					
9732	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9733	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9734	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9735	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9736	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9737	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9738	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9739	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9740	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9741	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9742	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9743	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9744	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9745	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9746	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9747	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9748	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9749	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9750	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9751	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9752	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9753	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9754	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 98					
9755	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9756	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9757	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9758	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9759	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9760	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9761	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9762	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9763	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9764	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9765	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9766	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9767	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9768	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9769	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9770	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9771	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9772	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9773	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9774	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9775	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9776	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9777	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 98					
9778	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9779	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre9	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9780	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9781	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9782	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9783	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9784	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9785	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9786	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre10	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9787	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre10	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9788	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9789	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre10	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9790	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre10	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9791	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre10	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9792	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre10	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9793	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre10	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9794	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre10	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9795	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre10	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9796	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre10	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9797	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9798	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre11	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9799	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre11	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9800	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre11	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 98					
9801	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre11	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9802	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre11	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9803	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre11	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9804	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre11	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9805	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre11	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9806	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre11	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9807	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre11	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9808	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre11	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9809	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre11	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9810	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre12	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9811	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre12	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9812	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre12	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9813	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre12	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9814	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre12	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9815	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre12	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9816	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre12	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9817	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre12	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9818	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre12	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9819	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre12	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9820	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre12	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9821	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre12	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9822	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre13	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9823	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre13	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 98					
9824	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre13	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9825	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre13	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9826	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre13	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9827	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre13	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9828	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre13	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9829	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre13	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9830	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre13	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9831	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre13	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9832	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre13	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9833	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre13	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 64

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 99					
10146	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10147	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10148	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10149	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10150	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10151	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10152	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10153	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10154	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 99					
10155	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10156	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10157	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10464	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
10500	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10501	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10502	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10800	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10801	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10802	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10803	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10804	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10805	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10818	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10819	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10820	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10821	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10822	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 99					
10823	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		10						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - 513 LAB					
12671	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12672	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12673	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12674	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12675	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12676	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12677	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12678	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12679	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12680	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12681	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12682	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12907	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
12910	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
13177	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - 513 LAB					
13178	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13179	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13180	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13181	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13182	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13183	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13184	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13185	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13186	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13187	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13188	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13189	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13190	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13191	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13192	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13193	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13194	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13195	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13196	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13197	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13198	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13199	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13200	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - 513 LAB					
13213	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13214	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13215	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13216	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13217	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13218	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13219	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13220	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13221	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13222	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13223	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13224	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13237	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13238	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13239	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13240	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13241	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13242	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13267	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13268	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13269	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13270	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13271	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - 513 LAB					
13272	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		18						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - 514 STO					
12647	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12648	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12649	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12650	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12651	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12652	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12653	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12654	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12655	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12656	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12657	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12658	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12909	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
12911	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
13225	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - 514 STO					
13226	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13227	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13228	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13229	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13230	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - 515 BUR					
12659	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12660	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12661	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12662	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12663	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12664	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12665	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12666	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12667	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12668	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12669	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12670	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12908	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - 515 BUR					
12912	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
13201	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13202	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13203	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13204	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13205	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13206	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13207	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13208	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13209	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13210	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13211	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13212	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13231	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13232	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13233	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13234	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13235	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13236	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 176					
12130	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12131	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12132	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12133	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12134	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12135	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12136	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12137	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12138	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12139	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12140	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12141	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12142	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12143	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12144	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12145	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12146	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12147	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12148	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12149	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12150	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12151	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12152	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 176					
12153	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12154	K	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12155	K	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12156	K	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12157	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12158	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12159	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12160	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12161	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12162	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12163	L	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12164	L	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12165	L	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12308	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
12362	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12363	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12364	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12365	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12366	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12367	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12374	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12375	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 176					
12376	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12377	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12378	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12379	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12380	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12381	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12382	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12383	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12384	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12385	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12398	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12399	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12400	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12401	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12402	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12403	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12404	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12405	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12406	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12407	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12408	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12409	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 23

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 177					
12118	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12119	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12120	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12121	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12122	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12123	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12124	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12125	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12126	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12127	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12128	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12129	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12307	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
12335	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12336	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12337	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12386	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12387	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 177					
12388	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12389	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12390	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12391	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12392	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12393	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12394	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12395	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12396	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12397	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 178					
12106	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12107	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12108	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12109	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12110	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12111	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12112	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12113	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12114	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 178					
12115	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12116	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12117	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12306	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
12332	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12333	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12334	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12356	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12357	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12358	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12359	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12360	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12361	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12368	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12369	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12370	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12371	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12372	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 178					
12373	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		10						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 179					
12094	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12095	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12096	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12097	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12098	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12099	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12100	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12101	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12102	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12103	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12104	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12105	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12305	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
12329	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 179					
12330	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12331	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12344	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12345	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12346	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12347	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12348	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12349	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12350	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12351	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12352	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12353	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12354	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12355	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 180					
12076	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12077	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12078	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 180					
12079	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12080	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12081	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12082	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12083	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12084	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12085	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12086	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12087	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12088	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12089	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12090	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12091	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12092	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12093	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12304	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
12326	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12327	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 180					
12328	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12338	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12339	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12340	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12341	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12342	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12343	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 181					
12178	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12179	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12180	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12181	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12182	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12183	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12184	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12185	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12186	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12187	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12188	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 181					
12189	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12190	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12191	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12192	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12193	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12194	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12195	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12310	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
12320	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
12416	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12417	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12418	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12419	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12420	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12421	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12422	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12423	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12424	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12425	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12426	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 181					
12427	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 182					
12196	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12197	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12198	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12199	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12200	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12201	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12202	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12203	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12204	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12205	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12206	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12207	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12311	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
12428	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12429	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12430	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12431	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 182					
12432	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12433	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 183					
12208	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12209	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12210	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12211	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12212	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12213	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12214	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12215	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12216	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12217	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12218	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12219	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12312	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
12434	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12435	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12436	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 183					
12437	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12438	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12439	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		7						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 184					
12256	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12257	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12258	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12259	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12260	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12261	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12262	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12263	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12264	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12265	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12266	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12267	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12313	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
				R+5 - Vol 184				
12324	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
12440	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12441	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12442	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12443	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12444	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12445	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12452	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12453	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12454	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12455	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12456	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12457	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12458	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12459	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12460	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12461	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12462	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12463	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12464	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12465	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12466	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 184					
12467	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12468	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12469	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12482	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12483	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12484	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12485	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12486	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12487	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 16

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 185					
12220	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12221	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12222	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12223	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12224	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12225	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12226	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12227	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12228	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12229	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 185					
12230	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12231	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12314	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
12321	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
12446	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12447	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12448	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12449	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12450	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12451	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 186					
12232	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12233	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12234	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12235	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12236	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12237	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 186					
12238	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12239	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12240	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12241	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12242	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12243	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12315	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
12322	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
12476	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12477	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12478	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12479	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12480	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12481	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 187					
12244	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12245	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 187					
12246	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12247	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12248	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12249	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12250	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12251	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12252	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12253	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12254	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12255	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12316	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
12323	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
12470	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12471	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12472	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12473	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12474	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12475	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 188					
12268	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12269	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12270	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12271	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12272	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12273	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12274	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12275	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12276	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12277	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12278	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12279	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12317	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
12325	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
12488	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12489	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12490	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12491	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12492	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12493	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 189					
12280	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12281	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12282	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12283	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12284	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12285	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12286	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12287	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12288	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12289	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12290	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12291	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12318	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
12494	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12495	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12496	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12497	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12498	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12499	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 190					
12292	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12293	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12294	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12295	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12296	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12297	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12298	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12299	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12300	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12301	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12302	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12303	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12319	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
12500	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12501	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12502	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12503	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12504	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12505	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 191					
12166	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12167	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12168	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12169	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12170	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12171	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12172	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12173	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12174	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12175	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12176	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12177	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12309	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
12410	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12411	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12412	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12413	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12414	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12415	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 26					
12638	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12639	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12640	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12641	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12642	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12643	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12644	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12645	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12646	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12904	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
13243	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13244	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13245	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13246	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13247	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13248	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13291	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13292	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13293	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13294	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13295	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13296	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 26					
13297	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13298	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13299	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13300	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13301	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13302	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13303	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13304	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13305	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13306	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13307	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13308	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13309	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13310	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13311	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13312	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13313	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13314	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13315	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13316	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13317	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13318	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13319	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 26					
13320	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13321	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13322	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13323	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13324	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13325	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13326	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13327	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13328	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13329	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13330	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13331	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13332	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13333	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte7	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13334	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte7	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13335	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte7	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13336	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13337	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13338	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13339	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte8	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13340	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte8	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13341	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte8	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13342	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 26					
13343	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13344	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13345	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte9	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13346	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte9	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13347	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte9	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13348	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13349	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13350	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13351	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte10	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13352	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte10	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13353	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte10	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13354	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte10	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13355	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte10	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13356	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte10	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13357	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte11	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13358	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte11	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13359	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte11	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13360	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte11	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13361	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte11	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13362	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte11	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13363	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte12	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13364	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte12	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13365	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte12	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 26					
13366	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte12	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13367	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte12	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13368	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte12	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13369	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte13	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13370	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte13	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13371	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte13	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13372	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte13	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13373	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte13	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13374	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte13	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13375	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte14	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13376	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte14	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13377	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte14	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13378	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte14	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13379	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte14	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13380	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte14	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13381	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte15	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13382	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte15	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13383	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte15	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13384	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte15	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13385	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte15	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13386	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte15	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13387	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte16	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13388	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte16	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 26					
13389	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte16	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13390	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte16	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13391	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte16	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13392	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte16	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13393	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte17	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13394	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte17	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13395	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte17	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13396	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte17	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13397	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte17	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13398	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte17	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13399	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte18	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13400	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte18	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13401	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte18	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13402	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte18	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13403	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte18	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13404	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte18	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13405	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte19	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13406	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte19	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13407	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte19	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13408	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte19	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13409	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte19	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13410	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte19	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13417	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 26					
13418	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13419	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13420	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13421	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13422	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13423	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13424	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13425	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13426	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13427	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13428	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 50

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 30					
12695	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12696	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12697	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12698	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12699	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12700	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12701	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12702	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 30					
12703	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12704	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12705	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12706	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12906	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
12913	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
13165	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13166	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13167	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13168	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13169	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13170	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13171	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13172	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13173	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13174	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13175	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13176	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13273	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13274	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 30					
13275	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13276	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13277	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13278	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 31					
12683	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12684	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12685	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12686	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12687	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12688	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12689	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12690	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12691	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12692	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12693	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12694	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12905	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 31					
12914	Plancher haut	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
13249	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13250	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13251	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13252	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13253	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13254	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13255	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13256	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13257	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13258	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13259	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13260	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 32					
12707	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12708	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12709	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12710	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12711	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 32					
12712	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12713	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12714	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12715	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12716	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12717	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12718	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12903	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
12915	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
13129	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13130	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13131	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13132	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13133	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13134	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13135	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13136	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13137	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13138	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13139	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 32					
13140	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13141	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13142	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13143	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13144	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13145	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13146	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13147	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13148	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13149	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13150	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13151	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13152	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13153	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13154	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13155	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13156	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13157	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13158	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13159	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13160	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13161	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13162	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 32					
13163	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13164	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13261	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13262	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13263	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13264	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13265	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13266	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13279	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13280	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13281	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13282	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13283	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13284	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13285	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13286	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13287	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13288	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13289	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13290	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 18

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 33					
12719	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12720	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12721	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12722	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12723	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12724	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12725	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12726	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12727	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12728	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12729	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12730	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12902	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
12916	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
13105	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13106	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13107	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13108	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13109	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13110	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 33					
13111	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13112	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13113	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13114	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13115	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13116	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13117	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13118	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13119	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13120	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13121	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13122	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13123	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13124	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13125	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13126	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13127	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13128	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13429	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13430	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13431	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13432	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13433	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 33					
13434	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13441	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13442	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13443	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13444	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13445	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13446	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 34					
12731	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12732	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12733	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12734	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12735	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12736	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12737	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12738	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12739	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12740	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12741	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12742	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 34					
12901	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
13093	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13094	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13095	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13096	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13097	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13098	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13099	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13100	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13101	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13102	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13103	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13104	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13435	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13436	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13437	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13438	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13439	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13440	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 35					
12743	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12744	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12745	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12746	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12747	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12748	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12749	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12750	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12751	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12752	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12753	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12754	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12900	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
12917	Plancher haut	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 36					
12755	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12756	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 36					
12757	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12758	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12759	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12760	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12761	A	Mur platre peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12762	A	Mur platre peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12763	A	Mur platre peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12764	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12765	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12766	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12767	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12768	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12769	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12770	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12771	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12772	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12899	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
12918	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
13033	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13034	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 36					
13035	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13036	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13037	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13038	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13039	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13040	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13041	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13042	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13043	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13044	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13045	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13046	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13047	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13048	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13049	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13050	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13051	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13052	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13053	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13054	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13055	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13056	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13057	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 36					
13058	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13059	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13060	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13061	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13062	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13063	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13064	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13065	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13066	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13067	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13068	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13069	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13070	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13071	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13072	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13073	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13074	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13075	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13076	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13077	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13078	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13079	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13080	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 36					
13081	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13082	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13083	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13084	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13085	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13086	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13087	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13088	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13089	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13090	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13091	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13092	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13411	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13412	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13413	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13414	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13415	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13416	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13459	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13460	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13461	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13462	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13463	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 36					
13464	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13465	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13466	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13467	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13468	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13469	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13470	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 24

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 366					
12506	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12507	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12508	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12509	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12510	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12511	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12512	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12513	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12514	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12515	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12516	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12517	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 366					
12518	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12519	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12520	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12521	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12522	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12523	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12524	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12525	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12526	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12527	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12528	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12529	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12530	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12531	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12532	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12533	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12534	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12535	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12536	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12537	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12538	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12539	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12540	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 366					
12541	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12542	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12543	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12544	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12545	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12546	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12547	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12548	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12549	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12550	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12551	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12552	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12553	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12554	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12555	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12556	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12557	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12558	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12559	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12560	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12561	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12562	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12563	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 366					
12564	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12565	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12566	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12567	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12568	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12569	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12570	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12571	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12572	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12573	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12574	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12575	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12576	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12577	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12578	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12579	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12580	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12581	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12582	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12583	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12584	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12585	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12586	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 366					
12587	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12588	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12589	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12590	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12591	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12592	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12593	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12594	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12595	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12596	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12597	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12598	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12599	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12600	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12601	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12602	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12603	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12604	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12605	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12606	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12607	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12608	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12609	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 366					
12610	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12611	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12612	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12613	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12614	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12615	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12616	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12617	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12618	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12619	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12620	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12621	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12622	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12623	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12624	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12625	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12626	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12627	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12628	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12629	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12630	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12631	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12632	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 366					
12633	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12634	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12635	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12636	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12637	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 22

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 37					
12785	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12786	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12787	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12788	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12789	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12790	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12791	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12792	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12793	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12794	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12795	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12796	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12898	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 37					
13447	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13448	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13449	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13450	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13451	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13452	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 38					
12773	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12774	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12775	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12776	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12777	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12778	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12779	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12780	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12781	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12782	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12783	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12784	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
				R+5 - Vol 38				
12897	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
13021	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13022	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13023	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13024	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13025	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13026	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13027	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13028	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13029	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13030	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13031	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13032	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13453	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13454	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13455	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13456	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13457	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13458	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 39					
12797	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12798	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12799	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12800	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12801	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12802	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12803	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12804	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12805	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12806	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12807	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12808	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12896	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
12997	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12998	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12999	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13000	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13001	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13002	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13003	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13004	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13005	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 39					
13006	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13007	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13008	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13009	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13010	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13011	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13012	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13013	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13014	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13015	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13016	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13017	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13018	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13019	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13020	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13471	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13472	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13473	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13474	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13475	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13476	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 40					
12809	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12810	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12811	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12812	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12813	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12814	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12815	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12816	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12817	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12818	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12819	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12820	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12895	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
12919	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
12973	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12974	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12975	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12976	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12977	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12978	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 40					
12979	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12980	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12981	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12982	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12983	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12984	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12985	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12986	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12987	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12988	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12989	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12990	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12991	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12992	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12993	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12994	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12995	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12996	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13477	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13478	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13479	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13480	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13481	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 40					
13482	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		12						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 41					
12821	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12822	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12823	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12824	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12825	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12826	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12827	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12828	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12829	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12830	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12831	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12832	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12894	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
12920	Plancher haut	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
12949	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 41					
12950	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12951	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12952	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12953	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12954	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12955	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12956	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12957	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12958	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12959	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12960	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12961	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12962	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12963	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12964	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12965	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12966	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12967	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12968	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12969	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12970	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12971	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12972	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 41					
13483	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13484	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13485	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13486	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13487	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13488	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 42					
12833	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12834	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12835	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12836	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12837	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12838	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12839	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12840	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12841	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12842	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12843	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12844	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
				R+5 - Vol 42				
12893	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
12921	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
12925	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12926	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12927	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12928	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12929	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12930	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12931	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12932	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12933	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12934	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12935	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12936	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12937	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12938	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12939	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12940	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12941	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12942	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 42					
12943	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12944	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12945	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12946	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12947	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12948	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13489	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13490	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13491	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13492	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13493	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13494	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13495	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13496	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13497	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13498	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13499	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13500	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 43					
12866	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 43					
12867	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12868	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12869	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12870	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12871	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12872	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12873	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12874	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12875	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12876	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12877	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12890	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
12924	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
13513	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13514	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13515	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13516	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13517	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13518	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 44					
12878	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12879	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12880	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12881	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12882	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12883	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12884	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12885	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12886	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12887	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12888	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12889	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13519	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13520	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13521	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13522	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13523	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13524	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 45					
12857	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 45					
12858	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12859	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12860	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12861	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12862	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12863	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12864	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12865	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12891	Plancher bas	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
12892	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
12923	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
13507	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13508	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13509	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13510	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13511	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13512	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 46					
12845	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12846	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12847	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12848	B	Mur platre peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12849	B	Mur platre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12850	B	Mur platre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12851	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12852	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12853	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12854	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12855	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12856	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12922	Plancher haut	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
13501	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13502	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13503	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13504	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13505	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13506	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 47					
11034	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11035	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11036	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11037	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11038	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11039	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11040	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11041	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11042	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11043	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11044	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11045	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11371	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
11378	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
11413	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11414	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11415	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11416	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11417	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11418	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 47					
11419	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11420	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11421	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11422	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11423	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11424	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 48					
11046	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11047	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11048	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11049	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11050	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11051	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11052	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11053	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11054	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11055	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11056	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11057	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11058	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 48					
11059	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11060	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11061	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11062	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11063	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11370	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
11404	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11405	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11406	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11431	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11432	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11433	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11434	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11435	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11436	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 49					
11334	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11335	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11336	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11337	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11338	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11339	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11340	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11341	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11342	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11343	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11344	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11345	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11346	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11347	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11348	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11349	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11350	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11351	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11375	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
11389	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 49					
11390	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11391	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11407	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11408	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11409	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11410	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11411	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11412	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11425	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11426	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11427	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11428	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11429	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11430	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11437	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11438	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11439	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11440	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11441	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11442	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 49					
11443	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11444	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11445	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11446	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11447	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11448	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11533	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11534	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11535	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11536	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11537	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11538	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11539	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11540	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11541	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11542	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11543	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11544	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11557	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11558	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11559	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11560	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11561	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 49					
11562	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11563	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11564	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11565	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11566	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11567	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11568	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11575	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11576	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11577	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11578	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11579	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11580	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11593	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11594	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11595	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11596	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11597	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11598	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11599	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11600	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11601	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11602	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 49					
11603	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11604	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11623	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11624	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11625	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11626	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11627	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11628	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11659	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11660	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11661	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11662	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11663	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11664	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11695	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11696	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11697	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11698	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11699	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11700	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11701	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11702	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11703	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 49					
11704	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11705	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11706	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11707	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte7	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11708	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte7	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11709	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte7	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11710	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11711	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11712	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11713	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte8	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11714	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte8	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11715	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte8	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11716	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11717	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11718	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11719	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte9	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11720	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte9	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11721	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte9	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11722	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11723	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11724	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11725	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte10	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11726	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte10	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 49					
11727	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte10	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11728	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11729	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte10	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11730	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte10	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11731	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte11	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11732	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte11	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11733	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte11	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11734	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte11	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11735	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte11	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11736	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte11	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11737	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte12	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11738	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte12	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11739	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte12	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11740	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte12	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11741	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte12	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11742	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte12	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11743	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte13	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11744	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte13	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11745	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte13	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11746	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte13	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11747	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte13	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11748	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte13	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11749	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte14	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 49					
11750	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte14	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11751	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte14	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11752	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte14	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11753	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte14	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11754	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte14	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11755	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte15	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11756	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte15	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11757	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte15	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11758	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte15	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11759	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte15	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11760	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte15	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11761	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte16	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11762	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte16	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11763	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte16	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11764	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte16	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11765	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte16	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11766	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte16	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11767	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte17	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11768	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte17	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11769	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte17	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11770	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte17	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11771	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte17	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11772	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte17	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 49					
11773	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte18	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11774	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte18	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11775	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte18	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11776	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte18	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11777	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte18	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11778	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte18	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11779	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte19	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11780	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte19	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11781	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte19	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11782	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte19	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11783	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte19	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11784	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte19	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11785	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11786	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11787	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11788	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11789	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11790	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11791	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11792	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11793	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11794	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana4	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11795	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana4	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 49					
11796	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana4	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11797	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana5	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11798	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana5	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11799	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana5	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 69

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 50					
11064	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11065	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11066	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11067	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11068	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11069	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11070	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11071	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11072	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11073	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11074	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11075	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11369	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 50					
11379	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
11461	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11462	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11463	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11464	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11465	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11466	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 51					
11076	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11077	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11078	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11079	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11080	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11081	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11082	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11083	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11084	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11085	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11086	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 51					
11087	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11368	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
11467	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11468	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11469	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11470	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11471	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11472	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 52					
11088	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11089	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11090	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11091	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11092	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11093	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11094	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11095	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11096	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11097	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 52					
11098	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11099	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11367	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
11380	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
11449	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11450	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11451	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11452	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11453	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11454	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11455	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11456	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11457	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11458	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11459	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11460	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11473	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11474	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11475	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11476	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 52					
11477	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11478	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11479	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11480	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11481	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11482	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11483	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11484	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 53					
11112	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11113	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11114	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11115	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11116	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11117	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11118	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11119	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11120	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11121	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11122	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 53					
11123	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11365	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
11485	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11486	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11487	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11488	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11489	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11490	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11491	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11492	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11493	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11494	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11495	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11496	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 54					
11100	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11101	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11102	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11103	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 54					
11104	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11105	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11106	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11107	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11108	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11109	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11110	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11111	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11366	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
11509	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11510	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11511	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11512	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11513	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11514	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11515	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11516	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11517	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11518	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11519	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11520	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 55					
11124	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11125	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11126	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11127	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11128	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11129	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11130	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11131	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11132	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11133	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11134	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11135	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11364	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
11381	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
11497	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11498	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11499	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11500	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11501	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 55					
11502	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11503	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11504	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11505	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11506	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11507	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11508	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11521	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11522	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11523	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11524	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11525	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11526	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 56					
11136	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11137	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11138	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11139	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11140	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11141	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 56					
11142	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11143	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11144	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11145	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11146	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11147	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11361	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
11382	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
11527	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11528	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11529	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11530	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11531	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11532	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 57					
11148	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11149	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 57					
11150	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11151	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11152	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11153	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11154	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11155	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11156	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11157	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11158	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11159	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11356	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
11383	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 58					
11160	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11161	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11162	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11163	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 58					
11164	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11165	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11166	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11167	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11168	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11169	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11170	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11171	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11355	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
11384	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
11545	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11546	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11547	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11548	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11549	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11550	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 59					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 59					
11172	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11173	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11174	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11175	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11176	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11177	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11178	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11179	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11180	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11181	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11182	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11183	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11354	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
11385	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
11551	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11552	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11553	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11554	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11555	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11556	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 60					
11184	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11185	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11186	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11187	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11188	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11189	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11190	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11191	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11192	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11193	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11194	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11195	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11196	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11197	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11198	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11199	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11200	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11201	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11353	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 60					
11386	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
11569	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11570	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11571	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11572	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11573	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11574	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11581	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11582	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11583	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11584	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11585	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11586	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 61					
11202	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11203	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11204	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11205	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11206	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 61					
11207	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11208	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11209	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11210	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11211	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11212	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11213	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11352	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
11387	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
11587	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11588	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11589	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11590	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11591	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11592	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 62					
11800	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 62					
11801	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11802	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11803	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11804	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11805	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11806	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11807	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11808	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11809	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11810	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11811	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11812	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11813	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11814	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11815	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11816	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11817	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11818	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11819	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11820	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11821	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11822	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11823	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 62					
11824	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11825	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11826	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11827	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11828	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11829	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11830	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11831	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11832	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11833	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11834	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11835	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11836	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11837	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11838	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11839	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11840	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11841	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11842	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11843	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11844	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11845	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11846	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 62					
11847	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11848	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11849	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11850	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11851	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11852	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11853	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11854	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11855	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11856	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11857	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11858	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11859	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11860	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11861	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11862	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11863	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11864	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11865	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11866	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11867	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11868	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11869	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 62					
11870	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11871	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11872	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11873	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11874	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11875	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11876	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11877	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11878	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11879	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11880	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11881	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11882	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11883	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11884	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11885	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11886	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11887	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11888	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11889	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11890	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11891	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11892	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 62					
11893	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11894	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11895	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11896	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11897	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11898	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11899	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11900	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11901	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11902	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11903	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11904	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11905	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11906	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11907	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11908	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11909	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11910	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11911	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11912	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11913	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11914	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11915	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 62					
11916	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11917	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11918	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11919	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11920	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11921	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11922	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11923	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11924	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11925	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11926	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11927	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11928	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11929	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11930	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11931	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11932	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11933	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11934	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11935	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11936	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11937	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11938	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 62					
11939	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11940	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11941	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11942	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11943	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11944	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11945	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11946	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11947	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11948	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11949	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11950	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11951	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11952	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11953	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11954	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11955	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11956	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11957	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11958	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11959	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11960	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11961	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre9	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 62					
11962	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11963	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11964	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11965	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11966	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11967	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11968	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre10	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11969	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre10	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11970	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre10	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11971	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11972	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre10	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11973	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre10	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11974	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11975	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre10	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11976	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre10	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11977	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre10	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11978	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre10	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11979	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre10	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11980	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre11	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11981	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre11	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11982	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre11	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11983	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre11	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11984	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre11	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 62					
11985	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre11	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11986	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre11	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11987	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre11	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11988	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre11	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11989	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre11	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11990	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre11	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11991	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre11	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11992	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre12	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11993	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre12	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11994	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre12	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11995	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre12	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11996	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre12	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11997	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre12	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11998	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre12	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11999	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre12	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12000	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre12	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12001	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre12	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12002	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre12	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12003	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre12	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12004	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre13	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12005	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre13	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12006	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre13	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12007	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre13	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 62					
12008	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre13	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12009	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre13	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12010	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre13	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12011	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre13	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12012	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre13	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12013	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre13	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12014	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre13	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12015	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre13	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12016	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre14	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12017	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre14	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12018	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre14	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12019	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre14	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12020	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre14	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12021	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre14	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12022	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre14	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12023	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre14	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12024	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre14	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12025	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre14	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12026	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre14	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12027	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre14	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12028	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12029	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12030	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 62					
12031	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12032	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12033	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12034	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12035	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12036	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12037	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12038	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12039	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12040	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12041	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12042	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12043	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12044	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12045	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12046	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12047	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12048	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12049	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12050	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12051	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12052	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12053	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 62					
12054	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12055	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12056	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12057	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12058	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12059	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12060	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12061	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12062	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12063	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12064	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12065	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12066	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12067	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12068	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12069	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12070	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12071	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12072	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12073	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12074	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12075	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 46

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 63					
11214	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11215	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11216	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11217	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11218	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11219	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11220	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11221	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11222	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11223	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11224	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11225	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11357	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
11388	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
11611	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11612	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11613	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11614	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11615	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11616	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 64					
11226	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11227	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11228	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11229	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11230	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11231	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11232	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11233	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11234	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11235	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11236	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11237	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11358	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
11605	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11606	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11607	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11608	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11609	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11610	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 65					
11238	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11239	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11240	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11241	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11242	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11243	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11244	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11245	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11246	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11247	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11248	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11249	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11359	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
11392	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11393	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11394	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11617	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11618	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 65					
11619	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11620	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11621	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11622	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11629	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11630	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11631	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11632	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11633	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11634	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 66					
11250	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11251	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11252	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11253	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11254	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11255	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11256	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11257	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11258	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 66					
11259	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11260	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11261	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11360	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
11395	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11396	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11397	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11635	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11636	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11637	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11638	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11639	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11640	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11641	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11642	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11643	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11644	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11645	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 66					
11646	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 67					
11262	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11263	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11264	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11265	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11266	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11267	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11268	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11269	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11270	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11271	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11272	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11273	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11362	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
11398	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 67					
11399	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11400	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 68					
11274	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11275	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11276	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11277	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11278	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11279	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11280	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11281	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11282	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11283	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11284	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11285	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11286	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11287	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11288	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 68					
11289	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11290	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11291	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11363	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
11376	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
11647	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11648	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11649	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11650	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11651	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11652	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11653	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11654	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11655	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11656	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11657	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11658	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11665	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11666	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11667	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 68					
11668	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11669	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11670	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 69					
11292	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11293	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11294	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11295	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11296	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11297	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11298	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11299	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11300	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11301	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11302	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11303	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11374	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 69					
11401	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11402	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11403	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11671	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11672	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11673	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11674	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11675	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11676	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 70					
11304	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11305	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11306	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11307	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11308	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11309	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 70					
11310	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11311	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11312	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11313	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11314	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11315	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11373	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
11683	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11684	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11685	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11686	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11687	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11688	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 71					
11316	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11317	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11318	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11319	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11320	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 71					
11321	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11322	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11323	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11324	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11325	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11326	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11327	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11328	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11329	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11330	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11331	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11332	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11333	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11372	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
11377	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
11677	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11678	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11679	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11680	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11681	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 71					
11682	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11689	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11690	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11691	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11692	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11693	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11694	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 122					
13765	K	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13766	K	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13767	K	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13768	L	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13769	L	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13770	L	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13771	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13772	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13773	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13774	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13775	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13776	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 122					
13777	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13778	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13779	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13780	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13781	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13782	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13783	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13784	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13785	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13786	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13787	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13788	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13789	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13790	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13791	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13792	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13793	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13794	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13795	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13796	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13797	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13798	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13799	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 122					
13800	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13828	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
13853	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
13883	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13884	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13885	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13886	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13887	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13888	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13889	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13890	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13891	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13892	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13893	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13894	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13901	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13902	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13903	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13904	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13905	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 122					
13906	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13913	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13914	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13915	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13916	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13917	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13918	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13919	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13920	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13921	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13922	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13923	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13924	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 24

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 123					
13525	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13526	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13527	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13528	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13529	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13530	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 123					
13531	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13532	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13533	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13534	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13535	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13536	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13829	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
13854	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13855	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13856	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13925	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13926	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13927	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13928	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13929	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13930	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13943	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13944	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 123					
13945	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13946	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13947	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13948	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		10						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 124					
13537	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13538	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13539	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13540	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13541	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13542	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13543	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13544	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13545	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13546	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13547	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13548	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13830	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 124					
13857	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13858	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13859	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13931	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13932	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13933	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13934	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13935	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13936	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13937	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13938	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13939	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13940	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13941	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13942	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13949	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13950	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13951	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13952	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 124					
13953	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13954	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 125					
13549	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13550	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13551	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13552	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13553	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13554	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13555	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13556	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13557	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13558	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13559	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13560	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13831	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
13860	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 125					
13861	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13862	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13955	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13956	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13957	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13958	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13959	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13960	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13961	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13962	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13963	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13964	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13965	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13966	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 126					
13561	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13562	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 126					
13563	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13564	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13565	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13566	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13567	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13568	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13569	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13570	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13571	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13572	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13832	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
13863	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13864	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13865	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13973	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13974	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13975	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13976	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 126					
13977	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13978	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 127					
13573	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13574	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13575	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13576	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13577	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13578	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13579	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13580	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13581	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13582	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13583	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13584	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13833	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
13866	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 127					
13867	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13868	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13979	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13980	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13981	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13982	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13983	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13984	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13985	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13986	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13987	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13988	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13989	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13990	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 128					
13585	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13586	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 128					
13587	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13588	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13589	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13590	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13591	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13592	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13593	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13594	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13595	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13596	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13834	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
13850	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
13997	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13998	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13999	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14000	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14001	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14002	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 129					
13597	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13598	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13599	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13600	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13601	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13602	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13603	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13604	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13605	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13606	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13607	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13608	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13835	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
13869	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13870	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13871	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14009	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14010	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 129					
14011	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14012	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14013	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14014	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		8						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 130					
13609	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13610	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13611	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13612	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13613	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13614	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13615	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13616	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13617	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13618	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13619	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13620	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13836	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 130					
13872	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13873	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13874	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14021	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14022	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14023	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14024	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14025	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14026	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 131					
13621	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13622	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13623	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13624	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13625	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13626	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 131					
13627	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13628	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13629	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13630	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13631	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13632	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13837	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
13875	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13876	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13877	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14033	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14034	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14035	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14036	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14037	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14038	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 132					
13633	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13634	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13635	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13636	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13637	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13638	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13639	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13640	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13641	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13642	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13643	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13644	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13838	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
13882	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
14045	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14046	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14047	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14048	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14049	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14050	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 133					
13645	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13646	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13647	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13648	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13649	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13650	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13651	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13652	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13653	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13654	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13655	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13656	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13839	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
13881	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
14111	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14112	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14113	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14114	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14115	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 133					
14116	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14135	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14136	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14137	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14138	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14139	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14140	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 134					
13657	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13658	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13659	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13660	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13661	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13662	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13663	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13664	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13665	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13666	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13667	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13668	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 134					
13840	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
14147	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14148	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14149	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14150	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14151	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14152	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 135					
13669	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13670	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13671	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13672	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13673	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13674	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13675	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13676	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13677	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13678	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13679	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 135					
13680	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13681	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13682	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13683	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13684	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13685	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13686	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13841	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
13851	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
14117	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14118	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14119	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14120	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14121	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14122	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14129	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14130	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14131	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14132	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14133	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 135					
14134	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14141	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14142	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14143	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14144	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14145	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14146	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 136					
13687	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13688	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13689	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13690	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13691	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13692	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13693	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13694	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13695	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13696	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13697	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13698	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 136					
13842	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
13878	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13879	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13880	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14153	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14154	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14155	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14156	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14157	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14158	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14159	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14160	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14161	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14162	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14163	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14164	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 137					
13813	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13814	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13815	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13816	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13817	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13818	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13819	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13820	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13821	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13822	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13823	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13824	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13825	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13826	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13827	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13849	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
13907	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13908	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13909	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13910	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13911	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13912	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 137					
13967	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13968	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13969	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13970	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13971	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13972	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13991	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13992	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13993	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13994	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13995	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13996	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14003	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14004	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14005	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14006	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14007	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14008	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14015	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14016	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14017	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14018	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14019	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 137					
14020	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14027	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14028	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14029	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14030	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14031	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14032	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14039	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14040	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14041	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14042	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14043	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14044	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14051	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14052	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14053	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14054	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14055	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14056	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14057	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14058	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14059	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14060	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 137					
14061	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14062	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14075	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14076	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14077	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14078	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14079	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14080	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14099	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14100	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14101	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14102	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14103	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14104	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14105	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte7	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14106	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte7	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14107	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte7	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14108	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14109	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14110	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14123	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte8	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14124	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte8	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14125	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte8	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 137					
14126	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14127	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14128	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14165	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14166	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14167	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14168	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14169	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14170	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14171	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14172	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14173	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14174	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14175	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14176	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14177	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14178	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14179	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14180	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14181	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14182	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14183	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14184	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 137					
14185	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14186	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14187	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14188	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14189	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte7	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14190	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte7	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14191	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte7	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14192	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14193	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14194	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14195	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte8	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14196	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte8	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14197	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte8	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14198	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14199	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte8	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14200	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14201	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte9	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14202	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte9	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14203	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte9	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14204	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14205	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14206	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14207	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte10	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 137					
14208	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte10	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14209	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte10	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14210	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte10	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14211	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14212	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte10	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14213	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte11	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14214	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte11	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14215	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte11	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14216	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte11	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14217	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte11	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14218	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte11	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14219	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte12	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14220	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte12	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14221	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte12	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14222	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte12	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14223	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte12	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14224	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte12	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14225	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte13	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14226	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte13	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14227	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte13	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14228	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte13	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14229	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte13	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14230	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte13	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 137					
14231	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte14	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14232	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte14	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14233	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte14	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14234	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte14	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14235	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte14	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14236	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte14	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14237	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte15	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14238	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte15	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14239	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte15	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14240	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte15	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14241	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte15	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14242	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte15	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14243	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte16	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14244	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte16	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14245	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte16	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14246	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte16	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14247	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte16	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14248	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte16	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14249	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte17	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14250	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte17	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14251	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte17	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14252	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte17	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14253	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte17	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 137					
14254	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte17	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14255	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte18	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14256	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte18	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14257	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte18	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14258	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte18	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14259	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte18	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14260	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte18	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14621	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14622	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14623	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14624	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14625	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14626	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14627	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14628	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14629	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14630	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana4	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14631	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana4	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14632	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana4	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14633	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana5	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14634	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana5	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14635	E	Canalisation (Ferronnerie)-Cana5	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 69

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 138					
13699	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13700	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13701	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13702	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13703	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13704	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13705	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13706	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13707	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13708	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13709	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13710	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13843	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
14093	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14094	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14095	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14096	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14097	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14098	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 139					
13711	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13712	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13713	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13714	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13715	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13716	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13717	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13718	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13719	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13720	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13721	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13722	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13844	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
14063	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14064	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14065	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14066	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14067	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14068	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 140					
13723	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13724	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13725	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13726	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13727	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13728	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13729	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13730	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13731	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13732	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13733	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13734	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13845	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
14069	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14070	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14071	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14072	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14073	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14074	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 141					
13735	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13736	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13737	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13738	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13739	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13740	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13741	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13742	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13743	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13744	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13745	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13746	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13847	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
14087	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14088	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14089	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14090	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14091	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14092	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 142					
13747	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13748	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13749	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13750	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13751	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13752	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13753	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13754	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13755	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13756	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13757	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13758	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13759	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13760	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13761	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13762	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13763	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13764	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13846	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
13852	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 142					
14081	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14082	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14083	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14084	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14085	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14086	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 143					
13801	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13802	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13803	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13804	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13805	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13806	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13807	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13808	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13809	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13810	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13811	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13812	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 143					
13848	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
13895	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13896	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13897	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13898	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13899	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13900	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 144					
14261	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14262	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14263	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14264	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14265	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14266	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14267	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14268	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14269	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14270	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14271	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 144					
14272	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14273	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14274	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14275	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14276	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14277	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14278	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14279	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14280	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14281	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14282	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14283	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14284	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14285	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14286	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14287	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14288	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14289	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14290	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14291	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14292	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14293	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14294	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 144					
14295	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14296	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14297	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14298	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14299	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14300	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14301	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14302	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14303	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14304	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14305	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14306	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14307	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14308	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14309	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14310	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14311	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14312	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14313	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14314	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14315	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14316	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14317	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 144					
14318	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14319	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14320	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14321	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14322	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14323	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14324	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14325	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14326	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14327	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14328	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14329	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14330	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14331	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14332	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14333	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14334	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14335	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14336	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14337	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14338	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14339	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14340	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 144					
14341	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14342	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14343	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14344	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14345	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14346	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14347	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14348	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14349	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14350	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14351	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14352	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14353	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14354	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14355	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14356	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14357	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14358	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14359	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14360	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14361	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14362	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14363	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 144					
14364	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14365	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14366	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14367	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14368	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14369	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14370	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14371	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14372	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14373	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14374	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14375	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14376	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14377	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14378	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14379	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14380	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14381	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14382	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14383	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14384	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14385	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14386	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 144					
14387	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14388	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14389	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14390	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14391	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14392	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14393	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14394	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14395	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14396	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14397	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14398	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14399	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14400	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14401	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14402	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14403	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14404	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14405	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14406	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14407	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14408	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14409	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 144					
14410	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14411	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14412	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14413	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14414	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14415	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14416	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14417	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14418	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14419	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14420	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14421	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14422	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14423	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14424	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14425	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14426	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14427	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14428	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14429	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14430	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14431	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14432	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 144					
14433	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14434	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14435	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14436	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14437	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14438	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14439	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14440	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14441	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14442	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14443	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14444	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14445	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14446	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14447	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14448	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14449	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14450	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14451	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14452	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14453	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14454	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14455	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 144					
14456	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14457	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14458	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre9	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14459	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14460	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14461	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14462	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14463	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14464	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14465	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre10	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14466	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre10	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14467	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre10	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14468	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre10	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14469	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre10	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14470	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre10	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14471	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre10	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14472	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre10	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14473	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre10	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14474	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre10	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14475	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre10	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14476	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre10	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14477	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre11	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14478	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre11	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 144					
14479	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre11	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14480	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre11	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14481	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre11	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14482	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre11	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14483	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre11	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14484	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre11	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14485	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre11	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14486	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre11	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14487	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre11	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14488	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre11	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14489	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre12	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14490	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre12	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14491	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre12	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14492	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre12	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14493	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre12	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14494	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre12	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14495	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre12	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14496	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre12	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14497	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre12	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14498	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre12	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14499	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre12	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14500	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre12	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14501	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre13	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 144					
14502	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre13	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14503	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre13	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14504	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre13	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14505	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre13	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14506	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre13	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14507	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre13	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14508	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre13	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14509	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre13	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14510	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre13	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14511	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre13	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14512	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre13	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14513	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre14	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14514	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre14	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14515	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre14	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14516	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre14	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14517	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre14	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14518	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre14	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14519	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre14	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14520	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre14	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14521	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre14	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14522	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre14	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14523	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre14	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14524	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre14	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 144					
14525	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14526	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14527	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14528	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14529	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14530	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14531	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14532	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14533	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14534	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14535	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14536	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14537	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14538	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14539	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14540	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14541	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14542	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14543	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14544	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14545	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14546	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14547	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 144					
14548	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14549	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14550	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14551	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14552	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14553	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14554	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14555	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14556	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14557	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14558	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14559	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14560	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14561	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14562	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14563	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14564	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14565	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14566	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14567	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14568	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14569	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14570	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 144					
14571	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14572	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14573	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14574	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14575	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14576	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14577	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14578	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14579	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14580	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14581	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14582	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14583	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14584	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14585	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14586	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14587	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14588	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14589	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14590	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14591	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14592	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14593	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 144					
14594	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14595	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14596	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14597	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14598	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14599	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14600	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14601	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14602	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14603	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14604	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14605	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14606	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14607	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14608	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14609	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14610	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14611	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14612	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14613	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14614	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14615	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14616	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 144					
14617	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14618	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14619	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14620	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 60

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 145					
14636	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14637	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14638	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14639	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14640	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14641	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14642	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14643	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14644	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14645	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14646	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14647	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15019	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 145					
15050	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
15441	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15442	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15443	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15444	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15445	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15446	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 146					
14648	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14649	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14650	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14651	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14652	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14653	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14654	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14655	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14656	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14657	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14658	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 146					
14659	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15049	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
15051	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15052	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15053	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15417	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15418	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15419	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15420	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15421	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15422	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15423	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15424	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15425	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15426	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15427	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15428	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 147					
14660	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14661	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14662	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14663	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14664	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14665	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14666	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14667	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14668	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14669	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14670	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14671	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14672	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14673	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14674	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14675	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14676	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14677	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15048	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
15054	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 147					
15055	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15056	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15405	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15406	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15407	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15408	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15409	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15410	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15411	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15412	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15413	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15414	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15415	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15416	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 148					
14678	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14679	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 148					
14680	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14681	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14682	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14683	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14684	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14685	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14686	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14687	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14688	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14689	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15018	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
15047	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
15345	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15346	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15347	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15348	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15349	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15350	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15363	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15364	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 148					
15365	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15366	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15367	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15368	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15399	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15400	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15401	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15402	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15403	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15404	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 149					
14690	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14691	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14692	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14693	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14694	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14695	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14696	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14697	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14698	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 149					
14699	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14700	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14701	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15017	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
15046	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
15255	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15256	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15257	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15258	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15259	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15260	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15339	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15340	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15341	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15342	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15343	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15344	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 150					
14702	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14703	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14704	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14705	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14706	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14707	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14708	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14709	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14710	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14711	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14712	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14713	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15016	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
15045	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
15249	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15250	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15251	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15252	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15253	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15254	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 151					
14714	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14715	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14716	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14717	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14718	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14719	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14720	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14721	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14722	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14723	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14724	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14725	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15015	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
15034	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
15237	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15238	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15239	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15240	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15241	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 151					
15242	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15243	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15244	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15245	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15246	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15247	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15248	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 152					
14726	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14727	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14728	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14729	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14730	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14731	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14732	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14733	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14734	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14735	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14736	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14737	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 152					
15014	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
15035	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 153					
14738	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14739	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14740	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14741	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14742	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14743	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14744	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14745	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14746	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14747	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14748	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14749	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14750	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14751	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 153					
14752	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14753	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14754	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14755	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15013	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
15033	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
15219	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15220	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15221	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15222	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15223	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15224	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15225	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15226	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15227	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15228	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15229	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15230	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 154					
14756	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14757	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14758	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14759	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14760	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14761	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14762	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14763	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14764	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14765	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14766	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14767	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15012	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
15032	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
15213	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15214	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15215	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15216	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15217	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15218	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 155					
14768	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14769	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14770	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14771	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14772	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14773	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14774	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14775	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14776	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14777	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14778	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14779	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15031	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
15060	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15061	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15062	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15153	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 155					
15154	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15155	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15156	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15157	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15158	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 156					
14780	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14781	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14782	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14783	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14784	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14785	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14786	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14787	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14788	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14789	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14790	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14791	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15029	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 156					
15063	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15064	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15065	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15147	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15148	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15149	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15150	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15151	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15152	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 157					
14792	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14793	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14794	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14795	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14796	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14797	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 157					
14798	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14799	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14800	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14801	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14802	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14803	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15028	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
15066	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15067	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15068	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15141	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15142	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15143	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15144	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15145	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15146	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 158					
14804	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14805	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14806	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14807	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14808	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14809	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14810	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14811	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14812	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14813	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14814	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14815	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15027	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
15069	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15070	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15071	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15087	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15088	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 158					
15089	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15090	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15091	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15092	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 159					
14816	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14817	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14818	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14819	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14820	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14821	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14822	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14823	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14824	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14825	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14826	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14827	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15009	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 159					
15024	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
15081	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15082	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15083	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15084	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15085	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15086	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15093	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15094	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15095	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15096	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15097	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15098	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 160					
14828	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14829	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14830	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14831	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14832	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 160					
14833	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14834	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14835	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14836	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14837	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14838	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14839	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15023	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
15075	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15076	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15077	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15078	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15079	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15080	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 161					
14840	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14841	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14842	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14843	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 161					
14844	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14845	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14846	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14847	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14848	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14849	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14850	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14851	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15008	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
15022	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
15117	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15118	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15119	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15120	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15121	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15122	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 162					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 162					
14852	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14853	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14854	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14855	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14856	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14857	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14858	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14859	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14860	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14861	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14862	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14863	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15010	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
15025	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
15123	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15124	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15125	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15126	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15127	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15128	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 163					
14864	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14865	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14866	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14867	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14868	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14869	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14870	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14871	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14872	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14873	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14874	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14875	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15011	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
15030	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
15177	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15178	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15179	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15180	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15181	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 163					
15182	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		8						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 164					
14996	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14997	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14998	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14999	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15000	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15001	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15002	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15003	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15004	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15005	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15006	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15007	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15026	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
15072	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 164					
15073	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15074	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15099	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15100	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15101	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15102	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15103	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15104	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15105	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15106	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15107	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15108	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15109	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15110	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15111	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15112	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15113	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15114	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15115	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15116	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 164					
15129	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15130	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15131	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15132	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15133	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15134	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15135	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15136	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15137	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15138	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15139	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15140	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15159	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15160	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15161	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15162	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15163	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15164	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15165	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15166	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15167	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15168	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15169	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 164					
15170	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15171	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15172	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15173	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15174	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15175	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15176	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15183	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15184	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15185	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15186	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15187	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15188	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15189	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15190	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15191	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15192	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15193	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15194	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15201	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15202	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15203	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15204	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 164					
15205	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15206	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 28

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 165					
14876	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14877	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14878	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14879	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14880	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14881	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14882	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14883	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14884	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14885	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14886	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14887	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15036	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
15207	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15208	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15209	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 165					
15210	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15211	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15212	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 166					
14888	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14889	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14890	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14891	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14892	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14893	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14894	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14895	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14896	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14897	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14898	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14899	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15037	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
15291	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15292	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 166					
15293	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15294	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15295	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15296	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		7						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 167					
14900	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14901	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14902	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14903	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14904	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14905	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14906	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14907	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14908	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14909	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14910	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14911	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15038	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
15303	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 167					
15304	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15305	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15306	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15307	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15308	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 169					
14912	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14913	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14914	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14915	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14916	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14917	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14918	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14919	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14920	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14921	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14922	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14923	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15039	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 169					
15327	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15328	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15329	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15330	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15331	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15332	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 170					
14924	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14925	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14926	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14927	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14928	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14929	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14930	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14931	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14932	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14933	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14934	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14935	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14936	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 170					
14937	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14938	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14939	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14940	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14941	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15040	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
15309	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15310	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15311	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15312	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15313	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15314	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15321	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15322	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15323	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15324	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15325	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15326	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 171					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 171					
14942	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14943	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14944	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14945	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14946	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14947	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14948	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14949	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14950	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14951	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14952	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14953	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15021	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
15041	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
15381	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15382	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15383	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15384	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15385	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15386	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 172					
14954	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14955	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14956	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14957	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14958	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14959	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14960	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14961	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14962	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14963	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14964	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14965	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15042	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
15375	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15376	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15377	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15378	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15379	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15380	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 173					
14966	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14967	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14968	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14969	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14970	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14971	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14972	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14973	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14974	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14975	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14976	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14977	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15020	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
15043	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
15369	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15370	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15371	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15372	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15373	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15374	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 173					
15387	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15388	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15389	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15390	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15391	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15392	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15393	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15394	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15395	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15396	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15397	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15398	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 174					
14978	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14979	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14980	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14981	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14982	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14983	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14984	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 174					
14985	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14986	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14987	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14988	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14989	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14990	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14991	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14992	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14993	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14994	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14995	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15044	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
15057	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15058	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15059	Plancher bas	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15195	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15196	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15197	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 174					
15198	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15199	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15200	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15231	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15232	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15233	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15234	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15235	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15236	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15261	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15262	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15263	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15264	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15265	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15266	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15267	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15268	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15269	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15270	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15271	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15272	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15273	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15274	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 174					
15275	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15276	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15277	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15278	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15279	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15280	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15281	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15282	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15283	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15284	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15285	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15286	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15287	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15288	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15289	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15290	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15297	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15298	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15299	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15300	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15301	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15302	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15315	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 174					
15316	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15317	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15318	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15319	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15320	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15333	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15334	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15335	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15336	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15337	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15338	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15351	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15352	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15353	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15354	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15355	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15356	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15357	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte7	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15358	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte7	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15359	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte7	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15360	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15361	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15362	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 174					
15429	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15430	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15431	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15432	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15433	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15434	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15435	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15436	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15437	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15438	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15439	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15440	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15447	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15448	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15449	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15450	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15451	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15452	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15453	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15454	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15455	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15456	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15457	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 174					
15458	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15459	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15460	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15461	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15462	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15463	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15464	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15465	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte7	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15466	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte7	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15467	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte7	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15468	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15469	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15470	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15471	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte8	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15472	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte8	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15473	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte8	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15474	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte8	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15475	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15476	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15477	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte9	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15478	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte9	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15479	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte9	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15480	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 174					
15481	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15482	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15483	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte10	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15484	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte10	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15485	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte10	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15486	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte10	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15487	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte10	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15488	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte10	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15489	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte11	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15490	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte11	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15491	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte11	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15492	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte11	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15493	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte11	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15494	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte11	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15495	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte12	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15496	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte12	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15497	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte12	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15498	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte12	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15499	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte12	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15500	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte12	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15501	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte13	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15502	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte13	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15503	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte13	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 174					
15504	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte13	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15505	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte13	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15506	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte13	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15507	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte14	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15508	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte14	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15509	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte14	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15510	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte14	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15511	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte14	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15512	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte14	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15513	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte15	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15514	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte15	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15515	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte15	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15516	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte15	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15517	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte15	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15518	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte15	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15519	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte16	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15520	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte16	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15521	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte16	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15522	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte16	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15523	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte16	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15524	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte16	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15525	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte17	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15526	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte17	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 174					
15527	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte17	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15528	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte17	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15529	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte17	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15530	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte17	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15531	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte18	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15532	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte18	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15533	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte18	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15534	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte18	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15535	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte18	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15536	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte18	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15537	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15538	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15539	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15540	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15541	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15542	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15543	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15544	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15545	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15546	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana4	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15547	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana4	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15548	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana4	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15549	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana5	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 174					
15550	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana5	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15551	C	Canalisation (Ferronnerie)-Cana5	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 71

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 175					
15552	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15553	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15554	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15555	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15556	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15557	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15558	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15559	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15560	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15561	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15562	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15563	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15564	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15565	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15566	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15567	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15568	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 175					
15569	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15570	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15571	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15572	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15573	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15574	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15575	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15576	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15577	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15578	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15579	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15580	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15581	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15582	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15583	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15584	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15585	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15586	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15587	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15588	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15589	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15590	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15591	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 175					
15592	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15593	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15594	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15595	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15596	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15597	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15598	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15599	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15600	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15601	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15602	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15603	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15604	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15605	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15606	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15607	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15608	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15609	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15610	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15611	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15612	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15613	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15614	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 175					
15615	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15616	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15617	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15618	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15619	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15620	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15621	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15622	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15623	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15624	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15625	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15626	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15627	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15628	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15629	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15630	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15631	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15632	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15633	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15634	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15635	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15636	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15637	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 175					
15638	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15639	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15640	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15641	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15642	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15643	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15644	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15645	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15646	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15647	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15648	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15649	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15650	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15651	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15652	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15653	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15654	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15655	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15656	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15657	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15658	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15659	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15660	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 175					
15661	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre10	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15662	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre10	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15663	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre10	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15664	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre10	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15665	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre10	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15666	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre10	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15667	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15668	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre10	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15669	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15670	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre10	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15671	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre10	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15672	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre11	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15673	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre11	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15674	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre11	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15675	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre11	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15676	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre11	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15677	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre11	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15678	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre11	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15679	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre11	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15680	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre11	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15681	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre11	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15682	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre11	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15683	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre11	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 175					
15684	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre12	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15685	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre12	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15686	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre12	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15687	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre12	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15688	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre12	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15689	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre12	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15690	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre12	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15691	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre12	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15692	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre12	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15693	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre12	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15694	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre12	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15695	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre12	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15696	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15697	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15698	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15699	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15700	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15701	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15702	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15703	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15704	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15705	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15706	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 175					
15707	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15708	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15709	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15710	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15711	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15712	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15713	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15714	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15715	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15716	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15717	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15718	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15719	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15720	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15721	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15722	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15723	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15724	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15725	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15726	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15727	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15728	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15729	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 175					
15730	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15731	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15732	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15733	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15734	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15735	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15736	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15737	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15738	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15739	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15740	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15741	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15742	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15743	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15744	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15745	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15746	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15747	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15748	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15749	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15750	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15751	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15752	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 175					
15753	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15754	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15755	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15756	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15757	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15758	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15759	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15760	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15761	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15762	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15763	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15764	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15765	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15766	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15767	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15768	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15769	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15770	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15771	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15772	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15773	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15774	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15775	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 175					
15776	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15777	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15778	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15779	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15780	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15781	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15782	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15783	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15784	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15785	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15786	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15787	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15788	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15789	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15790	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15791	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15792	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15793	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15794	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15795	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre9	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15796	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15797	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15798	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 175					
15799	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15800	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15801	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15802	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15803	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15804	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre10	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15805	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre10	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15806	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre10	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15807	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre10	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15808	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre10	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15809	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre10	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15810	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre10	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15811	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre10	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15812	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15813	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre10	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15814	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre10	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15815	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15816	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre11	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15817	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre11	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15818	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre11	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15819	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre11	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15820	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre11	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15821	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre11	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 175					
15822	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre11	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15823	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre11	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15824	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre11	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15825	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre11	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15826	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre11	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15827	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre11	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15828	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre12	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15829	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre12	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15830	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre12	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15831	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre12	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15832	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre12	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15833	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre12	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15834	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre12	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15835	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre12	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15836	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre12	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15837	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre12	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15838	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre12	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15839	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre12	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15840	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15841	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15842	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15843	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15844	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 175					
15845	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15846	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15847	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15848	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15849	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15850	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15851	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15852	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15853	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15854	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15855	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15856	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15857	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15858	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15859	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15860	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15861	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15862	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15863	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15864	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15865	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15866	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15867	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 175					
15868	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15869	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15870	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15871	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15872	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15873	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15874	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15875	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15876	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15877	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15878	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15879	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15880	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15881	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15882	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15883	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15884	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15885	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15886	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15887	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15888	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15889	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15890	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 175					
15891	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15892	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15893	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15894	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15895	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15896	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15897	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15898	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15899	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 58

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 10 (724 SER)					
15972	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Enduit	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15973	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Enduit	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15974	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Enduit	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15975	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Enduit	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15976	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Enduit	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15977	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Enduit	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15978	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Enduit	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15979	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Enduit	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15980	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Enduit	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15981	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Enduit	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 10 (724 SER)					
15982	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Enduit	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15983	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Enduit	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16164	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16165	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16166	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16230	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16231	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16232	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16233	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16234	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16235	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16434	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
16517	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16518	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16519	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16520	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16521	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16522	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 10 (724 SER)					
16576	C	Fenêtre métal peint (Fenêtre)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,43 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16604	D	Fenêtre métal peint (Fenêtre)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,42 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 11 (725 SER)					
15960	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Enduit	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15961	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Enduit	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15962	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Enduit	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15963	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Enduit	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15964	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Enduit	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15965	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Enduit	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15966	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Enduit	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15967	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Enduit	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15968	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Enduit	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15969	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Enduit	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15970	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Enduit	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15971	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Enduit	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16158	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16159	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 11 (725 SER)					
16160	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16218	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16219	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16220	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16221	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16222	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16223	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16433	Plancher haut	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
16523	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16524	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16525	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16526	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16527	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16528	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16575	C	Fenêtre métal peint (Fenêtre)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,26 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16612	D	Fenêtre métal peint (Fenêtre)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,49 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 12 (727 SER)					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 12 (727 SER)					
15948	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Enduit	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15949	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Enduit	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15950	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Enduit	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15951	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Enduit	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15952	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Enduit	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15953	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Enduit	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15954	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Enduit	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15955	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Enduit	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15956	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Enduit	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15957	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Enduit	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15958	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Enduit	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15959	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Enduit	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16161	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16162	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16163	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16206	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16207	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16208	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16209	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 12 (727 SER)					
16210	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16211	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16432	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
16529	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16530	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16531	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16532	D	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16533	D	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16534	D	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16574	C	Fenêtre métal peint (Fenêtre)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,33 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16597	A	Fenêtre métal peint (Fenêtre)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,26 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16627	D	Fenêtre métal peint (Fenêtre)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,15 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 13 (705 SER)					
15900	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Enduit	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15901	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Enduit	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15902	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Enduit	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15903	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Enduit	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15904	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Enduit	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15905	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Enduit	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 13 (705 SER)					
15906	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Enduit	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15907	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Enduit	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15908	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Enduit	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15909	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Enduit	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15910	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Enduit	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15911	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Enduit	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16197	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16198	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16199	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16362	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16363	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16364	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16365	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16366	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16367	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16368	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16369	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16370	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16371	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 13 (705 SER)					
16372	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16373	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16445	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
16448	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16449	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16450	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16451	B	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16452	B	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16453	B	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16594	C	Fenêtre métal peint (Fenêtre)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,47 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16595	B	Fenêtre métal peint (Fenêtre)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,45 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 14 (711 SER)					
15912	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Enduit	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15913	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Enduit	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15914	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Enduit	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15915	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Enduit	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15916	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Enduit	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15917	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Enduit	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15918	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Enduit	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 14 (711 SER)					
15919	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Enduit	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15920	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Enduit	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15921	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Enduit	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15922	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Enduit	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15923	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Enduit	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16194	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16195	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16196	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16350	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16351	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16352	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16353	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16354	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16355	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16356	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16357	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16358	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16359	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16360	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 14 (711 SER)					
16361	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16444	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
16454	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16455	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16456	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16457	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16458	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16459	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16592	A	Fenêtre métal peint (Fenêtre)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,35 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16593	C	Fenêtre métal peint (Fenêtre)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,34 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16633	B	Fenêtre métal peint (Fenêtre)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,32 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 15 (713 SER)					
15924	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Enduit	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15925	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Enduit	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15926	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Enduit	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15927	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Enduit	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15928	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Enduit	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15929	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Enduit	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15930	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Enduit	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 15 (713 SER)					
15931	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Enduit	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15932	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Enduit	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15933	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Enduit	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15934	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Enduit	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15935	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Enduit	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16191	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16192	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16193	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16338	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16339	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16340	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16341	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16342	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16343	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16344	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16345	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16346	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16347	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16348	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 15 (713 SER)					
16349	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16443	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
16460	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16461	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16462	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16463	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16464	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16465	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16590	C	Fenêtre métal peint (Fenêtre)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,17 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16591	A	Fenêtre métal peint (Fenêtre)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,16 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16629	D	Fenêtre métal peint (Fenêtre)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,48 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16631	B	Fenêtre métal peint (Fenêtre)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,15 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16634	C	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Bas Centre	Métal	Peinture	1,47 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 15

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 16 (715 SER)					
15936	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Enduit	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15937	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Enduit	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15938	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Enduit	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15939	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Enduit	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15940	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Enduit	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 16 (715 SER)					
15941	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Enduit	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15942	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Enduit	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15943	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Enduit	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15944	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Enduit	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15945	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Enduit	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15946	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Enduit	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15947	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Enduit	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16188	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16189	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16190	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16314	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16315	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16316	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16317	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16318	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16319	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16320	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16321	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16322	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 16 (715 SER)					
16323	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16324	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16325	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16326	A	Porte métal peint (Dormant)-Po3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16327	A	Porte métal peint (Dormant)-Po3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16328	A	Porte métal peint (Dormant)-Po3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16329	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16330	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16331	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16332	A	Porte métal peint (Dormant)-Po4	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16333	A	Porte métal peint (Dormant)-Po4	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16334	A	Porte métal peint (Dormant)-Po4	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16335	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po4	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16336	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po4	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16337	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po4	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16442	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
16466	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16467	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16468	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16469	B	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16470	B	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16471	B	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 16 (715 SER)					
16472	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16473	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16474	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16475	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16476	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16477	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16478	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur4	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16479	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur4	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16480	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur4	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16481	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur5	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16482	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur5	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16483	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur5	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16484	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur6	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16485	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur6	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16486	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur6	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16587	D	Fenêtre métal peint (Fenêtre)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,22 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16588	C	Fenêtre métal peint (Fenêtre)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,26 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16589	A	Fenêtre métal peint (Fenêtre)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,41 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 20

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 17 (718					
16020	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Enduit	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 17 (718					
16021	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Enduit	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16022	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Enduit	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16023	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Enduit	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16024	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Enduit	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16025	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Enduit	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16026	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Enduit	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16027	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Enduit	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16028	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Enduit	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16029	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Enduit	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16030	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Enduit	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16031	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Enduit	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16182	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16183	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16184	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16290	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16291	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16292	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16293	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16294	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 17 (718					
16295	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16440	Plancher haut	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
16584	A	Fenêtre métal peint (Fenêtre)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,14 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16585	C	Fenêtre métal peint (Fenêtre)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,31 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 18 (719					
16008	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Enduit	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16009	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Enduit	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16010	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Enduit	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16011	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Enduit	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16012	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Enduit	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16013	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Enduit	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16014	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Enduit	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16015	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Enduit	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16016	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Enduit	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16179	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16180	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 18 (719					
16181	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16284	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16285	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16286	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16287	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16288	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16289	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16439	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
16582	C	Fenêtre métal peint (Fenêtre)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,12 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16636	C	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Haut Gauche	Métal	Peinture	2,81 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 20 (Sanitaires)					
16086	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Enduit	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16087	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Enduit	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16088	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Enduit	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16089	H	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Enduit	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16090	H	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Enduit	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16091	H	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Enduit	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 20 (Sanitaires)					
16092	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Enduit	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16093	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Enduit	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16094	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Enduit	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16095	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Enduit	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16096	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Enduit	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16097	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Enduit	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16098	C	Mur ciment peint-Mur2	Bas Centre	Ciment	Enduit	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16099	C	Mur ciment peint-Mur2	Haut Droite	Ciment	Enduit	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16100	C	Mur ciment peint-Mur2	Haut Droite	Ciment	Enduit	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16143	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16144	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16145	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16374	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16375	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16376	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16377	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16378	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16379	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16380	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 20 (Sanitaires)					
16381	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16382	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16383	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16384	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16385	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16447	Plancher haut	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
16651	A	Conduit métal peint (Conduit)-Conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	4,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 21 (Local 3)					
16074	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Enduit	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16075	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Enduit	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16076	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Enduit	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16077	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Enduit	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16078	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Enduit	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16079	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Enduit	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16080	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Enduit	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16081	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Enduit	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16082	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Enduit	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16083	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Enduit	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16084	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Enduit	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 21 (Local 3)					
16085	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Enduit	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16146	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16147	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16148	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 22 (Sortie					
16116	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Enduit	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16117	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Enduit	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16118	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Enduit	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16119	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Enduit	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16120	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Enduit	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16121	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Enduit	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16122	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Enduit	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16123	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Enduit	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16124	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Enduit	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16125	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Enduit	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16126	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Enduit	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 22 (Sortie					
16127	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Enduit	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16185	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16186	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16187	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16441	Plancher haut	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
16550	B	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16551	B	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16552	B	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16648	B	Conduit métal peint (Conduit)-Conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	3,35 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 23 (Issue de					
16128	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Enduit	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16129	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Enduit	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16130	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Enduit	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16131	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Enduit	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16132	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Enduit	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 23 (Issue de					
16133	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Enduit	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16134	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Enduit	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16135	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Enduit	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16136	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Enduit	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16137	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Enduit	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16138	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Enduit	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16139	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Enduit	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16176	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16177	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16178	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16266	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16267	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16268	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16269	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16270	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16271	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16272	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16273	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16274	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 23 (Issue de					
16275	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16276	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16277	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16438	Plancher haut	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
16565	D	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16566	D	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16567	D	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16647	D	Conduit métal peint (Conduit)-Conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	4,62 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 24 (Couloir)					
16101	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Enduit	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16102	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Enduit	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16103	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Enduit	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16104	H	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Enduit	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16105	H	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Enduit	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16106	H	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Enduit	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16107	G	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Enduit	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16108	G	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Enduit	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16109	G	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Enduit	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16110	F	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Enduit	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 24 (Couloir)					
16111	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Enduit	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16112	F	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Enduit	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16113	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Enduit	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16114	E	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Enduit	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16115	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Enduit	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16140	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16141	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16142	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16386	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16387	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16388	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16389	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16390	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16391	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16398	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16399	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16400	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16401	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16402	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 24 (Couloir)					
16403	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16428	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,12 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16429	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,14 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16430	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,32 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16431	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,41 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 25 (WC)					
16149	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16150	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16151	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16392	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16393	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16394	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16395	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16396	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16397	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 25 (WC)					
16446	Plancher haut	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 5 (Dégagement 2)					
16017	F	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Enduit	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16018	F	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Enduit	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16019	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Enduit	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16032	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Enduit	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16033	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Enduit	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16034	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Enduit	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16035	H	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Enduit	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16036	H	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Enduit	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16037	H	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Enduit	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16038	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Enduit	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16039	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Enduit	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16040	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Enduit	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16041	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Enduit	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16042	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Enduit	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16043	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Enduit	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16044	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Enduit	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16045	E	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Enduit	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 5 (Dégagement 2)					
16046	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Enduit	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16047	F	Mur ciment peint-Mur2	Bas Centre	Ciment	Enduit	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16048	F	Mur ciment peint-Mur2	Haut Gauche	Ciment	Enduit	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16049	F	Mur ciment peint-Mur2	Bas Centre	Ciment	Enduit	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16173	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16174	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16175	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16200	H	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16201	H	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16202	H	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16203	H	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16204	H	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16205	H	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16212	H	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16213	H	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16214	H	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16215	H	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16216	H	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16217	H	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 5 (Dégagement 2)					
16224	H	Porte métal peint (Dormant)-Po3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16225	H	Porte métal peint (Dormant)-Po3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16226	H	Porte métal peint (Dormant)-Po3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16227	H	Porte métal peint (Ouvrant)-Po3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16228	H	Porte métal peint (Ouvrant)-Po3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16229	H	Porte métal peint (Ouvrant)-Po3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16236	H	Porte métal peint (Dormant)-Po4	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16237	H	Porte métal peint (Dormant)-Po4	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16238	H	Porte métal peint (Dormant)-Po4	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16239	H	Porte métal peint (Ouvrant)-Po4	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16240	H	Porte métal peint (Ouvrant)-Po4	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16241	H	Porte métal peint (Ouvrant)-Po4	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16254	H	Porte métal peint (Dormant)-Po5	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16255	H	Porte métal peint (Dormant)-Po5	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16256	H	Porte métal peint (Dormant)-Po5	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16257	H	Porte métal peint (Ouvrant)-Po5	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16258	H	Porte métal peint (Ouvrant)-Po5	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16259	H	Porte métal peint (Ouvrant)-Po5	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16260	C	Porte métal peint (Dormant)-Po3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16261	C	Porte métal peint (Dormant)-Po3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16262	C	Porte métal peint (Dormant)-Po3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16263	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16264	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 5 (Dégagement 2)					
16265	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16278	F	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16279	F	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16280	F	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16281	F	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16282	F	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16283	F	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16296	F	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16297	F	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16298	F	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16299	F	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16300	F	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16301	F	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16302	E	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16303	E	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16304	E	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16305	E	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16306	E	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16307	E	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16308	E	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16309	E	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16310	E	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16311	E	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 5 (Dégagement 2)					
16312	E	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16313	E	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16404	G	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16405	G	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16406	G	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16407	G	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16408	G	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16409	G	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16410	G	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16411	G	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16412	G	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16413	G	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16414	G	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16415	G	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16437	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
16487	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16488	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16489	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16490	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16491	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16492	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16493	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 5 (Dégagement 2)					
16494	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16495	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16496	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur4	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16497	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur4	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16498	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur4	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16514	H	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16515	H	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16516	H	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16535	A	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16536	A	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16537	A	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16538	A	Radiateur (Radiateur)-Radiateur2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16539	A	Radiateur (Radiateur)-Radiateur2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16540	A	Radiateur (Radiateur)-Radiateur2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16541	B	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16542	B	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16543	B	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16544	E	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16545	E	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16546	E	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16547	E	Radiateur (Radiateur)-Radiateur2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16548	E	Radiateur (Radiateur)-Radiateur2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16549	E	Radiateur (Radiateur)-Radiateur2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 5 (Dégagement 2)					
16553	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur5	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16554	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur5	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16555	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur5	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16556	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur6	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16557	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur6	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16558	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur6	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16559	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur7	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16560	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur7	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16561	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur7	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16562	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur8	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16563	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur8	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16564	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur8	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16568	G	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16569	G	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16570	G	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16571	G	Radiateur (Radiateur)-Radiateur2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16572	G	Radiateur (Radiateur)-Radiateur2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16573	G	Radiateur (Radiateur)-Radiateur2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16581	C	Fenêtre métal peint (Fenêtre)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,22 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16583	F	Fenêtre métal peint (Fenêtre)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,38 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16586	G	Fenêtre métal peint (Fenêtre)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,15 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16596	A	Fenêtre métal peint (Fenêtre)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,48 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16598	H	Fenêtre métal peint (Fenêtre)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,12 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 5 (Dégagement 2)					
16599	H	Fenêtre métal peint (Fenêtre)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,45 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16601	H	Fenêtre métal peint (Fenêtre)-Fe3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,25 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16605	C	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po4	Haut Centre	Métal	Peinture	3,23 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16606	C	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po4	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16607	C	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po4	Bas Centre	Métal	Peinture	3,68 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16608	C	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po4	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16609	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po4	Centre Gauche	Métal	Peinture	3,79 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16610	C	Porte métal peint (Embrasure)-Po4	Haut Droite	Métal	Peinture	3,35 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
16611	C	Porte métal peint (Dormant)-Po4	Haut Droite	Métal	Peinture	4,53 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
16613	C	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po5	Bas Centre	Métal	Peinture	3,24 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16614	C	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po5	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16615	C	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po5	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16616	C	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po5	Haut Centre	Métal	Peinture	3,74 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16617	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po5	Centre Centre	Métal	Peinture	3,34 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16618	C	Porte métal peint (Embrasure)-Po5	Bas Gauche	Métal	Peinture	4,34 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
16619	C	Porte métal peint (Dormant)-Po5	Haut Droite	Métal	Peinture	3,58 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
16620	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	4,45 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16621	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16622	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	4,95 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16623	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16624	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	4,93 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16625	A	Porte métal peint (Embrasure)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	4,42 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
16626	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	3,99 mg/cm²	Dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 5 (Dégagement 2)					
16628	A	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Centre Gauche	Métal	Peinture	1,85 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16632	C	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Bas Centre	Métal	Peinture	1,62 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16635	E	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Haut Centre	Métal	Peinture	2,45 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16637	G	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Haut Gauche	Métal	Peinture	1,27 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16638	H	Poutre métal peint (Poutre)-Poutre1	Haut Centre	Métal	Peinture	8,24 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16639	H	Poutre métal peint (Poutre)-Poutre2	Haut Centre	Métal	Peinture	7,59 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16640	H	Poutre métal peint (Poutre)-Poutre3	Haut Centre	Métal	Peinture	7,63 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16641	H	Poutre métal peint (Poutre)-Poutre4	Haut Gauche	Métal	Peinture	9,45 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16642	B	Poutre métal peint (Poutre)-Poutre1	Bas Droite	Métal	Peinture	9,11 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16643	B	Poutre métal peint (Poutre)-Poutre2	Bas Centre	Métal	Peinture	9,52 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16644	E	Poutre métal peint (Poutre)-Poutre1	Centre Centre	Métal	Peinture	8,29 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16645	E	Poutre métal peint (Poutre)-Poutre2	Bas Centre	Métal	Peinture	7,88 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16646	G	Conduit métal peint (Conduit)-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	3,54 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16649	C	Conduit métal peint (Conduit)-Conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	4,75 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16650	B	Conduit métal peint (Conduit)-Conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	3,23 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16653	G	Conduit métal peint (Conduit)-Conduit2	Bas Droite	Métal	Peinture	3,57 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16654	H	Poteau métal peint (Poteau)-Poteau1	Haut Gauche	Métal	Peinture	10 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16655	H	Poteau métal peint (Poteau)-Poteau2	Centre Centre	Métal	Peinture	10 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16656	G	Poteau métal peint (Poteau)-Poteau1	Haut Gauche	Métal	Peinture	10 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16657	B	Poteau métal peint (Poteau)-Poteau1	Haut Gauche	Métal	Peinture	10 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16658	B	Poteau métal peint (Poteau)-Poteau2	Centre Droite	Métal	Peinture	10 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 71

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 6 (728					
16050	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Enduit	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16051	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Enduit	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16052	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Enduit	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16053	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Enduit	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16054	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Enduit	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16055	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Enduit	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16056	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Enduit	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16057	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Enduit	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16058	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Enduit	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16059	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Enduit	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16060	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Enduit	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16061	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Enduit	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16152	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16153	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16154	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16422	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16423	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16424	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16425	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 6 (728					
16426	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16427	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16652	B	Conduit métal peint (Conduit)-Conduit1	Centre Gauche	Métal	Peinture	4,38 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		7						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 7 (726 LTE					
16062	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Enduit	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16063	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Enduit	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16064	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Enduit	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16065	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Enduit	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16066	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Enduit	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16067	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Enduit	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16068	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Enduit	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16069	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Enduit	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16070	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Enduit	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16071	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Enduit	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16072	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Enduit	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16073	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Enduit	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16155	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 7 (726 LTE					
16156	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16157	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16416	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16417	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16418	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16419	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16420	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16421	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 8 (723 SER)					
15996	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Enduit	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15997	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Enduit	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15998	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Enduit	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15999	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Enduit	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16000	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Enduit	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16001	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Enduit	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16002	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Enduit	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16003	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Enduit	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16004	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Enduit	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 8 (723 SER)					
16005	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Enduit	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16006	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Enduit	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16007	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Enduit	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16170	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16171	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16172	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16248	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16249	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16250	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16251	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16252	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16253	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16436	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
16499	B	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16500	B	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16501	B	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16502	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16503	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 8 (723 SER)					
16504	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16505	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16506	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16507	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16578	C	Fenêtre métal peint (Fenêtre)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,41 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16579	C	Fenêtre métal peint (Fenêtre)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,37 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16580	B	Fenêtre métal peint (Fenêtre)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,34 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16602	D	Fenêtre métal peint (Fenêtre)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,18 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16630	C	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Centre Droite	Métal	Peinture	2,8 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 15

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 9 (723A SER)					
15984	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Enduit	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15985	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Enduit	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15986	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Enduit	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15987	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Enduit	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15988	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Enduit	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15989	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Enduit	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15990	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Enduit	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15991	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Enduit	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15992	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Enduit	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15993	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Enduit	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 9 (723A SER)					
15994	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Enduit	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15995	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Enduit	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16167	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16168	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16169	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16242	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16243	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16244	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16245	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16246	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16247	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16435	Plancher haut	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
16508	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16509	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16510	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16511	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16512	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16513	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 9 (723A SER)					
16577	C	Fenêtre métal peint (Fenêtre)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,31 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16600	A	Fenêtre métal peint (Fenêtre)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,25 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16603	D	Fenêtre métal peint (Fenêtre)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,23 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 1 (Local 1)					
16659	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Enduit	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16660	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Enduit	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16661	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Enduit	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16662	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Enduit	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16663	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Enduit	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16664	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Enduit	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16665	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Enduit	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16666	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Enduit	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16667	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Enduit	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16668	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Enduit	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16669	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Enduit	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16670	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Enduit	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16707	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16708	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16709	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16710	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 1 (Local 1)					
16711	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16712	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16713	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16714	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16715	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16728	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	1,92 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16729	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	2,82 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16730	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	2,97 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16731	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	1,42 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16740	B	Poteau métal peint (Poteau)-Poteau1	Bas Droite	Métal	Peinture	10 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16741	B	Poteau métal peint (Poteau)-Poteau2	Bas Droite	Métal	Peinture	10 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 2 (Dégagement 1)					
16671	F	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Enduit	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16672	F	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Enduit	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16673	F	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Enduit	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16674	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Enduit	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 2 (Dégagement 1)					
16675	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Enduit	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16676	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Enduit	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16677	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Enduit	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16678	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Enduit	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16679	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Enduit	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16680	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Enduit	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16681	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Enduit	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16682	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Enduit	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16683	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Enduit	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16684	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Enduit	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16685	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Enduit	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16686	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Enduit	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16687	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Enduit	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16688	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Enduit	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16716	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16717	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16718	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16722	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	3,45 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16723	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	4,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 2 (Dégagement 1)					
16724	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	1,91 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16725	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	1,19 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16726	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	1,48 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16727	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	2,57 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16738	E	Poteau métal peint (Poteau)-Poteau1	Centre Gauche	Métal	Peinture	10 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16739	E	Poteau métal peint (Poteau)-Poteau2	Bas Gauche	Métal	Peinture	10 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 3 (Machinerie ascenseur)					
16742	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16743	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16744	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16745	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16746	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16747	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16748	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16749	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16750	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16751	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16752	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16753	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16754	E	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 3 (Machinerie ascenseur)					
16755	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16756	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16757	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16758	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16759	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 4 (Local 2)					
16689	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Enduit	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16690	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Enduit	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16691	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Enduit	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16692	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Enduit	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16693	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Enduit	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16694	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Enduit	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16695	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Enduit	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16696	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Enduit	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16697	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Enduit	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16698	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Enduit	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 4 (Local 2)					
16699	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Enduit	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16700	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Enduit	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16701	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16702	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16703	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16704	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16705	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16706	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16719	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16720	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16721	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16732	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	1,71 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16733	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	2,12 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16734	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	1,15 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16735	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	1,44 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16736	D	Poteau métal peint (Poteau)-Poteau1	Centre Gauche	Métal	Peinture	10 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16737	D	Poteau métal peint (Poteau)-Poteau2	Bas Gauche	Métal	Peinture	10 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 335					
2380	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2381	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2382	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2383	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2384	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2385	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2386	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2387	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2388	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2389	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2390	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2391	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2514	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2548	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2549	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2550	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2551	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2552	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2553	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 336					
2350	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2351	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2352	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2353	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2354	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2355	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2356	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2357	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2358	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2359	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2360	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2361	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2362	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2363	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2364	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2365	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2366	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2367	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2368	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2369	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2370	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2371	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2372	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 336					
2373	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2374	J	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2375	J	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2376	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2377	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2378	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2379	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2512	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2524	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2525	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2526	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2527	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2528	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2529	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2536	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2537	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2538	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2539	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2540	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2541	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2542	I	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2543	I	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 336					
2544	I	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2545	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2546	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2547	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2554	J	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2555	J	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2556	J	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2557	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2558	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2559	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 19

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 337					
2338	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2339	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2340	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2341	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2342	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2343	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2344	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2345	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2346	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 337					
2347	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2348	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2349	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2513	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2530	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2531	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2532	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2533	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2534	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2535	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 338					
2488	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2489	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2490	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2491	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2492	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2493	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2494	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2495	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 338					
2496	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2497	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2498	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2499	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2500	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2501	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2502	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2503	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2504	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2505	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2506	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2507	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2508	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2509	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2510	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2511	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2515	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2560	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2561	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2562	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2563	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2564	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 338					
2565	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2566	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2567	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2568	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2569	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2570	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2571	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2572	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2573	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2574	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2575	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2576	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2577	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2578	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2579	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2580	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2581	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2582	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2583	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2584	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2585	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2586	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2587	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 338					
2588	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2589	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2590	H	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2591	H	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2592	H	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2593	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2594	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2595	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2596	G	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2597	G	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2598	G	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2599	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2600	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2601	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2686	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2687	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2688	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2689	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2690	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2691	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2692	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2693	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2694	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 338					
2695	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2696	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2697	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2698	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2699	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2700	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2701	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2702	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2703	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2704	H	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2705	H	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2706	H	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2707	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2708	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2709	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2710	H	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2711	H	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2712	H	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2713	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2714	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2715	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2716	H	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2717	H	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 338					
2718	H	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2719	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2720	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2721	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2782	H	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2783	H	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2784	H	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2785	H	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2786	H	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2787	H	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2788	B	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2789	B	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2790	B	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2791	B	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2792	B	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2793	B	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 39

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 339					
2392	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2393	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2394	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 339					
2395	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2396	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2397	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2398	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2399	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2400	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2401	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2402	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2403	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2516	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 340					
2404	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2405	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2406	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2407	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2408	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2409	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2410	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2411	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 340					
2412	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2413	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2414	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2415	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2517	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 341					
2416	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2417	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2418	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2419	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2420	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2421	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2422	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2423	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2424	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2425	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2426	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2427	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 341					
2518	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2680	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2681	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2682	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2683	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2684	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2685	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 342					
2428	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2429	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2430	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2431	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2432	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2433	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2434	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2435	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2436	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2437	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2438	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 342					
2439	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2520	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2626	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2627	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2628	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2629	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2630	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2631	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 343					
2476	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2477	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2478	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2479	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2480	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2481	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2482	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2483	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2484	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2485	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 343					
2486	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2487	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2523	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2614	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2615	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2616	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2617	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2618	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2619	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2620	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2621	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2622	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2623	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2624	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2625	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2638	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2639	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2640	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2641	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2642	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2643	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2644	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 343					
2645	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2646	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2647	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2648	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2649	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2656	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2657	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2658	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2659	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2660	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2661	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2662	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2663	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2664	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2665	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2666	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2667	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2674	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2675	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2676	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2677	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2678	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2679	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 343					
2722	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2723	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2724	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2725	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2726	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2727	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2728	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2729	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2730	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2731	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2732	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2733	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2734	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2735	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2736	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2737	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2738	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2739	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2740	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte7	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2741	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte7	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2742	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte7	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2743	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2744	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 343					
2745	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2746	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte8	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2747	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte8	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2748	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte8	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2749	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2750	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2751	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2752	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte9	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2753	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte9	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2754	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte9	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2755	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2756	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2757	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2758	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte10	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2759	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte10	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2760	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte10	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2761	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte10	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2762	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte10	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2763	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte10	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2764	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte11	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2765	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte11	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2766	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte11	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2767	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte11	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 343					
2768	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte11	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2769	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte11	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2770	D	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2771	D	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2772	D	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2773	D	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2774	D	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2775	D	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2776	D	Canalisation (Ferronnerie)-Cana3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2777	D	Canalisation (Ferronnerie)-Cana3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2778	D	Canalisation (Ferronnerie)-Cana3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2779	D	Canalisation (Ferronnerie)-Cana4	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2780	D	Canalisation (Ferronnerie)-Cana4	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2781	D	Canalisation (Ferronnerie)-Cana4	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 39

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 344					
2452	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2453	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2454	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2455	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2456	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 344					
2457	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2458	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2459	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2460	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2461	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2462	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2463	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2521	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2602	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2603	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2604	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2605	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2606	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2607	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2608	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2609	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2610	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2611	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2612	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2613	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 345					
2464	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2465	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2466	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2467	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2468	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2469	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2470	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2471	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2472	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2473	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2474	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2475	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2522	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2650	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2651	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2652	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2653	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2654	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2655	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2668	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2669	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2670	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 345					
2671	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2672	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2673	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		9						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 346					
2440	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2441	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2442	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2443	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2444	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2445	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2446	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2447	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2448	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2449	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2450	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2451	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2519	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2632	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2633	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 346					
2634	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2635	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2636	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2637	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 347					
1607	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1608	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1609	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1610	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1611	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1612	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1613	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1614	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1615	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1616	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1617	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1618	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1619	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1620	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1621	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 347					
1622	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1623	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1624	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1625	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1626	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1627	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1628	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1629	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1630	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1643	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 348					
1427	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1428	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1429	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1430	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1431	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1432	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1433	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1434	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 348					
1435	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1436	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1437	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1438	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1631	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1645	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1646	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1647	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1648	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1649	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1650	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1651	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1652	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1653	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1654	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1655	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1656	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 349					
1439	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 349					
1440	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1441	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1442	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1443	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1444	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1445	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1446	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1447	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1448	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1449	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1450	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1632	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1687	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1688	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1689	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1690	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1691	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1692	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1699	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1700	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1701	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1702	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 349					
1703	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1704	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 350					
1451	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1452	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1453	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1454	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1455	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1456	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1457	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1458	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1459	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1460	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1461	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1462	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1633	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1693	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1694	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1695	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 350					
1696	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1697	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1698	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1705	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1706	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1707	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1708	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1709	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1710	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1765	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1766	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1767	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1768	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1769	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1770	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 351					
1463	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1464	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1465	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1466	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 351					
1467	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1468	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1469	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1470	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1471	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1472	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1473	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1474	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1634	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1741	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1742	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1743	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1744	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1745	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1746	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1753	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1754	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1755	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1756	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1757	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1758	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1759	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 351					
1760	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1761	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1762	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1763	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1764	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 352					
1475	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1476	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1477	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1478	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1479	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1480	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1481	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1482	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1483	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1484	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1485	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1486	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1635	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 352					
1747	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1748	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1749	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1750	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1751	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1752	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1831	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1832	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1833	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1834	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1835	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1836	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 353					
1487	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1488	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1489	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1490	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1491	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1492	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1493	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 353					
1494	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1495	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1496	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1497	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1498	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1499	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1500	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1501	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1502	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1503	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1504	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1636	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1819	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1820	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1821	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1822	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1823	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1824	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1825	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1826	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1827	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1828	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 353					
1829	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1830	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 354					
1505	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1506	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1507	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1508	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1509	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1510	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1511	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1512	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1513	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1514	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1515	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1516	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1637	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1807	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1808	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1809	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 354					
1810	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1811	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1812	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1813	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1814	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1815	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1816	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1817	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1818	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1837	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1838	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1839	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1840	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1841	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1842	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 355					
1517	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1518	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1519	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1520	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 355					
1521	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1522	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1523	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1524	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1525	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1526	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1527	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1528	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1638	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1801	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1802	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1803	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1804	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1805	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1806	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1843	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1844	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1845	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1846	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1847	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1848	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 356					
1529	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1530	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1531	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1532	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1533	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1534	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1535	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1536	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1537	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1538	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1539	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1540	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1541	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1542	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1543	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1544	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1545	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1546	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1639	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1849	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 356					
1850	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1851	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1852	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1853	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1854	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1855	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1856	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1857	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1858	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1859	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1860	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 357					
1547	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1548	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1549	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1550	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1551	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1552	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1553	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1554	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 357					
1555	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1556	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1557	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1558	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1640	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1861	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1862	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1863	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1864	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1865	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1866	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1891	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1892	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1893	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1894	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1895	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1896	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1897	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1898	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1899	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1900	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1901	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 357					
1902	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1903	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1904	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1905	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1906	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1907	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1908	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 358					
1571	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1572	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1573	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1574	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1575	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1576	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1577	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1578	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1579	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1580	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1581	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1582	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 358					
1583	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1584	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1585	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1586	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1587	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1588	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1589	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1590	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1591	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1592	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1593	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1594	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1642	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1729	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1730	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1731	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1732	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1733	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1734	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1735	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1736	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1737	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 358					
1738	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1739	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1740	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1771	G	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1772	G	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1773	G	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1774	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1775	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1776	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1777	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1778	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1779	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1780	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1781	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1782	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1783	G	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1784	G	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1785	G	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1786	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1787	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1788	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1789	G	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1790	G	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 358					
1791	G	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1792	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1793	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1794	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1795	G	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1796	G	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1797	G	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1798	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1799	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1800	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1867	G	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1868	G	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1869	G	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1870	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1871	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1872	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1873	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1874	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1875	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1876	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1877	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1878	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1879	H	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 358					
1880	H	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1881	H	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1882	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1883	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1884	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1951	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1952	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1953	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1954	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1955	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1956	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1957	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1958	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1959	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1960	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1961	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1962	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 33

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 359					
1978	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1979	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 359					
1980	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1981	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1982	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1983	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1984	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1985	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1986	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1987	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1988	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1989	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1990	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1991	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1992	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1993	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1994	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1995	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1996	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1997	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1998	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1999	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2000	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2001	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2002	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 359					
2003	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2004	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2005	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2006	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2007	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2008	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2009	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2010	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2011	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2012	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2013	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2014	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2015	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2016	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2017	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2018	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2019	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2020	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2021	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2022	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2023	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2024	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2025	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 359					
2026	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2027	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2028	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2029	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2030	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2031	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2032	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2033	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2034	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2035	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2036	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2037	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2038	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2039	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2040	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2041	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2042	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2043	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2044	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2045	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2046	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2047	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2048	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 359					
2049	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2050	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2051	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2052	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2053	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2054	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2055	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2056	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2057	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2058	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2059	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2060	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2061	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2062	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2063	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2064	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2065	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2066	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2067	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2068	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2069	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2070	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2071	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 359					
2072	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2073	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2074	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2075	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2076	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2077	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2078	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2079	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2080	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2081	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2082	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2083	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2084	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2085	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2086	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2087	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2088	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2089	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2090	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2091	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2092	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2093	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2094	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 359					
2095	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2096	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2097	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2098	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2099	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2100	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2101	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2102	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2103	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2104	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2105	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2106	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2107	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2108	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2109	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2110	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre10	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2111	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre10	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2112	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre10	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2113	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2114	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre10	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2115	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre10	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2116	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre10	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2117	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre10	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 359					
2118	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre10	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2119	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre10	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2120	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre10	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2121	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre10	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2122	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre11	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2123	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre11	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2124	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre11	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2125	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre11	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2126	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre11	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2127	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre11	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2128	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre11	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2129	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre11	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2130	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre11	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2131	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre11	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2132	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre11	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2133	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre11	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2134	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre12	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2135	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre12	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2136	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre12	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2137	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre12	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2138	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre12	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2139	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre12	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2140	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre12	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 359					
2141	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre12	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2142	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre12	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2143	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre12	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2144	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre12	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2145	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre12	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2146	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre13	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2147	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre13	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2148	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre13	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2149	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre13	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2150	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre13	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2151	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre13	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2152	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre13	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2153	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre13	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2154	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre13	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2155	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre13	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2156	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre13	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2157	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre13	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2158	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre14	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2159	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre14	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2160	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre14	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2161	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre14	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2162	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre14	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2163	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre14	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 359					
2164	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre14	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2165	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre14	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2166	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre14	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2167	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre14	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2168	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre14	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2169	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre14	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2170	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2171	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2172	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2173	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2174	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2175	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2176	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2177	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2178	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2179	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2180	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2181	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2182	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2183	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2184	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2185	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2186	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 359					
2187	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2188	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2189	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2190	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2191	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2192	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2193	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2194	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2195	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2196	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2197	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2198	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2199	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2200	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2201	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2202	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2203	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2204	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2205	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2206	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2207	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2208	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2209	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 359					
2210	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2211	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2212	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2213	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2214	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2215	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2216	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2217	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2218	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2219	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2220	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2221	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2222	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2223	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2224	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2225	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2226	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2227	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2228	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2229	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2230	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2231	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2232	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 359					
2233	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2234	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2235	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2236	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2237	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2238	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2239	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2240	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2241	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2242	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2243	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2244	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2245	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2246	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2247	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2248	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2249	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2250	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2251	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2252	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2253	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2254	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2255	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 359					
2256	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2257	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2258	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2259	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2260	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2261	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2262	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2263	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2264	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2265	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2266	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2267	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2268	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2269	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2270	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2271	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2272	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2273	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2274	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2275	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2276	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2277	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2278	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 359					
2279	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2280	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2281	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2282	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2283	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2284	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2285	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2286	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2287	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2288	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2289	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2290	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2291	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2292	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2293	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2294	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2295	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2296	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2297	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2298	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2299	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2300	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2301	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 359					
2302	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2303	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2304	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2305	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2306	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2307	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2308	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2309	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2310	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2311	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2312	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2313	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2314	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2315	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2316	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2317	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2318	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2319	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2320	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2321	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2322	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2323	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2324	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 359					
2325	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2326	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2327	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2328	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2329	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2330	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2331	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2332	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2333	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2334	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2335	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2336	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2337	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 60

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 360					
1595	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1596	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1597	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1598	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1599	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1600	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 360					
1601	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1602	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1603	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1604	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1605	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1606	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1644	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1657	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1658	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1659	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1660	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1661	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1662	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1663	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1664	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1665	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1666	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1667	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1668	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1669	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1670	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1671	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 360					
1672	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1673	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1674	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1675	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1676	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1677	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1678	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1679	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1680	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1681	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1682	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1683	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1684	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1685	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1686	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1711	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1712	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1713	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1714	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1715	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1716	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1717	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1718	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 360					
1719	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1720	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1721	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1722	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1723	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1724	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1725	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1726	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1727	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1728	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1909	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1910	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1911	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1912	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1913	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1914	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1915	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1916	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1917	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1918	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1919	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1920	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1921	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 360					
1922	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1923	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1924	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1925	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1926	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1927	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte7	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1928	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte7	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1929	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte7	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1930	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1931	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1932	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1933	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte8	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1934	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte8	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1935	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte8	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1936	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1937	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1938	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1939	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte9	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1940	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte9	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1941	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte9	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1942	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1943	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1944	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 360					
1945	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte10	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1946	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte10	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1947	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte10	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1948	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte10	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1949	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte10	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1950	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte10	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1963	B	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1964	B	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1965	B	Canalisation (Ferronnerie)-Cana1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1966	B	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1967	B	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1968	B	Canalisation (Ferronnerie)-Cana2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1969	B	Canalisation (Ferronnerie)-Cana3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1970	B	Canalisation (Ferronnerie)-Cana3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1971	B	Canalisation (Ferronnerie)-Cana3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1972	B	Canalisation (Ferronnerie)-Cana4	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1973	B	Canalisation (Ferronnerie)-Cana4	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1974	B	Canalisation (Ferronnerie)-Cana4	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1975	B	Canalisation (Ferronnerie)-Cana5	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1976	B	Canalisation (Ferronnerie)-Cana5	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1977	B	Canalisation (Ferronnerie)-Cana5	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 40

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 361					
1559	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1560	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1561	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1562	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1563	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1564	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1565	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1566	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1567	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1568	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1569	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1570	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1641	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1885	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1886	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1887	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1888	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1889	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1890	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 362					
2794	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2795	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2796	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2797	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2798	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2799	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2800	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2801	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2802	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2803	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2804	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2805	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2806	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2807	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2808	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2809	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2810	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2811	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2812	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2813	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2814	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2815	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2816	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 362					
2817	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2818	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2819	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2820	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2821	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2822	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2823	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2824	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2825	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2826	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2827	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2828	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2829	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2830	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2831	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2832	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2833	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2834	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2835	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2836	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2837	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2838	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2839	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 362					
2840	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2841	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2842	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2843	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2844	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2845	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2846	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2847	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2848	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2849	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2850	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2851	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2852	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2853	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2854	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2855	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2856	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2857	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2858	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2859	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2860	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2861	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2862	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 362					
2863	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2864	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2865	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2866	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2867	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2868	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2869	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2870	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2871	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2872	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2873	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2874	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2875	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2876	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2877	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2878	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2879	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2880	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2881	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2882	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2883	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2884	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2885	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 362					
2886	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2887	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2888	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2889	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2890	G	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2891	G	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2892	G	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2893	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2894	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2895	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2896	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2897	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2898	G	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2899	G	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2900	G	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2901	G	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2902	H	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2903	H	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2904	H	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2905	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2906	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2907	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2908	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 362					
2909	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2910	H	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2911	H	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2912	H	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2913	H	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2914	I	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2915	I	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2916	I	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2917	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2918	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2919	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2920	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2921	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2922	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2923	I	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2924	I	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2925	I	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2926	I	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2927	I	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2928	I	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2929	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2930	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2931	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 362					
2932	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2933	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2934	I	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2935	I	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2936	I	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2937	I	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2938	K	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2939	K	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2940	K	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2941	K	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2942	K	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2943	K	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2944	K	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2945	K	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2946	K	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2947	K	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2948	K	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2949	K	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2950	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2951	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2952	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2953	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2954	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 362					
2955	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2956	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2957	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2958	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2959	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2960	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2961	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2962	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2963	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2964	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2965	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2966	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2967	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2968	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2969	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2970	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2971	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2972	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2973	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2974	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2975	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2976	F	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2977	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 362					
2978	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2979	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2980	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2981	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2982	F	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2983	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2984	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2985	F	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2986	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2987	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2988	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2989	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2990	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2991	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2992	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2993	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2994	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2995	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2996	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2997	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2998	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2999	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3000	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 362					
3001	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3002	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3003	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3004	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3005	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3006	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3007	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3008	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3009	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3010	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3011	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3012	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3013	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3014	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3015	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3016	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3017	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3018	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3019	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3020	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3021	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3022	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3023	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 362					
3024	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3025	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3026	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3027	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3028	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3029	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3030	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3031	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3032	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3033	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3034	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3035	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3036	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3037	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3038	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3039	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3040	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3041	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3042	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3043	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3044	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3045	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3046	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 362					
3047	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3048	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3049	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3050	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3051	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3052	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3053	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3054	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3055	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3056	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3057	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3058	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3059	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3060	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3061	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3062	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3063	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3064	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3065	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3066	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3067	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3068	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3069	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 362					
3070	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3071	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3072	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3073	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3074	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3075	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3076	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3077	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3078	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3079	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3080	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3081	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3082	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3083	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3084	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3085	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3086	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3087	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3088	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3089	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3090	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3091	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3092	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 362					
3093	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3094	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3095	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3096	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3097	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3098	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3099	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3100	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3101	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3102	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3103	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3104	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3105	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3106	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3107	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3108	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3109	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3110	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3111	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3112	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3113	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3114	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3115	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 362					
3116	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3117	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3118	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3119	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3120	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3121	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3122	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3123	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3124	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3125	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3126	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3127	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3128	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3129	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3130	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3131	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3132	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3133	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3134	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3135	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3136	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3137	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3138	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 362					
3139	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3140	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3141	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3142	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3143	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3144	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3145	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3146	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3147	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3148	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3149	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3150	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3151	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3152	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3153	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3154	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3155	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3156	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3157	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre9	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3158	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3159	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3160	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3161	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 362					
3162	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3163	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3164	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3165	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3166	C	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3167	C	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3168	C	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3169	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3170	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3171	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3172	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3173	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3174	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3175	C	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3176	C	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3177	C	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3178	C	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3179	C	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3180	C	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3181	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3182	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3183	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3184	C	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 362					
3185	C	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3186	C	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3187	C	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3188	C	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3189	C	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 66

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 255					
3	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
265	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 255					
285	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
322	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
323	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
324	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
325	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
326	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
327	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
334	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
335	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
336	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
337	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
338	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
339	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
562	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
563	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
564	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
565	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
566	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
567	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
568	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
569	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
570	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 255					
571	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
572	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
573	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 256					
15	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
17	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
18	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
19	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
20	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
21	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
22	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
23	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
24	E	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
25	E	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
26	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
27	F	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
28	F	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
29	F	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
30	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 256					
31	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
32	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
266	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
286	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
340	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
341	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
342	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
343	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
344	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
345	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
346	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
347	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
348	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
349	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
350	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
351	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
574	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
575	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
576	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
577	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 256					
578	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
579	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
580	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
581	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
582	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
583	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
584	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
585	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 257					
33	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
34	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
35	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
36	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
37	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
38	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
39	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
40	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
41	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
42	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
43	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 257					
44	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
45	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
46	E	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
47	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
268	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
287	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
352	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
353	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
354	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
355	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
356	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
357	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 258					
48	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
49	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
50	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
51	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 258					
52	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
53	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
54	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
55	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
56	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
57	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
58	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
59	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
267	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
328	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
329	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
330	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
331	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
332	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
333	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
544	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
545	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
546	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
547	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
548	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
549	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 259					
1336	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1337	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1338	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1339	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1340	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1341	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1342	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1343	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1344	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1345	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1346	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1347	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1348	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1349	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1350	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1351	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1352	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1353	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1354	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1355	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1356	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1357	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 259					
1358	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1359	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 260					
60	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
61	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
62	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
63	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
64	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
65	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
66	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
67	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
68	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
69	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
70	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
71	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
269	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
288	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 260					
526	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
527	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
528	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
529	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
530	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
531	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 261					
72	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
73	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
74	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
75	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
76	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
77	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
78	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
79	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
80	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
81	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
82	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
83	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 261					
270	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
289	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
520	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
521	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
522	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
523	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
524	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
525	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 262					
84	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
85	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
86	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
87	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
88	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
89	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
90	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
91	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
92	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 262					
93	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
94	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
95	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
278	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
290	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
502	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
503	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
504	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
505	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
506	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
507	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 263					
96	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
97	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
98	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
99	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
100	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 263					
101	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
102	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
103	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
104	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
105	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
106	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
107	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
279	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
291	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
496	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
497	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
498	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
499	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
500	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
501	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 264					
108	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 264					
109	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
110	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
111	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
112	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
113	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
114	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
115	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
116	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
117	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
118	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
119	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
280	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
292	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
478	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
479	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
480	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
481	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
482	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
483	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 265					
120	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
121	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
122	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
123	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
124	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
125	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
126	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
127	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
128	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
129	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
130	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
131	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
281	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
282	Plancher bas	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
293	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
472	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
473	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
474	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
475	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 265					
476	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
477	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 266					
132	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
133	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
134	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
135	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
136	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
137	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
138	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
139	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
140	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
141	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
142	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
143	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
294	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
454	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
455	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
456	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 266					
457	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
458	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
459	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 267					
168	H	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
169	H	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
170	H	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
171	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
172	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
173	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
174	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
175	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
176	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
177	G	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
178	G	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
179	G	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
180	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
181	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
182	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
183	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 267					
184	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
185	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
186	E	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
187	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
188	E	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
189	F	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
190	F	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
191	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
277	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
297	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
358	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
359	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
360	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
361	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
362	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
363	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
370	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
371	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
372	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
373	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 267					
374	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
375	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
376	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
377	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
378	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
379	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
380	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
381	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
394	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
395	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
396	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
397	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
398	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
399	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
400	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
401	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
402	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
403	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
404	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
405	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
418	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
419	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
420	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 267					
421	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
422	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
423	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
424	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
425	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
426	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
427	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
428	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
429	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
436	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
437	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
438	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
439	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
440	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
441	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
442	H	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
443	H	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
444	H	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
445	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
446	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
447	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
460	G	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
461	G	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 267					
462	G	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
463	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
464	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
465	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
466	G	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
467	G	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
468	G	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
469	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
470	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
471	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
484	G	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
485	G	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
486	G	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
487	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
488	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
489	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
490	G	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
491	G	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
492	G	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
493	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
494	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
495	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
508	G	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 267					
509	G	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
510	G	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
511	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
512	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
513	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
514	G	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
515	G	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
516	G	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
517	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
518	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
519	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
532	G	Porte bois peint (Dormant)-Porte7	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
533	G	Porte bois peint (Dormant)-Porte7	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
534	G	Porte bois peint (Dormant)-Porte7	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
535	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
536	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
537	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
538	G	Porte bois peint (Dormant)-Porte8	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
539	G	Porte bois peint (Dormant)-Porte8	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
540	G	Porte bois peint (Dormant)-Porte8	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
541	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
542	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
543	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 44

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 268					
192	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
193	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
194	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
195	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
196	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
197	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
198	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
199	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
200	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
201	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
202	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
203	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
271	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
303	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
364	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
365	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
366	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
367	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
368	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 268					
369	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		8						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 269					
204	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
205	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
206	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
207	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
208	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
209	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
210	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
211	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
212	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
213	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
214	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
215	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
272	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
298	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
382	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 269					
383	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
384	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
385	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
386	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
387	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 270					
216	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
217	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
218	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
219	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
220	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
221	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
222	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
223	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
224	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
225	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
226	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
227	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
273	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 270					
299	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
388	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
389	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
390	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
391	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
392	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
393	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 271					
228	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
229	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
230	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
231	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
232	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
233	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
234	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
235	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
236	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
237	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
238	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 271					
239	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
274	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
300	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
406	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
407	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
408	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
409	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
410	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
411	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 272					
240	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
241	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
242	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
243	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
244	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
245	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
246	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 272					
247	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
248	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
249	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
250	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
251	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
275	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
301	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
412	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
413	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
414	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
415	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
416	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
417	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 273					
252	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
253	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
254	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 273					
255	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
256	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
257	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
258	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
259	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
260	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
261	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
262	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
263	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
276	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
302	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
430	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
431	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
432	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
433	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
434	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
435	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 274					
144	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
145	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
146	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
147	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
148	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
149	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
150	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
151	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
152	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
153	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
154	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
155	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
283	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
295	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
550	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
551	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
552	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
553	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
554	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
555	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 275					
156	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
157	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
158	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
159	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
160	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
161	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
162	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
163	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
164	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
165	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
166	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
167	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
284	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
296	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
448	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
449	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
450	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
451	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
452	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 275					
453	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
556	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
557	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
558	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
559	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
560	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
561	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 277					
264	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
304	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
305	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
306	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
307	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
308	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
309	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
310	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
311	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
312	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
313	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 277					
314	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
315	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
316	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
317	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
318	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
319	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
320	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
321	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 278					
676	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
677	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
678	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
679	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
680	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
681	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
682	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
683	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
684	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
685	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
686	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 278					
687	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
875	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
893	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 279					
664	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
665	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
666	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
667	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
668	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
669	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
670	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
671	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
672	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
673	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
674	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
675	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 279					
876	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
894	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
952	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
953	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
954	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
955	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
956	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
957	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 280					
634	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
635	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
636	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
637	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
638	E	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
639	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
640	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
641	F	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
642	F	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 280					
643	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
644	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
645	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
646	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
647	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
648	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
649	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
650	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
651	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
874	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
892	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
910	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
911	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
912	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
913	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
914	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
915	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
916	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
917	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
918	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 280					
919	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
920	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
921	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
928	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
929	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
930	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
931	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
932	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
933	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
940	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
941	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
942	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
943	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
944	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
945	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
946	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
947	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
948	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
949	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
950	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
951	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
958	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
959	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 280					
960	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
961	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
962	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
963	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
970	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
971	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
972	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
973	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
974	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
975	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1270	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1271	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1272	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1273	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1274	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1275	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1276	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1277	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1278	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1279	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1280	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1281	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1282	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 280					
1283	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1284	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte5	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1285	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1286	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1287	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1288	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1289	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1290	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte6	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1291	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1292	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1293	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1294	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte7	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1295	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte7	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1296	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte7	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1297	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1298	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1299	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1300	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte8	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1301	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte8	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1302	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte8	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1303	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1304	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1305	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 280					
1306	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte9	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1307	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte9	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1308	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte9	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1309	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1310	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1311	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1312	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte10	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1313	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte10	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1314	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte10	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1315	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte10	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1316	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte10	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1317	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte10	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1318	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte11	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1319	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte11	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1320	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte11	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1321	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte11	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1322	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte11	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1323	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte11	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1324	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte12	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1325	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte12	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1326	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte12	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1327	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte12	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1328	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte12	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 280					
1329	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte12	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1330	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte13	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1331	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte13	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1332	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte13	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1333	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte13	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1334	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte13	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1335	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte13	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 44

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 281					
652	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
653	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
654	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
655	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
656	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
657	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
658	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
659	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
660	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
661	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
662	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
663	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 281					
877	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
895	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
964	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
965	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
966	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
967	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
968	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
969	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 282					
610	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
611	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
612	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
613	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
614	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
615	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
616	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
617	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 282					
618	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
619	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
620	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
621	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
873	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 283					
598	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
599	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
600	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
601	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
602	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
603	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
604	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
605	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
606	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
607	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
608	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
609	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 283					
872	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
934	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
935	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
936	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
937	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
938	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
939	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 284					
586	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
587	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
588	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
589	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
590	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
591	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
592	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
593	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
594	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
595	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
596	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 284					
597	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
871	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
904	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
905	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
906	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
907	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
908	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
909	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 285					
688	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
689	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
690	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
691	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
692	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
693	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
694	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
695	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
696	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
697	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 285					
698	E	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
699	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
700	F	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
701	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
702	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
879	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
882	Plancher bas	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
896	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
976	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
977	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
978	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
979	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
980	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
981	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
982	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
983	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
984	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
985	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
986	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 285					
987	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
988	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
989	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
990	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
991	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
992	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
993	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
994	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
995	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
996	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
997	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
998	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
999	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 16

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 286					
703	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
704	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
705	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
706	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
707	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
708	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 286					
709	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
710	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
711	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
712	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
713	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
714	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
880	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1018	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1019	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1020	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1021	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1022	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1023	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 287					
733	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
734	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
735	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
736	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
737	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 287					
738	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
739	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
740	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
741	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
742	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
743	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
744	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
883	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1048	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1049	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1050	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1051	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1052	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1053	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 288					
745	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
746	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
747	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
748	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 288					
749	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
750	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
751	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
752	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
753	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
754	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
755	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
756	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
884	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1054	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1055	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1056	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1057	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1058	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1059	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 289					
715	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
716	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
717	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 289					
718	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
719	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
720	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
721	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
722	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
723	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
724	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
725	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
726	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
727	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
728	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
729	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
730	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
731	E	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
732	E	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
881	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
897	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1012	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1013	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1014	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 289					
1015	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1016	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1017	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1024	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1025	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1026	F	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1027	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1028	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1029	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1030	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1031	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1032	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1033	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1034	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1035	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1042	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1043	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1044	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1045	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1046	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1047	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1060	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1061	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 289					
1062	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1063	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1064	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1065	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1066	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1067	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1068	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1069	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1070	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1071	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1096	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1097	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1098	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1099	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1100	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1101	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1120	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1121	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1122	E	Porte bois peint (Dormant)-Porte4	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1123	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1124	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1125	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1126	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 289					
1127	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1128	C	Porte bois peint (Dormant)-Porte3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1129	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1130	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1131	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1138	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1139	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1140	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1141	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1142	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1143	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1144	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1145	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1146	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1147	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1148	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1149	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 29

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 290					
757	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
758	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 290					
759	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
760	H	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
761	H	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
762	H	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
763	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
764	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
765	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
766	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
767	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
768	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
769	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
770	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
771	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
772	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
773	E	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
774	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
775	F	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
776	F	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
777	F	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
778	G	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
779	G	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
780	G	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 290					
885	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1036	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1037	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1038	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1039	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1040	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1041	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1150	E	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1151	E	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1152	E	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1153	E	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1154	E	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1155	E	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1156	E	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1157	E	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1158	E	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1159	E	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1160	E	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1161	E	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 291					
781	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
782	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
783	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
784	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
785	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
786	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
787	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
788	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
789	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
790	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
791	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
792	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
886	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
898	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1072	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1073	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1074	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1075	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1076	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1077	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 291					
1078	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1079	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1080	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1081	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1082	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1083	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 292					
793	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
794	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
795	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
796	A	Mur ciment peint-Mur2	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
797	A	Mur ciment peint-Mur2	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
798	A	Mur ciment peint-Mur2	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
799	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
800	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
801	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
802	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
803	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
804	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 292					
887	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
899	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1084	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1085	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1086	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1087	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1088	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1089	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 293					
805	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
806	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
807	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
808	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
809	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
810	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
811	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
812	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
813	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 293					
814	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
815	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
816	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
888	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
900	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1090	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1091	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1092	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1093	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1094	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1095	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1108	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1109	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1110	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1111	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1112	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1113	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 294					
817	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
818	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
819	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
820	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
821	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
822	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
823	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
824	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
825	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
826	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
827	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
828	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
889	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
901	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1102	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1103	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1104	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1105	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1106	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1107	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 295					
829	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
830	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
831	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
832	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
833	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
834	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
835	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
836	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
837	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
838	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
839	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
840	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
890	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
902	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1114	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1115	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1116	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1117	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1118	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 295					
1119	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		8						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 296					
841	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
842	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
843	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
844	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
845	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
846	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
847	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
848	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
849	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
850	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
851	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
852	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
891	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
903	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1132	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 296					
1133	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1134	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1135	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1136	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1137	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 298					
853	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
854	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
855	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
856	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
857	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
858	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
859	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
860	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
861	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
862	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
863	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
864	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
865	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
866	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 298					
867	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
868	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
869	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
870	F	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1000	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1001	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1002	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1003	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1004	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1005	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1006	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1007	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1008	B	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1009	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1010	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1011	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 299					
622	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
623	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
624	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 299					
625	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
626	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
627	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
628	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
629	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
630	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
631	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
632	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
633	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
878	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
922	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
923	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
924	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
925	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
926	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
927	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 301					
1377	C	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1378	B	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 301					
1379	A	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1380	D	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1426	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		5						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 302					
1360	F	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1361	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1362	B	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1363	C	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1364	E	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1425	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		6						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 303					
1365	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1366	B	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1367	A	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1368	D	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 303					
1424	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :	5							

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 304					
1369	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1370	B	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1371	A	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1372	D	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1423	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :	5							

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 305					
1373	A	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1374	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1375	D	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1376	B	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1422	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 306					
1381	C	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1382	B	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1383	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1384	D	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 307					
1385	A	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1386	D	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1387	C	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1388	B	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1417	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 308					
1389	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1390	B	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1391	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1392	D	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 308					
1393	E	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1419	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 309					
1404	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1405	B	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1406	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1407	E	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1408	F	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1409	G	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1410	H	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1411	I	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1412	J	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1413	K	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1414	L	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1415	M	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1416	N	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1418	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 310					
1394	A	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1395	B	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1396	C	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1397	D	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1421	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 311					
1398	A	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1399	B	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1400	C	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1401	D	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1402	E	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1403	F	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1420	Plancher haut	Plafond ciment brut-Plafond1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 312					
1162	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1163	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1164	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1165	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1166	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1167	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1168	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1169	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1170	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1171	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1172	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1173	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1174	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1175	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1176	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1177	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1178	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1179	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1180	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1181	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1182	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1183	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1184	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 312					
1185	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1186	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1187	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1188	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1189	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1190	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1191	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1192	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1193	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1194	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1195	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1196	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1197	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1198	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1199	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1200	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1201	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1202	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1203	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1204	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1205	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1206	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1207	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 312					
1208	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1209	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1210	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1211	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1212	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1213	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1214	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1215	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre1	Haut Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1216	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1217	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1218	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1219	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1220	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1221	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1222	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1223	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1224	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1225	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1226	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1227	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1228	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1229	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1230	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 312					
1231	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1232	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1233	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1234	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1235	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1236	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1237	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1238	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1239	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1240	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1241	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1242	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1243	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1244	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1245	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1246	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1247	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1248	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1249	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1250	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1251	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1252	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1253	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Sous-sol - Vol 312					
1254	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1255	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1256	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1257	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1258	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1259	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1260	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fenêtre5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1261	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Centre Centre	Bois	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1262	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1263	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fenêtre5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1264	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1265	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1266	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fenêtre5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1267	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1268	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1269	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fenêtre5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 18

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Toiture - Vol 363					
16866	Plancher haut	Verrière extérieure (Dormant)-Verrière1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Toiture - Vol 363					
16867	Plancher haut	Verrière extérieure (Dormant)-Verrière1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16868	Plancher haut	Verrière extérieure (Dormant)-Verrière1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16869	Plancher haut	Verrière extérieure (Dormant)-Verrière2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16870	Plancher haut	Verrière extérieure (Dormant)-Verrière2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16871	Plancher haut	Verrière extérieure (Dormant)-Verrière2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16872	Plancher haut	Verrière extérieure (Dormant)-Verrière3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16873	Plancher haut	Verrière extérieure (Dormant)-Verrière3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16874	Plancher haut	Verrière extérieure (Dormant)-Verrière3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16875	Plancher haut	Verrière extérieure (Dormant)-Verrière4	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16876	Plancher haut	Verrière extérieure (Dormant)-Verrière4	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
		Toiture - Vol 363						
16877	Plancher haut	Verrière extérieure (Dormant)-Verrière4	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		4						

F - INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES RÈGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'EXPOSITION AU PLOMB

F-1 INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EN PRÉSENCE DE PLOMB

Comment se contamine-t-on ?
Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant des particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :
Sur les chantiers :
- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongeant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :
Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?
Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)
- exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de travaux,
- remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes.

Choisir un mode opératoire le moins polluant
En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :
- choisir la technique d'intervention la moins polluante (exemple : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)
- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires - douches - sanitaires - restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,….) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
- interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
- rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
- interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
- ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :
- Des conseils dans le choix des protections,
- Une aide à l'information et à la formation,
- Une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

F-2 TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la Construction et de l'Habitat :

- Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la Construction et de l'Habitation et le Code de la Santé Publique.

Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du Travail Articles R4412-59 et suivants du Code du Travail : Prévention de certains risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
- Code de la Santé publique: Arrête du 24 décembre 2021 définissant les crières de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

F-3 RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP Décembre 2013 ;
- Document ED 909 Interventions peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, Septembre 2013 ;

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, …) : http://www.sante.gouv.fr (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : http://www.logement.gouv.fr
- OPPBTP : http://www.preventionbtp.fr
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : http://www.anah.fr/ (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : http://www.inrs.fr/

G - ANNEXES

G-1 NOTICE D'INFORMATIONS

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, aussi si vous réalisez des travaux (rénovation, démolition) : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !
La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc.…). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb
Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Les peintures contenant du plomb ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

-s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb,

-s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb,

-s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre ;

• Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en oeuvre les mesures de prévention adéquates;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

• Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).

Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement

Exemples de revêtements dégradés représentant un risque pour la santé. Plaquette d'informations disponible sur : http://www.sante-sports.gouv.fr

SOUS-SOL - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER120277



Légende

	Périmètre dintervention 1
	Périmètre dintervention 2
	Périmètre dintervention 3

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

SOUS-SOL - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - COTATION VOLUME

Référence:
002ER120277



Légende

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

SOUS-SOL - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - COTATION VOLUME

Référence:
002ER120277

Légende

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

SOUS-SOL - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 3 - COTATION VOLUME

Référence:
002ER120277



Légende

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER120277



Légende

	Périmètre dintervention 1
	Périmètre dintervention 2

Echelle: libre	5.00 m	Nom Fichier : 007001	Date Impression: 26/04/2017
Bâtiment : INSTITUT BOTANIQUE RUE GOETHE 67000 STRASBOURG			
Plan Numéro	REZ DE CHAUSSEE - 000		

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - COTATION VOLUME

Référence:
002ER120277

Légende

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - COTATION VOLUME

Référence:
002ER120277



Légende

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER120277



Légende

	Périmètre dintervention 1
	Périmètre dintervention 2

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - COTATION VOLUME

Référence:
002ER120277

Légende

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - COTATION VOLUME

Référence:
002ER120277



Légende

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER120277



Echelle: libre | 2.50 m | Nom Fichier : 007001 | Date Impression: 26/04/2017

Bâtiment : INSTITUT BOTANIQUE RUE GOETHE 67000 STRASBOURG

Plan Numéro

ETAGE 02 - 002

Légende

	Périmètre dintervention 1
	Périmètre dintervention 2

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - COTATION VOLUME

Référence:
002ER120277



Légende

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - COTATION VOLUME

Référence:
002ER120277

Légende



Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER120277



Echelle: libre	2.50 m	Nom Fichier : 007001	Date Impression: 26/04/2017
Bâtiment : INSTITUT BOTANIQUE RUE GOETHE 67000 STRASBOURG			
Plan Numéro			

ETAGE 03 - 003

Légende

	Périmètre dintervention 1
	Périmètre dintervention 2

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+3 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - COTATION VOLUME

Référence:
002ER120277

Légende



Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+3 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - COTATION VOLUME

Référence:
002ER120277

Légende



Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+4 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER120277



Légende

	Périmètre dintervention 1
	Périmètre dintervention 2

Echelle: libre | 2.50 m | Nom Fichier : 007001 | Date Impression: 26/04/2017

Bâtiment : INSTITUT BOTANIQUE RUE GOETHE 67000 STRASBOURG

Plan Numéro

ETAGE 04 - 004

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+4 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - COTATION VOLUME

Référence:
002ER120277

Légende



Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+4 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - COTATION VOLUME

Référence:
002ER120277

Légende



Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+5 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER120277



Echelle: libre	2.50 m	Nom Fichier : 007001	Date Impression: 26/04/2017
Bâtiment : INSTITUT BOTANIQUE RUE GOETHE 67000 STRASBOURG			
Plan Numéro	ETAGE 05 - 005		

Légende

	Périmètre dintervention 1
	Périmètre dintervention 2

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+5 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - COTATION VOLUME

Référence:
002ER120277

Légende

Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+5 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - COTATION VOLUME

Référence:
002ER120277



Légende

	Volume non visité

Plan de situation

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+6 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER120277



Légende

	Périmètre dintervention 1
	Périmètre dintervention 2

Echelle: libre | 2.50 m | Nom Fichier : 007001 | Date Impression: 26/04/2017

Bâtiment : INSTITUT BOTANIQUE RUE GOETHE 67000 STRASBOURG

Plan Numéro

ETAGE 06 - 006

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+6 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - COTATION VOLUME

Référence:
002ER120277

Légende



Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+6 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - COTATION VOLUME

Référence:
002ER120277

Légende



Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+7 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER120277



Echelle: libre | 2.50 m | Nom Fichier : 007001 | Date impression: 26/04/2017

Bâtiment : INSTITUT BOTANIQUE RUE GOETHE 67000 STRASBOURG

Plan Numéro

ETAGE 07 - 007

Légende

	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+7 - PLAN DE REPÉRAGE - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002ER120277



Légende

	Volume et élément contenant du plomb

R+8 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER120277

Légende



Echelle: libre | 2.50 m | Nom Fichier : 007001 | Date Impression: 26/04/2017

Bâtiment : INSTITUT BOTANIQUE RUE GOETHE 67000 STRASBOURG

Plan Numéro

ETAGE 08 - 008

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

R+8 - PLAN DE REPÉRAGE - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002ER120277



Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

CHAUFFERIE - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER120277

Légende









Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

FAÇADES - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER120277

Légende

Vol 364







Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

TOITURE - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER120277

Légende

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

CENTRALE THERMIQUE - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER120277

Légende

Vol 365



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
28 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG	CAMPUS HISTORIQUE - 0070 - INSTITUT DE BOTANIQUE	07/06/2022	BARRAO HUGO

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2022 01/03

Tour Opus 12 – Défense 9
77 Esplanade du Général de Gaulle
92914 PARIS LA DEFENSE CEDEX
T: +33 (0) 1 44 05 56 00
F: +33 (0) 1 44 05 56 66

HDI

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Opus 12 - La Défense 9 - 77 Esplanade du Général de Gaulle - 92914 PARIS LA DEFENSE CEDEX, agissant au nom et pour le compte de HDI GLOBAL SPECIALTY SE, Société européenne au capital de 121 600 000 EUR dont le siège est à Roderbruchstraße 26, 30655 Hannovre - Allemagne - Registre de commerce de Hannovre sous le numéro HRB 211924, Entreprise soumise au contrôle de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, opérant en France en vertu de la Libre Prestation de Services, attestons que la société suivante :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES – France

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également toutes ses filiales dont :

- **AC ENVIRONNEMENT ;**

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycyliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche de plomb avant travaux/démolition
- Diagnostic plomb et/ou recherche de plomb après travaux
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Equipements Matériaux et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mérule
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz

HDI Global Specialty SE
T +49 511 5604 2909
F +49 511 5604 4909
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht,
Graurheindorfer Str. 108,
53117 Bonn, Germany

Registered office: Roderbruchstrasse 26,
30655 Hannover, Germany
Commercial Register Hannover, Germany
Company Number HRB 211924
Supervisory Board Ulrich Wallin/Chairman
Executive Board Ralph Beutter/Chairman, Andreas
Bierschenk, Thomas Stöckl, Richard Taylor

Assurance AC 2022 02/03

HDI

- Audits énergétiques
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de décence - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Sécurité piscine
- Relevé de côtes et plan de l'existant en copropriété
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Prélèvement d'air et diagnostic en zone radioactive
- BIM (plan 3D) avec hébergement des données
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificat d'Economie d'Energie)
- Prélèvements en vue de l'analyse de la teneur en plomb dans l'eau
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Contrôle de la conformité des moyens de chauffage utilisant de la biomasse, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) de la Vallée de l'Arve
- Tests d'étanchéité à l'air suivant le référentiel Qualibat
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Création et vente de logiciels
- Développement et animation d'un réseau de franchise et partenariat;
- Conclusion de contrats de franchise et partenariat;
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes. Expertises en pathologie du bâtiment, liées au bâtiment, à la construction, toutes activités annexes ou connexes ;
- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;
- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales ;
- Activités concernant la formation professionnelle ;
- Développement, animation d'un réseau de franchise.
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de maquettes numériques (BIM)
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Etudes thermiques

HDI Global Specialty SE
T +49 511 5604 2909
F +49 511 5604 4909
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht,
Graurheindorfer Str. 108,
53117 Bonn, Germany

Registered office: Roderbruchstrasse 26,
30655 Hannover, Germany
Commercial Register Hannover, Germany
Company Number HRB 211924
Supervisory Board Ulrich Wallin/Chairman
Executive Board Ralph Beutter/Chairman, Andreas
Bierschenk, Thomas Stöckl, Richard Taylor

Assurance AC 2022 03/03

HDI

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement **(pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)**	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITÉ CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels	**3 000 000 EUR**	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

2La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01.01.2022 au 31/12/2022, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le lundi 7 mars 2022 – VL/MM

HDI

HDI Global Specialty SE
T +49 511 5604 2909
F +49 511 5604 4909
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht,
Graurheindorfer Str. 108,
53117 Bonn, Germany

Registered office: Roderbruchstrasse 26,
30655 Hannover, Germany
Commercial Register Hannover, Germany
Company Number HRB 211924
Supervisory Board Ulrich Wallin/Chairman
Executive Board Ralph Beutter/Chairman, Andreas
Bierschenk, Thomas Stöckl, Richard Taylor

Attestation AC 2022

GROUPE AC ENVIRONNEMENT

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné Mme Dominique BISAGA, gérante de la SAS AC ENVIRONNEMENT (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L 128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126-24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT est souscriptrice d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 19 mai 2022

Dominique BISAGA

AC ENVIRONNEMENT · SIÈGE SOCIAL
64, rue Clément Ader · CS 70064 · 42153 RIORGES
04 77 44 92 44 · 04 81 17 01 15 · contact@ac-environnement.com
SAS au capital de 1 000 000 € · SIRET : 44135591400298 · TVA intracommunautaire : FR03441355914 · APE : 7120B · Assurée par HDI Global SE 76208471-30015
0 800 400 100
www.ac-environnement.com

ANNEXE: DOCUMENTS

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI5987

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI5987 Version 003

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur BARRAO HUGO

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention Date d'effet : 29/04/2021 - Date d'expiration : 28/04/2028
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention Date d'effet : 29/04/2021 - Date d'expiration : 28/04/2028
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 12/10/2021 - Date d'expiration : 11/10/2028
Energie avec mention	Energie avec mention Date d'effet : 04/04/2022 - Date d'expiration : 03/04/2029
Energie sans mention	Energie sans mention Date d'effet : 04/04/2022 - Date d'expiration : 03/04/2029
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 18/10/2021 - Date d'expiration : 17/10/2028
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 17/11/2021 - Date d'expiration : 16/11/2028

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 04/04/2022.

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr
Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI5987

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI5987 Version 003

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur BARRAO HUGO

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention Date d'effet : 29/04/2021 - Date d'expiration : 28/04/2028
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention Date d'effet : 29/04/2021 - Date d'expiration : 28/04/2028
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 12/10/2021 - Date d'expiration : 11/10/2028
Energie avec mention	Energie avec mention Date d'effet : 04/04/2022 - Date d'expiration : 03/04/2029
Energie sans mention	Energie sans mention Date d'effet : 04/04/2022 - Date d'expiration : 03/04/2029
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 18/10/2021 - Date d'expiration : 17/10/2028
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 17/11/2021 - Date d'expiration : 16/11/2028

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 04/04/2022.

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr
Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire