MERLON N°1 - EXTRÉMITÉ EST

RN90 - Viaduc du Siboulet

Risque rocheux - Protection des piles

Protection Pile B

(merlon n°1 V2 - Extrémité Est)

Profil n° : 06

Abscisse : 5.00 m

Échelle : 1/100

Date : 28/05/2024

Cote Projet : 478.85
X= 1975098.67
Y= 4260129.75
Gisement : 207.97 gr



PC : 465.00 m

TN Déports
TN Cotes
PROJET Déports
PROJET Cotes
ASSISE TERRAS Déports
ASSISE TERRAS Cotes
PISTE CYCLABLE Déports
PISTE CYCLABLE Cotes
MERLON N°2 Déports
MERLON N°2 Cotes
MERLON N°2 Déports
MERLON N°2 Cotes

RN90 - Viaduc du Siboulet

Risque rocheux - Protection des piles

Protection Pile B

(merlon n°1 V2 - Extrémité Est)

Profil n° : 11

Abscisse : 10.00 m

Échelle : 1/100

Date : 28/05/2024

Cote Projet : 475.51
X= 1975103.61
Y= 4260129.03
Gisement : 211.11 gr



PC : 465.00 m

TN Déports
TN Cotes
PROJET Déports
PROJET Cotes
ASSISE TERRAS Déports
ASSISE TERRAS Cotes
PISTE CYCLABLE Déports
PISTE CYCLABLE Cotes
MERLON N°2 Déports
MERLON N°2 Cotes
MERLON N°2 Déports
MERLON N°2 Cotes