ENVIRONNEMENT

AGENCE COTE D OR

4 rue du Rompot
21121 FONTAINE LES DIJON
Tel : 0380329026
Fax : 0825800954

COORDONNÉES DESTINATAIRE

PREFECTURE REGION BOURGOGNE-FRANCHE COMTE
49 RUE DE LA PREFECTURE
21000 DIJON

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EX317535
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 18/06/2026
Reférence mandataire : Bâtiment de Dijon

DÉSIGNATION DU BIEN

Bâtiment de Dijon
39 Rue Vannerie
21000 DIJON

PROPRIÉTAIRE

PREFECTURE REGION BOURGOGNE-FRANCHE COMTE
49 RUE DE LA PREFECTURE
21000 DIJON

Diagnostics

Note de synthèse

Diagnostic Plomb avant Travaux

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

ENVIRONNEMENT

AGENCE COTE D OR

4 rue du Rompot
21121 FONTAINE LES DIJON
Tel : 0380329026
Fax : 0825800954

COORDONNÉES DESTINATAIRE

PREFECTURE REGION BOURGOGNE-FRANCHE COMTE
49 RUE DE LA PREFECTURE
21000 DIJON

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EX317535
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 18/06/2026
Reférence mandataire : Bâtiment de Dijon

DÉSIGNATION DU BIEN

Bâtiment de Dijon
39 Rue Vannerie
21000 DIJON

PROPRIÉTAIRE

PREFECTURE REGION
BOURGOGNE-FRANCHE COMTE
49 RUE DE LA PREFECTURE
21000 DIJON

Diagnostics



Note de synthèse

Diagnostic Plomb avant Travaux

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Diagnostic Plomb avant Travaux

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation / réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un constat de risque d'exposition au plomb ni un diagnostic du risque d'intoxication au plomb, qui relèvent des obligations prévues par le code de la santé publique.



A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

A-1 DÉSIGNATION DU BIEN

Adresse :	39 Rue Vannerie 21000 DIJON
Batiment :	NC
Etage :	NC
Références client :	Bâtiment de Dijon
N° de lot :	Non communiqué
Désignation :	Bâtiment de Dijon
Date de construction ou permis de construire :	Avant 1997
Fonction du bâtiment :	Bâtiment autre

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
PREFECTURE REGION BOURGOGNE-FRANCHE COMTE
49 RUE DE LA PREFECTURE
21000 DIJON

Donneur d'ordre :
PREFECTURE REGION BOURGOGNE-FRANCHE COMTE
49 RUE DE LA PREFECTURE
21000 DIJON

Accompagnateur : Sans objet

A-3 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D'ANALYSE

Modèle d'appareil / n°série :	Fondis FenX (2-1243)
Date de chargement de la source :	17/04/2023
Nature radionucléide :	Cd-109
Activité initiale :	850
Date de fin de validité de la source :	17/04/2028
Adresse du laboratoire éventuel :	Pas d'analyse effectuée

A-4 MISSION

Date de la mission :	18/06/2026
Date du rapport :	18/06/2026
Référence mission :	002EX317535
Circonstance du constat :	Travaux

A-5 AUTEUR DU CONSTAT / ORGANISME

Société & Siret :	AC Environnement - 44135591400298
Nom prénom :	SULPIZIO OLIVIER
Certification n° :	CPDI6639
Délivré le	20/03/2023

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire



Présence de locaux non visités

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation du bien
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Appareil à fluorescence x et laboratoire d'analyse
- A-4 - Mission
- A-5 - Auteur du constat / Organisme

B - Sommaire

C - Mission
- C-1 - Conclusion
- C-2 - Validité du diagnostic
- C-3 - Commentaires
- C-4 - Descriptif des travaux et documentation(s) transmise(s)

D - Stratégie de mesures
- D-1 - L'identification des locaux et des zones
- D-2 - Identification des revêtements et matériaux
- D-3 - Identification des unités de diagnostic
- D-4 - Choix des points de mesures
- D-5 - Relevé des mesures

E - Synthèse de la mission
- E-1 - Locaux visités
- E-2 - Locaux non visités
- E-3 - Résultat des mesures

F - Informations sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb
- F-1 - Informations relatives aux travaux en présence de plomb
- F-2 - Textes de référence
- F-3 - Ressources documentaires

G - Annexes :
- G-1 - Notice d'informations
- G-2 - Croquis
- G-3 - Attestation d'autorisation d'exercer par l'ASN
- G-4 - Attestation de certification et d'assurance

C - MISSION

C-1 CONCLUSION

Rappel de la réglementation :

Conformément au Code du Travail (Article R4412-1 et suivants) : Principes généraux de prévention, Prévention du risque chimique et CMR, tout Maître d'Ouvrage amené à réaliser des travaux dans un bâtiment est tenu de procéder, en collaboration avec le coordonnateur SPS s'il y a lieu, à l'évaluation des risques liés aux travaux en vue de la transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises intervenantes.

Cette évaluation doit permettre aux donneurs d'ordre et aux entreprises intervenantes d'évaluer les risques professionnels qui dépendent de la combinaison de deux facteurs : le danger et le mode opératoire. Il n'est donc pas prévu que le diagnostiqueur s'appuie sur une valeur seuil pour conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

C-2 VALIDITÉ DU DIAGNOSTIC

Objet du diagnostic : ce diagnostic ne porte que sur les unités de diagnostic concernées par les travaux (voir descriptif des travaux au paragraphe C.4).
Il n'est valable que dans le cadre de la réalisation des travaux.
Ce présent diagnostic plomb ne peut être utilisé en cas de vente ou de location
Circonstance du présent constat : Travaux

C-3 COMMENTAIRES

Néant

C-4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

- Périmètre d'intervention défini par le donneur d'ordre : Le périmètre d'intervention se limite aux éléments impactés par les travaux (voir volume traité dans le présent rapport).

- Programme des travaux défini par le donneur d'ordre : Remplacement des menuiserie extérieur.

D - STRATÉGIE DE MESURES

D-1 L'IDENTIFICATION DES LOCAUX ET DES ZONES

Identification des locaux :
L'opérateur de repérage effectue une visite du bâtiment suivant le périmètre de repérage . Il dresse la liste détaillée :
¾ des locaux (bureaux, pièces d'habitation, sanitaires, espaces de stockage et de production, circulations, etc.) ;
¾ des ouvrages extérieurs (façades, couvertures, clôtures, etc.).
Cas particuliers :
¾ dans une cage d'escalier : un palier ou une volée d'escalier, sont considérés comme des locaux distincts ;
¾ une gaine d'ascenseur est considérée comme un local.
L'opérateur de repérage doit respecter l'identification des bâtiments et locaux transmise par le donneur d'ordre, si elle existe. Chaque local et ouvrage extérieur est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.
L'opérateur de repérage dresse la liste des locaux ou parties de locaux non visités et en justifie la raison. Il désigne chaque local visité ou non sur le plan du bâtiment fourni par le donneur d'ordre.
Identification des zones :
L'opérateur de repérage divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs zones qu'il identifie sur le plan. Pour les locaux, ces zones correspondent généralement à leurs différentes faces .
Exemple :
À chaque zone peut être attribuée une lettre (A, B, C, …), le sens de lecture étant celui des aiguilles d'une montre. Le mur d'entrée dans le local est ainsi noté A, le suivant à gauche B, etc.
L'opérateur de repérage peut décomposer une zone complexe en plusieurs parties (Ex. : AA, AB ou A1, A2, etc.).
Identification des unités de repérage :
Une unité de repérage se définit a minima avec les critères suivants :

- le niveau (rez-de-chaussée, étage X…) ;
- le local ;
- la zone ;
- produit ou matériau ;
- le substrat ;
- le revêtement.

L'unité de repérage fait l'objet de mesures selon les dispositions du paragraphe 7.4 de la norme NF X 46-035.
L'opérateur dresse la liste des unités de repérage suivant le descriptif du programme des travaux :

- dans chaque local ;
- dans les parties communes intérieures et extérieures ;
- dans les escaliers ;
- au niveau de la couverture.

Cas particuliers :
Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de repérage :

- l'ensemble des plinthes d'un même local (unité de repérage continue) ;
- l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des marches et contremarches, garde-corps, balustres etc. d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des modénatures d'une façade (unité de repérage discontinue).

Chaque face d'éléments de construction communs à au moins deux zones de locaux différents (notamment portes, fenêtres, cloisons mobiles…) est une unité de repérage. En fonction du programme de travail, chaque unité de repérage doit être rattachée à un local.

D-2 L'IDENTIFICATION DES REVÊTEMENTS ET MATÉRIAUX

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.
Sont exclus du domaine d'application du présent document, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, …), le polystyrène, les carrelages et faïences.

Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux et produits susceptibles de contenir du plomb.

D-3 STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font l 'objet d'une mesure avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d 'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb. L'opérateur de repérage définit le nombre de mesures en fonction de l 'étendue de l'unité de repérage et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées, elles sont prises à des endroits différents et répartis de façon pertinente (par exemple : parties hautes et basses d'un même mur).
Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.
Pour une unité de repérage définie (même historique et recouvrement) au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents l'unité de repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, l'opérateur décomposera l'unité de repérage définie initialement en plusieurs unités de repérage distinctes et complétera les mesures jusqu'à obtenir des résultats cohérents pour la ou les unités de repérage définie(s).
Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, l'opérateur réalisera des mesures complémentaires.

D-4 CHOIX DES POINTS DE MESURES

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.
Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic et des travaux à effectuer.
En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur -seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées sur une UD elles seront prises à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ….).
Toutes les mesures effectuées par UD doivent être consignées dans le rapport sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes.
Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire par méthode ICP ou acide /soluble.

D-5 RELEVÉ DES MESURES

Les résultats sont consignés dans un tableau et exprimés en mg/cm2 pour la fluorescence X avec précision des incertitudes de mesures.
L'opérateur de repérage peut avoir recours à l 'analyse chimique du plomb par un laboratoire. Les résultats seront renseignés en mg/g.
L'opérateur de repérage n'a pas à se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées ou les constats visuels effectués, cependant, il joint à son diagnostic **une notice d'information.** Celle-ci vise à informer le donneur d'ordre et les entreprises de travaux du risque que présente le plomb et des mesures de prévention à mettre en œuvre le cas échéant.

E - SYNTHÈSE DE LA MISSION

E-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

39 Rue Vannerie - Sous-sol : Vol 1 (CMS006)	39 Rue Vannerie - Sous-sol : Vol 2 (CMS008)
39 Rue Vannerie - Sous-sol : Vol 3 (Esc 1)	39 Rue Vannerie - Sous-sol : Vol 4 (CMS007)
39 Rue Vannerie - Sous-sol : Vol 5 (CMS009)	39 Rue Vannerie - Sous-sol : Vol 6 (W.c 1)
39 Rue Vannerie - Sous-sol : Vol 7 (Sanitaires 1)	39 Rue Vannerie - Sous-sol : Vol 8 (CMS005)
39 Rue Vannerie - Sous-sol : Vol 9 (CMS004)	39 Rue Vannerie - Sous-sol : Vol 10 (CMS003)
39 Rue Vannerie - Sous-sol : Vol 11 (CMS002)	39 Rue Vannerie - Sous-sol : Vol 12 (Dégagement 1)
39 Rue Vannerie - Sous-sol : Vol 13 (ST1)	39 Rue Vannerie - Sous-sol : Vol 14 (Chaufferie 1)
39 Rue Vannerie - Sous-sol : Vol 15 (CMS001)	39 Rue Vannerie - Sous-sol : Vol 16 (Chaufferie 2)
39 Rue Vannerie - Sous-sol : Vol 17 (CHAS16)	39 Rue Vannerie - Sous-sol : Vol 18 (CHAS 15)
39 Rue Vannerie - Sous-sol : Vol 19 (CHAS 14)	39 Rue Vannerie - Sous-sol : Vol 20 (CHAS13)
39 Rue Vannerie - Sous-sol : Vol 21 (ST2)	39 Rue Vannerie - Sous-sol : Vol 22 (CHAS12)
39 Rue Vannerie - Sous-sol : Vol 23 (Esc 3)	39 Rue Vannerie - Sous-sol : Vol 24 (CHAS009)
39 Rue Vannerie - Sous-sol : Vol 25 (CHAS010)	39 Rue Vannerie - Sous-sol : Vol 26 (CHAS11)
39 Rue Vannerie - Sous-sol : Vol 27 (CHAS07)	39 Rue Vannerie - Sous-sol : Vol 28 (CHAS08)
39 Rue Vannerie - Sous-sol : Vol 29 (CHAS06)	39 Rue Vannerie - Sous-sol : Vol 30 (CHAS05)
39 Rue Vannerie - Sous-sol : Vol 31 (CHAS04)	39 Rue Vannerie - Sous-sol : Vol 32 (CHAS03)
39 Rue Vannerie - Sous-sol : Vol 33 (Dégagement 2)	39 Rue Vannerie - Sous-sol : Vol 34 (Cave 4)
39 Rue Vannerie - Sous-sol : Vol 35 (CHAS20)	39 Rue Vannerie - Sous-sol : Vol 36 (Cave 5)
39 Rue Vannerie - Sous-sol : Vol 37 (CHAS18)	39 Rue Vannerie - Sous-sol : Vol 38 (Cave 3)
39 Rue Vannerie - Sous-sol : Vol 39 (CHAS19)	39 Rue Vannerie - Sous-sol : Vol 40 (Cave 1)
39 Rue Vannerie - Sous-sol : Vol 41 (Cave 2)	39 Rue Vannerie - Sous-sol : Vol 42 (Extérieur 1)
39 Rue Vannerie - Sous-sol : Vol 43 (Esc 2)	39 Rue Vannerie - Sous-sol : Vol 44 (CHAS01)
RDC : Vol 45 (Esc. 1)	RDC : Vol 46 (CHA024)
RDC : Vol 47 (CHA023)	RDC : Vol 48 (Esc. 2)
RDC : Vol 49 (CHA018)	RDC : Vol 50 (CHA017)
RDC : Vol 51 (CHA016)	RDC : Vol 52 (CHA015)
RDC : Vol 53 (CHA013)	RDC : Vol 54 (CHA014)
RDC : Vol 55 (CHA011)	RDC : Vol 56 (W.c 2)
RDC : Vol 57 (CHA012)	RDC : Vol 58 (Porche 1)
RDC : Vol 59 (CHA019)	RDC : Vol 60 (Esc. 3)
RDC : Vol 61 (CHA020)	RDC : Vol 62 (CHA021)
RDC : Vol 63 (CHA022)	RDC : Vol 64 (Esc. 4)
RDC : Vol 66 (Dégagement 3)	RDC : Vol 67 (Porche 2)
RDC : Vol 68 (CHA001)	RDC : Vol 69 (CHA002)
RDC : Vol 70 (Bureau 1)	RDC : Vol 71 (CHA004)
RDC : Vol 72 (Couloir 1)	RDC : Vol 73 (Esc. 5)
RDC : Vol 74 (Extérieur 2)	RDC : Vol 75 (CHA003)
RDC : Vol 76 (W.c 3)	RDC : Vol 77 (W.c 4)
RDC : Vol 78 (CHA006)	RDC : Vol 79 (CHA007)
RDC : Vol 80 (CHA008)	RDC : Vol 81 (CHA010)
RDC : Vol 82 (CHA009)	RDC : Vol 83 (Esc. 6)
RDC : Vol 84 (Esc. 7)	RDC : Vol 85 (Couloir 2)
RDC : Vol 86 (CM001)	RDC : Vol 87 (CM008)
RDC : Vol 88 (W.c 7)	RDC : Vol 89 (Dégagement 5)
RDC : Vol 90 (Ascenseur 2)	RDC : Vol 91 (CM002)
RDC : Vol 92 (Couloir 3)	RDC : Vol 93 (Esc. 8)
RDC : Vol 94 (CM007)	RDC : Vol 95 (Couloir 4)
RDC : Vol 96 (CM006)	RDC : Vol 97 (CM004)
RDC : Vol 98 (CM005)	RDC : Vol 99 (CM003)
RDC : Vol 100 (CM009)	RDC : Vol 101 (Dégagement 6)

RDC : Vol 102 (CM010)	RDC : Vol 103 (CM011)
RDC : Vol 104 (CM012)	RDC : Vol 105 (Porche 3)
RDC : Vol 106 (SAS)	RDC : Vol 107 (CM013)
RDC : Vol 108 (EAU)	RDC : Vol 109 (CM014)
RDC : Vol 110 (CM015)	R+1 : Vol 111 (Esc. 9)
R+1 : Vol 112 (Rgt)	R+1 : Vol 113 (CHA122)
R+1 : Vol 114 (CHA121)	R+1 : Vol 115 (Couloir 5)
R+1 : Vol 116 (Esc. 10)	R+1 : Vol 117 (CHA120)
R+1 : Vol 118 (CHA119)	R+1 : Vol 119 (CHA109)
R+1 : Vol 121 (CHA108)	R+1 : Vol 122 (Sanitaires 2)
R+1 : Vol 123 (CHA110)	R+1 : Vol 124 (CHA111)
R+1 : Vol 125 (CHA112)	R+1 : Vol 126 (Esc. 11)
R+1 : Vol 127 (Esc. 12)	R+1 : Vol 128 (CHA113)
R+1 : Vol 130 (CHA114)	R+1 : Vol 131 (CHA115)
R+1 : Vol 132 (Esc. 13)	R+1 : Vol 133 (CHA116)
R+1 : Vol 134 (Esc. 14)	R+1 : Vol 135 (CHA117)
R+1 : Vol 136 (Porche 4)	R+1 : Vol 137 (CHA118)
R+1 : Vol 138 (CHA101)	R+1 : Vol 139 (CHA103)
R+1 : Vol 140 (Couloir 6)	R+1 : Vol 141 (Extérieur 3)
R+1 : Vol 142 (Ascenseur 3)	R+1 : Vol 143 (Esc. 15)
R+1 : Vol 144 (CHA102)	R+1 : Vol 145 (CHA1104)
R+1 : Vol 146 (CHA105)	R+1 : Vol 147 (CHA106)
R+1 : Vol 148 (Esc. 16)	R+1 : Vol 149 (CHA107)
R+1 : Vol 150 (CM107)	R+1 : Vol 151 (CM101)
R+1 : Vol 152 (Dégagement 7)	R+1 : Vol 153 (Ascenseur 4)
R+1 : Vol 154 (W.c 6)	R+1 : Vol 155 (Esc. 17)
R+1 : Vol 156 (Esc. 18)	R+1 : Vol 157 (CM102)
R+1 : Vol 158 (CM106)	R+1 : Vol 159 (CM105)
R+1 : Vol 160 (CM104)	R+1 : Vol 161 (CM103)
R+1 : Vol 162 (Esc. 19)	R+1 : Vol 163 (Sanitaires 3)
R+1 : Vol 164 (CM108)	R+1 : Vol 165 (CM109)
R+1 : Vol 166 (CM110)	R+1 : Vol 167 (CM111)
R+1 : Vol 168 (Couloir 7)	R+1 : Vol 169 (CM112)
R+1 : Vol 170 (CM113)	R+2 : Vol 171 (CHA218)
R+2 : Vol 172 (Bureau 2)	R+2 : Vol 173 (CHA227)
R+2 : Vol 174 (CHA228)	R+2 : Vol 175 (CHA229)
R+2 : Vol 176 (Dégagement 9)	R+2 : Vol 177 (Esc. 20)
R+2 : Vol 178 (CHA230)	R+2 : Vol 179 (CHA231)
R+2 : Vol 180 (Sanitaires 4)	R+2 : Vol 182 (CHA217)
R+2 : Vol 183 (CHA219)	R+2 : Vol 184 (CHA220)
R+2 : Vol 185 (CHA221)	R+2 : Vol 186 (CHA222)
R+2 : Vol 187 (CHA226)	R+2 : Vol 188 (CHA225)
R+2 : Vol 189 (Débarras)	R+2 : Vol 190 (CHA224)
R+2 : Vol 191 (CHA214)	R+2 : Vol 192 (CHA216)
R+2 : Vol 193 (CHA215)	R+2 : Vol 194 (CHA213)
R+2 : Vol 195 (CHA212)	R+2 : Vol 196 (CHA210)
R+2 : Vol 197 (CHA211)	R+2 : Vol 198 (CHA209)
R+2 : Vol 199 (Extérieur 4)	R+2 : Vol 200 (Ascenseur 5)
R+2 : Vol 201 (Esc. 21)	R+2 : Vol 202 (CHA201)
R+2 : Vol 203 (CHA202)	R+2 : Vol 204 (CHA203)
R+2 : Vol 205 (CHA208)	R+2 : Vol 206 (CHA204)
R+2 : Vol 207 (CHA205)	R+2 : Vol 208 (CHA206)
R+2 : Vol 209 (Sanitaires 5)	R+2 : Vol 210 (CHA207)

R+2 : Vol 211 (Esc. 22)	R+2 : Vol 213 (CM201)
R+2 : Vol 214 (Ascenseur 6)	R+2 : Vol 215 (W.c 5)
R+2 : Vol 216 (CM210)	R+2 : Vol 217 (CM209)
R+2 : Vol 218 (CM208)	R+2 : Vol 219 (Esc. 23)
R+2 : Vol 220 (CM202)	R+2 : Vol 221 (CM207)
R+2 : Vol 222 (CM203)	R+2 : Vol 223 (CM206)
R+2 : Vol 224 (CM205)	R+2 : Vol 225 (CM204)
39 Rue Vannerie - Sous-sol : Vol 238 (Ascenseur 1)	RDC : Vol 239 (TGBT)
RDC : Vol 240 (Ascenseur 7)	Façade rue Vannerie : Vol 241 (Façade 1)
Façade ailes ouest : Vol 242 (Façade 2)	Façade ailes est sur cour : Vol 243 (Façade 3)
Façade ailes est sur cour arrière et jardin : Vol 244 (Façade 4)	Façade ailes nord : Vol 245 (Façade 5)
Galerie façade Nord : Vol 246 (Façade 6)	Galerie Façade Sud : Vol 247 (Façade 7)
Ailes Sud : Vol 248 (Façade 8)	coupes cour co : Vol 249 (Façade 9)
coupes cour co : Vol 250 (Façade 10)	coupes cour co : Vol 251 (Façade 11)
coupes cour co : Vol 252 (Façade 12)	:

E.2 LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS

Localisation	Motif	Remarque

E-3 RÉSULTAT DES MESURES

Etalonnage

1	Etalonnage début	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur
2	Etalonnage fin	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur

TABLEAU DES MESURES

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 1 (CMS006)					
355	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
356	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
357	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
484	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
485	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
486	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
487	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
488	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
489	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
490	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
491	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
492	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
493	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
494	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
495	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 10 (CMS003)								
340	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
341	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
342	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
364	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
365	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
366	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
367	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
368	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
369	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
373	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
374	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
375	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
376	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
377	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
378	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
379	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
380	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
381	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
382	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 10 (CMS003)					
383	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
384	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 11 (CMS002)					
292	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
293	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
294	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
295	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
296	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
297	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
319	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
320	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
321	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
322	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
323	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
324	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
325	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
326	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
327	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
328	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
329	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 11 (CMS002)								
330	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
331	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
332	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
333	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 12 (Dégagement 1)								
280	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
281	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
282	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
283	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
284	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
285	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
286	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
287	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
288	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
289	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
290	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 12 (Dégagement 1)					
291	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		4						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 13 (ST1)					
298	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
299	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
300	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
301	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
302	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
303	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
304	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
305	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
306	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
307	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
308	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
309	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
310	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
311	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 13 (ST1)					
312	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
313	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
314	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
315	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
316	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
317	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
318	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 14 (Chaufferie 1)					
262	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
263	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
264	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
265	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
266	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
267	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
268	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
269	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
270	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
271	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
272	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 14 (Chaufferie 1)								
273	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
274	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
275	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
276	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
277	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
278	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
279	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		5						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 15 (CMS001)								
229	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
230	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
231	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
232	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
233	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
234	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
235	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
236	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
237	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
238	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
239	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
240	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 15 (CMS001)								
241	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
242	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
243	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
244	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
245	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
246	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
247	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
248	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
249	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
250	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
251	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
252	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
253	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
254	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
255	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
256	J	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	1,39 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
257	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	1,08 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
258	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	1,68 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
259	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
260	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 15 (CMS001)								
261	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :	12							

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 16 (Chaufferie 2)								
514	A	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
515	D	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
516	C	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
517	B	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
518	B	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
519	B	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
520	B	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :	5							

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 17 (CHAS16)								
159	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
160	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 17 (CHAS16)								
161	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
192	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
193	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
194	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
195	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
196	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
197	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
198	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
199	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
200	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
201	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
202	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
203	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
204	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
205	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
206	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
207	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
208	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
209	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
210	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
211	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
212	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 17 (CHAS16)								
213	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
214	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
215	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
216	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
217	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
218	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
219	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
220	J	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
221	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
222	Plancher haut	IPN (IPN)-IPN1	Centre Centre	Métal	Peinture	2,96 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
223	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
224	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
225	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
226	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
227	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
228	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		13						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 18 (CHAS 15)								

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 18 (CHAS 15)					
156	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
157	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
158	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
174	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
175	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
176	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
177	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
178	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
179	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
180	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
181	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
182	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
183	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
184	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
185	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
186	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
187	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
188	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
189	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 18 (CHAS 15)					
190	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
191	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 19 (CHAS 14)					
153	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
154	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
155	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
162	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
163	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
164	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
165	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
166	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
167	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
168	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
169	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
170	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
171	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 19 (CHAS 14)					
172	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
173	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 2 (CMS008)					
361	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
362	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
363	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
460	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
461	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
462	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
463	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
464	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
465	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
466	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
467	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
468	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
469	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 2 (CMS008)					
470	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
471	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
502	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	1,97 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
503	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	2,47 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
504	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	1,27 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
505	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	1,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
506	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,78 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
507	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	2,83 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
508	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	2,33 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
509	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	1,66 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 20 (CHAS13)					
107	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
108	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
109	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
110	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
111	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
112	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
123	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
124	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
125	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 20 (CHAS13)								
126	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
127	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
128	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
129	C	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
130	C	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
131	C	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
132	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
133	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
134	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
135	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
136	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
137	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
138	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
139	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
140	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
141	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
142	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
143	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
144	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
145	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
146	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
147	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
148	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 20 (CHAS13)					
149	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
150	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
151	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
152	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 21 (ST2)					
113	A	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
114	B	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
115	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
116	D	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
121	Plancher haut	Plafond béton brut-Plafond1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 22 (CHAS12)					
117	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 22 (CHAS12)					
118	B	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
119	C	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
120	D	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
122	Plancher haut	Plafond béton brut-Plafond1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 23 (Esc 3)					
80	H	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
81	H	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
82	H	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
83	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
84	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
85	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
86	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
87	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
88	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
89	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
90	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
91	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
92	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
93	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 23 (Esc 3)					
94	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
95	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
96	E	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
97	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
98	F	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
99	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
100	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
101	G	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
102	G	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
103	G	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
104	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
105	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
106	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 24 (CHAS009)					
521	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
522	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 24 (CHAS009)					
523	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
524	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
525	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
526	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
527	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
528	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
529	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
530	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
531	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
532	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
533	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
534	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
535	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
536	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
537	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
538	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
551	Plancher haut	Plafond Pierre brut-Plafond1	Haut Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 25 (CHAS010)					
539	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 25 (CHAS010)					
540	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
541	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
542	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
543	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
544	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
545	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
546	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
547	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
548	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
549	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
550	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
552	Plancher haut	Plafond Pierre brut-Plafond1	Haut Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
553	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
554	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
555	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
556	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
557	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
558	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 26 (CHAS11)					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 26 (CHAS11)					
578	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
579	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
580	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
581	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
582	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
583	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
584	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
585	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
586	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
587	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
588	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
589	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
590	Plancher haut	Plafond Pierre brut-Plafond1	Centre Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 27 (CHAS07)					
559	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
560	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
561	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
562	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
563	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 27 (CHAS07)					
564	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
565	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
566	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
567	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
577	D	Mur platre brut -Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
592	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
593	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
594	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 28 (CHAS08)					
568	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
569	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
570	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
571	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
572	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
573	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
574	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 28 (CHAS08)					
575	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
576	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
591	Plancher haut	Plafond Pierre brut-Plafond1	Bas Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
595	A	Mur platre brut -Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :	5							

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 29 (CHAS06)					
626	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
627	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
628	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
629	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
630	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
631	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
632	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
633	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
634	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
635	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
636	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
637	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 29 (CHAS06)					
647	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
648	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
649	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
650	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
651	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
652	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
653	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
654	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
655	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 3 (Esc 1)					
352	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
353	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
354	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 30 (CHAS05)								
596	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
597	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
598	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
602	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
603	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
604	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
605	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
606	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
607	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
608	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
609	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
610	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
611	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
612	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
613	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
638	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
639	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
640	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 30 (CHAS05)					
641	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
642	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
643	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
644	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
645	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
646	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		8						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 31 (CHAS04)					
599	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
600	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
601	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
614	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
615	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
616	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
617	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
618	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
619	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 31 (CHAS04)					
620	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
621	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
622	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
623	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
624	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
625	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
656	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
657	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
658	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
659	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
660	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
661	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 32 (CHAS03)					
662	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
663	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
664	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
665	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
666	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
667	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
668	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 32 (CHAS03)								
669	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
670	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
671	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
672	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
673	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
674	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
675	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
676	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
677	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
678	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
679	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
680	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
681	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
682	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
683	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
684	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
685	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
686	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
687	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
688	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
689	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
690	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
691	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 32 (CHAS03)					
692	Plancher haut	Plafond Pierre brut-Plafond1	Haut Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		10						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 33 (Dégagement 2)					
693	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	2,66 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
694	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	1,24 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
695	D	Mur pierre brut-Mur1	Bas Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
696	A	Mur pierre brut-Mur1	Centre Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
697	B	Mur pierre brut-Mur1	Centre Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
698	C	Mur pierre brut-Mur1	Bas Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
699	Plancher haut	Plafond Pierre brut-Plafond1	Haut Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		6						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 34 (Cave 4)					
700	Plancher haut	Plafond Pierre brut-Plafond1	Centre Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
701	A	Mur pierre brut-Mur1	Haut Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
702	B	Mur pierre brut-Mur1	Bas Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 34 (Cave 4)					
703	C	Mur pierre brut-Mur1	Haut Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
704	D	Mur pierre brut-Mur1	Bas Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
705	E	Mur pierre brut-Mur1	Centre Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
706	F	Mur pierre brut-Mur1	Bas Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		7						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 35 (CHAS20)					
711	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
712	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
713	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
714	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
715	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
716	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
717	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
718	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
719	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
721	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
722	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
723	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
724	Plancher haut	Plafond Pierre brut-Plafond1	Haut Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		5						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 36 (Cave 5)					
707	A	Mur pierre brut-Mur1	Centre Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
708	B	Mur pierre brut-Mur1	Centre Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
709	C	Mur pierre brut-Mur1	Centre Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
710	D	Mur pierre brut-Mur1	Centre Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
720	Plancher haut	Plafond Pierre brut-Plafond1	Bas Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
758	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
759	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
760	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
761	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
762	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
763	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 37 (CHAS18)					
725	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
726	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
727	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
728	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
729	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
730	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
731	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 37 (CHAS18)								
732	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
733	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
734	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
735	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
736	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
737	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
738	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
739	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
740	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
741	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
742	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
770	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
771	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
772	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
773	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
774	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
775	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :	7							

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 38 (Cave 3)								
743	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
744	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 38 (Cave 3)								
745	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
746	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
747	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
748	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
749	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
750	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
751	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
752	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
753	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
754	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
755	B	Mur platre peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
756	B	Mur platre peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
757	B	Mur platre peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
764	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
765	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
766	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
767	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
768	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
769	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 39 (CHAS19)								

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 39 (CHAS19)					
776	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
777	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
778	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
779	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
780	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
781	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
782	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
783	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
784	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
785	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
786	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
787	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
788	Plancher haut	Plafond Pierre brut-Plafond1	Haut Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 4 (CMS007)					
358	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
359	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 4 (CMS007)								
360	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
472	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
473	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
474	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
475	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
476	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
477	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
478	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
479	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
480	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
481	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
482	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
483	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
510	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	2,31 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
511	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	1,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
512	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,73 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
513	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,81 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 40 (Cave 1)								

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 40 (Cave 1)					
789	Plancher haut	Plafond Pierre brut-Plafond1	Haut Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
809	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
810	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
811	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
812	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
813	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
814	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
815	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
816	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
817	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
818	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
819	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
820	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
821	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
822	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
823	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
824	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
825	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
826	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 41 (Cave 2)					
790	Plancher haut	Plafond Pierre brut-Plafond1	Centre Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
791	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
792	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
793	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
794	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
795	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
796	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
797	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
798	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
799	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
800	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
801	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
802	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
803	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
804	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
805	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
806	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
807	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
808	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 42 (Extérieur 1)					
46	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
47	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
48	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
49	E	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
50	E	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
51	E	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
52	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
53	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
54	E	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
55	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
56	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
57	E	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
58	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
59	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
60	E	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
74	A	Mur pierre brut-Mur1	Centre Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
75	D	Mur pierre brut-Mur1	Bas Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
76	E	Mur pierre brut-Mur1	Haut Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
77	F	Mur pierre brut-Mur1	Bas Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
78	G	Mur pierre brut-Mur1	Bas Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
79	H	Mur pierre brut-Mur1	Centre Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 43 (Esc 2)					
11	D	Mur pierre brut-Mur1	Bas Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
12	A	Mur pierre brut-Mur1	Centre Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
13	B	Mur pierre brut-Mur1	Bas Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
14	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
23	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
24	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
25	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
26	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
27	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
28	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
29	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	4,53 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
30	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	4,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
31	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
32	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
33	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
34	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
35	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
36	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
37	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
38	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
39	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 43 (Esc 2)					
40	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
41	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
42	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
43	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
44	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
45	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
64	Plancher haut	Plafond Pierre brut-Plafond1	Bas Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
65	B	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
66	B	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
67	B	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
68	C	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
69	C	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
70	C	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
71	D	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
72	D	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
73	D	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 44 (CHAS01)					
3	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 44 (CHAS01)								
5	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6	C	Mur pierre brut-Mur1	Haut Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7	B	Mur pierre brut-Mur1	Centre Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
17	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
18	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
19	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
20	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
21	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
22	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
61	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
62	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
63	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 5 (CMS009)								

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 5 (CMS009)								
343	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
344	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
345	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
448	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
449	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
450	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
451	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
452	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
453	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
454	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
455	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
456	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
457	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
458	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
459	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :	5							

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 6 (W.c 1)								

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 6 (W.c 1)					
346	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
347	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
348	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
418	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
419	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
420	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
421	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
422	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
423	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
436	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
437	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
438	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
439	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
440	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
441	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
442	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
443	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
444	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
445	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 6 (W.c 1)					
446	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
447	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 7 (Sanitaires 1)					
349	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
350	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
351	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
412	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
413	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
414	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
415	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
416	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
417	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
424	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
425	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
426	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
427	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 7 (Sanitaires 1)					
428	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
429	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
430	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
431	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
432	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
433	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
434	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
435	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 8 (CMS005)					
334	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
335	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
336	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
400	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
401	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
402	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
403	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 8 (CMS005)					
404	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
405	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
406	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
407	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
408	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
409	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
410	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
411	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
496	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
497	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
498	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
499	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
500	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
501	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 9 (CMS004)					
337	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
338	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			39 Rue Vannerie - Sous-sol - Vol 9 (CMS004)					
339	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
370	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
371	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
372	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
385	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
386	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
387	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
388	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
389	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
390	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
391	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
392	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
393	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
394	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
395	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
396	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
397	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
398	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
399	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Ailes Sud - Vol 248 (Façade 8)					
8313	A	Vitrail (Dormant extérieur)-Vitrail1	Bas Droite	Métal	Peinture	3,71 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8314	A	Vitrail (Dormant)-Vitrail1	Bas Gauche	Métal	Peinture	3,25 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8315	A	Vitrail (Vitrail)-Vitrail1	Centre Droite	Autre	Brut	4,98 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8316	A	Vitrail (Dormant extérieur)-Vitrail2	Bas Droite	Métal	Peinture	4,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8317	A	Vitrail (Dormant)-Vitrail2	Bas Droite	Métal	Peinture	4,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8318	A	Vitrail (Vitrail)-Vitrail2	Bas Gauche	Autre	Brut	4,46 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8319	A	Vitrail (Dormant extérieur)-Vitrail3	Centre Centre	Métal	Peinture	3,14 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8320	A	Vitrail (Dormant)-Vitrail3	Centre Droite	Métal	Peinture	4,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8321	A	Vitrail (Vitrail)-Vitrail3	Centre Gauche	Autre	Brut	4,58 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8322	A	Vitrail (Dormant extérieur)-Vitrail4	Centre Centre	Métal	Peinture	4,19 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8323	A	Vitrail (Dormant)-Vitrail4	Bas Droite	Métal	Peinture	4,42 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8324	A	Vitrail (Vitrail)-Vitrail4	Bas Droite	Autre	Brut	4,25 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8325	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8326	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8327	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8328	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8329	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8330	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8331	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8332	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8333	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8334	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8335	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Ailes Sud - Vol 248 (Façade 8)					
8336	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8337	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8338	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8339	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8340	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8341	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8342	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8343	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8344	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8345	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8346	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8347	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8348	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8349	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	2,11 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
8350	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	2,63 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8351	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	1,98 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
8352	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	2,67 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8353	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	1,69 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
8354	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	1,1 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8355	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	2,7 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
8356	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	1,22 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			coupes cour co - Vol 249 (Façade 9)					
8357	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8358	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8359	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8360	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8361	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8362	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8363	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8364	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8365	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8366	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8367	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8368	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8369	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8370	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8371	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8372	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8373	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8374	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8375	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8376	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8377	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8378	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8379	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			coupes cour co - Vol 249 (Façade 9)					
8380	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8381	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8382	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8383	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8384	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8385	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8386	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8387	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8388	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8389	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8390	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8391	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8392	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8393	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8394	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8395	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8396	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8397	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8398	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8399	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8400	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8401	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8402	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			coupes cour co - Vol 249 (Façade 9)					
8403	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8404	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8405	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8406	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8407	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8408	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8409	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8410	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8411	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8412	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8413	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8414	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8415	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8416	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8417	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8418	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8419	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8420	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8421	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8422	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8423	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8424	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8425	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			coupes cour co - Vol 249 (Façade 9)					
8426	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8427	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8428	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8429	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8430	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8431	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8432	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8433	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8434	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8435	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8436	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8437	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8438	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8439	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8440	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8441	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8442	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8443	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8444	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8445	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8446	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8447	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8448	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			coupes cour co - Vol 249 (Façade 9)					
8449	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8450	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8451	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8452	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8453	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8454	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8455	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8456	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8457	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8458	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8459	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8460	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8461	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8462	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8463	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8464	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8465	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe10	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8466	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8467	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe10	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8468	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe10	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8469	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe10	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8470	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe10	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8471	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe10	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
coupes cour co - Vol 249 (Façade 9)								
8472	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe10	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8473	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe10	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8474	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe10	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8475	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe10	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8476	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe10	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8477	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe11	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8478	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe11	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8479	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe11	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8480	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe11	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8481	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe11	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8482	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe11	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8483	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe11	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8484	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe11	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8485	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe11	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8486	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe11	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8487	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe11	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8488	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe11	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8489	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe12	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8490	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe12	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8491	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe12	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8492	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe12	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8493	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe12	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8494	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe12	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
coupes cour co - Vol 249 (Façade 9)								
8495	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe12	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8496	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe12	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8497	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe12	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8498	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe12	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8499	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe12	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8500	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe12	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8501	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe13	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8502	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe13	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8503	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe13	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8504	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe13	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8505	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe13	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8506	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe13	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8507	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe13	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8508	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe13	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8509	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe13	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8510	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe13	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8511	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe13	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8512	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe13	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8513	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8514	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8515	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8516	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8517	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			coupes cour co - Vol 249 (Façade 9)					
8518	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8519	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8520	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8521	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8522	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8523	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8524	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			coupes cour co - Vol 250 (Façade 10)					
8564	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8565	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8566	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8567	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8568	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8569	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8570	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8571	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8572	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8573	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8574	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8575	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			coupes cour co - Vol 250 (Façade 10)					
8576	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8577	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8578	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8579	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8580	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8581	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8582	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8583	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8584	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8585	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8586	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8587	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8588	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8589	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8590	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8591	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8592	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8593	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			coupes cour co - Vol 251 (Façade 11)					
8525	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
coupes cour co - Vol 251 (Façade 11)								
8526	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8527	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8528	A	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8529	A	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8530	A	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8531	A	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8532	A	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8533	A	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8534	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8535	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8536	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8537	A	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8538	A	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8539	A	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8540	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8541	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8542	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8543	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8544	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8545	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8546	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8547	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8548	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			coupes cour co - Vol 251 (Façade 11)					
8549	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8550	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8551	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8552	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8553	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8554	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8555	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8556	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8557	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8558	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8559	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8560	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8561	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8562	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8563	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			coupes cour co - Vol 252 (Façade 12)					
8594	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8595	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8596	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8597	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			coupes cour co - Vol 252 (Façade 12)					
8598	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8599	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8600	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8601	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8602	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8603	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8604	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8605	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8606	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8607	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8608	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8609	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8610	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8611	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8612	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8613	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8614	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8615	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8616	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8617	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade ailes est sur cour - Vol 243 (Façade 3)								
6308	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6309	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6310	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6311	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6312	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6313	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6314	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6315	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6316	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6317	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6318	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6319	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6320	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6321	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6322	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6323	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6324	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6325	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6326	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6327	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6328	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6329	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6330	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade ailes est sur cour - Vol 243 (Façade 3)					
6331	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6332	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6333	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6334	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6335	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6336	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6337	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6338	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6339	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6340	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6341	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6342	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6343	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6344	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6345	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6346	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6347	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6348	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6349	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6350	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6351	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6352	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6353	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade ailes est sur cour - Vol 243 (Façade 3)								
6354	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6355	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6356	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6357	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6358	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6359	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6360	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6361	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6362	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6363	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6364	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6365	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6366	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6367	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6368	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6369	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6370	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6371	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6372	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6373	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6374	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6375	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6376	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade ailes est sur cour - Vol 243 (Façade 3)					
6377	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6378	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6379	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6380	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6381	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6382	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6383	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6384	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6385	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6386	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6387	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6388	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6389	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6390	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6391	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6392	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6393	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6394	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6395	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6396	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6397	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6398	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6399	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade ailes est sur cour - Vol 243 (Façade 3)					
6400	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6401	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6402	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6403	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6404	A	Barreaudage métal peint (Barreaux)-Bar1	Centre Centre	Métal	Peinture	1,46 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6405	A	Barreaudage métal peint (Barreaux)-Bar2	Centre Droite	Métal	Peinture	1,56 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6406	A	Barreaudage métal peint (Barreaux)-Bar3	Haut Centre	Métal	Peinture	1,22 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6407	A	Barreaudage métal peint (Barreaux)-Bar4	Bas Centre	Métal	Peinture	2,64 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6408	A	Barreaudage métal peint (Barreaux)-Bar5	Bas Gauche	Métal	Peinture	2,47 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6409	A	Barreaudage métal peint (Barreaux)-Bar6	Bas Droite	Métal	Peinture	2,72 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6410	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	2,37 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6411	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,57 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6412	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6413	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	2,16 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6414	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	2,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6415	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	2,97 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6416	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	1,32 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6417	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	1,35 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6418	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6419	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6420	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6421	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6422	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade ailes est sur cour - Vol 243 (Façade 3)					
6423	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6424	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6425	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6426	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6427	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6428	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6429	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6430	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6431	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6432	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6433	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6434	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6435	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6436	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6437	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6438	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6439	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6440	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6441	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6442	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe10	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6443	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe10	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6444	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe10	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6445	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe10	Centre Droite	Bois	Peinture	1,47 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade ailes est sur cour - Vol 243 (Façade 3)					
6446	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe10	Bas Droite	Bois	Peinture	1,33 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6447	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe10	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6448	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe10	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6449	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe10	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6450	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6451	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe10	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6452	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6453	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6454	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6455	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6456	A	Fenêtre bois peint (Garde corps)-Fe10	Bas Centre	Métal	Peinture	1,41 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6457	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe11	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6458	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe11	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6459	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe11	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6460	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe11	Bas Gauche	Bois	Peinture	2 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6461	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe11	Haut Centre	Bois	Peinture	2,78 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6462	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe11	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6463	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe11	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6464	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe11	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6465	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe11	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6466	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe11	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6467	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe11	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6468	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe11	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade ailes est sur cour - Vol 243 (Façade 3)					
6469	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe11	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6470	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe11	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6471	A	Fenêtre bois peint (Garde corps)-Fe11	Haut Gauche	Métal	Peinture	1,41 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6472	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe12	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6473	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe12	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6474	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe12	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6475	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe12	Haut Gauche	Bois	Peinture	1,63 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6476	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe12	Centre Gauche	Bois	Peinture	2,6 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6477	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe12	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6478	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe12	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6479	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe12	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6480	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe12	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6481	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe12	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6482	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe12	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6483	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe12	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6484	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe12	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6485	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe12	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6486	A	Fenêtre bois peint (Garde corps)-Fe12	Bas Centre	Métal	Peinture	2,15 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6487	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	1,26 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
6488	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,49 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
6489	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,82 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
6490	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,23 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
6491	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	1,03 mg/cm²	Dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade ailes est sur cour - Vol 243 (Façade 3)								
6492	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	1,13 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
6493	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	1,59 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
6494	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,54 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
6495	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe13	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6496	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe13	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6497	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe13	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6498	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe13	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6499	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe13	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6500	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe13	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6501	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe13	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6502	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe13	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6503	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe13	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6504	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe13	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6505	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe13	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6506	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe13	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6507	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe14	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6508	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe14	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6509	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe14	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6510	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe14	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6511	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe14	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6512	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe14	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6513	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe14	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6514	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe14	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade ailes est sur cour - Vol 243 (Façade 3)					
6515	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe14	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6516	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe14	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6517	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe14	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6518	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe14	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6519	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe15	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6520	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe15	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6521	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe15	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6522	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe15	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6523	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe15	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6524	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe15	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6525	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe15	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6526	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe15	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6527	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe15	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6528	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe15	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6529	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe15	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6530	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe15	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6531	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe16	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6532	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe16	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6533	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe16	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6534	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe16	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6535	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe16	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6536	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe16	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6537	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe16	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade ailes est sur cour - Vol 243 (Façade 3)								
6538	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe16	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6539	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe16	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6540	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe16	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6541	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe16	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6542	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe16	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6543	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe16	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6544	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe16	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6545	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe16	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6546	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe17	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6547	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe17	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6548	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe17	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6549	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe17	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6550	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe17	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6551	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe17	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6552	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe17	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6553	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe17	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6554	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe17	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6555	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe17	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6556	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe17	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6557	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe17	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6558	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe17	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6559	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe17	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6560	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe17	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade ailes est sur cour - Vol 243 (Façade 3)								
6561	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe18	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6562	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe18	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6563	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe18	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6564	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe18	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6565	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe18	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6566	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe18	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6567	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe18	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6568	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe18	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6569	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe18	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6570	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe18	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6571	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe18	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6572	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe18	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6573	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe18	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6574	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe18	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6575	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe18	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6576	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	1,22 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6577	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	1,16 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6578	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	1,47 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6579	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	1,55 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6580	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	2,14 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6581	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	2,51 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6582	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	1,27 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6583	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	1,83 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade ailes est sur cour - Vol 243 (Façade 3)					
6584	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6585	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6586	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6587	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6588	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6589	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6590	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6591	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6592	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6593	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6594	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6595	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6596	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe19	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6597	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe19	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6598	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe19	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6599	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe19	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6600	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe19	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6601	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe19	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6602	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe19	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6603	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe19	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6604	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe19	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6605	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe19	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6606	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe19	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade ailes est sur cour - Vol 243 (Façade 3)					
6607	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe19	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6608	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe19	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6609	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe19	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6610	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe19	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6611	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe20	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6612	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe20	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6613	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe20	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6614	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe20	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6615	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe20	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6616	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe20	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6617	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe20	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6618	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe20	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6619	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe20	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6620	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe20	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6621	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe20	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6622	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe20	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6623	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe20	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6624	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe20	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6625	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe20	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6626	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe21	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6627	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe21	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6628	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe21	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6629	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe21	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade ailes est sur cour - Vol 243 (Façade 3)					
6630	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe21	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6631	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe21	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6632	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe21	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6633	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe21	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6634	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe21	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6635	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe21	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6636	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe21	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6637	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe21	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6638	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe22	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6639	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe22	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6640	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe22	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6641	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe22	Haut Centre	Bois	Peinture	2,68 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6642	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe22	Centre Centre	Bois	Peinture	1,73 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6643	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe22	Bas Centre	Bois	Peinture	2,43 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6644	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe22	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6645	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe22	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6646	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe22	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6647	A	Fenêtre bois peint (Garde corps)-Fe22	Bas Centre	Métal	Peinture	2,43 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6648	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe23	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6649	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe23	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6650	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe23	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6651	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe23	Haut Gauche	Bois	Peinture	2,88 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6652	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe23	Centre Droite	Bois	Peinture	2,56 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade ailes est sur cour - Vol 243 (Façade 3)					
6653	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe23	Bas Droite	Bois	Peinture	2,79 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6654	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe23	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6655	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe23	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6656	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe23	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6657	A	Fenêtre bois peint (Garde corps)-Fe23	Centre Gauche	Métal	Peinture	1,39 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6658	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe24	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6659	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe24	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6660	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe24	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6661	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe24	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6662	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe24	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6663	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe24	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6664	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe24	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6665	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe24	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6666	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe24	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6667	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe24	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6668	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe24	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6669	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe24	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6670	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe25	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6671	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe25	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6672	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe25	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6673	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe25	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6674	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe25	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6675	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe25	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade ailes est sur cour - Vol 243 (Façade 3)								
6676	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe25	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6677	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe25	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6678	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe25	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6679	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe25	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6680	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe25	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6681	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe25	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6682	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe26	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6683	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe26	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6684	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe26	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6685	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe26	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6686	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe26	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6687	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe26	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6688	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe26	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6689	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe26	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6690	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe26	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6691	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe26	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6692	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe26	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6693	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe26	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6694	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe27	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6695	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe27	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6696	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe27	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6697	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe27	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6698	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe27	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade ailes est sur cour - Vol 243 (Façade 3)					
6699	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe27	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6700	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe27	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6701	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe27	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6702	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe27	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6703	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe27	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6704	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe27	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6705	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe27	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6706	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe28	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6707	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe28	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6708	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe28	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6709	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe28	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6710	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe28	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6711	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe28	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6712	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe28	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6713	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe28	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6714	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe28	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6715	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe28	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6716	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe28	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6717	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe28	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6718	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Haut Centre	Bois	Peinture	2,56 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
6719	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	2,56 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
6720	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	2,41 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
6721	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	2,35 mg/cm²	Dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade ailes est sur cour - Vol 243 (Façade 3)					
6722	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,95 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
6723	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Bas Droite	Bois	Peinture	2,65 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
6724	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,68 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
6725	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Haut Centre	Bois	Peinture	1,89 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
6726	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe29	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6727	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe29	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6728	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe29	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6729	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe29	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6730	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe29	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6731	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe29	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6732	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe29	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6733	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe29	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6734	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe29	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6735	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe29	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6736	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe29	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6737	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe29	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6738	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe30	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6739	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe30	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6740	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe30	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6741	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe30	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6742	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe30	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6743	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe30	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6744	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe30	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade ailes est sur cour - Vol 243 (Façade 3)					
6745	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe30	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6746	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe30	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6747	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe30	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6748	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe30	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6749	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe30	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6750	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe31	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6751	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe31	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6752	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe31	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6753	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe31	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6754	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe31	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6755	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe31	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6756	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe31	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6757	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe31	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6758	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe31	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6759	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe31	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6760	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe31	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6761	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe31	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6762	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe32	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6763	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe32	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6764	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe32	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6765	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe32	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6766	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe32	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6767	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe32	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade ailes est sur cour - Vol 243 (Façade 3)								
6768	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe32	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6769	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe32	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6770	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe32	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6771	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe32	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6772	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe32	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6773	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe32	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6774	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe33	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6775	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe33	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6776	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe33	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6777	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe33	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6778	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe33	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6779	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe33	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6780	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe33	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6781	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe33	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6782	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe33	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6783	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe33	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6784	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe33	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6785	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe33	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6786	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe33	Haut Centre	Bois	Peinture	2,54 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6787	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe33	Haut Droite	Bois	Peinture	2,5 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6788	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe33	Bas Centre	Bois	Peinture	1,18 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6789	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe34	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6790	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe34	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade ailes est sur cour - Vol 243 (Façade 3)					
6791	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe34	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6792	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe34	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6793	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe34	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6794	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe34	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6795	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe34	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6796	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe34	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6797	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe34	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6798	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe34	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6799	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe34	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6800	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe34	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6801	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe34	Haut Centre	Bois	Peinture	1,65 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6802	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe34	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,78 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6803	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe34	Haut Gauche	Bois	Peinture	1,33 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6804	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe35	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6805	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe35	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6806	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe35	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6807	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe35	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6808	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe35	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6809	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe35	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6810	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe35	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6811	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe35	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6812	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe35	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6813	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe35	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade ailes est sur cour - Vol 243 (Façade 3)					
6814	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe35	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6815	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe35	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6816	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe35	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,8 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6817	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe35	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,28 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6818	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe35	Centre Gauche	Bois	Peinture	2,9 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6819	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe36	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6820	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe36	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6821	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe36	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6822	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe36	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6823	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe36	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6824	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe36	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6825	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe36	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6826	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe36	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6827	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe36	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6828	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe36	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6829	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe36	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6830	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe36	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6831	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe36	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,71 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6832	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe36	Bas Droite	Bois	Peinture	1,15 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6833	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe36	Centre Centre	Bois	Peinture	1,12 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 57

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade ailes est sur cour arrière et jardin - Vol 244 (Façade 4)								
6834	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6835	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6836	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6837	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6838	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6839	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6840	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6841	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6842	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6843	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6844	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6845	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6846	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6847	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6848	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6849	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6850	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6851	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6852	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6853	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6854	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6855	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6856	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade ailes est sur cour arrière et jardin - Vol 244 (Façade 4)								
6857	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6858	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6859	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6860	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6861	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6862	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6863	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6864	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6865	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6866	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6867	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6868	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6869	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6870	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6871	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6872	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6873	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6874	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6875	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6876	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6877	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6878	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6879	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade ailes est sur cour arrière et jardin - Vol 244 (Façade 4)								
6880	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6881	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6882	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6883	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6884	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6885	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6886	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6887	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6888	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6889	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6890	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6891	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6892	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6893	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6894	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6895	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6896	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6897	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6898	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6899	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6900	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6901	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6902	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade ailes est sur cour arrière et jardin - Vol 244 (Façade 4)								
6903	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6904	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6905	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6906	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6907	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6908	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6909	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6910	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6911	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6912	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6913	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6914	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6915	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6916	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6917	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6918	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Haut Centre	Bois	Peinture	2,99 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6919	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6920	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6921	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6922	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Centre Droite	Bois	Peinture	2,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6923	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Centre Droite	Bois	Peinture	2,85 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6924	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,58 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6925	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Bas Droite	Bois	Peinture	2,45 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade ailes est sur cour arrière et jardin - Vol 244 (Façade 4)								
6926	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6927	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6928	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6929	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,48 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6930	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Bas Centre	Bois	Peinture	1,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6931	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Haut Centre	Bois	Peinture	1,58 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6932	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe10	Centre Gauche	Bois	Peinture	2,63 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6933	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe10	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6934	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe10	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6935	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe10	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6936	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe10	Haut Centre	Bois	Peinture	2,29 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6937	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe10	Centre Droite	Bois	Peinture	1,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6938	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe10	Centre Droite	Bois	Peinture	1,49 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6939	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6940	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6941	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6942	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6943	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6944	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6945	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6946	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6947	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6948	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade ailes est sur cour arrière et jardin - Vol 244 (Façade 4)								
6949	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6950	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6951	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe11	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6952	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe11	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6953	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe11	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6954	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe11	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6955	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe11	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6956	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe11	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6957	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe11	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6958	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe11	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6959	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe11	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6960	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe11	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6961	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe11	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6962	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe11	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6963	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe11	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6964	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe11	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6965	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe11	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6966	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe12	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,35 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6967	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe12	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6968	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe12	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6969	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe12	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6970	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe12	Haut Gauche	Bois	Peinture	2,29 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6971	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe12	Centre Gauche	Bois	Peinture	2,31 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade ailes est sur cour arrière et jardin - Vol 244 (Façade 4)								
6972	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe12	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,43 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6973	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe13	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6974	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe13	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6975	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe13	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6976	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe13	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6977	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe13	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6978	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe13	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6979	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe13	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6980	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe13	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6981	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe13	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6982	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe13	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6983	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe13	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6984	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe13	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6985	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe13	Haut Gauche	Bois	Peinture	1,41 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6986	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe14	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6987	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe14	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6988	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe14	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6989	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe14	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6990	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe14	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6991	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe14	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6992	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe14	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6993	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe14	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6994	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe14	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade ailes est sur cour arrière et jardin - Vol 244 (Façade 4)								
6995	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe14	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6996	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe14	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6997	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe14	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6998	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe14	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,48 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6999	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe15	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7000	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe15	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7001	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe15	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7002	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe15	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7003	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe15	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7004	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe15	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7005	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe15	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7006	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe15	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7007	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe15	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7008	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe15	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7009	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe15	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7010	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe15	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7011	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe15	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7012	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe15	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7013	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe15	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7014	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe16	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7015	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe16	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7016	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe16	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7017	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe16	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade ailes est sur cour arrière et jardin - Vol 244 (Façade 4)								
7018	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe16	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7019	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe16	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7020	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe16	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7021	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe16	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7022	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe16	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7023	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe16	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7024	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe16	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7025	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe16	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7026	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe16	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7027	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe16	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7028	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe16	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7029	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	2,08 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7030	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,72 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7031	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	2,39 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7032	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	2,85 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7033	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	1,44 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7034	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	2,38 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7035	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	2,84 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7036	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	1,02 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7037	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	2,85 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7038	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	1,12 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7039	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	1 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7040	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	1,47 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade ailes est sur cour arrière et jardin - Vol 244 (Façade 4)								
7041	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,11 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7042	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	2,82 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7043	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,84 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7044	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,73 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7045	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	1,83 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7046	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,82 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7047	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	2,21 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7048	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	2,82 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7049	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	1,87 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7050	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	2,7 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7051	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,2 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7052	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Haut Droite	Bois	Peinture	2,41 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7053	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Haut Gauche	Bois	Peinture	1,15 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7054	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Bas Droite	Bois	Peinture	1,62 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7055	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Centre Droite	Bois	Peinture	2,46 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7056	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe6	Haut Centre	Bois	Peinture	2,81 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7057	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Haut Centre	Bois	Peinture	1,54 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7058	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7059	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Bas Droite	Bois	Peinture	2,14 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7060	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Haut Gauche	Bois	Peinture	1,92 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7061	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe7	Centre Gauche	Bois	Peinture	2,5 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7062	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Centre Gauche	Bois	Peinture	2,03 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7063	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Centre Centre	Bois	Peinture	2,47 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade ailes est sur cour arrière et jardin - Vol 244 (Façade 4)								
7064	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,97 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7065	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Haut Droite	Bois	Peinture	1,52 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7066	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe8	Haut Droite	Bois	Peinture	2,48 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7067	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe17	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7068	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe17	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7069	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe17	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7070	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe17	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7071	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe17	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7072	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe17	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7073	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe17	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7074	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe17	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7075	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe17	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7076	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe17	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7077	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe17	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7078	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe17	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7079	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe17	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7080	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe17	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7081	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe17	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7082	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe18	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7083	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe18	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7084	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe18	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7085	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe18	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7086	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe18	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade ailes est sur cour arrière et jardin - Vol 244 (Façade 4)								
7087	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe18	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7088	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe18	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7089	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe18	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7090	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe18	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7091	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe18	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7092	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe18	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7093	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe18	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7094	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe18	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7095	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe18	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7096	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe18	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7097	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe19	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7098	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe19	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7099	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe19	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7100	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe19	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7101	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe19	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7102	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe19	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7103	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe19	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7104	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe19	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7105	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe19	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7106	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe19	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7107	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe19	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7108	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe19	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7109	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe19	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade ailes est sur cour arrière et jardin - Vol 244 (Façade 4)								
7110	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe19	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7111	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe19	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7112	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Centre Centre	Bois	Peinture	1,75 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7113	A	Fenêtre bois peint (Garde corps)-Fe9	Centre Centre	Métal	Peinture	2,28 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7114	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe9	Centre Droite	Bois	Peinture	1,32 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7115	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,37 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7116	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Centre Droite	Bois	Peinture	1,17 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7117	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Bas Centre	Bois	Peinture	1,28 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7118	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe9	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,14 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7119	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe10	Centre Centre	Bois	Peinture	1,48 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7120	A	Fenêtre bois peint (Garde corps)-Fe10	Centre Centre	Métal	Peinture	2,7 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7121	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe10	Bas Droite	Bois	Peinture	2,83 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7122	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe10	Haut Centre	Bois	Peinture	1,52 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7123	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe10	Haut Droite	Bois	Peinture	2,85 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7124	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe10	Bas Droite	Bois	Peinture	2,96 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7125	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe10	Haut Droite	Bois	Peinture	1,28 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7126	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe11	Bas Centre	Bois	Peinture	1,1 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7127	A	Fenêtre bois peint (Garde corps)-Fe11	Centre Droite	Métal	Peinture	2,48 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7128	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe11	Haut Droite	Bois	Peinture	1,54 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7129	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe11	Bas Centre	Bois	Peinture	2,19 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7130	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe11	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,6 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7131	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe11	Centre Centre	Bois	Peinture	2,9 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7132	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe11	Bas Droite	Bois	Peinture	2,41 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade ailes est sur cour arrière et jardin - Vol 244 (Façade 4)								
7133	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe12	Bas Centre	Bois	Peinture	2,75 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7134	A	Fenêtre bois peint (Garde corps)-Fe12	Haut Centre	Métal	Peinture	2,8 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7135	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe12	Centre Centre	Bois	Peinture	2,13 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7136	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe12	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,65 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7137	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe12	Centre Centre	Bois	Peinture	2,7 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7138	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe12	Haut Centre	Bois	Peinture	2,25 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7139	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe12	Centre Droite	Bois	Peinture	1,64 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7140	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe13	Haut Centre	Bois	Peinture	1,28 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7141	A	Fenêtre bois peint (Garde corps)-Fe13	Haut Centre	Métal	Peinture	2,55 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7142	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe13	Centre Gauche	Bois	Peinture	2,99 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7143	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe13	Bas Centre	Bois	Peinture	2,52 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7144	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe13	Centre Droite	Bois	Peinture	2,46 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7145	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe13	Haut Gauche	Bois	Peinture	2,54 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7146	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe13	Bas Droite	Bois	Peinture	1,38 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7147	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe14	Centre Droite	Bois	Peinture	2,63 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7148	A	Fenêtre bois peint (Garde corps)-Fe14	Centre Centre	Métal	Peinture	2,23 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7149	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe14	Bas Centre	Bois	Peinture	1,37 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7150	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe14	Centre Droite	Bois	Peinture	2,88 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7151	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe14	Bas Droite	Bois	Peinture	2,72 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7152	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe14	Centre Droite	Bois	Peinture	1,87 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7153	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe14	Bas Droite	Bois	Peinture	2,97 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7154	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe20	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7155	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe20	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade ailes est sur cour arrière et jardin - Vol 244 (Façade 4)								
7156	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe20	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7157	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe20	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7158	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe20	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7159	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe20	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7160	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe20	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7161	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe20	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7162	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe20	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7163	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe20	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7164	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe20	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7165	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe20	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7166	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe21	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7167	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe21	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7168	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe21	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7169	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe21	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7170	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe21	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7171	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe21	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7172	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe21	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7173	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe21	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7174	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe21	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7175	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe21	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7176	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe21	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7177	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe21	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7178	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe22	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade ailes est sur cour arrière et jardin - Vol 244 (Façade 4)								
7179	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe22	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7180	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe22	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7181	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe22	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7182	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe22	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7183	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe22	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7184	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe22	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7185	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe22	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7186	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe22	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7187	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe22	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7188	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe22	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7189	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe22	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7190	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe23	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7191	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe23	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7192	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe23	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7193	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe23	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7194	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe23	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7195	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe23	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7196	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe23	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7197	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe23	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7198	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe23	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7199	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe23	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7200	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe23	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7201	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe23	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade ailes est sur cour arrière et jardin - Vol 244 (Façade 4)								
7202	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe24	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7203	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe24	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7204	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe24	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7205	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe24	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7206	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe24	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7207	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe24	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7208	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe24	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7209	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe24	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7210	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe24	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7211	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe24	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7212	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe24	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7213	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe24	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7214	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe25	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7215	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe25	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7216	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe25	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7217	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe25	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7218	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe25	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7219	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe25	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7220	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe25	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7221	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe25	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7222	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe25	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7223	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe25	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7224	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe25	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade ailes est sur cour arrière et jardin - Vol 244 (Façade 4)								
7225	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe25	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7226	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe25	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7227	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe25	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7228	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe25	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7229	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe26	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7230	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe26	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7231	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe26	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7232	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe26	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7233	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe26	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7234	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe26	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7235	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe26	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7236	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe26	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7237	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe26	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7238	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe26	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7239	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe26	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7240	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe26	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7241	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe26	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7242	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe26	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7243	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe26	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7244	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe27	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7245	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe27	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7246	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe27	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7247	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe27	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade ailes est sur cour arrière et jardin - Vol 244 (Façade 4)								
7248	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe27	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7249	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe27	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7250	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe27	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7251	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe27	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7252	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe27	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7253	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe27	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7254	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe27	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7255	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe27	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7256	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe27	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7257	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe27	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7258	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe27	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7259	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe28	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7260	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe28	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7261	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe28	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7262	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe28	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7263	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe28	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7264	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe28	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7265	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe28	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7266	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe28	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7267	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe28	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7268	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe28	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7269	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe28	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7270	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe28	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade ailes est sur cour arrière et jardin - Vol 244 (Façade 4)								
7271	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe28	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7272	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe28	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7273	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe28	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7274	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe29	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7275	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe29	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7276	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe29	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7277	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe29	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7278	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe29	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7279	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe29	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7280	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe29	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7281	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe29	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7282	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe29	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7283	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe29	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7284	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe29	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7285	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe29	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7286	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe29	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7287	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe29	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7288	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe29	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7289	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe30	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7290	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe30	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7291	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe30	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7292	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe30	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7293	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe30	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade ailes est sur cour arrière et jardin - Vol 244 (Façade 4)								
7294	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe30	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7295	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe30	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7296	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe30	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7297	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe30	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7298	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe30	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7299	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe30	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7300	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe30	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7301	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe30	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7302	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe30	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7303	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe30	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7304	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe31	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7305	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe31	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7306	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe31	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7307	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe31	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7308	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe31	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7309	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe31	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7310	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe31	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7311	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe31	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7312	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe31	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7313	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe31	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7314	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe31	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7315	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe31	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7316	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe31	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade ailes est sur cour arrière et jardin - Vol 244 (Façade 4)								
7317	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe31	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7318	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe31	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7319	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe32	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7320	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe32	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7321	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe32	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7322	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe32	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7323	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe32	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7324	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe32	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7325	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe32	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7326	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe32	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7327	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe32	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7328	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe32	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7329	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe32	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7330	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe32	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7331	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe32	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7332	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe32	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7333	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe32	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7334	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe33	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7335	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe33	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7336	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe33	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7337	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe33	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7338	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe33	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7339	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe33	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade ailes est sur cour arrière et jardin - Vol 244 (Façade 4)					
7340	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe33	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7341	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe33	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7342	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe33	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7343	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe33	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7344	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe33	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7345	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe33	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7346	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe33	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7347	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe33	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7348	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe33	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 54

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade ailes nord - Vol 245 (Façade 5)					
7349	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7350	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7351	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7352	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7353	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7354	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7355	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7356	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7357	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7358	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade ailes nord - Vol 245 (Façade 5)					
7359	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7360	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7361	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7362	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7363	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7364	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7365	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7366	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7367	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7368	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7369	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7370	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7371	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7372	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7373	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7374	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7375	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7376	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7377	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7378	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7379	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7380	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7381	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade ailes nord - Vol 245 (Façade 5)					
7382	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7383	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7384	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7385	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7386	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7387	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7388	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7389	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7390	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7391	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7392	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7393	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7394	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7395	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7396	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7397	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7398	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7399	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7400	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7401	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7402	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7403	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7404	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade ailes nord - Vol 245 (Façade 5)					
7405	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7406	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7407	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7408	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7409	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7410	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7411	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7412	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7413	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7414	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7415	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7416	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7417	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7418	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7419	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7420	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7421	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7422	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7423	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7424	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7425	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7426	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7427	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade ailes nord - Vol 245 (Façade 5)					
7428	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7429	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7430	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7431	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7432	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7433	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7434	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7435	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7436	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7437	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7438	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7439	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7440	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7441	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7442	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7443	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7444	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7445	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7446	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7447	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7448	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7449	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7450	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade ailes nord - Vol 245 (Façade 5)					
7451	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7452	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7453	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7454	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7455	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7456	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7457	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7458	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7459	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7460	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	1,19 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7461	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7462	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7463	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7464	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7465	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7466	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7467	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7468	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7469	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7470	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7471	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7472	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7473	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	2,71 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade ailes nord - Vol 245 (Façade 5)					
7474	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7475	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7476	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7477	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7478	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7479	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7480	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7481	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7482	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7483	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7484	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7485	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7486	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	1,93 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7487	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7488	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7489	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7490	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7491	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7492	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7493	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7494	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7495	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7496	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade ailes nord - Vol 245 (Façade 5)					
7497	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7498	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7499	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	2,17 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7500	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7501	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7502	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7503	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7504	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7505	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7506	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7507	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7508	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7509	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7510	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7511	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7512	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7513	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7514	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7515	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7516	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7517	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7518	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7519	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade ailes nord - Vol 245 (Façade 5)					
7520	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7521	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7522	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7523	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7524	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7525	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7526	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7527	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7528	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7529	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7530	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,17 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7531	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	2,98 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7532	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7533	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7534	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7535	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7536	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7537	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7538	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,24 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7539	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Haut Centre	Bois	Peinture	1,75 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7540	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Haut Centre	Bois	Peinture	1,62 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7541	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Haut Centre	Bois	Peinture	2,91 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7542	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade ailes nord - Vol 245 (Façade 5)					
7543	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7544	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7545	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7546	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7547	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7548	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7549	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7550	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7551	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7552	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7553	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7554	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe10	Bas Droite	Bois	Peinture	1,78 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7555	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe10	Centre Centre	Bois	Peinture	2,96 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7556	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe10	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,1 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7557	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe10	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,15 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7558	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7559	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7560	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7561	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7562	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7563	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7564	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7565	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade ailes nord - Vol 245 (Façade 5)					
7566	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7567	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7568	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7569	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7570	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7571	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7572	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7573	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7574	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7575	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7576	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7577	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7578	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7579	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7580	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7581	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7582	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe8	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7583	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe8	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7584	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe8	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7585	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7586	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7587	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7588	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade ailes nord - Vol 245 (Façade 5)					
7589	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7590	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7591	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7592	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7593	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7594	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7595	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7596	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7597	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe9	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7598	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe9	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7599	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe9	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7600	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe10	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7601	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe10	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7602	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe10	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7603	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe10	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7604	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe10	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7605	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe10	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7606	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7607	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe10	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7608	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe10	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7609	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe10	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7610	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7611	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe10	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade ailes nord - Vol 245 (Façade 5)					
7612	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe10	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7613	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe10	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7614	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe10	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7615	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe11	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7616	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe11	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7617	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe11	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7618	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe11	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7619	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe11	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7620	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe11	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7621	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe11	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7622	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe11	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7623	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe11	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7624	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe11	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7625	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe11	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7626	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe11	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7627	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe11	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7628	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe11	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7629	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe11	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7630	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe12	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7631	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe12	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7632	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe12	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7633	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe12	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7634	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe12	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade ailes nord - Vol 245 (Façade 5)					
7635	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe12	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7636	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe12	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7637	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe12	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7638	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe12	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7639	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe12	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7640	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe12	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7641	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe12	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7642	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe12	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7643	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe12	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7644	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe12	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7645	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe11	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7646	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe11	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7647	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe11	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7648	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe11	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7649	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe11	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7650	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe11	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7651	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe11	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7652	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe11	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7653	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe11	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7654	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe11	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7655	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe11	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7656	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe11	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7657	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade ailes nord - Vol 245 (Façade 5)					
7658	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7659	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7660	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7661	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7662	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7663	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7664	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7665	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7666	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7667	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7668	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7669	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe12	Bas Centre	Bois	Peinture	2,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7670	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe12	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,32 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7671	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe12	Centre Centre	Bois	Peinture	2,97 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7672	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe12	Centre Droite	Bois	Peinture	1,69 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7673	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe12	Haut Droite	Bois	Peinture	1,6 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7674	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe13	Centre Droite	Bois	Peinture	2,97 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7675	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe13	Haut Gauche	Bois	Peinture	1,82 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7676	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe13	Centre Droite	Bois	Peinture	2,35 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7677	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe13	Haut Centre	Bois	Peinture	1,55 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7678	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe13	Bas Centre	Bois	Peinture	2,63 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7679	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe14	Bas Droite	Bois	Peinture	1,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7680	A	Fenêtre bois peint (Garde corps)-Fe14	Centre Gauche	Métal	Peinture	1,11 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade ailes nord - Vol 245 (Façade 5)					
7681	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe14	Centre Droite	Bois	Peinture	1,43 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7682	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe14	Bas Centre	Bois	Peinture	1,23 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7683	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe14	Bas Droite	Bois	Peinture	2,87 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7684	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe14	Haut Gauche	Bois	Peinture	2,51 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7685	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe14	Haut Gauche	Bois	Peinture	2,86 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7686	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe15	Centre Centre	Bois	Peinture	1,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7687	A	Fenêtre bois peint (Garde corps)-Fe15	Centre Centre	Métal	Peinture	2,61 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7688	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe15	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,45 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7689	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe15	Bas Centre	Bois	Peinture	2,51 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7690	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe15	Bas Droite	Bois	Peinture	2,34 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7691	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe15	Haut Gauche	Bois	Peinture	1,99 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7692	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe15	Centre Droite	Bois	Peinture	1,36 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7693	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe16	Centre Droite	Bois	Peinture	2,29 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7694	A	Fenêtre bois peint (Garde corps)-Fe16	Haut Droite	Métal	Peinture	2,61 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7695	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe16	Bas Droite	Bois	Peinture	2,13 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7696	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe16	Haut Centre	Bois	Peinture	1,1 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7697	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe16	Haut Gauche	Bois	Peinture	2,66 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7698	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe16	Haut Droite	Bois	Peinture	1,32 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7699	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe16	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,65 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7700	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe17	Bas Centre	Bois	Peinture	2,19 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7701	A	Fenêtre bois peint (Garde corps)-Fe17	Centre Droite	Métal	Peinture	2,25 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7702	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe17	Centre Centre	Bois	Peinture	2,6 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7703	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe17	Centre Centre	Bois	Peinture	2,56 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade ailes nord - Vol 245 (Façade 5)					
7704	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe17	Centre Droite	Bois	Peinture	1,56 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7705	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe17	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7706	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe17	Bas Droite	Bois	Peinture	2,95 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7707	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe18	Haut Droite	Bois	Peinture	2,9 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7708	A	Fenêtre bois peint (Garde corps)-Fe18	Haut Gauche	Métal	Peinture	2,13 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7709	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe18	Haut Centre	Bois	Peinture	2,13 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7710	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe18	Centre Droite	Bois	Peinture	2,59 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7711	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe18	Haut Centre	Bois	Peinture	2,8 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7712	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe18	Centre Gauche	Bois	Peinture	2,58 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7713	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe18	Centre Centre	Bois	Peinture	2,1 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7714	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe19	Centre Droite	Bois	Peinture	1,49 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7715	A	Fenêtre bois peint (Garde corps)-Fe19	Bas Gauche	Métal	Peinture	1,1 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7716	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe19	Bas Droite	Bois	Peinture	1,16 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7717	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe19	Haut Gauche	Bois	Peinture	2,87 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7718	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe19	Haut Droite	Bois	Peinture	1,99 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7719	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe19	Centre Droite	Bois	Peinture	2,32 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7720	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe19	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,99 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7721	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe20	Bas Droite	Bois	Peinture	1,33 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7722	A	Fenêtre bois peint (Garde corps)-Fe20	Centre Droite	Métal	Peinture	1,96 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7723	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe20	Haut Droite	Bois	Peinture	1,67 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7724	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe20	Haut Droite	Bois	Peinture	1,99 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7725	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe20	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,9 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7726	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe20	Haut Centre	Bois	Peinture	1,75 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade ailes nord - Vol 245 (Façade 5)					
7727	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe20	Bas Centre	Bois	Peinture	1,47 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7728	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe13	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7729	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe13	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7730	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe13	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7731	A	Fenêtre bois peint (Garde corps)-Fe13	Centre Centre	Métal	Peinture	2,67 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7732	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe13	Bas Droite	Plâtre	Peinture	1,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7733	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe13	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7734	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe13	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7735	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe13	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7736	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe13	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7737	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe13	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7738	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe13	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7739	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe13	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7740	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe13	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7741	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe13	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7742	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe14	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7743	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe14	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7744	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe14	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7745	A	Fenêtre bois peint (Garde corps)-Fe14	Centre Gauche	Métal	Peinture	2,66 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7746	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe14	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	1,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7747	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe14	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7748	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe14	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7749	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe14	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade ailes nord - Vol 245 (Façade 5)					
7750	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe14	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7751	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe14	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7752	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe14	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7753	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe14	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7754	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe14	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7755	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe14	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7756	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe21	Haut Centre	Bois	Peinture	1,38 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7757	A	Fenêtre bois peint (Garde corps)-Fe21	Centre Centre	Métal	Peinture	2,3 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7758	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe21	Haut Droite	Bois	Peinture	1,38 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7759	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe21	Bas Centre	Bois	Peinture	1,75 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7760	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe21	Haut Centre	Bois	Peinture	2,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7761	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe21	Haut Droite	Bois	Peinture	1,13 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7762	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe21	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,32 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7763	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe22	Bas Droite	Bois	Peinture	2,99 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7764	A	Fenêtre bois peint (Garde corps)-Fe22	Centre Gauche	Métal	Peinture	1,15 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7765	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe22	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,45 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7766	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe22	Centre Droite	Bois	Peinture	2,2 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7767	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe22	Bas Droite	Bois	Peinture	2,36 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7768	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe22	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7769	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe22	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,1 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7770	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe23	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,51 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7771	A	Fenêtre bois peint (Garde corps)-Fe23	Centre Centre	Métal	Peinture	1,64 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7772	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe23	Bas Droite	Bois	Peinture	2,43 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade ailes nord - Vol 245 (Façade 5)					
7773	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe23	Haut Centre	Bois	Peinture	1,37 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7774	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe23	Centre Gauche	Bois	Peinture	2,71 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7775	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe23	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,51 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7776	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe23	Haut Droite	Bois	Peinture	2,67 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7777	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe24	Bas Droite	Bois	Peinture	2,74 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7778	A	Fenêtre bois peint (Garde corps)-Fe24	Bas Droite	Métal	Peinture	1,22 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7779	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe24	Bas Centre	Bois	Peinture	1,1 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7780	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe24	Centre Centre	Bois	Peinture	2,22 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7781	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe24	Bas Centre	Bois	Peinture	1,31 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7782	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe24	Haut Gauche	Bois	Peinture	2,18 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7783	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe24	Bas Centre	Bois	Peinture	1,65 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7784	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe25	Bas Droite	Bois	Peinture	2,97 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7785	A	Fenêtre bois peint (Garde corps)-Fe25	Haut Centre	Métal	Peinture	2,55 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7786	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe25	Haut Gauche	Bois	Peinture	2,33 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7787	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe25	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,31 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7788	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe25	Haut Centre	Bois	Peinture	1,19 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7789	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe25	Centre Droite	Bois	Peinture	1,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7790	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe25	Bas Centre	Bois	Peinture	2,1 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7791	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe26	Haut Centre	Bois	Peinture	1,83 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7792	A	Fenêtre bois peint (Garde corps)-Fe26	Bas Droite	Métal	Peinture	2,54 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7793	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe26	Centre Droite	Bois	Peinture	1,15 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7794	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe26	Centre Centre	Bois	Peinture	2,94 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7795	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe26	Haut Gauche	Bois	Peinture	2,19 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade ailes nord - Vol 245 (Façade 5)					
7796	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe26	Bas Droite	Bois	Peinture	1,76 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7797	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe26	Haut Droite	Bois	Peinture	1,43 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7798	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe27	Haut Gauche	Bois	Peinture	2,54 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7799	A	Fenêtre bois peint (Garde corps)-Fe27	Bas Gauche	Métal	Peinture	2,48 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7800	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe27	Haut Droite	Bois	Peinture	1,72 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7801	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe27	Centre Centre	Bois	Peinture	1,14 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7802	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe27	Centre Droite	Bois	Peinture	2,41 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7803	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe27	Haut Droite	Bois	Peinture	2,46 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7804	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe27	Bas Centre	Bois	Peinture	1,33 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7805	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe28	Haut Centre	Bois	Peinture	1,56 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7806	A	Fenêtre bois peint (Garde corps)-Fe28	Haut Centre	Métal	Peinture	2,76 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7807	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe28	Bas Droite	Bois	Peinture	1,3 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7808	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe28	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,6 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7809	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe28	Centre Droite	Bois	Peinture	2,47 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7810	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe28	Centre Droite	Bois	Peinture	1,97 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7811	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe28	Centre Droite	Bois	Peinture	1,92 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7812	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe29	Haut Centre	Bois	Peinture	2,34 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7813	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe29	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,78 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7814	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe29	Haut Droite	Bois	Peinture	1,88 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7815	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe29	Bas Droite	Bois	Peinture	1,83 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7816	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe15	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7817	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe15	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7818	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe15	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade ailes nord - Vol 245 (Façade 5)					
7819	A	Fenêtre bois peint (Garde corps)-Fe15	Haut Gauche	Métal	Peinture	2,45 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7820	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe15	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7821	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe15	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7822	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe15	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7823	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe15	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7824	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe15	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7825	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe15	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7826	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe15	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7827	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe15	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7828	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe15	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7829	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe16	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7830	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe16	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7831	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe16	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7832	A	Fenêtre bois peint (Garde corps)-Fe16	Bas Droite	Métal	Peinture	2,52 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7833	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe16	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7834	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe16	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7835	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe16	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7836	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe16	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7837	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe16	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7838	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe16	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
7839	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe16	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7840	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe16	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7841	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe16	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade ailes nord - Vol 245 (Façade 5)					
7842	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe30	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7843	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe30	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7844	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe30	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7845	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe30	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7846	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe30	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7847	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe30	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7848	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe31	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7849	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe31	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7850	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe31	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7851	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe31	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7852	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe31	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7853	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe31	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7854	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe32	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7855	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe32	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7856	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe32	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7857	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe32	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7858	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe32	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7859	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe32	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7860	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe32	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7861	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe32	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7862	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe32	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7863	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe32	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7864	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe32	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade ailes nord - Vol 245 (Façade 5)					
7865	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe32	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7866	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe33	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7867	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe33	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7868	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe33	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7869	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe33	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7870	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe33	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7871	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe33	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7872	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe33	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7873	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe33	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7874	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe33	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7875	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe33	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7876	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe33	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7877	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe33	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7878	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe34	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7879	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe34	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7880	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe34	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7881	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe34	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7882	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe34	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7883	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe34	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7884	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe34	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7885	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe34	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7886	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe34	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7887	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe34	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade ailes nord - Vol 245 (Façade 5)								
7888	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe34	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7889	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe34	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7890	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe35	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7891	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe35	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7892	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe35	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7893	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe35	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7894	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe35	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7895	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe35	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7896	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe35	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7897	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe35	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7898	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe35	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7899	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe35	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7900	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe35	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7901	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe35	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7902	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe36	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7903	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe36	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7904	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe36	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7905	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe36	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7906	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe36	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7907	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe36	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7908	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe36	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7909	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe36	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7910	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe36	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade ailes nord - Vol 245 (Façade 5)					
7911	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe36	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7912	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe36	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7913	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe36	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7914	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe37	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7915	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe37	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7916	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe37	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7917	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe37	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7918	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe37	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7919	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe37	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7920	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe37	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7921	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe37	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7922	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe37	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7923	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe37	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7924	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe37	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7925	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe37	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7926	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe38	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7927	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe38	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7928	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe38	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7929	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe38	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7930	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe38	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7931	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe38	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7932	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe38	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7933	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe38	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade ailes nord - Vol 245 (Façade 5)					
7934	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe38	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7935	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe38	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7936	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe38	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7937	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe38	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7938	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe39	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7939	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe39	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7940	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe39	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7941	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe39	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7942	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe39	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7943	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe39	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7944	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe39	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7945	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe39	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7946	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe39	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7947	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe39	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7948	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe39	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7949	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe39	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7950	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe40	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7951	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe40	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7952	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe40	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7953	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe40	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7954	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe40	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7955	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe40	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7956	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe40	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade ailes nord - Vol 245 (Façade 5)					
7957	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe40	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7958	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe40	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7959	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe40	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7960	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe40	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7961	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe40	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7962	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe41	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7963	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe41	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7964	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe41	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7965	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe41	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7966	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe41	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7967	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe41	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7968	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe41	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7969	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe41	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7970	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe41	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7971	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe41	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7972	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe41	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7973	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe41	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7974	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe42	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7975	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe42	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7976	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe42	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7977	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe42	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7978	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe42	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7979	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe42	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade ailes nord - Vol 245 (Façade 5)								
7980	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe42	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7981	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe42	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7982	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe42	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7983	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe42	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7984	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe42	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7985	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe42	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7986	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe43	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7987	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe43	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7988	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe43	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7989	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe43	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7990	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe43	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7991	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe43	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7992	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe43	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7993	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe43	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7994	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe43	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7995	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe43	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7996	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe43	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7997	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe43	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7998	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe44	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
7999	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe44	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8000	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe44	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8001	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe44	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8002	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe44	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade ailes nord - Vol 245 (Façade 5)					
8003	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe44	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8004	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe44	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8005	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe44	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8006	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe44	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8007	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe44	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8008	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe44	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8009	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe44	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8010	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe45	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8011	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe45	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8012	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe45	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8013	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe45	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8014	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe45	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8015	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe45	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8016	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe45	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8017	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe45	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8018	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe45	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8019	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe45	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8020	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe45	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8021	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe45	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8022	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe46	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8023	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe46	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8024	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe46	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8025	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe46	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade ailes nord - Vol 245 (Façade 5)					
8026	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe46	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8027	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe46	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8028	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe46	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8029	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe46	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8030	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe46	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8031	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe46	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8032	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe46	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8033	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe46	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8034	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe48	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8035	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe48	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8036	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe48	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8037	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe48	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8038	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe48	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8039	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe48	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8040	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe48	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8041	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe48	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8042	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe48	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8043	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe48	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8044	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe48	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8045	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe48	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8046	A	Fenêtre bois peint (Garde corps)-Fe50	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8047	A	Fenêtre bois peint (Garde corps)-Fe50	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8048	A	Fenêtre bois peint (Garde corps)-Fe50	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade ailes nord - Vol 245 (Façade 5)					
8049	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe50	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8050	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe50	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8051	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe50	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8052	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe50	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8053	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe50	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8054	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe50	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8055	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe50	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8056	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe50	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8057	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe50	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8058	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe50	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8059	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe50	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8060	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe50	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8061	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe49	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8062	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe49	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8063	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe49	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8064	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe49	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8065	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe49	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8066	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe49	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8067	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe49	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8068	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe49	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8069	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe49	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8070	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe49	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8071	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe49	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade ailes nord - Vol 245 (Façade 5)								
8072	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe49	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		93						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade ailes ouest - Vol 242 (Façade 2)								
5931	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5932	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5933	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5934	A	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5935	A	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5936	A	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5937	A	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5938	A	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5939	A	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5940	A	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5941	A	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5942	A	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5943	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non visible	Inconnu
5944	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non visible	Inconnu
5945	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non visible	Inconnu
5946	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5947	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5948	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade ailes ouest - Vol 242 (Façade 2)								
5949	A	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5950	A	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5951	A	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5952	A	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5953	A	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5954	A	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5955	A	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5956	A	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5957	A	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5958	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non visible	Inconnu
5959	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non visible	Inconnu
5960	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non visible	Inconnu
5961	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5962	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5963	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5964	A	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5965	A	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5966	A	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5967	A	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5968	A	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5969	A	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5970	A	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5971	A	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade ailes ouest - Vol 242 (Façade 2)					
5972	A	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5973	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non visible	Inconnu
5974	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non visible	Inconnu
5975	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non visible	Inconnu
5976	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5977	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5978	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5979	A	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5980	A	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5981	A	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5982	A	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5983	A	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5984	A	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5985	A	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe4	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5986	A	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe4	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5987	A	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe4	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5988	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non visible	Inconnu
5989	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non visible	Inconnu
5990	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non visible	Inconnu
5991	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5992	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5993	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5994	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade ailes ouest - Vol 242 (Façade 2)					
5995	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5996	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5997	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5998	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5999	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6000	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6001	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6002	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6003	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6004	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6005	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6006	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6007	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6008	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6009	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6010	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6011	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6012	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6013	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6014	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6015	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6016	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6017	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade ailes ouest - Vol 242 (Façade 2)					
6018	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6019	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6020	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6021	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6022	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6023	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6024	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6025	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6026	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6027	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6028	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6029	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6030	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6031	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6032	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6033	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
6034	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6035	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6036	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6037	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6038	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6039	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6040	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade ailes ouest - Vol 242 (Façade 2)					
6041	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6042	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6043	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6044	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6045	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6046	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6047	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6048	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6049	A	Fenêtre bois peint (Embrasure)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
6050	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6051	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6052	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6053	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6054	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6055	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6056	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6057	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6058	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6059	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6060	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6061	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6062	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6063	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade ailes ouest - Vol 242 (Façade 2)					
6064	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6065	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6066	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6067	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6068	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6069	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6070	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6071	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	2,79 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6072	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6073	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6074	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6075	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	1,28 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6076	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	2,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6077	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	1,52 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6078	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Haut Droite	Bois	Peinture	2,79 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6079	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6080	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6081	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6082	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,98 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6083	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Haut Gauche	Bois	Peinture	1,42 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6084	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,5 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6085	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Haut Gauche	Bois	Peinture	2,14 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6086	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade ailes ouest - Vol 242 (Façade 2)					
6087	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6088	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6089	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Centre Gauche	Bois	Peinture	2,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6090	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,19 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6091	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Bas Droite	Bois	Peinture	1,69 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6092	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,23 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6093	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe8	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6094	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6095	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6096	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Bas Droite	Bois	Peinture	1,56 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6097	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Haut Gauche	Bois	Peinture	1,69 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6098	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Haut Gauche	Bois	Peinture	2,16 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
6099	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	2,9 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6100	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,12 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6101	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6102	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6103	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6104	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6105	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6106	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6107	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6108	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6109	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade ailes ouest - Vol 242 (Façade 2)					
6110	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6111	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6112	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6113	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe10	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6114	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe10	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6115	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe10	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6116	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe10	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6117	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe10	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6118	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe10	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6119	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe10	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6120	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe10	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6121	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6122	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe10	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6123	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe10	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6124	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe10	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6125	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe11	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6126	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe11	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6127	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe11	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6128	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe11	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6129	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe11	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6130	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe11	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6131	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe11	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6132	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe11	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade ailes ouest - Vol 242 (Façade 2)					
6133	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe11	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6134	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe11	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6135	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe11	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6136	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe11	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6137	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe12	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6138	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe12	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6139	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe12	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6140	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe12	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6141	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe12	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6142	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe12	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6143	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe12	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6144	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe12	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6145	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe12	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6146	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe12	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6147	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe12	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6148	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe12	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6149	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe13	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6150	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe13	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6151	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe13	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6152	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe13	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6153	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe13	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6154	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe13	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6155	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe13	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade ailes ouest - Vol 242 (Façade 2)					
6156	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe13	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6157	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe13	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6158	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe13	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6159	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe13	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6160	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe13	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6161	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6162	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6163	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6164	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6165	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6166	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6167	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6168	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6169	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6170	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6171	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6172	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6173	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe14	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
6174	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe14	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
6175	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe14	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
6176	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe14	Centre Droite	Bois	Peinture	2,54 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6177	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe14	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6178	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe14	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade ailes ouest - Vol 242 (Façade 2)					
6179	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe14	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6180	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe14	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
6181	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe14	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
6182	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe14	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
6183	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe14	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6184	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe14	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6185	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe14	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6186	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe15	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
6187	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe15	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
6188	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe15	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
6189	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe15	Haut Droite	Bois	Peinture	2,76 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6190	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe15	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6191	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe15	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6192	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe15	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6193	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe15	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
6194	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe15	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
6195	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe15	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
6196	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe15	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6197	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe15	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6198	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe15	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6199	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe16	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
6200	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe16	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
6201	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe16	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade ailes ouest - Vol 242 (Façade 2)					
6202	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe16	Centre Droite	Bois	Peinture	1,48 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6203	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe16	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6204	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe16	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6205	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe16	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6206	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe16	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
6207	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe16	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
6208	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe16	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
6209	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe16	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6210	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe16	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6211	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe16	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6212	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe17	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
6213	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe17	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
6214	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe17	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
6215	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe17	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6216	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe17	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6217	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe17	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6218	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe17	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
6219	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe17	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
6220	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe17	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
6221	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe17	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6222	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe17	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6223	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe17	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6224	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe18	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade ailes ouest - Vol 242 (Façade 2)					
6225	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe18	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
6226	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe18	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
6227	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe18	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6228	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe18	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6229	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe18	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6230	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe18	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
6231	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe18	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
6232	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe18	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
6233	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe18	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6234	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe18	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6235	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe18	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6236	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe19	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6237	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe19	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6238	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe19	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6239	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe19	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6240	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe19	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6241	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe19	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6242	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe19	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6243	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe19	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6244	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe19	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6245	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe19	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6246	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe19	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6247	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe19	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade ailes ouest - Vol 242 (Façade 2)					
6248	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe20	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6249	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe20	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6250	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe20	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6251	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe20	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6252	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe20	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6253	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe20	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6254	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe20	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6255	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe20	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6256	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe20	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6257	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe20	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6258	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe20	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6259	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe20	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6260	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe21	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6261	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe21	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6262	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe21	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6263	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe21	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6264	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe21	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6265	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe21	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6266	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe21	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6267	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe21	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6268	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe21	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6269	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe21	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6270	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe21	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade ailes ouest - Vol 242 (Façade 2)					
6271	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe21	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6272	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe22	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6273	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe22	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6274	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe22	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6275	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe22	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6276	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe22	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6277	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe22	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6278	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe22	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6279	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe22	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6280	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe22	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6281	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe22	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6282	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe22	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6283	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe22	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6284	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe23	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6285	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe23	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6286	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe23	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6287	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe23	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6288	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe23	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6289	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe23	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6290	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe23	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6291	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe23	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6292	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe23	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6293	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe23	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade ailes ouest - Vol 242 (Façade 2)					
6294	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe23	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6295	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe23	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6296	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe24	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6297	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe24	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6298	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe24	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6299	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe24	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6300	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe24	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6301	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe24	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6302	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe24	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6303	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe24	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6304	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe24	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6305	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe24	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6306	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe24	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6307	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe24	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 37

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade rue Vannerie - Vol 241 (Façade 1)					
5562	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,2 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5563	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	2,36 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5564	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,58 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5565	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	1,66 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5566	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	1,2 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade rue Vannerie - Vol 241 (Façade 1)					
5567	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	1,37 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5568	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	2,59 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5569	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	1,63 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5570	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	1,4 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5571	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	2,12 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5572	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	2,57 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5573	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	2,11 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5574	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po4	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,76 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5575	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Centre Droite	Bois	Peinture	2,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5576	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po4	Haut Gauche	Bois	Peinture	1,76 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5577	A	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Droite	Bois	Peinture	1,35 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5578	A	Barreaudage métal peint (Barreaux)-Bar1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5579	A	Barreaudage métal peint (Barreaux)-Bar1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5580	A	Barreaudage métal peint (Barreaux)-Bar1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5581	A	Barreaudage métal peint (Barreaux)-Bar2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5582	A	Barreaudage métal peint (Barreaux)-Bar2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5583	A	Barreaudage métal peint (Barreaux)-Bar2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5584	A	Barreaudage métal peint (Barreaux)-Bar3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5585	A	Barreaudage métal peint (Barreaux)-Bar3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5586	A	Barreaudage métal peint (Barreaux)-Bar3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5587	A	Barreaudage métal peint (Barreaux)-Bar4	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5588	A	Barreaudage métal peint (Barreaux)-Bar4	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5589	A	Barreaudage métal peint (Barreaux)-Bar4	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade rue Vannerie - Vol 241 (Façade 1)					
5590	A	Barreaudage métal peint (Barreaux)-Bar5	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5591	A	Barreaudage métal peint (Barreaux)-Bar5	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5592	A	Barreaudage métal peint (Barreaux)-Bar5	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5593	A	Barreaudage métal peint (Barreaux)-Bar6	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5594	A	Barreaudage métal peint (Barreaux)-Bar6	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5595	A	Barreaudage métal peint (Barreaux)-Bar6	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5596	A	Barreaudage métal peint (Barreaux)-Bar7	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5597	A	Barreaudage métal peint (Barreaux)-Bar7	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5598	A	Barreaudage métal peint (Barreaux)-Bar7	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5599	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5600	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5601	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5602	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5603	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5604	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5605	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5606	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5607	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5608	A	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5609	A	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5610	A	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5611	A	Barreaudage métal peint (Barreaux)-Bar8	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5612	A	Barreaudage métal peint (Barreaux)-Bar8	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade rue Vannerie - Vol 241 (Façade 1)					
5613	A	Barreaudage métal peint (Barreaux)-Bar8	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5614	A	Barreaudage métal peint (Barreaux)-Bar9	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5615	A	Barreaudage métal peint (Barreaux)-Bar9	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5616	A	Barreaudage métal peint (Barreaux)-Bar9	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5617	A	Barreaudage métal peint (Barreaux)-Bar10	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5618	A	Barreaudage métal peint (Barreaux)-Bar10	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5619	A	Barreaudage métal peint (Barreaux)-Bar10	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5620	A	Barreaudage métal peint (Barreaux)-Bar11	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5621	A	Barreaudage métal peint (Barreaux)-Bar11	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5622	A	Barreaudage métal peint (Barreaux)-Bar11	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5623	A	Barreaudage métal peint (Barreaux)-Bar12	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5624	A	Barreaudage métal peint (Barreaux)-Bar12	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5625	A	Barreaudage métal peint (Barreaux)-Bar12	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5626	A	Barreaudage métal peint (Barreaux)-Bar13	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5627	A	Barreaudage métal peint (Barreaux)-Bar13	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5628	A	Barreaudage métal peint (Barreaux)-Bar13	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5629	A	Barreaudage métal peint (Barreaux)-Bar14	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5630	A	Barreaudage métal peint (Barreaux)-Bar14	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5631	A	Barreaudage métal peint (Barreaux)-Bar14	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5632	A	Barreaudage métal peint (Barreaux)-Bar15	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5633	A	Barreaudage métal peint (Barreaux)-Bar15	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5634	A	Barreaudage métal peint (Barreaux)-Bar15	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5635	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade rue Vannerie - Vol 241 (Façade 1)					
5636	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5637	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5638	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5639	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5640	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5641	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5642	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5643	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5644	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5645	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5646	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5647	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5648	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5649	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5650	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5651	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5652	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5653	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5654	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5655	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5656	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5657	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5658	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade rue Vannerie - Vol 241 (Façade 1)					
5659	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5660	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5661	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5662	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5663	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5664	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5665	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5666	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5667	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5668	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5669	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5670	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5671	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5672	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5673	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5674	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5675	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5676	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5677	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5678	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5679	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5680	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5681	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade rue Vannerie - Vol 241 (Façade 1)					
5682	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5683	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5684	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5685	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5686	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5687	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5688	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5689	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5690	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5691	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5692	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5693	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5694	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5695	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5696	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5697	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5698	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5699	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5700	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5701	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5702	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5703	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5704	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade rue Vannerie - Vol 241 (Façade 1)					
5705	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5706	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5707	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5708	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5709	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5710	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5711	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5712	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5713	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5714	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5715	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5716	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5717	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5718	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5719	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5720	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5721	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5722	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5723	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5724	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5725	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5726	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5727	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade rue Vannerie - Vol 241 (Façade 1)					
5728	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5729	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5730	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5731	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5732	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5733	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5734	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5735	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5736	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5737	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5738	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5739	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5740	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5741	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5742	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5743	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe10	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5744	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe10	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5745	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe10	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5746	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe10	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5747	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe10	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5748	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe10	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5749	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe10	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5750	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe10	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade rue Vannerie - Vol 241 (Façade 1)					
5751	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe10	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5752	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe10	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5753	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe10	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5754	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe10	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5755	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe11	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5756	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe11	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5757	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe11	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5758	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe11	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5759	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe11	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5760	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe11	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5761	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe11	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5762	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe11	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5763	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe11	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5764	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe11	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5765	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe11	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5766	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe11	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5767	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe12	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5768	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe12	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5769	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe12	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5770	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe12	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5771	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe12	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5772	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe12	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5773	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe12	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade rue Vannerie - Vol 241 (Façade 1)					
5774	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe12	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5775	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe12	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5776	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe12	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5777	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe12	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5778	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe12	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5779	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe13	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5780	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe13	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5781	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe13	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5782	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe13	Centre Centre	Bois	Peinture	1,41 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5783	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe13	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5784	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe13	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5785	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe13	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5786	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe13	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5787	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe13	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5788	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe13	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5789	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe13	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5790	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe13	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5791	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe13	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5792	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe14	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5793	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe14	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5794	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe14	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5795	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe14	Haut Gauche	Bois	Peinture	2,86 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5796	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe14	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade rue Vannerie - Vol 241 (Façade 1)					
5797	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe14	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5798	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe14	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5799	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe14	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5800	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe14	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5801	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe14	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5802	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe14	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5803	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe14	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5804	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe14	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5805	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	1,27 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5806	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	2,2 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5807	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe15	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5808	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe15	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5809	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe15	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5810	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe15	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5811	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe15	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5812	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe15	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5813	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe15	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5814	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe15	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5815	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe15	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5816	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe15	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5817	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe15	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5818	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe15	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5819	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe15	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade rue Vannerie - Vol 241 (Façade 1)					
5820	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe15	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5821	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe15	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5822	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe16	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5823	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe16	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5824	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe16	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5825	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe16	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5826	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe16	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5827	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe16	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5828	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe16	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5829	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe16	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5830	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe16	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5831	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe16	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5832	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe16	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5833	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe16	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5834	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe16	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5835	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe16	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5836	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe16	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5837	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe17	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5838	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe17	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5839	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe17	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5840	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe17	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5841	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe17	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5842	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe17	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade rue Vannerie - Vol 241 (Façade 1)					
5843	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe17	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5844	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe17	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5845	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe17	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5846	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe17	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5847	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe17	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5848	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe17	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5849	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe17	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5850	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe17	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5851	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe17	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5852	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe18	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5853	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe18	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5854	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe18	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5855	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe18	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5856	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe18	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5857	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe18	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5858	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe18	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5859	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe18	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5860	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe18	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5861	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe18	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5862	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe18	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5863	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe18	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5864	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe18	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5865	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe18	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade rue Vannerie - Vol 241 (Façade 1)					
5866	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe18	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5867	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe19	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5868	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe19	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5869	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe19	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5870	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe19	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5871	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe19	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5872	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe19	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5873	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe19	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5874	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe19	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5875	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe19	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5876	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe19	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5877	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe19	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5878	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe19	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5879	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe19	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5880	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe19	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5881	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe19	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5882	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe20	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5883	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe20	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5884	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe20	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5885	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe20	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5886	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe20	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5887	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe20	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5888	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe20	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade rue Vannerie - Vol 241 (Façade 1)					
5889	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe20	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5890	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe20	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5891	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe20	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5892	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe20	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5893	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe20	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5894	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe20	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5895	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe20	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5896	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe20	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5897	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe21	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5898	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe21	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5899	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe21	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5900	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe21	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5901	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe21	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5902	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe21	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5903	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe21	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5904	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe21	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5905	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe21	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5906	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe21	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5907	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe21	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5908	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe21	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5909	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe21	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5910	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe21	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5911	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe21	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Façade rue Vannerie - Vol 241 (Façade 1)					
5912	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe22	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5913	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe22	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5914	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe22	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5915	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe22	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5916	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe22	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5917	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe22	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5918	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe22	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5919	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe22	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5920	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe22	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5921	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe22	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5922	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe22	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5923	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe22	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5924	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe22	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5925	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe22	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5926	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe22	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5927	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5928	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5929	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5930	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	2,64 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 44

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Galerie façade Nord - Vol 246 (Façade 6)					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Galerie façade Nord - Vol 246 (Façade 6)					
8073	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8074	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8075	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8076	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8077	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8078	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8079	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8080	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8081	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8082	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8083	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8084	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8085	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8086	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8087	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8088	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8089	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8090	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8091	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8092	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8093	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8094	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8095	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Galerie façade Nord - Vol 246 (Façade 6)					
8096	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8097	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8098	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8099	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8100	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8101	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8102	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8103	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8104	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8105	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8106	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8107	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8108	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8109	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8110	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8111	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8112	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8113	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8114	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8115	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8116	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8117	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8118	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Galerie façade Nord - Vol 246 (Façade 6)					
8119	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8120	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8121	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8122	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8123	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8124	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8125	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8126	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8127	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8128	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8129	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8130	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8131	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8132	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8133	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8134	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8135	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8136	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8137	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8138	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8139	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8140	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8141	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe6	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Galerie façade Nord - Vol 246 (Façade 6)					
8142	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8143	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8144	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8145	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8146	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8147	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe7	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8148	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8149	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8150	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8151	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8152	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8153	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe7	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8154	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8155	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8156	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe7	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8157	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8158	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8159	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8160	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8161	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8162	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8163	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8164	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Galerie façade Nord - Vol 246 (Façade 6)					
8165	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe8	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8166	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8167	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8168	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe8	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8169	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8170	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8171	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe9	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8172	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8173	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8174	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe9	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8175	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe10	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8176	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe10	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8177	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe10	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8178	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe10	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8179	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe10	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8180	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe10	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8181	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe11	Haut Gauche	Bois	Peinture	2,42 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8182	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe11	Haut Gauche	Bois	Peinture	1,97 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8183	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe11	Centre Droite	Bois	Peinture	1,83 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8184	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe11	Haut Gauche	Bois	Peinture	1,28 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8185	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe12	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8186	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe12	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8187	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe12	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Galerie façade Nord - Vol 246 (Façade 6)					
8188	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe12	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8189	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe12	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8190	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe12	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8191	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe12	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8192	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe12	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8193	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe12	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8194	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe12	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8195	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe12	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8196	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe12	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8197	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe13	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8198	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe13	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8199	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe13	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8200	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe13	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8201	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe13	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8202	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe13	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8203	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe13	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8204	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe13	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8205	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe13	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8206	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe13	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8207	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe13	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8208	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe13	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8209	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe14	Centre Centre	Bois	Peinture	2,28 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
8210	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe14	Bas Centre	Bois	Peinture	1,38 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Galerie façade Nord - Vol 246 (Façade 6)					
8211	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe14	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,31 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
8212	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe14	Bas Droite	Bois	Peinture	2,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8213	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe15	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,49 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
8214	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe15	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,8 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8215	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe15	Centre Centre	Bois	Peinture	2,76 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
8216	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe15	Centre Centre	Bois	Peinture	1,5 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8217	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe16	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8218	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe16	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8219	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe16	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8220	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe16	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8221	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe16	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8222	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe16	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8223	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe16	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8224	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe16	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8225	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe16	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8226	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe16	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8227	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe16	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8228	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe16	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 16

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Galerie Façade Sud - Vol 247 (Façade 7)					
8229	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Galerie Façade Sud - Vol 247 (Façade 7)					
8230	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8231	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8232	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8233	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8234	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8235	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8236	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8237	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8238	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8239	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8240	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8241	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8242	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8243	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8244	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8245	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8246	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8247	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8248	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8249	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8250	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8251	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8252	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Galerie Façade Sud - Vol 247 (Façade 7)					
8253	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8254	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8255	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8256	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8257	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8258	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8259	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8260	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8261	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8262	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8263	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8264	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8265	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8266	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8267	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8268	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8269	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8270	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8271	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8272	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8273	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8274	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8275	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Galerie Façade Sud - Vol 247 (Façade 7)					
8276	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8277	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8278	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8279	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8280	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8281	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8282	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8283	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8284	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8285	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8286	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8287	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8288	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8289	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8290	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8291	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8292	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8293	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8294	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8295	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8296	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8297	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8298	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Galerie Façade Sud - Vol 247 (Façade 7)					
8299	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8300	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8301	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8302	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8303	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8304	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8305	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8306	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8307	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8308	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8309	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8310	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8311	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
8312	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 111 (Esc. 9)					
4055	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4056	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4057	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4058	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4059	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 111 (Esc. 9)					
4060	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4061	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4062	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4063	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4064	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4065	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4066	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4079	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	2,62 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4080	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	1,64 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4081	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	1,19 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4082	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,11 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4083	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	2,34 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4084	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	1,12 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4085	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	2,2 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4086	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	2,28 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4123	C	Escalier droit bois peint (Contre marche)-Et1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4124	C	Escalier droit bois peint (Contre marche)-Et1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4125	C	Escalier droit bois peint (Contre marche)-Et1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4126	C	Escalier droit bois peint (Limon)-Et1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4127	C	Escalier droit bois peint (Limon)-Et1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4128	C	Escalier droit bois peint (Limon)-Et1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4129	C	Escalier droit bois peint (Garde corps)-Et1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4130	C	Escalier droit bois peint (Garde corps)-Et1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 111 (Esc. 9)					
4131	C	Escalier droit bois peint (Garde corps)-Et1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4132	C	Escalier droit bois peint (Marche)-Et1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4133	C	Escalier droit bois peint (Marche)-Et1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4134	C	Escalier droit bois peint (Marche)-Et1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4135	C	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4136	C	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4137	C	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4138	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4139	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4140	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4155	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4156	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4157	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 112 (Rgt)					
4067	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4068	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4069	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4070	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4071	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4072	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4073	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4074	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4075	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4076	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4077	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4078	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4141	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4142	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4143	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4158	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 112 (Rgt)					
4159	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4160	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 113 (CHA122)					
4051	C	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	1,11 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4052	D	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	2,46 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4053	A	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	2,39 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4054	B	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	2,28 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4118	C	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	2,46 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4119	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	2,61 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4120	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	2,76 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4121	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	1,69 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4122	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,59 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4144	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	4,72 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4154	Plancher bas	Cimaises (Cimaises)-Cimaises1	Haut Centre	Bois	Peinture	4,3 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 114 (CHA121)					
4023	B	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	1,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4024	A	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	1,51 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4025	D	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	2,38 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4026	C	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	2,93 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4087	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	2,19 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4088	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	2,75 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4089	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	2,23 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4090	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	2,34 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4113	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	2,73 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4114	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	2,97 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4115	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	1,64 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4116	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,56 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4117	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	1,9 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4145	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	4,6 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4153	Plancher bas	Cimaises (Cimaises)-Cimaises1	Centre Centre	Bois	Peinture	3,95 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 115 (Couloir 5)					
4027	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 115 (Couloir 5)					
4028	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4029	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4030	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4031	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4032	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4033	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4034	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4035	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4048	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4049	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4050	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4095	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	1,28 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4096	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,2 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4097	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	1,18 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4098	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,17 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4152	Plancher bas	Cimaises (Cimaises)-Cimaises1	Bas Droite	Bois	Peinture	4,26 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 116 (Esc. 10)					
4036	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4037	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 116 (Esc. 10)					
4038	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4039	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4040	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4041	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4042	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4043	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4044	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4045	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4046	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4047	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 117 (CHA120)					
4019	A	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	2,53 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4020	B	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	2,84 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4021	C	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	2,1 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4022	D	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	2,44 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4091	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	2,18 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4092	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	2,98 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4093	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	2,25 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4094	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	2,27 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4109	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	1,42 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 117 (CHA120)					
4110	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	1,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4111	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	2,82 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4112	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	1,94 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4146	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	4,14 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4151	Plancher bas	Cimaises (Cimaises)-Cimaises1	Centre Gauche	Bois	Peinture	3,42 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 118 (CHA119)					
4015	A	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	1,51 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4016	B	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	1,61 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4017	C	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	1,63 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4018	D	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	2,97 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4104	C	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	1,77 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4105	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	1,47 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4106	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	2,8 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4107	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	2,66 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4108	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,88 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4147	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Centre	Bois	Peinture	4,93 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 118 (CHA119)					
4150	Plancher bas	Cimaises (Cimaises)-Cimaises1	Centre Centre	Bois	Peinture	3,31 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 119 (CHA109)					
3520	I	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	2,47 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3521	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,51 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3522	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	1,66 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3523	I	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	1,93 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3524	I	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,91 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3992	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3993	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3994	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3995	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3996	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3997	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3998	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3999	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4000	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4001	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4002	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4003	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 119 (CHA109)					
4004	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4005	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4006	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4007	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4008	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4009	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4010	I	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	1,69 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4011	J	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,8 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4012	A	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	2,83 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4013	B	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	1,84 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4014	H	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	1,56 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4099	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	1,9 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4100	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	1,36 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4101	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	2,18 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4102	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	2,24 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4103	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	1,24 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4148	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Gauche	Bois	Peinture	3,66 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4149	Plancher bas	Cimaises (Cimaises)-Cimaises1	Centre Droite	Bois	Peinture	3,27 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 15

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 121 (CHA108)					
3459	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3460	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3461	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3462	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3463	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3464	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3465	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3466	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3467	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3468	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3469	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3470	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3471	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3472	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3473	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3480	E	Mur platre peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3481	E	Mur platre peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3482	E	Mur platre peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3498	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3499	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3500	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3501	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3502	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 121 (CHA108)					
3503	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3504	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3505	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3506	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3510	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	2,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3511	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	2,62 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3512	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	1,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3513	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,57 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3514	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	1,18 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3515	B	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	2,9 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3516	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	1,74 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3517	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,23 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3518	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	2,95 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3519	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	2,87 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 122 (Sanitaires 2)					
3474	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 122 (Sanitaires 2)					
3475	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3476	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3477	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3478	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3479	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3483	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3484	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3485	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3486	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3487	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3488	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3489	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3490	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3491	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3492	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3493	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3494	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3495	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3496	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3497	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3507	Plancher bas	Plinthe-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 122 (Sanitaires 2)					
3508	Plancher bas	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3509	Plancher bas	Plinthe-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		6						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 123 (CHA110)					
3527	Plancher bas	Cimaise (Cimaise)-Cimaise1	Bas Centre	Bois	Peinture	1,3 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3528	A	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	1,81 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3529	B	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,9 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3530	C	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	1,69 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3531	D	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	2,74 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3532	C	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	1,63 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3533	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,24 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3534	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	2,75 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3535	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	2,84 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3536	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	2,93 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3537	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	1,48 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3538	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	1,52 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3539	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,97 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 123 (CHA110)					
3540	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	2,12 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3541	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	2,66 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3542	C	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	2,37 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3543	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	1,89 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3544	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	2,12 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3545	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,66 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3546	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	1,31 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3547	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3548	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3549	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 124 (CHA111)					
3550	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3551	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 124 (CHA111)					
3552	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3553	Plancher haut	Cimaise (Cimaise)-Cimaise1	Bas Droite	Bois	Peinture	1,49 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3554	A	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	2,4 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3555	B	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	1,81 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3556	C	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	2,67 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3557	D	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	2,97 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3558	C	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,59 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3559	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	2,4 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3560	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,3 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3561	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	1,81 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3562	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	2,98 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3563	C	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	2,37 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3564	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	2,89 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3565	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,58 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3566	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	1,42 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3567	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	1,67 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 125 (CHA112)					
3568	C	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	1,88 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 125 (CHA112)					
3569	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	2,61 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3570	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	2,72 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3571	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	2,42 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3572	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,5 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3573	Plancher haut	Cimaise (Cimaise)-Cimaise1	Haut Gauche	Bois	Peinture	1,32 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3574	Plancher bas	Plinthe-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3575	Plancher bas	Plinthe-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3576	Plancher bas	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3577	A	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	1,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3578	B	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	1,65 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3579	C	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	2,38 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3580	D	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	1,92 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3581	D	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	1,73 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3582	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	2,25 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3583	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	2,12 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3584	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,97 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3585	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	2,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 126 (Esc. 11)					
3631	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3632	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3633	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3634	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3635	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3636	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3637	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3638	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3639	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3640	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3641	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3642	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3643	C	Plinthe-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3644	C	Plinthe-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3645	C	Plinthe-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3646	B	Escalier droit bois peint (Limon)-Et1	Centre Gauche	Bois	Peinture	2,87 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3647	B	Escalier droit bois peint (Contre marche)-Et1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3648	B	Escalier droit bois peint (Contre marche)-Et1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3649	B	Escalier droit bois peint (Contre marche)-Et1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3650	B	Escalier droit bois peint (Garde corps)-Et1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3651	B	Escalier droit bois peint (Garde corps)-Et1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3652	B	Escalier droit bois peint (Garde corps)-Et1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3653	B	Escalier droit bois peint (Marche)-Et1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 126 (Esc. 11)					
3654	B	Escalier droit bois peint (Marche)-Et1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3655	B	Escalier droit bois peint (Marche)-Et1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3656	D	Escalier droit pierre (Marche)-Ed1	Bas Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3657	D	Escalier droit pierre (Contre marche)-Ed1	Haut Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 127 (Esc. 12)					
3586	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3587	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3588	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3589	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3590	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3591	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3604	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3605	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3606	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3607	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3608	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3609	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3610	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3611	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3612	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 127 (Esc. 12)					
3613	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3614	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3615	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3616	E	Escalier droit bois peint (Contre marche)-Et1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3617	E	Escalier droit bois peint (Contre marche)-Et1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3618	E	Escalier droit bois peint (Contre marche)-Et1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3619	E	Escalier droit bois peint (Limon)-Et1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3620	E	Escalier droit bois peint (Limon)-Et1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3621	E	Escalier droit bois peint (Limon)-Et1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3622	E	Escalier droit bois peint (Garde corps)-Et1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3623	E	Escalier droit bois peint (Garde corps)-Et1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3624	E	Escalier droit bois peint (Garde corps)-Et1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3625	E	Escalier droit bois peint (Marche)-Et1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3626	E	Escalier droit bois peint (Marche)-Et1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3627	E	Escalier droit bois peint (Marche)-Et1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3658	Plancher bas	Plinthe-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3659	Plancher bas	Plinthe-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3660	Plancher bas	Plinthe-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3661	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 127 (Esc. 12)					
3662	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3663	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3664	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3665	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3666	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 128 (CHA113)					
3592	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3593	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3594	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3595	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3596	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3597	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3598	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3599	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3600	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3601	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3602	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3603	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3628	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 128 (CHA113)					
3629	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3630	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		5						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 130 (CHA114)					
2974	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2975	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2976	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2977	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2978	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2979	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2980	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2981	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2982	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2983	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2984	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2985	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2986	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2987	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 130 (CHA114)					
2988	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2989	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2990	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2991	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2992	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2993	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2994	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2995	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2996	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2997	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2998	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2999	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3000	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3001	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3002	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3003	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3004	Plancher haut	Plafond bois peint-Plafond1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3005	Plancher haut	Plafond bois peint-Plafond1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3006	Plancher haut	Plafond bois peint-Plafond1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 130 (CHA114)					
3007	Plancher bas	Plinthe-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3008	Plancher bas	Plinthe-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3009	Plancher bas	Plinthe-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 131 (CHA115)					
2908	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2909	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2910	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2911	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2912	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2913	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2914	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2915	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2916	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2917	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2918	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2919	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 131 (CHA115)					
2971	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2972	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2973	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 132 (Esc. 13)					
2896	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2897	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2898	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2899	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2900	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2901	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2902	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2903	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2904	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2905	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2906	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2907	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 132 (Esc. 13)					
2920	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2921	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2922	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2923	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2924	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2925	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2956	C	Escalier tournant métal peint (Garde corps)-Et1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2957	C	Escalier tournant métal peint (Garde corps)-Et1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2958	C	Escalier tournant métal peint (Garde corps)-Et1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2959	C	Escalier tournant métal peint (Marche)-Et1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2960	C	Escalier tournant métal peint (Marche)-Et1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2961	C	Escalier tournant métal peint (Marche)-Et1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2962	C	Escalier tournant métal peint (Contre marche)-Et1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2963	C	Escalier tournant métal peint (Contre marche)-Et1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2964	C	Escalier tournant métal peint (Contre marche)-Et1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2965	C	Escalier tournant métal peint (Limon)-Et1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2966	C	Escalier tournant métal peint (Limon)-Et1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2967	C	Escalier tournant métal peint (Limon)-Et1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2968	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2969	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 132 (Esc. 13)					
2970	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 133 (CHA116)					
2884	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2885	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2886	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2887	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2888	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2889	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2890	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2891	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2892	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2893	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2894	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2895	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2926	D	Plinthe-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2927	D	Plinthe-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2928	D	Plinthe-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2929	B	Cimaise (Cimaise)-Cimaise1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2930	B	Cimaise (Cimaise)-Cimaise1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 133 (CHA116)					
2931	B	Cimaise (Cimaise)-Cimaise1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2932	C	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,49 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2933	A	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	2,13 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2934	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre			1,64 mg/cm²		Inconnu
2935	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	1,65 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2936	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,67 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2937	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,16 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2938	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Haut Gauche			1,74 mg/cm²		Inconnu
2939	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	1,47 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2940	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	1,5 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2941	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	2,85 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2942	C	Porte bois peint - copie (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite			2,23 mg/cm²		Inconnu
2943	C	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2944	C	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2945	C	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2946	C	Porte bois peint - copie (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2947	C	Porte bois peint - copie (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2948	C	Porte bois peint - copie (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2949	C	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	1,3 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2950	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2951	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2952	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2953	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 133 (CHA116)					
2954	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2955	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :	15							

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 134 (Esc. 14)					
2879	A	Mur pierre brut-Mur1	Bas Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2880	B	Mur pierre brut-Mur1	Haut Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2881	D	Mur pierre brut-Mur1	Haut Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2882	C	Colonne pierre brut (Colonne)-Colonne1	Centre Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :	4							

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 135 (CHA117)					
2833	C	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	2,5 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2834	D	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	1,54 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2835	A	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	1,8 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2836	B	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	2,59 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2837	Plancher haut	Cimaise (Cimaise)-Cimaise1	Haut Centre	Bois	Peinture	1,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2838	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite			1,04 mg/cm²		Inconnu
2839	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	1,19 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2840	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	1,16 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 135 (CHA117)					
2841	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	2,94 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2842	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite			1,79 mg/cm²		Inconnu
2843	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	1,42 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2844	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	1,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2845	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	2,13 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2852	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2853	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2854	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2855	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2856	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2857	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 136 (Porche 4)					
2846	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2847	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2848	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2849	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2850	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2851	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2858	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2859	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 136 (Porche 4)					
2860	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2861	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2862	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2863	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2864	D	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2865	D	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2866	D	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2867	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2868	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2869	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2870	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2871	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2872	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2873	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2874	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2875	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2876	A	Mur pierre brut-Mur1	Centre Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2877	D	Mur pierre brut-Mur1	Bas Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2878	C	Mur pierre brut-Mur1	Centre Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2883	B	Colonne pierre brut (Colonne)-Colonne1	Centre Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 137 (CHA118)					
2763	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2764	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2765	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2766	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2767	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2768	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2814	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2815	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2816	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2817	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2818	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2819	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2820	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2821	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2822	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2823	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2824	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2825	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2826	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 137 (CHA118)					
2827	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2828	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2829	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre			1,51 mg/cm²		Inconnu
2830	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	1,93 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2831	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	2,29 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2832	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	2,36 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 138 (CHA101)					
2769	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2770	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2771	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2772	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2773	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2774	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2775	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2776	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2777	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2778	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2779	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2780	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2781	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 138 (CHA101)					
2782	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2783	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2784	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2785	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2786	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2787	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2788	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2789	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2790	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2791	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2792	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2793	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2794	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2795	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2796	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2797	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2798	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2799	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2800	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2801	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2802	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2803	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2804	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 138 (CHA101)					
2805	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2806	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2807	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2808	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2809	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2810	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2811	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2812	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2813	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 139 (CHA103)					
2729	C	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2730	C	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2731	C	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2732	D	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2733	D	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2734	D	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 139 (CHA103)					
2735	A	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2736	A	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2737	A	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2738	B	Cimaise (Cimaise)-Cimaise1	Haut Droite	Bois	Peinture	2,47 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2739	B	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,78 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2740	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche			0,02 mg/cm²		Inconnu
2741	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite			0,09 mg/cm²		Inconnu
2742	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite			0,04 mg/cm²		Inconnu
2743	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	2,42 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2744	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	2,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2745	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2746	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2747	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2748	C	Plinthe-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2749	C	Plinthe-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2750	C	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2751	D	Plinthe-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2752	D	Plinthe-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2753	D	Plinthe-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2754	A	Plinthe-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2755	A	Plinthe-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2756	A	Plinthe-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2757	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 139 (CHA103)					
2758	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2759	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2760	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2761	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2762	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 140 (Couloir 6)					
2703	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2704	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2705	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2711	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2712	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2713	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2714	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2715	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2716	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2717	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2718	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2719	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2720	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2721	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 140 (Couloir 6)					
2722	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2723	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2724	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2725	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2726	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2727	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2728	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		3						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 141 (Extérieur 3)					
2706	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2707	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2708	F	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2709	A	Mur pierre brut-Mur1	Centre Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2710	C	Mur pierre brut-Mur1	Centre Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		3						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 143 (Esc. 15)					
2682	F	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2683	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2684	F	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2685	E	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2686	E	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2687	E	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2688	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2689	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2690	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2691	B	Mur pierre brut-Mur1	Bas Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2692	A	Mur pierre brut-Mur1	Bas Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2693	C	Mur pierre brut-Mur1	Haut Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2694	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2695	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2696	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2697	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2698	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2699	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2700	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 143 (Esc. 15)					
2701	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2702	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		8						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 144 (CHA102)					
2661	Plancher haut	Cimaises (Cimaises)-Cimaises1	Bas Centre	Bois	Peinture	1,14 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2662	A	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	2,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2663	B	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,15 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2664	C	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2665	D	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	2,5 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2666	A	Porte bois peint - copie (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche			1,12 mg/cm²		Inconnu
2667	A	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2668	A	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2669	A	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2670	A	Porte bois peint - copie (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2671	A	Porte bois peint - copie (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2672	A	Porte bois peint - copie (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2673	A	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	2,62 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2674	B	Porte bois peint - copie (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre			1,69 mg/cm²		Inconnu
2675	B	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2676	B	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 144 (CHA102)					
2677	B	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2678	B	Porte bois peint - copie (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2679	B	Porte bois peint - copie (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2680	B	Porte bois peint - copie (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2681	B	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,65 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 145 (CHA1104)					
3289	Plancher haut	Cimaise (Cimaise)-Cimaise1	Centre Gauche	Bois	Peinture	2,68 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3290	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3291	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3292	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3293	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3294	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3295	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3296	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3297	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3298	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3299	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3300	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3301	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 145 (CHA1104)					
3302	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3303	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3304	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3355	C	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	2,2 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3356	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	2,85 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3357	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	2,89 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3358	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,19 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3359	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	2,85 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3452	Plancher haut	Moulure staff peint (Moulure)-Moulure1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	2,48 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3456	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3457	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3458	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 146 (CHA105)					
3305	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3306	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 146 (CHA105)					
3307	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3308	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3309	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3310	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3311	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3312	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3313	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3314	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3315	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3316	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3317	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3318	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3319	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3320	Plancher haut	Cimaise (Cimaise)-Cimaise1	Bas Centre	Bois	Peinture	2,82 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3321	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3322	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3323	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3363	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	1,82 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3364	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	2,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3365	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	1,25 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3366	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	2,3 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3367	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	1,55 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 146 (CHA105)					
3374	C	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,94 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3375	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	1,42 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3376	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	2,53 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3377	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,32 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3378	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	2,13 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3451	Plancher haut	Moulure staff peint (Moulure)-Moulure1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	1,87 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3453	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3454	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3455	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 147 (CHA106)					
3354	Plancher haut	Cimaise (Cimaise)-Cimaise1	Centre Centre	Bois	Peinture	1,31 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3360	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3361	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3362	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 147 (CHA106)					
3368	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3369	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3370	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3371	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3372	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3373	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3379	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	2,85 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3380	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	1 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3381	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	1,35 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3382	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,34 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3383	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	1,31 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3384	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3385	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3386	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3387	C	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,47 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3388	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	2,4 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3389	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	2,42 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3390	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	1,18 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3391	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	1,67 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3392	B	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3393	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	2,64 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3394	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,7 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3395	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,75 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 147 (CHA106)					
3396	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	2,44 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 148 (Esc. 16)					
3400	D	Plinthe-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	2,68 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3401	B	Escalier tournant pierre (Contre marche)-Et1	Bas Centre	Pierre	Brut	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3402	B	Escalier tournant pierre (Contre marche)-Et1	Haut Droite	Pierre	Brut	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3403	B	Escalier tournant pierre (Contre marche)-Et1	Centre Droite	Pierre	Brut	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3404	B	Escalier tournant pierre (Garde corps)-Et1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3405	B	Escalier tournant pierre (Garde corps)-Et1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3406	B	Escalier tournant pierre (Garde corps)-Et1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3407	B	Escalier tournant pierre (Limon)-Et1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3408	B	Escalier tournant pierre (Limon)-Et1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3409	B	Escalier tournant pierre (Limon)-Et1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3410	B	Escalier tournant pierre (Marche)-Et1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3411	B	Escalier tournant pierre (Marche)-Et1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3412	B	Escalier tournant pierre (Marche)-Et1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3413	C	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	2,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3414	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	2,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3415	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	1,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3416	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	1,68 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3417	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	1,5 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 148 (Esc. 16)					
3418	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3419	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3420	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3421	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3422	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3423	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3424	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3425	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3426	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3427	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3428	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3429	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3436	C	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3437	C	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3438	C	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3439	B	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3440	B	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3441	B	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3442	D	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3443	D	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3444	D	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3445	A	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3446	A	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 148 (Esc. 16)					
3447	A	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 149 (CHA107)					
3324	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3325	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3326	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3327	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3328	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3329	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3330	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3331	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3332	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3333	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3334	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3335	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3336	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3337	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3338	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3339	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3340	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3341	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 149 (CHA107)					
3342	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3343	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3344	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3345	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3346	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3347	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3348	B	Mur platre peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3349	B	Mur platre peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3350	B	Mur platre peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3351	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3352	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3353	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3397	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3398	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3399	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 149 (CHA107)					
3430	B	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3431	B	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3432	B	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3433	C	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3434	C	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3435	C	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3448	B	Escalier tournant pierre (Contre marche)-Et1	Haut Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3449	B	Escalier tournant pierre (Limon)-Et1	Bas Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3450	B	Escalier tournant pierre (Marche)-Et1	Haut Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3525	C	Porte bois peint - copie (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	3,51 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3526	C	Porte bois peint - copie (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	3,17 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 150 (CM107)					
3667	D	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	1,7 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3668	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	1 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3669	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	1,78 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3670	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,15 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3671	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	2,82 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3677	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3678	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3679	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 150 (CM107)					
3680	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3681	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3682	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3683	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3684	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3685	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3686	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3687	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3688	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3689	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3690	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3691	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3692	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3693	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3694	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3695	D	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	1,12 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3696	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	2,57 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3697	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,83 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3698	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,65 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3699	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	1,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3739	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 150 (CM107)					
3740	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3741	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3742	B	Cimaise (Cimaise)-Cimaise1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3743	B	Cimaise (Cimaise)-Cimaise1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3744	B	Cimaise (Cimaise)-Cimaise1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 151 (CM101)					
3672	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	2,85 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3673	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	1,41 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3674	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	1,43 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3675	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	2,32 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3676	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3714	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3715	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3716	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3717	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3718	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3719	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3972	D	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	2,79 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 151 (CM101)					
3973	D	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	1,9 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3974	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,59 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3975	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	1,38 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3976	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	1,47 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3977	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	2,21 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3978	C	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,24 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3979	D	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	2,44 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3980	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	2,23 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3981	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	1,99 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3982	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3983	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	1,18 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3984	B	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	2,66 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3985	Plancher haut	Cimaise (Cimaise)-Cimaise1	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3986	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3987	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	2,48 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3988	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	2,85 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3989	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	1,93 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3990	A	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	1,36 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3991	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	2,22 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 152 (Dégagement 7)					
3700	A	Porte bois peint - copie (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	1,31 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3701	A	Porte bois peint - copie (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	1,98 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3702	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3703	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3704	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3705	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3706	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3707	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3708	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3709	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3710	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3711	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3712	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3713	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 154 (W.c 6)					
3720	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3721	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3722	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3723	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3724	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 154 (W.c 6)					
3725	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3726	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3727	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3728	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3729	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3730	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3731	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3732	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3733	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3734	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3735	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3736	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3737	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3738	Plancher haut	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 155 (Esc. 17)					
3750	D	Escalier tournant bois peint (Garde corps)-Et1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3751	D	Escalier tournant bois peint (Garde corps)-Et1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3752	D	Escalier tournant bois peint (Garde corps)-Et1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3753	D	Escalier tournant bois peint (Contre marche)-Et1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 155 (Esc. 17)					
3754	D	Escalier tournant bois peint (Contre marche)-Et1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3755	D	Escalier tournant bois peint (Contre marche)-Et1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3756	D	Escalier tournant bois peint (Marche)-Et1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3757	D	Escalier tournant bois peint (Marche)-Et1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3758	D	Escalier tournant bois peint (Marche)-Et1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3759	D	Escalier tournant bois peint (Limon)-Et1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3760	D	Escalier tournant bois peint (Limon)-Et1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3761	D	Escalier tournant bois peint (Limon)-Et1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3762	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3763	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3764	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3765	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3766	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3767	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3768	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3769	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3770	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3771	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3772	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3773	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 156 (Esc. 18)					
3929	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	1,4 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3930	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	2,48 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3931	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	1,19 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3932	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	2,25 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3933	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	1,96 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3939	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	2,65 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3940	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	1,5 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3941	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3942	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3943	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3944	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3945	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3946	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3947	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3948	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3949	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3950	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3951	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3952	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3953	B	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	2,26 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3954	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	1,82 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3955	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	1,27 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3956	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	1,29 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 156 (Esc. 18)					
3957	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	1,15 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3958	Plancher bas	Plinthe-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3959	Plancher bas	Plinthe-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3960	Plancher bas	Plinthe-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3961	C	Escalier tournant bois peint (Limon)-Et1	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,16 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3962	C	Escalier tournant bois peint (Marche)-Et1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3963	C	Escalier tournant bois peint (Marche)-Et1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3964	C	Escalier tournant bois peint (Marche)-Et1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3965	C	Escalier tournant bois peint (Garde corps)-Et1	Centre Droite	Métal	Peinture	2,88 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3966	C	Escalier tournant bois peint (Contre marche)-Et1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3967	C	Escalier tournant bois peint (Contre marche)-Et1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3968	C	Escalier tournant bois peint (Contre marche)-Et1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3969	C	Cimaise (Cimaise)-Cimaise1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3970	C	Cimaise (Cimaise)-Cimaise1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3971	C	Cimaise (Cimaise)-Cimaise1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 157 (CM102)					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 157 (CM102)					
3745	D	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	1,6 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3746	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	2,52 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3747	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	3 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3748	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,48 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3749	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	1,77 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3774	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3775	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3776	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3777	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3778	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3779	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3780	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3781	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3782	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3783	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3784	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3785	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3914	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3915	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3916	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3917	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3918	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3919	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 157 (CM102)					
3934	D	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,34 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3935	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	1,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3936	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	2,4 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3937	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	1,49 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3938	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	1,1 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 158 (CM106)					
3786	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	2,18 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3787	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,62 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3788	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	1,92 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3789	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	2,79 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3790	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	2,6 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3791	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,23 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3792	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	2,78 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3793	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	3 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3794	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3795	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3796	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3797	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3798	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3799	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 158 (CM106)					
3800	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3801	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3802	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3803	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3804	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3805	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3806	B	Cimaise (Cimaise)-Cimaise1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3807	B	Cimaise (Cimaise)-Cimaise1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3808	B	Cimaise (Cimaise)-Cimaise1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3809	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3810	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3811	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3812	C	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	1,19 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3813	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	1,14 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3814	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	2,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3815	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	2,9 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3816	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	1,51 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3822	C	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	2,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3823	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	1,18 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 158 (CM106)					
3824	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	2,2 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3825	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	2,66 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3826	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	2,55 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 159 (CM105)					
3817	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,25 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3818	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	1,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3819	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	1,94 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3820	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	2,52 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3821	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	1,28 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3827	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	2,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3828	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	1,51 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3829	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	2,11 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3830	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	2,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3831	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,19 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3832	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3833	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3834	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3835	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3836	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3837	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 159 (CM105)					
3838	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3839	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3840	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3841	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3842	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3843	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3844	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3845	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3846	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3847	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3848	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3849	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3850	D	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,96 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3851	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	2,75 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3852	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	1,96 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3853	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,36 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3854	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	2,25 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3860	B	Cimaise (Cimaise)-Cimaise1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3861	B	Cimaise (Cimaise)-Cimaise1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3862	B	Cimaise (Cimaise)-Cimaise1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3863	Plancher bas	Plinthe-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 159 (CM105)					
3864	Plancher bas	Plinthe-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3865	Plancher bas	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3866	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3867	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3868	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3869	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3870	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3871	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 160 (CM104)					
3872	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3873	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3874	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3875	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3876	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3877	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3878	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3879	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3880	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 160 (CM104)					
3881	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3882	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3883	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3884	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3885	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3886	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3887	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3888	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3889	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3890	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3891	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3892	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3893	B	Boiserie d'angle (Boiserie d'angle)-Bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	1,17 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3894	B	Boiserie d'angle (Boiserie d'angle)-Bois2	Centre Droite	Bois	Peinture	2,36 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 161 (CM103)					
3855	B	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	1,3 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 161 (CM103)					
3856	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	2,19 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3857	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	1,66 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3858	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,19 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3859	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	2,48 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3895	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	2,9 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3896	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	4,33 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3897	C	Mur platre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3898	C	Mur platre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3899	C	Mur platre peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3900	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3901	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3902	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3903	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3904	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3905	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3906	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3907	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3908	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3909	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	1,93 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3910	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,45 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3911	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	2,95 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3912	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	1,44 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 161 (CM103)					
3913	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,44 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3920	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3921	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3922	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3923	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3924	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3925	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3926	D	Cimaise (Cimaise)-Cimaise1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3927	D	Cimaise (Cimaise)-Cimaise1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3928	D	Cimaise (Cimaise)-Cimaise1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 162 (Esc. 19)					
3031	A	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Centre Droite	Métal	Peinture	2,85 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3032	A	Mur pierre brut-Mur1	Bas Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 163 (Sanitaires 3)					
3010	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3011	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3012	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 163 (Sanitaires 3)					
3013	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3014	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3015	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3016	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3017	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3018	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3019	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3020	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3021	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3022	C	Mur platre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3023	C	Mur platre peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3024	C	Mur platre peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3025	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3026	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3027	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3028	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3029	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3030	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3033	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3034	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3035	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3036	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3037	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 163 (Sanitaires 3)					
3038	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3039	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3040	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3041	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3042	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3043	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3044	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3045	Plancher haut	Moulure staff peint (Moulure)-Moulure1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3046	Plancher haut	Moulure staff peint (Moulure)-Moulure1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3047	Plancher haut	Moulure staff peint (Moulure)-Moulure1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3048	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3049	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3050	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 164 (CM108)					
3051	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3052	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3053	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3054	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3055	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3056	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3057	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3058	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3059	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3060	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3061	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3062	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3063	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite			2,86 mg/cm²		Inconnu
3064	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	2,99 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3065	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,49 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3066	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	1,14 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3067	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3068	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3069	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 164 (CM108)					
3070	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3071	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3072	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		8						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 165 (CM109)					
3073	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3074	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3075	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3076	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3077	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3078	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3079	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3080	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 165 (CM109)					
3081	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3082	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3083	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3084	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3085	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3086	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3087	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3088	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3089	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3090	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3091	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3092	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3093	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 166 (CM110)					
3094	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3095	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3096	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3097	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3098	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3099	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 166 (CM110)					
3100	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3101	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3102	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3103	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3104	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3105	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3106	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3107	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3108	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 167 (CM111)					
3112	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3113	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 167 (CM111)					
3114	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3127	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3128	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3129	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3130	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3131	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3132	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3133	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3134	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3135	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3136	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3137	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3138	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3139	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3140	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3141	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3142	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3143	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3144	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3145	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3146	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3147	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 167 (CM111)					
3148	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3149	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3150	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3151	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3152	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3153	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3154	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3155	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3156	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3157	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3158	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3159	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 168 (Couloir 7)					
3109	Plancher bas	Plinthe-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3110	Plancher bas	Plinthe-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3111	Plancher bas	Plinthe-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 168 (Couloir 7)					
3115	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3116	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3117	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3118	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3119	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3120	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3121	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3122	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3123	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3124	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3125	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3126	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 169 (CM112)					
3160	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3161	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3162	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3163	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3164	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3165	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3166	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 169 (CM112)					
3167	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3168	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3169	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3170	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3171	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3172	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3173	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3174	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3175	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3176	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3177	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3178	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3179	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3180	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3181	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3182	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3183	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3184	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3185	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3186	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3187	J	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3188	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3189	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 169 (CM112)					
3190	K	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3191	K	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3192	K	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3193	L	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3194	L	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3195	L	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3196	M	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3197	M	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3198	M	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3199	N	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3200	N	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3201	N	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3202	O	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3203	O	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3204	O	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3205	P	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3206	P	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3207	P	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3208	Q	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3209	Q	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3210	Q	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3211	R	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3212	R	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 169 (CM112)					
3213	R	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3214	S	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3215	S	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3216	S	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3217	T	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3218	T	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3219	T	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3220	U	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3221	U	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3222	U	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3223	V	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3224	V	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3225	V	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3226	W	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3227	W	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3228	W	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3229	X	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3230	X	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3231	X	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3232	Y	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3233	Y	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3234	Y	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3235	Z	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 169 (CM112)					
3236	Z	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3237	Z	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3238	A1	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3239	A1	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3240	A1	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3241	B1	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3242	B1	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3243	B1	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3244	C1	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3245	C1	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3246	C1	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3247	D1	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3248	D1	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3249	D1	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3250	E1	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3251	E1	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3252	E1	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3253	F1	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3254	F1	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3255	F1	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3283	O	Moulure staff peint (Moulure)-Moulure1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3284	O	Moulure staff peint (Moulure)-Moulure1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3285	O	Moulure staff peint (Moulure)-Moulure1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 169 (CM112)					
3286	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3287	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3288	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 34

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 170 (CM113)					
3256	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3257	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3258	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3259	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3260	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3261	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3262	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3263	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3264	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3265	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3266	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3267	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 170 (CM113)					
3268	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3269	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3270	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3271	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3272	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3273	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3274	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3275	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3276	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3277	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3278	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3279	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3280	Plancher haut	Moulure staff peint (Moulure)-Moulure1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 170 (CM113)					
3281	Plancher haut	Moulure staff peint (Moulure)-Moulure1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3282	Plancher haut	Moulure staff peint (Moulure)-Moulure1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 171 (CHA218)					
4796	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4797	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4798	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4799	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4800	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4801	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4802	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4803	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4804	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4805	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4806	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4807	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4826	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 171 (CHA218)					
4827	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4828	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4835	Plancher bas	Plinthe-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4836	Plancher bas	Plinthe-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4837	Plancher bas	Plinthe-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 172 (Bureau 2)					
4808	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4809	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4810	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4811	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4812	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4813	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4814	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4815	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 172 (Bureau 2)					
4816	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4817	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4818	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4819	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4820	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4821	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4822	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4823	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4824	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4825	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4829	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4830	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4831	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4832	Plancher bas	Plinthe-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4833	Plancher bas	Plinthe-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 172 (Bureau 2)					
4834	Plancher bas	Plinthe-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 173 (CHA227)					
4838	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4839	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4840	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4841	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4842	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4843	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4844	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4845	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4846	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4847	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4848	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4849	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4850	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4851	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4852	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4853	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4854	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 173 (CHA227)					
4855	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4856	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4857	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4858	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4859	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4860	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4861	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4862	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4863	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4864	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4865	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4866	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4867	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4868	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	4,64 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4869	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	4,23 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 173 (CHA227)					
4870	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	2,29 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :	9							

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 174 (CHA228)					
4871	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	3,55 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4872	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	3,19 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4873	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	2,76 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4874	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4875	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4876	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4877	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4878	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4879	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4880	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4881	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4882	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4883	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4884	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4885	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4886	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4887	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4888	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 174 (CHA228)					
4889	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4890	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4891	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4892	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4893	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4894	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4895	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4896	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4897	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4937	E	Mur platre peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4938	E	Mur platre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4939	E	Mur platre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4940	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4941	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4942	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4946	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 174 (CHA228)					
4947	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4948	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 175 (CHA229)					
4898	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4899	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4900	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4901	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4902	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4903	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4904	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4905	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4906	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4907	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4908	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4909	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4910	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4911	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4912	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 175 (CHA229)					
4913	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4914	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4915	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4916	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4917	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4918	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4919	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4920	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4921	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4922	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4923	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4924	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4925	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4926	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4927	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4928	B	Mur platre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4929	B	Mur platre peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4930	B	Mur platre peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4931	D	Mur platre peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4932	D	Mur platre peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4933	D	Mur platre peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4934	D	Mur platre peint-Mur3	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4935	D	Mur platre peint-Mur3	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 175 (CHA229)					
4936	D	Mur platre peint-Mur3	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4943	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4944	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4945	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4949	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4950	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4951	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 176 (Dégagement 9)					
4953	Plancher bas	Plinthe-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4954	Plancher bas	Plinthe-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 176 (Dégagement 9)					
4955	Plancher bas	Plinthe-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4971	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4972	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4973	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4974	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4975	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4976	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4977	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4978	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4979	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4980	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4981	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4982	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4983	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4984	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4985	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4986	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4987	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 176 (Dégagement 9)					
4988	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4989	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4990	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4991	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4992	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4993	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4994	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4995	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4996	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4997	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4998	A	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Haut Centre	Bois	Peinture	1,21 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4999	A	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois2	Bas Droite	Bois	Peinture	1,3 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 177 (Esc. 20)					
4952	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	1,79 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4956	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4957	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 177 (Esc. 20)					
4958	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4959	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4960	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4961	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4962	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4963	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4964	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4965	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4966	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4967	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4968	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4969	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4970	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5069	C	Escalier tournant bois peint (Garde corps)-Et1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5070	C	Escalier tournant bois peint (Garde corps)-Et1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5071	C	Escalier tournant bois peint (Garde corps)-Et1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5072	C	Escalier tournant bois peint (Contre marche)-Et1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5073	C	Escalier tournant bois peint (Contre marche)-Et1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5074	C	Escalier tournant bois peint (Contre marche)-Et1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5075	C	Escalier tournant bois peint (Marche)-Et1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5076	C	Escalier tournant bois peint (Marche)-Et1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5077	C	Escalier tournant bois peint (Marche)-Et1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 177 (Esc. 20)					
5078	C	Escalier tournant bois peint (Limon)-Et1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5079	C	Escalier tournant bois peint (Limon)-Et1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5080	C	Escalier tournant bois peint (Limon)-Et1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5081	C	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Centre Droite	Métal	Peinture	2,15 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		8						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 178 (CHA230)					
5000	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5001	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5002	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5003	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5004	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5005	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5006	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5007	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5008	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5009	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5010	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5011	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5018	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5019	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5020	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 178 (CHA230)					
5021	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5022	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5023	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5024	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5025	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5026	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5027	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5028	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5029	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5030	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5031	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5032	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5036	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5037	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5038	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 179 (CHA231)					
5012	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5013	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5014	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5015	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5016	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5017	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5033	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5034	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5035	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5039	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5040	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5041	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5042	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5043	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 179 (CHA231)					
5044	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5045	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5046	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5047	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5048	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5049	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5050	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5051	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5052	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5053	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5054	C	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5055	C	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5056	C	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5057	C	Escalier tournant bois peint (Garde corps)-Et1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5058	C	Escalier tournant bois peint (Garde corps)-Et1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5059	C	Escalier tournant bois peint (Garde corps)-Et1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5060	C	Escalier tournant bois peint (Contre marche)-Et1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5061	C	Escalier tournant bois peint (Contre marche)-Et1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5062	C	Escalier tournant bois peint (Contre marche)-Et1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5063	C	Escalier tournant bois peint (Marche)-Et1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5064	C	Escalier tournant bois peint (Marche)-Et1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5065	C	Escalier tournant bois peint (Marche)-Et1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5066	C	Escalier tournant bois peint (Limon)-Et1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 179 (CHA231)					
5067	C	Escalier tournant bois peint (Limon)-Et1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5068	C	Escalier tournant bois peint (Limon)-Et1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 180 (Sanitaires 4)					
4238	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4239	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4240	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4241	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4242	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4243	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4283	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4284	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4285	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4286	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4287	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4288	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4289	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4290	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4291	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4403	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 180 (Sanitaires 4)					
4404	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4405	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4409	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4410	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4411	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 182 (CHA217)					
4244	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4245	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4246	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4247	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4248	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4249	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4250	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4251	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 182 (CHA217)					
4252	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4253	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4254	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4255	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4256	C	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4257	C	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4258	C	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4259	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4260	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4261	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4262	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4263	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4264	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4265	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4266	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4267	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4268	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4269	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4270	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4271	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4272	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4273	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4274	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 182 (CHA217)					
4275	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4276	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4277	D	Mur platre peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4278	D	Mur platre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4279	D	Mur platre peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4280	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4281	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4282	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4400	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4401	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4402	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4406	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4407	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4408	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 183 (CHA219)					
4292	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4293	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4294	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4295	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4296	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4297	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4298	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4299	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4300	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4301	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4302	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4303	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4397	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4398	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4399	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4412	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 183 (CHA219)					
4413	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4414	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4781	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4782	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4783	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4784	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4785	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4786	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4787	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4788	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4789	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4790	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4791	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4792	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4793	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4794	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4795	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés

R+2 - Vol 184 (CHA220)

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 184 (CHA220)					
4232	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4233	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4234	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4235	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4236	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4237	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4304	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4305	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4306	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4307	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4308	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4309	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4310	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4311	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4312	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4313	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4314	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4315	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4316	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4317	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4318	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4319	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4320	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 184 (CHA220)					
4321	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4394	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4395	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4396	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4415	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4416	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4417	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 185 (CHA221)					
4220	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4221	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4222	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4223	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 185 (CHA221)					
4224	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4225	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4334	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4335	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4336	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4337	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4338	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4339	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4340	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4341	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4342	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4343	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4344	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4345	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4388	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4389	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4390	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4418	Plancher bas	Plinthe-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 185 (CHA221)					
4419	Plancher bas	Plinthe-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4420	Plancher bas	Plinthe-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4766	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4767	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4768	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4769	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4770	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4771	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4772	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4773	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4774	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4775	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4776	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4777	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4778	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4779	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4780	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 186 (CHA222)					
4226	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4227	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4228	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4229	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4230	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4231	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4322	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4323	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4324	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4325	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4326	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4327	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4328	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4329	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4330	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4331	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4332	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4333	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4346	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4347	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4348	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4349	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4350	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 186 (CHA222)					
4351	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4352	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4353	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4354	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4355	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4356	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4357	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4385	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4386	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4387	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4421	Plancher bas	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4422	Plancher bas	Plinthe-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4423	Plancher bas	Plinthe-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 187 (CHA226)					
4358	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4359	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4360	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4361	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4362	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4363	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4364	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4365	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4366	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4367	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4368	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4369	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4370	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4371	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4372	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4373	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4374	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4375	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4382	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4383	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 187 (CHA226)					
4384	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4427	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4428	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4429	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 188 (CHA225)					
4161	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4162	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4163	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4164	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4165	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4166	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4167	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4168	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4169	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4170	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 188 (CHA225)					
4171	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4172	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4185	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4186	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4187	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4200	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4201	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4202	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4208	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4209	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4210	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4211	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4212	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4213	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4214	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4215	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4216	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4217	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4218	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4219	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4379	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 188 (CHA225)					
4380	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4381	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4424	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4425	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4426	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4436	F	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Bas Gauche	Métal	Peinture	2,49 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4437	E	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Haut Gauche	Métal	Peinture	1,18 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4438	Plancher haut	Plafond bois peint-Plafond1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4439	Plancher haut	Plafond bois peint-Plafond1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4440	Plancher haut	Plafond bois peint-Plafond1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4763	D	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4764	D	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
4765	D	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 189 (Débarras)					
4173	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4174	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4175	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4176	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4177	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4178	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4179	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4180	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4181	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4182	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4183	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4184	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4391	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4392	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4393	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4430	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 189 (Débarras)					
4431	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4432	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4444	Plancher haut	Plafond bois peint-Plafond1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4445	Plancher haut	Plafond bois peint-Plafond1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4446	Plancher haut	Plafond bois peint-Plafond1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 190 (CHA224)					
4188	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4189	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4190	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4191	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4192	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4193	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4194	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4195	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 190 (CHA224)					
4196	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4197	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4198	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4199	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4203	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	4,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4204	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	4,27 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4205	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4206	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4207	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4376	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4377	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4378	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4433	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4434	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4435	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 190 (CHA224)					
4441	Plancher haut	Plafond bois peint-Plafond1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4442	Plancher haut	Plafond bois peint-Plafond1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4443	Plancher haut	Plafond bois peint-Plafond1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 191 (CHA214)					
5082	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5083	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5084	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5085	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5086	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5087	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5088	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5089	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5090	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5091	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5092	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5093	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 191 (CHA214)					
5094	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5095	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5096	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5097	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5098	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5099	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5169	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5170	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5171	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5172	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5173	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5174	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5184	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5185	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5186	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5199	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 191 (CHA214)					
5200	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5201	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 192 (CHA216)					
5100	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5101	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5102	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5103	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5104	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5105	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5106	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5107	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5108	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5109	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5110	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5111	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5163	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5164	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5165	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 192 (CHA216)					
5166	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5167	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5168	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5181	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5182	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5183	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5196	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5197	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5198	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 193 (CHA215)					
5112	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5113	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 193 (CHA215)					
5114	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5115	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5116	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5117	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5118	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5119	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5120	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5121	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5122	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5123	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5187	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5188	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5189	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5202	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5203	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 193 (CHA215)					
5204	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 194 (CHA213)					
5136	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5137	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5138	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5139	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5140	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5141	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5142	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5143	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5144	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5145	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5146	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5147	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5175	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5176	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5177	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5178	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5179	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 194 (CHA213)					
5180	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5190	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5191	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5192	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5205	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5206	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5207	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 195 (CHA212)					
5124	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5125	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5126	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5127	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 195 (CHA212)					
5128	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5129	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5130	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5131	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5132	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5133	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5134	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5135	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5148	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5149	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5150	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5151	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5152	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5153	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5154	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5155	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5156	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5157	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5158	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5159	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5160	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5161	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5162	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 195 (CHA212)					
5193	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5194	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5195	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5208	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5209	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5210	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 196 (CHA210)					
5211	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5212	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5213	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5214	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5215	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 196 (CHA210)					
5216	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5217	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5218	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5219	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5220	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5221	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5222	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5259	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5260	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5261	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5262	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5263	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5264	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5265	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5266	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5267	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5268	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5269	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5270	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5271	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5272	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5273	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 196 (CHA210)					
5277	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5278	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5279	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5283	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5284	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5285	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :	7							

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 197 (CHA211)					
5223	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5224	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5225	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5226	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5227	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5228	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 197 (CHA211)					
5229	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5230	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5231	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5232	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5233	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5234	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5235	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5236	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5237	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5238	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5239	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5240	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5274	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5275	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5276	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5280	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 197 (CHA211)					
5281	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5282	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 198 (CHA209)					
5241	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5242	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5243	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5244	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5245	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5246	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5247	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5248	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5249	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5250	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5251	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5252	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5253	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5254	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5255	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 198 (CHA209)					
5256	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5257	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5258	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5286	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5287	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5288	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5289	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5290	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5291	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 199 (Extérieur 4)					
5298	A	Mur pierre brut-Mur1	Bas Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5299	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 199 (Extérieur 4)					
5300	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5301	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5302	E	Mur pierre brut-Mur1	Centre Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5303	F	Mur pierre brut-Mur1	Bas Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		4						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 201 (Esc. 21)					
5292	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5293	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5294	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5316	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5317	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5318	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5319	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5320	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5321	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5322	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5323	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 201 (Esc. 21)					
5324	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5325	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5326	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5327	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5337	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5338	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5339	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5340	A	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5341	A	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5342	A	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5343	A	Rambardes (Rambardes)-Rambardes2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5344	A	Rambardes (Rambardes)-Rambardes2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5345	A	Rambardes (Rambardes)-Rambardes2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5346	C	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5347	C	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5348	C	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 202 (CHA201)					
5295	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5296	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5297	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5304	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5305	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5306	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5307	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5308	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5309	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5310	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5311	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5312	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5313	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5314	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5315	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5328	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5329	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5330	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5331	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 202 (CHA201)					
5332	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5333	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5334	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5335	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5336	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 203 (CHA202)					
5349	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5350	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5351	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5352	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5353	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5354	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5355	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5356	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5357	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5358	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 203 (CHA202)					
5359	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5360	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5361	M	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5362	M	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5363	M	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5364	N	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5365	N	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5366	N	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5367	E	Mur bois peint-Mur1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5368	E	Mur bois peint-Mur1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5369	E	Mur bois peint-Mur1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5370	F	Mur bois peint-Mur1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5371	F	Mur bois peint-Mur1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5372	F	Mur bois peint-Mur1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5373	H	Mur bois peint-Mur1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5374	H	Mur bois peint-Mur1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5375	H	Mur bois peint-Mur1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5376	I	Mur bois peint-Mur1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5377	I	Mur bois peint-Mur1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5378	I	Mur bois peint-Mur1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5379	J	Mur bois peint-Mur1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5380	J	Mur bois peint-Mur1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5381	J	Mur bois peint-Mur1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 203 (CHA202)					
5382	K	Mur bois peint-Mur1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5383	K	Mur bois peint-Mur1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5384	K	Mur bois peint-Mur1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5385	L	Mur bois peint-Mur1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5386	L	Mur bois peint-Mur1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5387	L	Mur bois peint-Mur1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5469	M	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5470	M	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5471	M	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5472	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5473	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5474	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5517	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5518	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5519	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5520	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 203 (CHA202)					
5521	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5522	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		16						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 204 (CHA203)					
5388	B	Mur bois peint-Mur1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5389	B	Mur bois peint-Mur1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5390	B	Mur bois peint-Mur1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5406	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5407	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5408	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5409	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5410	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5411	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5412	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5413	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5414	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5514	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 204 (CHA203)					
5515	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5516	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5523	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5524	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5525	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 205 (CHA208)					
5421	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5422	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5423	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5511	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5512	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 205 (CHA208)					
5513	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5526	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5527	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5528	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 206 (CHA204)					
5391	A	Mur bois peint-Mur1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5392	A	Mur bois peint-Mur1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5393	A	Mur bois peint-Mur1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5415	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5416	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5417	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5418	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5419	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5420	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5466	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 206 (CHA204)					
5467	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5468	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5475	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5476	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5477	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5478	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5479	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5480	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5493	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5494	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5495	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5535	Plancher bas	Plinthe-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5536	Plancher bas	Plinthe-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5537	Plancher bas	Plinthe-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 207 (CHA205)					
5403	B	Mur bois peint-Mur1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5404	B	Mur bois peint-Mur1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5405	B	Mur bois peint-Mur1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5457	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5458	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5459	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5460	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5461	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5462	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5463	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5464	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5465	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5502	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5503	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5504	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5538	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 207 (CHA205)					
5539	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5540	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 208 (CHA206)					
5394	D	Mur bois peint-Mur1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5395	D	Mur bois peint-Mur1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5396	D	Mur bois peint-Mur1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5397	B	Mur bois peint-Mur1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5398	B	Mur bois peint-Mur1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5399	B	Mur bois peint-Mur1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5481	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5482	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5483	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5484	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5485	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5486	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5496	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 208 (CHA206)					
5497	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5498	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5532	Plancher bas	Plinthe-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5533	Plancher bas	Plinthe-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5534	Plancher bas	Plinthe-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 209 (Sanitaires 5)					
5445	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5446	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5447	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5448	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5449	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5450	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5451	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5452	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 209 (Sanitaires 5)					
5453	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5454	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5455	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5456	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5505	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5506	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5507	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5541	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5542	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5543	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 210 (CHA207)					
5400	A	Mur bois peint-Mur1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 210 (CHA207)					
5401	A	Mur bois peint-Mur1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5402	A	Mur bois peint-Mur1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5424	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5425	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5426	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5427	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5428	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5429	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5430	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5431	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5432	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5487	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5488	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5489	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5490	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5491	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5492	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5499	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5500	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 210 (CHA207)					
5501	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5529	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5530	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5531	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5547	A	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5548	A	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
5549	A	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 211 (Esc. 22)					
5433	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5434	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5435	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5436	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5437	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5438	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5439	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 211 (Esc. 22)					
5440	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5441	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5442	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5443	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5444	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5508	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5509	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5510	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5544	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5545	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5546	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5550	C	Escalier tournant métal peint (Garde corps)-Et1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5551	C	Escalier tournant métal peint (Garde corps)-Et1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5552	C	Escalier tournant métal peint (Garde corps)-Et1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5553	C	Escalier tournant métal peint (Marche)-Et1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 211 (Esc. 22)					
5554	C	Escalier tournant métal peint (Marche)-Et1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5555	C	Escalier tournant métal peint (Marche)-Et1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5556	C	Escalier tournant métal peint (Contre marche)-Et1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5557	C	Escalier tournant métal peint (Contre marche)-Et1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5558	C	Escalier tournant métal peint (Contre marche)-Et1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5559	C	Escalier tournant métal peint (Limon)-Et1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5560	C	Escalier tournant métal peint (Limon)-Et1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5561	C	Escalier tournant métal peint (Limon)-Et1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 213 (CM201)					
4447	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4448	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4449	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4450	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4451	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4452	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4453	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4454	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4455	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4456	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4457	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 213 (CM201)					
4458	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4459	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4460	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4461	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4462	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4463	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4464	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4538	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4539	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4540	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4541	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4542	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4543	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4676	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4677	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4678	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4730	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 213 (CM201)					
4731	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4732	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		9						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 215 (W.c 5)					
4501	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4502	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4503	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4504	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4505	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4506	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4507	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4508	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4509	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4510	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4511	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4512	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4531	Plancher haut	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 215 (W.c 5)					
4532	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4533	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4534	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4535	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4536	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4537	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4673	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4674	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4675	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 216 (CM210)					
4465	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4466	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4467	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4468	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4469	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4470	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 216 (CM210)					
4471	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4472	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4473	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4474	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4475	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4476	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4513	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4514	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4515	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4516	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4517	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4518	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4685	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4686	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4687	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4727	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 216 (CM210)					
4728	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4729	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 217 (CM209)					
4477	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4478	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4479	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4480	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4481	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4482	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4483	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4484	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4485	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4486	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4487	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4488	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4519	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4520	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4521	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 217 (CM209)					
4522	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4523	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4524	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4682	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4683	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4684	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4724	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4725	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4726	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 218 (CM208)					
4489	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4490	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 218 (CM208)					
4491	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4492	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4493	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4494	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4495	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4496	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4497	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4498	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4499	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4500	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4525	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4526	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4527	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4528	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4529	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4530	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4679	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4680	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4681	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 218 (CM208)					
4721	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4722	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4723	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 219 (Esc. 23)					
4568	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4569	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4570	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4571	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4572	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4573	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4574	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4575	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4576	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4577	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4578	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4579	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 219 (Esc. 23)					
4670	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4671	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4672	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4715	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4716	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4717	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 220 (CM202)					
4580	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4581	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4582	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4583	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4584	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 220 (CM202)					
4585	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4586	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4587	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4588	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4589	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4590	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4591	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4667	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4668	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4669	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4718	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4719	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4720	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		6						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 221 (CM207)					
4544	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4545	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4546	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4547	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4548	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4549	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4550	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4551	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4552	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4553	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4554	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4555	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4556	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4557	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4558	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4559	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4560	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4561	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4562	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4563	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4564	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4565	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4566	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 221 (CM207)					
4567	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4664	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4665	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4666	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4712	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4713	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4714	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4733	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4734	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4735	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4736	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4737	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4738	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4739	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4740	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 221 (CM207)					
4741	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4742	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4743	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4744	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4745	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4746	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4747	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 222 (CM203)					
4592	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4593	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4594	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4595	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4596	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4597	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4598	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4599	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4600	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4601	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4602	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4603	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 222 (CM203)					
4604	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4605	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4606	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4607	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4608	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4609	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4646	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4647	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4648	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4649	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4650	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4651	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4652	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4653	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4654	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4655	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4656	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4657	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4658	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4659	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4660	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4661	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4662	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 222 (CM203)					
4663	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4697	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4698	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4699	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4700	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4701	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4702	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4748	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4749	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4750	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4751	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4752	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4753	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4754	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4755	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 222 (CM203)					
4756	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4757	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4758	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4759	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4760	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4761	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4762	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 223 (CM206)					
4610	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4611	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4612	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4613	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4614	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4615	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4616	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4617	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4618	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4619	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4620	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4621	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 223 (CM206)					
4694	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4695	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4696	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4709	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4710	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4711	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 224 (CM205)					
4622	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4623	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4624	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4625	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4626	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 224 (CM205)					
4627	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4628	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4629	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4630	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4631	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4632	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4633	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4691	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4692	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4693	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4706	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4707	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4708	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 225 (CM204)					
4634	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4635	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4636	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4637	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4638	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4639	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4640	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4641	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4642	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4643	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4644	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4645	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4688	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4689	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4690	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4703	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 225 (CM204)					
4704	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4705	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 100 (CM009)					
2146	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2147	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2148	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2149	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2150	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2151	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2152	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2153	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2154	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2155	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2156	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2157	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2158	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2159	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2160	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 100 (CM009)					
2161	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2162	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2163	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2164	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2165	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2166	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2167	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2168	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2169	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2170	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2171	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2172	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2173	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2174	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2175	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2176	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2177	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2178	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2179	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2180	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2181	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2182	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2183	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 100 (CM009)					
2184	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2185	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2186	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2187	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 101 (Dégagement 6)					
2188	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2189	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2190	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2191	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2192	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2193	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2194	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2195	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2196	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2197	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2198	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 101 (Dégagement 6)					
2199	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2200	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2201	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2202	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2203	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2204	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2205	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 102 (CM010)					
2206	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2207	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2208	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2209	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2210	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2211	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2212	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2213	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2214	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2236	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2237	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2238	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 102 (CM010)					
2239	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2240	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2241	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2242	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2243	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2244	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2245	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2246	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2247	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2248	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2249	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2250	D	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2251	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2252	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2253	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2254	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2255	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2256	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2257	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2258	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2259	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2260	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2261	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 102 (CM010)					
2262	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2263	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2264	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2265	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2266	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2267	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2268	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2269	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2270	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2271	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2272	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2273	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2274	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2275	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2276	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2277	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2278	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2279	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2280	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2311	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2312	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2313	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2314	A	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 102 (CM010)					
2315	A	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2316	A	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2317	A	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2318	A	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2319	A	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2320	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2321	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2322	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2323	A	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2324	A	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2325	A	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2326	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2327	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2328	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2329	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2330	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2331	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2350	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2351	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 102 (CM010)					
2352	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2359	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2360	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2361	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2362	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2363	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2364	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 103 (CM011)					
2215	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2216	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2217	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2218	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2219	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2220	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2281	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2282	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2283	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2284	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2285	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 103 (CM011)					
2286	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2287	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2288	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2289	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2290	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2291	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2292	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2293	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2294	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2295	C	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2332	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2333	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2334	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2335	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2336	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2337	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2353	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2354	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2355	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 104 (CM012)								
2221	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2222	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2223	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2224	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2225	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2226	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2227	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2228	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2229	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2230	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2231	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2232	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2233	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2234	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2235	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2296	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2297	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2298	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2299	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2300	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2301	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2302	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 104 (CM012)					
2303	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2304	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2305	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2306	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2307	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2308	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2309	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2310	B	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2356	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2357	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2358	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2365	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2366	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2367	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2368	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2369	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2370	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 105 (Porche 3)					
2371	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2372	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2373	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2374	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2375	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2376	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2377	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	2,28 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2378	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,66 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2379	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	2,18 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2380	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,45 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2381	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2382	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2383	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2384	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2385	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2386	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2465	C	Portail métal peint (Portail)-Portail1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2466	C	Portail métal peint (Portail)-Portail1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2467	C	Portail métal peint (Portail)-Portail1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 106 (SAS)					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 106 (SAS)					
2396	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2397	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2398	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2399	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2400	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2401	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2402	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2403	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2404	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2405	A	Mur platre peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2406	A	Mur platre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2407	A	Mur platre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2453	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2454	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2455	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2456	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2457	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2458	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2462	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2463	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 106 (SAS)					
2464	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2468	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2469	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2470	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 107 (CM013)					
2338	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2339	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2340	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2341	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2342	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2343	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2344	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2345	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2346	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2347	C	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 107 (CM013)					
2348	C	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2349	C	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2387	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2388	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2389	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2390	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2391	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2392	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2393	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2394	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2395	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2408	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2409	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2410	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2411	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2412	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2413	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2414	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2415	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2416	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2417	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2418	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2419	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 107 (CM013)					
2420	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2421	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2422	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2423	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2424	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2425	F	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2426	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2427	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2428	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2429	A	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2430	A	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2431	A	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2432	A	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2433	A	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2434	A	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2435	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2436	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2437	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2438	A	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2439	A	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2440	A	Fenêtre métal peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2441	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2442	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 107 (CM013)					
2443	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2444	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2445	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2446	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2447	F	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2448	F	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2449	F	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2450	F	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2451	F	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2452	F	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2459	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2460	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2461	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2471	E	Escalier tournant bois peint (Limon)-Et1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2472	E	Escalier tournant bois peint (Limon)-Et1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2473	E	Escalier tournant bois peint (Limon)-Et1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2474	E	Escalier tournant bois peint (Marche)-Et1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2475	E	Escalier tournant bois peint (Marche)-Et1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2476	E	Escalier tournant bois peint (Marche)-Et1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 107 (CM013)					
2477	E	Escalier tournant bois peint (Garde corps)-Et1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2478	E	Escalier tournant bois peint (Garde corps)-Et1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2479	E	Escalier tournant bois peint (Garde corps)-Et1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2480	E	Escalier tournant bois peint (Contre marche)-Et1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2481	E	Escalier tournant bois peint (Contre marche)-Et1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2482	E	Escalier tournant bois peint (Contre marche)-Et1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 108 (EAU)					
2493	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2494	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2495	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2496	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2497	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2498	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2511	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2512	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2513	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2514	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2515	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2516	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2517	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 108 (EAU)					
2518	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2519	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2520	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2521	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2522	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2523	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2524	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2525	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 109 (CM014)					
2487	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2488	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2489	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2490	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2491	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2492	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2499	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 109 (CM014)					
2500	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2501	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2502	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2503	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2504	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2505	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2506	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2507	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2508	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2509	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2510	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2526	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2527	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2528	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 110 (CM015)					
2483	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,11 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 110 (CM015)					
2484	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	2,87 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2485	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	2,11 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2486	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	1,45 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2529	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2530	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2531	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2532	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2533	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2534	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2535	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2536	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2537	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2538	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2539	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2540	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2541	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2542	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2543	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2544	D	Vitrail (Dormant extérieur)-Vitrail1	Haut Droite	Métal	Peinture	3,73 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 110 (CM015)					
2545	D	Vitrail (Dormant)-Vitrail1	Centre Gauche	Métal	Peinture	3,55 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2546	D	Vitrail (Vitrail)-Vitrail1	Haut Droite	Autre	Brut	4,55 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2547	D	Vitrail (Dormant extérieur)-Vitrail2	Centre Droite	Métal	Peinture	3,4 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2548	D	Vitrail (Dormant)-Vitrail2	Bas Gauche	Métal	Peinture	4,31 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2549	D	Vitrail (Vitrail)-Vitrail2	Haut Droite	Autre	Brut	4,73 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2550	C	Vitrail (Dormant extérieur)-Vitrail1	Haut Droite	Métal	Peinture	3,46 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2551	C	Vitrail (Dormant)-Vitrail1	Centre Droite	Métal	Peinture	3,22 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2552	C	Vitrail (Vitrail)-Vitrail1	Bas Droite	Autre	Brut	4,15 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2553	A	Vitrail (Dormant extérieur)-Vitrail1	Haut Gauche	Métal	Peinture	4,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2554	A	Vitrail (Dormant)-Vitrail1	Haut Gauche	Métal	Peinture	3,57 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2555	A	Vitrail (Vitrail)-Vitrail1	Bas Centre	Autre	Brut	3,9 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2556	A	Vitrail (Dormant extérieur)-Vitrail2	Bas Centre	Métal	Peinture	3,33 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2557	A	Vitrail (Dormant)-Vitrail2	Haut Centre	Métal	Peinture	3,89 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2558	A	Vitrail (Vitrail)-Vitrail2	Haut Droite	Autre	Brut	3,62 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 16

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 239 (TGBT)					
1291	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1292	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1293	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1294	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1295	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 239 (TGBT)					
1296	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1297	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1298	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1299	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1300	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1301	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1302	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1345	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1346	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1347	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 45 (Esc. 1)					
1041	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1042	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 45 (Esc. 1)					
1043	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1044	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1045	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1046	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1047	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1048	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1049	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1050	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1051	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1052	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1053	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1054	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1055	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1056	B	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	1,16 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1057	C	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,55 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1058	D	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,34 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1059	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1060	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1061	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1062	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1063	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1064	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 46 (CHA024)					
1030	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	2,51 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1031	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	1,87 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1032	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1033	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1034	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1035	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1036	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1037	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1038	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1039	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1040	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 47 (CHA023)					
1006	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1007	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1008	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 47 (CHA023)					
1009	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1010	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1011	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1012	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1013	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1014	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1015	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1016	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1017	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1018	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1019	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1020	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1021	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1022	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1023	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1024	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1025	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1026	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1027	C	Plinthe-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 47 (CHA023)					
1028	C	Plinthe-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1029	C	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1065	A	Plinthe-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	2,43 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		8						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 48 (Esc. 2)					
964	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
965	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
966	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
967	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
968	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
969	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
970	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
971	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
972	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
973	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
974	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
975	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 48 (Esc. 2)					
976	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
977	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
978	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
979	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
980	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
981	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
982	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
983	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
984	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
985	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	1,44 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
986	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	2,62 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
987	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	2,75 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
988	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	1,45 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
989	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,24 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
990	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	2,62 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
991	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,54 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
992	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	2,32 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
993	C	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	1,67 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
994	A	Escalier droit bois peint (Limon)-Et1	Bas Droite	Bois	Peinture	2,55 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
995	A	Escalier droit bois peint (Contre marche)-Et1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
996	A	Escalier droit bois peint (Contre marche)-Et1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
997	A	Escalier droit bois peint (Contre marche)-Et1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
998	A	Escalier droit bois peint (Garde corps)-Et1	Centre Centre	Métal	Peinture	3,37 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 48 (Esc. 2)					
999	A	Escalier droit bois peint (Marche)-Et1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1000	A	Escalier droit bois peint (Marche)-Et1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1001	A	Escalier droit bois peint (Marche)-Et1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1002	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	1,47 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1003	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	2,84 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1004	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	2,23 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1005	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	2,97 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 49 (CHA018)					
897	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
898	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
899	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
900	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
901	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
902	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
903	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
904	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
905	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
906	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
907	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
908	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 49 (CHA018)					
910	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	1,17 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
911	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	2,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
912	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	1,45 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
913	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	1,81 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
914	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,45 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
915	Plancher bas	Plinthe-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,95 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
916	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
917	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
918	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 50 (CHA017)					
909	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
919	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 50 (CHA017)					
920	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
921	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
922	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
923	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
924	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
925	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
926	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
927	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
928	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
929	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
930	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
931	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
932	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
933	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 51 (CHA016)					
934	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
935	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 51 (CHA016)					
936	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
937	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
938	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
939	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
940	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
941	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
942	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
943	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
944	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
945	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
946	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
947	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
948	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
949	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
950	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 51 (CHA016)					
951	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
952	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
953	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
954	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
955	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
956	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
957	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 52 (CHA015)					
827	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
828	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
829	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
830	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
831	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
832	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
833	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
834	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
835	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
836	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
837	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 52 (CHA015)					
838	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
885	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
886	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
887	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
888	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
889	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
890	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
958	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
959	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
960	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
961	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
962	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
963	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 53 (CHA013)					
839	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
840	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
841	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
842	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
843	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
844	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
845	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
846	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
847	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
848	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
849	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
850	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
851	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
852	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
853	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
854	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
855	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
856	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
869	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	1,96 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
870	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	4,17 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
871	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	3,58 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
872	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	4,16 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 53 (CHA013)					
873	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
874	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
875	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
876	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
877	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
878	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
891	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
892	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
893	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
894	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
895	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
896	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés

RDC - Vol 54 (CHA014)

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 54 (CHA014)					
857	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
858	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
859	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
860	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
861	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
862	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
863	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
864	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
865	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
866	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
867	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
868	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
879	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
880	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
881	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
882	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 54 (CHA014)					
883	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
884	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2030	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2031	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2032	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2033	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2034	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2035	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2036	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2037	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2038	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2039	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2040	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2041	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 55 (CHA011)					
1923	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1924	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1925	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 55 (CHA011)					
1926	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1927	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1928	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1929	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1930	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1931	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1932	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1933	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1934	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1935	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1936	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1937	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1938	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1939	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1940	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1941	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1942	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1943	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1944	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1945	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1946	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1947	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1948	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 55 (CHA011)					
1949	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1950	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1951	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1952	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1956	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1957	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1958	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1962	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1963	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1964	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 56 (W.c 2)					
1911	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 56 (W.c 2)					
1912	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1913	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1914	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1915	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1916	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1917	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1918	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1919	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1920	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1921	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1922	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1953	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1954	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1955	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1959	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1960	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 56 (W.c 2)					
1961	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 57 (CHA012)					
1994	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,38 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1995	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	1,61 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1996	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1997	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1998	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1999	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	2,49 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2000	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	1,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2001	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	2,25 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2002	D	Porte bois peint (Embrassure)-Po1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	1,82 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2018	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2019	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2020	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2021	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2022	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2023	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2024	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2025	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 57 (CHA012)					
2026	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2027	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2028	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2029	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2042	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2043	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2044	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2645	Plancher haut	Cimaises (Cimaises)-Cimaises1	Centre Centre	Bois	Peinture	3,81 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2649	D	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2650	D	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2651	D	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2652	A	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2653	A	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2654	A	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2655	B	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2656	B	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2657	B	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2658	C	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 57 (CHA012)					
2659	C	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2660	C	Boiserie murale peint (Boiserie murale)-Bois1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 58 (Porche 1)					
2045	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2046	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2047	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2048	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2049	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2050	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2051	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2052	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2053	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2054	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2055	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2056	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2057	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2058	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 58 (Porche 1)					
2059	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 59 (CHA019)					
2104	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	2,12 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2105	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	2,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2106	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2107	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2108	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2109	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	2,69 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2110	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	2,73 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2111	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	2,6 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2112	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2113	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2114	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2115	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2116	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2117	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2118	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2119	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2120	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 59 (CHA019)					
2121	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2122	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2123	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2124	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	1,5 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2125	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	1,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2126	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2127	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2128	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2129	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	1,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2130	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	2,68 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2131	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	2,15 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2132	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	2,85 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2133	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	1,75 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2134	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2135	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2136	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2137	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	1,16 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2138	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	1,36 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2139	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	1,8 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2140	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 59 (CHA019)					
2141	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2142	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2143	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2144	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2145	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 60 (Esc. 3)					
2060	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2061	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2062	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2063	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2064	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2065	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2066	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2067	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 60 (Esc. 3)					
2068	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2069	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2070	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2071	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2072	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2073	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2074	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2075	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2076	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2077	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2078	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2079	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2080	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2081	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2082	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2083	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2084	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2085	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2086	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2087	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2088	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2089	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2090	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 60 (Esc. 3)					
2091	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2092	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2093	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2094	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2095	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2096	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2097	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2098	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2099	A	Escalier tournant pierre (Garde corps)-Et1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2100	A	Escalier tournant pierre (Garde corps)-Et1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2101	A	Escalier tournant pierre (Garde corps)-Et1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2102	A	Escalier tournant pierre (Contre marche)-Et1	Haut Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2103	A	Escalier tournant pierre (Marche)-Et1	Haut Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 61 (CHA020)					
1303	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1304	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1305	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1306	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1307	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1308	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 61 (CHA020)					
1309	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1310	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1311	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1312	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1313	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1314	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1327	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1328	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1329	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1330	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1331	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1332	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1342	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1343	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1344	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1348	Plancher haut	Poutre bois peint / vernis (Poutre)-Poutre1	Centre Centre	Bois	Peinture / vernis	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 61 (CHA020)					
1349	Plancher haut	Poutre bois peint / vernis (Poutre)-Poutre1	Bas Centre	Bois	Peinture / vernis	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1350	Plancher haut	Poutre bois peint / vernis (Poutre)-Poutre1	Haut Centre	Bois	Peinture / vernis	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1351	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1352	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1353	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 62 (CHA021)					
1315	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1316	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1317	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1318	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1319	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1320	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1321	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1322	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 62 (CHA021)					
1323	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1324	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1325	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1326	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1333	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1334	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1335	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1336	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1337	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1338	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1339	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1340	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1341	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1354	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1355	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 62 (CHA021)					
1356	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		7						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 63 (CHA022)					
1357	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1358	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1359	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1360	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1361	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1362	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1363	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1364	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1365	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 63 (CHA022)					
1366	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1367	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1368	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1369	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1370	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1371	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1372	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1373	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1374	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1662	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1663	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1664	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1665	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1666	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1667	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1668	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1669	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1670	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1671	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1672	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1673	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 64 (Esc. 4)					
1649	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1650	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1651	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1655	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1656	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1657	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1658	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1659	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1660	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 66 (Dégagement 3)					
1375	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1376	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1377	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1378	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1379	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1380	B	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1381	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1382	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1383	B	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1384	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 66 (Dégagement 3)					
1385	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1386	B	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1387	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1388	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1389	B	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1390	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1391	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1392	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1393	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1394	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1395	D	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1396	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1397	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1398	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1399	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1400	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1401	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1402	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1403	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1404	D	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1405	B	Mur pierre brut-Mur1	Bas Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1406	C	Mur pierre brut-Mur1	Centre Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1407	D	Mur pierre brut-Mur1	Bas Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 66 (Dégagement 3)					
1408	A	Mur pierre brut-Mur1	Bas Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1409	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1410	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1411	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1674	Plancher haut	Moulure bois peint (Moulure)-Moulure1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1675	Plancher haut	Moulure bois peint (Moulure)-Moulure1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1676	Plancher haut	Moulure bois peint (Moulure)-Moulure1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1677	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1678	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1679	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 67 (Porche 2)					
1412	D	Colonne pierre brut (Colonne)-Colonne1	Centre Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1413	D	Colonne pierre brut (Colonne)-Colonne2	Bas Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1631	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1632	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1633	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1634	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1635	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1636	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1643	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1644	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1645	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1680	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	2,44 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1681	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	1,33 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1682	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,81 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1683	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	2,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1702	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1703	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1704	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 68 (CHA001)								
1414	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1415	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1416	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1417	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1418	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1419	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1420	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1421	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1422	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1423	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1424	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1425	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1426	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1427	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1428	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1429	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1430	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1431	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1432	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1433	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1434	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1435	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1436	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 68 (CHA001)					
1437	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1462	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1463	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1464	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1465	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1466	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1467	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1468	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1469	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1470	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1471	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1472	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1473	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1543	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1544	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1545	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1546	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 68 (CHA001)					
1547	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1548	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1684	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1685	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1686	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1687	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1688	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1689	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1690	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1691	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1692	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1693	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1694	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1695	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1696	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1697	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1698	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1699	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1700	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1701	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 68 (CHA001)					
1705	E	Poteau métal peint (Poteau)-Poteau1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1706	E	Poteau métal peint (Poteau)-Poteau1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1707	E	Poteau métal peint (Poteau)-Poteau1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1708	E	Poteau métal peint (Poteau)-Poteau2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1709	E	Poteau métal peint (Poteau)-Poteau2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1710	E	Poteau métal peint (Poteau)-Poteau2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1711	F	Poteau métal peint (Poteau)-Poteau1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1712	F	Poteau métal peint (Poteau)-Poteau1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1713	F	Poteau métal peint (Poteau)-Poteau1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 18

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 69 (CHA002)					
1450	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1451	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1452	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1453	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1454	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1455	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1456	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1457	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1458	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1459	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 69 (CHA002)					
1460	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1461	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1537	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1538	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1539	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1549	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1550	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1551	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 70 (Bureau 1)					
1438	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1439	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1440	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 70 (Bureau 1)					
1441	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1442	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1443	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1444	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1445	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1446	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1447	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1448	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1449	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1540	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1541	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1542	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1552	Plancher bas	Plinthe-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1553	Plancher bas	Plinthe-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1554	Plancher bas	Plinthe-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 71 (CHA004)					
1625	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1626	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1627	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1628	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1629	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1630	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1637	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1638	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1639	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1640	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1641	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1642	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1646	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1647	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1648	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1652	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1653	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1654	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1661	Plancher haut	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 71 (CHA004)					
1714	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1715	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1716	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 72 (Couloir 1)					
1603	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1604	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1605	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1606	A	Mur pierre brut-Mur1	Haut Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1607	B	Mur pierre brut-Mur1	Bas Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1608	C	Mur pierre brut-Mur1	Haut Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1609	Plancher haut	Plafond Pierre brut-Plafond1	Bas Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1610	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1611	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 72 (Couloir 1)					
1612	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1613	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1614	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1615	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1616	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1617	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1618	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1619	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1620	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1621	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 72 (Couloir 1)					
1622	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1623	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1624	Plancher bas	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 73 (Esc. 5)					
1564	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1565	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1566	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1567	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1568	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1569	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1570	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1571	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1572	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1573	A	Mur pierre brut-Mur1	Bas Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1574	D	Mur pierre brut-Mur1	Bas Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1575	E	Mur pierre brut-Mur1	Centre Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 73 (Esc. 5)					
1576	C	Mur pierre brut-Mur1	Centre Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1577	C	Mur pierre brut-Mur2	Haut Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1578	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1579	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1580	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1581	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1582	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1583	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1584	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1585	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1586	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1587	A	Escalier tournant pierre (Contre marche)-Et1	Centre Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1588	A	Escalier tournant pierre (Limon)-Et1	Bas Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1589	A	Escalier tournant pierre (Marche)-Et1	Centre Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1590	B	Mur platre peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1591	B	Mur platre peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1592	B	Mur platre peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1593	A	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1594	A	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1595	A	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1596	B	Plinthe-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1597	B	Plinthe-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1598	B	Plinthe-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 74 (Extérieur 2)								
1599	B	Mur pierre brut-Mur1	Haut Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1600	C	Mur pierre brut-Mur1	Centre Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1601	F	Mur pierre brut-Mur1	Haut Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1602	A	Mur pierre brut-Mur1	Haut Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 75 (CHA003)								
1474	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1475	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1476	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1477	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1478	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1479	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1480	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1481	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1482	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1483	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1484	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1485	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1486	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1487	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 75 (CHA003)					
1488	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1489	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1490	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1491	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1516	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1517	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1518	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1519	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1520	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1521	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1522	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1523	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1524	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1525	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1526	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1527	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1534	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1535	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1536	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 75 (CHA003)					
1555	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1556	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1557	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 76 (W.c 3)					
1504	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1505	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1506	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1507	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1508	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1509	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1510	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1511	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1512	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1513	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1514	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1515	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 76 (W.c 3)					
1531	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1532	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1533	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1558	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1559	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1560	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 77 (W.c 4)					
1492	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1493	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1494	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1495	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1496	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 77 (W.c 4)					
1497	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1498	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1499	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1500	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1501	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1502	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1503	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1528	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1529	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1530	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1561	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1562	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1563	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 78 (CHA006)					
1717	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1718	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1719	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1720	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1721	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1722	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1723	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1724	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1725	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1726	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1727	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1728	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1729	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1730	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1731	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1732	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1733	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1734	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1735	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1736	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1737	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1738	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1739	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 78 (CHA006)					
1740	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1741	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1742	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1743	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1750	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1751	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1752	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1753	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1754	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1755	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1802	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1803	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1804	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 79 (CHA007)					
1744	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1745	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1746	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1747	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1748	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1749	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1756	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1757	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1758	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1759	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1760	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1761	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1762	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1763	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1764	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1765	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1766	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1767	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1768	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1769	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 79 (CHA007)					
1770	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1771	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1772	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1773	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1774	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1775	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1776	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1777	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1778	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1779	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 80 (CHA008)					
1780	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
1781	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	1,61 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1782	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,79 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1783	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 80 (CHA008)					
1784	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	1,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1790	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1791	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1792	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1793	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1794	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1795	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1796	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1797	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1798	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1799	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1800	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1801	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1805	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1806	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1807	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1808	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1809	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1810	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1811	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 80 (CHA008)					
1812	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1813	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1814	Plancher bas	Plinthe-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1815	Plancher bas	Plinthe-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1816	Plancher bas	Plinthe-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 81 (CHA010)					
1861	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1862	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1863	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1864	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1865	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1866	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1867	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1868	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 81 (CHA010)					
1869	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1870	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1871	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1872	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1873	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1874	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1875	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1876	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1877	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1878	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1879	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1880	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1881	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1882	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1883	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1884	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1885	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1886	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1887	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 81 (CHA010)					
1888	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1889	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1890	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 82 (CHA009)					
1785	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
1786	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	1,6 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1787	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,22 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1788	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,72 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1789	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	2,94 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1817	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	2,85 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1818	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,32 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1819	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	2,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1820	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	1,24 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1821	Plancher haut	Cimaise (Cimaise)-Cimaise1	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,4 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 82 (CHA009)					
1822	Plancher bas	Plinthe-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,56 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1823	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1824	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1825	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1826	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1827	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1828	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1829	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1830	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1831	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1832	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1833	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1834	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1835	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1836	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1837	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1838	B	Mur platre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	1,92 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1839	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	2,16 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 82 (CHA009)					
1840	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	2,45 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1841	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,72 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1842	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	2,77 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1843	C	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
1844	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	2,95 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1845	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	1,91 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1846	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1847	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1848	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1849	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,73 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1850	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	1,41 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1851	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	2,22 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 83 (Esc. 6)					
1852	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
1853	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,59 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1854	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,58 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1855	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1856	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1857	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1858	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	2,64 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 83 (Esc. 6)					
1859	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	2,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1860	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	2,9 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1965	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1966	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1967	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1968	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1969	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1970	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1971	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1972	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1973	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1974	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1975	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1976	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1977	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1978	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1979	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1980	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1981	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 83 (Esc. 6)					
1982	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1983	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1984	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1985	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1986	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	1,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1987	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	1,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1988	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1989	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1990	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1991	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	2,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1992	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	2,12 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1993	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	1,51 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2003	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2004	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2005	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2006	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2007	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2008	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2009	D	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	2,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2010	D	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	1,85 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2011	D	Poutre plâtre peint (Poutre)-Poutre1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	3,32 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2012	B	Escalier tournant pierre (Garde corps)-Et1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2013	B	Escalier tournant pierre (Garde corps)-Et1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 83 (Esc. 6)					
2014	B	Escalier tournant pierre (Garde corps)-Et1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2015	B	Escalier tournant pierre (Contre marche)-Et1	Haut Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2016	B	Escalier tournant pierre (Marche)-Et1	Bas Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2017	B	Escalier tournant pierre (Limon)-Et1	Haut Centre	Bois	Peinture	1,83 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		14						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 84 (Esc. 7)					
1891	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	2,48 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1892	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	1,24 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1893	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1894	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1895	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1896	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	2,18 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1897	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	1,84 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1898	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	1,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1899	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1900	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1901	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1902	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1903	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1904	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1905	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 84 (Esc. 7)					
1906	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1907	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1908	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1909	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1910	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		5						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 85 (Couloir 2)					
1244	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1245	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1246	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1267	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1268	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1269	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1270	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1271	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1272	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1279	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 85 (Couloir 2)					
1280	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1281	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1282	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1283	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1284	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1285	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1286	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1287	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1288	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1289	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1290	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 86 (CM001)					
1273	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1274	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1275	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1276	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1277	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1278	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 87 (CM008)					
1247	D	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	1,9 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1248	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,13 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1249	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	2,82 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1250	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	2,21 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1251	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	2,15 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1252	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	1,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1253	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	1,65 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1254	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	2,74 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1255	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	1,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1256	A	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	2,59 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1257	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	1,92 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1258	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	1,26 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1259	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	2,84 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1260	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	2,89 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1261	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1262	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1263	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1264	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1265	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1266	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 88 (W.c 7)					
1111	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1112	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1113	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1114	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1115	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1116	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1117	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1118	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1119	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1120	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1121	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1122	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1123	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1124	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1125	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1126	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1127	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1128	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1129	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1130	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1131	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1132	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1133	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 88 (W.c 7)					
1134	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1135	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		8						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 89 (Dégagement 5)					
1229	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1230	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1231	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1232	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1233	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1234	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1235	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1236	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1237	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1238	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1239	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1240	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1241	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 89 (Dégagement 5)					
1242	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1243	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 91 (CM002)					
1066	B	Porte bois peint (Embrasure)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	2,33 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1067	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	2,15 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1068	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	2,45 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1069	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	1,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1070	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	2,3 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1085	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	1,87 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1086	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	1,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1087	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	2,27 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1088	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,43 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1089	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	1,31 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1090	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	2,48 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1091	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	2,89 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1092	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,58 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1093	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1094	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 91 (CM002)					
1095	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1096	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1097	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1098	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1099	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1100	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1101	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1102	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1103	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1104	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1105	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1106	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1107	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1108	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1109	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1110	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1136	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	2,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 92 (Couloir 3)					
1153	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 92 (Couloir 3)					
1154	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1155	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1156	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1157	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1158	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1159	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1160	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1161	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1162	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1163	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1164	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1192	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1193	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1194	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 93 (Esc. 8)					
1071	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 93 (Esc. 8)					
1072	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1073	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1074	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1075	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1076	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1077	A	Escalier tournant bois peint (Limon)-Et1	Centre Droite	Bois	Peinture	2,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1078	A	Escalier tournant bois peint (Marche)-Et1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1079	A	Escalier tournant bois peint (Marche)-Et1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1080	A	Escalier tournant bois peint (Marche)-Et1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1081	A	Escalier tournant bois peint (Garde corps)-Et1	Haut Centre	Métal	Peinture	2,43 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1082	A	Escalier tournant bois peint (Contre marche)-Et1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1083	A	Escalier tournant bois peint (Contre marche)-Et1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1084	A	Escalier tournant bois peint (Contre marche)-Et1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1137	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	2,79 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1138	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1139	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1140	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1141	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 93 (Esc. 8)					
1142	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1143	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1144	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1145	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1146	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1147	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1148	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1149	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1150	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1151	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1152	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 94 (CM007)					
1195	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	1,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1196	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	1,59 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1197	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	2,97 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1198	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	2,52 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1199	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	1,34 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1200	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,6 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1201	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	1,34 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1202	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	1,34 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 94 (CM007)					
1203	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	1,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1204	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	1,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1205	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	2,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1206	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	1,69 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1207	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	1,64 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1208	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	2,55 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1209	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	1,61 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1210	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	2,79 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1211	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	3,94 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1212	B	Mur platre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1213	B	Mur platre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1214	B	Mur platre peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1215	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1216	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1217	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1218	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1219	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1220	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1221	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1222	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1223	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1224	Plancher haut	Cimaise (Cimaise)-Cimaise1	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 94 (CM007)					
1225	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	2,52 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1226	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	2,95 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1227	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,97 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1228	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	2,45 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		11						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 95 (Couloir 4)					
1177	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1178	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1179	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1180	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1181	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1182	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1183	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1184	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1185	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1186	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1187	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1188	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1189	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 95 (Couloir 4)					
1190	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1191	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 96 (CM006)					
1165	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1166	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1167	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1168	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1169	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1170	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2616	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2617	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2618	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2619	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2620	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2621	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2622	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2623	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2624	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 96 (CM006)					
2625	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2626	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2627	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2628	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	1,7 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2629	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	2,36 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2630	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	1,75 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2631	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	1,42 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2632	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2633	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2634	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2635	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2636	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2637	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2639	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2640	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2641	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 97 (CM004)					
2592	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2593	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2594	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2595	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2596	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2597	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2598	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2599	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2600	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2601	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2602	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2603	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2638	Plancher haut	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2646	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2647	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2648	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 98 (CM005)					
2604	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2605	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2606	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2607	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2608	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2609	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2610	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2611	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2612	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2613	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2614	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2615	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2642	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2643	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2644	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 99 (CM003)					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 99 (CM003)					
1171	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1172	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1173	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1174	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1175	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1176	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2559	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2560	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2561	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2562	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2563	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2564	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2565	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2566	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2567	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2568	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2569	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2570	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2571	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2572	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2573	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2574	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2575	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 99 (CM003)					
2576	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2577	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	2,76 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2578	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	1,82 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2579	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	1,74 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2580	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	1,95 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2581	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	1,12 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2582	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	1,6 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2583	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	1,35 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2584	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	1,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2585	C	Mur platre peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	1,47 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2586	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2587	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2588	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2589	Plancher bas	Cimaise (Cimaise)-Cimaise1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2590	Plancher bas	Cimaise (Cimaise)-Cimaise1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 99 (CM003)					
2591	Plancher bas	Cimaise (Cimaise)-Cimaise1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		11						

F - INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES RÈGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'EXPOSITION AU PLOMB

F-1 INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EN PRÉSENCE DE PLOMB

Comment se contamine-t-on ?
Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant des particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :
Sur les chantiers :
- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongeant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :
Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?
Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)
- exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de travaux,
- remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes.

Choisir un mode opératoire le moins polluant
En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :
- choisir la technique d'intervention la moins polluante (exemple : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)
- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires - douches - sanitaires - restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,….) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
- interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
- rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
- interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
- ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :
- Des conseils dans le choix des protections,
- Une aide à l'information et à la formation,
- Une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

F-2 TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la Construction et de l'Habitat :

- Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la Construction et de l'Habitation et le Code de la Santé Publique.

Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du Travail Articles R4412-59 et suivants du Code du Travail : Prévention de certains risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
- Code de la Santé publique: Arrête du 24 décembre 2021 définissant les crières de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

F-3 RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP Décembre 2013 ;
- Document ED 909 Interventions peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, Septembre 2013 ;

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, …) : http://www.sante.gouv.fr (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : http://www.logement.gouv.fr
- OPPBTP : http://www.preventionbtp.fr
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : http://www.anah.fr/ (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : http://www.inrs.fr/

G - ANNEXES

G-1 NOTICE D'INFORMATIONS

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, aussi si vous réalisez des travaux (rénovation, démolition) : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !
La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc.…). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb
Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Les peintures contenant du plomb ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

-s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb,

-s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb,

-s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre ;

• Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en oeuvre les mesures de prévention adéquates;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

• Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).

Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement









Exemples de revêtements dégradés représentant un risque pour la santé. Plaquette d'informations disponible sur : http://www.sante-sports.gouv.fr

39 RUE VANNERIE - SOUS-SOL - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EX317535




Légende	
	Périmètre dintervention 1
	Périmètre dintervention 2
	Périmètre dintervention 3

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	18/06/2026	SULPIZIO OLIVIER


39 RUE VANNERIE - SOUS-SOL - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - COTATION VOLUME

Référence:
002EX317535



Légende


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	18/06/2026	SULPIZIO OLIVIER


39 RUE VANNERIE - SOUS-SOL - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ELÉMENT NE CONTENANT PAS DE PLOMB

Référence:
002EX317535



Légende


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	18/06/2026	SULPIZIO OLIVIER

39 RUE VANNERIE - SOUS-SOL - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002EX317535



Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	18/06/2026	SULPIZIO OLIVIER


39 RUE VANNERIE - SOUS-SOL - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - COTATION VOLUME

Référence:
002EX317535



Légende


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	18/06/2026	SULPIZIO OLIVIER


39 RUE VANNERIE - SOUS-SOL - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - ELÉMENT NE CONTENANT PAS DE PLOMB

Référence:
002EX317535



Légende


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	18/06/2026	SULPIZIO OLIVIER

39 RUE VANNERIE - SOUS-SOL - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002EX317535



Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	18/06/2026	SULPIZIO OLIVIER


39 RUE VANNERIE - SOUS-SOL - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 3 - COTATION VOLUME

Référence:
002EX317535



Légende


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	18/06/2026	SULPIZIO OLIVIER


39 RUE VANNERIE - SOUS-SOL - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 3 - ELÉMENT NE CONTENANT PAS DE PLOMB

Référence:
002EX317535



Légende


Plan de situation




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	18/06/2026	SULPIZIO OLIVIER

39 RUE VANNERIE - SOUS-SOL - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 3 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EX317535



Plan de situation




Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	18/06/2026	SULPIZIO OLIVIER

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EX317535




Légende	
	Périmètre dintervention 1
	Périmètre dintervention 2
	Périmètre dintervention 3

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	18/06/2026	SULPIZIO OLIVIER


RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - COTATION VOLUME

Référence:
002EX317535



Légende


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	18/06/2026	SULPIZIO OLIVIER


RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ELÉMENT NE CONTENANT PAS DE PLOMB

Référence:
002EX317535



Légende


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	18/06/2026	SULPIZIO OLIVIER

RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002EX317535



Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Plan de situation




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	18/06/2026	SULPIZIO OLIVIER


RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - COTATION VOLUME

Référence:
002EX317535

Légende



Plan de situation




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	18/06/2026	SULPIZIO OLIVIER


RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - ELÉMENT NE CONTENANT PAS DE PLOMB

Référence:
002EX317535

Légende




Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	18/06/2026	SULPIZIO OLIVIER

RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EX317535




Légende

	Volume et élément contenant du plomb


RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 3 - COTATION VOLUME

Référence:
002EX317535



Légende


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	18/06/2026	SULPIZIO OLIVIER


RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 3 - ELÉMENT NE CONTENANT PAS DE PLOMB

Référence:
002EX317535



Légende


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	18/06/2026	SULPIZIO OLIVIER

RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 3 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002EX317535



Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	18/06/2026	SULPIZIO OLIVIER

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EX317535




Légende

	Périmètre dintervention 1
	Périmètre dintervention 2
	Périmètre dintervention 3


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	18/06/2026	SULPIZIO OLIVIER

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - COTATION VOLUME

Référence:
002EX317535



Plan de situation




Légende	


ENVIRONNEMENT	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	18/06/2026	SULPIZIO OLIVIER

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ELÉMENT NE CONTENANT PAS DE PLOMB

Référence:
002EX317535




Plan de situation




Légende

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EX317535



Plan de situation




Légende

	Volume et élément contenant du plomb


R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - COTATION VOLUME

Référence:
002EX317535

Légende




Plan de situation




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	18/06/2026	SULPIZIO OLIVIER

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - ELÉMENT NE CONTENANT PAS DE PLOMB

Référence:
002EX317535



Plan de situation




Légende	


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	18/06/2026	SULPIZIO OLIVIER

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EX317535



Plan de situation




Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	18/06/2026	SULPIZIO OLIVIER


R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 3 - COTATION VOLUME

Référence:
002EX317535



Légende


Plan de situation




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	18/06/2026	SULPIZIO OLIVIER

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 3 - ELÉMENT NE CONTENANT PAS DE PLOMB

Référence:
002EX317535



Plan de situation




Légende	


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	18/06/2026	SULPIZIO OLIVIER

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 3 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EX317535



Plan de situation




Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	18/06/2026	SULPIZIO OLIVIER

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EX317535




Légende

	Périmètre dintervention 1
	Périmètre dintervention 2
	Périmètre dintervention 3


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	18/06/2026	SULPIZIO OLIVIER

R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - COTATION VOLUME

Référence:
002EX317535



Plan de situation




Légende	


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	18/06/2026	SULPIZIO OLIVIER

R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ELÉMENT NE CONTENANT PAS DE PLOMB

Référence:
002EX317535



Plan de situation




Légende


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	18/06/2026	SULPIZIO OLIVIER

R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EX317535



Plan de situation




Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	18/06/2026	SULPIZIO OLIVIER


R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - COTATION VOLUME

Référence:
002EX317535



Légende


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	18/06/2026	SULPIZIO OLIVIER


R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - ELÉMENT NE CONTENANT PAS DE PLOMB

Référence:
002EX317535



Légende


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	18/06/2026	SULPIZIO OLIVIER

R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002EX317535



Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	18/06/2026	SULPIZIO OLIVIER


R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 3 - COTATION VOLUME

Référence:
002EX317535



Légende


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	18/06/2026	SULPIZIO OLIVIER


R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 3 - ELÉMENT NE CONTENANT PAS DE PLOMB

Référence:
002EX317535



Légende


Plan de situation




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	18/06/2026	SULPIZIO OLIVIER

R+2 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 3 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EX317535



Plan de situation



Légende


	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	18/06/2026	SULPIZIO OLIVIER

FAÇADE RUE VANNERIE - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EX317535


Légende



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	18/06/2026	SULPIZIO OLIVIER

FAÇADE RUE VANNERIE - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENT NE CONTENANT PAS DE PLOMB

Référence:
002EX317535




Légende	

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	18/06/2026	SULPIZIO OLIVIER

FAÇADE RUE VANNERIE - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EX317535



Légende


	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	18/06/2026	SULPIZIO OLIVIER

FAÇADE AILES OUEST - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EX317535

Légende




AILES OUEST

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	18/06/2026	SULPIZIO OLIVIER

FAÇADE AILES OUEST - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENT NE CONTENANT PAS DE PLOMB

Référence:
002EX317535




AILES OUEST

Légende	

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	18/06/2026	SULPIZIO OLIVIER

FAÇADE AILES OUEST - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EX317535



AILES OUEST

Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	18/06/2026	SULPIZIO OLIVIER

FAÇADE AILES EST SUR COUR - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EX317535

Légende



AILES EST SUR COUR

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	18/06/2026	SULPIZIO OLIVIER

FAÇADE AILES EST SUR COUR - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENT NE CONTENANT PAS DE PLOMB

Référence:
002EX317535

Légende



AILES EST SUR COUR

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	18/06/2026	SULPIZIO OLIVIER

FAÇADE AILES EST SUR COUR - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EX317535



AILES EST SUR COUR

Légende


	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	18/06/2026	SULPIZIO OLIVIER

FAÇADE AILES EST SUR COUR ARRIÈRE ET JARDIN - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EX317535

Légende




AILES EST SUR COUR ARRIERE ET JARDIN

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	18/06/2026	SULPIZIO OLIVIER

FAÇADE AILES EST SUR COUR ARRIÈRE ET JARDIN - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENT NE CONTENANT PAS DE PLOMB

Référence:
002EX317535

Légende




AILES EST SUR COUR ARRIERE ET JARDIN

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	18/06/2026	SULPIZIO OLIVIER

FAÇADE AILES EST SUR COUR ARRIÈRE ET JARDIN - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EX317535



AILES EST SUR COUR ARRIERE ET JARDIN

Légende


	Volume et élément contenant du plomb

ENVIRONNEMENT	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	18/06/2026	SULPIZIO OLIVIER

FAÇADE AILES NORD - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EX317535

Légende




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	18/06/2026	SULPIZIO OLIVIER

FAÇADE AILES NORD - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENT NE CONTENANT PAS DE PLOMB

Référence:
002EX317535


Légende



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	18/06/2026	SULPIZIO OLIVIER

FAÇADE AILES NORD - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EX317535




Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	18/06/2026	SULPIZIO OLIVIER

GALERIE FAÇADE NORD - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EX317535

Légende




GALERIE FACADE NORD

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	18/06/2026	SULPIZIO OLIVIER

GALERIE FAÇADE NORD - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENT NE CONTENANT PAS DE PLOMB

Référence:
002EX317535

Légende




GALERIE FACADE NORD

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	18/06/2026	SULPIZIO OLIVIER

GALERIE FAÇADE NORD - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EX317535



Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	18/06/2026	SULPIZIO OLIVIER

GALERIE FAÇADE SUD - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EX317535

Légende

Vol 247
(Façade 7)



GALERIE FACADE SUD


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	18/06/2026	SULPIZIO OLIVIER

GALERIE FAÇADE SUD - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENT NE CONTENANT PAS DE PLOMB

Référence:
002EX317535

Légende

Vol 247
(Façade 7)




GALERIE FACADE SUD

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	18/06/2026	SULPIZIO OLIVIER

GALERIE FAÇADE SUD - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EX317535

Vol 247
(Façade 7)



GALERIE FACADE SUD

Légende


	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	18/06/2026	SULPIZIO OLIVIER

AILES SUD - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EX317535

Légende




AILES SUD

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	18/06/2026	SULPIZIO OLIVIER

AILES SUD - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENT NE CONTENANT PAS DE PLOMB

Référence:
002EX317535

Légende




AILES SUD

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	18/06/2026	SULPIZIO OLIVIER

AILES SUD - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EX317535



AILES SUD

Légende


	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	18/06/2026	SULPIZIO OLIVIER


COUPES COUR CO - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EX317535


Légende




C0a



C0b



C0c




C0d

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	18/06/2026	SULPIZIO OLIVIER


COUPES COUR CO - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENT NE CONTENANT PAS DE PLOMB

Référence:
002EX317535


Légende




C0a



C0b



C0c




C0d


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	18/06/2026	SULPIZIO OLIVIER

COUPES COUR CO - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002EX317535




C0a



C0b



C0c



C0d


Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

ENVIRONNEMENT

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
39 Rue Vannerie 21000 DIJON	Bâtiment de Dijon	18/06/2026	SULPIZIO OLIVIER

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance 2026 AC 1/2



Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T +33 (0) 1 44 05 58 00
F +33 (0) 1 44 05 58 66

HDI

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :


- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycyliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mérule
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Energétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de décence - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevés de côtes et établissement de plans
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'Inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.
- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219826782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puls (Chairman),
Dr. Mukadder Erdönmez, Dr Dirk Hönig, David Hullin,
Dr Barbara Klimaszewski-Blettner, Dr. Thomas Kuhnt,
Dr Stefan Pastemak, Dr Renate Strasser

Assurance 2026 AC 2/2



Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T +33 (0) 1 44 05 58 00
F +33 (0) 1 44 05 58 66

HDI

- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise.
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété
- Assistance technique à l'optimisation thermique et énergétique des bâtiments et procédés.
- Assistance à maitrise d'ouvrage pour les traitements des sujets liés au plomb

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement **(pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)**	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	300 000 EUR 500 000 EUR	par sinistre par année d'assurance
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels	**3 000 000 EUR**	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 15/01/2026 au 31/12/2026, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le lundi 19 janvier 2026 – RE/CT

HDI Global SE
RCS Nanterre 478 913 882
TOUR TRINITY
1 bis Place de la Défense
CS 20298
92035 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Tel : +33 1 44 05 58 00

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219826782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puls (Chairman),
Dr. Mukadder Erdönmez, Dr Dirk Hönig, David Hullin,
Dr Barbara Klimaszewski-Blettner, Dr. Thomas Kuhnt,
Dr Stefan Pastemak, Dr Renate Strasser

Attestation sur l'honneur



ENVIRONNEMENT
Pour une vie saine et durable

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné **Mme Dominique BISAGA**, présidente de la **SAS AC ENVIRONNEMENT** (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L 128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126.24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la **SAS AC ENVIRONNEMENT** est souscriptrice d'une **assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI** permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02/01/2025

Dominique BISAGA
Présidente

ENVIRONNEMENT
AC ENVIRONNEMENT
Siège social - 64, rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
Tél. 04 77 44 92 44

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI6639



Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI6639 Version 006

Je soussigné, Pierre-François TRILLAT, Responsable activités certifications d'I.Cert, atteste que :

Monsieur SULPIZIO Olivier

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 05/12/2022 - Date d'expiration : 04/12/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 05/12/2022 - Date d'expiration : 04/12/2029
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 03/12/2025 - Date d'expiration : 02/12/2032
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 22/04/2026 - Date d'expiration : 21/04/2033
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 22/04/2026 - Date d'expiration : 21/04/2033
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 20/03/2023 - Date d'expiration : 19/03/2030

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée en scannant le QR code ou à l'adresse suivante : https://diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr/
Valide à partir du 22/04/2026.

Pierre-François TRILLAT
Responsable activités certifications d'I.Cert

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert – Immeuble Pentagone 2 – 6 rue d'Ouessant
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev23