MINISTERE
DE LA CULTURE
Liberté
Égalité

Direction générale des patrimoines

Martin BACOT
architecte en chef des
monuments historiques

DRAC BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Hôtels Chartraire de Montigny & du Commandant Militaire

21 - DIJON





Restauration des menuiseries extérieures PRO/DCE

FICHES MENUISERIES

JUIN 2026

archipat - 19, rue des Tuileries - 69009 LYON – Tél. 04 37 24 71 50 – contact@archipat.fr
S.A.R.L. d'Architecture au capital de 66 666 € RCS Lyon 435 272 87700026 APE 7111Z

TABLE DES MATIÈRES

PLAN DE REPÉRAGE DES MENUISERIES 4

I. FAÇADES RUE VANNERIE 7

II. FAÇADES DE LA COUR 0 35

III. FAÇADES DE LA COUR 1 37

IV. FAÇADES DE LA COUR 2 71

V. FAÇADES DE LA COUR ARRIÈRE 105

VI. FAÇADES SUR JARDIN 123

Les fiches sont organisées en cinq chapitres :

1/ REPÉRAGE ET NOMENCLATURE

2/ DESCRIPTION


3/ VALEUR PATRIMONIALE

4/ ETAT SANITAIRE

5/ PROJET

Nota : « na » signifie « non accessible en phase étude » (donc donnée non renseignée à complétée au moment des travaux) / « so » signifie « sans objet ».


PLAN DE REPÉRAGE DES MENUISERIES




Plan SSOL

Menuiseries restaurées en BASE

Menuiseries restaurées en PSE




Plan RDC



Menuiseries restaurées en BASE

Menuiseries restaurées en PSE

Plan 1er Etage



Menuiseries restaurées en BASE

Menuiseries restaurées en PSE

Plan Comble

Les menuiseries concernées par l'opération de restauration 2026 sont situées principalement aux étages des façades :

- RV
- C1a, C1b, C1c, C1d
- C2a, C2b, C2c, C2d
- CAa, CAb, CAd
- JAa
- C0d

Et ponctuellement en RDC et Sous-sol pour les façades RV et CAb.

I. FAÇADES RUE VANNERIE

RV-001

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... rez-de-chaussée
Numéro de la pièce ..... CHA 003b
Affectation de la pièce..... sanitaires
Nb de menuiseries ds la pièce... 1

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 1c
Description..... 2 ouvrants à 10 carreaux

Observations ..... facture ancienne





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... non
Joint d'étanchéité en rainure ..... non
Cotes générales du bâti..... 133x166

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... droit
Joint d'étanch. en recouvrmt..... non
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 29x32

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant..... clair
Nature des autres verres ..... clair + film opalescent
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 1.2

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... bois

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... crémone

Ouvrants, Ferrure rotation..... fiches
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... barreaudage

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement..... doublage
Seuil/allège..... tablette
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité..... so
Datation supposée du châssis... XIX°
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... oui

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inadaptés
Pièce d'appui..... passable

Ouvrants ..... médiocre
Quincaillerie ..... médiocre

Volets bois intérieurs..... passable

Protection extérieure..... passable
Protection intérieure ..... passable
Protection de la serrurerie..... bon

Observations ..... volets vrillés. Ouverture fenêtre difficile

PROJET - BASE

Dormant ..... Restauration légère
Pièce d'appui..... Restauration légère
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Restauration légère
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... feuilleté float/étiré

Volets intérieurs bois..... Restauration légère

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

RV-002

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... rez-de-chaussée
Numéro de la pièce ..... CHA 003a
Affectation de la pièce..... sanitaires
Nb de menuiseries ds la pièce... 1

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 1c
Description..... 2 ouvrants à 10 carreaux

Observations ..... facture ancienne





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... non
Joint d'étanchéité en rainure ..... non
Cotes générales du bâti 133x166

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... droit
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... non
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 29x32

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... clair + film opalescent
Structure du vitrage ..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 1.2

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... bois

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... crémone

Ouvrants, Ferrure rotation..... fiches
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... barreaudage

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... doublage
Seuil/allège ..... tablette
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... XIX°
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... oui

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inadaptés
Pièce d'appui ..... passable

Ouvrants ..... passable
Quincaillerie ..... médiocre

Volets bois intérieurs..... passable

Protection extérieure..... passable
Protection intérieure ..... passable
Protection de la serrurerie ..... bon

Observations ..... volets vrillés. Ouverture fenêtre difficile

PROJET - BASE

Dormant ..... Restauration légère
Pièce d'appui..... Restauration légère
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Restauration légère
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... feuilleté float/étiré

Volets intérieurs bois..... Restauration légère

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

RV-004

LOCALISATION

Hôtel	Chartraire de Montigny
Niveau	rez-de-chaussée
Numéro de la pièce	CHA 001
Affectation de la pièce	circulation
Nb de menuiseries ds la pièce	8

TYPOLOGIE

Ouvrage	fenêtre
Type	1c
Description	2 ouvrants à 10 carreaux + imposte fixe à 4 carreaux
Observations	facture ancienne. Volets bois et leurs fiches récents





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau	bois
Mode de pose	feuillure
Canal dans l'appui	non
Joint d'étanchéité en rainure	non
Cotes générales du bâti	138x175

OUVRANT

Matériau	bois
Mode d'ouverture	française
Recouvrement	droit
Joint d'étanch. en recouvrmt	non
Matériau des petit-bois	bois
Cotes générales des petit-bois	29x32

IMPOSTE

Description	fixe à 4 carreaux, dans caisson du faux-plafond
Mode d'ouverture	
Recouvrement	so

VITRAGE

Nature du verre dominant	so
Nature des autres verres	clair
Structure du vitrage	so
Mode de pose	simple
Surface vitrée estimée (m^2)	mastic

OCCULTATION

Stores intérieurs	1.21
Volets intérieurs bois	so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture	bois crémone
Ouvrants, Ferrure rotation	paumelles
Limitateur d'ouverture	non
Volets, Ferrure de rotation	fiches
Imposte, Ferrure de fermeture	so
Imposte, Ferrure de rotation	so

SERRURERIE

Ouvrage	barreaudage

PROTECTION

Protection extérieure	peinture
Protection intérieure	peinture
Protection quincaillerie	peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement	doublg (dte) et enduit (gche)
Seuil/allège	radiateur et tablette d'appui
Désenfumage, SSI, réseaux	so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie	sans
Degré d'authenticité	so
Datation supposée du châssis	XIX°
Vitrage ancien	non
Quincaillerie ancienne	oui

ETAT SANITAIRE

Dormant	bon
Calfeutrements extérieurs	inadaptés
Pièce d'appui	bon
Ouvrants	médiocre
Quincaillerie	bon
Volets bois intérieurs	passable
Protection extérieure	passable
Protection intérieure	bon
Protection de la serrurerie	bon
Observations	fermeture impossible, ouvrants vrillés. Verrous volets bloqués par la peinture

PROJET - BASE

Dormant	Restauration légère
Pièce d'appui	Restauration légère
Pose de joints	oui
Ouvrants	Restauration légère
Quincaillerie	Restauration
Vitrage	Remplacé
Approf. des feuillures	oui
Nature du vitrage	feuilleté float/étiré
Volets intérieurs bois	Restauration légère
Ébrasement	so
Allège	so
Désenfumage, SSI, réseaux	so
Observations	so

RV-005

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... rez-de-chaussée
Numéro de la pièce ..... CHA 001
Affectation de la pièce..... circulation
Nb de menuiseries ds la pièce... 8

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 14b
Description..... 2 ouvrants à 10 carreaux + imposte fixe à 4 carreaux
Observations ..... volets bois et leurs fiches récents





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... oui
Cotes générales du bâti 138x175

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gdl, droit
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... oui
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 37x29

IMPOSTE

Description..... fixe à 4 carreaux, dans caisson du faux-plafond
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... so
Nature des autres verres ..... clair
Structure du vitrage..... so
Mode de pose..... simple
Surface vitrée estimée (m²) ..... mastic

OCCULTATION

Stores intérieurs..... 1.21
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... bois crémone
Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... fiches
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... barreaudage

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... enduit
Seuil/allège ..... radiateur et tablette d'appui
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... en partie

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inadaptés
Pièce d'appui..... bon

Ouvrants ..... bon
Quincaillerie ..... bon

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... passable
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... bon

Observations ..... verrous volets bloqués par la peinture, manque la tirette d'un des verrous

PROJET - BASE

Dormant ..... Restauration légère
Pièce d'appui..... Restauration légère
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Restauration légère
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... feuilleté float/étiré

Volets intérieurs bois..... Restauration légère

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

RV-006

LOCALISATION

Hôtel	Chartraire de Montigny
Niveau	rez-de-chaussée
Numéro de la pièce	CHA 001
Affectation de la pièce	circulation
Nb de menuiseries ds la pièce	8

TYPOLOGIE

Ouvrage	fenêtre
Type	1c
Description	2 ouvrants à 10 carreaux + imposte fixe à 4 carreaux
Observations	facture ancienne. Volets bois et leurs fiches récents





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau	bois
Mode de pose	feuillure
Canal dans l'appui	non
Joint d'étanchéité en rainure	non
Cotes générales du bâti	138x175

OUVRANT

Matériau	bois
Mode d'ouverture	française
Recouvrement	droit
Joint d'étanch. en recouvrmt	non
Matériau des petit-bois	bois
Cotes générales des petit-bois	29x32

IMPOSTE

Description	fixe à 4 carreaux, dans caisson du faux-plafond
Mode d'ouverture	
Recouvrement	so

VITRAGE

Nature du verre dominant	so
Nature des autres verres	clair
Structure du vitrage	so
Mode de pose	simple
Surface vitrée estimée (m²)	mastic

OCCULTATION

Stores intérieurs	1.21
Volets intérieurs bois	so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture	bois crémone
Ouvrants, Ferrure rotation	paumelles
Limitateur d'ouverture	non
Volets, Ferrure de rotation	fiches
Imposte, Ferrure de fermeture	so
Imposte, Ferrure de rotation	so

SERRURERIE

Ouvrage	barreaudage

PROTECTION

Protection extérieure	peinture
Protection intérieure	peinture
Protection quincaillerie	peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement	enduit
Seuil/allège	radiateur et tablette d'appui
Désenfumage, SSI, réseaux	so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie	sans
Degré d'authenticité	so
Datation supposée du châssis	XIX°
Vitrage ancien	non
Quincaillerie ancienne	en partie

ETAT SANITAIRE

Dormant	bon
Calfeutrements extérieurs	inadaptés
Pièce d'appui	bon
Ouvrants	médiocre
Quincaillerie	bon
Volets bois intérieurs	passable
Protection extérieure	passable
Protection intérieure	bon
Protection de la serrurerie	bon
Observations	fermeture impossible, ouvrants vrillés. Verrous volets bloqués par la peinture

PROJET - BASE

Dormant	Restauration légère
Pièce d'appui	Restauration légère
Pose de joints	oui
Ouvrants	Restauration légère
Quincaillerie	Révision
Vitrage	Remplacé
Approf. des feuillures	oui
Nature du vitrage	feuilleté float/étiré
Volets intérieurs bois	Restauration légère
Ébrasement	so
Allège	so
Désenfumage, SSI, réseaux	so
Observations	so

RV-008

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... rez-de-chaussée
Numéro de la pièce ..... RV
Affectation de la pièce..... circulation
Nb de menuiseries ds la pièce... 3

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 1d
Description..... fixe à 2x10 carreaux + imposte à 4 carreaux
Observations ..... menuiserie pastiche en ext.



DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... tunnel
Canal dans l'appui ..... so
Joint d'étanchéité en rainure ..... so
Cotes générales du bâti 129x160

OUVRANT

Matériau..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... so
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. so

IMPOSTE

Description..... fixe à 4 carreaux
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 1.27

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... so

Ouvrants, Ferrure rotation..... so
Limitateur d'ouverture ..... so
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... barreaudage

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... na
Protection quincaillerie..... so

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement..... na
Seuil/allège..... na
Désenfumage, SSI, réseaux..... na

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité..... so
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inadaptés
Pièce d'appui..... so

Ouvrants ..... so
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... so

Protection extérieure..... bon
Protection intérieure ..... na
Protection de la serrurerie ..... bon

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui..... Révision
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Révision
Quincaillerie ..... Révision

Vitrage ..... so
Approf. des feuillures..... so
Nature du vitrage..... so

Volets intérieurs bois..... so

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... Révision sur place et mise en peinture

RV-009

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... rez-de-chaussée
Numéro de la pièce ..... RV
Affectation de la pièce..... circulation
Nb de menuiseries ds la pièce... 3

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 1d
Description..... fixe à 2x10 carreaux + imposte à 4 carreaux
Observations ..... menuiserie pastiche en ext.



DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... tunnel
Canal dans l'appui ..... so
Joint d'étanchéité en rainure ..... so
Cotes générales du bâti..... 129x160

OUVRANT

Matériau..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so
Joint d'étanch. en recouvrmt..... so
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. so

IMPOSTE

Description..... fixe à 4 carreaux
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 1.27

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... so

Ouvrants, Ferrure rotation..... so
Limitateur d'ouverture ..... so
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... barreaudage

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... na
Protection quincaillerie..... so

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement..... na
Seuil/allège..... na
Désenfumage, SSI, réseaux..... na

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité..... so
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inadaptés
Pièce d'appui..... so

Ouvrants ..... so
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... so

Protection extérieure..... bon
Protection intérieure ..... na
Protection de la serrurerie..... bon

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui..... Révision
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Révision
Quincaillerie ..... Révision

Vitrage ..... so
Approf. des feuillures..... so
Nature du vitrage..... so

Volets intérieurs bois..... so

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... Révision sur place et mise en peinture

RV-010

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... rez-de-chaussée
Numéro de la pièce ..... RV
Affectation de la pièce..... circulation
Nb de menuiseries ds la pièce... 3

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 1d
Description..... fixe à 2x10 carreaux + imposte à 4 carreaux
Observations ..... menuiserie pastiche en ext.



DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... tunnel
Canal dans l'appui ..... so
Joint d'étanchéité en rainure ..... so
Cotes générales du bâti 129x160

OUVRANT

Matériau..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... so
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. so

IMPOSTE

Description..... fixe à 4 carreaux
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 1.27

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... so

Ouvrants, Ferrure rotation..... so
Limitateur d'ouverture ..... so
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... barreaudage

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... na
Protection quincaillerie..... so

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement..... na
Seuil/allège..... na
Désenfumage, SSI, réseaux..... na

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité..... so
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inadaptés
Pièce d'appui..... so

Ouvrants ..... so
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... so

Protection extérieure..... bon
Protection intérieure ..... na
Protection de la serrurerie..... bon

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui..... Révision
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Révision
Quincaillerie ..... Révision

Vitrage ..... so
Approf. des feuillures..... so
Nature du vitrage..... so

Volets intérieurs bois..... so

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... Révision sur place et mise en peinture

RV-101

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... CHA 102
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 3

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 20a
Description..... 2 ouvrants à 3 carreaux + 1 imposte fixe à 2 carreaux
Observations ..... men. récente, quincaillerie et volets anciens en récupération





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... oui
Cotes générales du bâti..... 136x282

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup
Joint d'étanch. en recouvrmt..... oui
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 34x37

IMPOSTE

Description..... fixe à 2 carreaux
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 1.96

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... bois

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... espagnolette

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... fiches et paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement..... boiseries
Seuil/allège..... radiateur + boiseries
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité..... so
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... oui

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inadaptés
Pièce d'appui..... bon

Ouvrants ..... bon
Quincaillerie ..... médiocre

Volets bois intérieurs..... passable

Protection extérieure..... bon
Protection intérieure ..... passable
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Restauration légère
Pièce d'appui..... Restauration légère
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Restauration légère
Quincaillerie ..... Restauration légère

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... feuilleté float/étiré

Volets intérieurs bois..... Restauration légère

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

RV-102

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... CHA 102
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 3

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 20a
Description..... 2 ouvrants à 3 carreaux + 1 imposte fixe à 2 carreaux
Observations ..... men. récente, quincaillerie et volets anciens en récupération





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... oui
Cotes générales du bâti 136x282

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... oui
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 34x37

IMPOSTE

Description..... fixe à 2 carreaux
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 1.96

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... bois

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... espagnolette

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... fiches et paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... boiseries
Seuil/allège ..... radiateur + boiseries
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... oui

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inadaptés
Pièce d'appui..... bon

Ouvrants ..... bon
Quincaillerie ..... médiocre

Volets bois intérieurs..... passable

Protection extérieure..... bon
Protection intérieure ..... passable
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Restauration légère
Pièce d'appui..... Restauration légère
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Restauration légère
Quincaillerie ..... Restauration légère

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... feuilleté float/étiré

Volets intérieurs bois..... Restauration légère

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

RV-103

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... CHA 102
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 3

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 2e
Description..... 1 ouvrant à 4 carreaux

Observations ..... menuiserie ancienne conservée





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... na
Joint d'étanchéité en rainure ..... na
Cotes générales du bâti..... 70x102

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... na
Joint d'étanch. en recouvrmt..... na
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. ?x35

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m²) 0.32

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... targette

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement..... pierre de taille
Seuil/allège..... tablette
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... *majeure*
Degré d'authenticité..... so
Datation supposée du châssis... fin XVII°-mi XVIII°
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne.....

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... oui
Calfeutrements extérieurs..... passable
Pièce d'appui..... inadaptés

Ouvrants ..... médiocre
Quincaillerie ..... médiocre

Volets bois intérieurs..... passable

Protection extérieure..... so
Protection intérieure ..... na
Protection de la serrurerie..... passable

Observations ..... so
so

PROJET - BASE

Dormant ..... Restauration légère
Pièce d'appui..... Restauration légère
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Restauration légère
Quincaillerie ..... Restauration légère

Vitrage ..... so
Approf. des feuillures..... non
Nature du vitrage..... so

Volets intérieurs bois..... so

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

RV-104

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... CHA 101
Affectation de la pièce..... salle de réunion
Nb de menuiseries ds la pièce... 3

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 5c
Description..... 2 ouvrants à 4 carreaux

Observations ..... men. récente en restitution d'ancienne





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... non
Cotes générales du bâti 133x285

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... non
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 36x52

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... soufflé
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 1.92

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... bois

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... espagnolette

Ouvrants, Ferrure rotation..... fiches
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... fiches et paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... enduit
Seuil/allège ..... radiateur et tablette d'appui
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... simple
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... 2002
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... bon
Pièce d'appui ..... passable

Ouvrants ..... bon
Quincaillerie ..... bon

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... bon
Protection intérieure ..... passable
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Restauration légère
Pièce d'appui..... Restauration légère
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Restauration légère
Quincaillerie ..... Révision

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... feuilleté float/étiré

Volets intérieurs bois..... Révision

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

RV-105

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... CHA 101
Affectation de la pièce..... salle de réunion
Nb de menuiseries ds la pièce... 3

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 5c
Description..... 2 ouvrants à 4 carreaux

Observations ..... men. récente en restitution d'ancienne





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... non
Cotes générales du bâti..... 133x285

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup
Joint d'étanch. en recouvrmt..... non
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 36x52

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant..... soufflé
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 1.92

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... bois

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... espagnolette

Ouvrants, Ferrure rotation..... fiches
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... fiches et paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement..... enduit
Seuil/allège..... radiateur et tablette d'appui
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... simple
Degré d'authenticité..... so
Datation supposée du châssis... 2002
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... bon
Pièce d'appui..... passable

Ouvrants ..... bon
Quincaillerie ..... bon

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... bon
Protection intérieure ..... passable
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Restauration légère
Pièce d'appui..... Restauration légère
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Restauration légère
Quincaillerie ..... Révision

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... feuilleté float/étiré

Volets intérieurs bois..... Révision

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

RV-106

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... CHA 101
Affectation de la pièce..... salle de réunion
Nb de menuiseries ds la pièce... 3

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 5c
Description..... 2 ouvrants à 4 carreaux

Observations ..... men. récente en restitution d'ancienne





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... non
Cotes générales du bâti 133x285

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... non
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 36x52

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... soufflé
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage ..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 1.92

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... bois

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... espagnolette

Ouvrants, Ferrure rotation..... fiches
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... fiches et paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... enduit
Seuil/allège ..... radiateur et tablette d'appui
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... simple
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... 2002
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... bon
Pièce d'appui ..... passable

Ouvrants ..... bon
Quincaillerie ..... bon

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... bon
Protection intérieure ..... passable
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Restauration légère
Pièce d'appui ..... Restauration légère
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Restauration légère
Quincaillerie ..... Révision

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... feuilleté float/étiré

Volets intérieurs bois..... Révision

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

RV-108

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... ESC 1
Affectation de la pièce..... circulation
Nb de menuiseries ds la pièce... 3

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 5b
Description..... 2 ouvrants à 3 carreaux + fausse imposte à 2 carreaux
Observations ..... men. récente en restitution d'ancienne





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... so
Joint d'étanchéité en rainure ..... so
Cotes générales du bâti..... 126x221

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... so
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 36x63

IMPOSTE

Description..... masquée à l'intérieur
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... soufflé
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 1.44

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... espagnolette

Ouvrants, Ferrure rotation..... fiches
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... patine canon de fusil

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... enduit décoré
Seuil/allège ..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... simple
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... 1980-2000
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... bon
Pièce d'appui ..... so

Ouvrants ..... bon
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... bon
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui..... Révision
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Révision
Quincaillerie ..... Révision

Vitrage ..... so
Approf. des feuillures..... so
Nature du vitrage..... so

Volets intérieurs bois..... so

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... Révision sur place et mise en peinture

RV-109

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... ESC 1
Affectation de la pièce..... circulation
Nb de menuiseries ds la pièce... 3

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 5b
Description..... fixe à 2x3 carreaux + fausse imposte à 2 carreaux
Observations ..... men. récente en restitution d'ancienne





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... so
Joint d'étanchéité en rainure ..... so
Cotes générales du bâti 126x221

OUVRANT

Matériau..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... so
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 36x63

IMPOSTE

Description..... masquée à l'intérieur
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... soufflé
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 1.44

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... so

Ouvrants, Ferrure rotation..... so
Limitateur d'ouverture ..... so
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... so

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... enduit décoré
Seuil/allège ..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... simple
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... 1980-2000
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... na
Pièce d'appui ..... so

Ouvrants ..... so
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... so

Protection extérieure..... na
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui..... Révision
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Révision
Quincaillerie ..... Révision

Vitrage ..... so
Approf. des feuillures..... so
Nature du vitrage..... so

Volets intérieurs bois..... so

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... Révision sur place et mise en peinture

RV-110

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... ESC 1
Affectation de la pièce..... circulation
Nb de menuiseries ds la pièce... 3

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 5b
Description..... fixe à 2x3 carreaux + fausse imposte à 2 carreaux
Observations ..... men. récente en restitution d'ancienne





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... so
Joint d'étanchéité en rainure ..... so
Cotes générales du bâti..... 126x221

OUVRANT

Matériau..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... so
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 36x63

IMPOSTE

Description..... masquée à l'intérieur
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant..... soufflé
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 1.44

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... so

Ouvrants, Ferrure rotation..... so
Limitateur d'ouverture ..... so
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... so

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... enduit décoré
Seuil/allège ..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... simple
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... 1980-2000
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... na
Pièce d'appui ..... so

Ouvrants ..... so
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... so

Protection extérieure..... na
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui ..... Révision
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Révision
Quincaillerie ..... Révision

Vitrage ..... so
Approf. des feuillures..... so
Nature du vitrage..... so

Volets intérieurs bois..... so

Ébrasement ..... so
Allège ..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... Révision sur place et mise en peinture

RV-201

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... comble
Numéro de la pièce ..... CHA 201
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 2

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 15
Description..... 2 ouvrants à 4 carreaux, cintrés
Observations ..... so





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... oui
Cotes générales du bâti 76x140

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... oui
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 31x31

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 0.5

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... crémone

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... doublage
Seuil/allège ..... radiateur et tablette d'appui
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inadaptés
Pièce d'appui ..... couvertine plomb

Ouvrants ..... passable
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... médiocre

Protection extérieure..... passable
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui ..... Restauration légère
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Rempla. jet d'eau
Quincaillerie ..... Révision

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... feuilleté float/étiré

Volets intérieurs bois..... création

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

RV-202

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... comble
Numéro de la pièce ..... CHA 201
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 2

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 15
Description..... 2 ouvrants à 4 carreaux, cintrés
Observations ..... so





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... oui
Cotes générales du bâti..... 76x140

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup
Joint d'étanch. en recouvrmt..... oui
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 31x31

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 0.5

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... crémone

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement..... doublage
Seuil/allège..... radiateur et tablette d'appui
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité..... so
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inadaptés
Pièce d'appui..... couvertine plomb

Ouvrants ..... passable
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... passable

Protection extérieure..... passable
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui..... Restauration légère
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Rempla. jet d'eau
Quincaillerie ..... Révision

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... feuilleté float/étiré

Volets intérieurs bois..... à créer

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

RV-204

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... comble
Numéro de la pièce ..... CHA 202
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 4

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 15
Description..... 2 ouvrants à 3 carreaux, cintrés
Observations ..... so





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... oui
Cotes générales du bâti 98x120

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... oui
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 31x31

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 0.54

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... crémone

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... doublage
Seuil/allège ..... radiateur et tablette d'appui
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inadaptés
Pièce d'appui..... passable

Ouvrants ..... passable
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... passable
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui..... Restauration légère
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Rempla. jet d'eau
Quincaillerie ..... Révision

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... feuilleté float/étiré

Volets intérieurs bois..... à créer

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

RV-205

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... comble
Numéro de la pièce ..... CHA 202
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 4

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 15
Description..... 2 ouvrants à 3 carreaux

Observations ..... so





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... oui
Cotes générales du bâti..... 99x152

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup
Joint d'étanch. en recouvrmt..... oui
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 31x31

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 0.79

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... crémone

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement..... doublage
Seuil/allège..... radiateur et tablette d'appui
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité..... so
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inadaptés
Pièce d'appui..... passable

Ouvrants ..... passable
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... passable
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui..... Restauration légère
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Rempla. jet d'eau
Quincaillerie ..... Révision

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... feuilleté float/étiré

Volets intérieurs bois..... à créer

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

RV-206

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... comble
Numéro de la pièce ..... CHA 203
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 1

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 15
Description..... 2 ouvrants à 3 carreaux, cintrés
Observations ..... so





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... oui
Cotes générales du bâti 98x120

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... disparu
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 31x31

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 0.54

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... crémone

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... doublage
Seuil/allège ..... radiateur et tablette d'appui
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inadaptés
Pièce d'appui ..... bon

Ouvrants ..... bon
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... bon
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui ..... Restauration légère
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Rempla. jet d'eau
Quincaillerie ..... Révision

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... feuilleté float/étiré

Volets intérieurs bois..... création

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

RV-207

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... comble
Numéro de la pièce ..... CHA 204
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 3

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type ..... ht
Description..... 1 ouvrant à 1 carreau

Observations ..... châssis rectangulaire sur oculus elliptique





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... non
Joint d'étanchéité en rainure ..... oui
Cotes générales du bâti..... 85x55

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... droit
Joint d'étanch. en recouvrmt..... oui
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. so

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 0.23

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... bouton

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement..... doublage
Seuil/allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité..... so
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... passable
Calfeutrements extérieurs..... inexistant
Pièce d'appui..... so

Ouvrants ..... bon
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... passable
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Restauration légère
Pièce d'appui..... so
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Rempla. jet d'eau
Quincaillerie ..... Révision

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... feuilleté float/étiré

Volets intérieurs bois..... so

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

RV-208

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... comble
Numéro de la pièce ..... CHA 204
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 3

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 15
Description..... 2 ouvrants à 3 carreaux, cintrés
Observations ..... so





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... oui
Cotes générales du bâti 98x120

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... oui
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 31x31

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 0.54

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... crémone

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... doublage
Seuil/allège ..... tablette
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... na
Calfeutrements extérieurs..... na
Pièce d'appui ..... na

Ouvrants ..... na
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... médiocre

Protection extérieure..... na
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... ouverture impossible, crémone bloquée

PROJET - BASE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui ..... Restauration légère
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Rempla. jet d'eau
Quincaillerie ..... Révision

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... feuilleté float/étiré

Volets intérieurs bois..... création

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

RV-209

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... comble
Numéro de la pièce ..... CHA 204
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 3

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 15
Description..... 2 ouvrants à 3 carreaux

Observations ..... so





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... oui
Cotes générales du bâti..... 99x152

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup
Joint d'étanch. en recouvrmt..... oui
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 31x31

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 0.79

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... crémone

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement..... doublage
Seuil/allège..... tablette
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité..... so
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inadaptés
Pièce d'appui..... bon

Ouvrants ..... bon
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... bon
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui..... Restauration légère
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Rempla. jet d'eau
Quincaillerie ..... Révision

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... feuilleté float/étiré

Volets intérieurs bois..... création

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

RV-210

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... comble
Numéro de la pièce ..... CHA 205
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 1

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 15
Description..... 2 ouvrants à 3 carreaux, cintrés
Observations ..... so





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... oui
Cotes générales du bâti 98x120

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... oui
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 31x31

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 0.54

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... crémone

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... doublage
Seuil/allège ..... tablette
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inadaptés
Pièce d'appui ..... passable

Ouvrants ..... passable
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... passable
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui ..... Restauration légère
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Révision
Quincaillerie ..... Révision

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... feuilleté float/étiré

Volets intérieurs bois..... à créer

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

II. FAÇADES DE LA COUR 0

C0a-S01

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... sous-sol
Numéro de la pièce ..... ESC 2
Affectation de la pièce..... circulation
Nb de menuiseries ds la pièce... 3

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 1b
Description..... 1 ouvrant à guillotine à 9 carreaux + 1 fixe à 9 carreaux
Observations ..... condamnée





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... en applique
Canal dans l'appui ..... so
Joint d'étanchéité en rainure ..... so
Cotes générales du bâti 66x115

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... guillotine
Recouvrement..... so
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... so
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 30x35

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 0.05

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... loquet bois pour maintien ouverture
Ouvrants, Ferrure rotation..... so
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... so

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... pierre de taille
Seuil/allège ..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... simple
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... fin XX°-début XXI°
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... oui

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... na
Calfeutrements extérieurs..... so
Pièce d'appui ..... so

Ouvrants ..... na
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... na

Protection extérieure..... passable
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... ouverture bloquée par peinture

PROJET - PSE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui..... so
Pose de joints ..... non
Ouvrants ..... Révision
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Conservé
Approf. des feuillures..... non
Nature du vitrage..... so

Volets intérieurs bois..... so

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

C0a-S02

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... sous-sol
Numéro de la pièce ..... ESC 2
Affectation de la pièce..... circulation
Nb de menuiseries ds la pièce... 3

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 1b
Description..... 1 ouvrant à guillotine à 9 carreaux + 1 fixe à 9 carreaux
Observations ..... condamnée





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... en applique
Canal dans l'appui ..... so
Joint d'étanchéité en rainure ..... so
Cotes générales du bâti 66x115

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... guillotine
Recouvrement..... so
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... so
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 30x35

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 0.05

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... loquet bois pour maintien ouverture
Ouvrants, Ferrure rotation..... so
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... so

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... pierre de taille
Seuil/allège ..... main courante
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... simple
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... fin XX°-début XXI°
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... oui

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... na
Calfeutrements extérieurs..... so
Pièce d'appui..... so

Ouvrants ..... na
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... na

Protection extérieure..... passable
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... ouverture bloquée par peinture

PROJET - PSE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui..... so
Pose de joints ..... non
Ouvrants ..... Révision
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Conservé
Approf. des feuillures..... non
Nature du vitrage..... so

Volets intérieurs bois..... so

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

C0a-S03

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... sous-sol
Numéro de la pièce ..... ESC 2
Affectation de la pièce..... circulation
Nb de menuiseries ds la pièce... 3

TYPOLOGIE

Ouvrage..... porte
Type ..... ht
Description..... 1 ouvrant plein à lames verticales
Observations ..... so





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... so
Mode de pose..... so
Canal dans l'appui ..... so
Joint d'étanchéité en rainure ..... so
Cotes générales du bâti 105x199

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... droit
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... so
Matériau des petit-bois..... so
Cotes générales des petit-bois .. so

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... so
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... so
Mode de pose..... so
Surface vitrée estimée (m²) ..... so

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... loquet + serrure

Ouvrants, Ferrure rotation..... gonds
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... aucune
Protection intérieure ..... aucune
Protection quincaillerie ..... aucune

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... pierre de taille
Seuil/allège..... seuil pierre
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... simple
Degré d'authenticité..... bon
Datation supposée du châssis... XIX°
Vitrage ancien..... so
Quincaillerie ancienne..... so

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... so
Calfeutrements extérieurs..... so
Pièce d'appui..... so

Ouvrants ..... médiocre
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... mauvais

Protection extérieure..... so
Protection intérieure ..... so
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... serrure ne fonctionne plus, serrurerie rouillée

PROJET - PSE

Dormant ..... so
Pièce d'appui..... so
Pose de joints ..... non
Ouvrants ..... Restauration lourde
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... so
Approf. des feuillures..... so
Nature du vitrage..... so

Volets intérieurs bois..... so

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

C0a-S04

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... sous-sol
Numéro de la pièce C0
Affectation de la pièce..... circulation
Nb de menuiseries ds la pièce... so

TYPOLOGIE

Ouvrage..... porte
Type ..... ht
Description..... 1 ouvrant plein à lames verticales
Observations ..... so





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... so
Mode de pose..... so
Canal dans l'appui ..... so
Joint d'étanchéité en rainure ..... so
Cotes générales du bâti 85x200

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... anglaise
Recouvrement..... droit
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... so
Matériau des petit-bois..... so
Cotes générales des petit-bois .. so

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... so
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage ..... so
Mode de pose..... so
Surface vitrée estimée (m²) ..... so

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... disparu

Ouvrants, Ferrure rotation..... gonds
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... aucune
Protection intérieure ..... aucune
Protection quincaillerie ..... aucune

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... pierre de taille
Seuil/allège..... seuil pierre
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... simple
Degré d'authenticité..... bon
Datation supposée du châssis... XIX°
Vitrage ancien..... so
Quincaillerie ancienne..... so

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... so
Calfeutrements extérieurs..... so
Pièce d'appui..... so

Ouvrants ..... na
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... na

Protection extérieure..... so
Protection intérieure ..... so
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET - PSE

Dormant ..... so
Pièce d'appui..... so
Pose de joints ..... non
Ouvrants ..... Restauration légère
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... so
Approf. des feuillures..... so
Nature du vitrage..... so

Volets intérieurs bois..... so

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

C0a-001

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... rez-de-chaussée
Numéro de la pièce ..... ESC 2
Affectation de la pièce..... circulation
Nb de menuiseries ds la pièce... 3

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 1b
Description..... 1 ouvrant à guillotine à 9 carreaux + 1 fixe à 9 carreaux
Observations ..... condamnée





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... en applique
Canal dans l'appui ..... so
Joint d'étanchéité en rainure ..... so
Cotes générales du bâti 66x164

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... guillotine
Recouvrement..... so
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... so
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 30x35

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 0.05

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... loquet bois pour maintien ouverture
Ouvrants, Ferrure rotation..... so
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... so

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... pierre de taille
Seuil/allège ..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... simple
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... fin XX°-début XXI°
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... oui

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... na
Calfeutrements extérieurs..... so
Pièce d'appui ..... so

Ouvrants ..... na
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... na

Protection extérieure..... passable
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... ouverture bloquée par peinture

PROJET - PSE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui..... so
Pose de joints ..... non
Ouvrants ..... Révision
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Conservé
Approf. des feuillures..... non
Nature du vitrage..... so

Volets intérieurs bois..... so

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

C0a-002


LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... rez-de-chaussée
Numéro de la pièce ..... ESC 2
Affectation de la pièce..... circulation
Nb de menuiseries ds la pièce... 3

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 1b
Description..... 1 ouvrant à guillotine à 9 carreaux + 1 fixe à 9 carreaux
Observations ..... condamnée





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... en applique
Canal dans l'appui ..... so
Joint d'étanchéité en rainure ..... so
Cotes générales du bâti 66x164

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... guillotine
Recouvrement..... so
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... so
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 30x35

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage ..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 0.05

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... loquet bois pour maintien ouverture
Ouvrants, Ferrure rotation..... so
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... so

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... pierre de taille
Seuil/allège ..... main courante
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... simple
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... fin XX°-début XXI°
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... oui

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... na
Calfeutrements extérieurs..... so
Pièce d'appui ..... so

Ouvrants ..... na
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... na

Protection extérieure..... passable
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... ouverture bloquée par peinture

PROJET - PSE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui..... so
Pose de joints ..... non
Ouvrants ..... Révision
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Conservé
Approf. des feuillures..... non
Nature du vitrage..... so

Volets intérieurs bois..... so

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

C0a-003

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... rez-de-chaussée
Numéro de la pièce ..... ESC 2
Affectation de la pièce..... circulation
Nb de menuiseries ds la pièce... 3

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 1a
Description..... 1 ouvrant à guillotine à 9 carreaux + 1 fixe à 9 carreaux
Observations ..... condamnée. Facture ancienne





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... en applique
Canal dans l'appui ..... so
Joint d'étanchéité en rainure ..... so
Cotes générales du bâti 66x164

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... guillotine
Recouvrement..... so
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... so
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 30x35

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 0.05

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... loquet bois pour maintien ouverture
Ouvrants, Ferrure rotation..... so
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... so

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... pierre de taille
Seuil/allège..... main courante
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... forte
Degré d'authenticité..... excellent
Datation supposée du châssis... fin XVII°-mi XVIII°
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... oui

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... na
Calfeutrements extérieurs..... so
Pièce d'appui..... so

Ouvrants ..... na
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... na

Protection extérieure..... passable
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... ouverture bloquée par peinture

PROJET - PSE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui..... so
Pose de joints ..... non
Ouvrants ..... Révision
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... non
Nature du vitrage..... simple 3mm soufflé

Volets intérieurs bois..... so

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

C0a-101

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... ESC 2
Affectation de la pièce..... circulation
Nb de menuiseries ds la pièce... 3

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 1b
Description..... 1 ouvrant à guillotine à 6 carreaux + 1 fixe à 6 carreaux
Observations ..... condamnée





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... en applique
Canal dans l'appui ..... so
Joint d'étanchéité en rainure ..... so
Cotes générales du bâti 66x115

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... guillotine
Recouvrement..... so
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... so
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 30x35

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 0.05

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... loquet bois pour maintien ouverture
Ouvrants, Ferrure rotation..... so
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... so

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... pierre de taille
Seuil/allège ..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... simple
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... fin XX°-début XXI°
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... oui

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... na
Calfeutrements extérieurs..... so
Pièce d'appui ..... so

Ouvrants ..... na
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... na

Protection extérieure..... passable
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... ouverture bloquée par peinture

PROJET - PSE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui..... so
Pose de joints ..... non
Ouvrants ..... Révision
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Conservé
Approf. des feuillures..... non
Nature du vitrage..... so

Volets intérieurs bois..... so

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

C0a-102

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... ESC 2
Affectation de la pièce..... circulation
Nb de menuiseries ds la pièce... 3

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 1a
Description..... 1 ouvrant à guillotine à 6 carreaux + 1 fixe à 6 carreaux
Observations ..... condamnée. Facture ancienne





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... en applique
Canal dans l'appui ..... so
Joint d'étanchéité en rainure ..... so
Cotes générales du bâti 66x115

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... guillotine
Recouvrement..... so
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... so
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 30x35

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage ..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 0.05

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... loquet bois pour maintien ouverture
Ouvrants, Ferrure rotation..... so
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... so

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... pierre de taille
Seuil/allège ..... main courante
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... forte
Degré d'authenticité ..... excellent
Datation supposée du châssis... fin XVII°-mi XVIII°
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... oui

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... na
Calfeutrements extérieurs..... so
Pièce d'appui..... so

Ouvrants ..... na
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... na

Protection extérieure..... passable
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... ouverture bloquée par peinture

PROJET - PSE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui..... so
Pose de joints ..... non
Ouvrants ..... Révision
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... non
Nature du vitrage..... simple 3mm soufflé

Volets intérieurs bois..... so

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

C0a-103

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... ESC 2
Affectation de la pièce..... circulation
Nb de menuiseries ds la pièce... 3

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 1a
Description..... 1 ouvrant à guillotine à 6 carreaux + 1 fixe à 6 carreaux
Observations ..... condamnée. Facture ancienne





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... en applique
Canal dans l'appui ..... so
Joint d'étanchéité en rainure ..... so
Cotes générales du bâti 66x115

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... guillotine
Recouvrement..... so
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... so
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 30x35

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 0.05

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... loquet bois pour maintien ouverture
Ouvrants, Ferrure rotation..... so
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... so

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... pierre de taille
Seuil/allège ..... main courante
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... forte
Degré d'authenticité ..... excellent
Datation supposée du châssis... fin XVII°-mi XVIII°
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... oui

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... na
Calfeutrements extérieurs..... so
Pièce d'appui ..... so

Ouvrants ..... na
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... na

Protection extérieure..... passable
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... ouverture bloquée par peinture

PROJET - PSE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui ..... so
Pose de joints ..... non
Ouvrants ..... Révision
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... non
Nature du vitrage..... simple 3mm soufflé

Volets intérieurs bois..... so

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

C0a-201

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... comble
Numéro de la pièce ..... ESC 2
Affectation de la pièce..... circulation
Nb de menuiseries ds la pièce... 3

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 1b
Description..... 1 ouvrant à guillotine à 6 carreaux + 1 fixe à 6 carreaux
Observations ..... condamnée





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... en applique
Canal dans l'appui ..... so
Joint d'étanchéité en rainure ..... so
Cotes générales du bâti 66x115

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... guillotine
Recouvrement..... so
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... so
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 30x35

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 0.05

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... loquet bois pour maintien ouverture
Ouvrants, Ferrure rotation..... so
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... so

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... pierre de taille
Seuil/allège ..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... simple
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... fin XX°-début XXI°
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... oui

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... na
Calfeutrements extérieurs..... so
Pièce d'appui ..... so

Ouvrants ..... na
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... na

Protection extérieure..... passable
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... ouverture bloquée par peinture

PROJET - PSE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui..... so
Pose de joints ..... non
Ouvrants ..... Révision
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Conservé
Approf. des feuillures..... non
Nature du vitrage..... so

Volets intérieurs bois..... so

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

C0a-202

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... comble
Numéro de la pièce ..... ESC 2
Affectation de la pièce..... circulation
Nb de menuiseries ds la pièce... 3

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 1b
Description..... 1 ouvrant à guillotine à 6 carreaux + 1 fixe à 6 carreaux
Observations ..... condamnée





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... en applique
Canal dans l'appui ..... so
Joint d'étanchéité en rainure ..... so
Cotes générales du bâti 66x115

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... guillotine
Recouvrement..... so
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... so
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 30x35

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage ..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 0.05

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... loquet bois pour maintien ouverture
Ouvrants, Ferrure rotation..... so
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... so

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... pierre de taille
Seuil/allège ..... main courante
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... simple
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... fin XX°-début XXI°
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... oui

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... na
Calfeutrements extérieurs..... so
Pièce d'appui ..... so

Ouvrants ..... na
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... na

Protection extérieure..... passable
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... ouverture bloquée par peinture

PROJET - PSE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui..... so
Pose de joints ..... non
Ouvrants ..... Révision
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Conservé
Approf. des feuillures..... non
Nature du vitrage..... so

Volets intérieurs bois..... so

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

C0a-203


LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... comble
Numéro de la pièce ..... ESC 2
Affectation de la pièce..... circulation
Nb de menuiseries ds la pièce... 3

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 1b
Description..... 1 ouvrant à guillotine à 6 carreaux + 1 fixe à 6 carreaux
Observations ..... condamnée





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... en applique
Canal dans l'appui ..... so
Joint d'étanchéité en rainure ..... so
Cotes générales du bâti 66x115

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... guillotine
Recouvrement..... so
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... so
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 30x35

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 0.05

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... loquet bois pour maintien ouverture
Ouvrants, Ferrure rotation..... so
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... so

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... pierre de taille
Seuil/allège..... main courante
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... simple
Degré d'authenticité..... so
Datation supposée du châssis... fin XX°-début XXI°
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... oui

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... na
Calfeutrements extérieurs..... so
Pièce d'appui..... so

Ouvrants ..... na
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... na

Protection extérieure..... passable
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... ouverture bloquée par peinture

PROJET - PSE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui..... so
Pose de joints ..... non
Ouvrants ..... Révision
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Conservé
Approf. des feuillures..... non
Nature du vitrage..... so

Volets intérieurs bois..... so

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

C0b-001

LOCALISATION


Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... rez-de-chaussée
Numéro de la pièce ..... CHA 004b
Affectation de la pièce..... circulation
Nb de menuiseries ds la pièce... 1

TYPOLOGIE

Ouvrage..... châssis fixe
Type ..... ht
Description..... châssis fixe à 2 carreaux

Observations ..... so





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... so
Joint d'étanchéité en rainure ..... so
Cotes générales du bâti 183x300

OUVRANT

Matériau..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... so
Matériau des petit-bois..... so
Cotes générales des petit-bois .. so

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... double
Mode de pose..... parcloses
Surface vitrée estimée (m^2) 4.12

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... so

Ouvrants, Ferrure rotation..... so
Limitateur d'ouverture ..... so
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie..... so

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement..... so
Seuil/allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité..... so
Datation supposée du châssis... 2014
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... na
Pièce d'appui..... so

Ouvrants ..... so
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... so

Protection extérieure..... bon
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET - PSE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui..... so
Pose de joints ..... non
Ouvrants ..... so
Quincaillerie ..... so

Vitrage ..... Conservé
Approf. des feuillures..... non
Nature du vitrage..... so

Volets intérieurs bois..... so

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

C0b-101

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... CHA 103b
Affectation de la pièce..... circulation
Nb de menuiseries ds la pièce... 1

TYPOLOGIE

Ouvrage..... châssis fixe
Type ..... ht
Description..... châssis fixe à 3 carreaux

Observations ..... so





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... so
Joint d'étanchéité en rainure ..... so
Cotes générales du bâti 314x268

OUVRANT

Matériau..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... so
Matériau des petit-bois..... so
Cotes générales des petit-bois .. so

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... double
Mode de pose..... parcloses
Surface vitrée estimée (m^2) 6.97

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... so

Ouvrants, Ferrure rotation..... so
Limitateur d'ouverture ..... so
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie..... so

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement..... so
Seuil/allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité..... so
Datation supposée du châssis... 2014
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... na
Pièce d'appui..... so

Ouvrants ..... so
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... so

Protection extérieure..... bon
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET - PSE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui..... so
Pose de joints ..... non
Ouvrants ..... so
Quincaillerie ..... so

Vitrage ..... Conservé
Approf. des feuillures..... non
Nature du vitrage..... so

Volets intérieurs bois..... so

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

C0c-001

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... rez-de-chaussée
Numéro de la pièce ..... CHA 004
Affectation de la pièce..... circulation
Nb de menuiseries ds la pièce... 2

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 1e
Description..... 2 ouvrants à 14 carreaux

Observations ..... so





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... oui
Cotes générales du bâti 110x203

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup + nx/
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... contre-nx
Matériau des petit-bois..... oui
Cotes générales des petit-bois .. bois

IMPOSTE

Description..... 35x33
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... so
Nature des autres verres ..... clair
Structure du vitrage..... so
Mode de pose..... simple
Surface vitrée estimée (m²) ..... mastic

OCCULTATION

Stores intérieurs..... 0.99
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... so espagnolette
Ouvrants, Ferrure rotation..... fiches
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... so
Seuil/allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité..... so
Datation supposée du châssis... 2014
Vitrage ancien..... so
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... passable
Pièce d'appui..... bon

Ouvrants ..... médiocre
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... passable
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET - PSE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui..... Révision
Pose de joints ..... si existant altéré
Ouvrants ..... Restauration lourde
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... feuilleté 6,5mm float/soufflé

Volets intérieurs bois..... so

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

C0c-101

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... CHA 103
Affectation de la pièce..... circulation
Nb de menuiseries ds la pièce... 2

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 1e
Description..... 2 ouvrants à 16 carreaux

Observations ..... so





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... oui
Cotes générales du bâti 111x235

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gdl + nx/contre-nx
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... oui
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 33x33

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 1.25

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... espagnolette

Ouvrants, Ferrure rotation..... fiches
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... patine canon de fusil

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... so
Seuil/allège..... boiseries
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité..... so
Datation supposée du châssis... 2014
Vitrage ancien..... so
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... passable
Pièce d'appui..... passable

Ouvrants ..... passable
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... passable
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET - PSE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui..... Restauration légère
Pose de joints ..... si existant altéré
Ouvrants ..... Restauration légère
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... feuilleté 6,5mm float/soufflé

Volets intérieurs bois..... so

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

C0d-001

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... rez-de-chaussée
Numéro de la pièce ..... CHA 001b
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 1

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 16
Description..... 2 ouvrants à 12 carreaux

Observations ..... donne sur la gaine de l'ascenseur, verre de sécurité en extérieur





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... non
Cotes générales du bâti 138x222

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gdl + nx/contre-nx
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... non
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 36x23

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... cathédrale
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 1.86

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... crémone

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... enduit
Seuil/allège ..... mobilier bois
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... simple
Degré d'authenticité ..... bon
Datation supposée du châssis... XIX°
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... oui

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... na
Pièce d'appui..... bon

Ouvrants ..... bon
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... bon
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... ouverture complète empêchée par le mobilier

PROJET - PSE

Dormant ..... Restauration légère
Pièce d'appui..... Restauration légère
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Restauration légère
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... feuilleté 6,5mm float/impri-

Volets intérieurs bois..... mé

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so
so

C0d-201

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... comble
Numéro de la pièce ..... CHA 202
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 4

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 15
Description..... 2 ouvrants à 3 carreaux

Observations ..... so





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... oui
Cotes générales du bâti ..... na

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gdl + nx/contre-nx
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... oui
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 31x31

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 0.57

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... crémone

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... doublage
Seuil/allège ..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... na
Calfeutrements extérieurs..... na
Pièce d'appui..... na

Ouvrants ..... na
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... na

Protection extérieure..... na
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Remplacement
Pièce d'appui..... Remplacement
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Remplacement
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... so
Nature du vitrage..... double-vitrage float/étiré

Volets intérieurs bois..... so

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

III. FAÇADES DE LA COUR 1

C1a-102

LOCALISATION

Hôtel	Chartraire de Montigny
Niveau	étage
Numéro de la pièce	CHA 116
Affectation de la pièce	circulation
Nb de menuiseries ds la pièce	2

TYPOLOGIE

Ouvrage	fenêtre
Type	20a
Description	2 ouvrants à 3 carreaux + 1 imposte fixe à 2 carreaux
Observations	men. récente, quincaillerie et volets anciens en récupération





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau	bois
Mode de pose	feuillure
Canal dans l'appui	oui
Joint d'étanchéité en rainure	oui
Cotes générales du bâti	136x282

OUVRANT

Matériau	bois
Mode d'ouverture	française
Recouvrement	mouton/gueule de loup & nx/
Joint d'étanch. en recouvrmt	contre-nx
Matériau des petit-bois	oui
Cotes générales des petit-bois	bois

IMPOSTE

Description	34x37
Mode d'ouverture	fixe à 2 carreaux
Recouvrement	so

VITRAGE

Nature du verre dominant	so
Nature des autres verres	clair
Structure du vitrage	so
Mode de pose	simple
Surface vitrée estimée (m^2)	mastic

OCCULTATION

Stores intérieurs	1.96
Volets intérieurs bois	so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture	bois espagnolette
Ouvrants, Ferrure rotation	paumelles
Limitateur d'ouverture	non
Volets, Ferrure de rotation	fiches et paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture	so
Imposte, Ferrure de rotation	so

SERRURERIE

Ouvrage	so

PROTECTION

Protection extérieure	peinture
Protection intérieure	peinture
Protection quincaillerie	peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement	enduit
Seuil/allège	radiateur
Désenfumage, SSI, réseaux	so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie	sans
Degré d'authenticité	so
Datation supposée du châssis	1975-1980
Vitrage ancien	non
Quincaillerie ancienne	oui

ETAT SANITAIRE

Dormant	bon
Calfeutrements extérieurs	inexistant
Pièce d'appui	bon
Ouvrants	bon
Quincaillerie	médiocre
Volets bois intérieurs	passable
Protection extérieure	médiocre
Protection intérieure	médiocre
Protection de la serrurerie	so
Observations	so

PROJET - BASE

Dormant	Remplacement
Pièce d'appui	Remplacement
Pose de joints	Oui
Ouvrants	Remplacement
Quincaillerie	Remplacement
Vitrage	Remplacé
Approf. des feuillures	so
Nature du vitrage	double-vitrage float/étiré
Volets intérieurs bois	Restauration lourde
Ébrasement	Restauration sur site après dépose-repose
Allège	Restauration sur site après dépose-repose
Désenfumage, SSI, réseaux	so
Observations	remplacement à neuf sur modèle C1a-105

C1a-103

LOCALISATION

Hôtel	Chartraire de Montigny
Niveau	étage
Numéro de la pièce	CHA 116
Affectation de la pièce	circulation
Nb de menuiseries ds la pièce	2

TYPOLOGIE

Ouvrage	fenêtre
Type	20a
Description	2 ouvrants à 3 carreaux + 1 imposrte fixe à 2 carreaux
Observations	men. récente, quincaillerie et volets anciens en récupération





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau	bois
Mode de pose	feuillure
Canal dans l'appui	oui
Joint d'étanchéité en rainure	oui
Cotes générales du bâti	136x282

OUVRANT

Matériau	bois
Mode d'ouverture	française
Recouvrement	mouton/gueule de loup & nx/
Joint d'étanch. en recouvrmt	contre-nx
Matériau des petit-bois	oui
Cotes générales des petit-bois	bois

IMPOSTE

Description	34x37
Mode d'ouverture	fixe à 2 carreaux
Recouvrement	so

VITRAGE

Nature du verre dominant	so
Nature des autres verres	clair
Structure du vitrage	so
Mode de pose	simple
Surface vitrée estimée (m^2)	mastic

OCCULTATION

Stores intérieurs	1.96
Volets intérieurs bois	so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture	bois espagnolette
Ouvrants, Ferrure rotation	paumelles
Limitateur d'ouverture	non
Volets, Ferrure de rotation	fiches et paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture	so
Imposte, Ferrure de rotation	so

SERRURERIE

Ouvrage	so

PROTECTION

Protection extérieure	peinture
Protection intérieure	peinture
Protection quincaillerie	peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement	enduit
Seuil/allège	radiateur
Désenfumage, SSI, réseaux	so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie	sans
Degré d'authenticité	so
Datation supposée du châssis	1975-1980
Vitrage ancien	non
Quincaillerie ancienne	oui

ETAT SANITAIRE

Dormant	bon
Calfeutrements extérieurs	inexistant
Pièce d'appui	passable
Ouvrants	médiocre
Quincaillerie	médiocre
Volets bois intérieurs	médiocre
Protection extérieure	médiocre
Protection intérieure	passable
Protection de la serrurerie	so
Observations	absence mentonnet espagnolette

PROJET - BASE

Dormant	Remplacement
Pièce d'appui	Remplacement
Pose de joints	oui
Ouvrants	Remplacement
Quincaillerie	Remplacement
Vitrage	Remplacé
Approf. des feuillures	so
Nature du vitrage	double-vitrage float/étiré
Volets intérieurs bois	Restauration lourde
Ébrasement	Restauration sur site après dépose-repose
Allège	Restauration sur site après dépose-repose
Désenfumage, SSI, réseaux	so
Observations	remplacement à neuf sur modèle C1a-105

C1a-104

LOCALISATION

Hôtel	Chartraire de Montigny
Niveau	étage
Numéro de la pièce	CHA 117
Affectation de la pièce	circulation
Nb de menuiseries ds la pièce	1

TYPOLOGIE

Ouvrage	fenêtre
Type	20a
Description	2 ouvrants à 3 carreaux + 1 imposrte fixe à 2 carreaux
Observations	men. récente, quincaillerie et volets anciens en récupération





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau	bois
Mode de pose	feuillure
Canal dans l'appui	oui
Joint d'étanchéité en rainure	non
Cotes générales du bâti	129x276

OUVRANT

Matériau	bois
Mode d'ouverture	française
Recouvrement	mouton/gueule de loup & nx/
Joint d'étanch. en recouvrmt	contre-nx
Matériau des petit-bois	non
Cotes générales des petit-bois	bois

IMPOSTE

Description	34x37
Mode d'ouverture	fixe à 2 carreaux
Recouvrement	so

VITRAGE

Nature du verre dominant	so
Nature des autres verres	clair
Structure du vitrage	so
Mode de pose	simple
Surface vitrée estimée (m^2)	mastic

OCCULTATION

Stores intérieurs	1.96
Volets intérieurs bois	so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture	bois espagnolette
Ouvrants, Ferrure rotation	paumelles
Limitateur d'ouverture	non
Volets, Ferrure de rotation	fiches et paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture	so
Imposte, Ferrure de rotation	so

SERRURERIE

Ouvrage	so

PROTECTION

Protection extérieure	peinture
Protection intérieure	peinture
Protection quincaillerie	peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement	boiseries
Seuil/allège	radiateur + boiseries
Désenfumage, SSI, réseaux	so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie	sans
Degré d'authenticité	so
Datation supposée du châssis	1975-1980
Vitrage ancien	non
Quincaillerie ancienne	oui

ETAT SANITAIRE

Dormant	bon
Calfeutrements extérieurs	inexistant
Pièce d'appui	passable
Ouvrants	passable
Quincaillerie	passable
Volets bois intérieurs	passable
Protection extérieure	médiocre
Protection intérieure	passable
Protection de la serrurerie	so
Observations	so

PROJET - BASE

Dormant	Remplacement
Pièce d'appui	Remplacement
Pose de joints	oui
Ouvrants	Remplacement
Quincaillerie	Remplacement
Vitrage	Remplacé
Approf. des feuillures	so
Nature du vitrage	double-vitrage float/étiré
Volets intérieurs bois	Restauration légère
Ébrasement	Restauration sur site après dépose-repose
Allège	Restauration sur site après dépose-repose
Désenfumage, SSI, réseaux	so
Observations	remplacement à neuf sur modèle C1a-105

C1a-105

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... CHA 118
Affectation de la pièce..... circulation
Nb de menuiseries ds la pièce... 2

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 5c
Description..... 2 ouvrants à 4 carreaux

Observations ..... men. récente en restitution d'ancienne





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... non
Cotes générales du bâti 134x284

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup & nx/
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... contre-nx
Matériau des petit-bois..... non
Cotes générales des petit-bois .. bois

IMPOSTE

Description..... 36x52
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... so
Nature des autres verres ..... soufflé
Structure du vitrage ..... so
Mode de pose..... simple
Surface vitrée estimée (m^2) ..... mastic

OCCULTATION

Stores intérieurs..... 1.92
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... bois
espagnolette
Ouvrants, Ferrure rotation..... fiches
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... fiches et paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... enduit
Seuil/allège ..... radiateur
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... simple
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... 2002
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... bon
Pièce d'appui ..... passable

Ouvrants ..... passable
Quincaillerie ..... bon

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... médiocre
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui ..... Restauration légère
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Restauration légère
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... feuilleté 6,5mm float/étiré

Volets intérieurs bois..... Révision

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

C1a-106

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... CHA 118
Affectation de la pièce..... circulation
Nb de menuiseries ds la pièce... 2

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 5c
Description..... 2 ouvrants à 3 carreaux

Observations ..... men. récente en restitution d'ancienne





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... non
Cotes générales du bâti..... 134x284

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup & nx/
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... contre-nx
Matériau des petit-bois..... non
Cotes générales des petit-bois .. bois

IMPOSTE

Description..... 36x52
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant..... so
Nature des autres verres ..... soufflé
Structure du vitrage..... so
Mode de pose..... simple
Surface vitrée estimée (m^2) ..... mastic

OCCULTATION

Stores intérieurs..... 1.92
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... bois
espagnolette
Ouvrants, Ferrure rotation..... fiches
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... fiches et paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement..... enduit
Seuil/allège..... radiateur
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... simple
Degré d'authenticité..... so
Datation supposée du châssis... 2002
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... passable
Pièce d'appui..... bon

Ouvrants ..... passable
Quincaillerie ..... bon

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... médiocre
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui..... Restauration légère
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Restauration légère
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... feuilleté 6,5mm float/étiré

Volets intérieurs bois..... Révision

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

C1b-101

LOCALISATION

Hôtel	Chartraire de Montigny
Niveau	étage
Numéro de la pièce	CHA 104
Affectation de la pièce	bureau
Nb de menuiseries ds la pièce	3

TYPOLOGIE

Ouvrage	fenêtre
Type	20b
Description	2 ouvrants à 4 carreaux + 1 imposte fixe à 2 carreaux
Observations	men. récente, quincaillerie et volets anciens en récupération





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau	bois
Mode de pose	feuillure
Canal dans l'appui	non
Joint d'étanchéité en rainure	non
Cotes générales du bâti	133x321

OUVRANT

Matériau	bois
Mode d'ouverture	française
Recouvrement	mouton/gueule de loup & nx/
Joint d'étanch. en recouvrmt	contre-nx
Matériau des petit-bois	non
Cotes générales des petit-bois	bois

IMPOSTE

Description	36x40
Mode d'ouverture	fixe à 2 carreaux
Recouvrement	so

VITRAGE

Nature du verre dominant	so
Nature des autres verres	clair
Structure du vitrage	so
Mode de pose	simple
Surface vitrée estimée (m^2)	mastic

OCCULTATION

Stores intérieurs	2.38
Volets intérieurs bois	so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture	bois espagnolette
Ouvrants, Ferrure rotation	paumelles
Limitateur d'ouverture	non
Volets, Ferrure de rotation	fiches et paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture	so
Imposte, Ferrure de rotation	so

SERRURERIE

Ouvrage	garde-corps ouvragé

PROTECTION

Protection extérieure	peinture
Protection intérieure	peinture
Protection quincaillerie	peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement	boiseries
Seuil/allège	boiseries
Désenfumage, SSI, réseaux	so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie	sans
Degré d'authenticité	so
Datation supposée du châssis	1980-2000
Vitrage ancien	non
Quincaillerie ancienne	oui

ETAT SANITAIRE

Dormant	bon
Calfeutrements extérieurs	inexistant
Pièce d'appui	passable
Ouvrants	passable
Quincaillerie	passable
Volets bois intérieurs	passable
Protection extérieure	médiocre
Protection intérieure	bon
Protection de la serrurerie	passable
Observations	volets intérieurs mal reposés, ferment mal. Mentonnet de l'espagnolette disparu

PROJET - BASE

Dormant	Révision
Pièce d'appui	Restauration légère
Pose de joints	oui
Ouvrants	Restauration légère
Quincaillerie	Restauration
Vitrage	Remplacé
Approf. des feuillures	oui
Nature du vitrage	double-vitrage float/étiré
Volets intérieurs bois	Restauration légère
Ébrasement	so
Allège	so
Désenfumage, SSI, réseaux	so
Observations	so

C1b-102

LOCALISATION

Hôtel	Chartraire de Montigny
Niveau	étage
Numéro de la pièce	CHA 104
Affectation de la pièce	bureau
Nb de menuiseries ds la pièce	3

TYPOLOGIE

Ouvrage	fenêtre
Type	20b
Description	2 ouvrants à 4 carreaux + 1 imposte fixe à 2 carreaux
Observations	men. récente, quincaillerie et volets anciens en récupération





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau	bois
Mode de pose	feuillure
Canal dans l'appui	non
Joint d'étanchéité en rainure	non
Cotes générales du bâti	134x323

OUVRANT

Matériau	bois
Mode d'ouverture	française
Recouvrement	mouton/gueule de loup & nx/
Joint d'étanch. en recouvrmt	contre-nx
Matériau des petit-bois	non
Cotes générales des petit-bois	bois

IMPOSTE

Description	36x40
Mode d'ouverture	fixe à 2 carreaux
Recouvrement	so

VITRAGE

Nature du verre dominant	so
Nature des autres verres	clair
Structure du vitrage	so
Mode de pose	simple
Surface vitrée estimée (m^2)	mastic

OCCULTATION

Stores intérieurs	2.38
Volets intérieurs bois	so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture	bois espagnolette
Ouvrants, Ferrure rotation	paumelles
Limitateur d'ouverture	non
Volets, Ferrure de rotation	fiches et paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture	so
Imposte, Ferrure de rotation	so

SERRURERIE

Ouvrage	garde-corps ouvragé

PROTECTION

Protection extérieure	peinture
Protection intérieure	peinture
Protection quincaillerie	peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement	boiseries
Seuil/allège	boiseries
Désenfumage, SSI, réseaux	eau

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie	sans
Degré d'authenticité	so
Datation supposée du châssis	1980-2000
Vitrage ancien	non
Quincaillerie ancienne	oui

ETAT SANITAIRE

Dormant	bon
Calfeutrements extérieurs	inexistant
Pièce d'appui	passable
Ouvrants	médiocre
Quincaillerie	passable
Volets bois intérieurs	passable
Protection extérieure	médiocre
Protection intérieure	bon
Protection de la serrurerie	passable
Observations	volets intérieurs mal reposés, ferment mal. Mentonnet de l'espagnolette disparu

PROJET - BASE

Dormant	Révision
Pièce d'appui	Restauration légère
Pose de joints	oui
Ouvrants	Restauration lourde
Quincaillerie	Restauration
Vitrage	Remplacé
Approf. des feuillures	oui
Nature du vitrage	double-vitrage float/étiré
Volets intérieurs bois	Restauration légère
Ébrasement	so
Allège	so
Désenfumage, SSI, réseaux	so
Observations	so

C1b-103

LOCALISATION

Hôtel	Chartraire de Montigny
Niveau	étage
Numéro de la pièce	CHA 104
Affectation de la pièce	bureau
Nb de menuiseries ds la pièce	3

TYPOLOGIE

Ouvrage	fenêtre
Type	20b
Description	2 ouvrants à 4 carreaux + 1 imposte fixe à 2 carreaux
Observations	men. récente, quincaillerie et volets anciens en récupération





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau	bois
Mode de pose	feuillure
Canal dans l'appui	non
Joint d'étanchéité en rainure	non
Cotes générales du bâti	132x322

OUVRANT

Matériau	bois
Mode d'ouverture	française
Recouvrement	mouton/gueule de loup & nx/
Joint d'étanch. en recouvrmt	contre-nx
Matériau des petit-bois	non
Cotes générales des petit-bois	bois

IMPOSTE

Description	36x40
Mode d'ouverture	fixe à 2 carreaux
Recouvrement	so

VITRAGE

Nature du verre dominant	so
Nature des autres verres	clair
Structure du vitrage	so
Mode de pose	simple
Surface vitrée estimée (m^2)	mastic

OCCULTATION

Stores intérieurs	2.38
Volets intérieurs bois	so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture	bois espagnolette
Ouvrants, Ferrure rotation	paumelles
Limitateur d'ouverture	non
Volets, Ferrure de rotation	fiches et paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture	so
Imposte, Ferrure de rotation	so

SERRURERIE

Ouvrage	garde-corps ouvragé

PROTECTION

Protection extérieure	peinture
Protection intérieure	peinture
Protection quincaillerie	peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement	boiseries
Seuil/allège	boiseries
Désenfumage, SSI, réseaux	eau

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie	sans
Degré d'authenticité	so
Datation supposée du châssis	1980-2000
Vitrage ancien	non
Quincaillerie ancienne	oui

ETAT SANITAIRE

Dormant	bon
Calfeutrements extérieurs	inexistant
Pièce d'appui	passable
Ouvrants	médiocre
Quincaillerie	passable
Volets bois intérieurs	passable
Protection extérieure	médiocre
Protection intérieure	bon
Protection de la serrurerie	passable
Observations	ouverture diff. Volets int. mal reposés. Mentonnet de l'espagn. disp.

PROJET - BASE

Dormant	Révision
Pièce d'appui	Restauration légère
Pose de joints	oui
Ouvrants	Restauration lourde
Quincaillerie	Restauration
Vitrage	Remplacé
Approf. des feuillures	oui
Nature du vitrage	double-vitrage float/étiré
Volets intérieurs bois	Restauration légère
Ébrasement	so
Allège	so
Désenfumage, SSI, réseaux	so
Observations	so

C1b-104

LOCALISATION

Hôtel	Chartraire de Montigny
Niveau	étage
Numéro de la pièce	CHA 105
Affectation de la pièce	bureau
Nb de menuiseries ds la pièce	2

TYPOLOGIE

Ouvrage	fenêtre
Type	20b
Description	2 ouvrants à 4 carreaux + 1 imposte fixe à 2 carreaux
Observations	men. récente, quincaillerie et volets anciens en récupération





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau	bois
Mode de pose	feuillure
Canal dans l'appui	non
Joint d'étanchéité en rainure	non
Cotes générales du bâti	132x323

OUVRANT

Matériau	bois
Mode d'ouverture	française
Recouvrement	mouton/gueule de loup & nx/
Joint d'étanch. en recouvrmt	contre-nx
Matériau des petit-bois	non
Cotes générales des petit-bois	bois

IMPOSTE

Description	36x40
Mode d'ouverture	fixe à 2 carreaux
Recouvrement	so

VITRAGE

Nature du verre dominant	so
Nature des autres verres	clair
Structure du vitrage	so
Mode de pose	simple
Surface vitrée estimée (m^2)	mastic

OCCULTATION

Stores intérieurs	2.38
Volets intérieurs bois	so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture	bois espagnolette
Ouvrants, Ferrure rotation	paumelles
Limitateur d'ouverture	non
Volets, Ferrure de rotation	fiches et paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture	so
Imposte, Ferrure de rotation	so

SERRURERIE

Ouvrage	garde-corps ouvragé

PROTECTION

Protection extérieure	peinture
Protection intérieure	peinture
Protection quincaillerie	peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement	boiseries
Seuil/allège	boiseries
Désenfumage, SSI, réseaux	eau

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie	sans
Degré d'authenticité	so
Datation supposée du châssis	1980-2000
Vitrage ancien	non
Quincaillerie ancienne	oui

ETAT SANITAIRE

Dormant	bon
Calfeutrements extérieurs	inexistant
Pièce d'appui	passable
Ouvrants	passable
Quincaillerie	passable
Volets bois intérieurs	passable
Protection extérieure	médiocre
Protection intérieure	bon
Protection de la serrurerie	passable
Observations	volets intérieurs mal reposés, ferment mal. Mentonnet de l'espagnolette dévissé

PROJET - BASE

Dormant	Révision
Pièce d'appui	Restauration légère
Pose de joints	oui
Ouvrants	Restauration légère
Quincaillerie	Restauration
Vitrage	Remplacé
Approf. des feuillures	oui
Nature du vitrage	double-vitrage float/étiré
Volets intérieurs bois	Restauration légère
Ébrasement	so
Allège	so
Désenfumage, SSI, réseaux	so
Observations	so

C1b-105

LOCALISATION

Hôtel	Chartraire de Montigny
Niveau	étage
Numéro de la pièce	CHA 105
Affectation de la pièce	bureau
Nb de menuiseries ds la pièce	2

TYPOLOGIE

Ouvrage	fenêtre
Type	20b
Description	2 ouvrants à 4 carreaux + 1 imposte fixe à 2 carreaux
Observations	men. récente, quincaillerie et volets anciens en récupération





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau	bois
Mode de pose	feuillure
Canal dans l'appui	non
Joint d'étanchéité en rainure	non
Cotes générales du bâti	132x323

OUVRANT

Matériau	bois
Mode d'ouverture	française
Recouvrement	mouton/gueule de loup & nx/
Joint d'étanch. en recouvrmt	contre-nx
Matériau des petit-bois	non
Cotes générales des petit-bois	bois

IMPOSTE

Description	36x40
Mode d'ouverture	fixe à 2 carreaux
Recouvrement	so

VITRAGE

Nature du verre dominant	so
Nature des autres verres	clair
Structure du vitrage	so
Mode de pose	simple
Surface vitrée estimée (m^2)	mastic

OCCULTATION

Stores intérieurs	2.38
Volets intérieurs bois	so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture	bois espagnolette
Ouvrants, Ferrure rotation	paumelles
Limitateur d'ouverture	non
Volets, Ferrure de rotation	fiches et paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture	so
Imposte, Ferrure de rotation	so

SERRURERIE

Ouvrage	garde-corps ouvragé

PROTECTION

Protection extérieure	peinture
Protection intérieure	peinture
Protection quincaillerie	peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement	boiseries
Seuil/allège	boiseries
Désenfumage, SSI, réseaux	eau

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie	sans
Degré d'authenticité	so
Datation supposée du châssis	1980-2000
Vitrage ancien	non
Quincaillerie ancienne	oui

ETAT SANITAIRE

Dormant	bon
Calfeutrements extérieurs	inexistant
Pièce d'appui	passable
Ouvrants	médiocre
Quincaillerie	passable
Volets bois intérieurs	passable
Protection extérieure	médiocre
Protection intérieure	bon
Protection de la serrurerie	passable
Observations	volets intérieurs mal reposés, ferment mal

PROJET - BASE

Dormant	Révision
Pièce d'appui	Restauration légère
Pose de joints	oui
Ouvrants	Restauration lourde
Quincaillerie	Restauration
Vitrage	Remplacé
Approf. des feuillures	oui
Nature du vitrage	double-vitrage float/étiré
Volets intérieurs bois	Restauration légère
Ébrasement	so
Allège	so
Désenfumage, SSI, réseaux	so
Observations	so

C1b-106

LOCALISATION

Hôtel	Chartraire de Montigny
Niveau	étage
Numéro de la pièce	CHA 106
Affectation de la pièce	bureau
Nb de menuiseries ds la pièce	2

TYPOLOGIE

Ouvrage	fenêtre
Type	20b
Description	2 ouvrants à 4 carreaux + 1 imposte fixe à 2 carreaux
Observations	men. récente, quincaillerie et volets anciens en récupération





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau	bois
Mode de pose	feuillure
Canal dans l'appui	non
Joint d'étanchéité en rainure	non
Cotes générales du bâti	132x323

OUVRANT

Matériau	bois
Mode d'ouverture	française
Recouvrement	mouton/gueule de loup & nx/
Joint d'étanch. en recouvrmt	contre-nx
Matériau des petit-bois	non
Cotes générales des petit-bois	bois

IMPOSTE

Description	36x40
Mode d'ouverture	fixe à 2 carreaux
Recouvrement	so

VITRAGE

Nature du verre dominant	so
Nature des autres verres	clair
Structure du vitrage	so
Mode de pose	simple
Surface vitrée estimée (m^2)	mastic

OCCULTATION

Stores intérieurs	2.38
Volets intérieurs bois	so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture	bois espagnolette
Ouvrants, Ferrure rotation	paumelles
Limitateur d'ouverture	non
Volets, Ferrure de rotation	fiches et paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture	so
Imposte, Ferrure de rotation	so

SERRURERIE

Ouvrage	garde-corps ouvragé

PROTECTION

Protection extérieure	peinture
Protection intérieure	peinture
Protection quincaillerie	peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement	boiseries
Seuil/allège	boiseries
Désenfumage, SSI, réseaux	eau

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie	sans
Degré d'authenticité	so
Datation supposée du châssis	1980-2000
Vitrage ancien	non
Quincaillerie ancienne	oui

ETAT SANITAIRE

Dormant	bon
Calfeutrements extérieurs	inexistant
Pièce d'appui	passable
Ouvrants	médiocre
Quincaillerie	passable
Volets bois intérieurs	passable
Protection extérieure	passable
Protection intérieure	médiocre
Protection de la serrurerie	passable
Observations	volets intérieurs mal reposés, ferment mal

PROJET - BASE

Dormant	Révision
Pièce d'appui	Restauration légère
Pose de joints	oui
Ouvrants	Restauration lourde
Quincaillerie	Restauration
Vitrage	Remplacé
Approf. des feuillures	oui
Nature du vitrage	double-vitrage float/étiré
Volets intérieurs bois	Restauration légère
Ébrasement	so
Allège	so
Désenfumage, SSI, réseaux	so
Observations	so

C1b-107

LOCALISATION

Hôtel	Chartraire de Montigny
Niveau	étage
Numéro de la pièce	CHA 106
Affectation de la pièce	bureau
Nb de menuiseries ds la pièce	2

TYPOLOGIE

Ouvrage	fenêtre
Type	20b
Description	2 ouvrants à 4 carreaux + 1 imposte fixe à 2 carreaux
Observations	men. récente, quincaillerie et volets anciens en récupération





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau	bois
Mode de pose	feuillure
Canal dans l'appui	non
Joint d'étanchéité en rainure	non
Cotes générales du bâti	132x323

OUVRANT

Matériau	bois
Mode d'ouverture	française
Recouvrement	mouton/gueule de loup & nx/
Joint d'étanch. en recouvrmt	contre-nx
Matériau des petit-bois	non
Cotes générales des petit-bois	bois

IMPOSTE

Description	36x40
Mode d'ouverture	fixe à 2 carreaux
Recouvrement	so

VITRAGE

Nature du verre dominant	so
Nature des autres verres	clair
Structure du vitrage	so
Mode de pose	simple
Surface vitrée estimée (m^2)	mastic

OCCULTATION

Stores intérieurs	2.38
Volets intérieurs bois	so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture	bois espagnolette
Ouvrants, Ferrure rotation	paumelles
Limitateur d'ouverture	non
Volets, Ferrure de rotation	fiches et paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture	so
Imposte, Ferrure de rotation	so

SERRURERIE

Ouvrage	garde-corps ouvragé

PROTECTION

Protection extérieure	peinture
Protection intérieure	peinture
Protection quincaillerie	peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement	boiseries
Seuil/allège	boiseries
Désenfumage, SSI, réseaux	so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie	sans
Degré d'authenticité	so
Datation supposée du châssis	1980-2000
Vitrage ancien	non
Quincaillerie ancienne	oui

ETAT SANITAIRE

Dormant	bon
Calfeutrements extérieurs	inexistant
Pièce d'appui	bon
Ouvrants	médiocre
Quincaillerie	passable
Volets bois intérieurs	passable
Protection extérieure	passable
Protection intérieure	médiocre
Protection de la serrurerie	passable
Observations	volets intérieurs mal reposés, ferment mal, mentonnet de l'espagnolette mal posé

PROJET - BASE

Dormant	Révision
Pièce d'appui	Révison
Pose de joints	oui
Ouvrants	Restauration lourde
Quincaillerie	Restauration
Vitrage	Remplacé
Approf. des feuillures	oui
Nature du vitrage	double-vitrage float/étiré
Volets intérieurs bois	Restauration légère
Ébrasement	so
Allège	so
Désenfumage, SSI, réseaux	so
Observations	so

C1b-108

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... ESC 3
Affectation de la pièce..... circulation
Nb de menuiseries ds la pièce... 2

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 20b
Description..... 2 ouvrants à 4 carreaux + 1 imposte fixe à 2 carreaux
Observations ..... men. récente, quincaillerie ancienne en récupération





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... non
Joint d'étanchéité en rainure ..... non
Cotes générales du bâti 132x323

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup & nx/
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... contre-nx
Matériau des petit-bois..... non
Cotes générales des petit-bois .. bois

IMPOSTE

Description..... 36x40
Mode d'ouverture..... fixe à 2 carreaux
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... so
Nature des autres verres ..... clair
Structure du vitrage..... so
Mode de pose..... simple
Surface vitrée estimée (m^2) ..... mastic

OCCULTATION

Stores intérieurs..... 2.38
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... so espagnolette
Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... garde-corps ouvragé

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... boiseries
Seuil/allège ..... boiseries
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... 1980-2000
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... oui

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inexistant
Pièce d'appui ..... passable

Ouvrants ..... médiocre
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... médiocre
Protection intérieure ..... médiocre
Protection de la serrurerie ..... passable

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui ..... Restauration légère
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Restauration lourde
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... double-vitrage float/étiré

Volets intérieurs bois..... Restauration légère

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

C1b-109

LOCALISATION

Hôtel	Chartraire de Montigny
Niveau	étage
Numéro de la pièce	ESC 3
Affectation de la pièce	circulation
Nb de menuiseries ds la pièce	2

TYPOLOGIE

Ouvrage	fenêtre
Type	20b
Description	2 ouvrants à 4 carreaux + 1 imposte fixe à 2 carreaux
Observations	men. récente, quincaillerie ancienne en récupération





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau	bois
Mode de pose	feuillure
Canal dans l'appui	non
Joint d'étanchéité en rainure	non
Cotes générales du bâti	132x323

OUVRANT

Matériau	bois
Mode d'ouverture	française
Recouvrement	mouton/gueule de loup & nx/
Joint d'étanch. en recouvrmt	contre-nx
Matériau des petit-bois	non
Cotes générales des petit-bois	bois

IMPOSTE

Description	36x40
Mode d'ouverture	fixe à 2 carreaux
Recouvrement	so

VITRAGE

Nature du verre dominant	so
Nature des autres verres	clair
Structure du vitrage	so
Mode de pose	simple
Surface vitrée estimée (m^2)	mastic

OCCULTATION

Stores intérieurs	2.38
Volets intérieurs bois	so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture	so espagnolette
Ouvrants, Ferrure rotation	paumelles
Limitateur d'ouverture	non
Volets, Ferrure de rotation	so
Imposte, Ferrure de fermeture	so
Imposte, Ferrure de rotation	so

SERRURERIE

Ouvrage	garde-corps ouvragé

PROTECTION

Protection extérieure	peinture
Protection intérieure	peinture
Protection quincaillerie	peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement	boiseries
Seuil/allège	boiseries
Désenfumage, SSI, réseaux	so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie	sans
Degré d'authenticité	so
Datation supposée du châssis	1980-2000
Vitrage ancien	non
Quincaillerie ancienne	oui

ETAT SANITAIRE

Dormant	bon
Calfeutrements extérieurs	inexistant
Pièce d'appui	bon
Ouvrants	médiocre
Quincaillerie	so
Volets bois intérieurs	bon
Protection extérieure	médiocre
Protection intérieure	médiocre
Protection de la serrurerie	passable
Observations	ouverture impossible. 1 carreau cassé

PROJET - BASE

Dormant	Révision
Pièce d'appui	Révision
Pose de joints	oui
Ouvrants	Restauration lourde
Quincaillerie	Restauration
Vitrage	Remplacé
Approf. des feuillures	oui
Nature du vitrage	double-vitrage float/étiré
Volets intérieurs bois	Restauration légère
Ébrasement	so
Allège	so
Désenfumage, SSI, réseaux	so
Observations	so

C1a-201

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... comble
Numéro de la pièce ..... CHA 207b
Affectation de la pièce..... sans
Nb de menuiseries ds la pièce... 1

TYPOLOGIE

Ouvrage..... oculus
Type ..... ht
Description..... 1 carreau

Observations ..... condamnée dans faux-plafond



DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... na
Mode de pose..... na
Canal dans l'appui ..... na
Joint d'étanchéité en rainure ..... na
Cotes générales du bâti ..... na

OUVRANT

Matériau..... na
Mode d'ouverture..... na
Recouvrement..... na
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... na
Matériau des petit-bois..... na
Cotes générales des petit-bois .. na

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... na
Nature des autres verres ..... na
Structure du vitrage ..... na
Mode de pose..... na
Surface vitrée estimée (m^2) 0.06

OCCULTATION

Stores intérieurs..... na
Volets intérieurs bois..... na

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... na

Ouvrants, Ferrure rotation..... na
Limitateur d'ouverture ..... na
Volets, Ferrure de rotation ..... na
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... na
Protection intérieure ..... na
Protection quincaillerie ..... na

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... na
Seuil/allège ..... na
Désenfumage, SSI, réseaux..... na

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... na
Degré d'authenticité ..... na
Datation supposée du châssis... XIX°
Vitrage ancien..... na
Quincaillerie ancienne..... na

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... na
Calfeutrements extérieurs..... na
Pièce d'appui..... na

Ouvrants ..... na
Quincaillerie ..... na

Volets bois intérieurs..... na

Protection extérieure..... na
Protection intérieure ..... na
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET

Dormant ..... Restauration légère
Pièce d'appui..... Restauration lourde
Pose de joints en rainure..... oui
Ouvrants ..... so
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... feuilleté 6,5mm float/soufflé

Volets intérieurs bois..... so

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

C1a-202

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... comble
Numéro de la pièce ..... CHA 207
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 1

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 15
Description..... 2 ouvrants à 4 carreaux

Observations ..... so





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... oui
Cotes générales du bâti 74x152

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... condamnée
Recouvrement..... mouton/gueule de loup & nx/
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... contre-nx
Matériau des petit-bois..... oui
Cotes générales des petit-bois .. bois

IMPOSTE

Description..... 31x31
Mode d'ouverture..... 2 ouvrants à 1 carreau
Recouvrement..... française

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... droit
Nature des autres verres ..... clair
Structure du vitrage..... so
Mode de pose..... simple
Surface vitrée estimée (m²) ..... mastic

OCCULTATION

Stores intérieurs..... 0.58
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... so
crémone
Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... doublage
Seuil/allège..... tablette
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité..... so
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... passable
Calfeutrements extérieurs..... inexistant
Pièce d'appui..... médiocre

Ouvrants ..... passable
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... médiocre
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Remplacement
Pièce d'appui..... Remplacement
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Remplacement
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... so
Nature du vitrage..... double-vitrage float/étiré

Volets intérieurs bois..... à créer

Ébrasement ..... restauration sur site
Allège..... restauration sur site
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... Pose d'un store intérieur

C1a-203

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... comble
Numéro de la pièce ..... CHA 207
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 2

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 15
Description..... 2 ouvrants à 4 carreaux

Observations ..... so





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... oui
Cotes générales du bâti..... 74x152

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup & nx/
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... contre-nx
Matériau des petit-bois..... oui
Cotes générales des petit-bois .. bois

IMPOSTE

Description..... 31x31
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant..... so
Nature des autres verres ..... clair
Structure du vitrage..... so
Mode de pose..... simple
Surface vitrée estimée (m^2) ..... mastic

OCCULTATION

Stores intérieurs..... 0.58
Volets intérieurs bois..... toile

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... so
crémone
Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement..... doublage
Seuil/allège..... tablette
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité..... so
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... passable
Calfeutrements extérieurs..... inexistant
Pièce d'appui..... médiocre

Ouvrants ..... médiocre
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... médiocre
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Remplacement
Pièce d'appui..... Remplacement
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Remplacement
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... so
Nature du vitrage..... double-vitrage float/étiré

Volets intérieurs bois..... à créer

Ébrasement ..... dépose-repose doublage
Allège..... dépose-repose tablette
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

C1a-204

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... comble
Numéro de la pièce ..... CHA 207
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 2

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 15
Description..... 2 ouvrants à 4 carreaux

Observations ..... so





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... oui
Cotes générales du bâti 74x152

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup & nx/
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... contre-nx
Matériau des petit-bois..... oui
Cotes générales des petit-bois .. bois

IMPOSTE

Description..... 31x31
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... so
Nature des autres verres ..... clair
Structure du vitrage..... so
Mode de pose..... simple
Surface vitrée estimée (m^2) ..... mastic

OCCULTATION

Stores intérieurs..... 0.58
Volets intérieurs bois..... toile

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... so
crémone
Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... doublage
Seuil/allège ..... tablette
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... passable
Calfeutrements extérieurs..... inexistant
Pièce d'appui ..... mauvais

Ouvrants ..... médiocre
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... médiocre
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Remplacement
Pièce d'appui..... Remplacement
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Remplacement
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... so
Nature du vitrage..... double-vitrage float/étiré

Volets intérieurs bois..... à créer

Ébrasement ..... dépose-repose doublage
Allège..... dépose-repose tablette
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

C1a-205

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... comble
Numéro de la pièce ..... CHA 208
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 3

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 15
Description..... 2 ouvrants à 1 carreaux + dormant à 4 carreaux
Observations ..... fen. condamnée, aménagmt de 2 petits ouvrants





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... non
Cotes générales du bâti..... 74x152

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... condamnée
Recouvrement..... mouton/gueule de loup & nx/
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... contre-nx
Matériau des petit-bois..... oui
Cotes générales des petit-bois .. bois

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... 2 ouvrants à 1 carreau
Recouvrement..... française

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... droit
Nature des autres verres ..... clair
Structure du vitrage..... so
Mode de pose..... simple
Surface vitrée estimée (m^2) ..... mastic

OCCULTATION

Stores intérieurs..... 0.49
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... so crémone
Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... targette
Imposte, Ferrure de rotation ..... paumelles

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... doublage
Seuil/allège ..... garde-corps en verre en int.
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... passable
Calfeutrements extérieurs..... inexistant
Pièce d'appui..... médiocre

Ouvrants ..... médiocre
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... mauvais
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Remplacement
Pièce d'appui..... Remplacement
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Remplacement
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... so
Nature du vitrage..... double-vitrage float/étiré

Volets intérieurs bois..... à créer

Ébrasement ..... restauration sur site
Allège..... dépose-repose garde-corps
Désenfumage, SSI, réseaux..... int.

Observations ..... so
Pose d'un store intérieur

C1a-206

LOCALISATION

Hôtel	Chartraire de Montigny
Niveau	comble
Numéro de la pièce	CHA 202
Affectation de la pièce	bureau
Nb de menuiseries ds la pièce	3

TYPOLOGIE

Ouvrage	fenêtre
Type	15
Description	2 ouvrants à 1 carreaux + dormant à 4 carreaux
Observations	fen. condamnée, aménagmt de 2 petits ouvrants





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau	bois
Mode de pose	feuillure
Canal dans l'appui	oui
Joint d'étanchéité en rainure	non
Cotes générales du bâti	74x152

OUVRANT

Matériau	bois
Mode d'ouverture	condamnée
Recouvrement	mouton/gueule de loup & nx/
Joint d'étanch. en recouvrmt	contre-nx
Matériau des petit-bois	oui
Cotes générales des petit-bois	bois

IMPOSTE

Description	so
Mode d'ouverture	2 ouvrants à 1 carreau
Recouvrement	française

VITRAGE

Nature du verre dominant	droit
Nature des autres verres	clair
Structure du vitrage	so
Mode de pose	simple
Surface vitrée estimée (m^2)	mastic

OCCULTATION

Stores intérieurs	0.49
Volets intérieurs bois	so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture	so crémone
Ouvrants, Ferrure rotation	paumelles
Limitateur d'ouverture	non
Volets, Ferrure de rotation	so
Imposte, Ferrure de fermeture	targette
Imposte, Ferrure de rotation	paumelles

SERRURERIE

Ouvrage	so

PROTECTION

Protection extérieure	peinture
Protection intérieure	peinture
Protection quincaillerie	peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement	doublage
Seuil/allège	garde-corps en verre en int.
Désenfumage, SSI, réseaux	so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie	sans
Degré d'authenticité	so
Datation supposée du châssis	1975-1980
Vitrage ancien	non
Quincaillerie ancienne	non

ETAT SANITAIRE

Dormant	passable
Calfeutrements extérieurs	inexistant
Pièce d'appui	médiocre
Ouvrants	médiocre
Quincaillerie	so
Volets bois intérieurs	bon
Protection extérieure	mauvais
Protection intérieure	passable
Protection de la serrurerie	so
Observations	so

PROJET - BASE

Dormant	Remplacement
Pièce d'appui	Remplacement
Pose de joints	oui
Ouvrants	Remplacement
Quincaillerie	Restauration
Vitrage	Remplacé
Approf. des feuillures	so
Nature du vitrage	double-vitrage float/étiré
Volets intérieurs bois	à créer
Ébrasement	restauration sur site
Allège	dépose-repose garde-corps
Désenfumage, SSI, réseaux	int.
Observations	so Pose d'un store intérieur

C1b-202

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... comble
Numéro de la pièce ..... CHA 211
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 3

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 15
Description..... 2 ouvrants à 4 carreaux

Observations ..... trace barreaudage horizontal





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... non
Cotes générales du bâti 83x153

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup & nx/
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... contre-nx
Matériau des petit-bois..... non
Cotes générales des petit-bois .. bois

IMPOSTE

Description..... 31x31
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... so
Nature des autres verres ..... clair
Structure du vitrage..... so
Mode de pose..... simple
Surface vitrée estimée (m^2) ..... mastic

OCCULTATION

Stores intérieurs..... 0.67
Volets intérieurs bois..... toile

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... so crémone
Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... garde-corps

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... doublage
Seuil/allège ..... tablette
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... médiocre
Calfeutrements extérieurs..... inexistant
Pièce d'appui ..... médiocre

Ouvrants ..... médiocre
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... mauvais
Protection intérieure ..... médiocre
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... absence de protection extérieure

PROJET - BASE

Dormant ..... Remplacement
Pièce d'appui..... Remplacement
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Remplacement
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... so
Nature du vitrage..... double-vitrage float/étiré

Volets intérieurs bois..... à créer

Ébrasement ..... dépose-repose doublage
Allège..... dépose-repose tablette
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

C1b-204

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... comble
Numéro de la pièce ..... CHA 213
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 2

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 15
Description..... 2 ouvrants à 4 carreaux

Observations ..... trace barreaudage vertical





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... non
Cotes générales du bâti..... 83x153

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup & nx/
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... contre-nx
Matériau des petit-bois..... non
Cotes générales des petit-bois .. bois

IMPOSTE

Description..... 31x31
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant..... so
Nature des autres verres ..... clair
Structure du vitrage..... so
Mode de pose..... simple
Surface vitrée estimée (m^2) ..... mastic

OCCULTATION

Stores intérieurs..... 0.67
Volets intérieurs bois..... toile

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... so crémone
Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement..... doublage
Seuil/allège..... traverse bois
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité..... so
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... médiocre
Calfeutrements extérieurs..... inexistant
Pièce d'appui..... médiocre

Ouvrants ..... médiocre
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... mauvais
Protection intérieure ..... médiocre
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... absence de protection extérieure. Entretien par l'usager, mastic et ponçage

PROJET - BASE

Dormant ..... Remplacement
Pièce d'appui..... Remplacement
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Remplacement
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... so
Nature du vitrage..... double-vitrage float/étiré

Volets intérieurs bois..... à créer

Ébrasement ..... dépose-repose doublage
Allège..... dépose-repose tablette
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

C1b-206

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... comble
Numéro de la pièce ..... CHA 215
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 2

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 15
Description..... 2 ouvrants à 4 carreaux

Observations ..... trace barreaudage vertical





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... non
Cotes générales du bâti 85x159

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup & nx/
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... contre-nx
Matériau des petit-bois..... non
Cotes générales des petit-bois .. bois

IMPOSTE

Description..... 31x31
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... so
Nature des autres verres ..... clair
Structure du vitrage..... so
Mode de pose..... simple
Surface vitrée estimée (m^2) ..... mastic

OCCULTATION

Stores intérieurs..... 0.67
Volets intérieurs bois..... toile

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... so crémone
Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... doublage
Seuil/allège ..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... médiocre
Calfeutrements extérieurs..... inexistant
Pièce d'appui ..... médiocre

Ouvrants ..... médiocre
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... mauvais
Protection intérieure ..... médiocre
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... absence de protection extérieure

PROJET - BASE

Dormant ..... Remplacement
Pièce d'appui..... Remplacement
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Remplacement
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... so
Nature du vitrage..... double-vitrage float/étiré

Volets intérieurs bois..... à créer

Ébrasement ..... dépose-repose doublage
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

C1b-208

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... comble
Numéro de la pièce ..... CHA 216
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 2

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 15
Description..... 2 ouvrants à 4 carreaux

Observations ..... trace barreaudage horizontal





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... non
Cotes générales du bâti..... 85x159

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup & nx/
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... contre-nx
Matériau des petit-bois..... non
Cotes générales des petit-bois .. bois

IMPOSTE

Description..... 31x31
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant..... so
Nature des autres verres ..... clair
Structure du vitrage..... so
Mode de pose..... simple
Surface vitrée estimée (m^2) ..... mastic

OCCULTATION

Stores intérieurs..... 0.67
Volets intérieurs bois..... toile

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... so
crémone
Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... barre métallique

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement..... doublage
Seuil/allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité..... so
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... passable
Calfeutrements extérieurs..... inexistant
Pièce d'appui..... médiocre

Ouvrants ..... médiocre
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... mauvais
Protection intérieure ..... passable
Protection de la serrurerie ..... mauvais

Observations ..... absence de protection extérieure

PROJET - BASE

Dormant ..... Remplacement
Pièce d'appui..... Remplacement
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Remplacement
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... so
Nature du vitrage..... double-vitrage float/étiré

Volets intérieurs bois..... à créer

Ébrasement ..... dépose-repose doublage
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

C1c-101

LOCALISATION

Hôtel	Chartraire de Montigny
Niveau	étage
Numéro de la pièce	CHA 110
Affectation de la pièce	bureau
Nb de menuiseries ds la pièce	4

TYPOLOGIE

Ouvrage	fenêtre
Type	20a
Description	2 ouvrants à 4 carreaux + 1 imposte fixe à 2 carreaux
Observations	men. récente, quincaillerie et volets anciens en récupération





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau	bois
Mode de pose	feuillure
Canal dans l'appui	oui
Joint d'étanchéité en rainure	non
Cotes générales du bâti	134x332

OUVRANT

Matériau	bois
Mode d'ouverture	française
Recouvrement	mouton/gueule de loup & nx/
Joint d'étanch. en recouvrmt	contre-nx
Matériau des petit-bois	non
Cotes générales des petit-bois	bois

IMPOSTE

Description	36x40
Mode d'ouverture	fixe à 2 carreaux
Recouvrement	so

VITRAGE

Nature du verre dominant	so
Nature des autres verres	clair
Structure du vitrage	so
Mode de pose	simple
Surface vitrée estimée (m^2)	mastic

OCCULTATION

Stores intérieurs	2.38
Volets intérieurs bois	so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture	bois espagnolette
Ouvrants, Ferrure rotation	paumelles
Limitateur d'ouverture	non
Volets, Ferrure de rotation	fiches et paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture	so
Imposte, Ferrure de rotation	so

SERRURERIE

Ouvrage	2 barres métalliques

PROTECTION

Protection extérieure	peinture
Protection intérieure	peinture
Protection quincaillerie	patine canon de fusil

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement	boiseries
Seuil/allège	radiateur + boiseries
Désenfumage, SSI, réseaux	so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie	sans
Degré d'authenticité	so
Datation supposée du châssis	1980-2000
Vitrage ancien	non
Quincaillerie ancienne	oui

ETAT SANITAIRE

Dormant	bon
Calfeutrements extérieurs	inadaptés
Pièce d'appui	passable
Ouvrants	passable
Quincaillerie	bon
Volets bois intérieurs	bon
Protection extérieure	médiocre
Protection intérieure	passable
Protection de la serrurerie	mauvais
Observations	so

PROJET - BASE

Dormant	Révision
Pièce d'appui	Restauration légère
Pose de joints	oui
Ouvrants	Restauration légère
Quincaillerie	Restauration
Vitrage	Remplacé
Approf. des feuillures	oui
Nature du vitrage	double-vitrage float/étiré
Volets intérieurs bois	Révision
Ébrasement	so
Allège	so
Désenfumage, SSI, réseaux	so
Observations	so

C1c-102

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... CHA 110
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 4

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 20a
Description..... 2 ouvrants à 4 carreaux + 1 imposte fixe à 2 carreaux
Observations ..... men. récente, quincaillerie et volets anciens en récupération





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... non
Cotes générales du bâti 134x332

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup & nx/
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... contre-nx
Matériau des petit-bois..... non
Cotes générales des petit-bois .. bois

IMPOSTE

Description..... 36x40
Mode d'ouverture..... fixe à 2 carreaux
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... so
Nature des autres verres ..... clair
Structure du vitrage ..... so
Mode de pose..... simple
Surface vitrée estimée (m^2) ..... mastic

OCCULTATION

Stores intérieurs..... 2.38
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... bois espagnolette
Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... fiches et paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... 2 barres métalliques

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... patine canon de fusil

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... boiseries
Seuil/allège ..... radiateur + boiseries
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... 1980-2000
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... oui

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inadaptés
Pièce d'appui..... passable

Ouvrants ..... passable
Quincaillerie ..... bon

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... médiocre
Protection intérieure ..... passable
Protection de la serrurerie ..... mauvais

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui..... Restauration légère
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Restauration légère
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... double-vitrage float/étiré

Volets intérieurs bois..... Révision

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

C1c-103

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... CHA 111
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 3

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 20a
Description..... 2 ouvrants à 3 carreaux + 1 imposte fixe à 2 carreaux
Observations ..... verre étiré en récupération





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... non
Joint d'étanchéité en rainure ..... non
Cotes générales du bâti..... 128x277

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup & nx/
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... contre-nx
Matériau des petit-bois..... non
Cotes générales des petit-bois .. bois

IMPOSTE

Description..... 34x38
Mode d'ouverture..... fixe à 2 carreaux
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... so
Nature des autres verres ..... étiré
Structure du vitrage ..... clair
Mode de pose..... simple
Surface vitrée estimée (m^2) ..... mastic

OCCULTATION

Stores intérieurs..... 1.88
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... bois espagnolette
Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... fiches et paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... patine canon de fusil

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... boiseries
Seuil/allège ..... boiseries
Désenfumage, SSI, réseaux..... eau

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... 1980-2000
Vitrage ancien..... en partie
Quincaillerie ancienne..... oui

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... passable
Calfeutrements extérieurs..... inexistant
Pièce d'appui..... médiocre

Ouvrants ..... médiocre
Quincaillerie ..... bon

Volets bois intérieurs..... médiocre

Protection extérieure..... mauvais
Protection intérieure ..... passable
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Restauration légère
Pièce d'appui..... Restauration lourde
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Restauration lourde
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... double-vitrage float/étiré

Volets intérieurs bois..... Révision

Ébrasement ..... dépose-repose boiseries
Allège..... dépose-repose tablette
Désenfumage, SSI, réseaux..... dépose-repose réseau d'eau

Observations ..... so

C1c-104

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... ESC 4
Affectation de la pièce..... circulation
Nb de menuiseries ds la pièce... 2

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 2c
Description..... 2 ouvrants à 4 carreaux condamnés
Observations ..... men. condamnée pr psg esc. Traces ancienne espagnolette et anciens petits carreaux





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... na
Joint d'étanchéité en rainure ..... na
Cotes générales du bâti 140x282

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... na
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 33x33

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... soufflé
Structure du vitrage ..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 2.22

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... so

Ouvrants, Ferrure rotation..... fiches
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... enduit sur pierre de taille
Seuil/allège ..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... forte
Degré d'authenticité ..... altéré
Datation supposée du châssis... fin XVII°-mi XVIII°
Vitrage ancien..... en partie
Quincaillerie ancienne..... en partie

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... na
Calfeutrements extérieurs..... na
Pièce d'appui..... na

Ouvrants ..... na
Quincaillerie ..... na

Volets bois intérieurs..... so

Protection extérieure..... na
Protection intérieure ..... médiocre
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui..... Révision
Pose de joints ..... non
Ouvrants ..... Restauration légère
Quincaillerie ..... so

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... non
Nature du vitrage..... simple 3mm

Volets intérieurs bois..... so

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

C1c-105

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... ESC 4
Affectation de la pièce..... circulation
Nb de menuiseries ds la pièce... 2

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 2c
Description..... 2 ouvrants à 3 carreaux + 1 imposte fixe à 2 carreaux
Observations ..... men. remaniée pr psg esc. Imposte sans traverse, renforcée par un fer. Traces anc. espagn. et anc. ptts carrx





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... non
Joint d'étanchéité en rainure ..... so
Cotes générales du bâti..... 140x282

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... doucine
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... so
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 33x33

IMPOSTE

Description..... fixe à 2 carreaux
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant..... clair
Nature des autres verres ..... soufflé
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 2.22

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... crémone

Ouvrants, Ferrure rotation..... fiches
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... paumelles

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... enduit sur pierre de taille
Seuil/allège ..... radiateur
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... forte
Degré d'authenticité ..... altéré
Datation supposée du châssis... fin XVII°-mi XVIII°
Vitrage ancien..... en partie
Quincaillerie ancienne..... en partie

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inexistant
Pièce d'appui ..... médiocre

Ouvrants ..... médiocre
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... mauvais
Protection intérieure ..... passable
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... fermeture incomplète des ouvrants

PROJET - BASE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui ..... Restauration lourde
Pose de joints ..... non
Ouvrants ..... Restauration lourde
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... non
Nature du vitrage..... simple 3mm

Volets intérieurs bois..... so

Ébrasement ..... façon d'enduit
Allège..... sans incidence
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

C1c-206

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... comble
Numéro de la pièce ..... CHA 224
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 2

TYPOLOGIE

Ouvrage..... oculus
Type ..... ht
Description..... 1 fixe à 1 carreau

Observations ..... so





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... so
Joint d'étanchéité en rainure ..... so
Cotes générales du bâti 43x45

OUVRANT

Matériau..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... so
Matériau des petit-bois..... so
Cotes générales des petit-bois .. so

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage ..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 0.09

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... so

Ouvrants, Ferrure rotation..... so
Limitateur d'ouverture ..... so
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... vernis
Protection quincaillerie ..... so

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... pierre de taille
Seuil/allège ..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... simple
Degré d'authenticité ..... bon
Datation supposée du châssis... XIX°
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... na
Calfeutrements extérieurs..... inadaptés
Pièce d'appui..... so

Ouvrants ..... so
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... so

Protection extérieure..... na
Protection intérieure ..... passable
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... non étanche à l'eau, infiltrations

PROJET

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui..... so
Pose de joints en rainure..... oui
Ouvrants ..... so
Quincaillerie ..... so

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... feuilleté 6,5mm float/étiré

Volets intérieurs bois..... so

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

C1d-101

LOCALISATION

Hôtel	Chartraire de Montigny
Niveau	étage
Numéro de la pièce	CHA 113
Affectation de la pièce	circulation
Nb de menuiseries ds la pièce	2

TYPOLOGIE

Ouvrage	fenêtre
Type	20a
Description	2 ouvrants à 3 carreaux + 1 imposte fixe à 2 carreaux
Observations	men. récente, quincaillerie ancienne en récupération





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau	bois
Mode de pose	feuillure
Canal dans l'appui	oui
Joint d'étanchéité en rainure	non
Cotes générales du bâti	130x277

OUVRANT

Matériau	bois
Mode d'ouverture	française
Recouvrement	mouton/gueule de loup & nx/
Joint d'étanch. en recouvrmt	contre-nx
Matériau des petit-bois	non
Cotes générales des petit-bois	bois

IMPOSTE

Description	34x38
Mode d'ouverture	fixe à 2 carreaux
Recouvrement	so

VITRAGE

Nature du verre dominant	so
Nature des autres verres	clair
Structure du vitrage	so
Mode de pose	simple
Surface vitrée estimée (m^2)	mastic

OCCULTATION

Stores intérieurs	1.88
Volets intérieurs bois	so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture	so espagnolette
Ouvrants, Ferrure rotation	paumelles
Limitateur d'ouverture	non
Volets, Ferrure de rotation	fiches et paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture	so
Imposte, Ferrure de rotation	so

SERRURERIE

Ouvrage	so

PROTECTION

Protection extérieure	peinture
Protection intérieure	peinture
Protection quincaillerie	peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement	doublage
Seuil/allège	radiateur
Désenfumage, SSI, réseaux	so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie	sans
Degré d'authenticité	so
Datation supposée du châssis	1975-1980
Vitrage ancien	non
Quincaillerie ancienne	oui

ETAT SANITAIRE

Dormant	bon
Calfeutrements extérieurs	inexistant
Pièce d'appui	bon
Ouvrants	bon
Quincaillerie	so
Volets bois intérieurs	passable
Protection extérieure	passable
Protection intérieure	passable
Protection de la serrurerie	so
Observations	so

PROJET - BASE

Dormant	Révision
Pièce d'appui	Révision
Pose de joints	oui
Ouvrants	Révision
Quincaillerie	Restauration
Vitrage	Remplacé
Approf. des feuillures	oui
Nature du vitrage	double-vitrage float/étiré
Volets intérieurs bois	so
Ébrasement	so
Allège	so
Désenfumage, SSI, réseaux	so
Observations	so

C1d-102

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... CHA 113
Affectation de la pièce..... circulation
Nb de menuiseries ds la pièce... 2

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 20a
Description..... 2 ouvrants à 3 carreaux + 1 imposte fixe à 2 carreaux
Observations ..... men. récente, quincaillerie ancienne en récupération





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... non
Cotes générales du bâti..... 130x277

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup & nx/
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... contre-nx
Matériau des petit-bois..... non
Cotes générales des petit-bois .. bois

IMPOSTE

Description..... 34x38
Mode d'ouverture..... fixe à 2 carreaux
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant..... so
Nature des autres verres ..... clair
Structure du vitrage..... so
Mode de pose..... simple
Surface vitrée estimée (m^2) ..... mastic

OCCULTATION

Stores intérieurs..... 1.88
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... so espagnolette
Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... fiches et paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement..... doublage
Seuil/allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité..... so
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... oui

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inexistant
Pièce d'appui..... passable

Ouvrants ..... bon
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... médiocre

Protection extérieure..... passable
Protection intérieure ..... passable
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui..... Restauration légère
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Révision
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... double-vitrage float/étiré

Volets intérieurs bois..... so

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

C1d-107

LOCALISATION


Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... CHA 115
Affectation de la pièce..... circulation
Nb de menuiseries ds la pièce... 2

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 5a
Description..... 2 ouvrants à 4 carreaux

Observations ..... facture ancienne





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... non
Joint d'étanchéité en rainure ..... so
Cotes générales du bâti 140x293

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup & nx/
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... contre-nx
Matériau des petit-bois..... so
Cotes générales des petit-bois .. bois

IMPOSTE

Description..... 38x55
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... so
Nature des autres verres ..... soufflé
Structure du vitrage..... clair
Mode de pose..... simple
Surface vitrée estimée (m²) ..... mastic

OCCULTATION

Stores intérieurs..... 1.92
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... so espagnolette
Ouvrants, Ferrure rotation..... fiches
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... doublage
Seuil/allège ..... radiateur et tablette d'appui
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... forte
Degré d'authenticité ..... excellent
Datation supposée du châssis... fin XVIII°-début XIX°
Vitrage ancien..... en partie
Quincaillerie ancienne..... oui

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... passable
Calfeutrements extérieurs..... passable
Pièce d'appui..... mauvais

Ouvrants ..... médiocre
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... médiocre

Protection extérieure..... mauvais
Protection intérieure ..... passable
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Restauration légère
Pièce d'appui..... Restauration lourde +
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Restauration lourde
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... non
Nature du vitrage..... feuilleté 6,5mm float/étiré

Volets intérieurs bois..... so

Ébrasement ..... dépose-repose doublage
Allège..... sans incidence
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

C1d-108

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... CHA 115
Affectation de la pièce..... circulation
Nb de menuiseries ds la pièce... 2

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 5a
Description..... 2 ouvrants à 4 carreaux

Observations ..... facture ancienne





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... non
Joint d'étanchéité en rainure ..... so
Cotes générales du bâti..... 140x293

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup & nx/
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... contre-nx
Matériau des petit-bois..... so
Cotes générales des petit-bois .. bois

IMPOSTE

Description..... 38x55
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant..... so
Nature des autres verres ..... clair
Structure du vitrage..... soufflé
Mode de pose..... simple
Surface vitrée estimée (m^2) ..... mastic

OCCULTATION

Stores intérieurs..... 1.92
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... so espagnolette
Ouvrants, Ferrure rotation..... fiches
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement..... doublage
Seuil/allège..... radiateur et tablette d'appui
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... forte
Degré d'authenticité..... excellent
Datation supposée du châssis... fin XVIII°-début XIX°
Vitrage ancien..... en partie
Quincaillerie ancienne..... oui

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... passable
Calfeutrements extérieurs..... passable
Pièce d'appui..... médiocre

Ouvrants ..... médiocre
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... médiocre

Protection extérieure..... mauvais
Protection intérieure ..... passable
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Restauration légère
Pièce d'appui..... Restauration lourde
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Restauration lourde
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... non
Nature du vitrage..... feuilleté 6,5mm float/étiré

Volets intérieurs bois..... so

Ébrasement ..... dépose-repose doublage
Allège..... sans incidence
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

IV. FAÇADES DE LA COUR 2

C2a-101

LOCALISATION

Hôtel ..... du Commandant Militaire
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... CM 111
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 7

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 11
Description..... 2 ouvrants à 8 carreaux

Observations ..... volets int. posés sur ouvrants





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... non
Cotes générales du bâti..... 118x129

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup
Joint d'étanch. en recouvrmt..... non
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 33x25

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 0.88

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... bois

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... crémone

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... fiches fiches
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement..... doublage
Seuil/allège..... tablette
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... forte
Degré d'authenticité..... excellent
Datation supposée du châssis... XIX°
Vitrage ancien..... so
Quincaillerie ancienne..... oui

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inadaptés
Pièce d'appui..... médiocre

Ouvrants ..... passable
Quincaillerie ..... bon

Volets bois intérieurs..... passable

Protection extérieure..... passable
Protection intérieure ..... passable
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... absence de quincaillerie pour tenir les volets fermés

PROJET - BASE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui..... Restauration lourde
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Restauration légère
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... feuilleté 6,5mm float/étiré

Volets intérieurs bois..... Révision

Ébrasement ..... dépose-repose doublage
Allège..... dépose-repose tablette
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

C2a-102

LOCALISATION

Hôtel ..... du Commandant Militaire
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... CM 111
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 7

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 11
Description..... 2 ouvrants à 8 carreaux

Observations ..... volets int. posés sur ouvrants





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure..... non
Cotes générales du bâti 118x129

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup
Joint d'étanch. en recouvrmt..... non
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 33x25

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 0.88

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... bois

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... crémone

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... fiches fiches
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement..... doublage
Seuil/allège..... tablette
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... forte
Degré d'authenticité..... excellent
Datation supposée du châssis... XIX°
Vitrage ancien..... so
Quincaillerie ancienne..... oui

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inadaptés
Pièce d'appui..... passable

Ouvrants ..... passable
Quincaillerie ..... bon

Volets bois intérieurs..... passable

Protection extérieure..... passable
Protection intérieure ..... passable
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui..... Restauration légère
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Restauration légère
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... feuilleté 6,5mm float/étiré

Volets intérieurs bois..... Révision

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

C2a-103

LOCALISATION

Hôtel ..... du Commandant Militaire
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... CM 111
Affectation de la pièce..... stockage
Nb de menuiseries ds la pièce... 1

TYPOLOGIE

Ouvrage..... oculus
Type ..... ht
Description..... 1 carreau

Observations ..... donne sur faux-plafond du porche



DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... tunnel
Canal dans l'appui ..... na
Joint d'étanchéité en rainure ..... na
Cotes générales du bâti ..... na

OUVRANT

Matériau..... na
Mode d'ouverture..... na
Recouvrement..... na
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... na
Matériau des petit-bois..... so
Cotes générales des petit-bois .. na

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... na
Surface vitrée estimée (m^2) 0.37

OCCULTATION

Stores intérieurs..... na
Volets intérieurs bois..... na

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... na

Ouvrants, Ferrure rotation..... na
Limitateur d'ouverture ..... na
Volets, Ferrure de rotation ..... na
Imposte, Ferrure de fermeture... na
Imposte, Ferrure de rotation ..... na

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... na
Protection quincaillerie ..... na

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... na
Seuil/allège..... na
Désenfumage, SSI, réseaux..... na

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... so
Degré d'authenticité..... so
Datation supposée du châssis... so
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... na

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... so
Pièce d'appui..... so

Ouvrants ..... na
Quincaillerie ..... na

Volets bois intérieurs..... na

Protection extérieure..... bon
Protection intérieure ..... na
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui..... so
Pose de joints ..... so
Ouvrants ..... so
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... non
Nature du vitrage..... simple 3mm étiré

Volets intérieurs bois..... so

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... non accessible depuis l'intérieur

C2a-104

LOCALISATION

Hôtel ..... du Commandant Militaire
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... CM 111
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 7

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 11
Description..... 2 ouvrants à 8 carreaux

Observations ..... volets int. posés sur ouvrants





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... non
Cotes générales du bâti 118x129

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... non
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 33x25

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 0.88

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... bois

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... crémone

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... fiches fiches
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... doublage
Seuil/allège ..... tablette
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... forte
Degré d'authenticité ..... excellent
Datation supposée du châssis... XIX°
Vitrage ancien..... so
Quincaillerie ancienne..... oui

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inadaptés
Pièce d'appui..... passable

Ouvrants ..... médiocre
Quincaillerie ..... bon

Volets bois intérieurs..... passable

Protection extérieure..... passable
Protection intérieure ..... passable
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui..... Restauration légère
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Restauration lourde
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... feuilleté 6,5mm float/étiré

Volets intérieurs bois..... Révision

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

C2a-105

LOCALISATION

Hôtel ..... du Commandant Militaire
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... CM 110
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 7

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 11
Description..... 2 ouvrants à 8 carreaux

Observations ..... volets int. posés sur ouvrants





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... non
Cotes générales du bâti..... 118x129

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup
Joint d'étanch. en recouvrmt..... non
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 33x25

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 0.88

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... bois

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... crémone

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... fiches fiches
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement..... doublage
Seuil/allège..... tablette
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... forte
Degré d'authenticité..... excellent
Datation supposée du châssis... XIX°
Vitrage ancien..... so
Quincaillerie ancienne..... oui

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inadaptés
Pièce d'appui..... passable

Ouvrants ..... passable
Quincaillerie ..... bon

Volets bois intérieurs..... passable

Protection extérieure..... passable
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui..... Restauration légère
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Restauration légère
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... feuilleté 6,5mm float/étiré

Volets intérieurs bois..... Révision

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

C2a-106


LOCALISATION

Hôtel ..... du Commandant Militaire
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... ESC 5
Affectation de la pièce..... circulation
Nb de menuiseries ds la pièce... 2

TYPOLOGIE

Ouvrage..... porte
Type ..... ht
Description..... 1 ouvrant plein

Observations ..... so





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... tunnel
Canal dans l'appui ..... so
Joint d'étanchéité en rainure ..... na
Cotes générales du bâti 85x214

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... anglaise
Recouvrement..... droit
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... na
Matériau des petit-bois..... so
Cotes générales des petit-bois .. so

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... so
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage ..... so
Mode de pose..... so
Surface vitrée estimée (m^2) ..... so

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... serrure

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... aucune

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... so
Seuil/allège ..... seuil alu
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... 2014
Vitrage ancien..... so
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... so
Pièce d'appui ..... médiocre

Ouvrants ..... bon
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... passable
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui..... Révision
Pose de joints ..... non
Ouvrants ..... Révision
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... so
Approf. des feuillures..... so
Nature du vitrage..... so

Volets intérieurs bois..... so

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... Révision et mise en peinture

C2a-201

LOCALISATION

Hôtel ..... du Commandant Militaire
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... CM 111
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 7

TYPOLOGIE

Ouvrage..... oculus
Type 14a
Description..... 1 ouvrant à 5 carreaux

Observations ..... inaccessible car trop haut





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... na
Joint d'étanchéité en rainure ..... na
Cotes générales du bâti..... na

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... basculant
Recouvrement..... droit
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... na
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. na

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 0.45

OCCULTATION

Stores intérieurs..... toile
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... aucun

Ouvrants, Ferrure rotation..... pivot
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement..... doublage
Seuil/allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... simple
Degré d'authenticité..... bon
Datation supposée du châssis... XIX°
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... na
Calfeutrements extérieurs..... na
Pièce d'appui..... so

Ouvrants ..... na
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... na

Protection extérieure..... na
Protection intérieure ..... passable
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... 1 carreau cassé

PROJET - BASE

Dormant ..... Restauration légère
Pièce d'appui..... so
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Restauration légère
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... feuilleté 6,5mm float/étiré

Volets intérieurs bois..... so

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... Révision et mise en peinture

C2a-202

LOCALISATION

Hôtel ..... du Commandant Militaire
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... CM 111
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 7

TYPOLOGIE

Ouvrage..... oculus
Type 14a
Description..... 1 ouvrant à 5 carreaux

Observations ..... inaccessible car trop haut





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... na
Joint d'étanchéité en rainure ..... na
Cotes générales du bâti ..... na

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... basculant
Recouvrement..... droit
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... na
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. na

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 0.45

OCCULTATION

Stores intérieurs..... toile
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... aucun

Ouvrants, Ferrure rotation..... pivot
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... doublage
Seuil/allège ..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... simple
Degré d'authenticité ..... bon
Datation supposée du châssis... XIX°
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... na
Calfeutrements extérieurs..... na
Pièce d'appui..... so

Ouvrants ..... na
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... na

Protection extérieure..... na
Protection intérieure ..... passable
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... 1 carreau cassé

PROJET - BASE

Dormant ..... Restauration légère
Pièce d'appui..... so
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Restauration légère
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... feuilleté 6,5mm float/étiré

Volets intérieurs bois..... so

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... Révision et mise en peinture

C2a-203

LOCALISATION

Hôtel ..... du Commandant Militaire
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... CM 111
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 7

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 15
Description..... 2 ouvrants à 4 carreaux

Observations ..... inaccessible car trop haut





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... na
Joint d'étanchéité en rainure ..... na
Cotes générales du bâti ..... na

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... na
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. na

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 0.88

OCCULTATION

Stores intérieurs..... toile
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... crémone

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... doublage
Seuil/allège ..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... na
Calfeutrements extérieurs..... na
Pièce d'appui ..... so

Ouvrants ..... na
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... na

Protection extérieure..... na
Protection intérieure ..... passable
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... 1 carreau cassé

PROJET - BASE

Dormant ..... Restauration légère
Pièce d'appui ..... so
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Restauration légère
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... feuilleté 6,5mm float/étiré

Volets intérieurs bois..... so

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

C2a-204

LOCALISATION

Hôtel ..... du Commandant Militaire
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... CM 111
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 7

TYPOLOGIE

Ouvrage..... oculus
Type 14a
Description..... 1 ouvrant à 5 carreaux

Observations ..... inaccessible car trop haut





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... na
Joint d'étanchéité en rainure ..... na
Cotes générales du bâti ..... na

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... basculant
Recouvrement..... droit
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... na
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. na

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 0.45

OCCULTATION

Stores intérieurs..... toile
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... aucun

Ouvrants, Ferrure rotation..... pivot
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... doublage
Seuil/allège ..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... simple
Degré d'authenticité ..... bon
Datation supposée du châssis... XIX°
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... na
Calfeutrements extérieurs..... na
Pièce d'appui ..... so

Ouvrants ..... na
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... na

Protection extérieure..... na
Protection intérieure ..... passable
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... 1 carreau cassé

PROJET - BASE

Dormant ..... Restauration légère
Pièce d'appui ..... so
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Restauration légère
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... feuilleté 6,5mm float/étiré

Volets intérieurs bois..... so

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... Révision et mise en peinture

C2a-205

LOCALISATION

Hôtel ..... du Commandant Militaire
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... CM 110
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 2

TYPOLOGIE

Ouvrage..... oculus
Type 14a
Description..... 1 ouvrant à 5 carreaux

Observations ..... inaccessible car trop haut





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... na
Joint d'étanchéité en rainure ..... na
Cotes générales du bâti ..... na

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... basculant
Recouvrement..... droit
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... na
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. na

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 0.45

OCCULTATION

Stores intérieurs..... toile
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... aucun

Ouvrants, Ferrure rotation..... pivot
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... doublage
Seuil/allège ..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... simple
Degré d'authenticité ..... bon
Datation supposée du châssis... XIX°
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... na
Calfeutrements extérieurs..... na
Pièce d'appui..... so

Ouvrants ..... na
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... na

Protection extérieure..... na
Protection intérieure ..... passable
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... 1 carreau cassé

PROJET - BASE

Dormant ..... Restauration légère
Pièce d'appui..... so
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Restauration légère
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... feuilleté 6,5mm float/étiré

Volets intérieurs bois..... so

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... Révision et mise en peinture

C2b-101

LOCALISATION

Hôtel ..... du Commandant Militaire
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... CM 109
Affectation de la pièce..... circulation
Nb de menuiseries ds la pièce... 1

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 20a
Description..... 2 ouvrants à 8 carreaux

Observations ..... so





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... non
Cotes générales du bâti 122x132

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... non
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 31x35

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage ..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 0.76

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... espagnolette

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... enduit
Seuil/allège ..... tablette
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... so
Quincaillerie ancienne..... oui

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inadaptés
Pièce d'appui..... passable

Ouvrants ..... passable
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... passable

Protection extérieure..... médiocre
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui..... Restauration légère
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Restauration légère
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... feuilleté 6,5mm float/étiré

Volets intérieurs bois..... so

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

C2b-103

LOCALISATION

Hôtel ..... du Commandant Militaire
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... CM 108
Affectation de la pièce..... circulation
Nb de menuiseries ds la pièce... 1

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 20a
Description..... 2 ouvrants à 8 crrx

Observations ..... so





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... non
Cotes générales du bâti..... 122x132

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... non
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 31x35

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 0.76

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... espagnolette

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement..... enduit
Seuil/allège..... tablette
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité..... so
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... so
Quincaillerie ancienne..... oui

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inadaptés
Pièce d'appui..... médiocre

Ouvrants ..... médiocre
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... passable

Protection extérieure..... médiocre
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui..... Restauration lourde
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Restauration lourde
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... feuilleté 6,5mm float/étiré

Volets intérieurs bois..... so

Ébrasement ..... façon d'enduit
Allège..... dépose-repose tablette
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

C2c-101

LOCALISATION

Hôtel ..... du Commandant Militaire
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... CM 101
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 2

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 2f
Description..... 2 ouvrants à 12 crrx + imposte à 2 ouvrants à 4 crrx
Observations ..... protection zinc sur pièce d'appui





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... non
Cotes générales du bâti..... 133x293

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup
Joint d'étanch. en recouvrmt..... non
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 27x33

IMPOSTE

Description..... 2 ouvrants à 4 carreaux
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... na

VITRAGE

Nature du verre dominant..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 2.04

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... bois

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... espagnolette

Ouvrants, Ferrure rotation..... fiches
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture... taquets
Imposte, Ferrure de rotation ..... fiches

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement..... boiseries
Seuil/allège..... radiateur et tablette d'appui
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité..... so
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... oui

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... médiocre
Calfeutrements extérieurs..... inexistant
Pièce d'appui..... médiocre

Ouvrants ..... médiocre
Quincaillerie ..... passable

Volets bois intérieurs..... passable

Protection extérieure..... mauvais
Protection intérieure ..... médiocre
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... 1 carreau fissuré

PROJET - BASE

Dormant ..... Restauration lourde
Pièce d'appui..... Restauration lourde
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Restauration lourde
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... feuilleté 6,5mm float/étiré

Volets intérieurs bois..... Restauration légère

Ébrasement ..... dépose-repose boiseries
Allège..... sans incidence
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

C2c-102

LOCALISATION

Hôtel ..... du Commandant Militaire
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... CM 101
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 2

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 2f
Description..... 2 ouvrants à 12 crrx + imposte à 2 ouvrants à 4 crrx
Observations ..... protection zinc sur pièce d'appui





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... non
Cotes générales du bâti 133x293

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... non
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 27x33

IMPOSTE

Description..... 2 ouvrants à 4 carreaux
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... na

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 2.04

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... bois

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... espagnolette

Ouvrants, Ferrure rotation..... fiches
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture... taquets
Imposte, Ferrure de rotation ..... fiches

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... boiseries
Seuil/allège ..... radiateur et tablette d'appui
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... oui

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... médiocre
Calfeutrements extérieurs..... inexistant
Pièce d'appui..... médiocre

Ouvrants ..... médiocre
Quincaillerie ..... passable

Volets bois intérieurs..... passable

Protection extérieure..... mauvais
Protection intérieure ..... médiocre
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Restauration lourde
Pièce d'appui..... Restauration lourde
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Restauration lourde
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... feuilleté 6,5mm float/étiré

Volets intérieurs bois..... Restauration légère

Ébrasement ..... dépose-repose boiseries
Allège..... sans incidence
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so


C2c-103

LOCALISATION

Hôtel ..... du Commandant Militaire
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... CM 102b
Affectation de la pièce..... sanitaires
Nb de menuiseries ds la pièce... 1

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 2f
Description..... 2 ouvrants à 12 crrx + imposte à 2 ouvrants à 4 crrx
Observations ..... so





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... non
Cotes générales du bâti..... 135x290

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... non
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 27x33

IMPOSTE

Description..... 2 ouvrants à 4 carreaux
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... na

VITRAGE

Nature du verre dominant..... clair
Nature des autres verres ..... clair + film opalescent
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 1.97

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... crémone

Ouvrants, Ferrure rotation..... fiches
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... taquets
Imposte, Ferrure de rotation ..... fiches

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement..... enduit
Seuil/allège..... radiateur
Désenfumage, SSI, réseaux..... eau

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité..... so
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... médiocre
Calfeutrements extérieurs..... inadaptés
Pièce d'appui..... médiocre

Ouvrants ..... médiocre
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... passable

Protection extérieure..... mauvais
Protection intérieure ..... médiocre
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Restauration lourde
Pièce d'appui..... Restauration lourde
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Restauration lourde
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... feuilleté 6,5mm float/étiré

Volets intérieurs bois..... so

Ébrasement ..... façon d'enduit
Allège..... dépose-repose radiateur
Désenfumage, SSI, réseaux..... dépose-repose réseau d'eau

Observations ..... Pose d'un store intérieur

C2c-104


LOCALISATION

Hôtel ..... du Commandant Militaire
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... ESC 6b
Affectation de la pièce..... circulation
Nb de menuiseries ds la pièce... 2

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 21
Description..... 2 ouvrants à 12 crrx + imposte fixe à 8 crrx
Observations ..... protection zinc sur pièce d'appui





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... non
Cotes générales du bâti 135x293

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... non
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 33x34

IMPOSTE

Description..... fixe à 8 carreaux
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 2.04

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... espagnolette

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... enduit
Seuil/allège ..... radiateur
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... 1980-2000
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... en partie

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... passable
Calfeutrements extérieurs..... inadaptés
Pièce d'appui ..... médiocre

Ouvrants ..... médiocre
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... passable

Protection extérieure..... médiocre
Protection intérieure ..... médiocre
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Restauration légère
Pièce d'appui ..... Restauration lourde
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Restauration lourde
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... feuilleté 6,5mm float/étiré

Volets intérieurs bois..... so

Ébrasement ..... façon d'enduit
Allège..... sans incidence
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

C2c-105

LOCALISATION

Hôtel ..... du Commandant Militaire
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... ESC 6b
Affectation de la pièce..... circulation
Nb de menuiseries ds la pièce... 2

TYPOLOGIE

Ouvrage..... porte fenêtre
Type 21
Description..... 2 ouvrants à 12 crrx + imposte fixe à 8 crrx
Observations ..... so





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... non
Joint d'étanchéité en rainure ..... non
Cotes générales du bâti..... 135x376

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup
Joint d'étanch. en recouvrmt..... non
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 33x34

IMPOSTE

Description..... fixe à 8 carreaux
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 2.04

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... crémone

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement..... enduit
Seuil/allège..... seuil bois (int) pierre (ext)
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité..... so
Datation supposée du châssis... 1980-2000
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inadaptés
Pièce d'appui..... so

Ouvrants ..... médiocre
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... passable

Protection extérieure..... médiocre
Protection intérieure ..... médiocre
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui..... so
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Restauration lourde
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... feuilleté 6,5mm float/étiré

Volets intérieurs bois..... so

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

C2c-106


LOCALISATION

Hôtel ..... du Commandant Militaire
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... ESC 6
Affectation de la pièce..... circulation
Nb de menuiseries ds la pièce... 2

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 20b
Description..... 2 ouvrants condamnés à 12 crrx + imposte fixe à 8 crrx
Observations ..... so





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... na
Joint d'étanchéité en rainure ..... na
Cotes générales du bâti 135x376

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... na
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... na
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 33x34

IMPOSTE

Description..... fixe à 8 carreaux
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 2.04

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... so

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... oui
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... enduit
Seuil/allège ..... radiateur et tablette d'appui
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... 1980-2000
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... en partie

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... na
Calfeutrements extérieurs..... na
Pièce d'appui ..... na

Ouvrants ..... na
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... na
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui ..... Révision
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Restauration légère
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... feuilleté 6,5mm float/étiré

Volets intérieurs bois..... so

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

C2c-107


LOCALISATION

Hôtel ..... du Commandant Militaire
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... ESC 6
Affectation de la pièce..... circulation
Nb de menuiseries ds la pièce... 2

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 20b
Description..... 2 ouvrants condamnés à 12 crrx + imposte fixe à 8 crrx
Observations ..... so





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... na
Joint d'étanchéité en rainure ..... na
Cotes générales du bâti..... 135x376

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... na
Joint d'étanch. en recouvrmt..... na
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 33x34

IMPOSTE

Description..... fixe à 8 carreaux
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 2.04

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... so

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement..... enduit
Seuil/allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité..... so
Datation supposée du châssis... 1980-2000
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... en partie

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... na
Calfeutrements extérieurs..... na
Pièce d'appui..... na

Ouvrants ..... na
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... na
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui..... Révision
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Restauration légère
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... feuilleté 6,5mm float/étiré

Volets intérieurs bois..... so

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

C2c-108

LOCALISATION

Hôtel	du Commandant Militaire
Niveau	étage
Numéro de la pièce	CM 103
Affectation de la pièce	salle de réunion
Nb de menuiseries ds la pièce	2

TYPOLOGIE

Ouvrage	fenêtre
Type	2a
Description	2 ouvrants à 12 crrx + imposte à 2 ouvrants à 4 crrx
Observations	paumelles récentes pr imposte, cavités ds volets pr pouvoir les fermer. Protection zinc sur pièce d'appui





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau	bois
Mode de pose	feuillure
Canal dans l'appui	non
Joint d'étanchéité en rainure	non
Cotes générales du bâti	139x289

OUVRANT

Matériau	bois
Mode d'ouverture	française
Recouvrement	doucine
Joint d'étanch. en recouvrmt	non
Matériau des petit-bois	bois
Cotes générales des petit-bois	27x33

IMPOSTE

Description	2 ouvrants à 4 carreaux
Mode d'ouverture	française
Recouvrement	na

VITRAGE

Nature du verre dominant	clair
Nature des autres verres	soufflé
Structure du vitrage	simple
Mode de pose	mastic
Surface vitrée estimée (m^2)	2.04

OCCULTATION

Stores intérieurs	so
Volets intérieurs bois	bois

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture	espagnolette
Ouvrants, Ferrure rotation	fiches
Limitateur d'ouverture	non
Volets, Ferrure de rotation	fiches et paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture	taquets
Imposte, Ferrure de rotation	paumelles

SERRURERIE

Ouvrage	so

PROTECTION

Protection extérieure	peinture
Protection intérieure	peinture
Protection quincaillerie	peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement	boiseries
Seuil/allège	radiateur et tablette d'appui
Désenfumage, SSI, réseaux	so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie	forte
Degré d'authenticité	excellent
Datation supposée du châssis	fin XVII°-mi XVIII°
Vitrage ancien	non
Quincaillerie ancienne	oui

ETAT SANITAIRE

Dormant	passable
Calfeutrements extérieurs	inadaptés
Pièce d'appui	couvertine plomb
Ouvrants	passable
Quincaillerie	bon
Volets bois intérieurs	passable
Protection extérieure	médiocre
Protection intérieure	passable
Protection de la serrurerie	so
Observations	1 carreau fissuré. Infiltrations d'eau, tablette dégradée

PROJET - BASE

Dormant	Restauration légère
Pièce d'appui	Restauration légère
Pose de joints	non
Ouvrants	Restauration légère
Quincaillerie	Restauration
Vitrage	Remplacé
Approf. des feuillures	oui
Nature du vitrage	feuilleté 6,5mm float/étiré
Volets intérieurs bois	Révision
Ébrasement	so
Allège	so
Désenfumage, SSI, réseaux	so
Observations	so

C2c-109

LOCALISATION

Hôtel ..... du Commandant Militaire
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... CM 103
Affectation de la pièce..... salle de réunion
Nb de menuiseries ds la pièce... 2

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 2a
Description..... 2 ouvrants à 12 crrx + imposte à 2 ouvrants à 4 crrx
Observations ..... paumelles récentes pr imposte, cavités ds volets pr pouvoir les fermer. Protection zinc sur pièce d'appui





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... non
Joint d'étanchéité en rainure ..... non
Cotes générales du bâti..... 133x293

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... doucine
Joint d'étanch. en recouvrmt..... non
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 27x33

IMPOSTE

Description..... 2 ouvrants à 4 carreaux
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... na

VITRAGE

Nature du verre dominant..... clair
Nature des autres verres ..... soufflé
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 2.04

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... bois

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... espagnolette

Ouvrants, Ferrure rotation..... fiches
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... fiches et paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture... taquets
Imposte, Ferrure de rotation ..... paumelles

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement..... boiseries
Seuil/allège..... radiateur et tablette d'appui
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... forte
Degré d'authenticité..... excellent
Datation supposée du châssis... fin XVII°-mi XVIII°
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... oui

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... passable
Calfeutrements extérieurs..... inadaptés
Pièce d'appui..... couvertine plomb

Ouvrants ..... passable
Quincaillerie ..... bon

Volets bois intérieurs..... passable

Protection extérieure..... médiocre
Protection intérieure ..... médiocre
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Restauration légère
Pièce d'appui..... Restauration légère
Pose de joints ..... non
Ouvrants ..... Restauration légère
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... feuilleté 6,5mm float/étiré

Volets intérieurs bois..... Révision

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

C2c-201

LOCALISATION

Hôtel ..... du Commandant Militaire
Niveau ..... comble
Numéro de la pièce ..... CM 201
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 2

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 26
Description..... 2 ouvrants à 1 carreau

Observations ..... so





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... oui
Cotes générales du bâti 105x160

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... oui
Matériau des petit-bois..... bois rapportés
Cotes générales des petit-bois .. so

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage ..... double
Mode de pose..... parcloses
Surface vitrée estimée (m^2) 0.89

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... bois

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... crémone

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... doublage
Seuil/allège ..... radiateur et tablette d'appui
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... fin XX°-début XXI°
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inadaptés
Pièce d'appui ..... couvertine plomb

Ouvrants ..... passable
Quincaillerie ..... bon

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... bon
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... fermeture difficile car manque de jeu dans le recouvrement

PROJET - BASE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui ..... Révision
Pose de joints ..... si existant altéré
Ouvrants ..... Restauration légère
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Conservé
Approf. des feuillures..... non
Nature du vitrage..... so

Volets intérieurs bois..... Révision

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... Révision et mise en peinture

C2c-202

LOCALISATION

Hôtel ..... du Commandant Militaire
Niveau ..... comble
Numéro de la pièce ..... CM 201
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 2

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 26
Description..... 2 ouvrants à 1 carreau

Observations ..... so





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... oui
Cotes générales du bâti..... 105x160

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup
Joint d'étanch. en recouvrmt..... oui
Matériau des petit-bois..... bois rapportés
Cotes générales des petit-bois .. so

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... double
Mode de pose..... parcloses
Surface vitrée estimée (m^2) 0.89

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... bois

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... crémone

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement..... doublage
Seuil/allège..... radiateur et tablette d'appui
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité..... so
Datation supposée du châssis... fin XX°-début XXI°
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inadaptés
Pièce d'appui..... couvertine plomb

Ouvrants ..... passable
Quincaillerie ..... bon

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... bon
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... fermeture difficile car manque de jeu dans le recouvrement

PROJET - BASE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui..... Révision
Pose de joints ..... si existant altéré
Ouvrants ..... Restauration légère
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Conservé
Approf. des feuillures..... non
Nature du vitrage..... so

Volets intérieurs bois..... Révision

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... Révision et mise en peinture

C2c-203

LOCALISATION

Hôtel ..... du Commandant Militaire
Niveau ..... comble
Numéro de la pièce ..... CM 201b
Affectation de la pièce..... sanitaires
Nb de menuiseries ds la pièce... 1

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 14c
Description..... 1 ouvrant à 6 crrx + 1 imposte fixe à 1 crr
Observations ..... so





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... non
Cotes générales du bâti 73x141

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... droit
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... oui
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 41x34

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage ..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 0.45

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... bois

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... bouton

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... doublage
Seuil/allège ..... radiateur et tablette d'appui
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... 1980-2000
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inadaptés
Pièce d'appui ..... couvertine plomb

Ouvrants ..... passable
Quincaillerie ..... bon

Volets bois intérieurs..... médiocre

Protection extérieure..... bon
Protection intérieure ..... so
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Remplacement
Pièce d'appui..... Remplacement
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Remplacement
Quincaillerie ..... Remplacement

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... so
Nature du vitrage..... double-vitrage float

Volets intérieurs bois..... Création

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

C2c-205

LOCALISATION

Hôtel ..... du Commandant Militaire
Niveau ..... comble
Numéro de la pièce ..... ESC 6b
Affectation de la pièce..... circulation
Nb de menuiseries ds la pièce... 2

TYPOLOGIE

Ouvrage..... oculus
Type 14c
Description..... 1 ouvrant à 4 carreaux

Observations ..... so





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... na
Joint d'étanchéité en rainure ..... na
Cotes générales du bâti..... 150x81

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... basculant
Recouvrement..... droit
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... na
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. na

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 0.27

OCCULTATION

Stores intérieurs..... toile
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... bouton

Ouvrants, Ferrure rotation..... pivot
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... aucune

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement..... doublage
Seuil/allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité..... so
Datation supposée du châssis... 1980-2000
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... na
Calfeutrements extérieurs..... na
Pièce d'appui..... so

Ouvrants ..... na
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... na

Protection extérieure..... na
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Remplacement
Pièce d'appui..... so
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Remplacement
Quincaillerie ..... Remplacement

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... so
Nature du vitrage..... double-vitrage float/étiré

Volets intérieurs bois..... so

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so


C2c-207

LOCALISATION

Hôtel ..... du Commandant Militaire
Niveau ..... comble
Numéro de la pièce ..... CM 202
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 1

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 14c
Description..... 1 ouvrant à 6 crrx + 1 imposte fixe à 1 crr
Observations ..... so





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... non
Cotes générales du bâti 73x141

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... droit
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... oui
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 41x34

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 0.45

OCCULTATION

Stores intérieurs..... toile
Volets intérieurs bois..... bois

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... bouton

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... oui
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... doublage
Seuil/allège ..... radiateur et tablette d'appui
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... 1980-2000
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inadaptés
Pièce d'appui ..... couvertine plomb

Ouvrants ..... passable
Quincaillerie ..... bon

Volets bois intérieurs..... passable

Protection extérieure..... bon
Protection intérieure ..... so
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Remplacement
Pièce d'appui..... Remplacement
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Remplacement
Quincaillerie ..... Remplacement

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... so
Nature du vitrage..... double-vitrage float/étiré

Volets intérieurs bois..... Création

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

C2c-208

LOCALISATION

Hôtel ..... du Commandant Militaire
Niveau ..... comble
Numéro de la pièce ..... CM 203
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 2

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 26
Description..... 2 ouvrants à 1 carreau

Observations ..... so





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... oui
Cotes générales du bâti..... 105x160

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup
Joint d'étanch. en recouvrmt..... oui
Matériau des petit-bois..... bois rapportés
Cotes générales des petit-bois .. so

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... double
Mode de pose..... parcloses
Surface vitrée estimée (m^2) 0.89

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... bois

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... crémone

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement..... doublage
Seuil/allège..... radiateur et tablette d'appui
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité..... so
Datation supposée du châssis... fin XX°-début XXI°
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inadaptés
Pièce d'appui..... couvertine plomb

Ouvrants ..... médiocre
Quincaillerie ..... bon

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... passable
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... fermeture difficile car manque de jeu dans le recouvrement

PROJET - BASE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui..... Révision
Pose de joints ..... si existant altéré
Ouvrants ..... Restauration lourde
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Conservé
Approf. des feuillures..... non
Nature du vitrage..... so

Volets intérieurs bois..... Révision

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... Révision et mise en peinture

C2c-209

LOCALISATION

Hôtel ..... du Commandant Militaire
Niveau ..... comble
Numéro de la pièce ..... CM 203
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 2

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 26
Description..... 2 ouvrants à 1 carreau

Observations ..... so





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... oui
Cotes générales du bâti 105x160

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... oui
Matériau des petit-bois..... bois rapportés
Cotes générales des petit-bois .. so

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage ..... double
Mode de pose..... parcloses
Surface vitrée estimée (m^2) 0.89

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... bois

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... crémone

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... doublage
Seuil/allège ..... radiateur et tablette d'appui
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... fin XX°-début XXI°
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inadaptés
Pièce d'appui..... couvertine plomb

Ouvrants ..... médiocre
Quincaillerie ..... bon

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... passable
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... fermeture difficile car manque de jeu dans le recouvrement

PROJET - BASE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui..... Révision
Pose de joints ..... si existant altéré
Ouvrants ..... Restauration lourde
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Conservé
Approf. des feuillures..... non
Nature du vitrage..... so

Volets intérieurs bois..... Révision

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... Révision et mise en peinture

C2d-104

LOCALISATION

Hôtel ..... du Commandant Militaire
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... CM 112
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 2

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 12
Description..... 2 ouvrants à 8 carreaux

Observations ..... ancien limitateur d'ouverture sans conservation de l'anneau





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... non
Joint d'étanchéité en rainure ..... non
Cotes générales du bâti..... 120x130

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... droit
Joint d'étanch. en recouvrmt..... non
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 25x29

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant..... étiré
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 0.88

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... crémone

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement..... doublage
Seuil/allège..... tablette
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... forte
Degré d'authenticité..... excellent
Datation supposée du châssis... XIX°
Vitrage ancien..... so
Quincaillerie ancienne..... oui

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inadaptés
Pièce d'appui..... so

Ouvrants ..... passable
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... so

Protection extérieure..... médiocre
Protection intérieure ..... passable
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui..... Restauration légère
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Restauration légère
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... feuilleté 6,5mm float/étiré

Volets intérieurs bois..... Création

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... Pose d'un store intérieur

C2d-105

LOCALISATION

Hôtel ..... du Commandant Militaire
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... CM 112
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 2

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 12
Description..... 2 ouvrants à 8 carreaux

Observations ..... so





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... non
Joint d'étanchéité en rainure ..... non
Cotes générales du bâti 120x130

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... droit
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... non
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 25x29

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... étiré
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 0.88

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... crémone

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... doublage
Seuil/allège ..... tablette
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... forte
Degré d'authenticité ..... excellent
Datation supposée du châssis... XIX°
Vitrage ancien..... so
Quincaillerie ancienne..... oui

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inadaptés
Pièce d'appui..... so

Ouvrants ..... médiocre
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... so

Protection extérieure..... passable
Protection intérieure ..... passable
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui..... Révision
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Restauration lourde
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... feuilleté 6,5mm float/étiré

Volets intérieurs bois..... Création

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... Pose d'un store intérieur

V. FAÇADES DE LA COUR ARRIÈRE

CAa-101

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... CHA 112
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 2

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 20a
Description..... 2 ouvrants à 4 crrx + 1 imposte fixe à 2 crrx
Observations ..... men. récente, quincaillerie et volets anciens en récupération





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... non
Cotes générales du bâti..... 134x332

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup
Joint d'étanch. en recouvrmt..... non
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 36x40

IMPOSTE

Description..... fixe à 2 carreaux
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 2.38

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... bois

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... espagnolette

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... fiches et paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... garde-corps ouvragé

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... patine canon de fusil

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement..... boiseries
Seuil/allège..... radiateur + boiseries
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité..... so
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... oui

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inexistant
Pièce d'appui..... bon

Ouvrants ..... bon
Quincaillerie ..... bon

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... passable
Protection intérieure ..... passable
Protection de la serrurerie ..... médiocre

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui..... Révision
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Révision
Quincaillerie ..... Révision

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... double-vitrage float/étiré

Volets intérieurs bois..... Révision

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

CAa-102

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... CHA 112
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 2

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 20a
Description..... 2 ouvrants à 4 crrx,1 imposte fixe 2 crrx
Observations ..... men. récente, quincaillerie et volets anciens en récupération





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... non
Cotes générales du bâti 134x332

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... non
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 36x40

IMPOSTE

Description..... fixe à 2 carreaux
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 2.38

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... bois

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... espagnolette

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... fiches et paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... garde-corps ouvragé

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... patine canon de fusil

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... boiseries
Seuil/allège ..... radiateur + boiseries
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... oui

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inexistant
Pièce d'appui ..... passable

Ouvrants ..... médiocre
Quincaillerie ..... bon

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... médiocre
Protection intérieure ..... passable
Protection de la serrurerie ..... médiocre

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui..... Restauration légère
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Restauration lourde
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... double-vitrage float/étiré

Volets intérieurs bois..... Révision

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

CAa-103

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... CHA 111
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 3

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 20a
Description..... 2 ouvrants à 4 crrx, 1 imposte fixe à 2 crrx
Observations ..... men. récente, quincaillerie et volets anciens en récupération





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... non
Cotes générales du bâti..... 133x342

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup
Joint d'étanch. en recouvrmt..... non
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 36x40

IMPOSTE

Description..... fixe à 2 carreaux
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 2.38

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... bois

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... espagnolette

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... fiches et paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... garde-corps ouvragé

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... patine canon de fusil

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement..... boiseries
Seuil/allège..... boiseries
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité..... so
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... oui

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inexistant
Pièce d'appui..... passable

Ouvrants ..... médiocre
Quincaillerie ..... médiocre

Volets bois intérieurs..... passable

Protection extérieure..... médiocre
Protection intérieure ..... passable
Protection de la serrurerie..... médiocre

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui..... Restauration légère
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Restauration lourde
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... double-vitrage float/étiré

Volets intérieurs bois..... Restauration lourde

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

CAa-104

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... CHA 111
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 3

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 20a
Description..... 2 ouvrants à 4 crrx,1 imposte fixe à 2 crrx
Observations ..... men. récente, quincaillerie et volets anciens en récupération





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... non
Cotes générales du bâti 133x342

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... non
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 36x40

IMPOSTE

Description..... fixe à 2 carreaux
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage ..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 2.38

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... bois

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... espagnolette

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... fiches et paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... garde-corps ouvragé

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... patine canon de fusil

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... boiseries
Seuil/allège ..... boiseries
Désenfumage, SSI, réseaux..... eau

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... oui

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inexistant
Pièce d'appui ..... passable

Ouvrants ..... passable
Quincaillerie ..... médiocre

Volets bois intérieurs..... passable

Protection extérieure..... médiocre
Protection intérieure ..... passable
Protection de la serrurerie ..... médiocre

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui ..... Restauration légère
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Restauration légère
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... double-vitrage float/étiré

Volets intérieurs bois..... Restauration lourde

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

CAa-105

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... CHA 110
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 4

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 20a
Description..... 2 ouvrants à 4 crrx,1 imposte fixe à 2 crrx
Observations ..... men. récente, quincaillerie et volets anciens en récupération





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... non
Cotes générales du bâti..... 134x332

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup
Joint d'étanch. en recouvrmt..... non
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 36x40

IMPOSTE

Description..... fixe à 2 carreaux
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 2.38

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... bois

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... espagnolette

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... fiches et paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... 2 barres métalliques

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... patine canon de fusil

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement..... boiseries
Seuil/allège..... radiateur + boiseries
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité..... so
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... oui

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inadaptés
Pièce d'appui..... passable

Ouvrants ..... passable
Quincaillerie ..... passable

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... médiocre
Protection intérieure ..... passable
Protection de la serrurerie..... médiocre

Observations ..... fermeture difficile des volets, ébrasement empêche leur ouverture complète

PROJET - BASE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui..... Restauration légère
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Restauration légère
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... double-vitrage float/étiré

Volets intérieurs bois..... Restauration légère

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

CAa-106

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... CHA 110
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 4

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 20a
Description..... 2 ouvrants à 4 crrx, 1 imposte fixe à 2 crrx
Observations ..... men. récente, quincaillerie et volets anciens en récupération





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... non
Cotes générales du bâti 134x332

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... non
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 36x40

IMPOSTE

Description..... fixe à 2 carreaux
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage ..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 2.38

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... bois

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... espagnolette

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... fiches et paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... 2 barres métalliques

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... patine canon de fusil

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... boiseries
Seuil/allège ..... radiateur + boiseries
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... oui

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inadaptés
Pièce d'appui ..... bon

Ouvrants ..... passable
Quincaillerie ..... bon

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... médiocre
Protection intérieure ..... passable
Protection de la serrurerie ..... mauvais

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui ..... Révision
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Restauration légère
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... double-vitrage float/étiré

Volets intérieurs bois..... Révision

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

CAa-201

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... comble
Numéro de la pièce ..... ESC 4
Affectation de la pièce..... circulation
Nb de menuiseries ds la pièce... 2

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 15
Description..... 2 ouvrants à 4 carreaux

Observations ..... so





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... oui
Cotes générales du bâti..... 92x154

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup & nx/
Joint d'étanch. en recouvrmt..... contre-nx
Matériau des petit-bois..... oui
Cotes générales des petit-bois .. bois

IMPOSTE

Description..... 31x31
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant..... so
Nature des autres verres ..... clair
Structure du vitrage..... so
Mode de pose..... simple
Surface vitrée estimée (m^2) ..... mastic

OCCULTATION

Stores intérieurs..... 0.6
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... so
crémone
Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement..... doublage
Seuil/allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité..... so
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inadaptés
Pièce d'appui..... médiocre

Ouvrants ..... médiocre
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... médiocre
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Remplacement
Pièce d'appui..... Remplacement
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Remplacement
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... so
Nature du vitrage..... double-vitrage float/étiré

Volets intérieurs bois..... so

Ébrasement ..... dépose-repose doublage
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

CAa-203

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... comble
Numéro de la pièce ..... CHA 222
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 1

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 15
Description..... 2 ouvrants à 4 carreaux

Observations ..... so





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... oui
Cotes générales du bâti 92x154

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup & nx/
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... contre-nx
Matériau des petit-bois..... oui
Cotes générales des petit-bois .. bois

IMPOSTE

Description..... 31x31
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... so
Nature des autres verres ..... clair
Structure du vitrage ..... so
Mode de pose..... simple
Surface vitrée estimée (m^2) ..... mastic

OCCULTATION

Stores intérieurs..... 0.6
Volets intérieurs bois..... toile

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... so
crémone
Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... doublage
Seuil/allège ..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inexistant
Pièce d'appui ..... passable

Ouvrants ..... passable
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... médiocre
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Remplacement
Pièce d'appui ..... Remplacement
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Remplacement
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... so
Nature du vitrage..... double-vitrage float/étiré

Volets intérieurs bois..... Création

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

CAa-206

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... comble
Numéro de la pièce ..... CHA 220
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 2

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 15
Description..... 2 ouvrants à 4 carreaux

Observations ..... so





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... oui
Cotes générales du bâti..... 92x154

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup & nx/
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... contre-nx
Matériau des petit-bois..... oui
Cotes générales des petit-bois .. bois

IMPOSTE

Description..... 31x31
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant..... so
Nature des autres verres ..... clair
Structure du vitrage..... so
Mode de pose..... simple
Surface vitrée estimée (m^2) ..... mastic

OCCULTATION

Stores intérieurs..... 0.6
Volets intérieurs bois..... toile

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... so
crémone
Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement..... doublage
Seuil/allège..... tablette
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité..... so
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... médiocre
Calfeutrements extérieurs..... inexistant
Pièce d'appui..... médiocre

Ouvrants ..... passable
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... passable

Protection extérieure..... médiocre
Protection intérieure ..... passable
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Remplacement
Pièce d'appui..... Remplacement
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Remplacement
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... so
Nature du vitrage..... double-vitrage float/étiré

Volets intérieurs bois..... Création

Ébrasement ..... dépose-repose doublage
Allège..... sans incidence
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

CAb-001

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... rez-de-chaussée
Numéro de la pièce ..... CHA 014
Affectation de la pièce..... stockage
Nb de menuiseries ds la pièce... 1

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 3
Description..... 2 ouvrants à 4 carreaux

Observations ..... fenêtre à grand verrou vertical. Traces d'anciens barreaudages et volets extérieurs, restent gonds





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... na
Joint d'étanchéité en rainure ..... na
Cotes générales du bâti 102x192

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... na
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... na
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 30x33

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage ..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 1.09

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... verrou toute hauteur

Ouvrants, Ferrure rotation..... fiches
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... pierre de taille
Seuil/allège ..... radiateur
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... forte
Degré d'authenticité ..... bon
Datation supposée du châssis... XVIII°
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... en partie

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... passable
Calfeutrements extérieurs..... mauvais
Pièce d'appui ..... passable

Ouvrants ..... passable
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... médiocre

Protection extérieure..... mauvais
Protection intérieure ..... passable
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... ouverture impossible. Linteau fissuré

PROJET - BASE

Dormant ..... Restauration légère
Pièce d'appui ..... Restauration légère
Pose de joints ..... non
Ouvrants ..... Restauration légère
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... feuilleté 6,5mm float/étiré

Volets intérieurs bois..... Restauration lourde

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... Pose d'un store intérieur

CAb-002

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... rez-de-chaussée
Numéro de la pièce ..... CHA 013
Affectation de la pièce..... salle de réunion
Nb de menuiseries ds la pièce... 1

TYPOLOGIE

Ouvrage..... porte
Type 2f/15b
Description..... 2 ouvrants à 6 crrx,1 imposte 2 ouvrants à 4 crrx
Observations ..... néon en traverse





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... so
Joint d'étanchéité en rainure ..... so
Cotes générales du bâti..... 138x277

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... na
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... na
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 33x38

IMPOSTE

Description..... 2 ouvrants à 4 carreaux (ou-
Mode d'ouverture..... vrant gauche condamné)
Recouvrement..... française

VITRAGE

Nature du verre dominant..... droit
Nature des autres verres ..... clair
Structure du vitrage..... so
Mode de pose..... simple
Surface vitrée estimée (m²) ..... mastic

OCCULTATION

Stores intérieurs..... 1.09
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... so serrure + bequille + targette
Ouvrants, Ferrure rotation..... fiches
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... taquet
Imposte, Ferrure de rotation ..... fiches

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement..... pierre de taille
Seuil/allège..... seuil alu
Désenfumage, SSI, réseaux..... boitier noir

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... simple
Degré d'authenticité..... altéré
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... en partie

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... passable
Calfeutrements extérieurs..... inexistant
Pièce d'appui..... so

Ouvrants ..... passable
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... na

Protection extérieure..... mauvais
Protection intérieure ..... passable
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... ouvrant gauche de l'imposte condamné

PROJET - BASE

Dormant ..... Restauration légère
Pièce d'appui..... so
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Restauration légère
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... feuilleté 6,5mm float/étiré

Volets intérieurs bois..... so

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... Pose d'un store intérieur

CAb-003

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... rez-de-chaussée
Numéro de la pièce ..... CHA 015
Affectation de la pièce..... local technique et divers
Nb de menuiseries ds la pièce... 1

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 22
Description..... 2 ouvrants à 3 carreaux

Observations ..... so





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... non
Cotes générales du bâti .....

OUVRANT

Matériau..... 107x198
Mode d'ouverture..... bois
Recouvrement..... française
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... mouton/gdl & nx/contre-nx
Matériau des petit-bois..... non
Cotes générales des petit-bois .. bois

IMPOSTE

Description..... 34x32
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... so
Nature des autres verres ..... clair
Structure du vitrage ..... so
Mode de pose..... simple
Surface vitrée estimée (m²) ..... mastic

OCCULTATION

Stores intérieurs..... 1.21
Volets intérieurs bois..... toile

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... so
crémone
Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... enduit
Seuil/allège ..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inexistant
Pièce d'appui..... passable

Ouvrants ..... médiocre
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... passable

Protection extérieure..... médiocre
Protection intérieure ..... passable
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... store intérieur sur rail coincé dans son coffret

PROJET

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui..... Restauration légère
Pose de joints en rainure..... oui
Ouvrants ..... Restauration lourde +
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... feuilleté 6,5mm float/étiré

Volets intérieurs bois..... so

Ébrasement ..... façon d'enduit
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

CAb-004

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... rez-de-chaussée
Numéro de la pièce ..... CHA 016
Affectation de la pièce..... local technique et divers
Nb de menuiseries ds la pièce... 1

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 22
Description..... 2 ouvrants à 3 carreaux

Observations ..... so





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... non
Cotes générales du bâti 107x198

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gdl & nx/contre-nx
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... non
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 34x32

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage ..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 1.21

OCCULTATION

Stores intérieurs..... toile
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... crémone

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... enduit
Seuil/allège ..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inexistant
Pièce d'appui ..... médiocre

Ouvrants ..... na
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... mauvais

Protection extérieure..... médiocre
Protection intérieure ..... passable
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... pièce d'appui percée

PROJET

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui ..... Restauration lourde
Pose de joints en rainure..... oui
Ouvrants ..... Restauration lourde +
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... feuilleté 6,5mm float/étiré

Volets intérieurs bois..... so

Ébrasement ..... façon d'enduit
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

CAb-005

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... rez-de-chaussée
Numéro de la pièce ..... CHA 017
Affectation de la pièce..... local technique et divers
Nb de menuiseries ds la pièce... 2

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 22
Description..... 2 ouvrants à 3 carreaux

Observations ..... so





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... non
Cotes générales du bâti 107x198

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gdl & nx/contre-nx
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... non
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 34x32

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage ..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 1.21

OCCULTATION

Stores intérieurs..... toile
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... crémone

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... enduit
Seuil/allège ..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inexistant
Pièce d'appui ..... passable

Ouvrants ..... médiocre
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... na

Protection extérieure..... médiocre
Protection intérieure ..... passable
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... fermeture incomplète en partie haute

PROJET

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui ..... Restauration légère
Pose de joints en rainure..... oui
Ouvrants ..... Restauration lourde +
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... feuilleté 6,5mm float/étiré

Volets intérieurs bois..... so

Ébrasement ..... façon d'enduit
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

CAb-006

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... rez-de-chaussée
Numéro de la pièce ..... CHA 018
Affectation de la pièce..... local technique et divers
Nb de menuiseries ds la pièce... 2

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 22
Description..... 2 ouvrants à 3 carreaux

Observations ..... so





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... non
Cotes générales du bâti 107x198

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gdl & nx/contre-nx
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... non
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 34x32

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage ..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 1.21

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... bois

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... crémone

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... paumelles

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... enduit
Seuil/allège ..... radiateur
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inexistant
Pièce d'appui ..... médiocre

Ouvrants ..... médiocre
Quincaillerie ..... bon

Volets bois intérieurs..... passable

Protection extérieure..... médiocre
Protection intérieure ..... passable
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui ..... Restauration lourde
Pose de joints en rainure..... oui
Ouvrants ..... Restauration lourde +
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... feuilleté 6,5mm float/étiré

Volets intérieurs bois..... Révision

Ébrasement ..... façon d'enduit
Allège..... sans incidence
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

CAb-007

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... rez-de-chaussée
Numéro de la pièce ..... ESC 7
Affectation de la pièce..... circulation
Nb de menuiseries ds la pièce... 1

TYPOLOGIE

Ouvrage..... porte fenêtre
Type 2f
Description..... 2 ouvrants 6 crrx + 2 fixes 3 crrx + imposte fixe 20 crrx
Observations ..... so





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... tunnel
Canal dans l'appui ..... so
Joint d'étanchéité en rainure ..... so
Cotes générales du bâti 225x323

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... droit
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... non
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 35x36

IMPOSTE

Description..... fixe à 20 carrx en plein cintre
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 3.14

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... bouton + serrure + 2 targettes

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... patine canon de fusil

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... enduit
Seuil/allège ..... seuil métal
Désenfumage, SSI, réseaux..... Cfo/Cfa

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... 1980-2000
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... passable
Calfeutrements extérieurs..... so
Pièce d'appui..... so

Ouvrants ..... passable
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... médiocre
Protection intérieure ..... passable
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET

Dormant ..... Restauration légère
Pièce d'appui..... so
Pose de joints en rainure..... oui
Ouvrants ..... Restauration légère
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... feuilleté 6,5mm float/étiré

Volets intérieurs bois..... so

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

CAb-008


LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... rez-de-chaussée
Numéro de la pièce ..... CHA 024
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 2

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 17
Description..... 2 ouvrants à 1 carreau + imposte à 2 carreaux
Observations ..... so





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... non
Joint d'étanchéité en rainure ..... non
Cotes générales du bâti 107x191

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gdl & nx/contre-nx
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... non
Matériau des petit-bois..... so
Cotes générales des petit-bois .. so

IMPOSTE

Description..... fixe à 2 carrx en plein cintre
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... étiré (imposte)
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 1.23

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... bois

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... crémone

Ouvrants, Ferrure rotation..... fiches
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... fiches (communes avec les ouvrants)
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... so
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... peinture
Seuil/allège ..... enduit sur pierre de taille
Désenfumage, SSI, réseaux..... radiateur
so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... forte
Degré d'authenticité ..... bon
Datation supposée du châssis... XIX°
Vitrage ancien..... oui
Quincaillerie ancienne..... oui

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... médiocre
Calfeutrements extérieurs..... mauvais
Pièce d'appui ..... médiocre

Ouvrants ..... médiocre
Quincaillerie ..... bon

Volets bois intérieurs..... passable

Protection extérieure..... mauvais
Protection intérieure ..... médiocre
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET

Dormant ..... Restauration lourde
Pièce d'appui..... Restauration lourde
Pose de joints en rainure..... oui
Ouvrants ..... Restauration lourde
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... feuilleté 6,5mm float/étiré

Volets intérieurs bois..... Révision

Ébrasement ..... façon d'enduit
Allège..... dépose-repose radiateur
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

CAb-009

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... rez-de-chaussée
Numéro de la pièce ..... CHA 024
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 2

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 17
Description..... 2 ouvrants à 1 carreau + imposte à 2 carreaux
Observations ..... so





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... non
Joint d'étanchéité en rainure ..... non
Cotes générales du bâti 107x191

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gdl & nx/contre-nx
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... non
Matériau des petit-bois..... so
Cotes générales des petit-bois .. so

IMPOSTE

Description..... fixe à 2 carrx en plein cintre
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... étiré (imposte)
Structure du vitrage ..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 1.23

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... bois

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... crémone

Ouvrants, Ferrure rotation..... fiches
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... fiches (communes avec les ouvrants)
Imposte, Ferrure de fermeture...
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... so
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... peinture
Seuil/allège ..... enduit sur pierre de taille
Désenfumage, SSI, réseaux..... radiateur
so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... forte
Degré d'authenticité ..... bon
Datation supposée du châssis... XIX°
Vitrage ancien..... oui
Quincaillerie ancienne..... oui

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... passable
Calfeutrements extérieurs..... mauvais
Pièce d'appui ..... médiocre

Ouvrants ..... médiocre
Quincaillerie ..... bon

Volets bois intérieurs..... mauvais

Protection extérieure..... mauvais
Protection intérieure ..... médiocre
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET

Dormant ..... Restauration légère
Pièce d'appui ..... Restauration lourde
Pose de joints en rainure..... oui
Ouvrants ..... Restauration lourde
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... feuilleté 6,5mm float/étiré

Volets intérieurs bois..... Révision

Ébrasement ..... façon d'enduit
Allège ..... dépose-repose rad. + boiseries
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

CAb-010

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... rez-de-chaussée
Numéro de la pièce ..... CHA 025
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 1

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 17
Description..... 2 ouvrants à 2 carreaux

Observations ..... so





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... non
Cotes générales du bâti 127x172

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gdl & nx/contre-nx
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... non
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 35x34

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage ..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 1.31

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... bois

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... crémone

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... fiches et paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... enduit sur pierre de taille
Seuil/allège ..... radiateur
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... forte
Degré d'authenticité ..... bon
Datation supposée du châssis... XIX°
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inadaptés
Pièce d'appui ..... passable

Ouvrants ..... médiocre
Quincaillerie ..... bon

Volets bois intérieurs ..... médiocre

Protection extérieure..... mauvais
Protection intérieure ..... passable
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... abs. de ferrure de fermeture de volets. Fenêtre difficile à ouvrir car bois gonflé

PROJET

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui ..... Restauration légère
Pose de joints en rainure..... oui
Ouvrants ..... Restauration lourde
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... double-vitrage float/étiré

Volets intérieurs bois..... Révision

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

CAb-011

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... rez-de-chaussée
Numéro de la pièce ..... ESC 8
Affectation de la pièce..... circulation
Nb de menuiseries ds la pièce... 1

TYPOLOGIE

Ouvrage..... porte
Type ..... ht
Description..... 1 porte pleine + imposte fixe à 2 carreaux
Observations ..... so





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... so
Joint d'étanchéité en rainure ..... na
Cotes générales du bâti 93x269

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... droit
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... na
Matériau des petit-bois..... so
Cotes générales des petit-bois .. so

IMPOSTE

Description..... fixe à 2 carreaux
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 0.37

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... poignée + serrure

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... aucune

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... pierre de taille
Seuil/allège ..... seuil pierre
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inexistant
Pièce d'appui..... so

Ouvrants ..... passable
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... passable

Protection extérieure..... passable
Protection intérieure ..... passable
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET

Dormant ..... Remplacement
Pièce d'appui..... so
Pose de joints en rainure..... oui
Ouvrants ..... Remplacement
Quincaillerie ..... Remplacement

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... so
Nature du vitrage..... double-vitrage float/étiré

Volets intérieurs bois..... so

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so


CAb-101

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... CHA 109b
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 2

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 4
Description..... 2 ouvrants à 3 crrx + 1 imposte fixe à 2 crrx
Observations ..... menuiserie sculptée, imposte sans traverse





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... so
Joint d'étanchéité en rainure ..... so
Cotes générales du bâti 96x234

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... so
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 33x60

IMPOSTE

Description..... fixe à 2 carreaux
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... soufflé
Structure du vitrage ..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 1.31

OCCULTATION

Stores intérieurs..... toile
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... espagnolette

Ouvrants, Ferrure rotation..... fiches
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... boiseries
Seuil/allège ..... boiseries sculptées
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... *majeure*
Degré d'authenticité ..... excellent
Datation supposée du châssis... fin XVII°-mi XVIII°
Vitrage ancien..... en partie
Quincaillerie ancienne.....

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... oui
Calfeutrements extérieurs..... médiocre
Pièce d'appui ..... inadaptés

Ouvrants ..... so
Quincaillerie ..... médiocre

Volets bois intérieurs..... so

Protection extérieure..... bon
Protection intérieure ..... médiocre
Protection de la serrurerie ..... passable

Observations ..... passable
pas de pièce d'appui

PROJET - BASE

Dormant ..... Restauration lourde
Pièce d'appui..... so
Pose de joints ..... non
Ouvrants ..... Restauration lourde
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... non
Nature du vitrage..... simple 3mm étiré

Volets intérieurs bois..... so

Ébrasement ..... dépose-repose boiseries
Allège..... dégradation
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

CAb-102

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... CHA 109
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 2

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 20a
Description..... 2 ouvrants à 4 crrx + 1 imposte fixe à 2 crrx
Observations ..... men. récente, quincaillerie ancienne en récupération





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... non
Cotes générales du bâti..... 130x340

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... non
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 36x40

IMPOSTE

Description..... fixe à 2 carreaux
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 2.38

OCCULTATION

Stores intérieurs..... toile
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... espagnolette

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... garde-corps ouvragé

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... doublage bois
Seuil/allège ..... boiseries
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... oui

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inexistant
Pièce d'appui..... passable

Ouvrants ..... passable
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... mauvais

Protection extérieure..... médiocre
Protection intérieure ..... passable
Protection de la serrurerie ..... passable

Observations ..... tige désolidarisée

PROJET - BASE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui..... Restauration légère
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Restauration légère
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... double-vitrage float/étiré

Volets intérieurs bois..... à créer

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

CAb-103

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... CHA 119
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 2

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 20a
Description..... 2 ouvrants à 4 carreaux + 1 imposte fixe à 2 carreaux
Observations ..... men. récente, quincaillerie et volets anciens en récupération





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... na
Joint d'étanchéité en rainure ..... non
Cotes générales du bâti 131x339

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gdl & nx/contre-nx
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... non
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 36x40

IMPOSTE

Description..... fixe à 2 carreaux
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 2.38

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... bois

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... espagnolette

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... fiches et paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... garde-corps ouvragé

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... boiseries
Seuil/allège ..... boiseries
Désenfumage, SSI, réseaux..... eau

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... oui

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inexistant
Pièce d'appui ..... médiocre

Ouvrants ..... médiocre
Quincaillerie ..... bon

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... médiocre
Protection intérieure ..... passable
Protection de la serrurerie ..... mauvais

Observations ..... ouverture difficile

PROJET

Dormant ..... Remplacement
Pièce d'appui ..... Remplacement
Pose de joints en rainure..... oui
Ouvrants ..... Remplacement
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... so
Nature du vitrage..... double-vitrage float/étiré

Volets intérieurs bois..... Révision

Ébrasement ..... dépose-repose boiseries
Allège..... sans incidence
Désenfumage, SSI, réseaux..... dépose-repose réseau d'eau

Observations ..... so

CAb-104

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... CHA 119
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 2

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 20a
Description..... 2 ouvrants à 4 carreaux + 1 imposte fixe à 2 carreaux
Observations ..... men. récente, quincaillerie et volets anciens en récupération





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... na
Joint d'étanchéité en rainure ..... non
Cotes générales du bâti 131x339

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gdl & nx/contre-nx
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... non
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 36x40

IMPOSTE

Description..... fixe à 2 carreaux
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 2.38

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... bois

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... espagnolette

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... fiches et paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... garde-corps ouvragé

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... boiseries
Seuil/allège ..... boiseries
Désenfumage, SSI, réseaux..... eau

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... oui

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inexistant
Pièce d'appui ..... médiocre

Ouvrants ..... médiocre
Quincaillerie ..... bon

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... médiocre
Protection intérieure ..... passable
Protection de la serrurerie ..... mauvais

Observations ..... ouverture difficile

PROJET

Dormant ..... Remplacement
Pièce d'appui ..... Remplacement
Pose de joints en rainure..... oui
Ouvrants ..... Remplacement
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... so
Nature du vitrage..... double-vitrage float/étiré

Volets intérieurs bois..... Révision

Ébrasement ..... dépose-repose boiseries
Allège..... sans incidence
Désenfumage, SSI, réseaux..... dépose-repose réseau d'eau

Observations ..... so

CAb-105

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... CHA 120
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 2

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 20a
Description..... 2 ouvrants à 4 carreaux + 1 imposte fixe à 2 carreaux
Observations ..... men. récente, quincaillerie et volets anciens en récupération





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... na
Joint d'étanchéité en rainure ..... non
Cotes générales du bâti 133x335

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gdl & nx/contre-nx
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... non
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 36x40

IMPOSTE

Description..... fixe à 2 carreaux
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 2.38

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... bois

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... espagnolette

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... fiches et paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... garde-corps ouvragé

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... boiseries
Seuil/allège ..... boiseries
Désenfumage, SSI, réseaux..... eau

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... oui

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inexistant
Pièce d'appui ..... médiocre

Ouvrants ..... médiocre
Quincaillerie ..... bon

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... médiocre
Protection intérieure ..... passable
Protection de la serrurerie ..... mauvais

Observations ..... ouverture impossible

PROJET

Dormant ..... Remplacement
Pièce d'appui ..... Remplacement
Pose de joints en rainure..... oui
Ouvrants ..... Remplacement
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... so
Nature du vitrage..... double-vitrage float/étiré

Volets intérieurs bois..... Révision

Ébrasement ..... dépose-repose boiseries
Allège..... sans incidence
Désenfumage, SSI, réseaux..... dépose-repose réseau d'eau

Observations ..... so

CAb-106

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... CHA 120
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 2

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 20a
Description..... 2 ouvrants à 4 carreaux + 1 imposte fixe à 2 carreaux
Observations ..... men. récente, quincaillerie et volets anciens en récupération





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... non
Cotes générales du bâti 133x335

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gdl & nx/contre-nx
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... non
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 36x40

IMPOSTE

Description..... fixe à 2 carreaux
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 2.38

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... bois

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... espagnolette

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... fiches et paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... garde-corps ouvragé

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... boiseries
Seuil/allège ..... boiseries
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... oui

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inexistant
Pièce d'appui ..... médiocre

Ouvrants ..... médiocre
Quincaillerie ..... bon

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... médiocre
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... mauvais

Observations ..... so

PROJET

Dormant ..... Remplacement
Pièce d'appui ..... Remplacement
Pose de joints en rainure..... oui
Ouvrants ..... Remplacement
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... so
Nature du vitrage..... double-vitrage float/étiré

Volets intérieurs bois..... Révision

Ébrasement ..... dépose-repose boiseries
Allège..... sans incidence
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

CAb-107

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... ESC 7
Affectation de la pièce..... circulation
Nb de menuiseries ds la pièce... 1

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 20a
Description..... 2 ouvrants à 4 carreaux + 1 imposte fixe à 2 carreaux
Observations ..... men. rcte, quinc. et volets anc. en récup. Imposte ds stockage en fx-plfd, volets re-coupés





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... na
Joint d'étanchéité en rainure ..... non
Cotes générales du bâti 133x332

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gdl & nx/contre-nx
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... non
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 36x40

IMPOSTE

Description..... fixe à 2 carreaux
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 2.38

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... bois

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... espagnolette

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... fiches et paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... garde-corps ouvragé

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement..... boiseries
Seuil/allège..... boiseries
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité..... so
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... oui

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inexistant
Pièce d'appui..... passable

Ouvrants ..... médiocre
Quincaillerie ..... bon

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... médiocre
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... mauvais

Observations ..... so

PROJET

Dormant ..... Remplacement
Pièce d'appui..... Remplacement
Pose de joints en rainure..... oui
Ouvrants ..... Remplacement
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... so
Nature du vitrage..... double-vitrage float/étiré

Volets intérieurs bois..... Révision

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

CAb-108

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... CHA 121
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 2

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 20a
Description..... 2 ouvrants à 4 carreaux + 1 imposte fixe à 2 carreaux
Observations ..... men. récente, quincaillerie et volets anciens en récupération





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... non
Joint d'étanchéité en rainure ..... non
Cotes générales du bâti 133x332

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gdl & nx/contre-nx
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... non
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 36x40

IMPOSTE

Description..... fixe à 2 carreaux
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 2.38

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... bois

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... espagnolette

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... fiches et paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... garde-corps ouvragé

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... boiseries
Seuil/allège ..... radiateur + boiseries
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... oui

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inexistant
Pièce d'appui ..... bon

Ouvrants ..... médiocre
Quincaillerie ..... bon

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... médiocre
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... mauvais

Observations ..... so

PROJET

Dormant ..... Remplacement
Pièce d'appui ..... Remplacement
Pose de joints en rainure..... oui
Ouvrants ..... Remplacement
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... so
Nature du vitrage..... double-vitrage float/étiré

Volets intérieurs bois..... Révision

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

CAb-109

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... CHA 121
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 2

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 20a
Description..... 2 ouvrants à 4 carreaux + 1 imposte fixe à 2 carreaux
Observations ..... men. récente, quincaillerie et volets anciens en récupération





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... non
Joint d'étanchéité en rainure ..... non
Cotes générales du bâti 133x332

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gdl & nx/contre-nx
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... non
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 36x40

IMPOSTE

Description..... fixe à 2 carreaux
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 2.38

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... bois

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... espagnolette

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... fiches et paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... garde-corps ouvragé

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... boiseries
Seuil/allège ..... radiateur + boiseries
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité..... so
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... oui

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inexistant
Pièce d'appui..... bon

Ouvrants ..... médiocre
Quincaillerie ..... bon

Volets bois intérieurs..... médiocre

Protection extérieure..... médiocre
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... mauvais

Observations ..... fermeture complète impossible

PROJET

Dormant ..... Remplacement
Pièce d'appui..... Remplacement
Pose de joints en rainure..... oui
Ouvrants ..... Remplacement
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... so
Nature du vitrage..... double-vitrage float/étiré

Volets intérieurs bois..... Révision

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

CAb-110

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... CHA 122
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 1

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 20a
Description..... 2 ouvrants à 4 carreaux + 1 imposte fixe à 2 carreaux
Observations ..... men. récente, quincaillerie et volets anciens en récupération





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... non
Cotes générales du bâti 131x327

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gdl & nx/contre-nx
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... non
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 36x40

IMPOSTE

Description..... fixe à 2 carreaux
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 2.38

OCCULTATION

Stores intérieurs..... support de tringle sans
Volets intérieurs bois..... tringle

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... bois espagnolette
Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... fiches et paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... 2 barres métalliques

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... boiseries
Seuil/allège ..... radiateur + boiseries
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... oui

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... mauvais
Pièce d'appui ..... bon

Ouvrants ..... médiocre
Quincaillerie ..... bon

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... médiocre
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... mauvais

Observations ..... so

PROJET

Dormant ..... Remplacement
Pièce d'appui ..... Remplacement
Pose de joints en rainure..... oui
Ouvrants ..... Remplacement
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... so
Nature du vitrage..... double-vitrage float/étiré

Volets intérieurs bois..... Révision

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

CAb-111

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... ESC 8
Affectation de la pièce..... circulation
Nb de menuiseries ds la pièce... 2

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 20a
Description..... 2 ouvrants à 3 carreaux

Observations ..... men. récente, quincaillerie ancienne en récupération





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... oui
Cotes générales du bâti 116x171

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gdl & nx/contre-nx
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... oui
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 36x40

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage ..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 1.13

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... crémone

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... 2 barres métalliques

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... pdt + baguettes bois
Seuil/allège ..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... oui

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inadaptés
Pièce d'appui ..... bon

Ouvrants ..... bon
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs ..... bon

Protection extérieure..... mauvais
Protection intérieure ..... passable
Protection de la serrurerie ..... mauvais

Observations ..... couvre-joints bois ajoutés, non peints

PROJET

Dormant ..... Remplacement
Pièce d'appui ..... Remplacement
Pose de joints en rainure..... oui
Ouvrants ..... Remplacement
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... so
Nature du vitrage..... double-vitrage float/étiré

Volets intérieurs bois..... so

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

CAb-112

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... ESC 8
Affectation de la pièce..... circulation
Nb de menuiseries ds la pièce... 2

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 20a
Description..... 2 ouvrants à 2 carreaux

Observations ..... men. récente, quincaillerie ancienne en récupération





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... oui
Cotes générales du bâti 70x97

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gdl & nx/contre-nx
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... oui
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 36x40

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage ..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 0.27

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... crémone

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... enduit sur pierre de taille
Seuil/allège ..... tablette
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... oui

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inexistant
Pièce d'appui ..... passable

Ouvrants ..... passable
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... mauvais
Protection intérieure ..... passable
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... enduit dégradé

PROJET

Dormant ..... Remplacement
Pièce d'appui ..... Remplacement
Pose de joints en rainure..... oui
Ouvrants ..... Remplacement
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... so
Nature du vitrage..... double-vitrage float/étiré

Volets intérieurs bois..... so

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

CAb-202

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... comble
Numéro de la pièce ..... CHA 218
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 3

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 15
Description..... 2 ouvrants à 3 carreaux

Observations ..... trace d'un ancien barreaudage





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... oui
Cotes générales du bâti 56x144

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... oui
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 31x31

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 0.59

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... crémone

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... doublage
Seuil/allège ..... tablette
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... médiocre
Calfeutrements extérieurs..... inadaptés
Pièce d'appui ..... couvertine plomb

Ouvrants ..... médiocre
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... médiocre

Protection extérieure..... mauvais
Protection intérieure ..... passable
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Remplacement
Pièce d'appui..... Remplacement
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Remplacement
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... so
Nature du vitrage..... double-vitrage float/étiré

Volets intérieurs bois..... à créer

Ébrasement ..... dépose-repose doublage
Allège..... sans incidence
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... Pose d'un store intérieur

CAb-204

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... comble
Numéro de la pièce ..... CHA 225
Affectation de la pièce..... sans
Nb de menuiseries ds la pièce... 3

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 15
Description..... 2 ouvrants à 3 carreaux

Observations ..... trace d'un ancien barreaudage





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... oui
Cotes générales du bâti 91x152

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gdl & nx/contre-nx
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... oui
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 31x31

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage ..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 0.67

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... crémone

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... barre métallique

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... doublage
Seuil/allège ..... tablette
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... passable
Calfeutrements extérieurs..... inadaptés
Pièce d'appui ..... couvertine plomb

Ouvrants ..... médiocre
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... passable

Protection extérieure..... mauvais
Protection intérieure ..... médiocre
Protection de la serrurerie ..... mauvais

Observations ..... so

PROJET

Dormant ..... Remplacement
Pièce d'appui ..... Remplacement
Pose de joints en rainure..... oui
Ouvrants ..... Remplacement
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... so
Nature du vitrage..... double-vitrage float/étiré

Volets intérieurs bois..... so

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... Pose d'un store intérieur

CAb-206

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... comble
Numéro de la pièce ..... CHA 226
Affectation de la pièce..... sans
Nb de menuiseries ds la pièce... 2

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 15
Description..... 2 ouvrants à 3 carreaux

Observations ..... trace d'un ancien garde corps





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... oui
Cotes générales du bâti 91x152

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gdl & nx/contre-nx
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... oui
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 31x31

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage ..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 0.67

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... bois

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... crémone

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... fiches
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... barre métallique

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... doublage
Seuil/allège ..... tablette
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... passable
Calfeutrements extérieurs..... inexistant
Pièce d'appui ..... couvertine plomb

Ouvrants ..... médiocre
Quincaillerie ..... bon

Volets bois intérieurs..... médiocre

Protection extérieure..... mauvais
Protection intérieure ..... médiocre
Protection de la serrurerie ..... mauvais

Observations ..... so

PROJET

Dormant ..... Remplacement
Pièce d'appui ..... Remplacement
Pose de joints en rainure..... oui
Ouvrants ..... Remplacement
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... so
Nature du vitrage..... double-vitrage float/étiré

Volets intérieurs bois..... Révision

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

CAb-208

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... comble
Numéro de la pièce ..... CHA 229
Affectation de la pièce..... sans
Nb de menuiseries ds la pièce... 2

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 15
Description..... 2 ouvrants à 3 carreaux

Observations ..... trace d'un ancien garde corps





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... oui
Cotes générales du bâti 95x149

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gdl & nx/contre-nx
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... oui
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 31x31

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage ..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 0.67

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... bois

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... crémone

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... fiches
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... barre métallique

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... doublage
Seuil/allège ..... tablette
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... passable
Calfeutrements extérieurs..... inadaptés
Pièce d'appui ..... couvertine plomb

Ouvrants ..... médiocre
Quincaillerie ..... bon

Volets bois intérieurs..... médiocre

Protection extérieure..... mauvais
Protection intérieure ..... médiocre
Protection de la serrurerie ..... mauvais

Observations ..... so

PROJET

Dormant ..... Remplacement
Pièce d'appui ..... Remplacement
Pose de joints en rainure..... oui
Ouvrants ..... Remplacement
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... so
Nature du vitrage..... double-vitrage float/étiré

Volets intérieurs bois..... Révision

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

CAb-211

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... comble
Numéro de la pièce ..... ESC 8
Affectation de la pièce..... circulation
Nb de menuiseries ds la pièce... 1

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 20a
Description..... 2 ouvrants à 2 carreaux

Observations ..... so





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... oui
Cotes générales du bâti 83x104

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gdl & nx/contre-nx
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... oui
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 33x35

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage ..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 0.43

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... crémone

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... pierre de taille
Seuil/allège ..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... passable
Calfeutrements extérieurs..... inadaptés
Pièce d'appui ..... passable

Ouvrants ..... passable
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... passable

Protection extérieure..... mauvais
Protection intérieure ..... médiocre
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET

Dormant ..... Remplacement
Pièce d'appui ..... Remplacement
Pose de joints en rainure..... oui
Ouvrants ..... Remplacement
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... so
Nature du vitrage..... double-vitrage float/étiré

Volets intérieurs bois..... so

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

CAd-101

LOCALISATION

Hôtel ..... Chartraire de Montigny
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... CHA 114
Affectation de la pièce..... circulation
Nb de menuiseries ds la pièce... 1

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 6
Description..... 2 ouvrants conda. à 3 crrx + imposte à 2 ouvrants de 1 crr
Observations ..... men. remaniée pr psg esc. Partie haute donne sur circulation, partie basse sur vide technique





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... so
Joint d'étanchéité en rainure ..... so
Cotes générales du bâti..... 101x151

OUVRANT

Matériau..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so
Joint d'étanch. en recouvrmt..... so
Matériau des petit-bois..... so
Cotes générales des petit-bois .. 38xrien

IMPOSTE

Description..... 2 ouvrants 1 carreau
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... droit

VITRAGE

Nature du verre dominant..... soufflé
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 0.69

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... so

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... so

Ouvrants, Ferrure rotation..... fiches
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... so
Imposte, Ferrure de fermeture... taquet + verrou
Imposte, Ferrure de rotation ..... fiches

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement..... doublage
Seuil/allège..... tablette
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... forte
Degré d'authenticité..... altéré
Datation supposée du châssis... fin XVIII°-début XIX°
Vitrage ancien..... oui
Quincaillerie ancienne..... oui

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... médiocre
Pièce d'appui..... so

Ouvrants ..... médiocre
Quincaillerie ..... so

Volets bois intérieurs..... passable

Protection extérieure..... passable
Protection intérieure ..... passable
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... fiche d'origine plus grande

PROJET - BASE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui..... Révision
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Restauration lourde
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... non
Nature du vitrage..... simple 3mm

Volets intérieurs bois..... so

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... vitrage et occultation à reprendre

VI. FAÇADES SUR JARDIN

JAa-101

LOCALISATION

Hôtel ..... du Commandant Militaire
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... CM 104
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 1

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 8
Description..... 2 ouvrants à 4 carreaux

Observations ..... so





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... non
Cotes générales du bâti..... 139x298

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup
Joint d'étanch. en recouvrmt..... non
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 37x39

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 2.32

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... bois

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... crémone

Ouvrants, Ferrure rotation..... fiches
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... fiches et paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement..... enduit
Seuil/allège..... radiateur
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... forte
Degré d'authenticité..... bon
Datation supposée du châssis... fin XVIII°-début XIX°
Vitrage ancien..... so
Quincaillerie ancienne..... oui

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... passable
Calfeutrements extérieurs..... inexistant
Pièce d'appui..... médiocre

Ouvrants ..... médiocre
Quincaillerie ..... bon

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... médiocre
Protection intérieure ..... passable
Protection de la serrurerie..... so

Observations ..... fermeture incomplète en partie haute

PROJET - BASE

Dormant ..... Restauration légère
Pièce d'appui..... Restauration lourde
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Restauration lourde
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... feuilleté 6,5mm float/étiré

Volets intérieurs bois..... Révision

Ébrasement ..... façon d'enduit
Allège..... sans incidence
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

JAa-102

LOCALISATION

Hôtel ..... du Commandant Militaire
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... CM 105
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 2

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 8
Description..... 2 ouvrants à 4 carreaux

Observations ..... so





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... non
Cotes générales du bâti 137x292

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... non
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 37x39

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 2.32

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... bois

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... crémone

Ouvrants, Ferrure rotation..... fiches
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... fiches et paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... enduit
Seuil/allège ..... radiateur dans boiseries
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... forte
Degré d'authenticité ..... bon
Datation supposée du châssis... fin XVIII°-début XIX°
Vitrage ancien..... so
Quincaillerie ancienne..... oui

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... passable
Calfeutrements extérieurs..... inexistant
Pièce d'appui ..... médiocre

Ouvrants ..... médiocre
Quincaillerie ..... bon

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... médiocre
Protection intérieure ..... passable
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... fermeture impossible des volets

PROJET - BASE

Dormant ..... Restauration légère
Pièce d'appui..... Restauration lourde
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Restauration lourde
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... feuilleté 6,5mm float/étiré

Volets intérieurs bois..... Révision

Ébrasement ..... façon d'enduit
Allège..... sans incidence
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

JAa-103


LOCALISATION

Hôtel ..... du Commandant Militaire
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... CM 105
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 2

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 8
Description..... 2 ouvrants à 4 carreaux

Observations ..... so





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... non
Cotes générales du bâti..... 137x292

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... non
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 37x39

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 2.32

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... bois

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... crémone

Ouvrants, Ferrure rotation..... fiches
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... fiches et paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... enduit
Seuil/allège ..... radiateur dans boiseries
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... forte
Degré d'authenticité ..... bon
Datation supposée du châssis... fin XVIII°-début XIX°
Vitrage ancien..... so
Quincaillerie ancienne..... oui

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... passable
Calfeutrements extérieurs..... inexistant
Pièce d'appui..... passable

Ouvrants ..... médiocre
Quincaillerie ..... médiocre

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... mauvais
Protection intérieure ..... passable
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... fermeture impossible des volets

PROJET - BASE

Dormant ..... Restauration légère
Pièce d'appui..... Restauration légère
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Restauration lourde
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... feuilleté 6,5mm float/étiré

Volets intérieurs bois..... Restauration lourde

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

JAa-104

LOCALISATION

Hôtel ..... du Commandant Militaire
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... CM 106
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 3

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 20a
Description..... 2 ouvrants à 3 carreaux + imposte à 2 carreaux
Observations ..... so





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... oui
Cotes générales du bâti 137x292

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... oui
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 37x36

IMPOSTE

Description..... fixe à 2 carreaux
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 2.21

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... bois

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... espagnolette

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... fiches et paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... enduit
Seuil/allège ..... radiateur dans boiseries
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... oui

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inexistant
Pièce d'appui ..... bon

Ouvrants ..... bon
Quincaillerie ..... bon

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... bon
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui ..... Révision
Pose de joints ..... si existant altéré
Ouvrants ..... Révision
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... feuilleté 6,5mm float/étiré

Volets intérieurs bois..... Révision

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

JAa-105

LOCALISATION

Hôtel ..... du Commandant Militaire
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... CM 106
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 3

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 20a
Description..... 2 ouvrants à 3 carreaux + imposte à 2 carreaux
Observations ..... so





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... oui
Cotes générales du bâti..... 137x292

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup
Joint d'étanch. en recouvrmt..... oui
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 37x36

IMPOSTE

Description..... fixe à 2 carreaux
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 2.21

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... bois

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... espagnolette

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... fiches et paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement..... enduit
Seuil/allège..... radiateur dans boiseries
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité..... so
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... oui

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inexistant
Pièce d'appui..... bon

Ouvrants ..... bon
Quincaillerie ..... bon

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... bon
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui..... Révision
Pose de joints ..... si existant altéré
Ouvrants ..... Révision
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... feuilleté 6,5mm float/étiré

Volets intérieurs bois..... Révision

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

JAa-106

LOCALISATION

Hôtel ..... du Commandant Militaire
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... CM 106
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 3

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 20a
Description..... 2 ouvrants à 3 carreaux + imposte à 2 carreaux
Observations ..... so





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... oui
Cotes générales du bâti 137x292

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... oui
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 37x36

IMPOSTE

Description..... fixe à 2 carreaux
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 2.21

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... bois

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... espagnolette

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... fiches et paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... enduit
Seuil/allège ..... radiateur dans boiseries
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... 1975-1980
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... oui

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inexistant
Pièce d'appui ..... bon

Ouvrants ..... bon
Quincaillerie ..... bon

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... bon
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui ..... Révision
Pose de joints ..... si existant altéré
Ouvrants ..... Révision
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... feuilleté 6,5mm float/étiré

Volets intérieurs bois..... Révision

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

JAa-107

LOCALISATION

Hôtel ..... du Commandant Militaire
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... CM 107
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 3

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 9
Description..... 2 ouvrants à 4 carreaux

Observations ..... so





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... non
Cotes générales du bâti..... 137x292

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup
Joint d'étanch. en recouvrmt..... non
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 37x39

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 2.32

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... bois

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... espagnolette

Ouvrants, Ferrure rotation..... fiches
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... fiches et paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement..... enduit
Seuil/allège..... radiateur dans boiseries
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... forte
Degré d'authenticité..... bon
Datation supposée du châssis... fin XVIII°-début XIX°
Vitrage ancien..... so
Quincaillerie ancienne..... oui

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... passable
Calfeutrements extérieurs..... inadaptés
Pièce d'appui..... médiocre

Ouvrants ..... médiocre
Quincaillerie ..... médiocre

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... médiocre
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Restauration légère
Pièce d'appui..... Restauration lourde
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Restauration lourde
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... feuilleté 6,5mm float/étiré

Volets intérieurs bois..... Restauration lourde

Ébrasement ..... façon d'enduit
Allège..... sans incidence
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

JAa-108

LOCALISATION

Hôtel ..... du Commandant Militaire
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... CM 107
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 3

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 9
Description..... 2 ouvrants à 4 carreaux

Observations ..... so





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... non
Cotes générales du bâti 137x292

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... non
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 37x39

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage ..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 2.32

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... bois

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... espagnolette

Ouvrants, Ferrure rotation..... fiches
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... fiches et paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... enduit
Seuil/allège ..... radiateur dans boiseries
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... forte
Degré d'authenticité ..... bon
Datation supposée du châssis... fin XVIII°-début XIX°
Vitrage ancien..... so
Quincaillerie ancienne..... oui

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... passable
Calfeutrements extérieurs..... inadaptés
Pièce d'appui..... médiocre

Ouvrants ..... médiocre
Quincaillerie ..... bon

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... médiocre
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Restauration légère
Pièce d'appui..... Restauration lourde
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Restauration lourde
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... feuilleté 6,5mm float/étiré

Volets intérieurs bois..... Révision

Ébrasement ..... façon d'enduit
Allège..... sans incidence
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

JAa-109

LOCALISATION

Hôtel ..... du Commandant Militaire
Niveau ..... étage
Numéro de la pièce ..... CM 107
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 3

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 9
Description..... 2 ouvrants à 4 carreaux

Observations ..... fiches remplacées sur l'ouvrant droit





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... non
Cotes générales du bâti..... 137x292

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup
Joint d'étanch. en recouvrmt..... non
Matériau des petit-bois..... bois
Cotes générales des petit-bois .. 37x39

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... simple
Mode de pose..... mastic
Surface vitrée estimée (m^2) 2.32

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... bois

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... espagnolette

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles et fiches
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... fiches et paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement..... enduit
Seuil/allège..... radiateur dans boiseries
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... forte
Degré d'authenticité..... bon
Datation supposée du châssis... fin XVIII°-début XIX°
Vitrage ancien..... so
Quincaillerie ancienne..... oui

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... passable
Calfeutrements extérieurs..... inadaptés
Pièce d'appui..... médiocre

Ouvrants ..... médiocre
Quincaillerie ..... bon

Volets bois intérieurs..... médiocre

Protection extérieure..... mauvais
Protection intérieure ..... passable
Protection de la serrurerie..... so

Observations ..... volet dégondé

PROJET - BASE

Dormant ..... Restauration légère
Pièce d'appui..... Restauration lourde
Pose de joints ..... oui
Ouvrants ..... Restauration lourde
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Remplacé
Approf. des feuillures..... oui
Nature du vitrage..... feuilleté 6,5mm float/étiré

Volets intérieurs bois..... Révision

Ébrasement ..... façon d'enduit
Allège..... sans incidence
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... so

JAa-201

LOCALISATION

Hôtel ..... du Commandant Militaire
Niveau ..... comble
Numéro de la pièce ..... CM 204
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 1

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 26
Description..... 2 ouvrants à 1 carreau

Observations ..... so





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... oui
Cotes générales du bâti 93x117

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... oui
Matériau des petit-bois..... bois rapportés
Cotes générales des petit-bois .. so

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage ..... double
Mode de pose..... parcloses
Surface vitrée estimée (m^2) 0.4

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... bois

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... crémone

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... doublage
Seuil/allège ..... radiateur et tablette d'appui
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... fin XX°-début XXI°
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inadaptés
Pièce d'appui..... couvertine plomb

Ouvrants ..... médiocre
Quincaillerie ..... bon

Volets bois intérieurs..... so

Protection extérieure..... passable
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... fermeture difficile car manque de jeu dans le recouvrement

PROJET - BASE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui..... Révision
Pose de joints ..... si existant altéré
Ouvrants ..... Restauration lourde
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Conservé
Approf. des feuillures..... non
Nature du vitrage..... so

Volets intérieurs bois..... Création

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... Création volet sur modèle 202

JAa-202

LOCALISATION

Hôtel ..... du Commandant Militaire
Niveau ..... comble
Numéro de la pièce ..... CM 205
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 1

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 26
Description..... 2 ouvrants à 1 carreau

Observations ..... so





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... oui
Cotes générales du bâti..... 93x117

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup
Joint d'étanch. en recouvrmt..... oui
Matériau des petit-bois..... bois rapportés
Cotes générales des petit-bois .. so

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... double
Mode de pose..... parcloses
Surface vitrée estimée (m^2) 0.4

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... bois

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... crémone

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement..... doublage
Seuil/allège..... radiateur et tablette d'appui
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité..... so
Datation supposée du châssis... fin XX°-début XXI°
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inadaptés
Pièce d'appui..... couvertine plomb

Ouvrants ..... médiocre
Quincaillerie ..... bon

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... passable
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... fermeture difficile car manque de jeu dans le recouvrement

PROJET - BASE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui..... Révision
Pose de joints ..... si existant altéré
Ouvrants ..... Restauration lourde
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Conservé
Approf. des feuillures..... non
Nature du vitrage..... so

Volets intérieurs bois..... Révision

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... Révision et mise en peinture

JAa-203

LOCALISATION

Hôtel ..... du Commandant Militaire
Niveau ..... comble
Numéro de la pièce ..... CM 206
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 1

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 26
Description..... 2 ouvrants à 1 carreau

Observations ..... so





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... oui
Cotes générales du bâti 106x164

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... oui
Matériau des petit-bois..... bois rapportés
Cotes générales des petit-bois .. so

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage ..... double
Mode de pose..... parcloses
Surface vitrée estimée (m^2) 0.9

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... bois

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... crémone

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... doublage
Seuil/allège ..... radiateur et tablette d'appui
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... fin XX°-début XXI°
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inadaptés
Pièce d'appui ..... couvertine plomb

Ouvrants ..... bon
Quincaillerie ..... bon

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... bon
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... fermeture difficile car manque de jeu dans le recouvrement

PROJET - BASE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui..... Révision
Pose de joints ..... si existant altéré
Ouvrants ..... Révision
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Conservé
Approf. des feuillures..... non
Nature du vitrage..... so

Volets intérieurs bois..... Révision

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... Révision et mise en peinture

JAa-204

LOCALISATION

Hôtel ..... du Commandant Militaire
Niveau ..... comble
Numéro de la pièce ..... CM 207
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 4

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 26
Description..... 2 ouvrants à 1 carreau

Observations ..... so





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... oui
Cotes générales du bâti..... 106x164

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... oui
Matériau des petit-bois..... bois rapportés
Cotes générales des petit-bois .. so

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... double
Mode de pose..... parcloses
Surface vitrée estimée (m^2) 0.9

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... bois

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... crémone

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement..... doublage
Seuil/allège..... radiateur et tablette d'appui
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité..... so
Datation supposée du châssis... fin XX°-début XXI°
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inadaptés
Pièce d'appui..... couvertine plomb

Ouvrants ..... médiocre
Quincaillerie ..... bon

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... passable
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... ouverture impossible car manque de jeu dans le recouvrement

PROJET - BASE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui..... Révision
Pose de joints ..... si existant altéré
Ouvrants ..... Restauration lourde
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Conservé
Approf. des feuillures..... non
Nature du vitrage..... so

Volets intérieurs bois..... Révision

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... Révision et mise en peinture

JAa-205

LOCALISATION

Hôtel ..... du Commandant Militaire
Niveau ..... comble
Numéro de la pièce ..... CM 207
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 4

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 26
Description..... 2 ouvrants à 1 carreau

Observations ..... so





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... oui
Cotes générales du bâti 106x164

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... oui
Matériau des petit-bois..... bois rapportés
Cotes générales des petit-bois .. so

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... double
Mode de pose..... parcloses
Surface vitrée estimée (m^2) 0.9

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... bois

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... crémone

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... doublage
Seuil/allège ..... radiateur et tablette d'appui
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... fin XX°-début XXI°
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inadaptés
Pièce d'appui ..... couvertine plomb

Ouvrants ..... passable
Quincaillerie ..... bon

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... bon
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui ..... Révision
Pose de joints ..... si existant altéré
Ouvrants ..... Restauration légère
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Conservé
Approf. des feuillures..... non
Nature du vitrage..... so

Volets intérieurs bois..... Révision

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... Révision et mise en peinture

JAa-206

LOCALISATION

Hôtel ..... du Commandant Militaire
Niveau ..... comble
Numéro de la pièce ..... CM 207
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 4

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 26
Description..... 2 ouvrants à 1 carreau

Observations ..... so





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... oui
Cotes générales du bâti..... 106x164

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... oui
Matériau des petit-bois..... bois rapportés
Cotes générales des petit-bois .. so

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... double
Mode de pose..... parcloses
Surface vitrée estimée (m^2) 0.9

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... bois

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... crémone

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement..... doublage
Seuil/allège..... radiateur et tablette d'appui
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité..... so
Datation supposée du châssis... fin XX°-début XXI°
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inadaptés
Pièce d'appui..... couvertine plomb

Ouvrants ..... bon
Quincaillerie ..... bon

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... bon
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... so

PROJET - BASE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui..... Révision
Pose de joints ..... si existant altéré
Ouvrants ..... Révision
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Conservé
Approf. des feuillures..... non
Nature du vitrage..... so

Volets intérieurs bois..... Révision

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... Révision et mise en peinture

JAa-207

LOCALISATION

Hôtel ..... du Commandant Militaire
Niveau ..... comble
Numéro de la pièce ..... CM 208
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 1

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 26
Description..... 2 ouvrants à 1 carreau

Observations ..... so





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... oui
Cotes générales du bâti 106x164

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... oui
Matériau des petit-bois..... bois rapportés
Cotes générales des petit-bois .. so

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage ..... double
Mode de pose..... parcloses
Surface vitrée estimée (m^2) 0.9

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... bois

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... crémone

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... doublage
Seuil/allège ..... radiateur et tablette d'appui
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... fin XX°-début XXI°
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inadaptés
Pièce d'appui ..... couvertine plomb

Ouvrants ..... passable
Quincaillerie ..... bon

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... bon
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... fermeture difficile car manque de jeu dans le recouvrement

PROJET - BASE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui..... Révision
Pose de joints ..... si existant altéré
Ouvrants ..... Restauration légère
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Conservé
Approf. des feuillures..... non
Nature du vitrage..... so

Volets intérieurs bois..... Révision

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... Révision et mise en peinture

JAa-208

LOCALISATION

Hôtel ..... du Commandant Militaire
Niveau ..... comble
Numéro de la pièce ..... CM 209
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 1

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 26
Description..... 2 ouvrants à 1 carreau

Observations ..... so





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... oui
Cotes générales du bâti..... 93x117

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup
Joint d'étanch. en recouvrmt..... oui
Matériau des petit-bois..... bois rapportés
Cotes générales des petit-bois .. so

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage..... double
Mode de pose..... parcloses
Surface vitrée estimée (m^2) 0.4

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... bois

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... crémone

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement..... doublage
Seuil/allège..... radiateur et tablette d'appui
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité..... so
Datation supposée du châssis... fin XX°-début XXI°
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inadaptés
Pièce d'appui..... couvertine plomb

Ouvrants ..... passable
Quincaillerie ..... bon

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... passable
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... fermeture difficile car manque de jeu dans le recouvrement

PROJET - BASE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui..... Révision
Pose de joints ..... si existant altéré
Ouvrants ..... Restauration légère
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Conservé
Approf. des feuillures..... non
Nature du vitrage..... so

Volets intérieurs bois..... Révision

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... Révision et mise en peinture

JAa-209

LOCALISATION

Hôtel ..... du Commandant Militaire
Niveau ..... comble
Numéro de la pièce ..... CM 210
Affectation de la pièce..... bureau
Nb de menuiseries ds la pièce... 1

TYPOLOGIE

Ouvrage..... fenêtre
Type 26
Description..... 2 ouvrants à 1 carreau

Observations ..... so





DESCRIPTION

DORMANT

Matériau..... bois
Mode de pose..... feuillure
Canal dans l'appui ..... oui
Joint d'étanchéité en rainure ..... oui
Cotes générales du bâti 93x117

OUVRANT

Matériau..... bois
Mode d'ouverture..... française
Recouvrement..... mouton/gueule de loup
Joint d'étanch. en recouvrmt ..... oui
Matériau des petit-bois..... bois rapportés
Cotes générales des petit-bois .. so

IMPOSTE

Description..... so
Mode d'ouverture..... so
Recouvrement..... so

VITRAGE

Nature du verre dominant ..... clair
Nature des autres verres ..... so
Structure du vitrage ..... double
Mode de pose..... parcloses
Surface vitrée estimée (m^2) 0.4

OCCULTATION

Stores intérieurs..... so
Volets intérieurs bois..... bois

QUINCAILLERIE

Ouvrants, Ferrure fermeture..... crémone

Ouvrants, Ferrure rotation..... paumelles
Limitateur d'ouverture ..... non
Volets, Ferrure de rotation ..... paumelles
Imposte, Ferrure de fermeture... so
Imposte, Ferrure de rotation ..... so

SERRURERIE

Ouvrage..... so

PROTECTION

Protection extérieure..... peinture
Protection intérieure ..... peinture
Protection quincaillerie ..... peinture

COMPLEMENTS

Nature de l'ébrasement ..... doublage
Seuil/allège ..... radiateur et tablette d'appui
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

VALEUR PATRIMONIALE

Valeur pat. de la menuiserie..... sans
Degré d'authenticité ..... so
Datation supposée du châssis... fin XX°-début XXI°
Vitrage ancien..... non
Quincaillerie ancienne..... non

ETAT SANITAIRE

Dormant ..... bon
Calfeutrements extérieurs..... inadaptés
Pièce d'appui ..... couvertine plomb

Ouvrants ..... passable
Quincaillerie ..... bon

Volets bois intérieurs..... bon

Protection extérieure..... passable
Protection intérieure ..... bon
Protection de la serrurerie ..... so

Observations ..... fermeture difficile car manque de jeu dans le recouvrement

PROJET - BASE

Dormant ..... Révision
Pièce d'appui..... Révision
Pose de joints ..... si existant altéré
Ouvrants ..... Restauration légère
Quincaillerie ..... Restauration

Vitrage ..... Conservé
Approf. des feuillures..... non
Nature du vitrage..... so

Volets intérieurs bois..... Révision

Ébrasement ..... so
Allège..... so
Désenfumage, SSI, réseaux..... so

Observations ..... Révision et mise en peinture