Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Arrêté du 16/07/2019
R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 Norme NF X 46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	**95848 CCI HAUTS DE FRANCE A**
Référence externe	**B**
Propriétaire	**CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances**
Adresse propriétaire	**TSA 11540 59049 LILLE CEDEX**
Donneur d'ordre	**CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances**
Adresse du donneur d'ordre	**TSA 11540 59049 LILLE CEDEX**
Adresse de l'immeuble	**4 rue Jean Catelas 80000 AMIENS**
Bâtiment ou installation	**Ensemble immobilier**
Date de la commande	**17/02/2023**
La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage	**22/03/2023**
Date d'émission du rapport de repérage	**17/02/2023**
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	

Signataire du rapport

Signature et Visa

EX'IM EXPLOITATION
30, Avenue d'Italie
80090 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26
Mail : exim80@exim.fr
SIRET : 440 838 860 00144
TVA FR65 440 838 860

Opérateur de repérage :

BARISIO Rudy
EXIM EXPLOITATION 80
Le **17/02/2023**

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés

Référence (Sondage)	Matériaux ou produits	N° du local	Localisation	Etage	Référence (ZPSO)
S295	Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment	6	Salle de Bains	RDC	
S354	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)	7	Dépendance n°1	RDC	Z036
S355	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)	8	Dépendance n°2	RDC	Z036
S346	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure				
S131	Colles et joints de plinthes	25	WC n°3	2ème	Z005
S043	Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides	57	Local chaudière	1er SS	

Investigations approfondies complémentaires et moyens à mettre en œuvre

Néant

Amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT 1

CONCLUSIONS 1

DESCRIPTION DE LA MISSION 4

OBJET DE LA MISSION : 4

IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES : 4

IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE : 4

IDENTIFICATION DU BATIMENT CONCERNE : 4

PROGRAMME DE TRAVAUX 4

CADRE DE LA MISSION DE REPERAGE 5

PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) : 5

PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES / LOCAUX A INVESTIGUER 5

PROGRAMME DE REPERAGE 6

RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES 7

CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 7

DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE 7

ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020 7

CONDITIONS D'INACCESSIBILITE OU D'IMPOSSIBILITE DE REALISER DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES 7

LISTE DES ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGES 8

RESULTATS DU REPERAGE 26

RESULTATS DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE : 26

LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES 27

RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE 45

ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION 46

ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS 87

ANNEXE : PROCES VERBAUX D'ANALYSE 94

ANNEXE : AUTRES DOCUMENTS 176

ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE 179

ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE 180

Amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **95848 CCI HAUTS DE FRANCE**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble :	**CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances**
Demeurant :	**TSA 11540 59049 LILLE CEDEX**
Représenté par :	
Commanditaire du repérage :	**CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances**
Opérateur ayant réalisé le repérage :	**Monsieur BARISIO Rudy**
Nom et adresse de l'entreprise :	**EXIM EXPLOITATION 80 30 avenue d'Italie 80000 AMIENS**
N° de Siret :	**44083886000144**
RCP-compagnie-n° de police :	**AXA - 10583929904**

1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination :	
Adresse complète :	**4 rue Jean Catelas 80000 AMIENS**
Référence Cadastrale :	**NC**

1.4 Identification du Bâtiment concerné :

Date du PC ou date de construction :	Permis de Construire : **Antérieur au 1 juillet 1997**	Construction :
Fonction principale du bâtiment :	**Ensemble immobilier**	
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :		

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Intitulé
Réfection des sols, murs, fenêtres et plafond sur l'ensemble de l'immeuble. Exclusion de toute la partie Sous/sol (hors chaudière et calorifuge). Exclusion des conduits d'eau pluviales intérieure et extérieurs et conduits d'eaux usés.

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

3 Cadre de la mission de repérage

3.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

Parties d'immeuble concernées / Locaux à investiguer

Parties d'immeuble concernées ou Locaux à investiguer	Etage	N° du local
Entrée	RDC	1
Cuisine n°1	RDC	2
WC n°1	RDC	3
Local n°1	RDC	4
Cuisine n°2	RDC	5
Salle de Bains	RDC	6
Dépendance n°1	RDC	7
Dépendance n°2	RDC	8
Escalier cave	RDC	9
Escalier n°1	RDC	10
Palier n°1	1er	11
Dégagement n°1	1er	12
WC n°2	1er	13
Cuisine n°3	1er	14
Local n°2	1er	15
Local n°3	1er	16
Local n°4	1er	17
Placard n°1	1er	18
Placard n°2	1er	19
Escalier n°2	1er	20
Placard n°3	1er	21
Placard n°4	1er	22
Palier n°2	2ème	23
Dégagement n°2	2ème	24
WC n°3	2ème	25
Cuisine n°4	2ème	26
Placard n°5	2ème	27
Local n°5	2ème	28
Placard n°6	2ème	29
Local n°6	2ème	30
Local n°7	2ème	31
Placard n°7	2ème	32
Local n°8	2ème	33
Escalier n°3	2ème	34
Palier n°3	3ème	35
Dégagement n°3	3ème	36
WC n°4	3ème	37
Local n°9	3ème	38

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Parties d'immeuble concernées ou Locaux à investiguer	Etage	N° du local
Placard n°8	3ème	39
Local n°10	3ème	40
Placard n°9	3ème	41
Local n°11	3ème	42
Local n°12	3ème	43
Placard n°10	3ème	44
Local n°13	3ème	45
Placard n°11	3ème	46
Escalier n°4	3ème	47
Palier n°4	4ème	48
Dégagement n°4	4ème	49
Cabinet de toilettes	4ème	50
Local n°14	4ème	51
Placard n°12	4ème	52
Grenier n°1	4ème	53
Grenier n°2	4ème	54
Dégagement cave	1er SS	55
Cave n°1	1er SS	56
Local chaudière	1er SS	57
Cave n°2	1er SS	58
Cave n°3	1er SS	59
Cave n°4	1er SS	60

Programme de repérage

Liste des composants et parties de composants à inspecter découlant du programme des travaux, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 :

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou Produit	Commentaire
1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités			
Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)	P	
2 - Parois verticales extérieures et Façades			
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	M	
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	P	
3 - Parois verticales intérieures			
Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Bandes calicot	M	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles	P	
	Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment	P	
	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	M	
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, …)	M	
4 - Plafonds et faux plafonds			

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M
	Bandes calicot	M
Faux plafonds	Panneaux et plaques	P
5 - Planchers et planchers techniques		
Revêtements de sols	Nez de marche	P
	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples	M
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	M
6 - Conduits et accessoires intérieurs		
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage	M
8 - Équipements divers et accessoires		
Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides	M
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	P

3.2 Rapports précédemment réalisés

Date	Référence	Conclusions
26/01/2006	00514375	Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

4 Conditions de réalisation du repérage

4.1 Dates et Nature des visites sur site

Date	Objet
22/03/2023	Repérage et prélèvements sur site.
23/03/2023	Repérage et prélèvements sur site.
04/04/2023	Repérage complémentaire et prélèvements sur site.

4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

4.3 Conditions d'inaccessibilité ou d'impossibilité de réaliser des investigations approfondies

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Néant

4.4 Liste des Zones présentant des Similitudes d'Ouvrages

Dans le cadre de la mission de repérage, l'opérateur de repérage a défini les Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrages suivantes :

Z001 : Revêtements de sols Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Entrée	Revêtements de sols n°2	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	S299
	Revêtements de sols n°1	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	S001

Z002 : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colles et joints de plinthes (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Entrée	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1	Colles et joints de plinthes	S002
Local n°9	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles et joints de plinthes	S207
Placard n°8	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles et joints de plinthes	S209

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Z003 : Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Entrée	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	S003
Local n°1	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	S035
Dégagement n°1	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	S053
Local n°2	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	S075
Local n°3	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	S083
Local n°4	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	S090
Placard n°1	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	S104
Placard n°3	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	S112
Placard n°4	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	S108
Dégagement n°2	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	S128
Local n°5	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	S151
Placard n°6	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	S162
Local n°6	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	S156
Local n°7	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	S166
Placard n°7	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	S172
Local n°8	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	S176
Dégagement n°3	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	S190
Local n°9	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	S202
Placard n°8	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	S208
Local n°10	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	S214
Placard n°9	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	S222
Local n°11	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	S226
Local n°12	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	S235
Placard n°10	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	S242
Local n°13	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	S248

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Placard n°11	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	S254
Dégagement n°4	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	S268
Cabinet de toilettes	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	S273
Local n°14	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	S277
Placard n°12	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	S281

Z004 : Revêtements de sols Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Cuisine n°1	Revêtements de sols	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	S004
WC n°1	Revêtements de sols	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	S014
WC n°2	Revêtements de sols	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	S059
WC n°3	Revêtements de sols	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	S136
WC n°4	Revêtements de sols	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	S200

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Z005 : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colles et joints de plinthes (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Cuisine n°1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles et joints de plinthes	S005
WC n°1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles et joints de plinthes	S011
WC n°2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1	Colles et joints de plinthes	S056
Cuisine n°3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles et joints de plinthes	S099
Placard n°2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles et joints de plinthes	S101
WC n°3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1	Colles et joints de plinthes	S131
Cuisine n°4	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles et joints de plinthes	S138
Placard n°5	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles et joints de plinthes	S145
WC n°4	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1	Colles et joints de plinthes	S195

Z006 : Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Cuisine n°1	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	S006
WC n°1	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	S010
Cuisine n°2	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	S021
Salle de Bains	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	S026
Cuisine n°3	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	S061
Placard n°2	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	S100
Cuisine n°4	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	S137
Placard n°5	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	S144
WC n°4	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	S201

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Z007 : Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Cuisine n°1	Menuiseries extérieures n°1	Joints de mastic de vitrage	S007
WC n°1	Menuiseries extérieures n°1	Joints de mastic de vitrage	S012
Cuisine n°2	Menuiseries extérieures n°1	Joints de mastic de vitrage	S017
Salle de Bains	Menuiseries extérieures n°1	Joints de mastic de vitrage	S028
WC n°2	Menuiseries extérieures n°1	Joints de mastic de vitrage	S057
Cuisine n°3	Menuiseries extérieures n°1	Joints de mastic de vitrage	S062
WC n°3	Menuiseries extérieures n°1	Joints de mastic de vitrage	S133
Cuisine n°4	Menuiseries extérieures n°1	Joints de mastic de vitrage	S140
WC n°4	Menuiseries extérieures n°1	Joints de mastic de vitrage	S197

Z008 : Menuiseries extérieures Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Cuisine n°1	Menuiseries extérieures n°1	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	S008
WC n°1	Menuiseries extérieures n°1	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	S013
Cuisine n°2	Menuiseries extérieures n°1	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	S018
Salle de Bains	Menuiseries extérieures n°1	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	S029
WC n°2	Menuiseries extérieures n°1	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	S058
Cuisine n°3	Menuiseries extérieures n°1	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	S063
WC n°3	Menuiseries extérieures n°1	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	S134
Cuisine n°4	Menuiseries extérieures n°1	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	S141
WC n°4	Menuiseries extérieures n°1	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	S198

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Z009 : Revêtement de mur, plinthes Bois (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Local n°1	Revêtement de mur, plinthes	Bois	S039
Cuisine n°2	Revêtement de mur, plinthes	Bois	S020
Salle de Bains	Revêtement de mur, plinthes	Bois	S033
Dégagement n°1	Revêtement de mur, plinthes	Bois	S051
Local n°2	Revêtement de mur, plinthes	Bois	S079
Local n°3	Revêtement de mur, plinthes	Bois	S088
Local n°4	Revêtement de mur, plinthes	Bois	S095
Placard n°1	Revêtement de mur, plinthes	Bois	S107
Placard n°3	Revêtement de mur, plinthes	Bois	S115
Placard n°4	Revêtement de mur, plinthes	Bois	S111
Dégagement n°2	Revêtement de mur, plinthes	Bois	S130
Local n°5	Revêtement de mur, plinthes	Bois	S155
Placard n°6	Revêtement de mur, plinthes	Bois	S165
Local n°6	Revêtement de mur, plinthes	Bois	S160
Local n°7	Revêtement de mur, plinthes	Bois	S170
Placard n°7	Revêtement de mur, plinthes	Bois	S175
Local n°8	Revêtement de mur, plinthes	Bois	S179
Dégagement n°3	Revêtement de mur, plinthes	Bois	S193
Local n°10	Revêtement de mur, plinthes	Bois	S217
Placard n°9	Revêtement de mur, plinthes	Bois	S225
Local n°11	Revêtement de mur, plinthes	Bois	S233
Local n°12	Revêtement de mur, plinthes	Bois	S241
Placard n°10	Revêtement de mur, plinthes	Bois	S247
Local n°13	Revêtement de mur, plinthes	Bois	S253
Placard n°11	Revêtement de mur, plinthes	Bois	S257
Dégagement n°4	Revêtement de mur, plinthes	Bois	S271
Cabinet de toilettes	Revêtement de mur, plinthes	Bois	S276
Local n°14	Revêtement de mur, plinthes	Bois	S280
Placard n°12	Revêtement de mur, plinthes	Bois	S284

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Z010 : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Bandes calicot (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Cuisine n°2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	S022
Salle de Bains	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	S027

Z011 : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colles et joints de de faïence (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Cuisine n°2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°2	Colles et joints de de faïence	S326
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1	Colles et joints de de faïence	S023

Z012 : Revêtements de sols Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Cuisine n°2	Revêtements de sols	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples	S024
Salle de Bains	Revêtements de sols	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples	S032
Cuisine n°3	Revêtements de sols	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples	S065
Placard n°2	Revêtements de sols	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples	S103
Cuisine n°4	Revêtements de sols	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples	S143
Placard n°5	Revêtements de sols	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples	S147

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Z013 : Revêtements de sols Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Local n°1	Revêtements de sols	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples	S036
Dégagement n°1	Revêtements de sols	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples	S050
Local n°2	Revêtements de sols	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples	S078
Local n°3	Revêtements de sols	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples	S087
Local n°4	Revêtements de sols	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples	S094
Placard n°1	Revêtements de sols	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples	S106
Placard n°3	Revêtements de sols	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples	S114
Placard n°4	Revêtements de sols	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples	S110
Local n°7	Revêtements de sols	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples	S171
Local n°8	Revêtements de sols	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples	S178
Local n°9	Revêtements de sols	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples	S206
Placard n°8	Revêtements de sols	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples	S213

Z014 : Menuiseries extérieures Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Local n°1	Menuiseries extérieures n°2	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	S297
	Menuiseries extérieures n°1	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	S037

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Z015 : Revêtements de sols Nez de marche (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Escalier n°1	Revêtements de sols	Nez de marche	S040
Palier n°1	Revêtements de sols	Nez de marche	S049
Escalier n°2	Revêtements de sols	Nez de marche	S122
Palier n°2	Revêtements de sols	Nez de marche	S125
Escalier n°3	Revêtements de sols	Nez de marche	S186
Palier n°3	Revêtements de sols	Nez de marche	S189
Escalier n°4	Revêtements de sols	Nez de marche	S264
Palier n°4	Revêtements de sols	Nez de marche	S267

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Z016 : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, …) (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Entrée	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°2	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, …)	S042
Escalier n°1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, …)	S041
Palier n°1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, …)	S047
WC n°2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°2	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, …)	S060
Escalier n°2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, …)	S120
Palier n°2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, …)	S126
WC n°3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°2	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, …)	S132
Escalier n°3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, …)	S182
Palier n°3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, …)	S187
Escalier n°4	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, …)	S260
Palier n°4	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, …)	S265

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Z017 : Plafonds Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Entrée	Plafonds	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	S069
Local n°1	Plafonds	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	S070
Escalier n°1	Plafonds	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	S044
Palier n°1	Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	S048
Dégagement n°1	Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	S052
Local n°2	Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	S077
Local n°3	Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	S086
Local n°4	Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	S093
Placard n°1	Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	S105
Escalier n°2	Plafonds	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	S121
Placard n°3	Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	S113
Placard n°4	Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	S109
Palier n°2	Plafonds	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	S124
Dégagement n°2	Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	S129
Local n°5	Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	S154
Placard n°6	Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	S163
Local n°6	Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	S159
Local n°7	Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	S169
Placard n°7	Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	S173
Local n°8	Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	S177
Escalier n°3	Plafonds	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	S185
Palier n°3	Plafonds	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	S188
Dégagement n°3	Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	S191
Local n°9	Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	S205
Placard n°8	Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	S212

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Local n°10	Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	S215
Placard n°9	Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	S223
Local n°11	Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	S231
Local n°12	Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	S239
Placard n°10	Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	S245
Local n°13	Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	S251
Placard n°11	Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	S255
Escalier n°4	Plafonds	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	S263
Palier n°4	Plafonds	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	S266
Dégagement n°4	Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	S269
Cabinet de toilettes	Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	S274
Local n°14	Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	S278
Placard n°12	Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	S282

Z018 : Menuiseries extérieures Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Local n°2	Menuiseries extérieures n°1	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	S080
Local n°3	Menuiseries extérieures n°1	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	S085
Local n°5	Menuiseries extérieures n°1	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	S153
Local n°6	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	S158
Local n°7	Menuiseries extérieures n°1	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	S168
Local n°10	Menuiseries extérieures n°1	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	S219
Local n°11	Menuiseries extérieures n°1	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	S228
Local n°12	Menuiseries extérieures n°1	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	S237

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Z019 : Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Local n°2	Menuiseries extérieures n°1	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	S081
Local n°3	Menuiseries extérieures n°1	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	S084
Local n°5	Menuiseries extérieures n°1	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	S152
Local n°6	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	S157
Local n°7	Menuiseries extérieures n°1	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	S167
Local n°10	Menuiseries extérieures n°1	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	S218
Local n°11	Menuiseries extérieures n°1	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	S227
Local n°12	Menuiseries extérieures n°1	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	S236

Z020 : Menuiseries extérieures Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Escalier n°1	Menuiseries extérieures n°1	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	S117
Local n°4	Menuiseries extérieures n°1	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	S096
Escalier n°2	Menuiseries extérieures n°1	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	S119
Local n°8	Menuiseries extérieures n°1	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	S181
Escalier n°3	Menuiseries extérieures n°1	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	S184
Local n°9	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	S204
Local n°13	Menuiseries extérieures n°1	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	S259
Escalier n°4	Menuiseries extérieures n°1	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	S262
Local n°14	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	S286
Grenier n°1	Menuiseries extérieures n°1	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	S292

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Z021 : Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Escalier n°1	Menuiseries extérieures n°1	Joints de mastic de vitrage	S116
Local n°4	Menuiseries extérieures n°1	Joints de mastic de vitrage	S097
Escalier n°2	Menuiseries extérieures n°1	Joints de mastic de vitrage	S118
Local n°8	Menuiseries extérieures n°1	Joints de mastic de vitrage	S180
Escalier n°3	Menuiseries extérieures n°1	Joints de mastic de vitrage	S183
Local n°9	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	S203
Local n°13	Menuiseries extérieures n°1	Joints de mastic de vitrage	S258
Escalier n°4	Menuiseries extérieures n°1	Joints de mastic de vitrage	S261
Local n°14	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	S285
Grenier n°1	Menuiseries extérieures n°1	Joints de mastic de vitrage	S291

Z022 : Revêtements de sols Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Dégagement n°2	Revêtements de sols	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples	S127
Local n°6	Revêtements de sols	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples	S161
Placard n°7	Revêtements de sols	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples	S174

Z023 : Revêtements de sols Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Local n°5	Revêtements de sols	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples	S149
Placard n°6	Revêtements de sols	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples	S164

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Z024 : Revêtements de sols Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Dégagement n°4	Revêtements de sols	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples	S272
Cabinet de toilettes	Revêtements de sols	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples	S275
Local n°14	Revêtements de sols	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples	S279
Placard n°12	Revêtements de sols	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples	S283

Z025 : Toiture Ardoises naturelle (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Grenier n°1	Toiture	Ardoises naturelle	S287
Grenier n°2	Toiture	Ardoises naturelle	S288

Z026 : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colles et joints (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Grenier n°1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles et joints	S289
Grenier n°2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles et joints	S290

Z027 : Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Local n°1	Menuiseries extérieures n°2	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	S296
	Menuiseries extérieures n°1	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	S038

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Z028 : Plafonds Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Cuisine n°1	Plafonds	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	S300
WC n°1	Plafonds	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	S301
Cuisine n°2	Plafonds	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	S302
Salle de Bains	Plafonds	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	S303
WC n°2	Plafonds	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	S067
Cuisine n°3	Plafonds	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	S304
Placard n°2	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	S356
WC n°3	Plafonds	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	S305
Cuisine n°4	Plafonds	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	S306
Placard n°5	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	S357
WC n°4	Plafonds	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	S358

Z029 : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colles (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Local n°10	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°3	Colles	S307
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1	Colles	S220

Z030 : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Local n°11	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°2	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles	S308
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles	S234

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Z031 : Menuiseries extérieures Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Cuisine n°1	Menuiseries extérieures n°2	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	S340
WC n°1	Menuiseries extérieures n°2	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	S341
Cuisine n°2	Menuiseries extérieures n°2	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	S342
Salle de Bains	Menuiseries extérieures n°2	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	S343
Escalier n°1	Menuiseries extérieures n°2	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	S339
WC n°2	Menuiseries extérieures n°2	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	S336
Cuisine n°3	Menuiseries extérieures n°2	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	S337
Local n°4	Menuiseries extérieures n°2	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	S338
Escalier n°2	Menuiseries extérieures n°2	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	S335
WC n°3	Menuiseries extérieures n°2	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	S333
Cuisine n°4	Menuiseries extérieures n°2	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	S332
Local n°8	Menuiseries extérieures n°2	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	S334
Escalier n°3	Menuiseries extérieures n°2	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	S331
WC n°4	Menuiseries extérieures n°2	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	S327
Local n°9	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	S309
Local n°13	Menuiseries extérieures n°2	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	S328
Escalier n°4	Menuiseries extérieures n°2	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	S330
Grenier n°1	Menuiseries extérieures n°2	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	S329

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Z032 : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colles et joints de plinthes (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Escalier n°1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°2	Colles et joints de plinthes	S317
Palier n°1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°2	Colles et joints de plinthes	S315
Escalier n°2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°2	Colles et joints de plinthes	S316
Palier n°2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°2	Colles et joints de plinthes	S314
Escalier n°3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°2	Colles et joints de plinthes	S313
Palier n°3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°2	Colles et joints de plinthes	S312
Escalier n°4	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°2	Colles et joints de plinthes	S311
Palier n°4	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles et joints de plinthes	S310

Z033 : Menuiseries extérieures Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Local n°2	Menuiseries extérieures n°2	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	S324
Local n°3	Menuiseries extérieures n°2	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	S325
Local n°5	Menuiseries extérieures n°2	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	S319
Local n°6	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	S318
Local n°7	Menuiseries extérieures n°2	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	S320
Local n°10	Menuiseries extérieures n°2	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	S321
Local n°11	Menuiseries extérieures n°2	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	S322
Local n°12	Menuiseries extérieures n°2	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	S323

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Z034 : Plafonds Bandes calicot (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Dépendance n°1	Plafonds	Bandes calicot	S347
Dépendance n°2	Plafonds	Bandes calicot	S348

Z035 : Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Cave n°1	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage	S351
Local chaudière	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage	S350
Cave n°2	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage	S352
Cave n°3	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage	S353

Z036 : Plaques ondulées et planes Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») (continue : OUI)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Dépendance n°1	Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)	S354
Dépendance n°2	Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)	S355

5 Résultats du repérage

5.1 Résultats de l'Analyse Documentaire :

Titre
Programme de travaux

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

5.2 Liste des matériaux et produits repérés

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimation de la quantité
Entrée	RDC	A,B,C,E,F, G,H	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		D	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°2	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, …)	Résultat d'analyse	**Non**	
		Plafond	Plafonds	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		Sol	Revêtements de sols n°2	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Résultat d'analyse	**Non**	
		A,B,C,D,E ,F,G,H	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1	Colles et joints de plinthes	Résultat d'analyse	**Non**	
		Sol	Revêtements de sols n°1	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Résultat d'analyse	**Non**	
Cuisine n°1	RDC	C	Menuiseries extérieures n°1	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse	**Non**	
		Plafond	Plafonds	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		C	Menuiseries extérieures n°2	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Résultat d'analyse	**Non**	
		C	Menuiseries extérieures n°1	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Résultat d'analyse	**Non**	
		A,B,C,D	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		A,B,C,D	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles et joints de plinthes	Résultat d'analyse	**Non**	
		Sol	Revêtements de sols	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Résultat d'analyse	**Non**	
		B	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Résultat d'analyse	**Non**	
WC n°1	RDC	A,B,C,D	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		A,B,C,D	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles et joints de plinthes	Résultat d'analyse	**Non**	
		B	Menuiseries	Joints de mastic de	Résultat d'analyse	**Non**	

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimation de la quantité
			extérieures n°1	vitrage			
		Sol	Revêtements de sols	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Résultat d'analyse	**Non**	
		Plafond	Plafonds	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		B	Menuiseries extérieures n°2	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Résultat d'analyse	**Non**	
		B	Menuiseries extérieures n°1	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Résultat d'analyse	**Non**	
Local n°1	RDC	A,B,C,D,E ,F	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		Toutes zones	Revêtement de mur, plinthes	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		Plafond	Plafonds	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		D	Menuiseries extérieures n°2	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Résultat d'analyse	**Non**	
		D	Menuiseries extérieures n°1	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Résultat d'analyse	**Non**	
		D	Menuiseries extérieures n°2	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Résultat d'analyse	**Non**	
		D	Menuiseries extérieures n°1	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Résultat d'analyse	**Non**	
		Sol	Revêtements de sols	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples	Résultat d'analyse	**Non**	
		Plafond	Faux plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse	**Non**	
		Plafond	Faux plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse	**Non**	
Cuisine n°2	RDC	A,B,E,F	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		E	Menuiseries extérieures n°1	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse	**Non**	
		Plafond	Plafonds	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		F	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°2	Colles et joints de de faïence	Résultat d'analyse	**Non**	
		E	Menuiseries	Joints d'étanchéité entre menuiserie et	Résultat d'analyse	**Non**	

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimation de la quantité
			extérieures n°2	structure			
		E	Menuiseries extérieures n°1	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Résultat d'analyse	**Non**	
		Toutes zones	Revêtement de mur, plinthes	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		C,D	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Résultat d'analyse	**Non**	
		F	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1	Colles et joints de de faïence	Résultat d'analyse	**Non**	
		Sol	Revêtements de sols	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples	Résultat d'analyse	**Non**	
		F	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Résultat d'analyse	**Non**	
Salle de Bains	RDC	C,D	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		A,B	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Résultat d'analyse	**Non**	
		D	Menuiseries extérieures n°1	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse	**Non**	
		Sol	Revêtements de sols	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples	Résultat d'analyse	**Non**	
		Toutes zones	Revêtement de mur, plinthes	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		Plafond	Plafonds	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		D	Menuiseries extérieures n°2	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Résultat d'analyse	**Non**	
		D	Menuiseries extérieures n°1	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Résultat d'analyse	**Non**	
		A,B,C	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment	Document consulté	**Oui**	6 m²
Dépendance n°1	RDC	A	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse	**Non**	
		A	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Résultat d'analyse	**Non**	
		Plafond	Plafonds	Bandes calicot	Résultat d'analyse	**Non**	

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimation de la quantité
		Toiture	Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)	Résultat d'analyse	**Oui**	15 m²
Dépendance n°2	RDC	Toiture	Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)	Résultat d'analyse	**Oui**	15 m²
		B	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Résultat d'analyse	**Oui**	1 u
		Plafond	Plafonds	Bandes calicot	Résultat d'analyse	**Non**	
Escalier n°1	RDC	A,B,C,D	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, …)	Résultat d'analyse	**Non**	
		C	Menuiseries extérieures n°1	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse	**Non**	
		B,C,D	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°2	Colles et joints de plinthes	Résultat d'analyse	**Non**	
		C	Menuiseries extérieures n°2	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Résultat d'analyse	**Non**	
		Sol	Revêtements de sols	Nez de marche	Résultat d'analyse	**Non**	
		C	Menuiseries extérieures n°1	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Résultat d'analyse	**Non**	
		Plafond	Plafonds	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
Palier n°1	1er	B,C,D	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, …)	Résultat d'analyse	**Non**	
		Plafond	Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		Sol	Revêtements de sols	Nez de marche	Résultat d'analyse	**Non**	
		B,C,D	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°2	Colles et joints de plinthes	Résultat d'analyse	**Non**	
Dégagement n°1	1er	Sol	Revêtements de sols	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples	Résultat d'analyse	**Non**	
		Toutes zones	Revêtement de mur, plinthes	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		Plafond	Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou	Résultat d'analyse	**Non**	

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimation de la quantité
				talochés			
		A,B,H	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		C,E,F,G	Cloisons	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
WC n°2	1er	A,B,C,D	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°2	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, …)	Résultat d'analyse	**Non**	
		A,B,C,D	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1	Colles et joints de plinthes	Résultat d'analyse	**Non**	
		C	Menuiseries extérieures n°1	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse	**Non**	
		Sol	Revêtements de sols	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Résultat d'analyse	**Non**	
		C	Menuiseries extérieures n°2	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Résultat d'analyse	**Non**	
		C	Menuiseries extérieures n°1	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Résultat d'analyse	**Non**	
		Plafond	Plafonds	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
Cuisine n°3	1er	A,B,C,D	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		C	Menuiseries extérieures n°1	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse	**Non**	
		Sol	Revêtements de sols	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples	Résultat d'analyse	**Non**	
		A,B,C,D	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles et joints de plinthes	Résultat d'analyse	**Non**	
		Plafond	Plafonds	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		C	Menuiseries extérieures n°2	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Résultat d'analyse	**Non**	
		C	Menuiseries extérieures n°1	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Résultat d'analyse	**Non**	
		B	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Résultat d'analyse	**Non**	
Local n°2	1er	C,D	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés,	Résultat d'analyse	**Non**	

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimation de la quantité
				lissés ou talochés			
		A,B,E,F	Cloisons	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		Plafond	Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		Sol	Revêtements de sols	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples	Résultat d'analyse	**Non**	
		Toutes zones	Revêtement de mur, plinthes	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		D	Menuiseries extérieures n°2	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Résultat d'analyse	**Non**	
		D	Menuiseries extérieures n°1	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Résultat d'analyse	**Non**	
		D	Menuiseries extérieures n°1	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Résultat d'analyse	**Non**	
Local n°3	1er	A,D	Cloisons	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		B,C,D	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		B	Menuiseries extérieures n°1	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Résultat d'analyse	**Non**	
		Plafond	Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		Sol	Revêtements de sols	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples	Résultat d'analyse	**Non**	
		Toutes zones	Revêtement de mur, plinthes	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		B	Menuiseries extérieures n°2	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Résultat d'analyse	**Non**	
		B	Menuiseries extérieures n°1	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Résultat d'analyse	**Non**	
Local n°4	1er	A,B,C,D	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		Plafond	Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimation de la quantité
		Sol	Revêtements de sols	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples	Résultat d'analyse	**Non**	
		Toutes zones	Revêtement de mur, plinthes	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		C	Menuiseries extérieures n°2	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Résultat d'analyse	**Non**	
		C	Menuiseries extérieures n°1	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse	**Non**	
		C	Menuiseries extérieures n°1	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Résultat d'analyse	**Non**	
Placard n°1	1er	A,B,C,D	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		Plafond	Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		Sol	Revêtements de sols	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples	Résultat d'analyse	**Non**	
		Toutes zones	Revêtement de mur, plinthes	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
Placard n°2	1er	Plafond	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		A,B,C,D	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		A,B,C,D	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles et joints de plinthes	Résultat d'analyse	**Non**	
		Sol	Revêtements de sols	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples	Résultat d'analyse	**Non**	
Escalier n°2	1er	C	Menuiseries extérieures n°1	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse	**Non**	
		A,B,C,D	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, …)	Résultat d'analyse	**Non**	
		Plafond	Plafonds	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		Sol	Revêtements de sols	Nez de marche	Résultat d'analyse	**Non**	
		B,C,D	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines,	Colles et joints de plinthes	Résultat d'analyse	**Non**	

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimation de la quantité
			coffres n°2				
		C	Menuiseries extérieures n°2	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Résultat d'analyse	**Non**	
		C	Menuiseries extérieures n°1	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Résultat d'analyse	**Non**	
Placard n°3	1er	A,B,C,D	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		Plafond	Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		Sol	Revêtements de sols	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples	Résultat d'analyse	**Non**	
		Toutes zones	Revêtement de mur, plinthes	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
Placard n°4	1er	A,B,C,D	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		Plafond	Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		Sol	Revêtements de sols	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples	Résultat d'analyse	**Non**	
		Toutes zones	Revêtement de mur, plinthes	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
Palier n°2	2ème	B,C,D	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, …)	Résultat d'analyse	**Non**	
		Plafond	Plafonds	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		Sol	Revêtements de sols	Nez de marche	Résultat d'analyse	**Non**	
		B,C,D	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°2	Colles et joints de plinthes	Résultat d'analyse	**Non**	
Dégagement n°2	2ème	Sol	Revêtements de sols	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples	Résultat d'analyse	**Non**	
		A,B,C,D	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		Plafond	Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou	Résultat d'analyse	**Non**	

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimation de la quantité
				talochés			
		Toutes zones	Revêtement de mur, plinthes	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
WC n°3	2ème	A,B,C,D	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1	Colles et joints de plinthes	Résultat d'analyse	**Oui**	8 ml
		A,B,C,D	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°2	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, …)	Résultat d'analyse	**Non**	
		C	Menuiseries extérieures n°1	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse	**Non**	
		Plafond	Plafonds	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		Sol	Revêtements de sols	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Résultat d'analyse	**Non**	
		C	Menuiseries extérieures n°2	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Résultat d'analyse	**Non**	
		C	Menuiseries extérieures n°1	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Résultat d'analyse	**Non**	
Cuisine n°4	2ème	A,B,C,D	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		A,B,C,D	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles et joints de plinthes	Résultat d'analyse	**Non**	
		C	Menuiseries extérieures n°1	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse	**Non**	
		Plafond	Plafonds	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		Sol	Revêtements de sols	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples	Résultat d'analyse	**Non**	
		C	Menuiseries extérieures n°2	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Résultat d'analyse	**Non**	
		C	Menuiseries extérieures n°1	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Résultat d'analyse	**Non**	
		B	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Résultat d'analyse	**Non**	
Placard n°5	2ème	Plafond	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		A,B,C,D	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés,	Résultat d'analyse	**Non**	

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimation de la quantité
				lissés ou talochés			
		A,B,C,D	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles et joints de plinthes	Résultat d'analyse	**Non**	
		Sol	Revêtements de sols	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples	Résultat d'analyse	**Non**	
Local n°5	2ème	Sol	Revêtements de sols	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples	Résultat d'analyse	**Non**	
		A,B,C,D	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		C	Menuiseries extérieures n°1	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Résultat d'analyse	**Non**	
		Plafond	Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		Toutes zones	Revêtement de mur, plinthes	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		C	Menuiseries extérieures n°2	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Résultat d'analyse	**Non**	
		C	Menuiseries extérieures n°1	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Résultat d'analyse	**Non**	
Placard n°6	2ème	A,B,C,D	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		Plafond	Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		Sol	Revêtements de sols	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples	Résultat d'analyse	**Non**	
		Toutes zones	Revêtement de mur, plinthes	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
Local n°6	2ème	A,B,C,D	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		C	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Résultat d'analyse	**Non**	
		Plafond	Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		Toutes zones	Revêtement de mur, plinthes	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne	**Non**	

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimation de la quantité
					contient pas d'amiante		
		Sol	Revêtements de sols	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples	Résultat d'analyse	**Non**	
		C	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Résultat d'analyse	**Non**	
		C	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Résultat d'analyse	**Non**	
Local n°7	2ème	A,B,C,D	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		C	Menuiseries extérieures n°1	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Résultat d'analyse	**Non**	
		Plafond	Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		Toutes zones	Revêtement de mur, plinthes	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		Sol	Revêtements de sols	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples	Résultat d'analyse	**Non**	
		C	Menuiseries extérieures n°2	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Résultat d'analyse	**Non**	
		C	Menuiseries extérieures n°1	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Résultat d'analyse	**Non**	
Placard n°7	2ème	A,B,C,D	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		Plafond	Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		Sol	Revêtements de sols	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples	Résultat d'analyse	**Non**	
		Toutes zones	Revêtement de mur, plinthes	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
Local n°8	2ème	A,B,C,D	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		Plafond	Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		Sol	Revêtements de sols	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements	Résultat d'analyse	**Non**	

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimation de la quantité
				souples			
		Toutes zones	Revêtement de mur, plinthes	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		C	Menuiseries extérieures n°1	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse	**Non**	
		C	Menuiseries extérieures n°2	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Résultat d'analyse	**Non**	
		C	Menuiseries extérieures n°1	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Résultat d'analyse	**Non**	
Escalier n°3	2ème	A,B,C,D	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, …)	Résultat d'analyse	**Non**	
		C	Menuiseries extérieures n°1	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse	**Non**	
		Plafond	Plafonds	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		Sol	Revêtements de sols	Nez de marche	Résultat d'analyse	**Non**	
		B,C,D	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°2	Colles et joints de plinthes	Résultat d'analyse	**Non**	
		C	Menuiseries extérieures n°2	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Résultat d'analyse	**Non**	
		C	Menuiseries extérieures n°1	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Résultat d'analyse	**Non**	
Palier n°3	3ème	B,C,D	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, …)	Résultat d'analyse	**Non**	
		Plafond	Plafonds	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		Sol	Revêtements de sols	Nez de marche	Résultat d'analyse	**Non**	
		B,C,D	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°2	Colles et joints de plinthes	Résultat d'analyse	**Non**	
Dégagement n°3	3ème	A,B,C,D	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		Plafond	Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		Toutes zones	Revêtement de mur, plinthes	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimation de la quantité
		Sol	Plancher	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
WC n°4	3ème	Plafond	Plafonds	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		A,B,C,D	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1	Colles et joints de plinthes	Résultat d'analyse	**Non**	
		A,B,C,D	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		C	Menuiseries extérieures n°1	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse	**Non**	
		Sol	Revêtements de sols	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Résultat d'analyse	**Non**	
		C	Menuiseries extérieures n°2	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Résultat d'analyse	**Non**	
		C	Menuiseries extérieures n°1	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Résultat d'analyse	**Non**	
Local n°9	3ème	A,B,C,D	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		C	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse	**Non**	
		Plafond	Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		Sol	Revêtements de sols	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples	Résultat d'analyse	**Non**	
		A,B,C,D	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles et joints de plinthes	Résultat d'analyse	**Non**	
		C	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Résultat d'analyse	**Non**	
		C	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Résultat d'analyse	**Non**	
Placard n°8	3ème	A,B,C,D	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		A,B,C,D	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles et joints de plinthes	Résultat d'analyse	**Non**	
		Plafond	Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou	Résultat d'analyse	**Non**	

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimation de la quantité
				talochés			
		Sol	Revêtements de sols	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples	Résultat d'analyse	**Non**	
Local n°10	3ème	A,B,C	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		Plafond	Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		Sol	Plancher	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		Toutes zones	Revêtement de mur, plinthes	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		C	Menuiseries extérieures n°1	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Résultat d'analyse	**Non**	
		D	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°3	Colles	Résultat d'analyse	**Non**	
		C	Menuiseries extérieures n°2	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Résultat d'analyse	**Non**	
		C	Menuiseries extérieures n°1	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Résultat d'analyse	**Non**	
		D	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1	Colles	Résultat d'analyse	**Non**	
		D	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°2	PVC - Laine minérale	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
Placard n°9	3ème	A,B,C,D	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		Plafond	Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		Sol	Plancher	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		Toutes zones	Revêtement de mur, plinthes	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
Local n°11	3ème	A,C	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		C	Menuiseries extérieures n°1	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Résultat d'analyse	**Non**	

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimation de la quantité
		Plafond	Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		Sol	Plancher	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		Toutes zones	Revêtement de mur, plinthes	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		D	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°2	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles	Résultat d'analyse	**Non**	
		C	Menuiseries extérieures n°2	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Résultat d'analyse	**Non**	
		C	Menuiseries extérieures n°1	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Résultat d'analyse	**Non**	
		D	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles	Résultat d'analyse	**Non**	
Local n°12	3ème	A,B,C,D	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		C	Menuiseries extérieures n°1	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Résultat d'analyse	**Non**	
		Plafond	Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		Sol	Plancher	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		Toutes zones	Revêtement de mur, plinthes	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		C	Menuiseries extérieures n°2	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Résultat d'analyse	**Non**	
		C	Menuiseries extérieures n°1	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Résultat d'analyse	**Non**	
Placard n°10	3ème	A,B,C,D	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		Plafond	Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		Sol	Plancher	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		Toutes	Revêtement de	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne	**Non**	

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimation de la quantité
		zones	mur, plinthes		contient pas d'amiante		
Local n°13	3ème	A,B,C,D	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		Plafond	Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		Sol	Plancher	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		Toutes zones	Revêtement de mur, plinthes	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		C	Menuiseries extérieures n°1	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse	**Non**	
		C	Menuiseries extérieures n°2	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Résultat d'analyse	**Non**	
		C	Menuiseries extérieures n°1	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Résultat d'analyse	**Non**	
Placard n°11	3ème	A,B,C,D	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		Plafond	Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		Sol	Plancher	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		Toutes zones	Revêtement de mur, plinthes	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
Escalier n°4	3ème	A,B,C,D	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, …)	Résultat d'analyse	**Non**	
		C	Menuiseries extérieures n°1	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse	**Non**	
		Plafond	Plafonds	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		Sol	Revêtements de sols	Nez de marche	Résultat d'analyse	**Non**	
		B,C,D	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°2	Colles et joints de plinthes	Résultat d'analyse	**Non**	
		C	Menuiseries extérieures n°2	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Résultat d'analyse	**Non**	
		C	Menuiseries extérieures n°1	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Résultat d'analyse	**Non**	

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimation de la quantité
Palier n°4	4ème	B,C,D	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, …)	Résultat d'analyse	**Non**	
		Plafond	Plafonds	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		Sol	Revêtements de sols	Nez de marche	Résultat d'analyse	**Non**	
		B,C,D	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles et joints de plinthes	Résultat d'analyse	**Non**	
Dégagement n°4	4ème	A,B,C,D	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		Plafond	Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		Toutes zones	Revêtement de mur, plinthes	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		Sol	Revêtements de sols	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples	Résultat d'analyse	**Non**	
Cabinet de toilettes	4ème	A,B,C,D	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		Plafond	Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		Sol	Revêtements de sols	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples	Résultat d'analyse	**Non**	
		Toutes zones	Revêtement de mur, plinthes	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
Local n°14	4ème	A,B,C,D,E,F	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		Plafond	Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		Sol	Revêtements de sols	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples	Résultat d'analyse	**Non**	
		Toutes zones	Revêtement de mur, plinthes	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		B	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse	**Non**	

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimation de la quantité
		B	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Résultat d'analyse	**Non**	
Placard n°12	4ème	A,B,C,D	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		Plafond	Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	**Non**	
		Sol	Revêtements de sols	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples	Résultat d'analyse	**Non**	
		Toutes zones	Revêtement de mur, plinthes	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
Grenier n°1	4ème	Toiture	Toiture	Ardoises naturelle	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		C	Menuiseries extérieures n°1	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse	**Non**	
		C	Menuiseries extérieures n°2	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Résultat d'analyse	**Non**	
		A,D	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles et joints	Résultat d'analyse	**Non**	
		C	Menuiseries extérieures n°1	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Résultat d'analyse	**Non**	
Grenier n°2	4ème	Toiture	Toiture	Ardoises naturelle	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		A,B,F	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles et joints	Résultat d'analyse	**Non**	
Cave n°1	1er SS	Plafond	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage	Résultat d'analyse	**Non**	
Local chaudière	1er SS	Sol	Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides	Résultat d'analyse	**Oui**	1 u
		Plafond	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage	Résultat d'analyse	**Non**	
Cave n°2	1er SS	Plafond	Conduits de fluides (air, eau, vapeur,	Enveloppes (bandes tissées enduites ou	Résultat d'analyse	**Non**	

Amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B


Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimation de la quantité
			fumée, échappement, autres fluides)	non), colles de calorifugeage			
Cave n°3	1er SS	Plafond	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage	Résultat d'analyse	**Non**	

5.3 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

ELEMENT : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres		
Emplacement		
		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Localisation**
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	RDC - Salle de Bains Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - A,B,C
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy		Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment
Résultat amiante		
Présence d'amiante ()		

PRELEVEMENT : P001		
Emplacement		
		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Localisation**
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	RDC - Entrée Revêtements de sols n°1 - Sol
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage
Résultat amiante		
absence d'amiante		

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P002

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	RDC - Entrée Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1 - A,B,C,D,E,F,G,H
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Colles et joints de plinthes

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P003

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	RDC - Entrée Murs et cloisons maçonnés - A,B,C,E,F,G,H
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés

Résultat amiante

absence d'amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P004

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	RDC - Cuisine n°1 Revêtements de sols - Sol
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P005

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	RDC - Cuisine n°1 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - A,B,C,D
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Colles et joints de plinthes

Résultat amiante

absence d'amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P006

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	RDC - Cuisine n°1 Murs et cloisons maçonnés - A,B,C,D
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P007

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	RDC - Cuisine n°1 Menuiseries extérieures n°1 - C
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Joints de mastic de vitrage

Résultat amiante

absence d'amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P008

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	RDC - Cuisine n°1 Menuiseries extérieures n°1 - C
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P009

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	RDC - Cuisine n°1 Portes de placard, baignoires et éviers métalliques - B
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Plaques souples bitumineuses antivibratiles

Résultat amiante

absence d'amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P010

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	RDC - Cuisine n°2 Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - C,D
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Bandes calicot

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P011

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	RDC - Cuisine n°2 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1 - F
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Colles et joints de de faïence

Résultat amiante

absence d'amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P012

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	RDC - Cuisine n°2 Revêtements de sols - Sol
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P013

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	RDC - Cuisine n°2 Portes de placard, baignoires et éviers métalliques - F
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Plaques souples bitumineuses antivibratiles

Résultat amiante

absence d'amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P014

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	RDC - Local n°1 Revêtements de sols - Sol
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P015

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	RDC - Local n°1 Menuiseries extérieures n°1 - D
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

Résultat amiante

absence d'amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P016

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	RDC - Local n°1 Menuiseries extérieures n°1 - D
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P017

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	RDC - Escalier n°1 Revêtements de sols - Sol
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Nez de marche

Résultat amiante

absence d'amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P018

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	RDC - Escalier n°1 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1 - A,B,C,D
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, …)

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P019

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	1er SS - Local chaudière Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes - Sol
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P020

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	RDC - Escalier n°1 Plafonds - Plafond
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P021

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	1er - WC n°2 Plafonds - Plafond
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés

Résultat amiante

absence d'amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P022

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	1er - Local n°2 Menuiseries extérieures n°1 - D
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P023

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	1er - Local n°2 Menuiseries extérieures n°1 - D
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)

Résultat amiante

absence d'amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P024

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	1er - Local n°4 Menuiseries extérieures n°1 - C
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P025

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	1er - Local n°4 Menuiseries extérieures n°1 - C
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Joints de mastic de vitrage

Résultat amiante

absence d'amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P026

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	1er - Cuisine n°3 Portes de placard, baignoires et éviers métalliques - B
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Plaques souples bitumineuses antivibratiles

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P027

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	2ème - Dégagement n°2 Revêtements de sols - Sol
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples

Résultat amiante

absence d'amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P028

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	2ème - Cuisine n°4 Portes de placard, baignoires et éviers métalliques - B
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Plaques souples bitumineuses antivibratiles

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P029

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	2ème - Local n°5 Revêtements de sols - Sol
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples

Résultat amiante

absence d'amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P030

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	3ème - Local n°10 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1 - D
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Colles

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P031

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	3ème - Local n°11 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1 - D
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles


Résultat amiante

absence d'amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P032

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	4ème - Dégagement n°4 Revêtements de sols - Sol
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P033

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	4ème - Grenier n°1 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - A,D
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Colles et joints

Résultat amiante

absence d'amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P034

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	RDC - Local n°1 Menuiseries extérieures n°2 - D
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P035

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	RDC - Local n°1 Menuiseries extérieures n°2 - D
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P036

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	RDC - Local n°1 Faux plafonds - Plafond
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Panneaux et plaques


Résultat amiante

absence d'amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P037

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	RDC - Entrée Revêtements de sols n°2 - Sol
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P038

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	2ème - Escalier n°3 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1 - A,B,C,D
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, …)


Résultat amiante

absence d'amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P039

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	2ème - Dégagement n°2 Murs et cloisons maçonnés - A,B,C,D
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P040

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	2ème - WC n°3 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1 - A,B,C,D
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Colles et joints de plinthes

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P041

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	2ème - WC n°3 Revêtements de sols - Sol
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P042

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	2ème - Cuisine n°4 Menuiseries extérieures n°1 - C
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Joints de mastic de vitrage

Résultat amiante

absence d'amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P043

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	2ème - Cuisine n°4 Menuiseries extérieures n°1 - C
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P044

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	2ème - Cuisine n°4 Plafonds - Plafond
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés

Résultat amiante

absence d'amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P045

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	2ème - Dégagement n°2 Plafonds - Plafond
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P046

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	2ème - Cuisine n°4 Murs et cloisons maçonnés - A,B,C,D
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés

Résultat amiante

absence d'amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P047

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	2ème - Cuisine n°4 Revêtements de sols - Sol
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P048

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	2ème - Local n°6 Revêtements de sols - Sol
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples

Résultat amiante

absence d'amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P049

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	2ème - Placard n°6 Revêtements de sols - Sol
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P050

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	2ème - Local n°5 Menuiseries extérieures n°1 - C
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

Résultat amiante

absence d'amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P051

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	2ème - Local n°5 Menuiseries extérieures n°1 - C
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P052

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	2ème - Local n°8 Menuiseries extérieures n°1 - C
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Joints de mastic de vitrage

Résultat amiante

absence d'amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P053

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	2ème - Local n°8 Menuiseries extérieures n°1 - C
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P054

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	3ème - Local n°10 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°3 - D
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Colles


Résultat amiante

absence d'amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P055

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	3ème - Local n°11 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°2 - D
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P056

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	4ème - Grenier n°2 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - A,B,F
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Colles et joints

Résultat amiante

absence d'amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P057

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	4ème - Local n°14 Revêtements de sols - Sol
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P058

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	3ème - Local n°9 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - A,B,C,D
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Colles et joints de plinthes

Résultat amiante

absence d'amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P059

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	3ème - Local n°9 Menuiseries extérieures - C
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P060

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	4ème - Palier n°4 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - B,C,D
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Colles et joints de plinthes

Résultat amiante

absence d'amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P061

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	1er - Escalier n°2 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°2 - B,C,D
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Colles et joints de plinthes

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P062

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	2ème - Local n°6 Menuiseries extérieures - C
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

Résultat amiante

absence d'amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P063

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	1er - Local n°3 Menuiseries extérieures n°2 - B
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P064

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	RDC - Salle de Bains Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - A,B
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Bandes calicot

Résultat amiante

absence d'amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P065

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	RDC - Cuisine n°2 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°2 - F
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Colles et joints de de faïence

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P066

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	RDC - Cuisine n°2 Menuiseries extérieures n°2 - E
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

Résultat amiante

absence d'amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P067

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	RDC - Dépendance n°1 Menuiseries extérieures - A
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Joints de mastic de vitrage

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P068

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	RDC - Dépendance n°1 Menuiseries extérieures - A
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

Résultat amiante

absence d'amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P069

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	RDC - Dépendance n°2 Menuiseries extérieures - B
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

PRELEVEMENT : P070

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	RDC - Dépendance n°1 Plafonds - Plafond
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Bandes calicot

Résultat amiante

absence d'amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P071

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	RDC - Dépendance n°2 Plafonds - Plafond
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Bandes calicot

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P072

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	RDC - Local n°1 Faux plafonds - Plafond
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Panneaux et plaques

Résultat amiante

absence d'amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P073

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	1er SS - Local chaudière Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Plafond
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P074

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	RDC - Dépendance n°1 Plaques ondulées et planes - Toiture
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P075

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	RDC - WC n°1 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - A,B,C,D
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Colles et joints de plinthes

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P076

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	1er - WC n°2 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1 - A,B,C,D
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Colles et joints de plinthes

Résultat amiante

absence d'amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P077

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	1er - Cuisine n°3 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - A,B,C,D
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Colles et joints de plinthes

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P078

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	2ème - Cuisine n°4 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - A,B,C,D
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Colles et joints de plinthes

Résultat amiante

absence d'amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P079

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	3ème - WC n°4 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1 - A,B,C,D
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Colles et joints de plinthes

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P080

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	2ème - Placard n°5 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - A,B,C,D
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Colles et joints de plinthes

Résultat amiante

absence d'amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P081

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	1er - Placard n°2 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - A,B,C,D
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BARISIO Rudy	22/03/2023	Colles et joints de plinthes

Résultat amiante

absence d'amiante

Amiante


EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

ANNEXE : Plans et/ou Croquis

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Planche de repérage


Client :	CCI HAUTS DE FRANCE Direction	Titre :	Croquis N°1
N° dossier :	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	Adresse :	4 rue Jean Catelas 80000 AMIENS
N° planche :	1/6 — Version : 0		
Type :	Croquis		
Date :	17/02/2023	Localisation :	
Interveant :	BARISIO Rudy	Lieu / Zone :	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	Commentaire :	



EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Planche de repérage

Client :	CCI HAUTS DE FRANCE Direction	Titre :	Croquis N°2
N° dossier :	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	Adresse :	4 rue Jean Catelas 80000 AMIENS
N° planche :	2/6 Version : 0		
Type :	Croquis		
Date :	17/02/2023	Localisation :	
Interveant :	BARISIO Rudy	Lieu / Zone :	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	Commentaire :	




EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Planche de repérage

Client :	CCI HAUTS DE FRANCE Direction	Titre :	Croquis N°3
N° dossier :	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	Adresse :	4 rue Jean Catelas 80000 AMIENS
N° planche :	3/6 Version : 0		
Type :	Croquis		
Date :	17/02/2023	Localisation :	
Interveant :	BARISIO Rudy	Lieu / Zone :	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	Commentaire :	






EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

	Planche de repérage			
Client :	CCI HAUTS DE FRANCE Direction		Titre :	Croquis N°4
N° dossier :	95848 CCI HAUTS DE FRANCE		Adresse :	4 rue Jean Catelas 80000 AMIENS
N° planche :	4/6	Version : 0		
Type :	Croquis			
Date :	17/02/2023		Localisation :	
Interveant :	BARISIO Rudy		Lieu / Zone :	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics		Commentaire :	


3ème



EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

	Planche de repérage		
Client :	CCI HAUTS DE FRANCE Direction	Titre :	Croquis N°5
N° dossier :	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	Adresse :	4 rue Jean Catelas 80000 AMIENS
N° planche :	5/6 Version : 0		
Type :	Croquis		
Date :	17/02/2023	Localisation :	
Interveant :	BARISIO Rudy	Lieu / Zone :	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	Commentaire :	


4ème



EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Planche de repérage

Client :	CCI HAUTS DE FRANCE Direction	Titre :	Croquis N°6
N° dossier :	95848 CCI HAUTS DE FRANCE	Adresse :	4 rue Jean Catelas 80000 AMIENS
N° planche :	6/6 Version : 0		
Type :	Croquis		
Date :	17/02/2023	Localisation :	
Interveant :	BARISIO Rudy	Lieu / Zone :	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	Commentaire :	



EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

E.21091349.0.PDF

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26000 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8529
Echantillon ITGA : IT022303-26000
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P001 - Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage - RDC - Entrée - Sol - Revêtements de sols n°1
Description ITGA	Carrelage / Colle grise en vrac hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Carrelage	Non analysé			
Colle grise en vrac hétérogène	META (A) le 29/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BOL (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26001 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8529
Echantillon ITGA : IT022303-26001
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P002 - Colles et joints de plinthes - RDC - Entrée - A,B,C,D,E,F,G,H - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1
Description ITGA	Carrelage / Colle grise en vrac hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Carrelage	Non analysé			
Colle grise en vrac hétérogène	META (A) le 29/03/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BOL (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26002 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8529
Echantillon ITGA : IT022303-26002
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P003 - Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés - RDC - Entrée - A,B,C,E,F,G,H - Murs et cloisons maçonnés
Description ITGA	Peintures multiples avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peintures multiples avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 29/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : GBH (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▸

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26003 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8529
Echantillon ITGA : IT022303-26003
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P004 - Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage - RDC - Cuisine n°1 - Sol - Revêtements de sols
Description ITGA	Carrelage / Colle grise en vrac hétérogène / Ragréage gris en vrac hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Carrelage	Non analysé			
▸Colle grise en vrac hétérogène + Ragréage gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 29/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BOL (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26004 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8529
Echantillon ITGA : IT022303-26004
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P005 - Colles et joints de plinthes - RDC - Cuisine n°1 - A,B,C,D - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Description ITGA	Peinture / Carrelage / Colle grise en vrac hétérogène / Couche plâtreuse blanche

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Colle grise en vrac hétérogène + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 29/03/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BOL (2)
Carrelage	Non analysé			

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26005 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8529
Echantillon ITGA : IT022303-26005
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P006 - Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés - RDC - Cuisine n°1 - A,B,C,D - Murs et cloisons maçonnés
Description ITGA	Peintures multiples avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peintures multiples avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 28/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : RSC (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26006 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8529
Echantillon ITGA : IT022303-26006
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P007 - Joints de mastic de vitrage - RDC - Cuisine n°1 - C - Menuiseries extérieures n°1
Description ITGA	Peintures multiples / Matériau compact beige

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peintures multiples non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 29/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : KBS (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26007 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8529
Echantillon ITGA : IT022303-26007
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P008 - Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure - RDC - Cuisine n°1 - C - Menuiseries extérieures n°1
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau compact gris

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac + Matériau compact gris non séparable	META (A) le 28/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : LHB (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26008 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8529
Echantillon ITGA : IT022303-26008
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P009 - Plaques souples bitumineuses antivibratiles - RDC - Cuisine n°1 - B - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques
Description ITGA	Matériau bitumineux noir avec couche cartonnée

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau bitumineux noir avec couche cartonnée	META (B) le 28/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : RSC

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26009 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8529
Echantillon ITGA : IT022303-26009
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P010 - Bandes calicot - RDC - Cuisine n°2 - C,D - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)

Description ITGA	Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux beige / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux beige + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 28/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : LHB (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26010 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8529
Echantillon ITGA : IT022303-26010
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P011 - Colles et joints de de faïence - RDC - Cuisine n°2 - F - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1
Description ITGA	Peintures multiples / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant blanc

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peintures multiples non séparable + Colle beige + Couche plâtreuse blanche non séparable + Joint cassant blanc non séparable	META (A) le 29/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : KBS (2)
Carrelage	Non analysé			

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26011 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8529
Echantillon ITGA : IT022303-26011
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P012 - Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples - RDC - Cuisine n°2 - Sol - Revêtements de sols
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Revêtement souple beige	META (A) le 28/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : MXP
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose	META (A) le 28/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : MXP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26012 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8529
Echantillon ITGA : IT022303-26012
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P013 - Plaques souples bitumineuses antivibratiles - RDC - Cuisine n°2 - F - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques

Description ITGA	Matériau bitumineux noir avec couche cartonnée

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau bitumineux noir avec couche cartonnée	META (B) le 28/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : HTL

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26013 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8529
Echantillon ITGA : IT022303-26013
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P014 - Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples - RDC - Local n°1 - Sol - Revêtements de sols
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Couche blanche

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Revêtement souple beige	META (A) le 29/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BOL
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose + Couche blanche non séparable	META (A) le 29/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BOL (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26014 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8529
Echantillon ITGA : IT022303-26014
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P015 - Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure - RDC - Local n°1 - D - Menuiseries extérieures n°1
Description ITGA	Peinture / Matériau plâtreux blanc

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 28/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : RSC (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26015 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8529
Echantillon ITGA : IT022303-26015
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P016 - Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - RDC - Local n°1 - D - Menuiseries extérieures n°1
Description ITGA	Peinture / Matériau compact beige

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 28/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : LHB (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▸

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26016 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8529
Echantillon ITGA : IT022303-26016
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P017 - Nez de marche - RDC - Escalier n°1 - Sol - Revêtements de sols

Description ITGA	Matériau compact beige hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▸Matériau compact beige hétérogène	META (A) le 29/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : JCC

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26017 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8529
Echantillon ITGA : IT022303-26017
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P018 - Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...) - RDC - Escalier n°1 - A,B,C,D - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1
Description ITGA	Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 28/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : LHB (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Innovateur en fiabilité

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26018 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8529
Echantillon ITGA : IT022303-26018
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P019 - Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides - 1er SS - Local chaudière - Sol - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes

Description ITGA	Matériau noir en vrac / Matériau fibreux beige avec fibres visibles

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie

Technique Analytique
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau noir en vrac non séparable + Matériau fibreux beige avec fibres visibles	MOLP le 28/03/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : VPD (1)

(1) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26019 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8529
Echantillon ITGA : IT022303-26019
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P020 - Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés - RDC - Escalier n°1 - Plafond - Plafonds
Description ITGA	Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 29/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : JCC (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▸

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26020 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8529
Echantillon ITGA : IT022303-26020
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P021 - Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés - 1er - WC n°2 - Plafond - Plafonds
Description ITGA	Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▸Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 29/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : JCC (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26021 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8529
Echantillon ITGA : IT022303-26021
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P022 - Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure - 1er - Local n°2 - D - Menuiseries extérieures n°1

Description ITGA	Peinture / Matériau beige en vrac hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Matériau beige en vrac hétérogène	META (A) le 29/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : GBH (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26022 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8529
Echantillon ITGA : IT022303-26022
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P023 - Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - 1er - Local n°2 - D - Menuiseries extérieures n°1

Description ITGA	Matériau souple noir

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau souple noir	META (B) le 28/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : JCC

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26023 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8529
Echantillon ITGA : IT022303-26023
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P024 - Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure - 1er - Local n°4 - C - Menuiseries extérieures n°1

Description ITGA	Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 29/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : GBH (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26024 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8529
Echantillon ITGA : IT022303-26024
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P025 - Joints de mastic de vitrage - 1er - Local n°4 - C - Menuiseries extérieures n°1
Description ITGA	Peintures multiples / Matériau compact beige

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peintures multiples non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 28/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : LHB (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26025 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8529
Echantillon ITGA : IT022303-26025
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P026 - Plaques souples bitumineuses antivibratiles - 1er - Cuisine n°3 - B - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques
Description ITGA	Matériau bitumineux noir avec couche cartonnée

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau bitumineux noir avec couche cartonnée	META (B) le 28/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : JCC

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26026 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8529
Echantillon ITGA : IT022303-26026
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P027 - Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples - 2ème - Dégagement n°2 - Sol - Revêtements de sols
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Revêtement souple beige	META (A) le 29/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : JCC
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 29/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : JCC (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26027 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8529
Echantillon ITGA : IT022303-26027
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P028 - Plaques souples bitumineuses antivibratiles - 2ème - Cuisine n°4 - B - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques
Description ITGA	Matériau bitumineux noir avec couche cartonnée

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau bitumineux noir avec couche cartonnée	META (B) le 28/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : JCC

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26028 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8529
Echantillon ITGA : IT022303-26028
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P029 - Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples - 2ème - Local n°5 - Sol - Revêtements de sols
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Revêtement souple beige	META (A) le 28/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : JCC
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose	META (A) le 28/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : JCC (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26029 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8529
Echantillon ITGA : IT022303-26029
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P030 - Colles - 3ème - Local n°10 - D - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1

Description ITGA	Colle polymère jaune

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Colle polymère jaune	META (B) le 29/03/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : MJT

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26030 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8529
Echantillon ITGA : IT022303-26030
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P031 - Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles - 3ème - Local n°11 - D - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1
Description ITGA	Peintures multiples avec couche en toile / Colle polymère jaune avec couche en mousse

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peintures multiples avec couche en toile non séparable + Colle polymère jaune avec couche en mousse	META (B) le 29/03/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : GBH (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26031 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8529
Echantillon ITGA : IT022303-26031
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P032 - Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples - 4ème - Dégagement n°4 - Sol - Revêtements de sols
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Revêtement souple beige	META (A) le 28/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : JCC
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 28/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : JCC (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26032 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8529
Echantillon ITGA : IT022303-26032
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P033 - Colles et joints - 4ème - Grenier n°1 - A,D - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Description ITGA	Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 28/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : LHB (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26033 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8529
Echantillon ITGA : IT022303-26033
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P034 - Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - RDC - Local n°1 - D - Menuiseries extérieures n°2
Description ITGA	Matériau blanc / Matériau souple incolore avec poussières

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau blanc non séparable + Matériau souple incolore avec poussières	META (B) le 28/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : RSC (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26034 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8529
Echantillon ITGA : IT022303-26034
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P035 - Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure - RDC - Local n°1 - D - Menuiseries extérieures n°2
Description ITGA	Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 29/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : GBH (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26035 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8529
Echantillon ITGA : IT022303-26035
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P036 - Panneaux et plaques - RDC - Local n°1 - Plafond - Faux plafonds
Description ITGA	Enduit blanc / Matériau fibreux beige / Peinture

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige + Peinture non séparable	MOLP + META (A) le 28/03/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : RSC (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26036 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8529
Echantillon ITGA : IT022303-26036
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P037 - Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage - RDC - Entrée - Sol - Revêtements de sols n°2
Description ITGA	Carrelage / Colle grise / Ragréage gris en vrac hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Carrelage	Non analysé			
Colle grise + Ragréage gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 29/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BOL (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▸

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26037 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8529
Echantillon ITGA : IT022303-26037
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P038 - Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...) - 2ème - Escalier n°3 - A,B,C,D - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1
Description ITGA	Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▸Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 28/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : RSC (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26038 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8529
Echantillon ITGA : IT022303-26038
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P039 - Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés - 2ème - Dégagement n°2 - A,B,C,D - Murs et cloisons maçonnés

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 29/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BOL (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26039 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8529
Echantillon ITGA : IT022303-26039
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P040 - Colles et joints de plinthes - 2ème - WC n°3 - A,B,C,D - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1

Description ITGA	Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant beige

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Colle beige + Couche plâtreuse blanche non séparable + Joint cassant beige non séparable	META (A) le 29/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : BOL (1)
Carrelage	Non analysé			

(1) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26040 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8529
Echantillon ITGA : IT022303-26040
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P041 - Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage - 2ème - WC n°3 - Sol - Revêtements de sols
Description ITGA	Carrelage / Colle grise en vrac hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Carrelage	Non analysé			
Colle grise en vrac hétérogène	META (A) le 29/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : GBH (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26041 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8529
Echantillon ITGA : IT022303-26041
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P042 - Joints de mastic de vitrage - 2ème - Cuisine n°4 - C - Menuiseries extérieures n°1
Description ITGA	Peintures multiples en vrac / Matériau compact beige

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 28/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : RSC (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26042 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8529
Echantillon ITGA : IT022303-26042
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P043 - Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure - 2ème - Cuisine n°4 - C - Menuiseries extérieures n°1

Description ITGA	Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 29/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : GBH (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▸

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26043 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8529
Echantillon ITGA : IT022303-26043
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P044 - Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés - 2ème - Cuisine n°4 - Plafond - Plafonds
Description ITGA	Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▸Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 28/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : RSC (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26044 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8529
Echantillon ITGA : IT022303-26044
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P045 - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés - 2ème - Dégagement n°2 - Plafond - Plafonds
Description ITGA	Peintures multiples avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peintures multiples avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 29/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : KBS (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26045 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8529
Echantillon ITGA : IT022303-26045
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P046 - Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés - 2ème - Cuisine n°4 - A,B,C,D - Murs et cloisons maçonnés
Description ITGA	Peintures multiples avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peintures multiples avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 29/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : KBS (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26046 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8529
Echantillon ITGA : IT022303-26046
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P047 - Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples - 2ème - Cuisine n°4 - Sol - Revêtements de sols
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Revêtement souple beige	META (A) le 29/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : GBH
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose	META (A) le 29/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : GBH (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26047 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8529
Echantillon ITGA : IT022303-26047
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P048 - Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples - 2ème - Local n°6 - Sol - Revêtements de sols
Description ITGA	Revêtement souple beige avec poussières

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Revêtement souple beige avec poussières	META (A) le 29/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : KBS

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26048 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8529
Echantillon ITGA : IT022303-26048
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P049 - Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples - 2ème - Placard n°6 - Sol - Revêtements de sols
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Revêtement souple beige	META (A) le 29/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : GBH
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose	META (A) le 29/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : GBH (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26049 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8529
Echantillon ITGA : IT022303-26049
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P050 - Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure - 2ème - Local n°5 - C - Menuiseries extérieures n°1
Description ITGA	Peintures multiples / Matériau plâtreux beige en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux beige en vrac	META (A) le 29/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : JCC (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26073 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8530
Echantillon ITGA : IT022303-26073
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P051 - Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - 2ème - Local n°5 - C - Menuiseries extérieures n°1
Description ITGA	Matériau souple noir

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau souple noir	META (B) le 29/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : KBS

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Corentin DELEBARRE Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26074 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8530
Echantillon ITGA : IT022303-26074
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P052 - Joints de mastic de vitrage - 2ème - Local n°8 - C - Menuiseries extérieures n°1
Description ITGA	Peintures multiples / Matériau compact beige

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peintures multiples non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 29/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BOL (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Corentin DELEBARRE Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26075 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8530
Echantillon ITGA : IT022303-26075
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P053 - Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure - 2ème - Local n°8 - C - Menuiseries extérieures n°1

Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 29/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BOL (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Corentin DELEBARRE Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26076 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8530
Echantillon ITGA : IT022303-26076
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P054 - Colles - 3ème - Local n°10 - D - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°3

Description ITGA	Colle polymère jaune

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Colle polymère jaune	META (B) le 29/03/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BKB

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Corentin DELEBARRE Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26077 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8530
Echantillon ITGA : IT022303-26077
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P055 - Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles - 3ème - Local n°11 - D - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°2
Description ITGA	Peintures multiples avec couche en toile / Colle polymère jaune avec couche en mousse

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peintures multiples avec couche en toile non séparable + Colle polymère jaune avec couche en mousse	META (B) le 29/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : GBH (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Corentin DELEBARRE Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26078 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8530
Echantillon ITGA : IT022303-26078
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P056 - Colles et joints - 4ème - Grenier n°2 - A,B,F - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 29/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : GBH (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Corentin DELEBARRE Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26079 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8530
Echantillon ITGA : IT022303-26079
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P057 - Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples - 4ème - Local n°14 - Sol - Revêtements de sols
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Revêtement souple beige	META (A) le 29/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : KBS
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 29/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : KBS (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Corentin DELEBARRE Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▸

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26080 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8530
Echantillon ITGA : IT022303-26080
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P058 - Colles et joints de plinthes - 3ème - Local n°9 - A,B,C,D - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Description ITGA	Peintures multiples / Carrelage / Colle grise en vrac hétérogène / Couche plâtreuse blanche

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▸Peintures multiples non séparable + Colle grise en vrac hétérogène + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 29/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BOL (2)
Carrelage	Non analysé			

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Corentin DELEBARRE Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26081 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8530
Echantillon ITGA : IT022303-26081
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P059 - Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure - 3ème - Local n°9 - C - Menuiseries extérieures
Description ITGA	Matériau compact gris en vrac hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau compact gris en vrac hétérogène	META (A) le 29/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BOL (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Corentin DELEBARRE Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26082 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8530
Echantillon ITGA : IT022303-26082
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P060 - Colles et joints de plinthes - 4ème - Palier n°4 - B,C,D - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres

Description ITGA	Peinture / Colle beige hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Colle beige hétérogène	META (A) le 29/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BOL (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Corentin DELEBARRE Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26083 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8530
Echantillon ITGA : IT022303-26083
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P061 - Colles et joints de plinthes - 1er - Escalier n°2 - B,C,D - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°2
Description ITGA	Peintures multiples / Colle beige hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peintures multiples non séparable + Colle beige hétérogène	META (A) le 29/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BOL (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Corentin DELEBARRE Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▸

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26084 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8530
Echantillon ITGA : IT022303-26084
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P062 - Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure - 2ème - Local n°6 - C - Menuiseries extérieures

Description ITGA	Matériau compact gris en vrac hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▸Matériau compact gris en vrac hétérogène	META (A) le 29/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BOL (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Corentin DELEBARRE Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26085 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8530
Echantillon ITGA : IT022303-26085
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P063 - Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure - 1er - Local n°3 - B - Menuiseries extérieures n°2

Description ITGA	Peinture / Matériau compact beige en vrac hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Matériau compact beige en vrac hétérogène	META (A) le 29/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BOL (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Corentin DELEBARRE Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26086 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8530
Echantillon ITGA : IT022303-26086
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P064 - Bandes calicot - RDC - Salle de Bains - A,B - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)

Description ITGA	Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux beige / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peintures multiples non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux beige + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 29/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BOL (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Corentin DELEBARRE Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26087 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8530
Echantillon ITGA : IT022303-26087
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P065 - Colles et joints de de faïence - RDC - Cuisine n°2 - F - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°2
Description ITGA	Peintures multiples / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peintures multiples non séparable + Colle beige + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 29/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BOL (2)
Carrelage	Non analysé			

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Corentin DELEBARRE Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26088 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8530
Echantillon ITGA : IT022303-26088
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P066 - Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure - RDC - Cuisine n°2 - E - Menuiseries extérieures n°2

Description ITGA	Peinture / Matériau compact gris hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 29/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : GBH (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Corentin DELEBARRE Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26089 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8530
Echantillon ITGA : IT022303-26089
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P067 - Joints de mastic de vitrage - RDC - Dépendance n°1 - A - Menuiseries extérieures

Description ITGA	Peintures multiples / Matériau compact beige

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peintures multiples non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 29/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : GBH (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Corentin DELEBARRE Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26090 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8530
Echantillon ITGA : IT022303-26090
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P068 - Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure - RDC - Dépendance n°1 - A - Menuiseries extérieures
Description ITGA	Peinture / Matériau compact gris en vrac hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Matériau compact gris en vrac hétérogène	META (A) le 29/03/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : MAU (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Corentin DELEBARRE Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26091 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8530
Echantillon ITGA : IT022303-26091
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P069 - Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure - RDC - Dépendance n°2 - B - Menuiseries extérieures
Description ITGA	Peinture / Matériau compact gris en vrac hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Matériau compact gris en vrac hétérogène	META (A) le 29/03/2023 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 8	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : BKB (1)

(1) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Corentin DELEBARRE Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26092 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8530
Echantillon ITGA : IT022303-26092
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P070 - Bandes calicot - RDC - Dépendance n°1 - Plafond - Plafonds
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux beige / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 29/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BOL (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Corentin DELEBARRE Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26093 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8530
Echantillon ITGA : IT022303-26093
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P071 - Bandes calicot - RDC - Dépendance n°2 - Plafond - Plafonds
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux beige / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 29/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BOL (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Corentin DELEBARRE Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▸

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26094 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8530
Echantillon ITGA : IT022303-26094
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P072 - Panneaux et plaques - RDC - Local n°1 - Plafond - Faux plafonds

Description ITGA	Peinture / Bois sous forme de fibres

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▸Peinture non séparable + Bois sous forme de fibres	META (A) le 29/03/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BOL (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Corentin DELEBARRE Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26095 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8530
Echantillon ITGA : IT022303-26095
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P073 - Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage - 1er SS - Local chaudière - Plafond - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Description ITGA	Toile fibreuse beige / Matériau fibreux jaune avec poussières / Matériau noir en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Toile fibreuse beige non séparable + Matériau fibreux jaune avec poussières + Matériau noir en vrac non séparable	MOLP + META (A) le 29/03/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : GBH (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Corentin DELEBARRE Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022303-26096 EN DATE DU 29/03/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-8530
Echantillon ITGA : IT022303-26096
Reçu au laboratoire le : 27/03/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--13-143308578
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P074 - Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») - RDC - Dépendance n°1 - Toiture - Plaques ondulées et planes

Description ITGA	Fibrociment gris avec fibres visibles

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie

Technique Analytique
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 28/03/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : VPD

Validé par : Corentin DELEBARRE Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022304-5552 EN DATE DU 11/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-9779
Echantillon ITGA : IT022304-5552
Reçu au laboratoire le : 06/04/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--14-120917867
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P075 - Colles et joints de plinthes - RDC - WC n°1 - A,B,C,D - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Description ITGA	Colle grise hétérogène / Couche plâtreuse blanche

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Colle grise hétérogène + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 11/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : JCC (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Matthias SIX Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▸

RAPPORT D'ESSAI N° IT022304-5553 EN DATE DU 11/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-9779
Echantillon ITGA : IT022304-5553
Reçu au laboratoire le : 06/04/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--14-120917867
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P076 - Colles et joints de plinthes - 1er - WC n°2 - A,B,C,D - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1
Description ITGA	Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant gris

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Carrelage	Non analysé			
▸Colle beige + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 11/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : JCC (2)
▸Joint cassant gris	META (A) le 11/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : JCC

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Matthias SIX Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▸

RAPPORT D'ESSAI N° IT022304-5554 EN DATE DU 11/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-9779
Echantillon ITGA : IT022304-5554
Reçu au laboratoire le : 06/04/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--14-120917867
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P077 - Colles et joints de plinthes - 1er - Cuisine n°3 - A,B,C,D - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Description ITGA	Carrelage / Colle beige en vrac hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Carrelage	Non analysé			
▸Colle beige en vrac hétérogène	META (A) le 11/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : CTD (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Matthias SIX Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Innovateur en fiabilité

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022304-5555 EN DATE DU 11/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-9779
Echantillon ITGA : IT022304-5555
Reçu au laboratoire le : 06/04/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--14-120917867
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P078 - Colles et joints de plinthes - 2ème - Cuisine n°4 - A,B,C,D - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Description ITGA	Colle grise hétérogène / Couche plâtreuse blanche

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Colle grise hétérogène + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 11/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : CTD (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Matthias SIX Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022304-5556 EN DATE DU 11/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-9779
Echantillon ITGA : IT022304-5556
Reçu au laboratoire le : 06/04/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--14-120917867
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P079 - Colles et joints de plinthes - 3ème - WC n°4 - A,B,C,D - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1

Description ITGA	Colle grise en vrac hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Colle grise en vrac hétérogène	META (A) le 11/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : CTD (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Matthias SIX Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022304-5557 EN DATE DU 11/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-9779
Echantillon ITGA : IT022304-5557
Reçu au laboratoire le : 06/04/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--14-120917867
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P080 - Colles et joints de plinthes - 2ème - Placard n°5 - A,B,C,D - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Description ITGA	Colle grise en vrac hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Colle grise en vrac hétérogène	META (A) le 11/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : CTD (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Matthias SIX Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022304-5558 EN DATE DU 11/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
EX'IM EXPLOITATION 80
Rudy BARISIO
31 Rue Jules Barni
80000 AMIENS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0223-9779
Echantillon ITGA : IT022304-5558
Reçu au laboratoire le : 06/04/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	95848 CCI HAUTS DE FRANCE--117--328--14-120917867
Dossier client	CCI HAUTS DE FRANCE Direction nationale des finances + - 4 rue Jean Catelas - 80000 - AMIENS
Echantillon	P081 - Colles et joints de plinthes - 1er - Placard n°2 - A,B,C,D - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Description ITGA	Carrelage / Colle grise en vrac hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Carrelage	Non analysé			
Colle grise en vrac hétérogène	META (A) le 11/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : JCC (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Matthias SIX Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante


EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

ANNEXE : Autres documents

Document :	Document 1

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B



LEM
LABORATOIRES

NORISKO CONSTRUCTION
Mr VARGA
ZAC d'Etouvie
3 avenue du Pays d'Auge
80000 AMIENS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 05S034909-008

Version du : 02/11/2005 15:14

Page 1 sur 1

Date de réception : 29/10/2005

Référence dossier : N°Ordre 05.0170.183
N°Aff 514 375
CCI AMIENS

Référence échantillon : P1 - Panneau fibro mur - SdB - RdC - 4 Rue Jean Catelas

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	**Plaque dure**	
Description microscopique en MOLP	Matériau granuleux	
Traitement de l'échantillon	-	
Nombre de préparations	2	
© **Résultat de l'analyse par MOLP**	**Fibres d'amiante de type Chrysotile**	MDHS 77

Pascal Haller
Responsable Département Fibres et Poussières

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par ©.

LEM Laboratoires - Site de Saverne

ACCREDITATION

cofrac

Amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

Commentaire :	

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

ANNEXE : Certificat de compétence



Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 2510 Version 008

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur BARISIO Rudy

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention Date d'effet : 21/06/2022 - Date d'expiration : 20/06/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention Date d'effet : 21/06/2022 - Date d'expiration : 20/06/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 02/12/2018 - Date d'expiration : 01/12/2023
Energie avec mention	Energie avec mention Date d'effet : 21/06/2022 - Date d'expiration : 20/06/2029
Energie sans mention	Energie sans mention Date d'effet : 21/06/2022 - Date d'expiration : 20/06/2029
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 12/11/2022 - Date d'expiration : 11/11/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 30/09/2022 - Date d'expiration : 29/09/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 07/11/2022.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification – Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification – Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

cofrac ACCREDITATION N° 4-0522 PORTÉE CERTIFICATION DE PERSONNES DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR

CPE DI FR 11 rev18

Amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

ANNEXE : Attestation d'assurance

ATTESTATION

D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE Contrat n°: 10583929904

Responsabilité civile Professionnelle
Diagnostiqueur technique immobilier

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313 Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cédex, attestons que la :

EX'IM EXPLOITATION
843 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 59700 MARCQ EN BAROEUL
ET ses établissements secondaires (LE HAVRE,FOUGERES,TRESSES,IVRY SUR SEINE,BESANCON, ISSOUDUN, LE MANS, TOURS, CESSON SEVIGNE, AMIENS) Adhérent n°A029

A adhéré par l'intermédiaire de **LSN Assurances, 39 rue Mstislav Rostropovitch 75815 Paris cedex 17**, au contrat d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle n°**10583929904.**

Garantissant les conséquences pécuniaires de la **Responsabilité Civile Professionnelle** de la société de Diagnostic Technique en Immobilier désignée ci-dessus dans le cadre des activités listées ci-après, ***sous réserve qu'elles soient réalisées par des personnes disposant des certificats de compétence en cours de validité exigés par la réglementation et des attestations de formation, d'Accréditation, d'Agrément au sens contractuel.***

Activités principales : diagnostics techniques immobilier soumis à certification et recertification :

- AMIANTE sans mention
- AMIANTE avec mention (dont contrôle visuel après travaux de désamiantage et repérage amiante avant démolition)
- DPE avec ou sans mention
- ELECTRICITE
- GAZ
- PLOMB (CREP, DRIP, recherche du Plomb avant travaux, Diagnostic de mesures surfaciques des poussières de plomb) avec ou sans mention
- TERMITE

Activités secondaires : autres diagnostics et missions d'expertises :

- ERNMT (Etat des Risques Naturels Miniers et Technologiques)
- ESRIS (Etat des Servitudes Risques et d'Information sur les Sols)
- ERP (Etat des Risques et Pollutions)
- Diagnostic Amiante dans les enrobés et amiante avant travaux (C avec mention ou F pour les certifiés sans mention)
- Recherche Plomb avant démolition (C avec ou sans mention)
- Diagnostic Plomb dans l'eau
- Recherche des métaux lourds
- Mesurage Loi Carrez et autres mesurages inhérents à la vente ou à la location immobilière

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Amiante

EXIM EXPLOITATION - 30 avenue d'Italie - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.91.30.26 - E-mail : exim80@exim.fr
SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000094 - SIRET Cabinet 44083886000144 - APE 7120B

- Assainissement Collectif et non Collectif
- Diagnostic des Insectes Xylophages et champignons lignivores (C termites et F Termites ou F Insectes Xylophages et champignons lignivores pour les non certifiés Termites)
- Diagnostic Mérule (F) car pas pris en compte dans la certification Termites
- Diagnostic technique global « sous réserve que l'Assuré personne physique ou morale répond aux conditions de l'article D 731-1 du Code de la Construction et de l'Habitat »
- Diagnostic accessibilité aux Handicapés
- Plan Pluriannuel de Travaux (PPT) « sous réserve que l'Assuré personne physique ou morale répond bien aux conditions de l'article 1 du décret n° 2022-663 du 25 avril 2022 »
- Diagnostic Eco Prêt
- Diagnostic Pollution des sols
- Diagnostic Radon
- Mesures d'empoussièrement par prélèvement d'échantillon d'air (A+F en parcours de formation interne et externe) soit :

- Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante dans les immeubles bâtis (LAB REF 26 partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air intérieur,
- Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante au poste de travail (LAB REF 28 partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air des lieux de travail,
- Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante en "hors programme environnement » (HP env, partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air ambiant.

- Missions d'Infiltrométrie, Thermographie
- Missions de contrôle des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l'air des lieux de travail, hors amiante, consistant à calculer la Valeur Limite d'Exposition Professionnelle (VLEP). Cette activité s'inscrit dans le cadre du référentiel LAB REF27 sous réserve de l'accréditation COFFRAC.

Cette activité est couverte sous réserve de l'absence de renonciation à recours contre le laboratoire d'analyse.

- Mission de coordination SPS
- RT 2005 et RT 2012 (C DPE avec mention ou F pour les non certifiés DPE avec mention)
- Audit énergétique pour les Maison individuelles ou les bâtiments monopropriété (AC)
- Audit énergétique pour copropriété (F)
- Etat des lieux locatifs ou dans le cadre de la contraction d'un prêt immobilier
- Etat des lieux relatifs à la conformité aux normes d'habitabilité
- Activité de vente et/ou installation des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée (DAAF) **sans travaux d'électricité et sans maintenance**
- Etat de l'installation intérieure de l'électricité dans les établissements mettant en oeuvre des courants électriques
- Audit sécurité piscine
- Evaluation immobilière
- Evaluation des risques pour la sécurité des travailleurs
- Diagnostic légionnelle
- Diagnostic incendie
- Diagnostic électricité dans le cadre du Télétravail
- Elaboration de plans et croquis en phase APS, **à l'exclusion de toute activité de conception**
- Etablissement d'états descriptifs de division (calcul de millième de copropriété)
- Diagnostic de décence du logement
- Expertise judiciaire et para judiciaire
- Expertise extra juridictionnelle
- Contrôle des combles
- Etat des lieux des biens neuf

- Diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments (certification Amiante avec mention + attestation de formation Diagnostic des déchets PEMD)
- Prise de photos en vue de l'élaboration de visites vidéo en 360, **à l'exclusion de prises de vue au moyen de drônes**
- Délivrance de certificats de luminosité par utilisation de l'application SOLEN
- DPE pour l'obtention d'un Prêt à Taux Zéro
- Repérage Amiante dans le Ferroviaire
- Repérage Amiante dans le Maritime
- Document d'information du Plan d'Exposition au Bruit des Aérodromes dit PEB
- Vérification des installations électriques au sein des Etablissements recevant des Travailleurs (ERT), des ERP et des IGH (AC personne morale + F diagnostiqueur)
- Bilan aéraulique prévisionnel et vérification sur chantier (F sous-section 4 Amiante + F aéraulique de chantier)
- Qualité de l'Air Intérieur

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est fixé à :
2 000 000 € par sinistre et 3 000 000 € par année d'assurance.

LA PRESENTE ATTESTATION EST VALABLE POUR LA PERIODE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023 INCLUS SOUS RESERVE DES POSSIBILITES DE SUSPENSION OU DE RESILIATION EN COURS D'ANNEE D'ASSURANCE POUR LES CAS PREVUS PAR LE CODE DES ASSURANCES OU PAR LE CONTRAT.

LA PRESENTE ATTESTATION NE PEUT ENGAGER L'ASSUREUR AU DELA DES LIMITES, DES CLAUSES ET DES CONDITIONS DU CONTRAT AUXQUELLES ELLE SE REFERE.

Fait à NANTERRE le 21/12/2022
Pour servir et valoir ce que de droit.
POUR L'ASSUREUR :
LSN, par délégation de signature :

LSN Assurances
39 rue Mstislav Rostropovitch
CS 40020 - 75017 PARIS
RCS Paris 388 123 069 - N°ORIAS 07 000 473