DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES

Référence : **56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25**

Le 21/10/2025



Bien :	**Bâtiment**
Adresse :	**70 route de Sainte Anne** **56000 VANNES**
Numéro de lot :	
Référence Cadastrale :	**NC**

PROPRIETAIRE	DEMANDEUR
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 70 route de Sainte Anne 56000 VANNES	CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 70 route de Sainte Anne 56000 VANNES

Date de visite : **09/10/2025**
Opérateur de repérage : **PELE Jean-Christian**

Page de garde

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Arrêté du 16/07/2019
R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 Norme NF X 46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	**56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25 A**
Propriétaire	**CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES**
Donneur d'ordre	**CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES**
Adresse de l'immeuble	**70 route de Sainte Anne - - 56000 VANNES**
Bâtiment ou installation	**Bâtiment**
Date de la commande	**27/08/2025**
La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage	**09/10/2025**
Date d'émission du rapport de repérage	**21/10/2025**
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	**Voir programme de travaux.**

Signataire du rapport

Signature et Visa

SAS ELIBAT
14 rue Ella Maillart 56000 VANNES
Tél: 02.97.40.42.32
email: elibat56@elibat.pro
APE 7120B - SIRET 521 671 065 00063
N° TVA FR75521671065 - Capital 20 000€

Opérateur de repérage :

PELE Jean-Christian
ELIBAT
Le **21/10/2025**

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés

référence du prélèvement	Matériaux ou produits	N° du local	Localisation	Etage	(Sondage) Référence	Référence (ZPSO)
P095	Fibrociment	4	S14 Chaufferie	S/Sol		Z050

Commentaires : Le repérage a été établi sans moyen de destruction lourd, nous restons à votre disposition pour des analyses complémentaires si lors des travaux des matériaux ou des produits susceptibles de contenir de l'amiante sont découverts et rendu accessibles.

Investigations approfondies complémentaires et moyens à mettre en œuvre

Néant

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT 1

CONCLUSIONS 1

DESCRIPTION DE LA MISSION 4

OBJET DE LA MISSION : 4

IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES : 4

IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE : 4

IDENTIFICATION DU BATIMENT CONCERNE : 4

PROGRAMME DE TRAVAUX 4

CADRE DE LA MISSION DE REPERAGE 5

PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) : 5

PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES / LOCAUX A INVESTIGUER 5

PROGRAMME DE REPERAGE 7

RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES 7

CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 7

DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE 7

ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020 7

CONDITIONS D'INACCESSIBILITE OU D'IMPOSSIBILITE DE REALISER DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES 7

LISTE DES ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGES 7

RESULTATS DU REPERAGE 25

RESULTATS DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE : 25

LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES 26

RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE 40

ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION 41

ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS 91

ANNEXE : PROCES VERBAUX D'ANALYSE 102

ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE 126

ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE 127

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble :	**CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES**
Demeurant :	**70 route de Sainte Anne 56000 VANNES**
Représenté par :	**Monsieur LE STRAT Mickaël**
Commanditaire du repérage :	**CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES**
Opérateur ayant réalisé le repérage :	**M. PELE Jean-Christian**
Nom et adresse de l'entreprise :	**ELIBAT 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES**
N° de Siret :	**52167106500022**
RCP-compagnie-n° de police :	**ALLIANZ IARD - 43370182**

1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination :	**70 route de Sainte Anne 56000 VANNES**
Adresse complète :	**70 route de Sainte Anne 56000 VANNES**
Référence Cadastrale :	**NC**

1.4 Identification du Bâtiment concerné :

Date du PC ou date de construction :	Permis de Construire : **Antérieur au 1 juillet 1997**	Construction : **Non communiquée**
Fonction principale du bâtiment :	**Bâtiment**	
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :		

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Intitulé
Les travaux seront décomposés comme suit : -Décloisonnement des bureaux -Curage en plénum des installations obsolètes -Remplacement des luminaires -Remplacement du réseau électrique -Remplacement du réseau de chauffage -Remplacement des sols et revêtements muraux -En comble remplacement du flocage isolant, et intervention sur les équipements techniques (CTA, VMC…)

Commentaires : Le repérage a été établi sans moyen de destruction lourd, nous restons à votre disposition pour des analyses complémentaires si lors des travaux des matériaux ou des produits susceptibles de contenir de l'amiante sont découverts et rendu accessibles.

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

3 Cadre de la mission de repérage

3.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

Parties d'immeuble concernées / Locaux à investiguer

Parties d'immeuble concernées ou Locaux à investiguer	Etage	N° du local
Dgt 034	S/Sol	1
Archives S05	S/Sol	2
Réserve S06	S/Sol	3
S14 Chaufferie	S/Sol	4
SAS	RDC	5
Dgt n°1	RDC	6
R34 Action Sociale	RDC	7
R34b Service prestation des sites	RDC	8
R35 Courrier	RDC	9
R35b/R36 Bureau	RDC	10
R37 Responsable service Prestation	RDC	11
Dgt n°2	RDC	12
Vestiaire n°1	RDC	13
Vestiaire n°2	RDC	14
WC Hommes	RDC	15
WC Femmes	RDC	16
R39 Gestion tech	RDC	17
Rgt R39	RDC	18
R41 CE	RDC	19
R43 Formation	RDC	20
R43b Imprimerie	RDC	21
R43 Bis Imprimerie	RDC	22
Dgt n°3	RDC	23
ESC RDC B	RDC	24
R42 Contrôleurs	RDC	25
R40 Comptable	RDC	26
R38 Contrôle qualité	RDC	27
Rgt	RDC	28
Dgt n°4	1er	29
108 Action sociale	1er	30
104 Salle de réunion	1er	31
SAS	1er	32
102 b Contrôleur	1er	33
102 Unité aide financière	1er	34
103 Conseillère technique	1er	35
105 Conseillère tech	1er	36
106 Conseillère tech	1er	37
Dgt n°5	1er	38
Vestiaire n°3	1er	39

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

Parties d'immeuble concernées ou Locaux à investiguer	Etage	N° du local
Vestiaire n°4	1er	40
WC Hommes	1er	41
WC Femmes	1er	42
109 Ressources Hum.	1er	43
111 Ressources Hum	1er	44
111b Anim V Sociale	1er	45
113b Maitrise des risques	1er	46
113 Conseil Thema	1er	47
115 Pôle Logistique	1er	48
117 Bureau	1er	49
Escalier	1er	50
116 Pôle Budgétaire	1er	51
114 Pôle budgétaire	1er	52
112 Bis	1er	53
Gest. Immo	1er	54
110 Action sociale	1er	55
PHOTO	1er	56
LENTRET	1er	57
Dgt n°6	2ème	58
206 Directrice	2ème	59
204 Secrétariat de direction	2ème	60
202 Salle conseil	2ème	61
203 Salle commission	2ème	62
207 Salle visio	2ème	63
209 Attaché de direction	2ème	64
Dgt n°7	2ème	65
Vestiaire n°5	2ème	66
Vestiaire n°6	2ème	67
WC Hommes	2ème	68
WC Femmes	2ème	69
Photocopie	2ème	70
209 Président	2ème	71
211 Salle de réunion	2ème	72
211 Bis RH	2ème	73
213 SAG	2ème	74
215 Fonde de Pouvoir	2ème	75
217 Secrétariat	2ème	76
219 Responsable unité	2ème	77
221 Svice comptable	2ème	78
220 Pole ASF	2ème	79
218 Resp. pôle ASF	2ème	80
216 Communication	2ème	81
WC Hommes	2ème	82

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

Parties d'immeuble concernées ou Locaux à investiguer	Etage	N° du local
WC Femmes	2ème	83
Escalier	2ème	84
214 Agent comptable	2ème	85
212 Directrice adjointe	2ème	86
210 Sous direction ressources	2ème	87
Combles n°1 (accès dgt 7)	3ème	88
Combles n°2	3ème	89

Programme de repérage

Liste des composants et parties de composants à inspecter découlant du programme des travaux, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 :

3.2 Rapports précédemment réalisés

Néant

4 Conditions de réalisation du repérage

4.1 Dates et Nature des visites sur site

Date	Objet
09/10/2025	Visite des lieux; prélèvements
10/10/2025	Visite des lieux; prélèvements
21/10/2025	Visite des lieux; prélèvements.

4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

4.3 Conditions d'inaccessibilité ou d'impossibilité de réaliser des investigations approfondies

Néant

4.4 Liste des Zones présentant des Similitudes d'Ouvrages

Dans le cadre de la mission de repérage, l'opérateur de repérage a défini les Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrages suivantes :

Z001 : Sol Colle de carrelage+Ragréage (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Dgt 034	Sol	Colle de carrelage+Ragréage	P001

Z002 : Faïence Colle de Faience (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Dgt 034	Faïence	Colle de Faience	P002

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

Z003 : Mur porteur Enduit Plâtre peinture (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Dgt 034	Mur porteur	Enduit Plâtre peinture	P003

Z004 : Plafond Enduit plâtre (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Dgt 034	Plafond	Enduit plâtre	P004

Z005 : Sol Ragréage+Peinture (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Réserve S06	Sol	Ragréage+Peinture	P005

Z006 : Plafond Flocage (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Archives S05	Plafond	Flocage	P010
Réserve S06	Plafond	Flocage	P006

Z007 : Mur/Poteaux/Poutres Enduit peinture (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Archives S05	Mur/Poteaux/Poutres	Enduit peinture	P009
Réserve S06	Mur/Poteaux/Poutres	Enduit peinture	P007

Z008 : Sol Ragréage+Peinture (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Archives S05	Sol	Ragréage+Peinture	P008

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

Z009 : Mur périphérique Enduit Plâtre Tapisserie (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Dgt n°1	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	P011-ZPSO
R34 Action Sociale	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	P011
R34b Service prestation des sites	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	P011-ZPSO
R35 Courrier	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	P011-ZPSO
R35b/R36 Bureau	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	P012
R37 Responsable service Prestation	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	P011-ZPSO
R39 Gestion tech	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	P011-ZPSO
R41 CE	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	P028
R43 Formation	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	P011-ZPSO
R43b Imprimerie	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	P011-ZPSO
R43 Bis Imprimerie	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	P011-ZPSO
R42 Contrôleurs	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	P038
R40 Comptable	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	P011-ZPSO
R38 Contrôle qualité	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	P011-ZPSO

Z010 : Mur porteur Enduit plâtre tapisserie (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Dgt n°1	Mur porteur	Enduit plâtre tapisserie	P013
Dgt n°2	Mur porteur	Enduit plâtre tapisserie	P022
Vestiaire n°1	Mur porteur	Enduit plâtre tapisserie	P013-ZPSO
Vestiaire n°2	Mur porteur	Enduit plâtre tapisserie	P013-ZPSO
R39 Gestion tech	Mur porteur	Enduit plâtre tapisserie	P041
R43 Bis Imprimerie	Mur porteur	Enduit plâtre tapisserie	P013-ZPSO
Dgt n°3	Mur porteur	Enduit plâtre tapisserie	P034
R42 Contrôleurs	Mur porteur	Enduit plâtre tapisserie	P039
R38 Contrôle qualité	Mur porteur	Enduit plâtre tapisserie	P013-ZPSO
Rgt	Mur porteur	Enduit plâtre tapisserie	P013-ZPSO

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

Z011 : Poteaux Enduit Plâtre peinture (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Dgt n°1	Poteaux n°2	Enduit Plâtre peinture	P025
	Poteaux n°1	Enduit Plâtre peinture	P014

Z012 : Sol Moquette + Colle + ragréage (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Dgt n°1	Sol	Moquette + Colle + ragréage	P015

Z013 : Sol Revêtement PVC + ragréage (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
R34 Action Sociale	Sol	Revêtement PVC + ragréage	P016-ZPSO
R34b Service prestation des sites	Sol	Revêtement PVC + ragréage	P016-ZPSO
R35b/R36 Bureau	Sol	Revêtement PVC + ragréage	P016-ZPSO
R37 Responsable service Prestation	Sol	Revêtement PVC + ragréage	P016
R39 Gestion tech	Sol	Revêtement PVC + ragréage	P016-ZPSO
Rgt R39	Sol	Revêtement PVC + ragréage	P016-ZPSO
R41 CE	Sol	Revêtement PVC + ragréage	P016-ZPSO
R43 Formation	Sol	Revêtement PVC + ragréage	P016-ZPSO
R43b Imprimerie	Sol	Revêtement PVC + ragréage	P016-ZPSO
R43 Bis Imprimerie	Sol	Revêtement PVC + ragréage	P030
R42 Contrôleurs	Sol	Revêtement PVC + ragréage	P040
R40 Comptable	Sol	Revêtement PVC + ragréage	P016-ZPSO
R38 Contrôle qualité	Sol	Revêtement PVC + ragréage	P016-ZPSO
Rgt	Sol	Revêtement PVC + ragréage	P026

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

Z014 : Plafond Panneaux de faux-plafond (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Dgt 034	Plafond	Panneaux de faux-plafond	P044
Dgt n°1	Plafond	Panneaux de faux-plafond	P017
R34 Action Sociale	Plafond	Panneaux de faux-plafond	P017-ZPSO
R34b Service prestation des sites	Plafond	Panneaux de faux-plafond	P017-ZPSO
R37 Responsable service Prestation	Plafond	Panneaux de faux-plafond	P017-ZPSO
Vestiaire n°1	Plafond	Panneaux de faux-plafond	P017-ZPSO
Vestiaire n°2	Plafond	Panneaux de faux-plafond	P017-ZPSO
WC Hommes	Plafond	Panneaux de faux-plafond	P017-ZPSO
WC Femmes	Plafond	Panneaux de faux-plafond	P017-ZPSO
R39 Gestion tech	Plafond	Panneaux de faux-plafond	P017-ZPSO
Rgt R39	Plafond	Panneaux de faux-plafond	P017-ZPSO
R41 CE	Plafond	Panneaux de faux-plafond	P017-ZPSO
R43 Formation	Plafond	Panneaux de faux-plafond	P017-ZPSO
R42 Contrôleurs	Plafond	Panneaux de faux-plafond	P017-ZPSO
R40 Comptable	Plafond	Panneaux de faux-plafond	P017-ZPSO
108 Action sociale	Plafond	Panneaux de faux-plafond	P017-ZPSO
104 Salle de réunion	Plafond	Panneaux de faux-plafond	P017-ZPSO
102 Unité aide financière	Plafond	Panneaux de faux-plafond	P017-ZPSO
106 Conseillère tech	Plafond	Panneaux de faux-plafond	P017-ZPSO
Vestiaire n°3	Plafond	Panneaux de faux-plafond	P017-ZPSO
Vestiaire n°4	Plafond	Panneaux de faux-plafond	P017-ZPSO
WC Hommes	Plafond	Panneaux de faux-plafond	P017-ZPSO
WC Femmes	Plafond	Panneaux de faux-plafond	P017-ZPSO
109 Ressources Hum.	Plafond	Panneaux de faux-plafond	P017-ZPSO
111 Ressources Hum	Plafond	Panneaux de faux-plafond	P017-ZPSO
111b Anim V Sociale	Plafond	Panneaux de faux-plafond	P017-ZPSO
113b Maitrise des risques	Plafond	Panneaux de faux-plafond	P017-ZPSO
113 Conseil Thema	Plafond	Panneaux de faux-plafond	P017-ZPSO
115 Pôle Logistique	Plafond	Panneaux de faux-plafond	P017-ZPSO
117 Bureau	Plafond	Panneaux de faux-plafond	P017-ZPSO

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
116 Pôle Budgétaire	Plafond	Panneaux de faux-plafond	P017-ZPSO
114 Pôle budgétaire	Plafond	Panneaux de faux-plafond	P017-ZPSO
112 Bis	Plafond	Panneaux de faux-plafond	P017-ZPSO
Gest. Immo	Plafond	Panneaux de faux-plafond	P017-ZPSO
110 Action sociale	Plafond	Panneaux de faux-plafond	P017-ZPSO
LENTRET	Plafond	Panneaux de faux-plafond	P017-ZPSO
Vestiaire n°5	Plafond	Panneaux de faux-plafond	P017-ZPSO
Vestiaire n°6	Plafond	Panneaux de faux-plafond	P017-ZPSO
WC Hommes	Plafond	Panneaux de faux-plafond	P017-ZPSO
209 Président	Plafond	Panneaux de faux-plafond	P017-ZPSO
211 Salle de réunion	Plafond	Panneaux de faux-plafond	P017-ZPSO
211 Bis RH	Plafond	Panneaux de faux-plafond	P017-ZPSO
213 SAG	Plafond	Panneaux de faux-plafond	P017-ZPSO
215 Fonde de Pouvoir	Plafond	Panneaux de faux-plafond	P017-ZPSO
217 Secrétariat	Plafond	Panneaux de faux-plafond	P017-ZPSO
219 Responsable unité	Plafond	Panneaux de faux-plafond	P017-ZPSO
221 Svice comptable	Plafond	Panneaux de faux-plafond	P017-ZPSO
216 Communication	Plafond	Panneaux de faux-plafond	P017-ZPSO
WC Hommes	Plafond	Panneaux de faux-plafond	P017-ZPSO
WC Femmes	Plafond	Panneaux de faux-plafond	P017-ZPSO
214 Agent comptable	Plafond	Panneaux de faux-plafond	P017-ZPSO
212 Directrice adjointe	Plafond	Panneaux de faux-plafond	P017-ZPSO
210 Sous direction ressources	Plafond	Panneaux de faux-plafond	P017-ZPSO

Z015 : Sol Revêtement de sol souple + Colle + ragréage (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
R35 Courrier	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P018

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

Z016 : Sol Colle de carrelage (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Dgt n°2	Sol	Colle de carrelage	P019-ZPSO
Vestiaire n°1	Sol	Colle de carrelage	P019
Vestiaire n°2	Sol	Colle de carrelage	P019-ZPSO
WC Hommes	Sol	Colle de carrelage	P019-ZPSO
WC Femmes	Sol	Colle de carrelage	P019-ZPSO

Z017 : Plinthes Colle de Plinthes (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Dgt n°2	Plinthes	Colle de Plinthes	P020-ZPSO
Vestiaire n°1	Plinthes	Colle de Plinthes	P020
Vestiaire n°2	Plinthes	Colle de Plinthes	P020-ZPSO
WC Hommes	Plinthes	Colle de Plinthes	P020-ZPSO
WC Femmes	Plinthes	Colle de Plinthes	P020-ZPSO

Z018 : Faïence Colle de Faïence (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
WC Hommes	Faïence	Colle de Faïence	P021
WC Femmes	Faïence	Colle de Faïence	P021-ZPSO

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

Z019 : Murs et cloisons Enduit bande calicot (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Dgt n°2	Murs et cloisons	Enduit bande calicot	P023
R43b Imprimerie	Murs et cloisons	Enduit bande calicot	P023-ZPSO
R43 Bis Imprimerie	Murs et cloisons	Enduit bande calicot	P031
R42 Contrôleurs	Murs et cloisons	Enduit bande calicot	P023-ZPSO
R38 Contrôle qualité	Murs et cloisons	Enduit bande calicot	P043
Rgt	Murs et cloisons	Enduit bande calicot	P027
104 Salle de réunion	Murs et cloisons	Enduit bande calicot	P047
Dgt n°5	Murs et cloisons	Enduit bande calicot	P054
116 Pôle Budgétaire	Murs et cloisons	Enduit bande calicot	P023-ZPSO
110 Action sociale	Murs et cloisons	Enduit bande calicot	P062
PHOTO	Murs et cloisons	Enduit bande calicot	P023-ZPSO
LENTRET	Murs et cloisons	Enduit bande calicot	P067

Z020 : Porte coupe-feu Joint (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Dgt n°2	Porte coupe-feu	Joint	P024

Z021 : Sol Moquette + Colle + ragréage (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
R41 CE	Sol	Moquette + Colle + ragréage	P029

Z022 : Sol Colle de carrelage (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Dgt n°3	Sol	Colle de carrelage	P032

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

Z023 : Plinthes Colle de Plinthes (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Dgt n°3	Plinthes	Colle de Plinthes	P033

Z024 : Sol Revêtement de sol souple + Colle + ragréage (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
ESC RDC B	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P035
Escalier	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P035-ZPSO
Escalier	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P035-ZPSO

Z025 : Mur porteur Enduit Plâtre peinture (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
ESC RDC B	Mur porteur	Enduit Plâtre peinture	P036
Escalier	Mur porteur	Enduit Plâtre peinture	P036-ZPSO
Escalier	Mur porteur	Enduit Plâtre peinture	P087

Z026 : Plafond Enduit Plâtre peinture (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
ESC RDC B	Plafond	Enduit Plâtre peinture	P037
Escalier	Plafond	Enduit Plâtre peinture	P037-ZPSO
Escalier	Plafond	Enduit Plâtre peinture	P088

Z027 : Doublage porteur Enduit plâtre peinture et calicot (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Rgt R39	Doublage porteur	Enduit plâtre peinture et calicot	P042

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

Z028 : Sol Revêtement PVC + ragréage (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
108 Action sociale	Sol	Revêtement PVC + ragréage	P045-ZPSO
104 Salle de réunion	Sol	Revêtement PVC + ragréage	P045-ZPSO
SAS	Sol	Revêtement PVC + ragréage	P045-ZPSO
102 b Contrôleur	Sol	Revêtement PVC + ragréage	P045-ZPSO
102 Unité aide financière	Sol	Revêtement PVC + ragréage	P045-ZPSO
103 Conseillère technique	Sol	Revêtement PVC + ragréage	P045
105 Conseillère tech	Sol	Revêtement PVC + ragréage	P045-ZPSO
106 Conseillère tech	Sol	Revêtement PVC + ragréage	P045-ZPSO
109 Ressources Hum.	Sol	Revêtement PVC + ragréage	P058
111 Ressources Hum	Sol	Revêtement PVC + ragréage	P045-ZPSO
111b Anim V Sociale	Sol	Revêtement PVC + ragréage	P045-ZPSO
113b Maitrise des risques	Sol	Revêtement PVC + ragréage	P045-ZPSO
113 Conseil Thema	Sol	Revêtement PVC + ragréage	P063
115 Pôle Logistique	Sol	Revêtement PVC + ragréage	P045-ZPSO
117 Bureau	Sol	Revêtement PVC + ragréage	P045-ZPSO
116 Pôle Budgétaire	Sol	Revêtement PVC + ragréage	P045-ZPSO
114 Pôle budgétaire	Sol	Revêtement PVC + ragréage	P045-ZPSO
112 Bis	Sol	Revêtement PVC + ragréage	P045-ZPSO
Gest. Immo	Sol	Revêtement PVC + ragréage	P045-ZPSO
110 Action sociale	Sol	Revêtement PVC + ragréage	P045-ZPSO
PHOTO	Sol	Revêtement PVC + ragréage	P045-ZPSO

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

Z029 : Mur périphérique Enduit Plâtre Tapisserie (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
108 Action sociale	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	P046-ZPSO
104 Salle de réunion	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	P046-ZPSO
102 b Contrôleur	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	P046-ZPSO
102 Unité aide financière	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	P046-ZPSO
103 Conseillère technique	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	P046
105 Conseillère tech	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	P046-ZPSO
106 Conseillère tech	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	P046-ZPSO
109 Ressources Hum.	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	P059
111 Ressources Hum	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	P046-ZPSO
111b Anim V Sociale	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	P046-ZPSO
113b Maitrise des risques	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	P046-ZPSO
113 Conseil Thema	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	P046-ZPSO
115 Pôle Logistique	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	P046-ZPSO
117 Bureau	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	P046-ZPSO
116 Pôle Budgétaire	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	P066
114 Pôle budgétaire	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	P046-ZPSO
112 Bis	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	P046-ZPSO
Gest. Immo	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	P046-ZPSO
110 Action sociale	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	P061

Z030 : Sol Moquette + Colle + ragréage (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Dgt n°4	Sol	Moquette + Colle + ragréage	P048

Z031 : Mur périphérique Enduit Plâtre Tapisserie (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Dgt n°4	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	P049
	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	P064

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

Z032 : Mur porteur Enduit plâtre tapisserie (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Dgt n°4	Mur porteur	Enduit plâtre tapisserie	P050
Dgt n°5	Mur porteur	Enduit plâtre tapisserie	P053
Vestiaire n°3	Mur porteur	Enduit plâtre tapisserie	P050-ZPSO
Vestiaire n°4	Mur porteur	Enduit plâtre tapisserie	P050-ZPSO
109 Ressources Hum.	Mur porteur	Enduit plâtre tapisserie	P060
116 Pôle Budgétaire	Mur porteur	Enduit plâtre tapisserie	P065

Z033 : Poteaux Enduit Plâtre peinture (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Dgt n°4	Poteaux n°1	Enduit Plâtre peinture	P051
	Poteaux n°2	Enduit Plâtre peinture	P052
Dgt n°6	Poteaux	Enduit Plâtre peinture	P051-ZPSO
202 Salle conseil	Poteaux	Enduit Plâtre peinture	P071

Z034 : Plinthes Colle de Plinthes (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Dgt n°5	Plinthes	Colle de Plinthes	P056-ZPSO
Vestiaire n°3	Plinthes	Colle de Plinthes	P056-ZPSO
Vestiaire n°4	Plinthes	Colle de Plinthes	P056
WC Hommes	Plinthes	Colle de Plinthes	P056-ZPSO
WC Femmes	Plinthes	Colle de Plinthes	P056-ZPSO

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

Z035 : Sol Colle de carrelage (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Dgt n°5	Sol	Colle de carrelage	P055-ZPSO
Vestiaire n°3	Sol	Colle de carrelage	P055-ZPSO
Vestiaire n°4	Sol	Colle de carrelage	P055
WC Hommes	Sol	Colle de carrelage	P055-ZPSO
WC Femmes	Sol	Colle de carrelage	P055-ZPSO

Z036 : Faïence Colle de Faïence (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
WC Hommes	Faïence	Colle de Faïence	P057
WC Femmes	Faïence	Colle de Faïence	P057-ZPSO

Z037 : Sol Revêtement de sol souple + Colle + ragréage (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
LENTRET	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P068

Z038 : Sol Moquette + Colle + ragréage (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Dgt n°6	Sol	Moquette + Colle + ragréage	P069-ZPSO
206 Directrice	Sol	Moquette + Colle + ragréage	P069-ZPSO
202 Salle conseil	Sol	Moquette + Colle + ragréage	P069
203 Salle commission	Sol	Moquette + Colle + ragréage	P069-ZPSO
207 Salle visio	Sol	Moquette + Colle + ragréage	P069-ZPSO
209 Attaché de direction	Sol	Moquette + Colle + ragréage	P069-ZPSO
Photocopie	Sol	Moquette + Colle + ragréage	P069-ZPSO

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

Z039 : Mur périphérique Enduit Plâtre Tapisserie (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
206 Directrice	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	P070-ZPSO
204 Secrétariat de direction	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	P070-ZPSO
202 Salle conseil	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	P070
203 Salle commission	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	P070-ZPSO
207 Salle visio	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	P073
209 Attaché de direction	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	P070-ZPSO
209 Président	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	P070-ZPSO
211 Salle de réunion	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	P082
211 Bis RH	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	P070-ZPSO
213 SAG	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	P070-ZPSO
215 Fonde de Pouvoir	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	P070-ZPSO
217 Secrétariat	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	P070-ZPSO
219 Responsable unité	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	P083
221 Svice comptable	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	P070-ZPSO
220 Pole ASF	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	P070-ZPSO
218 Resp. pôle ASF	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	P070-ZPSO
216 Communication	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	P070-ZPSO
214 Agent comptable	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	P091
212 Directrice adjointe	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	P070-ZPSO
210 Sous direction ressources	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	P070-ZPSO

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

Z040 : Murs et cloisons Enduit bande calicot (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Dgt n°6	Murs et cloisons	Enduit bande calicot	P072-ZPSO
206 Directrice	Murs et cloisons	Enduit bande calicot	P072-ZPSO
204 Secrétariat de direction	Murs et cloisons	Enduit bande calicot	P072-ZPSO
202 Salle conseil	Murs et cloisons	Enduit bande calicot	P072
203 Salle commission	Murs et cloisons	Enduit bande calicot	P072-ZPSO
207 Salle visio	Murs et cloisons	Enduit bande calicot	P072-ZPSO
Dgt n°7	Murs et cloisons	Enduit bande calicot	P076
Photocopie	Murs et cloisons	Enduit bande calicot	P072-ZPSO
209 Président	Murs et cloisons	Enduit bande calicot	P072-ZPSO
219 Responsable unité	Murs et cloisons	Enduit bande calicot	P072-ZPSO
216 Communication	Murs et cloisons	Enduit bande calicot	P072-ZPSO
214 Agent comptable	Murs et cloisons	Enduit bande calicot	P072-ZPSO
210 Sous direction ressources	Murs et cloisons	Enduit bande calicot	P072-ZPSO

Z041 : Mur porteur Enduit plâtre tapisserie (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Dgt n°6	Mur porteur	Enduit plâtre tapisserie	P074
	Mur porteur	Enduit plâtre tapisserie	P085
Dgt n°7	Mur porteur	Enduit plâtre tapisserie	P075
Vestiaire n°5	Mur porteur	Enduit plâtre tapisserie	P074-ZPSO
Vestiaire n°6	Mur porteur	Enduit plâtre tapisserie	P074-ZPSO
209 Président	Mur porteur	Enduit plâtre tapisserie	P074-ZPSO
216 Communication	Mur porteur	Enduit plâtre tapisserie	P074-ZPSO
214 Agent comptable	Mur porteur	Enduit plâtre tapisserie	P074-ZPSO

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

Z042 : Sol Colle de carrelage (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Dgt n°7	Sol	Colle de carrelage	P077-ZPSO
Vestiaire n°5	Sol	Colle de carrelage	P077-ZPSO
Vestiaire n°6	Sol	Colle de carrelage	P077
WC Hommes	Sol	Colle de carrelage	P077-ZPSO
WC Femmes	Sol	Colle de carrelage	P077-ZPSO
WC Hommes	Sol	Colle de carrelage	P077-ZPSO
WC Femmes	Sol	Colle de carrelage	P077-ZPSO

Z043 : Plinthes Colle de Plinthes (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Dgt n°7	Plinthes	Colle de Plinthes	P078-ZPSO
Vestiaire n°5	Plinthes	Colle de Plinthes	P078-ZPSO
Vestiaire n°6	Plinthes	Colle de Plinthes	P078
WC Hommes	Plinthes	Colle de Plinthes	P078-ZPSO
WC Femmes	Plinthes	Colle de Plinthes	P078-ZPSO
WC Hommes	Plinthes	Colle de Plinthes	P078-ZPSO
WC Femmes	Plinthes	Colle de Plinthes	P078-ZPSO

Z044 : Faïence Colle de Faïence (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
WC Hommes	Faïence	Colle de Faïence	P079
WC Femmes	Faïence	Colle de Faïence	P079-ZPSO
WC Hommes	Faïence	Colle de Faïence	P086
WC Femmes	Faïence	Colle de Faïence	P079-ZPSO

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

Z045 : Plafond Enduit plâtre bande calicot (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Dgt n°6	Plafond	Enduit plâtre bande calicot	P080
	Plafond	Enduit plâtre bande calicot	P089

Z046 : Sol Revêtement PVC + ragréage (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
209 Président	Sol	Revêtement PVC + ragréage	P081
211 Salle de réunion	Sol	Revêtement PVC + ragréage	P081-ZPSO
211 Bis RH	Sol	Revêtement PVC + ragréage	P081-ZPSO
213 SAG	Sol	Revêtement PVC + ragréage	P081-ZPSO
215 Fonde de Pouvoir	Sol	Revêtement PVC + ragréage	P081-ZPSO
217 Secrétariat	Sol	Revêtement PVC + ragréage	P081-ZPSO
219 Responsable unité	Sol	Revêtement PVC + ragréage	P084
221 Svice comptable	Sol	Revêtement PVC + ragréage	P081-ZPSO
220 Pole ASF	Sol	Revêtement PVC + ragréage	P081-ZPSO
218 Resp. pôle ASF	Sol	Revêtement PVC + ragréage	P081-ZPSO
216 Communication	Sol	Revêtement PVC + ragréage	P081-ZPSO
214 Agent comptable	Sol	Revêtement PVC + ragréage	P090
212 Directrice adjointe	Sol	Revêtement PVC + ragréage	P081-ZPSO
210 Sous direction ressources	Sol	Revêtement PVC + ragréage	P081-ZPSO

Z047 : Plafond Flocage (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
S14 Chaufferie	Plafond	Flocage	P092

Z048 : Porte Peinture (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
S14 Chaufferie	Porte	Peinture	P093

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

Z049 : Porte garniture int. Enduit plâtreux (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
S14 Chaufferie	Porte garniture int.	Enduit plâtreux	P094

Z050 : Conduit Fibrociment (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
S14 Chaufferie	Conduit	Fibrociment	P095

Z051 : Porte Joint (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
S14 Chaufferie	Porte	Joint	P096

Z052 : Isolant Isolant (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Combles n°1 (accès dgt 7)	Isolant	Isolant	P097
Combles n°2	Isolant	Isolant	P099

Z053 : Isolant Isolant (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Combles n°1 (accès dgt 7)	Isolant	Isolant	P098
Combles n°2	Isolant	Isolant	P098-ZPSO

Z054 : Cloisons Enduit de rebouchage (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Combles n°2	Cloisons	Enduit de rebouchage	P100

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

5 Résultats du repérage

5.1 Résultats de l'Analyse Documentaire :

Titre
Programme de travaux

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

5.2 Liste des matériaux et produits repérés

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimation de la quantité
Dgt 034	S/Sol	Plafond	Plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P004)	**Non**	
		Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P044)	**Non**	
		Sol	Sol	Colle de carrelage+Ragréage	Résultat d'analyse (P001)	**Non**	
		Toutes zones	Mur porteur	Enduit Plâtre peinture	Résultat d'analyse (P003)	**Non**	
		Toutes zones	Faïence	Colle de Faience	Résultat d'analyse (P002)	**Non**	
Archives S05	S/Sol	Plafond	Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P010)	**Non**	
		Sol	Sol	Ragréage+Peinture	Résultat d'analyse (P008)	**Non**	
		Toutes zones	Mur/Poteaux/Poutres	Enduit peinture	Résultat d'analyse (P009)	**Non**	
Réserve S06	S/Sol	Sol	Sol	Ragréage+Peinture	Résultat d'analyse (P005)	**Non**	
		Plafond	Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P006)	**Non**	
		Toutes zones	Mur/Poteaux/Poutres	Enduit peinture	Résultat d'analyse (P007)	**Non**	
S14 Chaufferie	S/Sol	Plafond	Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P092)	**Non**	
		Porte d'entrée	Porte garniture int.	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P094)	**Non**	
		Porte d'entrée	Porte	Joint	Résultat d'analyse (P096)	**Non**	
		Porte d'entrée	Porte	Peinture	Résultat d'analyse (P093)	**Non**	
		Plafond/Sol	Conduit	Fibrociment	Résultat d'analyse (P095)	**Oui**	10 ml
Dgt n°1	RDC	Toutes zones	Mur porteur	Enduit plâtre tapisserie	Résultat d'analyse (P013)	**Non**	
		Toutes zones	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	Résultat d'analyse (P011-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Poteaux n°2	Enduit Plâtre peinture	Résultat d'analyse (P025)	**Non**	
		Toutes zones	Poteaux n°1	Enduit Plâtre peinture	Résultat d'analyse (P014)	**Non**	
		Sol	Sol	Moquette + Colle + ragréage	Résultat d'analyse (P015)	**Non**	
		Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P017)	**Non**	
		Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
R34 Action Sociale	RDC	Toutes zones	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	Résultat d'analyse (P011)	**Non**	
		Plafond	Plafond	Panneaux de faux-	Résultat d'analyse	**Non**	

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimation de la quantité
				plafond	(P017-ZPSO)		
		Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		Sol	Sol	Revêtement PVC + ragréage	Résultat d'analyse (P016-ZPSO)	**Non**	
R34b Service prestation des sites	RDC	Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)	**Non**	
		Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		Toutes zones	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	Résultat d'analyse (P011-ZPSO)	**Non**	
		Sol	Sol	Revêtement PVC + ragréage	Résultat d'analyse (P016-ZPSO)	**Non**	
R35 Courrier	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	Résultat d'analyse (P018)	**Non**	
		Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		Toutes zones	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	Résultat d'analyse (P011-ZPSO)	**Non**	
R35b/R36 Bureau	RDC	Toutes zones	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	Résultat d'analyse (P012)	**Non**	
		Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		Sol	Sol	Revêtement PVC + ragréage	Résultat d'analyse (P016-ZPSO)	**Non**	
R37 Responsable service Prestation	RDC	Sol	Sol	Revêtement PVC + ragréage	Résultat d'analyse (P016)	**Non**	
		Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)	**Non**	
		Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		Toutes zones	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	Résultat d'analyse (P011-ZPSO)	**Non**	
Dgt n°2	RDC	Toutes zones	Mur porteur	Enduit plâtre tapisserie	Résultat d'analyse (P022)	**Non**	
		Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		Sol	Sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P019-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Plinthes	Colle de Plinthes	Résultat d'analyse (P020-ZPSO)	**Non**	
		D	Murs et cloisons	Enduit bande calicot	Résultat d'analyse (P023)	**Non**	
		C	Porte coupe-feu	Joint	Résultat d'analyse (P024)	**Non**	
Vestiaire n°1	RDC	Sol	Sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P019)	**Non**	

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimation de la quantité
		Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Mur porteur	Enduit plâtre tapisserie	Résultat d'analyse (P013-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Plinthes	Colle de Plinthes	Résultat d'analyse (P020)	**Non**	
Vestiaire n°2	RDC	Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)	**Non**	
		Sol	Sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P019-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Plinthes	Colle de Plinthes	Résultat d'analyse (P020-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Mur porteur	Enduit plâtre tapisserie	Résultat d'analyse (P013-ZPSO)	**Non**	
WC Hommes	RDC	Toutes zones	Faïence	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P021)	**Non**	
		Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		Sol	Sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P019-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Plinthes	Colle de Plinthes	Résultat d'analyse (P020-ZPSO)	**Non**	
		Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)	**Non**	
WC Femmes	RDC	Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		Sol	Sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P019-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Faïence	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P021-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Plinthes	Colle de Plinthes	Résultat d'analyse (P020-ZPSO)	**Non**	
		Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)	**Non**	
R39 Gestion tech	RDC	Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		Sol	Sol	Revêtement PVC + ragréage	Résultat d'analyse (P016-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	Résultat d'analyse (P011-ZPSO)	**Non**	
		BEF	Mur porteur	Enduit plâtre tapisserie	Résultat d'analyse (P041)	**Non**	
		Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)	**Non**	
Rgt R39	RDC	AB	Doublage porteur	Enduit plâtre	Résultat d'analyse	**Non**	

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimation de la quantité
				peinture et calicot	(P042)		
		Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		Sol	Sol	Revêtement PVC + ragréage	Résultat d'analyse (P016-ZPSO)	**Non**	
		Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)	**Non**	
R41 CE	RDC	Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)	**Non**	
		Sol	Sol	Revêtement PVC + ragréage	Résultat d'analyse (P016-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	Résultat d'analyse (P028)	**Non**	
		Sol	Sol	Moquette + Colle + ragréage	Résultat d'analyse (P029)	**Non**	
		Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
R43 Formation	RDC	Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)	**Non**	
		Sol	Sol	Revêtement PVC + ragréage	Résultat d'analyse (P016-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	Résultat d'analyse (P011-ZPSO)	**Non**	
		Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
R43b Imprimerie	RDC	Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		Sol	Sol	Revêtement PVC + ragréage	Résultat d'analyse (P016-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	Résultat d'analyse (P011-ZPSO)	**Non**	
		D	Murs et cloisons	Enduit bande calicot	Résultat d'analyse (P023-ZPSO)	**Non**	
R43 Bis Imprimerie	RDC	AC	Murs et cloisons	Enduit bande calicot	Résultat d'analyse (P031)	**Non**	
		Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		Sol	Sol	Revêtement PVC + ragréage	Résultat d'analyse (P030)	**Non**	
		Toutes zones	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	Résultat d'analyse (P011-ZPSO)	**Non**	
		CD	Mur porteur	Enduit plâtre tapisserie	Résultat d'analyse (P013-ZPSO)	**Non**	
Dgt n°3	RDC	Sol	Sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P032)	**Non**	
		Toutes zones	Mur porteur	Enduit plâtre tapisserie	Résultat d'analyse (P034)	**Non**	
		Toutes zones	Plinthes	Colle de Plinthes	Résultat d'analyse (P033)	**Non**	

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimation de la quantité
		Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
ESC RDC B	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	Résultat d'analyse (P035)	**Non**	
		Toutes zones	Mur porteur	Enduit Plâtre peinture	Résultat d'analyse (P036)	**Non**	
		Plafond	Plafond	Enduit Plâtre peinture	Résultat d'analyse (P037)	**Non**	
R42 Contrôleurs	RDC	Toutes zones	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	Résultat d'analyse (P038)	**Non**	
		Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		Sol	Sol	Revêtement PVC + ragréage	Résultat d'analyse (P040)	**Non**	
		C	Murs et cloisons	Enduit bande calicot	Résultat d'analyse (P023-ZPSO)	**Non**	
		B	Mur porteur	Enduit plâtre tapisserie	Résultat d'analyse (P039)	**Non**	
		Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)	**Non**	
R40 Comptable	RDC	Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		Sol	Sol	Revêtement PVC + ragréage	Résultat d'analyse (P016-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	Résultat d'analyse (P011-ZPSO)	**Non**	
		Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)	**Non**	
R38 Contrôle qualité	RDC	Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		Sol	Sol	Revêtement PVC + ragréage	Résultat d'analyse (P016-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	Résultat d'analyse (P011-ZPSO)	**Non**	
		A	Murs et cloisons	Enduit bande calicot	Résultat d'analyse (P043)	**Non**	
		D	Mur porteur	Enduit plâtre tapisserie	Résultat d'analyse (P013-ZPSO)	**Non**	
Rgt	RDC	Sol	Sol	Revêtement PVC + ragréage	Résultat d'analyse (P026)	**Non**	
		ABD	Murs et cloisons	Enduit bande calicot	Résultat d'analyse (P027)	**Non**	
		C	Mur porteur	Enduit plâtre tapisserie	Résultat d'analyse (P013-ZPSO)	**Non**	
		Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
Dgt n°4	1er	Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne	**Non**	

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimation de la quantité
					contient pas d'amiante		
		Sol	Sol	Moquette + Colle + ragréage	Résultat d'analyse (P048)	**Non**	
		Toutes zones	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	Résultat d'analyse (P049)	**Non**	
		Toutes zones	Mur porteur	Enduit plâtre tapisserie	Résultat d'analyse (P050)	**Non**	
		Toutes zones	Poteaux n°1	Enduit Plâtre peinture	Résultat d'analyse (P051)	**Non**	
		Toutes zones	Poteaux n°2	Enduit Plâtre peinture	Résultat d'analyse (P052)	**Non**	
		Toutes zones	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	Résultat d'analyse (P064)	**Non**	
108 Action sociale	1er	Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		Sol	Sol	Revêtement PVC + ragréage	Résultat d'analyse (P045-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	Résultat d'analyse (P046-ZPSO)	**Non**	
		Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)	**Non**	
104 Salle de réunion	1er	Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		Sol	Sol	Revêtement PVC + ragréage	Résultat d'analyse (P045-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	Résultat d'analyse (P046-ZPSO)	**Non**	
		EF	Murs et cloisons	Enduit bande calicot	Résultat d'analyse (P047)	**Non**	
		Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)	**Non**	
SAS	1er	Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		Sol	Sol	Revêtement PVC + ragréage	Résultat d'analyse (P045-ZPSO)	**Non**	
102 b Contrôleur	1er	Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		Sol	Sol	Revêtement PVC + ragréage	Résultat d'analyse (P045-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	Résultat d'analyse (P046-ZPSO)	**Non**	
102 Unité aide financière	1er	Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		Sol	Sol	Revêtement PVC + ragréage	Résultat d'analyse (P045-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	Résultat d'analyse (P046-ZPSO)	**Non**	
		Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)	**Non**	

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimation de la quantité
103 Conseillère technique	1er	Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		Sol	Sol	Revêtement PVC + ragréage	Résultat d'analyse (P045)	**Non**	
		Toutes zones	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	Résultat d'analyse (P046)	**Non**	
105 Conseillère tech	1er	Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		Sol	Sol	Revêtement PVC + ragréage	Résultat d'analyse (P045-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	Résultat d'analyse (P046-ZPSO)	**Non**	
106 Conseillère tech	1er	Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		Sol	Sol	Revêtement PVC + ragréage	Résultat d'analyse (P045-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	Résultat d'analyse (P046-ZPSO)	**Non**	
		Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)	**Non**	
Dgt n°5	1er	Toutes zones	Mur porteur	Enduit plâtre tapisserie	Résultat d'analyse (P053)	**Non**	
		D	Murs et cloisons	Enduit bande calicot	Résultat d'analyse (P054)	**Non**	
		Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		Sol	Sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P055-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Plinthes	Colle de Plinthes	Résultat d'analyse (P056-ZPSO)	**Non**	
Vestiaire n°3	1er	Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		Sol	Sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P055-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Mur porteur	Enduit plâtre tapisserie	Résultat d'analyse (P050-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Plinthes	Colle de Plinthes	Résultat d'analyse (P056-ZPSO)	**Non**	
		Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)	**Non**	
Vestiaire n°4	1er	Sol	Sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P055)	**Non**	
		Toutes zones	Plinthes	Colle de Plinthes	Résultat d'analyse (P056)	**Non**	
		Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		Toutes zones	Mur porteur	Enduit plâtre tapisserie	Résultat d'analyse (P050-ZPSO)	**Non**	

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimation de la quantité
		Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)	**Non**	
WC Hommes	1er	Toutes zones	Faïence	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P057)	**Non**	
		Sol	Sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P055-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Plinthes	Colle de Plinthes	Résultat d'analyse (P056-ZPSO)	**Non**	
		Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)	**Non**	
WC Femmes	1er	Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		Sol	Sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P055-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Faïence	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P057-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Plinthes	Colle de Plinthes	Résultat d'analyse (P056-ZPSO)	**Non**	
		Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)	**Non**	
109 Ressources Hum.	1er	Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		Sol	Sol	Revêtement PVC + ragréage	Résultat d'analyse (P058)	**Non**	
		Toutes zones	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	Résultat d'analyse (P059)	**Non**	
		B	Mur porteur	Enduit plâtre tapisserie	Résultat d'analyse (P060)	**Non**	
		Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)	**Non**	
111 Ressources Hum	1er	Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		Sol	Sol	Revêtement PVC + ragréage	Résultat d'analyse (P045-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	Résultat d'analyse (P046-ZPSO)	**Non**	
		Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)	**Non**	
111b Anim V Sociale	1er	Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		Sol	Sol	Revêtement PVC + ragréage	Résultat d'analyse (P045-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	Résultat d'analyse (P046-ZPSO)	**Non**	
		Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)	**Non**	
113b Maitrise	1er	Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit	**Non**	

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimation de la quantité
des risques					qui par nature ne contient pas d'amiante		
		Sol	Sol	Revêtement PVC + ragréage	Résultat d'analyse (P045-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	Résultat d'analyse (P046-ZPSO)	**Non**	
		Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)	**Non**	
113 Conseil Thema	1er	Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		Sol	Sol	Revêtement PVC + ragréage	Résultat d'analyse (P063)	**Non**	
		Toutes zones	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	Résultat d'analyse (P046-ZPSO)	**Non**	
		Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)	**Non**	
115 Pôle Logistique	1er	Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		Sol	Sol	Revêtement PVC + ragréage	Résultat d'analyse (P045-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	Résultat d'analyse (P046-ZPSO)	**Non**	
		Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)	**Non**	
117 Bureau	1er	Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		Sol	Sol	Revêtement PVC + ragréage	Résultat d'analyse (P045-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	Résultat d'analyse (P046-ZPSO)	**Non**	
		Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)	**Non**	
Escalier	1er	Plafond	Plafond	Enduit Plâtre peinture	Résultat d'analyse (P037-ZPSO)	**Non**	
		Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	Résultat d'analyse (P035-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Mur porteur	Enduit Plâtre peinture	Résultat d'analyse (P036-ZPSO)	**Non**	
116 Pôle Budgétaire	1er	C	Murs et cloisons	Enduit bande calicot	Résultat d'analyse (P023-ZPSO)	**Non**	
		Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		Sol	Sol	Revêtement PVC + ragréage	Résultat d'analyse (P045-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	Résultat d'analyse (P066)	**Non**	
		B	Mur porteur	Enduit plâtre tapisserie	Résultat d'analyse (P065)	**Non**	
		Plafond	Plafond	Panneaux de faux-	Résultat d'analyse	**Non**	

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimation de la quantité
				plafond	(P017-ZPSO)		
114 Pôle budgétaire	1er	Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		Sol	Sol	Revêtement PVC + ragréage	Résultat d'analyse (P045-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	Résultat d'analyse (P046-ZPSO)	**Non**	
		Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)	**Non**	
112 Bis	1er	Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		Sol	Sol	Revêtement PVC + ragréage	Résultat d'analyse (P045-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	Résultat d'analyse (P046-ZPSO)	**Non**	
		Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)	**Non**	
Gest. Immo	1er	Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		Sol	Sol	Revêtement PVC + ragréage	Résultat d'analyse (P045-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	Résultat d'analyse (P046-ZPSO)	**Non**	
		Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)	**Non**	
110 Action sociale	1er	Sol	Sol	Revêtement PVC + ragréage	Résultat d'analyse (P045-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	Résultat d'analyse (P061)	**Non**	
		Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		B	Murs et cloisons	Enduit bande calicot	Résultat d'analyse (P062)	**Non**	
		Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)	**Non**	
PHOTO	1er	Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		Sol	Sol	Revêtement PVC + ragréage	Résultat d'analyse (P045-ZPSO)	**Non**	
		ABCD	Murs et cloisons	Enduit bande calicot	Résultat d'analyse (P023-ZPSO)	**Non**	
LENTRET	1er	ABCD	Murs et cloisons	Enduit bande calicot	Résultat d'analyse (P067)	**Non**	
		Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	Résultat d'analyse (P068)	**Non**	
		Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimation de la quantité
		Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)	**Non**	
Dgt n°6	2ème	Toutes zones	Mur porteur	Enduit plâtre tapisserie	Résultat d'analyse (P074)	**Non**	
		Sol	Sol	Moquette + Colle + ragréage	Résultat d'analyse (P069-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Murs et cloisons	Enduit bande calicot	Résultat d'analyse (P072-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Poteaux	Enduit Plâtre peinture	Résultat d'analyse (P051-ZPSO)	**Non**	
		Plafond	Plafond	Enduit plâtre bande calicot	Résultat d'analyse (P080)	**Non**	
		Toutes zones	Mur porteur	Enduit plâtre tapisserie	Résultat d'analyse (P085)	**Non**	
		Plafond	Plafond	Enduit plâtre bande calicot	Résultat d'analyse (P089)	**Non**	
206 Directrice	2ème	Sol	Sol	Moquette + Colle + ragréage	Résultat d'analyse (P069-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Murs et cloisons	Enduit bande calicot	Résultat d'analyse (P072-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	Résultat d'analyse (P070-ZPSO)	**Non**	
204 Secrétariat de direction	2ème	Toutes zones	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	Résultat d'analyse (P070-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Murs et cloisons	Enduit bande calicot	Résultat d'analyse (P072-ZPSO)	**Non**	
202 Salle conseil	2ème	Sol	Sol	Moquette + Colle + ragréage	Résultat d'analyse (P069)	**Non**	
		Toutes zones	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	Résultat d'analyse (P070)	**Non**	
		Toutes zones	Poteaux	Enduit Plâtre peinture	Résultat d'analyse (P071)	**Non**	
		ACD	Murs et cloisons	Enduit bande calicot	Résultat d'analyse (P072)	**Non**	
203 Salle commission	2ème	A et B	Murs et cloisons	Enduit bande calicot	Résultat d'analyse (P072-ZPSO)	**Non**	
		Sol	Sol	Moquette + Colle + ragréage	Résultat d'analyse (P069-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	Résultat d'analyse (P070-ZPSO)	**Non**	
207 Salle visio	2ème	Toutes zones	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	Résultat d'analyse (P073)	**Non**	
		B	Murs et cloisons	Enduit bande calicot	Résultat d'analyse (P072-ZPSO)	**Non**	
		Sol	Sol	Moquette + Colle + ragréage	Résultat d'analyse (P069-ZPSO)	**Non**	
209 Attaché de direction	2ème	Sol	Sol	Moquette + Colle + ragréage	Résultat d'analyse (P069-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	Résultat d'analyse (P070-ZPSO)	**Non**	
Dgt n°7	2ème	Toutes zones	Mur porteur	Enduit plâtre tapisserie	Résultat d'analyse (P075)	**Non**	

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimation de la quantité
		D	Murs et cloisons	Enduit bande calicot	Résultat d'analyse (P076)	**Non**	
		Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		Sol	Sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P077-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Plinthes	Colle de Plinthes	Résultat d'analyse (P078-ZPSO)	**Non**	
Vestiaire n°5	2ème	Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		Sol	Sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P077-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Mur porteur	Enduit plâtre tapisserie	Résultat d'analyse (P074-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Plinthes	Colle de Plinthes	Résultat d'analyse (P078-ZPSO)	**Non**	
		Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)	**Non**	
Vestiaire n°6	2ème	Sol	Sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P077)	**Non**	
		Toutes zones	Plinthes	Colle de Plinthes	Résultat d'analyse (P078)	**Non**	
		Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		Toutes zones	Mur porteur	Enduit plâtre tapisserie	Résultat d'analyse (P074-ZPSO)	**Non**	
		Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)	**Non**	
WC Hommes	2ème	Toutes zones	Faïence	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P079)	**Non**	
		Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		Sol	Sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P077-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Plinthes	Colle de Plinthes	Résultat d'analyse (P078-ZPSO)	**Non**	
		Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)	**Non**	
WC Femmes	2ème	Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		Sol	Sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P077-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Faïence	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P079-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Plinthes	Colle de Plinthes	Résultat d'analyse (P078-ZPSO)	**Non**	
Photocopie	2ème	Sol	Sol	Moquette + Colle + ragréage	Résultat d'analyse (P069-ZPSO)	**Non**	
		Toutes	Murs et cloisons	Enduit bande calicot	Résultat d'analyse	**Non**	

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimation de la quantité
		zones			(P072-ZPSO)		
209 Président	2ème	Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)	**Non**	
		Sol	Sol	Revêtement PVC + ragréage	Résultat d'analyse (P081)	**Non**	
		D	Murs et cloisons	Enduit bande calicot	Résultat d'analyse (P072-ZPSO)	**Non**	
		B	Mur porteur	Enduit plâtre tapisserie	Résultat d'analyse (P074-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	Résultat d'analyse (P070-ZPSO)	**Non**	
211 Salle de réunion	2ème	Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)	**Non**	
		Sol	Sol	Revêtement PVC + ragréage	Résultat d'analyse (P081-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	Résultat d'analyse (P082)	**Non**	
211 Bis RH	2ème	Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)	**Non**	
		Sol	Sol	Revêtement PVC + ragréage	Résultat d'analyse (P081-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	Résultat d'analyse (P070-ZPSO)	**Non**	
213 SAG	2ème	Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)	**Non**	
		Sol	Sol	Revêtement PVC + ragréage	Résultat d'analyse (P081-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	Résultat d'analyse (P070-ZPSO)	**Non**	
215 Fonde de Pouvoir	2ème	Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)	**Non**	
		Sol	Sol	Revêtement PVC + ragréage	Résultat d'analyse (P081-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	Résultat d'analyse (P070-ZPSO)	**Non**	
217 Secrétariat	2ème	Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)	**Non**	
		Sol	Sol	Revêtement PVC + ragréage	Résultat d'analyse (P081-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	Résultat d'analyse (P070-ZPSO)	**Non**	
219 Responsable unité	2ème	Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)	**Non**	
		Sol	Sol	Revêtement PVC + ragréage	Résultat d'analyse (P084)	**Non**	
		Toutes zones	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	Résultat d'analyse (P083)	**Non**	
		A	Murs et cloisons	Enduit bande calicot	Résultat d'analyse (P072-ZPSO)	**Non**	
221 Svice comptable	2ème	Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)	**Non**	
		Sol	Sol	Revêtement PVC +	Résultat d'analyse	**Non**	

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimation de la quantité
				ragréage	(P081-ZPSO)		
		Toutes zones	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	Résultat d'analyse (P070-ZPSO)	**Non**	
220 Pole ASF	2ème	Sol	Sol	Revêtement PVC + ragréage	Résultat d'analyse (P081-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	Résultat d'analyse (P070-ZPSO)	**Non**	
218 Resp. pôle ASF	2ème	Sol	Sol	Revêtement PVC + ragréage	Résultat d'analyse (P081-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	Résultat d'analyse (P070-ZPSO)	**Non**	
216 Communication	2ème	Sol	Sol	Revêtement PVC + ragréage	Résultat d'analyse (P081-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	Résultat d'analyse (P070-ZPSO)	**Non**	
		BCF	Murs et cloisons	Enduit bande calicot	Résultat d'analyse (P072-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Mur porteur	Enduit plâtre tapisserie	Résultat d'analyse (P074-ZPSO)	**Non**	
		Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)	**Non**	
WC Hommes	2ème	Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)	**Non**	
		Sol	Sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P077-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Faïence	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P086)	**Non**	
		Toutes zones	Plinthes	Colle de Plinthes	Résultat d'analyse (P078-ZPSO)	**Non**	
WC Femmes	2ème	Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)	**Non**	
		Sol	Sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P077-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Faïence	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P079-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Plinthes	Colle de Plinthes	Résultat d'analyse (P078-ZPSO)	**Non**	
Escalier	2ème	Plafond	Plafond	Enduit Plâtre peinture	Résultat d'analyse (P088)	**Non**	
		Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	Résultat d'analyse (P035-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Mur porteur	Enduit Plâtre peinture	Résultat d'analyse (P087)	**Non**	
214 Agent comptable	2ème	B	Murs et cloisons	Enduit bande calicot	Résultat d'analyse (P072-ZPSO)	**Non**	
		Sol	Sol	Revêtement PVC + ragréage	Résultat d'analyse (P090)	**Non**	
		Toutes zones	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	Résultat d'analyse (P091)	**Non**	
		C	Mur porteur	Enduit plâtre tapisserie	Résultat d'analyse (P074-ZPSO)	**Non**	

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimation de la quantité
		Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)	**Non**	
212 Directrice adjointe	2ème	Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)	**Non**	
		Sol	Sol	Revêtement PVC + ragréage	Résultat d'analyse (P081-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	Résultat d'analyse (P070-ZPSO)	**Non**	
210 Sous direction ressources	2ème	Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)	**Non**	
		Sol	Sol	Revêtement PVC + ragréage	Résultat d'analyse (P081-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Mur périphérique	Enduit Plâtre Tapisserie	Résultat d'analyse (P070-ZPSO)	**Non**	
		D	Murs et cloisons	Enduit bande calicot	Résultat d'analyse (P072-ZPSO)	**Non**	
Combles n°1 (accès dgt 7)	3ème	Combles sol	Isolant	Isolant	Résultat d'analyse (P098)	**Non**	
		gaines	Isolant	Isolant	Résultat d'analyse (P097)	**Non**	
Combles n°2	3ème	gaines	Isolant	Isolant	Résultat d'analyse (P099)	**Non**	
		Combles sol	Isolant	Isolant	Résultat d'analyse (P098-ZPSO)	**Non**	
		Toutes zones	Cloisons	Enduit de rebouchage	Résultat d'analyse (P100)	**Non**	

5.3 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

PRELEVEMENT : P001

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	S/Sol - Dgt 034 Sol - Sol
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	09/10/2025	Colle de carrelage+Ragréage

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P002

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	S/Sol - Dgt 034 Faïence - Toutes zones
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	09/10/2025	Colle de Faience

Résultat amiante

absence d'amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P003

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	S/Sol - Dgt 034 Mur porteur - Toutes zones
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	09/10/2025	Enduit Plâtre peinture

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P004

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	S/Sol - Dgt 034 Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	09/10/2025	Enduit plâtre

Résultat amiante

absence d'amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P005

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	S/Sol - Réserve S06 Sol - Sol
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	09/10/2025	Ragréage+Peinture

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P006

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	S/Sol - Réserve S06 Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	09/10/2025	Flocage

Résultat amiante

absence d'amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P007

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	S/Sol - Réserve S06 Mur/Poteaux/Poutres - Toutes zones
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	09/10/2025	Enduit peinture

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P008

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	S/Sol - Archives S05 Sol - Sol
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	09/10/2025	Ragréage+Peinture

Résultat amiante

absence d'amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P009

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	S/Sol - Archives S05 Mur/Poteaux/Poutres - Toutes zones
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	09/10/2025	Enduit peinture

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P010

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	S/Sol - Archives S05 Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	09/10/2025	Flocage

Résultat amiante

absence d'amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P011

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	RDC - R34 Action Sociale Mur périphérique - Toutes zones
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	09/10/2025	Enduit Plâtre Tapisserie

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P012

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	RDC - R35b/R36 Bureau Mur périphérique - Toutes zones
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	09/10/2025	Enduit Plâtre Tapisserie

Résultat amiante

absence d'amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P013

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	RDC - Dgt n°1 Mur porteur - Toutes zones
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	09/10/2025	Enduit plâtre tapisserie

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P014

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	RDC - Dgt n°1 Poteaux n°1 - Toutes zones
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	09/10/2025	Enduit Plâtre peinture

Résultat amiante

absence d'amiante


Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P015

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	RDC - Dgt n°1 Sol - Sol
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	09/10/2025	Moquette + Colle + ragréage

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P016

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	RDC - R37 Responsable service Prestation Sol - Sol
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	09/10/2025	Revêtement PVC + ragréage

Résultat amiante

absence d'amiante


Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P017

Emplacement




Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	RDC - Dgt n°1 Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	09/10/2025	Panneaux de faux-plafond

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P018

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	RDC - R35 Courrier Sol - Sol
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	09/10/2025	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage

Résultat amiante

absence d'amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P019

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	RDC - Vestiaire n°1 Sol - Sol
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	09/10/2025	Colle de carrelage

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P020

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	RDC - Vestiaire n°1 Plinthes - Toutes zones
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	09/10/2025	Colle de Plinthes

Résultat amiante

absence d'amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P021

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	RDC - WC Hommes Faïence - Toutes zones
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	09/10/2025	Colle de Faïence

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P022

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	RDC - Dgt n°2 Mur porteur - Toutes zones
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	09/10/2025	Enduit plâtre tapisserie

Résultat amiante

absence d'amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P023

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	RDC - Dgt n°2 Murs et cloisons - D
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	09/10/2025	Enduit bande calicot

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P024

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	RDC - Dgt n°2 Porte coupe-feu - C
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	09/10/2025	Joint

Résultat amiante

absence d'amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P025

Emplacement




Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	RDC - Dgt n°1 Poteaux n°2 - Toutes zones
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	09/10/2025	Enduit Plâtre peinture

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P026

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	RDC - Rgt Sol - Sol
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	09/10/2025	Revêtement PVC + ragréage

Résultat amiante

absence d'amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P027

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	RDC - Rgt Murs et cloisons - ABD
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	09/10/2025	Enduit bande calicot

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P028

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	RDC - R41 CE Mur périphérique - Toutes zones
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	09/10/2025	Enduit Plâtre Tapisserie

Résultat amiante

absence d'amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P029

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	RDC - R41 CE Sol - Sol
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	09/10/2025	Moquette + Colle + ragréage

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P030

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	RDC - R43 Bis Imprimerie Sol - Sol
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	09/10/2025	Revêtement PVC + ragréage

Résultat amiante

absence d'amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P031

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	RDC - R43 Bis Imprimerie Murs et cloisons - AC
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	09/10/2025	Enduit bande calicot

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P032

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	RDC - Dgt n°3 Sol - Sol
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	09/10/2025	Colle de carrelage

Résultat amiante

absence d'amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P033

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	RDC - Dgt n°3 Plinthes - Toutes zones
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	09/10/2025	Colle de Plinthes

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P034

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	RDC - Dgt n°3 Mur porteur - Toutes zones
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	09/10/2025	Enduit plâtre tapisserie

Résultat amiante

absence d'amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P035

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	RDC - ESC RDC B Sol - Sol
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	09/10/2025	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P036

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	RDC - ESC RDC B Mur porteur - Toutes zones
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	09/10/2025	Enduit Plâtre peinture

Résultat amiante

absence d'amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P037

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	RDC - ESC RDC B Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	09/10/2025	Enduit Plâtre peinture

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P038

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	RDC - R42 Contrôleurs Mur périphérique - Toutes zones
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	09/10/2025	Enduit Plâtre Tapisserie

Résultat amiante

absence d'amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P039

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	RDC - R42 Contrôleurs Mur porteur - B
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	09/10/2025	Enduit plâtre tapisserie

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P040

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	RDC - R42 Contrôleurs Sol - Sol
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	09/10/2025	Revêtement PVC + ragréage

Résultat amiante

absence d'amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P041

Emplacement




Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	RDC - R39 Gestion tech Mur porteur - BEF
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	09/10/2025	Enduit plâtre tapisserie

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P042

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	RDC - Rgt R39 Doublage porteur - AB
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	09/10/2025	Enduit plâtre peinture et calicot

Résultat amiante

absence d'amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P043

Emplacement




Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	RDC - R38 Contrôle qualité Murs et cloisons - A
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	09/10/2025	Enduit bande calicot

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P044

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	S/Sol - Dgt 034 Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	09/10/2025	Panneaux de faux-plafond

Résultat amiante

absence d'amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P045

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	1er - 103 Conseillère technique Sol - Sol
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	10/10/2025	Revêtement PVC + ragréage

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P046

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	1er - 103 Conseillère technique Mur périphérique - Toutes zones
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	10/10/2025	Enduit Plâtre Tapisserie

Résultat amiante

absence d'amiante


Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P047

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	1er - 104 Salle de réunion Murs et cloisons - EF
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	10/10/2025	Enduit bande calicot

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P048

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	1er - Dgt n°4 Sol - Sol
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	10/10/2025	Moquette + Colle + ragréage

Résultat amiante

absence d'amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P049

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	1er - Dgt n°4 Mur périphérique - Toutes zones
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	10/10/2025	Enduit Plâtre Tapisserie

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P050

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	1er - Dgt n°4 Mur porteur - Toutes zones
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	10/10/2025	Enduit plâtre tapisserie

Résultat amiante

absence d'amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P051

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	1er - Dgt n°4 Poteaux n°1 - Toutes zones
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	10/10/2025	Enduit Plâtre peinture

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P052

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	1er - Dgt n°4 Poteaux n°2 - Toutes zones
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	10/10/2025	Enduit Plâtre peinture

Résultat amiante

absence d'amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P053

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	1er - Dgt n°5 Mur porteur - Toutes zones
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	10/10/2025	Enduit plâtre tapisserie

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P054

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	1er - Dgt n°5 Murs et cloisons - D
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	10/10/2025	Enduit bande calicot

Résultat amiante

absence d'amiante


Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P055

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	1er - Vestiaire n°4 Sol - Sol
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	10/10/2025	Colle de carrelage

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P056

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	1er - Vestiaire n°4 Plinthes - Toutes zones
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	10/10/2025	Colle de Plinthes

Résultat amiante

absence d'amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P057

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	1er - WC Hommes Faïence - Toutes zones
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	10/10/2025	Colle de Faïence

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P058

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	1er - 109 Ressources Hum. Sol - Sol
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	10/10/2025	Revêtement PVC + ragréage

Résultat amiante

absence d'amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P059

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	1er - 109 Ressources Hum. Mur périphérique - Toutes zones
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	10/10/2025	Enduit Plâtre Tapisserie

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P060

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	1er - 109 Ressources Hum. Mur porteur - B
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	10/10/2025	Enduit plâtre tapisserie

Résultat amiante

absence d'amiante


Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P061

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	1er - 110 Action sociale Mur périphérique - Toutes zones
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	10/10/2025	Enduit Plâtre Tapisserie

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P062

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	1er - 110 Action sociale Murs et cloisons - B
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	10/10/2025	Enduit bande calicot

Résultat amiante

absence d'amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P063

Emplacement




Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	1er - 113 Conseil Thema Sol - Sol
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	10/10/2025	Revêtement PVC + ragréage

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P064

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	1er - Dgt n°4 Mur périphérique - Toutes zones
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	10/10/2025	Enduit Plâtre Tapisserie

Résultat amiante

absence d'amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P065

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	1er - 116 Pôle Budgétaire Mur porteur - B
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	10/10/2025	Enduit plâtre tapisserie

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P066

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	1er - 116 Pôle Budgétaire Mur périphérique - Toutes zones
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	10/10/2025	Enduit Plâtre Tapisserie

Résultat amiante

absence d'amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P067

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	1er - LENTRET Murs et cloisons - ABCD
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	10/10/2025	Enduit bande calicot

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P068

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	1er - LENTRET Sol - Sol
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	10/10/2025	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage


Résultat amiante

absence d'amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P069

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	2ème - 202 Salle conseil Sol - Sol
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	10/10/2025	Moquette + Colle + ragréage

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P070

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	2ème - 202 Salle conseil Mur périphérique - Toutes zones
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	10/10/2025	Enduit Plâtre Tapisserie

Résultat amiante

absence d'amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P071

Emplacement




Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	2ème - 202 Salle conseil Poteaux - Toutes zones
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	10/10/2025	Enduit Plâtre peinture

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P072

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	2ème - 202 Salle conseil Murs et cloisons - ACD
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	10/10/2025	Enduit bande calicot

Résultat amiante

absence d'amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P073

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	2ème - 207 Salle visio Mur périphérique - Toutes zones
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	10/10/2025	Enduit Plâtre Tapisserie

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P074

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	2ème - Dgt n°6 Mur porteur - Toutes zones
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	10/10/2025	Enduit plâtre tapisserie

Résultat amiante

absence d'amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P075

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	2ème - Dgt n°7 Mur porteur - Toutes zones
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	10/10/2025	Enduit plâtre tapisserie

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P076

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	2ème - Dgt n°7 Murs et cloisons - D
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	10/10/2025	Enduit bande calicot

Résultat amiante

absence d'amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P077

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	2ème - Vestiaire n°6 Sol - Sol
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	10/10/2025	Colle de carrelage

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P078

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	2ème - Vestiaire n°6 Plinthes - Toutes zones
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	10/10/2025	Colle de Plinthes

Résultat amiante

absence d'amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P079

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	2ème - WC Hommes Faïence - Toutes zones
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	10/10/2025	Colle de Faïence

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P080

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	2ème - Dgt n°6 Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	10/10/2025	Enduit plâtre bande calicot

Résultat amiante

absence d'amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P081

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	2ème - 209 Président Sol - Sol
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	10/10/2025	Revêtement PVC + ragréage

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P082

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	2ème - 211 Salle de réunion Mur périphérique - Toutes zones
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	10/10/2025	Enduit Plâtre Tapisserie

Résultat amiante

absence d'amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P083

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	2ème - 219 Responsable unité Mur périphérique - Toutes zones
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	10/10/2025	Enduit Plâtre Tapisserie

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P084

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	2ème - 219 Responsable unité Sol - Sol
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	10/10/2025	Revêtement PVC + ragréage

Résultat amiante

absence d'amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P085

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	2ème - Dgt n°6 Mur porteur - Toutes zones
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	10/10/2025	Enduit plâtre tapisserie

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P086

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	2ème - WC Hommes Faïence - Toutes zones
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	10/10/2025	Colle de Faïence

Résultat amiante

absence d'amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P087

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	2ème - Escalier Mur porteur - Toutes zones
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	10/10/2025	Enduit Plâtre peinture

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P088

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	2ème - Escalier Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	10/10/2025	Enduit Plâtre peinture

Résultat amiante

absence d'amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P089

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	2ème - Dgt n°6 Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	10/10/2025	Enduit plâtre bande calicot

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P090

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	2ème - 214 Agent comptable Sol - Sol
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	10/10/2025	Revêtement PVC + ragréage

Résultat amiante

absence d'amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P091

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	2ème - 214 Agent comptable Mur périphérique - Toutes zones
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	10/10/2025	Enduit Plâtre Tapisserie

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P092

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	S/Sol - S14 Chaufferie Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	21/10/2025	Flocage

Résultat amiante

absence d'amiante


Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P093

Emplacement




Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	S/Sol - S14 Chaufferie Porte - Porte d'entrée
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	21/10/2025	Peinture

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P094

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	S/Sol - S14 Chaufferie Porte garniture int. - Porte d'entrée
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	21/10/2025	Enduit plâtreux

Résultat amiante

absence d'amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P095

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	S/Sol - S14 Chaufferie Conduit - Plafond/Sol
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	21/10/2025	Fibrociment

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

PRELEVEMENT : P096

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	S/Sol - S14 Chaufferie Porte - Porte d'entrée
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	21/10/2025	Joint

Résultat amiante

absence d'amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P097

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	3ème - Combles n°1 (accès dgt 7) Isolant - gaines
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	21/10/2025	Isolant

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P098

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	3ème - Combles n°1 (accès dgt 7) Isolant - Combles sol
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	21/10/2025	Isolant

Résultat amiante

absence d'amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

PRELEVEMENT : P099

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	3ème - Combles n°2 Isolant - gaines
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	21/10/2025	Isolant

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P100

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25	3ème - Combles n°2 Cloisons - Toutes zones
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
PELE Jean-Christian	21/10/2025	Enduit de rebouchage

Résultat amiante

absence d'amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

ANNEXE : Plans et/ou Croquis

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B


Client :	CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	Titre :	Sous-sol
N° dossier :	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS	Adresse :	70 route de Sainte Anne - 56000 VANNES Etage : - Porte :
N° planche :	1/10 Version : 0		
Type :	Croquis		
Date :	21/10/2025	Localisation :	
Intervenant :	PELE Jean-Christian	Lieu / Zone :	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	Commentaire :	

Planche de repérage

Légende :

Prélèvements négatifs

Hors périmètre des travaux



Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN


SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

Client :	CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	Titre :	Sous-sol chaufferie
N° dossier :	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS	Adresse :	70 route de Sainte Anne - 56000 VANNES Etage : - Porte :
N° planche :	2/10 Version : 0		
Type :	Croquis		
Date :	21/10/2025	Localisation :	
Intervenant :	PELE Jean-Christian	Lieu / Zone :	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	Commentaire :	

Planche de repérage

Légende :

- Conduit en amiante ciment
- Hors périmètre des travaux
- Prélèvements négatifs
- Prélèvements positifs



Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro


Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

Planche de repérage			
Client :	CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	Titre :	Rez-de-chaussée
N° dossier :	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS	Adresse :	70 route de Sainte Anne - 56000 VANNES Etage : - Porte :
N° planche :	3/10 Version : 0		
Type :	Croquis		
Date :	21/10/2025	Localisation :	
Intervenant :	PELE Jean-Christian	Lieu / Zone :	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	Commentaire :	

Légende :

Prélèvements négatifs



Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro


Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

Planche de repérage			
Client :	CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	Titre :	Rez-de-chaussée
N° dossier :	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS	Adresse :	70 route de Sainte Anne - 56000 VANNES Etage : - Porte :
N° planche :	4/10 Version : 0		
Type :	Croquis		
Date :	21/10/2025	Localisation :	
Intervenant :	PELE Jean-Christian	Lieu / Zone :	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	Commentaire :	

Légende :

Prélèvements négatifs




Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

Planche de repérage			
Client :	CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	Titre :	1er étage
N° dossier :	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS	Adresse :	70 route de Sainte Anne - 56000 VANNES Etage : - Porte :
N° planche :	5/10 Version : 0		
Type :	Croquis		
Date :	21/10/2025	Localisation :	
Intervenant :	PELE Jean-Christian	Lieu / Zone :	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	Commentaire :	

Légende :

Prélèvements négatifs



Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro


Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

ELIBAT Diagnostics-Contrôles-Mesures Membre du réseau exfim	**Planche de repérage**		
Client :	CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	Titre :	1er étage
N° dossier :	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS	Adresse :	70 route de Sainte Anne - 56000 VANNES Etage : - Porte :
N° planche :	6/10 Version : 0		
Type :	Croquis		
Date :	21/10/2025	Localisation :	
Intervenant :	PELE Jean-Christian	Lieu / Zone :	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	Commentaire :	

Légende :

Prélèvements négatifs



Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro


Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

Planche de repérage			
Client :	CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	Titre :	2ème étage
N° dossier :	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS	Adresse :	70 route de Sainte Anne - 56000 VANNES Etage : - Porte :
N° planche :	7/10 Version : 0		
Type :	Croquis		
Date :	21/10/2025	Localisation :	
Intervenant :	PELE Jean-Christian	Lieu / Zone :	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	Commentaire :	

Légende :

Prélèvements négatifs



Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro


Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

	Planche de repérage		
Client :	CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	Titre :	2ème étage
N° dossier :	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS	Adresse :	70 route de Sainte Anne - 56000 VANNES Etage : - Porte :
N° planche :	8/10 Version : 0		
Type :	Croquis		
Date :	21/10/2025	Localisation :	
Intervenant :	PELE Jean-Christian	Lieu / Zone :	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	Commentaire :	

Légende :

Prélèvements négatifs



Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN


SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

ELIBAT Diagnostics-Contrôles-Mesures Membre du réseau exfim	**Planche de repérage**		
Client :	CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	Titre :	Combles 1
N° dossier :	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS	Adresse :	70 route de Sainte Anne - 56000 VANNES Etage : - Porte :
N° planche :	9/10 Version : 0		
Type :	Croquis		
Date :	21/10/2025	Localisation :	
Intervenant :	PELE Jean-Christian	Lieu / Zone :	3ème
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	Commentaire :	

Légende :

Prélèvements négatifs

3ème Combles n°1 (accès dgt 7)



Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN


SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

	Planche de repérage		
Client :	CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	Titre :	Combles 2
N° dossier :	56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS	Adresse :	70 route de Sainte Anne - 56000 VANNES Etage : - Porte :
N° planche :	10/10 Version : 0		
Type :	Croquis		
Date :	21/10/2025	Localisation :	
Intervenant :	PELE Jean-Christian	Lieu / Zone :	3ème
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	Commentaire :	

Légende :

Prélèvements négatifs

3ème Combles n°2



Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

ANNEXE : Procès verbaux d'analyse

S.3566695.0

itga
Innovateur en fiabilité
3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr
aFEL Made in France

Accréditation n° 1-5967
Portée disponible sur www.cofrac.fr
ilac-MRA
cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-41373 EN DATE DU 17/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : ELIBAT EXPERTISE IMMOBILIERE (56) Zone Tertiaire de Laroiseau 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES	Réf. Commande ITGA : IT0725-41373 Réf. Commande Client : 56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25--26--111-0-171533384

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 13/10/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie

ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES Réf échantillon client : P001 - Colle de carrelage+Ragréage - S/Sol - Dgt 034 - Sol - Sol		Réf échantillon ITGA : IT072510-22177 Description ITGA : Couche noire / Colle beige / Ragréage gris / Ragréage rose	
Couche noire non séparable + Colle beige non séparable + Ragréage gris + Ragréage rose non séparable	META (A) le 16/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES Réf échantillon client : P002 - Colle de Faience - S/Sol - Dgt 034 - Toutes zones - Faience		Réf échantillon ITGA : IT072510-22178 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 16/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MWA (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-41373 EN DATE DU 17/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-22179	
Réf échantillon client : P003 - Enduit Plâtre peinture - S/Sol - Dgt 034 - Toutes zones - Mur porteur		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit gris en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 16/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-22180	
Réf échantillon client : P004 - Enduit plâtre - S/Sol - Dgt 034 - Plafond - Plafond		Description ITGA : Enduit gris en vrac	
Enduit gris en vrac	META (A) le 16/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-22181	
Réf échantillon client : P005 - Ragréage+Peinture - S/Sol - Réserve S06 - Sol - Sol		Description ITGA : Peinture / Ragréage rose / Ragréage gris	
Peinture non séparable + Ragréage rose non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 17/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-22182	
Réf échantillon client : P006 - Flocage - S/Sol - Réserve S06 - Plafond - Plafond		Description ITGA : Matériau cotonneux blanc / Poussières	
Matériau cotonneux blanc	MOLP le 16/10/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / Aucune	Analyste : WEF
Poussières	---	Non analysé	
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-22183	
Réf échantillon client : P007 - Enduit peinture - S/Sol - Réserve S06 - Toutes zones - Mur/Poteaux/Poutres		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit gris en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 16/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-22184	
Réf échantillon client : P008 - Ragréage+Peinture - S/Sol - Archives S05 - Sol - Sol		Description ITGA : Ragréage gris	
Ragréage gris	META (A) le 16/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MWA

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-41373 EN DATE DU 17/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-22185	
Réf échantillon client : P009 - Enduit peinture - S/Sol - Archives S05 - Toutes zones - Mur/Poteaux/Poutres		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 17/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT (3)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-22186	
Réf échantillon client : P010 - Flocage - S/Sol - Archives S05 - Plafond - Plafond		Description ITGA : Matériau cotonneux blanc / Poussières	
Matériau cotonneux blanc	MOLP le 16/10/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / Aucune	Analyste : WEF
Poussières	---	Non analysé	
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-22187	
Réf échantillon client : P011 - Enduit Plâtre Tapisserie - RDC - R34 Action Sociale - Toutes zones - Mur périphérique		Description ITGA : Papiers peints / Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Papiers peints non séparable + Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 17/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT (3)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-22188	
Réf échantillon client : P012 - Enduit Plâtre Tapisserie - RDC - R35b/R36 Bureau - Toutes zones - Mur périphérique		Description ITGA : Papiers peints / Enduit plâtreux blanc	
Papiers peints non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable	META (A) le 16/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-22189	
Réf échantillon client : P013 - Enduit plâtre tapisserie - RDC - Dgt n°1 - Toutes zones - Mur porteur		Description ITGA : Papiers peints / Enduit plâtreux blanc	
Papiers peints non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable	META (A) le 16/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-22190	
Réf échantillon client : P014 - Enduit Plâtre peinture - RDC - Dgt n°1 - Toutes zones - Poteaux n°1		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 16/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-41373 EN DATE DU 17/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-22191	
Réf échantillon client : P015 - Moquette + Colle + ragréage - RDC - Dgt n°1 - Sol - Sol		Description ITGA : Moquette grise avec couche souple / Colle polymère jaune / Ragréage gris / **Ragréage rose**	
Moquette grise avec couche souple	META (B) le 16/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Ragréage rose non séparable	META (A) le 16/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MWA (4)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-22192	
Réf échantillon client : P016 - Revêtement PVC + ragréage - RDC - R37 Responsable service Prestation - Sol - Sol		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère incolore / Ragréage rose	
Revêtement souple gris	META (A) le 16/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT
Colle polymère incolore non séparable + Ragréage rose non séparable	META (A) le 16/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-22193	
Réf échantillon client : P017 - Panneaux de faux-plafond - RDC - Dgt n°1 - Plafond - Plafond		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
Enduit blanc + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 16/10/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-22194	
Réf échantillon client : P018 - Revêtement de sol souple + Colle + ragréage - RDC - R35 Courrier - Sol - Sol		Description ITGA : Revêtement souple vert / Colle polymère jaune / Ragréage rose	
Revêtement souple vert	META (A) le 16/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BJL
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable	META (A) le 16/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BJL (4)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-22195	
Réf échantillon client : P019 - Colle de carrelage - RDC - Vestiaire n°1 - Sol - Sol		Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac / Joint cassant gris	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise en vrac non séparable + Joint cassant gris non séparable	META (A) le 16/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-41373 EN DATE DU 17/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-22196	
Réf échantillon client : P020 - Colle de Plinthes - RDC - Vestiaire n°1 - Toutes zones - Plinthes		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Joint cassant gris	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige	META (A) le 16/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT
Joint cassant gris	META (A) le 16/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-22197	
Réf échantillon client : P021 - Colle de Faience - RDC - WC Hommes - Toutes zones - Faience		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Joint cassant beige	
Peinture non séparable + Joint cassant beige	META (A) le 16/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise	META (A) le 16/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-22198	
Réf échantillon client : P022 - Enduit plâtre tapisserie - RDC - Dgt n°2 - Toutes zones - Mur porteur		Description ITGA : Peinture en vrac / Papiers peints / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Papiers peints non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 16/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-22199	
Réf échantillon client : P023 - Enduit bande calicot - RDC - Dgt n°2 - D - Murs et cloisons		Description ITGA : Papiers peints / Enduit plâtreux blanc	
Papiers peints non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable	META (A) le 16/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-22200	
Réf échantillon client : P024 - Joint - RDC - Dgt n°2 - C - Porte coupe-feu		Description ITGA : Matériau fibreux blanc / Poussières	
Matériau fibreux blanc	MOLP le 16/10/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / Aucune	Analyste : WEF
Poussières	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-41373 EN DATE DU 17/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-22201	
Réf échantillon client : P025 - Enduit Plâtre peinture - RDC - Dgt n°1 - Toutes zones - Poteaux n°2		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit gris en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 16/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-22202	
Réf échantillon client : P026 - Revêtement PVC + ragréage - RDC - Rgt - Sol - Sol		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose	
Revêtement souple gris	META (A) le 16/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable	META (A) le 16/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-22203	
Réf échantillon client : P027 - Enduit bande calicot - RDC - Rgt - ABD - Murs et cloisons		Description ITGA : Peinture / Papier / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Papier non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 16/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-22204	
Réf échantillon client : P028 - Enduit Plâtre Tapisserie - RDC - R41 CE - Toutes zones - Mur périphérique		Description ITGA : Papiers peints / Enduit plâtreux beige en vrac / Matériau gris en vrac	
Papiers peints non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 16/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MWA (3)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-22205	
Réf échantillon client : P029 - Moquette + Colle + ragréage - RDC - R41 CE - Sol - Sol		Description ITGA : Moquette grise / Colle polymère jaune / Ragréage rose	
Moquette grise	META (B) le 16/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable	META (A) le 17/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-41373 EN DATE DU 17/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-22206	
Réf échantillon client : P030 - Revêtement PVC + ragréage - RDC - R43 Bis Imprimerie - Sol - Sol		Description ITGA : Revêtement souple gris / Ragréage rose / Ragréage gris en faible quantité / Peinture	
Revêtement souple gris	META (A) le 16/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MWA
Ragréage rose non séparable + Ragréage gris en faible quantité non séparable + Peinture non séparable	META (A) le 16/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MWA (4)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-22207	
Réf échantillon client : P031 - Enduit bande calicot - RDC - R43 Bis Imprimerie - AC - Murs et cloisons		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 16/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-22208	
Réf échantillon client : P032 - Colle de carrelage - RDC - Dgt n°3 - Sol - Sol		Description ITGA : Carrelage / Colle grise en faible quantité	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise en faible quantité	META (A) le 16/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BJL
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-22209	
Réf échantillon client : P033 - Colle de Plinthes - RDC - Dgt n°3 - Toutes zones - Plinthes		Description ITGA : Colle beige / Joint cassant gris	
Colle beige	META (A) le 16/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT
Joint cassant gris	META (A) le 16/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-41373 EN DATE DU 17/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-22210	
Réf échantillon client : P034 - Enduit plâtre tapisserie - RDC - Dgt n°3 - Toutes zones - Mur porteur		Description ITGA : Papiers peints / Enduit plâtreux beige en vrac / **Matériau gris en faible quantité en vrac**	
Papiers peints non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 16/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MWA (3)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-22211	
Réf échantillon client : P035 - Revêtement de sol souple + Colle + ragréage - RDC - ESC RDC B - Sol - Sol		Description ITGA : Revêtement souple rose / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Ragréage rose	
Revêtement souple rose	META (A) le 16/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Ragréage rose non séparable	META (A) le 16/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-22212	
Réf échantillon client : P036 - Enduit Plâtre peinture - RDC - ESC RDC B - Toutes zones - Mur porteur		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit gris en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 16/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-22213	
Réf échantillon client : P037 - Enduit Plâtre peinture - RDC - ESC RDC B - Plafond - Plafond		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 16/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-22214	
Réf échantillon client : P038 - Enduit Plâtre Tapisserie - RDC - R42 Contrôleurs - Toutes zones - Mur périphérique		Description ITGA : Papiers peints / Enduit plâtreux beige en vrac	
Papiers peints non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 16/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-41373 EN DATE DU 17/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-22215	
Réf échantillon client : P039 - Enduit plâtre tapisserie - RDC - R42 Contrôleurs - B - Mur porteur		Description ITGA : Papiers peints / Enduit plâtreux beige en vrac	
Papiers peints non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 16/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-22216	
Réf échantillon client : P040 - Revêtement PVC + ragréage - RDC - R42 Contrôleurs - Sol - Sol		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère incolore / Ragréage rose / Couche blanche	
Revêtement souple beige	META (A) le 16/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT
Colle polymère incolore + Ragréage rose non séparable + Couche blanche non séparable	META (A) le 16/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-22217	
Réf échantillon client : P041 - Enduit plâtre tapisserie - RDC - R39 Gestion tech - BEF - Mur porteur		Description ITGA : Papiers peints / Enduit plâtreux blanc	
Papiers peints non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable	META (A) le 16/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-22218	
Réf échantillon client : P042 - Enduit plâtre peinture et calicot - RDC - Rgt R39 - AB - Doublage porteur		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 16/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MWA (4)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-22219	
Réf échantillon client : P043 - Enduit bande calicot - RDC - R38 Contrôle qualité - A - Murs et cloisons		Description ITGA : Papiers peints / Enduit plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Papiers peints non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 16/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-41373 EN DATE DU 17/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-22220	
Réf échantillon client : P044 - Panneaux de faux-plafond - S/Sol - Dgt 034 - Plafond - Plafond		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
‣ Enduit blanc + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 16/10/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure à la limite de détection. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure 0,2 micromètre (µm).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'oeil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Romain TOUIN Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

S.3566693.0

itga
Innovateur en fiabilité
3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5967
Portée disponible sur www.cofrac.fr
ilac-MRA
cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-41372 EN DATE DU 17/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : ELIBAT EXPERTISE IMMOBILIERE (56) Zone Tertiaire de Laroiseau 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES	Réf. Commande ITGA : IT0725-41372 Réf. Commande Client : 56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25--26--111-0-124812081

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 13/10/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie

ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

ou
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-21246	
Réf échantillon client : P045 - Revêtement PVC + ragréage - 1er - 103 Conseillère technique - Sol - Sol		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose	
Revêtement souple gris	META (A) le 17/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable	META (A) le 17/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-21247	
Réf échantillon client : P046 - Enduit Plâtre Tapisserie - 1er - 103 Conseillère technique - Toutes zones - Mur périphérique		Description ITGA : Papiers peints / Enduit plâtreux beige en vrac / Matériau gris en vrac	
Papiers peints non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 17/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLE (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-41372 EN DATE DU 17/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-21248	
Réf échantillon client : P047 - Enduit bande calicot - 1er - 104 Salle de réunion - EF - Murs et cloisons		Description ITGA : Papiers peints / Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Papiers peints non séparable + Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 17/10/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-21249	
Réf échantillon client : P048 - Moquette + Colle + ragréage - 1er - Dgt n°4 - Sol - Sol		Description ITGA : Moquette grise avec couche souple / Colle polymère jaune / Ragréage rose	
Moquette grise avec couche souple	META (B) le 17/10/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable	META (A) le 16/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLE (4)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-21250	
Réf échantillon client : P049 - Enduit Plâtre Tapisserie - 1er - Dgt n°4 - Toutes zones - Mur périphérique		Description ITGA : Papiers peints / Enduit plâtreux beige en vrac avec couche cartonnée / **Matériau gris en faible quantité en vrac**	
Papiers peints non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac avec couche cartonnée non séparable + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 17/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG (3)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-21251	
Réf échantillon client : P050 - Enduit plâtre tapisserie - 1er - Dgt n°4 - Toutes zones - Mur porteur		Description ITGA : Papiers peints / Enduit plâtreux beige	
Papiers peints non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable	META (A) le 17/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG (4)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-21252	
Réf échantillon client : P051 - Enduit Plâtre peinture - 1er - Dgt n°4 - Toutes zones - Poteaux n°1		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux gris en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux gris en vrac non séparable	META (A) le 17/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FDG (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-41372 EN DATE DU 17/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-21253	
Réf échantillon client : P052 - Enduit Plâtre peinture - 1er - Dgt n°4 - Toutes zones - Poteaux n°2		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 16/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLE (3)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-21254	
Réf échantillon client : P053 - Enduit plâtre tapisserie - 1er - Dgt n°5 - Toutes zones - Mur porteur		Description ITGA : Papiers peints / Enduit plâtreux beige / **Matériau gris**	
Papiers peints non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Matériau gris non séparable	META (A) le 17/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG (4)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-21255	
Réf échantillon client : P054 - Enduit bande calicot - 1er - Dgt n°5 - D - Murs et cloisons		Description ITGA : Papiers peints / Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Papiers peints non séparable + Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 17/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLE (4)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-21256	
Réf échantillon client : P055 - Colle de carrelage - 1er - Vestiaire n°4 - Sol - Sol		Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac / Joint cassant beige	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise en vrac	META (A) le 17/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)
Joint cassant beige	META (A) le 17/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-21257	
Réf échantillon client : P056 - Colle de Plinthes - 1er - Vestiaire n°4 - Toutes zones - Plinthes		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Joint cassant	
Peinture non séparable + Joint cassant	META (A) le 17/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise	META (A) le 17/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-41372 EN DATE DU 17/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-21258	
Réf échantillon client : P057 - Colle de Faïence - 1er - WC Hommes - Toutes zones - Faïence		Description ITGA : Carrelage / Colle grise hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
‣ Colle grise hétérogène	META (A) le 16/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLE
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-21259	
Réf échantillon client : P058 - Revêtement PVC + ragréage - 1er - 109 Ressources Hum. - Sol - Sol		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
‣ Revêtement souple gris	META (A) le 17/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG
‣ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 17/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG (4)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-21260	
Réf échantillon client : P059 - Enduit Plâtre Tapisserie - 1er - 109 Ressources Hum. - Toutes zones - Mur périphérique		Description ITGA : Papiers peints / Enduit plâtreux beige	
‣ Papiers peints non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable	META (A) le 17/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG (4)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-21261	
Réf échantillon client : P060 - Enduit plâtre tapisserie - 1er - 109 Ressources Hum. - B - Mur porteur		Description ITGA : Papiers peints / Enduit plâtreux beige / Matériau gris	
‣ Papiers peints non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Matériau gris non séparable	META (A) le 17/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLE (4)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-21262	
Réf échantillon client : P061 - Enduit Plâtre Tapisserie - 1er - 110 Action sociale - Toutes zones - Mur périphérique		Description ITGA : Papiers peints / Enduit plâtreux beige	
‣ Papiers peints non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable	META (A) le 16/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLE (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-41372 EN DATE DU 17/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-21264	
Réf échantillon client : P062 - Enduit bande calicot - 1er - 110 Action sociale - B - Murs et cloisons		Description ITGA : Papiers peints / Enduit plâtreux beige / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Papiers peints non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 16/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-21266	
Réf échantillon client : P063 - Revêtement PVC + ragréage - 1er - 113 Conseil Thema - Sol - Sol		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Revêtement souple gris	META (A) le 17/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 17/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-21268	
Réf échantillon client : P064 - Enduit Plâtre Tapisserie - 1er - Dgt n°4 - Toutes zones - Mur périphérique		Description ITGA : Papiers peints / Enduit plâtreux beige en vrac	
Papiers peints non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 16/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-21270	
Réf échantillon client : P065 - Enduit plâtre tapisserie - 1er - 116 Pôle Budgétaire - B - Mur porteur		Description ITGA : Papiers peints / Enduit plâtreux beige en vrac	
Papiers peints non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 16/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-21272	
Réf échantillon client : P066 - Enduit Plâtre Tapisserie - 1er - 116 Pôle Budgétaire - Toutes zones - Mur périphérique		Description ITGA : Papiers peints / Enduit plâtreux beige en vrac	
Papiers peints non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 16/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-41372 EN DATE DU 17/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-21274	
Réf échantillon client : P067 - Enduit bande calicot - 1er - LENTRET - ABCD - Murs et cloisons		Description ITGA : Papiers peints / Enduit plâtreux beige / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Papiers peints non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 17/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLE (4)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-21275	
Réf échantillon client : P068 - Revêtement de sol souple + Colle + ragréage - 1er - LENTRET - Sol - Sol		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Revêtement souple beige	META (A) le 17/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 17/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-21277	
Réf échantillon client : P069 - Moquette + Colle + ragréage - 2ème - 202 Salle conseil - Sol - Sol		Description ITGA : Moquette grise avec couche souple / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Ragréage rose	
Moquette grise avec couche souple	META (B) le 17/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Ragréage rose non séparable	META (A) le 17/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-21279	
Réf échantillon client : P070 - Enduit Plâtre Tapisserie - 2ème - 202 Salle conseil - Toutes zones - Mur périphérique		Description ITGA : **Papiers peints** / Peinture / Enduit plâtreux beige	
Papiers peints non séparable + Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable	META (A) le 16/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-21281	
Réf échantillon client : P071 - Enduit Plâtre peinture - 2ème - 202 Salle conseil - Toutes zones - Poteaux		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 17/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-41372 EN DATE DU 17/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES Réf échantillon client : P072 - Enduit bande calicot - 2ème - 202 Salle conseil - ACD - Murs et cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072510-21284 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige / Papiers peints avec couche en toile	
‣ Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Papiers peints avec couche en toile non séparable	META (A) le 16/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLE (4)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES Réf échantillon client : P073 - Enduit Plâtre Tapisserie - 2ème - 207 Salle visio - Toutes zones - Mur périphérique		Réf échantillon ITGA : IT072510-21286 Description ITGA : Papiers peints avec fibres / Enduit plâtreux beige en vrac / **Matériau gris en vrac**	
‣ Papiers peints avec fibres + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 17/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLE (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Erwan BELLEC Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

S.3566685.0

3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-41368 EN DATE DU 17/10/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : ELIBAT EXPERTISE IMMOBILIERE (56) Zone Tertiaire de Laroiseau 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES	Réf. Commande ITGA : IT0725-41368 Réf. Commande Client : 56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25--26--111-0-165043503

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 13/10/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie

ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

ou
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES Réf échantillon client : P074 - Enduit plâtre tapisserie - 2ème - Dgt n°6 - Toutes zones - Mur porteur		Réf échantillon ITGA : IT072510-20173 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en toile	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en toile	META (A) le 17/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWA (2)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES Réf échantillon client : P075 - Enduit plâtre tapisserie - 2ème - Dgt n°7 - Toutes zones - Mur porteur		Réf échantillon ITGA : IT072510-20174 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en toile	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en toile non séparable	META (A) le 17/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWA (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-41368 EN DATE DU 17/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-20175	
Réf échantillon client : P076 - Enduit bande calicot - 2ème - Dgt n°7 - D - Murs et cloisons		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en toile	
‣ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en toile non séparable	META (A) le 17/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWA (2)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-20176	
Réf échantillon client : P077 - Colle de carrelage - 2ème - Vestiaire n°6 - Sol - Sol		Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac	
Carrelage	---	Non analysé	
‣ Colle grise en vrac	META (A) le 17/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWA (2)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-20177	
Réf échantillon client : P078 - Colle de Plinthes - 2ème - Vestiaire n°6 - Toutes zones - Plinthes		Description ITGA : Colle beige en vrac	
‣ Colle beige en vrac	META (A) le 17/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWA (2)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-20178	
Réf échantillon client : P079 - Colle de Faïence - 2ème - WC Hommes - Toutes zones - Faïence		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
‣ Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 17/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWA (3)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-20179	
Réf échantillon client : P080 - Enduit plâtre bande calicot - 2ème - Dgt n°6 - Plafond - Plafond		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	
‣ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	META (A) le 17/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWA (2)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-20180	
Réf échantillon client : P081 - Revêtement PVC + ragréage - 2ème - 209 Président - Sol - Sol		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
‣ Revêtement souple gris	META (A) le 17/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT
‣ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 17/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-41368 EN DATE DU 17/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-20181	
Réf échantillon client : P082 - Enduit Plâtre Tapisserie - 2ème - 211 Salle de réunion - Toutes zones - Mur périphérique		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en toile	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en toile non séparable	META (A) le 17/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWA (2)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-20182	
Réf échantillon client : P083 - Enduit Plâtre Tapisserie - 2ème - 219 Responsable unité - Toutes zones - Mur périphérique		Description ITGA : **Papiers peints** / Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / **Matériau gris en faible quantité**	
Papiers peints non séparable + Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en faible quantité non séparable	META (A) le 17/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (2)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-20183	
Réf échantillon client : P084 - Revêtement PVC + ragréage - 2ème - 219 Responsable unité - Sol - Sol		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Revêtement souple gris	META (A) le 17/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWA
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 17/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWA (3)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-20184	
Réf échantillon client : P085 - Enduit plâtre tapisserie - 2ème - Dgt n°6 - Toutes zones - Mur porteur		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en toile	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en toile non séparable	META (A) le 17/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (2)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-20185	
Réf échantillon client : P086 - Colle de Faïence - 2ème - WC Hommes - Toutes zones - Faïence		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 17/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-41368 EN DATE DU 17/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-20186	
Réf échantillon client : P087 - Enduit Plâtre peinture - 2ème - Escalier - Toutes zones - Mur porteur		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 17/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWA (2)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-20187	
Réf échantillon client : P088 - Enduit Plâtre peinture - 2ème - Escalier - Plafond - Plafond		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 17/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWA (2)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-20188	
Réf échantillon client : P089 - Enduit plâtre bande calicot - 2ème - Dgt n°6 - Plafond - Plafond		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	META (A) le 17/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWA (2)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-20189	
Réf échantillon client : P090 - Revêtement PVC + ragréage - 2ème - 214 Agent comptable - Sol - Sol		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Revêtement souple gris	META (A) le 17/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 17/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-20190	
Réf échantillon client : P091 - Enduit Plâtre Tapisserie - 2ème - 214 Agent comptable - Toutes zones - Mur périphérique		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en toile	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en toile non séparable	META (A) le 17/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWA (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Erwan BELLEC Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

S.3575424.0

itga
Innovateur en fiabilité
Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Portée disponible sur www.cofrac.fr

AFEL Made in France

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-43123 EN DATE DU 25/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : ELIBAT EXPERTISE IMMOBILIERE (56) Zone Tertiaire de Laroiseau 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES	Réf. Commande ITGA : IT0725-43123 Réf. Commande Client : 56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25--26--111-0-121812935

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 22/10/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie

ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

ou
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES Réf échantillon client : P092 - Flocage - S/Sol - S14 Chaufferie - Plafond - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT072510-39199 Description ITGA : Matériau cotonneux blanc avec poussières	
Matériau cotonneux blanc avec poussières	MOLP + META (A) le 24/10/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAN
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES Réf échantillon client : P093 - Peinture - S/Sol - S14 Chaufferie - Porte d'entrée - Porte		Réf échantillon ITGA : IT072510-39200 Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec poussières / Matériau métallique	
Peintures multiples en vrac avec poussières	META (A) le 24/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAN (2)
Matériau métallique	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-43123 EN DATE DU 25/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-39201	
Réf échantillon client : P094 - Enduit plâtreux - S/Sol - S14 Chaufferie - Porte d'entrée - Porte garniture int.		Description ITGA : **Peintures multiples avec poussières** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples avec poussières non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 24/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAN (2)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-39202	
Réf échantillon client : P095 - Fibrociment - S/Sol - S14 Chaufferie - Plafond/Sol - Conduit		Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles	
Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 23/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MMR
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-39203	
Réf échantillon client : P096 - Joint - S/Sol - S14 Chaufferie - Porte d'entrée - Porte		Description ITGA : **Peinture** / Matériau souple rouge / Matériau noir	
Peinture non séparable + Matériau souple rouge non séparable + Matériau noir non séparable	META (B) le 24/10/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : IOC (3)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-39204	
Réf échantillon client : P097 - Isolant - 3ème - Combles n°1 (accès dgt 7) - gaines - Isolant		Description ITGA : Matériau fibreux jaune avec poussières / Toile fibreuse blanche avec couche d'aluminium	
Matériau fibreux jaune avec poussières non séparable + Toile fibreuse blanche avec couche d'aluminium non séparable	MOLP + META (A) le 24/10/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAN (3)
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-39205	
Réf échantillon client : P098 - Isolant - 3ème - Combles n°1 (accès dgt 7) - Combles sol - Isolant		Description ITGA : **Matériau fibreux vert avec poussières**	
Matériau fibreux vert avec poussières	MOLP + META (A) le 24/10/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAN
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-39206	
Réf échantillon client : P099 - Isolant - 3ème - Combles n°2 - gaines - Isolant		Description ITGA : Matériau fibreux jaune avec poussières / Toile fibreuse blanche avec couche d'aluminium	
Matériau fibreux jaune avec poussières + Toile fibreuse blanche avec couche d'aluminium non séparable	MOLP + META (A) le 24/10/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAN (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-43123 EN DATE DU 25/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES + - 70 route de Sainte Anne - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072510-39207	
Réf échantillon client : P100 - Enduit de rebouchage - 3ème - Combles n°2 - Toutes zones - Cloisons		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac	
‣ Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 24/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAN (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'oeil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

ANNEXE : Certificat de compétence

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 4585 Version 005

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur PELE Jean-Christian

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention Date d'effet : 17/05/2022 - Date d'expiration : 16/05/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention Date d'effet : 17/05/2022 - Date d'expiration : 16/05/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 20/07/2021 - Date d'expiration : 19/07/2028
Energie sans mention	Energie sans mention Date d'effet : 20/07/2021 - Date d'expiration : 19/07/2028
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 20/07/2021 - Date d'expiration : 19/07/2028
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 10/06/2021 - Date d'expiration : 09/06/2028
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet : 10/06/2021 - Date d'expiration : 09/06/2028

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 28/02/2022.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification – Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification – Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification Ou Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

cofrac ACCREDITATION N° 4-0522 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR CERTIFICATION DE PERSONNES

CPE DI FR 11 rev18

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

ANNEXE : Attestation d'assurance

M. HERMANN
Agent Général
32 rue du Maréchal Foch
78000 – Versailles
Tél : 01 39 50 12 12
www.orias.fr - n° 15003497
Mail : versailleschateau@allianz.fr

Allianz

ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

ALLIANZ IARD, COMPAGNIE D'ASSURANCES dont le siège social est situé **1 cours Michelet CS 3051 92076 Paris la Défense Cedex**, certifie que :

ELIBAT
5 rue Saint Nazaire
44800 SAINT HERBLAIN

Est garantie par un contrat **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE :**
n° **43 370 182**
Ce contrat a pour objet de garantir l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait des activités déclarées aux dispositions particulières, à savoir :

Recherche d'amiante selon la législation et réglementation en vigueur.

Diagnostic et contrôle dans le cadre de la réglementation amiante selon les décrets parus ou à paraître, sans réalisation de travaux mais avec les prélèvements pour analyse (Diagnostic en parties communes et privatives)

Diagnostics parasitaires (Diagnostics termites et autres xylophages)

Diagnostic plomb :

- CREP Constat de risque d'exposition au plomb
- Diagnostic plomb dans l'eau destinée à la consommation humaine y compris dans les tours aéro réfrigérantes (Evaluation du risque sanitaire lié au paramètre plomb dans les réseaux communs de distribution d'eau potable selon la norme NF P 41-021 ou toute autre norme qui lui serait substituée)

-Diagnostic adapté aux différentes situations (vente, principe de précaution et décent, diagnostic avant travaux.

-Surveillance annuelle des risques diagnostiqués.

-Recommandation en terme de travaux à réaliser (délais, type de travaux…)

Contrôle légionnelle : Diagnostic légionnelle dans les réseaux d'eau chaude sanitaire et les tours aéro réfrigérantes dans le cadre de l'arrêté du 13/12/2004.

Les analyses sont réalisées par un laboratoire agréé.

Diagnostic de Performance Energétique dans le cadre du décret N°2006-1147 du 14 septembre 2006

Evaluation des risques professionnels dans le cadre du document (aide à la rédaction du document unique : établissement d'un dossier à partir des informations données par le client de documents permettant à ce dernier de réaliser et de valider le document unique, actualisation annuelle de ces dossiers)

Diagnostic qualité sécurité des installations intérieures de gaz chez les particuliers.

- Diagnostic en habitation pour le compte de GAZ de France l'activité est réalisée selon les recommandations de GAZ DE France, conformément au référentiel NF EN ISO/CEI 17020 ou tout autre référentiel qui lui serait substitué,

Conseil en matière de travaux à effectuer en cas de danger grave et immédiat, et d'aide au financement de ces travaux.

Diagnostic réglementaire des installations intérieures de gaz des locaux à usage d'habitation.

ADM00239 - V02/16 - imp07/19

Allianz Vie
Société anonyme au capital de 643.054.425 €
340 234 962 RCS Nanterre
N° TVA : FR88 340 234 962

Allianz IARD
Société anonyme au capital de 991.967.200 €
542 110 291 RCS Nanterre
N° TVA : FR76 542 110 291

Entreprises régies par le Code des assurances
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
www.allianz.fr

Amiante

Allianz

Métré des locaux selon la loi dite CARREZ(loi 96/1107 du 18 décembre 1996 et décret N°97/532 du 23 mai 1997)

Etats des lieux

Etablissement d'états des lieux relatifs à la conformité des logements aux normes de surface et d'habitabilité dans le cadre du prêt à taux zéro

Diagnostic des installations électriques chez les particuliers

Dossier Diagnostic technique(DDT) selon ordonnance 2005-655 du 08 juin 2005 (location et ventes)

Audits et attestations d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite et gestion des agendas AD'apP

Diagnostics techniques avant mise en copropriété dans le cadre de la loi SRU

Etat des risques naturels et technologiques (ERNT) dans le cadre du décret 2005-134 du 15 février 2005

Vérifications techniques réglementaires au titre de la protection contre les risques de panique et incendie dans les ERP ou les ERT, dans le cadre de l'agrément délivré par le ministère de l'intérieur et du certificat d'accréditation N°3-049

Vérifications réglementaires de toutes installations électriques, à caractère périodique et initial, première mise en service, mise en demeure, dans les ERP-IGH et bâtiments industriels

Vérifications Consuel (décret du 14 / 12 /1972)

Contrôles des installations électriques par thermographie infrarouge, déclaration Q18 et Q19 selon documents techniques D18 et D19 de l'APSAD,

Vérifications réglementaires sur les appareils et engins de levage,

Vérifications réglementaires d'appareils à pression des gaz,

Mesures de bruit,

Audit technique complet et de mise en sécurité des ascenseurs et des escalators dans le cadre réglementaire en vigueur (loi SAE), dans les ERP et IGH, portes et portails, À L'EXCLUSION DE TOUTE ACTIVITÉ DE MAITRISE D'ŒUVRE ET/OU DE PRÉCONISATION OU RÉALISATION DE TRAVAUX DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT (INSTALLATION, ENTRETIEN, MAINTENANCE…)

Contrôles réglementaires des portes et portails automatiques Attestation de contrôle en vue de crédit d'impôts des pompes à chaleur AIR / AIR.

Contrôle et vérification de compactage de remblais et de tranchées par pénétromètre, Inspections télévisées de réseaux,

Contrôle d'étanchéité des canalisations et regards, à l'air, à l'eau,

Visites et examen approfondis périodiques des installations consommant de l'énergie thermique dans le cadre de l'agrément délivré au titre du décret du 16/09/98,

Contrôle et diagnostic sécurité dans le cadre de l'arrêté du 02 08 1977 portant sur les installations de gaz combustibles situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation.

DAAF Détecteur Avertisseur Autonome de Fumées.

AUDIT ENERGETIQUE pour les diagnostiqueurs certifiés DPE.

La présente attestation valable du 01 Janvier 2025 au 31 Décembre 2025, ne peut engager ALLIANZ IARD en dehors des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Toute adjonction autre que le cachet et signature du représentant de la Compagnie est réputée non écrite.

Fait à Versailles, le 8 janvier 2025

Marc Hermann
Agent Général

Conformément à l'article L.112-3 du Code des Assurances, la présente Attestation vaut présomption de garantie

ADM00239 - V02/16 - imp07/19

Allianz Vie
Société anonyme au capital de 643.054.425 €
340 234 962 RCS Nanterre
N° TVA : FR88 340 234 962

Allianz IARD
Société anonyme au capital de 991.967.200 €
542 110 291 RCS Nanterre
N° TVA : FR76 542 110 291

Entreprises régies par le Code des assurances
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
www.allianz.fr

Amiante

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

SYNTHESE DES ATTESTATIONS

RAPPORT N° 56-117202 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 09.10.25

Attestation d'indépendance

ATTESTATION D'INDEPENDANCE
GARANTIE DES MOYENS

Je soussigné Christian JEGAT, Directeur des Opérations de la SARL ELIBAT44, franchisé indépendant EXI'M dont le siège social est situé 5 rue de Saint-Nazaire, Immeuble Le Grand Large, 44800 SAINT HERBLAIN déclare et m'engage sur l'honneur* n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance no avec le propriétaire ou son représentant, ni avec une entreprise susceptible d'organiser des travaux dans les immeubles pour lesquels il m'est demandé de réaliser un diagnostic technique immobilier.

Je reconnais par ailleurs mettre les moyens nécessaires au regard de l'article L.271-6 du code de la construction et de l'habitation pour réaliser les missions demandées.

Christian JEGAT,

Directeur des Opérations

** « Art. L.271-3. – Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L. 271-6 répondant aux critères d'indépendance, d'impartialité et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. »*

« Art. L.271-4. – Les personnes mentionnées à l'articles L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance. »

SANCTIONS

« Art. L.271-4. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

a) Pour une personne d'établir un document prévu aux 10 à 40 et au 60 de l'article L. 271-4 sans respecter les conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1 et R.271-2 et les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L.271-6 ;

b) Pour un organisme certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique

c) Pour un vendeur de faire appel, en vue d'établir un document mentionné aux 10 à 40 et au 60 de l'article L. 271-4, à une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies aux articles R. 271-1 et R.271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article.

« La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal. »

ELIBAT 44
5 rue de Saint Nazaire, Immeuble Le Grand Large • 44800 SAINT HERBLAIN
Tél. 02 28 08 70 20 • Fax 02 28 08 70 21 • E-mail : diag44@elibat.pro

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

Attestation d'assurance

M. HERMANN
Agent Général
32 rue du Maréchal Foch
78000 – Versailles
Tél : 01 39 50 12 12
www.orias.fr - n° 15003497
Mail : versailleschateau@allianz.fr

Allianz

ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

ALLIANZ IARD, COMPAGNIE D'ASSURANCES dont le siège social est situé **1 cours Michelet CS 3051 92076 Paris la Défense Cedex**, certifie que :

ELIBAT
5 rue Saint Nazaire
44800 SAINT HERBLAIN

Est garantie par un contrat **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE :**
n° **43 370 182**

Ce contrat a pour objet de garantir l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait des activités déclarées aux dispositions particulières, à savoir :

Recherche d'amiante selon la législation et réglementation en vigueur.

Diagnostic et contrôle dans le cadre de la réglementation amiante selon les décrets parus ou à paraître, sans réalisation de travaux mais avec les prélèvements pour analyse (Diagnostic en parties communes et privatives)

Diagnostics parasitaires (Diagnostics termites et autres xylophages)

Diagnostic plomb :

- CREP Constat de risque d'exposition au plomb
- Diagnostic plomb dans l'eau destinée à la consommation humaine y compris dans les tours aéro réfrigérantes (Evaluation du risque sanitaire lié au paramètre plomb dans les réseaux communs de distribution d'eau potable selon la norme NF P 41-021 ou toute autre norme qui lui serait substituée)

-Diagnostic adapté aux différentes situations (vente, principe de précaution et décent, diagnostic avant travaux.

-Surveillance annuelle des risques diagnostiqués.

-Recommandation en terme de travaux à réaliser (délais, type de travaux…)

Contrôle légionnelle : Diagnostic légionnelle dans les réseaux d'eau chaude sanitaire et les tours aéro réfrigérantes dans le cadre de l'arrêté du 13/12/2004.

Les analyses sont réalisées par un laboratoire agréé.

Diagnostic de Performance Energétique dans le cadre du décret N°2006-1147 du 14 septembre 2006

Evaluation des risques professionnels dans le cadre du document (aide à la rédaction du document unique : établissement d'un dossier à partir des informations données par le client de documents permettant à ce dernier de réaliser et de valider le document unique, actualisation annuelle de ces dossiers)

Diagnostic qualité sécurité des installations intérieures de gaz chez les particuliers.

- Diagnostic en habitation pour le compte de GAZ de France l'activité est réalisée selon les recommandations de GAZ DE France, conformément au référentiel NF EN ISO/CEI 17020 ou tout autre référentiel qui lui serait substitué,

Conseil en matière de travaux à effectuer en cas de danger grave et immédiat, et d'aide au financement de ces travaux.

Diagnostic réglementaire des installations intérieures de gaz des locaux à usage d'habitation.

ADM00239 - V02116 - Imp07/19

Allianz Vie
Société anonyme au capital de 643.054.425 €
340 234 962 RCS Nanterre
N° TVA : FR88 340 234 962

Allianz IARD
Société anonyme au capital de 991.967.200 €
542 110 291 RCS Nanterre
N° TVA : FR76 542 110 291

Entreprises régies par le Code des assurances
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
www.allianz.fr

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

Allianz

Métré des locaux selon la loi dite CARREZ(loi 96/1107 du 18 décembre 1996 et décret N°97/532 du 23 mai 1997)

Etats des lieux

Etablissement d'états des lieux relatifs à la conformité des logements aux normes de surface et d'habitabilité dans le cadre du prêt à taux zéro

Diagnostic des installations électriques chez les particuliers

Dossier Diagnostic technique(DDT) selon ordonnance 2005-655 du 08 juin 2005 (location et ventes)

Audits et attestations d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite et gestion des agendas AD'apP

Diagnostics techniques avant mise en copropriété dans le cadre de la loi SRU

Etat des risques naturels et technologiques (ERNT) dans le cadre du décret 2005-134 du 15 février 2005

Vérifications techniques réglementaires au titre de la protection contre les risques de panique et incendie dans les ERP ou les ERT, dans le cadre de l'agrément délivré par le ministère de l'intérieur et du certificat d'accréditation N°3-049

Vérifications réglementaires de toutes installations électriques, à caractère périodique et initial, première mise en service, mise en demeure, dans les ERP-IGH et bâtiments industriels

Vérifications Consuel (décret du 14 / 12 /1972)

Contrôles des installations électriques par thermographie infrarouge, déclaration Q18 et Q19 selon documents techniques D18 et D19 de l'APSAD,

Vérifications réglementaires sur les appareils et engins de levage,

Vérifications réglementaires d'appareils à pression des gaz,

Mesures de bruit,

Audit technique complet et de mise en sécurité des ascenseurs et des escalators dans le cadre réglementaire en vigueur (loi SAE), dans les ERP et IGH, portes et portails, À L'EXCLUSION DE TOUTE ACTIVITÉ DE MAITRISE D'ŒUVRE ET/OU DE PRÉCONISATION OU RÉALISATION DE TRAVAUX DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT (INSTALLATION, ENTRETIEN, MAINTENANCE…)

Contrôles réglementaires des portes et portails automatiques Attestation de contrôle en vue de crédit d'impôts des pompes à chaleur AIR / AIR.

Contrôle et vérification de compactage de remblais et de tranchées par pénétromètre, Inspections télévisées de réseaux,

Contrôle d'étanchéité des canalisations et regards, à l'air, à l'eau,

Visites et examen approfondis périodiques des installations consommant de l'énergie thermique dans le cadre de l'agrément délivré au titre du décret du 16/09/98,

Contrôle et diagnostic sécurité dans le cadre de l'arrêté du 02 08 1977 portant sur les installations de gaz combustibles situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation.

DAAF Détecteur Avertisseur Autonome de Fumées.

AUDIT ENERGETIQUE pour les diagnostiqueurs certifiés DPE.

La présente attestation valable du 01 Janvier 2025 au 31 Décembre 2025, ne peut engager ALLIANZ IARD en dehors des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Toute adjonction autre que le cachet et signature du représentant de la Compagnie est réputée non écrite.

Fait à Versailles, le 8 janvier 2025

Marc Hermann
Agent Général

Conformément à l'article L.112-3 du Code des Assurances, la présente Attestation vaut présomption de garantie

ADM.00239 – V02.H16 – Imp07/19

Allianz Vie
Société anonyme au capital de 643.054.425 €
340 234 962 RCS Nanterre
N° TVA : FR88 340 234 962

Allianz IARD
Société anonyme au capital de 991.967.200 €
542 110 291 RCS Nanterre
N° TVA : FR76 542 110 291

Entreprises régies par le Code des assurances
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
www.allianz.fr

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro

Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN

SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B

Certificat de compétences



Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 4585 Version 005

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur PELE Jean-Christian

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention Date d'effet : 17/05/2022 - Date d'expiration : 16/05/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention Date d'effet : 17/05/2022 - Date d'expiration : 16/05/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 20/07/2021 - Date d'expiration : 19/07/2028
Energie sans mention	Energie sans mention Date d'effet : 20/07/2021 - Date d'expiration : 19/07/2028
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 20/07/2021 - Date d'expiration : 19/07/2028
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 10/06/2021 - Date d'expiration : 09/06/2028
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet : 10/06/2021 - Date d'expiration : 09/06/2028

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 28/02/2022.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification – Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification – Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification Ou Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

cofrac ACCREDITATION N° 4-0522 PORTÉE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR CERTIFICATION DE PERSONNES

CPE DI FR 11 rev18

Etablissement - ELIBAT - 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES Tél : 02.97.40.42.32 - E-mail : elibat56@elibat.pro
Siège – ELIBAT – Le Grand Large – 5 rue de Saint-Nazaire – 44800 SAINT-HERBLAIN
SAS au capital de 20000€ - N°TVA FR 75 521 671 065 - SIRET 52167106500022 - APE 7120B