Plan de principe écluse de Bruay sur Escaut visite nautique du 06/02/2025





Illustration de désordres
Écluse de Bruay-sur-Escaut

Important : Ce document ne reprend pas l'intégralité des travaux inscrit au CCTP. Il a pour objectif d'illustrer visuellement quelques désordres.


Visite nautique du 06/02/2025







Photos 1a, 1b et 1c →illustration de la cornière d'angle + sifflet à reprendre




Photos 2a et 2b →illustration du Génie civil à reprendre




Photos 3a et 3b → illustration du Génie civil à reprendre




Photos 4a et 4b → illustration de la cornière de la tôle à reprendre




Photo 5→ illustration du Génie civil à reprendre



Photos 6a et 6b → illustration de la dégradation du barreau d'échelle à reprendre




Photos 7a et 7b → illustration du GC à reprendre au niveau du joint de bajoyer à reprendre




Photos 8a et 8b → illustration de la dégradation du barreau d'échelle à reprendre



Photos 9a et 9b → illustration du GC à reprendre au niveau du joint de bajoyer



Photos 10a et 10b → illustration du GC à reprendre au niveau du joint de bajoyer




Photo 11→ illustration du GC à reprendre au niveau du joint de bajoyer



Photos 12 a et 12b→ illustration du GC et du sifflet à reprendre




Photos 13 a et 13b→ illustration du caillebotis à reprendre