ENVIRONNEMENT

AGENCE COTE D OR

4 rue du Rompot
21121 FONTAINE LES DIJON
Tel : 0380329026
Fax : 0825800954

COORDONNÉES DESTINATAIRE

PREFECTURE REGION BOURGOGNE-FRANCHE COMTE
49 RUE DE LA PREFECTURE
21000 DIJON

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EW081109-1
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 08/12/2025
Reférence mandataire : Bâtiment SSE/SSP

DÉSIGNATION DU BIEN

Bâtiment SSE/SSP
45 RUE DE L'OBSERVATOIRE
25000 BESANCON

PROPRIÉTAIRE

PREFECTURE REGION BOURGOGNE-FRANCHE COMTE
49 RUE DE LA PREFECTURE
21000 DIJON

Diagnostics

Note de synthèse

AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. — Présence

Diagnostic Plomb avant Travaux

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

ENVIRONNEMENT

AGENCE COTE D OR

4 rue du Rompot
21121 FONTAINE LES DIJON
Tel : 0380329026
Fax : 0825800954

COORDONNÉES DESTINATAIRE

PREFECTURE REGION BOURGOGNE-FRANCHE COMTE
49 RUE DE LA PREFECTURE
21000 DIJON

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EW081109-1
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 08/12/2025
Reférence mandataire : Bâtiment SSE/SSP

DÉSIGNATION DU BIEN

Bâtiment SSE/SSP
45 RUE DE L'OBSERVATOIRE
25000 BESANCON

PROPRIÉTAIRE

P R E F E C T U R E R E G I O N
BOURGOGNE-FRANCHE COMTE
49 RUE DE LA PREFECTURE
21000 DIJON

Diagnostics



Note de synthèse

AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. Présence

Diagnostic Plomb avant Travaux

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, modifié par l'arrêté du 23 janvier 2020, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 45 RUE DE L'OBSERVATOIRE 25000 BESANCON

Référence client : Bâtiment SSE/SSP

Désignation : Bâtiment SSE/SSP

Date de construction : En 2024

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
PREFECTURE REGION BOURGOGNE-FRANCHE COMTE
49 RUE DE LA PREFECTURE
21000 DIJON

Donneur d'ordre :
PREFECTURE REGION BOURGOGNE-FRANCHE COMTE
49 RUE DE LA PREFECTURE
21000 DIJON

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : SULPIZIO OLIVIER

Accompagnateur : ()

Date de repérage 08/12/2025

Numéro attestation : CPDI6639

Délivré le : 05/12/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire



A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 19/12/2025

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 19/12/2025

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION — Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS — Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propiétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant
- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable
- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage
- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions
- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

Annexe : Plans
Annexe : Reportage photographique
Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
Annexe : Prélevements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

R+1 - Vol 1 (Escalier 1)	R+1 - Vol 2 (Palier 1)
R+1 - Vol 3 (Dégagement 1)	R+1 - Vol 4 (Sanitaire 1)
R+1 - Vol 5 (Bureau assistante sociale)	R+1 - Vol 6 (Bureau diététicienne)
R+1 - Vol 7 (Sas 1)	R+1 - Vol 8 (W.c 1)
R+1 - Vol 9 (Dégagement 2)	R+1 - Vol 10 (Bureau psychologue 1)
R+1 - Vol 11 (Bureau infirmier 1)	R+1 - Vol 12 (Bureau infirmier 2)
R+1 - Vol 13 (Cabine 4)	R+1 - Vol 14 (Cabine 3)
R+1 - Vol 15 (Cabine 2)	R+1 - Vol 16 (Cabine 1)
R+1 - Vol 17 (W.c 2)	R+1 - Vol 18 (Dégagement 3)
R+1 - Vol 19 (Bureau médecin contraception)	R+1 - Vol 20 (Bureau médecin handicap)
R+1 - Vol 21 (Rangement)	R-1 - Vol 22 (Escalier 2)
R-1 - Vol 23 (Palier 2)	R-1 - Vol 24 (Hall d'attente 1)
R-1 - Vol 25 (Sas 2)	R-1 - Vol 26 (Bureau psychologue 2)
R-1 - Vol 27 (Placard 1)	R-1 - Vol 28 (W.c 3)

R-1 - Vol 29 (Sas 3)	R-1 - Vol 30 (Salle de formation)
R-1 - Vol 31 (Accès vide-sanitaire)	R-1 - Vol 32 (Local)
R-1 - Vol 33 (Placard 2)	R-1 - Vol 34 (Sas 4)
R-1 - Vol 35 (Placard 3)	R-1 - Vol 36 (Placard 4)
R-1 - Vol 37 (Bureau infirmier 3)	R-1 - Vol 38 (Sanitaires 1)
R-1 - Vol 39 (Sas 5)	R-1 - Vol 40 (Bureau médecin 1)
R-1 - Vol 41 (Archives 1)	R-1 - Vol 42 (Espace attente)
R-1 - Vol 43 (Accueil)	R-1 - Vol 44 (Cabine optimétrique)
R-1 - Vol 45 (Bureau médecin 2)	R-1 - Vol 46 (Sanitaires 2)
R-1 - Vol 47 (Chaufferie)	R-1 - Vol 48 (Sanitaires 3)
R-1 - Vol 49 (Archives 2)	R-1 - Vol 50 (Dégagement 4)
RDC - Vol 51 (SAS d'entrée)	RDC - Vol 52 (Hall 2)
RDC - Vol 53 (Sas 6)	RDC - Vol 54 (Repos)
RDC - Vol 55 (Sas 7)	RDC - Vol 56 (Prévisite)
RDC - Vol 57 (Salle de soin)	RDC - Vol 58 (Secrétariat accueil)
RDC - Vol 59 (Réception)	RDC - Vol 60 (Secrétariat direction)
RDC - Vol 61 (Salle de réunion)	RDC - Vol 62 (Bureau direction)
RDC - Vol 63 (Salle détente)	RDC - Vol 64 (Sanitaires 4)
RDC - Vol 65 (Sanitaires 5)	RDC - Vol 66 (Palier 3)
RDC - Vol 67 (Escalier 3)	Terrasse - Vol 68 (Toiture terrasse)
Vide-sanitaire - Vol 69 (Vide sanitaire)	RDC - Vol 70 (Extérieur 1)
R+1 - Vol 71 (Extérieur 2)	Terrasse - Vol 73 (Extérieur 4)

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Vol 68 (Toiture terrasse) - Terrasse	Prélèvement sur l'étanchéité de la toiture principal.	Ensemble de la toiture Prélèvement impossible car trop d'eau sur la terrasse principal.

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Les travaux envisagés sont la réhabilitations intérieur du bâtiment.

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Le périmètre d'intervention se limite aux éléments impactés par les travaux (voir volume traité dans le présent rapport).

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Façades	R+1	Vol 1 (Escalier 1) - Vol 2 (Palier 1) - Vol 3 (Dégagement 1) - Vol 5 (Bureau assistante sociale) - Vol 6 (Bureau diététicienne) - Vol 9 (Dégagement 2) - Vol 10 (Bureau psychologue 1) - Vol 11 (Bureau infirmier 1) - Vol 12 (Bureau infirmier 2) - Vol 13 (Cabine 4) - Vol 18 (Dégagement 3) - Vol 19 (Bureau médecin contraception) - Vol 20 (Bureau médecin handicap) - Vol 71 (Extérieur 2)	

Parois verticales intérieures et enduits	R+1	Vol 1 (Escalier 1) - Vol 2 (Palier 1) - Vol 3 (Dégagement 1) - Vol 4 (Sanitaire 1) - Vol 5 (Bureau assistante sociale) - Vol 6 (Bureau diététicienne) - Vol 7 (Sas 1) - Vol 8 (W.c 1) - Vol 9 (Dégagement 2) - Vol 10 (Bureau psychologue 1) - Vol 11 (Bureau infirmier 1) - Vol 12 (Bureau infirmier 2) - Vol 13 (Cabine 4) - Vol 14 (Cabine 3) - Vol 15 (Cabine 2) - Vol 16 (Cabine 1) - Vol 17 (W.c 2) - Vol 18 (Dégagement 3) - Vol 19 (Bureau médecin contraception) - Vol 20 (Bureau médecin handicap) - Vol 21 (Rangement)
Plafond et faux-plafonds	R+1	Vol 1 (Escalier 1) - Vol 2 (Palier 1) - Vol 3 (Dégagement 1) - Vol 4 (Sanitaire 1) - Vol 5 (Bureau assistante sociale) - Vol 6 (Bureau diététicienne) - Vol 7 (Sas 1) - Vol 8 (W.c 1) - Vol 9 (Dégagement 2) - Vol 10 (Bureau psychologue 1) - Vol 11 (Bureau infirmier 1) - Vol 12 (Bureau infirmier 2) - Vol 17 (W.c 2) - Vol 18 (Dégagement 3) - Vol 19 (Bureau médecin contraception) - Vol 20 (Bureau médecin handicap) - Vol 21 (Rangement)
Revêtement de sol	R+1	Vol 1 (Escalier 1) - Vol 2 (Palier 1) - Vol 3 (Dégagement 1) - Vol 4 (Sanitaire 1) - Vol 5 (Bureau assistante sociale) - Vol 6 (Bureau diététicienne) - Vol 7 (Sas 1) - Vol 8 (W.c 1) - Vol 9 (Dégagement 2) - Vol 10 (Bureau psychologue 1) - Vol 11 (Bureau infirmier 1) - Vol 12 (Bureau infirmier 2) - Vol 13 (Cabine 4) - Vol 14 (Cabine 3) - Vol 15 (Cabine 2) - Vol 16 (Cabine 1) - Vol 17 (W.c 2) - Vol 18 (Dégagement 3) - Vol 19 (Bureau médecin contraception) - Vol 20 (Bureau médecin handicap) - Vol 21 (Rangement)
Conduits, canalisations et équipements	R+1	Vol 4 (Sanitaire 1)

Revêtement de mur	R+1	Vol 4 (Sanitaire 1) - Vol 5 (Bureau assistante sociale) - Vol 8 (W.c 1) - Vol 10 (Bureau psychologue 1) - Vol 11 (Bureau infirmier 1) - Vol 12 (Bureau infirmier 2) - Vol 17 (W.c 2) - Vol 19 (Bureau médecin contraception) - Vol 20 (Bureau médecin handicap)
Façades	R-1	Vol 22 (Escalier 2) - Vol 23 (Palier 2) - Vol 26 (Bureau psychologue 2) - Vol 29 (Sas 3) - Vol 30 (Salle de formation) - Vol 31 (Accès vide-sanitaire) - Vol 37 (Bureau infirmier 3) - Vol 39 (Sas 5) - Vol 40 (Bureau médecin 1) - Vol 42 (Espace attente) - Vol 43 (Accueil) - Vol 45 (Bureau médecin 2) - Vol 47 (Chaufferie) - Vol 48 (Sanitaires 3)
Parois verticales intérieures et enduits	R-1	Vol 22 (Escalier 2) - Vol 23 (Palier 2) - Vol 24 (Hall d'attente 1) - Vol 25 (Sas 2) - Vol 26 (Bureau psychologue 2) - Vol 27 (Placard 1) - Vol 28 (W.c 3) - Vol 29 (Sas 3) - Vol 30 (Salle de formation) - Vol 31 (Accès vide-sanitaire) - Vol 32 (Local) - Vol 33 (Placard 2) - Vol 34 (Sas 4) - Vol 35 (Placard 3) - Vol 36 (Placard 4) - Vol 37 (Bureau infirmier 3) - Vol 38 (Sanitaires 1) - Vol 39 (Sas 5) - Vol 40 (Bureau médecin 1) - Vol 47 (Chaufferie)
Plafond et faux-plafonds	R-1	Vol 22 (Escalier 2) - Vol 23 (Palier 2) - Vol 24 (Hall d'attente 1) - Vol 25 (Sas 2) - Vol 26 (Bureau psychologue 2) - Vol 27 (Placard 1) - Vol 28 (W.c 3) - Vol 29 (Sas 3) - Vol 30 (Salle de formation) - Vol 31 (Accès vide-sanitaire) - Vol 33 (Placard 2) - Vol 34 (Sas 4) - Vol 35 (Placard 3) - Vol 36 (Placard 4) - Vol 37 (Bureau infirmier 3) - Vol 38 (Sanitaires 1) - Vol 39 (Sas 5) - Vol 40 (Bureau médecin 1) - Vol 47 (Chaufferie)

Revêtement de sol	R-1	Vol 22 (Escalier 2) - Vol 23 (Palier 2) - Vol 24 (Hall d'attente 1) - Vol 25 (Sas 2) - Vol 26 (Bureau psychologue 2) - Vol 27 (Placard 1) - Vol 28 (W.c 3) - Vol 29 (Sas 3) - Vol 30 (Salle de formation) - Vol 31 (Accès vide-sanitaire) - Vol 32 (Local) - Vol 33 (Placard 2) - Vol 34 (Sas 4) - Vol 35 (Placard 3) - Vol 36 (Placard 4) - Vol 37 (Bureau infirmier 3) - Vol 38 (Sanitaires 1) - Vol 39 (Sas 5) - Vol 40 (Bureau médecin 1) - Vol 47 (Chaufferie)
Revêtement de mur	R-1	Vol 26 (Bureau psychologue 2) - Vol 28 (W.c 3) - Vol 37 (Bureau infirmier 3) - Vol 38 (Sanitaires 1) - Vol 40 (Bureau médecin 1)
Conduits, canalisations et équipements	R-1	Vol 28 (W.c 3) - Vol 32 (Local) - Vol 38 (Sanitaires 1) - Vol 47 (Chaufferie)
Façades	RDC	Vol 51 (SAS d'entrée) - Vol 52 (Hall 2) - Vol 54 (Repos) - Vol 56 (Prévisite) - Vol 57 (Salle de soin) - Vol 58 (Secrétariat accueil) - Vol 60 (Secrétariat direction) - Vol 61 (Salle de réunion) - Vol 62 (Bureau direction) - Vol 63 (Salle détente) - Vol 64 (Sanitaires 4) - Vol 67 (Escalier 3) - Vol 70 (Extérieur 1)
Parois verticales intérieures et enduits	RDC	Vol 51 (SAS d'entrée) - Vol 52 (Hall 2) - Vol 53 (Sas 6) - Vol 54 (Repos) - Vol 55 (Sas 7) - Vol 56 (Prévisite) - Vol 57 (Salle de soin) - Vol 58 (Secrétariat accueil) - Vol 59 (Réception) - Vol 60 (Secrétariat direction) - Vol 61 (Salle de réunion) - Vol 62 (Bureau direction) - Vol 63 (Salle détente) - Vol 64 (Sanitaires 4) - Vol 65 (Sanitaires 5) - Vol 66 (Palier 3) - Vol 67 (Escalier 3)

Plafond et faux-plafonds	RDC	Vol 51 (SAS d'entrée) - Vol 52 (Hall 2) - Vol 53 (Sas 6) - Vol 54 (Repos) - Vol 55 (Sas 7) - Vol 56 (Prévisite) - Vol 57 (Salle de soin) - Vol 58 (Secrétariat accueil) - Vol 59 (Réception) - Vol 60 (Secrétariat direction) - Vol 61 (Salle de réunion) - Vol 62 (Bureau direction) - Vol 63 (Salle détente) - Vol 64 (Sanitaires 4) - Vol 65 (Sanitaires 5) - Vol 66 (Palier 3) - Vol 67 (Escalier 3)
Revêtement de sol	RDC	Vol 51 (SAS d'entrée) - Vol 52 (Hall 2) - Vol 53 (Sas 6) - Vol 54 (Repos) - Vol 55 (Sas 7) - Vol 56 (Prévisite) - Vol 57 (Salle de soin) - Vol 58 (Secrétariat accueil) - Vol 59 (Réception) - Vol 60 (Secrétariat direction) - Vol 61 (Salle de réunion) - Vol 62 (Bureau direction) - Vol 63 (Salle détente) - Vol 64 (Sanitaires 4) - Vol 65 (Sanitaires 5) - Vol 66 (Palier 3) - Vol 67 (Escalier 3)
Revêtement de mur	RDC	Vol 63 (Salle détente) - Vol 64 (Sanitaires 4) - Vol 65 (Sanitaires 5)
Conduits, canalisations et équipements	RDC	Vol 65 (Sanitaires 5)
Toiture et étanchéité	Terrasse	Vol 68 (Toiture terrasse)
Conduits, canalisations et équipements	Vide-sanitaire	Vol 69 (Vide sanitaire)
Façades	Terrasse	Vol 73 (Extérieur 4)

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Néants

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Néants

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Néants

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalition d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :
- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.
Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :
« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
Vol 12 (Bureau infirmier 2)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW081109 n°1
Vol 19 (Bureau médecin contraception)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW081109 n°1
Vol 18 (Dégagement 3)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW081109 n°1
Vol 3 (Dégagement 1)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW081109 n°1
Vol 20 (Bureau médecin handicap)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW081109 n°1
Vol 2 (Palier 1)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW081109 n°1
Vol 5 (Bureau assistante sociale)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW081109 n°1
Vol 6 (Bureau diététicienne)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW081109 n°1
Vol 9 (Dégagement 2)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW081109 n°1
Vol 10 (Bureau psychologue 1)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW081109 n°1
Vol 11 (Bureau infirmier 1)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW081109 n°1
Vol 4 (Sanitaire 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	002EW081109 n°9
Vol 8 (W.c 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	002EW081109 n°9
Vol 17 (W.c 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	002EW081109 n°9
Vol 4 (Sanitaire 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	002EW081109 n°10
Vol 12 (Bureau infirmier 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	002EW081109 n°13
Vol 19 (Bureau médecin contraception)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	002EW081109 n°13
Vol 20 (Bureau médecin handicap)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	002EW081109 n°13
Vol 11 (Bureau infirmier 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	002EW081109 n°13
Vol 10 (Bureau psychologue 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	002EW081109 n°13
Vol 5 (Bureau assistante sociale)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	002EW081109 n°13
Vol 21 (Rangement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW081109 n°14

Vol 13 (Cabine 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW081109 n°14
Vol 14 (Cabine 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW081109 n°14
Vol 15 (Cabine 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW081109 n°14
Vol 16 (Cabine 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW081109 n°14
Vol 18 (Dégagement 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW081109 n°14
Vol 3 (Dégagement 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW081109 n°14
Vol 7 (Sas 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW081109 n°14
Vol 9 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW081109 n°14
Vol 2 (Palier 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW081109 n°14
Vol 1 (Escalier 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW081109 n°14
Vol 21 (Rangement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	002EW081109 n°15
Vol 20 (Bureau médecin handicap)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	002EW081109 n°15
Vol 3 (Dégagement 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	002EW081109 n°15
Vol 13 (Cabine 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	002EW081109 n°15
Vol 14 (Cabine 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	002EW081109 n°15
Vol 15 (Cabine 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	002EW081109 n°15
Vol 16 (Cabine 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	002EW081109 n°15
Vol 18 (Dégagement 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	002EW081109 n°15
Vol 19 (Bureau médecin contraception)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	002EW081109 n°15
Vol 12 (Bureau infirmier 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	002EW081109 n°15
Vol 11 (Bureau infirmier 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	002EW081109 n°15
Vol 10 (Bureau psychologue 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	002EW081109 n°15
Vol 9 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	002EW081109 n°15
Vol 7 (Sas 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	002EW081109 n°15
Vol 5 (Bureau assistante sociale)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	002EW081109 n°15
Vol 2 (Palier 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	002EW081109 n°15
Vol 1 (Escalier 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	002EW081109 n°15
Vol 11 (Bureau infirmier 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW081109 n°16
Vol 12 (Bureau infirmier 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW081109 n°16
Vol 19 (Bureau médecin contraception)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW081109 n°16
Vol 5 (Bureau assistante sociale)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW081109 n°16

Vol 3 (Dégagement 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW081109 n°16
Vol 2 (Palier 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW081109 n°16
Vol 1 (Escalier 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW081109 n°16
Vol 20 (Bureau médecin handicap)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW081109 n°16
Vol 10 (Bureau psychologue 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW081109 n°16
Vol 32 (Local)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	002EW081109 n°24
Vol 28 (W.c 3)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	002EW081109 n°24
Vol 38 (Sanitaires 1)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	002EW081109 n°24
Vol 69 (Vide sanitaire)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	002EW081109 n°24
Vol 65 (Sanitaires 5)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	002EW081109 n°24
Vol 4 (Sanitaire 1)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	002EW081109 n°24
Vol 26 (Bureau psychologue 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	002EW081109 n°28
Vol 28 (W.c 3)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	002EW081109 n°28
Vol 37 (Bureau infirmier 3)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	002EW081109 n°28
Vol 40 (Bureau médecin 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	002EW081109 n°28
Vol 27 (Placard 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	002EW081109 n°28
Vol 23 (Palier 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	002EW081109 n°28
Vol 22 (Escalier 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	002EW081109 n°28
Vol 47 (Chaufferie)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	002EW081109 n°28
Vol 26 (Bureau psychologue 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW081109 n°30
Vol 29 (Sas 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW081109 n°30
Vol 37 (Bureau infirmier 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW081109 n°30
Vol 39 (Sas 5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW081109 n°30
Vol 40 (Bureau médecin 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW081109 n°30
Vol 30 (Salle de formation)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW081109 n°30
Vol 23 (Palier 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW081109 n°30

Vol 22 (Escalier 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW081109 n°30
Vol 26 (Bureau psychologue 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	002EW081109 n°31
Vol 29 (Sas 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	002EW081109 n°31
Vol 37 (Bureau infirmier 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	002EW081109 n°31
Vol 39 (Sas 5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	002EW081109 n°31
Vol 40 (Bureau médecin 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	002EW081109 n°31
Vol 30 (Salle de formation)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	002EW081109 n°31
Vol 27 (Placard 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	002EW081109 n°31
Vol 25 (Sas 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	002EW081109 n°31
Vol 33 (Placard 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	002EW081109 n°31
Vol 34 (Sas 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	002EW081109 n°31
Vol 35 (Placard 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	002EW081109 n°31
Vol 36 (Placard 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	002EW081109 n°31
Vol 24 (Hall d'attente 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	002EW081109 n°31
Vol 23 (Palier 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	002EW081109 n°31
Vol 22 (Escalier 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	002EW081109 n°31
Vol 28 (W.c 3)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	002EW081109 n°35
Vol 38 (Sanitaires 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	002EW081109 n°35
Vol 37 (Bureau infirmier 3)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	002EW081109 n°37
Vol 40 (Bureau médecin 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	002EW081109 n°37
Vol 26 (Bureau psychologue 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	002EW081109 n°37
Vol 36 (Placard 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW081109 n°38
Vol 35 (Placard 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW081109 n°38
Vol 24 (Hall d'attente 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW081109 n°38
Vol 23 (Palier 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW081109 n°38
Vol 22 (Escalier 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW081109 n°38
Vol 34 (Sas 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW081109 n°38
Vol 33 (Placard 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW081109 n°38
Vol 25 (Sas 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW081109 n°38
Vol 27 (Placard 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW081109 n°38
Vol 61 (Salle de réunion)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW081109 n°47
Vol 60 (Secrétariat direction)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW081109 n°47
Vol 58 (Secrétariat accueil)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW081109 n°47
Vol 54 (Repos)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW081109 n°47
Vol 53 (Sas 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW081109 n°47

Vol 55 (Sas 7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW081109 n°47
Vol 56 (Prévisite)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW081109 n°47
Vol 57 (Salle de soin)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW081109 n°47
Vol 62 (Bureau direction)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW081109 n°47
Vol 63 (Salle détente)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW081109 n°47
Vol 59 (Réception)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW081109 n°47
Vol 52 (Hall 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW081109 n°47
Vol 66 (Palier 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW081109 n°47
Vol 67 (Escalier 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW081109 n°47
Vol 52 (Hall 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW081109 n°48
Vol 59 (Réception)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW081109 n°48
Vol 66 (Palier 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW081109 n°48
Vol 67 (Escalier 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW081109 n°48
Vol 61 (Salle de réunion)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	002EW081109 n°52
Vol 60 (Secrétariat direction)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	002EW081109 n°52
Vol 58 (Secrétariat accueil)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	002EW081109 n°52
Vol 59 (Réception)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	002EW081109 n°52
Vol 54 (Repos)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	002EW081109 n°52
Vol 56 (Prévisite)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	002EW081109 n°52
Vol 55 (Sas 7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	002EW081109 n°52
Vol 57 (Salle de soin)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	002EW081109 n°52
Vol 52 (Hall 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	002EW081109 n°52
Vol 53 (Sas 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	002EW081109 n°52
Vol 66 (Palier 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	002EW081109 n°52
Vol 67 (Escalier 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	002EW081109 n°52
Vol 63 (Salle détente)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	002EW081109 n°52
Vol 62 (Bureau direction)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	002EW081109 n°52
Vol 65 (Sanitaires 5)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	002EW081109 n°55
Vol 64 (Sanitaires 4)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	002EW081109 n°55
Vol 61 (Salle de réunion)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW081109 n°58
Vol 60 (Secrétariat direction)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW081109 n°58
Vol 58 (Secrétariat accueil)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW081109 n°58
Vol 54 (Repos)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW081109 n°58
Vol 56 (Prévisite)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW081109 n°58

Vol 57 (Salle de soin)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW081109 n°58
Vol 67 (Escalier 3)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW081109 n°58
Vol 64 (Sanitaires 4)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW081109 n°58
Vol 63 (Salle détente)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW081109 n°58
Vol 62 (Bureau direction)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW081109 n°58
Vol 51 (SAS d'entrée)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW081109 n°58
Vol 52 (Hall 2)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW081109 n°58
Vol 57 (Salle de soin)	Façades	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	P63
Vol 56 (Prévisite)	Façades	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	P63
Vol 54 (Repos)	Façades	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	P63
Vol 58 (Secrétariat accueil)	Façades	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	P63
Vol 60 (Secrétariat direction)	Façades	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	P63
Vol 61 (Salle de réunion)	Façades	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	P63
Vol 62 (Bureau direction)	Façades	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	P63
Vol 63 (Salle détente)	Façades	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	P63
Vol 64 (Sanitaires 4)	Façades	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	P63
Vol 67 (Escalier 3)	Façades	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	P63
Vol 20 (Bureau médecin handicap)	Façades	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	P63
Vol 3 (Dégagement 1)	Façades	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	P63
Vol 13 (Cabine 4)	Façades	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	P63
Vol 18 (Dégagement 3)	Façades	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	P63
Vol 19 (Bureau médecin contraception)	Façades	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	P63
Vol 12 (Bureau infirmier 2)	Façades	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	P63
Vol 11 (Bureau infirmier 1)	Façades	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	P63
Vol 10 (Bureau psychologue 1)	Façades	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	P63
Vol 9 (Dégagement 2)	Façades	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	P63
Vol 6 (Bureau diététicienne)	Façades	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	P63
Vol 5 (Bureau assistante sociale)	Façades	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	P63
Vol 1 (Escalier 1)	Façades	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	P63

Vol 2 (Palier 1)	Façades	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	P63
Vol 47 (Chaufferie)	Façades	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	P64
Vol 45 (Bureau médecin 2)	Façades	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	P64
Vol 43 (Accueil)	Façades	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	P64
Vol 42 (Espace attente)	Façades	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	P64
Vol 40 (Bureau médecin 1)	Façades	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	P64
Vol 39 (Sas 5)	Façades	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	P64
Vol 37 (Bureau infirmier 3)	Façades	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	P64
Vol 26 (Bureau psychologue 2)	Façades	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	P64
Vol 29 (Sas 3)	Façades	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	P64
Vol 30 (Salle de formation)	Façades	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	P64
Vol 22 (Escalier 2)	Façades	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	P64
Vol 48 (Sanitaires 3)	Façades	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	P64

L'attention du donneur d'ordre/maître d'ouvrage/propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composants ou de parties de composant non inspectés faisant partie du périmètre et du programme des travaux, l'information sur la présence ou l'absence d'amiante ne peut être considérée comme exhaustive et ses obligations réglementaires de repérage définies aux articles R4412 - 97 et suivants du Code du travail ne sont pas remplies. Des investigations approfondies complémentaires seront à réaliser lorsque ces locaux/ parties de locaux, composant ou partie de composant seront accessibles de manière sécurisée.

Localisation	Materiau	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser	Moyen d'acces à mettre en oeuvre
Vol 20 (Bureau médecin handicap)	Joint de structure	Prélèvement trop destructif	Vérification présence de joint de structure	
Vol 3 (Dégagement 1)	Joint de structure	Prélèvement trop destructif	Vérification présence de joint de structure	
Vol 18 (Dégagement 3)	Joint de structure	Prélèvement trop destructif	Vérification présence de joint de structure	
Vol 19 (Bureau médecin contraception)	Joint de structure	Prélèvement trop destructif	Vérification présence de joint de structure	
Vol 12 (Bureau infirmier 2)	Joint de structure	Prélèvement trop destructif	Vérification présence de joint de structure	
Vol 11 (Bureau infirmier 1)	Joint de structure	Prélèvement trop destructif	Vérification présence de joint de structure	
Vol 10 (Bureau psychologue 1)	Joint de structure	Prélèvement trop destructif	Vérification présence de joint de structure	
Vol 9 (Dégagement 2)	Joint de structure	Prélèvement trop destructif	Vérification présence de joint de structure	
Vol 6 (Bureau diététicienne)	Joint de structure	Prélèvement trop destructif	Vérification présence de joint de structure	

Vol 5 (Bureau assistante sociale)	Joint de structure	Prélèvement trop destructif	Vérification présence de joint de structure
Vol 1 (Escalier 1)	Joint de structure	Prélèvement trop destructif	Vérification présence de joint de structure
Vol 2 (Palier 1)	Joint de structure	Prélèvement trop destructif	Vérification présence de joint de structure
Vol 43 (Accueil)	Joint de structure	Prélèvement trop destructif	Vérification présence de joint de structure
Vol 42 (Espace attente)	Joint de structure	Prélèvement trop destructif	Vérification présence de joint de structure
Vol 40 (Bureau médecin 1)	Joint de structure	Prélèvement trop destructif	Vérification présence de joint de structure
Vol 39 (Sas 5)	Joint de structure	Prélèvement trop destructif	Vérification présence de joint de structure
Vol 37 (Bureau infirmier 3)	Joint de structure	Prélèvement trop destructif	Vérification présence de joint de structure
Vol 26 (Bureau psychologue 2)	Joint de structure	Prélèvement trop destructif	Vérification présence de joint de structure
Vol 29 (Sas 3)	Joint de structure	Prélèvement trop destructif	Vérification présence de joint de structure
Vol 30 (Salle de formation)	Joint de structure	Prélèvement trop destructif	Vérification présence de joint de structure
Vol 22 (Escalier 2)	Joint de structure	Prélèvement trop destructif	Vérification présence de joint de structure
Vol 48 (Sanitaires 3)	Joint de structure	Prélèvement trop destructif	Vérification présence de joint de structure
Vol 47 (Chaufferie)	Joint de structure	Prélèvement trop destructif	Vérification présence de joint de structure
Vol 45 (Bureau médecin 2)	Joint de structure	Prélèvement trop destructif	Vérification présence de joint de structure
Vol 61 (Salle de réunion)	Joint de structure	Prélèvement trop destructif	Vérification présence de joint de structure
Vol 62 (Bureau direction)	Joint de structure	Prélèvement trop destructif	Vérification présence de joint de structure
Vol 63 (Salle détente)	Joint de structure	Prélèvement trop destructif	Vérification présence de joint de structure
Vol 64 (Sanitaires 4)	Joint de structure	Prélèvement trop destructif	Vérification présence de joint de structure
Vol 67 (Escalier 3)	Joint de structure	Prélèvement trop destructif	Vérification présence de joint de structure
Vol 51 (SAS d'entrée)	Joint de structure	Prélèvement trop destructif	Vérification présence de joint de structure
Vol 57 (Salle de soin)	Joint de structure	Prélèvement trop destructif	Vérification présence de joint de structure
Vol 56 (Prévisite)	Joint de structure	Prélèvement trop destructif	Vérification présence de joint de structure
Vol 54 (Repos)	Joint de structure	Prélèvement trop destructif	Vérification présence de joint de structure
Vol 58 (Secrétariat accueil)	Joint de structure	Prélèvement trop destructif	Vérification présence de joint de structure

Vol 60 (Secrétariat direction)	Joint de structure	Prélèvement trop destructif	Vérification présence de joint de structure
Vol 68 (Toiture terrasse) - Terrasse		Prélèvement sur l'étanchéité de la toiture principal.	Ensemble de la toiture Prélèvement impossible car trop d'eau sur la terrasse principal.

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Néants

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Toiture et étanchéité

2 - Façades

3 - Parois verticales intérieures et enduits

4 - Plafond et faux-plafonds

5 - Revêtement de sol

6 - Revêtement de mur

7 - Conduits, canalisations et équipements

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Terrasse	Vol 68 (Toiture terrasse)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Relevé d'étanchéité	P60	Réalisation d'un prélevement		002EW 08110 9-1 n °60 - 1	P60	Tampon - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Terrasse	Vol 68 (Toiture terrasse)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Relevé d'étanchéité	P60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002EW 08110 9-1 n °60 - 1	P60	Tampon - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Terrasse	Vol 68 (Toiture terrasse)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bardeaux bitumé (type "Shingle")	P61	Réalisation d'un prélevement		002EW 08110 9-1 n °61 - 1	P61	Tampon - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Terrasse	Vol 68 (Toiture terrasse)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P62	Réalisation d'un prélevement		002EW 08110 9-1 n °62 - 1	P62	Tampon - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 20 (Bureau médecin handicap)	Menuiseries	Joint de structure	I1			I1 - 1				Prélèvement trop destructif
R+1	Vol 3 (Dégagement 1)	Menuiseries	Joint de structure	I1			I1 - 1				Prélèvement trop destructif
R+1	Vol 18 (Dégagement 3)	Menuiseries	Joint de structure	I1			I1 - 1				Prélèvement trop destructif

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 19 (Bureau médecin contraception)	Menuiseries	Joint de structure	I1			I1 - 1				Prélèvement trop destructif
R+1	Vol 12 (Bureau infirmier 2)	Menuiseries	Joint de structure	I1			I1 - 1				Prélèvement trop destructif
R+1	Vol 11 (Bureau infirmier 1)	Menuiseries	Joint de structure	I1			I1 - 1				Prélèvement trop destructif
R+1	Vol 10 (Bureau psychologue 1)	Menuiseries	Joint de structure	I1			I1 - 1				Prélèvement trop destructif
R+1	Vol 9 (Dégagement 2)	Menuiseries	Joint de structure	I1			I1 - 1				Prélèvement trop destructif
R+1	Vol 6 (Bureau diététicienne)	Menuiseries	Joint de structure	I1			I1 - 1				Prélèvement trop destructif
R+1	Vol 5 (Bureau assistante sociale)	Menuiseries	Joint de structure	I1			I1 - 1				Prélèvement trop destructif

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 1 (Escalier 1)	Menuiseries	Joint de structure	I1			I1 - 1				Prélèvement trop destructif
R+1	Vol 2 (Palier 1)	Menuiseries	Joint de structure	I1			I1 - 1				Prélèvement trop destructif
R-1	Vol 43 (Accueil)	Menuiseries	Joint de structure	I1			I1 - 1				Prélèvement trop destructif
R-1	Vol 42 (Espace attente)	Menuiseries	Joint de structure	I1			I1 - 1				Prélèvement trop destructif
R-1	Vol 40 (Bureau médecin 1)	Menuiseries	Joint de structure	I1			I1 - 1				Prélèvement trop destructif
R-1	Vol 39 (Sas 5)	Menuiseries	Joint de structure	I1			I1 - 1				Prélèvement trop destructif
R-1	Vol 37 (Bureau infirmier 3)	Menuiseries	Joint de structure	I1			I1 - 1				Prélèvement trop destructif

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 26 (Bureau psychologue 2)	Menuiseries	Joint de structure	I1			I1 - 1				Prélèvement trop destructif
R-1	Vol 29 (Sas 3)	Menuiseries	Joint de structure	I1			I1 - 1				Prélèvement trop destructif
R-1	Vol 30 (Salle de formation)	Menuiseries	Joint de structure	I1			I1 - 1				Prélèvement trop destructif
R-1	Vol 22 (Escalier 2)	Menuiseries	Joint de structure	I1			I1 - 1				Prélèvement trop destructif
R-1	Vol 48 (Sanitaires 3)	Menuiseries	Joint de structure	I1			I1 - 1				Prélèvement trop destructif
R-1	Vol 47 (Chaufferie)	Menuiseries	Joint de structure	I1			I1 - 1				Prélèvement trop destructif
R-1	Vol 45 (Bureau médecin 2)	Menuiseries	Joint de structure	I1			I1 - 1				Prélèvement trop destructif

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 61 (Salle de réunion)	Menuiseries	Joint de structure	I1			I1 - 1				Prélèvement trop destructif
RDC	Vol 62 (Bureau direction)	Menuiseries	Joint de structure	I1			I1 - 1				Prélèvement trop destructif
RDC	Vol 63 (Salle détente)	Menuiseries	Joint de structure	I1			I1 - 1				Prélèvement trop destructif
RDC	Vol 64 (Sanitaires 4)	Menuiseries	Joint de structure	I1			I1 - 1				Prélèvement trop destructif
RDC	Vol 67 (Escalier 3)	Menuiseries	Joint de structure	I1			I1 - 1				Prélèvement trop destructif
RDC	Vol 51 (SAS d'entrée)	Menuiseries	Joint de structure	I1			I1 - 1				Prélèvement trop destructif
RDC	Vol 57 (Salle de soin)	Menuiseries	Joint de structure	I1			I1 - 1				Prélèvement trop destructif

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 56 (Prévisite)	Menuiseries	Joint de structure	I1			I1 - 1				Prélèvement trop destructif
RDC	Vol 54 (Repos)	Menuiseries	Joint de structure	I1			I1 - 1				Prélèvement trop destructif
RDC	Vol 58 (Secrétariat accueil)	Menuiseries	Joint de structure	I1			I1 - 1				Prélèvement trop destructif
RDC	Vol 60 (Secrétariat direction)	Menuiseries	Joint de structure	I1			I1 - 1				Prélèvement trop destructif
R+1	Vol 12 (Bureau infirmier 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	P1	Réalisation d'un prélevement		002EW081109 n°1 - 1	002EW081109 n°1	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Blanc	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 19 (Bureau médecin contraception)	Menuiseries	Mastic vitrier	S1 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW081109 n°1 - 1	002EW081109 n°1	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Blanc	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 18 (Dégagement 3)	Menuiseries	Mastic vitrier	S2 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW081109 n°1 - 1	002EW081109 n°1	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Blanc	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 3 (Dégagement 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	S3 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 08110 9 n°1 - 1	002EW 081109 n°1	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	Vol 20 (Bureau médecin handicap)	Menuiseries	Mastic vitrier	S4 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 08110 9 n°1 - 1	002EW 081109 n°1	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	Vol 2 (Palier 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	S5 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 08110 9 n°1 - 1	002EW 081109 n°1	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	Vol 5 (Bureau assistante sociale)	Menuiseries	Mastic vitrier	S6 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 08110 9 n°1 - 1	002EW 081109 n°1	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	Vol 6 (Bureau diététicienne)	Menuiseries	Mastic vitrier	S7 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 08110 9 n°1 - 1	002EW 081109 n°1	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	Vol 9 (Dégagement 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	S8 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 08110 9 n°1 - 1	002EW 081109 n°1	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	Vol 10 (Bureau psychologue 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	S9 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 08110 9 n°1 - 1	002EW 081109 n°1	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Blanc	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 11 (Bureau infirmier 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	S10 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 08110 9 n°1 - 1	002EW 081109 n°1	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	Vol 2 (Palier 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	S291 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 08110 9 n°1 - 1	002EW 081109 n°1	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
R-1	Vol 30 (Salle de formation)	Menuiseries	Mastic vitrier	P26	Réalisation d'un prélevement		002EW 08110 9 n°26 - 1	002EW 081109 n°26	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 30 (Salle de formation)	Menuiseries	Mastic vitrier	P26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW 08110 9 n°26 - 1	002EW 081109 n°26	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 26 (Bureau psychologue 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW 08110 9 n°26 - 1	002EW 081109 n°26	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 37 (Bureau infirmier 3)	Menuiseries	Mastic vitrier	S113	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW 08110 9 n°26 - 1	002EW 081109 n°26	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 39 (Sas 5)	Menuiseries	Mastic vitrier	S114	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW 08110 9 n°26 - 1	002EW 081109 n°26	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 40 (Bureau médecin 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	S115	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW 08110 9 n°26 - 1	002EW 081109 n°26	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 42 (Espace attente)	Menuiseries	Mastic vitrier	S116	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW 08110 9 n°26 - 1	002EW 081109 n°26	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 43 (Accueil)	Menuiseries	Mastic vitrier	S117	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW 08110 9 n°26 - 1	002EW 081109 n°26	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 45 (Bureau médecin 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	S118	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW 08110 9 n°26 - 1	002EW 081109 n°26	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 31 (Accès vide-sanitaire)	Menuiseries	Mastic vitrier	S119	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW 08110 9 n°26 - 1	002EW 081109 n°26	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 47 (Chaufferie)	Menuiseries	Mastic vitrier	S200	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW 08110 9 n°26 - 1	002EW 081109 n°26	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 23 (Palier 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	S292	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW 08110 9 n°26 - 1	002EW 081109 n°26	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 30 (Salle de formation) - Vol 26 (Bureau psychologue 2) - Vol 37 (Bureau infirmier 3) - Vol 39 (Sas 5) - Vol 40 (Bureau médecin 1) - Vol 42 (Espace attente) - Vol 43 (Accueil) - Vol 45 (Bureau médecin 2) - Vol 31 (Accès vide-sanitaire) - Vol 47 (Chaufferie) - Vol 23 (Palier 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	P26 - S112 - S113 - S114 - S115 - S116 - S117 - S118 - S119 - S200 - S292	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW 08110 9 n°26 - 1	002EW 081109 n°26	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 61 (Salle de réunion)	Menuiseries	Mastic vitrier	P58	Réalisation d'un prélèvement			002EW 081109 n°58	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 61 (Salle de réunion)	Menuiseries	Mastic vitrier	S276 (P58)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58			002EW 081109 n°58	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 60 (Secrétariat direction)	Menuiseries	Mastic vitrier	S277 (P58)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58			002EW 081109 n°58	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 58 (Secrétariat accueil)	Menuiseries	Mastic vitrier	S278 (P58)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58			002EW 081109 n°58	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 54 (Repos)	Menuiseries	Mastic vitrier	S279 (P58)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58			002EW 081109 n°58	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 56 (Prévisite)	Menuiseries	Mastic vitrier	S280 (P58)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58			002EW 081109 n°58	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 57 (Salle de soin)	Menuiseries	Mastic vitrier	S281 (P58)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58			002EW 081109 n°58	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 67 (Escalier 3)	Menuiseries	Mastic vitrier	S282 (P58)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58			002EW 081109 n°58	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 64 (Sanitaires 4)	Menuiseries	Mastic vitrier	S283 (P58)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58			002EW 081109 n°58	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 63 (Salle détente)	Menuiseries	Mastic vitrier	S284 (P58)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58			002EW 081109 n°58	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 62 (Bureau direction)	Menuiseries	Mastic vitrier	S285 (P58)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58			002EW 081109 n°58	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 51 (SAS d'entrée)	Menuiseries	Mastic vitrier	S286 (P58)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58			002EW 081109 n°58	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 52 (Hall 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	S287 (P58)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58			002EW 081109 n°58	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 57 (Salle de soin)	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	P63	Réalisation d'un prélevement		002EW 08110 9-1 n °63 - 1	P63	Matériau - Résineux - Marron	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 56 (Prévisite)	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	S296 (P63)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EW 08110 9-1 n °63 - 1	P63	Matériau - Résineux - Marron	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 54 (Repos)	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	S297 (P63)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EW 08110 9-1 n °63 - 1	P63	Matériau - Résineux - Marron	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 58 (Secrétariat accueil)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S298 (P63)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EW 08110 9-1 n °63 - 1	P63	Matériau - Résineux - Marron	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 60 (Secrétariat direction)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S299 (P63)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EW 08110 9-1 n °63 - 1	P63	Matériau - Résineux - Marron	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 61 (Salle de réunion)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S300 (P63)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EW 08110 9-1 n °63 - 1	P63	Matériau - Résineux - Marron	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 62 (Bureau direction)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S301 (P63)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EW 08110 9-1 n °63 - 1	P63	Matériau - Résineux - Marron	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 63 (Salle détente)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S302 (P63)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EW 08110 9-1 n °63 - 1	P63	Matériau - Résineux - Marron	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 64 (Sanitaires 4)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S303 (P63)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EW 08110 9-1 n °63 - 1	P63	Matériau - Résineux - Marron	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 67 (Escalier 3)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S304 (P63)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EW 08110 9-1 n °63 - 1	P63	Matériau - Résineux - Marron	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 20 (Bureau médecin handicap)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S316 (P63)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EW 08110 9-1 n °63 - 1	P63	Matériau - Résineux - Marron	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 3 (Dégagement 1)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S317 (P63)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EW 08110 9-1 n °63 - 1	P63	Matériau - Résineux - Marron	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 13 (Cabine 4)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S318 (P63)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EW 08110 9-1 n °63 - 1	P63	Matériau - Résineux - Marron	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 18 (Dégagement 3)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S319 (P63)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EW 08110 9-1 n °63 - 1	P63	Matériau - Résineux - Marron	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 19 (Bureau médecin contraception)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S320 (P63)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EW 08110 9-1 n °63 - 1	P63	Matériau - Résineux - Marron	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 12 (Bureau infirmier 2)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S321 (P63)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EW 08110 9-1 n °63 - 1	P63	Matériau - Résineux - Marron	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 11 (Bureau infirmier 1)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S322 (P63)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EW 08110 9-1 n °63 - 1	P63	Matériau - Résineux - Marron	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 10 (Bureau psychologue 1)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S323 (P63)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EW 08110 9-1 n °63 - 1	P63	Matériau - Résineux - Marron	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 9 (Dégagement 2)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S324 (P63)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EW 08110 9-1 n °63 - 1	P63	Matériau - Résineux - Marron	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 6 (Bureau diététicienne)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S325 (P63)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EW 08110 9-1 n °63 - 1	P63	Matériau - Résineux - Marron	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 5 (Bureau assistante sociale)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S326 (P63)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EW 08110 9-1 n °63 - 1	P63	Matériau - Résineux - Marron	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 1 (Escalier 1)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S327 (P63)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EW 08110 9-1 n °63 - 1	P63	Matériau - Résineux - Marron	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 2 (Palier 1)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S328 (P63)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EW 08110 9-1 n °63 - 1	P63	Matériau - Résineux - Marron	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 47 (Chaufferie)	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	P64	Réalisation d'un prélevement		002EW 08110 9-1 n °64 - 1	P64	Matériau / Matériau / Joint - Bitumineux / Effritable / Souple Fibreux - Noir / Blanc / Beige	Positif	Présen ce sur analyse
R-1	Vol 47 (Chaufferie)	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	P64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002EW 08110 9-1 n °64 - 1	P64	Matériau / Matériau / Joint - Bitumineux / Effritable / Souple Fibreux - Noir / Blanc / Beige	Positif	Présen ce sur analyse
R-1	Vol 45 (Bureau médecin 2)	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	S305 (P64)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002EW 08110 9-1 n °64 - 1	P64	Matériau / Matériau / Joint - Bitumineux / Effritable / Souple Fibreux - Noir / Blanc / Beige	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 43 (Accueil)	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	S306 (P64)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002EW 08110 9-1 n °64 - 1	P64	Matériau / Matériau / Joint - Bitumineux / Effritable / Souple Fibreux - Noir / Blanc / Beige	Positif	Présen ce sur analyse
R-1	Vol 42 (Espace attente)	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	S307 (P64)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002EW 08110 9-1 n °64 - 1	P64	Matériau / Matériau / Joint - Bitumineux / Effritable / Souple Fibreux - Noir / Blanc / Beige	Positif	Présen ce sur analyse
R-1	Vol 40 (Bureau médecin 1)	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	S308 (P64)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002EW 08110 9-1 n °64 - 1	P64	Matériau / Matériau / Joint - Bitumineux / Effritable / Souple Fibreux - Noir / Blanc / Beige	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 39 (Sas 5)	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	S309 (P64)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002EW 08110 9-1 n °64 - 1	P64	Matériau / Matériau / Joint - Bitumineux / Effritable / Souple Fibreux - Noir / Blanc / Beige	Positif	Présen ce sur analyse
R-1	Vol 37 (Bureau infirmier 3)	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	S310 (P64)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002EW 08110 9-1 n °64 - 1	P64	Matériau / Matériau / Joint - Bitumineux / Effritable / Souple Fibreux - Noir / Blanc / Beige	Positif	Présen ce sur analyse
R-1	Vol 26 (Bureau psychologue 2)	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	S311 (P64)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002EW 08110 9-1 n °64 - 1	P64	Matériau / Matériau / Joint - Bitumineux / Effritable / Souple Fibreux - Noir / Blanc / Beige	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 29 (Sas 3)	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	S312 (P64)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002EW 08110 9-1 n °64 - 1	P64	Matériau / Matériau / Joint - Bitumineux / Effritable / Souple Fibreux - Noir / Blanc / Beige	Positif	Présence sur analyse
R-1	Vol 30 (Salle de formation)	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	S313 (P64)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002EW 08110 9-1 n °64 - 1	P64	Matériau / Matériau / Joint - Bitumineux / Effritable / Souple Fibreux - Noir / Blanc / Beige	Positif	Présence sur analyse
R-1	Vol 22 (Escalier 2)	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	S314 (P64)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002EW 08110 9-1 n °64 - 1	P64	Matériau / Matériau / Joint - Bitumineux / Effritable / Souple Fibreux - Noir / Blanc / Beige	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 48 (Sanitaires 3)	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	S315 (P64)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002EW 08110 9-1 n °64 - 1	P64	Matériau / Matériau / Joint - Bitumineux / Effritable / Souple Fibreux - Noir / Blanc / Beige	Positif	Présen ce sur analyse
RDC	Vol 70 (Extérieur 1)	Murs	Joint d'étanchéité	S329	Réalisation d'un sondage		S329 - 1				Négatif sur docum ent Absenc e de joint.
RDC	Vol 70 (Extérieur 1)	Murs	Joint d'étanchéité	S329	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S329		S329 - 1				Négatif sur docum ent Absenc e de joint.
R+1	Vol 71 (Extérieur 2)	Murs	Joint d'étanchéité	S329	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S329		S329 - 1				Négatif sur docum ent Absenc e de joint.

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Terrasse	Vol 73 (Extérieur 4)	Murs	Joint d'étanchéité	S329	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S329		S329 - 1				Négatif sur document Absence de joint.
R+1	Vol 2 (Palier 1)	Menuiseries	Joint de structure	S330	Réalisation d'un sondage		S330 - 1				Négatif sur document Absence de joint
R+1	Vol 20 (Bureau médecin handicap)	Menuiseries	Joint de structure	S330	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S330		S330 - 1				Négatif sur document Absence de joint
R+1	Vol 3 (Dégagement 1)	Menuiseries	Joint de structure	S330	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S330		S330 - 1				Négatif sur document Absence de joint
R+1	Vol 13 (Cabine 4)	Menuiseries	Joint de structure	S330	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S330		S330 - 1				Négatif sur document Absence de joint

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 18 (Dégagement 3)	Menuiseries	Joint de structure	S330	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S330		S330 - 1				Négatif sur document Absence de joint
R+1	Vol 19 (Bureau médecin contraception)	Menuiseries	Joint de structure	S330	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S330		S330 - 1				Négatif sur document Absence de joint
R+1	Vol 12 (Bureau infirmier 2)	Menuiseries	Joint de structure	S330	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S330		S330 - 1				Négatif sur document Absence de joint
R+1	Vol 10 (Bureau psychologue 1)	Menuiseries	Joint de structure	S330	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S330		S330 - 1				Négatif sur document Absence de joint
R+1	Vol 9 (Dégagement 2)	Menuiseries	Joint de structure	S330	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S330		S330 - 1				Négatif sur document Absence de joint

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 6 (Bureau diététicienne)	Menuiseries	Joint de structure	S330	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S330		S330 - 1				Négatif sur document Absence de joint
R+1	Vol 5 (Bureau assistante sociale)	Menuiseries	Joint de structure	S330	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S330		S330 - 1				Négatif sur document Absence de joint
R+1	Vol 1 (Escalier 1)	Menuiseries	Joint de structure	S330	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S330		S330 - 1				Négatif sur document Absence de joint

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 11 (Bureau infirmier 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P5	Réalisation d'un prélevement		002EW 081109 n°5 - 1	002EW 081109 n°5	Peinture / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 11 (Bureau infirmier 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW 08110 9 n°5 - 1	002EW 081109 n°5	Peinture / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 19 (Bureau médecin contraception)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW 08110 9 n°5 - 1	002EW 081109 n°5	Peinture / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 12 (Bureau infirmier 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW 08110 9 n°5 - 1	002EW 081109 n°5	Peinture / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 18 (Dégagement 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW08110 9 n°5 - 1	002EW081109 n°5	Peinture / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 13 (Cabine 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW08110 9 n°5 - 1	002EW081109 n°5	Peinture / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 14 (Cabine 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW08110 9 n°5 - 1	002EW081109 n°5	Peinture / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 15 (Cabine 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW 08110 9 n°5 - 1	002EW 081109 n°5	Peinture / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 16 (Cabine 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW 08110 9 n°5 - 1	002EW 081109 n°5	Peinture / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 3 (Dégagement 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW 08110 9 n°5 - 1	002EW 081109 n°5	Peinture / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 6 (Bureau diététicienne)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW08110 9 n°5 - 1	002EW081109 n°5	Peinture / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 9 (Dégagement 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW08110 9 n°5 - 1	002EW081109 n°5	Peinture / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 10 (Bureau psychologue 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW08110 9 n°5 - 1	002EW081109 n°5	Peinture / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 7 (Sas 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW 08110 9 n°5 - 1	002EW 081109 n°5	Peinture / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 2 (Palier 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW 08110 9 n°5 - 1	002EW 081109 n°5	Peinture / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 20 (Bureau médecin handicap)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW 08110 9 n°5 - 1	002EW 081109 n°5	Peinture / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 5 (Bureau assistante sociale)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW 08110 9 n°5 - 1	002EW 081109 n°5	Peinture / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 21 (Rangement)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW 08110 9 n°5 - 1	002EW 081109 n°5	Peinture / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 11 (Bureau infirmier 1) - Vol 19 (Bureau médecin contraception) - Vol 12 (Bureau infirmier 2) - Vol 18 (Dégagement 3) - Vol 13 (Cabine 4) - Vol 14 (Cabine 3) - Vol 15 (Cabine 2) - Vol 16 (Cabine 1) - Vol 3 (Dégagement 1) - Vol 6 (Bureau diététicienne) - Vol 9 (Dégagement 2) - Vol 10 (Bureau psychologue 1) - Vol 7 (Sas 1) - Vol 2 (Palier 1) - Vol 20 (Bureau médecin handicap) - Vol 5 (Bureau assistante sociale) - Vol	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P5 - S29 - S30 - S31 - S32 - S33 - S34 - S35 - S36 - S39 - S40 - S41 - S42 - S43 - S45 - S46 - S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW08110 9 n°5 - 1	002EW081109 n°5	Peinture / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
	21 (Rangement)										
R+1	Vol 21 (Rangement)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P6	Réalisation d'un prélevement		002EW 08110 9 n°6 - 1	002EW 081109 n°6	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Bleu / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 20 (Bureau médecin handicap)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 08110 9 n°6 - 1	002EW 081109 n°6	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Bleu / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 3 (Dégagement 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 08110 9 n°6 - 1	002EW 081109 n°6	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Bleu / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 18 (Dégagement 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 08110 9 n°6 - 1	002EW 081109 n°6	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Bleu / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 19 (Bureau médecin contraception)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 08110 9 n°6 - 1	002EW 081109 n°6	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Bleu / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 12 (Bureau infirmier 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 08110 9 n°6 - 1	002EW 081109 n°6	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Bleu / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 11 (Bureau infirmier 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 08110 9 n°6 - 1	002EW 081109 n°6	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Bleu / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 10 (Bureau psychologue 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 08110 9 n°6 - 1	002EW 081109 n°6	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Bleu / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 9 (Dégagement 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 08110 9 n°6 - 1	002EW 081109 n°6	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Bleu / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 6 (Bureau diététicienne)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 08110 9 n°6 - 1	002EW 081109 n°6	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Bleu / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 5 (Bureau assistante sociale)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 08110 9 n°6 - 1	002EW 081109 n°6	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Bleu / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 2 (Palier 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 08110 9 n°6 - 1	002EW 081109 n°6	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Bleu / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 1 (Escalier 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 08110 9 n°6 - 1	002EW 081109 n°6	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Bleu / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 2 (Palier 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 08110 9 n°6 - 1	002EW 081109 n°6	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Bleu / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 20 (Bureau médecin handicap) - Vol 3 (Dégagement 1) - Vol 18 (Dégagement 3) - Vol 19 (Bureau médecin contraception) - Vol 12 (Bureau infirmier 2) - Vol 11 (Bureau infirmier 1) - Vol 10 (Bureau psychologue 1) - Vol 9 (Dégagement 2) - Vol 6 (Bureau diététicienne) - Vol 5 (Bureau assistante sociale) - Vol 2 (Palier 1) - Vol 1 (Escalier 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S47 - S48 - S49 - S50 - S51 - S52 - S53 - S54 - S55 - S56 - S57 - S58 - S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 08110 9 n°6 - 1	002EW 081109 n°6	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Bleu / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 4 (Sanitaire 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P7	Réalisation d'un prélevement		002EW 08110 9 n°7 - 1	002EW 081109 n°7 Phase 1	Jonction entre panneaux préfabriqués	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 4 (Sanitaire 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 08110 9 n°7 - 1	002EW 081109 n°7 Phase 1	Jonction entre panneaux préfabriqués	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 17 (W.c 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 08110 9 n°7 - 1	002EW 081109 n°7 Phase 1	Jonction entre panneaux préfabriqués	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 8 (W.c 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 08110 9 n°7 - 1	002EW 081109 n°7 Phase 1	Jonction entre panneaux préfabriqués	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 4 (Sanitaire 1) - Vol 17 (W.c 2) - Vol 8 (W.c 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P7 - S59 - S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 08110 9 n°7 - 1	002EW 081109 n°7 Phase 1	Jonction entre panneaux préfabriqués	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 4 (Sanitaire 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P7	Réalisation d'un prélevement		002EW 08110 9 n°7 - 1	002EW 081109 n°7 Phase 2	Panneaux de cloison préfabriquée	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 4 (Sanitaire 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 08110 9 n°7 - 1	002EW 081109 n°7 Phase 2	Panneaux de cloison préfabriquée	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 17 (W.c 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 08110 9 n°7 - 1	002EW 081109 n°7 Phase 2	Panneaux de cloison préfabriquée	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 8 (W.c 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW08110 9 n°7 - 1	002EW081109 n°7 Phase 2	Panneaux de cloison préfabriquée	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 4 (Sanitaire 1) - Vol 17 (W.c 2) - Vol 8 (W.c 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P7 - S59 - S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW08110 9 n°7 - 1	002EW081109 n°7 Phase 2	Panneaux de cloison préfabriquée	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 4 (Sanitaire 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P8	Réalisation d'un prélevement		002EW08110 9 n°8 - 1	002EW081109 n°8	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Bleu / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 4 (Sanitaire 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EW08110 9 n°8 - 1	002EW081109 n°8	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Bleu / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 2 (Palier 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P12	Réalisation d'un prélevement		002EW08110 9 n°12 - 1	002EW081109 n°12	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Multicolore / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 2 (Palier 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW08110 9 n°12 - 1	002EW081109 n°12	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Multicolore / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 9 (Dégagement 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Isolant intérieur	P19	Réalisation d'un prélevement		002EW08110 9 n°19 - 1	002EW081109 n°19	Laine - Fibreux Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 31 (Accès vide-sanitaire)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P21	Réalisation d'un prélevement		002EW08110 9 n°21 - 1	002EW081109 n°21	Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 31 (Accès vide-sanitaire)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EW08110 9 n°21 - 1	002EW081109 n°21	Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 32 (Local)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S106	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EW08110 9 n°21 - 1	002EW081109 n°21	Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 31 (Accès vide-sanitaire)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S107	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EW08110 9 n°21 - 1	002EW081109 n°21	Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 31 (Accès vide-sanitaire) - Vol 32 (Local)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P21 - S106 - S107	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EW08110 9 n°21 - 1	002EW081109 n°21	Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 31 (Accès vide-sanitaire)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P22	Réalisation d'un prélevement		002EW08110 9 n°22 - 1	002EW081109 n°22	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 22 (Escalier 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 08110 9 n°22 - 1	002EW 081109 n°22	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 23 (Palier 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 08110 9 n°22 - 1	002EW 081109 n°22	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 22 (Escalier 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S111	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 08110 9 n°22 - 1	002EW 081109 n°22	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 22 (Escalier 2) - Vol 23 (Palier 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S109 - S110 - S111	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 08110 9 n°22 - 1	002EW 081109 n°22	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 32 (Local)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P23	Réalisation d'un prélevement		002EW 08110 9 n°23 - 1	002EW 081109 n°23	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 32 (Local)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW 08110 9 n°23 - 1	002EW 081109 n°23	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 26 (Bureau psychologue 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P29	Réalisation d'un prélevement		002EW08110 9 n°29 - 1	002EW081109 n°29	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 26 (Bureau psychologue 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW08110 9 n°29 - 1	002EW081109 n°29	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 37 (Bureau infirmier 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S138	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW08110 9 n°29 - 1	002EW081109 n°29	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 39 (Sas 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S139	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW08110 9 n°29 - 1	002EW081109 n°29	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 40 (Bureau médecin 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S140	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW08110 9 n°29 - 1	002EW081109 n°29	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 29 (Sas 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S141	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW08110 9 n°29 - 1	002EW081109 n°29	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 30 (Salle de formation)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S142	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW08110 9 n°29 - 1	002EW081109 n°29	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 34 (Sas 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S143	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW08110 9 n°29 - 1	002EW081109 n°29	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 35 (Placard 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S144	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW08110 9 n°29 - 1	002EW081109 n°29	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 36 (Placard 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S145	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW08110 9 n°29 - 1	002EW081109 n°29	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 24 (Hall d'attente 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S146	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW08110 9 n°29 - 1	002EW081109 n°29	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 25 (Sas 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S147	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW08110 9 n°29 - 1	002EW081109 n°29	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 47 (Chaufferie)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S198	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 08110 9 n°29 - 1	002EW 081109 n°29	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 26 (Bureau psychologue 2) - Vol 37 (Bureau infirmier 3) - Vol 39 (Sas 5) - Vol 40 (Bureau médecin 1) - Vol 29 (Sas 3) - Vol 30 (Salle de formation) - Vol 34 (Sas 4) - Vol 35 (Placard 3) - Vol 36 (Placard 4) - Vol 24 (Hall d'attente 1) - Vol 25 (Sas 2) - Vol 47 (Chaufferie)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P29 - S138 - S139 - S140 - S141 - S142 - S143 - S144 - S145 - S146 - S147 - S198	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 08110 9 n°29 - 1	002EW 081109 n°29	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 26 (Bureau psychologue 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P32	Réalisation d'un prélevement		002EW 08110 9 n°32 - 1	002EW 081109 n°32	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 26 (Bureau psychologue 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002EW 08110 9 n°32 - 1	002EW 081109 n°32	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 27 (Placard 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S168	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002EW 08110 9 n°32 - 1	002EW 081109 n°32	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 29 (Sas 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S169	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002EW 08110 9 n°32 - 1	002EW 081109 n°32	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 30 (Salle de formation)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S170	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002EW 08110 9 n°32 - 1	002EW 081109 n°32	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 25 (Sas 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S171	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002EW 08110 9 n°32 - 1	002EW 081109 n°32	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 37 (Bureau infirmier 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S172	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002EW 08110 9 n°32 - 1	002EW 081109 n°32	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 39 (Sas 5)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S173	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002EW 08110 9 n°32 - 1	002EW 081109 n°32	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 40 (Bureau médecin 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S174	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002EW 08110 9 n°32 - 1	002EW 081109 n°32	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 33 (Placard 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S175	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002EW 08110 9 n°32 - 1	002EW 081109 n°32	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 24 (Hall d'attente 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S176	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002EW 08110 9 n°32 - 1	002EW 081109 n°32	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 26 (Bureau psychologue 2) - Vol 27 (Placard 1) - Vol 29 (Sas 3) - Vol 30 (Salle de formation) - Vol 25 (Sas 2) - Vol 37 (Bureau infirmier 3) - Vol 39 (Sas 5) - Vol 40 (Bureau médecin 1) - Vol 33 (Placard 2) - Vol 24 (Hall d'attente 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P32 - S168 - S169 - S170 - S171 - S172 - S173 - S174 - S175 - S176	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002EW 08110 9 n°32 - 1	002EW 081109 n°32	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 28 (W.c 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P34	Réalisation d'un prélevement		002EW 08110 9 n°34 - 1	002EW 081109 n°34	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Multicolore / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 38 (Sanitaires 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S178	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002EW08110 9 n°34 - 1	002EW081109 n°34	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Multicolore / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 61 (Salle de réunion)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P45	Réalisation d'un prélevement		002EW08110 9 n°45 - 1	002EW081109 n°45	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 61 (Salle de réunion)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EW08110 9 n°45 - 1	002EW081109 n°45	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 60 (Secrétariat direction)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S216	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EW08110 9 n°45 - 1	002EW081109 n°45	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 58 (Secrétariat accueil)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S217	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EW08110 9 n°45 - 1	002EW081109 n°45	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 59 (Réception)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S218	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EW08110 9 n°45 - 1	002EW081109 n°45	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 53 (Sas 6)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S219	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EW08110 9 n°45 - 1	002EW081109 n°45	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 54 (Repos)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S220	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EW08110 9 n°45 - 1	002EW081109 n°45	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 56 (Prévisite)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S221	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EW08110 9 n°45 - 1	002EW081109 n°45	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 55 (Sas 7)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S222	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EW08110 9 n°45 - 1	002EW081109 n°45	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 57 (Salle de soin)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S223	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EW08110 9 n°45 - 1	002EW081109 n°45	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 52 (Hall 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S224	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EW08110 9 n°45 - 1	002EW081109 n°45	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 62 (Bureau direction)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S225	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EW08110 9 n°45 - 1	002EW081109 n°45	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 63 (Salle détente)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S226	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EW08110 9 n°45 - 1	002EW081109 n°45	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 67 (Escalier 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S227	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EW 08110 9 n°45 - 1	002EW 081109 n°45	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 61 (Salle de réunion) - Vol 60 (Secrétariat direction) - Vol 58 (Secrétariat accueil) - Vol 59 (Réception) - Vol 53 (Sas 6) - Vol 54 (Repos) - Vol 56 (Prévisite) - Vol 55 (Sas 7) - Vol 57 (Salle de soin) - Vol 52 (Hall 2) - Vol 62 (Bureau direction) - Vol 63 (Salle détente) - Vol 67 (Escalier 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P45 - S216 - S217 - S218 - S219 - S220 - S221 - S222 - S223 - S224 - S225 - S226 - S227	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EW 08110 9 n°45 - 1	002EW 081109 n°45	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 61 (Salle de réunion)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P46	Réalisation d'un prélevement		002EW 08110 9 n°46 - 1	002EW 081109 n°46	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 61 (Salle de réunion)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002EW 08110 9 n°46 - 1	002EW 081109 n°46	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 60 (Secrétariat direction)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S228	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002EW 08110 9 n°46 - 1	002EW 081109 n°46	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 58 (Secrétariat accueil)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S229	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002EW 08110 9 n°46 - 1	002EW 081109 n°46	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 54 (Repos)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S230	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002EW 08110 9 n°46 - 1	002EW 081109 n°46	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 56 (Prévisite)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S231	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002EW 08110 9 n°46 - 1	002EW 081109 n°46	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 57 (Salle de soin)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S232	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002EW 08110 9 n°46 - 1	002EW 081109 n°46	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 52 (Hall 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S233	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002EW 08110 9 n°46 - 1	002EW 081109 n°46	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 63 (Salle détente)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S234	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002EW 08110 9 n°46 - 1	002EW 081109 n°46	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 62 (Bureau direction)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S235	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002EW 08110 9 n°46 - 1	002EW 081109 n°46	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 61 (Salle de réunion) - Vol 60 (Secrétariat direction) - Vol 58 (Secrétariat accueil) - Vol 54 (Repos) - Vol 56 (Prévisite) - Vol 57 (Salle de soin) - Vol 52 (Hall 2) - Vol 63 (Salle détente) - Vol 62 (Bureau direction)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P46 - S228 - S229 - S230 - S231 - S232 - S233 - S234 - S235	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002EW 08110 9 n°46 - 1	002EW 081109 n°46	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 65 (Sanitaires 5)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P53	Réalisation d'un prélevement		002EW 08110 9 n°53 - 1	002EW 081109 n°53	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Bleu / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 64 (Sanitaires 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S267	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002EW 08110 9 n°53 - 1	002EW 081109 n°53	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Bleu / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 65 (Sanitaires 5)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S268	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002EW 08110 9 n°53 - 1	002EW 081109 n°53	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Bleu / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 64 (Sanitaires 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S269	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002EW 08110 9 n°53 - 1	002EW 081109 n°53	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Bleu / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 64 (Sanitaires 4) - Vol 65 (Sanitaires 5)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S267 - S268 - S269	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002EW 08110 9 n°53 - 1	002EW 081109 n°53	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Bleu / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 65 (Sanitaires 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P54	Réalisation d'un prélevement		002EW08110 9 n°54 - 1	002EW081109 n°54	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 65 (Sanitaires 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002EW08110 9 n°54 - 1	002EW081109 n°54	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 64 (Sanitaires 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S270	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002EW08110 9 n°54 - 1	002EW081109 n°54	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 65 (Sanitaires 5) - Vol 64 (Sanitaires 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P54 - S270	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002EW08110 9 n°54 - 1	002EW081109 n°54	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 51 (SAS d'entrée)	Murs et cloisons	Lambris bois	S290	Réalisation d'un sondage		S290 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 51 (SAS d'entrée)	Murs et cloisons	Lambris bois	S290	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S290		S290 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
RDC	Vol 52 (Hall 2)	Murs et cloisons	Lambris bois	S290	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S290		S290 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
RDC	Vol 66 (Palier 3)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P59	Réalisation d'un prélevement		002EW081109 n°59 - 1	002EW081109 n°59	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Multicolore / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 66 (Palier 3)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002EW081109 n°59 - 1	002EW081109 n°59	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Multicolore / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 67 (Escalier 3)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S293	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002EW081109 n°59 - 1	002EW081109 n°59	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Multicolore / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 66 (Palier 3) - Vol 67 (Escalier 3)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P59 - S293	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002EW 08110 9 n°59 - 1	002EW 081109 n°59	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Multicolore / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 12 (Bureau infirmier 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S11	Réalisation d'un sondage		S11 - 1				Négatif sur marqua geÉlém ents de 2016
R+1	Vol 19 (Bureau médecin contraception)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S11	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S11		S11 - 1				Négatif sur marqua geÉlém ents de 2016
R+1	Vol 11 (Bureau infirmier 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S11	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S11		S11 - 1				Négatif sur marqua geÉlém ents de 2016
R+1	Vol 10 (Bureau psychologue 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S11	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S11		S11 - 1				Négatif sur marqua geÉlém ents de 2016

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 3 (Dégagement 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P2	Réalisation d'un prélevement		002EW 08110 9 n°2 - 1	002EW 081109 n°2	Peinture / Faux plafond - Effritable / Fibreux Souple - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 7 (Sas 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW 08110 9 n°2 - 1	002EW 081109 n°2	Peinture / Faux plafond - Effritable / Fibreux Souple - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 12 (Bureau infirmier 2)	Plafonds	Enduits plâtre	P3	Réalisation d'un prélevement		002EW 08110 9 n°3 - 1	002EW 081109 n°3	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 11 (Bureau infirmier 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW 08110 9 n°3 - 1	002EW 081109 n°3	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 10 (Bureau psychologue 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW 08110 9 n°3 - 1	002EW 081109 n°3	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 9 (Dégagement 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW 08110 9 n°3 - 1	002EW 081109 n°3	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 5 (Bureau assistante sociale)	Plafonds	Enduits plâtre	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW 08110 9 n°3 - 1	002EW 081109 n°3	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 1 (Escalier 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW 08110 9 n°3 - 1	002EW 081109 n°3	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 2 (Palier 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW 08110 9 n°3 - 1	002EW 081109 n°3	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 21 (Rangement)	Plafonds	Enduits plâtre	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW 08110 9 n°3 - 1	002EW 081109 n°3	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 20 (Bureau médecin handicap)	Plafonds	Enduits plâtre	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW 08110 9 n°3 - 1	002EW 081109 n°3	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 19 (Bureau médecin contraception)	Plafonds	Enduits plâtre	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW 08110 9 n°3 - 1	002EW 081109 n°3	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 18 (Dégagement 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW 08110 9 n°3 - 1	002EW 081109 n°3	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 11 (Bureau infirmier 1) - Vol 10 (Bureau psychologue 1) - Vol 9 (Dégagement 2) - Vol 5 (Bureau assistante sociale) - Vol 1 (Escalier 1) - Vol 2 (Palier 1) - Vol 21 (Rangement) - Vol 20 (Bureau médecin handicap) - Vol 19 (Bureau médecin contraception) - Vol 18 (Dégagement 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S13 - S14 - S15 - S18 - S19 - S20 - S21 - S22 - S24 - S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW 08110 9 n°3 - 1	002EW 081109 n°3	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 6 (Bureau diététicienne)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S26	Réalisation d'un sondage		S26 - 1				Négatif sur marqua geÉlém ents de 2003
R+1	Vol 6 (Bureau diététicienne)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S26	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S26		S26 - 1				Négatif sur marqua geÉlém ents de 2003
R+1	Vol 7 (Sas 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S26	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S26		S26 - 1				Négatif sur marqua geÉlém ents de 2003
R+1	Vol 4 (Sanitaire 1)	Plafonds	Enduits plâtre	P4	Réalisation d'un prélevement		002EW 08110 9 n°4 - 1	002EW 081109 n°4	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 4 (Sanitaire 1)	Plafonds	Enduits plâtre	P4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW 08110 9 n°4 - 1	002EW 081109 n°4	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 17 (W.c 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW 08110 9 n°4 - 1	002EW 081109 n°4	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 8 (W.c 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW 08110 9 n°4 - 1	002EW 081109 n°4	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 4 (Sanitaire 1) - Vol 17 (W.c 2) - Vol 8 (W.c 1)	Plafonds	Enduits plâtre	P4 - S27 - S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW 08110 9 n°4 - 1	002EW 081109 n°4	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 31 (Accès vide-sanitaire)	Plafonds	Enduits ciment	P20	Réalisation d'un prélevement		002EW 08110 9 n°20 - 1	002EW 081109 n°20	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 24 (Hall d'attente 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P27	Réalisation d'un prélevement		002EW 08110 9 n°27 - 1	002EW 081109 n°27	Matériau / Faux plafond - Effritable / Fibreux Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 25 (Sas 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S120	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 08110 9 n°27 - 1	002EW 081109 n°27	Matériau / Faux plafond - Effritable / Fibreux Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 29 (Sas 3)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S121	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 08110 9 n°27 - 1	002EW 081109 n°27	Matériau / Faux plafond - Effritable / Fibreux Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 33 (Placard 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S128	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 08110 9 n°27 - 1	002EW 081109 n°27	Matériau / Faux plafond - Effritable / Fibreux Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 34 (Sas 4)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S129	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 08110 9 n°27 - 1	002EW 081109 n°27	Matériau / Faux plafond - Effritable / Fibreux Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 39 (Sas 5)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S130	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 08110 9 n°27 - 1	002EW 081109 n°27	Matériau / Faux plafond - Effritable / Fibreux Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 36 (Placard 4)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S132	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 08110 9 n°27 - 1	002EW 081109 n°27	Matériau / Faux plafond - Effritable / Fibreux Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 35 (Placard 3)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S131	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 08110 9 n°27 - 1	002EW 081109 n°27	Matériau / Faux plafond - Effritable / Fibreux Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 25 (Sas 2) - Vol 29 (Sas 3) - Vol 33 (Placard 2) - Vol 34 (Sas 4) - Vol 39 (Sas 5) - Vol 36 (Placard 4) - Vol 35 (Placard 3)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S120 - S121 - S128 - S129 - S130 - S132 - S131	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 08110 9 n°27 - 1	002EW 081109 n°27	Matériau / Faux plafond - Effritable / Fibreux Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 26 (Bureau psychologue 2)	Plafonds	Enduits plâtre	P28	Réalisation d'un prélevement		002EW 08110 9 n°28 - 1	002EW 081109 n°28	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
R-1	Vol 28 (W.c 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S122 (P28)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW 08110 9 n°28 - 1	002EW 081109 n°28	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
R-1	Vol 37 (Bureau infirmier 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S133 (P28)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW 08110 9 n°28 - 1	002EW 081109 n°28	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
R-1	Vol 40 (Bureau médecin 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S134 (P28)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW 08110 9 n°28 - 1	002EW 081109 n°28	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 27 (Placard 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S135 (P28)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW 08110 9 n°28 - 1	002EW 081109 n°28	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
R-1	Vol 23 (Palier 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S136 (P28)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW 08110 9 n°28 - 1	002EW 081109 n°28	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
R-1	Vol 22 (Escalier 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S137 (P28)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW 08110 9 n°28 - 1	002EW 081109 n°28	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
R-1	Vol 47 (Chaufferie)	Plafonds	Enduits plâtre	S197 (P28)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW 08110 9 n°28 - 1	002EW 081109 n°28	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 28 (W.c 3)	Plafonds	Enduits plâtre	P33	Réalisation d'un prélevement		002EW 08110 9 n°33 - 1	002EW 081109 n°33	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 38 (Sanitaires 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S177	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002EW 08110 9 n°33 - 1	002EW 081109 n°33	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 30 (Salle de formation)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S196	Réalisation d'un sondage		S196 - 1				Négatif sur marquageÉléments de 2003
RDC	Vol 52 (Hall 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P43	Réalisation d'un prélevement		002EW 08110 9 n°43 - 1	002EW 081109 n°43	Matériau / Faux plafond / Matériau - Effritable / Fibreux Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 65 (Sanitaires 5)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S201	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EW 08110 9 n°43 - 1	002EW 081109 n°43	Matériau / Faux plafond / Matériau - Effritable / Fibreux Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 64 (Sanitaires 4)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S202	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EW 08110 9 n°43 - 1	002EW 081109 n°43	Matériau / Faux plafond / Matériau - Effritable / Fibreux Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 59 (Réception)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S203	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EW 08110 9 n°43 - 1	002EW 081109 n°43	Matériau / Faux plafond / Matériau - Effritable / Fibreux Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 65 (Sanitaires 5) - Vol 64 (Sanitaires 4) - Vol 59 (Réception)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S201 - S202 - S203	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EW 08110 9 n°43 - 1	002EW 081109 n°43	Matériau / Faux plafond / Matériau - Effritable / Fibreux Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 61 (Salle de réunion)	Plafonds	Enduits plâtre	P44	Réalisation d'un prélevement		002EW 08110 9 n°44 - 1	002EW 081109 n°44	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 62 (Bureau direction)	Plafonds	Enduits plâtre	S204	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002EW 08110 9 n°44 - 1	002EW 081109 n°44	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 63 (Salle détente)	Plafonds	Enduits plâtre	S205	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002EW 08110 9 n°44 - 1	002EW 081109 n°44	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 60 (Secrétariat direction)	Plafonds	Enduits plâtre	S206	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002EW 08110 9 n°44 - 1	002EW 081109 n°44	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 58 (Secrétariat accueil)	Plafonds	Enduits plâtre	S207	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002EW 08110 9 n°44 - 1	002EW 081109 n°44	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 59 (Réception)	Plafonds	Enduits plâtre	S208	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002EW 08110 9 n°44 - 1	002EW 081109 n°44	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 54 (Repos)	Plafonds	Enduits plâtre	S209	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002EW 08110 9 n°44 - 1	002EW 081109 n°44	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 53 (Sas 6)	Plafonds	Enduits plâtre	S210	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002EW 08110 9 n°44 - 1	002EW 081109 n°44	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 55 (Sas 7)	Plafonds	Enduits plâtre	S211	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002EW 08110 9 n°44 - 1	002EW 081109 n°44	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 56 (Prévisite)	Plafonds	Enduits plâtre	S212	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002EW 08110 9 n°44 - 1	002EW 081109 n°44	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 57 (Salle de soin)	Plafonds	Enduits plâtre	S213	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002EW 08110 9 n°44 - 1	002EW 081109 n°44	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 66 (Palier 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S214	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002EW 08110 9 n°44 - 1	002EW 081109 n°44	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 67 (Escalier 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S215	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002EW 08110 9 n°44 - 1	002EW 081109 n°44	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 62 (Bureau direction) - Vol 63 (Salle détente) - Vol 60 (Secrétariat direction) - Vol 58 (Secrétariat accueil) - Vol 59 (Réception) - Vol 54 (Repos) - Vol 53 (Sas 6) - Vol 55 (Sas 7) - Vol 56 (Prévisite) - Vol 57 (Salle de soin) - Vol 66 (Palier 3) - Vol 67 (Escalier 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S204 - S205 - S206 - S207 - S208 - S209 - S210 - S211 - S212 - S213 - S214 - S215	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002EW08110 9 n°44 - 1	002EW081109 n°44	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 51 (SAS d'entrée)	Faux plafonds	Lambris bois	S289	Réalisation d'un sondage		S289 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 4 (Sanitaire 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P11	Réalisation d'un prélevement		002EW08110 9 n°11 - 1	002EW081109 n°11	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 17 (W.c 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW 08110 9 n°11 - 1	002EW 081109 n°11	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 8 (W.c 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW 08110 9 n°11 - 1	002EW 081109 n°11	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 17 (W.c 2) - Vol 8 (W.c 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S63 - S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW 08110 9 n°11 - 1	002EW 081109 n°11	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 21 (Rangement)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P14	Réalisation d'un prélevement		002EW 08110 9 n°14 - 1	002EW 081109 n°14	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 13 (Cabine 4)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S88 (P14)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW 08110 9 n°14 - 1	002EW 081109 n°14	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 14 (Cabine 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S89 (P14)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW 08110 9 n°14 - 1	002EW 081109 n°14	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 15 (Cabine 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S90 (P14)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW 08110 9 n°14 - 1	002EW 081109 n°14	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 16 (Cabine 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S91 (P14)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW 08110 9 n°14 - 1	002EW 081109 n°14	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 18 (Dégagement 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S92 (P14)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW 08110 9 n°14 - 1	002EW 081109 n°14	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 3 (Dégagement 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S93 (P14)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW 08110 9 n°14 - 1	002EW 081109 n°14	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 7 (Sas 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S94 (P14)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW 08110 9 n°14 - 1	002EW 081109 n°14	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 9 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S95 (P14)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW 08110 9 n°14 - 1	002EW 081109 n°14	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 2 (Palier 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S96 (P14)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW 08110 9 n°14 - 1	002EW 081109 n°14	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 1 (Escalier 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S97 (P14)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW 08110 9 n°14 - 1	002EW 081109 n°14	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 21 (Rangement)	Revêtement de sol	Ragréage	P15	Réalisation d'un prélevement		002EW 08110 9 n°15 - 1	002EW 081109 n°15	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 21 (Rangement)	Revêtement de sol	Ragréage	P15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 08110 9 n°15 - 1	002EW 081109 n°15	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 20 (Bureau médecin handicap)	Revêtement de sol	Ragréage	S71 (P15)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 08110 9 n°15 - 1	002EW 081109 n°15	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 3 (Dégagement 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S72 (P15)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 08110 9 n°15 - 1	002EW 081109 n°15	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 13 (Cabine 4)	Revêtement de sol	Ragréage	S73 (P15)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 08110 9 n°15 - 1	002EW 081109 n°15	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 14 (Cabine 3)	Revêtement de sol	Ragréage	S74 (P15)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 08110 9 n°15 - 1	002EW 081109 n°15	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 15 (Cabine 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S75 (P15)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 08110 9 n°15 - 1	002EW 081109 n°15	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 16 (Cabine 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S76 (P15)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 08110 9 n°15 - 1	002EW 081109 n°15	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 18 (Dégagement 3)	Revêtement de sol	Ragréage	S77 (P15)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 08110 9 n°15 - 1	002EW 081109 n°15	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 19 (Bureau médecin contraception)	Revêtement de sol	Ragréage	S78 (P15)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 08110 9 n°15 - 1	002EW 081109 n°15	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 12 (Bureau infirmier 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S79 (P15)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 08110 9 n°15 - 1	002EW 081109 n°15	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 11 (Bureau infirmier 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S80 (P15)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 08110 9 n°15 - 1	002EW 081109 n°15	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 10 (Bureau psychologue 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S81 (P15)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 08110 9 n°15 - 1	002EW 081109 n°15	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 9 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S82 (P15)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 08110 9 n°15 - 1	002EW 081109 n°15	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 7 (Sas 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S83 (P15)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW08110 9 n°15 - 1	002EW081109 n°15	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 5 (Bureau assistante sociale)	Revêtement de sol	Ragréage	S85 (P15)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW08110 9 n°15 - 1	002EW081109 n°15	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 2 (Palier 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S86 (P15)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW08110 9 n°15 - 1	002EW081109 n°15	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 1 (Escalier 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S87 (P15)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW08110 9 n°15 - 1	002EW081109 n°15	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 11 (Bureau infirmier 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P16	Réalisation d'un prélevement		002EW08110 9 n°16 - 1	002EW081109 n°16	Revêtement - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 12 (Bureau infirmier 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S98 (P16)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EW08110 9 n°16 - 1	002EW081109 n°16	Revêtement - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 19 (Bureau médecin contraception)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S99 (P16)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EW08110 9 n°16 - 1	002EW081109 n°16	Revêtement - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 5 (Bureau assistante sociale)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S100 (P16)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EW 08110 9 n°16 - 1	002EW 081109 n°16	Revêtement - Dur - Gris	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	Vol 3 (Dégagement 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S101 (P16)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EW 08110 9 n°16 - 1	002EW 081109 n°16	Revêtement - Dur - Gris	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	Vol 2 (Palier 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S102 (P16)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EW 08110 9 n°16 - 1	002EW 081109 n°16	Revêtement - Dur - Gris	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	Vol 1 (Escalier 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S103 (P16)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EW 08110 9 n°16 - 1	002EW 081109 n°16	Revêtement - Dur - Gris	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	Vol 20 (Bureau médecin handicap)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S104 (P16)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EW 08110 9 n°16 - 1	002EW 081109 n°16	Revêtement - Dur - Gris	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	Vol 10 (Bureau psychologue 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S105 (P16)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EW 08110 9 n°16 - 1	002EW 081109 n°16	Revêtement - Dur - Gris	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 6 (Bureau diététicienne)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P17	Réalisation d'un prélevement		002EW 08110 9 n°17 - 1	002EW 081109 n°17	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Multicolore / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 6 (Bureau diététicienne)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 08110 9 n°17 - 1	002EW 081109 n°17	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Multicolore / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 6 (Bureau diététicienne)	Revêtement de sol	Ragréage	P18	Réalisation d'un prélevement		002EW 08110 9 n°18 - 1	002EW 081109 n°18	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 31 (Accès vide-sanitaire)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P25	Réalisation d'un prélevement		002EW 08110 9 n°25 - 1	002EW 081109 n°25	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 31 (Accès vide-sanitaire)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002EW 08110 9 n°25 - 1	002EW 081109 n°25	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 32 (Local)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S108	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002EW 08110 9 n°25 - 1	002EW 081109 n°25	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 47 (Chaufferie)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S199	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002EW 08110 9 n°25 - 1	002EW 081109 n°25	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 31 (Accès vide-sanitaire) - Vol 32 (Local) - Vol 47 (Chaufferie)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P25 - S108 - S199	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002EW 08110 9 n°25 - 1	002EW 081109 n°25	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 26 (Bureau psychologue 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P30	Réalisation d'un prélevement		002EW 08110 9 n°30 - 1	002EW 081109 n°30	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse
R-1	Vol 29 (Sas 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S123 (P30)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 08110 9 n°30 - 1	002EW 081109 n°30	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse
R-1	Vol 37 (Bureau infirmier 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S148 (P30)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 08110 9 n°30 - 1	002EW 081109 n°30	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse
R-1	Vol 39 (Sas 5)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S149 (P30)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 08110 9 n°30 - 1	002EW 081109 n°30	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse
R-1	Vol 40 (Bureau médecin 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S150 (P30)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 08110 9 n°30 - 1	002EW 081109 n°30	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 30 (Salle de formation)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S151 (P30)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 08110 9 n°30 - 1	002EW 081109 n°30	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présen ce sur analyse
R-1	Vol 23 (Palier 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S156 (P30)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 08110 9 n°30 - 1	002EW 081109 n°30	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présen ce sur analyse
R-1	Vol 22 (Escalier 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S157 (P30)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 08110 9 n°30 - 1	002EW 081109 n°30	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présen ce sur analyse
R-1	Vol 22 (Escalier 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S158 (P30)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 08110 9 n°30 - 1	002EW 081109 n°30	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présen ce sur analyse
R-1	Vol 26 (Bureau psychologue 2)	Revêtement de sol	Ragréage	P31	Réalisation d'un prélèvement		002EW 08110 9 n°31 - 1	002EW 081109 n°31	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 29 (Sas 3)	Revêtement de sol	Ragréage	S124 (P31)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 08110 9 n°31 - 1	002EW 081109 n°31	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
R-1	Vol 37 (Bureau infirmier 3)	Revêtement de sol	Ragréage	S152 (P31)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 08110 9 n°31 - 1	002EW 081109 n°31	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
R-1	Vol 39 (Sas 5)	Revêtement de sol	Ragréage	S153 (P31)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 08110 9 n°31 - 1	002EW 081109 n°31	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
R-1	Vol 40 (Bureau médecin 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S154 (P31)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 08110 9 n°31 - 1	002EW 081109 n°31	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 30 (Salle de formation)	Revêtement de sol	Ragréage	S155 (P31)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 08110 9 n°31 - 1	002EW 081109 n°31	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
R-1	Vol 27 (Placard 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S159 (P31)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 08110 9 n°31 - 1	002EW 081109 n°31	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
R-1	Vol 25 (Sas 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S160 (P31)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 08110 9 n°31 - 1	002EW 081109 n°31	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
R-1	Vol 33 (Placard 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S161 (P31)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 08110 9 n°31 - 1	002EW 081109 n°31	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 34 (Sas 4)	Revêtement de sol	Ragréage	S162 (P31)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 08110 9 n°31 - 1	002EW 081109 n°31	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
R-1	Vol 35 (Placard 3)	Revêtement de sol	Ragréage	S163 (P31)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 08110 9 n°31 - 1	002EW 081109 n°31	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
R-1	Vol 36 (Placard 4)	Revêtement de sol	Ragréage	S164 (P31)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 08110 9 n°31 - 1	002EW 081109 n°31	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
R-1	Vol 24 (Hall d'attente 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S165 (P31)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 08110 9 n°31 - 1	002EW 081109 n°31	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 23 (Palier 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S166 (P31)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 08110 9 n°31 - 1	002EW 081109 n°31	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
R-1	Vol 22 (Escalier 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S167 (P31)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 08110 9 n°31 - 1	002EW 081109 n°31	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
R-1	Vol 28 (W.c 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P36	Réalisation d'un prélevement		002EW 08110 9 n°36 - 1	002EW 081109 n°36	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 38 (Sanitaires 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S180	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002EW 08110 9 n°36 - 1	002EW 081109 n°36	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 36 (Placard 4)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P38	Réalisation d'un prélevement		002EW 08110 9 n°38 - 1	002EW 081109 n°38	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Noir / Noir	Positif	Présence sur analyse
R-1	Vol 35 (Placard 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S183 (P38)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002EW 08110 9 n°38 - 1	002EW 081109 n°38	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Noir / Noir	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 24 (Hall d'attente 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S186 (P38)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002EW 08110 9 n°38 - 1	002EW 081109 n°38	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Noir / Noir	Positif	Présence sur analyse
R-1	Vol 23 (Palier 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S188 (P38)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002EW 08110 9 n°38 - 1	002EW 081109 n°38	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Noir / Noir	Positif	Présence sur analyse
R-1	Vol 22 (Escalier 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S189 (P38)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002EW 08110 9 n°38 - 1	002EW 081109 n°38	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Noir / Noir	Positif	Présence sur analyse
R-1	Vol 34 (Sas 4)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S192 (P38)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002EW 08110 9 n°38 - 1	002EW 081109 n°38	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Noir / Noir	Positif	Présence sur analyse
R-1	Vol 33 (Placard 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S193 (P38)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002EW 08110 9 n°38 - 1	002EW 081109 n°38	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Noir / Noir	Positif	Présence sur analyse
R-1	Vol 25 (Sas 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S191 (P38)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002EW 08110 9 n°38 - 1	002EW 081109 n°38	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Noir / Noir	Positif	Présence sur analyse
R-1	Vol 27 (Placard 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S190 (P38)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002EW 08110 9 n°38 - 1	002EW 081109 n°38	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Noir / Noir	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 33 (Placard 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P39	Réalisation d'un prélevement		002EW 08110 9 n°39 - 1	002EW 081109 n°39	Revêtement - Dur - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 34 (Sas 4)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S194	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002EW 08110 9 n°39 - 1	002EW 081109 n°39	Revêtement - Dur - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 25 (Sas 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S195	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002EW 08110 9 n°39 - 1	002EW 081109 n°39	Revêtement - Dur - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 34 (Sas 4) - Vol 25 (Sas 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S194 - S195	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002EW 08110 9 n°39 - 1	002EW 081109 n°39	Revêtement - Dur - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 61 (Salle de réunion)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P47	Réalisation d'un prélevement		002EW 08110 9 n°47 - 1	002EW 081109 n°47	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 60 (Secrétariat direction)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S236 (P47)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002EW 08110 9 n°47 - 1	002EW 081109 n°47	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 58 (Secrétariat accueil)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S237 (P47)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002EW 08110 9 n°47 - 1	002EW 081109 n°47	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 54 (Repos)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S238 (P47)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002EW 08110 9 n°47 - 1	002EW 081109 n°47	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 53 (Sas 6)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S239 (P47)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002EW 08110 9 n°47 - 1	002EW 081109 n°47	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 55 (Sas 7)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S240 (P47)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002EW 08110 9 n°47 - 1	002EW 081109 n°47	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 56 (Prévisite)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S241 (P47)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002EW 08110 9 n°47 - 1	002EW 081109 n°47	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 57 (Salle de soin)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S242 (P47)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002EW 08110 9 n°47 - 1	002EW 081109 n°47	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 62 (Bureau direction)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S243 (P47)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002EW 08110 9 n°47 - 1	002EW 081109 n°47	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 63 (Salle détente)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S244 (P47)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002EW 08110 9 n°47 - 1	002EW 081109 n°47	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 59 (Réception)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S245 (P47)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002EW 08110 9 n°47 - 1	002EW 081109 n°47	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présen ce sur analyse
RDC	Vol 52 (Hall 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S246 (P47)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002EW 08110 9 n°47 - 1	002EW 081109 n°47	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présen ce sur analyse
RDC	Vol 66 (Palier 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S247 (P47)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002EW 08110 9 n°47 - 1	002EW 081109 n°47	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présen ce sur analyse
RDC	Vol 67 (Escalier 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S248 (P47)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002EW 08110 9 n°47 - 1	002EW 081109 n°47	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présen ce sur analyse
RDC	Vol 52 (Hall 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P48	Réalisation d'un prélevement		002EW 08110 9 n°48 - 1	002EW 081109 n°48	Revêtement - Dur - Gris	Positif	Présen ce sur analyse
RDC	Vol 52 (Hall 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002EW 08110 9 n°48 - 1	002EW 081109 n°48	Revêtement - Dur - Gris	Positif	Présen ce sur analyse
RDC	Vol 59 (Réception)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S249 (P48)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002EW 08110 9 n°48 - 1	002EW 081109 n°48	Revêtement - Dur - Gris	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 66 (Palier 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S250 (P48)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002EW 08110 9 n°48 - 1	002EW 081109 n°48	Revêtement - Dur - Gris	Positif	Présen ce sur analyse
RDC	Vol 67 (Escalier 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S251 (P48)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002EW 08110 9 n°48 - 1	002EW 081109 n°48	Revêtement - Dur - Gris	Positif	Présen ce sur analyse
RDC	Vol 62 (Bureau direction)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P49	Réalisation d'un prélevement		002EW 08110 9 n°49 - 1	002EW 081109 n°49	Revêtement / Colle - Semi-dur / Souple - Marron / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 56 (Prévisite)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P50	Réalisation d'un prélevement		002EW 08110 9 n°50 - 1	002EW 081109 n°50	Revêtement - Souple - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 55 (Sas 7)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S252	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002EW 08110 9 n°50 - 1	002EW 081109 n°50	Revêtement - Souple - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 57 (Salle de soin)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S253	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002EW 08110 9 n°50 - 1	002EW 081109 n°50	Revêtement - Souple - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 55 (Sas 7) - Vol 57 (Salle de soin)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S252 - S253	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002EW 08110 9 n°50 - 1	002EW 081109 n°50	Revêtement - Souple - Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 51 (SAS d'entrée)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P51	Réalisation d'un prélevement		002EW 08110 9 n°51 - 1	002EW 081109 n°51	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Noir / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 61 (Salle de réunion)	Revêtement de sol	Ragréage	P52	Réalisation d'un prélevement		002EW 08110 9 n°52 - 1	002EW 081109 n°52	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Effritable / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
RDC	Vol 60 (Secrétariat direction)	Revêtement de sol	Ragréage	S254 (P52)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002EW 08110 9 n°52 - 1	002EW 081109 n°52	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Effritable / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
RDC	Vol 58 (Secrétariat accueil)	Revêtement de sol	Ragréage	S255 (P52)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002EW 08110 9 n°52 - 1	002EW 081109 n°52	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Effritable / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 59 (Réception)	Revêtement de sol	Ragréage	S256 (P52)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002EW 08110 9 n°52 - 1	002EW 081109 n°52	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Effritable / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
RDC	Vol 54 (Repos)	Revêtement de sol	Ragréage	S257 (P52)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002EW 08110 9 n°52 - 1	002EW 081109 n°52	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Effritable / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
RDC	Vol 56 (Prévisite)	Revêtement de sol	Ragréage	S258 (P52)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002EW 08110 9 n°52 - 1	002EW 081109 n°52	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Effritable / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
RDC	Vol 55 (Sas 7)	Revêtement de sol	Ragréage	S259 (P52)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002EW 08110 9 n°52 - 1	002EW 081109 n°52	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Effritable / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 57 (Salle de soin)	Revêtement de sol	Ragréage	S260 (P52)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002EW 08110 9 n°52 - 1	002EW 081109 n°52	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Effritable / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
RDC	Vol 52 (Hall 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S261 (P52)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002EW 08110 9 n°52 - 1	002EW 081109 n°52	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Effritable / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
RDC	Vol 53 (Sas 6)	Revêtement de sol	Ragréage	S262 (P52)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002EW 08110 9 n°52 - 1	002EW 081109 n°52	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Effritable / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
RDC	Vol 66 (Palier 3)	Revêtement de sol	Ragréage	S263 (P52)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002EW 08110 9 n°52 - 1	002EW 081109 n°52	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Effritable / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 67 (Escalier 3)	Revêtement de sol	Ragréage	S264 (P52)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002EW 08110 9 n°52 - 1	002EW 081109 n°52	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Effritable / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
RDC	Vol 63 (Salle détente)	Revêtement de sol	Ragréage	S265 (P52)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002EW 08110 9 n°52 - 1	002EW 081109 n°52	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Effritable / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
RDC	Vol 62 (Bureau direction)	Revêtement de sol	Ragréage	S266 (P52)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002EW 08110 9 n°52 - 1	002EW 081109 n°52	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Effritable / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
RDC	Vol 65 (Sanitaires 5)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P57	Réalisation d'un prélevement		002EW 08110 9 n°57 - 1	002EW 081109 n°57	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 64 (Sanitaires 4)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S274	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002EW 08110 9 n°57 - 1	002EW 081109 n°57	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 4 (Sanitaire 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P9	Réalisation d'un prélevement		002EW 08110 9 n°9 - 1	002EW 081109 n°9	Colle / Carton - Dur / Souple Fibreux - Blanc / Marron	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	Vol 4 (Sanitaire 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW 08110 9 n°9 - 1	002EW 081109 n°9	Colle / Carton - Dur / Souple Fibreux - Blanc / Marron	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	Vol 8 (W.c 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S61 (P9)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW 08110 9 n°9 - 1	002EW 081109 n°9	Colle / Carton - Dur / Souple Fibreux - Blanc / Marron	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	Vol 17 (W.c 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S62 (P9)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW 08110 9 n°9 - 1	002EW 081109 n°9	Colle / Carton - Dur / Souple Fibreux - Blanc / Marron	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	Vol 4 (Sanitaire 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P10	Réalisation d'un prélevement		002EW 08110 9 n°10 - 1	002EW 081109 n°10	Colle - Dur - Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	Vol 12 (Bureau infirmier 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P13	Réalisation d'un prélevement		002EW 08110 9 n°13 - 1	002EW 081109 n°13	Colle - Dur - Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	Vol 19 (Bureau médecin contraception)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S65 (P13)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 08110 9 n°13 - 1	002EW 081109 n°13	Colle - Dur - Blanc	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 20 (Bureau médecin handicap)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S66 (P13)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 08110 9 n°13 - 1	002EW 081109 n°13	Colle - Dur - Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	Vol 11 (Bureau infirmier 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S67 (P13)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 08110 9 n°13 - 1	002EW 081109 n°13	Colle - Dur - Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	Vol 10 (Bureau psychologue 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S68 (P13)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 08110 9 n°13 - 1	002EW 081109 n°13	Colle - Dur - Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	Vol 5 (Bureau assistante sociale)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S69 (P13)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 08110 9 n°13 - 1	002EW 081109 n°13	Colle - Dur - Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
R-1	Vol 28 (W.c 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P35	Réalisation d'un prélevement		002EW 08110 9 n°35 - 1	002EW 081109 n°35	Colle / Peinture - Dur Fibreux / Effritable - Blanc / Beige	Positif	Présen ce sur analyse
R-1	Vol 38 (Sanitaires 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S179 (P35)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002EW 08110 9 n°35 - 1	002EW 081109 n°35	Colle / Peinture - Dur Fibreux / Effritable - Blanc / Beige	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 37 (Bureau infirmier 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P37	Réalisation d'un prélevement		002EW 08110 9 n°37 - 1	002EW 081109 n°37	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Blanc / Multicolore	Positif	Présen ce sur analyse
R-1	Vol 40 (Bureau médecin 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S181 (P37)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002EW 08110 9 n°37 - 1	002EW 081109 n°37	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Blanc / Multicolore	Positif	Présen ce sur analyse
R-1	Vol 26 (Bureau psychologue 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S182 (P37)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002EW 08110 9 n°37 - 1	002EW 081109 n°37	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Blanc / Multicolore	Positif	Présen ce sur analyse
RDC	Vol 65 (Sanitaires 5)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P55	Réalisation d'un prélevement		002EW 08110 9 n°55 - 1	002EW 081109 n°55	Colle - Dur - Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
RDC	Vol 65 (Sanitaires 5)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002EW 08110 9 n°55 - 1	002EW 081109 n°55	Colle - Dur - Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
RDC	Vol 64 (Sanitaires 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S271 (P55)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002EW 08110 9 n°55 - 1	002EW 081109 n°55	Colle - Dur - Blanc	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 65 (Sanitaires 5)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P56	Réalisation d'un prélevement		002EW 08110 9 n°56 - 1	002EW 081109 n°56	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 64 (Sanitaires 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S272	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002EW 08110 9 n°56 - 1	002EW 081109 n°56	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 63 (Salle détente)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S273	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002EW 08110 9 n°56 - 1	002EW 081109 n°56	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 64 (Sanitaires 4) - Vol 63 (Salle détente)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S272 - S273	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002EW 08110 9 n°56 - 1	002EW 081109 n°56	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 32 (Local)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	P24	Réalisation d'un prélevement	Présences de plusieurs conduits dans le vide sanitaire.	002EW 08110 9 n°24 - 1	002EW 081109 n°24	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 32 (Local)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	P24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	Présences de plusieurs conduits dans le vide sanitaire.	002EW 08110 9 n°24 - 1	002EW 081109 n°24	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
R-1	Vol 28 (W.c 3)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S125 (P24)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	Présences de plusieurs conduits dans le vide sanitaire.	002EW 08110 9 n°24 - 1	002EW 081109 n°24	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
R-1	Vol 38 (Sanitaires 1)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S126 (P24)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	Présences de plusieurs conduits dans le vide sanitaire.	002EW 08110 9 n°24 - 1	002EW 081109 n°24	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
Vide-sanitaire	Vol 69 (Vide sanitaire)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S294 (P24)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	Présences de plusieurs conduits dans le vide sanitaire.	002EW 08110 9 n°24 - 1	002EW 081109 n°24	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
Vide-sanitaire	Vol 69 (Vide sanitaire)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S295 (P24)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	Présences de plusieurs conduits dans le vide sanitaire.	002EW 08110 9 n°24 - 1	002EW 081109 n°24	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 65 (Sanitaires 5)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S275 (P24)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	Présences de plusieurs conduits dans le vide sanitaire.	002EW 08110 9 n°24 - 1	002EW 081109 n°24	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 4 (Sanitaire 1)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S288 (P24)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	Présences de plusieurs conduits dans le vide sanitaire.	002EW 08110 9 n°24 - 1	002EW 081109 n°24	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
R-1	Vol 47 (Chaufferie)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P40	Réalisation d'un prélevement		002EW 08110 9 n°40 - 1	002EW 081109 n°40	Laine - Fibreux Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 47 (Chaufferie)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002EW 08110 9 n°40 - 1	002EW 081109 n°40	Laine - Fibreux Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 47 (Chaufferie)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P41	Réalisation d'un prélevement		002EW 08110 9 n°41 - 1	002EW 081109 n°41	Laine - Fibreux Souple - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 47 (Chaufferie)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EW 08110 9 n°41 - 1	002EW 081109 n°41	Laine - Fibreux Souple - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-1	Vol 47 (Chaufferie)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P42	Réalisation d'un prélevement		002EW 08110 9 n°42 - 1	002EW 081109 n°42	Toile / Enduit / Carton - Fibreux Souple / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R-1	Vol 47 (Chaufferie)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002EW 08110 9 n°42 - 1	002EW 081109 n°42	Toile / Enduit / Carton - Fibreux Souple / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés a titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			R+1				

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			R+1				
002EW081109 n°1	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Blanc	Vol 12 (Bureau infirmier 2) - Vol 19 (Bureau médecin contraception) - Vol 19 (Bureau médecin contraception) - Vol 18 (Dégagement 3) - Vol 3 (Dégagement 1) - Vol 3 (Dégagement 1) - Vol 20 (Bureau médecin handicap) - Vol 20 (Bureau médecin handicap) - Vol 20 (Bureau médecin handicap) - Vol 2 (Palier 1) - Vol 2 (Palier 1) - Vol 5 (Bureau assistante sociale) - Vol 5 (Bureau assistante sociale) - Vol 6 (Bureau diététicienne) - Vol 6 (Bureau diététicienne) - Vol 9 (Dégagement 2) - Vol 10 (Bureau psychologue 1) - Vol 10 (Bureau psychologue 1) - Vol 11 (Bureau infirmier 1) - Vol 2 (Palier 1) - Vol 2 (Palier 1)	42,59 m			21 unité(s)

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			R+1				
002EW081109 n°9	Revêtement de mur	Colle / Carton - Dur / Souple Fibreux - Blanc / Marron	Vol 4 (Sanitaire 1) - Vol 4 (Sanitaire 1) - Vol 4 (Sanitaire 1) - Vol 8 (W.c 1) - Vol 17 (W.c 2)	14,33 m			5 unité(s)
002EW081109 n°10	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc	Vol 4 (Sanitaire 1)	,72 m	,6 m		1 unité(s)
002EW081109 n°13	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc	Vol 12 (Bureau infirmier 2) - Vol 19 (Bureau médecin contraception) - Vol 20 (Bureau médecin handicap) - Vol 11 (Bureau infirmier 1) - Vol 10 (Bureau psychologue 1) - Vol 5 (Bureau assistante sociale)	8,77 m	1,4 m		6 unité(s)

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			R+1				
002EW081109 n°14	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Vol 21 (Rangement) - Vol 13 (Cabine 4) - Vol 14 (Cabine 3) - Vol 15 (Cabine 2) - Vol 16 (Cabine 1) - Vol 18 (Dégagement 3) - Vol 3 (Dégagement 1) - Vol 3 (Dégagement 1) - Vol 7 (Sas 1) - Vol 7 (Sas 1) - Vol 9 (Dégagement 2) - Vol 2 (Palier 1) - Vol 2 (Palier 1) - Vol 2 (Palier 1) - Vol 1 (Escalier 1) - Vol 1 (Escalier 1) - Vol 1 (Escalier 1)	136,01 m		52,54 m²	17 unité(s)

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			R+1				
002EW081109 n°15	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Vol 21 (Rangement) - Vol 21 (Rangement) - Vol 20 (Bureau médecin handicap) - Vol 3 (Dégagement 1) - Vol 13 (Cabine 4) - Vol 14 (Cabine 3) - Vol 15 (Cabine 2) - Vol 16 (Cabine 1) - Vol 18 (Dégagement 3) - Vol 19 (Bureau médecin contraception) - Vol 12 (Bureau infirmier 2) - Vol 11 (Bureau infirmier 1) - Vol 10 (Bureau psychologue 1) - Vol 9 (Dégagement 2) - Vol 7 (Sas 1) - Vol 5 (Bureau assistante sociale) - Vol 2 (Palier 1) - Vol 1 (Escalier 1)	225,68 m		152,98 m²	18 unité(s)

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			R+1				
002EW081109 n°16	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Gris	Vol 11 (Bureau infirmier 1) - Vol 12 (Bureau infirmier 2) - Vol 19 (Bureau médecin contraception) - Vol 19 (Bureau médecin contraception) - Vol 5 (Bureau assistante sociale) - Vol 3 (Dégagement 1) - Vol 2 (Palier 1) - Vol 2 (Palier 1) - Vol 1 (Escalier 1) - Vol 1 (Escalier 1) - Vol 1 (Escalier 1) - Vol 1 (Escalier 1) - Vol 20 (Bureau médecin handicap) - Vol 10 (Bureau psychologue 1)	139,53 m		100,76 m²	14 unité(s)

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			R-1				
002EW081109 n°24	Conduit air	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Vol 32 (Local) - Vol 32 (Local) - Vol 28 (W.c 3) - Vol 38 (Sanitaires 1) - Vol 69 (Vide sanitaire) - Vol 69 (Vide sanitaire) - Vol 69 (Vide sanitaire) - Vol 69 (Vide sanitaire) - Vol 65 (Sanitaires 5) - Vol 4 (Sanitaire 1)	39,77 m			10 unité(s)

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			R-1				
002EW0811 09 n°28	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc	Vol 26 (Bureau psychologue 2) - Vol 28 (W.c 3) - Vol 37 (Bureau infirmier 3) - Vol 40 (Bureau médecin 1) - Vol 27 (Placard 1) - Vol 23 (Palier 2) - Vol 22 (Escalier 2) - Vol 47 (Chaufferie)	83,17 m		55 m²	8 unité(s)
002EW0811 09 n°30	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Vol 26 (Bureau psychologue 2) - Vol 29 (Sas 3) - Vol 37 (Bureau infirmier 3) - Vol 39 (Sas 5) - Vol 40 (Bureau médecin 1) - Vol 30 (Salle de formation) - Vol 23 (Palier 2) - Vol 23 (Palier 2) - Vol 22 (Escalier 2) - Vol 22 (Escalier 2) - Vol 22 (Escalier 2)	95,65 m		61,17 m²	11 unité(s)

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			R-1				
002EW081109 n°31	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Vol 26 (Bureau psychologue 2) - Vol 29 (Sas 3) - Vol 37 (Bureau infirmier 3) - Vol 39 (Sas 5) - Vol 40 (Bureau médecin 1) - Vol 30 (Salle de formation) - Vol 27 (Placard 1) - Vol 25 (Sas 2) - Vol 33 (Placard 2) - Vol 34 (Sas 4) - Vol 35 (Placard 3) - Vol 36 (Placard 4) - Vol 24 (Hall d'attente 1) - Vol 23 (Palier 2) - Vol 22 (Escalier 2)	144,63 m		91,7 m²	15 unité(s)
002EW081109 n°35	Revêtement de mur	Colle / Peinture - Dur Fibreux / Effritable - Blanc / Beige	Vol 28 (W.c 3) - Vol 38 (Sanitaires 1)	6,64 m			2 unité(s)
002EW081109 n°37	Revêtement de mur	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Blanc / Multicolore	Vol 37 (Bureau infirmier 3) - Vol 40 (Bureau médecin 1) - Vol 26 (Bureau psychologue 2)	3,06 m	,6 m		3 unité(s)

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			R-1				
002EW081109 n°38	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Noir / Noir	Vol 36 (Placard 4) - Vol 35 (Placard 3) - Vol 24 (Hall d'attente 1) - Vol 23 (Palier 2) - Vol 23 (Palier 2) - Vol 23 (Palier 2) - Vol 23 (Palier 2) - Vol 22 (Escalier 2) - Vol 34 (Sas 4) - Vol 33 (Placard 2) - Vol 25 (Sas 2) - Vol 27 (Placard 1)	75,61 m		30,74 m²	12 unité(s)
P64	Menuiseries	Matériau / Matériau / Joint - Bitumineux / Effritable / Souple Fibreux - Noir / Blanc / Beige	Vol 47 (Chaufferie) - Vol 47 (Chaufferie) - Vol 45 (Bureau médecin 2) - Vol 43 (Accueil) - Vol 42 (Espace attente) - Vol 40 (Bureau médecin 1) - Vol 39 (Sas 5) - Vol 37 (Bureau infirmier 3) - Vol 26 (Bureau psychologue 2) - Vol 29 (Sas 3) - Vol 30 (Salle de formation) - Vol 22 (Escalier 2) - Vol 48 (Sanitaires 3)	44,26 m			13 unité(s)
Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			RDC				

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			RDC				
002EW081109 n°47	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Vol 61 (Salle de réunion) - Vol 60 (Secrétariat direction) - Vol 58 (Secrétariat accueil) - Vol 54 (Repos) - Vol 53 (Sas 6) - Vol 55 (Sas 7) - Vol 56 (Prévisite) - Vol 57 (Salle de soin) - Vol 62 (Bureau direction) - Vol 63 (Salle détente) - Vol 59 (Réception) - Vol 59 (Réception) - Vol 52 (Hall 2) - Vol 52 (Hall 2) - Vol 52 (Hall 2) - Vol 52 (Hall 2) - Vol 52 (Hall 2) - Vol 66 (Palier 3) - Vol 66 (Palier 3) - Vol 67 (Escalier 3) - Vol 67 (Escalier 3) - Vol 67 (Escalier 3) - Vol 67 (Escalier 3) - Vol 67 (Escalier 3)	200,05 m		124,23 m²	24 unité(s)
002EW081109 n°48	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Gris	Vol 52 (Hall 2) - Vol 52 (Hall 2) - Vol 59 (Réception) - Vol 66 (Palier 3) - Vol 66 (Palier 3) - Vol 66 (Palier 3) - Vol 67 (Escalier 3)	79,18 m		36,24 m²	7 unité(s)

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			RDC				
002EW081109 n°52	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Effritable / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Vol 61 (Salle de réunion) - Vol 60 (Secrétariat direction) - Vol 58 (Secrétariat accueil) - Vol 59 (Réception) - Vol 54 (Repos) - Vol 56 (Prévisite) - Vol 55 (Sas 7) - Vol 57 (Salle de soin) - Vol 52 (Hall 2) - Vol 53 (Sas 6) - Vol 66 (Palier 3) - Vol 67 (Escalier 3) - Vol 63 (Salle détente) - Vol 62 (Bureau direction)	205,58 m		161,32 m²	14 unité(s)
002EW081109 n°55	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc	Vol 65 (Sanitaires 5) - Vol 65 (Sanitaires 5) - Vol 65 (Sanitaires 5) - Vol 64 (Sanitaires 4) - Vol 64 (Sanitaires 4)	17,87 m			5 unité(s)

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			RDC				
002EW0811 09 n°58	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Vol 61 (Salle de réunion) - Vol 61 (Salle de réunion) - Vol 61 (Salle de réunion) - Vol 60 (Secrétariat direction) - Vol 60 (Secrétariat direction) - Vol 58 (Secrétariat accueil) - Vol 58 (Secrétariat accueil) - Vol 58 (Secrétariat accueil) - Vol 54 (Repos) - Vol 56 (Prévisite) - Vol 57 (Salle de soin) - Vol 57 (Salle de soin) - Vol 67 (Escalier 3) - Vol 64 (Sanitaires 4) - Vol 63 (Salle détente) - Vol 63 (Salle détente) - Vol 62 (Bureau direction) - Vol 51 (SAS d'entrée) - Vol 51 (SAS d'entrée) - Vol 51 (SAS d'entrée) - Vol 51 (SAS d'entrée) - Vol 52 (Hall 2) - Vol 52 (Hall 2)	47,46 m			23 unité(s)


Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			RDC				
P63	Menuiseries	Matériau - Résineux - Marron	Vol 57 (Salle de soin) - Vol 56 (Prévisite) - Vol 54 (Repos) - Vol 58 (Secrétariat accueil) - Vol 60 (Secrétariat direction) - Vol 61 (Salle de réunion) - Vol 62 (Bureau direction) - Vol 63 (Salle détente) - Vol 64 (Sanitaires 4) - Vol 67 (Escalier 3) - Vol 20 (Bureau médecin handicap) - Vol 3 (Dégagement 1) - Vol 13 (Cabine 4) - Vol 18 (Dégagement 3) - Vol 19 (Bureau médecin contraception) - Vol 12 (Bureau infirmier 2) - Vol 11 (Bureau infirmier 1) - Vol 10 (Bureau psychologue 1) - Vol 9 (Dégagement 2) - Vol 6 (Bureau diététicienne) - Vol 5 (Bureau assistante sociale) - Vol 1 (Escalier 1) - Vol 2 (Palier 1)	99,83 m			23 unité(s)

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Vide-sanitaire	Vide-sanitaire - Plan de repérage - Actions menées
	Vide-sanitaire	Vide-sanitaire - MPCA Toutes catégories confondues
	Vide-sanitaire	Vide-sanitaire - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	R-1	R-1 - Plan de repérage - Actions menées
	R-1	R-1 - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	R-1	R-1 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Toutes catégories confondues
	R-1	R-1 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Façades
	R-1	R-1 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Plafond et faux-plafonds
	R-1	R-1 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Revêtement de sol
	R-1	R-1 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Revêtement de mur
	R-1	R-1 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	RDC	RDC - Plan de repérage - Actions menées
	RDC	RDC - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	RDC	RDC - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Toutes catégories confondues
	RDC	RDC - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Façades
	RDC	RDC - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Revêtement de sol
	RDC	RDC - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Revêtement de mur
	RDC	RDC - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	R+1	R+1 - Plan de repérage - Actions menées
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Façades
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Revêtement de sol
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Revêtement de mur
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Terrasse	Terrasse - Plan de repérage - Actions menées

VIDE-SANITAIRE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW081109-1




Légende

S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
45 RUE DE LOBSERVATOIRE 25000 BESANCON	Bâtiment SSE/SSP	08/12/2025	SULPIZIO OLIVIER

VIDE-SANITAIRE - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EW081109-1




Légende

	P24 : Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
45 RUE DE LOBSERVATOIRE 25000 BESANCON	Bâtiment SSE/SSP	08/12/2025	SULPIZIO OLIVIER

VIDE-SANITAIRE - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002EW081109-1




Légende

	P24 : Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
45 RUE DE LOBSERVATOIRE 25000 BESANCON	Bâtiment SSE/SSP	08/12/2025	SULPIZIO OLIVIER

R-1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW081109-1




Légende

	Périmètre dintervention 1


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
45 RUE DE LOBSERVATOIRE 25000 BESANCON	Bâtiment SSE/SSP	08/12/2025	SULPIZIO OLIVIER

R-1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW081109-1



Plan de situation




Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
45 RUE DE LOBSERVATOIRE 25000 BESANCON	Bâtiment SSE/SSP	08/12/2025	SULPIZIO OLIVIER

R-1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002EW081109-1



Légende

	P24 : Conduit en fibres-ciment
	P30 : Dalles plastiques
	P28 : Enduits plâtre
	P37 : Colle de carrelage (faïence)
	P35 : Colle de carrelage (plinthe)
	P64 : Joint détanchéïté
	P31 : Ragréage
	P38 : Dalles plastiques


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
45 RUE DE LOBSERVATOIRE 25000 BESANCON	Bâtiment SSE/SSP	08/12/2025	SULPIZIO OLIVIER

R-1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA FAÇADES


Référence:
002EW081109-1



Légende

	P64 : Joint détanchéïté


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
45 RUE DE LOBSERVATOIRE 25000 BESANCON	Bâtiment SSE/SSP	08/12/2025	SULPIZIO OLIVIER

R-1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA PLAFOND ET FAUX-PLAFONDS


Référence:
002EW081109-1



Légende

	P28 : Enduits plâtre


Plan de situation




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
45 RUE DE LOBSERVATOIRE 25000 BESANCON	Bâtiment SSE/SSP	08/12/2025	SULPIZIO OLIVIER

R-1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002EW081109-1



Plan de situation




Légende

	P30 : Dalles plastiques
	P31 : Ragréage
	P38 : Dalles plastiques

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
45 RUE DE LOBSERVATOIRE 25000 BESANCON	Bâtiment SSE/SSP	08/12/2025	SULPIZIO OLIVIER

R-1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA REVÊTEMENT DE MUR


Référence:
002EW081109-1



Légende

	P37 : Colle de carrelage (faïence)
	P35 : Colle de carrelage (plinthe)


Plan de situation




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
45 RUE DE LOBSERVATOIRE 25000 BESANCON	Bâtiment SSE/SSP	08/12/2025	SULPIZIO OLIVIER

R-1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002EW081109-1



Plan de situation




Légende

	P24 : Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
45 RUE DE LOBSERVATOIRE 25000 BESANCON	Bâtiment SSE/SSP	08/12/2025	SULPIZIO OLIVIER

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW081109-1




Légende

	Périmètre dintervention 1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
45 RUE DE LOBSERVATOIRE 25000 BESANCON	Bâtiment SSE/SSP	08/12/2025	SULPIZIO OLIVIER

RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW081109-1




Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
45 RUE DE LOBSERVATOIRE 25000 BESANCON	Bâtiment SSE/SSP	08/12/2025	SULPIZIO OLIVIER

RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EW081109-1




Légende

	P24 : Conduit en fibres-ciment
	P47 : Dalles plastiques
	P58 : Mastic vitrier
	P63 : Joint détanchéité
	P55 : Colle de carrelage (plinthe)
	P52 : Ragréage
	P48 : Dalles plastiques

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
45 RUE DE LOBSERVATOIRE 25000 BESANCON	Bâtiment SSE/SSP	08/12/2025	SULPIZIO OLIVIER

RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA FAÇADES

Référence:
002EW081109-1



Légende


	P58 : Mastic vitrier
	P63 : Joint détanchéité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
45 RUE DE LOBSERVATOIRE 25000 BESANCON	Bâtiment SSE/SSP	08/12/2025	SULPIZIO OLIVIER

RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002EW081109-1

Vol 70
(Extérieur 1)



Légende


	P47 : Dalles plastiques
	P52 : Ragréage
	P48 : Dalles plastiques

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
45 RUE DE LOBSERVATOIRE 25000 BESANCON	Bâtiment SSE/SSP	08/12/2025	SULPIZIO OLIVIER

RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA REVÊTEMENT DE MUR

Référence:
002EW081109-1

Vol 70
(Extérieur 1)



Légende


	P55 : Colle de carrelage (plinthe)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
45 RUE DE LOBSERVATOIRE 25000 BESANCON	Bâtiment SSE/SSP	08/12/2025	SULPIZIO OLIVIER

RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002EW081109-1

Vol 70
(Extérieur 1)



Plan de situation

Légende

	P24 : Conduit en fibres-ciment


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
45 RUE DE LOBSERVATOIRE 25000 BESANCON	Bâtiment SSE/SSP	08/12/2025	SULPIZIO OLIVIER

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW081109-1

Légende

	Périmètre dintervention 1






	SUMPPS-Medecine Préventive		
08SUMP	NIVEAU 1		
Echelle: 1/75	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m		
Dessiné le 15/DEC/2008	SHON :m2	MAJ: 09/09/2014	MODIF:
		MODIF:	MODIF:

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
45 RUE DE LOBSERVATOIRE 25000 BESANCON	Bâtiment SSE/SSP	08/12/2025	SULPIZIO OLIVIER

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW081109-1



Plan de situation


Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

ENVIRONNEMENT	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	45 RUE DE LOBSERVATOIRE 25000 BESANCON	Bâtiment SSE/SSP	08/12/2025	SULPIZIO OLIVIER

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EW081109-1




Légende

	P24 : Conduit en fibres-ciment
	P9 : Colle de carrelage (plinthe)
	P16 : Dalles plastiques
	P10 : Colle de carrelage (faïence)
	P14 : Dalles plastiques
	P15 : Ragréage
	P1 : Mastic vitrier
	P63 : Joint détanchéïté
	P13 : Colle de carrelage (faïence)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
45 RUE DE LOBSERVATOIRE 25000 BESANCON	Bâtiment SSE/SSP	08/12/2025	SULPIZIO OLIVIER

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA FAÇADES

Référence:
002EW081109-1




Légende

	P1 : Mastic vitrier
	P63 : Joint détanchéité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
45 RUE DE LOBSERVATOIRE 25000 BESANCON	Bâtiment SSE/SSP	08/12/2025	SULPIZIO OLIVIER

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002EW081109-1




Légende

	P16 : Dalles plastiques
	P14 : Dalles plastiques
	P15 : Ragréage

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
45 RUE DE LOBSERVATOIRE 25000 BESANCON	Bâtiment SSE/SSP	08/12/2025	SULPIZIO OLIVIER

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA REVÊTEMENT DE MUR

Référence:
002EW081109-1




Légende

	P9 : Colle de carrelage (plinthe)
	P10 : Colle de carrelage (faïence)
	P13 : Colle de carrelage (faïence)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
45 RUE DE LOBSERVATOIRE 25000 BESANCON	Bâtiment SSE/SSP	08/12/2025	SULPIZIO OLIVIER

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002EW081109-1



Légende

	P24 : Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
45 RUE DE LOBSERVATOIRE 25000 BESANCON	Bâtiment SSE/SSP	08/12/2025	SULPIZIO OLIVIER

TERRASSE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW081109-1



Vol 73
(Extérieur 4)

	SUMPPS-Medecine Préventive		
08SUMP	TERRASSE		
Echelle: 1/100	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m		
Dessiné le 22/Janv/2008	SHON :m2	MODIF:	MODIF:
		MODIF:	MODIF:

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
	Ensemble de la toiture

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
45 RUE DE LOBSERVATOIRE 25000 BESANCON	Bâtiment SSE/SSP	08/12/2025	SULPIZIO OLIVIER

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002EW081109 n°1 - 1 (P1)	R+1 - Vol 12 (Bureau infirmier 2)	Prélevement positif
002EW081109 n°2 - 1 (P2)	R+1 - Vol 3 (Dégagement 1)	Prélevement négatif
002EW081109 n°3 - 1 (P3)	R+1 - Vol 12 (Bureau infirmier 2)	Prélevement négatif
002EW081109 n°4 - 1 (P4)	R+1 - Vol 4 (Sanitaire 1)	Prélevement négatif
002EW081109 n°5 - 1 (P5)	R+1 - Vol 11 (Bureau infirmier 1)	Prélevement négatif
002EW081109 n°6 - 1 (P6)	R+1 - Vol 21 (Rangement)	Prélevement négatif
002EW081109 n°7 - 1 (P7)	R+1 - Vol 4 (Sanitaire 1)	Prélevement négatif
002EW081109 n°8 - 1 (P8)	R+1 - Vol 4 (Sanitaire 1)	Prélevement négatif
002EW081109 n°9 - 1 (P9)	R+1 - Vol 4 (Sanitaire 1)	Prélevement positif
002EW081109 n°10 - 1 (P10)	R+1 - Vol 4 (Sanitaire 1)	Prélevement positif
002EW081109 n°11 - 1 (P11)	R+1 - Vol 4 (Sanitaire 1)	Prélevement négatif
002EW081109 n°12 - 1 (P12)	R+1 - Vol 2 (Palier 1)	Prélevement négatif
002EW081109 n°13 - 1 (P13)	R+1 - Vol 12 (Bureau infirmier 2)	Prélevement positif
002EW081109 n°14 - 1 (P14)	R+1 - Vol 21 (Rangement)	Prélevement positif
002EW081109 n°15 - 1 (P15)	R+1 - Vol 21 (Rangement)	Prélevement positif
002EW081109 n°16 - 1 (P16)	R+1 - Vol 11 (Bureau infirmier 1)	Prélevement positif
002EW081109 n°17 - 1 (P17)	R+1 - Vol 6 (Bureau diététicienne)	Prélevement négatif
002EW081109 n°18 - 1 (P18)	R+1 - Vol 6 (Bureau diététicienne)	Prélevement négatif
002EW081109 n°19 - 1 (P19)	R+1 - Vol 9 (Dégagement 2)	Prélevement négatif
	R+1 - Vol 20 (Bureau médecin handicap)	I1
S11 - 1 (S11)	R+1 - Vol 12 (Bureau infirmier 2)	Absence sur marquage du materiau
S26 - 1 (S26)	R+1 - Vol 6 (Bureau diététicienne)	Absence sur marquage du materiau
S330 - 1 (S330)	R+1 - Vol 2 (Palier 1)	Absence sur présentation de documents
002EW081109 n°20 - 1 (P20)	R-1 - Vol 31 (Accès vide-sanitaire)	Prélevement négatif
002EW081109 n°21 - 1 (P21)	R-1 - Vol 31 (Accès vide-sanitaire)	Prélevement négatif
002EW081109 n°22 - 1 (P22)	R-1 - Vol 31 (Accès vide-sanitaire)	Prélevement négatif
002EW081109 n°23 - 1 (P23)	R-1 - Vol 32 (Local)	Prélevement négatif

002EW081109 n°24 - 1 (P24)	R-1 - Vol 32 (Local)	Prélevement positif
002EW081109 n°25 - 1 (P25)	R-1 - Vol 31 (Accès vide-sanitaire)	Prélevement négatif
002EW081109 n°26 - 1 (P26)	R-1 - Vol 30 (Salle de formation)	Prélevement négatif
002EW081109 n°27 - 1 (P27)	R-1 - Vol 24 (Hall d'attente 1)	Prélevement négatif
002EW081109 n°28 - 1 (P28)	R-1 - Vol 26 (Bureau psychologue 2)	Prélevement positif
002EW081109 n°29 - 1 (P29)	R-1 - Vol 26 (Bureau psychologue 2)	Prélevement négatif
002EW081109 n°30 - 1 (P30)	R-1 - Vol 26 (Bureau psychologue 2)	Prélevement positif
002EW081109 n°31 - 1 (P31)	R-1 - Vol 26 (Bureau psychologue 2)	Prélevement positif
002EW081109 n°32 - 1 (P32)	R-1 - Vol 26 (Bureau psychologue 2)	Prélevement négatif
002EW081109 n°33 - 1 (P33)	R-1 - Vol 28 (W.c 3)	Prélevement négatif
002EW081109 n°34 - 1 (P34)	R-1 - Vol 28 (W.c 3)	Prélevement négatif
002EW081109 n°35 - 1 (P35)	R-1 - Vol 28 (W.c 3)	Prélevement positif
002EW081109 n°36 - 1 (P36)	R-1 - Vol 28 (W.c 3)	Prélevement négatif
002EW081109 n°37 - 1 (P37)	R-1 - Vol 37 (Bureau infirmier 3)	Prélevement positif
002EW081109 n°38 - 1 (P38)	R-1 - Vol 36 (Placard 4)	Prélevement positif
002EW081109 n°39 - 1 (P39)	R-1 - Vol 33 (Placard 2)	Prélevement négatif
002EW081109 n°40 - 1 (P40)	R-1 - Vol 47 (Chaufferie)	Prélevement négatif
002EW081109 n°41 - 1 (P41)	R-1 - Vol 47 (Chaufferie)	Prélevement négatif
002EW081109 n°42 - 1 (P42)	R-1 - Vol 47 (Chaufferie)	Prélevement négatif
002EW081109-1 n°64 - 1 (P64)	R-1 - Vol 47 (Chaufferie)	Prélevement positif
S196 - 1 (S196)	R-1 - Vol 30 (Salle de formation)	Absence sur marquage du materiau
002EW081109 n°43 - 1 (P43)	RDC - Vol 52 (Hall 2)	Prélevement négatif
002EW081109 n°44 - 1 (P44)	RDC - Vol 61 (Salle de réunion)	Prélevement négatif
002EW081109 n°45 - 1 (P45)	RDC - Vol 61 (Salle de réunion)	Prélevement négatif
002EW081109 n°46 - 1 (P46)	RDC - Vol 61 (Salle de réunion)	Prélevement négatif
002EW081109 n°47 - 1 (P47)	RDC - Vol 61 (Salle de réunion)	Prélevement positif
002EW081109 n°48 - 1 (P48)	RDC - Vol 52 (Hall 2)	Prélevement positif
002EW081109 n°49 - 1 (P49)	RDC - Vol 62 (Bureau direction)	Prélevement négatif
002EW081109 n°50 - 1 (P50)	RDC - Vol 56 (Prévisite)	Prélevement négatif
002EW081109 n°51 - 1 (P51)	RDC - Vol 51 (SAS d'entrée)	Prélevement négatif

002EW081109 n°52 - 1 (P52)	RDC - Vol 61 (Salle de réunion)	Prélevement positif
002EW081109 n°53 - 1 (P53)	RDC - Vol 65 (Sanitaires 5)	Prélevement négatif
002EW081109 n°54 - 1 (P54)	RDC - Vol 65 (Sanitaires 5)	Prélevement négatif
002EW081109 n°55 - 1 (P55)	RDC - Vol 65 (Sanitaires 5)	Prélevement positif
002EW081109 n°56 - 1 (P56)	RDC - Vol 65 (Sanitaires 5)	Prélevement négatif
002EW081109 n°57 - 1 (P57)	RDC - Vol 65 (Sanitaires 5)	Prélevement négatif
002EW081109 n°59 - 1 (P59)	RDC - Vol 66 (Palier 3)	Prélevement négatif
002EW081109-1 n°63 - 1 (P63)	RDC - Vol 57 (Salle de soin)	Prélevement positif
S289 - 1 (S289)	RDC - Vol 51 (SAS d'entrée)	Absence : pas d'amiante par nature
S290 - 1 (S290)	RDC - Vol 51 (SAS d'entrée)	Absence : pas d'amiante par nature
S329 - 1 (S329)	RDC - Vol 70 (Extérieur 1)	Absence sur présentation de documents
002EW081109-1 n°60 - 1 (P60)	Terrasse - Vol 68 (Toiture terrasse)	Prélevement négatif
002EW081109-1 n°61 - 1 (P61)	Terrasse - Vol 68 (Toiture terrasse)	Prélevement négatif
002EW081109-1 n°62 - 1 (P62)	Terrasse - Vol 68 (Toiture terrasse)	Prélevement négatif



002EW081109 n°1 - 1 (P1) - R+1 - Vol 12 (Bureau infirmier 2)



002EW081109 n°2 - 1 (P2) - R+1 - Vol 3 (Dégagement 1)



002EW081109 n°3 - 1 (P3) - R+1 - Vol 12 (Bureau infirmier 2)



002EW081109 n°4 - 1 (P4) - R+1 - Vol 4 (Sanitaire 1)



002EW081109 n°5 - 1 (P5) - R+1 - Vol 11 (Bureau infirmier 1)



002EW081109 n°6 - 1 (P6) - R+1 - Vol 21 (Rangement)




002EW081109 n°7 - 1 (P7) - R+1 - Vol 4 (Sanitaire 1)



002EW081109 n°8 - 1 (P8) - R+1 - Vol 4 (Sanitaire 1)



002EW081109 n°9 - 1 (P9) - R+1 - Vol 4 (Sanitaire 1)



002EW081109 n°10 - 1 (P10) - R+1 - Vol 4 (Sanitaire 1)



002EW081109 n°11 - 1 (P11) - R+1 - Vol 4 (Sanitaire 1)



002EW081109 n°12 - 1 (P12) - R+1 - Vol 2 (Palier 1)



002EW081109 n°13 - 1 (P13) - R+1 - Vol 12 (Bureau infirmier 2)



002EW081109 n°14 - 1 (P14) - R+1 - Vol 21 (Rangement)



002EW081109 n°15 - 1 (P15) - R+1 - Vol 21 (Rangement)



002EW081109 n°16 - 1 (P16) - R+1 - Vol 11 (Bureau infirmier 1)



002EW081109 n°17 - 1 (P17) - R+1 - Vol 6 (Bureau diététicienne)




002EW081109 n°18 - 1 (P18) - R+1 - Vol 6 (Bureau diététicienne)




002EW081109 n°19 - 1 (P19) - R+1 - Vol 9 (Dégagement 2)




002EW081109 n°20 - 1 (P20) - R-1 - Vol 31 (Accès vide-sanitaire)



002EW081109 n°21 - 1 (P21) - R-1 - Vol 31 (Accès vide-sanitaire)



002EW081109 n°22 - 1 (P22) - R-1 - Vol 31 (Accès vide-sanitaire)



002EW081109 n°23 - 1 (P23) - R-1 - Vol 32 (Local)



002EW081109 n°24 - 1 (P24) - R-1 - Vol 32 (Local)



002EW081109 n°25 - 1 (P25) - R-1 - Vol 31 (Accès vide-sanitaire)



002EW081109 n°26 - 1 (P26) - R-1 - Vol 30 (Salle de formation)



002EW081109 n°27 - 1 (P27) - R-1 - Vol 24 (Hall d'attente 1)



002EW081109 n°28 - 1 (P28) - R-1 - Vol 26 (Bureau psychologue 2)



002EW081109 n°29 - 1 (P29) - R-1 - Vol 26 (Bureau psychologue 2)



002EW081109 n°30 - 1 (P30) - R-1 - Vol 26 (Bureau psychologue 2)



002EW081109 n°31 - 1 (P31) - R-1 - Vol 26 (Bureau psychologue 2)



002EW081109 n°32 - 1 (P32) - R-1 - Vol 26 (Bureau psychologue 2)



002EW081109 n°33 - 1 (P33) - R-1 - Vol 28 (W.c 3)



002EW081109 n°34 - 1 (P34) - R-1 - Vol 28 (W.c 3)



002EW081109 n°35 - 1 (P35) - R-1 - Vol 28 (W.c 3)



002EW081109 n°36 - 1 (P36) - R-1 - Vol 28 (W.c 3)



002EW081109 n°37 - 1 (P37) - R-1 - Vol 37 (Bureau infirmier 3)



002EW081109 n°38 - 1 (P38) - R-1 - Vol 36 (Placard 4)



002EW081109 n°39 - 1 (P39) - R-1 - Vol 33 (Placard 2)



002EW081109 n°40 - 1 (P40) - R-1 - Vol 47 (Chaufferie)



002EW081109 n°41 - 1 (P41) - R-1 - Vol 47 (Chaufferie)



002EW081109 n°42 - 1 (P42) - R-1 - Vol 47 (Chaufferie)



002EW081109 n°43 - 1 (P43) - RDC - Vol 52 (Hall 2)



002EW081109 n°44 - 1 (P44) - RDC - Vol 61 (Salle de réunion)



002EW081109 n°45 - 1 (P45) - RDC - Vol 61 (Salle de réunion)



002EW081109 n°46 - 1 (P46) - RDC - Vol 61 (Salle de réunion)



002EW081109 n°47 - 1 (P47) - RDC - Vol 61 (Salle de réunion)



002EW081109 n°48 - 1 (P48) - RDC - Vol 52 (Hall 2)



002EW081109 n°49 - 1 (P49) - RDC - Vol 62 (Bureau direction)



002EW081109 n°50 - 1 (P50) - RDC - Vol 56 (Prévisite)



002EW081109 n°51 - 1 (P51) - RDC - Vol 51 (SAS d'entrée)



002EW081109 n°52 - 1 (P52) - RDC - Vol 61 (Salle de réunion)



002EW081109 n°53 - 1 (P53) - RDC - Vol 65 (Sanitaires 5)



002EW081109 n°54 - 1 (P54) - RDC - Vol 65 (Sanitaires 5)



002EW081109 n°55 - 1 (P55) - RDC - Vol 65 (Sanitaires 5)




002EW081109 n°56 - 1 (P56) - RDC - Vol 65 (Sanitaires 5)



002EW081109 n°57 - 1 (P57) - RDC - Vol 65 (Sanitaires 5)




002EW081109 n°59 - 1 (P59) - RDC - Vol 66 (Palier 3)



002EW081109-1 n°60 - 1 (P60) - Terrasse - Vol 68 (Toiture terrasse)



002EW081109-1 n°61 - 1 (P61) - Terrasse - Vol 68 (Toiture terrasse)



002EW081109-1 n°62 - 1 (P62) - Terrasse - Vol 68 (Toiture terrasse)



002EW081109-1 n°63 - 1 (P63) - RDC - Vol 57 (Salle de soin)



002EW081109-1 n°64 - 1 (P64) - R-1 - Vol 47 (Chaufferie)



I1 - 1 - R+1 - Vol 20 (Bureau médecin handicap)



S11 - 1 (S11) - R+1 - Vol 12 (Bureau infirmier 2)



S26 - 1 (S26) - R+1 - Vol 6 (Bureau diététicienne)



S196 - 1 (S196) - R-1 - Vol 30 (Salle de formation)



S289 - 1 (S289) - RDC - Vol 51 (SAS d'entrée)



S290 - 1 (S290) - RDC - Vol 51 (SAS d'entrée)



S329 - 1 (S329) - RDC - Vol 70 (Extérieur 1)



S330 - 1 (S330) - R+1 - Vol 2 (Palier 1)

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
002EW081109 n°1	Façades	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Blanc	R+1 - Vol 12 (Bureau infirmier 2)	
002EW081109 n°2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Faux plafond - Effritable / Fibreux Souple - Blanc / Beige	R+1 - Vol 3 (Dégagement 1)	
002EW081109 n°3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	R+1 - Vol 12 (Bureau infirmier 2)	
002EW081109 n°4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	R+1 - Vol 4 (Sanitaire 1)	
002EW081109 n°5	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Blanc	R+1 - Vol 11 (Bureau infirmier 1)	
002EW081109 n°6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Bleu / Blanc / Blanc	R+1 - Vol 21 (Rangement)	
002EW081109 n°7 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	R+1 - Vol 4 (Sanitaire 1)	
002EW081109 n°7 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloison préfabriquée	R+1 - Vol 4 (Sanitaire 1)	
002EW081109 n°8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Bleu / Blanc	R+1 - Vol 4 (Sanitaire 1)	
002EW081109 n°9	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Carton - Dur / Souple Fibreux - Blanc / Marron	R+1 - Vol 4 (Sanitaire 1)	
002EW081109 n°10	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc	R+1 - Vol 4 (Sanitaire 1)	
002EW081109 n°11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris	R+1 - Vol 4 (Sanitaire 1)	
002EW081109 n°12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Multicolore / Gris	R+1 - Vol 2 (Palier 1)	
002EW081109 n°13	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc	R+1 - Vol 12 (Bureau infirmier 2)	
002EW081109 n°14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	R+1 - Vol 21 (Rangement)	
002EW081109 n°15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	R+1 - Vol 21 (Rangement)	
002EW081109 n°16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Gris	R+1 - Vol 11 (Bureau infirmier 1)	

002EW081109 n°17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Multicolore / Jaune	R+1 - Vol 6 (Bureau diététicienne)
002EW081109 n°18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	R+1 - Vol 6 (Bureau diététicienne)
002EW081109 n°19	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Laine - Fibreux Souple - Jaune	R+1 - Vol 9 (Dégagement 2)
002EW081109 n°20	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	R-1 - Vol 31 (Accès vide-sanitaire)
002EW081109 n°21	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	R-1 - Vol 31 (Accès vide-sanitaire)
002EW081109 n°22	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment - Effritable - Gris	R-1 - Vol 31 (Accès vide-sanitaire)
002EW081109 n°23	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Mortier - Dur - Gris	R-1 - Vol 32 (Local)
002EW081109 n°24	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris - Présences de plusieurs conduits dans le vide sanitaire.	R-1 - Vol 32 (Local)
002EW081109 n°25	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris	R-1 - Vol 31 (Accès vide-sanitaire)
002EW081109 n°26	Façades	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Gris	R-1 - Vol 30 (Salle de formation)
002EW081109 n°27	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau / Faux plafond - Effritable / Fibreux Effritable - Blanc / Beige	R-1 - Vol 24 (Hall d'attente 1)
002EW081109 n°28	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc	R-1 - Vol 26 (Bureau psychologue 2)
002EW081109 n°29	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	R-1 - Vol 26 (Bureau psychologue 2)
002EW081109 n°30	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	R-1 - Vol 26 (Bureau psychologue 2)
002EW081109 n°31	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	R-1 - Vol 26 (Bureau psychologue 2)
002EW081109 n°32	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	R-1 - Vol 26 (Bureau psychologue 2)

002EW081109 n°33	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc / Blanc	R-1 - Vol 28 (W.c 3)
002EW081109 n°34	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Multicolore / Blanc / Blanc / Blanc	R-1 - Vol 28 (W.c 3)
002EW081109 n°35	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Peinture - Dur Fibreux / Effritable - Blanc / Beige	R-1 - Vol 28 (W.c 3)
002EW081109 n°36	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint - Dur - Gris	R-1 - Vol 28 (W.c 3)
002EW081109 n°37	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Blanc / Multicolore	R-1 - Vol 37 (Bureau infirmier 3)
002EW081109 n°38	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Noir / Noir	R-1 - Vol 36 (Placard 4)
002EW081109 n°39	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Noir	R-1 - Vol 33 (Placard 2)
002EW081109 n°40	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Laine - Fibreux Souple - Jaune	R-1 - Vol 47 (Chaufferie)
002EW081109 n°41	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Laine - Fibreux Souple - Blanc	R-1 - Vol 47 (Chaufferie)
002EW081109 n°42	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Toile / Enduit / Carton - Fibreux Souple / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Marron	R-1 - Vol 47 (Chaufferie)
002EW081109 n°43	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau / Faux plafond / Matériau - Effritable / Fibreux Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	RDC - Vol 52 (Hall 2)
002EW081109 n°44	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc	RDC - Vol 61 (Salle de réunion)
002EW081109 n°45	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	RDC - Vol 61 (Salle de réunion)
002EW081109 n°46	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	RDC - Vol 61 (Salle de réunion)
002EW081109 n°47	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	RDC - Vol 61 (Salle de réunion)

002EW081109 n°48	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Gris	RDC - Vol 52 (Hall 2)
002EW081109 n°49	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Semi-dur / Souple - Marron / Jaune	RDC - Vol 62 (Bureau direction)
002EW081109 n°50	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Rose	RDC - Vol 56 (Prévisite)
002EW081109 n°51	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Noir / Jaune	RDC - Vol 51 (SAS d'entrée)
002EW081109 n°52	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Effritable / Effritable - Noir / Gris / Blanc	RDC - Vol 61 (Salle de réunion)
002EW081109 n°53	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Bleu / Blanc / Blanc	RDC - Vol 65 (Sanitaires 5)
002EW081109 n°54	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Papier / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Bleu / Blanc / Beige / Blanc	RDC - Vol 65 (Sanitaires 5)
002EW081109 n°55	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc	RDC - Vol 65 (Sanitaires 5)
002EW081109 n°56	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	RDC - Vol 65 (Sanitaires 5)
002EW081109 n°57	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris	RDC - Vol 65 (Sanitaires 5)
002EW081109 n°58	Façades	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Blanc / Gris	RDC - Vol 61 (Salle de réunion)
002EW081109 n°59	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Multicolore / Gris	RDC - Vol 66 (Palier 3)
P60	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Tampon - Bitumineux Fibreux - Noir	Terrasse - Vol 68 (Toiture terrasse)
P61	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Tampon - Bitumineux Fibreux - Noir	Terrasse - Vol 68 (Toiture terrasse)
P62	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Tampon - Bitumineux Fibreux - Noir	Terrasse - Vol 68 (Toiture terrasse)
P63	Façades	Menuiseries	Matériau - Résineux - Marron	RDC - Vol 57 (Salle de soin)
P64	Façades	Menuiseries	Matériau / Matériau / Joint - Bitumineux / Effritable / Souple Fibreux - Noir / Blanc / Beige	R-1 - Vol 47 (Chaufferie)

CHANTIER

Référence	**C022024290961**
Adresse	Commande : 002EW081109 Affaire : Bâtiment SSE/SSP 45 RUE DE L'OBSERVATOIRE 25000 BESANCON

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 12/06/2024

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022024290961
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Mc critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologi électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électroniqu

Référence échantillon : 002EW081109_001

Référence labo	42PM02223921	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/05/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	12/06/2024
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Bâtiment SSE/SSP - Vol 12 (Bureau infirmier 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	AVA	Chrysotile	●
	2	Mastic Dur Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW081109_002

Référence labo	42PM02223922	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/05/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	12/06/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	Bâtiment SSE/SSP - Vol 3 (Dégagement 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MDU	Non détecté	●
	2	Faux plafond Fibreux Souple Beige	2	2	DCH						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW081109_003

Référence labo	42PM02223923	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/05/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	12/06/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment SSE/SSP - Vol 12 (Bureau infirmier 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	AVA	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW081109_004

Référence labo	42PM02223924	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/05/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	12/06/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment SSE/SSP - Vol 4 (Sanitaire 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	AVA	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW081109_005

Référence labo	42PM02223925	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/05/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	12/06/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	Bâtiment SSE/SSP - Vol 11 (Bureau infirmier 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	AVA	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Papier Souple Fibreux Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW081109_006

Référence labo	42PM02223926	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/05/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	12/06/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment SSE/SSP - Vol 21 (Rangement)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	AVA	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW081109_007

Référence labo	42PM02223927	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/05/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	12/06/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	Bâtiment SSE/SSP - Vol 4 (Sanitaire 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	AVA	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-						
	3	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-						
	4	Enduit Effritable Beige	-	-	-						
2	5	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-	Acétone	1	2	AVA	Non détecté	●
	6	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couche 6 non dissociable(***) analysée avec la couche 5.

Référence échantillon : 002EW081109_008

Référence labo	42PM02223928	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/05/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	12/06/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment SSE/SSP - Vol 4 (Sanitaire 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	AVA	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW081109_009

Référence labo	42PM02223929	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/05/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	12/06/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	Bâtiment SSE/SSP - Vol 4 (Sanitaire 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	AVA	Chrysotile	●
	2	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW081109_010

Référence labo	42PM02223930	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/05/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	12/06/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Bâtiment SSE/SSP - Vol 4 (Sanitaire 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	AVA	Chrysotile	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW081109_011

Référence labo	42PM02223931	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/05/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	12/06/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Bâtiment SSE/SSP - Vol 4 (Sanitaire 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	AVA	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW081109_012

Référence labo	42PM02223932	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/05/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	12/06/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Bâtiment SSE/SSP - Vol 2 (Palier 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	AVA	Non détecté
	2	Ciment Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW081109_013

Référence labo	42PM02223933	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/05/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	12/06/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Bâtiment SSE/SSP - Vol 12 (Bureau infirmier 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	AVA	Chrysotile
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Colle / Dur / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches non-analysées : Peinture Effritable Beige, Carrelage Dur Blanc

Référence échantillon : 002EW081109_014

Référence labo	42PM02223934	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/05/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	12/06/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	Bâtiment SSE/SSP - Vol 21 (Rangement)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Gris	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	AVA	Chrysotile
	2	Colle Bitumineux Noir	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW081109_015

Référence labo	42PM02223935	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/05/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	12/06/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	Bâtiment SSE/SSP - Vol 21 (Rangement)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	AVA	Chrysotile
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW081109_016

Référence labo	42PM02223936	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/05/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	12/06/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	Bâtiment SSE/SSP - Vol 11 (Bureau infirmier 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	AVA	Chrysotile
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW081109_017

Référence labo	42PM02223937	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/05/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	12/06/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	Bâtiment SSE/SSP - Vol 6 (Bureau diététicienne)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	AVA	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW081109_018

Référence labo	42PM02223938	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/05/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	12/06/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	Bâtiment SSE/SSP - Vol 6 (Bureau diététicienne)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	AVA	Non détecté
	2	Ragréage Dur Rose	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW081109_019

Référence labo	42PM02223939	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/05/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	12/06/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Isolant intérieur		
Zone de prélèvement	Bâtiment SSE/SSP - Vol 9 (Dégagement 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Laine Fibreux Souple Jaune	2	2	DCH	-	-	-	-	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW081109_020

Référence labo	42PM02223940	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/05/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	12/06/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Bâtiment SSE/SSP - Vol 31 (Accès vide-sanitaire)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	AVA	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Ciment Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW081109_021

Référence labo	42PM02223941	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/05/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	12/06/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	Bâtiment SSE/SSP - Vol 31 (Accès vide-sanitaire)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	AVA	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW081109_022

Référence labo	42PM02223942	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/05/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	12/06/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Bâtiment SSE/SSP - Vol 31 (Accès vide-sanitaire)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	AVA	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW081109_023

Référence labo	42PM02223943	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/05/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	12/06/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Joint de scellement		
Zone de prélèvement	Bâtiment SSE/SSP - Vol 32 (Local)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	AVA	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW081109_024

Référence labo	42PM02223944	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/05/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	12/06/2024
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit air - Conduit en fibres-ciment		
Zone de prélèvement	Bâtiment SSE/SSP - Vol 32 (Local)		
Remarque concernant le prélèvement	Présences de plusieurs conduits dans le vide sanitaire.		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	1	1	DCH	-	-	-	-	Chrysotile
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW081109_025

Référence labo	42PM02223945	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/05/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	12/06/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	Bâtiment SSE/SSP - Vol 31 (Accès vide-sanitaire)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	AVA	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW081109_026

Référence labo	42PM02223946	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/06/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	12/06/2024
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Bâtiment SSE/SSP - Vol 30 (Salle de formation)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	2	4	MDU	Non détecté
	2	Mastic Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW081109_027

Référence labo	42PM02223947	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/06/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	12/06/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	Bâtiment SSE/SSP - Vol 24 (Hall d'attente 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NDU	Non détecté
	2	Faux plafond Fibreux Effritable Beige	2	2	DCH					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW081109_028

Référence labo	42PM02223948	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/06/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	12/06/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment SSE/SSP - Vol 26 (Bureau psychologue 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MAG	Chrysotile
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW081109_029

Référence labo	42PM02223949	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/06/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	12/06/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	Bâtiment SSE/SSP - Vol 26 (Bureau psychologue 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MAG	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Papier Souple Fibreux Blanc	-	-	-					
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW081109_030

Référence labo	42PM02223950	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/06/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	12/06/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	Bâtiment SSE/SSP - Vol 26 (Bureau psychologue 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Gris	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	MAG	Chrysotile
	2	Colle Bitumineux Noir	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Colle / Bitumineux / Noir est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW081109_031

Référence labo	42PM02223951	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/06/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	12/06/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	Bâtiment SSE/SSP - Vol 26 (Bureau psychologue 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	MAG	Chrysotile
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-					
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW081109_032

Référence labo	42PM02223952	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/06/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	12/06/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment SSE/SSP - Vol 26 (Bureau psychologue 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MAG	Non détecté
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW081109_033

Référence labo	42PM02223953	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/06/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	12/06/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment SSE/SSP - Vol 28 (W.c 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	2	4	FAG	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW081109_034

Référence labo	42PM02223954	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/06/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	12/06/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	Bâtiment SSE/SSP - Vol 28 (W.c 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	MAG	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Papier Souple Fibreux Blanc	-	-	-					
	4	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW081109_035

Référence labo	42PM02223955	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/06/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	12/06/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	Bâtiment SSE/SSP - Vol 28 (W.c 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Fibreux Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MAG	Chrysotile
	2	Peinture Effritable Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW081109_036

Référence labo	42PM02223956	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/06/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	12/06/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Bâtiment SSE/SSP - Vol 28 (W.c 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Joint Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MAG	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Carrelage Dur Blanc

Référence échantillon : 002EW081109_037

Référence labo	42PM02223957	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/06/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	12/06/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Bâtiment SSE/SSP - Vol 37 (Bureau infirmier 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MAG	Chrysotile
	2	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW081109_038

Référence labo	42PM02223958	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/06/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	12/06/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	Bâtiment SSE/SSP - Vol 36 (Placard 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	MAG	Chrysotile
	2	Colle Bitumineux Noir	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW081109_039

Référence labo	42PM02223959	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/06/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	12/06/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	Bâtiment SSE/SSP - Vol 33 (Placard 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Noir	-	-	-	Acétone	1	2	MAG	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW081109_040

Référence labo	42PM02223960	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/06/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	12/06/2024
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Calorifugeage		
Zone de prélèvement	Bâtiment SSE/SSP - Vol 47 (Chaufferie)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Laine Fibreux Souple Jaune	2	2	DCH	-	-	-	-	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW081109_041

Référence labo	42PM02223961	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/06/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	12/06/2024
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Calorifugeage		
Zone de prélèvement	Bâtiment SSE/SSP - Vol 47 (Chaufferie)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Laine Fibreux Souple Blanc	2	2	DCH	-	-	-	-	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW081109_042

Référence labo	42PM02223962	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/06/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	12/06/2024
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Calorifugeage		
Zone de prélèvement	Bâtiment SSE/SSP - Vol 47 (Chaufferie)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Toile Fibreux Souple Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MAG	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW081109_043

Référence labo	42PM02223963	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/06/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	12/06/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	Bâtiment SSE/SSP - Vol 52 (Hall 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	VME	Non détecté	●
	2	Faux plafond Fibreux Effritable Blanc	2	2	DCH						
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW081109_044

Référence labo	42PM02223964	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/06/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	12/06/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment SSE/SSP - Vol 61 (Salle de réunion)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	2	4	MDU	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW081109_045

Référence labo	42PM02223965	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/06/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	12/06/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	Bâtiment SSE/SSP - Vol 61 (Salle de réunion)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MAG	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Papier Souple Fibreux Blanc	-	-	-						
	4	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW081109_046

Référence labo	42PM02223966	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/06/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	12/06/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment SSE/SSP - Vol 61 (Salle de réunion)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MAG	Non détecté
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW081109_047

Référence labo	42PM02223967	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/06/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	12/06/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	Bâtiment SSE/SSP - Vol 61 (Salle de réunion)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Gris	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	MAG	Chrysotile
	2	Colle Bitumineux Noir	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW081109_048

Référence labo	42PM02223968	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/06/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	12/06/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	Bâtiment SSE/SSP - Vol 52 (Hall 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MAG	Chrysotile
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW081109_049

Référence labo	42PM02223969	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/06/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	12/06/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	Bâtiment SSE/SSP - Vol 62 (Bureau direction)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Semi-dur Marron	-	-	-	Acétone	1	2	MAG	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW081109_050

Référence labo	42PM02223970	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/06/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	12/06/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	Bâtiment SSE/SSP - Vol 56 (Prévisite)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Rose	-	-	-	Acétone	1	2	MAG	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW081109_051

Référence labo	42PM02223971	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/06/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	12/06/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	Bâtiment SSE/SSP - Vol 51 (SAS d'entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Noir	-	-	-	Acétone	1	2	MAG	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : La couche Ragréage / Effritable / Gris n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Ragréage Effritable Gris

Référence échantillon : 002EW081109_052

Référence labo	42PM02223972	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/06/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	12/06/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	Bâtiment SSE/SSP - Vol 61 (Salle de réunion)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	MAG	Chrysotile
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-					
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : La couche Matériau / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW081109_053

Référence labo	42PM02223973	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/06/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	12/06/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment SSE/SSP - Vol 65 (Sanitaires 5)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	MAG	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW081109_054

Référence labo	42PM02223974	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/06/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	12/06/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	Bâtiment SSE/SSP - Vol 65 (Sanitaires 5)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	MAG	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-					
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW081109_055

Référence labo	42PM02223975	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/06/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	12/06/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	Bâtiment SSE/SSP - Vol 65 (Sanitaires 5)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MAG	Chrysotile
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Peinture / Effritable / Multicolore n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante.
Couche non-analysée : Peinture Effritable Multicolore

Référence échantillon : 002EW081109_056

Référence labo	42PM02223976	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/06/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	12/06/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Bâtiment SSE/SSP - Vol 65 (Sanitaires 5)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	2	4	RMI	Non détecté
	2	Peinture Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW081109_057

Référence labo	42PM02223977	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/06/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	12/06/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Bâtiment SSE/SSP - Vol 65 (Sanitaires 5)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MAG	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Faïence Dur Beige

Référence échantillon : 002EW081109_058

Référence labo	42PM02223978	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/06/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	12/06/2024
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Bâtiment SSE/SSP - Vol 61 (Salle de réunion)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MAG	Chrysotile	●
	2	Mastic Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW081109_059

Référence labo	42PM02223979	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/06/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	12/06/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Bâtiment SSE/SSP - Vol 66 (Palier 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	MAG	Non détecté	●
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence dossier: RSC022024290961

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 7 MOLP et 56 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 60/60

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder a la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches(couches en vrac ou couches fines)

Tgurqpucdng"f)Áswkrg
Mejra Klincevic



cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7325 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

ITGA ANALYTICS LIMONEST
235 rue de l'étang
69760 Limonest
Contact-Analytics@itga.fr

Accréditation n° 1-7326
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

CHANTIER

Référence	**C032025098497**
Adresse	Commande : 002EW081109-1 Affaire : Bâtiment SSE/SSP 45 RUE DE L'OBSERVATOIRE 25000 BESANCON

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Limonest, le 19/12/2025

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC032025098497
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	ITGA Analytics Limonest
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET)
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002EW081109-1_060

Référence labo	69PM00749693
Date du prélèvement	09/12/2025
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Relevé d'étanchéité
Zone de prélèvement	Bâtiment SSE/SSP - Vol 68 (Toiture terrasse)
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Bitume Bitumineux Noir

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	19/12/2025

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Tampon Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	1	JYK	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Aluminium Souple Gris

Référence échantillon : 002EW081109-1_061

Référence labo	69PM00749694	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/12/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	19/12/2025
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Bardeaux bitumé (type "Shingle")		
Zone de prélèvement	Bâtiment SSE/SSP - Vol 68 (Toiture terrasse)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Tampon Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	1	JYK	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW081109-1_062

Référence labo	69PM00749695	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/12/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	19/12/2025
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Bandes bitumeuses		
Zone de prélèvement	Bâtiment SSE/SSP - Vol 68 (Toiture terrasse)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Tampon Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	1	JYK	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW081109-1_063

Référence labo	69PM00749696	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/12/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	19/12/2025
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint d'étanchéïté		
Zone de prélèvement	Bâtiment SSE/SSP - Vol 57 (Salle de soin)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Résineux Marron	-	-	-	Chloroforme	2	2	QRV	Chrysotile
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC032025098497
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EW081109-1_064

Référence labo	69PM00749697	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/12/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	OLIVIER SULPIZIO	Date d'analyse	19/12/2025
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint d'étanchéïté		
Zone de prélèvement	Bâtiment SSE/SSP - Vol 47 (Chaufferie)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	1	JYK	Chrysotile ●
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Joint Souple Fibreux Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence dossier: RSC032025098497

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 0 MOLP et 5 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 5/5

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder a la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Responsable d'équipe
Clarisse Masclaux



L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

Diagnostic Plomb avant Travaux

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation / réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un constat de risque d'exposition au plomb ni un diagnostic du risque d'intoxication au plomb, qui relèvent des obligations prévues par le code de la santé publique.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DU BIEN

Adresse : 45 RUE DE L'OBSERVATOIRE 25000 BESANCON

Batiment : NC
Etage : NC
Références client : Bâtiment SSE/SSP
N° de lot : Non communiqué
Désignation : Bâtiment SSE/SSP

Date de construction ou permis de construire : En 2024
Fonction du bâtiment : Bâtiment de commerce

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
PREFECTURE REGION BOURGOGNE-FRANCHE COMTE
49 RUE DE LA PREFECTURE
21000 DIJON

Donneur d'ordre :
PREFECTURE REGION BOURGOGNE-FRANCHE COMTE
49 RUE DE LA PREFECTURE
21000 DIJON

Accompagnateur : Sans objet

A-3 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D'ANALYSE

Modèle d'appareil / n°série : FONDIS FenX (2-1265)
Date de chargement de la source : 01/06/2023
Nature radionucléide : Cd-109
Activité initiale : 850 MBq
Date de fin de validité de la source : 01/06/2028
Adresse du laboratoire éventuel : Pas d'analyse effectuée

A-4 MISSION

Date de la mission : 08/12/2025
Date du rapport : 08/12/2025
Référence mission : 002EW081109-1
Circonstance du constat : Travaux

A-5 AUTEUR DU CONSTAT / ORGANISME

Société & Siret : AC Environnement - 44135591400298
Nom prénom : SULPIZIO OLIVIER
Certification n° : CPDI6639
Délivré le 20/03/2023

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire



Présence de locaux non visités

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation du bien
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Appareil à fluorescence x et laboratoire d'analyse
- A-4 - Mission
- A-5 - Auteur du constat / Organisme

B - Sommaire

C - Mission
- C-1 - Conclusion
- C-2 - Validité du diagnostic
- C-3 - Commentaires
- C-4 - Descriptif des travaux et documentation(s) transmise(s)

D - Stratégie de mesures
- D-1 - L'identification des locaux et des zones
- D-2 - Identification des revêtements et matériaux
- D-3 - Identification des unités de diagnostic
- D-4 - Choix des points de mesures
- D-5 - Relevé des mesures

E - Synthèse de la mission
- E-1 - Locaux visités
- E-2 - Locaux non visités
- E-3 - Résultat des mesures

F - Informations sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb
- F-1 - Informations relatives aux travaux en présence de plomb
- F-2 - Textes de référence
- F-3 - Ressources documentaires

G - Annexes :
- G-1 - Notice d'informations
- G-2 - Croquis
- G-3 - Attestation d'autorisation d'exercer par l'ASN
- G-4 - Attestation de certification et d'assurance

C - MISSION

C-1 CONCLUSION

Rappel de la réglementation :

Conformément au Code du Travail (Article R4412-1 et suivants) : Principes généraux de prévention, Prévention du risque chimique et CMR, tout Maître d'Ouvrage amené à réaliser des travaux dans un bâtiment est tenu de procéder, en collaboration avec le coordonnateur SPS s'il y a lieu, à l'évaluation des risques liés aux travaux en vue de la transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises intervenantes.

Cette évaluation doit permettre aux donneurs d'ordre et aux entreprises intervenantes d'évaluer les risques professionnels qui dépendent de la combinaison de deux facteurs : le danger et le mode opératoire. Il n'est donc pas prévu que le diagnostiqueur s'appuie sur une valeur seuil pour conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

C-2 VALIDITÉ DU DIAGNOSTIC

Objet du diagnostic : ce diagnostic ne porte que sur les unités de diagnostic concernées par les travaux (voir descriptif des travaux au paragraphe C.4).
Il n'est valable que dans le cadre de la réalisation des travaux.
Ce présent diagnostic plomb ne peut être utilisé en cas de vente ou de location
Circonstance du présent constat : Travaux

C-3 COMMENTAIRES

Néant

C-4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

- Périmètre d'intervention défini par le donneur d'ordre : Entièreté du bâtiment

- Programme des travaux défini par le donneur d'ordre : Réhabilitation

D - STRATÉGIE DE MESURES

D-1 L'IDENTIFICATION DES LOCAUX ET DES ZONES

Identification des locaux :
L'opérateur de repérage effectue une visite du bâtiment suivant le périmètre de repérage . Il dresse la liste détaillée :
¾ des locaux (bureaux, pièces d'habitation, sanitaires, espaces de stockage et de production, circulations, etc.) ;
¾ des ouvrages extérieurs (façades, couvertures, clôtures, etc.).
Cas particuliers :
¾ dans une cage d'escalier : un palier ou une volée d'escalier, sont considérés comme des locaux distincts ;
¾ une gaine d'ascenseur est considérée comme un local.
L'opérateur de repérage doit respecter l'identification des bâtiments et locaux transmise par le donneur d'ordre, si elle existe. Chaque local et ouvrage extérieur est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.
L'opérateur de repérage dresse la liste des locaux ou parties de locaux non visités et en justifie la raison. Il désigne chaque local visité ou non sur le plan du bâtiment fourni par le donneur d'ordre.
Identification des zones :
L'opérateur de repérage divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs zones qu'il identifie sur le plan. Pour les locaux, ces zones correspondent généralement à leurs différentes faces .
Exemple :
À chaque zone peut être attribuée une lettre (A, B, C, …), le sens de lecture étant celui des aiguilles d'une montre. Le mur d'entrée dans le local est ainsi noté A, le suivant à gauche B, etc.
L'opérateur de repérage peut décomposer une zone complexe en plusieurs parties (Ex. : AA, AB ou A1, A2, etc.).
Identification des unités de repérage :
Une unité de repérage se définit a minima avec les critères suivants :

- le niveau (rez-de-chaussée, étage X…) ;
- le local ;
- la zone ;
- produit ou matériau ;
- le substrat ;
- le revêtement.

L'unité de repérage fait l'objet de mesures selon les dispositions du paragraphe 7.4 de la norme NF X 46-035.
L'opérateur dresse la liste des unités de repérage suivant le descriptif du programme des travaux :

- dans chaque local ;
- dans les parties communes intérieures et extérieures ;
- dans les escaliers ;
- au niveau de la couverture.

Cas particuliers :
Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de repérage :

- l'ensemble des plinthes d'un même local (unité de repérage continue) ;
- l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des marches et contremarches, garde-corps, balustres etc. d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des modénatures d'une façade (unité de repérage discontinue).

Chaque face d'éléments de construction communs à au moins deux zones de locaux différents (notamment portes, fenêtres, cloisons mobiles…) est une unité de repérage. En fonction du programme de travail, chaque unité de repérage doit être rattachée à un local.

D-2 L'IDENTIFICATION DES REVÊTEMENTS ET MATÉRIAUX

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.
Sont exclus du domaine d'application du présent document, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, …), le polystyrène, les carrelages et faïences.
Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux

et produits susceptibles de contenir du plomb.

D-3 STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font l 'objet d'une mesure avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d 'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb. L'opérateur de repérage définit le nombre de mesures en fonction de l 'étendue de l'unité de repérage et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées, elles sont prises à des endroits différents et répartis de façon pertinente (par exemple : parties hautes et basses d'un même mur).
Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.
Pour une unité de repérage définie (même historique et recouvrement) au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents l'unité de repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, l'opérateur décomposera l'unité de repérage définie initialement en plusieurs unités de repérage distinctes et complétera les mesures jusqu'à obtenir des résultats cohérents pour la ou les unités de repérage définie(s).
Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, l'opérateur réalisera des mesures complémentaires.

D-4 CHOIX DES POINTS DE MESURES

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.
Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic et des travaux à effectuer.
En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur -seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées sur une UD elles seront prises à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ….).
Toutes les mesures effectuées par UD doivent être consignées dans le rapport sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes.
Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire par méthode ICP ou acide /soluble.

D-5 RELEVÉ DES MESURES

Les résultats sont consignés dans un tableau et exprimés en mg/cm2 pour la fluorescence X avec précision des incertitudes de mesures.
L'opérateur de repérage peut avoir recours à l 'analyse chimique du plomb par un laboratoire. Les résultats seront renseignés en mg/g.
L'opérateur de repérage n'a pas à se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées ou les constats visuels effectués, cependant, il joint à son diagnostic **une notice d'information.** Celle-ci vise à informer le donneur d'ordre et les entreprises de travaux du risque que présente le plomb et des mesures de prévention à mettre en œuvre le cas échéant.

E - SYNTHÈSE DE LA MISSION

E-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

R+1 : Vol 1 (Escalier 1)	R+1 : Vol 2 (Palier 1)
R+1 : Vol 3 (Dégagement 1)	R+1 : Vol 4 (Sanitaire 1)
R+1 : Vol 5 (Bureau assistante sociale)	R+1 : Vol 6 (Bureau diététicienne)
R+1 : Vol 7 (Sas 1)	R+1 : Vol 8 (W.c 1)
R+1 : Vol 9 (Dégagement 2)	R+1 : Vol 10 (Bureau psychologue 1)
R+1 : Vol 11 (Bureau infirmier 1)	R+1 : Vol 12 (Bureau infirmier 2)
R+1 : Vol 13 (Cabine 4)	R+1 : Vol 14 (Cabine 3)
R+1 : Vol 15 (Cabine 2)	R+1 : Vol 16 (Cabine 1)
R+1 : Vol 17 (W.c 2)	R+1 : Vol 18 (Dégagement 3)
R+1 : Vol 19 (Bureau médecin contraception)	R+1 : Vol 20 (Bureau médecin handicap)
R+1 : Vol 21 (Rangement)	R-1 : Vol 22 (Escalier 2)
R-1 : Vol 23 (Palier 2)	R-1 : Vol 24 (Hall d'attente 1)
R-1 : Vol 25 (Sas 2)	R-1 : Vol 26 (Bureau psychologue 2)
R-1 : Vol 27 (Placard 1)	R-1 : Vol 28 (W.c 3)
R-1 : Vol 29 (Sas 3)	R-1 : Vol 30 (Salle de formation)
R-1 : Vol 31 (Accès vide-sanitaire)	R-1 : Vol 32 (Local)
R-1 : Vol 33 (Placard 2)	R-1 : Vol 34 (Sas 4)
R-1 : Vol 35 (Placard 3)	R-1 : Vol 36 (Placard 4)
R-1 : Vol 37 (Bureau infirmier 3)	R-1 : Vol 38 (Sanitaires 1)
R-1 : Vol 39 (Sas 5)	R-1 : Vol 40 (Bureau médecin 1)
R-1 : Vol 41 (Archives 1)	R-1 : Vol 42 (Espace attente)
R-1 : Vol 43 (Accueil)	R-1 : Vol 44 (Cabine optimétrique)
R-1 : Vol 45 (Bureau médecin 2)	R-1 : Vol 46 (Sanitaires 2)
R-1 : Vol 47 (Chaufferie)	R-1 : Vol 48 (Sanitaires 3)
R-1 : Vol 49 (Archives 2)	R-1 : Vol 50 (Dégagement 4)
RDC : Vol 51 (SAS d'entrée)	RDC : Vol 52 (Hall 2)
RDC : Vol 53 (Sas 6)	RDC : Vol 54 (Repos)
RDC : Vol 55 (Sas 7)	RDC : Vol 56 (Prévisite)
RDC : Vol 57 (Salle de soin)	RDC : Vol 58 (Secrétariat accueil)
RDC : Vol 59 (Réception)	RDC : Vol 60 (Secrétariat direction)
RDC : Vol 61 (Salle de réunion)	RDC : Vol 62 (Bureau direction)
RDC : Vol 63 (Salle détente)	RDC : Vol 64 (Sanitaires 4)
RDC : Vol 65 (Sanitaires 5)	RDC : Vol 66 (Palier 3)
RDC : Vol 67 (Escalier 3)	Terrasse : Vol 68 (Toiture terrasse)
Vide-sanitaire : Vol 69 (Vide sanitaire)	RDC : Vol 70 (Extérieur 1)
R+1 : Vol 71 (Extérieur 2)	Terrasse : Vol 73 (Extérieur 4)

E.2 LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS

Localisation	Motif	Remarque
Néant	Néant	Néant

E-3 RÉSULTAT DES MESURES

Etalonnage

1	Etalonnage début	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur
2	Etalonnage fin	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur

TABLEAU DES MESURES

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 1 (Escalier 1)					
2525	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2526	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2527	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2528	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2529	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2530	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2531	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2532	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2533	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2793	Plancher haut	Faux-Plafond (Faux-plafond)-F-P1	Bas Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2843	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2844	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2845	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2846	B	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Bas Gauche	Métal	Peinture	4,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2847	B	Rambardes (Rambardes)-Rambardes2	Haut Centre	Métal	Peinture	4,63 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2848	D	Escalier - Limon (Limon)-Esc-L1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 1 (Escalier 1)					
2849	D	Escalier - Limon (Limon)-Esc-L1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3019	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	1 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3020	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	2,56 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3021	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	1,38 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3022	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	2,78 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3023	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	1,6 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3024	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	1,15 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3025	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	1,62 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3026	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	2,14 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3027	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Métal	Peinture	2,3 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3028	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Haut Droite	Métal	Peinture	1,49 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3029	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Peinture	2 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3030	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Peinture	1,19 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3051	B	Escalier - Limon (Limon)-Esc-L1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3052	B	Escalier - Limon (Limon)-Esc-L1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3053	B	Escalier - Limon (Limon)-Esc-L1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3058	B	Escalier - Limon (Limon)-Esc-L2	Centre Droite	Béton	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3059	B	Escalier - Limon (Limon)-Esc-L2	Bas Droite	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3060	B	Escalier - Limon (Limon)-Esc-L2	Bas Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3061	D	Escalier - Limon (Limon)-Esc-L2	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3062	D	Escalier - Limon (Limon)-Esc-L2	Centre Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3063	D	Escalier - Limon (Limon)-Esc-L2	Centre Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 10 (Bureau psychologue 1)					
2660	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2661	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2662	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2663	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2664	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2665	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2666	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2667	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2668	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2669	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2670	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2671	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2672	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2673	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2674	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2675	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2676	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2677	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2678	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2679	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2680	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2771	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2772	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 10 (Bureau psychologue 1)					
2773	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2774	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2775	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2776	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2789	Plancher haut	Faux-Plafond (Faux-plafond)-F-P1	Bas Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2823	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2824	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2825	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2947	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	1,58 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2948	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	2,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2949	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	1,87 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2950	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	2,15 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2951	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	2,57 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2952	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	1,35 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2953	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	2,62 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2954	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	2,21 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2955	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Peinture	1,35 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2956	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Centre Centre	Métal	Peinture	2,53 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 10 (Bureau psychologue 1)					
2957	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Métal	Peinture	1,27 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2958	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Centre	Métal	Peinture	2,28 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2959	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Métal	Peinture	1,46 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2960	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe4	Bas Droite	Métal	Peinture	1,14 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2961	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Centre	Métal	Peinture	1,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2962	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Centre	Métal	Peinture	2,56 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2963	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	1,79 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2964	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	2,73 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2965	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	1,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2966	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	1,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2967	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	2,45 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2968	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	1,77 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2969	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	1,85 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2970	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	1,78 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2971	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Peinture	2,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2972	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Haut Centre	Métal	Peinture	2,36 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2973	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Métal	Peinture	1,97 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2974	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Droite	Métal	Peinture	1,4 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2975	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Gauche	Métal	Peinture	1,93 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2976	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe4	Bas Gauche	Métal	Peinture	2,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2977	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Métal	Peinture	1,69 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2978	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Gauche	Métal	Peinture	2,46 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 18

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 11 (Bureau infirmier 1)					
2435	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2436	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2437	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2438	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2439	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2440	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2681	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2682	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2683	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2684	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2685	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2686	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2687	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2688	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2689	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2690	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2691	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2692	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2693	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2694	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2695	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2696	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2697	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 11 (Bureau infirmier 1)					
2698	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2788	Plancher haut	Faux-Plafond (Faux-plafond)-F-P1	Haut Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2826	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2827	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2828	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2931	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	1,57 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2932	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	1,2 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2933	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	2,85 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2934	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	2,66 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2935	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	2,99 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2936	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	2,4 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2937	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	1,62 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2938	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	1,63 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2939	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Peinture	2,19 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2940	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Haut Droite	Métal	Peinture	2,96 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2941	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Peinture	2,5 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2942	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Peinture	1,42 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2943	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Droite	Métal	Peinture	2,59 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 11 (Bureau infirmier 1)					
2944	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe4	Centre Droite	Métal	Peinture	2,87 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2945	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Métal	Peinture	2,18 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2946	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Gauche	Métal	Peinture	2,32 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 12 (Bureau infirmier 2)					
2441	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2442	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2443	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2444	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2445	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2446	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2447	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2448	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2449	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2450	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2451	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2452	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2699	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2700	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2701	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2702	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 12 (Bureau infirmier 2)					
2703	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2704	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2705	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2706	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2707	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2708	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2709	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2710	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2711	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2712	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2713	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2714	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2715	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2716	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2787	Plancher haut	Faux-Plafond (Faux-plafond)-F-P1	Haut Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2915	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	2,54 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2916	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	1,68 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2917	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	2,8 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2918	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	2,55 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2919	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	2,64 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2920	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	1,99 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2921	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	1,39 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 12 (Bureau infirmier 2)					
2922	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	2,44 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2923	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Métal	Peinture	2,95 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2924	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Peinture	2,52 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2925	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Métal	Peinture	2,1 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2926	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Centre	Métal	Peinture	2,61 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2927	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Métal	Peinture	1,36 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2928	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe4	Bas Droite	Métal	Peinture	1,75 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2929	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Métal	Peinture	1,67 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2930	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Gauche	Métal	Peinture	2,46 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 13 (Cabine 4)					
2212	B	Mur bois peint-Mur1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2213	B	Mur bois peint-Mur1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2214	B	Mur bois peint-Mur1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2236	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2237	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2238	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2239	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2240	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2241	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2242	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 13 (Cabine 4)					
2243	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2244	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2248	Plancher haut	Faux-Plafond (Faux-plafond)-F-P1	Haut Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2267	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2268	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2269	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2270	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2271	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2272	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2282	Plancher bas	Plinthe-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2283	Plancher bas	Plinthe-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2284	Plancher bas	Plinthe-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 14 (Cabine 3)					
2206	B	Mur bois peint-Mur1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2207	B	Mur bois peint-Mur1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 14 (Cabine 3)					
2208	B	Mur bois peint-Mur1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2209	D	Mur bois peint-Mur1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2210	D	Mur bois peint-Mur1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2211	D	Mur bois peint-Mur1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2230	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2231	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2232	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2233	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2234	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2235	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2247	Plancher haut	Faux-Plafond (Faux-plafond)-F-P1	Haut Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2261	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2262	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2263	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2264	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2265	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2266	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2279	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2280	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 14 (Cabine 3)					
2281	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		7						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 15 (Cabine 2)					
2200	B	Mur bois peint-Mur1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2201	B	Mur bois peint-Mur1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2202	B	Mur bois peint-Mur1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2203	D	Mur bois peint-Mur1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2204	D	Mur bois peint-Mur1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2205	D	Mur bois peint-Mur1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2224	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2225	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2226	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2227	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2228	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2229	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2246	Plancher haut	Faux-Plafond (Faux-plafond)-F-P1	Centre Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2255	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2256	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 15 (Cabine 2)					
2257	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2258	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2259	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2260	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2276	Plancher bas	Plinthe-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2277	Plancher bas	Plinthe-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2278	Plancher bas	Plinthe-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 16 (Cabine 1)					
2197	D	Mur bois peint-Mur1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2198	D	Mur bois peint-Mur1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2199	D	Mur bois peint-Mur1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2215	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2216	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2217	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2218	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2219	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 16 (Cabine 1)					
2220	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2221	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2222	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2223	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2245	Plancher bas	Faux-Plafond (Faux-plafond)-F-P1	Bas Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2249	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2250	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2251	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2252	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2253	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2254	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2273	Plancher bas	Plinthe-Plinthe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2274	Plancher bas	Plinthe-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2275	Plancher bas	Plinthe-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 17 (W.c 2)					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 17 (W.c 2)					
2151	Plancher haut	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2152	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2153	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2154	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2155	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2156	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2157	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2158	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2159	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2160	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2161	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2162	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2163	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2164	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2165	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2166	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 18 (Dégagement 3)					
2167	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2168	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2169	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2170	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2171	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2172	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2173	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2174	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2175	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2176	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2177	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2178	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2179	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2180	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2181	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2182	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2183	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2184	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2185	A	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2186	A	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2187	A	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2188	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2189	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 18 (Dégagement 3)					
2190	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2191	A	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2192	A	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2193	A	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2194	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2195	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2196	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2735	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2736	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2737	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2738	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2739	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2740	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2741	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2742	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2743	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2744	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2745	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2746	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2747	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2748	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2749	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2750	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 18 (Dégagement 3)					
2751	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2752	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2753	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2754	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2755	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2756	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2757	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2758	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2759	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2760	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2761	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2762	J	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2763	J	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2764	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2797	Plancher haut	Faux-Plafond (Faux-plafond)-F-P1	Centre Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2832	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2833	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2834	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 18 (Dégagement 3)					
2879	J	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	1,58 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2880	J	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	2,22 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2881	J	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	1,5 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2882	J	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	1,2 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		18						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 19 (Bureau médecin contraception)					
2453	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2454	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2455	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2456	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2457	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2458	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2717	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2718	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2719	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2720	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2721	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2722	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2723	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2724	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2725	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 19 (Bureau médecin contraception)					
2726	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2727	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2728	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2729	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2730	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2731	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2732	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2733	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2734	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2765	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2766	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2767	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2768	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2769	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2770	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2786	Plancher haut	Faux-Plafond (Faux-plafond)-F-P1	Haut Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2829	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2830	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 19 (Bureau médecin contraception)								
2831	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2883	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	2,68 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2884	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	2,43 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2885	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	2,96 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2886	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	2,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2887	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	1,21 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2888	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	2,62 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2889	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	2,39 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2890	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	2,24 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2891	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Métal	Peinture	1,96 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2892	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Bas Droite	Métal	Peinture	2,84 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2893	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Métal	Peinture	2,32 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2894	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Centre	Métal	Peinture	2,93 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2895	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Gauche	Métal	Peinture	2,16 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2896	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe4	Bas Droite	Métal	Peinture	1,71 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2897	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Métal	Peinture	2,53 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2898	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Gauche	Métal	Peinture	1,46 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2899	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	2,44 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2900	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	1,35 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2901	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	1,5 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2902	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	2,27 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2903	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	2,54 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 19 (Bureau médecin contraception)					
2904	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	1,91 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2905	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	1,56 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2906	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	2,38 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2907	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Métal	Peinture	2,35 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2908	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Peinture	2,81 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2909	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Métal	Peinture	2,24 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2910	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Peinture	1,26 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2911	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Métal	Peinture	1,59 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2912	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe4	Centre Droite	Métal	Peinture	2,4 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2913	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Droite	Métal	Peinture	2,89 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2914	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Droite	Métal	Peinture	2,46 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 18

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 2 (Palier 1)					
2519	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2520	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2521	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2522	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2523	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2524	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2777	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	3,24 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2778	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	3,2 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 2 (Palier 1)					
2779	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	4,97 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2780	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	3,76 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2781	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Gauche	Métal	Peinture	5 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2782	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Métal	Peinture	4,18 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2783	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po2	Haut Droite	Métal	Peinture	4,6 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2784	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Métal	Peinture	3,88 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2792	Plancher haut	Faux-Plafond (Faux-plafond)-F-P1	Haut Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2840	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2841	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2842	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2850	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2851	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2852	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2853	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2854	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3031	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	1,94 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3032	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	2,15 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3033	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	2,3 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 2 (Palier 1)					
3034	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	1,19 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :	9							
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 20 (Bureau médecin handicap)					
2375	L	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2376	L	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2377	L	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2378	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2379	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2380	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2471	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2472	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2473	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2474	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2475	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2476	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2477	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2478	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2479	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2480	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2481	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2482	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 20 (Bureau médecin handicap)								
2483	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2484	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2485	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2486	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2487	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2488	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2489	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2490	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2491	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2492	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2493	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2494	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2495	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2496	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2497	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2498	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2499	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2500	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2501	K	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2502	K	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2503	K	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2504	L	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2505	L	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 20 (Bureau médecin handicap)					
2506	L	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2791	Plancher haut	Faux-Plafond (Faux-plafond)-F-P1	Bas Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2811	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2812	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2813	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2855	I	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	2,24 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2856	I	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	2,33 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2857	I	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	2,79 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2858	I	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	1 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2859	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	2,35 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2860	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	1,36 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2861	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	2,27 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2862	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	1,25 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2863	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	2,69 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2864	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	1,26 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2865	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	2,81 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2866	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	2,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2867	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	2,5 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 20 (Bureau médecin handicap)								
2868	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	2,13 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2869	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	1,21 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2870	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	2,12 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3035	I	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	2,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3036	I	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	1,51 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3037	I	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	1,96 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3038	I	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	1,12 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3039	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Peinture	2,25 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3040	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Peinture	1,38 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3041	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Métal	Peinture	1,64 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3042	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Peinture	2,98 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3043	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Centre	Métal	Peinture	2,67 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3044	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe4	Centre Droite	Métal	Peinture	2,75 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3045	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Droite	Métal	Peinture	1,49 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3046	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Droite	Métal	Peinture	2,54 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3047	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	1,14 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3048	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	2,75 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3049	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	1,84 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3050	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	2,12 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3054	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Peinture	2,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3055	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Peinture	2,19 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3056	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Métal	Peinture	1,12 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3057	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Peinture	2,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 24

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 21 (Rangement)					
2507	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2508	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2509	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2510	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2511	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2512	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2513	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2514	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2515	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2516	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2517	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2518	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2796	Plancher haut	Faux-Plafond (Faux-plafond)-F-P1	Haut Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2808	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2809	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2810	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 3 (Dégagement 1)								
2285	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2286	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2287	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2288	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2289	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2290	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2291	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2292	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2293	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2294	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2295	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2296	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2297	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2298	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2299	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2300	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2301	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2302	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2303	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2304	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2305	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2306	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 3 (Dégagement 1)					
2307	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2308	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2309	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2310	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2311	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2312	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2313	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2314	J	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2315	K	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2316	K	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2317	K	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2318	L	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2319	L	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2320	L	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2321	M	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2322	M	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2323	M	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2324	N	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2325	N	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2326	N	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2327	O	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2328	O	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2329	O	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 3 (Dégagement 1)					
2330	P	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2331	P	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2332	P	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2333	Q	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2334	Q	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2335	Q	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2336	R	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2337	R	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2338	R	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2339	S	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2340	S	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2341	S	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2342	T	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2343	T	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2344	T	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2345	U	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2346	U	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2347	U	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2348	V	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2349	V	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2350	V	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2351	W	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2352	W	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 3 (Dégagement 1)					
2353	W	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2354	X	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2355	X	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2356	X	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2357	Y	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2358	Y	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2359	Y	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2360	Z	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2361	Z	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2362	Z	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2363	A1	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2364	A1	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2365	A1	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2366	B1	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2367	B1	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2368	B1	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2369	C1	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2370	C1	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2371	C1	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2372	D1	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2373	D1	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2374	D1	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2381	D1	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 3 (Dégagement 1)					
2382	D1	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2383	D1	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2384	D1	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2385	D1	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2386	D1	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2387	O	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2388	O	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2389	O	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2390	O	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2391	O	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2392	O	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2405	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2406	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2407	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2408	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2409	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2410	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2785	Plancher haut	Faux-Plafond (Faux-plafond)-F-P1	Haut Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2805	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 3 (Dégagement 1)					
2806	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2807	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2871	X	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	2,65 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2872	X	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	1,87 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2873	X	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	1,69 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2874	X	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	1,18 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2875	T	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	2,8 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2876	T	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	1,24 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2877	T	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	1,67 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2878	T	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	1,77 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 37

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 4 (Sanitaire 1)					
2393	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2394	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2395	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2396	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2397	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2398	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2399	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 4 (Sanitaire 1)					
2400	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2401	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2402	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2403	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2404	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2798	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2799	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2800	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2835	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 5 (Bureau assistante sociale)					
2534	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2535	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2536	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2537	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2538	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 5 (Bureau assistante sociale)					
2539	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2540	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2541	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2542	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2543	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2544	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2545	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2546	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2547	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2548	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2549	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2550	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2551	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2552	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2553	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2554	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2555	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2556	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2557	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2558	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2559	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2560	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2561	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 5 (Bureau assistante sociale)					
2562	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2563	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2564	K	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2565	K	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2566	K	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2567	L	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2568	L	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2569	L	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2570	M	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2571	M	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2572	M	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2573	N	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2574	N	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2575	N	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2790	Plancher haut	Faux-Plafond (Faux-plafond)-F-P1	Haut Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2814	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2815	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2816	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 5 (Bureau assistante sociale)								
2991	M	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	1,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2992	M	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	2,45 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2993	M	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	2,1 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2994	M	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	1,65 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2995	M	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	1,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2996	M	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	2,9 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2997	M	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	2,25 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2998	M	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	2,1 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2999	M	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Métal	Peinture	2,21 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3000	M	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Bas Centre	Métal	Peinture	2,86 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3001	M	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Métal	Peinture	1,4 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3002	M	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Droite	Métal	Peinture	1,47 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3003	J	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	1,27 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3004	J	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	1,77 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3005	J	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	2,8 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3006	J	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	2,53 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3007	J	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	1,48 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3008	J	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	1,97 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3009	J	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	2,41 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3010	J	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	1,96 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3011	J	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Métal	Peinture	2,47 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3012	J	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Peinture	2,32 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3013	J	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Métal	Peinture	1,41 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 5 (Bureau assistante sociale)					
3014	J	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Centre	Métal	Peinture	2,24 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3015	J	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Métal	Peinture	1,23 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3016	J	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe4	Haut Droite	Métal	Peinture	1,25 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3017	J	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Centre	Métal	Peinture	2,46 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
3018	J	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Centre	Métal	Peinture	2,79 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 23

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 6 (Bureau diététicienne)					
2411	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2412	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2413	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2414	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2415	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2416	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2576	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2577	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2578	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2579	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2580	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2581	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2582	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2583	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 6 (Bureau diététicienne)					
2584	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2585	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2586	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2587	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2588	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2589	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2590	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2591	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2592	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2593	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2594	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2595	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2596	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2597	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2598	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2599	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2600	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2601	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2602	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2603	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2604	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2605	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 6 (Bureau diététicienne)					
2795	Plancher haut	Faux-Plafond (Faux-plafond)-F-P1	Bas Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2817	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2818	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2819	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2983	I	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	2,99 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2984	I	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	2,63 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2985	I	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	2,82 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2986	I	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	1,47 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2987	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	2,65 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2988	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	1,95 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2989	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	1,51 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2990	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	1,67 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 15

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 7 (Sas 1)					
2417	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2418	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 7 (Sas 1)					
2419	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2420	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2421	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2422	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2636	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2637	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2638	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2639	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2640	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2641	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2642	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2643	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2644	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2645	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2646	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2647	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2804	Plancher haut	Faux-Plafond (Faux-plafond)-F-P1	Bas Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2837	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2838	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 7 (Sas 1)					
2839	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :	7							

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 71 (Extérieur 2)					
3064	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3065	B	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3066	C	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3067	D	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :	4							

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 8 (W.c 1)					
2465	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2466	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2467	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2468	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2469	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2470	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2648	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2649	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2650	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 8 (W.c 1)					
2651	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2652	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2653	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2654	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2655	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2656	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2657	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2658	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2659	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2801	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2802	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2803	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2836	Plancher haut	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 9 (Dégagement 2)					
2423	J	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 9 (Dégagement 2)					
2424	J	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2425	J	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2426	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2427	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2428	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2429	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2430	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2431	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2432	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2433	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2434	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2459	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2460	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2461	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2462	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2463	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2464	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2606	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2607	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2608	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2609	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2610	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2611	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 9 (Dégagement 2)					
2612	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2613	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2614	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2615	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2616	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2617	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2618	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2619	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2620	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2621	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2622	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2623	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2624	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2625	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2626	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2627	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2628	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2629	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2630	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2631	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2632	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2633	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2634	J	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 9 (Dégagement 2)					
2635	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2794	Plancher haut	Faux-Plafond (Faux-plafond)-F-P1	Haut Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2820	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2821	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2822	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2979	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	2,53 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2980	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	1 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2981	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	1,43 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2982	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	2,49 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 16

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 22 (Escalier 2)					
109	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
110	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 22 (Escalier 2)					
111	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
460	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
461	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
462	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
463	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
464	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
465	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
466	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
467	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
468	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
469	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
470	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
471	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
472	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
473	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
474	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
855	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
856	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 22 (Escalier 2)					
857	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1050	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	1,94 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1051	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	2,56 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1052	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	1,78 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1053	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	2,32 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1066	B	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Bas Centre	Métal	Peinture	4,56 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1067	B	Escalier - Limon (Limon)-Esc-L1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1068	B	Escalier - Limon (Limon)-Esc-L1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1069	B	Escalier - Limon (Limon)-Esc-L1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1070	F	Escalier - Limon (Limon)-Esc-L1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1071	F	Escalier - Limon (Limon)-Esc-L1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1144	D	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1145	D	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1146	D	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 23 (Palier 2)					
112	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 23 (Palier 2)					
113	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
114	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
448	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
449	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
450	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
451	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
452	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
453	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
454	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
455	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
456	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
457	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
458	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
459	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
823	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	4,41 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
824	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	3,5 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
825	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	4,98 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
826	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	4,89 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
827	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Centre Gauche	Métal	Peinture	3,13 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
828	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Métal	Peinture	3,62 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 23 (Palier 2)					
829	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po2	Centre Centre	Métal	Peinture	3,27 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
830	B	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Métal	Peinture	4,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
852	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
853	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
854	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 24 (Hall d'attente 1)					
96	Plancher haut	Faux-Plafond (Faux-plafond)-F-P1	Haut Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
424	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
425	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
426	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
427	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
428	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
429	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
430	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
431	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 24 (Hall d'attente 1)					
432	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
433	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
434	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
435	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
436	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
437	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
438	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
439	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
440	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
441	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
442	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
443	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
444	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
445	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
446	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
447	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
721	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
722	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
723	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
724	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
725	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
726	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
769	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 24 (Hall d'attente 1)					
770	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
771	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
772	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
773	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
774	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 25 (Sas 2)					
101	Plancher haut	Faux-Plafond (Faux-plafond)-F-P1	Centre Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
238	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
239	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
240	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
241	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
242	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
243	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
244	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
245	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
246	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
247	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
248	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
249	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 25 (Sas 2)					
250	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
251	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
252	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
253	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
254	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
255	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
685	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
686	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
687	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
688	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
689	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
690	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
715	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
716	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
717	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
718	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
719	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
720	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
849	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
850	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 25 (Sas 2)					
851	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 26 (Bureau psychologue 2)					
256	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
257	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
258	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
259	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
260	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
261	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
262	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
263	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
264	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
265	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
266	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
267	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
268	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
269	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
270	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
271	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
272	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 26 (Bureau psychologue 2)					
273	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
703	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
704	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
705	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
706	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
707	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
708	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
709	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
710	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
711	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
712	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
713	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
714	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
831	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
832	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
833	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
834	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 26 (Bureau psychologue 2)					
835	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
836	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
918	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	1,83 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
919	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	1,95 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
920	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	1,34 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
921	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	2,9 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
922	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	2,69 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
923	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	1,51 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
924	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	1,56 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
925	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	1,22 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
926	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Peinture	1,55 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
927	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Haut Centre	Métal	Peinture	1,9 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
928	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Métal	Peinture	1,65 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
929	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Centre	Métal	Peinture	2,83 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1177	E	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1178	E	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1179	E	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1180	E	Grille métal peint (Grille)-Grille2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1181	E	Grille métal peint (Grille)-Grille2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1182	E	Grille métal peint (Grille)-Grille2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 26 (Bureau psychologue 2)					
1183	E	Grille métal peint (Grille)-Grille3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1184	E	Grille métal peint (Grille)-Grille3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1185	E	Grille métal peint (Grille)-Grille3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		16						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 27 (Placard 1)					
121	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
122	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
123	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
220	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
221	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
222	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
223	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
224	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
225	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
226	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
227	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
228	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 27 (Placard 1)					
229	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
230	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
231	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
232	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
233	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
234	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
235	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
236	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
237	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
843	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
844	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
845	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 28 (W.c 3)					
124	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 28 (W.c 3)					
125	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
126	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
129	Plancher haut	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
208	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
209	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
210	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
211	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
212	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
213	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
214	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
215	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
216	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
217	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
218	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
219	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
691	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
692	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
693	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
694	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 28 (W.c 3)					
695	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
696	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 29 (Sas 3)					
102	Plancher haut	Faux-Plafond (Faux-plafond)-F-P1	Bas Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
190	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
191	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
192	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
193	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
194	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
195	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
196	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
197	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
198	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
199	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
200	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
201	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
202	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
203	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
204	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 29 (Sas 3)					
205	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
206	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
207	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
840	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
841	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
842	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1174	F	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1175	F	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1176	F	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 30 (Salle de formation)					
148	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
149	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
150	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
151	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
152	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
153	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 30 (Salle de formation)					
154	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
155	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
156	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
157	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
158	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
159	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
160	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
161	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
162	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
163	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
164	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
165	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
166	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
167	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
168	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
169	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
170	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
171	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
172	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
173	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
174	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
175	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
176	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 30 (Salle de formation)					
177	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
178	K	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
179	K	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
180	K	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
181	L	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
182	L	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
183	L	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
184	M	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
185	M	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
186	M	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
187	N	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
188	N	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
189	N	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
679	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
680	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
681	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
682	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
683	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
684	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
697	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
698	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
699	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
700	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 30 (Salle de formation)					
701	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
702	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
846	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
847	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
848	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
894	I	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	2,17 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
895	I	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	1 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
896	I	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	1,91 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
897	I	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	2,16 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
898	I	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	1,22 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
899	I	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	2,85 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
900	I	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	1,36 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
901	I	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	2,5 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
902	I	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Métal	Peinture	2,47 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
903	I	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Bas Droite	Métal	Peinture	2,18 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
904	I	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Métal	Peinture	1,93 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
905	I	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Centre	Métal	Peinture	2,68 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
906	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	1,59 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
907	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	1,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R-1 - Vol 30 (Salle de formation)								
908	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	1,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
909	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	2,23 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
910	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	1,85 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
911	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	2,57 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
912	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	1,52 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
913	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	2,25 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
914	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Peinture	2,68 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
915	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Bas Centre	Métal	Peinture	2,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
916	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Métal	Peinture	1,8 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
917	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Centre	Métal	Peinture	2,7 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1153	I	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1154	I	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1155	I	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1156	I	Grille métal peint (Grille)-Grille2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1157	I	Grille métal peint (Grille)-Grille2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1158	I	Grille métal peint (Grille)-Grille2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1159	I	Grille métal peint (Grille)-Grille3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1160	I	Grille métal peint (Grille)-Grille3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1161	I	Grille métal peint (Grille)-Grille3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1162	I	Grille métal peint (Grille)-Grille4	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1163	I	Grille métal peint (Grille)-Grille4	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1164	I	Grille métal peint (Grille)-Grille4	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1165	F	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 30 (Salle de formation)					
1166	F	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1167	F	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1168	F	Grille métal peint (Grille)-Grille2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1169	F	Grille métal peint (Grille)-Grille2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1170	F	Grille métal peint (Grille)-Grille2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1171	F	Grille métal peint (Grille)-Grille3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1172	F	Grille métal peint (Grille)-Grille3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1173	F	Grille métal peint (Grille)-Grille3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 30

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 31 (Accès vide-sanitaire)					
24	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
25	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
26	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
27	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
28	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
29	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
30	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
31	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
32	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
33	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
34	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 31 (Accès vide-sanitaire)					
35	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
36	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
37	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
38	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
39	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
40	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
41	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
42	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
43	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
44	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
45	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
46	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
47	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
48	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
49	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
50	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
51	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
52	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
53	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
54	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 31 (Accès vide-sanitaire)					
55	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
56	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
57	A	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
58	A	Plinthe-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
59	A	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
60	H	Plinthe-Plinthe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
61	H	Plinthe-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
62	H	Plinthe-Plinthe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1042	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	1,89 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1043	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	2,91 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1044	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	2,51 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1045	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	1 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1046	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	1,43 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1047	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	2,8 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1048	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	2,96 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1049	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	2,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1147	E	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1148	E	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1149	E	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1150	E	Grille métal peint (Grille)-Grille2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 31 (Accès vide-sanitaire)					
1151	E	Grille métal peint (Grille)-Grille2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1152	E	Grille métal peint (Grille)-Grille2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		16						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 32 (Local)					
13	A	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
14	B	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
15	C	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
16	D	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
17	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
18	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
19	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
20	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
21	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
22	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
23	Plancher haut	Plafond béton brut-Plafond1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		6						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 33 (Placard 2)					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 33 (Placard 2)					
100	Plancher bas	Faux-Plafond (Faux-plafond)-F-P1	Centre Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
322	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
323	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
324	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
325	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
326	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
327	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
328	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
329	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
330	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
331	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
332	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
333	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
334	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
335	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
336	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
337	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
338	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
339	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
727	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
728	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
729	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 33 (Placard 2)					
730	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
731	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
732	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 34 (Sas 4)					
99	Plancher haut	Faux-Plafond (Faux-plafond)-F-P1	Bas Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
340	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
341	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
342	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
343	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
344	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
345	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
346	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
347	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
348	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
349	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
350	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
351	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 34 (Sas 4)					
864	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
865	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
866	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :	6							

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 35 (Placard 3)					
98	Plancher haut	Faux-Plafond (Faux-plafond)-F-P1	Bas Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
400	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
401	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
402	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
403	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
404	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
405	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
406	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
407	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
408	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
409	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 35 (Placard 3)					
410	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
411	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
763	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
764	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
765	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
766	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
767	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
768	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
870	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
871	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
872	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 36 (Placard 4)					
97	Plancher haut	Faux-Plafond (Faux-plafond)-F-P1	Haut Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
412	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
413	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 36 (Placard 4)					
414	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
415	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
416	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
417	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
418	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
419	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
420	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
421	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
422	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
423	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
873	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
874	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
875	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 37 (Bureau infirmier 3)					
106	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 37 (Bureau infirmier 3)					
107	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
108	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
274	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
275	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
276	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
277	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
278	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
279	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
280	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
281	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
282	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
283	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
284	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
285	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
286	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
287	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
288	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
289	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
290	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
291	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 37 (Bureau infirmier 3)					
292	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
293	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
294	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
295	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
296	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
297	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
298	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
299	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
300	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
301	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
302	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
303	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
304	K	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
305	K	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
306	K	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
307	L	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
308	L	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
309	L	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
310	M	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
311	M	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
312	M	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
313	N	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
314	N	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 37 (Bureau infirmier 3)					
315	N	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
316	O	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
317	O	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
318	O	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
319	P	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
320	P	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
321	P	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
733	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
734	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
735	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
736	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
737	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
738	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
757	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
758	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
759	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
760	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
761	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
762	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
837	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 37 (Bureau infirmier 3)					
838	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
839	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
930	M	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	2,41 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
931	M	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	2,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
932	M	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	2,99 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
933	M	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	2,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
934	I	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	2,69 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
935	I	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	2,46 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
936	I	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	1,4 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
937	I	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	2,3 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
938	I	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	1,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
939	I	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	2,6 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
940	I	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	2,56 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
941	I	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	1,75 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
942	I	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Peinture	2,98 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
943	I	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Bas Droite	Métal	Peinture	2,23 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
944	I	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Peinture	2,15 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
945	I	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Peinture	2,63 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
946	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	1,36 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
947	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	1,55 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 37 (Bureau infirmier 3)					
948	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	1,5 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
949	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	1,31 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
950	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	1,64 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
951	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	1,29 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
952	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	1,52 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
953	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	2,35 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
954	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Métal	Peinture	1,82 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
955	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Peinture	2,48 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
956	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Métal	Peinture	2,75 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
957	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Peinture	2,11 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1072	F	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1073	F	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1074	F	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1075	F	Grille métal peint (Grille)-Grille2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1076	F	Grille métal peint (Grille)-Grille2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1077	F	Grille métal peint (Grille)-Grille2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1078	F	Grille métal peint (Grille)-Grille3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1079	F	Grille métal peint (Grille)-Grille3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1080	F	Grille métal peint (Grille)-Grille3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1186	M	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1187	M	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1188	M	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1189	I	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 37 (Bureau infirmier 3)					
1190	I	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1191	I	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1192	I	Grille métal peint (Grille)-Grille2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1193	I	Grille métal peint (Grille)-Grille2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1194	I	Grille métal peint (Grille)-Grille2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1195	I	Grille métal peint (Grille)-Grille3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1196	I	Grille métal peint (Grille)-Grille3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1197	I	Grille métal peint (Grille)-Grille3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1198	I	Grille métal peint (Grille)-Grille4	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1199	I	Grille métal peint (Grille)-Grille4	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1200	I	Grille métal peint (Grille)-Grille4	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 35

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 38 (Sanitaires 1)					
115	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
116	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
117	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 38 (Sanitaires 1)					
128	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
352	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
353	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
354	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
355	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
356	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
357	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
358	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
359	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
360	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
361	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
362	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
363	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
739	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
740	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
741	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
742	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
743	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
744	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 39 (Sas 5)					
127	Plancher haut	Faux-Plafond (Faux-plafond)-F-P1	Centre Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
364	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
365	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
366	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
367	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
368	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
369	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
370	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
371	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
372	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
373	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
374	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
375	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
376	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
377	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
378	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
379	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
380	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
381	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
876	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 39 (Sas 5)					
877	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
878	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
958	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	1,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
959	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	1,3 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
960	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	2,11 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
961	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	1,22 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1081	D	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1082	D	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1083	D	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 40 (Bureau médecin 1)					
103	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
104	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
105	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
382	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 40 (Bureau médecin 1)					
383	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
384	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
385	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
386	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
387	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
388	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
389	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
390	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
391	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
392	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
393	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
394	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
395	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
396	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
397	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
398	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
399	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
745	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
746	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
747	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
748	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
749	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
750	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 40 (Bureau médecin 1)					
751	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
752	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
753	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
754	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
755	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
756	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
867	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
868	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
869	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
962	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	2,56 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
963	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	1,24 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
964	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	1,94 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
965	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	2,76 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
966	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	1,14 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
967	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	1,47 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
968	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	1,11 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
969	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	1,83 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
970	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Métal	Peinture	2,98 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
971	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Peinture	1 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 40 (Bureau médecin 1)					
972	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Peinture	1,81 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
973	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Peinture	1,18 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
974	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Gauche	Métal	Peinture	2,89 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
975	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe4	Bas Droite	Métal	Peinture	1,64 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
976	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Gauche	Métal	Peinture	1,29 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
977	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Centre	Métal	Peinture	2,39 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1084	E	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1085	E	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1086	E	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1087	E	Grille métal peint (Grille)-Grille2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1088	E	Grille métal peint (Grille)-Grille2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1089	E	Grille métal peint (Grille)-Grille2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1090	E	Grille métal peint (Grille)-Grille3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1091	E	Grille métal peint (Grille)-Grille3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1092	E	Grille métal peint (Grille)-Grille3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 17

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 41 (Archives 1)					
147	Plancher haut	Faux-Plafond (Faux-plafond)-F-P1	Bas Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
667	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
668	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 41 (Archives 1)					
669	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
670	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
671	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
672	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
673	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
674	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
675	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
676	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
677	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
678	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
882	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
883	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
884	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 42 (Espace attente)					
134	Plancher haut	Faux-Plafond (Faux-plafond)-F-P1	Centre Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 42 (Espace attente)					
613	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
614	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
615	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
616	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
617	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
618	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
619	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
620	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
621	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
622	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
623	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
624	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
625	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
626	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
627	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
628	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
629	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
630	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
631	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
632	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
633	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
634	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
635	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 42 (Espace attente)					
636	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
637	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
638	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
639	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
640	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
641	J	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
642	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
643	K	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
644	K	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
645	K	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
646	L	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
647	L	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
648	L	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
649	M	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
650	M	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
651	M	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
652	N	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
653	N	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
654	N	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
805	N	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
806	N	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
807	N	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
808	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 42 (Espace attente)					
809	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
810	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
811	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
812	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
813	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
814	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
815	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
816	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
885	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
886	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
887	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
978	K	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	2,67 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
979	K	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	2,34 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
980	K	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	2,8 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
981	K	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	2,34 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
982	K	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	1,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
983	K	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	1,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
984	K	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	1,97 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
985	K	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	1,65 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R-1 - Vol 42 (Espace attente)								
1054	G	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1055	G	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1056	G	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1057	G	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1058	G	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1059	G	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1060	G	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1061	G	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1062	G	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1063	G	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1064	G	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1065	G	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1093	K	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1094	K	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1095	K	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1096	K	Grille métal peint (Grille)-Grille2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1097	K	Grille métal peint (Grille)-Grille2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1098	K	Grille métal peint (Grille)-Grille2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 23

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R-1 - Vol 43 (Accueil)								

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 43 (Accueil)					
133	Plancher haut	Faux-Plafond (Faux-plafond)-F-P1	Haut Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
583	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
584	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
585	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
586	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
587	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
588	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
589	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
590	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
591	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
592	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
593	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
594	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
595	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
596	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
597	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
598	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
599	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
600	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
601	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
602	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
603	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 43 (Accueil)					
604	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
605	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
606	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
607	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
608	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
609	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
610	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
611	J	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
612	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
817	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
818	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
819	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
820	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
821	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
822	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
888	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
889	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
890	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
986	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	1,18 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 43 (Accueil)					
987	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	1,86 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
988	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	1,24 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
989	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	2,45 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
990	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	2,21 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
991	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	1,42 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
992	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	2,87 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
993	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	1,27 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
994	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Peinture	1,83 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
995	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Bas Droite	Métal	Peinture	2,72 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
996	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Métal	Peinture	2,16 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
997	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Peinture	2,69 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
998	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Gauche	Métal	Peinture	2,76 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
999	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe4	Bas Gauche	Métal	Peinture	2,75 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1000	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Métal	Peinture	1,17 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1001	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Centre	Métal	Peinture	1,7 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1099	E	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1100	E	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1101	E	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1102	E	Grille métal peint (Grille)-Grille2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1103	E	Grille métal peint (Grille)-Grille2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1104	E	Grille métal peint (Grille)-Grille2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1105	E	Grille métal peint (Grille)-Grille3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1106	E	Grille métal peint (Grille)-Grille3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 43 (Accueil)					
1107	E	Grille métal peint (Grille)-Grille3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1108	E	Grille métal peint (Grille)-Grille4	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1109	E	Grille métal peint (Grille)-Grille4	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1110	E	Grille métal peint (Grille)-Grille4	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		21						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 44 (Cabine optimétrique)					
135	Plancher haut	Faux-Plafond (Faux-plafond)-F-P1	Bas Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
655	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
656	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
657	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
658	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
659	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
660	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
661	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
662	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
663	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
664	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
665	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
666	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 44 (Cabine optimétrique)					
879	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
880	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
881	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :	6							
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 45 (Bureau médecin 2)					
132	Plancher haut	Faux-Plafond (Faux-plafond)-F-P1	Centre Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
529	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
530	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
531	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
532	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
533	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
534	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
535	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
536	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
537	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
538	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R-1 - Vol 45 (Bureau médecin 2)								
539	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
540	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
541	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
542	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
543	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
544	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
545	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
546	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
547	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
548	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
549	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
550	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
551	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
552	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
553	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
554	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
555	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
556	J	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
557	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
558	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
559	K	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
560	K	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
561	K	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 45 (Bureau médecin 2)					
562	L	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
563	L	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
564	L	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
565	M	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
566	M	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
567	M	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
568	N	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
569	N	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
570	N	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
571	O	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
572	O	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
573	O	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
574	P	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
575	P	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
576	P	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
577	Q	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
578	Q	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
579	Q	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
580	R	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
581	R	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
582	R	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
799	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
800	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 45 (Bureau médecin 2)					
801	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
802	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
803	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
804	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
891	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
892	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
893	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1002	I	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	2,81 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1003	I	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	2,97 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1004	I	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	2,21 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1005	I	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	1,43 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1006	I	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	1,92 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1007	I	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	2,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1008	I	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	1,14 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1009	I	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	1,38 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1010	I	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Peinture	2,67 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1011	I	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Peinture	1,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1012	I	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Métal	Peinture	2,83 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1013	I	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Centre	Métal	Peinture	1,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 45 (Bureau médecin 2)					
1014	I	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Métal	Peinture	2,41 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1015	I	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe4	Bas Droite	Métal	Peinture	2,75 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1016	I	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Métal	Peinture	2,69 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1017	I	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Droite	Métal	Peinture	2,68 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1111	I	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1112	I	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1113	I	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1114	I	Grille métal peint (Grille)-Grille2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1115	I	Grille métal peint (Grille)-Grille2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1116	I	Grille métal peint (Grille)-Grille2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1117	I	Grille métal peint (Grille)-Grille3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1118	I	Grille métal peint (Grille)-Grille3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1119	I	Grille métal peint (Grille)-Grille3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1120	I	Grille métal peint (Grille)-Grille4	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1121	I	Grille métal peint (Grille)-Grille4	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1122	I	Grille métal peint (Grille)-Grille4	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1123	E	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1124	E	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1125	E	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 30

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés

R-1 - Vol 46 (Sanitaires 2)

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 46 (Sanitaires 2)					
131	Plancher haut	Faux-Plafond (Faux-plafond)-F-P1	Haut Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
141	A	Faience brut (Faience)-Faience1	Haut Droite	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
142	B	Faience brut (Faience)-Faience1	Haut Gauche	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
143	C	Faience brut (Faience)-Faience1	Centre Gauche	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
144	D	Faience brut (Faience)-Faience1	Bas Centre	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
145	E	Faience brut (Faience)-Faience1	Bas Centre	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
146	F	Faience brut (Faience)-Faience1	Centre Gauche	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
793	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
794	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
795	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
796	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
797	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
798	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 47 (Chaufferie)					
63	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
64	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
65	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
66	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
67	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 47 (Chaufferie)					
68	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
69	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
70	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
71	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
72	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
73	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
74	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
75	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
76	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
77	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
78	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
79	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
80	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
81	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
82	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
83	Plancher haut	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
84	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
85	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
86	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 47 (Chaufferie)					
87	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
88	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
89	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
90	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
91	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
92	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
93	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
94	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
95	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
118	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
119	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
120	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1018	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	2,62 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1019	A	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	2,81 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1020	A	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	1,46 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1021	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	2,51 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1022	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	1,75 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1023	A	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	2,92 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1024	A	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	1,76 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 47 (Chaufferie)					
1025	A	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	1,87 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1026	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	1,17 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1027	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	1,26 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1028	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	2,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1029	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	2,75 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1030	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	2,55 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1031	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	2,79 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1032	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	2,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1033	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	2,25 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1034	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Métal	Peinture	1,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1035	F	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Haut Droite	Métal	Peinture	2,32 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1036	F	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Peinture	1,76 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1037	F	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Peinture	2,81 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1126	A	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1127	A	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1128	A	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1129	A	Grille métal peint (Grille)-Grille2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1130	A	Grille métal peint (Grille)-Grille2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1131	A	Grille métal peint (Grille)-Grille2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1132	F	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1133	F	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1134	F	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1135	F	Grille métal peint (Grille)-Grille2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 47 (Chaufferie)					
1136	F	Grille métal peint (Grille)-Grille2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1137	F	Grille métal peint (Grille)-Grille2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1138	F	Grille métal peint (Grille)-Grille3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1139	F	Grille métal peint (Grille)-Grille3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1140	F	Grille métal peint (Grille)-Grille3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 19

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 48 (Sanitaires 3)					
136	A	Faience brut (Faience)-Faience1	Centre Gauche	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
137	B	Faience brut (Faience)-Faience1	Centre Droite	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
138	C	Faience brut (Faience)-Faience1	Haut Centre	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
139	D	Faience brut (Faience)-Faience1	Bas Gauche	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
140	Plancher haut	Faux-Plafond (Faux-plafond)-F-P1	Bas Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
787	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
788	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
789	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
790	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
791	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
792	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1038	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	1,18 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1039	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	2,19 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 48 (Sanitaires 3)					
1040	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	2,26 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1041	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	1,76 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1141	C	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1142	C	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1143	C	Grille métal peint (Grille)-Grille1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 49 (Archives 2)					
475	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
476	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
477	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
478	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
479	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
480	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
481	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
482	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
483	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
484	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
485	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
486	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
487	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
488	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 49 (Archives 2)					
489	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
490	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
491	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
492	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
858	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
859	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
860	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 50 (Dégagement 4)					
130	Plancher haut	Faux-Plafond (Faux-plafond)-F-P1	Haut Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
493	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
494	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
495	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
496	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
497	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
498	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 50 (Dégagement 4)					
499	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
500	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
501	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
502	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
503	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
504	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
505	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
506	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
507	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
508	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
509	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
510	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
511	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
512	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
513	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
514	J	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
515	J	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
516	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
517	K	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
518	K	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
519	K	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
520	L	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
521	L	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 50 (Dégagement 4)					
522	L	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
523	M	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
524	M	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
525	M	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
526	N	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
527	N	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
528	N	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
775	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
776	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
777	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
778	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
779	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
780	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
781	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
782	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
783	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
784	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
785	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
786	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
861	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 50 (Dégagement 4)					
862	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
863	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 16

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 51 (SAS d'entrée)					
1233	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	4,2 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1234	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	4,33 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1235	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	4,68 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1236	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	4,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1237	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Centre	Métal	Peinture	4 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1238	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Métal	Peinture	4,31 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1239	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po2	Centre Centre	Métal	Peinture	4,25 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1240	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Métal	Peinture	4,38 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1491	D	Lambris bois peint -Lambris1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1492	D	Lambris bois peint -Lambris1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1493	D	Lambris bois peint -Lambris1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1494	B	Lambris bois peint -Lambris1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1495	B	Lambris bois peint -Lambris1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1496	B	Lambris bois peint -Lambris1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 51 (SAS d'entrée)					
1497	Plancher haut	Plafond bois peint-Plafond1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1498	Plancher haut	Plafond bois peint-Plafond1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1499	Plancher haut	Plafond bois peint-Plafond1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 52 (Hall 2)					
1225	E	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	4,83 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1226	E	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	3,93 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1227	E	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	3,78 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1228	E	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	4,65 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1229	E	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Centre Gauche	Métal	Peinture	3,73 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1230	E	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Métal	Peinture	4,58 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1231	E	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po2	Bas Gauche	Métal	Peinture	4,48 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1232	E	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Métal	Peinture	3,12 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1241	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	4,49 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1242	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	4,41 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1243	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	3,12 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1244	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	4,71 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 52 (Hall 2)					
1245	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Droite	Métal	Peinture	4,42 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1246	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Métal	Peinture	3,44 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1247	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po2	Bas Gauche	Métal	Peinture	4,26 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1248	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Métal	Peinture	4,31 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1404	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1405	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1406	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1407	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1408	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1409	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1410	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1411	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1412	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1413	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1414	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1415	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1416	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1417	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1418	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1419	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1420	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1421	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1422	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 52 (Hall 2)					
1423	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1424	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1425	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1426	J	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1427	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1428	K	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1429	K	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1430	K	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1431	L	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1432	L	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1433	L	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1434	M	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1435	M	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1436	M	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1437	O	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1438	O	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1439	O	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1440	P	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1441	P	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1442	P	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1443	N	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1444	N	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1445	N	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 52 (Hall 2)					
1446	Q	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1447	Q	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1448	Q	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1449	R	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1450	R	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1451	R	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1452	S	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1453	S	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1454	S	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1455	T	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1456	T	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1457	T	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1458	U	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1459	U	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1460	U	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1461	V	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1462	V	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1463	V	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1464	W	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1465	W	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1466	W	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1467	X	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1468	X	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 52 (Hall 2)					
1469	X	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1470	Y	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1471	Y	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1472	Y	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1473	Z	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1474	Z	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1475	Z	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1476	A1	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1477	A1	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1478	A1	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1479	D1	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1480	D1	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1481	D1	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1482	E1	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1483	E1	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1484	E1	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1485	F1	Lambris bois peint -Lambris1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1486	F1	Lambris bois peint -Lambris1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1487	F1	Lambris bois peint -Lambris1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1488	B	Lambris bois peint -Lambris1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1489	B	Lambris bois peint -Lambris1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1490	B	Lambris bois peint -Lambris1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 52 (Hall 2)					
2036	Plancher haut	Faux-Plafond (Faux-plafond)-F-P1	Centre Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2085	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2086	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2087	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2122	B1	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2123	B1	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2124	B1	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2125	B1	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2126	B1	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2130	C1	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2131	C1	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2132	C1	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2133	C1	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2134	C1	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2135	C1	Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2136	C1	Porte PVC brut (Dormant)-Po1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2137	C1	Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2138	C1	Porte PVC brut (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 38

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 53 (Sas 6)					
1329	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1330	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1331	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1332	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1333	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1334	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1335	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1336	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1337	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1338	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1339	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1340	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2052	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2053	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2054	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2109	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 53 (Sas 6)					
2110	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2111	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 54 (Repos)					
1311	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1312	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1313	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1314	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1315	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1316	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1317	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1318	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1319	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1320	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1321	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1322	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1323	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1324	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1325	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 54 (Repos)					
1326	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1327	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1328	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1794	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1795	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1796	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1797	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1798	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1799	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1870	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	2,61 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1871	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	1,79 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1872	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	2,88 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1873	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	1,8 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1874	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	2,8 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1875	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	1,57 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1876	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	2,8 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1877	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	1,83 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2055	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2056	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 54 (Repos)					
2057	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2097	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2098	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2099	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 55 (Sas 7)					
1287	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1288	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1289	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1290	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1291	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1292	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1293	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1294	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1295	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1296	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 55 (Sas 7)					
1297	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1298	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1806	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1807	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1808	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1809	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1810	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1811	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1812	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1813	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1814	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1815	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1816	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1817	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2049	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2050	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2051	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2106	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 55 (Sas 7)					
2107	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2108	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 56 (Prévisite)					
1299	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1300	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1301	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1302	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1303	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1304	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1305	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1306	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1307	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1308	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1309	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1310	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1800	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1801	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 56 (Prévisite)					
1802	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1803	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1804	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1805	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1862	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	1,38 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1863	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	1,3 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1864	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	1,73 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1865	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	1,46 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1866	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	2,78 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1867	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	1,6 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1868	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	1,16 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1869	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	2,8 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2046	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2047	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2048	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2100	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 56 (Prévisite)					
2101	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2102	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 57 (Salle de soin)					
1251	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1252	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1253	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1254	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1255	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1256	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1257	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1258	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1259	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1260	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1261	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1262	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1263	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1264	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1265	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 57 (Salle de soin)					
1266	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1267	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1268	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1269	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1270	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1271	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1272	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1273	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1274	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1275	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1276	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1277	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1278	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1279	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1280	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1281	K	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1282	K	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1283	K	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1284	L	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1285	L	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1286	L	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1818	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1819	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 57 (Salle de soin)					
1820	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1821	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1822	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1823	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1824	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1825	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1826	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1827	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1828	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1829	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1830	G	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	2,95 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1831	G	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	2,64 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1832	G	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	1,57 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1833	G	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	1,57 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1834	G	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	2,45 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1835	G	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	1,43 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1836	G	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	2,62 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1837	G	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	1,87 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1838	G	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Métal	Peinture	1,61 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1839	G	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Peinture	1,59 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1840	G	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Métal	Peinture	2,44 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1841	G	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Droite	Métal	Peinture	1,92 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1842	G	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Gauche	Métal	Peinture	2,76 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 57 (Salle de soin)					
1843	G	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe4	Centre Centre	Métal	Peinture	2,47 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1844	G	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Centre	Métal	Peinture	2,15 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1845	G	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe4	Centre Gauche	Métal	Peinture	2,3 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1846	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	1,13 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1847	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	1,96 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1848	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	1,18 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1849	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	2,61 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1850	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	1,76 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1851	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	1,66 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1852	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	1,45 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1853	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	1,24 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1854	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Peinture	2,42 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1855	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Centre Centre	Métal	Peinture	2,78 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1856	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Peinture	2,68 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1857	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Centre	Métal	Peinture	1,64 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1858	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Centre	Métal	Peinture	2,8 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1859	D	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe4	Haut Gauche	Métal	Peinture	2,25 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1860	D	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Métal	Peinture	1,81 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1861	D	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Centre	Métal	Peinture	2,31 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2043	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 57 (Salle de soin)					
2044	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2045	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2103	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2104	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2105	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 24

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 58 (Secrétariat accueil)					
1341	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1342	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1343	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1344	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1345	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1346	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1347	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1348	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 58 (Secrétariat accueil)					
1349	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1350	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1351	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1352	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1353	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1354	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1355	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1356	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1357	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1358	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1359	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1360	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1361	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1362	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1363	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1364	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1365	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1366	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1367	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1368	J	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1369	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1370	J	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1371	K	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 58 (Secrétariat accueil)					
1372	K	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1373	K	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1374	L	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1375	L	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1376	L	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1377	M	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1378	M	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1379	M	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1380	N	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1381	N	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1382	N	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1383	O	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1384	O	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1385	O	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1386	P	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1387	P	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1388	P	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1389	Q	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1390	Q	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1391	Q	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1392	R	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1393	R	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1394	R	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 58 (Secrétariat accueil)					
1788	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1789	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1790	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1791	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1792	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1793	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1878	P	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	2,2 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1879	P	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	2,81 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1880	P	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	2,85 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1881	P	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	1,83 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1882	P	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	1,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1883	P	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	1,33 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1884	P	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	1,86 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1885	P	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	2,75 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1886	P	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Métal	Peinture	2,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1887	P	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Bas Centre	Métal	Peinture	2,75 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1888	P	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Métal	Peinture	2,7 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1889	P	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Peinture	2,77 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1890	P	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Métal	Peinture	2,34 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1891	P	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe4	Haut Gauche	Métal	Peinture	1,87 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1892	P	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Métal	Peinture	1,67 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1893	P	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe4	Haut Centre	Métal	Peinture	2,71 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1894	M	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	1,32 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 58 (Secrétariat accueil)								
1895	M	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	2,23 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1896	M	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	1,6 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1897	M	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	1,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1898	M	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	1,7 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1899	M	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	1,9 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1900	M	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	1,78 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1901	M	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	1,8 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1902	M	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Métal	Peinture	1,86 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1903	M	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Centre Droite	Métal	Peinture	2,6 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1904	M	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Centre Droite	Métal	Peinture	2,77 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1905	M	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Peinture	1,7 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1906	M	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Droite	Métal	Peinture	1,29 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1907	M	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe4	Bas Centre	Métal	Peinture	1,87 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1908	M	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe4	Haut Centre	Métal	Peinture	2,49 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1909	M	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Gauche	Métal	Peinture	2,1 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1910	I	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	2,42 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1911	I	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	1,58 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1912	I	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	2,43 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1913	I	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	1,87 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1914	I	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	1,66 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1915	I	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	2,5 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1916	I	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	2,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1917	I	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	2,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 58 (Secrétariat accueil)					
2058	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2059	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2060	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2091	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2092	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2093	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 31

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 59 (Réception)					
1395	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1396	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1397	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1398	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1399	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 59 (Réception)					
1400	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1401	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1402	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1403	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2061	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2062	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2063	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2094	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2095	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2096	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2139	A	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2140	A	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2141	A	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2142	A	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2143	A	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 60 (Secrétariat direction)					
1686	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1687	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1688	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1689	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1690	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1691	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1692	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1693	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1694	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1695	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1696	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1697	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1698	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1699	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1700	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1701	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1702	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1703	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1704	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1705	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1706	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1707	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 60 (Secrétariat direction)					
1708	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1709	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1710	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1711	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1712	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1713	J	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1714	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1715	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1716	K	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1717	K	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1718	K	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1719	L	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1720	L	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1721	L	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1722	M	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1723	M	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1724	M	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1725	N	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1726	N	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1727	N	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1770	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1771	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1772	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 60 (Secrétariat direction)					
1773	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1774	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1775	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1782	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1783	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1784	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1785	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1786	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1787	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1918	I	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	2,1 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1919	I	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	1,23 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1920	I	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	1,85 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1921	I	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	2,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1922	I	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	1,23 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1923	I	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	1,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1924	I	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	2,8 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1925	I	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	1,88 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1926	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	1,56 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1927	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	2,68 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1928	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	2,38 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1929	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	2,96 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1930	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	2,15 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1931	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	1,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 60 (Secrétariat direction)					
1932	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	1,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1933	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Peinture	1,3 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2064	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2065	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2066	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2088	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2089	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2090	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 22

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 61 (Salle de réunion)					
1614	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1615	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1616	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 61 (Salle de réunion)					
1617	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1618	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1619	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1620	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1621	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1622	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1623	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1624	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1625	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1626	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1627	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1628	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1629	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1630	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1631	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1632	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1633	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1634	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1635	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1636	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1637	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1638	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1639	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 61 (Salle de réunion)								
1640	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1641	J	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1642	J	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1643	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1644	K	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1645	K	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1646	K	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1647	L	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1648	L	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1649	L	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1650	M	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1651	M	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1652	M	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1653	N	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1654	N	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1655	N	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1656	O	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1657	O	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1658	O	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1659	P	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1660	P	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1661	P	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1662	Q	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 61 (Salle de réunion)					
1663	Q	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1664	Q	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1665	R	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1666	R	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1667	R	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1668	S	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1669	S	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1670	S	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1671	T	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1672	T	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1673	T	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1674	U	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1675	U	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1676	U	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1677	V	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1678	V	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1679	V	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1680	W	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1681	W	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1682	W	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1683	X	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1684	X	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1685	X	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 61 (Salle de réunion)					
1764	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1765	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1766	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1767	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1768	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1769	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1934	U	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	1,43 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1935	U	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	2,36 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1936	U	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	1 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1937	U	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	1,5 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1938	U	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	1,1 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1939	U	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	2,62 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1940	U	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	1,65 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1941	U	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	1,69 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1942	Q	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	1,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1943	Q	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	1,74 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1944	Q	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	1,47 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1945	Q	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	1,21 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1946	Q	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	1,56 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1947	Q	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Métal	Peinture	2,62 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1948	Q	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	2,88 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1949	Q	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	2,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1950	Q	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Peinture	2,43 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 61 (Salle de réunion)								
1951	Q	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Centre Centre	Métal	Peinture	1,23 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1952	Q	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Métal	Peinture	1,45 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1953	Q	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Droite	Métal	Peinture	1,51 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1954	Q	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Bas Droite	Métal	Peinture	2,74 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1955	Q	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe4	Centre Centre	Métal	Peinture	1,16 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1956	Q	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Métal	Peinture	2,86 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1957	Q	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Droite	Métal	Peinture	1,16 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1958	N	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	1,24 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1959	N	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	2,37 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1960	N	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	1,27 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1961	N	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	1,71 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1962	N	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	2,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1963	N	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	2,8 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1964	N	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	2,95 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1965	N	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	2,9 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1966	N	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Métal	Peinture	2,26 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1967	N	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Bas Centre	Métal	Peinture	1,38 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1968	N	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Métal	Peinture	2,26 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1969	N	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Centre	Métal	Peinture	2,6 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1970	N	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Gauche	Métal	Peinture	2,94 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1971	N	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe4	Centre Centre	Métal	Peinture	2,22 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1972	N	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe4	Bas Gauche	Métal	Peinture	1,47 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1973	N	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Centre	Métal	Peinture	2,18 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 61 (Salle de réunion)					
2067	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2068	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2069	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2076	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2077	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2078	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 37

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 62 (Bureau direction)					
1596	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1597	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1598	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1599	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1600	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 62 (Bureau direction)					
1601	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1602	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1603	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1604	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1605	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1606	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1607	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1608	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1609	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1610	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1611	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1612	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1613	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1758	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1759	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1760	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1761	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1762	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1763	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1776	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1777	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1778	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1779	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 62 (Bureau direction)					
1780	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1781	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1974	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	1,22 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1975	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Peinture	1,31 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1976	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	1,86 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1977	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	1,79 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1978	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	3 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1979	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	1,49 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1980	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	2,51 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1981	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	1,19 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1982	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Centre Centre	Métal	Peinture	2,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1983	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Peinture	2,95 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1984	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Métal	Peinture	1,9 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1985	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Droite	Métal	Peinture	2,87 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1986	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Centre Centre	Métal	Peinture	1,69 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1987	C	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe4	Haut Gauche	Métal	Peinture	2,22 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1988	C	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Droite	Métal	Peinture	1,77 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1989	C	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Centre	Métal	Peinture	1,28 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2070	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2071	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 62 (Bureau direction)					
2072	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2079	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2080	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2081	Plancher bas	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 63 (Salle détente)					
1572	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1573	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1574	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1575	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1576	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1577	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1578	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1579	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1580	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1581	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 63 (Salle détente)					
1582	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1583	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1584	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1585	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1586	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1587	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1588	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1589	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1590	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1591	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1592	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1593	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1594	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1595	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1752	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1753	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1754	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1755	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1756	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1757	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1990	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	2,84 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1991	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Peinture	1,37 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1992	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	2,68 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 63 (Salle détente)								
1993	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	2,11 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1994	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Peinture	2,61 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1995	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	1,26 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1996	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	2,6 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1997	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	1,63 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1998	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Métal	Peinture	2,38 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1999	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Haut Droite	Métal	Peinture	2,57 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2000	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Haut Droite	Métal	Peinture	1,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2001	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Centre Droite	Métal	Peinture	1,68 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2002	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe4	Haut Gauche	Métal	Peinture	2,86 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2003	E	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe4	Haut Gauche	Métal	Peinture	2,94 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2004	E	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe4	Centre Gauche	Métal	Peinture	1,1 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2005	E	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe4	Bas Droite	Métal	Peinture	1,69 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2006	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	2,16 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2007	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	1,7 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2008	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	1,35 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2009	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	1,65 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2010	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	2,95 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2011	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	2,29 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2012	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	1,25 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2013	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	2,47 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2014	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Haut Gauche	Métal	Peinture	2,19 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2015	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Bas Droite	Métal	Peinture	2,73 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 63 (Salle détente)					
2016	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Métal	Peinture	1,89 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2017	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Haut Centre	Métal	Peinture	1,4 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2073	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2074	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2075	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2082	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2083	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2084	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 18

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 64 (Sanitaires 4)					
1536	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1537	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1538	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 64 (Sanitaires 4)					
1539	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1540	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1541	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1542	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1543	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1544	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1545	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1546	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1547	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1548	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1549	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1550	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1551	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1552	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1553	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1554	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1555	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1556	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1557	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1558	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1559	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1560	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1561	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 64 (Sanitaires 4)					
1562	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1563	K	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1564	K	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1565	K	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1566	J	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1567	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1568	J	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1569	L	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1570	L	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1571	L	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1740	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1741	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1742	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1743	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1744	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1745	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1746	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1747	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1748	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1749	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1750	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1751	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2018	G	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	1,53 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 64 (Sanitaires 4)					
2019	G	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	2,27 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2020	G	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	2,25 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2021	G	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Peinture	1,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2035	Plancher haut	Faux-Plafond (Faux-plafond)-F-P1	Haut Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2116	Plancher haut	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 17

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 65 (Sanitaires 5)					
1500	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1501	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1502	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1503	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1504	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1505	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1506	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1507	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1508	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1509	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1510	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 65 (Sanitaires 5)					
1511	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1512	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1513	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1514	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1515	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1516	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1517	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1518	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1519	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1520	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1521	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1522	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1523	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1524	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1525	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1526	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1527	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1528	J	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1529	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1530	K	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1531	K	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1532	K	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1533	L	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 65 (Sanitaires 5)					
1534	L	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1535	L	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1728	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1729	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1730	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1731	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1732	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1733	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1734	L	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1735	L	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1736	L	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1737	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1738	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1739	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2034	Plancher haut	Faux-Plafond (Faux-plafond)-F-P1	Haut Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2115	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 16

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 66 (Palier 3)					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 66 (Palier 3)					
1210	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1211	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1212	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1213	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1214	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1215	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1216	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1217	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1218	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1219	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1220	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1221	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2040	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2041	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2042	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2112	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 66 (Palier 3)					
2113	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2114	Plancher haut	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 67 (Escalier 3)					
1201	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1202	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1203	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1204	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1205	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1206	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1207	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1208	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1209	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1222	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1223	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1224	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1249	B	Rambardes (Rambardes)-Rambardes bois1	Centre Centre	Métal	Peinture	1,9 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1250	B	Rambardes (Rambardes)-Rambardes bois2	Haut Gauche	Métal	Peinture	1,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2022	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Peinture	2,23 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 67 (Escalier 3)					
2023	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	1,66 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2024	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	2,47 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2025	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	2,11 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2026	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	1,66 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2027	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	2,27 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2028	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Métal	Peinture	1,73 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2029	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	1,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2030	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Métal	Peinture	1,84 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2031	B	Fenêtre métal peint (Dormant)-Fe3	Centre Gauche	Métal	Peinture	2,92 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2032	B	Fenêtre métal peint (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Droite	Métal	Peinture	2,5 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2033	B	Fenêtre métal peint (Ouvrant)-Fe3	Bas Centre	Métal	Peinture	2,14 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2037	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2038	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2039	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2117	D	Escalier - Limon (Limon)-Esc-L1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2118	D	Escalier - Limon (Limon)-Esc-L1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2119	B	Escalier - Limon (Limon)-Esc-L1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2120	B	Escalier - Limon (Limon)-Esc-L1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2121	B	Escalier - Limon (Limon)-Esc-L1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 67 (Escalier 3)								
2127	B	Escalier - Limon (Limon)-Esc-L2	Centre Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2128	B	Escalier - Limon (Limon)-Esc-L2	Bas Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2129	B	Escalier - Limon (Limon)-Esc-L2	Bas Centre	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2144	B	Escalier - Limon (Limon)-Esc-L3	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2145	B	Escalier - Limon (Limon)-Esc-L3	Haut Centre	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2146	B	Escalier - Limon (Limon)-Esc-L3	Bas Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		14						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 70 (Extérieur 1)								
2147	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2148	B	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2149	C	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2150	D	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		4						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Terrasse - Vol 73 (Extérieur 4)								
3068	A	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3069	B	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3070	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3071	D	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		4						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Vide-sanitaire - Vol 69 (Vide sanitaire)					
3	A	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4	B	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6	D	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
7	E	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8	A	Trappe métal peint (Ouvrant)-Trappe1	Centre Droite	Métal	Peinture	2,22 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
9	A	Trappe métal peint (Dormant extérieur)-Trappe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	2,18 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
10	A	Trappe métal peint (Dormant)-Trappe1	Bas Droite	Métal	Peinture	1,84 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
11	A	Trappe métal peint (Ouvrant extérieur)-Trappe1	Haut Centre	Métal	Peinture	1,45 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
12	Plancher haut	Plafond béton brut-Plafond1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

F - INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES RÈGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'EXPOSITION AU PLOMB

F-1 INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EN PRÉSENCE DE PLOMB

Comment se contamine-t-on ?
Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant des particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :
Sur les chantiers :
- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongeant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :
Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?
Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)
- exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de travaux,
- remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes.

Choisir un mode opératoire le moins polluant
En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :
- choisir la technique d'intervention la moins polluante (exemple : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)
- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires - douches - sanitaires - restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,….) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
- interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
- rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
- interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
- ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :
- Des conseils dans le choix des protections,
- Une aide à l'information et à la formation,
- Une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

F-2 TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la Construction et de l'Habitat :

- Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la Construction et de l'Habitation et le Code de la Santé Publique.

Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du Travail Articles R4412-59 et suivants du Code du Travail : Prévention de certains risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
- Code de la Santé publique: Arrête du 24 décembre 2021 définissant les crières de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

F-3 RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP Décembre 2013 ;
- Document ED 909 Interventions peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, Septembre 2013 ;

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, …) : http://www.sante.gouv.fr (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : http://www.logement.gouv.fr
- OPPBTP : http://www.preventionbtp.fr
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : http://www.anah.fr/ (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : http://www.inrs.fr/

G - ANNEXES

G-1 NOTICE D'INFORMATIONS

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, aussi si vous réalisez des travaux (rénovation, démolition) : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !
La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc.…). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb
Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Les peintures contenant du plomb ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

-s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb,

-s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb,

-s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre ;

• Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en oeuvre les mesures de prévention adéquates;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

• Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).

Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement










Exemples de revêtements dégradés représentant un risque pour la santé. Plaquette d'informations disponible sur : http://www.sante-sports.gouv.fr

VIDE-SANITAIRE - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW081109-1


Légende



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
45 RUE DE LOBSERVATOIRE 25000 BESANCON	Bâtiment SSE/SSP	08/12/2025	SULPIZIO OLIVIER

VIDE-SANITAIRE - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENT NE CONTENANT PAS DE PLOMB

Référence:
002EW081109-1




Légende

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
45 RUE DE LOBSERVATOIRE 25000 BESANCON	Bâtiment SSE/SSP	08/12/2025	SULPIZIO OLIVIER

VIDE-SANITAIRE - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW081109-1




Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
45 RUE DE LOBSERVATOIRE 25000 BESANCON	Bâtiment SSE/SSP	08/12/2025	SULPIZIO OLIVIER

R-1 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW081109-1




Légende

	Périmètre dintervention 1


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
45 RUE DE LOBSERVATOIRE 25000 BESANCON	Bâtiment SSE/SSP	08/12/2025	SULPIZIO OLIVIER

R-1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - COTATION VOLUME

Référence:
002EW081109-1



Plan de situation




Légende


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
45 RUE DE LOBSERVATOIRE 25000 BESANCON	Bâtiment SSE/SSP	08/12/2025	SULPIZIO OLIVIER

R-1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ELÉMENT NE CONTENANT PAS DE PLOMB

Référence:
002EW081109-1



Plan de situation




Légende


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
45 RUE DE LOBSERVATOIRE 25000 BESANCON	Bâtiment SSE/SSP	08/12/2025	SULPIZIO OLIVIER

R-1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW081109-1



Plan de situation




Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
45 RUE DE LOBSERVATOIRE 25000 BESANCON	Bâtiment SSE/SSP	08/12/2025	SULPIZIO OLIVIER

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW081109-1



Légende

	Périmètre dintervention 1


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
45 RUE DE LOBSERVATOIRE 25000 BESANCON	Bâtiment SSE/SSP	08/12/2025	SULPIZIO OLIVIER

RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - COTATION VOLUME

Référence:
002EW081109-1

Légende

Vol 70
(Extérieur 1)




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
45 RUE DE LOBSERVATOIRE 25000 BESANCON	Bâtiment SSE/SSP	08/12/2025	SULPIZIO OLIVIER

RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ELÉMENT NE CONTENANT PAS DE PLOMB

Référence:
002EW081109-1

Légende


Vol 70
(Extérieur 1)



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
45 RUE DE LOBSERVATOIRE 25000 BESANCON	Bâtiment SSE/SSP	08/12/2025	SULPIZIO OLIVIER

RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW081109-1




Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
45 RUE DE LOBSERVATOIRE 25000 BESANCON	Bâtiment SSE/SSP	08/12/2025	SULPIZIO OLIVIER

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW081109-1





	SUMPPS-Medecine Préventive		
08SUMP	NIVEAU 1		
Echelle: 1/75	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m		
Dessiné le 15/DEC/2008	SHON :m2	MAJ: 09/09/2014	MODIF:
		MODIF:	MODIF:

Légende


	Périmètre dintervention 1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
45 RUE DE LOBSERVATOIRE 25000 BESANCON	Bâtiment SSE/SSP	08/12/2025	SULPIZIO OLIVIER

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - COTATION VOLUME

Référence:
002EW081109-1

Légende




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
45 RUE DE LOBSERVATOIRE 25000 BESANCON	Bâtiment SSE/SSP	08/12/2025	SULPIZIO OLIVIER

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ELÉMENT NE CONTENANT PAS DE PLOMB

Référence:
002EW081109-1


Légende



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
45 RUE DE LOBSERVATOIRE 25000 BESANCON	Bâtiment SSE/SSP	08/12/2025	SULPIZIO OLIVIER

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW081109-1



Légende


	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
45 RUE DE LOBSERVATOIRE 25000 BESANCON	Bâtiment SSE/SSP	08/12/2025	SULPIZIO OLIVIER

TERRASSE - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW081109-1

Légende




	SUMPPS-Medecine Préventive		
08SUMP	TERRASSE		
Echelle: 1/100	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m		
Dessiné le 22/Janv/2008	SHON :m2	MODIF:	MODIF:
		MODIF:	MODIF:

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
45 RUE DE LOBSERVATOIRE 25000 BESANCON	Bâtiment SSE/SSP	08/12/2025	SULPIZIO OLIVIER

TERRASSE - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENT NE CONTENANT PAS DE PLOMB

Référence:
002EW081109-1




Légende

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
45 RUE DE LOBSERVATOIRE 25000 BESANCON	Bâtiment SSE/SSP	08/12/2025	SULPIZIO OLIVIER

TERRASSE - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW081109-1



Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
45 RUE DE LOBSERVATOIRE 25000 BESANCON	Bâtiment SSE/SSP	08/12/2025	SULPIZIO OLIVIER

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2025 1/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92065 Paris La Défense Cedex
T: +33 (0) 1 44 05 56 00
F: +33 (0) 1 44 05 56 66

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycyliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mérule
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Energétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de décence - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevé de cotes et plan de l'existant en copropriété
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisée et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.

Assurance AC 2025 2/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92065 Paris La Défense Cedex
T: +33 (0) 1 44 05 56 00
F: +33 (0) 1 44 05 56 66

- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;
- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise.
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement **(pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)**	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels	**3 000 000 EUR**	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2025 au 31/12/2025, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le jeudi 12 décembre 2024 – RE/CT

HDI Global SE
Tour Trinity
1 bis Place de la Défense
CS 20298
92035 Paris La Défense Cedex
Tél. : +33 1 44 05 56 00 – Fax : +33 1 44 05 56 66

Attestation AC 2025

ENVIRONNEMENT
Pour une vie saine et durable

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné **Mme Dominique BISAGA**, présidente de la **SAS AC ENVIRONNEMENT** (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L 128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126.24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la **SAS AC ENVIRONNEMENT** est souscriptrice d'une **assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI** permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02/01/2025

Dominique BISAGA
Présidente

AC ENVIRONNEMENT
Siège social - 64, rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
Tél. 04 77 44 92 44

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI6639

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI6639 Version 004

Je soussigné, Pierre-François TRILLAT, Responsable activités certifications d'I.Cert, atteste que :

Monsieur SULPIZIO Olivier

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 05/12/2022 - Date d'expiration : 04/12/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 05/12/2022 - Date d'expiration : 04/12/2029
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 03/12/2025 - Date d'expiration : 02/12/2032
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 20/03/2023 - Date d'expiration : 19/03/2030

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 03/12/2025.

Pierre-François TRILLAT
Responsable activités certifications d'I.Cert

(1) Arrêté du 1er juillet 2016 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs immobiliers dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables à ces organismes de certification.
(2) Arrêté du 28 juillet 2021 modifié définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables à ces organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs du diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert – Immeuble Pentagone 2 – 6 rue d'Ouessant
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev22

ANNEXE: DOCUMENTS

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI6639



Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI6639 Version 004

Je soussigné, Pierre-François TRILLAT, Responsable activités certifications d'I.Cert, atteste que :

Monsieur SULPIZIO Olivier

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 05/12/2022 - Date d'expiration : 04/12/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 05/12/2022 - Date d'expiration : 04/12/2029
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 03/12/2025 - Date d'expiration : 02/12/2032
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 20/03/2023 - Date d'expiration : 19/03/2030

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 03/12/2025.

Pierre-François TRILLAT
Responsable activités certifications d'I.Cert

(1) Arrêté du 3er juin 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification
(2) Arrêté du 20 juin 2023 modifié définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et des exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs du diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert – Immeuble Pentagone 2 – 6 rue d'Ouessant
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev22