ARESO

N° PV: 1-ASS2023-01

ROUBAIX

Palais de Justice



Type d'Essai : Inspection vidéo

Type de réseau : Réseaux d'Eaux Usées et d'Eaux Pluviales

Ce rapport contient 39 pages (pages de procès-verbal, présentation comprises et plan en annexe)

RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE
N° 1.ASS2023-01

Commune :	**ROUBAIX**
Adresse :	**45 Rue du Grand Chemin**
Quartier ou complément :	**Palais de Justice**
Date de début d'inspection :	**27 avril 2023**
Date de fin d'inspection :	**27 avril 2023**

Maître d'ouvrage :	-
Autorité responsable :	**Client**
Maître d'oeuvre :	-
Entreprise de pose :	-

Numéro de dossier :	**1.ASS2023-01**
Objectif de l'inspection :	**Inspection de routine de l'état**
Nom du réseau :	**Eaux pluviales et eaux usées**
Type de réseau :	**Eaux pluviales et eaux usées**

Nombre d'inspections :	**11**	Long. inspectée : **35.70 m**	Long. mesurée : **35.70 m**
dont collecteurs :	**0**		
branchements :	**11**	Long. inspectée : **35.70 m**	Long. mesurée : **35.70 m**
regards/noeuds :	**0**		

Observations particulières :

Etabli par : C.POPEK Le : 27/04/2023	Vérifié par :S.WIPLIE Le : 27/04/2023	Approuvé par :S.WIPLIE Le : 27/04/2023

Les résultats de l'inspection se rapportent exclusivement au travail commandé ou à/aux objet(s) ou lot(s) inspecté(s).
Le rapport d'inspection ne doit pas être reproduit excepté dans sa totalité, sans l'accord de l'organisme d'inspection et du client.



R1 vers BREU1
Photo 1 / Page 5



R1 vers BREU1
Photo 2 / Page 5



R1 vers BREU1
Photo 3 / Page 5



R1 vers BREU1
Photo 4 / Page 5



R1 vers BREU1
Photo 5 / Page 6



R1 vers BREU1
Photo 6 / Page 6



R1 vers BREU2
Photo 7 / Page 8



R1 vers BREU2
Photo 8 / Page 8



R1 vers BREU2
Photo 9 / Page 8



R1 vers BREU2
Photo 10 / Page 8



R1 vers BREU2
Photo 11 / Page 9



R1 vers BREU2
Photo 12 / Page 9




R1 vers BREU3
Photo 13 / Page 11



R1 vers BREU3
Photo 14 / Page 11




R1 vers BREU3
Photo 15 / Page 11



R1 vers BREU3
Photo 16 / Page 11



R1 vers BREU3
Photo 17 / Page 12



R1 vers BREU3
Photo 18 / Page 12



R1 vers GR1
Photo 19 / Page 14



R1 vers GR1
Photo 20 / Page 14




R1 vers GR1
Photo 21 / Page 14




R1 vers GR1
Photo 22 / Page 14



R1 vers GR1
Photo 23 / Page 15



R1 vers GR1
Photo 24 / Page 15



R1 vers GR1
Photo 25 / Page 15



R1 vers AMONT.1
Photo 26 / Page 17



R1 vers AMONT.1
Photo 27 / Page 17



R1 vers AMONT.1
Photo 28 / Page 17



R1 vers AMONT.1
Photo 29 / Page 17



R2 vers AMONT GAUCHE
Photo 30 / Page 19



R2 vers AMONT GAUCHE
Photo 31 / Page 19



R2 vers AMONT GAUCHE
Photo 32 / Page 19



R2 vers AMONT GAUCHE
Photo 33 / Page 19



R2 vers AMONT GAUCHE
Photo 34 / Page 20



R2 vers AMONT GAUCHE
Photo 35 / Page 22



R2 vers AMONT GAUCHE
Photo 36 / Page 22



R2 vers AMONT GAUCHE
Photo 37 / Page 22



R2 vers AMONT GAUCHE
Photo 38 / Page 22




GR2 vers Ovoïde
Photo 39 / Page 24



GR2 vers Ovoïde
Photo 40 / Page 24




GR2 vers Ovoïde
Photo 41 / Page 24



GR2 vers Ovoïde
Photo 42 / Page 24



GR2 vers Ovoïde
Photo 43 / Page 25



R3 vers AMONT.2
Photo 44 / Page 27



R3 vers AMONT.2
Photo 45 / Page 27



R3 vers AMONT.2
Photo 46 / Page 27



BREP1 vers Ovoïde
Photo 47 / Page 29



BREP1 vers Ovoïde
Photo 48 / Page 29



BREP1 vers Ovoïde
Photo 49 / Page 29



BREP1 vers Ovoïde
Photo 50 / Page 29



BREP1 vers Ovoïde
Photo 51 / Page 30



BREP1 vers Ovoïde
Photo 52 / Page 30




BREP1 vers Ovoïde
Photo 53 / Page 30



G1 vers Ovoïde
Photo 54 / Page 32




G1 vers Ovoïde
Photo 55 / Page 32



G1 vers Ovoïde
Photo 56 / Page 32



G1 vers Ovoïde
Photo 57 / Page 32



G1 vers Ovoïde
Photo 58 / Page 33



G1 vers Ovoïde
Photo 59 / Page 33




G1 vers Ovoïde
Photo 60 / Page 33



G1 vers Ovoïde
Photo 61 / Page 33

ARESO	**ROUBAIX** **45 Rue du Grand Chemin** **-**		Dossier : **1.ASS2023-01** Branchement : **BREU1** Opérateur : **CPK**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **110 mm**		Date d'inspection : **27 avril 2023**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **R1 vers BREU1**	Longueur inspectée : **5.50 m** Longueur mesurée : **5.50 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT R1 VERS BREU1



Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/R1	1	BDB - Remarque générale - Début de l'inspection Niveau d'eau trouble de 1%	5
0.30 m/R1	2	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R1 - Jonction Regard de visite / Canalisation Niveau d'eau trouble de 1%	5
0.60 m/R1	3	BDA - Photographie générale Niveau d'eau trouble de 1%	5
2.50 m/R1	4	BDA - Photographie générale Niveau d'eau trouble de 1%	5
5.10 m/R1	5	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BREU1 - Jonction Canalisation / Regard de branchement Niveau d'eau trouble de 1%	6
5.50 m/R1	6	BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection Niveau d'eau trouble de 1%	6

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **dans une zone piétonnière**	Météo : **Pluie**	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : **R1**		
Position : **dans R1**		

ARESO	**ROUBAIX** **45 Rue du Grand Chemin** **-**		Dossier : **1.ASS2023-01** Branchement : **BREU1** Opérateur : **CPK**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **110 mm**		Date d'inspection : **27 avril 2023**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **R1 vers BREU1**	Longueur inspectée : **5.50 m** Longueur mesurée : **5.50 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **1**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - Début de l'inspection
Niveau d'eau trouble de 1%



DISTANCE : **0.30 m** | PHOTO : **2**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R1 - Jonction Regar de visite / Canalisation
Niveau d'eau trouble de 1%



DISTANCE : **0.60 m** | PHOTO : **3**

OBSERVATIONS :

BDA - Photographie générale
Niveau d'eau trouble de 1%



DISTANCE : **2.50 m** | PHOTO : **4**

OBSERVATIONS :

BDA - Photographie générale
Niveau d'eau trouble de 1%



ARESO	**ROUBAIX** **45 Rue du Grand Chemin** **-**		Dossier : **1.ASS2023-01** Branchement : **BREU1** Opérateur : **CPK**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **110 mm**		Date d'inspection : **27 avril 2023**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **R1 vers BREU1**	Longueur inspectée : **5.50 m** Longueur mesurée : **5.50 m**

DISTANCE : **5.10 m**	PHOTO : **5**

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BREU1 - Jonction Canalisation / Regard de branchement
Niveau d'eau trouble de 1%



DISTANCE : **5.50 m**	PHOTO : **6**


OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection
Niveau d'eau trouble de 1%



ARESO	**ROUBAIX** **45 Rue du Grand Chemin** **-**		Dossier : **1.ASS2023-01** Branchement : **BREU2** Opérateur : **CPK**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **27 avril 2023**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **R1 vers BREU2**	Longueur inspectée : **4.20 m** Longueur mesurée : **4.20 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT R1 VERS BREU2



Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/R1	7	BDB - Remarque générale - Début de l'inspection Niveau d'eau trouble de 1%	8
0.30 m/R1	8	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R1 - Jonction Regard de visite / Canalisation Niveau d'eau trouble de 1%	8
0.60 m/R1	9	BDA - Photographie générale Niveau d'eau trouble de 1%	8
3.00 m/R1	10	BDA - Photographie générale Niveau d'eau trouble de 1%	8
3.70 m/R1	11	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BREU2 - Jonction Canalisation / Regard de branchement Niveau d'eau trouble de 1%	9
4.20 m/R1	12	BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection Niveau d'eau trouble de 1%	9

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **dans une zone piétonnière**	Météo : **Pluie**	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : **R1**		
Position : **dans R1**		

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **7**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - Début de l'inspection
Niveau d'eau trouble de 1%



DISTANCE : **0.30 m** | PHOTO : **8**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R1 - Jonction Regar de visite / Canalisation
Niveau d'eau trouble de 1%



DISTANCE : **0.60 m** | PHOTO : **9**

OBSERVATIONS :

BDA - Photographie générale
Niveau d'eau trouble de 1%



DISTANCE : **3.00 m** | PHOTO : **10**

OBSERVATIONS :

BDA - Photographie générale
Niveau d'eau trouble de 1%



ARESO	**ROUBAIX** **45 Rue du Grand Chemin** **-**		Dossier : **1.ASS2023-01** Branchement : **BREU2** Opérateur : **CPK**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **27 avril 2023**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **R1 vers BREU2**	Longueur inspectée : **4.20 m** Longueur mesurée : **4.20 m**

DISTANCE : **3.70 m**	PHOTO : **11**

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BREU2 - Jonction Canalisation / Regard de branchement
Niveau d'eau trouble de 1%



DISTANCE : **4.20 m**	PHOTO : **12**


OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection
Niveau d'eau trouble de 1%



ARESO	**ROUBAIX** **45 Rue du Grand Chemin** **-**		Dossier : **1.ASS2023-01** Branchement : **BREU3** Opérateur : **CPK**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**		Date d'inspection : **27 avril 2023**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **R1 vers BREU3**	Longueur inspectée : **4.60 m** Longueur mesurée : **4.60 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT R1 VERS BREU3



Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/R1	13	BDB - Remarque générale - Début de l'inspection Niveau d'eau trouble de 1%	11
0.30 m/R1	14	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R1 - Jonction Regard de visite / Canalisation Niveau d'eau trouble de 1%	11
0.60 m/R1	15	BDA - Photographie générale Niveau d'eau trouble de 1%	11
2.20 m/R1	16	BDA - Photographie générale Niveau d'eau trouble de 1%	11
4.20 m/R1	17	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BREU3 - Jonction Canalisation / Regard de branchement Niveau d'eau trouble de 1%	12
4.60 m/R1	18	BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection Niveau d'eau trouble de 1%	12

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **dans une zone piétonnière**	Météo : **Pluie**	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : **R1**		
Position : **dans R1**		

ARESO	**ROUBAIX** **45 Rue du Grand Chemin** **-**		Dossier : **1.ASS2023-01** Branchement : **BREU3** Opérateur : **CPK**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**		Date d'inspection : **27 avril 2023**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **R1 vers BREU3**	Longueur inspectée : **4.60 m** Longueur mesurée : **4.60 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **13**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - Début de l'inspection
Niveau d'eau trouble de 1%



DISTANCE : **0.30 m** | PHOTO : **14**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R1 - Jonction Regar de visite / Canalisation
Niveau d'eau trouble de 1%



DISTANCE : **0.60 m** | PHOTO : **15**

OBSERVATIONS :

BDA - Photographie générale
Niveau d'eau trouble de 1%



DISTANCE : **2.20 m** | PHOTO : **16**

OBSERVATIONS :

BDA - Photographie générale
Niveau d'eau trouble de 1%



ARESO	**ROUBAIX** **45 Rue du Grand Chemin** **-**		Dossier : **1.ASS2023-01** Branchement : **BREU3** Opérateur : **CPK**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**		Date d'inspection : **27 avril 2023**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **R1 vers BREU3**	Longueur inspectée : **4.60 m** Longueur mesurée : **4.60 m**

DISTANCE : **4.20 m**	PHOTO : **17**

OBSERVATIONS :


BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BREU3 - Jonction Canalisation / Regard de branchement
Niveau d'eau trouble de 1%



DISTANCE : **4.60 m**	PHOTO : **18**


OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection
Niveau d'eau trouble de 1%



ARESO	**ROUBAIX** **45 Rue du Grand Chemin** **-**		Dossier : **1.ASS2023-01** Branchement : **GR1** Opérateur : **CPK**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **110 mm**		Date d'inspection : **27 avril 2023**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **R1 vers GR1**	Longueur inspectée : **2.50 m** Longueur mesurée : **2.50 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT R1 VERS GR1



Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/R1	19	BDB - Remarque générale - Début de l'inspection Niveau d'eau trouble de 1%	14
0.30 m/R1	20	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R1 - Jonction Regard de visite / Canalisation Niveau d'eau trouble de 1%	14
0.50 m/R1	21	BCCBA - Assemblage - Courbure du collecteur vers la droite et vers le haut - Angle 30° - Coude Niveau d'eau trouble de 1%	14
0.60 m/R1	22	BDA - Photographie générale Niveau d'eau trouble de 1%	14
1.70 m/R1	23	BDA - Photographie générale Niveau d'eau trouble de 1%	15
2.00 m/R1	24	BCEE - Déversoir d'arrivée - Référence du noeud GR1 - Jonction Canalisation / Déversoir Niveau d'eau trouble de 1%	15
2.50 m/R1	25	BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection Niveau d'eau trouble de 1%	15

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **dans une zone piétonnière**	Météo : **Pluie**	I.T.V. avec obturateur ☐
Regard de visite de raccordement : **R1**		
Position : **dans R1**		

ARESO	**ROUBAIX** **45 Rue du Grand Chemin** **-**		Dossier : **1.ASS2023-01** Branchement : **GR1** Opérateur : **CPK**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **110 mm**		Date d'inspection : **27 avril 2023**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **R1 vers GR1**	Longueur inspectée : **2.50 m** Longueur mesurée : **2.50 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **19**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - Début de l'inspection
Niveau d'eau trouble de 1%



DISTANCE : **0.30 m** | PHOTO : **20**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R1 - Jonction Regar de visite / Canalisation
Niveau d'eau trouble de 1%



DISTANCE : **0.50 m** | PHOTO : **21**

OBSERVATIONS :

BCCBA - Assemblage - Courbure du collecteur vers la droite et vers le haut - Angle 30° - Coude
Niveau d'eau trouble de 1%



DISTANCE : **0.60 m** | PHOTO : **22**

OBSERVATIONS :

BDA - Photographie générale
Niveau d'eau trouble de 1%



ARESO	**ROUBAIX** **45 Rue du Grand Chemin** **-**		Dossier : **1.ASS2023-01** Branchement : **GR1** Opérateur : **CPK**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **110 mm**		Date d'inspection : **27 avril 2023**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **R1 vers GR1**	Longueur inspectée : **2.50 m** Longueur mesurée : **2.50 m**

DISTANCE : **1.70 m**	PHOTO : **23**

OBSERVATIONS :


BDA - Photographie générale
Niveau d'eau trouble de 1%



DISTANCE : **2.00 m**	PHOTO : **24**

OBSERVATIONS :


BCEE - Déversoir d'arrivée - Référence du noeud GR1 - Jonction Canalisatio
Déversoir
Niveau d'eau trouble de 1%



DISTANCE : **2.50 m**	PHOTO : **25**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection
Niveau d'eau trouble de 1%



ARESO	**ROUBAIX** **45 Rue du Grand Chemin** **-**		Dossier : **1.ASS2023-01** Branchement : **AMONT.1** Opérateur : **CPK**
Usage du réseau : **Unitaire**	Dim.(Ø ou HxL) : **600 mm**		Date d'inspection : **27 avril 2023**
Matériau : **Maçonnerie (non**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **R1 vers AMONT.1**	Longueur inspectée : **0.60 m** Longueur mesurée : **0.60 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT R1 VERS AMONT.1

Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/R1	26	BDB - Remarque générale - Début de l'inspection Niveau d'eau trouble de 1%	17
0.30 m/R1	27	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R1 - Jonction Regard de visite / Canalisation Niveau d'eau trouble de 1%	17
0.60 m/R1	28/29	BDA - Photographie générale BDCAA - Inspection abandonnée à cause d'une obstruction, inspection objective terminée avant d'avoir atteint le noeud d'arrivée - Reprise en sens inverse impossible : pas d'accès à amont Niveau d'eau trouble de 1%	17
AMONT.1			

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **dans une zone piétonnière**	Météo : **Pluie**	I.T.V. avec obturateur ☐

Regard de visite de raccordement : **AMONT.1**

Position : **dans AMONT.1**

ARESO	**ROUBAIX** **45 Rue du Grand Chemin** **-**		Dossier : **1.ASS2023-01** Branchement : **AMONT.1** Opérateur : **CPK**
Usage du réseau : **Unitaire**	Dim.(Ø ou HxL) : **600 mm**		Date d'inspection : **27 avril 2023**
Matériau : **Maçonnerie (non**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **R1 vers AMONT.1**	Longueur inspectée : **0.60 m** Longueur mesurée : **0.60 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **26**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - Début de l'inspection
Niveau d'eau trouble de 1%



DISTANCE : **0.30 m** | PHOTO : **27**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R1 - Jonction Regar de visite / Canalisation
Niveau d'eau trouble de 1%



DISTANCE : **0.60 m** | PHOTO : **28/29**

OBSERVATIONS :

BDA - Photographie générale
BDCAA - Inspection abandonnée à cause d'une obstruction, inspection objective terminée avant d'avoir atteint le noeud d'arrivée - Reprise en sens inverse impossible : pas d'accès à amont
Niveau d'eau trouble de 1%






ABANDON INSPECTION

ARESO	**ROUBAIX** **45 Rue du Grand Chemin** **-**		Dossier : **1.ASS2023-01** Branchement : **AMONT GAUCHE** Opérateur : **CPK**
Usage du réseau : **Unitaire**	Dim.(Ø ou HxL) : **400 mm**		Date d'inspection : **27 avril 2023**
Matériau : **Maçonnerie (non**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **R2 vers AMONT GAUCHE**	Longueur inspectée : **2.80 m** Longueur mesurée : **2.80 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT R2 VERS AMONT GAUCHE



Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/R2	30	BDB - Remarque générale - Début de l'inspection Niveau d'eau trouble de 1%	19
0.30 m/R2	31	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R2 - Jonction Regard de visite / Canalisation Niveau d'eau trouble de 1%	19
0.60 m/R2	32	BDA - Photographie générale BBCB - Dépôt de matériau grossier - Epaisseur du dépôt de 30% Niveau d'eau trouble de 1%	19
1.10 m/R2	33	BCCA- - Courbure du collecteur vers la gauche Niveau d'eau trouble de 1%	19
2.80 m/R2	34	BBEG - Conduites externes ou cables insérés dans la canalisation - Réduction de la section de 50% BDCZA - Inspection abandonnée, inspection objective avant d'avoir atteint le noeud d'arrivée - Plus de possibilité d'avancer Reprise en sens inverse impossible Niveau d'eau trouble de 1%	20

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **dans une zone piétonnière**	Météo : **Pluie**	I.T.V. avec obturateur ☐

Regard de visite de raccordement : **AMONT GAUCHE**

Position : **dans AMONT GAUCHE**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **30**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - Début de l'inspection
Niveau d'eau trouble de 1%



DISTANCE : **0.30 m** | PHOTO : **31**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R2 - Jonction Regar de visite / Canalisation
Niveau d'eau trouble de 1%



DISTANCE : **0.60 m** | PHOTO : **32**

OBSERVATIONS :

BDA - Photographie générale
BBCB - Dépôt de matériau grossier - Epaisseur du dépôt de 30%
Niveau d'eau trouble de 1%



DISTANCE : **1.10 m** | PHOTO : **33**

OBSERVATIONS :

BCCA- - Courbure du collecteur vers la gauche
Niveau d'eau trouble de 1%



ARESO	**ROUBAIX** **45 Rue du Grand Chemin** **-**		Dossier : **1.ASS2023-01** Branchement : **AMONT GAUCHE** Opérateur : **CPK**
Usage du réseau : **Unitaire**	Dim.(Ø ou HxL) : **400 mm**		Date d'inspection : **27 avril 2023**
Matériau : **Maçonnerie (non**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **R2 vers AMONT GAUCHE**	Longueur inspectée : **2.80 m** Longueur mesurée : **2.80 m**

DISTANCE : **2.80 m**	PHOTO : **34**

OBSERVATIONS :


BBEG - Conduites externes ou cables insérés dans la canalisation - Réduction de la section de 50%
BDCZA - Inspection abandonnée, inspection objective avant d'avoir atteint le noeud d'arrivée - Plus de possibilité d'avancer Reprise en sens inverse impossible
Niveau d'eau trouble de 1%

ABANDON INSPECTION



ARESO	**ROUBAIX** **45 Rue du Grand Chemin** **-**		Dossier : **1.ASS2023-01** Branchement : **AMONT DROIT** Opérateur : **CPK**
Usage du réseau : **Unitaire**	Dim.(Ø ou HxL) : **400 mm**		Date d'inspection : **27 avril 2023**
Matériau : **Maçonnerie (non**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **R2 vers AMONT GAUCHE**	Longueur inspectée : **3.10 m** Longueur mesurée : **3.10 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT R2 VERS AMONT GAUCHE



Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/R2	35	BDB - Remarque générale - Début de l'inspection Niveau d'eau trouble de 1%	22
0.30 m/R2	36	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R2 - Jonction Regard de visite / Canalisation Niveau d'eau trouble de 1%	22
1.30 m/R2	37	BDA - Photographie générale BBCB - Dépôt de matériau grossier - Epaisseur du dépôt de 30% Niveau d'eau trouble de 1%	22
3.10 m/R2	38	BDCZA - Inspection abandonnée, inspection objective avant d'avoir atteint le noeud d'arrivée - Plus de possibilité d'avancer Reprise en sens inverse impossible Niveau d'eau trouble de 1%	22

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **dans une zone piétonnière**	Météo : **Pluie**	I.T.V. avec obturateur ☐

Regard de visite de raccordement : **AMONT DROIT**

Position : **dans AMONT DROIT**

ARESO	**ROUBAIX** **45 Rue du Grand Chemin** **-**		Dossier : **1.ASS2023-01** Branchement : **AMONT DROIT** Opérateur : **CPK**
Usage du réseau : **Unitaire**	Dim.(Ø ou HxL) : **400 mm**		Date d'inspection : **27 avril 2023**
Matériau : **Maçonnerie (non**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **R2 vers AMONT GAUCHE**	Longueur inspectée : **3.10 m** Longueur mesurée : **3.10 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **35**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - Début de l'inspection
Niveau d'eau trouble de 1%



DISTANCE : **0.30 m** | PHOTO : **36**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R2 - Jonction Regar de visite / Canalisation
Niveau d'eau trouble de 1%



DISTANCE : **1.30 m** | PHOTO : **37**

OBSERVATIONS :

BDA - Photographie générale
BBCB - Dépôt de matériau grossier - Epaisseur du dépôt de 30%
Niveau d'eau trouble de 1%



DISTANCE : **3.10 m** | PHOTO : **38**

OBSERVATIONS :


BDCZA - Inspection abandonnée, inspection objective avant d'avoir atteint le noeud d'arrivée - Plus de possibilité d'avancer Reprise en sens inverse impossible
Niveau d'eau trouble de 1%

ABANDON INSPECTION



ARESO	**ROUBAIX** **45 Rue du Grand Chemin** **-**		Dossier : **1.ASS2023-01** Branchement : **GR2** Opérateur : **CPK**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **400 mm**		Date d'inspection : **27 avril 2023**
Matériau : **Maçonnerie (non**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **GR2 vers Ovoïde**	Longueur inspectée : **4.00 m** Longueur mesurée : **4.00 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT GR2 VERS Ovoïde



Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/GR2	39	BDB - Remarque générale - Début de l'inspection Niveau d'eau trouble de 1%	24
0.40 m/GR2	40	BCDE - Déversoir de départ - Référence du noeud GR2 - Jonction Déversoir / Canalisation Niveau d'eau trouble de 1%	24
0.60 m/GR2	41	BDA - Photographie générale Niveau d'eau trouble de 1%	24
2.80 m/GR2	42	BDA - Photographie générale Niveau d'eau trouble de 1%	24
4.00 m/GR2	43	BCEZ - Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud Ovoide - Jonction Canalisation / Ovoide BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection Niveau d'eau trouble de 1%	25

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **dans une zone piétonnière**	Météo : **Pluie**	I.T.V. avec obturateur ☐
Ovoïde de raccordement :		
Position : **dans**		

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **39**

OBSERVATIONS :


BDB - Remarque générale - Début de l'inspection
Niveau d'eau trouble de 1%



DISTANCE : **0.40 m** | PHOTO : **40**

OBSERVATIONS :

BCDE - Déversoir de départ - Référence du noeud GR2 - Jonction Déversoir , Canalisation
Niveau d'eau trouble de 1%



DISTANCE : **0.60 m** | PHOTO : **41**

OBSERVATIONS :

BDA - Photographie générale
Niveau d'eau trouble de 1%



DISTANCE : **2.80 m** | PHOTO : **42**

OBSERVATIONS :

BDA - Photographie générale
Niveau d'eau trouble de 1%



ARESO	**ROUBAIX** **45 Rue du Grand Chemin** **-**		Dossier : **1.ASS2023-01** Branchement : **GR2** Opérateur : **CPK**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **400 mm**		Date d'inspection : **27 avril 2023**
Matériau : **Maçonnerie (non**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **GR2 vers Ovoïde**	Longueur inspectée : **4.00 m** Longueur mesurée : **4.00 m**

DISTANCE : **4.00 m**	PHOTO : **43**


OBSERVATIONS :

BCEZ - Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud Ovoide - Jonction Canalisation / Ovoide
BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection
Niveau d'eau trouble de 1%



ARESO	**ROUBAIX** **45 Rue du Grand Chemin** **-**		Dossier : **1.ASS2023-01** Branchement : **AMONT.2** Opérateur : **CPK**
Usage du réseau : **Unitaire**	Dim.(Ø ou HxL) : **400 mm**		Date d'inspection : **27 avril 2023**
Matériau : **Maçonnerie (non**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **R3 vers AMONT.2**	Longueur inspectée : **0.70 m** Longueur mesurée : **0.70 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT R3 VERS AMONT.2



Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/R3	44	BDB - Remarque générale - Début de l'inspection Niveau d'eau trouble de 1%	27
0.40 m/R3	45	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R3 - Jonction Regard de visite / Canalisation Niveau d'eau trouble de 1%	27
0.70 m/R3	46	BBCC - Dépôt de matériau dur ou compacté - Epaisseur du dépôt de 30% BDCAA - Inspection abandonnée à cause d'une obstruction, inspection objective terminée avant d'avoir atteint le noeud d'arrivée - Plus de possibilité d'avancer Reprise en sens inverse impossible Niveau d'eau trouble de 1%	27

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **dans une zone piétonnière**	Météo : **Pluie**	I.T.V. avec obturateur ☐

Regard de visite de raccordement : **AMONT.2**

Position : **dans AMONT.2**

ARESO	**ROUBAIX** **45 Rue du Grand Chemin** **-**		Dossier : **1.ASS2023-01** Branchement : **AMONT.2** Opérateur : **CPK**
Usage du réseau : **Unitaire**	Dim.(Ø ou HxL) : **400 mm**		Date d'inspection : **27 avril 2023**
Matériau : **Maçonnerie (non**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **R3 vers AMONT.2**	Longueur inspectée : **0.70 m** Longueur mesurée : **0.70 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **44**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - Début de l'inspection
Niveau d'eau trouble de 1%



DISTANCE : **0.40 m** | PHOTO : **45**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R3 - Jonction Regar de visite / Canalisation
Niveau d'eau trouble de 1%



DISTANCE : **0.70 m** | PHOTO : **46**

OBSERVATIONS :


BBCC - Dépôt de matériau dur ou compacté - Epaisseur du dépôt de 30%
BDCAA - Inspection abandonnée à cause d'une obstruction, inspection objective terminée avant d'avoir atteint le noeud d'arrivée - Plus de possibilit d'avancer Reprise en sens inverse impossible
Niveau d'eau trouble de 1%

ABANDON INSPECTION



ARESO	**ROUBAIX** **45 Rue du Grand Chemin** **-**		Dossier : **1.ASS2023-01** Branchement : **BREP1** Opérateur : **CPK**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**		Date d'inspection : **27 avril 2023**
Matériau : **Fonte**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BREP1 vers Ovoïde**	Longueur inspectée : **2.10 m** Longueur mesurée : **2.10 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT BREP1 VERS Ovoïde



Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/BREP1	47	BDB - Remarque générale - Début de l'inspection Niveau d'eau trouble de 1%	29
0.50 m/BREP1	48	BCDE - Déversoir de départ - Référence du noeud BREP1 - Jonction Déversoir / Canalisation Niveau d'eau trouble de 1%	29
0.50 m/BREP1	49	BDB - Remarque générale - Regard Borne Niveau d'eau trouble de 1%	29
0.70 m/BREP1	50	BDB - Remarque générale - Changement de section BDB - Remarque générale - Changement de matériaux Niveau d'eau trouble de 1%	29
1.80 m/BREP1	51	BDA - Photographie générale Niveau d'eau trouble de 1%	30
2.10 m/BREP1	52/53	BCEZ - Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud Ovoide - Jonction Canalisation / Ovoide BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection Niveau d'eau trouble de 1%	30

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **dans une zone piétonnière**	Météo : **Pluie**	I.T.V. avec obturateur ☐
Ovoïde de raccordement :		
Position : **dans**		

ARESO	**ROUBAIX** **45 Rue du Grand Chemin** **-**		Dossier : **1.ASS2023-01** Branchement : **BREP1** Opérateur : **CPK**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**		Date d'inspection : **27 avril 2023**
Matériau : **Fonte**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BREP1 vers Ovoïde**	Longueur inspectée : **2.10 m** Longueur mesurée : **2.10 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **47**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - Début de l'inspection
Niveau d'eau trouble de 1%



DISTANCE : **0.50 m** | PHOTO : **48**

OBSERVATIONS :

BCDE - Déversoir de départ - Référence du noeud BREP1 - Jonction Déverso / Canalisation
Niveau d'eau trouble de 1%



DISTANCE : **0.50 m** | PHOTO : **49**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - Regard Borne
Niveau d'eau trouble de 1%



DISTANCE : **0.70 m** | PHOTO : **50**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - Changement de section
BDB - Remarque générale - Changement de matériaux
Niveau d'eau trouble de 1%



ARESO	**ROUBAIX** **45 Rue du Grand Chemin** **-**		Dossier : **1.ASS2023-01** Branchement : **BREP1** Opérateur : **CPK**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**		Date d'inspection : **27 avril 2023**
Matériau : **Fonte**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BREP1 vers Ovoïde**	Longueur inspectée : **2.10 m** Longueur mesurée : **2.10 m**

DISTANCE : **1.80 m** | PHOTO : **51**

OBSERVATIONS :

BDA - Photographie générale
Niveau d'eau trouble de 1%



DISTANCE : **2.10 m** | PHOTO : **52/53**

OBSERVATIONS :


BCEZ - Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud Ovoide - Jonction Canalisation / Ovoide
BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection
Niveau d'eau trouble de 1%





ARESO	**ROUBAIX** **45 Rue du Grand Chemin** **-**		Dossier : **1.ASS2023-01** Branchement : **G1** Opérateur : **CPK**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**		Date d'inspection : **27 avril 2023**
Matériau : **Autre**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G1 vers Ovoïde**	Longueur inspectée : **5.60 m** Longueur mesurée : **5.60 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT G1 VERS Ovoïde



Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/G1	54	BDB - Remarque générale - Début de l'inspection BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud G1 Niveau d'eau trouble de 1%	32
0.30 m/G1	55	BDA - Photographie générale BCCA- - Assemblage - Courbure du collecteur vers la gauche - Angle 30° - Coude Niveau d'eau trouble de 1%	32
0.80 m/G1	56	BCC-B - Assemblage - Courbure du collecteur vers le bas - Angle 45° - Coude Niveau d'eau trouble de 1%	32
1.90 m/G1	57	BCCB- - Assemblage - Courbure du collecteur vers la droite - Angle 15° - Coude Niveau d'eau trouble de 1%	32
4.50 m/G1	58	BDB - Assemblage - Remarque générale - Changement de matériaux Niveau d'eau trouble de 1%	33
5.50 m/G1	59	BAJB - Assemblage - Décentrage (radial) Niveau d'eau trouble de 1%	33
5.60 m/G1	60/61	BCEZ - Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud Ovoide - Jonction Canalisation / Ovoide BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection Niveau d'eau trouble de 1%	33

Observations générales :

Inspection de la gouttière suspecté d'être à l'origine des dégats des eaux lors de fortes pluies plusieurs jours consécutifs

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **accès difficile**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐
Ovoïde de raccordement :		
Position : **dans**		

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :		Date d'inspection :
Eaux pluviales	**100 mm**		**27 avril 2023**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **5.60 m**
Autre	**3.00 m**	**G1 vers Ovoïde**	Longueur mesurée : **5.60 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **54**

OBSERVATIONS :


BDB - Remarque générale - Début de l'inspection
BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud G1
Niveau d'eau trouble de 1%



DISTANCE : **0.30 m** | PHOTO : **55**

OBSERVATIONS :


BDA - Photographie générale
BCCA- - Assemblage - Courbure du collecteur vers la gauche - Angle 30° - Coude
Niveau d'eau trouble de 1%



DISTANCE : **0.80 m** | PHOTO : **56**

OBSERVATIONS :

BCC-B - Assemblage - Courbure du collecteur vers le bas - Angle 45° - Coude
Niveau d'eau trouble de 1%



DISTANCE : **1.90 m** | PHOTO : **57**

OBSERVATIONS :


BCCB- - Assemblage - Courbure du collecteur vers la droite - Angle 15° - Cou
Niveau d'eau trouble de 1%



DISTANCE : **4.50 m** | PHOTO : **58**

OBSERVATIONS :

BDB - Assemblage - Remarque générale - Changement de matériaux
Niveau d'eau trouble de 1%



DISTANCE : **5.50 m** | PHOTO : **59**

OBSERVATIONS :

BAJB - Assemblage - Décentrage (radial)
Niveau d'eau trouble de 1%



DISTANCE : **5.60 m** | PHOTO : **60/61**

OBSERVATIONS :

BCEZ - Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud Ovoide - Jonction Canalisation / Ovoide
BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection
Niveau d'eau trouble de 1%





SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVISEE

ROUBAIX
45 Rue du Grand Chemin

Dossier : 1.ASS2023-01

Date : 27/04/2023

ARESO

Tronçon / Noeud	Diam. ou HxL	Longueur inspectée	Type de réseau	Nature tuyau	Distance	Observations	Page
R1 vers BREU1	110	5.50 m	Eaux usées	PVC-U			
					0.00	BDB - Remarque générale - Début de l'inspection Niveau d'eau trouble de 1%	5
					0.30	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R1 - Jonction Regard de visite / Canalisation Niveau d'eau trouble de 1%	5
					0.60	BDA - Photographie générale Niveau d'eau trouble de 1%	5
					2.50	BDA - Photographie générale Niveau d'eau trouble de 1%	5
					5.10	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BREU1 - Jonction Canalisation / Regard de branchement Niveau d'eau trouble de 1%	6
					5.50	BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection Niveau d'eau trouble de 1%	6
R1 vers BREU2	200	4.20 m	Eaux usées	PVC-U			
					0.00	BDB - Remarque générale - Début de l'inspection Niveau d'eau trouble de 1%	8
					0.30	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R1 - Jonction Regard de visite / Canalisation Niveau d'eau trouble de 1%	8
					0.60	BDA - Photographie générale Niveau d'eau trouble de 1%	8
					3.00	BDA - Photographie générale Niveau d'eau trouble de 1%	8
					3.70	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BREU2 - Jonction Canalisation / Regard de branchement Niveau d'eau trouble de 1%	9
					4.20	BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection Niveau d'eau trouble de 1%	9
R1 vers BREU3	100	4.60 m	Eaux usées	PVC-U			
					0.00	BDB - Remarque générale - Début de l'inspection Niveau d'eau trouble de 1%	11
					0.30	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R1 - Jonction Regard de visite / Canalisation Niveau d'eau trouble de 1%	11
					0.60	BDA - Photographie générale Niveau d'eau trouble de 1%	11
					2.20	BDA - Photographie générale Niveau d'eau trouble de 1%	11
					4.20	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BREU3 - Jonction Canalisation / Regard de branchement Niveau d'eau trouble de 1%	12
					4.60	BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection Niveau d'eau trouble de 1%	12
R1 vers GR1	110	2.50 m	Eaux pluviales	PVC-U			
					0.00	BDB - Remarque générale - Début de l'inspection Niveau d'eau trouble de 1%	14
					0.30	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R1 - Jonction Regard de visite / Canalisation Niveau d'eau trouble de 1%	14
					0.50	BCCBA - Assemblage - Courbure du collecteur vers la droite et vers le haut Angle 30° - Coude Niveau d'eau trouble de 1%	14
					0.60	BDA - Photographie générale Niveau d'eau trouble de 1%	14
					1.70	BDA - Photographie générale Niveau d'eau trouble de 1%	15
					2.00	BCEE - Déversoir d'arrivée - Référence du noeud GR1 - Jonction Canalisation Déversoir Niveau d'eau trouble de 1%	15
					2.50	BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection Niveau d'eau trouble de 1%	15

SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVISEE

ROUBAIX
45 Rue du Grand Chemin

Dossier : 1.ASS2023-01

Date : 27/04/2023

ARESO

Tronçon / Noeud	Diam. ou HxL	Longueur inspectée	Type de réseau	Nature tuyau	Distance	Observations	Page
R1 vers AMONT.1	600	0.60 m	Unitaire	Maçonnerie (non appareillée)	0.00	BDB - Remarque générale - Début de l'inspection	17
						Niveau d'eau trouble de 1%	
					0.30	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R1 - Jonction Rega	17
						de visite / Canalisation	
						Niveau d'eau trouble de 1%	
					0.60	BDA - Photographie générale	17
						BDCAA - Inspection abandonnée à cause d'une obstruction, inspection objective terminée avant d'avoir atteint le noeud d'arrivée - Reprise en sens inverse impossible : pas d'accès à amont	
						Niveau d'eau trouble de 1%	
R2 vers AMONT GAUCHE	400	2.80 m	Unitaire	Maçonnerie (non appareillée)	0.00	BDB - Remarque générale - Début de l'inspection	19
						Niveau d'eau trouble de 1%	
					0.30	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R2 - Jonction Rega	19
						de visite / Canalisation	
						Niveau d'eau trouble de 1%	
					0.60	BDA - Photographie générale	19
						BBCB - Dépôt de matériau grossier - Epaisseur du dépôt de 30%	
						Niveau d'eau trouble de 1%	
					1.10	BCCA- - Courbure du collecteur vers la gauche	19
						Niveau d'eau trouble de 1%	
					2.80	BBEG - Conduites externes ou cables insérés dans la canalisation - Réductio	20
						de la section de 50%	
						BDCZA - Inspection abandonnée, inspection objective avant d'avoir atteint l	
						noeud d'arrivée - Plus de possibilité d'avancer Reprise en sens inverse impossible	
						Niveau d'eau trouble de 1%	
R2 vers AMONT GAUCHE	400	3.10 m	Unitaire	Maçonnerie (non appareillée)	0.00	BDB - Remarque générale - Début de l'inspection	22
						Niveau d'eau trouble de 1%	
					0.30	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R2 - Jonction Rega	22
						de visite / Canalisation	
						Niveau d'eau trouble de 1%	
					1.30	BDA - Photographie générale	22
						BBCB - Dépôt de matériau grossier - Epaisseur du dépôt de 30%	
						Niveau d'eau trouble de 1%	
					3.10	BDCZA - Inspection abandonnée, inspection objective avant d'avoir atteint l	22
						noeud d'arrivée - Plus de possibilité d'avancer Reprise en sens inverse impossible	
						Niveau d'eau trouble de 1%	
GR2 vers Ovoïde	400	4.00 m	Eaux pluviales	Maçonnerie (non appareillée)	0.00	BDB - Remarque générale - Début de l'inspection	24
						Niveau d'eau trouble de 1%	
					0.40	BCDE - Déversoir de départ - Référence du noeud GR2 - Jonction Déversoi	24
						Canalisation	
						Niveau d'eau trouble de 1%	
					0.60	BDA - Photographie générale	24
						Niveau d'eau trouble de 1%	
					2.80	BDA - Photographie générale	24
						Niveau d'eau trouble de 1%	
					4.00	BCEZ - Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud Ovoide - Jonction	25
						Canalisation / Ovoide	
						BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection	
						Niveau d'eau trouble de 1%	
R3 vers AMONT.2	400	0.70 m	Unitaire	Maçonnerie (non appareillée)	0.00	BDB - Remarque générale - Début de l'inspection	27
						Niveau d'eau trouble de 1%	
					0.40	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R3 - Jonction Rega	27
						de visite / Canalisation	
						Niveau d'eau trouble de 1%	

SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVISEE

ROUBAIX
45 Rue du Grand Chemin

Dossier : 1.ASS2023-01

Date : 27/04/2023

ARESO

Tronçon / Noeud	Diam. ou HxL	Longueur inspectée	Type de réseau	Nature tuyau	Distance	Observations	Page
					0.70	BBCC - Dépôt de matériau dur ou compacté - Epaisseur du dépôt de 30% BDCAA - Inspection abandonnée à cause d'une obstruction, inspection objective terminée avant d'avoir atteint le noeud d'arrivée - Plus de possibilité d'avancer Reprise en sens inverse impossible Niveau d'eau trouble de 1%	27
BREP1 vers Ovoïde	100	2.10 m	Eaux pluviales	Fonte			
					0.00	BDB - Remarque générale - Début de l'inspection Niveau d'eau trouble de 1%	29
					0.50	BCDE - Déversoir de départ - Référence du noeud BREP1 - Jonction Déversoir / Canalisation Niveau d'eau trouble de 1%	29
					0.50	BDB - Remarque générale - Regard Borne Niveau d'eau trouble de 1%	29
					0.70	BDB - Remarque générale - Changement de section BDB - Remarque générale - Changement de matériaux Niveau d'eau trouble de 1%	29
					1.80	BDA - Photographie générale Niveau d'eau trouble de 1%	30
					2.10	BCEZ - Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud Ovoide - Jonction Canalisation / Ovoide BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection Niveau d'eau trouble de 1%	30
G1 vers Ovoïde	100	5.60 m	Eaux pluviales	Autre			
					0.00	BDB - Remarque générale - Début de l'inspection BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud G1 Niveau d'eau trouble de 1%	32
					0.30	BDA - Photographie générale BCCA- - Assemblage - Courbure du collecteur vers la gauche - Angle 30° - Coude Niveau d'eau trouble de 1%	32
					0.80	BCC-B - Assemblage - Courbure du collecteur vers le bas - Angle 45° - Cou Niveau d'eau trouble de 1%	32
					1.90	BCCB- - Assemblage - Courbure du collecteur vers la droite - Angle 15° - Coude Niveau d'eau trouble de 1%	32
					4.50	BDB - Assemblage - Remarque générale - Changement de matériaux Niveau d'eau trouble de 1%	33
					5.50	BAJB - Assemblage - Décentrage (radial) Niveau d'eau trouble de 1%	33
					5.60	BCEZ - Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud Ovoide - Jonction Canalisation / Ovoide BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection Niveau d'eau trouble de 1%	33

SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE

ROUBAIX
45 Rue du Grand Chemin

Dossier : 1.ASS2023-01

Date : 27/04/2023

ARESO

Caractéristiques tronçon								
Tronçon / Branchement / Noeud	R1 > BREU1	R1 > BREU2	R1 > BREU3	R1 > GR1	R1 > AMONT.1	R2 > AMONT GAUCHE	R2 > AMONT GAUCHE	GR2 > Ovoïde
Dimensions des tuyaux :	Ø110	Ø200	Ø100	Ø110	Ø600	Ø400	Ø400	Ø400
Longueur mesurée :	5.50 m	4.20 m	4.60 m	2.50 m	0.60 m	2.80 m	3.10 m	4.00 m
Longueur inspectée :	5.50 m	4.20 m	4.60 m	2.50 m	0.60 m	2.80 m	3.10 m	4.00 m
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -
• Tronçon visité incomplètement								
• BAJB Décentrage (radial)								
• BBCB Dépôt de matériau grossier						1	1	
• BBCC Dépôt de matériau dur ou compacté								
• BBEG Conduites externes ou cables insérés dans la						1		
• BCC Courbure du collecteur								
• BCCA Courbure du collecteur vers la gauche						1		
• BCCB Courbure du collecteur vers la droite				1				

SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE

ROUBAIX
45 Rue du Grand Chemin

Dossier : 1.ASS2023-01

Date : 27/04/2023

Caractéristiques tronçon								**Total**
Tronçon / Branchement / Noeud	R3 > AMONT.2	BREP1 > Ovoïde	G1 > Ovoïde					
Dimensions des tuyaux :	Ø400	Ø100	Ø100					
Longueur mesurée :	0.70 m	2.10 m	5.60 m					35.70 m
Longueur inspectée :	0.70 m	2.10 m	5.60 m					35.70 m
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -					0 / - / -
• Tronçon visité incomplètement								
• BAJB Décentrage (radial)			1					1
• BBCB Dépôt de matériau grossier								2
• BBCC Dépôt de matériau dur ou compacté	1							1
• BBEG Conduites externes ou cables insérés dans la								1
• BCC Courbure du collecteur			1					1
• BCCA Courbure du collecteur vers la gauche			1					2
• BCCB Courbure du collecteur vers la droite			1					2