RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE
N° NCA-24251514-diag

Commune :	**ROUBAIX**
Adresse :	**Rue du Grand Chemin - Rue des Champs**
Quartier ou complément :	**Palais de justice**
Date de début d'inspection :	**15 avril 2025**
Date de fin d'inspection :	**15 avril 2025**

Maître d'ouvrage :	**NC**
Autorité responsable :	**NCA Geoloc**
Maître d'oeuvre :	**NC**
Entreprise de pose :	**NC**

Numéro de dossier :	**NCA-24251514-diag**	Numéro de devis :	**DE24251514**
Objectif de l'inspection :	**Diagnostic réseau existant**		
Nom du réseau :	**Gravitaire**		
Type de réseau :	**Unitaire**		

Nombre d'inspections :	**26**	Long. inspectée : **133.51 m**	Long. mesurée : **133.51 m**
dont collecteurs :	**8**	Long. inspectée : **56.30 m**	Long. mesurée : **56.30 m**
branchements :	**18**	Long. inspectée : **77.21 m**	Long. mesurée : **77.21 m**
regards/noeuds :	**0**		

Observations particulières :

Etabli par : R.BECUWE Le : 15/04/2025	Vérifié par :F.VILLETTE Le : 15/04/2025	Approuvé par :F. VILLETTE Le : 15/04/2025


Les résultats de l'inspection se rapportent exclusivement au travail commandé ou à/aux objet(s) ou lot(s) inspecté(s).
Le rapport d'inspection ne doit pas être reproduit excepté dans sa totalité, sans l'accord de l'organisme d'inspection et du client.

ECHELLE D'URGENCE ET DE GRAVITE

RISQUE/GRAVITE	EXEMPLES
Risque le plus grave **1**	Effondrement total Fontis en surface Arrêt de l'écoulement (risque d'inondation)
Risque très important (défauts pouvant évoluer très rapidement) **2**	Effondrement partiel Déboîtement ou casse avec arrivée de sable : entraînement de terrain Affaissement de tuyaux avec arrivée de sable Obstruction importante réduisant la capacité d'écoulement Vides de l'encaissant Tout ce qui entraîne des infiltrations de terrain
Risque important pouvant évoluer **3**	Fissures, cassures, emboîtements défectueux avec légère infiltration ou sans infiltration Perforation Racines, joints pendants, obstructions Erosion, corrosion (H2S ou industrielle) Obstruction partielle : béton, contrepente importante, ...
Risque potentiel **4**	Fissures apparemment non évolutives Défauts de profil, cunette de regard de visite Joints sortis, branchements pénétrants Petites obstructions : radicelles, légers dépôts Infiltration d'eaux parasites (sans entraînement de terrain)
Risque modéré **5**	Emboîtement douteux Aménagement de regard de visite Aménagement divers Signes de vétusté générale sans point particulier Poinçonnements Petits défauts de profil Création ou mise à niveau de regards de visite Aménagement de liaison collecteur / branchement
Sans gravité **6**	Défauts de détail apparemment non évolutifs

ROUBAIX **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** **NC**			Dossier : **NCA-24251514-diag** Branchement : **Brt n°1 (gauche)** Opérateur : **Becuwe R**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**		Date d'inspection : **15 avril 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BU1 vers BAT**	Longueur inspectée : **4.89 m** Longueur mesurée : **4.89 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT BU1 VERS BAT



Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00 m/BU1	1		BDB - Remarque générale - Jonction boite de branchement/Canalisation-Début de l'inspection BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BU1 - Boite de branchement BDB - Remarque générale - Canalisation à gauche	4
1.82 m/BU1	2		BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h	4
2.40 m/BU1	3		BCCA- - Courbure du collecteur vers la gauche - Coude	4
2.68 m/BU1	4		BCCB- - Courbure du collecteur vers la droite - Coude	4
3.36 m/BU1	5		BCCA- - Courbure du collecteur vers la gauche - Coude	5
4.89 m/BU1	6		BCC-A - Courbure du collecteur vers le haut - Coude BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection	5

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous une route**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐
Collecteur de raccordement :		
Position : **dans**		

ROUBAIX **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** **NC**			Dossier : **NCA-24251514-diag** Branchement : **Brt n°1 (gauche)** Opérateur : **Becuwe R**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**		Date d'inspection : **15 avril 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BU1 vers BAT**	Longueur inspectée : **4.89 m** Longueur mesurée : **4.89 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **1**
	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - Jonction boite de branchement/Canalisation-Déb de l'inspection
BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BU1 - Boite de branchement
BDB - Remarque générale - Canalisation à gauche



DISTANCE : **1.82 m**	PHOTO : **2**
	VIDEO : **00:00:26**

OBSERVATIONS :

BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h



DISTANCE : **2.40 m**	PHOTO : **3**
	VIDEO : **00:00:34**

OBSERVATIONS :

BCCA- - Courbure du collecteur vers la gauche - Coude




DISTANCE : **2.68 m**	PHOTO : **4**
	VIDEO : **00:00:42**

OBSERVATIONS :

BCCB- - Courbure du collecteur vers la droite - Coude




	ROUBAIX **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** **NC**		Dossier : **NCA-24251514-diag** Branchement : **Brt n°1 (gauche)** Opérateur : **Becuwe R**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**		Date d'inspection : **15 avril 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BU1 vers BAT**	Longueur inspectée : **4.89 m** Longueur mesurée : **4.89 m**

DISTANCE : **3.36 m**	PHOTO : **5**	
	VIDEO : **00:00:50**	
OBSERVATIONS : **BCCA- - Courbure du collecteur vers la gauche - Coude**		

DISTANCE : **4.89 m**	PHOTO : **6**	
	VIDEO : **00:01:05**	
OBSERVATIONS : **BCC-A - Courbure du collecteur vers le haut - Coude** **BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection**		

ROUBAIX **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** **NC**			Dossier : **NCA-24251514-diag** Branchement : **Brt n°2 (droite)** Opérateur : **Becuwe R**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**		Date d'inspection : **15 avril 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BU1 vers BAT**	Longueur inspectée : **5.76 m** Longueur mesurée : **5.76 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT BU1 VERS BAT



Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00 m/BU1	7		BDB - Remarque générale - Jonction boite de branchement/Canalisation-Début de l'inspection BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BU1 - Boite de branchement BDB - Remarque générale - Canalisation à droite	7
5.18 m/BU1	8		BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 10h	7
5.56 m/BU1	9		BCCB- - Courbure du collecteur vers la droite - Coude	7
5.76 m/BU1	10		BCC-A - Courbure du collecteur vers le haut - Coude BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection	7

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous une route**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐
Collecteur de raccordement :		
Position : **dans**		

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **7**
	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :


BDB - Remarque générale - Jonction boite de branchement/Canalisation-Déb de l'inspection
BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BU1 - Boite de branchement
BDB - Remarque générale - Canalisation à droite



DISTANCE : **5.18 m**	PHOTO : **8**
	VIDEO : **00:00:43**

OBSERVATIONS :


BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 10h



DISTANCE : **5.56 m**	PHOTO : **9**
	VIDEO : **00:00:55**

OBSERVATIONS :


BCCB- - Courbure du collecteur vers la droite - Coude



DISTANCE : **5.76 m**	PHOTO : **10**
	VIDEO : **00:01:04**


OBSERVATIONS :

BCC-A - Courbure du collecteur vers le haut - Coude
BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection



ROUBAIX **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** **NC**			Dossier : **NCA-24251514-diag** Branchement : **Brt n°3** Opérateur : **Becuwe R**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**		Date d'inspection : **15 avril 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BU1 vers RU1**	Longueur inspectée : **3.45 m** Longueur mesurée : **3.45 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT BU1 VERS RU1



Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00 m/BU1	11		BDB - Remarque générale - Jonction boite de branchement/Canalisation-Début de l'inspection BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BU1 - Boite de branchement	9
1.34 m/BU1	12	4	BAFKZ - Dégradation de surface, poinçonnement (renflement interne) - Autres causes à 6h	9
1.63 m/BU1	13	5	BAJA - Deboîtement (longitudinal) - Emboitement insuffisant	9
3.45 m/BU1	14		BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud RU1 - Jonction/Canalisation/Regard BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection	9

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous une route**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐
Collecteur de raccordement :		
Position : **dans**		

	ROUBAIX **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** **NC**		Dossier : **NCA-24251514-diag** Branchement : **Brt n°3** Opérateur : **Becuwe R**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**		Date d'inspection : **15 avril 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BU1 vers RU1**	Longueur inspectée : **3.45 m** Longueur mesurée : **3.45 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **11**
	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :


BDB - Remarque générale - Jonction boite de branchement/Canalisation-Déb de l'inspection
BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BU1 - Boite de branchement



DISTANCE : **1.34 m**	PHOTO : **12**
GRAVITE : **4**	VIDEO : **00:00:15**

OBSERVATIONS :

BAFKZ - Dégradation de surface, poinçonnement (renflement interne) - Autr causes à 6h



DISTANCE : **1.63 m**	PHOTO : **13**
GRAVITE : **5**	VIDEO : **00:00:23**

OBSERVATIONS :

BAJA - Deboîtement (longitudinal) - Emboitement insuffisant



DISTANCE : **3.45 m**	PHOTO : **14**
	VIDEO : **00:00:34**

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud RU1 - Jonction/Canalisation/Regard
BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection



ROUBAIX **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** **NC**			Dossier : **NCA-24251514-diag** Branchement : **Brt n°4 (gauche)** Opérateur : **Becuwe R**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**		Date d'inspection : **15 avril 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BU2 vers BAT**	Longueur inspectée : **7.29 m** Longueur mesurée : **7.29 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT BU2 VERS BAT

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00 m/BU2	15		BDB - Remarque générale - Jonction boite de branchement/Canalisation-Début de l'inspection BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BU2 - Boite de branchement BDB - Remarque générale - Canalisation à gauche	11
1.82 m/BU2	16		BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h	11
3.16 m/BU2	17		BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h	11
4.51 m/BU2	18		BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h	11
6.14 m/BU2	19	4	BAJA - Deboîtement (longitudinal) - Emboitement insuffisant	12
6.33 m/BU2	20		BCCA- - Courbure du collecteur vers la gauche - Coude	12
7.29 m/BU2	21		BCC-A - Courbure du collecteur vers le haut - Coude BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection	12

BAT

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous une route**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐
Collecteur de raccordement :		
Position : **dans**		

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **15**
	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - Jonction boite de branchement/Canalisation-Déb de l'inspection
BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BU2 - Boite de branchement
BDB - Remarque générale - Canalisation à gauche



DISTANCE : **1.82 m**	PHOTO : **16**
	VIDEO : **00:01:12**

OBSERVATIONS :

BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h



DISTANCE : **3.16 m**	PHOTO : **17**
	VIDEO : **00:01:22**

OBSERVATIONS :


BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h



DISTANCE : **4.51 m**	PHOTO : **18**
	VIDEO : **00:01:31**

OBSERVATIONS :

BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h



ROUBAIX **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** **NC**			Dossier : **NCA-24251514-diag** Branchement : **Brt n°4 (gauche)** Opérateur : **Becuwe R**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**		Date d'inspection : **15 avril 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BU2 vers BAT**	Longueur inspectée : **7.29 m** Longueur mesurée : **7.29 m**


DISTANCE : **6.14 m**	PHOTO : **19**
GRAVITE : **4**	VIDEO : **00:01:40**

OBSERVATIONS :
BAJA - Deboîtement (longitudinal) - Emboitement insuffisant




DISTANCE : **6.33 m**	PHOTO : **20**
	VIDEO : **00:01:45**

OBSERVATIONS :
BCCA- - Courbure du collecteur vers la gauche - Coude



DISTANCE : **7.29 m**	PHOTO : **21**
	VIDEO : **00:01:54**

OBSERVATIONS :
BCC-A - Courbure du collecteur vers le haut - Coude
BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection



ROUBAIX **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** **NC**			Dossier : **NCA-24251514-diag** Branchement : **Brt n°5 (milieu)** Opérateur : **Becuwe R**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**		Date d'inspection : **15 avril 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BU2 vers BAT**	Longueur inspectée : **7.01 m** Longueur mesurée : **7.01 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT BU2 VERS BAT

Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00 m/BU2	22		BDB - Remarque générale - Jonction boite de branchement/Canalisation-Début de l'inspection BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BU2 - Boite de branchement BDB - Remarque générale - Canalisation au milieu	14
3.36 m/BU2	23	4	BAJA - Deboîtement (longitudinal) - Emboitement insuffisant	14
7.01 m/BU2	24	4	BAJA - Deboîtement (longitudinal) - Emboitement insuffisant BCC-A - Courbure du collecteur vers le haut - Coude BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection	14
BAT				

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous une route**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐
Collecteur de raccordement :		
Position : **dans**		

	ROUBAIX **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** **NC**		Dossier : **NCA-24251514-diag** Branchement : **Brt n°5 (milieu)** Opérateur : **Becuwe R**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**		Date d'inspection : **15 avril 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BU2 vers BAT**	Longueur inspectée : **7.01 m** Longueur mesurée : **7.01 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **22**
	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - Jonction boite de branchement/Canalisation-Déb de l'inspection
BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BU2 - Boite de branchement
BDB - Remarque générale - Canalisation au milieu



DISTANCE : **3.36 m**	PHOTO : **23**
GRAVITE : **4**	VIDEO : **00:00:24**

OBSERVATIONS :

BAJA - Deboîtement (longitudinal) - Emboitement insuffisant



DISTANCE : **7.01 m**	PHOTO : **24**
GRAVITE : **4**	VIDEO : **00:00:44**


OBSERVATIONS :

BAJA - Deboîtement (longitudinal) - Emboitement insuffisant
BCC-A - Courbure du collecteur vers le haut - Coude
BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection



ROUBAIX **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** **NC**			Dossier : **NCA-24251514-diag** Branchement : **Brt n°6 (droite)** Opérateur : **Becuwe R**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**		Date d'inspection : **15 avril 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BU2 vers BAT**	Longueur inspectée : **7.10 m** Longueur mesurée : **7.10 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT BU2 VERS BAT



Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00 m/BU2	25		BDB - Remarque générale - Jonction boite de branchement/Canalisation-Début de l'inspection BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BU2 - Boite de branchement BDB - Remarque générale - Canalisation à droite	16
2.20 m/BU2	26	4	BAJA - Deboîtement (longitudinal) - Insuffisant BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 11h	16
6.81 m/BU2	27		BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h	16
7.10 m/BU2	28		BCC-A - Courbure du collecteur vers le haut - Coude BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection	16

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous une route**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐
Collecteur de raccordement :		
Position : **dans**		

ROUBAIX **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** **NC**			Dossier : **NCA-24251514-diag** Branchement : **Brt n°6 (droite)** Opérateur : **Becuwe R**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**		Date d'inspection : **15 avril 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BU2 vers BAT**	Longueur inspectée : **7.10 m** Longueur mesurée : **7.10 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **25**
	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :


BDB - Remarque générale - Jonction boite de branchement/Canalisation-Déb de l'inspection
BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BU2 - Boite de branchement
BDB - Remarque générale - Canalisation à droite



DISTANCE : **2.20 m**	PHOTO : **26**
GRAVITE : **4**	VIDEO : **00:00:20**

OBSERVATIONS :

BAJA - Deboîtement (longitudinal) - Insuffisant
BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 11h



DISTANCE : **6.81 m**	PHOTO : **27**
	VIDEO : **00:00:44**

OBSERVATIONS :


BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h



DISTANCE : **7.10 m**	PHOTO : **28**
	VIDEO : **00:00:49**


OBSERVATIONS :

BCC-A - Courbure du collecteur vers le haut - Coude
BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection



ROUBAIX **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** **NC**			Dossier : **NCA-24251514-diag** Branchement : **Brt n°7 (droite.1)** Opérateur : **Becuwe R**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **15 avril 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BU2 vers BAT**	Longueur inspectée : **3.64 m** Longueur mesurée : **3.64 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT BU2 VERS BAT



Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00 m/BU2	29		BDB - Remarque générale - Jonction boite de branchement/Canalisation-Début de l'inspection BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BU2 - Boite de branchement	18
2.78 m/BU2	30		AECA - Modification de la section transversale, forme circulaire - Diamètre 100mm	18
2.97 m/BU2	31		BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h	18
3.26 m/BU2	32		BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 12h	18
3.64 m/BU2	33		BCC-A - Courbure du collecteur vers le haut - Coude BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection	19

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous une route**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐
Collecteur de raccordement :		
Position : **dans**		

ROUBAIX **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** **NC**			Dossier : **NCA-24251514-diag** Branchement : **Brt n°7 (droite.1)** Opérateur : **Becuwe R**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **15 avril 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BU2 vers BAT**	Longueur inspectée : **3.64 m** Longueur mesurée : **3.64 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **29**
	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - Jonction boite de branchement/Canalisation-Déb de l'inspection
BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BU2 - Boite de branchement



DISTANCE : **2.78 m**	PHOTO : **30**
	VIDEO : **00:00:30**

OBSERVATIONS :

AECA - Modification de la section transversale, forme circulaire - Diamètre 100mm



DISTANCE : **2.97 m**	PHOTO : **31**
	VIDEO : **00:00:36**

OBSERVATIONS :

BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h



DISTANCE : **3.26 m**	PHOTO : **32**
	VIDEO : **00:00:42**

OBSERVATIONS :

BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 12h




	ROUBAIX **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** **NC**		Dossier : **NCA-24251514-diag** Branchement : **Brt n°7 (droite.1)** Opérateur : **Becuwe R**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **15 avril 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BU2 vers BAT**	Longueur inspectée : **3.64 m** Longueur mesurée : **3.64 m**

DISTANCE : **3.64 m**	PHOTO : **33**	
	VIDEO : **00:00:47**	
OBSERVATIONS : **BCC-A - Courbure du collecteur vers le haut - Coude** **BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection**		

ROUBAIX **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** **NC**			Dossier : **NCA-24251514-diag** Branchement : **Brt n°8** Opérateur : **Becuwe R**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **15 avril 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BU2 vers RU1**	Longueur inspectée : **2.59 m** Longueur mesurée : **2.59 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT BU2 VERS RU1



Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00 m/BU2	34		BDB - Remarque générale - Jonction boite de branchement/Canalisation-Début de l'inspection BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BU2 - Boite de branchement	21
2.59 m/BU2	35		BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud RU1 - Jonction/Canalisation/Regard BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection	21

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous une route**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐
Collecteur de raccordement :		
Position : **dans**		


ROUBAIX **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** **NC**			Dossier : **NCA-24251514-diag** Branchement : **Brt n°8** Opérateur : **Becuwe R**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **15 avril 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BU2 vers RU1**	Longueur inspectée : **2.59 m** Longueur mesurée : **2.59 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **34**	
	VIDEO : **00:00:00**	
OBSERVATIONS : **BDB - Remarque générale - Jonction boite de branchement/Canalisation-Déb de l'inspection** **BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BU2 - Boite de branchement**		

DISTANCE : **2.59 m**	PHOTO : **35**	
	VIDEO : **00:00:25**	
OBSERVATIONS : **BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud RU1 - Jonction/Canalisation/Regard** **BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection**		

ROUBAIX **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** **NC**			Dossier : **NCA-24251514-diag** Branchement : **Brt n°9 (gauche)** Opérateur : **Becuwe R**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**		Date d'inspection : **15 avril 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BU3 vers BAT**	Longueur inspectée : **0.75 m** Longueur mesurée : **0.75 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT BU3 VERS BAT



Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00 m/BU3	36		BDB - Remarque générale - Jonction boite de branchement/Canalisation-Début de l'inspection BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BU3 - Boite de branchement BDB - Remarque générale - Canalisation à gauche	23
0.75 m/BU3	37/38	3	BDDC - Niveau d'eaux troubles - Niveau 40% - Flache BCC-A - Courbure du collecteur vers le haut - Coude BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection	23


Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous une route**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐
Collecteur de raccordement :		
Position : **dans**		


	ROUBAIX **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** **NC**		Dossier : **NCA-24251514-diag** Branchement : **Brt n°9 (gauche)** Opérateur : **Becuwe R**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**		Date d'inspection : **15 avril 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BU3 vers BAT**	Longueur inspectée : **0.75 m** Longueur mesurée : **0.75 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **36**	
	VIDEO : **00:00:00**	
OBSERVATIONS : **BDB - Remarque générale - Jonction boite de branchement/Canalisation-Déb de l'inspection** **BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BU3 - Boite de branchement** **BDB - Remarque générale - Canalisation à gauche**		

DISTANCE : **0.75 m**	PHOTO : **37/38**	
GRAVITE : **3**	VIDEO : **00:00:14**	
OBSERVATIONS : **BDDC - Niveau d'eaux troubles - Niveau 40% - Flache** **BCC-A - Courbure du collecteur vers le haut - Coude** **BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection**		 

ROUBAIX **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** **NC**			Dossier : **NCA-24251514-diag** Branchement : **Brt n°10 (droite)** Opérateur : **Becuwe R**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**		Date d'inspection : **15 avril 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BU3 vers BAT**	Longueur inspectée : **0.96 m** Longueur mesurée : **0.96 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT BU3 VERS BAT




Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00 m/BU3	39		BDB - Remarque générale - Jonction boite de branchement/Canalisation-Début de l'inspection BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BU3 - Boite de branchement BDB - Remarque générale - Canalisation à droite	25
0.96 m/BU3	40		BCC-A - Courbure du collecteur vers le haut - Coude BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection	25

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous une route**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐
Collecteur de raccordement :		
Position : **dans**		


ROUBAIX **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** **NC**			Dossier : **NCA-24251514-diag** Branchement : **Brt n°10 (droite)** Opérateur : **Becuwe R**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**		Date d'inspection : **15 avril 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BU3 vers BAT**	Longueur inspectée : **0.96 m** Longueur mesurée : **0.96 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **39**	
	VIDEO : **00:00:00**	
OBSERVATIONS : **BDB - Remarque générale - Jonction boite de branchement/Canalisation-Déb de l'inspection** **BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BU3 - Boite de branchement** **BDB - Remarque générale - Canalisation à droite**		

DISTANCE : **0.96 m**	PHOTO : **40**	
	VIDEO : **00:00:19**	
OBSERVATIONS : **BCC-A - Courbure du collecteur vers le haut - Coude** **BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection**		

ROUBAIX **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** **NC**			Dossier : **NCA-24251514-diag** Branchement : **Brt n°11** Opérateur : **Becuwe R**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **125 mm**		Date d'inspection : **15 avril 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BU3 vers RU1**	Longueur inspectée : **4.22 m** Longueur mesurée : **4.22 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT BU3 VERS RU1



Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00 m/BU3	41		BDB - Remarque générale - Jonction boite de branchement/Canalisation-Début de l'inspection BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BU3 - Boite de branchement	27
0.38 m/BU3	42	4	BAJA - Deboîtement (longitudinal) - Emboitement insuffisant	27
4.22 m/BU3	43		BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud RU1 - Jonction/Canalisation/Regard BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection	27

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT


Surface : **sous une route**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐
Collecteur de raccordement :		
Position : **dans**		

ROUBAIX **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** **NC**			Dossier : **NCA-24251514-diag** Branchement : **Brt n°11** Opérateur : **Becuwe R**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **125 mm**		Date d'inspection : **15 avril 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BU3 vers RU1**	Longueur inspectée : **4.22 m** Longueur mesurée : **4.22 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **41**
	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - Jonction boite de branchement/Canalisation-Déb de l'inspection
BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BU3 - Boite de branchement



DISTANCE : **0.38 m**	PHOTO : **42**
GRAVITE : **4**	VIDEO : **00:00:11**

OBSERVATIONS :


BAJA - Deboîtement (longitudinal) - Emboitement insuffisant



DISTANCE : **4.22 m**	PHOTO : **43**
	VIDEO : **00:00:29**


OBSERVATIONS :

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud RU1 - Jonction/Canalisation/Regard
BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection



ROUBAIX **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** **NC**			Dossier : **NCA-24251514-diag** Branchement : **Brt n°12** Opérateur : **Becuwe R**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **125 mm**		Date d'inspection : **15 avril 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BE1 vers RU1**	Longueur inspectée : **1.92 m** Longueur mesurée : **1.92 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT BE1 VERS RU1



Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00 m/BE1	44		BDB - Remarque générale - Jonction boite de branchement/Canalisation-Début de l'inspection BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BE1 - Boite de branchement	29
1.63 m/BE1	45		BCCAB - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas - Coude	29
1.92 m/BE1	46		BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud RU1 - Jonction/Canalisation/Regard BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection	29

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous une route**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐
Collecteur de raccordement :		
Position : **dans**		

ROUBAIX **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** **NC**			Dossier : **NCA-24251514-diag** Branchement : **Brt n°12** Opérateur : **Becuwe R**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **125 mm**		Date d'inspection : **15 avril 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BE1 vers RU1**	Longueur inspectée : **1.92 m** Longueur mesurée : **1.92 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **44**
	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - Jonction boite de branchement/Canalisation-Déb de l'inspection
BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BE1 - Boite de branchement



DISTANCE : **1.63 m**	PHOTO : **45**
	VIDEO : **00:00:20**

OBSERVATIONS :


BCCAB - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas - Coude



DISTANCE : **1.92 m**	PHOTO : **46**
	VIDEO : **00:00:25**


OBSERVATIONS :

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud RU1 - Jonction/Canalisation/Regard
BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Diagnostic réseau existant** Commune : **ROUBAIX** Adresse : **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** Emplacement : **Sous une route** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : **NCA Geoloc** Maître d'ouvrage : **NC** Maître d'oeuvre : **NC** Entreprise de pose : **NC** Date de l'inspection : **15/04/2025**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 5** Référence du noeud de départ : **RU1** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : **RU6** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : **RU6 vers RU1** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Unitaire** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **7.10 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo : **NCA-24251514-diag** Réf. support photo : **NCA-24251514-diag**	Forme de la canalisation : **En arc** Diamètre ou hauteur : **800** Largeur : Matériau constitutif : **Maçonnerie (non appareillée)** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement : -
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure : **> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit : **Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai : **Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **RU1** Dimensions du regard : **600 x 600** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Echelons doubles** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration : **Non**	Référence du noeud : **RU6** Dimensions du regard : Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Echelons doubles** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration : **Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

SYNTHESE DU TRONÇON RU1 VERS RU6




Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00m / RU1	47		BDB - Remarque générale - Départ inspection axe du tampon	32
0.50m / RU1	48	3	BAE - Tout ou partie du mortier du briquetage ou de la maçonnerie est manquant à 12h	32
0.30m / RU1	49		BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud RU1 - Jonction/Regard/Canalisation	32
2.60m / RU1	50		BCCB- - Courbure du collecteur vers la droite	32
7.10m / RU1	51/52	3	BDCAA - Inspection abandonnée à cause d'une obstruction, inspection objective terminée avan d'avoir atteint le noeud d'arrivée BBCC - Dépôt de matériau dur ou compacté - Epaisseur du dépôt de 30%	33

Observations générales :

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **47**
	VIDEO : **00:00:01**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - Départ inspection axe du tampon



DISTANCE : **0.50 m**	PHOTO : **48**
GRAVITE : **3**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :


BAE - Tout ou partie du mortier du briquetage ou de la maçonnerie est manquant à 12h



DISTANCE : **0.30 m**	PHOTO : **49**
	VIDEO : **00:00:08**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud RU1 - Jonction/Regard/Canalisation



DISTANCE : **2.60 m**	PHOTO : **50**
	VIDEO : **00:00:23**

OBSERVATIONS :

BCCB- - Courbure du collecteur vers la droite




NCA INSPECTION	**ROUBAIX** **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** **NC**		Dossier : **NCA-24251514-diag** Tronçon : **Tronçon n° 5** Opérateur : **Becuwe R**
Usage du réseau : **Unitaire**	Dim.(Ø ou HxL) : **800 mm**	Sens de l'écoulement **RU6 vers RU1**	Date d'inspection : **15 avril 2025**
Matériau : **Maçonnerie (non**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **RU1 vers RU6**	Longueur inspectée : **7.10 m** Longueur mesurée : **7.10 m**


DISTANCE : **7.10 m**	PHOTO : **51/52**
GRAVITE : **3**	VIDEO : **00:02:48**

OBSERVATIONS :

BDCAA - Inspection abandonnée à cause d'une obstruction, inspection objective terminée avant d'avoir atteint le noeud d'arrivée
BBCC - Dépôt de matériau dur ou compacté - Epaisseur du dépôt de 30%

ABANDON INSPECTION






Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Diagnostic réseau existant** Commune : **ROUBAIX** Adresse : **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** Emplacement : **Sous une route** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : **NCA Geoloc** Maître d'ouvrage : **NC** Maître d'oeuvre : **NC** Entreprise de pose : **NC** Date de l'inspection : **15/04/2025**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 3** Référence du noeud de départ : **RU1** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : **RU5** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : **RU5 vers RU1** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Unitaire** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **11.30 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo : **NCA-24251514-diag** Réf. support photo : **NCA-24251514-diag**	Forme de la canalisation : **En arc** Diamètre ou hauteur : **800** Largeur : Matériau constitutif : **Maçonnerie (non appareillée)** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement : -
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure : **> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit : **Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai : **Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **RU1** Dimensions du regard : **600 x 600** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Echelons doubles** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration : **Non**	Référence du noeud : **RU5** Dimensions du regard : **600 x 600** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Echelons doubles** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration : **Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

ROUBAIX **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** **NC**			Dossier : **NCA-24251514-diag** Tronçon : **Tronçon n° 3** Opérateur : **Becuwe R**
Usage du réseau : **Unitaire**	Dim.(Ø ou HxL) : **800 mm**	Sens de l'écoulement **RU5 vers RU1**	Date d'inspection : **15 avril 2025**
Matériau : **Maçonnerie (non**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **RU1 vers RU5**	Longueur inspectée : **11.30 m** Longueur mesurée : **11.30 m**

SYNTHESE DU TRONÇON RU1 VERS RU5




Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00m / RU1	53		BDB - Remarque générale - Départ inspection axe du tampon	36
0.30m / RU1	54		BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud RU1 - Jonction/Regard/Canalisation	36
4.30m / RU1	55/56/57		BCAGA - Raccordement de type non connu - Ouvert à 10h BCAEA - Raccordement par piquage direct buriné - Ouvert à 2h	36
5.60m / RU1	58/59		BCAGA - Raccordement de type non connu - Ouvert à 2h	37
7.20m / RU1	60/61		BCAGA - Raccordement de type non connu - Ouvert à 10h	37
8.30m / RU1	62		BCCB- - Courbure du collecteur vers la droite	38
9.60m / RU1	63/64		BCAEA - Raccordement par piquage direct buriné - Ouvert à 10h	38
11.30m / RU1	65/66		BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud RU5 - Jonction/Canalisation/Regard BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection	39

Observations générales :

NCA INSPECTION	**ROUBAIX** **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** **NC**		Dossier : **NCA-24251514-diag** Tronçon : **Tronçon n° 3** Opérateur : **Becuwe R**
Usage du réseau : **Unitaire**	Dim.(Ø ou HxL) : **800 mm**	Sens de l'écoulement **RU5 vers RU1**	Date d'inspection : **15 avril 2025**
Matériau : **Maçonnerie (non**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **RU1 vers RU5**	Longueur inspectée : **11.30 m** Longueur mesurée : **11.30 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **53**
	VIDEO : **00:00:01**

OBSERVATIONS :
BDB - Remarque générale - Départ inspection axe du tampon



DISTANCE : **0.30 m**	PHOTO : **54**
	VIDEO : **00:01:13**

OBSERVATIONS :
BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud RU1 - Jonction/Regard/Canalisation



DISTANCE : **4.30 m**	PHOTO : **55/56/57**
	VIDEO : **00:01:51**

OBSERVATIONS :
BCAGA - Raccordement de type non connu - Ouvert à 10h
BCAEA - Raccordement par piquage direct buriné - Ouvert à 2h







ROUBAIX **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** **NC**			Dossier : **NCA-24251514-diag** Tronçon : **Tronçon n° 3** Opérateur : **Becuwe R**
Usage du réseau : **Unitaire**	Dim.(Ø ou HxL) : **800 mm**	Sens de l'écoulement **RU5 vers RU1**	Date d'inspection : **15 avril 2025**
Matériau : **Maçonnerie (non**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **RU1 vers RU5**	Longueur inspectée : **11.30 m** Longueur mesurée : **11.30 m**

DISTANCE : **5.60 m**	PHOTO : **58/59**
	VIDEO : **00:02:41**


OBSERVATIONS :
BCAGA - Raccordement de type non connu - Ouvert à 2h





DISTANCE : **7.20 m**	PHOTO : **60/61**
	VIDEO : **00:03:03**

OBSERVATIONS :
BCAGA - Raccordement de type non connu - Ouvert à 10h





	ROUBAIX **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** **NC**		Dossier : **NCA-24251514-diag** Tronçon : **Tronçon n° 3** Opérateur : **Becuwe R**
Usage du réseau : **Unitaire**	Dim.(Ø ou HxL) : **800 mm**	Sens de l'écoulement **RU5 vers RU1**	Date d'inspection : **15 avril 2025**
Matériau : **Maçonnerie (non**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **RU1 vers RU5**	Longueur inspectée : **11.30 m** Longueur mesurée : **11.30 m**

DISTANCE : **8.30 m**	PHOTO : **62**
	VIDEO : **00:03:27**

OBSERVATIONS :
BCCB- - Courbure du collecteur vers la droite



DISTANCE : **9.60 m**	PHOTO : **63/64**
	VIDEO : **00:03:47**

OBSERVATIONS :
BCAEA - Raccordement par piquage direct buriné - Ouvert à 10h





	ROUBAIX **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** **NC**		Dossier : **NCA-24251514-diag** Tronçon : **Tronçon n° 3** Opérateur : **Becuwe R**
Usage du réseau : **Unitaire**	Dim.(Ø ou HxL) : **800 mm**	Sens de l'écoulement **RU5 vers RU1**	Date d'inspection : **15 avril 2025**
Matériau : **Maçonnerie (non**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **RU1 vers RU5**	Longueur inspectée : **11.30 m** Longueur mesurée : **11.30 m**

DISTANCE : **11.30 m**	PHOTO : **65/66**
	VIDEO : **00:05:06**

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud RU5 - Jonction/Canalisation/Regard
BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection






Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Diagnostic réseau existant** Commune : **ROUBAIX** Adresse : **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** Emplacement : **Sous une route** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : **NCA Geoloc** Maître d'ouvrage : **NC** Maître d'oeuvre : **NC** Entreprise de pose : **NC** Date de l'inspection : **15/04/2025**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 6** Référence du noeud de départ : **RU5** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : **RU7** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : **RU7 vers RU5** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Unitaire** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **1.40 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo : **NCA-24251514-diag** Réf. support photo : **NCA-24251514-diag**	Forme de la canalisation : **En arc** Diamètre ou hauteur : **600** Largeur : Matériau constitutif : **Maçonnerie (non appareillée)** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement : -
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure : **> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit : **Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai : **Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **RU5** Dimensions du regard : **600 x 600** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Echelons doubles** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration : **Non**	Référence du noeud : **RU7** Dimensions du regard : Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Echelons doubles** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration : **Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

ROUBAIX **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** **NC**			Dossier : **NCA-24251514-diag** Tronçon : **Tronçon n° 6** Opérateur : **Becuwe R**
Usage du réseau : **Unitaire**	Dim.(Ø ou HxL) : **600 mm**	Sens de l'écoulement **RU7 vers RU5**	Date d'inspection : **15 avril 2025**
Matériau : **Maçonnerie (non**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **RU5 vers RU7**	Longueur inspectée : **1.40 m** Longueur mesurée : **1.40 m**

SYNTHESE DU TRONÇON RU5 VERS RU7



Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00m / RU5	67		BDB - Remarque générale - Départ inspection axe du tampon	42
0.30m / RU5	68		BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud RU5 - Jonction/Regard/Canalisation	42
1.40m / RU5	69/70	3	BCCA- - Courbure du collecteur vers la gauche BDCAA - Inspection abandonnée à cause d'une obstruction, inspection objective terminée avan d'avoir atteint le noeud d'arrivée - Reprise dans le sens inverse n'est pas réalisable BBEG - Conduites externes ou cables insérés dans la canalisation à 2h BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection	42

Observations générales :

NCA INSPECTION	**ROUBAIX** **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** **NC**		Dossier : **NCA-24251514-diag** Tronçon : **Tronçon n° 6** Opérateur : **Becuwe R**
Usage du réseau : **Unitaire**	Dim.(Ø ou HxL) : **600 mm**	Sens de l'écoulement **RU7 vers RU5**	Date d'inspection : **15 avril 2025**
Matériau : **Maçonnerie (non**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **RU5 vers RU7**	Longueur inspectée : **1.40 m** Longueur mesurée : **1.40 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **67**
	VIDEO : **00:00:01**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - Départ inspection axe du tampon



DISTANCE : **0.30 m**	PHOTO : **68**
	VIDEO : **00:00:42**

OBSERVATIONS :


BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud RU5 - Jonction/Regard/Canalisation



DISTANCE : **1.40 m**	PHOTO : **69/70**
GRAVITE : **3**	VIDEO : **00:01:12**

OBSERVATIONS :

BCCA- - Courbure du collecteur vers la gauche
BDCAA - Inspection abandonnée à cause d'une obstruction, inspection objective terminée avant d'avoir atteint le noeud d'arrivée - Reprise dans le s inverse n'est pas réalisable
BBEG - Conduites externes ou cables insérés dans la canalisation à 2h
BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection






ABANDON INSPECTION

Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Diagnostic réseau existant** Commune : **ROUBAIX** Adresse : **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** Emplacement : **Sous une route** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : **NCA Geoloc** Maître d'ouvrage : **NC** Maître d'oeuvre : **NC** Entreprise de pose : **NC** Date de l'inspection : **15/04/2025**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 4** Référence du noeud de départ : **RU5** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : **RU3** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : **RU3 vers RU5** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Unitaire** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **7.00 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo : **NCA-24251514-diag** Réf. support photo : **NCA-24251514-diag**	Forme de la canalisation : **En arc** Diamètre ou hauteur : **800** Largeur : Matériau constitutif : **Maçonnerie (non appareillée)** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement : -
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure : **> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit : **Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai : **Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **RU5** Dimensions du regard : **600 x 600** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Echelons doubles** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration : **Non**	Référence du noeud : **RU3** Dimensions du regard : Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Echelons doubles** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration : **Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

ROUBAIX **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** **NC**			Dossier : **NCA-24251514-diag** Tronçon : **Tronçon n° 4** Opérateur : **Becuwe R**
Usage du réseau : **Unitaire**	Dim.(Ø ou HxL) : **800 mm**	Sens de l'écoulement **RU3 vers RU5**	Date d'inspection : **15 avril 2025**
Matériau : **Maçonnerie (non**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **RU5 vers RU3**	Longueur inspectée : **7.00 m** Longueur mesurée : **7.00 m**

SYNTHESE DU TRONÇON RU5 VERS RU3



Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00m / RU5	71		BDB - Remarque générale - Départ inspection axe du tampon	45
0.30m / RU5	72		BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud RU5 - Jonction/Regard/Canalisation	45
2.20m / RU5	73		BCCB- - Courbure du collecteur vers la droite	45
5.00m / RU5	74		BCCA- - Courbure du collecteur vers la gauche	45
5.70m / RU5	75/76		BCAEA - Raccordement par piquage direct buriné - Ouvert à 2h	46
6.10m / RU5	77/78		BCAEA - Raccordement par piquage direct buriné - Ouvert à 2h	46
7.00m / RU5	79		BDCZA - Inspection abandonnée, inspection objective avant d'avoir atteint le noeud d'arrivée - Courbure trop importante BDB - Remarque générale - Reprise dans le sens inverse n'est pas réalisable BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection	47

Observations générales :

ROUBAIX **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** **NC**			Dossier : **NCA-24251514-diag** Tronçon : **Tronçon n° 4** Opérateur : **Becuwe R**
Usage du réseau : **Unitaire**	Dim.(Ø ou HxL) : **800 mm**	Sens de l'écoulement **RU3 vers RU5**	Date d'inspection : **15 avril 2025**
Matériau : **Maçonnerie (non**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **RU5 vers RU3**	Longueur inspectée : **7.00 m** Longueur mesurée : **7.00 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **71**
	VIDEO : **00:00:01**

OBSERVATIONS :
BDB - Remarque générale - Départ inspection axe du tampon



DISTANCE : **0.30 m**	PHOTO : **72**
	VIDEO : **00:00:07**

OBSERVATIONS :
BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud RU5 - Jonction/Regard/Canalisation



DISTANCE : **2.20 m**	PHOTO : **73**
	VIDEO : **00:00:27**

OBSERVATIONS :
BCCB- - Courbure du collecteur vers la droite




DISTANCE : **5.00 m**	PHOTO : **74**
	VIDEO : **00:01:20**

OBSERVATIONS :
BCCA- - Courbure du collecteur vers la gauche




DISTANCE : **5.70 m**	PHOTO : **75/76**
	VIDEO : **00:01:58**

OBSERVATIONS :
BCAEA - Raccordement par piquage direct buriné - Ouvert à 2h



DISTANCE : **6.10 m**	PHOTO : **77/78**
	VIDEO : **00:02:44**

OBSERVATIONS :
BCAEA - Raccordement par piquage direct buriné - Ouvert à 2h



	ROUBAIX **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** **NC**		Dossier : **NCA-24251514-diag** Tronçon : **Tronçon n° 4** Opérateur : **Becuwe R**
Usage du réseau : **Unitaire**	Dim.(Ø ou HxL) : **800 mm**	Sens de l'écoulement **RU3 vers RU5**	Date d'inspection : **15 avril 2025**
Matériau : **Maçonnerie (non**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **RU5 vers RU3**	Longueur inspectée : **7.00 m** Longueur mesurée : **7.00 m**

DISTANCE : **7.00 m**	PHOTO : **79**
	VIDEO : **00:05:53**

OBSERVATIONS :


BDCZA - Inspection abandonnée, inspection objective avant d'avoir atteint le noeud d'arrivée - Courbure trop importante
BDB - Remarque générale - Reprise dans le sens inverse n'est pas réalisable
BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection

ABANDON INSPECTION



ROUBAIX **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** **NC**			Dossier : **NCA-24251514-diag** Branchement : **Brt n°13** Opérateur : **Becuwe R**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**		Date d'inspection : **15 avril 2025**
Matériau : **Type non identifié de fe**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BP1 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **1.44 m** Longueur mesurée : **1.44 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT BP1 VERS Collecteur



Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00 m/BP1	80/81	4	BDB - Remarque générale - Jonction boite de branchement/Canalisation-Début de l'inspection BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BP1 - Boite de branchement BBBC - Encrassement de la paroi de la canalisation - Réduction de la section de 10%	49
1.05 m/BP1	82		BAJC - Déviation angulaire - Vers le bas	49
1.44 m/BP1	83		BCAEA - Raccordement par piquage direct buriné - Ouvert - Collecteur BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection	49

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous une route**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Collecteur de raccordement : **RU5 - RU3**


Position : **dans RU5 - RU3**

ROUBAIX **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** **NC**			Dossier : **NCA-24251514-diag** Branchement : **Brt n°13** Opérateur : **Becuwe R**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**		Date d'inspection : **15 avril 2025**
Matériau : **Type non identifié de fe**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BP1 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **1.44 m** Longueur mesurée : **1.44 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **80/81**
GRAVITE : **4**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - Jonction boite de branchement/Canalisation-Déb de l'inspection
BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BP1 - Boite de branchement
BBBC - Encrassement de la paroi de la canalisation - Réduction de la section 10%






DISTANCE : **1.05 m**	PHOTO : **82**
	VIDEO : **00:00:34**

OBSERVATIONS :

BAJC - Déviation angulaire - Vers le bas



DISTANCE : **1.44 m**	PHOTO : **83**
	VIDEO : **00:00:42**

OBSERVATIONS :


BCAEA - Raccordement par piquage direct buriné - Ouvert - Collecteur
BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Diagnostic réseau existant** Commune : **ROUBAIX** Adresse : **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** Emplacement : **Sous une route** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : **NCA Geoloc** Maître d'ouvrage : **NC** Maître d'oeuvre : **NC** Entreprise de pose : **NC** Date de l'inspection : **15/04/2025**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 1** Référence du noeud de départ : **RU2** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : **RU3** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : **RU2 vers RU3** Sens d'inspection : **Vers l'aval** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Unitaire** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **20.40 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo : **NCA-24251514-diag** Réf. support photo : **NCA-24251514-diag**	Forme de la canalisation : **En arc** Diamètre ou hauteur : **800** Largeur : Matériau constitutif : **Béton** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure : **> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit : **Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai : **Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **RU2** Dimensions du regard : **600 x 500** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Echelons doubles** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration : **Non**	Référence du noeud : **RU3** Dimensions du regard : Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Echelons doubles** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration : **Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

ROUBAIX **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** **NC**			Dossier : **NCA-24251514-diag** Tronçon : **Tronçon n° 1** Opérateur : **Becuwe R**
Usage du réseau : **Unitaire**	Dim.(Ø ou HxL) : **800 mm**	Sens de l'écoulement **RU2 vers RU3**	Date d'inspection : **15 avril 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **RU2 vers RU3**	Longueur inspectée : **20.40 m** Longueur mesurée : **20.40 m**

SYNTHESE DU TRONÇON RU2 VERS RU3



Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00m / RU2	84		BDB - Remarque générale - Départ inspection axe du tampon	52
0.30m / RU2	85		BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud RU2 - Jonction/Regard/Canalisation	52
2.40m / RU2	86/87/88		BCAEA - Raccordement par piquage direct buriné - Ouvert à 3h BDB - Remarque générale - Regard borgne	52
5.20m / RU2	89/90/91		BCAEA - Raccordement par piquage direct buriné - Ouvert à 3h BCAEA - Raccordement par piquage direct buriné - Ouvert à 9h	53
8.80m / RU2	92/93		BCAEA - Raccordement par piquage direct buriné - Ouvert à 3h	53
9.70m / RU2	94/95		BDB - Remarque générale - Regard borgne	54
15.00m / RU2	96/97		BDB - Remarque générale - Regard borgne	54
17.10m / RU2	98/99	3	BADBA - Briquetage ou élément de maçonnerie avec pièces manquantes et autre couche visibl 12h	55
20.40m / RU2	100/101		BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud RU3 - Jonction/Canalisation/Regard BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection	55

Observations générales :

ROUBAIX **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** **NC**			Dossier : **NCA-24251514-diag** Tronçon : **Tronçon n° 1** Opérateur : **Becuwe R**
Usage du réseau : **Unitaire**	Dim.(Ø ou HxL) : **800 mm**	Sens de l'écoulement **RU2 vers RU3**	Date d'inspection : **15 avril 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **RU2 vers RU3**	Longueur inspectée : **20.40 m** Longueur mesurée : **20.40 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **84**
	VIDEO : **00:00:01**

OBSERVATIONS :
BDB - Remarque générale - Départ inspection axe du tampon




DISTANCE : **0.30 m**	PHOTO : **85**
	VIDEO : **00:00:21**

OBSERVATIONS :
BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud RU2 - Jonction/Regard/Canalisation



DISTANCE : **2.40 m**	PHOTO : **86/87/88**
	VIDEO : **00:01:15**

OBSERVATIONS :
BCAEA - Raccordement par piquage direct buriné - Ouvert à 3h
BDB - Remarque générale - Regard borgne







DISTANCE : **5.20 m**	PHOTO : **89/90/91**
	VIDEO : **00:02:02**

OBSERVATIONS :

BCAEA - Raccordement par piquage direct buriné - Ouvert à 3h
BCAEA - Raccordement par piquage direct buriné - Ouvert à 9h







DISTANCE : **8.80 m**	PHOTO : **92/93**
	VIDEO : **00:02:35**

OBSERVATIONS :


BCAEA - Raccordement par piquage direct buriné - Ouvert à 3h





DISTANCE : **9.70 m**	PHOTO : **94/95**
	VIDEO : **00:02:54**

OBSERVATIONS :
BDB - Remarque générale - Regard borgne





DISTANCE : **15.00 m**	PHOTO : **96/97**
	VIDEO : **00:03:25**

OBSERVATIONS :
BDB - Remarque générale - Regard borgne





NCA INSPECTION	**ROUBAIX** **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** **NC**		Dossier : **NCA-24251514-diag** Tronçon : **Tronçon n° 1** Opérateur : **Becuwe R**
Usage du réseau : **Unitaire**	Dim.(Ø ou HxL) : **800 mm**	Sens de l'écoulement **RU2 vers RU3**	Date d'inspection : **15 avril 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **RU2 vers RU3**	Longueur inspectée : **20.40 m** Longueur mesurée : **20.40 m**

DISTANCE : **17.10 m**	PHOTO : **98/99**
GRAVITE : **3**	VIDEO : **00:03:47**

OBSERVATIONS :

BADBA - Briquetage ou élément de maçonnerie avec pièces manquantes et autre couche visible à 12h





DISTANCE : **20.40 m**	PHOTO : **100/101**
	VIDEO : **00:04:59**

OBSERVATIONS :


BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud RU3 - Jonction/Canalisation/Regard
BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection





ROUBAIX **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** **NC**			Dossier : **NCA-24251514-diag** Branchement : **Brt n°14** Opérateur : **Becuwe R**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**		Date d'inspection : **15 avril 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BE3 vers RU2**	Longueur inspectée : **4.89 m** Longueur mesurée : **4.89 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT BE3 VERS RU2



Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00 m/BE3	102		BDB - Remarque générale - Jonction boite de branchement/Canalisation-Début de l'inspection BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BE3 - Boite de branchement	57
4.89 m/BE3	103	3	BBCC - Dépôt de matériau dur ou compacté - Epaisseur du dépôt de 40% - Empechant la progression de la caméra BDCAA - Inspection abandonnée à cause d'une obstruction, inspection objective terminée avan d'avoir atteint le noeud d'arrivée - Reprise dans le sens inverse BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection	57

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous une route**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐
Collecteur de raccordement :		
Position : **dans**		

	ROUBAIX **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** **NC**		Dossier : **NCA-24251514-diag** Branchement : **Brt n°14** Opérateur : **Becuwe R**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**		Date d'inspection : **15 avril 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BE3 vers RU2**	Longueur inspectée : **4.89 m** Longueur mesurée : **4.89 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **102**
	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - Jonction boite de branchement/Canalisation-Déb de l'inspection
BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BE3 - Boite de branchement




DISTANCE : **4.89 m**	PHOTO : **103**
GRAVITE : **3**	VIDEO : **00:03:54**

OBSERVATIONS :


BBCC - Dépôt de matériau dur ou compacté - Epaisseur du dépôt de 40% - Empechant la progression de la caméra
BDCAA - Inspection abandonnée à cause d'une obstruction, inspection objective terminée avant d'avoir atteint le noeud d'arrivée - Reprise dans le s inverse
BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection

ABANDON INSPECTION



ROUBAIX **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** **NC**			Dossier : **NCA-24251514-diag** Branchement : **Brt n°14.1** Opérateur : **Becuwe R**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**		Date d'inspection : **15 avril 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **RU2 vers BE3**	Longueur inspectée : **0.57 m** Longueur mesurée : **0.57 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT RU2 VERS BE3



Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00 m/RU2	104	3	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud RU2 - Jonction/Regard/Canalisation BABCC - Fissure complexe ouverte	59
0.20 m/RU2	105	3	BACA - Rupture BAJB - Décentrage (radial)	59
0.57 m/RU2	106		BDCAC - Inspection abandonnée à cause d'une obstruction, inspection de la conduite totale terminée suite à une inspection partielle précédente - Fin de l'inspection	59

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous une route**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐
Collecteur de raccordement :		
Position : **dans**		

	ROUBAIX **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** **NC**		Dossier : **NCA-24251514-diag** Branchement : **Brt n°14.1** Opérateur : **Becuwe R**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**		Date d'inspection : **15 avril 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **RU2 vers BE3**	Longueur inspectée : **0.57 m** Longueur mesurée : **0.57 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **104**
GRAVITE : **3**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud RU2 - Jonction/Regard/Canalisation
BABCC - Fissure complexe ouverte



DISTANCE : **0.20 m**	PHOTO : **105**
GRAVITE : **3**	VIDEO : **00:00:06**

OBSERVATIONS :

BACA - Rupture
BAJB - Décentrage (radial)



DISTANCE : **0.57 m**	PHOTO : **106**
	VIDEO : **00:00:22**

OBSERVATIONS :

BDCAC - Inspection abandonnée à cause d'une obstruction, inspection de la conduite totale terminée suite à une inspection partielle précédente - Fin de l'inspection


ABANDON INSPECTION



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Diagnostic réseau existant** Commune : **ROUBAIX** Adresse : **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** Emplacement : **Sous une route** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : **NCA Geoloc** Maître d'ouvrage : **NC** Maître d'oeuvre : **NC** Entreprise de pose : **NC** Date de l'inspection : **15/04/2025**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 2** Référence du noeud de départ : **RU2** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : **RU4** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : **RU4 vers RU2** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Unitaire** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **2.10 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo : **NCA-24251514-diag** Réf. support photo : **NCA-24251514-diag**	Forme de la canalisation : **En arc** Diamètre ou hauteur : **800** Largeur : Matériau constitutif : **Béton** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure : **> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit : **Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai : **Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **RU2** Dimensions du regard : **600 x 500** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Echelons doubles** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration : **Non**	Référence du noeud : **RU4** Dimensions du regard : Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Echelons doubles** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration : **Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

ROUBAIX **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** **NC**			Dossier : **NCA-24251514-diag** Tronçon : **Tronçon n° 2** Opérateur : **Becuwe R**
Usage du réseau : **Unitaire**	Dim.(Ø ou HxL) : **800 mm**	Sens de l'écoulement **RU4 vers RU2**	Date d'inspection : **15 avril 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **RU2 vers RU4**	Longueur inspectée : **2.10 m** Longueur mesurée : **2.10 m**

SYNTHESE DU TRONÇON RU2 VERS RU4



Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00m / RU2	107		BDB - Remarque générale - Départ inspection axe du tampon	62
0.30m / RU2	108		BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud RU2 - Jonction/Regard/Canalisation	62
1.00m / RU2	109/110	3	BADBA - Briquetage ou élément de maçonnerie avec pièces manquantes et autre couche visibl 12h BALZ - Réparation défectueuse : autre - Tole en ferraille	62
2.10m / RU2	111/112/113		BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud RU4 - Jonction/Canalisation/Regard BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection	63

Observations générales :

ROUBAIX **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** **NC**			Dossier : **NCA-24251514-diag** Tronçon : **Tronçon n° 2** Opérateur : **Becuwe R**
Usage du réseau : **Unitaire**	Dim.(Ø ou HxL) : **800 mm**	Sens de l'écoulement **RU4 vers RU2**	Date d'inspection : **15 avril 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **RU2 vers RU4**	Longueur inspectée : **2.10 m** Longueur mesurée : **2.10 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **107**
	VIDEO : **00:00:01**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - Départ inspection axe du tampon



DISTANCE : **0.30 m**	PHOTO : **108**
	VIDEO : **00:00:10**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud RU2 - Jonction/Regard/Canalisation



DISTANCE : **1.00 m**	PHOTO : **109/110**
GRAVITE : **3**	VIDEO : **00:01:11**

OBSERVATIONS :

BADBA - Briquetage ou élément de maçonnerie avec pièces manquantes et autre couche visible à 12h
BALZ - Réparation défectueuse : autre - Tole en ferraille





ROUBAIX **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** **NC**			Dossier : **NCA-24251514-diag** Tronçon : **Tronçon n° 2** Opérateur : **Becuwe R**
Usage du réseau : **Unitaire**	Dim.(Ø ou HxL) : **800 mm**	Sens de l'écoulement **RU4 vers RU2**	Date d'inspection : **15 avril 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **RU2 vers RU4**	Longueur inspectée : **2.10 m** Longueur mesurée : **2.10 m**

DISTANCE : **2.10 m**	PHOTO : **111/112/113**
	VIDEO : **00:01:55**

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud RU4 - Jonction/Canalisation/Regard
BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection








ROUBAIX **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** **NC**			Dossier : **NCA-24251514-diag** Branchement : **Brt n°15** Opérateur : **Becuwe R**
Usage du réseau : **Unitaire**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **15 avril 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BU4 vers BAT**	Longueur inspectée : **9.89 m** Longueur mesurée : **9.89 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT BU4 VERS BAT



Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00 m/BU4	114		BDB - Remarque générale - Jonction boite de branchement/Canalisation-Début de l'inspection BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BU4 - Boite de branchement	65
8.83 m/BU4	115		BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h	65
9.41 m/BU4	116		BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h	65
9.60 m/BU4	117		BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 2h	65
9.89 m/BU4	118		BCCBA - Courbure du collecteur vers la droite et vers le haut - Coude BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection	66

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous une route**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐
Collecteur de raccordement :		
Position : **dans**		

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **114**
	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :


BDB - Remarque générale - Jonction boite de branchement/Canalisation-Déb de l'inspection
BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BU4 - Boite de branchement



DISTANCE : **8.83 m**	PHOTO : **115**
	VIDEO : **00:00:37**

OBSERVATIONS :

BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h



DISTANCE : **9.41 m**	PHOTO : **116**
	VIDEO : **00:00:43**

OBSERVATIONS :

BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h



DISTANCE : **9.60 m**	PHOTO : **117**
	VIDEO : **00:00:52**

OBSERVATIONS :

BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 2h




	ROUBAIX **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** **NC**		Dossier : **NCA-24251514-diag** Branchement : **Brt n°15** Opérateur : **Becuwe R**
Usage du réseau : **Unitaire**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **15 avril 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BU4 vers BAT**	Longueur inspectée : **9.89 m** Longueur mesurée : **9.89 m**

DISTANCE : **9.89 m**	PHOTO : **118**	
	VIDEO : **00:00:58**	
OBSERVATIONS : **BCCBA - Courbure du collecteur vers la droite et vers le haut - Coude** **BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection**		

ROUBAIX **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** **NC**			Dossier : **NCA-24251514-diag** Branchement : **Brt n°16** Opérateur : **Becuwe R**
Usage du réseau : **Unitaire**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **15 avril 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BU4 vers RU8**	Longueur inspectée : **7.39 m** Longueur mesurée : **7.39 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT BU4 VERS RU8



Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00 m/BU4	119/120		BDB - Remarque générale - Jonction boite de branchement/Canalisation-Début de l'inspection BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BU4 - Boite de branchement	68
7.39 m/BU4	121		BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud RU8 - Jonction/Canalisation/Regard BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection	68

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous une route**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐
Collecteur de raccordement :		
Position : **dans**		

ROUBAIX **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** **NC**			Dossier : **NCA-24251514-diag** Branchement : **Brt n°16** Opérateur : **Becuwe R**
Usage du réseau : **Unitaire**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **15 avril 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BU4 vers RU8**	Longueur inspectée : **7.39 m** Longueur mesurée : **7.39 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **119/120**
	VIDEO : **00:00:01**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - Jonction boite de branchement/Canalisation-Déb de l'inspection
BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BU4 - Boite de branchement





DISTANCE : **7.39 m**	PHOTO : **121**
	VIDEO : **00:00:31**

OBSERVATIONS :


BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud RU8 - Jonction/Canalisation/Regard
BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Diagnostic réseau existant** Commune : **ROUBAIX** Adresse : **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** Emplacement : **Sous une route** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : **NCA Geoloc** Maître d'ouvrage : **NC** Maître d'oeuvre : **NC** Entreprise de pose : **NC** Date de l'inspection : **15/04/2025**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 7** Référence du noeud de départ : **RP1** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : **Gauche** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : **Gauche vers RP1** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Unitaire** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **4.00 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo : **NCA-24251514-diag** Réf. support photo : **NCA-24251514-diag**	Forme de la canalisation : **En arc** Diamètre ou hauteur : **400** Largeur : Matériau constitutif : **Béton** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure : **> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit : **Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai : **Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **RP1** Dimensions du regard : **1000 x 1000** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Echelons doubles** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration : **Non**	Référence du noeud : **Gauche** Dimensions du regard : Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Echelons doubles** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration : **Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

ROUBAIX **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** **NC**			Dossier : **NCA-24251514-diag** Tronçon : **Tronçon n° 7** Opérateur : **Becuwe R**
Usage du réseau : **Unitaire**	Dim.(Ø ou HxL) : **400 mm**	Sens de l'écoulement **Gauche vers RP1**	Date d'inspection : **15 avril 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **RP1 vers Gauche**	Longueur inspectée : **4.00 m** Longueur mesurée : **4.00 m**

SYNTHESE DU TRONÇON RP1 VERS Gauche



Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00m / RP1	122		BDB - Remarque générale - Départ inspection axe du tampon	71
0.50m / RP1	123		BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud RP1 - Jonction/Regard/Canalisation BCCA- - Courbure du collecteur vers la gauche	71
2.10m / RP1	124/125	3	BBEG - Conduites externes ou cables insérés dans la canalisation	71
4.00m / RP1	126/127	3	BBCA - Dépôt de matériau fin - Epaisseur du dépôt de 30% - Curage non réalisable BDB - Remarque générale - Risque trop important de détériorer la maçonnerie et la conduite BDCAA - Inspection abandonnée à cause d'une obstruction, inspection objective terminée avan d'avoir atteint le noeud d'arrivée - Reprise dans le sens inverse n'est pas réalisable BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection	72

Observations générales :

ROUBAIX **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** **NC**			Dossier : **NCA-24251514-diag** Tronçon : **Tronçon n° 7** Opérateur : **Becuwe R**
Usage du réseau : **Unitaire**	Dim.(Ø ou HxL) : **400 mm**	Sens de l'écoulement **Gauche vers RP1**	Date d'inspection : **15 avril 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **RP1 vers Gauche**	Longueur inspectée : **4.00 m** Longueur mesurée : **4.00 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **122**
	VIDEO : **00:00:03**

OBSERVATIONS :
BDB - Remarque générale - Départ inspection axe du tampon



DISTANCE : **0.50 m**	PHOTO : **123**
	VIDEO : **00:00:24**

OBSERVATIONS :
BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud RP1 - Jonction/Regard/Canalisation
BCCA- - Courbure du collecteur vers la gauche



DISTANCE : **2.10 m**	PHOTO : **124/125**
GRAVITE : **3**	VIDEO : **00:02:37**

OBSERVATIONS :
BBEG - Conduites externes ou cables insérés dans la canalisation






ROUBAIX **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** **NC**			Dossier : **NCA-24251514-diag** Tronçon : **Tronçon n° 7** Opérateur : **Becuwe R**
Usage du réseau : **Unitaire**	Dim.(Ø ou HxL) : **400 mm**	Sens de l'écoulement **Gauche vers RP1**	Date d'inspection : **15 avril 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **RP1 vers Gauche**	Longueur inspectée : **4.00 m** Longueur mesurée : **4.00 m**

DISTANCE : **4.00 m**	PHOTO : **126/127**
GRAVITE : **3**	VIDEO : **00:08:11**

OBSERVATIONS :

BBCA - Dépôt de matériau fin - Epaisseur du dépôt de 30% - Curage non réalisable
BDB - Remarque générale - Risque trop important de détériorer la maçonnei et la conduite
BDCAA - Inspection abandonnée à cause d'une obstruction, inspection objective terminée avant d'avoir atteint le noeud d'arrivée - Reprise dans le s inverse n'est pas réalisable
BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection


ABANDON INSPECTION



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Diagnostic réseau existant** Commune : **ROUBAIX** Adresse : **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** Emplacement : **Sous une route** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : **NCA Geoloc** Maître d'ouvrage : **NC** Maître d'oeuvre : **NC** Entreprise de pose : **NC** Date de l'inspection : **15/04/2025**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 8** Référence du noeud de départ : **RP1** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : **Droite** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : **Droite vers RP1** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Unitaire** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **3.00 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo : **NCA-24251514-diag** Réf. support photo : **NCA-24251514-diag**	Forme de la canalisation : **En arc** Diamètre ou hauteur : **400** Largeur : Matériau constitutif : **Béton** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement : -
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure : **> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit : **Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai : **Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **RP1** Dimensions du regard : **1000 x 1000** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Echelons doubles** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration : **Non**	Référence du noeud : **Droite** Dimensions du regard : Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Echelons doubles** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration : **Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

ROUBAIX **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** **NC**			Dossier : **NCA-24251514-diag** Tronçon : **Tronçon n° 8** Opérateur : **Becuwe R**
Usage du réseau : **Unitaire**	Dim.(Ø ou HxL) : **400 mm**	Sens de l'écoulement **Droite vers RP1**	Date d'inspection : **15 avril 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **RP1 vers Droite**	Longueur inspectée : **3.00 m** Longueur mesurée : **3.00 m**

SYNTHESE DU TRONÇON RP1 VERS Droite



Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00m / RP1	128		BDB - Remarque générale - Départ inspection axe du tampon	75
0.50m / RP1	129		BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud RP1 - Jonction/Regard/Canalisation BCCB- - Courbure du collecteur vers la droite	75
1.90m / RP1	130/131	3	BABCB - Fissure circonférentielle ouverte à 9h	75
3.00m / RP1	132	3	BBCA - Dépôt de matériau fin - Epaisseur du dépôt de 30% - Curage non réalisable BBEG - Conduites externes ou cables insérés dans la canalisation BDB - Remarque générale - Risque trop important de détériorer la maçonnerie et la conduite BDCAA - Inspection abandonnée à cause d'une obstruction, inspection objective terminée avan d'avoir atteint le noeud d'arrivée - Reprise dans le sens inverse n'est pas réalisable BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection	76

Observations générales :

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **128**
	VIDEO : **00:00:01**

OBSERVATIONS :
BDB - Remarque générale - Départ inspection axe du tampon




DISTANCE : **0.50 m**	PHOTO : **129**
	VIDEO : **00:00:17**

OBSERVATIONS :
BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud RP1 - Jonction/Regard/Canalisation
BCCB- - Courbure du collecteur vers la droite



DISTANCE : **1.90 m**	PHOTO : **130/131**
GRAVITE : **3**	VIDEO : **00:02:22**

OBSERVATIONS :
BABCB - Fissure circonférentielle ouverte à 9h





	ROUBAIX **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** **NC**		Dossier : **NCA-24251514-diag** Tronçon : **Tronçon n° 8** Opérateur : **Becuwe R**
Usage du réseau : **Unitaire**	Dim.(Ø ou HxL) : **400 mm**	Sens de l'écoulement **Droite vers RP1**	Date d'inspection : **15 avril 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **RP1 vers Droite**	Longueur inspectée : **3.00 m** Longueur mesurée : **3.00 m**

DISTANCE : **3.00 m**	PHOTO : **132**
GRAVITE : **3**	VIDEO : **00:07:51**

OBSERVATIONS :


BBCA - Dépôt de matériau fin - Epaisseur du dépôt de 30% - Curage non réalisable
BBEG - Conduites externes ou cables insérés dans la canalisation
BDB - Remarque générale - Risque trop important de détériorer la maçonnei et la conduite
BDCAA - Inspection abandonnée à cause d'une obstruction, inspection objective terminée avant d'avoir atteint le noeud d'arrivée - Reprise dans le s inverse n'est pas réalisable

ABANDON INSPECTION



ROUBAIX **Rue du Grand Chemin - Rue des Champs** **NC**			Dossier : **NCA-24251514-diag** Branchement : **Brt n°17** Opérateur : **Becuwe R**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **300x300**		Date d'inspection : **15 avril 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BE2 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **3.45 m** Longueur mesurée : **3.45 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT BE2 VERS Collecteur



Distance	Photo	Grav.	Observations	Page
0.00 m/BE2	133		BDB - Remarque générale - Jonction boite de branchement/Canalisation-Début de l'inspection BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BE2 - Boite de branchement	78
1.92 m/BE2	134		BCAEA - Raccordement par piquage direct buriné - Ouvert à 3h	78
3.45 m/BE2	135/136		BCAFA - Raccordement autre que par culotte - Ouvert - Collecteur BDB - Remarque générale - Regard borgne BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection	78

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous une route**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Collecteur de raccordement : **RP1 - Droite**

Position : **dans RP1 - Droite**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **133**
	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - Jonction boite de branchement/Canalisation-Déb de l'inspection
BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BE2 - Boite de branchement



DISTANCE : **1.92 m**	PHOTO : **134**
	VIDEO : **00:00:32**

OBSERVATIONS :


BCAEA - Raccordement par piquage direct buriné - Ouvert à 3h



DISTANCE : **3.45 m**	PHOTO : **135/136**
	VIDEO : **00:02:15**

OBSERVATIONS :

BCAFA - Raccordement autre que par culotte - Ouvert - Collecteur
BDB - Remarque générale - Regard borgne
BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection





SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVISEE

ROUBAIX
Rue du Grand Chemin - Rue des Champs

Dossier : NCA-24251514-diag

Date : 15/04/2025

Tronçon / Noeud	Diam. ou HxL	Longueur inspectée	Type de réseau	Nature tuyau	Distance	Observations	Gravité	Page
BU1 vers BAT	100	4.89 m	Eaux usées	PVC-U				
					0.00	BDB - Remarque générale - Jonction boite de branchement/Canalisation-Début de l'inspection		4
						BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BU1 - Boite branchement		
						BDB - Remarque générale - Canalisation à gauche		
					1.82	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h		4
					2.40	BCCA- - Courbure du collecteur vers la gauche - Coude		4
					2.68	BCCB- - Courbure du collecteur vers la droite - Coude		4
					3.36	BCCA- - Courbure du collecteur vers la gauche - Coude		5
					4.89	BCC-A - Courbure du collecteur vers le haut - Coude		5
						BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection		
BU1 vers BAT	100	5.76 m	Eaux usées	PVC-U				
					0.00	BDB - Remarque générale - Jonction boite de branchement/Canalisation-Début de l'inspection		7
						BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BU1 - Boite branchement		
						BDB - Remarque générale - Canalisation à droite		
					5.18	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 10h		7
					5.56	BCCB- - Courbure du collecteur vers la droite - Coude		7
					5.76	BCC-A - Courbure du collecteur vers le haut - Coude		7
						BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection		
BU1 vers RU1	100	3.45 m	Eaux usées	PVC-U				
					0.00	BDB - Remarque générale - Jonction boite de branchement/Canalisation-Début de l'inspection		9
						BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BU1 - Boite branchement		
					1.34	BAFKZ - Dégradation de surface, poinçonnement (renflement interne) Autres causes à 6h	4	9
					1.63	BAJA - Deboîtement (longitudinal) - Emboitement insuffisant	5	9
					3.45	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud RU1 - Jonction/Canalisation/Regard		9
						BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection		
BU2 vers BAT	100	7.29 m	Eaux usées	PVC-U				
					0.00	BDB - Remarque générale - Jonction boite de branchement/Canalisation-Début de l'inspection		11
						BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BU2 - Boite branchement		
						BDB - Remarque générale - Canalisation à gauche		
					1.82	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h		11
					3.16	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h		11
					4.51	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h		11
					6.14	BAJA - Deboîtement (longitudinal) - Emboitement insuffisant	4	12
					6.33	BCCA- - Courbure du collecteur vers la gauche - Coude		12
					7.29	BCC-A - Courbure du collecteur vers le haut - Coude		12
						BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection		
BU2 vers BAT	100	7.01 m	Eaux usées	PVC-U				
					0.00	BDB - Remarque générale - Jonction boite de branchement/Canalisation-Début de l'inspection		14
						BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BU2 - Boite branchement		
						BDB - Remarque générale - Canalisation au milieu		
					3.36	BAJA - Deboîtement (longitudinal) - Emboitement insuffisant	4	14
					7.01	BAJA - Deboîtement (longitudinal) - Emboitement insuffisant	4	14
						BCC-A - Courbure du collecteur vers le haut - Coude		
						BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection		
BU2 vers BAT	100	7.10 m	Eaux usées	PVC-U				
					0.00	BDB - Remarque générale - Jonction boite de branchement/Canalisation-Début de l'inspection		16
						BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BU2 - Boite branchement		
						BDB - Remarque générale - Canalisation à droite		

SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVISEE

ROUBAIX
Rue du Grand Chemin - Rue des Champs

Dossier : NCA-24251514-diag

Date : 15/04/2025

Tronçon / Noeud	Diam. ou HxL	Longueur inspectée	Type de réseau	Nature tuyau	Distance	Observations	Gravité	Page
					2.20	BAJA - Deboîtement (longitudinal) - Insuffisant	4	16
						BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 11h		
					6.81	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h		16
					7.10	BCC-A - Courbure du collecteur vers le haut - Coude		16
						BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection		
BU2 vers BAT	200	3.64 m	Eaux usées	PVC-U				
					0.00	BDB - Remarque générale - Jonction boite de branchement/Canalisation-Début de l'inspection		18
						BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BU2 - Boite branchement		
					2.78	AECA - Modification de la section transversale, forme circulaire - Diamètre 100mm		18
					2.97	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h		18
					3.26	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 12h		18
					3.64	BCC-A - Courbure du collecteur vers le haut - Coude		19
						BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection		
BU2 vers RU1	200	2.59 m	Eaux usées	PVC-U				
					0.00	BDB - Remarque générale - Jonction boite de branchement/Canalisation-Début de l'inspection		21
						BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BU2 - Boite branchement		
					2.59	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud RU1 - Jonction/Canalisation/Regard		21
						BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection		
BU3 vers BAT	100	0.75 m	Eaux usées	PVC-U				
					0.00	BDB - Remarque générale - Jonction boite de branchement/Canalisation-Début de l'inspection		23
						BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BU3 - Boite branchement		
						BDB - Remarque générale - Canalisation à gauche		
					0.75	BDDC - Niveau d'eaux troubles - Niveau 40% - Flache	3	23
						BCC-A - Courbure du collecteur vers le haut - Coude		
						BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection		
BU3 vers BAT	100	0.96 m	Eaux usées	PVC-U				
					0.00	BDB - Remarque générale - Jonction boite de branchement/Canalisation-Début de l'inspection		25
						BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BU3 - Boite branchement		
						BDB - Remarque générale - Canalisation à droite		
					0.96	BCC-A - Courbure du collecteur vers le haut - Coude		25
						BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection		
BU3 vers RU1	125	4.22 m	Eaux usées	PVC-U				
					0.00	BDB - Remarque générale - Jonction boite de branchement/Canalisation-Début de l'inspection		27
						BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BU3 - Boite branchement		
					0.38	BAJA - Deboîtement (longitudinal) - Emboitement insuffisant	4	27
					4.22	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud RU1 - Jonction/Canalisation/Regard		27
						BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection		
BE1 vers RU1	125	1.92 m	Eaux pluviales	PVC-U				
					0.00	BDB - Remarque générale - Jonction boite de branchement/Canalisation-Début de l'inspection		29
						BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BE1 - Boite branchement		
					1.63	BCCAB - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas - Coude		29
					1.92	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud RU1 - Jonction/Canalisation/Regard		29
						BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection		
RU1 vers RU6	800	7.10 m	Unitaire	Maçonnerie (non appareillée)	0.00	BDB - Remarque générale - Départ inspection axe du tampon		32

SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVISEE

ROUBAIX
Rue du Grand Chemin - Rue des Champs

Dossier : NCA-24251514-diag

Date : 15/04/2025

Tronçon / Noeud	Diam. ou HxL	Longueur inspectée	Type de réseau	Nature tuyau	Distance	Observations	Gravité	Page
					0.50	BAE - Tout ou partie du mortier du briquetage ou de la maçonnerie es manquant à 12h	3	32
					0.30	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud RU1 - Jonction/Regard/Canalisation		32
					2.60	BCCB- - Courbure du collecteur vers la droite		32
					7.10	BDCAA - Inspection abandonnée à cause d'une obstruction, inspectio objective terminée avant d'avoir atteint le noeud d'arrivée	3	33
						BBCC - Dépôt de matériau dur ou compacté - Epaisseur du dépôt de 30%		
RU1 vers RU5	800	11.30 m	Unitaire	Maçonnerie (non appareillée)				
					0.00	BDB - Remarque générale - Départ inspection axe du tampon		36
					0.30	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud RU1 - Jonction/Regard/Canalisation		36
					4.30	BCAGA - Raccordement de type non connu - Ouvert à 10h		36
						BCAEA - Raccordement par piquage direct buriné - Ouvert à 2h		
					5.60	BCAGA - Raccordement de type non connu - Ouvert à 2h		37
					7.20	BCAGA - Raccordement de type non connu - Ouvert à 10h		37
					8.30	BCCB- - Courbure du collecteur vers la droite		38
					9.60	BCAEA - Raccordement par piquage direct buriné - Ouvert à 10h		38
					11.30	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud RU5 - Jonction/Canalisation/Regard		39
						BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection		
RU5 vers RU7	600	1.40 m	Unitaire	Maçonnerie (non appareillée)				
					0.00	BDB - Remarque générale - Départ inspection axe du tampon		42
					0.30	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud RU5 - Jonction/Regard/Canalisation		42
					1.40	BCCA- - Courbure du collecteur vers la gauche	3	42
						BDCAA - Inspection abandonnée à cause d'une obstruction, inspectio objective terminée avant d'avoir atteint le noeud d'arrivée - Reprise da le sens inverse n'est pas réalisable		
						BBEG - Conduites externes ou cables insérés dans la canalisation à 2h		
						BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection		
RU5 vers RU3	800	7.00 m	Unitaire	Maçonnerie (non appareillée)				
					0.00	BDB - Remarque générale - Départ inspection axe du tampon		45
					0.30	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud RU5 - Jonction/Regard/Canalisation		45
					2.20	BCCB- - Courbure du collecteur vers la droite		45
					5.00	BCCA- - Courbure du collecteur vers la gauche		45
					5.70	BCAEA - Raccordement par piquage direct buriné - Ouvert à 2h		46
					6.10	BCAEA - Raccordement par piquage direct buriné - Ouvert à 2h		46
					7.00	BDCZA - Inspection abandonnée, inspection objective avant d'avoir atteint le noeud d'arrivée - Courbure trop importante		47
						BDB - Remarque générale - Reprise dans le sens inverse n'est pas réalisable		
						BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection		
BP1 vers Collecteur	100	1.44 m	Eaux pluviales	Type non identifié de fer ou d'acier				
					0.00	BDB - Remarque générale - Jonction boite de branchement/Canalisation-Début de l'inspection	4	49
						BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BP1 - Boite branchement		
						BBBC - Encrassement de la paroi de la canalisation - Réduction de la section de 10%		
					1.05	BAJC - Déviation angulaire - Vers le bas		49
					1.44	BCAEA - Raccordement par piquage direct buriné - Ouvert - Collecte		49
						BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection		
RU2 vers RU3	800	20.40 m	Unitaire	Béton				
					0.00	BDB - Remarque générale - Départ inspection axe du tampon		52
					0.30	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud RU2 - Jonction/Regard/Canalisation		52
					2.40	BCAEA - Raccordement par piquage direct buriné - Ouvert à 3h		52

SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVISEE

ROUBAIX
Rue du Grand Chemin - Rue des Champs

Dossier : NCA-24251514-diag

Date : 15/04/2025

Tronçon / Noeud	Diam. ou HxL	Longueur inspectée	Type de réseau	Nature tuyau	Distance	Observations	Gravité	Page
						BDB - Remarque générale - Regard borgne		
					5.20	BCAEA - Raccordement par piquage direct buriné - Ouvert à 3h		53
						BCAEA - Raccordement par piquage direct buriné - Ouvert à 9h		
					8.80	BCAEA - Raccordement par piquage direct buriné - Ouvert à 3h		53
					9.70	BDB - Remarque générale - Regard borgne		54
					15.00	BDB - Remarque générale - Regard borgne		54
					17.10	BADBA - Briquetage ou élément de maçonnerie avec pièces manquantes et autre couche visible à 12h	3	55
					20.40	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud RU3 - Jonction/Canalisation/Regard		55
						BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection		
BE3 vers RU2	100	4.89 m	Eaux pluviales	Grès				
					0.00	BDB - Remarque générale - Jonction boite de branchement/Canalisation-Début de l'inspection		57
						BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BE3 - Boite branchement		
					4.89	BBCC - Dépôt de matériau dur ou compacté - Epaisseur du dépôt de 40% - Empechant la progression de la caméra	3	57
						BDCAA - Inspection abandonnée à cause d'une obstruction, inspectio objective terminée avant d'avoir atteint le noeud d'arrivée - Reprise da le sens inverse		
						BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection		
RU2 vers BE3	100	0.57 m	Eaux pluviales	Grès				
					0.00	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud RU2 - Jonction/Regard/Canalisation	3	59
						BABCC - Fissure complexe ouverte		
					0.20	BACA - Rupture	3	59
						BAJB - Décentrage (radial)		
					0.57	BDCAC - Inspection abandonnée à cause d'une obstruction, inspectio de la conduite totale terminée suite à une inspection partielle précéden		59
						Fin de l'inspection		
RU2 vers RU4	800	2.10 m	Unitaire	Béton				
					0.00	BDB - Remarque générale - Départ inspection axe du tampon		62
					0.30	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud RU2 - Jonction/Regard/Canalisation		62
					1.00	BADBA - Briquetage ou élément de maçonnerie avec pièces manquantes et autre couche visible à 12h	3	62
						BALZ - Réparation défectueuse : autre - Tole en ferraille		
					2.10	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud RU4 - Jonction/Canalisation/Regard		63
						BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection		
BU4 vers BAT	200	9.89 m	Unitaire	PVC-U				
					0.00	BDB - Remarque générale - Jonction boite de branchement/Canalisation-Début de l'inspection		65
						BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BU4 - Boite branchement		
					8.83	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h		65
					9.41	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h		65
					9.60	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 2h		65
					9.89	BCCBA - Courbure du collecteur vers la droite et vers le haut - Coude		66
						BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection		
BU4 vers RU8	200	7.39 m	Unitaire	PVC-U				
					0.00	BDB - Remarque générale - Jonction boite de branchement/Canalisation-Début de l'inspection		68
						BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BU4 - Boite branchement		
					7.39	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud RU8 - Jonction/Canalisation/Regard		68
						BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection		
RP1 vers Gauche	400	4.00 m	Unitaire	Béton				
					0.00	BDB - Remarque générale - Départ inspection axe du tampon		71

SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVISEE

ROUBAIX
Rue du Grand Chemin - Rue des Champs

Dossier : NCA-24251514-diag

Date : 15/04/2025

Tronçon / Noeud	Diam. ou HxL	Longueur inspectée	Type de réseau	Nature tuyau	Distance	Observations	Gravité	Page
					0.50	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud RP1 - Jonction/Regard/Canalisation		71
						BCCA- - Courbure du collecteur vers la gauche		
					2.10	BBEG - Conduites externes ou cables insérés dans la canalisation	3	71
					4.00	BBCA - Dépôt de matériau fin - Epaisseur du dépôt de 30% - Curage non réalisable	3	72
						BDB - Remarque générale - Risque trop important de détériorer la maçonnerie et la conduite		
						BDCAA - Inspection abandonnée à cause d'une obstruction, inspectior objective terminée avant d'avoir atteint le noeud d'arrivée - Reprise dar le sens inverse n'est pas réalisable		
						BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection		
RP1 vers Droite	400	3.00 m	Unitaire	Béton				
					0.00	BDB - Remarque générale - Départ inspection axe du tampon		75
					0.50	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud RP1 - Jonction/Regard/Canalisation		75
						BCCB- - Courbure du collecteur vers la droite		
					1.90	BABCB - Fissure circonférentielle ouverte à 9h	3	75
					3.00	BBCA - Dépôt de matériau fin - Epaisseur du dépôt de 30% - Curage non réalisable	3	76
						BBEG - Conduites externes ou cables insérés dans la canalisation		
						BDB - Remarque générale - Risque trop important de détériorer la maçonnerie et la conduite		
						BDCAA - Inspection abandonnée à cause d'une obstruction, inspectior objective terminée avant d'avoir atteint le noeud d'arrivée - Reprise dar le sens inverse n'est pas réalisable		
						BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection		
BE2 vers Collecteur	300 x 300	3.45 m	Eaux pluviales	Béton				
					0.00	BDB - Remarque générale - Jonction boite de branchement/Canalisation-Début de l'inspection		78
						BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BE2 - Boite branchement		
					1.92	BCAEA - Raccordement par piquage direct buriné - Ouvert à 3h		78
					3.45	BCAFA - Raccordement autre que par culotte - Ouvert - Collecteur		78
						BDB - Remarque générale - Regard borgne		
						BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection		