Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Arrêtés du 16/07/2019 et 23/01/2020 - R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 ; Norme NF X46-020 - Norme NF X 46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	**199316/110418 A**
Propriétaire	**VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE**
Donneur d'ordre	**VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE**
Adresse de l'immeuble	**23 Ile de la Loge** **78380 BOUGIVAL**
Type de bien	**ECLUSE**
Date de la commande	**12/05/2021**
La (ou les) date(s) d'exécution du repérage	**03/06/2021**
Date d'émission du rapport de repérage	**17/06/2021**
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	

Signataire du rapport

Signature et Visa



ADIAG
Bâtiment IRIS
84 rue Charles Michels
93284 SAINT-DENIS CEDEX
Siret : 483 336 319 00205
Tél : 01 80 89 45 10 - saintdenis@adiag.apave.com

Opérateur de repérage :
HENIN Nicolas
ADIAG
Le **17/06/2021**

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Commentaires :

Suite aux résultats d'analyses du laboratoire des prélèvements positif à l'amiante:

-P004 plaque d'opturations métal peinture noire

-P038 Batis et fenêtres édicule métal peinture verte

-P040 Panneau de signalisation métal peinture verte

-P044 Portes de SAS écluses métal peinture noire

-P052 Portes de SAS écluses métal peinture noire

Nous considérons l'ensembles de ses éléments peints présent sur l'ensemble de l'Ecluse de BOUGIVAL (Bassin 220M et 55M), comme positif à l'amiantes.

ADIAG - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX
SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com

➢ **Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :**

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
BASSIN 220M	Extérieur	Plaque d'opturation Amont	Métal - Peinture noire	Résultat d'analyse (P004)	**Z004**
		Fenêtres édicule Amont	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P038)	**Z038**
		Panneau signalisation Amont	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P040)	**Z040**
		Porte passerelle Amont	Métal - Peinture noire	Résultat d'analyse (P044)	**Z044**
BASSIN 55M	Extérieur	Porte passerelle Amont	Métal - Peinture noire	Résultat d'analyse (P052)	**Z052**
Ensembles de l' écluse	Extérieur	Fenêtres édicule Amont	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	**Z038**
		Panneau signalisation Amont	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	**Z040**
		Porte passerelle Amont	Métal - Peinture noire	Résultat d'analyse	**Z044**
		Plaque d'opturation Amont	Métal - Peinture noire	Résultat d'analyse	**Z004**
		Porte passerelle Amont	Métal - Peinture noire	Résultat d'analyse	**Z052**

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT 1
CONCLUSIONS 1
DESCRIPTION DE LA MISSION 5
OBJET DE LA MISSION : 5
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES : 5
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE : 5
IDENTIFICATION DU BATIMENT CONCERNE : 5
PROGRAMME DE TRAVAUX 5
PROGRAMME DE REPERAGE 6
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 8
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE 8
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020 8
ANALYSE DOCUMENTAIRE : 8
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES 9
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE 9
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) : 9
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES 9
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE 12
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION 13
ANNEXE : PLANS / CROQUIS 51
ANNEXE : ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE 56
ANNEXE : PROCES-VERBAUX D'ANALYSE 65
ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE 81
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE 82

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **199316/110418**	Référence du donneur d'ordre : **BOUGIVAL**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble :	**VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE**	
Adresse du propriétaire :	**DIRECTION TERRITORIALE BASSIN DE LA SEINE 18 QUAI D'AUSTERLITZ 75013 PARIS**	
Représenté par :		
Donneur d'ordre :	**VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE**	
Accompagnateur :	**Mr LAHAYE**	
Opérateur ayant réalisé le repérage :	**Monsieur HENIN Nicolas**	
N° de certification de l'opérateur :	**C2019-SE02-026**	Organisme : **Wi.Cert**
Nom et adresse de l'entreprise :	**ADIAG - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 SAINT-DENIS CEDEX**	
N° de Siret :	**48333631900205**	
RCP compagnie n° de police :	**AXA IARD - RC 5271124804**	

1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination :	**VOIES NAVIGABLES DE FRANCE**
Adresse complète :	**23 Ile de la Loge - 78380 BOUGIVAL**
Bâtiment :	**Ecluse de Bougival**
Escalier :	**sans objet**
Etage :	**sans objet**
Porte :	**sans objet**
N° de lot :	**sans objet**
Référence Cadastrale :	**Non communiqué(e)**

1.4 Identification du Bâtiment concerné :

Date du permis de Construire : **Non communiquée**	Date de la construction : **Non communiquée**
Fonction principale du bâtiment :	**ECLUSE**
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :	**ECLUSE DE BOUGIVAL**

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Description des travaux envisagés, ouvrages et parties d'ouvrage à inspecter :

1/ Curage d'édicule rénovation peinture garde corps et menuiseries extérieures
2/ Réfection caches de verin (8) + Vérins (8)
3/ Réfection des protections mécanique de vanne d'aqueduc (8) et dépose des anciens mécanismes de vanne d'aqueduc (8)
4/ Réfection : passerelles des portes (8) + Portes (8) + Chapes de vérin (8)
5/ Poste de commande : Mise en peinture des Menuiseries exterieures + Ensemble des élèments métalliques vert (Portes, Garde-corps…)
6/ Batardeau (1) demande d analyse ponctuelle sur 1 batardeau

3 Programme de repérage

Liste non-exhaustive des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer, conformément à l'annexe1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	
Plaques ondulés et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)
	Plaques en matériaux bitumineux
	Revêtements anti-condensation sous bac acier
Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises composites hors fibro ciment
	Ardoises en fibro ciment
	Bardeaux bitumineux (« shingles »)
Éléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation
	Conduits d'eaux pluviales
	Garnissage des joints de dilatation
	Joints de dilatation
	Couvre-joints
	Tresses d'étanchéité à l'air
	Éléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, closoirs, faitages, mîtres, costières, etc.)
	Jonctions bitumineuses
	Solins en fibre ciment
	Colle des solins en fibre ciment
Éléments sous toiture	Pare-vapeur, pare pluie
	Isolants fibreux en sous toiture
	Flocages, enduits projetés
Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés…), écrans de semi-indépendance, pare-vapeur
	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés…)
	Parties planes ou relevés : complexes asphaltés
Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières	Mastics (vitriers, bitumineux…)
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes
2 - Parois verticales extérieures et Façades	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage
	Ardoises composites hors fibro ciment
	Ardoises en fibro ciment
	Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses
	Revêtements intérieurs anti-condensation (hors peintures)
	Peintures des bardages métalliques
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Flocages, enduits projetés
	Carton-amiante
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs
	Revêtements plastiques épais (RPE)
	Peintures sur béton
	Enduits pelliculaires de lissage/débullage
	Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants
	Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire
	Garnissage des joints de dilatation
	Joints de dilatation
	Couvre-joints
	Appuis de fenêtres en fibres-ciment
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes
	Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.)
	Peintures décoratives
Éléments associés aux façades	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation
	Conduits d'eaux (pluviales et usées)
	Éléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches
3 - Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons maçonnés	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
	Enduits de ragréage, débullage, lissage
	Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu
	Fourreaux (carton, fibres-ciment…)
Poteaux	Flocages
	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)
	Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison
	Entourages de poteau (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich…), coffrages perdus
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
	Flocages
	Plots de colle fixant les cloisons au mur
	Bandes calicot
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre
	Sous couches des tissus muraux
	Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP) : tresse, carton, fibres-ciment
Gaines et coffres verticaux	Flocages
	Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés)
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)
	Bandes calicot
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné
	Panneaux (fibres-ciment, …)
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris oculus, et sur serrurerie)
	Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakélite
	Isolants intérieurs des portes
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles
	Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment
	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, …)
	Revêtements bitumineux
	Peintures intumescentes
4 - Plafonds et faux plafonds	
Plafonds	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

	Panneaux collés vissés ou cloués
	Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite)
	Bandes calicot
	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre
	Sous couches des tissus muraux
	Peintures intumescentes
	Revêtements bitumineux
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes…)
	Résines
	Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage
Poutres et charpentes	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Entourages de poutres (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich)
	Peintures intumescentes
	Revêtements bitumineux
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes…)
	Jonctions avec la façade, calfeutrements, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)
Gaines et coffres horizontaux	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Bandes calicot
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné
	Panneaux (fibres-ciment, …)
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Faux plafonds	Panneaux et plaques
	Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux
	Pare vapeur
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
	Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)
Suspentes et contrevents	Flocages
	Protections en plâtre
	Peintures intumescentes
5 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sols	Dalles de sol
	Nez de marche
	Dalles moquettes avec entre couche noire
	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples
	Colles bitumineuses
	Colles non bitumineuses
	Moquette
	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)
	Peintures de sol
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage
	Revêtements de sols sportifs
	Joints de dilatation et d'assemblage
	Joints de cantonnement sur faux planchers
	Enduit de cuvelage
	Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment
6 - Conduits et accessoires intérieurs	
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas…)
	Matelas
	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage
	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides
	Rubans adhésifs
	Mastics
	Conduits en fibres-ciment, manchons
	Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)
	Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu
Clapets / volets coupe-feu	Clapets (tunnels, lames, joints)
	Volets coupe-feu y compris ossature
	Rebouchages et calfeutrements de clapets et volets coupe-feu
Vide-ordures	Conduits et vidoirs en fibres-ciment
	Joints d'étanchéité des trappes
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	
Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières
	Panneaux des cloisons palières
Parois des équipements	Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques…)
	Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre)
	Isolants
	Colles
	Joints
Matériels en machinerie	Freins d'ascenseurs
	Éléments de protection contre les arcs électriques intégrés dans des équipements de type contacteurs, sélecteurs, coupe-circuits…
	Tresses
	Joints plats
8 - Équipements divers et accessoires	
Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Flocages
	Bourres
	Tresses
	Calorifugeages
	Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides
	Dispositifs anti-condensation (peintures, films, etc.)
	Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques
Convecteurs et radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés
	Tresses des diffuseurs
Fusibles à broche	Carton, tresse
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants
Coffres-forts	Portes et parois
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses anti vibratiles
Jardinières, bac à sable incendie	Éléments en fibres-ciment
9 - Fondations et soubassements	
Étanchéité des murs enterrés	Enduits bitumineux des ouvrages enterrés
Parois verticales et horizontales enterrées	Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation
Conduits et fourreaux	Fourreaux en fibres-ciment dans maçonnerie
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	
Conduits, Siphons	Éléments de canalisations enterrés en fibres-ciment
Voiries	Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes
Espaces sportifs	Revêtements de sols
Aménagements extérieurs	Éléments en fibres-ciment (jardinières, bordures…)

4 Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le programme de repérage.
Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.
Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non-présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.
Procédures de prélèvement :
Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.
Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération.
Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.
L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.
Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.
L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.
Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante et dossier amiante – Partie privative qui doivent être mis à jour et transmis aux entreprises pour établir leur évaluation du risque.
Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.
Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.
Avertissements :
Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.
Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, l'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante : « A » désigne la zone de l'accès au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », … dans le sens des aiguilles d'une montre.

Moyens mis à disposition : **ACCES**

4.1 Dates et Nature des visites sur site

Néant

4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

Sans objet

4.3 Analyse Documentaire :

Titre
Programme de travaux

4.4 Rapports précédemment réalisés

Néant

5 Résultats détaillés du repérage

5.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

➢ Liste des locaux / Parties d'immeuble visités

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
BASSIN 220M	Extérieur
BASSIN 55M	Extérieur
Ensembles de l' écluse	Extérieur

➢ Liste des locaux / Parties d'immeuble non visités :

Néant

➢ Liste des éléments non inspectés :

Néant

5.2 Liste des matériaux et produits repérés

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
BASSIN 220M	Extérieur	Support vérin Amont	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P001)	Z001	**Non**	
		Vérin Amont	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P002)	Z002	**Non**	
		Plaque d'opturation de vanne d'aqueduc Amont	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P003)	Z003	**Non**	
		Plaque d'opturation Amont	Métal - Peinture noire	Résultat d'analyse (P004)	Z004	**Oui**	**10000 ml**
		Plaque d'opturation de vérin Amont	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P005)	Z005	**Non**	
		Dalle support vérin Amont	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse (P006)	Z006	**Non**	
		Tête de bollard Amont	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P007)	Z007	**Non**	
		Pied de bollard Amont	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P008)	Z008	**Non**	
		Sotie d'échelle Amont	Métal - Peinture blanche	Résultat d'analyse (P009)	Z009	**Non**	
		Bajoyers Amont	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P010)	Z010	**Non**	
		Pied de bollard Aval	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P012)	Z012	**Non**	
		Tête de bollard Aval	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P011)	Z011	**Non**	
		Bajoyers Aval	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P014)	Z014	**Non**	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
		Sotie d'échelle Aval	Métal - Peinture blanche	Résultat d'analyse (P013)	Z013	**Non**	
		Dalle support vérin Aval	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse (P015)	Z015	**Non**	
		Garde corps édicule Aval	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P016)	Z016	**Non**	
		Portes édicule Aval	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P017)	Z017	**Non**	
		Fenêtres édicule Aval	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P018)	Z018	**Non**	
		Dalle support vérin Aval	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse (P019)	Z019	**Non**	
		Support vérin Aval	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P020)	Z020	**Non**	
		Plaque d'opturation de vanne d'aqueduc Aval	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P022)	Z022	**Non**	
		Plaque d'opturation Aval	Métal - Peinture noire	Résultat d'analyse (P027)	Z027	**Non**	
		Garde corps édicule Aval	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P024)	Z024	**Non**	
		Fenêtres édicule Aval	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P026)	Z026	**Non**	
		Portes édicule Aval	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P025)	Z025	**Non**	
		Plaque d'opturation de vérin Aval	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P023)	Z023	**Non**	
		Tête de bollard Aval	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P028)	Z028	**Non**	
		Pied de bollard Aval	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P029)	Z029	**Non**	
		Bajoyers Aval	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P030)	Z030	**Non**	
		Bajoyers Amont	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P035)	Z035	**Non**	
		Sotie d'échelle Aval	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P031)	Z031	**Non**	
		Sotie d'échelle Amont	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P034)	Z034	**Non**	
		Tête de bollard Amont	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P032)	Z032	**Non**	
		Pied de bollard Amont	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P033)	Z033	**Non**	
		Fenêtres édicule Amont	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P038)	Z038	**Oui**	**5000 ml**
		Garde corps édicule Amont	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P036)	Z036	**Non**	
		Portes édicule Amont	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P037)	Z037	**Non**	
		Panneau signalisation Amont	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P040)	Z040	**Oui**	**5000 ml**
		Echelle de panneau signalisation Amont	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P039)	Z039	**Non**	
		Garde corps passerelle Amont	Métal - Peinture verte	Résultat d'analyse (P041)	Z041	**Non**	
		Vérin passerelle Amont	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P042)	Z042	**Non**	
		Plaques	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z043	**Non**	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
		opturations passerelle Amont	noire	(P043)			
		Porte passerelle Amont	Métal - Peinture noire	Résultat d'analyse (P044)	Z044	**Oui**	**20000 ml**
		Garde corps passerelle Amont	Métal - Peinture blanche	Résultat d'analyse (P046)	Z046	**Non**	
		Support vérin passerelle Amont	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P045)	Z045	**Non**	
		Garde corps édicule Amont	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P047)	Z047	**Non**	
		Portes édicule Amont	Bois - Peinture	Résultat d'analyse (P048)	Z048	**Non**	
		Vérin Aval	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P021)	Z021	**Non**	
BASSIN 55M	Extérieur	Garde corps passerelle Amont	Métal - Peinture verte	Résultat d'analyse (P054)	Z054	**Non**	
		Garde corps passerelle Amont	Métal - Peinture blanche	Résultat d'analyse (P055)	Z055	**Non**	
		Plaques opturations passerelle Amont	Métal - Peinture noire	Résultat d'analyse (P053)	Z053	**Non**	
		Porte passerelle Amont	Métal - Peinture noire	Résultat d'analyse (P052)	Z052	**Oui**	**100000 ml**
		Support vérin passerelle Amont	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P057)	Z057	**Non**	
		Vérin Amont	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P050)	Z050	**Non**	
		Plaque d'opturation de vanne d'aqueduc Amont	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P051)	Z051	**Non**	
		Plaque d'opturation de vérin Amont	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P058)	Z058	**Non**	
		Support vérin Amont	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P049)	Z049	**Non**	
		Vérin passerelle Amont	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P056)	Z056	**Non**	
		Bajoyers Amont	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P060)	Z060	**Non**	
		Sotie d'échelle Amont	Métal - Peinture blanche	Résultat d'analyse (P059)	Z059	**Non**	
		Garde corps passerelle Aval	Métal - Peinture verte	Résultat d'analyse (P062)	Z062	**Non**	
		Garde corps passerelle Aval	Métal - Peinture blanche	Résultat d'analyse (P063)	Z063	**Non**	
		Plaque d'opturation de vanne d'aqueduc Aval	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P061)	Z061	**Non**	
		Plaque d'opturation de vérin Aval	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P073)	Z073	**Non**	
		Plaques opturations passerelle Aval	Métal - Peinture noire	Résultat d'analyse (P064)	Z064	**Non**	
		Porte passerelle Aval	Métal - Peinture noire	Résultat d'analyse (P067)	Z067	**Non**	
		Support vérin Aval	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P071)	Z071	**Non**	
		Support vérin passerelle Aval	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P065)	Z065	**Non**	
		Vérin passerelle	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z066	**Non**	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
		Aval		(P066)			
		Sotie d'échelle Aval	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P068)	Z068	**Non**	
		Vérin Aval	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P072)	Z072	**Non**	
		Garde corps édicule Amont	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P069)	Z069	**Non**	
		Portes édicule Amont	Bois - Peinture	Résultat d'analyse (P070)	Z070	**Non**	
		Panneau signalisation Amont	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P074)	Z074	**Non**	
		Batardeau	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P075)	Z075	**Non**	
		Batardeau	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P076)	Z076	**Non**	
Ensembles de l' écluse	Extérieur	Fenêtres édicule Amont	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z038	**Oui**	
		Panneau signalisation Amont	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z040	**Oui**	
		Porte passerelle Amont	Métal - Peinture noire	Résultat d'analyse	Z044	**Oui**	
		Plaque d'opturation Amont	Métal - Peinture noire	Résultat d'analyse	Z004	**Oui**	
		Porte passerelle Amont	Métal - Peinture noire	Résultat d'analyse	Z052	**Oui**	

Commentaires :
Néant

5.3 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.
En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

PRELEVEMENT : P001		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 199316/110418	**Pièce ou local – Composant** Extérieur - BASSIN 220M - Support vérin Amont - RIVE GAUCHE
Nom de l'opérateur HENIN Nicolas	**Date de prélèvement** 03/06/2021	**Partie de composant** Métal - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Métal / Peinture		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P002		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 199316/110418	**Pièce ou local – Composant** Extérieur - BASSIN 220M - Vérin Amont - RIVE GAUCHE
Nom de l'opérateur HENIN Nicolas	**Date de prélèvement** 03/06/2021	**Partie de composant** Métal - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Métal / Peinture		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P003

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 220M - Plaque d'opturation de vanne d'aqueduc Amont - RIVE GAUCHE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Métal - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P004

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 220M - Plaque d'opturation Amont - RIVE GAUCHE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Métal - Peinture noire

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante détectées)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal / Peinture noire	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante détectées

PRELEVEMENT : P005

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 220M - Plaque d'opturation de vérin Amont - RIVE GAUCHE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Métal - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 220M - Dalle support vérin Amont - RIVE GAUCHE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Enduit ciment - Non peint

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Enduit ciment / Non peint	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Enduit compact gris hétérogène	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P007

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 220M - Tête de bollard Amont - RIVE GAUCHE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Métal - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P008

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 220M - Pied de bollard Amont - RIVE GAUCHE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Métal - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P009

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 220M - Sotie d'échelle Amont - RIVE GAUCHE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Métal - Peinture blanche

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal / Peinture blanche	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P010

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 220M - Bajoyers Amont - RIVE GAUCHE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Métal - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P011

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 220M - Tête de bollard Aval - RIVE GAUCHE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Métal - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 220M - Pied de bollard Aval - RIVE GAUCHE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Métal - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P013

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 220M - Sotie d'échelle Aval - RIVE GAUCHE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Métal - Peinture blanche

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal / Peinture blanche	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P014

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 220M - Bajoyers Aval - RIVE GAUCHE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Métal - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P015

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 220M - Dalle support vérin Aval - RIVE GAUCHE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Enduit ciment - Non peint


Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Enduit ciment / Non peint	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Enduit compact gris hétérogène	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P016

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 220M - Garde corps édicule Aval - RIVE GAUCHE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Métal - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P017

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 220M - Portes édicule Aval - RIVE GAUCHE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Métal - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P018

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 220M - Fenêtres édicule Aval - RIVE GAUCHE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Métal - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P019

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 220M - Dalle support vérin Aval - RIVE DROITE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Enduit ciment - Non peint

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Enduit ciment / Non peint	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peinture non séparable + enduit compact gris	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P020

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 220M - Support vérin Aval - RIVE DROITE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Métal - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P021

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 220M - Vérin Aval - RIVE DROITE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Métal - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P022

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 220M - Plaque d'opturation de vanne d'aqueduc Aval - RIVE DROITE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Métal - Peinture


Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P023

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 220M - Plaque d'opturation de vérin Aval - RIVE DROITE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Métal - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P024

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 220M - Garde corps édicule Aval - RIVE DROITE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Métal - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P025

Emplacement :



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local – Composant
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 220M - Portes édicule Aval - RIVE DROITE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Métal - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P026

Emplacement :



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local – Composant
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 220M - Fenêtres édicule Aval - RIVE DROITE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Métal - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P027

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 220M - Plaque d'opturation Aval - RIVE DROITE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Métal - Peinture noire

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal / Peinture noire	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P028

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 220M - Tête de bollard Aval - RIVE DROITE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Métal - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P029

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 220M - Pied de bollard Aval - RIVE DROITE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Métal - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P030

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 220M - Bajoyers Aval - RIVE DROITE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Métal - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P031

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 220M - Sotie d'échelle Aval - RIVE DROITE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Métal - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P032

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 220M - Tête de bollard Amont - RIVE DROITE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Métal - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P033

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 220M - Pied de bollard Amont - RIVE DROITE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Métal - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P034

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 220M - Sotie d'échelle Amont - RIVE DROITE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Métal - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P035

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 220M - Bajoyers Amont - RIVE DROITE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Métal - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P036

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 220M - Garde corps édicule Amont - RIVE DROITE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Métal - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P037

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 220M - Portes édicule Amont - RIVE DROITE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Métal - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P038

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 220M - Fenêtres édicule Amont - RIVE DROITE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Métal - Peinture

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante détectées)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante détectées

PRELEVEMENT : P039

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 220M - Echelle de panneau signalisation Amont - RIVE DROITE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Métal - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P040

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 220M - Panneau signalisation Amont - RIVE DROITE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Métal - Peinture

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante détectées)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante détectées

PRELEVEMENT : P041

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 220M - Garde corps passerelle Amont - RIVE DROITE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Métal - Peinture verte

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal / Peinture verte	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P042

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 220M - Vérin passerelle Amont - RIVE DROITE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Métal - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P043

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 220M - Plaques opturations passerelle Amont - RIVE DROITE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Métal - Peinture noire

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal / Peinture noire	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P044

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 220M - Porte passerelle Amont - RIVE DROITE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Métal - Peinture noire

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante détectées)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal / Peinture noire	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante détectées

PRELEVEMENT : P045

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 220M - Support vérin passerelle Amont - RIVE DROITE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Métal - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac avec poussières	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P046

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 220M - Garde corps passerelle Amont - RIVE DROITE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Métal - Peinture blanche

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal / Peinture blanche	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P047

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 220M - Garde corps édicule Amont - RIVE GAUCHE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Métal - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P048

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 220M - Portes édicule Amont - RIVE GAUCHE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Bois - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	**Planche de croquis n° :**
Bois / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P049

Emplacement :



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local – Composant
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 55M - Support vérin Amont - RIVE GAUCHE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Métal - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Métal / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P050

Emplacement :



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local – Composant
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 55M - Vérin Amont - RIVE GAUCHE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Métal - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Métal / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P051

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 55M - Plaque d'opturation de vanne d'aqueduc Amont - RIVE GAUCHE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Métal - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P052

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 55M - Porte passerelle Amont - RIVE GAUCHE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Métal - Peinture noire

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante détectées)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal / Peinture noire	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peinture bitumineuse en vrac avec poussières	0	Fibres d'amiante détectées

PRELEVEMENT : P053

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 55M - Plaques opturations passerelle Amont - RIVE GAUCHE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Métal - Peinture noire

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal / Peinture noire	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peinture bitumineuse en vrac avec poussières	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P054

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 55M - Garde corps passerelle Amont - RIVE GAUCHE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Métal - Peinture verte

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal / Peinture verte	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P055

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 55M - Garde corps passerelle Amont - RIVE GAUCHE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Métal - Peinture blanche

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal / Peinture blanche	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P056

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 55M - Vérin passerelle Amont - RIVE GAUCHE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Métal - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P057

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 55M - Support vérin passerelle Amont - RIVE GAUCHE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Métal - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P058

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 55M - Plaque d'opturation de vérin Amont - RIVE GAUCHE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Métal - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P059

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 55M - Sotie d'échelle Amont - RIVE GAUCHE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Métal - Peinture blanche

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal / Peinture blanche	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P060

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 55M - Bajoyers Amont - RIVE GAUCHE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Métal - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peinture bitumineuse en vrac avec poussières	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P061

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 55M - Plaque d'opturation de vanne d'aqueduc Aval - RIVE DROITE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Métal - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P062

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 55M - Garde corps passerelle Aval - RIVE DROITE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Métal - Peinture verte

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal / Peinture verte	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P063

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 55M - Garde corps passerelle Aval - RIVE DROITE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Métal - Peinture blanche

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal / Peinture blanche	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P064

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 55M - Plaques opturations passerelle Aval - RIVE DROITE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Métal - Peinture noire

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal / Peinture noire	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peinture bitumineuse en vrac avec poussières + peinture en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P065

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 55M - Support vérin passerelle Aval - RIVE DROITE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Métal - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peinture en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P066

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 55M - Vérin passerelle Aval - RIVE DROITE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Métal - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peinture en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P067

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 55M - Porte passerelle Aval - RIVE DROITE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Métal - Peinture noire

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal / Peinture noire	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peinture bitumineuse en vrac avec poussières	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P068

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 55M - Sotie d'échelle Aval - RIVE DROITE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Métal - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P069

Emplacement :



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local – Composant
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 55M - Garde corps édicule Amont - RIVE DROITE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Métal - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Métal / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P070

Emplacement :



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local – Composant
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	199316/110418	Extérieur - BASSIN 55M - Portes édicule Amont - RIVE DROITE
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	03/06/2021	Bois - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Bois / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P071		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 199316/110418	**Pièce ou local – Composant** Extérieur - BASSIN 55M - Support vérin Aval - RIVE DROITE
Nom de l'opérateur HENIN Nicolas	**Date de prélèvement** 03/06/2021	**Partie de composant** Métal - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac avec poussières	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P072		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 199316/110418	**Pièce ou local – Composant** Extérieur - BASSIN 55M - Vérin Aval - RIVE DROITE
Nom de l'opérateur HENIN Nicolas	**Date de prélèvement** 03/06/2021	**Partie de composant** Métal - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Métal / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P073		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 199316/110418	**Pièce ou local – Composant** Extérieur - BASSIN 55M - Plaque d'opturation de vérin Aval - RIVE DROITE
Nom de l'opérateur HENIN Nicolas	**Date de prélèvement** 03/06/2021	**Partie de composant** Métal - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Métal / Peinture		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P074		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 199316/110418	**Pièce ou local – Composant** Extérieur - BASSIN 55M - Panneau signalisation Amont - RIVE DROITE
Nom de l'opérateur HENIN Nicolas	**Date de prélèvement** 03/06/2021	**Partie de composant** Métal - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Métal / Peinture		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P075		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 199316/110418	**Pièce ou local – Composant** Extérieur - BASSIN 55M - Batardeau - RIVE DROITE
Nom de l'opérateur HENIN Nicolas	**Date de prélèvement** 03/06/2021	**Partie de composant** Métal - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Métal / Peinture		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture bitumineuse en vrac avec poussières	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P076		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 199316/110418	**Pièce ou local – Composant** Extérieur - BASSIN 55M - Batardeau - RIVE DROITE
Nom de l'opérateur HENIN Nicolas	**Date de prélèvement** 03/06/2021	**Partie de composant** Métal - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Métal / Peinture		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture bitumineuse en vrac avec poussières	0	Fibres d'amiante non détectées


ANNEXE : Plans / Croquis

ADIAG - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX
SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com


Adiag	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante		
Titre : ECLUSE DE BOUGIVAL	N° planche : 1/4	N° dossier : 199316/110418	Type : Croquis
Client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	Version : 0	Adresse : 23 Ile de la Loge 78380 BOUGIVAL	
Intervenant : HENIN Nicolas	Date : 17/06/2021		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :	Localisation : Ecluse de	Lieu / Zone : Extérieur	

Légende :

Peintures contenant de l'amainte




Adiag apave	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante		
Titre : ECLUSE DE BOUGIVAL	N° planche : 2/4	N° dossier : 199316/110418	Type : Croquis
Client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	Version : 0	Adresse : 23 Ile de la Loge 78380 BOUGIVAL	
Intervenant : HENIN Nicolas	Date : 17/06/2021		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation : Ecluse de	Lieu / Zone : Extérieur




Adiag apave	**Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante**		
Titre : ECLUSE DE BOUGIVAL	N° planche : 3/4	N° dossier : 199316/110418	Type : Croquis
Client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	Version : 0	Adresse : 23 Ile de la Loge 78380 BOUGIVAL	
Intervenant : HENIN Nicolas	Date : 17/06/2021		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation : Ecluse de	Lieu / Zone : Extérieur

Légende :

Peintures contenant de l'amiante



Adiag apave	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante		
Titre : ECLUSE DE BOUGIVAL	N° planche : 4/4	N° dossier : 199316/110418	Type : Croquis
Client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	Version : 0	Adresse : 23 Ile de la Loge 78380 BOUGIVAL	
Intervenant : HENIN Nicolas	Date : 17/06/2021		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation : Ecluse de	Lieu / Zone : Extérieur



ANNEXE : Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrage

Z001 : Support vérin Amont Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 220M	Extérieur	Support vérin Amont	Métal - Peinture		P001	Non	

Z002 : Vérin Amont Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 220M	Extérieur	Vérin Amont	Métal - Peinture		P002	Non	

Z003 : Plaque d'opturation de vanne d'aqueduc Amont Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 220M	Extérieur	Plaque d'opturation de vanne d'aqueduc Amont	Métal - Peinture		P003	Non	

Z004 : Plaque d'opturation Amont Métal Peinture noire (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 220M	Extérieur	Plaque d'opturation Amont	Métal - Peinture noire		P004	Oui	10000 ml
Ensembles de l' écluse	Extérieur	Plaque d'opturation Amont	Métal - Peinture noire			Oui	

Z005 : Plaque d'opturation de vérin Amont Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 220M	Extérieur	Plaque d'opturation de vérin Amont	Métal - Peinture		P005	Non	

Z006 : Dalle support vérin Amont Enduit ciment Non peint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 220M	Extérieur	Dalle support vérin Amont	Enduit ciment - Non peint		P006	Non	

Z007 : Tête de bollard Amont Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 220M	Extérieur	Tête de bollard Amont	Métal - Peinture		P007	Non	

Z008 : Pied de bollard Amont Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 220M	Extérieur	Pied de bollard Amont	Métal - Peinture		P008	Non	

Z009 : Sotie d'échelle Amont Métal Peinture blanche (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 220M	Extérieur	Sotie d'échelle Amont	Métal - Peinture blanche		P009	Non	

Z010 : Bajoyers Amont Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 220M	Extérieur	Bajoyers Amont	Métal - Peinture		P010	Non	

Z011 : Tête de bollard Aval Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 220M	Extérieur	Tête de bollard Aval	Métal - Peinture		P011	Non	

Z012 : Pied de bollard Aval Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 220M	Extérieur	Pied de bollard Aval	Métal - Peinture		P012	Non	

Z013 : Sotie d'échelle Aval Métal Peinture blanche (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 220M	Extérieur	Sotie d'échelle Aval	Métal - Peinture blanche		P013	Non	

Z014 : Bajoyers Aval Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 220M	Extérieur	Bajoyers Aval	Métal - Peinture		P014	Non	

Z015 : Dalle support vérin Aval Enduit ciment Non peint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 220M	Extérieur	Dalle support vérin Aval	Enduit ciment - Non peint		P015	Non	

Z016 : Garde corps édicule Aval Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 220M	Extérieur	Garde corps édicule Aval	Métal - Peinture		P016	Non	

Z017 : Portes édicule Aval Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 220M	Extérieur	Portes édicule Aval	Métal - Peinture		P017	Non	

Z018 : Fenêtres édicule Aval Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 220M	Extérieur	Fenêtres édicule Aval	Métal - Peinture		P018	Non	

Z019 : Dalle support vérin Aval Enduit ciment Non peint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 220M	Extérieur	Dalle support vérin Aval	Enduit ciment - Non peint		P019	Non	

Z020 : Support vérin Aval Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 220M	Extérieur	Support vérin Aval	Métal - Peinture		P020	Non	

Z021 : Vérin Aval Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 220M	Extérieur	Vérin Aval	Métal - Peinture		P021	Non	

Z022 : Plaque d'opturation de vanne d'aqueduc Aval Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 220M	Extérieur	Plaque d'opturation de vanne d'aqueduc Aval	Métal - Peinture		P022	Non	

Z023 : Plaque d'opturation de vérin Aval Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 220M	Extérieur	Plaque d'opturation de vérin Aval	Métal - Peinture		P023	Non	

Z024 : Garde corps édicule Aval Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 220M	Extérieur	Garde corps édicule Aval	Métal - Peinture		P024	Non	

Z025 : Portes édicule Aval Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 220M	Extérieur	Portes édicule Aval	Métal - Peinture		P025	Non	

Z026 : Fenêtres édicule Aval Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 220M	Extérieur	Fenêtres édicule Aval	Métal - Peinture		P026	Non	

Z027 : Plaque d'opturation Aval Métal Peinture noire (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 220M	Extérieur	Plaque d'opturation Aval	Métal - Peinture noire		P027	Non	

Z028 : Tête de bollard Aval Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 220M	Extérieur	Tête de bollard Aval	Métal - Peinture		P028	Non	

Z029 : Pied de bollard Aval Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 220M	Extérieur	Pied de bollard Aval	Métal - Peinture		P029	Non	

Z030 : Bajoyers Aval Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 220M	Extérieur	Bajoyers Aval	Métal - Peinture		P030	Non	

Z031 : Sotie d'échelle Aval Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 220M	Extérieur	Sotie d'échelle Aval	Métal - Peinture		P031	Non	

Z032 : Tête de bollard Amont Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 220M	Extérieur	Tête de bollard Amont	Métal - Peinture		P032	Non	

Z033 : Pied de bollard Amont Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 220M	Extérieur	Pied de bollard Amont	Métal - Peinture		P033	Non	

Z034 : Sotie d'échelle Amont Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 220M	Extérieur	Sotie d'échelle Amont	Métal - Peinture		P034	Non	

Z035 : Bajoyers Amont Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 220M	Extérieur	Bajoyers Amont	Métal - Peinture		P035	Non	

Z036 : Garde corps édicule Amont Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 220M	Extérieur	Garde corps édicule Amont	Métal - Peinture		P036	Non	

Z037 : Portes édicule Amont Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 220M	Extérieur	Portes édicule Amont	Métal - Peinture		P037	Non	

Z038 : Fenêtres édicule Amont Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 220M	Extérieur	Fenêtres édicule Amont	Métal - Peinture		P038	Oui	5000 ml
Ensembles de l' écluse	Extérieur	Fenêtres édicule Amont	Métal - Peinture			Oui	

Z039 : Echelle de panneau signalisation Amont Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 220M	Extérieur	Echelle de panneau signalisation Amont	Métal - Peinture		P039	Non	

Z040 : Panneau signalisation Amont Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 220M	Extérieur	Panneau signalisation Amont	Métal - Peinture		P040	Oui	5000 ml
Ensembles de l' écluse	Extérieur	Panneau signalisation Amont	Métal - Peinture			Oui	

Z041 : Garde corps passerelle Amont Métal Peinture verte (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 220M	Extérieur	Garde corps passerelle Amont	Métal - Peinture verte		P041	Non	

Z042 : Vérin passerelle Amont Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 220M	Extérieur	Vérin passerelle Amont	Métal - Peinture		P042	Non	

Z043 : Plaques opturations passerelle Amont Métal Peinture noire (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 220M	Extérieur	Plaques opturations passerelle Amont	Métal - Peinture noire		P043	Non	

Z044 : Porte passerelle Amont Métal Peinture noire (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 220M	Extérieur	Porte passerelle Amont	Métal - Peinture noire		P044	Oui	20000 ml
Ensembles de l' écluse	Extérieur	Porte passerelle Amont	Métal - Peinture noire			Oui	

Z045 : Support vérin passerelle Amont Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 220M	Extérieur	Support vérin passerelle Amont	Métal - Peinture		P045	Non	

Z046 : Garde corps passerelle Amont Métal Peinture blanche (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 220M	Extérieur	Garde corps passerelle Amont	Métal - Peinture blanche		P046	Non	

Z047 : Garde corps édicule Amont Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 220M	Extérieur	Garde corps édicule Amont	Métal - Peinture		P047	Non	

Z048 : Portes édicule Amont Bois Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 220M	Extérieur	Portes édicule Amont	Bois - Peinture		P048	Non	

Z049 : Support vérin Amont Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 55M	Extérieur	Support vérin Amont	Métal - Peinture		P049	Non	

Z050 : Vérin Amont Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 55M	Extérieur	Vérin Amont	Métal - Peinture		P050	Non	

Z051 : Plaque d'opturation de vanne d'aqueduc Amont Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 55M	Extérieur	Plaque d'opturation de vanne d'aqueduc Amont	Métal - Peinture		P051	Non	

Z052 : Porte passerelle Amont Métal Peinture noire (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 55M	Extérieur	Porte passerelle Amont	Métal - Peinture noire		P052	Oui	100000 ml
Ensembles de l' écluse	Extérieur	Porte passerelle Amont	Métal - Peinture noire			Oui	

Z053 : Plaques opturations passerelle Amont Métal Peinture noire (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 55M	Extérieur	Plaques opturations passerelle Amont	Métal - Peinture noire		P053	Non	

Z054 : Garde corps passerelle Amont Métal Peinture verte (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 55M	Extérieur	Garde corps passerelle Amont	Métal - Peinture verte		P054	Non	

Z055 : Garde corps passerelle Amont Métal Peinture blanche (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 55M	Extérieur	Garde corps passerelle Amont	Métal - Peinture blanche		P055	Non	

Z056 : Vérin passerelle Amont Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 55M	Extérieur	Vérin passerelle Amont	Métal - Peinture		P056	Non	

Z057 : Support vérin passerelle Amont Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 55M	Extérieur	Support vérin passerelle Amont	Métal - Peinture		P057	Non	

Z058 : Plaque d'opturation de vérin Amont Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 55M	Extérieur	Plaque d'opturation de vérin Amont	Métal - Peinture		P058	Non	

Z059 : Sotie d'échelle Amont Métal Peinture blanche (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 55M	Extérieur	Sotie d'échelle Amont	Métal - Peinture blanche		P059	Non	

Z060 : Bajoyers Amont Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 55M	Extérieur	Bajoyers Amont	Métal - Peinture		P060	Non	

Z061 : Plaque d'opturation de vanne d'aqueduc Aval Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 55M	Extérieur	Plaque d'opturation de vanne d'aqueduc Aval	Métal - Peinture		P061	Non	

Z062 : Garde corps passerelle Aval Métal Peinture verte (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 55M	Extérieur	Garde corps passerelle Aval	Métal - Peinture verte		P062	Non	

Z063 : Garde corps passerelle Aval Métal Peinture blanche (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 55M	Extérieur	Garde corps passerelle Aval	Métal - Peinture blanche		P063	Non	

Z064 : Plaques opturations passerelle Aval Métal Peinture noire (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 55M	Extérieur	Plaques opturations passerelle Aval	Métal - Peinture noire		P064	Non	

Z065 : Support vérin passerelle Aval Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 55M	Extérieur	Support vérin passerelle Aval	Métal - Peinture		P065	Non	

Z066 : Vérin passerelle Aval Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 55M	Extérieur	Vérin passerelle Aval	Métal - Peinture		P066	Non	

Z067 : Porte passerelle Aval Métal Peinture noire (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 55M	Extérieur	Porte passerelle Aval	Métal - Peinture noire		P067	Non	

Z068 : Sotie d'échelle Aval Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 55M	Extérieur	Sotie d'échelle Aval	Métal - Peinture		P068	Non	

Z069 : Garde corps édicule Amont Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 55M	Extérieur	Garde corps édicule Amont	Métal - Peinture		P069	Non	

Z070 : Portes édicule Amont Bois Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 55M	Extérieur	Portes édicule Amont	Bois - Peinture		P070	Non	

Z071 : Support vérin Aval Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 55M	Extérieur	Support vérin Aval	Métal - Peinture		P071	Non	

Z072 : Vérin Aval Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 55M	Extérieur	Vérin Aval	Métal - Peinture		P072	Non	

Z073 : Plaque d'opturation de vérin Aval Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 55M	Extérieur	Plaque d'opturation de vérin Aval	Métal - Peinture		P073	Non	

Z074 : Panneau signalisation Amont Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 55M	Extérieur	Panneau signalisation Amont	Métal - Peinture		P074	Non	

Z075 : Batardeau Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 55M	Extérieur	Batardeau	Métal - Peinture		P075	Non	

Z076 : Batardeau Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
BASSIN 55M	Extérieur	Batardeau	Métal - Peinture		P076	Non	

ANNEXE : Procès-verbaux d'analyse

Document 1

itga
Innovateur en fiabilité

Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

cofrac ESSAIS

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-17418 EN DATE DU 10/06/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : ADIAG SAINT-DENIS 84 rue Charles Michels 93284 SAINT-DENIS CEDEX	Réf. Commande ITGA : IT1421-17418 Réf. Commande Client : 199316/110418--353--527--215-115912976

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 07/06/2021

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P001 - Métal - Peinture - Extérieur - Ecluse 220M - RIVE GAUCHE - Support vérin Amont		Réf échantillon ITGA : IT142106-5710 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
Peintures multiples en vrac	META (A) le 09/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LEN (4)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P002 - Métal - Peinture - Extérieur - Ecluse 220M - RIVE GAUCHE - Vérin Amont		Réf échantillon ITGA : IT142106-5711 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
Peintures multiples en vrac	META (A) le 09/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LEN (4)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P003 - Métal - Peinture - Extérieur - Ecluse 220M - RIVE GAUCHE - Plaque d'opturation de vanne d'aqueduc Amont		Réf échantillon ITGA : IT142106-5712 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
Peintures multiples en vrac	META (A) le 09/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LEN (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-17418 EN DATE DU 10/06/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P004 - Métal - Peinture noire - Extérieur - Ecluse 220M - RIVE GAUCHE - Plaque d'opturation Amont		Réf échantillon ITGA : IT142106-5713 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 08/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MWG (4)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P005 - Métal - Peinture - Extérieur - Ecluse 220M - RIVE GAUCHE - Plaque d'opturation de vérin Amont		Réf échantillon ITGA : IT142106-5714 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 08/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DAH (4)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P006 - Enduit ciment - Non peint - Extérieur - Ecluse 220M - RIVE GAUCHE - Dalle support vérin Amont		Réf échantillon ITGA : IT142106-5715 Description ITGA : Enduit compact gris hétérogène	
• Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 09/06/2021 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : GEB
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P007 - Métal - Peinture - Extérieur - Ecluse 220M - RIVE GAUCHE - Tête de bollard Amont		Réf échantillon ITGA : IT142106-5716 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 09/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CLD (4)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P008 - Métal - Peinture - Extérieur - Ecluse 220M - RIVE GAUCHE - Pied de bollard Amont		Réf échantillon ITGA : IT142106-5717 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 09/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CLD (4)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P009 - Métal - Peinture blanche - Extérieur - Ecluse 220M - RIVE GAUCHE - Sotie d'échelle Amont		Réf échantillon ITGA : IT142106-5718 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 09/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CLD (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-17418 EN DATE DU 10/06/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P010 - Métal - Peinture - Extérieur - Ecluse 220M - RIVE GAUCHE - Bajoyers Amont		Réf échantillon ITGA : IT142106-5719 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 10/06/2021 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BRC (4)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P011 - Métal - Peinture - Extérieur - Ecluse 220M - RIVE GAUCHE - Tête de bollard Aval		Réf échantillon ITGA : IT142106-5720 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 09/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ABK (4)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P012 - Métal - Peinture - Extérieur - Ecluse 220M - RIVE GAUCHE - Pied de bollard Aval		Réf échantillon ITGA : IT142106-5721 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 09/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ABK (4)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P013 - Métal - Peinture blanche - Extérieur - Ecluse 220M - RIVE GAUCHE - Sotie d'échelle Aval		Réf échantillon ITGA : IT142106-5722 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 09/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LEN (4)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P014 - Métal - Peinture - Extérieur - Ecluse 220M - RIVE GAUCHE - Bajoyers Aval		Réf échantillon ITGA : IT142106-5723 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 09/06/2021 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HHO (4)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P015 - Enduit ciment - Non peint - Extérieur - Ecluse 220M - RIVE GAUCHE - Dalle support vérin Aval		Réf échantillon ITGA : IT142106-5724 Description ITGA : Enduit compact gris hétérogène	
• Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 08/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HHO

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-17418 EN DATE DU 10/06/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P016 - Métal - Peinture - Extérieur - Ecluse 220M - RIVE GAUCHE - Garde corps édicule Aval		Réf échantillon ITGA : IT142106-5725 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 09/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ABK (4)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P017 - Métal - Peinture - Extérieur - Ecluse 220M - RIVE GAUCHE - Portes édicule Aval		Réf échantillon ITGA : IT142106-5726 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 09/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FJH (4)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P018 - Métal - Peinture - Extérieur - Ecluse 220M - RIVE GAUCHE - Fenêtres édicule Aval		Réf échantillon ITGA : IT142106-5727 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 08/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MWG (4)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P019 - Enduit ciment - Non peint - Extérieur - Ecluse 220M - RIVE DROITE - Dalle support vérin Aval		Réf échantillon ITGA : IT142106-5728 Description ITGA : **Peinture** / Enduit compact gris	
• Peinture non séparable + Enduit compact gris	META (A) le 08/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MWG (4)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P020 - Métal - Peinture - Extérieur - Ecluse 220M - RIVE DROITE - Support vérin Aval		Réf échantillon ITGA : IT142106-5729 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 08/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par A. (3) Analyste : MWG (4)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P021 - Métal - Peinture - Extérieur - Ecluse 220M - RIVE DROITE - Vérin Aval		Réf échantillon ITGA : IT142106-5730 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 09/06/2021 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LLG (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-17418 EN DATE DU 10/06/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P022 - Métal - Peinture - Extérieur - Ecluse 220M - RIVE DROITE - Plaque d'opturation de vanne d'aqueduc Aval		Réf échantillon ITGA : IT142106-5731 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 09/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HHO (4)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P023 - Métal - Peinture - Extérieur - Ecluse 220M - RIVE DROITE - Plaque d'opturation de vérin Aval		Réf échantillon ITGA : IT142106-5732 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 09/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HHO (4)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P024 - Métal - Peinture - Extérieur - Ecluse 220M - RIVE DROITE - Garde corps édicule Aval		Réf échantillon ITGA : IT142106-5733 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 09/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HHO (4)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P025 - Métal - Peinture - Extérieur - Ecluse 220M - RIVE DROITE - Portes édicule Aval		Réf échantillon ITGA : IT142106-5734 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 08/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HHO (4)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P026 - Métal - Peinture - Extérieur - Ecluse 220M - RIVE DROITE - Fenêtres édicule Aval		Réf échantillon ITGA : IT142106-5735 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 09/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FJH (4)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P027 - Métal - Peinture noire - Extérieur - Ecluse 220M - RIVE DROITE - Plaque d'opturation Aval		Réf échantillon ITGA : IT142106-5736 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 09/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FJH (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-17418 EN DATE DU 10/06/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P028 - Métal - Peinture - Extérieur - Ecluse 220M - RIVE DROITE - Tête de bollard Aval		Réf échantillon ITGA : IT142106-5737 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 09/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FJH (4)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P029 - Métal - Peinture - Extérieur - Ecluse 220M - RIVE DROITE - Pied de bollard Aval		Réf échantillon ITGA : IT142106-5738 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 09/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LEN (4)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P030 - Métal - Peinture - Extérieur - Ecluse 220M - RIVE DROITE - Bajoyers Aval		Réf échantillon ITGA : IT142106-5739 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 08/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DAH (4)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P031 - Métal - Peinture - Extérieur - Ecluse 220M - RIVE DROITE - Sotie d'échelle Aval		Réf échantillon ITGA : IT142106-5740 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 08/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DAH (4)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P032 - Métal - Peinture - Extérieur - Ecluse 220M - RIVE DROITE - Tête de bollard Amont		Réf échantillon ITGA : IT142106-5741 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 09/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LEN (4)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P033 - Métal - Peinture - Extérieur - Ecluse 220M - RIVE DROITE - Pied de bollard Amont		Réf échantillon ITGA : IT142106-5742 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 09/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LEN (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-17418 EN DATE DU 10/06/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P034 - Métal - Peinture - Extérieur - Ecluse 220M - RIVE DROITE - Sotie d'échelle Amont		Réf échantillon ITGA : IT142106-5743 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 09/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LEN (4)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P035 - Métal - Peinture - Extérieur - Ecluse 220M - RIVE DROITE - Bajoyers Amont		Réf échantillon ITGA : IT142106-5744 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 09/06/2021 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HHO (4)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P036 - Métal - Peinture - Extérieur - Ecluse 220M - RIVE DROITE - Garde corps édicule Amont		Réf échantillon ITGA : IT142106-5745 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 09/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LEN (4)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P037 - Métal - Peinture - Extérieur - Ecluse 220M - RIVE DROITE - Portes édicule Amont		Réf échantillon ITGA : IT142106-5746 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 09/06/2021 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HHO (4)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P038 - Métal - Peinture - Extérieur - Ecluse 220M - RIVE DROITE - Fenêtres édicule Amont		Réf échantillon ITGA : IT142106-5747 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 09/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Trémolite	Analyste : LEN (4)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P039 - Métal - Peinture - Extérieur - Ecluse 220M - RIVE DROITE - Echelle de panneau signalisation Amont		Réf échantillon ITGA : IT142106-5748 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 10/06/2021 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BRC (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-17418 EN DATE DU 10/06/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P040 - Métal - Peinture - Extérieur - Ecluse 220M - RIVE DROITE - Panneau signalisation Amont		Réf échantillon ITGA : IT142106-5749 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 09/06/2021 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante (1) / Anthophyllite - Trémolite	Analyste : LLG (4)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P041 - Métal - Peinture verte - Extérieur - Ecluse 220M - RIVE DROITE - Garde corps passerelle Amont		Réf échantillon ITGA : IT142106-5750 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 09/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par D. (3) Analyste : DAH (4)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P042 - Métal - Peinture - Extérieur - Ecluse 220M - RIVE DROITE - Vérin passerelle Amont		Réf échantillon ITGA : IT142106-5751 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 09/06/2021 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par A. (3) Analyste : LLG (4)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P043 - Métal - Peinture noire - Extérieur - Ecluse 220M - RIVE DROITE - Plaques opturations passerelle Amont		Réf échantillon ITGA : IT142106-5752 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 08/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par D. (3) Analyste : MWG (4)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P044 - Métal - Peinture noire - Extérieur - Ecluse 220M - RIVE DROITE - Porte passerelle Amont		Réf échantillon ITGA : IT142106-5753 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 09/06/2021 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante (1) / Trémolite - Anthophyllite	Analyste : LSM (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

ADIAG - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX
SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-17418 EN DATE DU 10/06/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P045 - Métal - Peinture - Extérieur - Ecluse 220M - RIVE DROITE - Support vérin passerelle Amont		Réf échantillon ITGA : IT142106-5754 Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec poussières	
• Peintures multiples en vrac avec poussières	META (A) le 10/06/2021 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BRC (4)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P046 - Métal - Peinture blanche - Extérieur - Ecluse 220M - RIVE DROITE - Garde corps passerelle Amont		Réf échantillon ITGA : IT142106-5755 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 08/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MWG (4)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P047 - Métal - Peinture - Extérieur - Ecluse 220M - RIVE GAUCHE - Garde corps édicule Amont		Réf échantillon ITGA : IT142106-5756 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 08/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DAH (4)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P048 - Bois - Peinture - Extérieur - Ecluse 220M - RIVE GAUCHE - Portes édicule Amont		Réf échantillon ITGA : IT142106-5757 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 08/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DAH (4)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P049 - Métal - Peinture - Extérieur - Ecluse 55M - RIVE GAUCHE - Support vérin Amont		Réf échantillon ITGA : IT142106-5758 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 08/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DAH (4)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P050 - Métal - Peinture - Extérieur - Ecluse 55M - RIVE GAUCHE - Vérin Amont		Réf échantillon ITGA : IT142106-5759 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 10/06/2021 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BRC (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-17418 EN DATE DU 10/06/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques

(1) Seules quelques fibres d'amiante ont été détectées.
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).
(4) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client.
Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Fabien HADO Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Document 2

itga
Innovateur en fiabilité

Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-17419 EN DATE DU 11/06/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : ADIAG SAINT-DENIS 84 rue Charles Michels 93284 SAINT-DENIS CEDEX	Réf. Commande ITGA : IT1421-17419 Réf. Commande Client : 199316/110418--353--527--215-115912976

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 07/06/2021

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P051 - Métal - Peinture - Extérieur - Ecluse 55M - RIVE GAUCHE - Plaque d'opturation de vanne d'aqueduc Amont		Réf échantillon ITGA : IT142106-6439 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
▸ Peintures multiples en vrac	META (A) le 10/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : NKE (3)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P052 - Métal - Peinture noire - Extérieur - Ecluse 55M - RIVE GAUCHE - Porte passerelle Amont		Réf échantillon ITGA : IT142106-6440 Description ITGA : Peinture bitumineuse en vrac avec poussières	
▸ Peinture bitumineuse en vrac avec poussières	MOLP + META (B) le 11/06/2021 Nombre de préparations : 6 Nombre de supports d'analyse : 10	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : BMB (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-17419 EN DATE DU 11/06/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P053 - Métal - Peinture noire - Extérieur - Ecluse 55M - RIVE GAUCHE - Plaques opturations passerelle Amont		Réf échantillon ITGA : IT142106-6441 Description ITGA : Peinture bitumineuse en vrac avec poussières	
• Peinture bitumineuse en vrac avec poussières	MOLP + META (B) le 11/06/2021 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LSM (3)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P054 - Métal - Peinture verte - Extérieur - Ecluse 55M - RIVE GAUCHE - Garde corps passerelle Amont		Réf échantillon ITGA : IT142106-6442 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 10/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LSM (3)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P055 - Métal - Peinture blanche - Extérieur - Ecluse 55M - RIVE GAUCHE - Garde corps passerelle Amont		Réf échantillon ITGA : IT142106-6443 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 10/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AQP (3)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P056 - Métal - Peinture - Extérieur - Ecluse 55M - RIVE GAUCHE - Vérin passerelle Amont		Réf échantillon ITGA : IT142106-6444 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 10/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AQP (3)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P057 - Métal - Peinture - Extérieur - Ecluse 55M - RIVE GAUCHE - Support vérin passerelle Amont		Réf échantillon ITGA : IT142106-6445 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 10/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CLD (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-17419 EN DATE DU 11/06/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P058 - Métal - Peinture - Extérieur - Ecluse 55M - RIVE GAUCHE - Plaque d'opturation de vérin Amont		Réf échantillon ITGA : IT142106-6446 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 10/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CLD (3)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P059 - Métal - Peinture blanche - Extérieur - Ecluse 55M - RIVE GAUCHE - Sotie d'échelle Amont		Réf échantillon ITGA : IT142106-6447 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 10/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CLD (3)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P060 - Métal - Peinture - Extérieur - Ecluse 55M - RIVE GAUCHE - Bajoyers Amont		Réf échantillon ITGA : IT142106-6448 Description ITGA : Peinture bitumineuse en vrac avec poussières	
• Peinture bitumineuse en vrac avec poussières	MOLP + META (B) le 10/06/2021 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HHO (3)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P061 - Métal - Peinture - Extérieur - Ecluse 55M - RIVE DROITE - Plaque d'opturation de vanne d'aqueduc Aval		Réf échantillon ITGA : IT142106-6449 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 10/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ABK (3)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P062 - Métal - Peinture verte - Extérieur - Ecluse 55M - RIVE DROITE - Garde corps passerelle Aval		Réf échantillon ITGA : IT142106-6450 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 10/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ABK (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-17419 EN DATE DU 11/06/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P063 - Métal - Peinture blanche - Extérieur - Ecluse 55M - RIVE DROITE - Garde corps passerelle Aval		Réf échantillon ITGA : IT142106-6451 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 10/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D/A. (2) Analyste : LLG (3)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P064 - Métal - Peinture noire - Extérieur - Ecluse 55M - RIVE DROITE - Plaques opturations passerelle Aval		Réf échantillon ITGA : IT142106-6452 Description ITGA : Peinture bitumineuse en vrac avec poussières / Peinture en vrac	
• Peinture bitumineuse en vrac avec poussières + Peinture en vrac non séparable	MOLP + META (B) le 09/06/2021 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HHO (3)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P065 - Métal - Peinture - Extérieur - Ecluse 55M - RIVE DROITE - Support vérin passerelle Aval		Réf échantillon ITGA : IT142106-6453 Description ITGA : Peinture en vrac	
• Peinture en vrac	META (A) le 10/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AQP (3)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P066 - Métal - Peinture - Extérieur - Ecluse 55M - RIVE DROITE - Vérin passerelle Aval		Réf échantillon ITGA : IT142106-6454 Description ITGA : Peinture en vrac	
• Peinture en vrac	META (A) le 10/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AQP (3)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL Réf échantillon client : P067 - Métal - Peinture noire - Extérieur - Ecluse 55M - RIVE DROITE - Porte passerelle Aval		Réf échantillon ITGA : IT142106-6455 Description ITGA : Peinture bitumineuse en vrac avec poussières	
• Peinture bitumineuse en vrac avec poussières	MOLP + META (B) le 10/06/2021 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HHO (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-17419 EN DATE DU 11/06/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT142106-6456	
Réf échantillon client : P068 - Métal - Peinture - Extérieur - Ecluse 55M - RIVE DROITE - Sotie d'échelle Aval		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 10/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GEB (3)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT142106-6457	
Réf échantillon client : P069 - Métal - Peinture - Extérieur - Ecluse 55M - RIVE DROITE - Garde corps édicule Amont		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 10/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AQP (3)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT142106-6458	
Réf échantillon client : P070 - Bois - Peinture - Extérieur - Ecluse 55M - RIVE DROITE - Portes édicule Amont		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 10/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LSM (3)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT142106-6459	
Réf échantillon client : P071 - Métal - Peinture - Extérieur - Ecluse 55M - RIVE DROITE - Support vérin Aval		Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec poussières	
• Peintures multiples en vrac avec poussières	META (A) le 10/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GEB (3)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT142106-6460	
Réf échantillon client : P072 - Métal - Peinture - Extérieur - Ecluse 55M - RIVE DROITE - Vérin Aval		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 10/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GEB (3)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT142106-6461	
Réf échantillon client : P073 - Métal - Peinture - Extérieur - Ecluse 55M - RIVE DROITE - Plaque d'opturation de vérin Aval		Description ITGA : Peinture en vrac	
• Peinture en vrac	META (A) le 10/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GEB (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-17419 EN DATE DU 11/06/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT142106-6462	
Réf échantillon client : P074 - Métal - Peinture - Extérieur - Ecluse 55M - RIVE DROITE - Panneau signalisation Amont		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
• Peintures multiples en vrac	META (A) le 10/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LGM (3)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT142106-6463	
Réf échantillon client : P075 - Métal - Peinture - Extérieur - Ecluse 55M - RIVE DROITE - Batardeau		Description ITGA : Peinture bitumineuse en vrac avec poussières	
• Peinture bitumineuse en vrac avec poussières	MOLP + META (B) le 10/06/2021 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HHO (3)
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE + Ecluse de Bougival - 23 Ile de la Loge - 78380 - BOUGIVAL		Réf échantillon ITGA : IT142106-6464	
Réf échantillon client : P076 - Métal - Peinture - Extérieur - Ecluse 55M - RIVE DROITE - Batardeau		Description ITGA : Peinture bitumineuse en vrac avec poussières	
• Peinture bitumineuse en vrac avec poussières	MOLP + META (B) le 10/06/2021 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HHO (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Fabien HADO Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

ADIAG - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX
SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com

ANNEXE : Certificat de compétence

Numéro d'accréditation
4-0598
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

WI.CERT
« CERTIFICATION DE COMPETENCES
«Version 06»

Décerné à : **Nicolas HENIN** Sous le numéro : **C2019-SE02-026**

Domaine (S) concerné (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE **(SANS MENTION)**	**Du 08/07/2019 Au 07/07/2024**
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE **(MENTION)**	**X**
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ	**Du 08/07/2019 Au 07/07/2024**
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION	**Du 07/04/2019 Au 06/04/2024**
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	**Du 08/07/2019 Au 07/07/2024**
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS **(SANS MENTION)**	**Du 07/04/2019 Au 06/04/2024**
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS **(MENTION)**	**Du 06/04/2020 Au 06/04/2024**
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE)	**Du 08/07/2019 Au 07/07/2024**
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (DROM-COM)	**X**

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

* Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis;
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 25 mars 2019.

Délivré à Thionville, le 06/04/2020
Par WI.CERT
Responsable de certification

WI.CERT

WI.Cert - 16, rue Villars- 57 100 THIONVILLE
Tél : 03 72 52 02 45 - mail : admin@qualit-competences.com;
SARL au capital de 7500 Euros – RCS de Thionville – *Code* APE / *NAF*, 7120B N°SIRET 82885893600010

ANNEXE : Attestation d'assurance

Contrat RC n° 5271124804 1/2

AXA France IARD
DIRECTION ENTREPRISES
Production R.C. – Grands Comptes
Télécopie 01.57 65 07 90

ATTESTATION

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313, Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cedex, atteste par la présente que l'assuré :

APAVE
Immeuble Canopy
6 rue du Général Audran
92400 COURBEVOIE

agissant tant pour son compte que pour celui de **APAVE DEVELOPPEMENT et sa filiale ADIAG SA**

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, par le contrat n° **5271124804**, souscrit auprès de notre Société, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- bâtiment et génie civil
- essais, mesures et métrologie
- laboratoires d'analyses (non médicales)
- conseils
- formation
- certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :
- **des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.3 du Code de la construction et de l'habitation**
- **des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)**
- **des activités de classification et certification de navires et unités offshore.**

Contrat RC n° 5271124804 2/2

TABLEAU DE GARANTIES

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus *Sans pouvoir excéder pour :*	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada *sous-limités :* c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	5 000 000 € par année d'assurance 1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

***Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.**

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/01/2021 au 31/12/2021** inclus sous réserve du règlement de la prime et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à PARIS le 22/12/2020
Pour servir et valoir ce que de droit.

POUR L'ASSUREUR :

COURTIER EN ASSURANCES
Adresse postale :
12, rue [illegible] CS 44012
29335 QUIMPER cedex
Tél. 0820 200 [illegible] Fax 0 820 209 242
contact@verlingue.fr - www.verlingue.fr

Fin du rapport