




Isométrie




Coupe sur local poubelles



Vue en plan sur deck



Coupe sur deck



Coupe sur extension

Vue en plan de la charpente

NOTA : Côtation à titre indicatif. Mesures exactes à relever sur site.

Hypothèses de calculs:

Surcharges climatiques (suivant Eurocode 1) :
- vent de référence : 36 m/s
- Catégorie de terrain 0 (Bord de mer)

Béton : C25/30

Acier : S235

Cordon de soudure : a = 0.7 x l'épaisseur des âmes, ailes raidisseurs, cordon mini a = 3mm sur périmètre de contact

Boulons et tige filetée : classe 8.8

Scellement chimique : perçage B.A. = ØTF + 4mm
Résine HY200 ou équivalent
La = 150mini

REHABILITATION DU CANTONNEMENT DE LA GENDARMERIE DE PAITA - TONTOUTA

- BATIMENT ORDINAIRE -

Province Sud - Paita

Maître d'Ouvrage Ministère des armées SGA SID - -	Maître d'Oeuvre ERP-BTP 76,02,66 Nouméa [illegible]	Architecte	
Bureau de contrôle	Bureau Ingénierie DURE'MA BP 12992 98802 Nouméa 82.49.00 contact@durema.nc	Entreprise	

Indice	Date	Modifications	Créé par	Contrôlé par

Visa	Emis par
VSO	
VAO	
REF	
HM	

Date / Observations / Signature

PLANS DE CHARPENTE

Emetteur

DURE'MA INGENIERIE
BP 12992
98802 Nouméa cedex
Tél. : (+687) 82.49.00
mail : contact@durema.nc
www.durema.nc

Titre

Vue en plan et isométrie

Phase	**DCE**
Ech.	1/100 - 1/50
Format	A0
Date	09.09.2026

PROJET	EMETTEUR	PHASE	LOT	TYPE DOC	NIVEAU	NUMERO	INDICE
25.S.011	GB	DCE	01	PLAN	RDC	CM-01	0