Taup'débouchage



RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE
N° DIAG-2022-GENDARMERIE EP

Commune :	**TOULOUSE**
Adresse :	**2 Avenue du Général de Croutte**
Quartier ou complément :	
Date de début d'inspection :	**19 décembre 2022**
Date de fin d'inspection :	**21 décembre 2022**

Client :	**Gendarmerie Nationale**

Numéro de dossier :	**DIAG-2022-GENDARMERIE EP**
Objectif de l'inspection :	**Inspection de routine de l'état**
Nom du réseau :	
Type de réseau :	**Eaux pluviales**

Nombre d'inspections :	**57**	Long. inspectée : **575.00 m**	Long. mesurée : **575.00 m**
dont collecteurs :	**56**	Long. inspectée : **570.00 m**	Long. mesurée : **570.00 m**
branchements :	**1**	Long. inspectée : **5.00 m**	Long. mesurée : **5.00 m**
regards/noeuds :	**0**		

Observations particulières :

Etabli par : M.Courbin Le : 19/12/2022	Vérifié par :M.Quemerais Le : 19/12/2022	Approuvé par :M.Quemerais Le : 19/12/2022

Les résultats de l'inspection se rapportent exclusivement au travail commandé ou à/aux objet(s) ou lot(s) inspecté(s).
Le rapport d'inspection ne doit pas être reproduit excepté dans sa totalité, sans l'accord de l'organisme d'inspection et du client.


EP1 vers BP3
Photo 1 / Page 10


EP1 vers BP3
Photo 2 / Page 10


EP1 vers BP3
Photo 3 / Page 10


EP1 vers BP3
Photo 4 / Page 10


EP1 vers BP3
Photo 5 / Page 11


BP2 vers BP3
Photo 6 / Page 14


BP2 vers BP3
Photo 7 / Page 14


BP2 vers BP3
Photo 8 / Page 14


BP2 vers BP3
Photo 9 / Page 14


BP2 vers BP3
Photo 10 / Page 15



BP2 vers BP3
Photo 11 / Page 15


BP2 vers BP3
Photo 12 / Page 15


BP2 vers BP3
Photo 13 / Page 15


BP4 vers EP1
Photo 14 / Page 18



BP4 vers EP1
Photo 15 / Page 18


BP4 vers EP1
Photo 16 / Page 18


BP2 vers BP1
Photo 17 / Page 21


BP2 vers BP1
Photo 18 / Page 21


BP2 vers BP1
Photo 19 / Page 21



EP2 vers BP5
Photo 20 / Page 24



EP2 vers BP5
Photo 21 / Page 24



EP2 vers BP5
Photo 22 / Page 24



BP7 vers BP6
Photo 23 / Page 27




BP7 vers BP6
Photo 24 / Page 27




BP7 vers BP6
Photo 25 / Page 27



BP5 vers BP6
Photo 26 / Page 30



BP5 vers BP6
Photo 27 / Page 30



BP5 vers BP6
Photo 28 / Page 30



BP5 vers AVAL
Photo 29 / Page 33



BP5 vers AVAL
Photo 30 / Page 33


EP10 vers EP9
Photo 31 / Page 36



EP10 vers EP9
Photo 32 / Page 36


EP10 vers EP9
Photo 33 / Page 36



EP9 vers EP8
Photo 34 / Page 39


EP9 vers EP8
Photo 35 / Page 39


EP9 vers EP8
Photo 36 / Page 39



EP9 vers EP8
Photo 37 / Page 39



EP8 vers EP7
Photo 38 / Page 42



EP8 vers EP7
Photo 39 / Page 42


EP8 vers EP7
Photo 40 / Page 42


EP8 vers EP7
Photo 41 / Page 42



EP3 vers BP8
Photo 42 / Page 45




EP3 vers BP8
Photo 43 / Page 45




EP3 vers BP8
Photo 44 / Page 45



EP3 vers A1
Photo 45 / Page 48



EP3 vers A1
Photo 46 / Page 48



EP3 vers A1
Photo 47 / Page 48



EP3 vers A3
Photo 48 / Page 51



EP3 vers A3
Photo 49 / Page 51



EP3 vers A3
Photo 50 / Page 51



EP3 vers A3
Photo 51 / Page 51



EP3 vers A3
Photo 52 / Page 52




EP3 vers A3
Photo 53 / Page 52



EP3 vers A3
Photo 54 / Page 52



A2 vers Collecteur
Photo 55 / Page 54




A2 vers Collecteur
Photo 56 / Page 54



A2 vers Collecteur
Photo 57 / Page 54


EP7 vers EP6
Photo 58 / Page 57


EP7 vers EP6
Photo 59 / Page 57


EP7 vers EP6
Photo 60 / Page 57


EP6 vers EP5
Photo 61 / Page 60



EP6 vers EP5
Photo 62 / Page 60


EP6 vers EP5
Photo 63 / Page 60



EP6 vers EP5
Photo 64 / Page 60



EP6 vers EP5
Photo 65 / Page 61


EP6 vers EP5
Photo 66 / Page 61


EP5 vers EP4
Photo 67 / Page 64


EP5 vers EP4
Photo 68 / Page 64


EP5 vers EP4
Photo 69 / Page 64


EP4 vers EP3
Photo 70 / Page 67


EP4 vers EP3
Photo 71 / Page 67


EP4 vers EP3
Photo 72 / Page 67


EP4 vers EP3
Photo 73 / Page 67


EP4 vers EP3
Photo 74 / Page 68


EP4 vers EP3
Photo 75 / Page 68


EP4 vers EP3
Photo 76 / Page 68


EP4 vers EP3
Photo 77 / Page 68


EP4 vers EP3
Photo 78 / Page 69


EP6 vers BP12
Photo 79 / Page 72



EP6 vers BP12
Photo 80 / Page 72


EP6 vers BP12
Photo 81 / Page 72


EP6 vers BP12
Photo 82 / Page 72



BP13 vers BP12
Photo 83 / Page 75



BP13 vers BP12
Photo 84 / Page 75



BP13 vers BP12
Photo 85 / Page 75



BP13 vers BP12
Photo 86 / Page 75



BP14 vers EP6
Photo 87 / Page 78




BP14 vers EP6
Photo 88 / Page 78



BP14 vers EP6
Photo 89 / Page 78



A4 vers EP8
Photo 90 / Page 81



A4 vers EP8
Photo 91 / Page 81



A4 vers EP8
Photo 92 / Page 81



A4 vers EP8
Photo 93 / Page 81



BP11 vers EP5
Photo 94 / Page 84



BP11 vers EP5
Photo 95 / Page 84



BP11 vers EP5
Photo 96 / Page 84


EP4 vers BP9
Photo 97 / Page 87


EP4 vers BP9
Photo 98 / Page 87


EP4 vers BP9
Photo 99 / Page 87



EP4 vers BP9
Photo 100 / Page 87




BP9 vers BP10
Photo 101 / Page 90




BP9 vers BP10
Photo 102 / Page 90



BP9 vers BP10
Photo 103 / Page 90




BP9 vers BP10
Photo 104 / Page 90



BP9 vers BP10
Photo 105 / Page 91



BP9 vers BP10
Photo 106 / Page 91



BP9 vers BP15
Photo 107 / Page 94



BP9 vers BP15
Photo 108 / Page 94



BP9 vers BP15
Photo 109 / Page 94



EP4 vers A5
Photo 110 / Page 97



EP4 vers A5
Photo 111 / Page 97



EP4 vers A5
Photo 112 / Page 97



EP4 vers A5
Photo 113 / Page 97




EP4 vers A5
Photo 114 / Page 98




EP4 vers A5
Photo 115 / Page 98



BP14A vers AVAL
Photo 116 / Page 101




BP14A vers AVAL
Photo 117 / Page 101




EP12 vers EP1
Photo 118 / Page 104



EP12 vers EP1
Photo 119 / Page 104



EP12 vers EP1
Photo 120 / Page 104



EP12 vers EP8
Photo 121 / Page 107



EP12 vers EP8
Photo 122 / Page 107



EP12 vers EP8
Photo 123 / Page 107



EP12 vers EP13
Photo 124 / Page 110



EP12 vers EP13
Photo 125 / Page 110



EP12 vers EP13
Photo 126 / Page 110



EP13 vers EP14
Photo 127 / Page 113




EP13 vers EP14
Photo 128 / Page 113




EP13 vers EP14
Photo 129 / Page 113



EP14 vers A7
Photo 130 / Page 116



EP14 vers A7
Photo 131 / Page 116




EP14 vers A7
Photo 132 / Page 116



A6 vers EP14
Photo 133 / Page 119



A6 vers EP14
Photo 134 / Page 119



A6 vers EP14
Photo 135 / Page 119



A6 vers BP20
Photo 136 / Page 122



A6 vers BP20
Photo 137 / Page 122



A6 vers BP20
Photo 138 / Page 122



A7 vers A8
Photo 139 / Page 125




A7 vers A8
Photo 140 / Page 125



A7 vers A8
Photo 141 / Page 125




A7 vers BP19
Photo 142 / Page 128



A7 vers BP19
Photo 143 / Page 128



A7 vers BP19
Photo 144 / Page 128



A8 vers BP18
Photo 145 / Page 131



A8 vers BP18
Photo 146 / Page 131




A8 vers BP18
Photo 147 / Page 131



BP16 vers A9
Photo 148 / Page 134



BP16 vers A9
Photo 149 / Page 134



BP16 vers A9
Photo 150 / Page 134




BP16 vers A9
Photo 151 / Page 134



BP16 vers A9
Photo 152 / Page 135



BP16 vers BP17
Photo 153 / Page 138



BP16 vers BP17
Photo 154 / Page 138



BP16 vers BP17
Photo 155 / Page 138



BP16 vers BP15A
Photo 156 / Page 141



BP16 vers BP15A
Photo 157 / Page 141



BP16 vers BP15A
Photo 158 / Page 141



BP16 vers BP15A
Photo 159 / Page 141



BP16 vers BP15A
Photo 160 / Page 142



BP15 vers BP15A
Photo 161 / Page 145



BP15 vers BP15A
Photo 162 / Page 145



BP15 vers BP15A
Photo 163 / Page 145



A4 vers AMONT6
Photo 164 / Page 148



A4 vers AMONT6
Photo 165 / Page 148



A4 vers AMONT6
Photo 166 / Page 148



A4 vers AMONT7
Photo 167 / Page 151



A4 vers AMONT7
Photo 168 / Page 151



BP1 vers AMONT5
Photo 169 / Page 154



BP1 vers AMONT5
Photo 170 / Page 154




BP1 vers AMONT5
Photo 171 / Page 154



BP1 vers AMONT5
Photo 172 / Page 154



BP8 vers AMONT9
Photo 173 / Page 157



BP8 vers AMONT9
Photo 174 / Page 157



BP8 vers AMONT9
Photo 175 / Page 157



BP8 vers AMONT10
Photo 176 / Page 160



BP8 vers AMONT10
Photo 177 / Page 160




BP8 vers AMONT10
Photo 178 / Page 160



BP11 vers AMONT8
Photo 179 / Page 163



BP11 vers AMONT8
Photo 180 / Page 163




BP11 vers AMONT8
Photo 181 / Page 163



BP13 vers BP22
Photo 182 / Page 166



BP13 vers BP22
Photo 183 / Page 166



BP13 vers BP22
Photo 184 / Page 166



BP22 vers AMONT11
Photo 185 / Page 169



BP22 vers AMONT11
Photo 186 / Page 169



BP22 vers AMONT11
Photo 187 / Page 169



BP22 vers AMONT11
Photo 188 / Page 169



BP22 vers AMONT11
Photo 189 / Page 170



BP22 vers AMONT11
Photo 190 / Page 170



BP16 vers AMONT14
Photo 191 / Page 173



BP16 vers AMONT14
Photo 192 / Page 173



BP16 vers AMONT14
Photo 193 / Page 173



BP18 vers AMONT13
Photo 194 / Page 176



BP18 vers AMONT13
Photo 195 / Page 176



BP18 vers AMONT13
Photo 196 / Page 176



EP12 vers AMONT12
Photo 197 / Page 179



EP12 vers AMONT12
Photo 198 / Page 179



EP12 vers AMONT12
Photo 199 / Page 179



BT vers AMONT
Photo 200 / Page 182




BT vers AMONT
Photo 201 / Page 182




BT vers AMONT
Photo 202 / Page 182



BT vers BP21
Photo 203 / Page 185




BT vers BP21
Photo 204 / Page 185




BT vers BP21
Photo 205 / Page 185



BT vers BP21
Photo 206 / Page 185



BP21 vers BP10
Photo 207 / Page 188



BP21 vers BP10
Photo 208 / Page 188



BP21 vers BP10
Photo 209 / Page 188




BP21 vers BP10
Photo 210 / Page 188

Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Autre** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**19/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 1** Référence du noeud de départ :**EP1** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**BP3** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**BP3 vers EP1** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux pluviales** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **14.00 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **300** Largeur : Matériau constitutif : **Béton** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **EP1** Dimensions du regard : **600 x 600** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **1.00 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **BP3** Dimensions du regard : **600 x 600** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **1.07 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 1** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **300 mm**	Sens de l'écoulement **BP3 vers EP1**	Date d'inspection : **19 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **EP1 vers BP3**	Longueur inspectée : **14.00 m** Longueur mesurée : **14.00 m**

SYNTHESE DU TRONÇON EP1 VERS BP3



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / EP1	1	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP1	10
6.56m / EP1	2	Photographie générale - Photo.	10
9.41m / EP1	3	Raccordement par piquage direct buriné - Ouvert à 2h	10
10.26m / EP1	4	Rupture à 12h	10
14.00m / EP1	5	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BP3	11

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 1** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **300 mm**	Sens de l'écoulement **BP3 vers EP1**	Date d'inspection : **19 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **EP1 vers BP3**	Longueur inspectée : **14.00 m** Longueur mesurée : **14.00 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **1**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud EP1



DISTANCE : **6.56 m**	PHOTO : **2**

OBSERVATIONS :
Photographie générale - Photo.



DISTANCE : **9.41 m**	PHOTO : **3**

OBSERVATIONS :
Raccordement par piquage direct buriné - Ouvert à 2h



DISTANCE : **10.26 m**	PHOTO : **4**

OBSERVATIONS :
Rupture à 12h



Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 1** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **300 mm**	Sens de l'écoulement **BP3 vers EP1**	Date d'inspection : **19 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **EP1 vers BP3**	Longueur inspectée : **14.00 m** Longueur mesurée : **14.00 m**

DISTANCE : **14.00 m**	PHOTO : **5**


OBSERVATIONS :
Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BP3



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Autre** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**19/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 2** Référence du noeud de départ :**BP2** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**BP3** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**BP2 vers BP3** Sens d'inspection : **Vers l'aval** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux pluviales** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **11.00 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **300** Largeur : Matériau constitutif : **Béton** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **BP2** Dimensions du regard : **400 x 400** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.96 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration : **Non**	Référence du noeud : **BP3** Dimensions du regard : **600 x 600** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **1.07 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration : **Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 2** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **300 mm**	Sens de l'écoulement **BP2 vers BP3**	Date d'inspection : **19 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BP2 vers BP3**	Longueur inspectée : **11.00 m** Longueur mesurée : **11.00 m**

SYNTHESE DU TRONÇON BP2 VERS BP3



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / BP2	6	Regard de visite de départ - Référence du noeud BP2	14
0.83m / BP2	7	Décentrage (radial)	14
1.89m / BP2	8	Décentrage (radial)	14
3.00m / BP2	9	Décentrage (radial) Inspection abandonnée - Autre - La caméra ne passe pas.	14
8.00m / BP3	13	Inspection abandonnée, inspection de la conduite totale terminée suite à une inspection partielle précéde Obstacle prédéfini.	15
6.95m / BP3	12	Décentrage (radial)	15
3.94m / BP3	11	Décentrage (radial)	15
0.00m / BP3	10	Regard de visite de départ - Référence du noeud BP3 - Début inspection inverse.	15

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 2** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **300 mm**	Sens de l'écoulement **BP2 vers BP3**	Date d'inspection : **19 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BP2 vers BP3**	Longueur inspectée : **11.00 m** Longueur mesurée : **11.00 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **6**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud BP2



DISTANCE : **0.83 m** | PHOTO : **7**

OBSERVATIONS :
Décentrage (radial)



DISTANCE : **1.89 m** | PHOTO : **8**

OBSERVATIONS :
Décentrage (radial)



DISTANCE : **3.00 m** | PHOTO : **9**

OBSERVATIONS :
Décentrage (radial)
Inspection abandonnée - Autre - La caméra ne passe pas.

ABANDON INSPECTION



Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 2** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **300 mm**	Sens de l'écoulement **BP2 vers BP3**	Date d'inspection : **19 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BP2 vers BP3**	Longueur inspectée : **11.00 m** Longueur mesurée : **11.00 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **10**

OBSERVATIONS :

Regard de visite de départ - Référence du noeud BP3 - Début inspection inverse.



DISTANCE : **3.94 m** | PHOTO : **11**

OBSERVATIONS :

Décentrage (radial)



DISTANCE : **6.95 m** | PHOTO : **12**

OBSERVATIONS :

Décentrage (radial)



DISTANCE : **8.00 m** | PHOTO : **13**

OBSERVATIONS :

Inspection abandonnée, inspection de la conduite totale terminée suite à une inspection partielle précédente - Obstacle prédéfini.


ABANDON INSPECTION



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Autre** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**19/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 3** Référence du noeud de départ :**BP4** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**EP1** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**BP4 vers EP1** Sens d'inspection : **Vers l'aval** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux pluviales** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **7.00 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **150** Largeur : Matériau constitutif : **Béton** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **BP4** Dimensions du regard : **400 x 400** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **1.01 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **EP1** Dimensions du regard : **600 x 600** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **1.00 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 3** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **150 mm**	Sens de l'écoulement **BP4 vers EP1**	Date d'inspection : **19 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BP4 vers EP1**	Longueur inspectée : **7.00 m** Longueur mesurée : **7.00 m**

SYNTHESE DU TRONÇON BP4 VERS EP1



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / BP4	14	Regard de visite de départ - Référence du noeud BP4	18
2.36m / BP4	15	Photographie générale - Photo.	18
7.00m / BP4	16	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP1	18

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 3** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **150 mm**	Sens de l'écoulement **BP4 vers EP1**	Date d'inspection : **19 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BP4 vers EP1**	Longueur inspectée : **7.00 m** Longueur mesurée : **7.00 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **14**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud BP4




DISTANCE : **2.36 m**	PHOTO : **15**

OBSERVATIONS :
Photographie générale - Photo.



DISTANCE : **7.00 m**	PHOTO : **16**


OBSERVATIONS :
Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP1



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Autre** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**19/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 4** Référence du noeud de départ :**BP2** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**BP1** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**BP1 vers BP2** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux pluviales** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **4.50 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **150** Largeur : Matériau constitutif : **Béton** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **BP2** Dimensions du regard : **400 x 400** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.96 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **BP1** Dimensions du regard : **400 x 400** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.47 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 4** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **150 mm**	Sens de l'écoulement **BP1 vers BP2**	Date d'inspection : **19 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BP2 vers BP1**	Longueur inspectée : **4.50 m** Longueur mesurée : **4.50 m**

SYNTHESE DU TRONÇON BP2 VERS BP1



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / BP2	17	Regard de visite de départ - Référence du noeud BP2	21
0.50m / BP2	18	Décentrage (radial)	21
4.50m / BP2	19	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BP1	21

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 4** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **150 mm**	Sens de l'écoulement **BP1 vers BP2**	Date d'inspection : **19 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BP2 vers BP1**	Longueur inspectée : **4.50 m** Longueur mesurée : **4.50 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **17**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud BP2



DISTANCE : **0.50 m**	PHOTO : **18**

OBSERVATIONS :
Décentrage (radial)



DISTANCE : **4.50 m**	PHOTO : **19**


OBSERVATIONS :
Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BP1



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Autre** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**19/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 5** Référence du noeud de départ :**EP2** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**BP5** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**EP2 vers BP5** Sens d'inspection : **Vers l'aval** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux pluviales** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **4.00 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **150** Largeur : Matériau constitutif : **Béton** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **EP2** Dimensions du regard : **600 x 600** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **1.02 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **BP5** Dimensions du regard : **400 x 400** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **1.28 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 5** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **150 mm**	Sens de l'écoulement **EP2 vers BP5**	Date d'inspection : **19 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **EP2 vers BP5**	Longueur inspectée : **4.00 m** Longueur mesurée : **4.00 m**

SYNTHESE DU TRONÇON EP2 VERS BP5



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / EP2	20	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP2	24
3.30m / EP2	21	Photographie générale - Photo.	24
4.00m / EP2	22	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BP5	24

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 5** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **150 mm**	Sens de l'écoulement **EP2 vers BP5**	Date d'inspection : **19 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **EP2 vers BP5**	Longueur inspectée : **4.00 m** Longueur mesurée : **4.00 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **20**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud EP2



DISTANCE : **3.30 m**	PHOTO : **21**

OBSERVATIONS :
Photographie générale - Photo.



DISTANCE : **4.00 m**	PHOTO : **22**

OBSERVATIONS :
Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BP5



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Autre** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**19/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 6** Référence du noeud de départ :**BP7** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**BP6** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**BP7 vers BP6** Sens d'inspection : **Vers l'aval** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux pluviales** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **6.50 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **100** Largeur : Matériau constitutif : **PVC-U** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :> **0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **BP7** Dimensions du regard : **300 x 300** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.66 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration : **Non**	Référence du noeud : **BP6** Dimensions du regard : **300 x 300** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **1.04 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration : **Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 6** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **BP7 vers BP6**	Date d'inspection : **19 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BP7 vers BP6**	Longueur inspectée : **6.50 m** Longueur mesurée : **6.50 m**

SYNTHESE DU TRONÇON BP7 VERS BP6




Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / BP7	23	Regard de visite de départ - Référence du noeud BP7	27
4.50m / BP7	24	Photographie générale - Photo.	27
6.50m / BP7	25	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BP6	27

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 6** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **BP7 vers BP6**	Date d'inspection : **19 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BP7 vers BP6**	Longueur inspectée : **6.50 m** Longueur mesurée : **6.50 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **23**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud BP7



DISTANCE : **4.50 m**	PHOTO : **24**

OBSERVATIONS :
Photographie générale - Photo.



DISTANCE : **6.50 m**	PHOTO : **25**


OBSERVATIONS :
Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BP6



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Autre** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**19/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 7** Référence du noeud de départ :**BP5** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**BP6** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**BP6 vers BP5** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux pluviales** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **5.00 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **100** Largeur : Matériau constitutif : **PVC-U** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **BP5** Dimensions du regard : **400 x 400** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **1.28 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **BP6** Dimensions du regard : **300 x 300** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **1.04 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 7** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **BP6 vers BP5**	Date d'inspection : **19 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BP5 vers BP6**	Longueur inspectée : **5.00 m** Longueur mesurée : **5.00 m**

SYNTHESE DU TRONÇON BP5 VERS BP6



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / BP5	26	Regard de visite de départ - Référence du noeud BP5	30
2.80m / BP5	27	Photographie générale - Photo.	30
5.00m / BP5	28	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BP6	30

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 7** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **BP6 vers BP5**	Date d'inspection : **19 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BP5 vers BP6**	Longueur inspectée : **5.00 m** Longueur mesurée : **5.00 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **26**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud BP5



DISTANCE : **2.80 m** | PHOTO : **27**

OBSERVATIONS :
Photographie générale - Photo.



DISTANCE : **5.00 m** | PHOTO : **28**


OBSERVATIONS :
Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BP6



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Autre** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**19/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 8** Référence du noeud de départ :**BP5** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**AVAL** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**BP5 vers AVAL** Sens d'inspection : **Vers l'aval** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux pluviales** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **0.50 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **100** Largeur : Matériau constitutif : **PVC-U** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **BP5** Dimensions du regard : **400 x 400** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **1.28 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **AVAL** Dimensions du regard : Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 8** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **BP5 vers AVAL**	Date d'inspection : **19 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BP5 vers AVAL**	Longueur inspectée : **0.50 m** Longueur mesurée : **0.50 m**

SYNTHESE DU TRONÇON BP5 VERS AVAL



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / BP5	29	Regard de visite de départ - Référence du noeud BP5	33
0.50m / BP5	30	Courbure du collecteur vers le bas Inspection abandonnée - Autre - La caméra ne passe pas.	33

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 8** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **BP5 vers AVAL**	Date d'inspection : **19 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BP5 vers AVAL**	Longueur inspectée : **0.50 m** Longueur mesurée : **0.50 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **29**

OBSERVATIONS :

Regard de visite de départ - Référence du noeud BP5



DISTANCE : **0.50 m** | PHOTO : **30**

OBSERVATIONS :

Courbure du collecteur vers le bas
Inspection abandonnée - Autre - La caméra ne passe pas.

ABANDON INSPECTION



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Autre** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**20/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 9** Référence du noeud de départ :**EP10** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**EP9** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**EP9 vers EP10** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux pluviales** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **12.00 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **600** Largeur : Matériau constitutif : **Béton** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **EP10** Dimensions du regard : **Ø1000** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **2.50 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **EP9** Dimensions du regard : **Ø1000** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 9** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **600 mm**	Sens de l'écoulement **EP9 vers EP10**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **EP10 vers EP9**	Longueur inspectée : **12.00 m** Longueur mesurée : **12.00 m**

SYNTHESE DU TRONÇON EP10 VERS EP9



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / EP10	31	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP10	36
2.88m / EP10	32	Dépôt adhérent - Autre - Béton	36
12.00m / EP10	33	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP9 - Regard enterré.	36

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 9** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **600 mm**	Sens de l'écoulement **EP9 vers EP10**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **EP10 vers EP9**	Longueur inspectée : **12.00 m** Longueur mesurée : **12.00 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **31**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud EP10



DISTANCE : **2.88 m** | PHOTO : **32**

OBSERVATIONS :
Dépôt adhérent - Autre - Béton



DISTANCE : **12.00 m** | PHOTO : **33**


OBSERVATIONS :
Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP9 - Regard enterré.



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Autre** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**20/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 10** Référence du noeud de départ :**EP9** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**EP8** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**EP8 vers EP9** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux pluviales** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **40.00 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **400** Largeur : Matériau constitutif : **Béton** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **EP9** Dimensions du regard : **Ø1000** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **EP8** Dimensions du regard : **600 x 600** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **1.46 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 10** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **400 mm**	Sens de l'écoulement **EP8 vers EP9**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **EP9 vers EP8**	Longueur inspectée : **40.00 m** Longueur mesurée : **40.00 m**

SYNTHESE DU TRONÇON EP9 VERS EP8



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / EP9	34	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP9	39
11.57m / EP9	35	Obstacle dépassant de la paroi - Fer à béton.	39
14.00m / EP9	36	Raccordement par piquage direct buriné - Ouvert à 12h	39
40.00m / EP9	37	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP8	39

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 10** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **400 mm**	Sens de l'écoulement **EP8 vers EP9**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **EP9 vers EP8**	Longueur inspectée : **40.00 m** Longueur mesurée : **40.00 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **34**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud EP9



DISTANCE : **11.57 m**	PHOTO : **35**

OBSERVATIONS :
Obstacle dépassant de la paroi - Fer à béton.



DISTANCE : **14.00 m**	PHOTO : **36**

OBSERVATIONS :
Raccordement par piquage direct buriné - Ouvert à 12h



DISTANCE : **40.00 m**	PHOTO : **37**


OBSERVATIONS :
Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP8



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Autre** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**20/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 11** Référence du noeud de départ :**EP8** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**EP7** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**EP7 vers EP8** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux pluviales** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **25.00 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **400** Largeur : Matériau constitutif : **Béton** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **EP8** Dimensions du regard : **600 x 600** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **1.46 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **EP7** Dimensions du regard : **600 x 600** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **1.18 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 11** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **400 mm**	Sens de l'écoulement **EP7 vers EP8**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **EP8 vers EP7**	Longueur inspectée : **25.00 m** Longueur mesurée : **25.00 m**

SYNTHESE DU TRONÇON EP8 VERS EP7



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / EP8	38	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP8	42
7.53m / EP8	39	Décentrage (radial)	42
23.27m / EP8	40	Réparation défectueuse : autre	42
25.00m / EP8	41	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP7	42

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 11** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **400 mm**	Sens de l'écoulement **EP7 vers EP8**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **EP8 vers EP7**	Longueur inspectée : **25.00 m** Longueur mesurée : **25.00 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **38**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud EP8



DISTANCE : **7.53 m**	PHOTO : **39**

OBSERVATIONS :
Décentrage (radial)



DISTANCE : **23.27 m**	PHOTO : **40**

OBSERVATIONS :
Réparation défectueuse : autre



DISTANCE : **25.00 m**	PHOTO : **41**


OBSERVATIONS :
Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP7



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Autre** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**20/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 12** Référence du noeud de départ :**EP3** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**BP8** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**BP8 vers EP3** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux pluviales** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **5.50 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **150** Largeur : Matériau constitutif : **Béton** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **EP3** Dimensions du regard : **600 x 600** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **1.61 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **BP8** Dimensions du regard : **300 x 300** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.52 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 12** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **150 mm**	Sens de l'écoulement **BP8 vers EP3**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **EP3 vers BP8**	Longueur inspectée : **5.50 m** Longueur mesurée : **5.50 m**

SYNTHESE DU TRONÇON EP3 VERS BP8



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / EP3	42	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP3	45
2.40m / EP3	43	Photographie générale - Photo.	45
5.50m / EP3	44	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BP8	45

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 12** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **150 mm**	Sens de l'écoulement **BP8 vers EP3**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **EP3 vers BP8**	Longueur inspectée : **5.50 m** Longueur mesurée : **5.50 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **42**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud EP3



DISTANCE : **2.40 m** | PHOTO : **43**

OBSERVATIONS :
Photographie générale - Photo.



DISTANCE : **5.50 m** | PHOTO : **44**


OBSERVATIONS :
Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BP8



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Autre** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**20/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 13** Référence du noeud de départ :**EP3** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**A1** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**A1 vers EP3** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux pluviales** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **3.00 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **150** Largeur : Matériau constitutif : **Béton** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **EP3** Dimensions du regard : **600 x 600** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **1.61 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **A1** Dimensions du regard : **600 x 600** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.69 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 13** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **150 mm**	Sens de l'écoulement **A1 vers EP3**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **EP3 vers A1**	Longueur inspectée : **3.00 m** Longueur mesurée : **3.00 m**

SYNTHESE DU TRONÇON EP3 VERS A1



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / EP3	45	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP3	48
2.40m / EP3	46	Photographie générale - Photo.	48
3.00m / EP3	47	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud A1	48

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 13** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **150 mm**	Sens de l'écoulement **A1 vers EP3**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **EP3 vers A1**	Longueur inspectée : **3.00 m** Longueur mesurée : **3.00 m**


DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **45**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud EP3



DISTANCE : **2.40 m** | PHOTO : **46**

OBSERVATIONS :
Photographie générale - Photo.



DISTANCE : **3.00 m** | PHOTO : **47**


OBSERVATIONS :
Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud A1



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Autre** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**20/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 14** Référence du noeud de départ :**EP3** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**A3** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**A3 vers EP3** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux pluviales** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **43.50 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **200** Largeur : Matériau constitutif : **PVC-U** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **EP3** Dimensions du regard : **600 x 600** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **1.61 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **A3** Dimensions du regard : **600 x 600** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.77 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 14** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**	Sens de l'écoulement **A3 vers EP3**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **EP3 vers A3**	Longueur inspectée : **43.50 m** Longueur mesurée : **43.50 m**

SYNTHESE DU TRONÇON EP3 VERS A3



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / EP3	48	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP3	51
10.80m / EP3	49	Photographie générale - Boite intermédiaire enterrée.	51
11.10m / EP3	50	Courbure du collecteur vers la gauche	51
15.90m / EP3	51	Raccordement par culotte - Ouvert à 9h Inspection abandonnée - Autre - La caméra n'avance plus.	51
27.60m / A3	54	Inspection abandonnée, inspection de la conduite totale terminée suite à une inspection partielle précéde Obstacle prédéfini.	52
16.70m / A3	53	Photographie générale - Photo.	52
0.00m / A3	52	Regard de visite de départ - Référence du noeud A3 - Début inspection inverse.	52

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 14** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**	Sens de l'écoulement **A3 vers EP3**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **EP3 vers A3**	Longueur inspectée : **43.50 m** Longueur mesurée : **43.50 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **48**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud EP3



DISTANCE : **10.80 m** | PHOTO : **49**

OBSERVATIONS :
Photographie générale - Boite intermédiaire enterrée.



DISTANCE : **11.10 m** | PHOTO : **50**

OBSERVATIONS :
Courbure du collecteur vers la gauche



DISTANCE : **15.90 m** | PHOTO : **51**

OBSERVATIONS :
Raccordement par culotte - Ouvert à 9h
Inspection abandonnée - Autre - La caméra n'avance plus.



ABANDON INSPECTION

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 14** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**	Sens de l'écoulement **A3 vers EP3**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **EP3 vers A3**	Longueur inspectée : **43.50 m** Longueur mesurée : **43.50 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **52**

OBSERVATIONS :

Regard de visite de départ - Référence du noeud A3 - Début inspection invers



DISTANCE : **16.70 m** | PHOTO : **53**

OBSERVATIONS :

Photographie générale - Photo.



DISTANCE : **27.60 m** | PHOTO : **54**

OBSERVATIONS :


Inspection abandonnée, inspection de la conduite totale terminée suite à une inspection partielle précédente - Obstacle prédéfini.

ABANDON INSPECTION



Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**	Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Branchement : **A2** Opérateur : **M.Courbin**	
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **A2 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **5.00 m** Longueur mesurée : **5 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT A2 VERS Collecteur



Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/A2	55	Regard de visite de départ - Référence du noeud A2	54
4.20 m/A2	56	Courbure du collecteur vers la droite	54
5.00 m/A2	57	Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud Collecteur.	54

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **autre**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Collecteur de raccordement : **EP3 - A3**

Position : **à 15.90 m et à 9h en partant de EP3**

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Branchement : **A2** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **A2 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **5.00 m** Longueur mesurée : **5 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **55**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud A2



DISTANCE : **4.20 m** | PHOTO : **56**

OBSERVATIONS :
Courbure du collecteur vers la droite



DISTANCE : **5.00 m** | PHOTO : **57**


OBSERVATIONS :
Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud Collecteur.



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Autre** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**20/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 15** Référence du noeud de départ :**EP7** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**EP6** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**EP6 vers EP7** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux pluviales** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **4.50 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **200** Largeur : Matériau constitutif : **PVC-U** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :> **0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **EP7** Dimensions du regard : **600 x 600** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **1.18 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **EP6** Dimensions du regard : **600 x 600** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **1.12 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 15** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**	Sens de l'écoulement **EP6 vers EP7**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **EP7 vers EP6**	Longueur inspectée : **4.50 m** Longueur mesurée : **4.50 m**

SYNTHESE DU TRONÇON EP7 VERS EP6



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / EP7	58	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP7	57
2.18m / EP7	59	Photographie générale - Photo.	57
4.50m / EP7	60	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP6	57

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 15** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**	Sens de l'écoulement **EP6 vers EP7**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **EP7 vers EP6**	Longueur inspectée : **4.50 m** Longueur mesurée : **4.50 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **58**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud EP7



DISTANCE : **2.18 m**	PHOTO : **59**

OBSERVATIONS :
Photographie générale - Photo.



DISTANCE : **4.50 m**	PHOTO : **60**


OBSERVATIONS :
Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP6



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Autre** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**20/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 16** Référence du noeud de départ :**EP6** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**EP5** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**EP5 vers EP6** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux pluviales** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **22.50 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **400** Largeur : Matériau constitutif : **Béton** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **EP6** Dimensions du regard : **600 x 600** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **1.12 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **EP5** Dimensions du regard : **600 x 600** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **1.67 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 16** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **400 mm**	Sens de l'écoulement **EP5 vers EP6**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **EP6 vers EP5**	Longueur inspectée : **22.50 m** Longueur mesurée : **22.50 m**

SYNTHESE DU TRONÇON EP6 VERS EP5



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / EP6	61	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP6	60
5.76m / EP6	62	Rupture à 10h	60
9.01m / EP6	63	Fissure longitudinale ouverte à 6h - et 12h.	60
11.37m / EP6	64	Effondrement partiel	60
14.18m / EP6	65	Fissure longitudinale ouverte à 6h - et 12h.	61
22.50m / EP6	66	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP5	61

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 16** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **400 mm**	Sens de l'écoulement **EP5 vers EP6**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **EP6 vers EP5**	Longueur inspectée : **22.50 m** Longueur mesurée : **22.50 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **61**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud EP6



DISTANCE : **5.76 m**	PHOTO : **62**

OBSERVATIONS :
Rupture à 10h



DISTANCE : **9.01 m**	PHOTO : **63**

OBSERVATIONS :
Fissure longitudinale ouverte à 6h - et 12h.



DISTANCE : **11.37 m**	PHOTO : **64**

OBSERVATIONS :
Effondrement partiel



Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 16** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **400 mm**	Sens de l'écoulement **EP5 vers EP6**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **EP6 vers EP5**	Longueur inspectée : **22.50 m** Longueur mesurée : **22.50 m**

DISTANCE : **14.18 m**	PHOTO : **65**

OBSERVATIONS :
Fissure longitudinale ouverte à 6h - et 12h.



DISTANCE : **22.50 m**	PHOTO : **66**


OBSERVATIONS :
Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP5



Identification de l'inspection	**Identification du tronçon inspecté**
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Autre** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**20/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 17** Référence du noeud de départ :**EP5** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**EP4** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**EP4 vers EP5** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux pluviales** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **7.50 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **400** Largeur : Matériau constitutif : **Béton** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **EP5** Dimensions du regard : **600 x 600** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **1.67 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **EP4** Dimensions du regard : **600 x 600** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **1.68 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 17** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **400 mm**	Sens de l'écoulement **EP4 vers EP5**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **EP5 vers EP4**	Longueur inspectée : **7.50 m** Longueur mesurée : **7.50 m**

SYNTHESE DU TRONÇON EP5 VERS EP4



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / EP5	67	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP5	64
4.11m / EP5	68	Photographie générale - Photo.	64
7.50m / EP5	69	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP4	64

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 17** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **400 mm**	Sens de l'écoulement **EP4 vers EP5**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **EP5 vers EP4**	Longueur inspectée : **7.50 m** Longueur mesurée : **7.50 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **67**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud EP5



DISTANCE : **4.11 m** | PHOTO : **68**

OBSERVATIONS :
Photographie générale - Photo.



DISTANCE : **7.50 m** | PHOTO : **69**


OBSERVATIONS :
Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP4



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Autre** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**20/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 18** Référence du noeud de départ :**EP4** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**EP3** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**EP3 vers EP4** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux pluviales** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **24.00 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **300** Largeur : Matériau constitutif : **Béton** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **EP4** Dimensions du regard : **600 x 600** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **1.68 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **EP3** Dimensions du regard : **600 x 600** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **1.61 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 18** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **300 mm**	Sens de l'écoulement **EP3 vers EP4**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **EP4 vers EP3**	Longueur inspectée : **24.00 m** Longueur mesurée : **24.00 m**

SYNTHESE DU TRONÇON EP4 VERS EP3



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / EP4	70	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP4	67
3.60m / EP4	71	Décentrage (radial)	67
4.69m / EP4	72	Présence d'un ensemble complexe de racines à 6h	67
7.52m / EP4	73	Présence d'un ensemble complexe de racines à 6h	67
10.50m / EP4	74	Présence d'un ensemble complexe de racines Inspection abandonnée à cause d'une obstruction - Autre - La caméra ne passe pas.	68
13.50m / EP3	78	Inspection abandonnée, inspection de la conduite totale terminée suite à une inspection partielle précéde Obstacle prédéfini.	69
10.56m / EP3	77	Présence de radicelles à 6h	68
2.73m / EP3	76	Dégradation de surface, autres dégradations - Autres causes à 12h - Epaufrure.	68
0.00m / EP3	75	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP3 - Début inspection inverse.	68

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 18** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **300 mm**	Sens de l'écoulement **EP3 vers EP4**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **EP4 vers EP3**	Longueur inspectée : **24.00 m** Longueur mesurée : **24.00 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **70**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud EP4



DISTANCE : **3.60 m**	PHOTO : **71**

OBSERVATIONS :
Décentrage (radial)



DISTANCE : **4.69 m**	PHOTO : **72**

OBSERVATIONS :
Présence d'un ensemble complexe de racines à 6h



DISTANCE : **7.52 m**	PHOTO : **73**

OBSERVATIONS :
Présence d'un ensemble complexe de racines à 6h



Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 18** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **300 mm**	Sens de l'écoulement **EP3 vers EP4**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **EP4 vers EP3**	Longueur inspectée : **24.00 m** Longueur mesurée : **24.00 m**

DISTANCE : **10.50 m** | PHOTO : **74**

OBSERVATIONS :

Présence d'un ensemble complexe de racines
Inspection abandonnée à cause d'une obstruction - Autre - La caméra ne pass pas.

ABANDON INSPECTION



DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **75**

OBSERVATIONS :

Regard de visite de départ - Référence du noeud EP3 - Début inspection inverse.



DISTANCE : **2.73 m** | PHOTO : **76**

OBSERVATIONS :

Dégradation de surface, autres dégradations - Autres causes à 12h - Epaufrur



DISTANCE : **10.56 m** | PHOTO : **77**

OBSERVATIONS :

Présence de radicelles à 6h



Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 18** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **300 mm**	Sens de l'écoulement **EP3 vers EP4**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **EP4 vers EP3**	Longueur inspectée : **24.00 m** Longueur mesurée : **24.00 m**

DISTANCE : **13.50 m**	PHOTO : **78**

OBSERVATIONS :

Inspection abandonnée, inspection de la conduite totale terminée suite à une inspection partielle précédente - Obstacle prédéfini.


ABANDON INSPECTION



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Autre** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**20/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 19** Référence du noeud de départ :**EP6** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**BP12** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**BP12 vers EP6** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux pluviales** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **14.00 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **200** Largeur : Matériau constitutif : **Béton** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **EP6** Dimensions du regard : **600 x 600** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **1.12 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration : **Non**	Référence du noeud : **BP12** Dimensions du regard : **400 x 400** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.86 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration : **Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 19** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**	Sens de l'écoulement **BP12 vers EP6**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **EP6 vers BP12**	Longueur inspectée : **14.00 m** Longueur mesurée : **14.00 m**

SYNTHESE DU TRONÇON EP6 VERS BP12




Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / EP6	79	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP6	72
8.05m / EP6	80	Décentrage (radial)	72
9.07m / EP6	81	Décentrage (radial)	72
14.00m / EP6	82	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BP12	72

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 19** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**	Sens de l'écoulement **BP12 vers EP6**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **EP6 vers BP12**	Longueur inspectée : **14.00 m** Longueur mesurée : **14.00 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **79**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud EP6



DISTANCE : **8.05 m** | PHOTO : **80**

OBSERVATIONS :
Décentrage (radial)



DISTANCE : **9.07 m** | PHOTO : **81**

OBSERVATIONS :
Décentrage (radial)



DISTANCE : **14.00 m** | PHOTO : **82**


OBSERVATIONS :
Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BP12



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Autre** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**20/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 20** Référence du noeud de départ :**BP13** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**BP12** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**BP13 vers BP12** Sens d'inspection : **Vers l'aval** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux pluviales** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **8.00 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **100** Largeur : Matériau constitutif : **Béton** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **BP13** Dimensions du regard : **400 x 400** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.56 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **BP12** Dimensions du regard : **400 x 400** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.86 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 20** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **BP13 vers BP12**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BP13 vers BP12**	Longueur inspectée : **8.00 m** Longueur mesurée : **8.00 m**

SYNTHESE DU TRONÇON BP13 VERS BP12



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / BP13	83	Regard de visite de départ - Référence du noeud BP13	75
0.90m / BP13	84	Décentrage (radial)	75
5.90m / BP13	85	Décentrage (radial)	75
8.00m / BP13	86	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BP12	75

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 20** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **BP13 vers BP12**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BP13 vers BP12**	Longueur inspectée : **8.00 m** Longueur mesurée : **8.00 m**


DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **83**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud BP13



DISTANCE : **0.90 m** | PHOTO : **84**

OBSERVATIONS :
Décentrage (radial)



DISTANCE : **5.90 m** | PHOTO : **85**

OBSERVATIONS :
Décentrage (radial)



DISTANCE : **8.00 m** | PHOTO : **86**


OBSERVATIONS :
Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BP12



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Autre** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**20/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 21** Référence du noeud de départ :**BP14** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**EP6** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**BP14 vers EP6** Sens d'inspection : **Vers l'aval** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux pluviales** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **2.00 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **150** Largeur : Matériau constitutif : **Béton** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **BP14** Dimensions du regard : **300 x 300** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.40 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration : **Non**	Référence du noeud : **EP6** Dimensions du regard : **600 x 600** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **1.12 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration : **Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 21** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **150 mm**	Sens de l'écoulement **BP14 vers EP6**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BP14 vers EP6**	Longueur inspectée : **2.00 m** Longueur mesurée : **2.00 m**

SYNTHESE DU TRONÇON BP14 VERS EP6



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / BP14	87	Regard de visite de départ - Référence du noeud BP14	78
1.00m / BP14	88	Rupture à 12h	78
2.00m / BP14	89	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP6	78

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 21** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **150 mm**	Sens de l'écoulement **BP14 vers EP6**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BP14 vers EP6**	Longueur inspectée : **2.00 m** Longueur mesurée : **2.00 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **87**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud BP14




DISTANCE : **1.00 m** | PHOTO : **88**

OBSERVATIONS :
Rupture à 12h



DISTANCE : **2.00 m** | PHOTO : **89**


OBSERVATIONS :
Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP6



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Autre** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**20/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 22** Référence du noeud de départ :**A4** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**EP8** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**A4 vers EP8** Sens d'inspection : **Vers l'aval** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux pluviales** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **16.50 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **200** Largeur : Matériau constitutif : **Béton** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **A4** Dimensions du regard : **600 x 600** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.55 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **EP8** Dimensions du regard : **600 x 600** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **1.46 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 22** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**	Sens de l'écoulement **A4 vers EP8**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **A4 vers EP8**	Longueur inspectée : **16.50 m** Longueur mesurée : **16.50 m**

SYNTHESE DU TRONÇON A4 VERS EP8



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / A4	90	Regard de visite de départ - Référence du noeud A4	81
4.10m / A4	91	Décentrage (radial)	81
5.30m / A4	92	Décentrage (radial)	81
16.50m / A4	93	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP8	81

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 22** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**	Sens de l'écoulement **A4 vers EP8**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **A4 vers EP8**	Longueur inspectée : **16.50 m** Longueur mesurée : **16.50 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **90**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud A4



DISTANCE : **4.10 m** | PHOTO : **91**

OBSERVATIONS :
Décentrage (radial)



DISTANCE : **5.30 m** | PHOTO : **92**

OBSERVATIONS :
Décentrage (radial)



DISTANCE : **16.50 m** | PHOTO : **93**


OBSERVATIONS :
Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP8



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Autre** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**20/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 23** Référence du noeud de départ :**BP11** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**EP5** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**BP11 vers EP5** Sens d'inspection : **Vers l'aval** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux pluviales** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **2.50 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **150** Largeur : Matériau constitutif : **Béton** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **BP11** Dimensions du regard : **400 x 400** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.46 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **EP5** Dimensions du regard : **600 x 600** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **1.67 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 23** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **150 mm**	Sens de l'écoulement **BP11 vers EP5**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BP11 vers EP5**	Longueur inspectée : **2.50 m** Longueur mesurée : **2.50 m**

SYNTHESE DU TRONÇON BP11 VERS EP5



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / BP11	94	Regard de visite de départ - Référence du noeud BP11	84
1.80m / BP11	95	Décentrage (radial)	84
2.50m / BP11	96	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP5	84

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 23** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **150 mm**	Sens de l'écoulement **BP11 vers EP5**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BP11 vers EP5**	Longueur inspectée : **2.50 m** Longueur mesurée : **2.50 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **94**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud BP11



DISTANCE : **1.80 m** | PHOTO : **95**

OBSERVATIONS :
Décentrage (radial)



DISTANCE : **2.50 m** | PHOTO : **96**


OBSERVATIONS :
Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP5



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Autre** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**20/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 24** Référence du noeud de départ :**EP4** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**BP9** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**BP9 vers EP4** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux pluviales** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **18.00 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **300** Largeur : Matériau constitutif : **Béton** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **EP4** Dimensions du regard : **600 x 600** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **1.68 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **BP9** Dimensions du regard : **600 x 600** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **1.66 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 24** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **300 mm**	Sens de l'écoulement **BP9 vers EP4**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **EP4 vers BP9**	Longueur inspectée : **18.00 m** Longueur mesurée : **18.00 m**

SYNTHESE DU TRONÇON EP4 VERS BP9



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / EP4	97	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP4	87
8.94m / EP4	98	Photographie générale - Photo.	87
16.75m / EP4	99	Décentrage (radial)	87
18.00m / EP4	100	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BP9	87

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 24** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **300 mm**	Sens de l'écoulement **BP9 vers EP4**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **EP4 vers BP9**	Longueur inspectée : **18.00 m** Longueur mesurée : **18.00 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **97**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud EP4



DISTANCE : **8.94 m**	PHOTO : **98**

OBSERVATIONS :
Photographie générale - Photo.



DISTANCE : **16.75 m**	PHOTO : **99**

OBSERVATIONS :
Décentrage (radial)



DISTANCE : **18.00 m**	PHOTO : **100**


OBSERVATIONS :
Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BP9



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Autre** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**20/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 25** Référence du noeud de départ :**BP9** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**BP10** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**BP10 vers BP9** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux pluviales** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **9.00 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **100** Largeur : Matériau constitutif : **Béton** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **BP9** Dimensions du regard : **600 x 600** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **1.66 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **BP10** Dimensions du regard : **300 x 300** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.55 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 25** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **BP10 vers BP9**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BP9 vers BP10**	Longueur inspectée : **9.00 m** Longueur mesurée : **9.00 m**

SYNTHESE DU TRONÇON BP9 VERS BP10



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / BP9	101	Regard de visite de départ - Référence du noeud BP9 Inspection abandonnée - Autre - La caméra ne passe pas. Décentrage (radial)	90
9.00m / BP10	106	Inspection abandonnée, inspection de la conduite totale terminée suite à une inspection partielle précéde Obstacle prédéfini.	91
8.00m / BP10	105	Décentrage (radial)	91
6.70m / BP10	104	Décentrage (radial)	90
6.00m / BP10	103	Décentrage (radial)	90
0.00m / BP10	102	Regard de visite de départ - Référence du noeud BP10 - Début inspection inverse.	90

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 25** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **BP10 vers BP9**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BP9 vers BP10**	Longueur inspectée : **9.00 m** Longueur mesurée : **9.00 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **101**

OBSERVATIONS :

Regard de visite de départ - Référence du noeud BP9
Inspection abandonnée - Autre - La caméra ne passe pas.
Décentrage (radial)

ABANDON INSPECTION



DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **102**

OBSERVATIONS :


Regard de visite de départ - Référence du noeud BP10 - Début inspection inverse.



DISTANCE : **6.00 m** | PHOTO : **103**

OBSERVATIONS :


Décentrage (radial)



DISTANCE : **6.70 m** | PHOTO : **104**

OBSERVATIONS :

Décentrage (radial)



Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 25** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **BP10 vers BP9**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BP9 vers BP10**	Longueur inspectée : **9.00 m** Longueur mesurée : **9.00 m**

DISTANCE : **8.00 m** | PHOTO : **105**

OBSERVATIONS :
Décentrage (radial)



DISTANCE : **9.00 m** | PHOTO : **106**

OBSERVATIONS :
Inspection abandonnée, inspection de la conduite totale terminée suite à une inspection partielle précédente - Obstacle prédéfini.


ABANDON INSPECTION



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Autre** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**20/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 26** Référence du noeud de départ :**BP9** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**BP15** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**BP15 vers BP9** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux pluviales** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **9.00 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **200** Largeur : Matériau constitutif : **Béton** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **BP9** Dimensions du regard : **600 x 600** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **1.66 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **BP15** Dimensions du regard : **600 x 600** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **1.34 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 26** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**	Sens de l'écoulement **BP15 vers BP9**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BP9 vers BP15**	Longueur inspectée : **9.00 m** Longueur mesurée : **9.00 m**

SYNTHESE DU TRONÇON BP9 VERS BP15



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / BP9	107	Regard de visite de départ - Référence du noeud BP9	94
3.80m / BP9	108	Photographie générale - Regard intermédiaire inaccessible.	94
9.00m / BP9	109	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BP15	94

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 26** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**	Sens de l'écoulement **BP15 vers BP9**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BP9 vers BP15**	Longueur inspectée : **9.00 m** Longueur mesurée : **9.00 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **107**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud BP9



DISTANCE : **3.80 m** | PHOTO : **108**

OBSERVATIONS :
Photographie générale - Regard intermédiaire inaccessible.



DISTANCE : **9.00 m** | PHOTO : **109**


OBSERVATIONS :
Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BP15



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Autre** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**20/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 27** Référence du noeud de départ :**EP4** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**A5** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**A5 vers EP4** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux pluviales** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **7.00 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **200** Largeur : Matériau constitutif : **Béton** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **EP4** Dimensions du regard : **600 x 600** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **1.68 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **A5** Dimensions du regard : **600 x 600** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 27** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**	Sens de l'écoulement **A5 vers EP4**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **EP4 vers A5**	Longueur inspectée : **7.00 m** Longueur mesurée : **7.00 m**

SYNTHESE DU TRONÇON EP4 VERS A5



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / EP4	110	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP4	97
0.80m / EP4	111	Décentrage (radial)	97
1.70m / EP4	112	Décentrage (radial)	97
4.90m / EP4	113	Décentrage (radial)	97
5.80m / EP4	114	Décentrage (radial) Présence d'une grosse racine isolée	98
7.00m / EP4	115	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud A5 Présence d'un ensemble complexe de racines - Avaloir impossible à ouvrir et plein de racines.	98

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 27** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**	Sens de l'écoulement **A5 vers EP4**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **EP4 vers A5**	Longueur inspectée : **7.00 m** Longueur mesurée : **7.00 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **110**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud EP4



DISTANCE : **0.80 m** | PHOTO : **111**

OBSERVATIONS :
Décentrage (radial)



DISTANCE : **1.70 m** | PHOTO : **112**

OBSERVATIONS :
Décentrage (radial)



DISTANCE : **4.90 m** | PHOTO : **113**

OBSERVATIONS :
Décentrage (radial)



Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 27** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**	Sens de l'écoulement **A5 vers EP4**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **EP4 vers A5**	Longueur inspectée : **7.00 m** Longueur mesurée : **7.00 m**

DISTANCE : **5.80 m** | PHOTO : **114**

OBSERVATIONS :

Décentrage (radial)
Présence d'une grosse racine isolée



DISTANCE : **7.00 m** | PHOTO : **115**

OBSERVATIONS :


Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud A5
Présence d'un ensemble complexe de racines - Avaloir impossible à ouvrir et plein de racines.



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Autre** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**20/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 28** Référence du noeud de départ :**BP14A** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**AVAL** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**BP14A vers AVAL** Sens d'inspection : **Vers l'aval** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux pluviales** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **2.00 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **50** Largeur : Matériau constitutif : **PVC-U** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection :**Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe :**Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie :**Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **BP14A** Dimensions du regard : **400 x 400** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.22 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente :**Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **AVAL** Dimensions du regard : Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente :**Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 28** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **50 mm**	Sens de l'écoulement **BP14A vers AVAL**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BP14A vers AVAL**	Longueur inspectée : **2.00 m** Longueur mesurée : **2.00 m**

SYNTHESE DU TRONÇON BP14A VERS AVAL



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / BP14A	116	Regard de visite de départ - Référence du noeud BP14A	101
2.00m / BP14A	117	Courbure du collecteur vers la gauche Inspection abandonnée - Autre - La caméra ne passe pas.	101

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 28** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **50 mm**	Sens de l'écoulement **BP14A vers AVAL**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BP14A vers AVAL**	Longueur inspectée : **2.00 m** Longueur mesurée : **2.00 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **116**

OBSERVATIONS :

Regard de visite de départ - Référence du noeud BP14A




DISTANCE : **2.00 m** | PHOTO : **117**

OBSERVATIONS :

Courbure du collecteur vers la gauche
Inspection abandonnée - Autre - La caméra ne passe pas.


ABANDON INSPECTION



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Autre** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**20/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 29** Référence du noeud de départ :**EP12** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**EP1** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**EP1 vers EP12** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux pluviales** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **18.00 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **400** Largeur : Matériau constitutif : **Béton** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **EP12** Dimensions du regard : **600 x 600** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **1.14 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **EP1** Dimensions du regard : **600 x 600** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **1.00 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 29** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **400 mm**	Sens de l'écoulement **EP1 vers EP12**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **EP12 vers EP1**	Longueur inspectée : **18.00 m** Longueur mesurée : **18.00 m**

SYNTHESE DU TRONÇON EP12 VERS EP1




Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / EP12	118	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP12	104
8.66m / EP12	119	Présence d'un ensemble complexe de racines	104
18.00m / EP12	120	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP1	104

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 29** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **400 mm**	Sens de l'écoulement **EP1 vers EP12**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **EP12 vers EP1**	Longueur inspectée : **18.00 m** Longueur mesurée : **18.00 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **118**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud EP12




DISTANCE : **8.66 m**	PHOTO : **119**

OBSERVATIONS :
Présence d'un ensemble complexe de racines



DISTANCE : **18.00 m**	PHOTO : **120**


OBSERVATIONS :
Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP1



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Autre** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**20/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 30** Référence du noeud de départ :**EP12** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**EP8** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**EP12 vers EP8** Sens d'inspection : **Vers l'aval** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux pluviales** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **20.00 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **400** Largeur : Matériau constitutif : **Béton** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **EP12** Dimensions du regard : **600 x 600** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **1.14 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **EP8** Dimensions du regard : **600 x 600** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **1.46 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 30** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **400 mm**	Sens de l'écoulement **EP12 vers EP8**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **EP12 vers EP8**	Longueur inspectée : **20.00 m** Longueur mesurée : **20.00 m**

SYNTHESE DU TRONÇON EP12 VERS EP8




Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / EP12	121	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP12	107
1.98m / EP12	122	Raccordement par piquage direct buriné - Ouvert à 2h	107
20.00m / EP12	123	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP8	107

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 30** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **400 mm**	Sens de l'écoulement **EP12 vers EP8**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **EP12 vers EP8**	Longueur inspectée : **20.00 m** Longueur mesurée : **20.00 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **121**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud EP12



DISTANCE : **1.98 m**	PHOTO : **122**

OBSERVATIONS :
Raccordement par piquage direct buriné - Ouvert à 2h



DISTANCE : **20.00 m**	PHOTO : **123**


OBSERVATIONS :
Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP8



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Autre** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**20/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 31** Référence du noeud de départ :**EP12** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**EP13** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**EP13 vers EP12** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux pluviales** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **5.00 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **300** Largeur : Matériau constitutif : **Béton** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **EP12** Dimensions du regard : **600 x 600** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **1.14 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **EP13** Dimensions du regard : **Ø500** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **1.15 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 31** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **300 mm**	Sens de l'écoulement **EP13 vers EP12**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **EP12 vers EP13**	Longueur inspectée : **5.00 m** Longueur mesurée : **5.00 m**

SYNTHESE DU TRONÇON EP12 VERS EP13



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / EP12	124	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP12	110
2.33m / EP12	125	Photographie générale - Photo.	110
5.00m / EP12	126	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP13	110

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 31** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **300 mm**	Sens de l'écoulement **EP13 vers EP12**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **EP12 vers EP13**	Longueur inspectée : **5.00 m** Longueur mesurée : **5.00 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **124**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud EP12



DISTANCE : **2.33 m**	PHOTO : **125**

OBSERVATIONS :
Photographie générale - Photo.



DISTANCE : **5.00 m**	PHOTO : **126**

OBSERVATIONS :
Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP13



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Autre** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**20/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 32** Référence du noeud de départ :**EP13** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**EP14** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**EP14 vers EP13** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux pluviales** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **7.00 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **300** Largeur : Matériau constitutif : **PVC-U** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **EP13** Dimensions du regard : **Ø500** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **1.15 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **EP14** Dimensions du regard : **Ø350** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **1.15 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 32** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **300 mm**	Sens de l'écoulement **EP14 vers EP13**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **EP13 vers EP14**	Longueur inspectée : **7.00 m** Longueur mesurée : **7.00 m**

SYNTHESE DU TRONÇON EP13 VERS EP14



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / EP13	127	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP13	113
3.81m / EP13	128	Photographie générale - Photo.	113
7.00m / EP13	129	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP14	113

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 32** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **300 mm**	Sens de l'écoulement **EP14 vers EP13**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **EP13 vers EP14**	Longueur inspectée : **7.00 m** Longueur mesurée : **7.00 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **127**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud EP13



DISTANCE : **3.81 m**	PHOTO : **128**

OBSERVATIONS :
Photographie générale - Photo.



DISTANCE : **7.00 m**	PHOTO : **129**


OBSERVATIONS :
Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP14



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Autre** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**20/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 33** Référence du noeud de départ :**EP14** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**A7** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**A7 vers EP14** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux pluviales** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **11.00 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **300** Largeur : Matériau constitutif : **PVC-U** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **EP14** Dimensions du regard : **Ø350** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **1.15 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration : **Non**	Référence du noeud : **A7** Dimensions du regard : **600 x 600** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.90 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration : **Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 33** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **300 mm**	Sens de l'écoulement **A7 vers EP14**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **EP14 vers A7**	Longueur inspectée : **11.00 m** Longueur mesurée : **11.00 m**

SYNTHESE DU TRONÇON EP14 VERS A7



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / EP14	130	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP14	116
4.68m / EP14	131	Photographie générale - Photo.	116
11.00m / EP14	132	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud A7	116

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 33** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **300 mm**	Sens de l'écoulement **A7 vers EP14**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **EP14 vers A7**	Longueur inspectée : **11.00 m** Longueur mesurée : **11.00 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **130**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud EP14



DISTANCE : **4.68 m** | PHOTO : **131**

OBSERVATIONS :
Photographie générale - Photo.



DISTANCE : **11.00 m** | PHOTO : **132**


OBSERVATIONS :
Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud A7



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Autre** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**20/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 34** Référence du noeud de départ :**A6** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**EP14** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**A6 vers EP14** Sens d'inspection : **Vers l'aval** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux pluviales** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **5.50 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **200** Largeur : Matériau constitutif : **PVC-U** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **A6** Dimensions du regard : **600 x 600** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **1.02 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **EP14** Dimensions du regard : **Ø350** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **1.15 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 34** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**	Sens de l'écoulement **A6 vers EP14**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **A6 vers EP14**	Longueur inspectée : **5.50 m** Longueur mesurée : **5.50 m**

SYNTHESE DU TRONÇON A6 VERS EP14



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / A6	133	Regard de visite de départ - Référence du noeud A6	119
2.70m / A6	134	Photographie générale - Photo.	119
5.50m / A6	135	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP14	119

Observations générales :


Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 34** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**	Sens de l'écoulement **A6 vers EP14**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **A6 vers EP14**	Longueur inspectée : **5.50 m** Longueur mesurée : **5.50 m**

DISTANCE : **0.00 m** — PHOTO : **133** OBSERVATIONS : **Regard de visite de départ - Référence du noeud A6**	
DISTANCE : **2.70 m** — PHOTO : **134** OBSERVATIONS : **Photographie générale - Photo.**	
DISTANCE : **5.50 m** — PHOTO : **135** OBSERVATIONS : **Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP14**	

Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Autre** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**20/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 35** Référence du noeud de départ :**A6** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**BP20** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**BP20 vers A6** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux pluviales** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **11.50 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **160** Largeur : Matériau constitutif : **PVC-U** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :> **0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **A6** Dimensions du regard : **600 x 600** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **1.02 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration : **Non**	Référence du noeud : **BP20** Dimensions du regard : **400 x 400** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.82 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration : **Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 35** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **160 mm**	Sens de l'écoulement **BP20 vers A6**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **A6 vers BP20**	Longueur inspectée : **11.50 m** Longueur mesurée : **11.50 m**

SYNTHESE DU TRONÇON A6 VERS BP20



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / A6	136	Regard de visite de départ - Référence du noeud A6	122
7.00m / A6	137	Photographie générale - Photo.	122
11.50m / A6	138	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BP20	122

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 35** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **160 mm**	Sens de l'écoulement **BP20 vers A6**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **A6 vers BP20**	Longueur inspectée : **11.50 m** Longueur mesurée : **11.50 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **136**	

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud A6

DISTANCE : **7.00 m**	PHOTO : **137**	

OBSERVATIONS :
Photographie générale - Photo.


DISTANCE : **11.50 m**	PHOTO : **138**	

OBSERVATIONS :
Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BP20

Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Autre** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**20/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 36** Référence du noeud de départ :**A7** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**A8** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**A8 vers A7** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux pluviales** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **5.00 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **200** Largeur : Matériau constitutif : **PVC-U** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **A7** Dimensions du regard : **600 x 600** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.90 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **A8** Dimensions du regard : **600 x 600** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.82 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 36** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**	Sens de l'écoulement **A8 vers A7**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **A7 vers A8**	Longueur inspectée : **5.00 m** Longueur mesurée : **5.00 m**

SYNTHESE DU TRONÇON A7 VERS A8



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / A7	139	Regard de visite de départ - Référence du noeud A7	125
3.50m / A7	140	Photographie générale - Photo.	125
5.00m / A7	141	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud A8	125

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 36** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**	Sens de l'écoulement **A8 vers A7**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **A7 vers A8**	Longueur inspectée : **5.00 m** Longueur mesurée : **5.00 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **139**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud A7



DISTANCE : **3.50 m**	PHOTO : **140**

OBSERVATIONS :
Photographie générale - Photo.



DISTANCE : **5.00 m**	PHOTO : **141**


OBSERVATIONS :
Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud A8



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Autre** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**20/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 37** Référence du noeud de départ :**A7** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**BP19** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**BP19 vers A7** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux pluviales** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **8.00 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **160** Largeur : Matériau constitutif : **PVC-U** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **A7** Dimensions du regard : **600 x 600** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.90 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **BP19** Dimensions du regard : **400 x 400** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.64 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 37** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **160 mm**	Sens de l'écoulement **BP19 vers A7**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **A7 vers BP19**	Longueur inspectée : **8.00 m** Longueur mesurée : **8.00 m**

SYNTHESE DU TRONÇON A7 VERS BP19



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / A7	142	Regard de visite de départ - Référence du noeud A7	128
4.70m / A7	143	Photographie générale - Photo.	128
8.00m / A7	144	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BP19	128

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 37** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **160 mm**	Sens de l'écoulement **BP19 vers A7**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **A7 vers BP19**	Longueur inspectée : **8.00 m** Longueur mesurée : **8.00 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **142**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud A7



DISTANCE : **4.70 m** | PHOTO : **143**

OBSERVATIONS :
Photographie générale - Photo.



DISTANCE : **8.00 m** | PHOTO : **144**


OBSERVATIONS :
Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BP19



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Autre** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**20/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 38** Référence du noeud de départ :**A8** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**BP18** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**BP18 vers A8** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux pluviales** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **4.00 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **160** Largeur : Matériau constitutif : **PVC-U** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **A8** Dimensions du regard : **600 x 600** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.82 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **BP18** Dimensions du regard : **400 x 400** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.53 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 38** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **160 mm**	Sens de l'écoulement **BP18 vers A8**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **A8 vers BP18**	Longueur inspectée : **4.00 m** Longueur mesurée : **4.00 m**

SYNTHESE DU TRONÇON A8 VERS BP18



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / A8	145	Regard de visite de départ - Référence du noeud A8	131
2.50m / A8	146	Photographie générale - Photo.	131
4.00m / A8	147	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BP18 Dépôt adhérent - Autre - Béton.	131

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 38** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **160 mm**	Sens de l'écoulement **BP18 vers A8**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **A8 vers BP18**	Longueur inspectée : **4.00 m** Longueur mesurée : **4.00 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **145**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud A8



DISTANCE : **2.50 m** | PHOTO : **146**

OBSERVATIONS :
Photographie générale - Photo.



DISTANCE : **4.00 m** | PHOTO : **147**

OBSERVATIONS :
Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BP18
Dépôt adhérent - Autre - Béton.



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Autre** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**20/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 39** Référence du noeud de départ :**BP16** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**A9** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**A9 vers BP16** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux pluviales** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **8.00 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **150** Largeur : Matériau constitutif : **Béton** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **BP16** Dimensions du regard : **600 x 600** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.78 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **A9** Dimensions du regard : **600 x 600** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.62 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 39** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **150 mm**	Sens de l'écoulement **A9 vers BP16**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BP16 vers A9**	Longueur inspectée : **8.00 m** Longueur mesurée : **8.00 m**

SYNTHESE DU TRONÇON BP16 VERS A9



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / BP16	148	Regard de visite de départ - Référence du noeud BP16	134
3.80m / BP16	149	Décentrage (radial)	134
4.80m / BP16	150	Décentrage (radial)	134
6.80m / BP16	151	Décentrage (radial)	134
8.00m / BP16	152	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud A9	135

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 39** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **150 mm**	Sens de l'écoulement **A9 vers BP16**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BP16 vers A9**	Longueur inspectée : **8.00 m** Longueur mesurée : **8.00 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **148**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud BP16



DISTANCE : **3.80 m** | PHOTO : **149**

OBSERVATIONS :
Décentrage (radial)



DISTANCE : **4.80 m** | PHOTO : **150**

OBSERVATIONS :
Décentrage (radial)



DISTANCE : **6.80 m** | PHOTO : **151**

OBSERVATIONS :
Décentrage (radial)



Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 39** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **150 mm**	Sens de l'écoulement **A9 vers BP16**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BP16 vers A9**	Longueur inspectée : **8.00 m** Longueur mesurée : **8.00 m**

DISTANCE : **8.00 m**	PHOTO : **152**


OBSERVATIONS :
Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud A9



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Autre** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**20/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 40** Référence du noeud de départ :**BP16** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**BP17** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**BP17 vers BP16** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux pluviales** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **8.00 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **150** Largeur : Matériau constitutif : **Béton** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **BP16** Dimensions du regard : **600 x 600** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.78 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **BP17** Dimensions du regard : **400 x 400** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.56 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 40** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **150 mm**	Sens de l'écoulement **BP17 vers BP16**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BP16 vers BP17**	Longueur inspectée : **8.00 m** Longueur mesurée : **8.00 m**

SYNTHESE DU TRONÇON BP16 VERS BP17



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / BP16	153	Regard de visite de départ - Référence du noeud BP16	138
4.50m / BP16	154	Décentrage (radial)	138
8.00m / BP16	155	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BP17	138

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 40** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **150 mm**	Sens de l'écoulement **BP17 vers BP16**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BP16 vers BP17**	Longueur inspectée : **8.00 m** Longueur mesurée : **8.00 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **153**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud BP16



DISTANCE : **4.50 m** | PHOTO : **154**

OBSERVATIONS :
Décentrage (radial)



DISTANCE : **8.00 m** | PHOTO : **155**


OBSERVATIONS :
Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BP17



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Autre** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**20/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 41** Référence du noeud de départ :**BP16** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**BP15A** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**BP16 vers BP15A** Sens d'inspection : **Vers l'aval** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux pluviales** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **13.00 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **200** Largeur : Matériau constitutif : **Béton** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **BP16** Dimensions du regard : **600 x 600** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.78 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration : **Non**	Référence du noeud : **BP15A** Dimensions du regard : **600 x 600** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **1.10 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration : **Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 41** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**	Sens de l'écoulement **BP16 vers BP15A**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BP16 vers BP15A**	Longueur inspectée : **13.00 m** Longueur mesurée : **13.00 m**

SYNTHESE DU TRONÇON BP16 VERS BP15A



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / BP16	156	Regard de visite de départ - Référence du noeud BP16	141
0.50m / BP16	157	Décentrage (radial)	141
8.40m / BP16	158	Décentrage (radial)	141
9.10m / BP16	159	Décentrage (radial)	141
13.00m / BP16	160	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BP15A	142

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 41** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**	Sens de l'écoulement **BP16 vers BP15A**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BP16 vers BP15A**	Longueur inspectée : **13.00 m** Longueur mesurée : **13.00 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **156**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud BP16



DISTANCE : **0.50 m** | PHOTO : **157**

OBSERVATIONS :
Décentrage (radial)



DISTANCE : **8.40 m** | PHOTO : **158**

OBSERVATIONS :
Décentrage (radial)



DISTANCE : **9.10 m** | PHOTO : **159**

OBSERVATIONS :
Décentrage (radial)



Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 41** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**	Sens de l'écoulement **BP16 vers BP15A**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BP16 vers BP15A**	Longueur inspectée : **13.00 m** Longueur mesurée : **13.00 m**

DISTANCE : **13.00 m**	PHOTO : **160**


OBSERVATIONS :
Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BP15A



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Autre** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**20/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 42** Référence du noeud de départ :**BP15** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**BP15A** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**BP15A vers BP15** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux pluviales** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **9.00 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **200** Largeur : Matériau constitutif : **Béton** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **BP15** Dimensions du regard : **600 x 600** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **1.34 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **BP15A** Dimensions du regard : **600 x 600** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **1.10 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 42** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**	Sens de l'écoulement **BP15A vers BP15**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BP15 vers BP15A**	Longueur inspectée : **9.00 m** Longueur mesurée : **9.00 m**

SYNTHESE DU TRONÇON BP15 VERS BP15A



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / BP15	161	Regard de visite de départ - Référence du noeud BP15	145
7.80m / BP15	162	Décentrage (radial)	145
9.00m / BP15	163	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BP15A	145

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 42** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**	Sens de l'écoulement **BP15A vers BP15**	Date d'inspection : **20 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BP15 vers BP15A**	Longueur inspectée : **9.00 m** Longueur mesurée : **9.00 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **161**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud BP15



DISTANCE : **7.80 m** | PHOTO : **162**

OBSERVATIONS :
Décentrage (radial)



DISTANCE : **9.00 m** | PHOTO : **163**


OBSERVATIONS :
Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BP15A



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Autre** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**21/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 43** Référence du noeud de départ :**A4** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**AMONT6** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**AMONT6 vers A4** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux pluviales** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **9.50 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **100** Largeur : Matériau constitutif : **Béton** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection :**Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe :**Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie :**Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **A4** Dimensions du regard : **600 x 600** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.55 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente :**Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **AMONT6** Dimensions du regard : Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente :**Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 43** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **AMONT6 vers A4**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **A4 vers AMONT6**	Longueur inspectée : **9.50 m** Longueur mesurée : **9.50 m**

SYNTHESE DU TRONÇON A4 VERS AMONT6



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / A4	164	Regard de visite de départ - Référence du noeud A4 Rupture	148
1.10m / A4	165	Rupture Décentrage (radial)	148
9.50m / A4	166	Courbure du collecteur vers le haut Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AMONT6 - Pied de colonne, la caméra ne passe pas.	148

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 43** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **AMONT6 vers A4**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **A4 vers AMONT6**	Longueur inspectée : **9.50 m** Longueur mesurée : **9.50 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **164**

OBSERVATIONS :

Regard de visite de départ - Référence du noeud A4
Rupture



DISTANCE : **1.10 m** | PHOTO : **165**

OBSERVATIONS :

Rupture
Décentrage (radial)



DISTANCE : **9.50 m** | PHOTO : **166**

OBSERVATIONS :


Courbure du collecteur vers le haut
Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AMONT6 - Pied de colonne, caméra ne passe pas.



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Autre** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**21/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 44** Référence du noeud de départ :**A4** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**AMONT7** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**AMONT7 vers A4** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux pluviales** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **0.50 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **100** Largeur : Matériau constitutif : **Béton** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **A4** Dimensions du regard : **600 x 600** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.55 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **AMONT7** Dimensions du regard : Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 44** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **AMONT7 vers A4**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **A4 vers AMONT7**	Longueur inspectée : **0.50 m** Longueur mesurée : **0.50 m**

SYNTHESE DU TRONÇON A4 VERS AMONT7



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / A4	167	Regard de visite de départ - Référence du noeud A4	151
0.50m / A4	168	Décentrage (radial) Inspection abandonnée - Autre - La caméra ne passe pas.	151

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 44** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **AMONT7 vers A4**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **A4 vers AMONT7**	Longueur inspectée : **0.50 m** Longueur mesurée : **0.50 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **167**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud A4



DISTANCE : **0.50 m** | PHOTO : **168**

OBSERVATIONS :
Décentrage (radial)
Inspection abandonnée - Autre - La caméra ne passe pas.


ABANDON INSPECTION



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Autre** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**21/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 45** Référence du noeud de départ :**BP1** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**AMONT5** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**AMONT5 vers BP1** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux pluviales** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **9.00 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **100** Largeur : Matériau constitutif : **Béton** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection :**Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe :**Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie :**Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **BP1** Dimensions du regard : **400 x 400** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.47 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente :**Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **AMONT5** Dimensions du regard : Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente :**Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 45** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **AMONT5 vers BP1**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BP1 vers AMONT5**	Longueur inspectée : **9.00 m** Longueur mesurée : **9.00 m**

SYNTHESE DU TRONÇON BP1 VERS AMONT5



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / BP1	169	Regard de visite de départ - Référence du noeud BP1	154
1.00m / BP1	170	Décentrage (radial)	154
2.00m / BP1	171	Courbure du collecteur vers le haut	154
9.00m / BP1	172	Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AMONT5 - Toit.	154

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 45** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **AMONT5 vers BP1**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BP1 vers AMONT5**	Longueur inspectée : **9.00 m** Longueur mesurée : **9.00 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **169**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud BP1



DISTANCE : **1.00 m** | PHOTO : **170**

OBSERVATIONS :
Décentrage (radial)




DISTANCE : **2.00 m** | PHOTO : **171**

OBSERVATIONS :
Courbure du collecteur vers le haut



DISTANCE : **9.00 m** | PHOTO : **172**

OBSERVATIONS :
Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AMONT5 - Toit.



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Autre** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**21/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 46** Référence du noeud de départ :**BP8** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**AMONT9** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**AMONT9 vers BP8** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux pluviales** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **10.00 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **100** Largeur : Matériau constitutif : **Béton** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection :**Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe :**Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie :**Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **BP8** Dimensions du regard : **300 x 300** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.52 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente :**Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **AMONT9** Dimensions du regard : Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente :**Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 46** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **AMONT9 vers BP8**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BP8 vers AMONT9**	Longueur inspectée : **10.00 m** Longueur mesurée : **10.00 m**

SYNTHESE DU TRONÇON BP8 VERS AMONT9



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / BP8	173	Regard de visite de départ - Référence du noeud BP8	157
5.90m / BP8	174	Photographie générale - Photo.	157
10.00m / BP8	175	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud AMONT9	157

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 46** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **AMONT9 vers BP8**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BP8 vers AMONT9**	Longueur inspectée : **10.00 m** Longueur mesurée : **10.00 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **173**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud BP8



DISTANCE : **5.90 m** | PHOTO : **174**

OBSERVATIONS :
Photographie générale - Photo.



DISTANCE : **10.00 m** | PHOTO : **175**


OBSERVATIONS :
Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud AMONT9



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Autre** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**21/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 47** Référence du noeud de départ :**BP8** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**AMONT10** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**AMONT10 vers BP8** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux pluviales** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **1.00 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **100** Largeur : Matériau constitutif : **Béton** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **BP8** Dimensions du regard : **300 x 300** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.52 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **AMONT10** Dimensions du regard : Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 47** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **AMONT10 vers BP8**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BP8 vers AMONT10**	Longueur inspectée : **1.00 m** Longueur mesurée : **1.00 m**

SYNTHESE DU TRONÇON BP8 VERS AMONT10



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / BP8	176	Regard de visite de départ - Référence du noeud BP8	160
0.00m / BP8	177	Courbure du collecteur vers la droite	160
1.00m / BP8	178	Modification du matériau de la canalisation : fonte Décentrage (radial) Inspection abandonnée - Autre - La caméra ne passe pas.	160

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 47** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **AMONT10 vers BP8**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BP8 vers AMONT10**	Longueur inspectée : **1.00 m** Longueur mesurée : **1.00 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **176**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud BP8



DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **177**

OBSERVATIONS :
Courbure du collecteur vers la droite



DISTANCE : **1.00 m** | PHOTO : **178**

OBSERVATIONS :
Modification du matériau de la canalisation : fonte
Décentrage (radial)
Inspection abandonnée - Autre - La caméra ne passe pas.




ABANDON INSPECTION

Identification de l'inspection	**Identification du tronçon inspecté**
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Autre** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**21/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 48** Référence du noeud de départ :**BP11** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**AMONT8** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**AMONT8 vers BP11** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux pluviales** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **12.00 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **100** Largeur : Matériau constitutif : **Béton** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **BP11** Dimensions du regard : **400 x 400** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.46 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **AMONT8** Dimensions du regard : Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 48** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **AMONT8 vers BP11**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BP11 vers AMONT8**	Longueur inspectée : **12.00 m** Longueur mesurée : **12.00 m**

SYNTHESE DU TRONÇON BP11 VERS AMONT8



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / BP11	179	Regard de visite de départ - Référence du noeud BP11	163
1.50m / BP11	180	Décentrage (radial)	163
12.00m / BP11	181	Courbure du collecteur vers le haut Inspection abandonnée - Autre - La caméra ne passe pas.	163

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 48** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **AMONT8 vers BP11**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BP11 vers AMONT8**	Longueur inspectée : **12.00 m** Longueur mesurée : **12.00 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **179**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud BP11




DISTANCE : **1.50 m** | PHOTO : **180**

OBSERVATIONS :
Décentrage (radial)



DISTANCE : **12.00 m** | PHOTO : **181**

OBSERVATIONS :
Courbure du collecteur vers le haut
Inspection abandonnée - Autre - La caméra ne passe pas.




ABANDON INSPECTION

Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Autre** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**21/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 49** Référence du noeud de départ :**BP13** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**BP22** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**BP22 vers BP13** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux pluviales** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **5.50 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **100** Largeur : Matériau constitutif : **Béton** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **BP13** Dimensions du regard : **400 x 400** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.56 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **BP22** Dimensions du regard : **400 x 400** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.20 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 49** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **BP22 vers BP13**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BP13 vers BP22**	Longueur inspectée : **5.50 m** Longueur mesurée : **5.50 m**

SYNTHESE DU TRONÇON BP13 VERS BP22



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / BP13	182	Regard de visite de départ - Référence du noeud BP13	166
0.20m / BP13	183	Modification de la section transversale, forme circulaire Décentrage (radial)	166
5.50m / BP13	184	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BP22	166

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 49** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **BP22 vers BP13**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BP13 vers BP22**	Longueur inspectée : **5.50 m** Longueur mesurée : **5.50 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **182**	

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud BP13

DISTANCE : **0.20 m**	PHOTO : **183**	

OBSERVATIONS :
Modification de la section transversale, forme circulaire
Décentrage (radial)


DISTANCE : **5.50 m**	PHOTO : **184**	

OBSERVATIONS :
Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BP22

Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Autre** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**21/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 50** Référence du noeud de départ :**BP22** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**AMONT11** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**AMONT11 vers BP22** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux pluviales** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **11.00 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **100** Largeur : Matériau constitutif : **Béton** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **BP22** Dimensions du regard : **400 x 400** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.20 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **AMONT11** Dimensions du regard : Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 50** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **AMONT11 vers BP22**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BP22 vers AMONT11**	Longueur inspectée : **11.00 m** Longueur mesurée : **11.00 m**

SYNTHESE DU TRONÇON BP22 VERS AMONT11



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / BP22	185	Regard de visite de départ - Référence du noeud BP22	169
0.30m / BP22	186	Courbure du collecteur vers le haut Rupture à 6h	169
0.80m / BP22	187	Modification du matériau de la canalisation : PVC-U	169
1.20m / BP22	188	Raccordement par culotte - Fermé - Bouchon de tringlage.	169
2.70m / BP22	189	Modification du matériau de la canalisation : fonte	170
11.00m / BP22	190	Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AMONT11 Modification de la section transversale, forme circulaire	170

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 50** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **AMONT11 vers BP22**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BP22 vers AMONT11**	Longueur inspectée : **11.00 m** Longueur mesurée : **11.00 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **185**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud BP22



DISTANCE : **0.30 m** | PHOTO : **186**

OBSERVATIONS :
Courbure du collecteur vers le haut
Rupture à 6h



DISTANCE : **0.80 m** | PHOTO : **187**

OBSERVATIONS :
Modification du matériau de la canalisation : PVC-U



DISTANCE : **1.20 m** | PHOTO : **188**

OBSERVATIONS :
Raccordement par culotte - Fermé - Bouchon de tringlage.



Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 50** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **AMONT11 vers BP22**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BP22 vers AMONT11**	Longueur inspectée : **11.00 m** Longueur mesurée : **11.00 m**

DISTANCE : **2.70 m**	PHOTO : **189**

OBSERVATIONS :
Modification du matériau de la canalisation : fonte



DISTANCE : **11.00 m**	PHOTO : **190**


OBSERVATIONS :
Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AMONT11
Modification de la section transversale, forme circulaire



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Autre** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**21/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 51** Référence du noeud de départ :**BP16** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**AMONT14** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**AMONT14 vers BP16** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux pluviales** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **12.00 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **100** Largeur : Matériau constitutif : **Béton** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **BP16** Dimensions du regard : **600 x 600** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.78 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **AMONT14** Dimensions du regard : Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 51** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **AMONT14 vers BP16**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BP16 vers AMONT14**	Longueur inspectée : **12.00 m** Longueur mesurée : **12.00 m**

SYNTHESE DU TRONÇON BP16 VERS AMONT14



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / BP16	191	Regard de visite de départ - Référence du noeud BP16	173
0.60m / BP16	192	Courbure du collecteur vers le haut Décentrage (radial) Modification du matériau de la canalisation : fonte	173
12.00m / BP16	193	Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AMONT14 Modification de la section transversale, forme circulaire	173

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 51** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **AMONT14 vers BP16**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BP16 vers AMONT14**	Longueur inspectée : **12.00 m** Longueur mesurée : **12.00 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **191**

OBSERVATIONS :

Regard de visite de départ - Référence du noeud BP16



DISTANCE : **0.60 m** | PHOTO : **192**

OBSERVATIONS :

Courbure du collecteur vers le haut
Décentrage (radial)
Modification du matériau de la canalisation : fonte



DISTANCE : **12.00 m** | PHOTO : **193**

OBSERVATIONS :


Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AMONT14
Modification de la section transversale, forme circulaire



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Autre** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**21/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 52** Référence du noeud de départ :**BP18** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**AMONT13** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**AMONT13 vers BP18** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux pluviales** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **11.00 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **100** Largeur : Matériau constitutif : **Béton** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **BP18** Dimensions du regard : **400 x 400** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.53 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **AMONT13** Dimensions du regard : Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 52** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **AMONT13 vers BP18**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BP18 vers AMONT13**	Longueur inspectée : **11.00 m** Longueur mesurée : **11.00 m**

SYNTHESE DU TRONÇON BP18 VERS AMONT13



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / BP18	194	Regard de visite de départ - Référence du noeud BP18	176
0.60m / BP18	195	Courbure du collecteur vers le haut Modification du matériau de la canalisation : fonte	176
11.00m / BP18	196	Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AMONT13 Modification de la section transversale, forme circulaire	176

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 52** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **AMONT13 vers BP18**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BP18 vers AMONT13**	Longueur inspectée : **11.00 m** Longueur mesurée : **11.00 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **194**

OBSERVATIONS :

Regard de visite de départ - Référence du noeud BP18



DISTANCE : **0.60 m** | PHOTO : **195**

OBSERVATIONS :

Courbure du collecteur vers le haut
Modification du matériau de la canalisation : fonte



DISTANCE : **11.00 m** | PHOTO : **196**

OBSERVATIONS :


Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AMONT13
Modification de la section transversale, forme circulaire



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Autre** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**21/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 53** Référence du noeud de départ :**EP12** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**AMONT12** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**AMONT12 vers EP12** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux pluviales** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **10.50 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **100** Largeur : Matériau constitutif : **Béton** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **EP12** Dimensions du regard : **600 x 600** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **1.14 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **AMONT12** Dimensions du regard : Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 53** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **AMONT12 vers EP12**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **EP12 vers AMONT12**	Longueur inspectée : **10.50 m** Longueur mesurée : **10.50 m**

SYNTHESE DU TRONÇON EP12 VERS AMONT12



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / EP12	197	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP12	179
0.50m / EP12	198	Courbure du collecteur vers le haut Modification du matériau de la canalisation : fonte	179
10.50m / EP12	199	Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AMONT12 Modification de la section transversale, forme circulaire	179

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 53** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **AMONT12 vers EP12**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **EP12 vers AMONT12**	Longueur inspectée : **10.50 m** Longueur mesurée : **10.50 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **197**

OBSERVATIONS :

Regard de visite de départ - Référence du noeud EP12



DISTANCE : **0.50 m** | PHOTO : **198**

OBSERVATIONS :

Courbure du collecteur vers le haut
Modification du matériau de la canalisation : fonte



DISTANCE : **10.50 m** | PHOTO : **199**

OBSERVATIONS :


Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AMONT12
Modification de la section transversale, forme circulaire



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Autre** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**21/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 54** Référence du noeud de départ :**BT** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**AMONT** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**AMONT vers BT** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux pluviales** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **9.50 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **160** Largeur : Matériau constitutif : **PVC-U** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **BT** Dimensions du regard : Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **AMONT** Dimensions du regard : Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 54** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **160 mm**	Sens de l'écoulement **AMONT vers BT**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BT vers AMONT**	Longueur inspectée : **9.50 m** Longueur mesurée : **9.50 m**

SYNTHESE DU TRONÇON BT VERS AMONT



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / BT	200	Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BT - Bouchon de tringlage.	182
1.20m / BT	201	Modification du matériau de la canalisation : fonte	182
9.50m / BT	202	Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AMONT Modification de la section transversale, forme circulaire	182

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 54** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **160 mm**	Sens de l'écoulement **AMONT vers BT**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BT vers AMONT**	Longueur inspectée : **9.50 m** Longueur mesurée : **9.50 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **200**

OBSERVATIONS :
Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BT - Bouchon de tringlage.



DISTANCE : **1.20 m**	PHOTO : **201**

OBSERVATIONS :
Modification du matériau de la canalisation : fonte



DISTANCE : **9.50 m**	PHOTO : **202**


OBSERVATIONS :
Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AMONT
Modification de la section transversale, forme circulaire



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Autre** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**21/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 55** Référence du noeud de départ :**BT** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**BP21** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**BT vers BP21** Sens d'inspection : **Vers l'aval** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux pluviales** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **2.00 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **160** Largeur : Matériau constitutif : **PVC-U** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **BT** Dimensions du regard : Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **BP21** Dimensions du regard : **400 x 400** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.27 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 55** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **160 mm**	Sens de l'écoulement **BT vers BP21**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BT vers BP21**	Longueur inspectée : **2.00 m** Longueur mesurée : **2.00 m**

SYNTHESE DU TRONÇON BT VERS BP21



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / BT	203	Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BT - Bouchon de tringlage.	185
0.20m / BT	204	Modification du matériau de la canalisation : fonte	185
0.60m / BT	205	Photographie générale - Arrivée sur horizontal.	185
2.00m / BT	206	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BP21	185

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 55** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **160 mm**	Sens de l'écoulement **BT vers BP21**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BT vers BP21**	Longueur inspectée : **2.00 m** Longueur mesurée : **2.00 m**


DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **203**

OBSERVATIONS :
Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BT - Bouchon de tringlage.



DISTANCE : **0.20 m** | PHOTO : **204**

OBSERVATIONS :
Modification du matériau de la canalisation : fonte



DISTANCE : **0.60 m** | PHOTO : **205**

OBSERVATIONS :
Photographie générale - Arrivée sur horizontal.



DISTANCE : **2.00 m** | PHOTO : **206**


OBSERVATIONS :
Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BP21



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Autre** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**21/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 56** Référence du noeud de départ :**BP21** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**BP10** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**BP21 vers BP10** Sens d'inspection : **Vers l'aval** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux pluviales** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **5.50 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **150** Largeur : Matériau constitutif : **Fonte** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **BP21** Dimensions du regard : **400 x 400** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.27 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **BP10** Dimensions du regard : **300 x 300** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.55 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 56** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **150 mm**	Sens de l'écoulement **BP21 vers BP10**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **Fonte**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BP21 vers BP10**	Longueur inspectée : **5.50 m** Longueur mesurée : **5.50 m**

SYNTHESE DU TRONÇON BP21 VERS BP10



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / BP21	207	Regard de visite de départ - Référence du noeud BP21	188
1.80m / BP21	208	Décentrage (radial)	188
4.70m / BP21	209	Rupture à 3h	188
5.50m / BP21	210	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BP10	188

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EP** Tronçon : **Tronçon n° 56** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **150 mm**	Sens de l'écoulement **BP21 vers BP10**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **Fonte**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BP21 vers BP10**	Longueur inspectée : **5.50 m** Longueur mesurée : **5.50 m**


DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **207**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud BP21



DISTANCE : **1.80 m** | PHOTO : **208**

OBSERVATIONS :
Décentrage (radial)



DISTANCE : **4.70 m** | PHOTO : **209**

OBSERVATIONS :
Rupture à 3h



DISTANCE : **5.50 m** | PHOTO : **210**

OBSERVATIONS :
Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BP10



SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVISEE



TOULOUSE
2 Avenue du Général de Croutte

Dossier : DIAG-2022-GENDARMERIE EP

Date : 19/12/2022

Tronçon / Noeud	Diam. ou HxL	Longueur inspectée	Type de réseau	Nature tuyau	Distance	Observations	Page
EP1 vers BP3	300	14.00 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP1	10
					6.56	Photographie générale - Photo.	10
					9.41	Raccordement par piquage direct buriné - Ouvert à 2h	10
					10.26	Rupture à 12h	10
					14.00	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BP3	11
BP2 vers BP3	300	11.00 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud BP2	14
					0.83	Décentrage (radial)	14
					1.89	Décentrage (radial)	14
					3.00	Décentrage (radial)	14
						Inspection abandonnée - Autre - La caméra ne passe pas.	
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud BP3 - Début inspection inverse.	15
					3.94	Décentrage (radial)	15
					6.95	Décentrage (radial)	15
					8.00	Inspection abandonnée, inspection de la conduite totale terminée suite à une inspection partielle précédente - Obstacle prédéfini.	15
BP4 vers EP1	150	7.00 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud BP4	18
					2.36	Photographie générale - Photo.	18
					7.00	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP1	18
BP2 vers BP1	150	4.50 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud BP2	21
					0.50	Décentrage (radial)	21
					4.50	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BP1	21
EP2 vers BP5	150	4.00 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP2	24
					3.30	Photographie générale - Photo.	24
					4.00	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BP5	24
BP7 vers BP6	100	6.50 m	Eaux pluviales	PVC-U			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud BP7	27
					4.50	Photographie générale - Photo.	27
					6.50	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BP6	27
BP5 vers BP6	100	5.00 m	Eaux pluviales	PVC-U			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud BP5	30
					2.80	Photographie générale - Photo.	30
					5.00	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BP6	30
BP5 vers AVAL	100	0.50 m	Eaux pluviales	PVC-U			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud BP5	33
					0.50	Courbure du collecteur vers le bas	33
						Inspection abandonnée - Autre - La caméra ne passe pas.	
EP10 vers EP9	600	12.00 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP10	36
					2.88	Dépôt adhérent - Autre - Béton	36
					12.00	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP9 - Regard enterré.	36
EP9 vers EP8	400	40.00 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP9	39
					11.57	Obstacle dépassant de la paroi - Fer à béton.	39
					14.00	Raccordement par piquage direct buriné - Ouvert à 12h	39
					40.00	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP8	39
EP8 vers EP7	400	25.00 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP8	42
					7.53	Décentrage (radial)	42
					23.27	Réparation défectueuse : autre	42
					25.00	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP7	42
EP3 vers BP8	150	5.50 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP3	45
					2.40	Photographie générale - Photo.	45
					5.50	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BP8	45
EP3 vers A1	150	3.00 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP3	48

SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVISEE



TOULOUSE
2 Avenue du Général de Croutte

Dossier : DIAG-2022-GENDARMERIE EP

Date : 19/12/2022

Tronçon / Noeud	Diam. ou HxL	Longueur inspectée	Type de réseau	Nature tuyau	Distance	Observations	Page
					2.40	Photographie générale - Photo.	48
					3.00	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud A1	48
EP3 vers A3	200	43.50 m	Eaux pluviales	PVC-U			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP3	51
					10.80	Photographie générale - Boite intermédiaire enterrée.	51
					11.10	Courbure du collecteur vers la gauche	51
					15.90	Raccordement par culotte - Ouvert à 9h	51
						Inspection abandonnée - Autre - La caméra n'avance plus.	
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud A3 - Début inspection inver	52
					16.70	Photographie générale - Photo.	52
					27.60	Inspection abandonnée, inspection de la conduite totale terminée suite à une inspection partielle précédente - Obstacle prédéfini.	52
A2 vers Collecteur	200	5.00 m	Eaux pluviales	PVC-U			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud A2	54
					4.20	Courbure du collecteur vers la droite	54
					5.00	Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud Collecteur.	54
EP7 vers EP6	200	4.50 m	Eaux pluviales	PVC-U			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP7	57
					2.18	Photographie générale - Photo.	57
					4.50	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP6	57
EP6 vers EP5	400	22.50 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP6	60
					5.76	Rupture à 10h	60
					9.01	Fissure longitudinale ouverte à 6h - et 12h.	60
					11.37	Effondrement partiel	60
					14.18	Fissure longitudinale ouverte à 6h - et 12h.	61
					22.50	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP5	61
EP5 vers EP4	400	7.50 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP5	64
					4.11	Photographie générale - Photo.	64
					7.50	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP4	64
EP4 vers EP3	300	24.00 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP4	67
					3.60	Décentrage (radial)	67
					4.69	Présence d'un ensemble complexe de racines à 6h	67
					7.52	Présence d'un ensemble complexe de racines à 6h	67
					10.50	Présence d'un ensemble complexe de racines	68
						Inspection abandonnée à cause d'une obstruction - Autre - La caméra ne pass pas.	
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP3 - Début inspection inverse.	68
					2.73	Dégradation de surface, autres dégradations - Autres causes à 12h - Epaufrui	68
					10.56	Présence de radicelles à 6h	68
					13.50	Inspection abandonnée, inspection de la conduite totale terminée suite à une inspection partielle précédente - Obstacle prédéfini.	69
EP6 vers BP12	200	14.00 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP6	72
					8.05	Décentrage (radial)	72
					9.07	Décentrage (radial)	72
					14.00	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BP12	72
BP13 vers BP12	100	8.00 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud BP13	75
					0.90	Décentrage (radial)	75
					5.90	Décentrage (radial)	75
					8.00	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BP12	75
BP14 vers EP6	150	2.00 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud BP14	78
					1.00	Rupture à 12h	78
					2.00	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP6	78
A4 vers EP8	200	16.50 m	Eaux pluviales	Béton			

SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVISEE



TOULOUSE
2 Avenue du Général de Croutte

Dossier : DIAG-2022-GENDARMERIE EP

Date : 19/12/2022

Tronçon / Noeud	Diam. ou HxL	Longueur inspectée	Type de réseau	Nature tuyau	Distance	Observations	Page
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud A4	81
					4.10	Décentrage (radial)	81
					5.30	Décentrage (radial)	81
					16.50	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP8	81
BP11 vers EP5	150	2.50 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud BP11	84
					1.80	Décentrage (radial)	84
					2.50	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP5	84
EP4 vers BP9	300	18.00 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP4	87
					8.94	Photographie générale - Photo.	87
					16.75	Décentrage (radial)	87
					18.00	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BP9	87
BP9 vers BP10	100	9.00 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud BP9	90
						Inspection abandonnée - Autre - La caméra ne passe pas.	
						Décentrage (radial)	
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud BP10 - Début inspection inverse.	90
					6.00	Décentrage (radial)	90
					6.70	Décentrage (radial)	90
					8.00	Décentrage (radial)	91
					9.00	Inspection abandonnée, inspection de la conduite totale terminée suite à une inspection partielle précédente - Obstacle prédéfini.	91
BP9 vers BP15	200	9.00 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud BP9	94
					3.80	Photographie générale - Regard intermédiaire inaccessible.	94
					9.00	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BP15	94
EP4 vers A5	200	7.00 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP4	97
					0.80	Décentrage (radial)	97
					1.70	Décentrage (radial)	97
					4.90	Décentrage (radial)	97
					5.80	Décentrage (radial)	98
						Présence d'une grosse racine isolée	
					7.00	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud A5	98
						Présence d'un ensemble complexe de racines - Avaloir impossible à ouvrir et plein de racines.	
BP14A vers AVAL	50	2.00 m	Eaux pluviales	PVC-U			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud BP14A	101
					2.00	Courbure du collecteur vers la gauche	101
						Inspection abandonnée - Autre - La caméra ne passe pas.	
EP12 vers EP1	400	18.00 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP12	104
					8.66	Présence d'un ensemble complexe de racines	104
					18.00	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP1	104
EP12 vers EP8	400	20.00 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP12	107
					1.98	Raccordement par piquage direct buriné - Ouvert à 2h	107
					20.00	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP8	107
EP12 vers EP13	300	5.00 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP12	110
					2.33	Photographie générale - Photo.	110
					5.00	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP13	110
EP13 vers EP14	300	7.00 m	Eaux pluviales	PVC-U			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP13	113
					3.81	Photographie générale - Photo.	113
					7.00	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP14	113
EP14 vers A7	300	11.00 m	Eaux pluviales	PVC-U			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP14	116
					4.68	Photographie générale - Photo.	116
					11.00	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud A7	116

SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVISEE

Taup'débouchage



TOULOUSE
2 Avenue du Général de Croutte

Dossier : DIAG-2022-GENDARMERIE EP

Date : 19/12/2022

Tronçon / Noeud	Diam. ou HxL	Longueur inspectée	Type de réseau	Nature tuyau	Distance	Observations	Page
A6 vers EP14	200	5.50 m	Eaux pluviales	PVC-U			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud A6	119
					2.70	Photographie générale - Photo.	119
					5.50	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP14	119
A6 vers BP20	160	11.50 m	Eaux pluviales	PVC-U			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud A6	122
					7.00	Photographie générale - Photo.	122
					11.50	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BP20	122
A7 vers A8	200	5.00 m	Eaux pluviales	PVC-U			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud A7	125
					3.50	Photographie générale - Photo.	125
					5.00	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud A8	125
A7 vers BP19	160	8.00 m	Eaux pluviales	PVC-U			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud A7	128
					4.70	Photographie générale - Photo.	128
					8.00	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BP19	128
A8 vers BP18	160	4.00 m	Eaux pluviales	PVC-U			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud A8	131
					2.50	Photographie générale - Photo.	131
					4.00	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BP18	131
						Dépôt adhérent - Autre - Béton.	
BP16 vers A9	150	8.00 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud BP16	134
					3.80	Décentrage (radial)	134
					4.80	Décentrage (radial)	134
					6.80	Décentrage (radial)	134
					8.00	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud A9	135
BP16 vers BP17	150	8.00 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud BP16	138
					4.50	Décentrage (radial)	138
					8.00	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BP17	138
BP16 vers BP15A	200	13.00 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud BP16	141
					0.50	Décentrage (radial)	141
					8.40	Décentrage (radial)	141
					9.10	Décentrage (radial)	141
					13.00	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BP15A	142
BP15 vers BP15A	200	9.00 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud BP15	145
					7.80	Décentrage (radial)	145
					9.00	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BP15A	145
A4 vers AMONT6	100	9.50 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud A4	148
						Rupture	
					1.10	Rupture	148
						Décentrage (radial)	
					9.50	Courbure du collecteur vers le haut	148
						Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AMONT6 - Pied de colonne caméra ne passe pas.	
A4 vers AMONT7	100	0.50 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud A4	151
					0.50	Décentrage (radial)	151
						Inspection abandonnée - Autre - La caméra ne passe pas.	
BP1 vers AMONT5	100	9.00 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud BP1	154
					1.00	Décentrage (radial)	154
					2.00	Courbure du collecteur vers le haut	154
					9.00	Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AMONT5 - Toit.	154
BP8 vers AMONT9	100	10.00 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud BP8	157
					5.90	Photographie générale - Photo.	157
					10.00	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud AMONT9	157

SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVISEE

Taup'débouchage



TOULOUSE
2 Avenue du Général de Croutte

Dossier : DIAG-2022-GENDARMERIE EP

Date : 19/12/2022

Tronçon / Noeud	Diam. ou HxL	Longueur inspectée	Type de réseau	Nature tuyau	Distance	Observations	Page
BP8 vers AMONT10	100	1.00 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud BP8	160
					0.00	Courbure du collecteur vers la droite	160
					1.00	Modification du matériau de la canalisation : fonte Décentrage (radial) Inspection abandonnée - Autre - La caméra ne passe pas.	160
BP11 vers AMONT8	100	12.00 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud BP11	163
					1.50	Décentrage (radial)	163
					12.00	Courbure du collecteur vers le haut Inspection abandonnée - Autre - La caméra ne passe pas.	163
BP13 vers BP22	100	5.50 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud BP13	166
					0.20	Modification de la section transversale, forme circulaire Décentrage (radial)	166
					5.50	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BP22	166
BP22 vers AMONT11	100	11.00 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud BP22	169
					0.30	Courbure du collecteur vers le haut Rupture à 6h	169
					0.80	Modification du matériau de la canalisation : PVC-U	169
					1.20	Raccordement par culotte - Fermé - Bouchon de tringlage.	169
					2.70	Modification du matériau de la canalisation : fonte	170
					11.00	Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AMONT11 Modification de la section transversale, forme circulaire	170
BP16 vers AMONT14	100	12.00 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud BP16	173
					0.60	Courbure du collecteur vers le haut Décentrage (radial) Modification du matériau de la canalisation : fonte	173
					12.00	Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AMONT14 Modification de la section transversale, forme circulaire	173
BP18 vers AMONT13	100	11.00 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud BP18	176
					0.60	Courbure du collecteur vers le haut Modification du matériau de la canalisation : fonte	176
					11.00	Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AMONT13 Modification de la section transversale, forme circulaire	176
EP12 vers AMONT12	100	10.50 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EP12	179
					0.50	Courbure du collecteur vers le haut Modification du matériau de la canalisation : fonte	179
					10.50	Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AMONT12 Modification de la section transversale, forme circulaire	179
BT vers AMONT	160	9.50 m	Eaux pluviales	PVC-U			
					0.00	Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BT - Bouchon de tringlage.	182
					1.20	Modification du matériau de la canalisation : fonte	182
					9.50	Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AMONT Modification de la section transversale, forme circulaire	182
BT vers BP21	160	2.00 m	Eaux pluviales	PVC-U			
					0.00	Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BT - Bouchon de tringlage.	185
					0.20	Modification du matériau de la canalisation : fonte	185
					0.60	Photographie générale - Arrivée sur horizontal.	185
					2.00	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BP21	185
BP21 vers BP10	150	5.50 m	Eaux pluviales	Fonte			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud BP21	188
					1.80	Décentrage (radial)	188
					4.70	Rupture à 3h	188
					5.50	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BP10	188

SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE

Taup'débouchage



TOULOUSE
2 Avenue du Général de Croutte

Dossier : DIAG-2022-GENDARMERIE EP

Date : 19/12/2022

Caractéristiques tronçon								
Tronçon / Branchement / Noeud	EP1 > BP3	BP2 > BP3	BP4 > EP1	BP2 > BP1	EP2 > BP5	BP7 > BP6	BP5 > BP6	BP5 > AVAI
Dimensions des tuyaux :	Ø300	Ø300	Ø150	Ø150	Ø150	Ø100	Ø100	Ø100
Longueur mesurée :	14.00 m	11.00 m	7.00 m	4.50 m	4.00 m	6.50 m	5.00 m	0.50 m
Longueur inspectée :	14.00 m	11.00 m	7.00 m	4.50 m	4.00 m	6.50 m	5.00 m	0.50 m
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :	1 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
• Tronçon visité incomplètement								
• AECA Modification de la section transversale, form								
• AEDA Modification du matériau de la canalisation								
• BABC Fissure ouverte								
• BACA Rupture	1							
• BACB Effondrement partiel								
• BAFZ Dégradation de surface, autres dégradations								
• BAJB Décentrage (radial)		5		1				
• BALZ Réparation défectueuse : autre								
• BBAA Présence d'une grosse racine isolée								
• BBAB Présence de radicelles								
• BBAC Présence d'un ensemble complexe de racines								
• BBBZ Dépôt adhérent - Autre								
• BBED Obstacle dépassant de la paroi								
• BCC Courbure du collecteur								1
• BCCA Courbure du collecteur vers la gauche								
• BCCB Courbure du collecteur vers la droite								

SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE



TOULOUSE
2 Avenue du Général de Croutte

Dossier : DIAG-2022-GENDARMERIE EP

Date : 19/12/2022

Caractéristiques tronçon								
Tronçon / Branchement / Noeud	EP10 > EP9	EP9 > EP8	EP8 > EP7	EP3 > BP8	EP3 > A1	EP3 > A3	A2 > Collecteur	EP7 > EP6
Dimensions des tuyaux :	Ø600	Ø400	Ø400	Ø150	Ø150	Ø200	Ø200	Ø200
Longueur mesurée :	12.00 m	40.00 m	25.00 m	5.50 m	3.00 m	43.50 m	5 m	4.50 m
Longueur inspectée :	12.00 m	40.00 m	25.00 m	5.50 m	3.00 m	43.50 m	5.00 m	4.50 m
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :	0 / 0 / 0	1 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	1 / 0 / 0	0 / - / -	0 / 0 / 0
• Tronçon visité incomplètement								
• AECA Modification de la section transversale, form								
• AEDA Modification du matériau de la canalisation								
• BABC Fissure ouverte								
• BACA Rupture								
• BACB Effondrement partiel								
• BAFZ Dégradation de surface, autres dégradations								
• BAJB Décentrage (radial)			1					
• BALZ Réparation défectueuse : autre			1					
• BBAA Présence d'une grosse racine isolée								
• BBAB Présence de radicelles								
• BBAC Présence d'un ensemble complexe de racines								
• BBBZ Dépôt adhérent - Autre	1							
• BBED Obstacle dépassant de la paroi		1						
• BCC Courbure du collecteur								
• BCCA Courbure du collecteur vers la gauche						1		
• BCCB Courbure du collecteur vers la droite							1	

SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE

Taup'débouchage



TOULOUSE
2 Avenue du Général de Croutte

Dossier : DIAG-2022-GENDARMERIE EP

Date : 19/12/2022

Caractéristiques tronçon								
Tronçon / Branchement / Noeud	EP6 > EP5	EP5 > EP4	EP4 > EP3	EP6 > BP12	BP13 > BP12	BP14 > EP6	A4 > EP8	BP11 > EP5
Dimensions des tuyaux :	Ø400	Ø400	Ø300	Ø200	Ø100	Ø150	Ø200	Ø150
Longueur mesurée :	22.50 m	7.50 m	24.00 m	14.00 m	8.00 m	2.00 m	16.50 m	2.50 m
Longueur inspectée :	22.50 m	7.50 m	24.00 m	14.00 m	8.00 m	2.00 m	16.50 m	2.50 m
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
• Tronçon visité incomplètement								
• AECA Modification de la section transversale, form								
• AEDA Modification du matériau de la canalisation								
• BABC Fissure ouverte	2							
• BACA Rupture	1					1		
• BACB Effondrement partiel	1							
• BAFZ Dégradation de surface, autres dégradations			1					
• BAJB Décentrage (radial)			1	2	2		2	1
• BALZ Réparation défectueuse : autre								
• BBAA Présence d'une grosse racine isolée								
• BBAB Présence de radicelles			1					
• BBAC Présence d'un ensemble complexe de racines			3					
• BBBZ Dépôt adhérent - Autre								
• BBED Obstacle dépassant de la paroi								
• BCC Courbure du collecteur								
• BCCA Courbure du collecteur vers la gauche								
• BCCB Courbure du collecteur vers la droite								

SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE

Taup'débouchage



TOULOUSE
2 Avenue du Général de Croutte

Dossier : DIAG-2022-GENDARMERIE EP

Date : 19/12/2022

Caractéristiques tronçon								
Tronçon / Branchement / Noeud	EP4 > BP9	BP9 > BP10	BP9 > BP15	EP4 > A5	BP14A > AVAL	EP12 > EP1	EP12 > EP8	EP12 > EP13
Dimensions des tuyaux :	Ø300	Ø100	Ø200	Ø200	Ø50	Ø400	Ø400	Ø300
Longueur mesurée :	18.00 m	9.00 m	9.00 m	7.00 m	2.00 m	18.00 m	20.00 m	5.00 m
Longueur inspectée :	18.00 m	9.00 m	9.00 m	7.00 m	2.00 m	18.00 m	20.00 m	5.00 m
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	1 / 0 / 0	0 / 0 / 0
• Tronçon visité incomplètement								
• AECA Modification de la section transversale, form								
• AEDA Modification du matériau de la canalisation								
• BABC Fissure ouverte								
• BACA Rupture								
• BACB Effondrement partiel								
• BAFZ Dégradation de surface, autres dégradations								
• BAJB Décentrage (radial)	1	4		4				
• BALZ Réparation défectueuse : autre								
• BBAA Présence d'une grosse racine isolée				1				
• BBAB Présence de radicelles								
• BBAC Présence d'un ensemble complexe de racines				1		1		
• BBBZ Dépôt adhérent - Autre								
• BBED Obstacle dépassant de la paroi								
• BCC Courbure du collecteur								
• BCCA Courbure du collecteur vers la gauche					1			
• BCCB Courbure du collecteur vers la droite								

SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE

Taup'débouchage



TOULOUSE
2 Avenue du Général de Croutte

Dossier : DIAG-2022-GENDARMERIE EP

Date : 19/12/2022

Caractéristiques tronçon								
Tronçon / Branchement / Noeud	EP13 > EP14	EP14 > A7	A6 > EP14	A6 > BP20	A7 > A8	A7 > BP19	A8 > BP18	BP16 > A9
Dimensions des tuyaux :	Ø300	Ø300	Ø200	Ø160	Ø200	Ø160	Ø160	Ø150
Longueur mesurée :	7.00 m	11.00 m	5.50 m	11.50 m	5.00 m	8.00 m	4.00 m	8.00 m
Longueur inspectée :	7.00 m	11.00 m	5.50 m	11.50 m	5.00 m	8.00 m	4.00 m	8.00 m
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
• Tronçon visité incomplètement								
• AECA Modification de la section transversale, form								
• AEDA Modification du matériau de la canalisation								
• BABC Fissure ouverte								
• BACA Rupture								
• BACB Effondrement partiel								
• BAFZ Dégradation de surface, autres dégradations								
• BAJB Décentrage (radial)								3
• BALZ Réparation défectueuse : autre								
• BBAA Présence d'une grosse racine isolée								
• BBAB Présence de radicelles								
• BBAC Présence d'un ensemble complexe de racines								
• BBBZ Dépôt adhérent - Autre							1	
• BBED Obstacle dépassant de la paroi								
• BCC Courbure du collecteur								
• BCCA Courbure du collecteur vers la gauche								
• BCCB Courbure du collecteur vers la droite								

SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE

Taup'débouchage



TOULOUSE
2 Avenue du Général de Croutte

Dossier : DIAG-2022-GENDARMERIE EP

Date : 19/12/2022

Caractéristiques tronçon								
Tronçon / Branchement / Noeud	BP16 > BP17	BP16 > BP15A	BP15 > BP15A	A4 > AMONT6	A4 > AMONT7	BP1 > AMONT5	BP8 > AMONT9	BP8 > AMONT10
Dimensions des tuyaux :	Ø150	Ø200	Ø200	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100
Longueur mesurée :	8.00 m	13.00 m	9.00 m	9.50 m	0.50 m	9.00 m	10.00 m	1.00 m
Longueur inspectée :	8.00 m	13.00 m	9.00 m	9.50 m	0.50 m	9.00 m	10.00 m	1.00 m
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
• Tronçon visité incomplètement								
• AECA Modification de la section transversale, form								
• AEDA Modification du matériau de la canalisation								1
• BABC Fissure ouverte								
• BACA Rupture				2				
• BACB Effondrement partiel								
• BAFZ Dégradation de surface, autres dégradations								
• BAJB Décentrage (radial)	1	3	1	1	1	1		1
• BALZ Réparation défectueuse : autre								
• BBAA Présence d'une grosse racine isolée								
• BBAB Présence de radicelles								
• BBAC Présence d'un ensemble complexe de racines								
• BBBZ Dépôt adhérent - Autre								
• BBED Obstacle dépassant de la paroi								
• BCC Courbure du collecteur				1		1		
• BCCA Courbure du collecteur vers la gauche								
• BCCB Courbure du collecteur vers la droite								1

SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE

Taup'débouchage



TOULOUSE
2 Avenue du Général de Croutte

Dossier : DIAG-2022-GENDARMERIE EP

Date : 19/12/2022

Caractéristiques tronçon								
Tronçon / Branchement / Noeud	BP11 > AMONT8	BP13 > BP22	BP22 > AMONT11	BP16 > AMONT14	BP18 > AMONT13	EP12 > AMONT12	BT > AMONT	BT > BP21
Dimensions des tuyaux :	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø160	Ø160
Longueur mesurée :	12.00 m	5.50 m	11.00 m	12.00 m	11.00 m	10.50 m	9.50 m	2.00 m
Longueur inspectée :	12.00 m	5.50 m	11.00 m	12.00 m	11.00 m	10.50 m	9.50 m	2.00 m
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	1 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
• Tronçon visité incomplètement								
• AECA Modification de la section transversale, form		1	1	1	1	1	1	
• AEDA Modification du matériau de la canalisation			2	1	1	1	1	1
• BABC Fissure ouverte								
• BACA Rupture			1					
• BACB Effondrement partiel								
• BAFZ Dégradation de surface, autres dégradations								
• BAJB Décentrage (radial)	1	1		1				
• BALZ Réparation défectueuse : autre								
• BBAA Présence d'une grosse racine isolée								
• BBAB Présence de radicelles								
• BBAC Présence d'un ensemble complexe de racines								
• BBBZ Dépôt adhérent - Autre								
• BBED Obstacle dépassant de la paroi								
• BCC Courbure du collecteur	1		1	1	1	1		
• BCCA Courbure du collecteur vers la gauche								
• BCCB Courbure du collecteur vers la droite								

SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE

Taup'débouchage



TOULOUSE
2 Avenue du Général de Croutte

Dossier : DIAG-2022-GENDARMERIE EP

Date : 19/12/2022

Caractéristiques tronçon								**Total**
Tronçon / Branchement / Noeud	BP21 > BP10							
Dimensions des tuyaux :	Ø150							
Longueur mesurée :	5.50 m							575.00 m
Longueur inspectée :	5.50 m							575.00 m
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :	0 / 0 / 0							5 / - / -
• Tronçon visité incomplètement								
• AECA Modification de la section transversale, form								6
• AEDA Modification du matériau de la canalisation								8
• BABC Fissure ouverte								2
• BACA Rupture	1							7
• BACB Effondrement partiel								1
• BAFZ Dégradation de surface, autres dégradations								1
• BAJB Décentrage (radial)	1							40
• BALZ Réparation défectueuse : autre								1
• BBAA Présence d'une grosse racine isolée								1
• BBAB Présence de radicelles								1
• BBAC Présence d'un ensemble complexe de racines								5
• BBBZ Dépôt adhérent - Autre								2
• BBED Obstacle dépassant de la paroi								1
• BCC Courbure du collecteur								8
• BCCA Courbure du collecteur vers la gauche								2
• BCCB Courbure du collecteur vers la droite								2