Taup'débouchage



RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE
N° DIAG-2022-GENDARMERIE EU

Commune :	**TOULOUSE**
Adresse :	**2 Avenue du Général de Croutte**
Quartier ou complément :	
Date de début d'inspection :	**19 décembre 2022**
Date de fin d'inspection :	**21 décembre 2022**

Client :	**Gendarmerie Nationale**

Numéro de dossier :	**DIAG-2022-GENDARMERIE EU**
Objectif de l'inspection :	**Inspection de routine de l'état**
Nom du réseau :	
Type de réseau :	**Eaux usées**

Nombre d'inspections :	**38**	Long. inspectée : **300.00 m**	Long. mesurée : **300.00 m**
dont collecteurs :	**38**	Long. inspectée : **300.00 m**	Long. mesurée : **300.00 m**
branchements :	**0**		
regards/noeuds :	**0**		


Observations particulières :

Etabli par : M.Courbin Le : 19/12/2022	Vérifié par :M.Quemerais Le : 19/12/2022	Approuvé par :M.Quemerais Le : 19/12/2022

Les résultats de l'inspection se rapportent exclusivement au travail commandé ou à/aux objet(s) ou lot(s) inspecté(s).
Le rapport d'inspection ne doit pas être reproduit excepté dans sa totalité, sans l'accord de l'organisme d'inspection et du client.



B1 vers B2
Photo 1 / Page 8



B1 vers B2
Photo 2 / Page 8



B1 vers B2
Photo 3 / Page 8



B2 vers EU1
Photo 4 / Page 11



B2 vers EU1
Photo 5 / Page 11



B2 vers EU1
Photo 6 / Page 11




B2 vers EU1
Photo 7 / Page 11



B2 vers EU1
Photo 8 / Page 12



B5 vers EU2
Photo 9 / Page 15



B5 vers EU2
Photo 10 / Page 15



EU2 vers B4
Photo 11 / Page 18



EU2 vers B4
Photo 12 / Page 18




EU2 vers B4
Photo 13 / Page 18



B4 vers B3
Photo 14 / Page 21



B4 vers B3
Photo 15 / Page 21



B4 vers B3
Photo 16 / Page 21



EU3 vers EU2
Photo 17 / Page 24



EU3 vers EU2
Photo 18 / Page 24




EU3 vers EU4
Photo 19 / Page 27




EU3 vers EU4
Photo 20 / Page 27



EU3 vers EU4
Photo 21 / Page 27



EU4 vers EU5
Photo 22 / Page 30



EU4 vers EU5
Photo 23 / Page 30



EU4 vers EU5
Photo 24 / Page 30



EU4 vers B7
Photo 25 / Page 33



EU4 vers B7
Photo 26 / Page 33



EU4 vers B7
Photo 27 / Page 33



EU4 vers B6
Photo 28 / Page 36




EU4 vers B6
Photo 29 / Page 36



EU4 vers B6
Photo 30 / Page 36



B8 vers EU6
Photo 31 / Page 39



B8 vers EU6
Photo 32 / Page 39



B8 vers EU6
Photo 33 / Page 39




B8 vers EU6
Photo 34 / Page 39



B9 vers AMONT6
Photo 35 / Page 42



B9 vers AMONT6
Photo 36 / Page 42



B9 vers AMONT6
Photo 37 / Page 42



B9 vers AMONT6
Photo 38 / Page 42



B9 vers AMONT6
Photo 39 / Page 43




B9 vers AMONT7
Photo 40 / Page 46




B9 vers AMONT7
Photo 41 / Page 46



B9 vers AMONT7
Photo 42 / Page 46




B9 vers B9A
Photo 43 / Page 49



B9 vers B9A
Photo 44 / Page 49



B9 vers B9A
Photo 45 / Page 49




B10 vers AMONT1
Photo 46 / Page 52




B10 vers AMONT1
Photo 47 / Page 52



B10 vers AMONT1
Photo 48 / Page 52



B10 vers AMONT1
Photo 49 / Page 52



B10 vers AMONT2
Photo 50 / Page 55



B10 vers AMONT2
Photo 51 / Page 55




B10 vers AMONT2
Photo 52 / Page 55



B10 vers AMONT2
Photo 53 / Page 55



B10 vers B11
Photo 54 / Page 58




B10 vers B11
Photo 55 / Page 58



B10 vers B11
Photo 56 / Page 58




B11 vers B12
Photo 57 / Page 61




B11 vers B12
Photo 58 / Page 61




B11 vers B12
Photo 59 / Page 61



B12 vers B5
Photo 60 / Page 64



B12 vers B5
Photo 61 / Page 64



B12 vers B5
Photo 62 / Page 64



B5 vers AMONT4
Photo 63 / Page 67



B5 vers AMONT4
Photo 64 / Page 67




B5 vers AMONT4
Photo 65 / Page 67




B3 vers AMONT5
Photo 66 / Page 70



B3 vers AMONT5
Photo 67 / Page 70



B3A vers AMONT8
Photo 68 / Page 73



B3A vers AMONT8
Photo 69 / Page 73



B3A vers AMONT8
Photo 70 / Page 73




B3A vers AMONT8
Photo 71 / Page 73



B3A vers AMONT8
Photo 72 / Page 74



B3A vers AMONT8
Photo 73 / Page 74




B3A vers AMONT8
Photo 74 / Page 74




B3 vers B3A
Photo 75 / Page 77




B3 vers B3A
Photo 76 / Page 77



B3 vers B3A
Photo 77 / Page 77




BT vers B11
Photo 78 / Page 80



BT vers B11
Photo 79 / Page 80



BT vers B11
Photo 80 / Page 80




BT vers B11
Photo 81 / Page 80



BT vers AMONT3
Photo 82 / Page 83



BT vers AMONT3
Photo 83 / Page 83



BT vers AMONT3
Photo 84 / Page 83



BT vers AMONT3
Photo 85 / Page 83



BT vers AMONT3
Photo 86 / Page 84



BT vers AMONT3
Photo 87 / Page 84



BT vers AMONT3
Photo 88 / Page 84



B1 vers AMONT17
Photo 89 / Page 87



B1 vers AMONT17
Photo 90 / Page 87



B1 vers AMONT17
Photo 91 / Page 87



B6 vers AMONT9
Photo 92 / Page 90



B6 vers AMONT9
Photo 93 / Page 90



B6 vers AMONT9
Photo 94 / Page 90



B6 vers AMONT10
Photo 95 / Page 93



B6 vers AMONT10
Photo 96 / Page 93



B6 vers AMONT11
Photo 97 / Page 96



B6 vers AMONT11
Photo 98 / Page 96




B6 vers AMONT11
Photo 99 / Page 96



B6 vers AMONT11
Photo 100 / Page 96



B6 vers AMONT11
Photo 101 / Page 97




B6 vers AMONT11
Photo 102 / Page 97




B6 vers AMONT11
Photo 103 / Page 97




B7 vers AMONT12
Photo 104 / Page 100




B7 vers AMONT12
Photo 105 / Page 100




B7 vers AMONT12
Photo 106 / Page 100



B7 vers AMONT12
Photo 107 / Page 100




B7 vers B9A
Photo 108 / Page 103



B7 vers B9A
Photo 109 / Page 103



B7 vers B9A
Photo 110 / Page 103



B8 vers AMONT14
Photo 111 / Page 106



B8 vers AMONT14
Photo 112 / Page 106



B8 vers AMONT14
Photo 113 / Page 106



B8 vers AMONT14
Photo 114 / Page 106



B8 vers AMONT15
Photo 115 / Page 109



B8 vers AMONT15
Photo 116 / Page 109



BH vers AMONT13
Photo 117 / Page 112



BH vers AMONT13
Photo 118 / Page 112




BH vers AMONT13
Photo 119 / Page 112



BH vers AMONT13
Photo 120 / Page 112




BH vers AMONT13
Photo 121 / Page 113




BH vers B9A
Photo 122 / Page 116




BH vers B9A
Photo 123 / Page 116




BH vers B9A
Photo 124 / Page 116




BH vers B9A
Photo 125 / Page 116




BH2 vers B1
Photo 126 / Page 119




BH2 vers B1
Photo 127 / Page 119



BH2 vers B1
Photo 128 / Page 119



BH2 vers B1
Photo 129 / Page 119



BH2 vers B1
Photo 130 / Page 120



BH2 vers B1
Photo 131 / Page 120




BH2 vers B1
Photo 132 / Page 120




BH2 vers B1
Photo 133 / Page 120



BH2 vers B1
Photo 134 / Page 121



BH3 vers BH2
Photo 135 / Page 124



BH3 vers BH2
Photo 136 / Page 124



BH3 vers BH2
Photo 137 / Page 124



BH3 vers AMONT16
Photo 138 / Page 127




BH3 vers AMONT16
Photo 139 / Page 127

Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Sous une route** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**19/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 1** Référence du noeud de départ :**B1** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**B2** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**B1 vers B2** Sens d'inspection : **Vers l'aval** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux usées** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **11.00 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **150** Largeur : Matériau constitutif : **Amiante-ciment** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **B1** Dimensions du regard : **350 x 350** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.72 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration : **Non**	Référence du noeud : **B2** Dimensions du regard : **500 x 500** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.85 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration : **Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 1** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **150 mm**	Sens de l'écoulement **B1 vers B2**	Date d'inspection : **19 décembre 2022**
Matériau : **Amiante-ciment**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **B1 vers B2**	Longueur inspectée : **11.00 m** Longueur mesurée : **11.00 m**

SYNTHESE DU TRONÇON B1 VERS B2



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / B1	1	Regard de visite de départ - Référence du noeud B1	8
6.80m / B1	2	Décentrage (radial)	8
11.00m / B1	3	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud B2	8

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 1** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **150 mm**	Sens de l'écoulement **B1 vers B2**	Date d'inspection : **19 décembre 2022**
Matériau : **Amiante-ciment**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **B1 vers B2**	Longueur inspectée : **11.00 m** Longueur mesurée : **11.00 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **1**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud B1



DISTANCE : **6.80 m** | PHOTO : **2**

OBSERVATIONS :
Décentrage (radial)



DISTANCE : **11.00 m** | PHOTO : **3**


OBSERVATIONS :
Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud B2



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Sous une route** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**19/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 2** Référence du noeud de départ :**B2** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**EU1** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**B2 vers EU1** Sens d'inspection : **Vers l'aval** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux usées** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **35.50 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **150** Largeur : Matériau constitutif : **Amiante-ciment** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **B2** Dimensions du regard : **500 x 500** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.85 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration : **Non**	Référence du noeud : **EU1** Dimensions du regard : **Ø1000** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **1.85 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration : **Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 2** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **150 mm**	Sens de l'écoulement **B2 vers EU1**	Date d'inspection : **19 décembre 2022**
Matériau : **Amiante-ciment**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **B2 vers EU1**	Longueur inspectée : **35.50 m** Longueur mesurée : **35.50 m**

SYNTHESE DU TRONÇON B2 VERS EU1



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / B2	4	Regard de visite de départ - Référence du noeud B2	11
16.70m / B2	5	Photographie générale - Photo.	11
27.70m / B2	6	Décentrage (radial)	11
34.00m / B2	7	Perte de visibilité par immersion de la caméra Niveau d'eaux troubles et colorées - Niveau 30%	11
35.50m / B2	8	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU1	12

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 2** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **150 mm**	Sens de l'écoulement **B2 vers EU1**	Date d'inspection : **19 décembre 2022**
Matériau : **Amiante-ciment**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **B2 vers EU1**	Longueur inspectée : **35.50 m** Longueur mesurée : **35.50 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **4**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud B2



DISTANCE : **16.70 m** | PHOTO : **5**

OBSERVATIONS :
Photographie générale - Photo.



DISTANCE : **27.70 m** | PHOTO : **6**

OBSERVATIONS :
Décentrage (radial)



DISTANCE : **34.00 m** | PHOTO : **7**

OBSERVATIONS :
Perte de visibilité par immersion de la caméra
Niveau d'eaux troubles et colorées - Niveau 30%



Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 2** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **150 mm**	Sens de l'écoulement **B2 vers EU1**	Date d'inspection : **19 décembre 2022**
Matériau : **Amiante-ciment**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **B2 vers EU1**	Longueur inspectée : **35.50 m** Longueur mesurée : **35.50 m**

DISTANCE : **35.50 m**	PHOTO : **8**

OBSERVATIONS :
Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU1



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Sous une route** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**19/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 3** Référence du noeud de départ :**B5** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**EU2** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**B5 vers EU2** Sens d'inspection : **Vers l'aval** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux usées** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **1.00 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **150** Largeur : Matériau constitutif : **Amiante-ciment** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **B5** Dimensions du regard : **500 x 500** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.90 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration : **Non**	Référence du noeud : **EU2** Dimensions du regard : **600 x 600** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **1.17 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration : **Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 3** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **150 mm**	Sens de l'écoulement **B5 vers EU2**	Date d'inspection : **19 décembre 2022**
Matériau : **Amiante-ciment**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **B5 vers EU2**	Longueur inspectée : **1.00 m** Longueur mesurée : **1.00 m**

SYNTHESE DU TRONÇON B5 VERS EU2



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / B5	9	Regard de visite de départ - Référence du noeud B5	15
1.00m / B5	10	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU2	15

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 3** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **150 mm**	Sens de l'écoulement **B5 vers EU2**	Date d'inspection : **19 décembre 2022**
Matériau : **Amiante-ciment**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **B5 vers EU2**	Longueur inspectée : **1.00 m** Longueur mesurée : **1.00 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **9**	
OBSERVATIONS : **Regard de visite de départ - Référence du noeud B5**		

DISTANCE : **1.00 m**	PHOTO : **10**	
OBSERVATIONS : **Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU2**		

Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Sous une route** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**19/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 4** Référence du noeud de départ :**EU2** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**B4** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**B4 vers EU2** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux usées** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **19.50 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **160** Largeur : Matériau constitutif : **PVC-U** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **EU2** Dimensions du regard : **600 x 600** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **1.17 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration : **Non**	Référence du noeud : **B4** Dimensions du regard : **500 x 500** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.65 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration : **Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 4** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **160 mm**	Sens de l'écoulement **B4 vers EU2**	Date d'inspection : **19 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **EU2 vers B4**	Longueur inspectée : **19.50 m** Longueur mesurée : **19.50 m**

SYNTHESE DU TRONÇON EU2 VERS B4



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / EU2	11	Regard de visite de départ - Référence du noeud EU2	18
12.20m / EU2	12	Photographie générale - Photo.	18
19.50m / EU2	13	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud B4	18

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 4** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **160 mm**	Sens de l'écoulement **B4 vers EU2**	Date d'inspection : **19 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **EU2 vers B4**	Longueur inspectée : **19.50 m** Longueur mesurée : **19.50 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **11**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud EU2



DISTANCE : **12.20 m** | PHOTO : **12**

OBSERVATIONS :
Photographie générale - Photo.



DISTANCE : **19.50 m** | PHOTO : **13**


OBSERVATIONS :
Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud B4



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Sous une route** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**19/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 5** Référence du noeud de départ :**B4** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**B3** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**B3 vers B4** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux usées** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **3.00 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **150** Largeur : Matériau constitutif : **Amiante-ciment** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **B4** Dimensions du regard : **500 x 500** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.65 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration : **Non**	Référence du noeud : **B3** Dimensions du regard : **500 x 500** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.61 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration : **Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 5** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **150 mm**	Sens de l'écoulement **B3 vers B4**	Date d'inspection : **19 décembre 2022**
Matériau : **Amiante-ciment**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **B4 vers B3**	Longueur inspectée : **3.00 m** Longueur mesurée : **3.00 m**

SYNTHESE DU TRONÇON B4 VERS B3



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / B4	14	Regard de visite de départ - Référence du noeud B4	21
1.60m / B4	15	Photographie générale - Photo.	21
3.00m / B4	16	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud B3	21

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 5** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **150 mm**	Sens de l'écoulement **B3 vers B4**	Date d'inspection : **19 décembre 2022**
Matériau : **Amiante-ciment**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **B4 vers B3**	Longueur inspectée : **3.00 m** Longueur mesurée : **3.00 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **14**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud B4



DISTANCE : **1.60 m** | PHOTO : **15**

OBSERVATIONS :
Photographie générale - Photo.



DISTANCE : **3.00 m** | PHOTO : **16**


OBSERVATIONS :
Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud B3



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Sous une route** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**19/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 6** Référence du noeud de départ :**EU3** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**EU2** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**EU2 vers EU3** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux usées** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **19.50 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **160** Largeur : Matériau constitutif : **PVC-U** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **EU3** Dimensions du regard : **Ø1000** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **1.61 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **EU2** Dimensions du regard : **600 x 600** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **1.17 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 6** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **160 mm**	Sens de l'écoulement **EU2 vers EU3**	Date d'inspection : **19 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **EU3 vers EU2**	Longueur inspectée : **19.50 m** Longueur mesurée : **19.50 m**

SYNTHESE DU TRONÇON EU3 VERS EU2



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / EU3	17	Regard de visite de départ - Référence du noeud EU3	24
19.50m / EU3	18	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU2	24

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 6** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **160 mm**	Sens de l'écoulement **EU2 vers EU3**	Date d'inspection : **19 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **EU3 vers EU2**	Longueur inspectée : **19.50 m** Longueur mesurée : **19.50 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **17**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud EU3



DISTANCE : **19.50 m**	PHOTO : **18**


OBSERVATIONS :
Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU2



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Sous une route** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**19/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 7** Référence du noeud de départ :**EU3** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**EU4** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**EU3 vers EU4** Sens d'inspection : **Vers l'aval** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux usées** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **26.50 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **160** Largeur : Matériau constitutif : **PVC-U** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **EU3** Dimensions du regard : **Ø1000** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **1.61 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **EU4** Dimensions du regard : **Ø1000** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **1.21 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 7** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **160 mm**	Sens de l'écoulement **EU3 vers EU4**	Date d'inspection : **19 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **EU3 vers EU4**	Longueur inspectée : **26.50 m** Longueur mesurée : **26.50 m**

SYNTHESE DU TRONÇON EU3 VERS EU4



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / EU3	19	Regard de visite de départ - Référence du noeud EU3	27
10.57m / EU3	20	Photographie générale - Photo.	27
26.50m / EU3	21	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU4	27

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 7** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **160 mm**	Sens de l'écoulement **EU3 vers EU4**	Date d'inspection : **19 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **EU3 vers EU4**	Longueur inspectée : **26.50 m** Longueur mesurée : **26.50 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **19**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud EU3



DISTANCE : **10.57 m**	PHOTO : **20**

OBSERVATIONS :
Photographie générale - Photo.



DISTANCE : **26.50 m**	PHOTO : **21**

OBSERVATIONS :
Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU4



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Sous une route** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**19/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 8** Référence du noeud de départ :**EU4** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**EU5** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**EU4 vers EU5** Sens d'inspection : **Vers l'aval** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux usées** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **6.00 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **150** Largeur : Matériau constitutif : **Amiante-ciment** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **EU4** Dimensions du regard : **Ø1000** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **1.21 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration : **Non**	Référence du noeud : **EU5** Dimensions du regard : **Ø1000** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **1.48 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration : **Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 8** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **150 mm**	Sens de l'écoulement **EU4 vers EU5**	Date d'inspection : **19 décembre 2022**
Matériau : **Amiante-ciment**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **EU4 vers EU5**	Longueur inspectée : **6.00 m** Longueur mesurée : **6.00 m**

SYNTHESE DU TRONÇON EU4 VERS EU5



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / EU4	22	Regard de visite de départ - Référence du noeud EU4	30
3.90m / EU4	23	Photographie générale - Photo.	30
6.00m / EU4	24	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU5	30

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 8** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **150 mm**	Sens de l'écoulement **EU4 vers EU5**	Date d'inspection : **19 décembre 2022**
Matériau : **Amiante-ciment**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **EU4 vers EU5**	Longueur inspectée : **6.00 m** Longueur mesurée : **6.00 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **22**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud EU4



DISTANCE : **3.90 m** | PHOTO : **23**

OBSERVATIONS :
Photographie générale - Photo.



DISTANCE : **6.00 m** | PHOTO : **24**


OBSERVATIONS :
Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU5



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Sous une route** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**19/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 9** Référence du noeud de départ :**EU4** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**B7** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**B7 vers EU4** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux usées** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **18.00 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **150** Largeur : Matériau constitutif : **Amiante-ciment** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **EU4** Dimensions du regard : **Ø1000** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **1.21 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration : **Non**	Référence du noeud : **B7** Dimensions du regard : **500 x 500** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.53 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration : **Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 9** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **150 mm**	Sens de l'écoulement **B7 vers EU4**	Date d'inspection : **19 décembre 2022**
Matériau : **Amiante-ciment**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **EU4 vers B7**	Longueur inspectée : **18.00 m** Longueur mesurée : **18.00 m**

SYNTHESE DU TRONÇON EU4 VERS B7



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / EU4	25	Regard de visite de départ - Référence du noeud EU4	33
8.10m / EU4	26	Photographie générale - Photo.	33
18.00m / EU4	27	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud B7	33

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 9** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **150 mm**	Sens de l'écoulement **B7 vers EU4**	Date d'inspection : **19 décembre 2022**
Matériau : **Amiante-ciment**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **EU4 vers B7**	Longueur inspectée : **18.00 m** Longueur mesurée : **18.00 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **25**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud EU4



DISTANCE : **8.10 m** | PHOTO : **26**

OBSERVATIONS :
Photographie générale - Photo.



DISTANCE : **18.00 m** | PHOTO : **27**

OBSERVATIONS :
Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud B7



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Sous une route** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**19/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 10** Référence du noeud de départ :**EU4** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**B6** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**B6 vers EU4** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux usées** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **24.00 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **150** Largeur : Matériau constitutif : **Amiante-ciment** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **EU4** Dimensions du regard : **Ø1000** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **1.21 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **B6** Dimensions du regard : **500 x 500** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.89 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 10** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **150 mm**	Sens de l'écoulement **B6 vers EU4**	Date d'inspection : **19 décembre 2022**
Matériau : **Amiante-ciment**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **EU4 vers B6**	Longueur inspectée : **24.00 m** Longueur mesurée : **24.00 m**

SYNTHESE DU TRONÇON EU4 VERS B6



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / EU4	28	Regard de visite de départ - Référence du noeud EU4	36
12.40m / EU4	29	Photographie générale - Photo.	36
24.00m / EU4	30	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud B6	36

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 10** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **150 mm**	Sens de l'écoulement **B6 vers EU4**	Date d'inspection : **19 décembre 2022**
Matériau : **Amiante-ciment**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **EU4 vers B6**	Longueur inspectée : **24.00 m** Longueur mesurée : **24.00 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **28**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud EU4



DISTANCE : **12.40 m** | PHOTO : **29**

OBSERVATIONS :
Photographie générale - Photo.



DISTANCE : **24.00 m** | PHOTO : **30**


OBSERVATIONS :
Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud B6



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Sous une route** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**19/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 11** Référence du noeud de départ :**B8** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**EU6** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**B8 vers EU6** Sens d'inspection : **Vers l'aval** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux usées** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **33.00 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **150** Largeur : Matériau constitutif : **Amiante-ciment** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **B8** Dimensions du regard : **500 x 500** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.58 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration : **Non**	Référence du noeud : **EU6** Dimensions du regard : **Ø1000** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **1.34 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration : **Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 11** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **150 mm**	Sens de l'écoulement **B8 vers EU6**	Date d'inspection : **19 décembre 2022**
Matériau : **Amiante-ciment**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **B8 vers EU6**	Longueur inspectée : **33.00 m** Longueur mesurée : **33.00 m**

SYNTHESE DU TRONÇON B8 VERS EU6



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / B8	31	Regard de visite de départ - Référence du noeud B8	39
16.70m / B8	32	Photographie générale - Photo.	39
25.00m / B8	33	Modification du matériau de la canalisation : PVC-U	39
33.00m / B8	34	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU6	39

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 11** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **150 mm**	Sens de l'écoulement **B8 vers EU6**	Date d'inspection : **19 décembre 2022**
Matériau : **Amiante-ciment**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **B8 vers EU6**	Longueur inspectée : **33.00 m** Longueur mesurée : **33.00 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **31**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud B8



DISTANCE : **16.70 m** | PHOTO : **32**

OBSERVATIONS :
Photographie générale - Photo.



DISTANCE : **25.00 m** | PHOTO : **33**

OBSERVATIONS :
Modification du matériau de la canalisation : PVC-U



DISTANCE : **33.00 m** | PHOTO : **34**


OBSERVATIONS :
Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU6



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Sous une route** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**21/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 12** Référence du noeud de départ :**B9** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**AMONT6** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**AMONT6 vers B9** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux usées** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **5.00 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **100** Largeur : Matériau constitutif : **Polyester** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **B9** Dimensions du regard : **400 x 400** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.20 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **AMONT6** Dimensions du regard : Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales : **Réseau gainé.**	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 12** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **AMONT6 vers B9**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **Polyester**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **B9 vers AMONT6**	Longueur inspectée : **5.00 m** Longueur mesurée : **5.00 m**

SYNTHESE DU TRONÇON B9 VERS AMONT6



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / B9	35	Regard de visite de départ - Référence du noeud B9	42
2.30m / B9	36	Courbure du collecteur vers la droite	42
3.00m / B9	37	Photographie générale - Regard intermédiaire scéllé.	42
4.30m / B9	38	Raccordement par culotte - Fermé - Bouchon de tringlage.	42
5.00m / B9	39	Modification de la section transversale, forme circulaire Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AMONT6	43

Observations générales :
Réseau gainé.

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 12** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **AMONT6 vers B9**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **Polyester**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **B9 vers AMONT6**	Longueur inspectée : **5.00 m** Longueur mesurée : **5.00 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **35**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud B9



DISTANCE : **2.30 m** | PHOTO : **36**

OBSERVATIONS :
Courbure du collecteur vers la droite



DISTANCE : **3.00 m** | PHOTO : **37**

OBSERVATIONS :
Photographie générale - Regard intermédiaire scéllé.



DISTANCE : **4.30 m** | PHOTO : **38**

OBSERVATIONS :
Raccordement par culotte - Fermé - Bouchon de tringlage.



Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 12** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **AMONT6 vers B9**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **Polyester**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **B9 vers AMONT6**	Longueur inspectée : **5.00 m** Longueur mesurée : **5.00 m**

DISTANCE : **5.00 m**	PHOTO : **39**

OBSERVATIONS :


Modification de la section transversale, forme circulaire
Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AMONT6



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Sous une route** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**21/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 13** Référence du noeud de départ :**B9** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**AMONT7** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**AMONT7 vers B9** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux usées** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **3.00 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **100** Largeur : Matériau constitutif : **PVC-U** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **B9** Dimensions du regard : **400 x 400** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.20 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **AMONT7** Dimensions du regard : Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 13** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **AMONT7 vers B9**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **B9 vers AMONT7**	Longueur inspectée : **3.00 m** Longueur mesurée : **3.00 m**

SYNTHESE DU TRONÇON B9 VERS AMONT7



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / B9	40	Regard de visite de départ - Référence du noeud B9	46
0.60m / B9	41	Courbure du collecteur vers la droite	46
3.00m / B9	42	Raccordement par culotte - Ouvert à 12h Inspection abandonnée - Autre - La caméra ne prend pas le brt.	46

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 13** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **AMONT7 vers B9**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **B9 vers AMONT7**	Longueur inspectée : **3.00 m** Longueur mesurée : **3.00 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **40**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud B9



DISTANCE : **0.60 m** | PHOTO : **41**

OBSERVATIONS :
Courbure du collecteur vers la droite



DISTANCE : **3.00 m** | PHOTO : **42**

OBSERVATIONS :
Raccordement par culotte - Ouvert à 12h
Inspection abandonnée - Autre - La caméra ne prend pas le brt.


ABANDON INSPECTION



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Sous une route** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**21/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 14** Référence du noeud de départ :**B9** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**B9A** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**B9 vers B9A** Sens d'inspection : **Vers l'aval** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux usées** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **5.00 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **100** Largeur : Matériau constitutif : **PVC-U** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **B9** Dimensions du regard : **400 x 400** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.20 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration : **Non**	Référence du noeud : **B9A** Dimensions du regard : **400 x 400** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.40 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration : **Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales : **Réseau gainé.**	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 14** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **B9 vers B9A**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **B9 vers B9A**	Longueur inspectée : **5.00 m** Longueur mesurée : **5.00 m**

SYNTHESE DU TRONÇON B9 VERS B9A




Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / B9	43	Regard de visite de départ - Référence du noeud B9	49
3.00m / B9	44	Photographie générale - Photo.	49
5.00m / B9	45	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud B9A	49

Observations générales :
Réseau gainé.

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 14** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **B9 vers B9A**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **B9 vers B9A**	Longueur inspectée : **5.00 m** Longueur mesurée : **5.00 m**


DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **43**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud B9



DISTANCE : **3.00 m** | PHOTO : **44**

OBSERVATIONS :
Photographie générale - Photo.



DISTANCE : **5.00 m** | PHOTO : **45**


OBSERVATIONS :
Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud B9A



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Sous une route** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**21/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 15** Référence du noeud de départ :**B10** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**AMONT1** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**AMONT1 vers B10** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux usées** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **3.50 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **100** Largeur : Matériau constitutif : **PVC-U** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection :**Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe :**Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie :**Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **B10** Dimensions du regard : **400 x 400** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.30 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente :**Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **AMONT1** Dimensions du regard : Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente :**Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 15** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **AMONT1 vers B10**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **B10 vers AMONT1**	Longueur inspectée : **3.50 m** Longueur mesurée : **3.50 m**

SYNTHESE DU TRONÇON B10 VERS AMONT1



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / B10	46	Regard de visite de départ - Référence du noeud B10	52
0.40m / B10	47	Courbure du collecteur vers la droite et vers le haut	52
0.70m / B10	48	Courbure du collecteur vers la droite	52
3.50m / B10	49	Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AMONT1 Raccordement par culotte - Ouvert à 12h - La caméra ne prend pas le brt.	52

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 15** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **AMONT1 vers B10**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **B10 vers AMONT1**	Longueur inspectée : **3.50 m** Longueur mesurée : **3.50 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **46**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud B10



DISTANCE : **0.40 m** | PHOTO : **47**

OBSERVATIONS :
Courbure du collecteur vers la droite et vers le haut



DISTANCE : **0.70 m** | PHOTO : **48**

OBSERVATIONS :
Courbure du collecteur vers la droite



DISTANCE : **3.50 m** | PHOTO : **49**


OBSERVATIONS :
Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AMONT1
Raccordement par culotte - Ouvert à 12h - La caméra ne prend pas le brt.



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Sous une route** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**21/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 16** Référence du noeud de départ :**B10** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**AMONT2** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**AMONT2 vers B10** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux usées** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **5.00 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **100** Largeur : Matériau constitutif : **PVC-U** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **B10** Dimensions du regard : **400 x 400** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.30 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **AMONT2** Dimensions du regard : Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 16** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **AMONT2 vers B10**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **B10 vers AMONT2**	Longueur inspectée : **5.00 m** Longueur mesurée : **5.00 m**

SYNTHESE DU TRONÇON B10 VERS AMONT2




Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / B10	50	Regard de visite de départ - Référence du noeud B10	55
2.80m / B10	51	Remarque générale - Regard intermédiaire	55
4.30m / B10	52	Raccordement par culotte - Fermé - Bouchon de tringlage.	55
5.00m / B10	53	Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AMONT2 Modification de la section transversale, forme circulaire	55

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 16** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **AMONT2 vers B10**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **B10 vers AMONT2**	Longueur inspectée : **5.00 m** Longueur mesurée : **5.00 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **50**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud B10



DISTANCE : **2.80 m** | PHOTO : **51**

OBSERVATIONS :
Remarque générale - Regard intermédiaire



DISTANCE : **4.30 m** | PHOTO : **52**

OBSERVATIONS :
Raccordement par culotte - Fermé - Bouchon de tringlage.



DISTANCE : **5.00 m** | PHOTO : **53**


OBSERVATIONS :
Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AMONT2
Modification de la section transversale, forme circulaire



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Sous une route** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**21/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 17** Référence du noeud de départ :**B10** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**B11** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**B10 vers B11** Sens d'inspection : **Vers l'aval** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux usées** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **5.00 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **100** Largeur : Matériau constitutif : **Amiante-ciment** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **B10** Dimensions du regard : **400 x 400** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.30 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration : **Non**	Référence du noeud : **B11** Dimensions du regard : **400 x 400** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.49 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration : **Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 17** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **B10 vers B11**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **Amiante-ciment**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **B10 vers B11**	Longueur inspectée : **5.00 m** Longueur mesurée : **5.00 m**

SYNTHESE DU TRONÇON B10 VERS B11



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / B10	54	Regard de visite de départ - Référence du noeud B10	58
3.40m / B10	55	Photographie générale - Photo.	58
5.00m / B10	56	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud B11	58

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 17** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **B10 vers B11**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **Amiante-ciment**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **B10 vers B11**	Longueur inspectée : **5.00 m** Longueur mesurée : **5.00 m**


DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **54**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud B10



DISTANCE : **3.40 m** | PHOTO : **55**

OBSERVATIONS :
Photographie générale - Photo.



DISTANCE : **5.00 m** | PHOTO : **56**


OBSERVATIONS :
Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud B11



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Sous une route** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**21/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 18** Référence du noeud de départ :**B11** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**B12** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**B11 vers B12** Sens d'inspection : **Vers l'aval** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux usées** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **5.00 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **100** Largeur : Matériau constitutif : **Amiante-ciment** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **B11** Dimensions du regard : **400 x 400** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.49 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration : **Non**	Référence du noeud : **B12** Dimensions du regard : **300 x 300** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.57 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration : **Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 18** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **B11 vers B12**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **Amiante-ciment**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **B11 vers B12**	Longueur inspectée : **5.00 m** Longueur mesurée : **5.00 m**

SYNTHESE DU TRONÇON B11 VERS B12



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / B11	57	Regard de visite de départ - Référence du noeud B11	61
3.10m / B11	58	Photographie générale - Photo.	61
5.00m / B11	59	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud B12	61

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 18** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **B11 vers B12**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **Amiante-ciment**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **B11 vers B12**	Longueur inspectée : **5.00 m** Longueur mesurée : **5.00 m**


DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **57**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud B11



DISTANCE : **3.10 m** | PHOTO : **58**

OBSERVATIONS :
Photographie générale - Photo.



DISTANCE : **5.00 m** | PHOTO : **59**


OBSERVATIONS :
Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud B12



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Sous une route** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**21/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 19** Référence du noeud de départ :**B12** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**B5** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**B12 vers B5** Sens d'inspection : **Vers l'aval** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux usées** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **1.50 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **100** Largeur : Matériau constitutif : **Amiante-ciment** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **B12** Dimensions du regard : **300 x 300** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.57 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration : **Non**	Référence du noeud : **B5** Dimensions du regard : **500 x 500** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.90 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration : **Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 19** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **B12 vers B5**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **Amiante-ciment**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **B12 vers B5**	Longueur inspectée : **1.50 m** Longueur mesurée : **1.50 m**

SYNTHESE DU TRONÇON B12 VERS B5



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / B12	60	Regard de visite de départ - Référence du noeud B12	64
1.00m / B12	61	Déviation angulaire Rupture à 11h	64
1.50m / B12	62	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud B5	64

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 19** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **B12 vers B5**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **Amiante-ciment**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **B12 vers B5**	Longueur inspectée : **1.50 m** Longueur mesurée : **1.50 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **60**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud B12



DISTANCE : **1.00 m** | PHOTO : **61**

OBSERVATIONS :
Déviation angulaire
Rupture à 11h



DISTANCE : **1.50 m** | PHOTO : **62**


OBSERVATIONS :
Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud B5



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Sous une route** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**21/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 20** Référence du noeud de départ :**B5** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**AMONT4** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**B5 vers AMONT4** Sens d'inspection : **Vers l'aval** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux usées** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **3.00 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **100** Largeur : Matériau constitutif : **PVC-U** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **B5** Dimensions du regard : **500 x 500** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.90 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **AMONT4** Dimensions du regard : Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 20** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **B5 vers AMONT4**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **B5 vers AMONT4**	Longueur inspectée : **3.00 m** Longueur mesurée : **3.00 m**

SYNTHESE DU TRONÇON B5 VERS AMONT4



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / B5	63	Regard de visite de départ - Référence du noeud B5	67
0.40m / B5	64	Courbure du collecteur vers le haut	67
3.00m / B5	65	Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AMONT4 Modification de la section transversale, forme circulaire	67

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 20** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **B5 vers AMONT4**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **B5 vers AMONT4**	Longueur inspectée : **3.00 m** Longueur mesurée : **3.00 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **63**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud B5



DISTANCE : **0.40 m** | PHOTO : **64**

OBSERVATIONS :
Courbure du collecteur vers le haut



DISTANCE : **3.00 m** | PHOTO : **65**


OBSERVATIONS :
Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AMONT4
Modification de la section transversale, forme circulaire



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Sous une route** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**21/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 21** Référence du noeud de départ :**B3** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**AMONT5** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**AMONT5 vers B3** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux usées** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **0.50 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **100** Largeur : Matériau constitutif : **Amiante-ciment** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **B3** Dimensions du regard : **500 x 500** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.61 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **AMONT5** Dimensions du regard : Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 21** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **AMONT5 vers B3**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **Amiante-ciment**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **B3 vers AMONT5**	Longueur inspectée : **0.50 m** Longueur mesurée : **0.50 m**

SYNTHESE DU TRONÇON B3 VERS AMONT5



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / B3	66	Regard de visite de départ - Référence du noeud B3	70
0.50m / B3	67	Courbure du collecteur vers le haut Décentrage (radial) Rupture à 10h Inspection abandonnée - Autre - La caméra ne passe pas.	70

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 21** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **AMONT5 vers B3**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **Amiante-ciment**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **B3 vers AMONT5**	Longueur inspectée : **0.50 m** Longueur mesurée : **0.50 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **66**

OBSERVATIONS :

Regard de visite de départ - Référence du noeud B3



DISTANCE : **0.50 m** | PHOTO : **67**

OBSERVATIONS :

Courbure du collecteur vers le haut
Décentrage (radial)
Rupture à 10h
Inspection abandonnée - Autre - La caméra ne passe pas.


ABANDON INSPECTION



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Sous une route** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**21/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 22** Référence du noeud de départ :**B3A** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**AMONT8** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**AMONT8 vers B3A** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux usées** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **12.00 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **100** Largeur : Matériau constitutif : **Amiante-ciment** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **B3A** Dimensions du regard : **400 x 400** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.30 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **AMONT8** Dimensions du regard : Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 22** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **AMONT8 vers B3A**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **Amiante-ciment**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **B3A vers AMONT8**	Longueur inspectée : **12.00 m** Longueur mesurée : **12.00 m**

SYNTHESE DU TRONÇON B3A VERS AMONT8




Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / B3A	68	Regard de visite de départ - Référence du noeud B3A	73
0.40m / B3A	69	Courbure du collecteur vers le haut Modification du matériau de la canalisation : PVC-U	73
1.50m / B3A	70	Raccordement par culotte - Fermé - Bouchon de tringlage.	73
3.50m / B3A	71	Raccordement par culotte - Ouvert	73
6.10m / B3A	72	Raccordement par culotte - Ouvert	74
9.10m / B3A	73	Raccordement par culotte - Ouvert	74
12.00m / B3A	74	Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AMONT8 - Bouchon.	74

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 22** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **AMONT8 vers B3A**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **Amiante-ciment**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **B3A vers AMONT8**	Longueur inspectée : **12.00 m** Longueur mesurée : **12.00 m**


DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **68**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud B3A



DISTANCE : **0.40 m** | PHOTO : **69**

OBSERVATIONS :
Courbure du collecteur vers le haut
Modification du matériau de la canalisation : PVC-U



DISTANCE : **1.50 m** | PHOTO : **70**

OBSERVATIONS :
Raccordement par culotte - Fermé - Bouchon de tringlage.



DISTANCE : **3.50 m** | PHOTO : **71**

OBSERVATIONS :
Raccordement par culotte - Ouvert



Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 22** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **AMONT8 vers B3A**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **Amiante-ciment**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **B3A vers AMONT8**	Longueur inspectée : **12.00 m** Longueur mesurée : **12.00 m**

DISTANCE : **6.10 m** | PHOTO : **72**

OBSERVATIONS :
Raccordement par culotte - Ouvert



DISTANCE : **9.10 m** | PHOTO : **73**

OBSERVATIONS :
Raccordement par culotte - Ouvert



DISTANCE : **12.00 m** | PHOTO : **74**


OBSERVATIONS :
Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AMONT8 - Bouchon.



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Sous une route** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**21/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 23** Référence du noeud de départ :**B3** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**B3A** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**B3A vers B3** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux usées** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **2.50 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **100** Largeur : Matériau constitutif : **Amiante-ciment** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **B3** Dimensions du regard : **500 x 500** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.61 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **B3A** Dimensions du regard : **400 x 400** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.30 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 23** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **B3A vers B3**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **Amiante-ciment**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **B3 vers B3A**	Longueur inspectée : **2.50 m** Longueur mesurée : **2.50 m**

SYNTHESE DU TRONÇON B3 VERS B3A



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / B3	75	Regard de visite de départ - Référence du noeud B3	77
0.60m / B3	76	Raccordement par culotte - Ouvert à 9h Décentrage (radial)	77
2.50m / B3	77	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud B3A	77

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 23** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **B3A vers B3**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **Amiante-ciment**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **B3 vers B3A**	Longueur inspectée : **2.50 m** Longueur mesurée : **2.50 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **75**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud B3



DISTANCE : **0.60 m** | PHOTO : **76**

OBSERVATIONS :
Raccordement par culotte - Ouvert à 9h
Décentrage (radial)



DISTANCE : **2.50 m** | PHOTO : **77**


OBSERVATIONS :
Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud B3A



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Sous une route** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**21/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 24** Référence du noeud de départ :**BT** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**B11** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**BT vers B11** Sens d'inspection : **Vers l'aval** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux usées** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **1.00 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **100** Largeur : Matériau constitutif : **PVC-U** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **BT** Dimensions du regard : Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **B11** Dimensions du regard : **400 x 400** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.49 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 24** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **BT vers B11**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BT vers B11**	Longueur inspectée : **1.00 m** Longueur mesurée : **1.00 m**

SYNTHESE DU TRONÇON BT VERS B11




Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / BT	78	Regard de visite de départ - Référence du noeud BT - Bouchon de tringlage.	80
0.30m / BT	79	Raccordement par culotte - Ouvert	80
0.70m / BT	80	Photographie générale - pied de colonne.	80
1.00m / BT	81	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud B11	80

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 24** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **BT vers B11**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BT vers B11**	Longueur inspectée : **1.00 m** Longueur mesurée : **1.00 m**


DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **78**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud BT - Bouchon de tringlage.



DISTANCE : **0.30 m** | PHOTO : **79**

OBSERVATIONS :
Raccordement par culotte - Ouvert



DISTANCE : **0.70 m** | PHOTO : **80**

OBSERVATIONS :
Photographie générale - pied de colonne.



DISTANCE : **1.00 m** | PHOTO : **81**


OBSERVATIONS :
Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud B11



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Sous une route** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**21/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 25** Référence du noeud de départ :**BT** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**AMONT3** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**AMONT3 vers BT** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux usées** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **9.00 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **100** Largeur : Matériau constitutif : **PVC-U** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **BT** Dimensions du regard : Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **AMONT3** Dimensions du regard : Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 25** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **AMONT3 vers BT**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BT vers AMONT3**	Longueur inspectée : **9.00 m** Longueur mesurée : **9.00 m**

SYNTHESE DU TRONÇON BT VERS AMONT3



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / BT	82	Regard de visite de départ - Référence du noeud BT - Bouchon de tringlage.	83
0.30m / BT	83	Raccordement par culotte - Ouvert	83
0.70m / BT	84	Modification du matériau de la canalisation : fonte	83
1.10m / BT	85	Raccordement par culotte - Ouvert	83
3.80m / BT	86	Raccordement par culotte - Ouvert	84
6.50m / BT	87	Raccordement par culotte - Ouvert	84
9.00m / BT	88	Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AMONT3	84

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 25** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **AMONT3 vers BT**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BT vers AMONT3**	Longueur inspectée : **9.00 m** Longueur mesurée : **9.00 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **82**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud BT - Bouchon de tringlage.



DISTANCE : **0.30 m** | PHOTO : **83**

OBSERVATIONS :
Raccordement par culotte - Ouvert



DISTANCE : **0.70 m** | PHOTO : **84**

OBSERVATIONS :
Modification du matériau de la canalisation : fonte



DISTANCE : **1.10 m** | PHOTO : **85**

OBSERVATIONS :
Raccordement par culotte - Ouvert



Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 25** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **AMONT3 vers BT**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BT vers AMONT3**	Longueur inspectée : **9.00 m** Longueur mesurée : **9.00 m**

DISTANCE : **3.80 m** | PHOTO : **86**

OBSERVATIONS :
Raccordement par culotte - Ouvert



DISTANCE : **6.50 m** | PHOTO : **87**

OBSERVATIONS :
Raccordement par culotte - Ouvert



DISTANCE : **9.00 m** | PHOTO : **88**


OBSERVATIONS :
Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AMONT3



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Sous une route** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**21/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 26** Référence du noeud de départ :**B1** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**AMONT17** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**AMONT17 vers B1** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux usées** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **1.50 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **100** Largeur : Matériau constitutif : **Amiante-ciment** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **B1** Dimensions du regard : **350 x 350** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.72 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **AMONT17** Dimensions du regard : Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 26** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **AMONT17 vers B1**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **Amiante-ciment**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **B1 vers AMONT17**	Longueur inspectée : **1.50 m** Longueur mesurée : **1.50 m**


SYNTHESE DU TRONÇON B1 VERS AMONT17



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / B1	89	Regard de visite de départ - Référence du noeud B1	87
0.20m / B1	90	Courbure du collecteur vers le haut	87
1.50m / B1	91	Courbure du collecteur vers la gauche Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AMONT17 - WC Cellule.	87

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 26** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **AMONT17 vers B1**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **Amiante-ciment**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **B1 vers AMONT17**	Longueur inspectée : **1.50 m** Longueur mesurée : **1.50 m**

DISTANCE : **0.00 m** — PHOTO : **89** OBSERVATIONS : **Regard de visite de départ - Référence du noeud B1**	


DISTANCE : **0.20 m** — PHOTO : **90** OBSERVATIONS : **Courbure du collecteur vers le haut**	

DISTANCE : **1.50 m** — PHOTO : **91** OBSERVATIONS : **Courbure du collecteur vers la gauche** **Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AMONT17 - WC Cellule.**	

Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Sous une route** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**21/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 27** Référence du noeud de départ :**B6** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**AMONT9** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**AMONT9 vers B6** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux usées** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **0.50 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **100** Largeur : Matériau constitutif : **Amiante-ciment** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **B6** Dimensions du regard : **500 x 500** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.89 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **AMONT9** Dimensions du regard : Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 27** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **AMONT9 vers B6**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **Amiante-ciment**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **B6 vers AMONT9**	Longueur inspectée : **0.50 m** Longueur mesurée : **0.50 m**

SYNTHESE DU TRONÇON B6 VERS AMONT9



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / B6	92	Regard de visite de départ - Référence du noeud B6	90
0.10m / B6	93	Raccordement par culotte - Ouvert à 9h	90
0.50m / B6	94	Courbure du collecteur vers le haut Inspection abandonnée - Autre - La caméra ne passe pas.	90

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 27** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **AMONT9 vers B6**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **Amiante-ciment**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **B6 vers AMONT9**	Longueur inspectée : **0.50 m** Longueur mesurée : **0.50 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **92**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud B6



DISTANCE : **0.10 m** | PHOTO : **93**

OBSERVATIONS :
Raccordement par culotte - Ouvert à 9h



DISTANCE : **0.50 m** | PHOTO : **94**

OBSERVATIONS :
Courbure du collecteur vers le haut
Inspection abandonnée - Autre - La caméra ne passe pas.


ABANDON INSPECTION



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Sous une route** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**21/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 28** Référence du noeud de départ :**B6** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**AMONT10** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**AMONT10 vers B6** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux usées** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **3.50 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **100** Largeur : Matériau constitutif : **Amiante-ciment** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **B6** Dimensions du regard : **500 x 500** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.89 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **AMONT10** Dimensions du regard : Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 28** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **AMONT10 vers B6**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **Amiante-ciment**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **B6 vers AMONT10**	Longueur inspectée : **3.50 m** Longueur mesurée : **3.50 m**

SYNTHESE DU TRONÇON B6 VERS AMONT10



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / B6	95	Regard de visite de départ - Référence du noeud B6	93
3.50m / B6	96	Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AMONT10 Autre type de raccordement - Ouvert à 12h	93

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 28** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **AMONT10 vers B6**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **Amiante-ciment**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **B6 vers AMONT10**	Longueur inspectée : **3.50 m** Longueur mesurée : **3.50 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **95**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud B6



DISTANCE : **3.50 m** | PHOTO : **96**


OBSERVATIONS :
Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AMONT10
Autre type de raccordement - Ouvert à 12h



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Sous une route** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**21/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 29** Référence du noeud de départ :**B6** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**AMONT11** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**AMONT11 vers B6** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux usées** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **2.50 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **100** Largeur : Matériau constitutif : **Amiante-ciment** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **B6** Dimensions du regard : **500 x 500** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.89 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **AMONT11** Dimensions du regard : Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 29** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **AMONT11 vers B6**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **Amiante-ciment**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **B6 vers AMONT11**	Longueur inspectée : **2.50 m** Longueur mesurée : **2.50 m**

SYNTHESE DU TRONÇON B6 VERS AMONT11



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / B6	97	Regard de visite de départ - Référence du noeud B6	96
0.20m / B6	98	Modification du matériau de la canalisation : PVC-U	96
0.40m / B6	99	Courbure du collecteur vers le haut	96
1.00m / B6	100	Raccordement par culotte - Fermé - Bouchon de tringlage.	96
1.40m / B6	101	Courbure du collecteur vers la droite	97
2.00m / B6	102	Raccordement par culotte - Ouvert à 3h Courbure du collecteur vers le haut	97
2.50m / B6	103	Modification de la section transversale, forme circulaire Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AMONT11	97

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 29** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **AMONT11 vers B6**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **Amiante-ciment**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **B6 vers AMONT11**	Longueur inspectée : **2.50 m** Longueur mesurée : **2.50 m**


DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **97**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud B6



DISTANCE : **0.20 m** | PHOTO : **98**

OBSERVATIONS :
Modification du matériau de la canalisation : PVC-U



DISTANCE : **0.40 m** | PHOTO : **99**

OBSERVATIONS :
Courbure du collecteur vers le haut



DISTANCE : **1.00 m** | PHOTO : **100**

OBSERVATIONS :
Raccordement par culotte - Fermé - Bouchon de tringlage.



Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 29** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **AMONT11 vers B6**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **Amiante-ciment**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **B6 vers AMONT11**	Longueur inspectée : **2.50 m** Longueur mesurée : **2.50 m**

DISTANCE : **1.40 m** | PHOTO : **101**

OBSERVATIONS :


Courbure du collecteur vers la droite



DISTANCE : **2.00 m** | PHOTO : **102**

OBSERVATIONS :

Raccordement par culotte - Ouvert à 3h
Courbure du collecteur vers le haut



DISTANCE : **2.50 m** | PHOTO : **103**

OBSERVATIONS :


Modification de la section transversale, forme circulaire
Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AMONT11



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Sous une route** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**21/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 30** Référence du noeud de départ :**B7** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**AMONT12** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**AMONT12 vers B7** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux usées** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **3.00 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **100** Largeur : Matériau constitutif : **PVC-U** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **B7** Dimensions du regard : **500 x 500** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.53 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **AMONT12** Dimensions du regard : Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 30** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **AMONT12 vers B7**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **B7 vers AMONT12**	Longueur inspectée : **3.00 m** Longueur mesurée : **3.00 m**

SYNTHESE DU TRONÇON B7 VERS AMONT12



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / B7	104	Regard de visite de départ - Référence du noeud B7	100
0.30m / B7	105	Courbure du collecteur vers le haut	100
1.10m / B7	106	Raccordement par culotte - Fermé - Bouchon de tringlage.	100
3.00m / B7	107	Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AMONT12 Modification de la section transversale, forme circulaire	100

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 30** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **AMONT12 vers B7**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **B7 vers AMONT12**	Longueur inspectée : **3.00 m** Longueur mesurée : **3.00 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **104**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud B7



DISTANCE : **0.30 m** | PHOTO : **105**

OBSERVATIONS :
Courbure du collecteur vers le haut




DISTANCE : **1.10 m** | PHOTO : **106**

OBSERVATIONS :
Raccordement par culotte - Fermé - Bouchon de tringlage.



DISTANCE : **3.00 m** | PHOTO : **107**


OBSERVATIONS :
Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AMONT12
Modification de la section transversale, forme circulaire



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Sous une route** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**21/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 31** Référence du noeud de départ :**B7** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**B9A** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**B9A vers B7** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux usées** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **6.00 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **100** Largeur : Matériau constitutif : **Polyester** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **B7** Dimensions du regard : **500 x 500** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.53 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **B9A** Dimensions du regard : **400 x 400** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.40 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales : **Réseau gainé.**	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 31** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **B9A vers B7**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **Polyester**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **B7 vers B9A**	Longueur inspectée : **6.00 m** Longueur mesurée : **6.00 m**

SYNTHESE DU TRONÇON B7 VERS B9A




Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / B7	108	Regard de visite de départ - Référence du noeud B7	103
3.60m / B7	109	Photographie générale - Photo.	103
6.00m / B7	110	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud B9A	103

Observations générales :
Réseau gainé.

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 31** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **B9A vers B7**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **Polyester**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **B7 vers B9A**	Longueur inspectée : **6.00 m** Longueur mesurée : **6.00 m**


DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **108**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud B7



DISTANCE : **3.60 m** | PHOTO : **109**

OBSERVATIONS :
Photographie générale - Photo.



DISTANCE : **6.00 m** | PHOTO : **110**


OBSERVATIONS :
Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud B9A



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Sous une route** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**21/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 32** Référence du noeud de départ :**B8** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**AMONT14** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**AMONT14 vers B8** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux usées** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **3.00 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **100** Largeur : Matériau constitutif : **Polyester** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **B8** Dimensions du regard : **500 x 500** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.58 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **AMONT14** Dimensions du regard : Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales : **Réseau gainé.**	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 32** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **AMONT14 vers B8**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **Polyester**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **B8 vers AMONT14**	Longueur inspectée : **3.00 m** Longueur mesurée : **3.00 m**

SYNTHESE DU TRONÇON B8 VERS AMONT14



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / B8	111	Regard de visite de départ - Référence du noeud B8	106
0.30m / B8	112	Raccordement par culotte - Ouvert à 12h Modification du matériau de la canalisation : amiante-ciment	106
2.50m / B8	113	Décentrage (radial)	106
3.00m / B8	114	Raccordement par culotte - Ouvert à 12h Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AMONT14 - Bouchon.	106

Observations générales :
Réseau gainé.

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 32** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **AMONT14 vers B8**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **Polyester**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **B8 vers AMONT14**	Longueur inspectée : **3.00 m** Longueur mesurée : **3.00 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **111**

OBSERVATIONS :

Regard de visite de départ - Référence du noeud B8



DISTANCE : **0.30 m** | PHOTO : **112**

OBSERVATIONS :

Raccordement par culotte - Ouvert à 12h
Modification du matériau de la canalisation : amiante-ciment



DISTANCE : **2.50 m** | PHOTO : **113**

OBSERVATIONS :

Décentrage (radial)



DISTANCE : **3.00 m** | PHOTO : **114**

OBSERVATIONS :


Raccordement par culotte - Ouvert à 12h
Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AMONT14 - Bouchon.



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Sous une route** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**21/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 33** Référence du noeud de départ :**B8** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**AMONT15** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**AMONT15 vers B8** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux usées** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **1.00 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **100** Largeur : Matériau constitutif : **Amiante-ciment** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **B8** Dimensions du regard : **500 x 500** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.58 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **AMONT15** Dimensions du regard : Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 33** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **AMONT15 vers B8**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **Amiante-ciment**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **B8 vers AMONT15**	Longueur inspectée : **1.00 m** Longueur mesurée : **1.00 m**

SYNTHESE DU TRONÇON B8 VERS AMONT15



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / B8	115	Regard de visite de départ - Référence du noeud B8	109
1.00m / B8	116	Courbure du collecteur vers le haut Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AMONT15	109

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 33** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **AMONT15 vers B8**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **Amiante-ciment**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **B8 vers AMONT15**	Longueur inspectée : **1.00 m** Longueur mesurée : **1.00 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **115**

OBSERVATIONS :
Regard de visite de départ - Référence du noeud B8



DISTANCE : **1.00 m** | PHOTO : **116**


OBSERVATIONS :
Courbure du collecteur vers le haut
Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AMONT15



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Sous une route** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**21/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 34** Référence du noeud de départ :**BH** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**AMONT13** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**AMONT13 vers BH** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux usées** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **7.00 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **100** Largeur : Matériau constitutif : **PVC-U** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **BH** Dimensions du regard : Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **AMONT13** Dimensions du regard : Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 34** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **AMONT13 vers BH**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BH vers AMONT13**	Longueur inspectée : **7.00 m** Longueur mesurée : **7.00 m**

SYNTHESE DU TRONÇON BH VERS AMONT13



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / BH	117	Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BH - Bouchon hermétique	112
0.90m / BH	118	Raccordement par culotte - Ouvert	112
3.60m / BH	119	Raccordement par culotte - Ouvert	112
6.40m / BH	120	Raccordement par culotte - Ouvert	112
7.00m / BH	121	Raccordement par culotte - Ouvert Modification de la section transversale, forme circulaire Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AMONT13	113

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 34** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **AMONT13 vers BH**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BH vers AMONT13**	Longueur inspectée : **7.00 m** Longueur mesurée : **7.00 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **117**

OBSERVATIONS :
Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BH - Bouchon hermétique



DISTANCE : **0.90 m** | PHOTO : **118**

OBSERVATIONS :
Raccordement par culotte - Ouvert



DISTANCE : **3.60 m** | PHOTO : **119**

OBSERVATIONS :
Raccordement par culotte - Ouvert



DISTANCE : **6.40 m** | PHOTO : **120**

OBSERVATIONS :
Raccordement par culotte - Ouvert



Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 34** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **AMONT13 vers BH**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BH vers AMONT13**	Longueur inspectée : **7.00 m** Longueur mesurée : **7.00 m**

DISTANCE : **7.00 m**	PHOTO : **121**

OBSERVATIONS :

Raccordement par culotte - Ouvert
Modification de la section transversale, forme circulaire
Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AMONT13



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Sous une route** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**21/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 35** Référence du noeud de départ :**BH** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**B9A** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**BH vers B9A** Sens d'inspection : **Vers l'aval** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux usées** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **1.50 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **100** Largeur : Matériau constitutif : **PVC-U** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **BH** Dimensions du regard : Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **B9A** Dimensions du regard : **400 x 400** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.40 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 35** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **BH vers B9A**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BH vers B9A**	Longueur inspectée : **1.50 m** Longueur mesurée : **1.50 m**

SYNTHESE DU TRONÇON BH VERS B9A




Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / BH	122	Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BH - Bouchon hermétique	116
0.00m / BH	123	Raccordement par culotte - Fermé - Bouchon de tringlage.	116
1.20m / BH	124	Raccordement par culotte - Ouvert	116
1.50m / BH	125	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud B9A	116

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 35** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **BH vers B9A**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BH vers B9A**	Longueur inspectée : **1.50 m** Longueur mesurée : **1.50 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **122**

OBSERVATIONS :
Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BH - Bouchon hermétique




DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **123**

OBSERVATIONS :
Raccordement par culotte - Fermé - Bouchon de tringlage.




DISTANCE : **1.20 m** | PHOTO : **124**

OBSERVATIONS :
Raccordement par culotte - Ouvert



DISTANCE : **1.50 m** | PHOTO : **125**


OBSERVATIONS :
Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud B9A



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Sous une route** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**21/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 36** Référence du noeud de départ :**BH2** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**B1** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**BH2 vers B1** Sens d'inspection : **Vers l'aval** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux usées** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **8.50 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **100** Largeur : Matériau constitutif : **Fonte** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **BH2** Dimensions du regard : Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **B1** Dimensions du regard : **350 x 350** Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) **0.72 m** Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 36** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **BH2 vers B1**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **Fonte**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BH2 vers B1**	Longueur inspectée : **8.50 m** Longueur mesurée : **8.50 m**

SYNTHESE DU TRONÇON BH2 VERS B1




Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / BH2	126	Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BH2 - Bouchon hermétique	119
0.60m / BH2	127	Décentrage (radial) Modification du matériau de la canalisation : PVC-U	119
0.90m / BH2	128	Raccordement par culotte - Ouvert	119
1.80m / BH2	129	Photographie générale - Arrivée sur horizontal.	119
4.00m / BH2	130	Courbure du collecteur vers la droite	120
4.20m / BH2	131	Raccordement par culotte - Ouvert à 9h	120
6.70m / BH2	132	Courbure du collecteur vers la droite	120
7.80m / BH2	133	Courbure du collecteur vers la gauche	120
8.50m / BH2	134	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud B1	121

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 36** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **BH2 vers B1**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **Fonte**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BH2 vers B1**	Longueur inspectée : **8.50 m** Longueur mesurée : **8.50 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **126**

OBSERVATIONS :
Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BH2 - Bouchon hermétique




DISTANCE : **0.60 m** | PHOTO : **127**

OBSERVATIONS :
Décentrage (radial)
Modification du matériau de la canalisation : PVC-U




DISTANCE : **0.90 m** | PHOTO : **128**

OBSERVATIONS :
Raccordement par culotte - Ouvert



DISTANCE : **1.80 m** | PHOTO : **129**

OBSERVATIONS :
Photographie générale - Arrivée sur horizontal.



Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 36** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **BH2 vers B1**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **Fonte**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BH2 vers B1**	Longueur inspectée : **8.50 m** Longueur mesurée : **8.50 m**

DISTANCE : **4.00 m** | PHOTO : **130**

OBSERVATIONS :
Courbure du collecteur vers la droite



DISTANCE : **4.20 m** | PHOTO : **131**

OBSERVATIONS :
Raccordement par culotte - Ouvert à 9h



DISTANCE : **6.70 m** | PHOTO : **132**

OBSERVATIONS :
Courbure du collecteur vers la droite



DISTANCE : **7.80 m** | PHOTO : **133**

OBSERVATIONS :
Courbure du collecteur vers la gauche



Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 36** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **BH2 vers B1**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **Fonte**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BH2 vers B1**	Longueur inspectée : **8.50 m** Longueur mesurée : **8.50 m**

DISTANCE : **8.50 m**	PHOTO : **134**


OBSERVATIONS :
Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud B1



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Sous une route** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**21/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 37** Référence du noeud de départ :**BH3** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**BH2** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**BH3 vers BH2** Sens d'inspection : **Vers l'aval** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux usées** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **2.50 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **100** Largeur : Matériau constitutif : **PVC-U** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **BH3** Dimensions du regard : Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **BH2** Dimensions du regard : Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 37** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **BH3 vers BH2**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BH3 vers BH2**	Longueur inspectée : **2.50 m** Longueur mesurée : **2.50 m**

SYNTHESE DU TRONÇON BH3 VERS BH2




Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / BH3	135	Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BH3 - Bouchon hermétique	124
0.70m / BH3	136	Raccordement par culotte - Ouvert	124
2.50m / BH3	137	Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud BH2 - Bouchon hermétique	124

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 37** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **BH3 vers BH2**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BH3 vers BH2**	Longueur inspectée : **2.50 m** Longueur mesurée : **2.50 m**


DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **135**

OBSERVATIONS :
Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BH3 - Bouchon hermétique



DISTANCE : **0.70 m** | PHOTO : **136**

OBSERVATIONS :
Raccordement par culotte - Ouvert



DISTANCE : **2.50 m** | PHOTO : **137**


OBSERVATIONS :
Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud BH2 - Bouchon hermétique



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état** Commune : **TOULOUSE** Adresse : **2 Avenue du Général de Croutte** Emplacement : **Sous une route** Propriété foncière : **Bien public** Autorité responsable : Client : **Gendarmerie Nationale** Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection :**21/12/2022**	Référence du tronçon :**Tronçon n° 38** Référence du noeud de départ :**BH3** Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée :**AMONT16** Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement :**AMONT16 vers BH3** Sens d'inspection : **Vers l'amont** Type de collecteur : **Gravitaire** Usage du collecteur : **Eaux usées** Etat, statut : **ancien, en service** Longueur mesurée en surface : **1.50 m**
Identification des références et supports	**Identification de la canalisation inspectée**
Référence norme de codage :**EN 13508-2:2003+A1:2011** Point de référence longitudinal :**Centre du tampon de l'ouvrage de départ** Réf. support vidéo :**DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Réf. support photo : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU**	Forme de la canalisation : **Circulaire** Diamètre ou hauteur : **100** Largeur : Matériau constitutif : **PVC-U** Longueur unitaire : **3.00** Matériau de revêtement : **Aucun** Type de revêtement :-
Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui** Précipitations : **Pas de précipitations** Température extérieure :**> 0** Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Régulation du débit :**Aucune** Ouvrage sous nappe : **Non** Etat apparent du remblai :**Terminé** Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**
Identification du noeud de départ :	**Identification du noeud d'arrivée :**
Référence du noeud : **BH3** Dimensions du regard : Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**	Référence du noeud : **AMONT16** Dimensions du regard : Nombre de branchements : **0** Dispositif de descente : **Aucun** Cunette réalisée : **Oui** Traces d'infiltration :**Non**
Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :**Non renseigné** Modèle de l'enrouleur : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**	Modèle du chariot : **Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné** Modèle de la caméra :**Non renseigné** - Numéro de série : **Non renseigné**
Observations particulières	
Remarques générales :	

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 38** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **AMONT16 vers BH3**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BH3 vers AMONT16**	Longueur inspectée : **1.50 m** Longueur mesurée : **1.50 m**

SYNTHESE DU TRONÇON BH3 VERS AMONT16



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / BH3	138	Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BH3 - Bouchon hermétique	127
1.50m / BH3	139	Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AMONT16 - Toit.	127

Observations générales :

Taup'débouchage	**TOULOUSE** **2 Avenue du Général de Croutte** **Client : Gendarmerie Nationale**		Dossier : **DIAG-2022-GENDARMERIE EU** Tronçon : **Tronçon n° 38** Opérateur : **M.Courbin**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **100 mm**	Sens de l'écoulement **AMONT16 vers BH3**	Date d'inspection : **21 décembre 2022**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **BH3 vers AMONT16**	Longueur inspectée : **1.50 m** Longueur mesurée : **1.50 m**

DISTANCE : **0.00 m** | PHOTO : **138**

OBSERVATIONS :
Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BH3 - Bouchon hermétique



DISTANCE : **1.50 m** | PHOTO : **139**

OBSERVATIONS :
Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AMONT16 - Toit.



SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVISEE

Taup'débouchage



TOULOUSE
2 Avenue du Général de Croutte

Dossier : DIAG-2022-GENDARMERIE EU

Date : 19/12/2022

Tronçon / Noeud	Diam. ou HxL	Longueur inspectée	Type de réseau	Nature tuyau	Distance	Observations	Page
B1 vers B2	150	11.00 m	Eaux usées	Amiante-cir			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud B1	8
					6.80	Décentrage (radial)	8
					11.00	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud B2	8
B2 vers EU1	150	35.50 m	Eaux usées	Amiante-cir			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud B2	11
					16.70	Photographie générale - Photo.	11
					27.70	Décentrage (radial)	11
					34.00	Perte de visibilité par immersion de la caméra Niveau d'eaux troubles et colorées - Niveau 30%	11
					35.50	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU1	12
B5 vers EU2	150	1.00 m	Eaux usées	Amiante-cir			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud B5	15
					1.00	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU2	15
EU2 vers B4	160	19.50 m	Eaux usées	PVC-U			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EU2	18
					12.20	Photographie générale - Photo.	18
					19.50	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud B4	18
B4 vers B3	150	3.00 m	Eaux usées	Amiante-cir			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud B4	21
					1.60	Photographie générale - Photo.	21
					3.00	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud B3	21
EU3 vers EU2	160	19.50 m	Eaux usées	PVC-U			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EU3	24
					19.50	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU2	24
EU3 vers EU4	160	26.50 m	Eaux usées	PVC-U			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EU3	27
					10.57	Photographie générale - Photo.	27
					26.50	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU4	27
EU4 vers EU5	150	6.00 m	Eaux usées	Amiante-cir			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EU4	30
					3.90	Photographie générale - Photo.	30
					6.00	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU5	30
EU4 vers B7	150	18.00 m	Eaux usées	Amiante-cir			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EU4	33
					8.10	Photographie générale - Photo.	33
					18.00	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud B7	33
EU4 vers B6	150	24.00 m	Eaux usées	Amiante-cir			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud EU4	36
					12.40	Photographie générale - Photo.	36
					24.00	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud B6	36
B8 vers EU6	150	33.00 m	Eaux usées	Amiante-cir			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud B8	39
					16.70	Photographie générale - Photo.	39
					25.00	Modification du matériau de la canalisation : PVC-U	39
					33.00	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EU6	39
B9 vers AMONT6	100	5.00 m	Eaux usées	Polyester			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud B9	42
					2.30	Courbure du collecteur vers la droite	42
					3.00	Photographie générale - Regard intermédiaire scéllé.	42
					4.30	Raccordement par culotte - Fermé - Bouchon de tringlage.	42
					5.00	Modification de la section transversale, forme circulaire Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AMONT6	43
B9 vers AMONT7	100	3.00 m	Eaux usées	PVC-U			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud B9	46
					0.60	Courbure du collecteur vers la droite	46
					3.00	Raccordement par culotte - Ouvert à 12h Inspection abandonnée - Autre - La caméra ne prend pas le brt.	46
B9 vers B9A	100	5.00 m	Eaux usées	PVC-U			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud B9	49
					3.00	Photographie générale - Photo.	49
					5.00	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud B9A	49

SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVISEE



TOULOUSE
2 Avenue du Général de Croutte

Dossier : DIAG-2022-GENDARMERIE EU

Date : 19/12/2022

Tronçon / Noeud	Diam. ou HxL	Longueur inspectée	Type de réseau	Nature tuyau	Distance	Observations	Page
B10 vers AMONT1	100	3.50 m	Eaux usées	PVC-U			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud B10	52
					0.40	Courbure du collecteur vers la droite et vers le haut	52
					0.70	Courbure du collecteur vers la droite	52
					3.50	Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AMONT1	52
						Raccordement par culotte - Ouvert à 12h - La caméra ne prend pas le brt.	
B10 vers AMONT2	100	5.00 m	Eaux usées	PVC-U			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud B10	55
					2.80	Remarque générale - Regard intermédiaire	55
					4.30	Raccordement par culotte - Fermé - Bouchon de tringlage.	55
					5.00	Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AMONT2	55
						Modification de la section transversale, forme circulaire	
B10 vers B11	100	5.00 m	Eaux usées	Amiante-cir			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud B10	58
					3.40	Photographie générale - Photo.	58
					5.00	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud B11	58
B11 vers B12	100	5.00 m	Eaux usées	Amiante-cir			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud B11	61
					3.10	Photographie générale - Photo.	61
					5.00	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud B12	61
B12 vers B5	100	1.50 m	Eaux usées	Amiante-cir			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud B12	64
					1.00	Déviation angulaire	64
						Rupture à 11h	
					1.50	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud B5	64
B5 vers AMONT4	100	3.00 m	Eaux usées	PVC-U			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud B5	67
					0.40	Courbure du collecteur vers le haut	67
					3.00	Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AMONT4	67
						Modification de la section transversale, forme circulaire	
B3 vers AMONT5	100	0.50 m	Eaux usées	Amiante-cir			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud B3	70
					0.50	Courbure du collecteur vers le haut	70
						Décentrage (radial)	
						Rupture à 10h	
						Inspection abandonnée - Autre - La caméra ne passe pas.	
B3A vers AMONT8	100	12.00 m	Eaux usées	Amiante-cir			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud B3A	73
					0.40	Courbure du collecteur vers le haut	73
						Modification du matériau de la canalisation : PVC-U	
					1.50	Raccordement par culotte - Fermé - Bouchon de tringlage.	73
					3.50	Raccordement par culotte - Ouvert	73
					6.10	Raccordement par culotte - Ouvert	74
					9.10	Raccordement par culotte - Ouvert	74
					12.00	Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AMONT8 - Bouchon.	74
B3 vers B3A	100	2.50 m	Eaux usées	Amiante-cir			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud B3	77
					0.60	Raccordement par culotte - Ouvert à 9h	77
						Décentrage (radial)	
					2.50	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud B3A	77
BT vers B11	100	1.00 m	Eaux usées	PVC-U			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud BT - Bouchon de tringlage.	80
					0.30	Raccordement par culotte - Ouvert	80
					0.70	Photographie générale - pied de colonne.	80
					1.00	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud B11	80
BT vers AMONT3	100	9.00 m	Eaux usées	PVC-U			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud BT - Bouchon de tringlage.	83
					0.30	Raccordement par culotte - Ouvert	83
					0.70	Modification du matériau de la canalisation : fonte	83
					1.10	Raccordement par culotte - Ouvert	83
					3.80	Raccordement par culotte - Ouvert	84
					6.50	Raccordement par culotte - Ouvert	84

SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVISEE

Taup'débouchage



TOULOUSE
2 Avenue du Général de Croutte

Dossier : DIAG-2022-GENDARMERIE EU

Date : 19/12/2022

Tronçon / Noeud	Diam. ou HxL	Longueur inspectée	Type de réseau	Nature tuyau	Distance	Observations	Page
					9.00	Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AMONT3	84
B1 vers AMONT17	100	1.50 m	Eaux usées	Amiante-cir			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud B1	87
					0.20	Courbure du collecteur vers le haut	87
					1.50	Courbure du collecteur vers la gauche	87
						Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AMONT17 - WC Cellule.	
B6 vers AMONT9	100	0.50 m	Eaux usées	Amiante-cir			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud B6	90
					0.10	Raccordement par culotte - Ouvert à 9h	90
					0.50	Courbure du collecteur vers le haut	90
						Inspection abandonnée - Autre - La caméra ne passe pas.	
B6 vers AMONT10	100	3.50 m	Eaux usées	Amiante-cir			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud B6	93
					3.50	Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AMONT10	93
						Autre type de raccordement - Ouvert à 12h	
B6 vers AMONT11	100	2.50 m	Eaux usées	Amiante-cir			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud B6	96
					0.20	Modification du matériau de la canalisation : PVC-U	96
					0.40	Courbure du collecteur vers le haut	96
					1.00	Raccordement par culotte - Fermé - Bouchon de tringlage.	96
					1.40	Courbure du collecteur vers la droite	97
					2.00	Raccordement par culotte - Ouvert à 3h	97
						Courbure du collecteur vers le haut	
					2.50	Modification de la section transversale, forme circulaire	97
						Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AMONT11	
B7 vers AMONT12	100	3.00 m	Eaux usées	PVC-U			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud B7	100
					0.30	Courbure du collecteur vers le haut	100
					1.10	Raccordement par culotte - Fermé - Bouchon de tringlage.	100
					3.00	Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AMONT12	100
						Modification de la section transversale, forme circulaire	
B7 vers B9A	100	6.00 m	Eaux usées	Polyester			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud B7	103
					3.60	Photographie générale - Photo.	103
					6.00	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud B9A	103
B8 vers AMONT14	100	3.00 m	Eaux usées	Polyester			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud B8	106
					0.30	Raccordement par culotte - Ouvert à 12h	106
						Modification du matériau de la canalisation : amiante-ciment	
					2.50	Décentrage (radial)	106
					3.00	Raccordement par culotte - Ouvert à 12h	106
						Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AMONT14 - Bouchon.	
B8 vers AMONT15	100	1.00 m	Eaux usées	Amiante-cir			
					0.00	Regard de visite de départ - Référence du noeud B8	109
					1.00	Courbure du collecteur vers le haut	109
						Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AMONT15	
BH vers AMONT13	100	7.00 m	Eaux usées	PVC-U			
					0.00	Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BH - Bouchon hermétique	112
					0.90	Raccordement par culotte - Ouvert	112
					3.60	Raccordement par culotte - Ouvert	112
					6.40	Raccordement par culotte - Ouvert	112
					7.00	Raccordement par culotte - Ouvert	113
						Modification de la section transversale, forme circulaire	
						Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AMONT13	
BH vers B9A	100	1.50 m	Eaux usées	PVC-U			
					0.00	Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BH - Bouchon hermétique	116
					0.00	Raccordement par culotte - Fermé - Bouchon de tringlage.	116
					1.20	Raccordement par culotte - Ouvert	116
					1.50	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud B9A	116
BH2 vers B1	100	8.50 m	Eaux usées	Fonte			
					0.00	Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BH2 - Bouchon hermétique	119

SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVISEE

Taup'débouchage



TOULOUSE
2 Avenue du Général de Croutte

Dossier : DIAG-2022-GENDARMERIE EU

Date : 19/12/2022

Tronçon / Noeud	Diam. ou HxL	Longueur inspectée	Type de réseau	Nature tuyau	Distance	Observations	Page
					0.60	Décentrage (radial)	119
						Modification du matériau de la canalisation : PVC-U	
					0.90	Raccordement par culotte - Ouvert	119
					1.80	Photographie générale - Arrivée sur horizontal.	119
					4.00	Courbure du collecteur vers la droite	120
					4.20	Raccordement par culotte - Ouvert à 9h	120
					6.70	Courbure du collecteur vers la droite	120
					7.80	Courbure du collecteur vers la gauche	120
					8.50	Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud B1	121
BH3 vers BH2	100	2.50 m	Eaux usées	PVC-U			
					0.00	Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BH3 - Bouchon hermétique	124
					0.70	Raccordement par culotte - Ouvert	124
					2.50	Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud BH2 - Bouchon hermétique	124
BH3 vers AMONT16	100	1.50 m	Eaux usées	PVC-U			
					0.00	Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud BH3 - Bouchon hermétique	127
					1.50	Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AMONT16 - Toit.	127

SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE

Taup'débouchage



TOULOUSE
2 Avenue du Général de Croutte

Dossier : DIAG-2022-GENDARMERIE EU

Date : 19/12/2022

Caractéristiques tronçon								
Tronçon / Branchement / Noeud	B1 > B2	B2 > EU1	B5 > EU2	EU2 > B4	B4 > B3	EU3 > EU2	EU3 > EU4	EU4 > EU5
Dimensions des tuyaux : Longueur mesurée : Longueur inspectée : Branchements collecteur / regard départ / arrivée :	Ø150 11.00 m 11.00 m 0 / 0 / 0	Ø150 35.50 m 35.50 m 0 / 0 / 0	Ø150 1.00 m 1.00 m 0 / 0 / 0	Ø160 19.50 m 19.50 m 0 / 0 / 0	Ø150 3.00 m 3.00 m 0 / 0 / 0	Ø160 19.50 m 19.50 m 0 / 0 / 0	Ø160 26.50 m 26.50 m 0 / 0 / 0	Ø150 6.00 m 6.00 m 0 / 0 / 0
• Tronçon visité incomplètement • AECA Modification de la section transversale, form • AEDA Modification du matériau de la canalisation • BACA Rupture • BAJB Décentrage (radial) • BAJC Déviation angulaire • BCC Courbure du collecteur • BCCA Courbure du collecteur vers la gauche • BCCB Courbure du collecteur vers la droite	1	1						

SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE

Taup'débouchage



TOULOUSE
2 Avenue du Général de Croutte

Dossier : DIAG-2022-GENDARMERIE EU

Date : 19/12/2022

Caractéristiques tronçon								
Tronçon / Branchement / Noeud	EU4 > B7	EU4 > B6	B8 > EU6	B9 > AMONT6	B9 > AMONT7	B9 > B9A	B10 > AMONT1	B10 > AMONT2
Dimensions des tuyaux :	Ø150	Ø150	Ø150	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100
Longueur mesurée :	18.00 m	24.00 m	33.00 m	5.00 m	3.00 m	5.00 m	3.50 m	5.00 m
Longueur inspectée :	18.00 m	24.00 m	33.00 m	5.00 m	3.00 m	5.00 m	3.50 m	5.00 m
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	1 / 0 / 0	1 / 0 / 0	0 / 0 / 0	1 / 0 / 0	1 / 0 / 0
• Tronçon visité incomplètement								
• AECA Modification de la section transversale, form				1				1
• AEDA Modification du matériau de la canalisation			1					
• BACA Rupture								
• BAJB Décentrage (radial)								
• BAJC Déviation angulaire								
• BCC Courbure du collecteur								
• BCCA Courbure du collecteur vers la gauche								
• BCCB Courbure du collecteur vers la droite				1	1		2	

SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE

Taup'débouchage



TOULOUSE
2 Avenue du Général de Croutte

Dossier : DIAG-2022-GENDARMERIE EU

Date : 19/12/2022

Caractéristiques tronçon								
Tronçon / Branchement / Noeud	B10 > B11	B11 > B12	B12 > B5	B5 > AMONT4	B3 > AMONT5	B3A > AMONT8	B3 > B3A	BT > B11
Dimensions des tuyaux :	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100
Longueur mesurée :	5.00 m	5.00 m	1.50 m	3.00 m	0.50 m	12.00 m	2.50 m	1.00 m
Longueur inspectée :	5.00 m	5.00 m	1.50 m	3.00 m	0.50 m	12.00 m	2.50 m	1.00 m
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	4 / 0 / 0	1 / 0 / 0	1 / 0 / 0
• Tronçon visité incomplètement								
• AECA Modification de la section transversale, form				1				
• AEDA Modification du matériau de la canalisation						1		
• BACA Rupture			1		1			
• BAJB Décentrage (radial)					1		1	
• BAJC Déviation angulaire			1					
• BCC Courbure du collecteur				1	1	1		
• BCCA Courbure du collecteur vers la gauche								
• BCCB Courbure du collecteur vers la droite								

SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE

Taup'débouchage



TOULOUSE
2 Avenue du Général de Croutte

Dossier : DIAG-2022-GENDARMERIE EU

Date : 19/12/2022

Caractéristiques tronçon								
Tronçon / Branchement / Noeud	BT > AMONT3	B1 > AMONT17	B6 > AMONT9	B6 > AMONT10	B6 > AMONT11	B7 > AMONT12	B7 > B9A	B8 > AMONT14
Dimensions des tuyaux :	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100
Longueur mesurée :	9.00 m	1.50 m	0.50 m	3.50 m	2.50 m	3.00 m	6.00 m	3.00 m
Longueur inspectée :	9.00 m	1.50 m	0.50 m	3.50 m	2.50 m	3.00 m	6.00 m	3.00 m
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :	4 / 0 / 0	0 / 0 / 0	1 / 0 / 0	1 / 0 / 0	2 / 0 / 0	1 / 0 / 0	0 / 0 / 0	2 / 0 / 0
• Tronçon visité incomplètement								
• AECA Modification de la section transversale, form					1	1		
• AEDA Modification du matériau de la canalisation	1				1			1
• BACA Rupture								
• BAJB Décentrage (radial)								1
• BAJC Déviation angulaire								
• BCC Courbure du collecteur		1	1		2	1		
• BCCA Courbure du collecteur vers la gauche		1						
• BCCB Courbure du collecteur vers la droite					1			

SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE

Taup'débouchage



TOULOUSE
2 Avenue du Général de Croutte

Dossier : DIAG-2022-GENDARMERIE EU

Date : 19/12/2022

Caractéristiques tronçon								**Total**
Tronçon / Branchement / Noeud	B8 > AMONT15	BH > AMONT13	BH > B9A	BH2 > B1	BH3 > BH2	BH3 > AMONT16		
Dimensions des tuyaux :	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100		
Longueur mesurée :	1.00 m	7.00 m	1.50 m	8.50 m	2.50 m	1.50 m		300.00 m
Longueur inspectée :	1.00 m	7.00 m	1.50 m	8.50 m	2.50 m	1.50 m		300.00 m
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :	0 / 0 / 0	4 / 0 / 0	2 / 0 / 0	2 / 0 / 0	1 / 0 / 0	0 / 0 / 0		30 / - / -
• Tronçon visité incomplètement								
• AECA Modification de la section transversale, form		1						6
• AEDA Modification du matériau de la canalisation				1				6
• BACA Rupture								2
• BAJB Décentrage (radial)				1				6
• BAJC Déviation angulaire								1
• BCC Courbure du collecteur	1							9
• BCCA Courbure du collecteur vers la gauche				1				2
• BCCB Courbure du collecteur vers la droite				2				7