TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTÉRIEURES ET REMPLACEMENT D'UN MUR RIDEAU ACIER

PRO /DCE

CCTP LOT 01 – MENUISERIES EXTERIEURES EN BOIS, PSE : MENUISERIES EXTÉRIEURES EN ALUMINIUM

CCTP LOT 02 – MENUISERIES EXTÉRIEURES EN ALUMINIUM ET MUR RIDEAU EN ACIER

CARNET DES PIÈCES GRAPHIQUES

SEPTEMBRE 2026

PRÉFECTURE DES YVELINES
1, rue Jean Houdon
78000 VERSAILLES

AP ARCHITECTURE
26ter, rue de Montreuil
78000 VERSAILLES
contact@atelier-ap.com - T : 01 84 73 01 85

SOMMAIRE - PIÈCES GRAPHIQUES

PLANS DE SITUATION
VUE AERIENNE
EXTRAIT CADASTRAL

PLAN DE MASSE
avec repérage des bâtiments
et des façades concernés
par les travaux

PHOTOS EXISTANTS

PLANS DES FAÇADES / ÉTAT EXISTANT
FAÇADE B - 01
FAÇADE B - 02
FAÇADE B - 03
FAÇADE C
FAÇADE D
FAÇADE E - 01
FAÇADE E - 02
FAÇADE H

PLANS DES FAÇADES / ÉTAT PROJETÉ
FAÇADE B - 01
FAÇADE B - 02
FAÇADE B - 03
FAÇADE C
FAÇADE D
FAÇADE E - 01
FAÇADE E - 02
FAÇADE H

DETAILS MENUISERIES
Photos/Existant/Projeté

TYPE A
TYPE C
TYPE D
TYPE E
TYPE F
TYPE G
TYPE H
TYPE O
TYPE P
TYPE R
TYPE S
TYPE T

MUR RIDEAU
Photos/Existant/Projeté

Mur rideau existant
Mur rideau projeté

PLANS DE SITUATION



INFORMATION SUR LE TERRAIN


Adresse du site : 1, rue Jean Houdon - 78 000 VERSAILLES
Référence cadastrale : 000 AI 21
Surface parcelle: 19 848 m2

Délimitation de la parcelle

N

NOTA : Les pièces graphiques du présent dossier ont été réalisées sur la base de relevés géomètres transmis par la MOA. Le MOE ne garantie pas l'exactitude des plans. Les côtes et implantations sont données à titre indicatif. Les dispositions existantes devront être précisées par l'Entreprise soumissionnaire. celle-ci devra vérifier les côtes pour l''établissement des plans d'exécution.

ap architecture	**TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES**		Adresse : **1 RUE JEAN HOUDON, 78000 VERSAILLLES**	**VUE AÉRIENNE**		Indice : **0** Phase : PRO/DCE
	MOA : **PREFECTURE DES YVELINES**	Architecte : **AP ARCHITECTURE**	Phase : **PRO/DCE**	Date : **03/08/2026**	Ech. : 1:5000	



INFORMATION SUR LE TERRAIN

Adresse du site : 1, rue Jean Houdon - 78 000 VERSAILLES
Référence cadastrale : 000 AI 21
Surface parcelle: 19 848 m2

Délimitation de la parcelle

N

NOTA : Les pièces graphiques du présent dossier ont été réalisées sur la base de relevés géomètres transmis par la MOA. Le MOE ne garantie pas l'exactitude des plans. Les côtes et implantations sont données à titre indicatif. Les dispositions existantes devront être précisées par l'Entreprise soumissionnaire. celle-ci devra vérifier les côtes pour l''établissement des plans d'exécution.


TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES		Adresse : **1 RUE JEAN HOUDON, 78000 VERSAILLLES**	**EXTRAIT CADASTRAL**		Indice : **0**	Phase : PRO/DCE
MOA : **PREFECTURE DES YVELINES**	Architecte : **AP ARCHITECTURE**	Phase : **PRO/DCE**	Date : **03/08/2026**	Ech. : 1:1000		

PLAN DE MASSE

REPERAGE DES BÂTIMENTS ET DES FAÇADES
concernés par les travaux :

Bâtiment Houdon
(Façades B, C, D et E)

Bureaux SIDSIC
(Façades G et H)



NOTA : Les pièces graphiques du présent dossier ont été réalisées sur la base de relevés géomètres transmis par la MOA. Le MOE ne garantie pas l'exactitude des plans. Les côtes et implantations sont données à titre indicatif. Les dispositions existantes devront être précisées par l'Entreprise soumissionnaire. celle-ci devra vérifier les côtes pour l''établissement des plans d'exécution.

ap architecture	**TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES**		Adresse : **1 RUE JEAN HOUDON, 78000 VERSAILLLES**	**EXTRAIT CADASTRAL**		Indice : **0** Phase : PRO/DCE
	MOA : **PREFECTURE DES YVELINES**	Architecte : **AP ARCHITECTURE**	Phase : **PRO/DCE**	Date : **03/08/2026**	Ech. : **1:1000,**	

PHOTOS EXISTANTS



VUE 01 - Depuis la rue Jouvencel



VUE 02 - Depuis la rue Jean Houdon



VUE 03 - Depuis la rue Jean Houdon

NOTA : Les pièces graphiques du présent dossier ont été réalisées sur la base de relevés géomètres transmis par la MOA. Le MOE ne garantie pas l'exactitude des plans. Les côtes et implantations sont données à titre indicatif. Les dispositions existantes devront être précisées par l'Entreprise soumissionnaire. celle-ci devra vérifier les côtes pour l''établissement des plans d'exécution.

ap architecture	**TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES**		Adresse : **1 RUE JEAN HOUDON, 78000 VERSAILLES**	**ENVIRONNEMENT PROCHE**		Indice : **0** Phase : PRO/DCE
	MOA : **PREFECTURE DES YVELINES**	Architecte : **AP ARCHITECTURE**	Phase : **PRO/DCE**	Date : **03/08/2026**		



VUE 04 - Depuis la rue Jouvencel



VUE 05 - Depuis la rue Jouvencel



VUE 06 - Depuis l'avenue de Paris


NOTA : Les pièces graphiques du présent dossier ont été réalisées sur la base de relevés géomètres transmis par la MOA. Le MOE ne garantie pas l'exactitude des plans. Les côtes et implantations sont données à titre indicatif. Les dispositions existantes devront être précisées par l'Entreprise soumissionnaire. celle-ci devra vérifier les côtes pour l''établissement des plans d'exécution.

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES		Adresse : **1 RUE JEAN HOUDON, 78000 VERSAILLLES**	**ENVIRONNEMENT LOINTAIN**		Indice : **0** Phase : PRO/DCE
MOA : **PREFECTURE DES YVELINES**	Architecte : **AP ARCHITECTURE**	Phase : **PRO/DCE**	Date : **03/08/2026**		

PLANS DES FAÇADES / ÉTAT EXISTANT



Façade B - Façade sur cour intérieure
État existant




NOTA : Les pièces graphiques du présent dossier ont été réalisées sur la base de relevés géomètres transmis par la MOA. Le MOE ne garantie pas l'exactitude des plans. Les côtes et implantations sont données à titre indicatif. Les dispositions existantes devront être précisées par l'Entreprise soumissionnaire. celle-ci devra vérifier les côtes pour l''établissement des plans d'exécution.

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES		Adresse : **1 RUE JEAN HOUDON, 78000 VERSAILLLES**	**FAÇADE B - EXISTANT - 01 - BÂTIMENT JEAN HOUDON**		Indice : **0** Phase : PRO/DCE
MOA : **PREFECTURE DES YVELINES**	Architecte : **AP ARCHITECTURE**	Phase : **PRO/DCE**	Date : **03/08/2026**	Ech. : **1:100**	



Façade B - Façade sur cour intérieure
État existant




NOTA : Les pièces graphiques du présent dossier ont été réalisées sur la base de relevés géomètres transmis par la MOA. Le MOE ne garantie pas l'exactitude des plans. Les côtes et implantations sont données à titre indicatif. Les dispositions existantes devront être précisées par l'Entreprise soumissionnaire. celle-ci devra vérifier les côtes pour l''établissement des plans d'exécution.

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES		Adresse : **1 RUE JEAN HOUDON, 78000 VERSAILLES**	**FAÇADE B - EXISTANT - 02 - BÂTIMENT JEAN HOUDON**		Indice : **0** Phase : PRO/DCE
MOA : **PREFECTURE DES YVELINES**	Architecte : **AP ARCHITECTURE**	Phase : **PRO/DCE**	Date : **03/08/2026**	Ech. : **1:100**	



Façade B - Façade sur cour intérieure
État existant




NOTA : Les pièces graphiques du présent dossier ont été réalisées sur la base de relevés géomètres transmis par la MOA. Le MOE ne garantie pas l'exactitude des plans. Les côtes et implantations sont données à titre indicatif. Les dispositions existantes devront être précisées par l'Entreprise soumissionnaire. celle-ci devra vérifier les côtes pour l''établissement des plans d'exécution.

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES		Adresse : **1 RUE JEAN HOUDON, 78000 VERSAILLES**	**FAÇADE B - EXISTANT - 03 - BÂTIME IT JEAN HOUDON**		Indice : **0** Phase : PRO/DCE
MOA : **PREFECTURE DES YVELINES**	Architecte : **AP ARCHITECTURE**	Phase : **PRO/DCE**	Date : **03/08/2026**	Ech. : **1:100**	



Façade C - Façade sur cour intérieure
État existant




NOTA : Les pièces graphiques du présent dossier ont été réalisées sur la base de relevés géomètres transmis par la MOA. Le MOE ne garantie pas l'exactitude des plans. Les côtes et implantations sont données à titre indicatif. Les dispositions existantes devront être précisées par l'Entreprise soumissionnaire. celle-ci devra vérifier les côtes pour l''établissement des plans d'exécution.

ap architecture	**TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES**		Adresse : **1 RUE JEAN HOUDON, 78000 VERSAILLLES**	**FAÇADE C - EXISTANT - BÂTIMENT JEAN HOUDON**	Indice : **0** Phase : PRO/DCE
	MOA : **PREFECTURE DES YVELINES**	Architecte : **AP ARCHITECTURE**	Phase : **PRO/DCE**	Date : **03/08/2026** Ech. : **1:100**	



Façade D - Façade sur rue Jonvencel
État existant




NOTA : Les pièces graphiques du présent dossier ont été réalisées sur la base de relevés géomètres transmis par la MOA. Le MOE ne garantie pas l'exactitude des plans. Les côtes et implantations sont données à titre indicatif. Les dispositions existantes devront être précisées par l'Entreprise soumissionnaire. celle-ci devra vérifier les côtes pour l''établissement des plans d'exécution.

ap architecture	**TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES**		Adresse : **1 RUE JEAN HOUDON, 78000 VERSAILLLES**	**FAÇADE D - EXISTANT - BÂTIMENT JEAN HOUDON**		Indice : **0** Phase : PRO/DCE
	MOA : **PREFECTURE DES YVELINES**	Architecte : **AP ARCHITECTURE**	Phase : **PRO/DCE**	Date : **03/08/2026**	Ech. : **1:100**	



Façade E - Façade sur rue Jean Hondon
État existant




NOTA : Les pièces graphiques du présent dossier ont été réalisées sur la base de relevés géomètres transmis par la MOA. Le MOE ne garantie pas l'exactitude des plans. Les côtes et implantations sont données à titre indicatif. Les dispositions existantes devront être précisées par l'Entreprise soumissionnaire. celle-ci devra vérifier les côtes pour l''établissement des plans d'exécution.

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES		Adresse : **1 RUE JEAN HOUDON, 78000 VERSAILLLES**	**FAÇADE E - EXISTANT - 01 - BÂTIMENT JEAN HOUDON**		Indice : **0** Phase : PRO/DCE
MOA : **PREFECTURE DES YVELINES**	Architecte : **AP ARCHITECTURE**	Phase : **PRO/DCE**	Date : **03/08/2026**	Ech. : **1:100**	




Façade E - Façade sur rue Jean Hondon
État existant




NOTA : Les pièces graphiques du présent dossier ont été réalisées sur la base de relevés géomètres transmis par la MOA. Le MOE ne garantie pas l'exactitude des plans. Les côtes et implantations sont données à titre indicatif. Les dispositions existantes devront être précisées par l'Entreprise soumissionnaire. celle-ci devra vérifier les côtes pour l''établissement des plans d'exécution.

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES		Adresse : **1 RUE JEAN HOUDON, 78000 VERSAILLLES**	**FAÇADE E - EXISTANT - 02 - BÂTIMENT 1 JEAN HOUDON**		Indice : **0** Phase : PRO/DCE
MOA : **PREFECTURE DES YVELINES**	Architecte : **AP ARCHITECTURE**	Phase : **PRO/DCE**	Date : **03/08/2026**	Ech. : **1:100**	



Façade H - Façade sur cour intérieure
État existant




NOTA : Les pièces graphiques du présent dossier ont été réalisées sur la base de relevés géomètres transmis par la MOA. Le MOE ne garantie pas l'exactitude des plans. Les côtes et implantations sont données à titre indicatif. Les dispositions existantes devront être précisées par l'Entreprise soumissionnaire. celle-ci devra vérifier les côtes pour l''établissement des plans d'exécution.

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES		Adresse : **1 RUE JEAN HOUDON, 78000 VERSAILLES**	**FAÇADE H - EXISTANT - BÂTIMENT SIDEC**		Indice : **0** Phase : PRO/DCE
MOA : **PREFECTURE DES YVELINES**	Architecte : **AP ARCHITECTURE**	Phase : **PRO/DCE**	Date : **03/08/2026**	Ech. : **1:100**	

PLANS DES FAÇADES / ÉTAT PROJETÉ



Façade B - Façade sur cour intérieure
État projeté




NOTA : Les pièces graphiques du présent dossier ont été réalisées sur la base de relevés géomètres transmis par la MOA. Le MOE ne garantie pas l'exactitude des plans. Les côtes et implantations sont données à titre indicatif. Les dispositions existantes devront être précisées par l'Entreprise soumissionnaire. celle-ci devra vérifier les côtes pour l''établissement des plans d'exécution.

ap architecture	**TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES**		Adresse : **1 RUE JEAN HOUDON, 78000 VERSAILLES**	**FAÇADE B - PROJETÉ - 01 - BÂTIMENT JEAN HOUDON**	Indice : **0** Phase : PRO/DCE
	MOA : **PREFECTURE DES YVELINES**	Architecte : **AP ARCHITECTURE**	Phase : **PRO/DCE**	Date : **03/08/2026** Ech. : **1:100**	



Façade B - Façade sur cour intérieure
État projeté




NOTA : Les pièces graphiques du présent dossier ont été réalisées sur la base de relevés géomètres transmis par la MOA. Le MOE ne garantie pas l'exactitude des plans. Les côtes et implantations sont données à titre indicatif. Les dispositions existantes devront être précisées par l'Entreprise soumissionnaire. celle-ci devra vérifier les côtes pour l''établissement des plans d'exécution.

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES		Adresse : **1 RUE JEAN HOUDON, 78000 VERSAILLES**	**FAÇADE B - PROJETÉ - 02 - BÂTIMENT JEAN HOUDON**		Indice : **0** Phase : PRO/DCE
MOA : **PREFECTURE DES YVELINES**	Architecte : **AP ARCHITECTURE**	Phase : **PRO/DCE**	Date : **03/08/2026**	Ech. : **1:100**	



Façade B - Façade sur cour intérieure
État projeté




NOTA : Les pièces graphiques du présent dossier ont été réalisées sur la base de relevés géomètres transmis par la MOA. Le MOE ne garantie pas l'exactitude des plans. Les côtes et implantations sont données à titre indicatif. Les dispositions existantes devront être précisées par l'Entreprise soumissionnaire. celle-ci devra vérifier les côtes pour l''établissement des plans d'exécution.

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES		Adresse : **1 RUE JEAN HOUDON, 78000 VERSAILLES**	**FAÇADE B - PROJETÉ - 03 - BÂTIMENT JEAN HOUDON**		Indice : **0** Phase : PRO/DCE
MOA : **PREFECTURE DES YVELINES**	Architecte : **AP ARCHITECTURE**	Phase : **PRO/DCE**	Date : **03/08/2026**	Ech. : **1:100**	




Façade C - Façade sur cour intérieure
État projeté




NOTA : Les pièces graphiques du présent dossier ont été réalisées sur la base de relevés géomètres transmis par la MOA. Le MOE ne garantie pas l'exactitude des plans. Les côtes et implantations sont données à titre indicatif. Les dispositions existantes devront être précisées par l'Entreprise soumissionnaire. celle-ci devra vérifier les côtes pour l''établissement des plans d'exécution.

ap architecture	**TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES**		Adresse : **1 RUE JEAN HOUDON, 78000 VERSAILLLES**	**FAÇADE C - PROJETÉ - BÂTIMENT JEAN HOUDON**		Indice : **0** Phase : PRO/DCE
	MOA : **PREFECTURE DES YVELINES**	Architecte : **AP ARCHITECTURE**	Phase : **PRO/DCE**	Date : **03/08/2026**	Ech. : **1:100**	



Façade D - Façade sur rue Jonvencel
État projeté




NOTA : Les pièces graphiques du présent dossier ont été réalisées sur la base de relevés géomètres transmis par la MOA. Le MOE ne garantie pas l'exactitude des plans. Les côtes et implantations sont données à titre indicatif. Les dispositions existantes devront être précisées par l'Entreprise soumissionnaire. celle-ci devra vérifier les côtes pour l''établissement des plans d'exécution.

ap architecture	**TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES**		Adresse : **1 RUE JEAN HOUDON, 78000 VERSAILLLES**	**FAÇADE D - PROJETÉ - BÂTIMENT JEAN HOUDON**		Indice : **0** Phase : PRO/DCE
	MOA : **PREFECTURE DES YVELINES**	Architecte : **AP ARCHITECTURE**	Phase : **PRO/DCE**	Date : **03/08/2026**	Ech. : **1:100**	



Façade E - Façade sur rue Jean Hondon
État projeté




NOTA : Les pièces graphiques du présent dossier ont été réalisées sur la base de relevés géomètres transmis par la MOA. Le MOE ne garantie pas l'exactitude des plans. Les côtes et implantations sont données à titre indicatif. Les dispositions existantes devront être précisées par l'Entreprise soumissionnaire. celle-ci devra vérifier les côtes pour l''établissement des plans d'exécution.

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES		Adresse : **1 RUE JEAN HOUDON, 78000 VERSAILLLES**	**FAÇADE E - PROJETÉ - 01 - BÂTIMENT JEAN HOUDON**		Indice : **0** Phase : PRO/DCE
MOA : **PREFECTURE DES YVELINES**	Architecte : **AP ARCHITECTURE**	Phase : **PRO/DCE**	Date : **03/08/2026**	Ech. : **1:100**	




Façade E - Façade sur rue Jean Hondon
État projeté




NOTA : Les pièces graphiques du présent dossier ont été réalisées sur la base de relevés géomètres transmis par la MOA. Le MOE ne garantie pas l'exactitude des plans. Les côtes et implantations sont données à titre indicatif. Les dispositions existantes devront être précisées par l'Entreprise soumissionnaire. celle-ci devra vérifier les côtes pour l''établissement des plans d'exécution.

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES		Adresse : **1 RUE JEAN HOUDON, 78000 VERSAILLLES**	**FAÇADE E - PROJETÉ - 02 - BÂTIMENT JEAN HOUDON**		Indice : **0** Phase : PRO/DCE
MOA : **PREFECTURE DES YVELINES**	Architecte : **AP ARCHITECTURE**	Phase : **PRO/DCE**	Date : **03/08/2026**	Ech. : **1:100**	



Façade H - Façade sur cour intérieure
État projeté



NOTA : Les pièces graphiques du présent dossier ont été réalisées sur la base de relevés géomètres transmis par la MOA. Le MOE ne garantie pas l'exactitude des plans. Les côtes et implantations sont données à titre indicatif. Les dispositions existantes devront être précisées par l'Entreprise soumissionnaire. celle-ci devra vérifier les côtes pour l''établissement des plans d'exécution.

ap architecture	**TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES**		Adresse : **1 RUE JEAN HOUDON, 78000 VERSAILLLES**	**FAÇADE H - PROJETÉ - BÂTIMENT SIDSIC**	Indice : **0** Phase : PRO/DCE
	MOA : **PREFECTURE DES YVELINES**	Architecte : **AP ARCHITECTURE**	Phase : **PRO/DCE**	Date : **03/08/2026** Ech. : **1:100**	

DÉTAILS MENUISERIES

Reportage Photographique

Etat existant

Repérage Façade B



Vue extérieure type A sur façade B - RDC




Vue intérieure type A sur façade B - RDC



Lambrequin et volet extérieur



Pièce d'appui non étanche



Type A

- menuiseries bois déjà adaptées avec cadre menuisé équipé d'un double vitrage sans intercalaire fictif, rapporté dans ouvrant originel
- dispositif inopérant et présentant des défauts de fuites au niveau du cadre rapporté
- 2 ouvrants à la française, à mouton et gueule de loup
- crémone à 2 points en applique
- **volet roulant extérieur mécanique articulé en lamelles bois et lambrequin sur fenêtre B.F00-1 à B.F00-7 de la Façade B**

Localisation :

Façade B : RDC	*Façade B R+1*		*Façade B R+2*
B.F00-1 (typ.S)	*B.F01-1*	*B.F01-12*	*B.F02-1*
B.F00-2	*B.F01-2*	*B.F01-13*	*B.F02-2*
B.F00-3	*B.F01-3*	*B.F01-14*	*B.F02-3*
B.F00-4	*B.F01-4*	*B.F01-15*	*B.F02-4*
B.F00-5	*B.F01-5*	*B.F01-16*	*B.F02-5*
B.F00-6	*B.F01-6*	*B.F01-17*	*B.F02-6*
B.F00-7	*B.F01-7*	*B.F01-18*	
B.F00-8	*B.F01-8*	*B.F01-19*	
B.F00-9	*B.F01-9*	*B.F01-20*	
	B.F01-10	*B.F01-21*	
	B.F01-11	*B.F01-22*	

Façade D R+1

D.F01-4
D.F01-5
D.F01-6

Façade E R+1


E.F00-1

Nota :
En gras sont mentionnées les menuiseries disposant de volets extérieurs à déposer


NOTA : Les pièces graphiques du présent dossier ont été réalisées sur la base de relevés géomètres transmis par la MOA. Le MOE ne garantie pas l'exactitude des plans. Les côtes et implantations sont données à titre indicatif. Les dispositions existantes devront être précisées par l'Entreprise soumissionnaire. celle-ci devra vérifier les côtes pour l''établissement des plans d'exécution.

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES		Adresse : **1 RUE JEAN HOUDON, 78000 VERSAILLLES**	**DÉTAIL TYPE A - PHOTOS**		Indice : **0** Phase : PRO/DCE
MOA : **PREFECTURE DES YVELINES**	Architecte : **AP ARCHITECTURE**	Phase : **PRO/DCE**	Date : **03/08/2026**	Ech. : **1:20, 1:500**	


Vue extérieure



Elévation Ech. 1/10e



Coupe Ech. 1/10e



Détail Ech. 1/5e

Existant

Type A

- menuiseries bois déjà adaptées avec cadre menuisé équipé d'un double vitrage sans intercalaire fictif, rapporté dans ouvrant originel
- dispositif inopérant et présentant des défauts de fuites au niveau du cadre rapporté
- 2 ouvrants à la française, à mouton et gueule de loup
- crémone à 2 points en applique
- **volet roulant extérieur mécanique articulé en lamelles bois et lambrequin sur fenêtre B.F00-1 à B.F00-7 de la Façade B**

Localisation :

Façade B : RDC	*Façade B R+1*		*Façade B R+2*
B.F00-1 (typ.S)	*B.F01-1*	*B.F01-12*	*B.F02-1*
B.F00-2	*B.F01-2*	*B.F01-13*	*B.F02-2*
B.F00-3	*B.F01-3*	*B.F01-14*	*B.F02-3*
B.F00-4	*B.F01-4*	*B.F01-15*	*B.F02-4*
B.F00-5	*B.F01-5*	*B.F01-16*	*B.F02-5*
B.F00-6	*B.F01-6*	*B.F01-17*	*B.F02-6*
B.F00-7	*B.F01-7*	*B.F01-18*	
B.F00-8	*B.F01-8*	*B.F01-19*	
B.F00-9	*B.F01-9*	*B.F01-20*	
	B.F01-10	*B.F01-21*	
	B.F01-11	*B.F01-22*	

Façade D R+1

D.F01-4
D.F01-5
D.F01-6

Façade E R+1


E.F00-1

Nota :
En gras sont mentionnées les menuiseries disposant de volets extérieurs à déposer


NOTA : Les pièces graphiques du présent dossier ont été réalisées sur la base de relevés géomètres transmis par la MOA. Le MOE ne garantie pas l'exactitude des plans. Les côtes et implantations sont données à titre indicatif. Les dispositions existantes devront être précisées par l'Entreprise soumissionnaire. celle-ci devra vérifier les côtes pour l''établissement des plans d'exécution.

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES		Adresse : **1 RUE JEAN HOUDON, 78000 VERSAILLLES**	**DÉTAIL TYPE A - EXISTANT**		Indice : **0**	Phase : PRO/DCE
MOA : **PREFECTURE DES YVELINES**	Architecte : **AP ARCHITECTURE**	Phase : **PRO/DCE**	Date : **03/08/2026**	Ech. : **1:10, 1:5,**		


Vue extérieure



Elévation Ech. 1/10e



Coupe Ech. 1/10e



Détail Ech. 1/5e

Projeté

Type A

- menuiseries bois
- reproduction du dessin existant
- 2 ouvrants à la française, à mouton et gueule de loup
- petits bois rapportés avec faux-intercalaires fictif noir
- crémone en applique 2 points
- grille de ventilation coupe son
- peinture en usine, RAL intérieur et extérieur différents

Localisation :

Façade B : RDC	*Façade B R+1*		*Façade B R+2*
B.F00-2	*B.F01-1*	*B.F01-12*	*B.F02-1*
B.F00-3	*B.F01-2*	*B.F01-13*	*B.F02-2*
B.F00-4	*B.F01-3*	*B.F01-14*	*B.F02-3*
B.F00-5	*B.F01-4*	*B.F01-15*	*B.F02-4*
B.F00-6	*B.F01-5*	*B.F01-16*	*B.F02-5*
B.F00-7	*B.F01-6*	*B.F01-17*	*B.F02-6*
B.F00-8	*B.F01-7*	*B.F01-18*	
B.F00-9	*B.F01-8*	*B.F01-19*	
	B.F01-9	*B.F01-20*	
	B.F01-10	*B.F01-21*	
	B.F01-11	*B.F01-22*	

Façade D
R+1

D.F01-4
D.F01-5
D.F01-6

Façade E
R+1

E.F00-1

NOTA : Les pièces graphiques du présent dossier ont été réalisées sur la base de relevés géomètres transmis par la MOA. Le MOE ne garantie pas l'exactitude des plans. Les côtes et implantations sont données à titre indicatif. Les dispositions existantes devront être précisées par l'Entreprise soumissionnaire. celle-ci devra vérifier les côtes pour l''établissement des plans d'exécution.

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES		Adresse : **1 RUE JEAN HOUDON, 78000 VERSAILLES**	**DÉTAIL TYPE A - PROJETÉ**		Indice : **0**	Phase : PRO/DCE
MOA : **PREFECTURE DES YVELINES**	Architecte : **AP ARCHITECTURE**	Phase : **PRO/DCE**	Date : **03/08/2026**	Ech. : **1:10** **1:5**		

Reportage Photographique

Etat existant

Repérage Façade D



Façade E



Lambrequin et volet extérieur



Vue extérieure type C sur façade D - R+2



Vue intérieure type C sur façade D - R+2



Pièce d'appui



Type C

- menuiseries bois
- 2 ouvrants à la française, à mouton et gueule de loup
- petits bois mortaisés
- simple vitrage posé au mastic
- crémone à 2 points en applique
- **volet roulant extérieur mécanique articulé en lamelles bois et lambrequin en saillie sur fenêtre D.F01-1 et D.F02-1 , dispositif inopérant avec défaut de fuite**

Localisation :

Façade D :
R+2

D.F01-1
D.F01-2
D.F01-8
D.F02-1
D.F02-2

Façade E :
R+2


E.F02-1 (voir photographie du bouton ovale)


Nota:
En gras sont mentionnées les menuiseries disposant de volet extérieur à déposer

NOTA : Les pièces graphiques du présent dossier ont été réalisées sur la base de relevés géomètres transmis par la MOA. Le MOE ne garantie pas l'exactitude des plans. Les côtes et implantations sont données à titre indicatif. Les dispositions existantes devront être précisées par l'Entreprise soumissionnaire. celle-ci devra vérifier les côtes pour l''établissement des plans d'exécution.


TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES		Adresse : **1 RUE JEAN HOUDON, 78000 VERSAILLLES**	**DÉTAIL TYPE C - PHOTOS**		Indice : **0** Phase : PRO/DCE
MOA : **PREFECTURE DES YVELINES**	Architecte : **AP ARCHITECTURE**	Phase : **PRO/DCE**	Date : **03/08/2026**	Ech. : **1:200,**	

Vue extérieure






Elévation Ech. 1/10e
Plan Ech. 1/10e



Coupe Ech. 1/10e



Détail Ech. 1/5e

Existant

Type C

- menuiseries bois
- 2 ouvrants à la française, à mouton et gueule de loup
- petits bois mortaisés
- simple vitrage posé au mastic
- crémone à 2 points en applique
- **volet roulant extérieur mécanique articulé en lamelles bois et lambrequin en saillie sur fenêtre D.F01-1 et D.F02-1 , dispositif inopérant avec défaut de fuite**

Localisation :

Façade D :
R+2

D.F01-1
D.F01-2
D.F01-8
D.F02-1
D.F02-2

Façade E :
R+2


E.F02-1 (voir photographie du bouton ovale)


Nota:
En gras sont mentionnées les menuiseries disposant de volet extérieur à déposer

NOTA : Les pièces graphiques du présent dossier ont été réalisées sur la base de relevés géomètres transmis par la MOA. Le MOE ne garantie pas l'exactitude des plans. Les côtes et implantations sont données à titre indicatif. Les dispositions existantes devront être précisées par l'Entreprise soumissionnaire. celle-ci devra vérifier les côtes pour l''établissement des plans d'exécution.


TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES		Adresse : **1 RUE JEAN HOUDON, 78000 VERSAILLLES**	**DÉTAIL TYPE C - EXISTANT**		Indice : **0** Phase : PRO/DCE
MOA : **PREFECTURE DES YVELINES**	Architecte : **AP ARCHITECTURE**	Phase : **PRO/DCE**	Date : **03/08/2026**	Ech. : **1:10, 1:5,**	

Vue extérieure






Elévation Ech. 1/10e
Plan Ech. 1/10e



Coupe Ech. 1/10e



Détail Ech. 1/5e

Projeté

Type C

- menuiseries bois
- reproduction du dessin existant
- 2 ouvrants à la française, à mouton et gueule de loup
- petits bois rapportés avec faux-intercalaires
- crémone en applique 2 points
- vitrage selon repérage
- peinture en usine, RAL intérieur et extérieur différents

Localisation :

Façade D :
R+2

D.F01-1
D.F01-2
D.F01-8
D.F02-1

Façade E : E.F02-1 R+2

Type C2

- menuiseries bois constituant un ouvrant de désenfumage
- faux meneau central
- petits bois rapportés avec faux-intercalaires
- vitrage selon repérage
- commande de désenfumage par cartouche CO_2 installée au rez-de-chaussée, incluant l'ensemble des adaptations nécessaires pour le passage des liaisons à travers les planchers existants,
- peinture en usine, RAL intérieur et extérieur différents

Localisation :

Façade D : D.F02-2
R+2

NOTA : Les pièces graphiques du présent dossier ont été réalisées sur la base de relevés géomètres transmis par la MOA. Le MOE ne garantie pas l'exactitude des plans. Les côtes et implantations sont données à titre indicatif. Les dispositions existantes devront être précisées par l'Entreprise soumissionnaire. celle-ci devra vérifier les côtes pour l''établissement des plans d'exécution.

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES		Adresse : **1 RUE JEAN HOUDON, 78000 VERSAILLLES**	**DÉTAIL TYPE C - PROJETÉ**		Indice : **0** Phase : PRO/DCE
MOA : **PREFECTURE DES YVELINES**	Architecte : **AP ARCHITECTURE**	Phase : **PRO/DCE**	Date : **03/08/2026**	Ech. : **1:10, 1:5,**	

Reportage **P**hotographique

Etat existant


Repérage Façade D



Vue extérieure type D sur façade D - R+1



Vue intérieure type D sur façade D - R+1



Type D

- menuiseries bois
- 1 ouvrant à la française
- petits bois rapportés sans intercalaires fictifs
- crémone à larder
- double vitrage

Localisation :


Façade D :
R+1


D.F01-3

NOTA : Les pièces graphiques du présent dossier ont été réalisées sur la base de relevés géomètres transmis par la MOA. Le MOE ne garantie pas l'exactitude des plans. Les côtes et implantations sont données à titre indicatif. Les dispositions existantes devront être précisées par l'Entreprise soumissionnaire. celle-ci devra vérifier les côtes pour l''établissement des plans d'exécution.


TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES		Adresse : **1 RUE JEAN HOUDON, 78000 VERSAILLLES**	**DÉTAIL TYPE D - PHOTOS**		Indice : **0** Phase : PRO/DCE
MOA : **PREFECTURE DES YVELINES**	Architecte : **AP ARCHITECTURE**	Phase : **PRO/DCE**	Date : **03/08/2026**	Ech. : **1:200,**	

Existant






Elévation Ech. 1/10e
Plan Ech. 1/10e



Coupe Ech. 1/10e



Détail Ech. 1/5e

Type D

- menuiseries bois
- 1 ouvrant à la française
- petits bois rapportés sans intercalaires fictifs
- crémone à larder
- double vitrage


Localisation :


Façade D :
R+1

D.F01-3


NOTA : Les pièces graphiques du présent dossier ont été réalisées sur la base de relevés géomètres transmis par la MOA. Le MOE ne garantie pas l'exactitude des plans. Les côtes et implantations sont données à titre indicatif. Les dispositions existantes devront être précisées par l'Entreprise soumissionnaire. celle-ci devra vérifier les côtes pour l''établissement des plans d'exécution.

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES		Adresse : **1 RUE JEAN HOUDON, 78000 VERSAILLLES**	**DÉTAIL TYPE D - EXISTANT**		Indice : **0** Phase : PRO/DCE
MOA : **PREFECTURE DES YVELINES**	Architecte : **AP ARCHITECTURE**	Phase : **PRO/DCE**	Date : **03/08/2026**	Ech. : **1:10, 1:5,**	






Elévation Ech. 1/10e
Plan Ech. 1/10e



Coupe Ech. 1/10e



Détail Ech. 1/5e

Projeté

Type D

- menuiseries bois
- reproduction du dessin existant
- 1 ouvrant à la française
- petits bois rapportés avec faux-intercalaires
- crémone en applique 2 points
- grille d'entrée d'air auto-réglables acoustiques 41dB
- peinture en usine, RAL intérieur et extérieur différents

Localisation :

Façade D :
R+1

D.F01-3

NOTA : Les pièces graphiques du présent dossier ont été réalisées sur la base de relevés géomètres transmis par la MOA. Le MOE ne garantie pas l'exactitude des plans. Les côtes et implantations sont données à titre indicatif. Les dispositions existantes devront être précisées par l'Entreprise soumissionnaire. celle-ci devra vérifier les côtes pour l''établissement des plans d'exécution.

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES		Adresse : **1 RUE JEAN HOUDON, 78000 VERSAILLLES**	**DÉTAIL TYPE D - PROJETÉ**		Indice : **0** Phase : PRO/DCE
MOA : **PREFECTURE DES YVELINES**	Architecte : **AP ARCHITECTURE**	Phase : **PRO/DCE**	Date : **03/08/2026**	Ech. : **1:10, 1:5,**	

Reportage Photographique

Etat existant

Repérage Façade D



Store extérieur incrusté sur rail



Pièce d'appui



Vue extérieure type E sur façade D - R+1



Vue intérieure type E sur façade D - R+1



Type E

- menuiseries bois
- 3 ouvrants à la française, à recouvrement
- petits bois rapportés sans intercalaires fictifs
- crémone à larder
- poignée type bec de cane
- **volet roulant extérieur mécanique articulé en lamelles bois et lambrequin**

Localisation :

Façade D :
R+1


D.F01-7


Nota :
En gras sont mentionnées les menuiseries disposant de volet extérieur à déposer

NOTA : Les pièces graphiques du présent dossier ont été réalisées sur la base de relevés géomètres transmis par la MOA. Le MOE ne garantie pas l'exactitude des plans. Les côtes et implantations sont données à titre indicatif. Les dispositions existantes devront être précisées par l'Entreprise soumissionnaire. celle-ci devra vérifier les côtes pour l''établissement des plans d'exécution.


ap architecture	**TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES**		Adresse : **1 RUE JEAN HOUDON, 78000 VERSAILLLES**	**DÉTAIL TYPE E - PHOTOS**		Indice : **0** Phase : PRO/DCE
	MOA : **PREFECTURE DES YVELINES**	Architecte : **AP ARCHITECTURE**	Phase : **PRO/DCE**	Date : **03/08/2026**	Ech. : **1:200,**	

Vue extérieure





Coupe Ech. 1/10e



Elévation Ech. 1/10e
Plan Ech. 1/10e

Existant

Type E

- menuiseries bois
- 3 ouvrants à la française, à recouvrement
- petits bois rapportés sans intercalaires fictifs
- crémone à larder
- poignée type bec de cane
- **volet roulant extérieur mécanique articulé en lamelles bois et lambrequin**

Localisation :

Façade D :
R+1


D.F01-7


Nota :
En gras sont mentionnées les menuiseries disposant de volet extérieur à déposer

NOTA : Les pièces graphiques du présent dossier ont été réalisées sur la base de relevés géomètres transmis par la MOA. Le MOE ne garantie pas l'exactitude des plans. Les côtes et implantations sont données à titre indicatif. Les dispositions existantes devront être précisées par l'Entreprise soumissionnaire. celle-ci devra vérifier les côtes pour l''établissement des plans d'exécution.


TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES		Adresse : **1 RUE JEAN HOUDON, 78000 VERSAILLLES**	**DÉTAIL TYPE E - EXISTANT**		Indice : **0** Phase : PRO/DCE
MOA : **PREFECTURE DES YVELINES**	Architecte : **AP ARCHITECTURE**	Phase : **PRO/DCE**	Date : **03/08/2026**	Ech. : **1:10,**	

Vue extérieure





Coupe Ech. 1/10e



Elévation Ech. 1/10e
Plan Ech. 1/10e

Projeté

Type E

- menuiseries bois
- 3 ouvrants à la française, à mouton et gueule de loup
- reproduction du dessin existant
- petits bois rapportés avec faux-intercalaires fictifs noirs
- crémone en applique 2 points
- grilles d'entrée d'air auto-réglables acoustiques 41dB
- peinture en usine, RAL intérieur et extérieur différents

Localisation :

Façade D :
R+1

D.F01-7

NOTA : Les pièces graphiques du présent dossier ont été réalisées sur la base de relevés géomètres transmis par la MOA. Le MOE ne garantie pas l'exactitude des plans. Les côtes et implantations sont données à titre indicatif. Les dispositions existantes devront être précisées par l'Entreprise soumissionnaire. celle-ci devra vérifier les côtes pour l''établissement des plans d'exécution.

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES		Adresse : **1 RUE JEAN HOUDON, 78000 VERSAILLLES**	**DÉTAIL TYPE E - PROJETÉ**		Indice : **0** Phase : PRO/DCE
MOA : **PREFECTURE DES YVELINES**	Architecte : **AP ARCHITECTURE**	Phase : **PRO/DCE**	Date : **03/08/2026**	Ech. : **1:10,**	

Reportage **P**hotographique

Etat existant


Repérage Façade B



Vue extérieure type F sur façade D - RDC



Vue intérieure type F sur façade D - RDC



Type F

- menuiseries bois déjà adaptées avec cadre menuisé équipé d'un double vitrage sans intercalaire fictif rapporté dans ouvrant originel
- ensemble menuisé composé d'ouvrants à la française en partie inférieure, à mouton et gueule de loup surmontés d'une traverse dormante et d'une imposte avec deux ouvrants à ouverture à la française
- crémone à 2 points en applique sur les ouvrants principaux et loquetaux manuels sur les ouvrants d'imposte

Localisation :

Façade B :
RDC


B.F00-10

NOTA : Les pièces graphiques du présent dossier ont été réalisées sur la base de relevés géomètres transmis par la MOA. Le MOE ne garantie pas l'exactitude des plans. Les côtes et implantations sont données à titre indicatif. Les dispositions existantes devront être précisées par l'Entreprise soumissionnaire. celle-ci devra vérifier les côtes pour l''établissement des plans d'exécution.


TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES		Adresse : **1 RUE JEAN HOUDON, 78000 VERSAILLLES**	**DÉTAIL TYPE F - PHOTOS**		Indice : **0** Phase : PRO/DCE
MOA : **PREFECTURE DES YVELINES**	Architecte : **AP ARCHITECTURE**	Phase : **PRO/DCE**	Date : **03/08/2026**	Ech. : **1:500,**	

Existant

Vue intérieure



Elévation Ech. 1/20e
Plan Ech. 1/20e



Détail Ech. 1/5e

Type F

- menuiseries bois déjà adaptées avec cadre menuisé équipé d'un double vitrage sans intercalaire fictif rapporté dans ouvrant originel
- ensemble menuisé composé d'ouvrants à la française en partie inférieure, à mouton et gueule de loup surmontés d'une traverse dormante et d'une imposte avec deux ouvrants à ouverture à la française
- crémone à 2 points en applique sur les ouvrants principaux et loquetaux manuels sur les ouvrants d'imposte

Localisation :


Façade B :
RDC


B.F00-10


NOTA : Les pièces graphiques du présent dossier ont été réalisées sur la base de relevés géomètres transmis par la MOA. Le MOE ne garantie pas l'exactitude des plans. Les côtes et implantations sont données à titre indicatif. Les dispositions existantes devront être précisées par l'Entreprise soumissionnaire. celle-ci devra vérifier les côtes pour l''établissement des plans d'exécution.

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES		Adresse : **1 RUE JEAN HOUDON, 78000 VERSAILLLES**	**DÉTAIL TYPE F - EXISTANT**		Indice : **0** Phase : PRO/DCE
MOA : **PREFECTURE DES YVELINES**	Architecte : **AP ARCHITECTURE**	Phase : **PRO/DCE**	Date : **03/08/2026**	Ech. : **1:20, 1:5**	

Vue intérieure







Elévation Ech. 1/20e
Plan Ech. 1/20e

Coupe Ech. 1/20e

Détail Ech. 1/5e

Projeté

Type F

- menuiseries bois
- ensemble menuisé composé d'ouvrants à la française en partie inférieure, à mouton et gueule de loup surmontés d'une traverse dormante et d'une imposte ouvrant à soufflet
- reproduction du dessin existant
- petits bois rapportés avec faux-intercalaires
- crémone en applique 2 points
- imposte : ferme-imposte Ventus, ouverture 180°
- vitrage selon repérage
- peinture en usine, RAL intérieur et extérieur différents

Localisation :

Façade B :
RDC

B.F00-10


NOTA : Les pièces graphiques du présent dossier ont été réalisées sur la base de relevés géomètres transmis par la MOA. Le MOE ne garantie pas l'exactitude des plans. Les côtes et implantations sont données à titre indicatif. Les dispositions existantes devront être précisées par l'Entreprise soumissionnaire. celle-ci devra vérifier les côtes pour l'établissement des plans d'exécution.

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES		Adresse : **1 RUE JEAN HOUDON, 78000 VERSAILLES**	**DÉTAIL TYPE F - PROJETÉ**		Indice : **0** Phase : PRO/DCE
MOA : **PREFECTURE DES YVELINES**	Architecte : **AP ARCHITECTURE**	Phase : **PRO/DCE**	Date : **03/08/2026**	Ech. : **1:20, 1:5**	

Reportage Photographique

Etat existant

Repérage Façade B



Vue extérieure type G sur façade B - RDC



Vue intérieure type G sur façade B - RDC



Type G

- menuiseries bois déjà adaptées avec cadre menuisé équipé d'un double vitrage sans intercalaire fictif, rapporté dans ouvrant originel
- dispositif inopérant et présentant des défauts de fuites au niveau du cadre rapporté
- 2 vantaux
- petits bois rapportés avec faux-intercalaires
- imposte fixe, bâton de maréchal sur l'ouvrant principal et crémone sur l'ouvrant secondaire

Localisation :


Façade B :
RDC


B.P00-1 (issue de secours)

NOTA : Les pièces graphiques du présent dossier ont été réalisées sur la base de relevés géomètres transmis par la MOA. Le MOE ne garantie pas l'exactitude des plans. Les côtes et implantations sont données à titre indicatif. Les dispositions existantes devront être précisées par l'Entreprise soumissionnaire. celle-ci devra vérifier les côtes pour l''établissement des plans d'exécution.


TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES		Adresse : **1 RUE JEAN HOUDON, 78000 VERSAILLLES**	**DÉTAIL TYPE G - PHOTOS**		Indice : **0** Phase : PRO/DCE
MOA : **PREFECTURE DES YVELINES**	Architecte : **AP ARCHITECTURE**	Phase : **PRO/DCE**	Date : **03/08/2026**	Ech. : **1:500,**	

Vue extérieure





Elévation Ech. 1/20e
Plan Ech. 1/20e



Détail Ech. 1/5e

Existant

Type G

- menuiseries bois déjà adaptées avec cadre menuisé équipé d'un double vitrage sans intercalaire fictif, rapporté dans ouvrant originel
- dispositif inopérant et présentant des défauts de fuites au niveau du cadre rapporté
- 2 vantaux
- petits bois rapportés avec faux-intercalaires
- imposte fixe, bâton de maréchal sur l'ouvrant principal et crémone sur l'ouvrant secondaire

Localisation :


Façade B :
RDC


B.P00-1 (issue de secours)

NOTA : Les pièces graphiques du présent dossier ont été réalisées sur la base de relevés géomètres transmis par la MOA. Le MOE ne garantie pas l'exactitude des plans. Les côtes et implantations sont données à titre indicatif. Les dispositions existantes devront être précisées par l'Entreprise soumissionnaire. celle-ci devra vérifier les côtes pour l''établissement des plans d'exécution.


TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES		Adresse : **1 RUE JEAN HOUDON, 78000 VERSAILLES**	**DÉTAIL TYPE G - EXISTANT**		Indice : **0** Phase : PRO/DCE
MOA : **PREFECTURE DES YVELINES**	Architecte : **AP ARCHITECTURE**	Phase : **PRO/DCE**	Date : **03/08/2026**	Ech. : **1:20, 1:5**	

Vue extérieure





Elévation Ech. 1/20e
Plan Ech. 1/20e



Détail Ech. 1/5e

Projeté

Type G

- menuiseries bois
- 2 vantaux dont un vantail avec un passage libre minimum de 90 cm
- petits bois rapportés avec faux-intercalaires
- imposte fixe
- peinture en usine, RAL extérieur et intérieur différents
- barre anti-panique sur l'ouvrant principal et crémone pompier sur l'ouvrant secondaire pour la porte considérée comme une issue de secours

Localisation :

Façade B :
RDC

B.P00-1 (issue de secours)

NOTA : Les pièces graphiques du présent dossier ont été réalisées sur la base de relevés géomètres transmis par la MOA. Le MOE ne garantie pas l'exactitude des plans. Les côtes et implantations sont données à titre indicatif. Les dispositions existantes devront être précisées par l'Entreprise soumissionnaire. celle-ci devra vérifier les côtes pour l''établissement des plans d'exécution.

ap architecture	**TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES**		Adresse : **1 RUE JEAN HOUDON, 78000 VERSAILLLES**	**DÉTAIL TYPE G - PROJETÉ**	Indice : **0** Phase : PRO/DCE
	MOA : **PREFECTURE DES YVELINES**	Architecte : **AP ARCHITECTURE**	Phase : **PRO/DCE**	Date : **03/08/2026**	Ech. : **1:20, 1:5**

Reportage Photographique

Etat existant

Repérage Façade C



Store extérieur sur rail



Lambrequin en saillie



Vue extérieure type H sur façade C - RDC



Vue intérieure type H sur façade C - RDC



Type H

- menuiseries bois déjà adaptées avec cadre menuisé équipé d'un double vitrage sans intercalaire fictif, rapporté dans ouvrant originel
- dispositif inopérant et présentant des défauts de fuites au niveau du cadre rapporté
- 2 vantaux dont un vantail avec un passage libre minimum de 90 cm
- ouverture vers l'extérieur
- petits bois rapportés avec faux-intercalaires
- ferme-imposte Ventus ouverture à 180°
- **volet roulant extérieur mécanique articulé en lamelles bois et lambrequin en saillie** *(sauf C.P00-1)*
- imposte fixe

Localisation :

Façade C :
RDC


C.P00-1 (équipée d'une barre anti-panique, d'une crémone pompier et sans store intérieur)
C.P00-2
C.P00-3
C.P00-4


Nota:
En gras sont mentionnées les menuiseries disposant de volet extérieur à déposer

NOTA : Les pièces graphiques du présent dossier ont été réalisées sur la base de relevés géomètres transmis par la MOA. Le MOE ne garantie pas l'exactitude des plans. Les côtes et implantations sont données à titre indicatif. Les dispositions existantes devront être précisées par l'Entreprise soumissionnaire. celle-ci devra vérifier les côtes pour l''établissement des plans d'exécution.

ap architecture	**TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES**		Adresse : **1 RUE JEAN HOUDON, 78000 VERSAILLLES**	**DÉTAIL TYPE H - PHOTOS**		Indice : **0** Phase : PRO/DCE
	MOA : **PREFECTURE DES YVELINES**	Architecte : **AP ARCHITECTURE**	Phase : **PRO/DCE**	Date : **03/08/2026**	Ech. : **1:200,**	


Vue extérieure





élévation éch. 1/20ème

plan éch. 1/20ème



Détail Ech. 1/5e

Existant

Type H

- menuiseries bois déjà adaptées avec cadre menuisé équipé d'un double vitrage sans intercalaire fictif, rapporté dans ouvrant originel
- dispositif inopérant et présentant des défauts de fuites au niveau du cadre rapporté
- 2 vantaux dont un vantail avec un passage libre minimum de 90 cm
- ouverture vers l'extérieur
- petits bois rapportés avec faux-intercalaires
- ferme-imposte Ventus ouverture à 180°
- **volet roulant extérieur mécanique articulé en lamelles bois et lambrequin en saillie** *(sauf C.P00-1)*
- imposte fixe

Localisation :

Façade C :
RDC


C.P00-1 (équipée d'une barre anti-panique, d'une crémone pompier et sans store intérieur)
C.P00-2
C.P00-3
C.P00-4


Nota:
En gras sont mentionnées les menuiseries disposant de volet extérieur à déposer

NOTA : Les pièces graphiques du présent dossier ont été réalisées sur la base de relevés géomètres transmis par la MOA. Le MOE ne garantie pas l'exactitude des plans. Les côtes et implantations sont données à titre indicatif. Les dispositions existantes devront être précisées par l'Entreprise soumissionnaire. celle-ci devra vérifier les côtes pour l''établissement des plans d'exécution.

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES		Adresse : **1 RUE JEAN HOUDON, 78000 VERSAILLLES**	**DÉTAIL TYPE H - EXISTANT**		Indice : **0** Phase : PRO/DCE
MOA : **PREFECTURE DES YVELINES**	Architecte : **AP ARCHITECTURE**	Phase : **PRO/DCE**	Date : **03/08/2026**	Ech. : **1:20, 1:5**	


Vue extérieure





élévation éch. 1/20ème

plan éch. 1/20ème



Détail Ech. 1/5e

Projeté

Type H

- menuiseries bois
- reproduction du dessin existant
- 2 vantaux dont un vantail avec un passage libre minimum de 90 cm
- ouverture vers l'extérieur
- petits bois rapportés avec faux-intercalaires
- ferme-imposte Ventus ouverture à 180°
- **store intérieur *(sauf C.P00-1)***
- peinture en usine, RAL extérieur et intérieur différents
- imposte ouverture à soufflet
- crémone pompier sur l'ouvrant secondaire

Localisation :

Façade C :
RDC

C.P00-1 (équipée d'une barre anti-panique, d'une crémone pompier et sans store intérieur)
C.P00-2
C.P00-3
C.P00-4

Nota:
En gras sont mentionnées les menuiseries disposant de store solaire intérieur


NOTA : Les pièces graphiques du présent dossier ont été réalisées sur la base de relevés géomètres transmis par la MOA. Le MOE ne garantie pas l'exactitude des plans. Les côtes et implantations sont données à titre indicatif. Les dispositions existantes devront être précisées par l'Entreprise soumissionnaire. celle-ci devra vérifier les côtes pour l''établissement des plans d'exécution.


TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES		Adresse : **1 RUE JEAN HOUDON, 78000 VERSAILLLES**	**DÉTAIL TYPE H - PROJETÉ**		Indice : **0** Phase : PRO/DCE
MOA : **PREFECTURE DES YVELINES**	Architecte : **AP ARCHITECTURE**	Phase : **PRO/DCE**	Date : **03/08/2026**	Ech. : **1:20, 1:5**	

Reportage **P**hotographique

Etat existant

Repérage Façade H





Vue extérieure type O sur façade H - R+1



Vue intérieure type O sur façade H - R+1



Type O

- menuiseries acier
- 1 vantail ouverture à projection
- vitrage gauffré

<u>Localisation :</u>


Façade H :
R+1

H.F01-6
H.F01-7
H.F01-8
H.F01-9

NOTA : Les pièces graphiques du présent dossier ont été réalisées sur la base de relevés géomètres transmis par la MOA. Le MOE ne garantie pas l'exactitude des plans. Les côtes et implantations sont données à titre indicatif. Les dispositions existantes devront être précisées par l'Entreprise soumissionnaire. celle-ci devra vérifier les côtes pour l''établissement des plans d'exécution.


ap architecture	**TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES**		Adresse : **1 RUE JEAN HOUDON, 78000 VERSAILLLES**	**DÉTAIL TYPE O - PHOTOS**		Indice : **0**	Phase : PRO/DCE
	MOA : **PREFECTURE DES YVELINES**	Architecte : **AP ARCHITECTURE**	Phase : **PRO/DCE**	Date : **03/08/2026**	Ech. : **1:200**		

Existant



Elévation extérieure Ech. 1/10e

Projeté



Elévation extérieure Ech. 1/10e

Existant

Type O

- menuiseries acier
- 1 vantail ouverture à projection
- vitrage gauffré

Localisation :

Façade H :
R+1

H.F01-6
H.F01-7
H.F01-8
H.F01-9

Projeté

Type O

- menuiseries aluminium
- reproduction du dessin existant
- 1 vantail ouvrant à soufflet
- poignée ventus, ouverture à 180°
- vitrage clair
- peinture en usine, RAL intérieur et extérieur différents

Localisation :

Façade H :
R+1

H.F01-6
H.F01-7
H.F01-8
H.F01-9


NOTA : Les pièces graphiques du présent dossier ont été réalisées sur la base de relevés géomètres transmis par la MOA. Le MOE ne garantie pas l'exactitude des plans. Les côtes et implantations sont données à titre indicatif. Les dispositions existantes devront être précisées par l'Entreprise soumissionnaire. celle-ci devra vérifier les côtes pour l''établissement des plans d'exécution.


TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES		Adresse : **1 RUE JEAN HOUDON, 78000 VERSAILLLES**	**DÉTAIL TYPE O - EXISTANT/PROJETÉ**		Indice : **0** Phase : PRO/DCE
MOA : **PREFECTURE DES YVELINES**	Architecte : **AP ARCHITECTURE**	Phase : **PRO/DCE**	Date : **03/08/2026**	Ech. : **1:10**	

Reportage Photographique

Etat existant

Repérage Façade H





Vue extérieure type P sur façade H - R+1



Vue intérieure type P sur façade H - R+1



Type P

- menuiseries acier
- 1 vantail ouvrant à soufflet
- vitrage gauffré

<u>Localisation :</u>


Façade H :
R+1

H.F01-1 (vitrage granité)
H.F01-2 (vitrage granité)
H.F01-3 (vitrage granité)
H.F01-4 (vitrage clair)
H.F01-5 (vitrage clair)
H.F01-6 (vitrage clair)
H.F01-7 (vitrage clair)
H.F01-10 (vitrage clair)
H.F01-11 (vitrage clair)

NOTA : Les pièces graphiques du présent dossier ont été réalisées sur la base de relevés géomètres transmis par la MOA. Le MOE ne garantie pas l'exactitude des plans. Les côtes et implantations sont données à titre indicatif. Les dispositions existantes devront être précisées par l'Entreprise soumissionnaire. celle-ci devra vérifier les côtes pour l''établissement des plans d'exécution.


ap architecture	**TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES**		Adresse : **1 RUE JEAN HOUDON, 78000 VERSAILLLES**	**DÉTAIL TYPE P - PHOTOS**		Indice : **0** Phase : PRO/DCE
	MOA : **PREFECTURE DES YVELINES**	Architecte : **AP ARCHITECTURE**	Phase : **PRO/DCE**	Date : **03/08/2026**	Ech. : **1:200**	

Existant



Elévation extérieure Ech. 1/10e

Projeté



Elévation extérieure Ech. 1/10e

Existant

Type P

- menuiseries acier
- 1 vantail ouvrant à soufflet
- vitrage gauffré

<u>Localisation :</u>

Façade H :
R+1

H.F01-1 (vitrage granité)
H.F01-2 (vitrage granité)
H.F01-3 (vitrage granité)
H.F01-4 (vitrage clair)
H.F01-5 (vitrage clair)
H.F01-6 (vitrage clair)
H.F01-7 (vitrage clair)
H.F01-10 (vitrage clair)
H.F01-11 (vitrage clair)

Projeté

Type P

- menuiseries aluminium
- reproduction du dessin existant
- 1 vantail ouvrant à soufflet
- poignée ventus, ouverture à 180°
- vitrage granité ou vitrage clair selon localisation
- peinture en usine, RAL intérieur et extérieur différents

<u>Localisation :</u>

Façade H :
R+1

H.F01-1 (vitrage granité)
H.F01-2 (vitrage granité)
H.F01-3 (vitrage granité)
H.F01-4 (vitrage clair)
H.F01-5 (vitrage clair)
H.F01-6 (vitrage clair)
H.F01-7 (vitrage clair)
H.F01-10 (vitrage clair)
H.F01-11 (vitrage clair)

NOTA : Les pièces graphiques du présent dossier ont été réalisées sur la base de relevés géomètres transmis par la MOA. Le MOE ne garantie pas l'exactitude des plans. Les côtes et implantations sont données à titre indicatif. Les dispositions existantes devront être précisées par l'Entreprise soumissionnaire. celle-ci devra vérifier les côtes pour l''établissement des plans d'exécution.

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES		Adresse : **1 RUE JEAN HOUDON, 78000 VERSAILLLES**	**DÉTAIL TYPE P - EXISTANT/PROJETÉ**		Indice : **0** Phase : PRO/DCE
MOA : **PREFECTURE DES YVELINES**	Architecte : **AP ARCHITECTURE**	Phase : **PRO/DCE**	Date : **03/08/2026**	Ech. : **1:10**	

Reportage **P**hotographique

Etat existant

Repérage Façade D



Vue extérieure type R sur façade D - RDC



Vue intérieure type R sur façade D - RDC



Type R

- menuiseries bois
- 2 vantaux
- ouverture à mouton et gueule de loup
- petits bois mortaisés
- simple vitrage posé avec mastic
- crémone à 2 points en applique

<u>Localisation :</u>


Façade D :
RDC

D.F00-1
D.F00-2
D.F00-3
D.F00-4
D.F00-5
D.F00-6


NOTA : Les pièces graphiques du présent dossier ont été réalisées sur la base de relevés géomètres transmis par la MOA. Le MOE ne garantie pas l'exactitude des plans. Les côtes et implantations sont données à titre indicatif. Les dispositions existantes devront être précisées par l'Entreprise soumissionnaire. celle-ci devra vérifier les côtes pour l''établissement des plans d'exécution.

ap architecture	**TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES**		Adresse : **1 RUE JEAN HOUDON, 78000 VERSAILLLES**	**DÉTAIL TYPE R - PHOTOS**		Indice : **0** Phase : PRO/DCE
	MOA : **PREFECTURE DES YVELINES**	Architecte : **AP ARCHITECTURE**	Phase : **PRO/DCE**	Date : **03/08/2026**	Ech. : **1:200**	

Existant



élévation éch. 1/10è



Détail Ech. 1/5e

Type R

- menuiseries bois
- 2 vantaux
- ouverture à mouton et gueule de loup
- petits bois mortaisés
- simple vitrage posé avec mastic
- crémone à 2 points en applique


Localisation :

Façade D :
RDC


D.F00-1
D.F00-2
D.F00-3
D.F00-4
D.F00-5
D.F00-6

NOTA : Les pièces graphiques du présent dossier ont été réalisées sur la base de relevés géomètres transmis par la MOA. Le MOE ne garantie pas l'exactitude des plans. Les côtes et implantations sont données à titre indicatif. Les dispositions existantes devront être précisées par l'Entreprise soumissionnaire. celle-ci devra vérifier les côtes pour l''établissement des plans d'exécution.

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES		Adresse : **1 RUE JEAN HOUDON, 78000 VERSAILLLES**	**DÉTAIL TYPE R - EXISTANT**		Indice : **0**	Phase : PRO/DCE
MOA : **PREFECTURE DES YVELINES**	Architecte : **AP ARCHITECTURE**	Phase : **PRO/DCE**	Date : **03/08/2026**	Ech. : **1:10, 1:5**		



élévation éch. 1/10è



Détail Ech. 1/5e

Projeté

Type R

- menuiseries bois
- 1 vantail
- ouverture à soufflet
- vitrage anti-effraction
- faux meneau central
- petit-bois rapportés avec faux-intercalaires
- barreaudage sur rue existant conservé
- peinture en usine, RAL extérieur et intérieur différents

Localisation :

Façade D :
RDC

D.F00-1
D.F00-2
D.F00-3
D.F00-4
D.F00-5
D.F00-6


NOTA : Les pièces graphiques du présent dossier ont été réalisées sur la base de relevés géomètres transmis par la MOA. Le MOE ne garantie pas l'exactitude des plans. Les côtes et implantations sont données à titre indicatif. Les dispositions existantes devront être précisées par l'Entreprise soumissionnaire. celle-ci devra vérifier les côtes pour l''établissement des plans d'exécution.

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES		Adresse : **1 RUE JEAN HOUDON, 78000 VERSAILLLES**	**DÉTAIL TYPE R - PROJETÉ**		Indice : **0**	Phase : PRO/DCE
MOA : **PREFECTURE DES YVELINES**	Architecte : **AP ARCHITECTURE**	Phase : **PRO/DCE**	Date : **03/08/2026**	Ech. : **1:10, 1:5**		

Reportage **P**hotographique

Etat existant

Repérage Façade B



Vue extérieure type S sur façade B - RDC



Vue intérieure type S sur façade B - RDC




Type S

- menuiseries bois déjà adaptées avec cadre menuisé équipé d'un double vitrage sans intercalaire fictif, rapporté dans ouvrant originel
- dispositif inopérant et présentant des défauts de fuites au niveau du cadre rapporté
- 2 ouvrants à la française, à mouton et gueule de loup
- crémone à 2 points en applique
- **volet roulant extérieur mécanique articulé en lamelles bois et lambrequin sur fenêtre B.F00-1 de la Façade B**


NOTA : Les pièces graphiques du présent dossier ont été réalisées sur la base de relevés géomètres transmis par la MOA. Le MOE ne garantie pas l'exactitude des plans. Les côtes et implantations sont données à titre indicatif. Les dispositions existantes devront être précisées par l'Entreprise soumissionnaire. celle-ci devra vérifier les côtes pour l''établissement des plans d'exécution.

ap architecture	**TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES**		Adresse : **1 RUE JEAN HOUDON, 78000 VERSAILLLES**	**DÉTAIL TYPE S - PHOTOS**		Indice : **0** Phase : PRO/DCE
	MOA : **PREFECTURE DES YVELINES**	Architecte : **AP ARCHITECTURE**	Phase : **PRO/DCE**	Date : **03/08/2026**	Ech. : **1:500**	

Vue extérieure



élévation éch. 1/10è



Détail Ech. 1/5e

Existant


Type S

- menuiseries bois déjà adaptées avec cadre menuisé équipé d'un double vitrage sans intercalaire fictif, rapporté dans ouvrant originel
- dispositif inopérant et présentant des défauts de fuites au niveau du cadre rapporté
- 2 ouvrants à la française, à mouton et gueule de loup
- crémone à 2 points en applique
- **volet roulant extérieur mécanique articulé en lamelles bois et lambrequin sur fenêtre B.F00-1 de la Façade B**


NOTA : Les pièces graphiques du présent dossier ont été réalisées sur la base de relevés géomètres transmis par la MOA. Le MOE ne garantie pas l'exactitude des plans. Les côtes et implantations sont données à titre indicatif. Les dispositions existantes devront être précisées par l'Entreprise soumissionnaire. celle-ci devra vérifier les côtes pour l''établissement des plans d'exécution.

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES		Adresse : **1 RUE JEAN HOUDON, 78000 VERSAILLES**	**DÉTAIL TYPE S - EXISTANT**		Indice : **0** Phase : PRO/DCE
MOA : **PREFECTURE DES YVELINES**	Architecte : **AP ARCHITECTURE**	Phase : **PRO/DCE**	Date : **03/08/2026**	Ech. : **1:10, 1:5**	

Vue extérieure



élévation éch. 1/10è



Détail Ech. 1/5e

Projeté

Type S

- ensemble menuisé bois donnant sur des sanitaires avec des ouvrants à la française,
- compas limiteur d'ouverture permettant de bloquer la fenêtre afin d'éviter tout contact avec la jouée de faux-plafond
- petit-bois rapportés avec faux-intercalaires
- vitrage granité
- peinture en usine, RAL extérieur et intérieur différents

Localisation :

Façade B :
RDC

B.F00-1


NOTA : Les pièces graphiques du présent dossier ont été réalisées sur la base de relevés géomètres transmis par la MOA. Le MOE ne garantie pas l'exactitude des plans. Les côtes et implantations sont données à titre indicatif. Les dispositions existantes devront être précisées par l'Entreprise soumissionnaire. celle-ci devra vérifier les côtes pour l''établissement des plans d'exécution.

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES		Adresse : **1 RUE JEAN HOUDON, 78000 VERSAILLES**	**DÉTAIL TYPE S - PROJETÉ**		Indice : **0** Phase : PRO/DCE
MOA : **PREFECTURE DES YVELINES**	Architecte : **AP ARCHITECTURE**	Phase : **PRO/DCE**	Date : **03/08/2026**	Ech. : **1:5, 1:10**	

Reportage **P**hotographique

Etat existant

Repérage Façade B



Vue extérieure type T sur façade B - RDC



Vue intérieure type H sur façade C - RDC



Type T

- menuiseries bois
- 2 vantaux dont un vantail avec un passage libre minimum de 90 cm

Localisation :

Façade B :
RDC

B.P00-2

NOTA : Les pièces graphiques du présent dossier ont été réalisées sur la base de relevés géomètres transmis par la MOA. Le MOE ne garantie pas l'exactitude des plans. Les côtes et implantations sont données à titre indicatif. Les dispositions existantes devront être précisées par l'Entreprise soumissionnaire. celle-ci devra vérifier les côtes pour l''établissement des plans d'exécution.

ap architecture	**TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES**		Adresse : **1 RUE JEAN HOUDON, 78000 VERSAILLLES**	**DÉTAIL TYPE T - PHOTOS**		Indice : **0** / Phase : PRO/DCE
	MOA : **PREFECTURE DES YVELINES**	Architecte : **AP ARCHITECTURE**	Phase : **PRO/DCE**	Date : **03/08/2026**	Ech. : **1:500**	

Existant


Type T

- menuiseries bois
- 2 vantaux dont un vantail avec un passage libre minimum de 90 cm


Localisation :

Façade B :
RDC


B.P00-2



élévation éch. 1/20è




coupe en plan éch. 1/20è




Détail Ech. 1/5e

NOTA : Les pièces graphiques du présent dossier ont été réalisées sur la base de relevés géomètres transmis par la MOA. Le MOE ne garantie pas l'exactitude des plans. Les côtes et implantations sont données à titre indicatif. Les dispositions existantes devront être précisées par l'Entreprise soumissionnaire. celle-ci devra vérifier les côtes pour l''établissement des plans d'exécution.


TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES		Adresse : **1 RUE JEAN HOUDON, 78000 VERSAILLLES**	**DÉTAIL TYPE T - EXISTANT**		Indice : **0** Phase : PRO/DCE
MOA : **PREFECTURE DES YVELINES**	Architecte : **AP ARCHITECTURE**	Phase : **PRO/DCE**	Date : **03/08/2026**	Ech. : **1:20, 1:5**	



élévation éch. 1/20è



coupe en plan éch. 1/20è



Détail Ech. 1/5e

Projeté

Type T

- menuiseries bois
- 2 vantaux dont un vantail avec un passage libre minimum de 90 cm
- petits bois rapportés avec faux-intercalaires
- barre anti-panique sur ouvrant principal et crémone de pompier sur ouvrant secondaire
- peinture en usine, RAL extérieur et intérieur différents

Localisation :


Façade B :
RDC

B.P00-2


NOTA : Les pièces graphiques du présent dossier ont été réalisées sur la base de relevés géomètres transmis par la MOA. Le MOE ne garantie pas l'exactitude des plans. Les côtes et implantations sont données à titre indicatif. Les dispositions existantes devront être précisées par l'Entreprise soumissionnaire. celle-ci devra vérifier les côtes pour l''établissement des plans d'exécution.

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES		Adresse : **1 RUE JEAN HOUDON, 78000 VERSAILLLES**	**DÉTAIL TYPE T - PROJET**		Indice : **0** Phase : PRO/DCE
MOA : **PREFECTURE DES YVELINES**	Architecte : **AP ARCHITECTURE**	Phase : **PRO/DCE**	Date : **03/08/2026**	Ech. : **1:20, 1:5**	


MUR RIDEAU



***Coupe AA'** - État existant*
Ech. 50e



Accès depuis la rue Jean Houdon, Porche existant
***Élévation** - État existant - Ech. 50e*



***Plan** - État existant - Ech. 50e*

NOTA : Les pièces graphiques du présent dossier ont été réalisées sur la base de relevés géomètres transmis par la MOA. Le MOE ne garantie pas l'exactitude des plans. Les côtes et implantations sont données à titre indicatif. Les dispositions existantes devront être précisées par l'Entreprise soumissionnaire. celle-ci devra vérifier les côtes pour l''établissement des plans d'exécution.


ap architecture	**TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES**		Adresse : **1 RUE JEAN HOUDON, 78000 VERSAILLLES**	**MUR RIDEAU - ÉTAT EXISTANT**		Indice : **0** Phase : PRO/DCE
	MOA : **PREFECTURE DES YVELINES**	Architecte : **AP ARCHITECTURE**	Phase : **PRO/DCE**	Date : **03/08/2026**	Ech. : **1:50**	






NOTA : Les pièces graphiques du présent dossier ont été réalisées sur la base de relevés géomètres transmis par la MOA. Le MOE ne garantie pas l'exactitude des plans. Les côtes et implantations sont données à titre indicatif. Les dispositions existantes devront être précisées par l'Entreprise soumissionnaire. celle-ci devra vérifier les côtes pour l''établissement des plans d'exécution.


ap architecture	**TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES**		Adresse : **1 RUE JEAN HOUDON, 78000 VERSAILLLES**	**MUR RIDEAU - ÉTAT EXISTANT**	Indice : **0** Phase : PRO/DCE
	MOA : **PREFECTURE DES YVELINES**	Architecte : **AP ARCHITECTURE**	Phase : **PRO/DCE**	Date : **03/08/2026**	



***Coupe AA'** - État projeté*
Ech. 50e



Accès depuis la rue Jean Houdon, Porche existant
***Élévation** - État projeté - Ech. 50e*



***Plan** - État projeté - Ech. 50e*

NOTA : Les pièces graphiques du présent dossier ont été réalisées sur la base de relevés géomètres transmis par la MOA. Le MOE ne garantie pas l'exactitude des plans. Les côtes et implantations sont données à titre indicatif. Les dispositions existantes devront être précisées par l'Entreprise soumissionnaire. celle-ci devra vérifier les côtes pour l''établissement des plans d'exécution.

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES		Adresse : **1 RUE JEAN HOUDON, 78000 VERSAILLLES**	**MUR RIDEAU - ÉTAT PROJETÉ**		Indice : **0**	Phase : PRO/DCE
MOA : **PREFECTURE DES YVELINES**	Architecte : **AP ARCHITECTURE**	Phase : **PRO/DCE**	Date : **03/08/2026**	Ech. : **1:50**		



VUE INITIALE - Depuis la rue Jean Houdon



VUE PROJETÉE - Depuis la rue Jean Houdon

NOTA : Les pièces graphiques du présent dossier ont été réalisées sur la base de relevés géomètres transmis par la MOA. Le MOE ne garantie pas l'exactitude des plans. Les côtes et implantations sont données à titre indicatif. Les dispositions existantes devront être précisées par l'Entreprise soumissionnaire. celle-ci devra vérifier les côtes pour l''établissement des plans d'exécution.

ap architecture	**TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES**		Adresse : **1 RUE JEAN HOUDON, 78000 VERSAILLLES**	**DOCUMENT GRAPHIQUE INSERTION**		Indice : **0** Phase : PRO/DCE
	MOA : **PREFECTURE DES YVELINES**	Architecte : **AP ARCHITECTURE**	Phase : **PRO/DCE**	Date : **03/08/2026**		