Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti

Version : V02

Numéro de dossier : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML
Norme employée : AFNOR NF X46-020 (Version d'août 2017)
Date du repérage : 16/03/2026
Heure d'arrivée : 10 h 00
Date émission : 27/05/2026

Objet de la mission : La présente mission concerne le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition, conformément à l'arrêté du 26 juin 2013, de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la note de la DGT de juin 2021. L'objet de la mission est le repérage des matériaux du bâti contenant de l'amiante, en vue de la prévention du risque amiante. L'objet de ce rapport n'est pas d'optimiser les coûts de chantier, de désamiantage éventuel, d'interventions en sous-section 3 ou 4, ni de permettre le chiffrage d'une opération de travaux. La responsabilité de la société ne saurait être recherchée dans le cadre d'une telle utilisation du présent rapport.

Note : Les résultats de ce rapport ne se rapportent qu'aux parties de l'immeuble bâti pour lesquelles la mission a été confiée à l'opérateur de repérage et dans celles-ci uniquement aux éléments de la construction accessibles lors de l'intervention de l'opérateur de repérage.
Le présent document ne peut être reproduit que dans son intégralité, annexes incluses.

Désignation du ou des immeubles bâtis

Adresse : **MAISON**
21 RUE DES ECOLES
29510 EDERN

Référence cadastrale : **29048-F0913**
Périmètre de repérage :
Ensemble du bâtiment

Propriétaire

Nom : **EPF Bretagne**
Adresse : **14, Avenue Henri Fréville - CS90721-35207 RENNES**

Donneur d'ordre

Qualité du donneur d'ordre (*Sur déclaration de l'intéressé)* :
Propriétaire
Nom : **EPF Bretagne**
Adresse : **14, Avenue Henri Fréville - CS90721-35207 RENNES**

Organisme chargé de la mission

Nom : **AED Groupe**
Adresse : **4, allée Pierre-Gilles de Gennes**
33700 MERIGNAC

Numéro SIRET : **840 795 348 00027**
Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA**
Numéro de police et date de validité :
7627751904 / 01/07/2026

Opérateur(s) et signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage	HELORET Franck	Diagnostiqueur	ABCIDIA CERTIFICATION	Obtention : 26/03/2024 Échéance : 25/03/2031 N° de certification : 23-2291
Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	HELORET Franck	Diagnostiqueur	ABCIDIA CERTIFICATION	Obtention : 26/03/2024 Échéance : 25/03/2031 N° de certification : 23-2291

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Sommaire

A. Conditions de réalisation du repérage..... 2
B. Laboratoires ayant effectué des analyses..... 2
C. Conclusions du rapport..... 4
D. Résultats détaillés du repérage..... 5
D.1. Listes des locaux visités..... 5
D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante..... 6
D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse..... 7
D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante..... 10
D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante. 10
D.6. Zones non visitées..... 11
E. Annexes au rapport..... 12
E.1. Consignes générales de sécurité..... 12
E.2. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements..... 14
E.3. Planches de repérage..... 24
E.4. Résultats d'analyses..... 30

A. Conditions de réalisation du repérage

Date du repérage : **16/03/2026**
Type de bâtiment : **MAISON**

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : Aucun accompagnateur

Procédures de prélèvements utilisés :

Conformément à la norme NF X 46-020, seront appliquées les conditions de prélèvement des matériaux définis dans l'annexe C de la norme.

Programme de repérage :

Le programme de repérage est défini par l'annexe I de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

Documentation demandée :

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Non

Constatations diverses :

Piece 3 au sous-sol : Depot ardoise naturelles.
Toiture maison : Ardoise naturelles.
Lambris bois plafond et rampant étage, fixé directement sur poutre. Rien entre les deux.
Pas de compriband : vu dans chambre 3 Rdc.

Il est à noter que la conclusion relative à la ZPSO-0001 et ZPSO-0057 a été établie sur la base d'un seul prélèvement, alors que la norme en vigueur recommande la réalisation de deux prélèvements afin d'assurer la représentativité des résultats. Il est donc préconisé d'effectuer des prélèvements complémentaires afin de se conformer aux exigences normatives.
Le diagnostic initial, version 1, a été réalisé par Monsieur Collet pour les prélèvements 1 à 63. J'ai pris part à ce processus afin de répondre au rapport critique d'ad ingé et d'effectuer des prélèvements supplémentaires, allant du prélèvement 64 au prélèvement 85.

Ecart par rapport à la norme :

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'août 2017.

Ecarts par rapport aux conditions de prélèvement :

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

B. Laboratoires ayant effectué des analyses

Nom	Adresse	Acc. Cofrac ou équivalent
ITGA	Centre performance Alphasis - 35760 SAINT-GREGOIRE	1-5970

Nom	Adresse	Acc. Cofrac ou équivalent
EUROFINS	Parc de la Lormandiere Rue Maryse Bastie Batiment C Campus de Ker Lann - 35170 BRUZ	1-6491

C. Conclusions du rapport

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :**
(Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante)

Enduit ciment peint mural (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - Entrée; RDC - Cuisine	**Plaque bitumineuse isophonique** (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - Cuisine
Colle de corniches (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - Entrée	**Enduit ciment peint mural** (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - WC
Entourage de poteau (Après analyse en laboratoire) Localisation : Sous-sol - Pièce 1	**Entourage de poteau** (Après analyse en laboratoire) Localisation : Sous-sol - Pièce 1
Colle de plaque bouchon (Après analyse en laboratoire) Localisation : Étage - SdE	**Linoleum** (Après analyse en laboratoire) Localisation : Étage - SdE
Peinture murale (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - WC	**Enduit plâtre** (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - WC
Enduit ciment mural (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - WC	**Enduit ciment peint mural** (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - Cuisine
Enduit ciment peint mural (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - Entrée	

Il est impératif d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits amiantés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

D. Résultats détaillés du repérage

D.1. Listes des locaux visités

- RDC - Entrée
- RDC - Salon
- RDC - Chambre 3
- RDC - Escalier
- Sous-sol - Pièce 2
- Étage - Dégagement
- Étage - SdE
- Étage - Combles 2
- RDC - Cuisine
- RDC - Chambre 1
- RDC - SdE
- RDC - Véranda
- Sous-sol - Pièce 3
- Étage - Chambre 1
- Étage - Placard
- Étage - Combles 3
- RDC - Séjour
- RDC - Chambre 2
- RDC - WC
- Sous-sol - Pièce 1
- Sous-sol - Escalier
- Étage - Chambre 2
- Étage - Combles 1
- Étage 2 - Combles

D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante

(1) : Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante

Localisation	Description du matériau(1)	Conclusion
RDC - Entrée; RDC - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0001 Description : Enduit ciment peint mural	Après analyse en laboratoire (P0001)
RDC - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0006 Description : Plaque bitumineuse isophonique	Après analyse en laboratoire (P0008)
RDC - Entrée	Identifiant : ZPSO-0013 Description : Colle de corniches	Après analyse en laboratoire (P0019)
RDC - WC	Identifiant : ZPSO-0030 Description : Enduit ciment peint mural	Après analyse en laboratoire (P0036)
Sous-sol - Pièce 1	Identifiant : ZPSO-0039 Description : Entourage de poteau	Après analyse en laboratoire (P0046)
Sous-sol - Pièce 1	Identifiant : ZPSO-0045 Description : Entourage de poteau	Après analyse en laboratoire (P0052)
Étage - SdE	Identifiant : ZPSO-0050 Description : Colle de plaque bouchon	Après analyse en laboratoire (P0057)
Étage - SdE	Identifiant : ZPSO-0052 Description : Linoleum	Après analyse en laboratoire (P0059)
RDC - WC	Identifiant : ZPSO-0058 Description : Peinture murale	Après analyse en laboratoire (P0064; P0065; P0066; P0067)
RDC - WC	Identifiant : ZPSO-0059 Description : Enduit plâtre	Après analyse en laboratoire (P0068; P0069; P0070; P0071)
RDC - WC	Identifiant : ZPSO-0060 Description : Enduit ciment mural	Après analyse en laboratoire (P0072; P0073; P0074)
RDC - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0063 Description : Enduit ciment peint mural	Après analyse en laboratoire (P0078; P0079)
RDC - Entrée	Identifiant : ZPSO-0064 Description : Enduit ciment peint mural	Après analyse en laboratoire (P0080; P0081)

D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

Localisation	Description du matériau
RDC - Entrée; RDC - Cuisine; RDC - Séjour; RDC - Salon; RDC - Chambre 1; RDC - Chambre 2; RDC - Chambre 3; RDC - SdE	Identifiant : ZPSO-0002 (P0003; P0014) Description : Enduit plâtre peint plafond
RDC - Entrée; RDC - Cuisine; RDC - Séjour; RDC - Salon; RDC - Chambre 1; RDC - Chambre 2; RDC - Chambre 3; RDC - SdE	Identifiant : ZPSO-0003 (P0004; P0015) Description : Enduit plâtre peint plafond (Cueillie)
RDC - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0004 (P0005; P0007) Description : Colle de faïence
RDC - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0005 (P0006) Description : Colle de faïence plan travail
RDC - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0007 (P0009) Description : Colle de carrelage de sol
RDC - Entrée; RDC - Cuisine; RDC - SdE	Identifiant : ZPSO-0008 (P0010; P0022) Description : Colle de plinthe carrelage
RDC - Séjour; RDC - Chambre 2; RDC - Chambre 3	Identifiant : ZPSO-0009 (P0011; P0013) Description : Enduit plâtre sur mur béton
RDC - Séjour; RDC - Salon; RDC - Chambre 1; RDC - Chambre 2; RDC - Chambre 3	Identifiant : ZPSO-0010 (P0012; P0017) Description : Enduit plâtre sur mur brique
RDC - Séjour; RDC - Salon; RDC - Chambre 1; RDC - Chambre 2; RDC - Chambre 3; RDC - SdE	Identifiant : ZPSO-0011 (P0016) Description : Enduit plâtre sur mur brique
RDC - Salon	Identifiant : ZPSO-0012 (P0018) Description : Colle de corniches
RDC - Entrée	Identifiant : ZPSO-0014 (P0020) Description : Colle de plinthe bois
RDC - Entrée	Identifiant : ZPSO-0015 (P0021) Description : Colle de plinthe pvc
RDC - Entrée; RDC - WC	Identifiant : ZPSO-0016 (P0023) Description : Dalles de sol + colle
RDC - Entrée; RDC - WC	Identifiant : ZPSO-0017 (P0024) Description : Colle de carrelage de sol
RDC - WC	Identifiant : ZPSO-0018 (P0025) Description : Colle de faïence
RDC - SdE	Identifiant : ZPSO-0019 (P0026) Description : Colle de carrelage de sol
RDC - SdE	Identifiant : ZPSO-0020 (P0027) Description : Colle de plinthe carrelage
RDC - SdE	Identifiant : ZPSO-0021 (P0028) Description : Colle de faïence
RDC - SdE	Identifiant : ZPSO-0022 (P0029) Description : Colle de faïence

Localisation	Description du matériau
RDC - Salon	Identifiant : ZPSO-0023 (P0030) Description : Mastic vitrier
RDC - Véranda	Identifiant : ZPSO-0024 (P0031) Description : Joint chassis-vitrage
RDC - Véranda	Identifiant : ZPSO-0025 (P0032) Description : Joint de coulisse de porte fenêtre
RDC - Chambre 3	Identifiant : ZPSO-0026 (P0033) Description : Mastic vitrier
RDC - WC	Identifiant : ZPSO-0028 (P0034) Description : Mastic vitrier
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0029 (P0035) Description : Colle de carrelage de sol
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0031 (P0037; P0039) Description : Enduit de façade
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0032 (P0038) Description : Appui de fenêtre pré-fabriqué
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0033 (P0040) Description : Colle de carrelage de sol
RDC - Véranda	Identifiant : ZPSO-0034 (P0041) Description : Colle de carrelage de sol
Sous-sol - Pièce 1	Identifiant : ZPSO-0035 (P0042) Description : Enduit plâtre rebouchage
Sous-sol - Pièce 1	Identifiant : ZPSO-0036 (P0043) Description : Mastic vitrier
Sous-sol - Pièce 1	Identifiant : ZPSO-0037 (P0044) Description : Enduit ciment joint pierre
Sous-sol - Pièce 1	Identifiant : ZPSO-0038 (P0045) Description : Mastic vitrier
Sous-sol - Pièce 3	Identifiant : ZPSO-0040 (P0047) Description : Joints
Sous-sol - Pièce 3	Identifiant : ZPSO-0041 (P0048) Description : Tresses
Sous-sol - Pièce 3	Identifiant : ZPSO-0042 (P0049) Description : Enduit plâtre rebouchage
Sous-sol - Pièce 3	Identifiant : ZPSO-0043 (P0050) Description : Béton
Sous-sol - Pièce 1; Sous-sol - Pièce 2	Identifiant : ZPSO-0044 (P0051) Description : Béton
Sous-sol - Pièce 1; Sous-sol - Pièce 3	Identifiant : ZPSO-0046 (P0053) Description : Calorifugeages
Sous-sol - Pièce 3	Identifiant : ZPSO-0047 (P0054) Description : Tissu amiante

Localisation	Description du matériau
Sous-sol - Pièce 1	Identifiant : ZPSO-0048 (P0055) Description : Colle noire
Sous-sol - Pièce 1	Identifiant : ZPSO-0049 (P0056) Description : Enduit ciment
Étage - Chambre 1; Étage - Chambre 2; Étage - SdE	Identifiant : ZPSO-0051 (P0058) Description : Mastic vitrier
Étage - SdE; Étage - Combles 1	Identifiant : ZPSO-0053 (P0060) Description : Colle + bois
Étage 2 - Combles	Identifiant : ZPSO-0054 (P0061) Description : Isolant
Étage - Dégagement; Étage - Chambre 1; Étage - Chambre 2	Identifiant : ZPSO-0055 (P0062) Description : Colle de moquette + bois
RDC - Escalier	Identifiant : ZPSO-0056 (P0063) Description : Colle de moquette + bois
RDC - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0057 (P0002) Description : Enduit ciment peint mural
RDC - WC	Identifiant : ZPSO-0061 (P0076) Description : Peinture plafond
RDC - WC	Identifiant : ZPSO-0062 (P0077) Description : Enduit plâtre plafond
Étage - Combles 3	Identifiant : ZPSO-0065 (P0082) Description : Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenêtre
Étage - Combles 3	Identifiant : ZPSO-0066 (P0083) Description : Joint chassis-vitrage
RDC - Véranda	Identifiant : ZPSO-0067 (P0084) Description : Joint chassis-vitrage
Sous-sol - Pièce 1; Sous-sol - Pièce 2; Sous-sol - Pièce 3	Identifiant : ZPSO-0068 (P0085) Description : Bande bitumineux coupure remonté capillaire
RDC - WC	Identifiant : ZPSO-0069 (P0075) Description : Enduit ciment mural

D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante

Localisation	Description du matériau
Néant	-

D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante

Localisation	Description du matériau	Justification de non prélèvement
Néant	-	-

D.6. Zones non visitées

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Justification
Néant	-	-

Fait à **EDERN**, le **27/05/2026**
Par : **HELORET Franck**



Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **ABCIDIA CERTIFICATION** - **102, route de Limours - Bat A6 - 78470 SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE**

E. Annexes au rapport

Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012 :

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).
L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.
Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.
Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.
Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.
Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

E.1. Consignes générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante.
Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions.
Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.
Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante
Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation
L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.
En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.
Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.
De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.
Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du
1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.
Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.
Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.
Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.
Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.
Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.
Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie
Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.
A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets
Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.
Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.
Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante
Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).
Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.
Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

E.2. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements


Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0001	Enduit ciment peint mural	RDC - Cuisine	
P0002	Enduit ciment peint mural	RDC - Cuisine	
P0003	Enduit plâtre peint plafond	RDC - Cuisine	
P0004	Enduit plâtre peint plafond (Cueillie)	RDC - Cuisine	
P0005	Colle de faïence	RDC - Cuisine	
P0006	Colle de faïence plan travail	RDC - Cuisine	
P0007	Colle de faïence	RDC - Cuisine	
P0008	Plaque bitumineuse isophonique	RDC - Cuisine	


Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0009	Colle de carrelage de sol	RDC - Cuisine	
P0010	Colle de plinthe carrelage	RDC - Cuisine	
P0011	Enduit plâtre sur mur béton	RDC - Séjour	
P0012	Enduit plâtre sur mur brique	RDC - Chambre 2	
P0013	Enduit plâtre sur mur béton	RDC - Chambre 2	
P0014	Enduit plâtre peint plafond	RDC - Chambre 2	
P0015	Enduit plâtre peint plafond (Cueillie)	RDC - Chambre 2	
P0016	Enduit plâtre sur mur brique	RDC - Chambre 3	
P0017	Enduit plâtre sur mur brique	RDC - Chambre 3	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0018	Colle de corniches	RDC - Salon	
P0019	Colle de corniches	RDC - Entrée	
P0020	Colle de plinthe bois	RDC - Entrée	
P0021	Colle de plinthe pvc	RDC - Entrée	
P0022	Colle de plinthe carrelage	RDC - Entrée	
P0023	Dalles de sol + colle	RDC - Entrée	
P0024	Colle de carrelage de sol	RDC - WC	
P0025	Colle de faïence	RDC - WC	
P0026	Colle de carrelage de sol	RDC - SdE	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0027	Colle de plinthe carrelage	RDC - SdE	
P0028	Colle de faïence	RDC - SdE	
P0029	Colle de faïence	RDC - SdE	
P0030	Mastic vitrier	RDC - Salon	
P0031	Joint chassis-vitrage	RDC - Véranda	
P0032	Joint de coulisse de porte fenêtre	RDC - Véranda	
P0033	Mastic vitrier	RDC - Chambre 3	
P0034	Mastic vitrier	RDC - WC	
P0035	Colle de carrelage de sol	Parties extérieures	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0036	Enduit ciment peint mural	RDC - WC	
P0037	Enduit de façade	Parties extérieures	
P0038	Appui de fenêtre pré-fabriqué	Parties extérieures	
P0039	Enduit de façade	Parties extérieures	
P0040	Colle de carrelage de sol	Parties extérieures	
P0041	Colle de carrelage de sol	RDC - Véranda	
P0042	Enduit plâtre rebouchage	Sous-sol - Pièce 1	
P0043	Mastic vitrier	Sous-sol - Pièce 1	
P0044	Enduit ciment joint pierre	Sous-sol - Pièce 1	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0045	Mastic vitrier	Sous-sol - Pièce 1	
P0046	Entourage de poteau	Sous-sol - Pièce 1	
P0047	Joints	Sous-sol - Pièce 3	
P0048	Tresses	Sous-sol - Pièce 3	
P0049	Enduit plâtre rebouchage	Sous-sol - Pièce 3	
P0050	Béton	Sous-sol - Pièce 3	
P0051	Béton	Sous-sol - Pièce 1	
P0052	Entourage de poteau	Sous-sol - Pièce 1	
P0053	Calorifugeages	Sous-sol - Pièce 1	


Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0054	Tissu amiante	Sous-sol - Pièce 3	
P0055	Colle noire	Sous-sol - Pièce 1	
P0056	Enduit ciment	Sous-sol - Pièce 1	
P0057	Colle de plaque bouchon	Étage - SdE	
P0058	Mastic vitrier	Étage - SdE	
P0059	Linoleum	Étage - SdE	
P0060	Colle + bois	Étage - SdE	
P0061	Isolant	Étage 2 - Combles	
P0062	Colle de moquette + bois	Étage - Chambre 2	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0063	Colle de moquette + bois	RDC - Escalier	
P0064	Peinture murale	RDC - WC	
P0065	Peinture murale	RDC - WC	
P0066	Peinture murale	RDC - WC	
P0067	Peinture murale	RDC - WC	
P0068	Enduit plâtre	RDC - WC	
P0069	Enduit plâtre	RDC - WC	
P0070	Enduit plâtre	RDC - WC	
P0071	Enduit plâtre	RDC - WC	


Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0072	Enduit ciment mural	RDC - WC	
P0073	Enduit ciment mural	RDC - WC	
P0074	Enduit ciment mural	RDC - WC	
P0075	Enduit ciment mural	RDC - WC	
P0076	Peinture plafond	RDC - WC	
P0077	Enduit plâtre plafond	RDC - WC	
P0078	Enduit ciment peint mural	RDC - Cuisine	
P0079	Enduit ciment peint mural	RDC - Cuisine	
P0080	Enduit ciment peint mural	RDC - Entrée	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0081	Enduit ciment peint mural	RDC - Entrée	
P0082	Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenêtre	Étage - Combles 3	
P0083	Joint chassis-vitrage	Étage - Combles 3	
P0084	Joint chassis-vitrage	RDC - Véranda	
P0085	Bande bitumineux coupure remonté capillaire	Sous-sol - Pièce 1	

E.3. Planches de repérage



Annexe au rapport : **EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML**						Croquis 1 / 6	PXXX - MXXX : Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
Propriétaire :	EPF Bretagne 14, Avenue Henri Fréville - CS90721- 35207 RENNES	Bien :	MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN	Etabli par : Société : Le :	HELORET Franck AED Groupe 27/05/2026	Version : du :	V02 27/05/2026	PXXX : Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
							MXXX : Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)



Légendes matériaux et produits amiantés


ZPSO-0001 Enduit ciment peint mural	
ZPSO-0013 Colle de corniches	
ZPSO-0030 Enduit ciment peint mural	
ZPSO-0006 Plaque bitumineuse isophonique	

Rez-de-chaussée

Annexe au rapport : **EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML** — Croquis 2 / 6


Propriétaire :	EPF Bretagne 14, Avenue Henri Fréville - CS90721- 35207 RENNES	Bien :	MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN	Etabli par : Société : Le :	HELORET Franck AED Groupe 27/05/2026	Version : du :	V02 27/05/2026

PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)



Annexe au rapport : **EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML**						Croquis 3 / 6	
Propriétaire :	EPF Bretagne 14, Avenue Henri Fréville - CS90721- 35207 RENNES	Bien :	MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN	Etabli par : Société : Le :	HELORET Franck AED Groupe 27/05/2026	Version : du :	V02 27/05/2026

PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)




Combles

Annexe au rapport : **EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML** — Croquis 4 / 6

Propriétaire :	EPF Bretagne 14, Avenue Henri Fréville - CS90721- 35207 RENNES	Bien :	MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN	Etabli par : Société : Le :	HELORET Franck AED Groupe 27/05/2026	Version : du :	V02 27/05/2026

PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)




Légendes matériaux et produits amiantés

Sous-sol 2

Annexe au rapport : **EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML** — Croquis 5 / 6

Propriétaire :	EPF Bretagne 14, Avenue Henri Fréville - CS90721- 35207 RENNES	Bien :	MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN	Etabli par : Société : Le :	HELORET Franck AED Groupe 27/05/2026	Version : du :	V02 27/05/2026

PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)



Légendes matériaux et produits amiantés	
Enduits plâtre+peinture + enduit ciment en présence d'amiante	

Rez-de-chaussée 2

Annexe au rapport : **EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML** — Croquis 6 / 6

Propriétaire :	EPF Bretagne 14, Avenue Henri Fréville - CS90721- 35207 RENNES	Bien :	MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN	Etabli par : Société : Le :	HELORET Franck AED Groupe 27/05/2026	Version : du :	V02 27/05/2026

PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

E.4. Résultats d'analyses

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-11561 EN DATE DU 23/03/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : AED GROUPE - BRETAGNE-LOIRE 310 Rue de Fougères 35700 Rennes	Réf. Commande ITGA : IT0726-11561 Réf. Commande Client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML_2026_03_17_1631_4270

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 19/03/2026

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques

La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0001 - Enduit ciment peint mural - RDC - Cuisine		Réf échantillon ITGA : IT072603-33154 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Enduit gris en vrac hétérogène	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène non séparable (1)	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : ILM (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0002 - Enduit ciment peint mural - RDC - Cuisine		Réf échantillon ITGA : IT072603-33155 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit gris en vrac hétérogène / Matériau rouge en vrac	
Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène non séparable (1)	META (A) le 23/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AHZ (4)
Matériau rouge en vrac	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0003 - Enduit platre peint plafond - RDC - Cuisine		Réf échantillon ITGA : IT072603-33156 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 23/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : MVS (4)
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0004 - Enduit platre peint plafond (Cueillie) - RDC - Cuisine		Réf échantillon ITGA : IT072603-33157 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (4)
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0005 - Colle de faience - RDC - Cuisine		Réf échantillon ITGA : IT072603-33158 Description ITGA : Peinture / Colle grise hétérogène avec couche en papier	
Peinture non séparable + Colle grise hétérogène avec couche en papier (1)	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (5)
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0006 - Colle de faience plan travail - RDC - Cuisine		Réf échantillon ITGA : IT072603-33159 Description ITGA : Matériau noir / Colle beige / Bois aggloméré	
Matériau noir non séparable + Colle beige + Bois aggloméré non séparable (1)	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0007 - Colle de faience - RDC - Cuisine		Réf échantillon ITGA : IT072603-33160 Description ITGA : Papier en faible quantité / Colle grise	
Papier en faible quantité non séparable + Colle grise (1)	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (5)
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0008 - Plaque bitumineuse isophonique - RDC - Cuisine		Réf échantillon ITGA : IT072603-33161 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche souple	
Matériau bitumineux noir avec couche souple	META (B) le 23/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : ATH
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0009 - Colle de carrelage de sol - RDC - Cuisine		Réf échantillon ITGA : IT072603-33162 Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac hétérogène / Joint cassant gris	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise en vrac hétérogène + Joint cassant gris	META (A) le 23/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : MVS (4)
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0010 - Colle de plinthe carrelage - RDC - Cuisine		Réf échantillon ITGA : IT072603-33163 Description ITGA : Peintures multiples en faible quantité / Carrelage / Colle grise / Matériau compact gris hétérogène	
Peintures multiples en faible quantité non séparable + Colle grise non séparable + Matériau compact gris hétérogène (1)	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (5)
Carrelage	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0011 - Enduit platre sur mur beton - RDC - Sejour		Réf échantillon ITGA : IT072603-33164 Description ITGA : Matériau gris en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Polystyrène expansé (billes) en faible quantité	
Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (4)
Polystyrène expansé (billes) en faible quantité	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0012 - Enduit platre sur mur brique - RDC - Chambre 2		Réf échantillon ITGA : IT072603-33165 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau rouge en faible quantité en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau rouge en faible quantité en vrac non séparable (1)	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (4)
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0013 - Enduit platre sur mur beton - RDC - Chambre 2		Réf échantillon ITGA : IT072603-33166 Description ITGA : Papier peint en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Papier peint en faible quantité non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (4)
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0014 - Enduit platre peint plafond - RDC - Chambre 2		Réf échantillon ITGA : IT072603-33167 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0015 - Enduit platre peint plafond (Cueillie) - RDC - Chambre 2		Réf échantillon ITGA : IT072603-33168 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (4)
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0016 - Enduit platre sur mur brique - RDC - Chambre 3		Réf échantillon ITGA : IT072603-33169 Description ITGA : Papier en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Papier en faible quantité non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (4)
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0017 - Enduit platre sur mur brique - RDC - Chambre 3		Réf échantillon ITGA : IT072603-33170 Description ITGA : Matériau rouge en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Matériau rouge en faible quantité en vrac	---	Non analysé	
Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (4)
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0018 - Colle de corniches - RDC - Salon		Réf échantillon ITGA : IT072603-33171 Description ITGA : Peinture / Colle blanche / Polystyrène	
Peinture non séparable + Colle blanche (1)	META (A) le 23/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : LYA (5)
Polystyrène	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN		Réf échantillon ITGA : IT072603-33172	
Réf échantillon client : P0019 - Colle de corniches - RDC - Entree		Description ITGA : Peinture / Matériau compact blanc / Colle beige	
Peinture non séparable + Matériau compact blanc non séparable (1)	META (A) le 23/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAN (5)
Colle beige	META (A) le 23/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : KAN
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN		Réf échantillon ITGA : IT072603-33173	
Réf échantillon client : P0020 - Colle de plinthe bois - RDC - Entree		Description ITGA : Bois massif / Colle polymère jaune / Peintures multiples	
Bois massif	---	Non analysé	
Colle polymère jaune + Peintures multiples non séparable (1)	META (B) le 23/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (5)
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN		Réf échantillon ITGA : IT072603-33174	
Réf échantillon client : P0021 - Colle de plinthe pvc - RDC - Entree		Description ITGA : Matériau souple blanc / Colle polymère jaune / Poussières	
Matériau souple blanc + Colle polymère jaune	META (B) le 23/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH
Poussières	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN		Réf échantillon ITGA : IT072603-33175	
Réf échantillon client : P0022 - Colle de plinthe carrelage - RDC - Entree		Description ITGA : Colle grise hétérogène	
Colle grise hétérogène	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN		Réf échantillon ITGA : IT072603-33176	
Réf échantillon client : P0023 - Dalles de sol + colle - RDC - Entree		Description ITGA : Revêtement souple blanc / Colle polymère jaune / Ragréage gris en faible quantité	
Revêtement souple blanc	META (A) le 23/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAN
Colle polymère jaune + Ragréage gris en faible quantité non séparable (1)	META (A) le 23/03/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YCD (5)
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN		Réf échantillon ITGA : IT072603-33177	
Réf échantillon client : P0024 - Colle de carrelage de sol - RDC - WC		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau compact gris hétérogène / Joint cassant gris	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise non séparable + Matériau compact gris hétérogène non séparable + Joint cassant gris (1)	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (5)
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN		Réf échantillon ITGA : IT072603-33178	
Réf échantillon client : P0025 - Colle de faience - RDC - WC		Description ITGA : Carrelage / Colle beige hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige hétérogène	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0026 - Colle de carrelage de sol - RDC - SdE		Réf échantillon ITGA : IT072603-33179 Description ITGA : Carrelage en vrac / Colle grise / Matériau compact gris hétérogène / Matériau compact beige en faible quantité / Joint cassant gris en faible quantité	
Carrelage en vrac	---	Non analysé	
Colle grise non séparable + Matériau compact gris hétérogène non séparable + Matériau compact beige en faible quantité non séparable + Joint cassant gris en faible quantité (1)	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (5)
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0027 - Colle de plinthe carrelage - RDC - SdE		Réf échantillon ITGA : IT072603-33180 Description ITGA : Colle grise hétérogène / Peinture en faible quantité	
Colle grise hétérogène + Peinture en faible quantité non séparable (1)	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YCD (5)
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0028 - Colle de faience - RDC - SdE		Réf échantillon ITGA : IT072603-33181 Description ITGA : Peinture en faible quantité / Carrelage / Colle grise hétérogène	
Peinture en faible quantité + Colle grise hétérogène	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM
Carrelage	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0029 - Colle de faience - RDC - SdE		Réf échantillon ITGA : IT072603-33182 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche grise avec couche en toile / Mousse bleue en faible quantité	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige + Couche grise avec couche en toile non séparable (1)	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YCD (5)
Mousse bleue en faible quantité	---	Quantité insuffisante pour analyse	
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0030 - Mastic vitrier - RDC - Salon		Réf échantillon ITGA : IT072603-33183 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige / Bois	
Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable (1)	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : GHH (5)
Bois	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0031 - Joint chassis-vitrage - RDC - Veranda		Réf échantillon ITGA : IT072603-33184 Description ITGA : Matériau souple noir	
Matériau souple noir	META (B) le 23/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0032 - Joint de coulisse de porte fenetre - RDC - Veranda		Réf échantillon ITGA : IT072603-33185 Description ITGA : Matériau fibreux gris avec couche en toile et poussières	
Matériau fibreux gris avec couche en toile et poussières	MOLP + META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0033 - Mastic vitrier - RDC - Chambre 3		Réf échantillon ITGA : IT072603-33186 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable (1)	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (5)
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0034 - Mastic vitrier - RDC - WC		Réf échantillon ITGA : IT072603-33187 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable (1)	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (5)
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0035 - Colle de carrelage de sol - Parties exterieures		Réf échantillon ITGA : IT072603-33188 Description ITGA : Carrelage / Colle grise hétérogène / Joint cassant gris	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise hétérogène + Joint cassant gris	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : GHH
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0036 - Enduit ciment peint mural - RDC - WC		Réf échantillon ITGA : IT072603-33189 Description ITGA : Papier / Peintures multiples en vrac / Enduit blanc / Enduit gris en faible quantité en vrac	
Papier non séparable + Peintures multiples en vrac + Enduit blanc non séparable + Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable (1)	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : ILM (4)
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0037 - Enduit de facade - Parties exterieures		Réf échantillon ITGA : IT072603-33190 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris hétérogène	
Peinture + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : GHH

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0038 - Appui de fenetre pre-fabrique - Parties exterieures		Réf échantillon ITGA : IT072603-33191 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit compact gris hétérogène	
▸ Peintures multiples + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : GHH
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0039 - Enduit de facade - Parties exterieures		Réf échantillon ITGA : IT072603-33192 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit compact gris	
▸ Peintures multiples + Enduit compact gris	META (A) le 23/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : MVS (4)
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0040 - Colle de carrelage de sol - Parties exterieures		Réf échantillon ITGA : IT072603-33193 Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Joint cassant gris	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise + Joint cassant gris	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YCD
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0041 - Colle de carrelage de sol - RDC - Veranda		Réf échantillon ITGA : IT072603-33194 Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau beige hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise + Matériau beige hétérogène non séparable (1)	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YCD (5)
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0042 - Enduit platre rebouchage - Sous-sol - Piece 1		Réf échantillon ITGA : IT072603-33195 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0043 - Mastic vitrier - Sous-sol - Piece 1		Réf échantillon ITGA : IT072603-33196 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige en vrac	
Peinture non séparable + Matériau compact beige en vrac non séparable (1)	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (4)
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0044 - Enduit ciment joint pierre - Sous-sol - Piece 1		Réf échantillon ITGA : IT072603-33197 Description ITGA : Papier bitumé / Enduit plâtreux beige en vrac	
Papier bitumé + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable (1)	META (B) le 23/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0045 - Mastic vitrier - Sous-sol - Piece 1		Réf échantillon ITGA : IT072603-33198 Description ITGA : Matériau compact beige en vrac	
Matériau compact beige en vrac	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (4)
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0046 - Entourage de poteau - Sous-sol - Piece 1		Réf échantillon ITGA : IT072603-33199 Description ITGA : Matériau compact gris avec fibres visibles	
Matériau compact gris avec fibres visibles	MOLP le 20/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile - Crocidolite	Analyste : GJI
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0047 - Joints - Sous-sol - Piece 3		Réf échantillon ITGA : IT072603-33200 Description ITGA : Matériau fibreux beige avec poussières	
Matériau fibreux beige avec poussières	MOLP + META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : GHH

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-11561 EN DATE DU 23/03/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0048 - Tresses - Sous-sol - Piece 3		Réf échantillon ITGA : IT072603-33201 Description ITGA : Matériau fibreux marron avec poussières	
Matériau fibreux marron avec poussières	MOLP + META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : GHH
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0049 - Enduit platre rebouchage - Sous-sol - Piece 3		Réf échantillon ITGA : IT072603-33202 Description ITGA : Enduit beige en vrac hétérogène / Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac	
Enduit beige en vrac hétérogène + Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable (1)	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (4)
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0050 - Beton - Sous-sol - Piece 3		Réf échantillon ITGA : IT072603-33203 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : GHH

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes et ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
(4) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(5) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Pierre SZCZEPANSKI Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-11561 EN DATE DU 23/03/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : AED GROUPE - BRETAGNE-LOIRE 310 Rue de Fougères 35700 Rennes	Réf. Commande ITGA : IT0726-11561 Réf. Commande Client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML_2026_03_17_1631_4270

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 19/03/2026

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques

La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0001 - Enduit ciment peint mural - RDC - Cuisine		Réf échantillon ITGA : IT072603-33154 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Enduit gris en vrac hétérogène	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène non séparable (1)	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : ILM (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0002 - Enduit ciment peint mural - RDC - Cuisine		Réf échantillon ITGA : IT072603-33155 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit gris en vrac hétérogène / Matériau rouge en vrac	
Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène non séparable (1)	META (A) le 23/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AHZ (4)
Matériau rouge en vrac	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0003 - Enduit platre peint plafond - RDC - Cuisine		Réf échantillon ITGA : IT072603-33156 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 23/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : MVS (4)
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0004 - Enduit platre peint plafond (Cueillie) - RDC - Cuisine		Réf échantillon ITGA : IT072603-33157 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (4)
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0005 - Colle de faience - RDC - Cuisine		Réf échantillon ITGA : IT072603-33158 Description ITGA : Peinture / Colle grise hétérogène avec couche en papier	
Peinture non séparable + Colle grise hétérogène avec couche en papier (1)	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (5)
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0006 - Colle de faience plan travail - RDC - Cuisine		Réf échantillon ITGA : IT072603-33159 Description ITGA : Matériau noir / Colle beige / Bois aggloméré	
Matériau noir non séparable + Colle beige + Bois aggloméré non séparable (1)	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0007 - Colle de faience - RDC - Cuisine		Réf échantillon ITGA : IT072603-33160 Description ITGA : Papier en faible quantité / Colle grise	
Papier en faible quantité non séparable + Colle grise (1)	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (5)
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0008 - Plaque bitumineuse isophonique - RDC - Cuisine		Réf échantillon ITGA : IT072603-33161 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche souple	
Matériau bitumineux noir avec couche souple	META (B) le 23/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : ATH
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0009 - Colle de carrelage de sol - RDC - Cuisine		Réf échantillon ITGA : IT072603-33162 Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac hétérogène / Joint cassant gris	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise en vrac hétérogène + Joint cassant gris	META (A) le 23/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : MVS (4)
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0010 - Colle de plinthe carrelage - RDC - Cuisine		Réf échantillon ITGA : IT072603-33163 Description ITGA : Peintures multiples en faible quantité / Carrelage / Colle grise / Matériau compact gris hétérogène	
Peintures multiples en faible quantité non séparable + Colle grise non séparable + Matériau compact gris hétérogène (1)	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (5)
Carrelage	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0011 - Enduit platre sur mur beton - RDC - Sejour		Réf échantillon ITGA : IT072603-33164 Description ITGA : Matériau gris en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Polystyrène expansé (billes) en faible quantité	
Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (4)
Polystyrène expansé (billes) en faible quantité	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0012 - Enduit platre sur mur brique - RDC - Chambre 2		Réf échantillon ITGA : IT072603-33165 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau rouge en faible quantité en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau rouge en faible quantité en vrac non séparable (1)	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (4)
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0013 - Enduit platre sur mur beton - RDC - Chambre 2		Réf échantillon ITGA : IT072603-33166 Description ITGA : Papier peint en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Papier peint en faible quantité non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (4)
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0014 - Enduit platre peint plafond - RDC - Chambre 2		Réf échantillon ITGA : IT072603-33167 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0015 - Enduit platre peint plafond (Cueillie) - RDC - Chambre 2		Réf échantillon ITGA : IT072603-33168 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (4)
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0016 - Enduit platre sur mur brique - RDC - Chambre 3		Réf échantillon ITGA : IT072603-33169 Description ITGA : Papier en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Papier en faible quantité non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (4)
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0017 - Enduit platre sur mur brique - RDC - Chambre 3		Réf échantillon ITGA : IT072603-33170 Description ITGA : Matériau rouge en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Matériau rouge en faible quantité en vrac	---	Non analysé	
Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (4)
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0018 - Colle de corniches - RDC - Salon		Réf échantillon ITGA : IT072603-33171 Description ITGA : Peinture / Colle blanche / Polystyrène	
Peinture non séparable + Colle blanche (1)	META (A) le 23/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : LYA (5)
Polystyrène	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN		Réf échantillon ITGA : IT072603-33172	
Réf échantillon client : P0019 - Colle de corniches - RDC - Entree		Description ITGA : Peinture / Matériau compact blanc / Colle beige	
Peinture non séparable + Matériau compact blanc non séparable (1)	META (A) le 23/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAN (5)
Colle beige	META (A) le 23/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : KAN
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN		Réf échantillon ITGA : IT072603-33173	
Réf échantillon client : P0020 - Colle de plinthe bois - RDC - Entree		Description ITGA : Bois massif / Colle polymère jaune / Peintures multiples	
Bois massif	---	Non analysé	
Colle polymère jaune + Peintures multiples non séparable (1)	META (B) le 23/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (5)
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN		Réf échantillon ITGA : IT072603-33174	
Réf échantillon client : P0021 - Colle de plinthe pvc - RDC - Entree		Description ITGA : Matériau souple blanc / Colle polymère jaune / Poussières	
Matériau souple blanc + Colle polymère jaune	META (B) le 23/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH
Poussières	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN		Réf échantillon ITGA : IT072603-33175	
Réf échantillon client : P0022 - Colle de plinthe carrelage - RDC - Entree		Description ITGA : Colle grise hétérogène	
Colle grise hétérogène	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN		Réf échantillon ITGA : IT072603-33176	
Réf échantillon client : P0023 - Dalles de sol + colle - RDC - Entree		Description ITGA : Revêtement souple blanc / Colle polymère jaune / Ragréage gris en faible quantité	
Revêtement souple blanc	META (A) le 23/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAN
Colle polymère jaune + Ragréage gris en faible quantité non séparable (1)	META (A) le 23/03/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YCD (5)
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN		Réf échantillon ITGA : IT072603-33177	
Réf échantillon client : P0024 - Colle de carrelage de sol - RDC - WC		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau compact gris hétérogène / Joint cassant gris	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise non séparable + Matériau compact gris hétérogène non séparable + Joint cassant gris (1)	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (5)
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN		Réf échantillon ITGA : IT072603-33178	
Réf échantillon client : P0025 - Colle de faience - RDC - WC		Description ITGA : Carrelage / Colle beige hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige hétérogène	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0026 - Colle de carrelage de sol - RDC - SdE		Réf échantillon ITGA : IT072603-33179 Description ITGA : Carrelage en vrac / Colle grise / Matériau compact gris hétérogène / Matériau compact beige en faible quantité / Joint cassant gris en faible quantité	
Carrelage en vrac	---	Non analysé	
Colle grise non séparable + Matériau compact gris hétérogène non séparable + Matériau compact beige en faible quantité non séparable + Joint cassant gris en faible quantité (1)	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (5)
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0027 - Colle de plinthe carrelage - RDC - SdE		Réf échantillon ITGA : IT072603-33180 Description ITGA : Colle grise hétérogène / Peinture en faible quantité	
Colle grise hétérogène + Peinture en faible quantité non séparable (1)	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YCD (5)
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0028 - Colle de faience - RDC - SdE		Réf échantillon ITGA : IT072603-33181 Description ITGA : Peinture en faible quantité / Carrelage / Colle grise hétérogène	
Peinture en faible quantité + Colle grise hétérogène	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM
Carrelage	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0029 - Colle de faience - RDC - SdE		Réf échantillon ITGA : IT072603-33182 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche grise avec couche en toile / Mousse bleue en faible quantité	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige + Couche grise avec couche en toile non séparable (1)	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YCD (5)
Mousse bleue en faible quantité	---	Quantité insuffisante pour analyse	
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0030 - Mastic vitrier - RDC - Salon		Réf échantillon ITGA : IT072603-33183 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige / Bois	
Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable (1)	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : GHH (5)
Bois	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0031 - Joint chassis-vitrage - RDC - Veranda		Réf échantillon ITGA : IT072603-33184 Description ITGA : Matériau souple noir	
Matériau souple noir	META (B) le 23/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0032 - Joint de coulisse de porte fenetre - RDC - Veranda		Réf échantillon ITGA : IT072603-33185 Description ITGA : Matériau fibreux gris avec couche en toile et poussières	
Matériau fibreux gris avec couche en toile et poussières	MOLP + META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0033 - Mastic vitrier - RDC - Chambre 3		Réf échantillon ITGA : IT072603-33186 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable (1)	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (5)
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0034 - Mastic vitrier - RDC - WC		Réf échantillon ITGA : IT072603-33187 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable (1)	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (5)
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0035 - Colle de carrelage de sol - Parties exterieures		Réf échantillon ITGA : IT072603-33188 Description ITGA : Carrelage / Colle grise hétérogène / Joint cassant gris	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise hétérogène + Joint cassant gris	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : GHH
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0036 - Enduit ciment peint mural - RDC - WC		Réf échantillon ITGA : IT072603-33189 Description ITGA : Papier / Peintures multiples en vrac / Enduit blanc / Enduit gris en faible quantité en vrac	
Papier non séparable + Peintures multiples en vrac + Enduit blanc non séparable + Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable (1)	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : ILM (4)
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0037 - Enduit de facade - Parties exterieures		Réf échantillon ITGA : IT072603-33190 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris hétérogène	
Peinture + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : GHH

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0038 - Appui de fenetre pre-fabrique - Parties exterieures		Réf échantillon ITGA : IT072603-33191 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit compact gris hétérogène	
▸ Peintures multiples + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : GHH
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0039 - Enduit de facade - Parties exterieures		Réf échantillon ITGA : IT072603-33192 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit compact gris	
▸ Peintures multiples + Enduit compact gris	META (A) le 23/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : MVS (4)
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0040 - Colle de carrelage de sol - Parties exterieures		Réf échantillon ITGA : IT072603-33193 Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Joint cassant gris	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise + Joint cassant gris	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YCD
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0041 - Colle de carrelage de sol - RDC - Veranda		Réf échantillon ITGA : IT072603-33194 Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau beige hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise + Matériau beige hétérogène non séparable (1)	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YCD (5)
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0042 - Enduit platre rebouchage - Sous-sol - Piece 1		Réf échantillon ITGA : IT072603-33195 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0043 - Mastic vitrier - Sous-sol - Piece 1		Réf échantillon ITGA : IT072603-33196 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige en vrac	
Peinture non séparable + Matériau compact beige en vrac non séparable (1)	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (4)
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0044 - Enduit ciment joint pierre - Sous-sol - Piece 1		Réf échantillon ITGA : IT072603-33197 Description ITGA : Papier bitumé / Enduit plâtreux beige en vrac	
Papier bitumé + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable (1)	META (B) le 23/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0045 - Mastic vitrier - Sous-sol - Piece 1		Réf échantillon ITGA : IT072603-33198 Description ITGA : Matériau compact beige en vrac	
Matériau compact beige en vrac	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (4)
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0046 - Entourage de poteau - Sous-sol - Piece 1		Réf échantillon ITGA : IT072603-33199 Description ITGA : Matériau compact gris avec fibres visibles	
Matériau compact gris avec fibres visibles	MOLP le 20/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile - Crocidolite	Analyste : GJI
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0047 - Joints - Sous-sol - Piece 3		Réf échantillon ITGA : IT072603-33200 Description ITGA : Matériau fibreux beige avec poussières	
Matériau fibreux beige avec poussières	MOLP + META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : GHH

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-11561 EN DATE DU 23/03/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0048 - Tresses - Sous-sol - Piece 3		Réf échantillon ITGA : IT072603-33201 Description ITGA : Matériau fibreux marron avec poussières	
Matériau fibreux marron avec poussières	MOLP + META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : GHH
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0049 - Enduit platre rebouchage - Sous-sol - Piece 3		Réf échantillon ITGA : IT072603-33202 Description ITGA : Enduit beige en vrac hétérogène / Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac	
Enduit beige en vrac hétérogène + Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable (1)	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM (4)
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0050 - Beton - Sous-sol - Piece 3		Réf échantillon ITGA : IT072603-33203 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 21/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : GHH

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes et ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
(4) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(5) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Pierre SZCZEPANSKI Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-11562 EN DATE DU 24/03/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : AED GROUPE - BRETAGNE-LOIRE 310 Rue de Fougères 35700 Rennes	Réf. Commande ITGA : IT0726-11562 Réf. Commande Client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML_2026_03_17_1631_4270

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 19/03/2026

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0051 - Beton - Sous-sol - Piece 1		Réf échantillon ITGA : IT072603-33205 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 23/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AYK
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0052 - Entourage de poteau - Sous-sol - Piece 1		Réf échantillon ITGA : IT072603-33206 Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène avec fibres visibles	
Matériau gris en vrac hétérogène avec fibres visibles	MOLP le 23/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : GJI (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0053 - Calorifugeages - Sous-sol - Piece 1		Réf échantillon ITGA : IT072603-33207 Description ITGA : Toile fibreuse blanche en faible quantité avec poussières / Matériau plâtreux blanc avec poussières	
Toile fibreuse blanche en faible quantité avec poussières non séparable + Matériau plâtreux blanc avec poussières non séparable (1)	MOLP + META (A) le 23/03/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AYK (4)
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0054 - Tissu amiante - Sous-sol - Piece 3		Réf échantillon ITGA : IT072603-33208 Description ITGA : Matériau fibreux blanc avec poussières / Matériau rouge	
Matériau fibreux blanc avec poussières + Matériau rouge non séparable (1)	MOLP + META (A) le 23/03/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AYK (4)
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0055 - Colle noire - Sous-sol - Piece 1		Réf échantillon ITGA : IT072603-33209 Description ITGA : Colle bitumineuse noire en vrac / Ragréage gris en vrac hétérogène avec poussières / Carton avec poussières	
Colle bitumineuse noire en vrac non séparable + Ragréage gris en vrac hétérogène avec poussières non séparable + Carton avec poussières non séparable (1)	MOLP + META (B) le 23/03/2026 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DGM (3)
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0056 - Enduit ciment - Sous-sol - Piece 1		Réf échantillon ITGA : IT072603-33210 Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène	
Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 23/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AYK (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-11562 EN DATE DU **24/03/2026**

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0057 - Colle de plaque bouchon - Etage - SdE		Réf échantillon ITGA : IT072603-33211 Description ITGA : Matériau en liège marron / Colle polymère jaune / Couche blanche / Papier en faible quantité / Colle polymère jaune en faible quantité / Bois aggloméré	
Matériau en liège marron + Colle polymère jaune non séparable + Couche blanche non séparable + Papier en faible quantité non séparable + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + Bois aggloméré non séparable (1)	META (A) le 23/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : LYA (4)
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0058 - Mastic vitrier - Etage - SdE		Réf échantillon ITGA : IT072603-33212 Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris hétérogène	
Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène non séparable (1)	META (A) le 23/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YCD (4)
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0059 - Linoleum - Etage - SdE		Réf échantillon ITGA : IT072603-33213 Description ITGA : Revêtement souple beige avec fibres visibles avec couche cartonnée / Colle polymère jaune	
Revêtement souple beige avec fibres visibles avec couche cartonnée + Colle polymère jaune non séparable (1)	MOLP le 23/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : GJI (4)
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0060 - Colle + bois - Etage - SdE		Réf échantillon ITGA : IT072603-33214 Description ITGA : Colle polymère jaune / Bois	
Colle polymère jaune	META (B) le 23/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AHZ
Bois	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-11562 EN DATE DU **24/03/2026**

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0061 - Isolant - Etage 2 - Combles		Réf échantillon ITGA : IT072603-33215 Description ITGA : Papier bitumé / Matériau fibreux beige en faible quantité	
Papier bitumé non séparable + Matériau fibreux beige en faible quantité non séparable (1)	MOLP + META (B) le 23/03/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LYA (4)
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0062 - Colle de moquette + bois - Etage - Chambre 2		Réf échantillon ITGA : IT072603-33216 Description ITGA : Moquette beige avec couche en toile / Colle polymère jaune / Bois massif	
Moquette beige avec couche en toile	META (B) le 23/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LYA
Colle polymère jaune	META (B) le 23/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LYA
Bois massif	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML - MAISON 21 RUE DES ECOLES 29510 EDERN Réf échantillon client : P0063 - Colle de moquette + bois - RDC - Escalier		Réf échantillon ITGA : IT072603-33217 Description ITGA : Moquette noire / Colle polymère jaune / Bois massif	
Moquette noire	META (B) le 23/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LYA
Colle polymère jaune	META (B) le 23/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LYA
Bois massif	---	Non analysé	

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

SARL AED EXPERTISES
Franck HELORET
310 Rue des Fougères
35700 RENNES

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-SE-021361-01 | Date d'émission de rapport : 27/05/2026 2:14 | Page1/7
Dossier N° : 26SE013816 | Date de réception : 20/05/2026 | Date d'analyse : 22/05/2026
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P0064 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale - RDC - WC	Matériau de type peinture (gris) (brillant) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces	**MET** * / BZ65	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	**MOLP** * / PQ6A	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
002	P0065 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale - RDC - WC	Matériau de type peinture (gris) (brillant) + (noir) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces	**MET** * / BZ65	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	**MOLP** * / PQ6A	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
003	P0066 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale - RDC - WC	Matériau de type peinture (gris) (brillant) + (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces	**MET** * / H3WZ	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-SE-021361-01 | Date d'émission de rapport : 27/05/2026 2:14 | Page2/7
Dossier N° : 26SE013816 | Date de réception : 20/05/2026 | Date d'analyse : 22/05/2026
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	**MOLP** * / PQ6A	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
004	P0067 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale - RDC - WC	Matériau de type peinture (gris) (brillant) + (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces	**MET** * / BZ65	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	**MOLP** * / PQ6A	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
005	P0068 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre - RDC - WC	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (gris) (clair) ; matériau de type peinture matériau de type peinture (bleu) (clair) + (beige) (clair)	**MET** * / H3WZ	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
006 (1)	P0069 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre - RDC - WC	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (gris) (clair) ; matériau de type peinture (bleu) (clair) + (beige) (clair)	**MET** * / BZ65	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-SE-021361-01 | Date d'émission de rapport : 27/05/2026 2:14 | Page3/7
Dossier N° : 26SE013816 | Date de réception : 20/05/2026 | Date d'analyse : 22/05/2026
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007	P0070 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre - RDC - WC	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (gris) (clair) ; matériau de type peinture (beige) (clair)	**MET** * / BZ65	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
008	P0071 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre - RDC - WC	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (gris) (clair) ; matériau de type peinture (bleu) (clair) + (beige) (clair)	**MET** * / BZ65	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
009 (1)	P0072 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment mural - RDC - WC	Matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) ; matériau de type peinture (bleu) (clair) + (beige) (clair)	**MET** * / H3WZ	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
010 (1)	P0073 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment mural - RDC - WC	Matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) ; matériau de type peinture (bleu) (clair)	**MET** * / BZ65	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
011 (1)	P0074 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment mural - RDC - WC	Matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) ; matériau de type peinture (bleu) (clair)	**MET** * / BZ65	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-SE-021361-01 | Date d'émission de rapport : 27/05/2026 2:14 | Page4/7
Dossier N° : 26SE013816 | Date de réception : 20/05/2026 | Date d'analyse : 22/05/2026
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012 (1)	P0075 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment mural - RDC - WC	Matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) ; matériau de type peinture (bleu) (clair) ; matériau (marron) en traces	**MET** * / BZ65	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
013	P0076 - Plafonds - Peinture - Peinture plafond - RDC - WC	Matériau de type peinture (gris) (brillant) + (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces	**MET** * / H3WZ	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	**MOLP** * / PQ6A	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
014	P0077 - Plafonds - Enduits projetes - Enduit platre plafond - RDC - WC	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau de type peinture (beige) (clair) en traces(i)	**MET** * / H3WZ	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
015	P0078 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment peint mural - RDC - Cuisine	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (gris) (clair) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs)(i)	**MET** * / H3WZ	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-SE-021361-01 | Date d'émission de rapport : 27/05/2026 2:14 | Page5/7
Dossier N° : 26SE013816 | Date de réception : 20/05/2026 | Date d'analyse : 22/05/2026
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016 (1)	P0079 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment peint mural - RDC - Cuisine	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (gris) (clair) en traces ; matériau de type peinture (de différentes couleurs)	**MET** * / BZ65	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
017 (1)	P0080 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment peint mural - RDC - Entree	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige) (clair) ; matériau de type peinture (beige) en traces	**MET** * / H3WZ	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
018 (1)	P0081 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment peint mural - RDC - Entree	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige) (clair) ; matériau de type peinture (beige)	**MET** * / BZ65	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
019	P0082 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d'etancheite ouvrant-dormant de fenetre - Etage - Combles 3	Matériau souple de type joint (noir)	**MET** * / BZ65	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
020	P0083 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint chassis-vitrage - Etage - Combles 3	Matériau souple de type joint (noir)	**MET** * / BZ65	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s).
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-SE-021361-01 | Date d'émission de rapport : 27/05/2026 2:14 | Page6/7
Dossier N° : 26SE013816 | Date de réception : 20/05/2026 | Date d'analyse : 22/05/2026
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021	P0084 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint chassis-vitrage - RDC - Veranda	Matériau souple de type joint (noir)(ii)	**MET** * / BZ65	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
022	P0085 - Murs et cloisons - Maconnerie - Bande bitumineux coupure remonte capillaire - Sous-sol - Piece 1	Matériau souple de type plaque (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) en traces	**MET** * / BZ65	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Observation(s) couche(s)

(i) Des fibres minérales asbestiformes inhalables (l < 3µm) ont été observées au sein de la couche/échantillon. Ces fibres, non amiantées, sont suspectées d'être de nature talc et/ou gypse. Elles ont pu être différenciées des amiantes par diffraction.

(ii) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-SE-021361-01 Date d'émission de rapport : 27/05/2026 2:14 Page7/7
Dossier N° : 26SE013816 Date de réception : 20/05/2026 Date d'analyse : 22/05/2026
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20260309_24-29048-1_MAISON_DEML

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Violaine MAGAUD
Technicien(ne) Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

Saint Rémy les chevreuse, le 13/04/2026

La certification de compétence de personnes physiques est attribuée par ABCIDIA à

Franck HELORET

Sous le Numéro **23-2291**

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes

☑	**AMIANTE AVEC MENTION**	Prise d'effet : 26/03/2024	Validité : 25/03/2031
	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite		
☑	**DPE AVEC MENTION**	Prise d'effet : 24/01/2024	Validité : 23/01/2031
	Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, modifié par l'arrêté du 16 juin 2025		
☑	**DPE SANS MENTION**	Prise d'effet : 24/01/2024	Validité : 23/01/2031
	Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, modifié par l'arrêté du 16 juin 2025		
☑	**AMIANTE SANS MENTION**	Prise d'effet : 26/03/2024	Validité : 25/03/2031
	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite		
☑	**ELECTRICITE**	Prise d'effet : 27/10/2023	Validité : 26/10/2030
	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite		
☑	**GAZ**	Prise d'effet : 27/10/2023	Validité : 26/10/2030
	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite		
☑	**PLOMB SANS MENTION**	Prise d'effet : 27/10/2023	Validité : 26/10/2030
	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite		

Le maintien des dates mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance.
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

Signature :

Accréditation
N° 4-0540
portée disponible sur
www.cofrac.fr

Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés

Votre Assurance

▸ RCE PRESTATAIRES

Assurance et Banque

ATTESTATION

SAS AED GROUPE
4 ALLEE PIERRE GILLES DE GENNES
33700 MERIGNAC FR

AGENT

EI- DE LA CHAPELLE, STONESTREET
18 GALERIE MARCHANDE
33370 TRESSES
Tél : 0557341313
Fax : 05 57 34 06 62
Email : AGENCE.LCSTRESSES@AXA.FR
Portefeuille : 0033074244

Vos références :

Contrat n° 7627751904
Client n° 3425563404

AXA France IARD, atteste que :

SAS AED GROUPE
4 ALLEE PIERRE GILLES DE GENNES
33700 MERIGNAC

Ainsi que :

AED EXPERTISES
4 Allée Pierre Gilles de Gennes
33700 MERIGNAC

AED SERVICES
4 Allée Pierre Gilles de Gennes
33700 MERIGNAC

est titulaire d'un contrat d'assurance **N° 7627751904** ayant pris effet le **01/07/2024** garantissant sa responsabilité civile et professionnelle pour les activités suivantes :

CONSTATS ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE (DDT)

Etablissement des documents figurant dans la liste ci-après et exigés respectivement :
1/ En cas de vente d'un bien immobilier au titre de la constitution du dossier technique, et visés aux 1 à 7 de l'article L 271-4 du Code de la Construction et de l'Habitation ;
2/ En cas de location de bâtiments à usage principal d'habitation et de livraison de bâtiments neufs au titre de la constitution du dossier de diagnostic technique visé à l'article 3-3 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée
• Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L 1334-5 et L 1334-6 du Code de la Santé Publique ;
• L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L 1334-13 du Code de la Santé Publique ;
• L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L 133-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
• L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L 134-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
• L'état des risques naturels, miniers et technologiques prévu à l'article L 125-5 du Code de l'environnement dans les zones mentionnées au même article ;
• Le diagnostic de performance énergétique (DPE) prévu à l'article L 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation ;

1D052620241120

• L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation ;
• L'information sur la présence d'un risque de mérule prévu à l'article L 133-9 du code de la Construction et de l'habitation

AUTRES PRESTATIONS

- Mesurages Loi Carrez et Loi Boutin
- Diagnostics de conformité aux normes de surface et d'habitabilité – prêt à taux zéro (PTZ)
- Etats de conformité de la sécurité des piscines
- Etats des lieux locatifs « Loi SCELLIER »
- Diagnostics radon
- Diagnostics relatifs à la présence d'insectes xylophages (autres que termites) et champignons lignivores
- Diagnostics réglementaires d'accessibilité handicapés
- Etat des installations d'assainissement non collectif
- Contrôle de raccordement au réseau d'assainissement collectif
- Rédaction des règlements de copropriété dont l'état descriptif de division (EDD)
- Calcul des tantièmes
- Contrôle de la sécurité de l'installation électrique
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition des bâtiments
- Diagnostic technique global (DTG)
- Recherche de fibres céramiques réfractaires (FCR)

DIAGNOSTICS ET RECHERCHE D'AMIANTE.

- Repérages prévus aux articles R1334-20, R 1334-21 R 1334-22 du Code de la Santé publique,
- Repérages et examens visuels avant travaux, avant démolitions dans les différents types d'établissements tels que ERP Catégories 1 à 4, IGH....) comme le prévoit le code du travail
- Evaluation périodique de l'état de conservation des matériaux prévue à l'article R 1334-27 du Code de la Santé publique.
- Examens visuels prévus à l'article R 1334-29-3 du Code de la Santé publique.
- Mesure d'empoussièrement prévue à l'article R 1334-25 du Code de la Santé publique.
- Dossier Amiante des Parties Privatives (DAPP) prévu à l'article R 1334-29-4 du Code de la Santé publique

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS

DIAGNOSTICS PRODUITS - EQUIPEMENTS - MATERIAUX - DECHETS (PEMD)

AUDIT REGLEMENTAIRE ENERGETIQUE

DIAGNOSTICS PLAN PLURIANNUEL DE TRAVAUX

Les garanties s'exercent à concurrence des montants de garanties du tableau ci-après.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/07/2025** au **01/07/2026** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à TRESSES le 12 juin 2025
Pour la société :

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	**10 000 000** € **par année** d'assurance
Dont : • **Dommages corporels**	**10 000 000** € **par année** d'assurance
• **Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus**	**2 000 000** € **par année** d'assurance
• **Dommages immatériels non consécutifs**	**150 000** € par année d'assurance
• **Dommages aux biens confiés**	**150 000** € par sinistre
Autres garanties :	
Faute inexcusable (dommages corporels) (Article 3.1 des conditions générales)	**2 000 000 €** par année d'assurance dont **1 000 000** € par sinistre
Tous dommages relevant d'une obligation d'assurance	**1 500 000** € par année d'assurance dont **1 500 000** € par sinistre
Les risques environnementaux (Article 3.4 des conditions générales) **:** **Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont :** Le préjudice écologique (y compris les frais de prévention) et responsabilité environnementale	**1.000.000** € par année d'assurance **100.000** € par année d'assurance
Défense (Article 4 des conditions générales)	Inclus dans la garantie mise en jeu
Recours (Article 4 des conditions générales)	**20.000** € par litige