

## Coupe A-A




**ATTENTION :**
cette surface ne doit pas
avoir de défaut tel que
rayure ou impact


(influence sur la couche limite - sonde anémométrique)

## Vue isométrique



MR2086067020420


**MARQUAGE**




Contrôle, voir plans MR20866700300 et -310

Forme suivant modèle CAO3D Catia,
voir réf. pièce.
(Inspiré de la CAO : ET-DH1F020156)

1 encoche Ø5H7 sur Ø78




| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |