Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Arrêté du 16/07/2019
R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 Norme NF X 46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	**140692 CHL HENRI LABORIT A**
Propriétaire	**CHL HENRI LABORIT**
Donneur d'ordre	**CHL HENRI LABORIT**
Adresse de l'immeuble	**Bâtiment 115 Pavillon logistique** **370 avenue Jacques Coeur 86000 POITIERS**
Bâtiment ou installation	**Hôpital**
Date de la commande	**23/07/2026**
La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage	**05/08/2026**
Date d'émission du rapport de repérage	**14/09/2026**
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	**26008769/9990**

Signataire du rapport

Signature et Visa

Khalid MOUBTASSIM
Diagnostiqueur

Diag Habitat
Siren 493 016 257 - Code NAF : 7120 B

Opérateur de repérage :

MOUBTASSIM Khalid
Diag Habitat
Le **14/09/2026**

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante

Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés

Néant

Exclusions

Néant

Amiante

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Ballet
17200 ROYAN
Tél : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solférino
86000 POITIERS
Tél : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
21 av. de Canteranne
33600 PESSAC
Tél : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél : 05 19 08 02 45

Contactez également nos agences Vendéennes 85
Tél : 02 51 46 58 19

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT 1

CONCLUSIONS 1

DESCRIPTION DE LA MISSION 3

OBJET DE LA MISSION : 3

IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES : 3

IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE : 3

IDENTIFICATION DU BATIMENT CONCERNE : 3

IDENTIFICATION DU LABORATOIRE CONCERNE 3

PROGRAMME DE TRAVAUX 3

CADRE DE LA MISSION DE REPERAGE 4

PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) : 4

PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES / LOCAUX A INVESTIGUER 4

PROGRAMME DE REPERAGE 4

RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES 4

CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 4

DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE 4

ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020 5

CONDITIONS D'INACCESSIBILITE OU D'IMPOSSIBILITE DE REALISER DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES 5

RESULTATS DU REPERAGE 5

RESULTATS DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE : 5

LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES 5

RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE 9

ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION 10

ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS 27

ANNEXE : PROCES VERBAUX D'ANALYSE 29

ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE 47

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél. : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solférino
86000 POITIERS
Tél. : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél. : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
21 av. de Canteranne
33600 PESSAC
Tél. : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél. : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél. : 05 19 08 02 45

Contactez également nos agences Vendéennes 85
Tél. : 02 51 46 58 19

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **140692 CHL HENRI LABORIT**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble :	**CHL HENRI LABORIT**
Demeurant :	**370 avenue Jacques Cœur - CS 10587 86021 POITIERS CEDEX**
Représenté par :	**M. TRANCHANT**
Commanditaire du repérage :	**CHL HENRI LABORIT**
Opérateur ayant réalisé le repérage :	**Monsieur MOUBTASSIM Khalid**
Nom et adresse de l'entreprise :	**Diag Habitat 30 boulevard Solférino 86000 POITIERS**
N° de Siret :	**49301625700104**
RCP-compagnie-n° de police :	**AXA FRANCE IARD - 10592956604**

1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination :	**Bâtiment 115 Logistique**
Adresse complète :	**370 avenue Jacques Coeur 86000 POITIERS**
Référence Cadastrale :	**NC**

1.4 Identification du Bâtiment concerné :

Date du PC ou date de construction :	Permis de Construire : **Antérieur au 1 juillet 1997**	Construction : **Non communiquée**
Fonction principale du bâtiment :	**Hôpital**	
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :	**/**	

1.5 Identification du laboratoire concerné

Agence ITGA St Grégoire Bât K	Parc d'affaires - Bât. K Espace Performance 35768 SAINT-GRÉGOIRE CEDEX

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Intitulé
Réfection toiture terrasse

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél. : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solférino
86000 POITIERS
Tél. : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél. : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
21 av. de Canteranne
33600 PESSAC
Tél. : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél. : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél. : 05 19 08 02 45

Contactez également nos agences Vendéennes 85
Tél. : 02 51 46 58 19

3 Cadre de la mission de repérage

3.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

Parties d'immeuble concernées / Locaux à investiguer

Parties d'immeuble concernées ou Locaux à investiguer	Etage	N° du local
Toitures	Toiture	1

Programme de repérage

Liste des composants et parties de composants à inspecter découlant du programme des travaux, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 :


Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou Produit	Commentaire
1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités			
Éléments sous toiture	Pare-vapeur, pare pluie	P	
	Isolants fibreux en sous toiture	P	
Étanchéité de toiture terrasse	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés…)	P	

3.2 Rapports précédemment réalisés

Néant

4 Conditions de réalisation du repérage

Sens du repérage pour évaluer un local :



4.1 Dates et Nature des visites sur site

Date	Objet
05/08/2026	Pré visite
05/08/2026	Diagnostic amiante

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél. : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solférino
86000 POITIERS
Tél. : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél. : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
21 av. de Canteranne
33600 PESSAC
Tél. : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél. : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél. : 05 19 08 02 45

Contactez également nos agences Vendéennes 85
Tél. : 02 51 46 58 19

4.2	Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

Aucune

4.3	Conditions d'inaccessibilité ou d'impossibilité de réaliser des investigations approfondies

Néant

5 Résultats du repérage

5.1 Résultats de l'Analyse Documentaire :

Titre
Programme de travaux

5.2 Liste des matériaux et produits repérés

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél. : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solférino
86000 POITIERS
Tél. : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél. : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
21 av. de Canteranne
33600 PESSAC
Tél. : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél. : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél. : 05 19 08 02 45

Contactez également nos agences Vendéennes 85
Tél. : 02 51 46 58 19

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimation de la quantité
Toitures	Toiture	Toutes zones	Plancher	Complexe d'étanchéité	Résultat d'analyse	**Non**	
		Toutes zones	Plancher	Complexe d'étanchéité	Résultat d'analyse	**Non**	
		Toutes zones	Plancher	Complexe d'étanchéité	Résultat d'analyse	**Non**	
		Toutes zones	Plancher	Complexe d'étanchéité	Résultat d'analyse	**Non**	
		Toutes zones	Plancher	Complexe d'étanchéité	Résultat d'analyse	**Non**	
		Toutes zones	Plancher	Isolant	Résultat d'analyse	**Non**	
		Toutes zones	Acrotère n°2	Relevé d'étanchéité	Résultat d'analyse	**Non**	
		Toutes zones	Acrotère n°3	Relevé d'étanchéité	Résultat d'analyse	**Non**	
		Toutes zones	Plancher	Complexe d'étanchéité	Résultat d'analyse	**Non**	
		Toutes zones	Plancher	Complexe d'étanchéité	Résultat d'analyse	**Non**	
		Toutes zones	Plancher	Isolant	Résultat d'analyse	**Non**	
		Toutes zones	Acrotère n°4	Relevé d'étanchéité	Résultat d'analyse	**Non**	
		Toutes zones	Acrotère n°5	Isolant	Résultat d'analyse	**Non**	
		Toutes zones	Plancher	Complexe d'étanchéité	Résultat d'analyse	**Non**	
		Toutes zones	Plancher	Isolant	Résultat d'analyse	**Non**	
		Toutes zones	Plancher	Complexe d'étanchéité	Résultat d'analyse	**Non**	
		Toutes zones	Acrotère n°1	Relevé d'étanchéité	Résultat d'analyse	**Non**	
		Toutes zones	Plancher	Isolant	Résultat d'analyse	**Non**	

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél. : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solférino
86000 POITIERS
Tél. : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél. : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
21 av. de Canteranne
33600 PESSAC
Tél. : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél. : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél. : 05 19 08 02 45

Contactez également nos agences Vendéennes 85
Tél. : 02 51 46 58 19

Liste des éléments ne contenant pas d'amiante :

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Méthode
1	**Toitures**	Toiture	**Plancher**	Toutes zones	**Complexe d'étanchéité**	**Résultat d'analyse**
			Plancher	Toutes zones	**Complexe d'étanchéité**	**Résultat d'analyse**
			Plancher	Toutes zones	**Complexe d'étanchéité**	**Résultat d'analyse**
			Plancher	Toutes zones	**Complexe d'étanchéité**	**Résultat d'analyse**
			Plancher	Toutes zones	**Complexe d'étanchéité**	**Résultat d'analyse**
			Plancher	Toutes zones	**Isolant**	**Résultat d'analyse**
			Acrotère n°2	Toutes zones	**Relevé d'étanchéité**	**Résultat d'analyse**
			Acrotère n°3	Toutes zones	**Relevé d'étanchéité**	**Résultat d'analyse**
			Plancher	Toutes zones	**Complexe d'étanchéité**	**Résultat d'analyse**
			Plancher	Toutes zones	**Complexe d'étanchéité**	**Résultat d'analyse**
			Plancher	Toutes zones	**Isolant**	**Résultat d'analyse**
			Acrotère n°4	Toutes zones	**Relevé d'étanchéité**	**Résultat d'analyse**
			Acrotère n°5	Toutes zones	**Isolant**	**Résultat d'analyse**
			Plancher	Toutes zones	**Complexe d'étanchéité**	**Résultat d'analyse**
			Plancher	Toutes zones	**Isolant**	**Résultat d'analyse**
			Plancher	Toutes zones	**Complexe d'étanchéité**	**Résultat d'analyse**
			Acrotère n°1	Toutes zones	**Relevé d'étanchéité**	**Résultat d'analyse**
			Plancher	Toutes zones	**Isolant**	**Résultat d'analyse**

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél. : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solférino
86000 POITIERS
Tél. : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél. : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
21 av. de Canteranne
33600 PESSAC
Tél. : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél. : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél. : 05 19 08 02 45

Contactez également nos agences Vendéennes 85
Tél. : 02 51 46 58 19

Liste des prélèvements :

Réf.	Date	Objet	A	PV amiante
Mk001	05/08/2026	Complexe d'étanchéité	Négatif	E.28642552.0.PDF
Mk002	05/08/2026	Complexe d'étanchéité	Négatif	E.28642553.0.PDF
Mk003	05/08/2026	Isolant	Négatif	E.28642554.0.PDF
Mk004	05/08/2026	Relevé d'étanchéité	Négatif	E.28642555.0.PDF
Mk005	05/08/2026	Complexe d'étanchéité	Négatif	E.28642556.0.PDF
Mk006	05/08/2026	Complexe d'étanchéité	Négatif	E.28642557.0.PDF
Mk007	05/08/2026	Complexe d'étanchéité	Négatif	E.28642558.0.PDF
Mk008	05/08/2026	Isolant	Négatif	E.28642559.0.PDF
Mk009	05/08/2026	Relevé d'étanchéité	Négatif	E.28642560.0.PDF
Mk010	05/08/2026	Relevé d'étanchéité	Négatif	E.28642561.0.PDF
Mk011	05/08/2026	Complexe d'étanchéité	Négatif	E.28642562.0.PDF
Mk012	05/08/2026	Complexe d'étanchéité	Négatif	E.28642563.0.PDF
Mk013	05/08/2026	Isolant	Négatif	E.28642564.0.PDF
Mk014	05/08/2026	Relevé d'étanchéité	Négatif	E.28642565.0.PDF
Mk015	05/08/2026	Isolant	Négatif	E.28642566.0.PDF
Mk016	05/08/2026	Complexe d'étanchéité	Négatif	E.28642567.0.PDF
Mk017	05/08/2026	Complexe d'étanchéité	Négatif	E.28642568.0.PDF
Mk018	05/08/2026	Isolant	Négatif	E.28642569.0.PDF

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél. : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solférino
86000 POITIERS
Tél. : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél. : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
21 av. de Canteranne
33600 PESSAC
Tél. : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél. : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél. : 05 19 08 02 45

Contactez également nos agences Vendéennes 85
Tél. : 02 51 46 58 19

5.3 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage

Rappel de la législation
La mission est effectuée conformément aux dispositions de l'article L.4531-1 du Code du travail, en application de l'arrêté du 16 juillet 2019, et en lien avec les articles R.4412-61 à R.4412-65, R.4412-97 du Code du travail, ainsi que L.541-1 à L.541-8 du Code de l'environnement.

La réalisation de cette mission, ainsi que la rédaction du présent rapport, respectent les exigences de la norme NF X 46-020 d'août 2017 relative au repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante.

L'article L.4531-1 du Code du travail impose au maître d'ouvrage, dans le cadre de l'évaluation des risques, de faire réaliser un repérage des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante avant toute opération de travaux pouvant les impacter.
Ce repérage est obligatoire dans le but de prévenir l'exposition des travailleurs et des tiers aux fibres d'amiante.
Les interventions visées sont notamment celles susceptibles de libérer des fibres, conformément aux articles R.4412-97 à R.4412-113 et suivants du Code du travail.

Objectif du Repérage Amiante Avant Travaux
Le repérage amiante avant travaux réalisé par Diag Habitat a pour objectif de fournir un état des lieux complet et détaillé des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante dans la ou les zones concernées par les travaux.

Cette mission permet :
- d'identifier,
- de localiser,
- et d'estimer la quantité des matériaux ou produits contenant de l'amiante, afin d'élaborer une stratégie d'intervention adaptée, sécurisée et conforme à la réglementation.

Le repérage porte sur les matériaux listés en listes A, B et C, définis par la norme NF X 46-020, et dans les seules zones impactées par les travaux. Il est basé sur les informations transmises par le donneur d'ordre, notamment la nature, l'emplacement et l'ampleur des travaux prévus.

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél. : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solférino
86000 POITIERS
Tél. : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél. : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
21 av. de Canteranne
33600 PESSAC
Tél. : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél. : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél. : 05 19 08 02 45

Contactez également nos agences Vendéennes 85
Tél. : 02 51 46 58 19

ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

PRELEVEMENT : Mk001

Emplacement



Nom du client	CHL HENRI LABORIT	Nom de l'opérateur	MOUBTASSIM Khalid
Numéro de dossier	140692 CHL HENRI LABORIT	Date de prélèvement	05/08/2026
Pièce ou local	Toiture - Toitures	Référence du sondage	S001
Matériau	Complexe d'étanchéité	Localisation	Plancher - Toutes zones
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Complexe d'étanchéité		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
Couche 0	E.28642552.0.PDF	Matériau bitumineux noir avec gravillons et aluminium	0	Fibres d'amiante non détectées	Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META).

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél. : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solférino
86000 POITIERS
Tél. : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél. : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
21 av. de Canteranne
33600 PESSAC
Tél. : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél. : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél. : 05 19 08 02 45

Contactez également nos agences Vendéennes 85
Tél. : 02 51 46 58 19

PRELEVEMENT : Mk002

Emplacement



Nom du client	CHL HENRI LABORIT	Nom de l'opérateur	MOUBTASSIM Khalid
Numéro de dossier	140692 CHL HENRI LABORIT	Date de prélèvement	05/08/2026
Pièce ou local	Toiture - Toitures	Référence du sondage	S002
Matériau	Complexe d'étanchéité	Localisation	Plancher - Toutes zones
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Complexe d'étanchéité		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
Couche 0	E.28642553.0.PDF	Matériau bitumineux noir avec aluminium	0	Fibres d'amiante non détectées	Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META).

PRELEVEMENT : Mk003

Nom du client	CHL HENRI LABORIT	Nom de l'opérateur	MOUBTASSIM Khalid
Numéro de dossier	140692 CHL HENRI LABORIT	Date de prélèvement	05/08/2026
Pièce ou local	Toiture - Toitures	Référence du sondage	S003
Matériau	Isolant	Localisation	Plancher - Toutes zones
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Isolant		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
Couche 0	E.28642554.0.PDF	Matériau fibreux jaune avec poussières non séparable + matériau bitumineux noir en faible quantité non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées	Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META).

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél. : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solférino
86000 POITIERS
Tél. : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél. : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
21 av. de Canteranne
33600 PESSAC
Tél. : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél. : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél. : 05 19 08 02 45

Contactez également nos agences Vendéennes 85
Tél. : 02 51 46 58 19

PRELEVEMENT : Mk004

Emplacement



Nom du client	CHL HENRI LABORIT	Nom de l'opérateur	MOUBTASSIM Khalid
Numéro de dossier	140692 CHL HENRI LABORIT	Date de prélèvement	05/08/2026
Pièce ou local	Toiture - Toitures	Référence du sondage	S004
Matériau	Relevé d'étanchéité	Localisation	Acrotère n°1 - Toutes zones
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Relevé d'étanchéité		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
Couche 0	E.28642555.0.PDF	Matériau bitumineux noir avec aluminium	0	Fibres d'amiante non détectées	Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META).

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél. : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solférino
86000 POITIERS
Tél. : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél. : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
21 av. de Canteranne
33600 PESSAC
Tél. : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél. : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél. : 05 19 08 02 45

Contactez également nos agences Vendéennes 85
Tél. : 02 51 46 58 19

PRELEVEMENT : Mk005

Emplacement



Nom du client	CHL HENRI LABORIT	Nom de l'opérateur	MOUBTASSIM Khalid
Numéro de dossier	140692 CHL HENRI LABORIT	Date de prélèvement	05/08/2026
Pièce ou local	Toiture - Toitures	Référence du sondage	S005
Matériau	Complexe d'étanchéité	Localisation	Plancher - Toutes zones
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**		
Commentaires	2eme couche		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Complexe d'étanchéité		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
Couche 0	E.28642556.0.PDF	Matériau bitumineux noir avec aluminium	0	Fibres d'amiante non détectées	Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META).

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél. : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solférino
86000 POITIERS
Tél. : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél. : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
21 av. de Canteranne
33600 PESSAC
Tél. : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél. : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél. : 05 19 08 02 45

Contactez également nos agences Vendéennes 85
Tél. : 02 51 46 58 19

PRELEVEMENT : Mk006

Emplacement



Nom du client	CHL HENRI LABORIT	Nom de l'opérateur	MOUBTASSIM Khalid
Numéro de dossier	140692 CHL HENRI LABORIT	Date de prélèvement	05/08/2026
Pièce ou local	Toiture - Toitures	Référence du sondage	S006
Matériau	Complexe d'étanchéité	Localisation	Plancher - Toutes zones
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Complexe d'étanchéité		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
Couche 0	E.28642557.0.PDF	Matériau bitumineux noir avec gravillons	0	Fibres d'amiante non détectées	Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META).

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél. : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solférino
86000 POITIERS
Tél. : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél. : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
21 av. de Canteranne
33600 PESSAC
Tél. : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél. : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél. : 05 19 08 02 45

Contactez également nos agences Vendéennes 85
Tél. : 02 51 46 58 19

PRELEVEMENT : Mk007

Emplacement



Nom du client	CHL HENRI LABORIT	Nom de l'opérateur	MOUBTASSIM Khalid
Numéro de dossier	140692 CHL HENRI LABORIT	Date de prélèvement	05/08/2026
Pièce ou local	Toiture - Toitures	Référence du sondage	S007
Matériau	Complexe d'étanchéité	Localisation	Plancher - Toutes zones
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**		
Commentaires	2eme couche		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Complexe d'étanchéité		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
Couche 0	E.28642558.0.PDF	Matériau bitumineux noir avec aluminium	0	Fibres d'amiante non détectées	Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META).

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél. : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solférino
86000 POITIERS
Tél. : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél. : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
21 av. de Canteranne
33600 PESSAC
Tél. : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél. : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél. : 05 19 08 02 45

Contactez également nos agences Vendéennes 85
Tél. : 02 51 46 58 19

PRELEVEMENT : Mk008

Emplacement



Nom du client	CHL HENRI LABORIT	Nom de l'opérateur	MOUBTASSIM Khalid
Numéro de dossier	140692 CHL HENRI LABORIT	Date de prélèvement	05/08/2026
Pièce ou local	Toiture - Toitures	Référence du sondage	S008
Matériau	Isolant	Localisation	Plancher - Toutes zones
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Isolant		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
Couche 0	E.28642559.0.PDF	Matériau fibreux jaune avec poussières non séparable + matériau bitumineux noir en faible quantité non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées	Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META).

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél. : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solférino
86000 POITIERS
Tél. : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél. : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
21 av. de Canteranne
33600 PESSAC
Tél. : 05 57 59 17 29


AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél. : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél. : 05 19 08 02 45

Contactez également nos agences Vendéennes 85
Tél. : 02 51 46 58 19

PRELEVEMENT : Mk009

Emplacement



Nom du client	CHL HENRI LABORIT	Nom de l'opérateur	MOUBTASSIM Khalid
Numéro de dossier	140692 CHL HENRI LABORIT	Date de prélèvement	05/08/2026
Pièce ou local	Toiture - Toitures	Référence du sondage	S009
Matériau	Relevé d'étanchéité	Localisation	Acrotère n°2 - Toutes zones
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet
Relevé d'étanchéité

Support

Taille
0 cm



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
Couche 0	E.28642560.0.PDF	Matériau bitumineux noir	0	Fibres d'amiante non détectées	Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META).

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél. : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solférino
86000 POITIERS
Tél. : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél. : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
21 av. de Canteranne
33600 PESSAC
Tél. : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél. : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél. : 05 19 08 02 45

Contactez également nos agences Vendéennes 85
Tél. : 02 51 46 58 19

PRELEVEMENT : Mk010

Emplacement




Nom du client	CHL HENRI LABORIT	Nom de l'opérateur	MOUBTASSIM Khalid
Numéro de dossier	140692 CHL HENRI LABORIT	Date de prélèvement	05/08/2026
Pièce ou local	Toiture - Toitures	Référence du sondage	S010
Matériau	Relevé d'étanchéité	Localisation	Acrotère n°3 - Toutes zones
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet
Relevé d'étanchéité

Support

Taille
0 cm



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
Couche 0	E.28642561.0.PDF	Matériau bitumineux noir avec aluminium	0	Fibres d'amiante non détectées	Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META).

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél. : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solférino
86000 POITIERS
Tél. : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél. : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
21 av. de Canteranne
33600 PESSAC
Tél. : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél. : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél. : 05 19 08 02 45

Contactez également nos agences Vendéennes 85
Tél. : 02 51 46 58 19

PRELEVEMENT : Mk011

Emplacement



Nom du client	CHL HENRI LABORIT	Nom de l'opérateur	MOUBTASSIM Khalid
Numéro de dossier	140692 CHL HENRI LABORIT	Date de prélèvement	05/08/2026
Pièce ou local	Toiture - Toitures	Référence du sondage	S011
Matériau	Complexe d'étanchéité	Localisation	Plancher - Toutes zones
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**		
Commentaires	1ere couche		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet
Complexe d'étanchéité

Support

Taille
0 cm



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
Couche 0	E.28642562.0.PDF	Matériau bitumineux noir avec aluminium	0	Fibres d'amiante non détectées	Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META).

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél. : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solférino
86000 POITIERS
Tél. : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél. : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
21 av. de Canteranne
33600 PESSAC
Tél. : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél. : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél. : 05 19 08 02 45

Contactez également nos agences Vendéennes 85
Tél. : 02 51 46 58 19

PRELEVEMENT : Mk012

Emplacement



Nom du client	CHL HENRI LABORIT	Nom de l'opérateur	MOUBTASSIM Khalid
Numéro de dossier	140692 CHL HENRI LABORIT	Date de prélèvement	05/08/2026
Pièce ou local	Toiture - Toitures	Référence du sondage	S012
Matériau	Complexe d'étanchéité	Localisation	Plancher - Toutes zones
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**		
Commentaires	2eme couche		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Complexe d'étanchéité		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
Couche 0	E.28642563.0.PDF	Matériau bitumineux noir avec couche en toile	0	Fibres d'amiante non détectées	Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META).

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél. : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solférino
86000 POITIERS
Tél. : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél. : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
21 av. de Canteranne
33600 PESSAC
Tél. : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél. : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél. : 05 19 08 02 45

Contactez également nos agences Vendéennes 85
Tél. : 02 51 46 58 19

PRELEVEMENT : Mk013

Emplacement



Nom du client	CHL HENRI LABORIT	Nom de l'opérateur	MOUBTASSIM Khalid
Numéro de dossier	140692 CHL HENRI LABORIT	Date de prélèvement	05/08/2026
Pièce ou local	Toiture - Toitures	Référence du sondage	S013
Matériau	Isolant	Localisation	Plancher - Toutes zones
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Isolant		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
Couche 0	E.28642564.0.PDF	Matériau fibreux jaune avec poussières non séparable + matériau bitumineux noir en faible quantité non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées	Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META).

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél. : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solférino
86000 POITIERS
Tél. : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél. : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
21 av. de Canteranne
33600 PESSAC
Tél. : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél. : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél. : 05 19 08 02 45

Contactez également nos agences Vendéennes 85
Tél. : 02 51 46 58 19

PRELEVEMENT : Mk014

Emplacement



Nom du client	CHL HENRI LABORIT	Nom de l'opérateur	MOUBTASSIM Khalid
Numéro de dossier	140692 CHL HENRI LABORIT	Date de prélèvement	05/08/2026
Pièce ou local	Toiture - Toitures	Référence du sondage	S014
Matériau	Relevé d'étanchéité	Localisation	Acrotère n°4 - Toutes zones
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT


Objet

Relevé d'étanchéité

Support

Taille

0 cm



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
Couche 0	E.28642565.0.PDF	Matériau bitumineux noir avec aluminium	0	Fibres d'amiante non détectées	Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META).

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél. : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solférino
86000 POITIERS
Tél. : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél. : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
21 av. de Canteranne
33600 PESSAC
Tél. : 05 57 59 17 29


AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél. : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél. : 05 19 08 02 45

Contactez également nos agences Vendéennes 85
Tél. : 02 51 46 58 19

PRELEVEMENT : Mk015

Emplacement



Nom du client	CHL HENRI LABORIT	Nom de l'opérateur	MOUBTASSIM Khalid
Numéro de dossier	140692 CHL HENRI LABORIT	Date de prélèvement	05/08/2026
Pièce ou local	Toiture - Toitures	Référence du sondage	S015
Matériau	Isolant	Localisation	Acrotère n°5 - Toutes zones
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Isolant		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
Couche 0	E.28642566.0.PDF	Matériau fibreux jaune avec poussières non séparable + matériau bitumineux noir en faible quantité non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées	Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META).

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél. : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solférino
86000 POITIERS
Tél. : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél. : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
21 av. de Canteranne
33600 PESSAC
Tél. : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél. : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél. : 05 19 08 02 45

Contactez également nos agences Vendéennes 85
Tél. : 02 51 46 58 19

PRELEVEMENT : Mk016

Emplacement



Nom du client	CHL HENRI LABORIT	Nom de l'opérateur	MOUBTASSIM Khalid
Numéro de dossier	140692 CHL HENRI LABORIT	Date de prélèvement	05/08/2026
Pièce ou local	Toiture - Toitures	Référence du sondage	S016
Matériau	Complexe d'étanchéité	Localisation	Plancher - Toutes zones
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**		
Commentaires	1 ère couche		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Complexe d'étanchéité		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
Couche 0	E.28642567.0.PDF	Matériau bitumineux noir avec gravillons	0	Fibres d'amiante non détectées	Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META).

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél. : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solférino
86000 POITIERS
Tél. : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél. : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
21 av. de Canteranne
33600 PESSAC
Tél. : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél. : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél. : 05 19 08 02 45

Contactez également nos agences Vendéennes 85
Tél. : 02 51 46 58 19

PRELEVEMENT : Mk017

Emplacement



Nom du client	CHL HENRI LABORIT	Nom de l'opérateur	MOUBTASSIM Khalid
Numéro de dossier	140692 CHL HENRI LABORIT	Date de prélèvement	05/08/2026
Pièce ou local	Toiture - Toitures	Référence du sondage	S017
Matériau	Complexe d'étanchéité	Localisation	Plancher - Toutes zones
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**		
Commentaires	2eme couche		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Complexe d'étanchéité		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
Couche 0	E.28642568.0.PDF	Matériau bitumineux noir avec aluminium non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées	Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META).

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél. : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solférino
86000 POITIERS
Tél. : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél. : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
21 av. de Canteranne
33600 PESSAC
Tél. : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél. : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél. : 05 19 08 02 45

Contactez également nos agences Vendéennes 85
Tél. : 02 51 46 58 19

PRELEVEMENT : Mk018

Emplacement



Nom du client	CHL HENRI LABORIT	Nom de l'opérateur	MOUBTASSIM Khalid
Numéro de dossier	140692 CHL HENRI LABORIT	Date de prélèvement	05/08/2026
Pièce ou local	Toiture - Toitures	Référence du sondage	S018
Matériau	Isolant	Localisation	Plancher - Toutes zones
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Isolant		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
Couche 0	E.28642569.0.PDF	Matériau fibreux jaune avec poussières non séparable + matériau bitumineux noir en faible quantité non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées	Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META).

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél. : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solférino
86000 POITIERS
Tél. : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél. : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
21 av. de Canteranne
33600 PESSAC
Tél. : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél. : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél. : 05 19 08 02 45

Contactez également nos agences Vendéennes 85
Tél. : 02 51 46 58 19

ANNEXE : Plans et/ou Croquis

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél. : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solférino
86000 POITIERS
Tél. : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél. : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
21 av. de Canteranne
33600 PESSAC
Tél. : 05 57 59 17 29


AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél. : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél. : 05 19 08 02 45

Contactez également nos agences Vendéennes 85
Tél. : 02 51 46 58 19

PLANCHE DE REPERAGE

Client	CHL HENRI LABORIT	Titre	Schéma de prélèvement
N° dossier	140692 CHL HENRI LABORIT	Adresse	Bâtiment 115 Logistique 370 avenue Jacques Coeur 86000 POITIERS
N° planche	1/1 Version 0		
Type	Croquis		
Date	14/09/2026	Localisation / Bâtiment	
Intervenant	MOUBTASSIM Khalid	Niveau	
Origine du plan	Cabinet de diagnostics	Commentaire	



www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

ANNEXE : Procès verbaux d'analyse

E.28642552.0.PDF

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT072608-13370 EN DATE DU 14/08/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

DIAG HABITAT
M. Khalid MOUBTASSIM
1 BOULEVARD COLONEL BAILLET
17200 ROYAN

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0726-33437
Echantillon ITGA : IT072608-13370
Reçu au laboratoire le : 07/08/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	140692 CHL HENRI LABORIT--1850--3207-0-093926494
Dossier client	CHL HENRI LABORIT + - Bâtiment 115 Logistique - 370 avenue Jacques Coeur - 86000 - POITIERS
Echantillon	Mk001 - Toiture - Toitures - Toutes zones - Plancher - Complexe d'étanchéité
Description ITGA	Matériau bitumineux noir avec gravillons et aluminium

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau bitumineux noir avec gravillons et aluminium	META (B) le 14/08/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : JCO

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT072608-13371 EN DATE DU 14/08/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

DIAG HABITAT
M. Khalid MOUBTASSIM
1 BOULEVARD COLONEL BAILLET
17200 ROYAN

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0726-33437
Echantillon ITGA : IT072608-13371
Reçu au laboratoire le : 07/08/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	140692 CHL HENRI LABORIT--1850--3207-0-093926494
Dossier client	CHL HENRI LABORIT + - Bâtiment 115 Logistique - 370 avenue Jacques Coeur - 86000 - POITIERS
Echantillon	Mk002 - Toiture - Toitures - Toutes zones - Plancher - Complexe d'étanchéité
Description ITGA	Matériau bitumineux noir avec aluminium

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau bitumineux noir avec aluminium	META (B) le 14/08/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : LGA

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968

Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT072608-13372 EN DATE DU 14/08/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

DIAG HABITAT
M. Khalid MOUBTASSIM
1 BOULEVARD COLONEL BAILLET
17200 ROYAN

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0726-33437
Echantillon ITGA : IT072608-13372
Reçu au laboratoire le : 07/08/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	140692 CHL HENRI LABORIT--1850--3207-0-093926494
Dossier client	CHL HENRI LABORIT + - Bâtiment 115 Logistique - 370 avenue Jacques Coeur - 86000 - POITIERS
Echantillon	Mk003 - Toiture - Toitures - Toutes zones - Plancher - Isolant
Description ITGA	Matériau fibreux jaune avec poussières / Matériau bitumineux noir en faible quantité

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
  La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau fibreux jaune avec poussières non séparable + Matériau bitumineux noir en faible quantité non séparable (1)	MOLP + META (B) le 14/08/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JCO (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solférino
86000 POITIERS
Tél : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
21 av. de Canteranne
33600 PESSAC
Tél : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél : 05 19 08 02 45

Contactez également nos agences Vendéennes 85
Tél : 02 51 46 58 19

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT072608-13373 EN DATE DU 14/08/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

DIAG HABITAT
M. Khalid MOUBTASSIM
1 BOULEVARD COLONEL BAILLET
17200 ROYAN

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0726-33437
Echantillon ITGA : IT072608-13373
Reçu au laboratoire le : 07/08/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	140692 CHL HENRI LABORIT--1850--3207-0-093926494
Dossier client	CHL HENRI LABORIT + - Bâtiment 115 Logistique - 370 avenue Jacques Coeur - 86000 - POITIERS
Echantillon	Mk004 - Toiture - Toitures - Toutes zones - Accrotere n°1 - Relevé d'étanchéité

Description ITGA	Matériau bitumineux noir avec aluminium

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau bitumineux noir avec aluminium	META (B) le 14/08/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : LGA

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT072608-13374 EN DATE DU 14/08/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

DIAG HABITAT
M. Khalid MOUBTASSIM
1 BOULEVARD COLONEL BAILLET
17200 ROYAN

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0726-33437
Echantillon ITGA : IT072608-13374
Reçu au laboratoire le : 07/08/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	140692 CHL HENRI LABORIT--1850--3207-0-093926494
Dossier client	CHL HENRI LABORIT + - Bâtiment 115 Logistique - 370 avenue Jacques Coeur - 86000 - POITIERS
Echantillon	Mk005 - Toiture - Toitures - Toutes zones - Plancher - Complexe d'étanchéité
Description ITGA	Matériau bitumineux noir avec aluminium

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau bitumineux noir avec aluminium	META (B) le 14/08/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : LGA

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▸

RAPPORT D'ESSAI N° IT072608-13375 EN DATE DU 14/08/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

DIAG HABITAT
M. Khalid MOUBTASSIM
1 BOULEVARD COLONEL BAILLET
17200 ROYAN

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0726-33437
Echantillon ITGA : IT072608-13375
Reçu au laboratoire le : 07/08/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	140692 CHL HENRI LABORIT--1850--3207-0-093926494
Dossier client	CHL HENRI LABORIT + - Bâtiment 115 Logistique - 370 avenue Jacques Coeur - 86000 - POITIERS
Echantillon	Mk006 - Toiture - Toitures - Toutes zones - Plancher - Complexe d'étanchéité

Description ITGA	Matériau bitumineux noir avec gravillons

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▸Matériau bitumineux noir avec gravillons	META (B) le 14/08/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : LGA

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT072608-13376 EN DATE DU 14/08/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

DIAG HABITAT
M. Khalid MOUBTASSIM
1 BOULEVARD COLONEL BAILLET
17200 ROYAN

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0726-33437
Echantillon ITGA : IT072608-13376
Reçu au laboratoire le : 07/08/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	140692 CHL HENRI LABORIT--1850--3207-0-093926494
Dossier client	CHL HENRI LABORIT + - Bâtiment 115 Logistique - 370 avenue Jacques Coeur - 86000 - POITIERS
Echantillon	Mk007 - Toiture - Toitures - Toutes zones - Plancher - Complexe d'étanchéité

Description ITGA	Matériau bitumineux noir avec aluminium

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau bitumineux noir avec aluminium	META (B) le 14/08/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : JCO

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968

Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT072608-13377 EN DATE DU 14/08/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

DIAG HABITAT
M. Khalid MOUBTASSIM
1 BOULEVARD COLONEL BAILLET
17200 ROYAN

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0726-33437
Echantillon ITGA : IT072608-13377
Reçu au laboratoire le : 07/08/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	140692 CHL HENRI LABORIT--1850--3207-0-093926494
Dossier client	CHL HENRI LABORIT + - Bâtiment 115 Logistique - 370 avenue Jacques Coeur - 86000 - POITIERS
Echantillon	Mk008 - Toiture - Toitures - Toutes zones - Plancher - Isolant
Description ITGA	Matériau fibreux jaune avec poussières / Matériau bitumineux noir en faible quantité

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
  La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau fibreux jaune avec poussières non séparable + Matériau bitumineux noir en faible quantité non séparable (1)	MOLP + META (B) le 14/08/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JCO (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solférino
86000 POITIERS
Tél : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
21 av. de Canteranne
33600 PESSAC
Tél : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél : 05 19 08 02 45

Contactez également nos agences Vendéennes 85
Tél : 02 51 46 58 19

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT072608-13378 EN DATE DU 14/08/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

DIAG HABITAT
M. Khalid MOUBTASSIM
1 BOULEVARD COLONEL BAILLET
17200 ROYAN

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0726-33437
Echantillon ITGA : IT072608-13378
Reçu au laboratoire le : 07/08/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	140692 CHL HENRI LABORIT--1850--3207-0-093926494
Dossier client	CHL HENRI LABORIT + - Bâtiment 115 Logistique - 370 avenue Jacques Coeur - 86000 - POITIERS
Echantillon	Mk009 - Toiture - Toitures - Toutes zones - Accrotere n°2 - Relevé d'étanchéité

Description ITGA	Matériau bitumineux noir

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau bitumineux noir	META (B) le 14/08/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : LGA

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT072608-13379 EN DATE DU 14/08/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

DIAG HABITAT
M. Khalid MOUBTASSIM
1 BOULEVARD COLONEL BAILLET
17200 ROYAN

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0726-33437
Echantillon ITGA : IT072608-13379
Reçu au laboratoire le : 07/08/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	140692 CHL HENRI LABORIT--1850--3207-0-093926494
Dossier client	CHL HENRI LABORIT + - Bâtiment 115 Logistique - 370 avenue Jacques Coeur - 86000 - POITIERS
Echantillon	Mk010 - Toiture - Toitures - Toutes zones - Accrotere n°3 - Relevé d'étanchéité

Description ITGA	Matériau bitumineux noir avec aluminium

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau bitumineux noir avec aluminium	META (B) le 14/08/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : JCO

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▸

RAPPORT D'ESSAI N° IT072608-13380 EN DATE DU 14/08/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

DIAG HABITAT
M. Khalid MOUBTASSIM
1 BOULEVARD COLONEL BAILLET
17200 ROYAN

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0726-33437
Echantillon ITGA : IT072608-13380
Reçu au laboratoire le : 07/08/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	140692 CHL HENRI LABORIT--1850--3207-0-093926494
Dossier client	CHL HENRI LABORIT + - Bâtiment 115 Logistique - 370 avenue Jacques Coeur - 86000 - POITIERS
Echantillon	Mk011 - Toiture - Toitures - Toutes zones - Plancher - Complexe d'étanchéité

Description ITGA	Matériau bitumineux noir avec aluminium

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▸ Matériau bitumineux noir avec aluminium	META (B) le 14/08/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : LGA

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solférino
86000 POITIERS
Tél : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
21 av. de Canteranne
33600 PESSAC
Tél : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél : 05 19 08 02 45

Contactez également nos agences Vendéennes 85
Tél : 02 51 46 58 19

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT072608-13381 EN DATE DU 14/08/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

DIAG HABITAT
M. Khalid MOUBTASSIM
1 BOULEVARD COLONEL BAILLET
17200 ROYAN

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0726-33437
Echantillon ITGA : IT072608-13381
Reçu au laboratoire le : 07/08/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	140692 CHL HENRI LABORIT--1850--3207-0-093926494
Dossier client	CHL HENRI LABORIT + - Bâtiment 115 Logistique - 370 avenue Jacques Coeur - 86000 - POITIERS
Echantillon	Mk012 - Toiture - Toitures - Toutes zones - Plancher - Complexe d'étanchéité
Description ITGA	Matériau bitumineux noir avec couche en toile

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau bitumineux noir avec couche en toile	META (B) le 14/08/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : LGA

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT072608-13382 EN DATE DU 14/08/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

DIAG HABITAT
M. Khalid MOUBTASSIM
1 BOULEVARD COLONEL BAILLET
17200 ROYAN

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0726-33437
Echantillon ITGA : IT072608-13382
Reçu au laboratoire le : 07/08/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	140692 CHL HENRI LABORIT--1850--3207-0-093926494
Dossier client	CHL HENRI LABORIT + - Bâtiment 115 Logistique - 370 avenue Jacques Coeur - 86000 - POITIERS
Echantillon	Mk013 - Toiture - Toitures - Toutes zones - Plancher - Isolant
Description ITGA	Matériau fibreux jaune avec poussières / Matériau bitumineux noir en faible quantité

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
  La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau fibreux jaune avec poussières non séparable + Matériau bitumineux noir en faible quantité non séparable (1)	MOLP + META (B) le 14/08/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JCO (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solférino
86000 POITIERS
Tél : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
21 av. de Canteranne
33600 PESSAC
Tél : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél : 05 19 08 02 45

Contactez également nos agences Vendéennes 85
Tél : 02 51 46 58 19

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▸

RAPPORT D'ESSAI N° IT072608-13383 EN DATE DU 14/08/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

DIAG HABITAT
M. Khalid MOUBTASSIM
1 BOULEVARD COLONEL BAILLET
17200 ROYAN

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0726-33437
Echantillon ITGA : IT072608-13383
Reçu au laboratoire le : 07/08/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	140692 CHL HENRI LABORIT--1850--3207-0-093926494
Dossier client	CHL HENRI LABORIT + - Bâtiment 115 Logistique - 370 avenue Jacques Coeur - 86000 - POITIERS
Echantillon	Mk014 - Toiture - Toitures - Toutes zones - Accrotere n°4 - Relevé d'étanchéité

Description ITGA	Matériau bitumineux noir avec aluminium

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▸Matériau bitumineux noir avec aluminium	META (B) le 14/08/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : LGA

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968

Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT072608-13384 EN DATE DU 14/08/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

DIAG HABITAT
M. Khalid MOUBTASSIM
1 BOULEVARD COLONEL BAILLET
17200 ROYAN

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0726-33437
Echantillon ITGA : IT072608-13384
Reçu au laboratoire le : 07/08/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	140692 CHL HENRI LABORIT--1850--3207-0-093926494
Dossier client	CHL HENRI LABORIT + - Bâtiment 115 Logistique - 370 avenue Jacques Coeur - 86000 - POITIERS
Echantillon	Mk015 - Toiture - Toitures - Toutes zones - Accrotere n°5 - Isolant
Description ITGA	Matériau fibreux jaune avec poussières / Matériau bitumineux noir en faible quantité

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
  La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau fibreux jaune avec poussières non séparable + Matériau bitumineux noir en faible quantité non séparable (1)	MOLP + META (B) le 14/08/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JCO (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solférino
86000 POITIERS
Tél : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
21 av. de Canteranne
33600 PESSAC
Tél : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél : 05 19 08 02 45

Contactez également nos agences Vendéennes 85
Tél : 02 51 46 58 19

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT072608-13385 EN DATE DU 14/08/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

DIAG HABITAT
M. Khalid MOUBTASSIM
1 BOULEVARD COLONEL BAILLET
17200 ROYAN

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0726-33437
Echantillon ITGA : IT072608-13385
Reçu au laboratoire le : 07/08/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	140692 CHL HENRI LABORIT--1850--3207-0-093926494
Dossier client	CHL HENRI LABORIT + - Bâtiment 115 Logistique - 370 avenue Jacques Coeur - 86000 - POITIERS
Echantillon	Mk016 - Toiture - Toitures - Toutes zones - Plancher - Complexe d'étanchéité

Description ITGA	Matériau bitumineux noir avec gravillons

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau bitumineux noir avec gravillons	META (B) le 14/08/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : LGA

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▸

RAPPORT D'ESSAI N° IT072608-13386 EN DATE DU 14/08/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

DIAG HABITAT
M. Khalid MOUBTASSIM
1 BOULEVARD COLONEL BAILLET
17200 ROYAN

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0726-33437
Echantillon ITGA : IT072608-13386
Reçu au laboratoire le : 07/08/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	140692 CHL HENRI LABORIT--1850--3207-0-093926494
Dossier client	CHL HENRI LABORIT + - Bâtiment 115 Logistique - 370 avenue Jacques Coeur - 86000 - POITIERS
Echantillon	Mk017 - Toiture - Toitures - Toutes zones - Plancher - Complexe d'étanchéité
Description ITGA	Matériau bitumineux noir avec aluminium / Matériau fibreux jaune avec poussières

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
  La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▸Matériau bitumineux noir avec aluminium non séparable + Matériau fibreux jaune avec poussières non séparable (1)	MOLP + META (B) le 14/08/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JCO (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968

Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT072608-13387 EN DATE DU 14/08/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

DIAG HABITAT
M. Khalid MOUBTASSIM
1 BOULEVARD COLONEL BAILLET
17200 ROYAN

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0726-33437
Echantillon ITGA : IT072608-13387
Reçu au laboratoire le : 07/08/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	140692 CHL HENRI LABORIT--1850--3207-0-093926494
Dossier client	CHL HENRI LABORIT + - Bâtiment 115 Logistique - 370 avenue Jacques Coeur - 86000 - POITIERS
Echantillon	Mk018 - Toiture - Toitures - Toutes zones - Plancher - Isolant
Description ITGA	Matériau fibreux jaune avec poussières / Matériau bitumineux noir en faible quantité

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
  La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau fibreux jaune avec poussières non séparable + Matériau bitumineux noir en faible quantité non séparable (1)	MOLP + META (B) le 14/08/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JCO (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solférino
86000 POITIERS
Tél : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
21 av. de Canteranne
33600 PESSAC
Tél : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél : 05 19 08 02 45

Contactez également nos agences Vendéennes 85
Tél : 02 51 46 58 19

ANNEXE : Attestation d'assurance

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné M. MOUBTASSIM Khalid, exerçant la profession d'opérateur en diagnostic immobilier, conformément à l'application de l'article L271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation, atteste sur l'honneur que :

- La présente attestation est réalisée en totale indépendance et impartialité.
- La société DIAG HABITAT satisfait aux conditions d'aptitude, de garantie financière et d'indépendance pour l'exercice de notre activité.
- La société DIAG HABITAT dispose des moyens en matériel et personnel nécessaires pour l'établissement des diagnostics.
- Je dispose des compétences requises pour effectuer les diagnostics convenus ainsi qu'en atteste ma certification de compétences :

DOMAINES TECHNIQUES :

DOMAINE :	DATE D'EFFET :	DATE D'EXPIRATION :	ORGANISME DE CERTIFICATION :	NUMERO DE CERTIFICATION :
Plomb	12/07/2021	11/07/2028	SOCOTEC	DTI / 2107-009
Amiante	27/04/2023	26/04/2030	SOCOTEC	DTI / 2107-009
Termites	12/07/2021	11/07/2028	SOCOTEC	DTI / 2107-009
Electricité	27/01/2022	26/01/2029	SOCOTEC	DTI / 2107-009
Gaz	20/11/2024	19/11/2031	ABCIDIA	24-2878

- La société DIAG HABITAT est titulaire d'un contrat d'assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité liée à ses interventions (RC Professionnel souscrite auprès de la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD sous le contrat N° 10592956604)

Fait à POITIERS,

Khalid MOUBTASSIM
Diagnostiqueur

Diag Habitat
Siren 493 016 257 - Code NAF : 7120 B

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél. : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solférino
86000 POITIERS
Tél. : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél. : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
21 av. de Canteranne
33600 PESSAC
Tél. : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél. : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél. : 05 19 08 02 45

Contactez également nos agences Vendéennes 85
Tél. : 02 51 46 58 19

CERTIFICATION INTERNATIONAL
SOCOTEC

CERTIFICAT

N° DTI / 2107-009

Certifie par la présente que :

Khalid MOUBTASSIM

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE DU/DE(S) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
AMIANTE	Missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention	27/04/2023	26/04/2030
AMIANTE - avec mention	Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la liste C, les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement	27/04/2023	26/04/2030
CREP	Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)	12/07/2021	11/07/2028
ELECTRICITE	Etat des installations intérieures d'électricité	27/01/2022	26/01/2029
TERMITES Métropole	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment en métropole	12/07/2021	11/07/2028

qui ont été réalisés par Socotec Certification France conformément aux arrêtés compétences :

- Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
ACCREDITATION N° 4-0085
PORTEE DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

Thomas Hennion, Directeur opérationnel

Ce certificat n'a qu'une valeur indicative. La validité réelle d'un certificat SOCOTEC Certification International est matérialisée par la présence dans l'annuaire des certifiés disponible sur le site internet de SOCOTEC Certification France à l'adresse : www.socotec-certification-international.fr.
SOCOTEC Certification France - 13, cours Valmy 92977 PARIS LA DEFENSE– France – SAS au capital de 100 000€ - RCS Créteil 490 984 309 -www.socotec-certification-international.fr

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél. : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solférino
86000 POITIERS
Tél. : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél. : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
21 av. de Canteranne
33600 PESSAC
Tél. : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél. : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél. : 05 19 08 02 45

Contactez également nos agences Vendéennes 85
Tél. : 02 51 46 58 19

Saint Rémy les chevreuse, le 20/11/2024

La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

MOUBTASSIM Khalid

sous le numéro 24-2878

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes

☑ GAZ — Prise d'effet : **20/11/2024** Validité : **19/11/2031**

[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]

Le maintien des dates mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier
PRO 06

Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés

Accréditation
N° 4-0540
portée disponible sur
www.cofrac.fr

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
01 30 85 25 71 – www.abcidia-certification.fr
ENR20 V10 du 02 décembre 2021

ATTESTATION

D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE Contrat n: 10592956604

Responsabilité civile Professionnelle
Diagnostiqueur technique immobilier

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313 Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cédex, attestons que :

DIAG HABITAT (ROYAN - TOURS - BORDEAUX - NANTES - LIMOGES -POITIERS)
dont le siège est situé 1 BOULEVARD BAILET 17200 ROYAN
Adhérent n°123

A adhéré par l'intermédiaire de LSN Assurances, 39 rue Mstislav Rostropovitch 75815 Paris cedex 17, au contrat d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle n°10592956604,

Garantissant les conséquences pécuniaires de la **Responsabilité Civile Professionnelle** de la société de Diagnostic Technique en Immobilier désignée ci-dessus dans le cadre des activités listées ci-après, *sous réserve qu'elles soient réalisées par des personnes disposant des certificats de compétence en cours de validité exigés par la réglementation et des attestations de formation, d'Accréditation, d'Agrément au sens contractuel.*

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est fixé à :
500 000 € par sinistre et 1 000 000 € par année d'assurance.

LA PRESENTE ATTESTATION EST VALABLE POUR LA PERIODE DU 01/01/2026 AU 31/12/2026 INCLUS SOUS RESERVE DES POSSIBILITES DE SUSPENSION OU DE RESILIATION EN COURS D'ANNEE D'ASSURANCE POUR LES CAS PREVUS PAR LE CODE DES ASSURANCES OU PAR LE CONTRAT.

LA PRESENTE ATTESTATION NE PEUT ENGAGER L'ASSUREUR AU DELA DES LIMITES, DES CLAUSES ET DES CONDITIONS DU CONTRAT AUXQUELLES ELLE SE REFERE.

Fait à NANTERRE le 04/12/2025
Pour servir et valoir ce que de droit.
POUR L'ASSUREUR :
LSN, par délégation de signature :

LSN Assurances
39 rue Mstislav Rostropovitch
CS 40020 - 75017 PARIS
RCS Paris 388 123 069 - N° ORIAS 07 000 473

Liste des activités garanties

Sous réserve de disposer des certificats de compétence en cours de validité exigés par la réglementation et des attestations de formation, d'Accréditation, d'Agrément au sens contractuel. (**C** = certification de compétence / **F** = attestation de formation / **AC** = accréditation / **A** = Agrément).

CATEGORIE 1 couvrant les activités couramment exercées par les diagnostiqueurs immobiliers.

- Diagnostic de performance énergétique (DPE) (DPE sans mention), **C**
- Diagnostic de performance énergétique des maisons individuelles (DPE sans mention), **C**
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP) (plomb sans mention), **C**
- Etat mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante (amiante sans mention), **C**
- Contrôle périodique de l'amiante (amiante sans mention), **C**
- Dossier technique amiante (amiante sans mention), **C**
- Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment, **C**
- Etat parasitaire, insectes xylophages et champignons lignivores dont Mérule, **C termites et F Termites ou F Insectes Xylophages et champignons lignivores pour les non certifiés Termites.**
- Diagnostic Mérule **F** (car non pris en compte dans la certification Termites)
- L'état de l'installation intérieure de gaz, **C**
- L'état de l'installation intérieure d'électricité, **C**
- L'état d'installation d'assainissement non collectif, **F**
- Assainissement collectif, **F**
- L'état des risques et des pollutions (ERP),
- L'Etat des risques réglementés pour l'information des acquéreurs et des locataires (ERRIAL),
- L'information sur la présence d'un risque de mérule,
- Certificats de surface – Bien à la vente (Loi Carrez), **F**
- Certificats de surface – Bien à la location (Loi Boutin), **F**
- Vérifications de conformité de la sécurité des piscines,
- Document Unique d'évaluation des risques pour syndics de copropriété,
- Diagnostic humidité,
- Etats des lieux locatifs (des parties privatives),
- Assistance à la livraison de biens neufs,
- Activité de vente et/ou installation des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée (DAAF) **sans travaux d'électricité et sans maintenance,**
- Certificat de logements décents, Normes d'habitabilité [notamment dans le cadre des dispositifs spéciaux de type de Robien, Scellier, Prêts conventionnes – prêts à taux zéro –, **F**
- Délivrance de l'attestation de prise en compte de la RT 2012. **C** (DPE sans mention)
- DPE en vue de l'obtention d'un Prêt à taux zéro (DPE sans mention), **C**
- Vérification de l'installation électrique du logement dans le cadre du télétravail, **C**
- Le carnet d'information du logement (CIL),
- Les Plans et Croquis de l'Avant-Projet Sommaire (APS), **à l'exception de toute activité de conception et de realisation de travaux**
- L'état des arrêtés pris au titre de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations (titre Ier du livre V du CCH),
- Certificat attestant la conformité de l'appareil de chauffage au bois aux règles d'installation et d'émission fixées par le représentant de l'Etat dans le département.
- Mesurage de la surface au sol des locaux tertiaires, **F**
- Audit énergétique, **C**

CATEGORIE 2 couvrant les activités suivantes EN SUS des activités de la catégorie 1

- Audit énergétique pour copropriété, **F**
- Diagnostic de performance énergétique (DPE) (DPE avec mention), **C**
- DPE projeté pour les Maisons individuelles (sans mention)
- DPE projeté pour les immeubles collectifs (avec mention)
- DPE tertiaire (avec mention), **C+F**
- Diagnostic de risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP) (plomb avec mention), **C**
- Constat après travaux Plomb, **C** (sans mention)
- Diagnostic de mesures surfaciques des poussières de plomb, **C** (sans mention)
- Recherche de plomb avant travaux, avant démolition (CREP avec ou sans mention), **C**
- Diagnostic du plomb dans l'eau,
- Contrôle périodique de l'amiante (amiante avec mention), **C**
- Constat visuel amiante de première et seconde restitution après travaux, **C** (amiante avec mention),
- Dossier technique amiante (amiante avec mention), **C**
- Diagnostic amiante avant démolition, **C** (avec mention)
- Diagnostic amiante avant travaux (RAAT), **F SS4** et quantification du volume de matériaux et produits contenant de l'amiante, **F**
- Bilans thermiques : par infiltromètrie et ou thermographie infrarouge,
- Réalisation de tests d'infiltromètrie et ou thermographie infrarouge selon le cahier des charges RT 2012, **F**
- Légionellose **sauf exclusions ci-après,**
- Diagnostic accessibilité handicapé dans les établissements recevant du public, (ERP, IOP, Y), **F**
- Diagnostic radon, **F**
- Dépistage radon, **A** (Autorité de Sûreté Nucléaire)
- Calcul des millièmes de copropriété et état descriptif de division. **F**
- Diagnostic Technique Global (DTG), **F BAC+3** dans le domaine Technique du Bâtiment ou **VAE équivalente**, **sous les réserves suivantes** :
  - L'adhérent exerce le diagnostic technique global tel que prévu par l'article L 731-1 du code de la construction et de l'habitation,
  - L'adhérent dispose des compétences prévues par le décret 2016-1965 du 28 décembre 2016,
  - Dont l'activité ne peut **en aucun cas** être assimilable à une mission de maîtrise d'œuvre.
- Projet de Plan Pluriannuel des Travaux du bâtiment, **F BAC+3** dans le domaine Technique du Bâtiment ou **VAE équivalente.**
  Cette activité ne peut **en aucun cas** être assimilable à une mission de maîtrise d'œuvre.
  Dans le cas contraire, aucune garantie ne sera accordée.

CATEGORIE 3 couvrant les activités suivantes EN SUS des activités des catégories 1 et 2

- Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habitation ou recevant du public :
  - Voie 1: **AC** (COFFRAC)
  - Voie 2: **F**
- Diagnostic amiante sur enrobés, Hydrocarbure Aromatique Polycyclique (HAP), C avec mention ou F SS4 pour les certifiés sans mention,
- Diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments (certification Amiante avec mention + attestation de formation Diagnostic des déchets PEMD)
- Diagnostic déchets de chantier (article R111-43 à R111-49 du CCH), **F**
- Diagnostic Technique SRU, **F BAC+3** dans le domaine Technique du Bâtiment ou **VAE équivalente**
- Diagnostic Eco prêt, **F**
- Evaluation immobilière en valeur vénale et en valeur locative, **F**
- Diagnostic acoustique, **F**
- Document d'information du Plan d'Exposition au Bruit des Aérodromes dit PEB,
- Etat des nuisances sonores aériennes (ENSA),
- Formation, Auditeur dans le cadre des activités garanties dans le présent contrat,
- Prélèvement d'air pour mesure d'empoussièrement en fibres d'amiante dans les immeubles bâtis et prélèvement d'air pour mesure des niveaux d'empoussièrement de fibre d'amiante au poste de travail : **AC+F**
  - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante dans les immeubles bâtis (LAB REF 26 partie stratégie d'échantillonnage et prélèvements),
  - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante au poste de travail (LAB REF 28 partie stratégie d'échantillonnage et prélèvements).
- Radon hors règlementation, **F**
- Diagnostic de mise en sécurité des ascenseurs **hors préconisation de travaux**,
- Coordonnateur SPS, **F**
- Diagnostic de repérage amiante sur navires battant pavillons français, **AC**
- Etude thermique RT 2012 et RE 2020, **F**
- Etats des installations intérieures d'électricité dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques (sécurité au travail), **AC**
- Expertise technique en matière d'assurance pour le compte des assurés et des assureurs.
- Diagnostic en contrôle technique immobilier.
- Missions de vérifications et de mesures des systèmes de ventilation mécanique dans les bâtiments résidentiels dans le cadre de la RE 2020 et ses labels Associés, **certificat de qualification délivré par QUALIBAT dans le cadre de la Norme 8741**
- Diagnostic Structure, **F BAC+5** dans le domaine Technique du Bâtiment ou **VAE équivalente** (*minimum de garanties légales : 1 000 000 € par sinistre et 1 500 000 € par année d'assurance*)