10/08/26

Assemblée Nationale

DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIÈRES ET DU PATRIMOINE

Rapport stratigraphique
Menuiseries extérieures Aile Est

Maîtrise d'Ouvrage

Direction des Affaires

Immobilières et du Patrimoine

Maîtrise d'Œuvre

Direction des Affaires

Immobilières et du Patrimoine

fondée en 1936
maison DUREAU
PEINTURE - DECORS - MONUMENTS HISTORIQUES

PLAN DE REPERAGE




fondée en 1936
maison DUREAU
PEINTURE - DECORS - MONUMENTS HISTORIQUES

STR 01 — Fenêtre RDC Aile Est

Vue générale



Vue rapprochée



3—Couche finale

CH2 0028 Blanc Isola

2 – Enduit

0—Bois

fondée en 1936
maison DUREAU
PEINTURE - DECORS - MONUMENTS HISTORIQUES

STR 01 — Fenêtre RDC Aile Est



fondée en 1936
maison DUREAU
PEINTURE - DECORS - MONUMENTS HISTORIQUES

STR 02 — Porte-fenêtre RDC Aile Est

Vue générale



Vue rapprochée




3—Couche finale **RAL 6004 Vert bleu**
2—Couche intermédiaire **RAL 6012 Vert noir**
0—Bois et enduit

fondée en 1936
maison DUREAU
PEINTURE - DECORS - MONUMENTS HISTORIQUES

STR 02 — Porte-fenêtre RDC Aile Est





Nota : Les couleurs sur les photos peuvent ne pas être représentatives

Conclusion :



Le sondage stratigraphique a mis en évidence le fait que les menuiseries n'ont connu qu'un nombre limité de campagnes de peinture au cours du temps. Sur son support bois, une première couche d'enduit a été observée, recouverte d'une unique teinte pour les fenêtres, et de deux teintes pour les portes-fenêtres.

Pour la fenêtre : la teinte la plus proche de cette couche de finition correspond à la référence **CH2 0028 Blanc Isola.**

Pour la porte-fenêtre : la teinte la plus proche de la plus ancienne couche de finition correspond à la référence **RAL 6012 Vert noir**